



П Р И К А З
МИНИСТРА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
СССР

26

сентября 1977 г.

155

№

О начале регулярной эксплуата-^{Москва}
ции транспортных самолетов
Ил-76 и Ил-76Т в предприятиях
гражданской авиации

На основании положительных результатов эксплуатационных испытаний самолетов Ил-76 с двигателями Д-30КП, проведенных в Тюменском управлении ГА,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. С 01.10.77 начать регулярную эксплуатацию самолетов Ил-76 бортовые № 76502 и 76503 с двигателями Д-30КП по перевозке народнохозяйственных грузов с базированием их в аэропорту Роцино Тюменского управления ГА.

2. Самолеты Ил-76Т принимать на эксплуатацию в предприятиях гражданской авиации по мере их поступления от промышленности.

3. Летную эксплуатацию и техническое обслуживание самолетов Ил-76 и Ил-76Т производить по документации, действующей для каждой модификации самолетов, и Временной инструкции по загрузке, швартовке, перевозке и выгрузке грузов на самолете Ил-76, утвержденной МГА 17.09.76.

4. Полеты на самолетах Ил-76 и Ил-76Т выполнять днем и ночью в соответствии с метеоминимумом, установленным ГосНИИ ГА по методике, введенной в действие приказом МГА от 20.07.71 № 373.

5. Заместителю Министра гражданской авиации по летной службе и заместителю Министра гражданской авиации по эксплуатации и ремонту авиационной техники обеспечить эксплуатацию самолетов Ил-76 и Ил-76Т в предприятиях и освоение ремонта на заводе № 402 ГА.

6. Начальнику ГосНИИ ГА через два месяца после получения самолета Ил-76Т № 0902 на контрольные испытания выдать предварительное заключение по оценке особенностей эксплуатации и применения самолетов Ил-76Т.



П Р И К А З

МИНИСТРА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ СССР

21 июля 1982 г.

№ 117

Москва

О допуске к эксплуатации в гражданской авиации самолетов Ил-76ТД

На основании положительных результатов контрольных летных испытаний самолета Ил-76ТД

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Допустить самолет Ил-76ТД к эксплуатации в предприятиях гражданской авиации для перевозки народнохозяйственных грузов.

2. Летную эксплуатацию и техническое обслуживание самолетов Ил-76ТД производить по действующей документации к самолету Ил-76Т и временными дополнениями к руководству по летной эксплуатации самолета и инструкции по технической эксплуатации двигателя Д-30КП 2 серии.

3. Начальнику ГУЗСАНТ МГА обеспечить поставку технической документации на самолет Ил-76ТД в соответствии с заключенным договором.

Главный маршал авиации

Б. Бугаев

Исп. Тригона В.Е., ГлавНТУ,
тел: 155 57 27



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 мая 2006г.

Москва

№ ВС-71-р (РС)

О разрешении эксплуатации самолета Ил-76ТД-90ВД RA 76950 с двигателями ПС-90А-76 ЗАО «Авиакомпания Волга-Днепр»

На основании Решения о порядке эксплуатации самолета Ил-76ТД-90ВД от 10.03.2004, Дополнения к аттестату годности самолета Ил-76ТД-90ВД к эксплуатации от 02.05.2006, и в связи с завершением ЗАО «Авиакомпания Волга-Днепр» полного комплекса работ по освоению эксплуатации самолетов Ил-76ТД-90ВД:

1. Разрешить эксплуатацию ЗАО «Авиакомпания Волга-Днепр», самолета Ил-76ТД-90ВД RA 76950 изготовленные на ГАО «ТАПОиЧ» согласно «Техническим условиям на контроль, приемку и поставку самолетов Ил-76ТД-90ВД» от 12.07.2004.

2. ЗАО «Авиакомпания Волга-Днепр»:

2.1. летную и техническую эксплуатацию самолета Ил-76ТД-90ВД осуществлять в соответствии с Руководством по летной эксплуатации от 11.05.2006, Руководством по технической эксплуатации и Дополнением к ИТЭ от 21.04.2006, Регламентом технического обслуживания от 19.04.2006, Руководствами по производству полетов и по организации технического обслуживания, разработанными ЗАО «Авиакомпания Волга-Днепр»;

2.2. подготовку авиационного персонала для эксплуатации самолета осуществлять в сертифицированных авиационных учебных центрах по программам, утвержденным в установленном порядке.

2.3. обеспечить разработку и представление до 30.06.2006 в Управление транспортной безопасности схемы аварийно-спасательных работ на самолете Ил-76ТД-90ВД, инструкций по предполетному, дополнительному досмотру и досмотру самолета в воздухе со схемами и перечнями мест досмотра, а также материалы по выполнению рекомендаций ИКАО, касающихся оборудования самолетов противоугонными устройствами, системами предотвращения несанкционированного запуска двигателей, руления и взлета.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления надзора за поддержанием летной годности гражданских воздушных судов А.В. Елистратова.

Руководитель

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and several horizontal strokes below it, ending in a long horizontal line.

В.Н. Салеев

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр авиационной промышленности

Министр гражданской авиации


И.С.Силаев

Б.П.Бугаев

А Т Т Е С Т А Т

31.08.82 г. годности самолета к эксплуатации


1. Наименование самолета: Ил-76Тдс четырьмя двигателями Д-30КП2с.
2. Тип самолета: магистральный грузовой самолет.
3. Завод-изготовитель: Ташкентское авиационное производственное объединение им.Чкалова.
4. Летные ограничения: в соответствии с действующим Руководством по летной эксплуатации и Временным дополнением к Руководству по летной эксплуатации, утвержденным Генеральным конструктором 29.04.82 г.
5. Гарантийный срок службы:
 - по налету часов - *не установлен;*
 - по числу посадок - 2000 пос.;
 - календарный срок - 2,5 года.
6. Кем и когда выдано заключение о годности самолета к эксплуатации:
 - Акт № 21/482 IOI-001 по контрольным летным испытаниям модифицированного самолета Ил-76МД № 2601 производства предприятия п/я А-1380, утвержденный Командиром в/ч 25966 15.04.82 г и согласованный Начальником ГосНИИ ГА 25.06.82 г.
 - Заключение по статической прочности серийных самолетов Ил-76МД с четырьмя двигателями Д-30КП, утвержденное Заместителем начальника ЦАГИ 17.09.81 г и Генеральным конструктором 29.08.81 г.
7. Срок действия Аттестата о годности самолета к эксплуатации ограничивается установленным сроком службы самолета.

Начальник инспекции МГА  Г.А. Ячменев

Зам Начальника ГосНИИ ГА

Руководитель предприятия
п/я Р-6327

 Р.В.Сакач

 Г.В.Новожилов

СОГЛАСОВАНО


Руководитель Федерального агентства
по промышленности


Б.С. Алешин

“28” 04 2006 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта


В.Н. Салеев


“ 2 ” 05 2006

ДОПОЛНЕНИЕ К АТТЕСТАТУ

годности самолета Ил-76ТД к эксплуатации

1. Описание изменения конструкции самолета Ил-76ТД: установлены двигатели ПС-90А-76 взамен двигателей Д-30КП2с, ВСУ ТА-12А взамен ВСУ ТА-6А и модернизированный пилотажно-навигационный комплекс «Купол-III-76М-ВД».
 2. Наименование самолета: Ил-76ТД-90ВД с четырьмя двигателями ПС-90А-76.
 3. Тип самолёта: магистральный грузовой самолёт.
 4. Завод-изготовитель: Ташкентское авиационное производственное объединение им. В.П.Чкалова.
 5. Летные ограничения: в соответствии с действующим Руководством по летной эксплуатации.
 6. Гарантийная наработка:
 - по налету часов – не установлен
 - по сроку службы 2,5 года
 7. Кем и когда выдано заключение о годности самолета к эксплуатации :
 - Акт № 6886-76ТД-ВД по результатам совместных специальных наземных и летных испытаний самолета Ил-76ТД-90ВД утвержденный ОАО Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина, ГосНИИ ГА и ГосНИИ АН.
 - Сертификат типа по шуму на местности № СШ 160-Ил-76ТД-90ВД выданный 12.01.2006г. авиационным регистром МАК.
- Заключения ЦАГИ по прочности:
- Заключение по безопасности от флаттера, реверса органов управления и дивергенции самолета Ил-76ТД-90ВД сер. № 9305 с двигателями ПС-90А-76 на этап эксплуатации от 26.12.2005 года;
 - Заключение по статической прочности самолетов Ил-76ТД-90ВД с 4-мя ПС-90А-76 на этап эксплуатации от 26.12.2005 года;
 - Заключение об аэроупругой устойчивости самолета Ил-76ТД-90ВД с системой автоматического управления САУ-1Т-2БТ на эксплуатацию от 26.12.2005 года;
 - Заключение № 76ТД-90ВД об установлении назначенного ресурса 8000 полетов или 25000 летных часов и назначенного срока службы 25 лет планеру, шасси и механическим элементам системы управления самолетов Ил-76ТД-90ВД по условиям прочности при длительной эксплуатации от 26.12.2005 года;
8. Срок действия дополнения к Аттестату о годности самолета к эксплуатации ограничивается сроком службы самолета.


Начальник Управления авиационной
промышленности Федерального агентства по
промышленности


Е.А. Горбунов

Главный конструктор ОАО «Ил»


Р.П. Папковский

Начальник Управления надзора за ПЛГ
ГВС ФСНТ Минтранса России


А.В. Елистратов

28.04.06



28.04.06.

28.04.06.

7. Начальнику УОТиЗ совместно с УЛС и ГУЭРАТ в IV квартале 1977г. подготовить и представить предложения об оплате труда летного и инженерно-технического состава самолетов Ил-76 и Ил-76Т.

8. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителей Министра гражданской авиации по эксплуатации и ремонту авиационной техники.

Маршал авиации

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Б. Бугаев', written in a cursive style. The signature is positioned between the text 'Маршал авиации' on the left and 'Б. Бугаев' on the right.

Б. Бугаев

"СОГЛАСОВАНО"

Министр авиационной промышленности

И.С.Селяев

"31" 08 1982 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Министр гражданской авиации

В.П.Бугаев

"15" IX 1982 г.

А Т Т Е С Т А Т

о годности самолета к эксплуатации

1. Наименование самолета: Ил-76Т с четырьмя двигателями Д-30КП.
2. Тип самолета: магистральный грузовой самолет.
3. Завод-изготовитель: Ташкентское авиационное производственное объединение им. Чкалова.
4. Летные ограничения: в соответствии с действующим Руководством по летной эксплуатации.
5. Гарантийный срок службы:
 - по налету часов - 2000 час;
 - по числу посадок - 1000 пос;
 - календарный срок - 3 года.
6. Кем и когда выдано заключение о годности самолета к эксплуатации:
 - "Акт по результатам контрольных наземных и летных испытаний самолета Ил-76Т зав.№ 0902 с двигателями Д-30КП", утв. Зам.министра ГА 30.06.78г;
 - "Акт по результатам эксплуатационных испытаний самолетов Ил-76", утв. Зам.министра ГА 9.09.77г.;
 - "Заключение по статической прочности серийных самолетов Ил-76М (Т) с двигателями Д-30КП", утв. Начальником ЦАГИ и Генеральным конструктором 7.04.77г.

7. Срок действия аттестата о годности самолета к эксплуатации ограничивается установленным сроком службы самолета.

Начальник инспекции МГА




Г.А.Ячменев

Зам Начальника ГосНИИ ГА


Р.В.Сакач
"28" 05 1982г.

/ Руководитель предприятия
п/я Р-6327


Г.В.Новожилов
"8" 6 1982г.



ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



**АВИАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС**

им. С.В. ИЛЬЮШИНА

125190, Россия, г. МОСКВА

Ленинградский проспект, д.45 "Г"

Тел. (095) 943-81-16, (095) 943-81-21

Факс. (095) 212 21 32

24.05.05 № 713/163

Заместителю руководителя
Департамента ПЛГ ГВС и ТР ГА
ЕВДОКИМОВУ Ю.И.

125836, г.Москва.

На Ваш исх. 111495/261130
от 26.04.05г.

Направляем Вам Перечни бюллетеней по самолетам Ил-76Т(ТД),
Ил-86, Ил-96-300, Ил-114 (114-100) и Ил-103.

Данные Перечни являются собственностью ОАО «Ил» и не
подлежат передаче третьим лицам.

Приложение:

1. Перечень по самолетам Ил-76Т(ТД);
2. Перечень по самолетам Ил-86;
3. Перечень по самолетам Ил-96;
4. Перечень по самолетам Ил-114 (114-100);
5. Перечень по самолетам Ил-103.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР  ПАПКОВСКИЙ Р.П.

Получил 27.05.05.
Алиев

П Е Р Е Ч Е Н Ь

действующих бюллетеней по самолетам ИЛ-76 (Т, ТД) гражданской авиации

1	2	3	4	5
				1
№ п/п	Номер бюллетеня	Краткое содержание доработки	Номера изделий, подлежащих доработке	Дополнительные указания
1.	40-ДК	Замена механизмов МКВ-46 выпуска до 1 августа 1979 г. на доработанные	0101-0602	
2.	127-ДК	Устранение возможности перегорания предохранителей и нагрева шин	0104-0604	
3.	266-ДМ	Установка втулок из нержавеющей стали в шарнирных соединениях шасси	0104-0710, 0901-0902	
4.	272-ДК	р.1. Замена светосигнализаторов СПП-2	0104-0310	
5.	272-ДК	р.2. Проверка распайки проводов на СПП-2К поз. 182/9	0106-0607, 0609-0610	
6.	273-ДК	р.1. Усиление переднего лонжерона СЧК в зоне внутренних и внешних пилонов	0104-0601	
7.	273-ДК	р.2. Установка усиливающих коробов системы СКВ	0104-0601	
8.	273-ДК	р.3. Доработка 1-го шпангоута фюзеляжа и балки 1.7601.0212.010.000	0104-0505	
9.	273-ДК	р.4. Усиление гермоднища по 6 шпангоуту фюзеляжа	0109-0710	
10.	284-ДК	Приведение автоматов защиты и контакторов в цепи питания вентиляторов обдува изд. «4ДК» и гр. кабины в соответствие с величиной тока, потребляемого вентилятором.	0104-0704	
11.	302-ДК	р.1. Усиление пружины защёлки крюка швартовочного ремня	0104-0604	
12.	302-ДК	р.2. Замена подкосов переднего и заднего разделителей потока на усиленные	0104-0710	
13.	302-ДК	р.3. Изменение установки прижима фиксации тросов ПРП и снятие карабинов	0104-0510	
14.	308-ДК	Усиление балочек по носкам 29-31	0104-0610	2500 пол.
15.	309-ДК	Изменение узлов навески подтрапников на рампе	0104-0205	
16.	314-ДК	р.1. Ведение кастовой зашивки под вентиляционным коробом	0104-0607, 0609-0610	
17.	314-ДК	р. 2. Доработка замков панелей оборудования грузовой кабины	0104-0510	
18.	314-ДК	р.3. Введение смотровых окон в панелях оборудования гр. кабины и изменение установки фототрафаретов	0104-0607, 0609-0610	
19.	325-БДГ	Шасси. Замена осей главных ног шасси на усиленные	0602-0905	4500 пол.
20.	352-ДК	Улучшение конструкции узла стопорения руля направления	0104-0704	

1	2	3	4	5
				2
21.	359-ДК	Замена ламп сигнализации режимов работы изд. РСБН и КУРС-МП2 на ТЧУ2Б	0104-0804, 0901-0901	
22.	360-ДК	Замена карабинов в переходных звеньях выпускающего	0104-1210	
23.	364-ДК	Обеспечение индикации скорости и угла сноса при переходе ДИСС-ЗП в режиме «Память» и включенной подсистеме КПП.	0104-0707	
24.	367-ДК	Введение блокировки для исключения возможности включения обогрева оперения на земле	0104-0710	
25.	369-ДК	Устранение касания и возможной чеканки задней цапфы двигателя о кронштейн навески двигателя на раме 12 пилона	0104-0606	
26.	376-ДК	Усиление переднего лонжерона ОЧК в зоне крепления внешнего пилона	0104-0909	1200 пол.
27.	378-ДК	Замена проставок ПОС в предкрылках ОЧК и СЧК	0104-1007	
28.	384-ДК	Исключение чеканки больших створок гл. ног шасси в открытом положении	0104-0810	
29.	387-ДК	р.1. Замена поручня на аварийной двери Ф-4	0104-0205	
30.	387-ДК	р.2. Введение подножки в кормовой кабине и перенос на неё тангенты	0106-0108	
31.	387-ДК	р.3. Введение трафарета на крышке люка переключателей	0104-0810	
32.	397-ДК	Замена габаритных огней ОГ-68 на огни ОГ-68 из антимагнитных материалов	0104-0705	
33.	402-ДК	Выделение группы автоматов защиты сети энергетики на панелях РУ21-РУ24	0104-0610	
34.	404-ДК	Замена болтов крепления кронштейна 4-го рельса дефлектора закрылка СЧК	0101-0705	
35.	405-ДК	Замена тяг управления хвостовым звеном закрылка на усиленные	0101-0705	
36.	428-ДК	Снятие светильников СМ-1КМ освещения моторного пульта и трансформатора ТР-50	0104-0704	
37.	436-ДК	Замена ушкового болта на цилиндрах управления поворотом переднего шасси	0104-0901	
38.	439-ДК	Исключение возможности появления трещин на нижнем поворотном хомуте пер. ноги шасси	0104-0901	
39.	444-ДК	Введение дренажных отверстий для стока влаги из внутренних	0106-0704	

1	2	3	4	5
		коробов Ф-1		3
40.	445-ДК	Нанесение надписи определения количества потоков и установка трафарета	0104-0710	
41.	449-ДК	Установка скоб на узлы крепления разделителя потока	0104-0905, 1105-1606, 1608-2010	
42.	452-ДК	Изменение контровки гидравлических разъемов 991АТ гидросистем на двигателе	0104-0607, 0609-0701	
43.	453-ДК	р.1. Усиление шп. 41 фюзеляжа (с б.620-ДК, 832-ДК, 1350-БДГ с вкл.1)	0602-0905	600 пол.
44.	453-ДК	р.2. Доработка заднего зализа (с б.620-ДК, 832-ДК, 1350-БДГ с вкл.1)	0602-0905	600 пол.
45.	453-ДК	р.3. Доработка каркаса агрегатов крыла и замена титановых болтов на стальные (с б.620-ДК, 832-ДК, 1350-БДГ с вкл.1)	0104-1102	1500 пол.
46.	456-ДМ	Замена приёмников полного давления ППД-1 на ППД-1М (с бюл. 832ДК)	0104-0810	
47.	460-ДК	Введение отключения ламп СМИ-2КН при и открытии грузового люка	0104-0610	
48.	465-ДК	Замена материала переходника на цилиндре управления тормозными щитками	0104-0610	
49.	466-ДК	Усиление конструкции Ф-4 по шп. 90, 92, 93 /с вкл.1,2,3,4/	0104-1005	2500 пол.
50.	467-ДК	Замена резиновой трубки на покрытие из термопласта на тросе прерывателя потока	0104-0710	
51.	468-БДГ	Замена болтов в соединении раскосов с траверсной носовой ноги шасси	0602-1610	2000 пол.
52.	470-ДК	Проверка состояния фиксации бронзовой втулки на траверсах гл. ног шасси	0601-0807, 0901-0903	
53.	472-ДК	р.1. Увеличение концентрации огнегасящего состава в высотном отсеке	0104-0910	
54.	472-ДК	р. 2. Изменение установки датчиков сигнализации о пожаре в носке СЧК	0104-0910	
55.	473-ДК	Установка скобы для зацепления карабинов парашютов в кабине штурмана	0104-0910	
56.	474-ДК	Измерение режима работы табло «Проверь угол стабилизатора»	0104-1610	
57.	475-ДК	р.1. Доработка нижнего профиля отражателя между шп. 71-73 в	0104-0701, 0703-0710	

1	2	3	4	5
				4
		Ф-3		
58.	475-ДК	р.2. Снятие острых кромок на профилях, установленных на балках шп. 14	0104-0710	
59.	475-ДК	р.3. Установка болтов с разворотом на 180 градусов по шп. 71 и 76	0104-0710	
60.	476-ДК	Замена ВС-25 ТВ в РУ-28 и предохранительной чашки	0104-0710	
61.	483-ДК	Доработка механизма фиксации замков крышки плота ПСН6А (с б. 832-ДК)	0104-0607, 0609-0709, 0801-0802, 0808, 0901-0910	
62.	488-ДК	Р.1. Увеличение длины РУД-2 и 3 двигателей	0104-0601, 0604-1010	
63.	488-ДК	Р.2. Введение цифровой маркировки РУД и рычагов останова	0104-0601, 0604-1010	
64.	488-ДК	Р.3. Введение надписи «Работа» на крышке останова	0104-0601, 0604-1010	
65.	488-ДК	Р.4. Изменение цвета рукояток РУД	0104-0601, 0604-1010	
66.	489-ДК	Установка накладных лент на нижней обшивке сотовых панелей закрылков СЧК и ОЧК (с б. 832-ДК)	0104-1004	
67.	490-ДК	Замена трафаретов по стояночному обжатию основных ног шасси	0101-0905	
68.	497-ДК	Введение упорной пластины для предохранения микровыключателя включения питания обогрева форточек от разрушения	0106-0405	
69.	498-ДК	Исключение возможности отказа генератора ВСУ вследствие пробоя диодов ротора генератора (с б. 832-ДК)	0104-0910	
70.	501-ДК	Замена трафарета швартовки платформ совместно с бюл. 832-ДК	0104-0810	
71.	504-ДК	Замена микровыключателей верхнего аварийного люка экипажа	0104-0905	
72.	505-ДМ	Введение сумки для заглушек полного и статического давления	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1010	
73.	506-ДК	Улучшение герметизации люков обтекателя стабилизатора	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1010	
74.	507-ДК	р.1. Приведение графика установки стабилизатора в зависимости от центровки изделия (с б.1350-БДГ)	0104-2710	
75.	507 –ДК	р.2. Обеспечение совмещённого режима работы «ИЛС-ВОР» и введение отдельного включения, отключения полукомплектов	0104-0802, 0901-0910	

1	2	3	4	5
		КУРС-МП-2 (с б. 1350-БДГ)		5
76.	509-ДК	Изменение покраски задних панелей пилонов	0104-1010	
77.	510-ДК	Введение дренажных отверстий для исключения скапливания конденсата	0104-0910	
78.	512-ДК	Введение отверстий диам. 0,5 мм в клапанных коробках в линии подкачки топлива к основному насосу двигателя (с б. 832-ДК)	0106-0607, 0609-0701, 0703-0709, 0801-0802, 0808, 0901-0904	
79.	517-ДК	Проверка приспособления для снятия и подъёма двигателя	0104-0707	
80.	522-ДК	р.1. Замена кольца на центральных десантных сидениях	0104-0907	
81.	522-ДК	р.2. Изменение конструкции створок и устранение заедания упоров (с вкл.1)	0104-0607, 0609-0610, 0702-0707, 0709, 0801-0802, 0804-0809, 0901-1102, 1104-1204	
82.	524-ДК	Повышение надёжности работы одноступенчатого ограничителя улов отклонения РН	0104-0210	
83.	525-ДК	Замена кареток хвостового звена закрылка на усиленные	0104-0607, 0609-0610, 0702-0709, 0801-0802, 0901-1110	до 1200 посадок
84.	526-ДК	Усиление антенн АШС-ГМ, МШС-ГДМ	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1110	
85.	527-ДМ	Установка аппаратуры МАРС-БМ (с б. 1350-БДГ)	0603-0603, 0902-0905	
86.	530-ДК	Улучшение контровки заглушек под болты крепления УБД	0106-0802, 0805, 0807-0808, 0901-1102	
87.	532-ДК	Замена светофильтра на панели правого лётчика в табло «Включи форсаж»	0104-1010	
88.	535-ДК	Введение обогревателя подъёмника стабилизатора (с б. 832-ДК)	0306-1205	
89.	536-ДМ	Установка системы СОС «ВЕКТОР»	0602-0603, 0902-0905, 1103-1104, 1108, 1201-1204	
90.	541-ДК	Замена качалок в приспособлении упорном (при наличии приспособления)	0602-0603, 0902-0905	
91.	542-ДК	Устранение попадания влаги в ШР. эл. механизма подъёмника стабилизатора МУС-ЗП-ТВ	0104-0910	
92.	547-ДК	Защита датчика ДРТМС-10Т от попадания влаги	0104-0601, 0604-0802, 0805,	

1	2	3	4	5
				6
			0901-1004	
93.	548-ДК	Устранение трещин задней коробки рольганга у 17-й балки рампы	0104-0908	
94.	549-ДМ	Изменение конструкции и места установки вешалки для одежды экипажа	0104-0610	
95.	551-ДК	Замена заглушек приёмников статического давления	0104-1110	
96.	552-ДК	р.1. Устранение возможности упирания эл. жгута о края канавок под эл. жгуты к ЭЦН (с б. 832-ДК)	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1104	
97.	552-ДК	р.2. Устранение касания жгута о ребро профиля в районе 29 шп. (с б. 832-ДК)	0104-1104	
98.	555-ДК	Замена вертикальной оси кардана каретки рельса 1 основного звена закрылка СЧК	0104-0802, 0805, 0808, 0901-0905	
99.	556-ДМ	Замена кронштейнов системы управления двигателями на усиленные	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1110	
100.	558-ДК	р.1. Введение сектора для ориентации кареток кабеля управления эл. тельферами	0104-1204	
101.	558-ДК	р.2. Замена материала кареток кабеля управления эл. тельферами	0104-1310	
102.	558-ДК	р.3. Замена трафарета расположения гнезд в монорельсе П1158	0104-0910	
103.	559-ДК	Обеспечение отключения питания систем СПУТ4-1, РТМСВ7-25АТ и ИВ-200	0104-1110	
104.	560-ДК	Перестановка плафонов подсвета замков основного шасси	0104-0907, 0909-1110	
105.	561-ДК	Исключение попадания воды в Ф-2 через жалюзи вентиляции грузовой кабины	0104-0810	
106.	565-ДК	Замена патрубков подвода воздуха ВВР-2217Т на усиленные	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1207	
107.	570-ДМ	р.1. Установка окна в нише переднего шасси для осмотра замка носового шасси	0104-1204	
108.	570-ДМ	р.2. Установка смотрового прибора для наблюдения за стабилизатором	0104-1210	
109.	571-ДК	Доработка кия и РН под установку демпфера	0104-1110	
110.	574-ДК	Подрезка стойки шп.82 для обеспечения демонтажа и монтажа	0104-0802, 0808, 0901-1010	

1	2	3	4	5
				7
		тяги управления РВ		
111.	576-ДК	р.1. Замена тройников для защиты жгутов на основных стойках шасси (с б.832-ДК)	0104-1210	
112.	576-ДК	р.2. Замена проводов в осях колёс основных стоек шасси (с б. 832-ДК)	0104-1210	
113.	579-ДК	Установка блоков 5747Т, БА-137 и коробки реле «81» на амортизаторы (с б. 832)	0104-1210	
114.	580-ДК	Обеспечение обдува блока КПЗ-28А	0104-0909	
115.	583-ДК	Устранение растрескивания резиновых трубок осушительной системы стекол	0104-1110	
116.	587-ДК	Обеспечение плотной посадки хвостовика шестерни редуктора	0501-0802, 0901-1110	
117.	588-ДК	Оборудование места под установку лентопротяжного механизма МЛП-14-6	0301-1102	
118.	589-ДК	Замена изоляционных шайб в местах установки диодов Д-23	0104-1204	
119.	590-ДК	Замена кронштейнов крепления плафонов ПС-45 освещения отсеков	0104-1204	
120.	591-ДК	Изменение схемы внешних соединений системы МСРП-64-2 для исключения искажения записей	0301-1010	
121.	594-ДК	Установка распорной втулки для исключения поворота вентилятора ДВ-302Т (с б.832-ДК)	0104-1010	
122.	595-ДК	Замена материала кулачка и ролика в системе управления тормозными щитками	0104-1207	
123.	597-ДК	р. 1. Доработка углового кожуха под установку предохранительных ремней	0602-0603	
124.	597-ДК	р.2. Установка предохранительных ремней у входных дверей	0602-0603	
125.	598-ДК	Замена резиновых прокладок на паронитовые в ПОС воздухозаборников двигателей	0104-1207	
126.	601-ДК	Устранение самопроизвольного открытия створок переднего шасси	0104-0910	
127.	605-ДК	Обеспечение совмещения рисков на корпусе и роторе датчика обратной связи стабилизатора	0104-0601, 0604-0709, 0801-0802, 0808, 0901-1010	

1	2	3	4	5
				8
128.	607-ДК	Уточнение информации о назначении АЗСов в РУ-23, РУ-24, (с б.832-ДК)	0104-1110	
129.	611-ДК	Перерегулировка стрелы прогиба механизма управления гермостворкой и замена крюков гермостворки /с вкл. 1/	0104-0802, 0901-1410	
130.	612-ДК	Изменение способа контровки болтов крепления крышки контейнера плота	0104-0802, 0805, 0808, 0901-0905	
131.	613-ДК	Усиление рамы 26 обтекателя шасси в местах крепления кронштейна навески	0104-0210	
132.	615-ДК	Введение дренажного отверстия в каркасе крышки нижнего аварийного люка	0104-0106, 0201-0601, 0604-0607, 0609-0703, 0703-0705	
133.	616-БДГ	Замена гайки и шайбы на нижнем поворотном хомуте переднего шасси	0104-1410	3000 пол.
134.	617-ДК	Восстановление воздухозаборного канала двигателя в случае ослабления и выпадания заклепок	0104-1304	
135.	618-ДК	Введение контровки болтов и шарнирного соединения рамы аварийного выхода 2	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1207	
136.	620-ДК	Дополнение к ряду бюллетеней	-	
137.	622-ДК	Изменение порядка работы створок грузолока (с вкл. 1 и 2 и б. 1350-БДГ)	0104-0104, 0106-1602	
138.	624-ДК	р.1. Контроль размера 31,6 мм вылета рельсов дефлектора 10 и 11 закрылка СЧК	0106-0802, 0805, 0808, 0901-1103	
139.	624-ДК	р.2. Установка упоров на рельсах дефлектора 10 и 11 ОЧК и 3,4,5 СЧК	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1304	
140.	625-ДМ	Замена системы СВС-ПН-15-6 на СВС-ПН-15-6 серии 2 /с б. 832-ДК/	0104-1101, 1103-1107	
141.	628-ДК	Усиление узлов навески гермостворки до достижения 2000 пос. /с б. 1350-БДГ/	0104-1410	2000 пол.
142.	629-ДМ	Доработка Г.К. 1:10	-	
143.	630-ДК	Усиление обтекателей рельсов закрылков СЧК и ОЧК (с б. 1350-БДГ и 832-ДК)	0104-0607, 0609-0709, 0801-0804, 0806-1304	
144.	631ДК	р.1. Перенос скобы на раме прерывателя потока для включения	0104-1210	

1	2	3	4	5
				9
145.	631-ДК	прибора КП-23-23 р.2. Установка трафаретов по нагрузке универсальных контейнеров	0901-1110	
146.	633-ДМ	Доработка наземного оборудования (кронштейна для подъема гл. ног шасси)	-	
147.	635-ДМ	Введение рисков на механизме управления двигателями для регулировки автомата тяги	0603-1207	
148.	636-ДК	Устранение коррозии вала створки воздухозаборника отсека ТА-6А	0104-1404	
149.	637-Р	Рекомендации по ремонту воздухозаборного канала двигателя в случае выпадания заклёпок	0104-1206	
150.	639-ДК	Замена муфт в топливной системе	0104-1207	
151.	646-ДМ	Исключение обрыва проводов в 4-х контактном гнездовом п/разъёме из к-та СПУ	1105-1204	
152.	648-ДК	Усиление патрубков чехлов топливных трубопроводов в пилонках	0104-0106, 0201-0602, 0604-1204	
153.	649-ДК	Усиление гермоотсека передней ноги шасси	0101-1510	6000-7000 пол.
154.	650-ДК	Доработка монтажа СКВ	0602-0603, 0902-0905, 1103-1104, 1108, 1201-1204	
155.	651-Р	Ремонт трещин и установка балансировочных грузов на элеронах (с б.1350-БДГ)	0602-1510	
156.	652-ДК	Усиление элеронов с введением новой системы стопорения (с вкл. 1,2 ,.832-ДК и 1350-БДГ)	0106-0607, 0609-0902, 0904-0904, 0906-1509	1400 пол.
157.	653-ДК	Установка шторы в проёме между техотсеком и кабиной экипажа	0602-0603, 0902-0905, 1103-1104, 1108, 1201-1204	
158.	654-ДК	Установка стальных втулок для устранения выработки отверстий в стойках траверсы перед. ноги шасси	0104-0601, 0604-0907, 0909-1404, 1406-1407, 1409-1410	
159.	655-ДК	Замена опорных пластин на заднем торце рампы под К.В. и упоры средней створки на съёмнике.	0105-0207, 0209-0902, 0904-1207, 1209-1305, 1308-1405, 1408-1410	
160.	656-ДК	Усиление зализов крыла (с вкл. 1)	0104-1810	
161.	659-ДМ	Введение ограждения сеток между шп. 56-66	0602-0603, 0902-1204	

1	2	3	4	5
				10
162.	661-ДМ	Введение разделительных шторок для устранения обдува холодным воздухом от верхних вентиляционных коробов членов экипажа	0104-1207	
163.	663-ДК	Герметизация периметра пластин металлизации, установленных на закрылках, предкрылках (с б. 1350-БДГ)	0104-0802, 0901-1204	
164.	664-ДК	Установка теплоизолирующей шторы, отделяющей рампу от груз. кабины в санитарном варианте (с б.1329-БДГ и 1350-БДГ)	0104-1402	
165.	665-ДК	Защита подкилевой жесткости со стороны киля между шп.74-86 от возможной коррозии при попадании влаги	0104-1302	
166.	666-ДК	Замена болтов крепления кронштейнов цилиндров складывающегося подкоса по шп. 39 - 47 (с б. 832-ДК)	0104-1310	1000 пол.
167.	667-ДК	Замена трубопроводов СКВ в линии кольцевания на усиленные (с вкл. 1 и б. 832-ДК)	0106-1410	2000 л.час. 1000пол.
168.	668-ДК	Замена материалов рельсов форточка для устранения накага и увеличения прочности (с б.832-ДК)	0902-1610	
169.	669-ДК	Замена трансформаторов в системе ПОС хвостового оперения (с б.832-ДК)	0104-1110	
170.	670-ДК	Усиление окантовки нижнего аварийного люка между шп. 9-11	0104-1310	2500 пол.
171.	671-ДК	Р.1. Установка демпфера СД-18 в системе Р.Н.	0106-1404	
172.	671-ДК	Р.2. Доработка кронштейна 1.7601.3404.510.000	0106-1404	
173.	672-ДК	Устранение возможности ложной сигнализации от СДУ в результате замерзания конденсата	0106-1304	
174.	674-ДК	Замена болта и введение контролочной шайбы крепления ролика на кронштейнах монорельсов СЧК и ОЧК	0101-1504	
175.	675-ДК	Устранение излома троса плота ПСН-6А	0104-1510	
176.	677-ДК	Замена заслонок 4149Т на заслонки с усиленными корпусами 4149ТМ в высотном отсеке СКВ (с б. 1266-БДГ и 832-ДК)	0104-1401	
177.	679-ДМ	Снятие антенны 2 диапазона изделия 023М лит. «ЗДХ»	0104-1502	
178.	684-ДМ	Установка таблицы поправок в КУС 730/1100 на пульте АДО (с	0106-1310	

1	2	3	4	5
				11
		б. 832-ДК)		
179.	686-ДК	Замена сигнализатора обледенения СО-2ИЛ на ИСО-16 (с б. 832-ДК)	0104-1401	
180.	687-ДК	Замена компенсаторов в линии отбора воздуха от двигателей (с б.968-ДК)	0602-0603, 0902-0905, 1103-1104	2000 л.час.
181.	688-ДК	Замена усилителя УМЧ с настройкой на температуру выдачи сигнала «отказ бустерной системы» 80 ⁰	0104-1505	
182.	689-ДК	Усиление соединения качалок в узле стопорения РВ	0104-1410	1200 пол.
183.	691-ДК	Устранение ложного захвата глассады в положении галетного переключателя режимов «Курс»	0104-1107	
184.	695-ДК	Устранение возможности повреждения эл. проводов, подходящих к указателям топливомеров УТО2К-1, УТО2К -2	0106-1304	
185.	697-ДМ	Включения АЗС для обеспечения записи кренов с указателей КРН системой МСРП-64	0603, 0902-0905, 1103-1104, 1108, 1201-1204	
186.	698-ДК	Устранение возможности появления трещин в волноводном тракте КП-3А (с б. 832-ДК)	0104-1201, 1203-1207	
187.	700-ДК	Сверление дренажных отверстий на обтекателях рельсов закрылков (с б. 832-ДК)	0104-1308	
188.	702-ДК	Усиление стыка ободов шп. 39 и 47 по стрингеру 24	0104-1510	4000 пол.
189.	703-ДК	Усиление крепления панелей фюзеляжа с ободом шп. 41 в зоне стрингера 11	0104-1510	2100 пол.
190.	704-ДК	Введен. бронзовых втулок по отверстиям кронштейнов крепления гидроцилиндров управления боковыми створками г/люка (с б. 996-ДК)	0101-1510	
191.	706-ДК	Замена 4-й секции носка киля	0104-0802	
192.	708-ДК	Повышение надёжности фиксации створок переднего шасси в закрытом положении (с б. 832-ДК)	0602-1504	
193.	709-ДК	Доработка системы стопорения рулей и элеронов	0104-0901, 0906-1510	
194.	710-ДМ	Установка изделия С-3М /с б. 1191-ДМ/	0902-0905, 1103-1104, 1108, 1201-1204, 1402-1402, 1409-1410, 1509-1510, 1602,1805	
195.	718-Э	Изменение ИТЭ		
196.	720-Э	Изменение ИТЭ		

1	2	3	4	5
				12
197.	724-Э	Изменение ИТЭ		
198.	725-Э	Изменение ИТЭ		
199.	728-Э	Изменение ИТЭ		
200.	729-Э	Изменение ИТЭ		
201.	731-Э	Изменение ИТЭ		
202.	732-Э	Изменение ИТЭ		
203.	736-Э	Изменение ИТЭ		
204.	737-Э	Изменение ИТЭ		
205.	749-Э	Изменение ИТЭ		
206.	755-БЭГ	Изменение ИТЭ		
207.	757-Э	Изменение ИТЭ		
208.	762-ДК	Замена втулок в местах подсоединения шарнира с цилиндрами и осью на гл. ногах шасси на втулки с буртами (с вкл.1)	0104-1404	
209.	763-ДК	Замена стекол ТСК-079, ТСК-077 на ТСКО77М, ТСКО79М фонарей пилотов и штурмана (с б. 832-ДК)	0104-0607, 0609-1610	
210.	767-ДК	Введение отражателя для предотвращения западания троса лебёдок	0104-1210	
211.	770-ДК	Введение надписей на аварийных проёмах	0104-1302	
212.	772-ДК	Установка системы защиты ТА-6А с использованием блоков СОТ-2 (с б. 832-ДК)	0104-1810	
213.	774-ДК	Изменение конструкции серьги замка открытого положения средней створки грузолюка	0106-1607	
214.	775-ДК	Замена материала кронштейнов жесткости под качалку входной тяги правого РВ (с вкл. 1 и б. 832-ДК)	0104-1710	
215.	777-ДК	Замена обратных клапанов 990-5-14 в линии нагнетания гидро-системы	1001-1308	
216.	778-ДК	Замена блока КВ на МКВ-46 на подъёмнике в системе управления стабилизатором	0306-0802, 0901	
217.	779-ДК	Усиление переднего лонжерона ОЧК у оси разъёма и усиление панелей в зоне отверстий на дренажные трубки	0104-1604	2500 пол.
218.	781-ДК	Перекомпоновка жгутов для предотвращения повреждения при погрузке крупногабаритных ящиков и контейнеров	0602-1410	
219.	784-ДК	Введение дополнительного крепления трубопроводов ПОС в	0104-0602, 0604-1606, 1608-	

1	2	3	4	5
				13
		воздухозаборниках двигателей и замена безгофровой муфты на одногофровую	1710	
220.	785-ДК	Обеспечение герметичности клеммовых колодок системы пожаротушения	0104-1304	
221.	788-ДК	Замена реле времени ТВЕ-101В-2С выпуска 1977 г. на реле ТВЕ-101В-2С более позднего выпуска (с б.832-ДК)	0701-1301	
222.	789-ДК	Улучшение температурного режима и введение дополнительной подачи воздуха в Ф1 (с б. 790-ДК)	0104-1106, 1108-1207	
223.	790-ДК	р.1. Введение теплоизоляции трубопроводов СКВ от смешительных кранов до блок (с вкл. 1 и б. 789-ДК, 832-ДК, 1350-БДГ)	0104-1710	
224.	790-ДК	р.2. Замена влагоотделителя 2394Т на 5292 (с вкл. 1 и 2, б.832-ДК и 1350-БДГ)	0104-1710	
225.	790-ДК	р.3. Обеспечение герметичности между коробом вентиляции и распределительной панелью штурмана (с вкл. 1, б.832-ДК и 1350-БДГ)	0104-1710	
226.	790-ДК	р.4. Введение обдува блоков К-76 на земле при неработающей системе СКВ с помощью вентиляторов 5617 (с вкл. 1 и 2 ; б.789-ДК, 832-ДК, 1350-БДГ)	0104-1710	
227.	793-ДМ	Доработка маслозаправочной трубки в связи с заменой турбохолодильника	0104-1705	
228.	794-ДК	Замена шкворней на усиленные в системе управления хвостовым звеном закрылка СЧК и ОЧК	0104-1704	2100 + 100 пол.
229.	795-ДК	Установка защитного ограждения качалок управления	0106-1705	
230.	800-ДМ	р.1. Замена плафонов ПС-62 на ПС-62У	0104-1910	
231.	800-ДМ	р.2. Разовый осмотр кронштейнов плафонов ПС-62	0106-1107	
232.	803-ДК	Проверка и устранение зазора в сочленениях корневой нервюры и передней балки стабилизатора (с б. 832-ДК)	0910, 1005-1007, 1505-1506, 1010, 1110, 1205-1207, 1209, 1308, 1405, 1409	
233.	804-БДГ	Введение сигнализации по контролю АТ	0602-0603, 0902-1602	
234.	806-ДК	Замена подвижных соединений шарнирной проводки по подкосам гл. шасси	1308-1405, 1408-1510	

1	2	3	4	5
				14
235.	807-ДК	Замена трубопроводов линий всасывания гидросистемы на двигателях и пилонах	0104-1907	
236.	808-ДК	Замена шлангов подвода жидкости к цилиндрам тормозных щитков (с б. 832-ДК)	0104-1710	
237.	813-ДК	Замена карты контрольной проверки изделия	0104-1710	
238.	815-ДМ	Установка трафарета швартовки грузов на рампе /с вкл. 1/	0104-1610	
239.	816-ДК	Устранение затемнения сидением сопровождающих сигнальных табло «Выход»	0902-1508, 1510-1804	
240.	817-ДК	Обеспечение осевого перемещения коллекторов ПОС в предкрылке /с б. 441-ДК/	0104-0710	
241.	819-ДК	Осмотр и замена деталей из магниевых сплавов и нанесение герметика	04104-0707, 0709-0804, 0806-1104, 1107, 1109, 1111-1204, 1206, 1208, 1301-1303, 1305-1710	
242.	822-ДК	р.1. Замена проводов в осях колёс главных стоек шасси (с б. 832-ДК)	1301-2210, 2601-2605	
243.	822-ДК	р.2. Введение доп. крепления эл. жгута для устранения возможности разрушения ШРов датчиков УА-54 (с б. 832-ДК)	1301-2210, 2601-2605	
244.	825-ДК	Замена фланцев насосов ЭЦН-333М на усиленные между 7-9 НК СЧК и 27-28 НК ОЧК (с б. 832-ДК)	0104-0902, 0904-0904, 0906-1510	2500 пол.
245.	826-ДМ	Введение зашивки для защиты трубопроводов «Статики» и «Динамики» и обдува стекол в кабине штурмана.	0602-0603, 0902-0905, 1103-1104, 1201-1204, 1402, 1409-1410, 1509-1510, 1602	
246.	827-БУГ	Изменение расположения поправочных графиков у левого лётчика	0602-1602	
247.	829-ДК	р.1. Усиление упоров управляющих кареток дефлекторов закрылков по рельсам 1,4,5,7 (с вкл. 2,3)	0106-1804	
248.	829-ДК	р.2. Осмотр тяг хвост. звеньев закрыкл. на отсутствие люфта наконечника (с вкл. 2)	0106-0607, 0609-1804	
249.	829-ДК	р.3. Повышение надёжности крепления оси стакана тяги управления створкой предкрылка	0106-1710	
250.	829-ДК	Р.4. Разовый осмотр механизма раздвижки звеньев закрылков	0106-1804	
251.	830-ДК	Разовый осмотр управления предкрылками (с б.832-ДК)	0106-1603, 1607, 1701	

1	2	3	4	5
				15
252.	831-ДК	Замена кожухов рельсов предкрылков СЧК и ОЧК на усиленные (с б. 832-ДК))	0101-1802	
253.	832-ДК	Дополнение к бюллетеням	-	
254.	833-ДК	Введение дополнительного дренажного отверстия в каркасе крышки нижнего аварийного люка	0104-1607	
255.	837-ДК	Усиление ложементов для перевозки длинномерных грузов	1409-1602	
256.	838-ДК	Введение ограничителя скорости подачи топлива в конце заправки	0104-1506, 1508-1605, 1607-1607	
257.	839-ДК	Введение сигнальных ламп контроля регулировки КВ закрылков в крайних положениях и перерегулировка предкрылков (с б.832-ДК)	0104-1506, 1508-1605, 1607-1701	
258.	841-Э	Уточнение ИТЭ	-	
259.	843-Э	Уточнение ИТЭ	-	
260.	847-Э	Изменение ИТЭ	-	
261.	849-Э	Изменение ИТЭ	-	
262.	850-Э	Изменение ИТЭ	-	
263.	852-Э	Изменение ИТЭ	-	
264.	854-Э	Изменение ИТЭ	-	
265.	864-Э	Изменение ИТЭ	-	
266.	865-Э	Изменение ИТЭ	-	
267.	866-Э	Изменение ИТЭ	-	
268.	867-Э	Изменение ИТЭ	-	
269.	871-Э	Изменение ИТЭ	-	
270.	872-Э	Изменение ИТЭ	-	
271.	873-Э	Изменение ИТЭ	-	
272.	876-Э	Изменение ИТЭ	-	
273.	877-Э	Изменение ИТЭ	-	
274.	878-Э	Изменение ИТЭ	-	
275.	883-БЭ	Изменение ИТЭ	-	К б.1087-БЭГ
276.	884-Э	Изменение ИТЭ	-	
277.	888-Э	Изменение ИТЭ	-	
278.	895-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
279.	897-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
280.	898-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	

1	2	3	4	5
				16
281.	901-ДК	Проверка монтажа кронштейнов управления створками гл. ног шасси	0104-0110, 0202, 0209-0210, 0303-0902, 0904, 0906-1505, 1508-1510	
282.	903-ДА	Осмотр и доработка трансмиссии системы управления закрылками	0106-1510	
283.	909-ДК	р.1. Осмотр и устранение трещин на 43 шп. фюзеляжа	0104-1910	
284.	909-ДК	р.2. Усиление низа 43 шпангоута фюзеляжа	0104-1910	
285.	912-ДК	Автоматическое включение ПОС по сигналу от сигнализатора обледенения ИСО-16	0105-1910	Изм. ИТЭ по 860-Э
286.	913-ДМ	Уменьшение усилий на наружной ручке механизма открытия замков крышки контейнера аварийного плота	0104-1910	
287.	916-БУГ	Замена гаек на осях переднего шасси и введение тарированной затяжки	0602-1602	
288.	918-ДК	Замена редукторов винтовых механизмов в системе управления закрылками	0106-1804	
289.	919-ДК	Введение лючков между 16-17 и 31-33 носками на носовой части СЧК	0101-0910	
290.	923-БДГ	Изменение схемы электропитания ПОС хвостового оперения	0602-1410	
291.	931-ДМ	Введение выключателя для обеспечения уборки -выпуска шасси в случае отказа К.В. блокировки «земля-воздух»	0104-2010	
292.	932-ДК	Замена пружин подтяга двери штурмана в шахте аварийного покидания (с вкл. 1)	0104-0804, 0806-1606, 1608-1810	
293.	933-ДК	Спиливание контрящего зуба на траверсах главных ног шасси	0808-0810, 0904-1707, 1709-1904	
294.	934-ДК	р.1. Усиление 65 шпангоута фюзеляжа по достижении 2000 посадок (с вкл.1)	0106-2010	2000 пол.
295.	934-ДК	р.2. Усиление обтекателя шасси в зоне рамы 26 (с вкл. 1)	0104-0804, 0806-2010	2000 пол.
296.	936-ДК	Замена кронштейнов фиксации рычага походного положения подтрапников	0104-1707	
297.	937-Р	Замена крышек лючков по основным звеньям закрылков (с вкл. 1)	0101-1910	
298.	940-БУГ	Замена указателя ИВ-200 на УК-688	0602-2410	
299.	941-ДК	Замена трафаретов на задних стойках главного шасси	0201, 0203-0205, 0207-0303,	

1	2	3	4	5
				17
			0305-0308, 0310-0505, 0507, 0608-0901, 0903, 0905-1910	
300.	942-ДК	Усиление трансмиссии управления закрылками в центроплане с установкой срезных упоров на подъемниках №1	0104-0309, 0401-0607, 0609-1606, 1608-2010	
301.	943-ДК	Введение сигнализации отклонения руля высоты в положении + - 5° (с б. 832-ДК)	0101-2010	
302.	944-ДК	Усиление стенки переднего лонжерона ОЧК в зоне винта №5	0104-2110	2500 пол.
303.	945-ДК	Осмотр кронштейнов навески створок главного шасси (с вкл. 1 и б. 832-ДК)	0106-1505, 1602, 1707	
304.	948-ДМ	Замена реле ТКЕ 22П1Г в системе СПУ-8 на реле повышенной надежности ТКЕ22П1ГБ (при выходе из строя с б. 1350-БДГ)	0104-0607, 0609-0709, 0801-2104	
305.	949-ДК	Снятие КВ управления средней створкой грузолюка	0106-1410	
306.	950-ДК	р.1. Обеспечение зазора не менее 2 мм между штоками КВ и упором в системе замков открытого положения ср. створки грузолюка	0106-1606, 1608-2603, 2605-3105, 3107-3110	
307.	950-ДК	р.2. Замена упорных втулок и обеспечение зазоров в замках открытого положения ср. створки грузолюка (с б. 1912-БДГ)	1206-1505, 1507-1606, 1608-2110	
308.	950-ДК	р.3. Проверка регулировки механизмов КВ замков створок грузолюка	1501-1505, 1507-2603, 2605-3105, 3107-3110	
309.	951-ДК	Установка усиленных накладок, фиксирующих дверь штурмана	0104-0607, 0609-0709, 0801-0804, 0806-1606, 1608-1710	
310.	952-ДК	Усиление пружинного цилиндра стопорения руля высоты (с б. 832-ДК)	0106-0305, 0307-0804, 0806-0903, 0905-2109	
311.	953-ДК	р.1. Усиление низинок шпангоутов 4,5,9, и установка усиливающего профиля в зоне шп. 12,13 (с вкл.1,2,3,4,5)	0104-2210, 2601-2603	5000-1000 пол.
312.	953-ДК	р.2 Усиление обшивки в зоне шп. 6 и усиление заделки обшивки в зоне стр. 40 у шп.14-18 (с вкл.1,2,3,4,5)	0104-2210, 2601-2603	5000-1000 пол.
313.	953-ДК	р.3 Усиление стенки шп. 14 правого верх. угла лев. проёма под дверь (с вкл.1,2,3,4,5)	0104-0607, 0609-0610, 0702-0709, 0801-0807, 0809-2210, 2601-2603	5000-1000 пол.
314.	953-ДК	р.4. Усиление обшивки нижней панели фюзеляжа в зоне шпангоута 18 (с вкл.1,2,3,4,5)	0104-0607, 0609-0709, 0801-1810	5000-1000 пол.
315.	954-Э	Установление ресурса рулевым винтам с 06 выпуска с 01.01.77-1000 ч.		

1	2	3	4	5
				18
316.	955-ДК	Усиление балок 7 и 8 шпангоутов фюзеляжа (с вкл. 1)	0410-2209, 2601-2603	3000 пол.
317.	961-ДК	Замена хвостовой части и боковин верхнего обтекателя стабилизатора (с вкл.1)	0104-1210	
318.	964-ДК	Замена болтов крепления узлов навески на гермошворке	0104-2010	2500 пол.
319.	968-ДК	Замена компенсаторов в линии отбора воздуха от двигателей для продления ресурса	0602- 0603, 0902-0903, 1103-1104	3200 л.часов
320.	970-ДК	Разовый осмотр состояния диафрагмы г/аккумуляторов 445553-0 и замена на новые (из обменного фонда) (с б. 832-ДК)	0602, 0902-0903, 0905, 1103-1104, 1202-1203, 1409, 1509	
321.	973-ДМ	Изменение питания датчика обратной связи в блоке ИМАТ из ком-та САУ-1Т-2Б	0104-2104	
322.	974-ДМ	Вынос сигнализаторов СДУ топливной системы с лонжеронов на конструкцию носков и хвостиков крыла (с б. 1350-БДГ и 832-ДК)	0104-2104, 2106-2210, 2601-2603	
323.	975-ДК	Проверка установки профилей 1.7601.0810.100.043 на входных дверях	0104-1904, 1906-1910	
324.	977-ДК	Замена клапанов централизованной заправки топливом (с б. 832-ДК)	0104-2204, 2601-2602	
325.	981-ДК	Усиление каркаса нижней носовой части обтекателей шасси	0104-2310,2601-2604	
326.	982-ДК	Замена концевых выключателей на стойках главных ног шасси (с б. 832-ДК)	0203-0607, 0609-0709, 0801 - 2010, 2102-2310	
327.	983-ДК	Установка усиленного обтекателя дренажной трубы системы дренажа топливных баков	0103-2206,2208-2210	
328.	985-ДК	Осмотр винтов подъёмников в системах управления закрылками, предкрылками стабилизатором	0106-2101	
329.	986-ДК	Разовый осмотр и замена валов трансмиссии управления предкрылками	0106-1904	
330.	987-БУГ	Замена расходомера топлива РТМС 87-25 АТ на РТ2-ЗК	0602-2410	
331.	989-ДК	Установка защитного кожуха на кабели системы КИ1-2	0902-1204	
332.	991-ДК	Введение дополнительных лючков на предкрылках СЧК и ОЧК	0101-2410,2601-2605	

1	2	3	4	5
				19
333.	992-ДМ	Доработка системы речевой информации РИ-65 (с б.1350-БДГ п. 1)	0104^2310,2601-2602	
334.	994-БУГ	Перестановка приёмника температуры П-1 из г/бака на вход в радиатор для замера температуры жидкости	0602-2306	
335.	998-ДМ	Разрешение на использование БКК-18	0602-0603,0901-2009	
336.	999-ДК	Введение дренажного отверстия на стенке шп. 11 и контрольного лючка в отсеке Ф-1	0104-2410,2601-2604	
337.	1001-БДГ	Введение пятиминутной задержки автоматического отключения ПОС хв. оперения по сигналу сигнализатора интенсивности ИСО-16 (по сер.1907 с б. 912-ДК)	0602-2410	
338.	1002-ДК	Отключение ШРов от указателей температуры ПОС воздухозаборников СУ.	0104-1606, 1608-2207	
339.	1003-БДГ	Снятие контроля за температурой воздуха, поступающего на обогрев воздухозаборника двигателя	0602-2410	
340.	1004-ДК	Устранение пробуксовки фрикционной пары в редукторах системы управления спойлерами и стабилизатором	0602-2603	Доп.1353-БДГ
341.	1005-ДК	Установка защитного кожуха на приёмник П-77 в пилонах	0104-2310,2601-2604	Изм. ИТЭ по б.1039-Э
342.	1006-ДК	Введение дополнительного контроля и осмотр монтажа труб СКВ	0104-2010	
343.	1008-БУГ	р. 1. Подготовка места установки станции Р-861	0602-0905	Изм. ИТЭ по
344.	1008-БУГ	р.2. Замена изд. Р-851 на изд. Р-861	0602-0905	
345.	1009-ДК	Изменение регулировки механизма открытия гермошторки	0104-1606, 1608-2208	
346.	1010-ДК	Замена клапанов обратных 990-5-10	2601.2602	
347.	1011 -ДК	Замена пружинных стоек сервокомпенсаторов РН и элеронов	0101-1607	
348.	1012-БУГ	Установка унитаза со сливной ёмкостью УК-2-1 и панели слива ПС-2 (с вкл. 1)	0902-2410	Изм. ИТЭ по б.1079-БЭГ
349.	1013-ДК	Замена панелей дросселей холостой прокачки насосов на усиленные	0104-2410,2601-2603,2605	
350.	1016-ДК	Уменьшение осевых зазоров в узлах шлицшарниров гл. ног шасси (с б. 832-ДК)	0101-2310,2601-2603	

1	2	3	4	5
				20
351.	1017-ДК	Замена эл. магнитных переключателей 4038 на 6063 в системе ограничения расхода воздуха СКВ	0104-1304, 1306-1610	
352.	1018-ДК	Исключение непреднамеренного нажатия кнопки «Аррети-роваиие ЦГВ»	0104-0709,0801-1510	
353.	1019-ДК	Защитное покрытие пазов кронштейна навески пружинного цилиндра механизма открытия и закрытия дверей	1801-2205	
354.	1020-БУГ	Установка кнопки отключения автомата тяги на центральном пульте лётчиков	0603-2410	Изм. ИТЭ по Б.1149-БЭГ
355.	1022-Р	р.1. Ремонт элементов каркаса обтекателей рельсов закрылков (с б. 1350-БДГ)	0101-2610	Изм. ИТЭ по Б.1329-БЭГ
356.	1022-Р	р.2. Ремонт рельсов отклоняемой части обтекателей закрылков (с б. 1350-БДГ)	0101-0206, 0208-1006, 1008-1110, 1202-3006, 3008-3104,	
357.	1023-ДК	Устранение деформаций и среза окантовок подтрапников	0104-1310	
358.	1025-ДК	Осмотр кронштейнов крепления гидроаккумуляторов	0104-1606, 1608-2102	
359.	1026-ДК	Замена окантовок и жалюзи (левые) пилонов	0101-2310,2601-2605	
360.	1027-ДК	Замена противоуборочных тормозов и установка концевых выключателей в системе управления закрылками (с вкл. 1,2 и б. 832-ДК)	0101-2603,2605-2606	Доп.1345-БДГ
361.	1028-ДК	Увеличение надёжности работы системы СПУТ-4-1 (с б. 832-ДК, 1350-БДГ)	0101-2207,2601	
362.	1039-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	кб.1722-БЭ
363.	1040-Э	Изменение ИТЭ	-	К б. 1082-ДК
364.	1058-Э	Изменение ИТЭ	-	К 6.507-ДМ, 1111 ДМ
365.	1079-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К6.1012-ДК
366.	1081-ДК	Замена некондиционных тяг 1.7601.0861.700.001/002 управления крышками лючков загрузки ленты на боковых створках грузолюка	1905-2004	
367.	1082-ДК	Введение диодных искрогасящих контуров в схеме управления стабилизатором (с б. 832-ДК)	0104-2410,2601-2603	Изм. ИТЭ по б. 1040-Э

1	2	3	4	5
				21
368.	1085-ДМ	Изменение технологического разъёма нижней ленты по стыку центроплан СЧК и введение на ленте дренажных отверстий	0104-2410	Изм. ИТЭ по 6.1581-БЭГ
369.	1087-БДГ	Замена профиля герметизации на переднем торце рампы (с б. 1350-БДГ)	0602-0902, 0905-2303	Изм. ИТЭ по 6.883-Э, 1035-БЭ, 1220-БР
370.	1088-БДГ	Замена т/провода отбора воздуха на усиленный и замена трубопровода охлаждения компенсатора на шланг (с б. 1781-БДГ)	0602-2410	
371.	1090-ДК	Замена профилей крепления блока «ГНОМА» из к-та КШ-76 на усиленные (с б. 832-ДК)	0104-2610	
372.	1091-ДК	Исключение перепутывания проводов 12х160 в системе ПОС хвост, оперения	1501-2307	
373.	1092-ДМ	Замена командного прибора 5378Т с жёлтой полосой на прибор 5378Т с герметичными контактами(с б. 832-ДК)	0104-2210	Изм. ИТЭ по Б.1039-Э
374.	1106-ДК	Замена крышек люков -лазов по центроплану, СЧК и ОЧК на усиленные (с б. 1350-БДГ)	0602-2410	Изм. ИТЭ по Б.1054-Э
375.	1108-ДК	Обеспечение связи системы РСБН-7С с САУ-1Т-2Б по нагрузке	0104-2104, 2106-2109, 2201-2305, 2601	
376.	1111-БУГ	Исключение световой сигнализации ГОТК-2 на селекторе РТС в режиме ИЛС-ВОР изд. КУРС-МП	1103-2410	
377.	1113-БДГ	Изменение схемы связи СВС-1-72-1В с РСБН-7С	2302-2410	
378.	1115-БДГ	Снятие ограничительных упоров для втулок на щеках и кронштейнах крепления цилиндров управления поворотом колес носовой ноги (с вкл. 1)	0107-2410,2506,2508-2510	
379.	1116-БУГ	Замена СГШ-2К на СПП-2Ж на панели управления обогрева стеко.1 «12 А»	0902-2410	
380.	1120-БДГ	Исключение контроля механизма тангажа на маршруте САУ-1Т-2БТ	0608-2304, 0602, 0603	
381.	1121-БДГ	Усиление диафрагмы носовой части гондолы СУ. в зоне гап.1	0602-2410	
382.	1122-ДК	Замена захватов крюка лебёдки ЛПГ-3000А	0104-1106, 1108-1606, 1608-1610	

1	2	3	4	5
				22
383.	1123-БДГ	Замена pedalных замков крепления откидных крышек мотогондол на винтовые	0602-2806	
384.	1124-ДК	р. 1. Установка подгрузочных пружин на эл. механизм МП-100МТ в канале управления триммером РН (с б. 1350-БДГ)	0104-2603,2605-2803	
385.	1124-ДК	р.2. Разовая проверка эл. механизмов МП-100МТ (с б. 1350-БДГ)	0104-2603,2605-2803	
386.	1126-БДГ	Замена магниевых профилей пола рампы на дюралевые	0602-2010	
387.	1127-БДГ	Увеличение диаметров отверстий под маслѐнки кареток дефлекторов закрылка на нижней обшивке закрылка	0602-3602	
388.	1128-БДГ	Замена фонаря пилотов и штурмана	0602, 0603	Доп-1510-БДГ
389.	1129-БДГ	Обеспечение взаимозаменяемости агрегатов управления 1259В1 и 1259В3	0602,0603,0902-2409	
390.	1133-ДМ	Нанесение рисок на указателях ТУЭ-48 (при вып. бюл. 994-БУГ не включать)	0101-2310	
391.	1135-ДК	Исключение демонтажа опорной пяты рампы при установке съемных накладок по б. 655-ДК (при вып. 622 не включать)	0105-1410	
392.	1137-БДГ	Замена агрегатов КЭ26/1 выпуска до 15.12.81 г. (с б.1350-БДГ)	0602-3010	
393.	1138-БДГ	Замена обратных клапанов 990-5-6, 990-5-14	1001-2710	
394.	1141-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
395.	1154-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
396.	1156-БЭГ	По отмене бюл.835-Р	-	
397.	1163-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1234-БДГ
398.	1165-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1233-БДГ
399.	1167-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1237-БУГ
400.	1169-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б. 1197-БУГ
401.	1173-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1256-БДГ
402.	1174-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
403.	1175-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
404.	1177-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1257-БДГ
405.	1184-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
406.	1185-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1275-БУГ, 1327-

1	2	3	4	5
				23
				БЭГ
407.	1187-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1273-БУГ
408.	1188-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
409.	1189-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
410.	1190-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
411.	1191-ДМ	Установка изделия СЗМ	0902-0905, 1103-1104, 1108, 1201-1204, 1402, 1409-1410, 1509-1510, 1602, 1805	Доп. к 710-ДМ
412.	1192-ДМ	Замена изделий ДИСС-3П на ДИСС-013-С2М (отменяет бюл.494-ДК)	0104-2104	Доп.1993-БУГ, 1394-БУГ
413.	1194-БУГ	Оборудование места для установки системы СИВ-1-76 (с б. 1693-БУГ)	0902-2909, 3007	Изм. ИТЭ по 6.1154-БЭГ
414.	1197-БУГ	Замена приборов ЭП-309Т на ЭП-309Т серии 2 в регуляторах температуры РТА-32Т и отключение обратной связи РТА-32-9Т	0602-0603, 0803-0804, 0806-0807, 0810, 0902-3207	
415.	1199-БУГ	Доработка левой задней створки м/гондолы под насос регулятор НР-30КП (с б. 832-ДК)	0602-2410	
416.	1201-БДГ	Покрытие эмалью УР-175 внутренней поверхности осей штурвальных колонок	0602-2904	
417.	1213-БДГ	Усиление жалюзи продува гондолы и агрегатов двигателя и замена жалюзи , неправильно установленных	0602-1602	
418.	1214-БДГ	Замена агрегатов 5402Т выпуска 1979-1980 гг. на кондиционные	1510-2806	
419.	1215-БДГ	Р.1. Замена диафрагм, обшивок окантовок, лючков	0602-1110, 1202-2410	
420.	1215-БДГ	Р.2. Замена диафрагм, обшивок, окантовок лючков	2803-3009, 3105	
421.	1216-БУГ	Снятие дренажных трубок и переключение фаз при замене насосов ЭЦН-333М на ЭЦНГ-10С76	0602-2806	Изм. ИТЭ по Б.1128-БЭ, 1099-Р
422.	1217-БДГ	Пилоны. Осмотр и выполнение фасок в отверстиях узлов навески пилонов	0602, 0603	
423.	1232-БДГ	Замена клапана обратного 990-5-8 выпуска до 1.01.82 г.	1108-2404	
424.	1233-БДГ	Доработка и замена поплавковых клапанов и законцовок дренажных труб.(с вкл. 1)	0602-3010, 3303	Изм. ИТЭ по 1165-БЭГ
425.	1234-БДГ	Р. 1. Замена сигнализаторов СДУ2А-0,3 сер. 2 на СДУ2А-0,2 сер.2	0602-1204, 1402-2410	Изм. ИТЭ по Б.1163-БЭГ
426.	1234-БДГ	Р. 2. Замена датчиков сигнализаторов системы СПУТ4-1 на	0602-1204, 1402-2806	

1	2	3	4	5
				24
		датчики с пониженным уровнем заправки		
427.	1237-БУГ	Снятие цепей ликвидации изделия 023М	0602-2910	Изм. ИТЭ по б.1167-БЭГ
428.	1240-БУГ	Введение дополнит. дренажных отверстий в обтекателях шасси	0602-2904	
429.	1241-БДГ	Устранение перепутывания фаз питания ВК-90М от ПТ-125Ц и шин РУ-25 (дор. по б. 562-ДК)	0602-0905	Аннулирует б.562-ДК
430.	1246-БДГ	Проверка материала трубок шарнирной проводки главных ног шасси и их замена	3007, 3009	
431.	1249-БУГ	Отключение питания цепи ликвидации изд.»023» (для экспл. СР30-2)	0602-2910, 3007	
432.	1251-БДГ	Замена дюралевок кронштейнов механической связи между спойлерами на стальные	0602-1110, 1202-3602	3600 л.час.
433.	1252-БДГ	Усиление крепления стенки с профилем балки по стр. 9 в зоне шп. 43-45	0602-3408	5000-1000 пол.
434.	1253-БДГ	Усиление тяг управления хвостовыми звеньями закрылка (с вкл.1, б. 1350-БДГ и б. 1517-БДГ, 1492-БЭГ)	0602-3408	2000 пол.
435.	1254-БДГ	Осмотр состояния и устранение потертости эл. жгута в штурвальной колонке	0602-1910	
436.	1255-БДГ	Замена рычагов концевых выключателей на больших створках в системе управления уборкой-выпуском главных ног шасси	0602-2009	
437.	1256-БДГ	Исключение ложных отключений отбора воздуха от двигателей по сигналу от агрегатов 5447Т	0602-2610	
438.	1257-БДГ	Р. 1. Восстановление связи аппаратуры «СЗМ» с «РИ-65» и изменение схемы распределения речевых сообщений между членами экипажа (с вкл. 1)	0602-3009	Доп. к 992-ДМ
439.	1257-БДГ	Р. 2. Замена реле РЭС10РС4524,314 на РЭС10РС4529031-13 в коробке К20 (с вкл.1)	3101-4004	---/--
440.	1258-БДГ	Замена верхней сотовой панели хвостовой части ОЧК	2909-2910	
441.	1259-БДГ	Предотвращение выработки нижнего звена складывающегося подкоса	0602-2310	Изм. ИТЭ по б.874-БЭГ
442.	1261-БДГ	Изменение заделки концов проводов, подходящих к КВ А-4195-0	0602-0603, 0803-0804, 0806-0807, 0810, 0902-3006, 3008-3009	
443.	1263-БДГ	Замена гермоввода на гермопроводник для высокочастотного	0602-0802, 0805, 0808-0809,	Отменяет

1	2	3	4	5
		кабеля АРК-15М	0901-2410	Б.626-ДК
444.	1266-БДГ	Замена заслонок 4149Т на заслонки 4149ТМ с усиленными корпусами в высотном отсеке СКВ (с б. 677-ДК и 1350-БДГ)	0104-1401	
445.	1268-БДГ	Повышение устойчивости носовой стойки шасси	0602-3303	
446.	1269-БДГ	Усиление нижних обшивок сотовых клиновидных панелей ХЧК (с вкл. 1 и 2)	0602-3408	
447.	1270-БУГ	Обеспечение доступа к маслѐнкам замков входных дверей	1402-3302, 3304-3406	
448.	1272-БУГ	Замена предохранителей в цепях системы ПОС хвостового оперения (с б. 1350-БДГ)	0602-3408	
449.	1273-БУГ	Замена сигнала «Опасная высота» на «Н Реш»	3007, 3009-3408	
450.	1275-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1327-БДГ
451.	1278-БЭГ	Замена таблиц поправок к высотомерам при переходе на 2 этап вертикального эшелонирования	0602-0603, 0902-3408	
452.	1291-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1349-БУГ
453.	1295-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1356-БУГ
454.	1296-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1360-БУГ
455.	1303-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1373-БДГ
456.	1304-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1377-БДГ
457.	1316-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1392-БДГ
458.	1318-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К. б.1394-БДГ
459.	1319-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1395-БДГ
460.	1320-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1450-БДГ
461.	1321-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б. 1022-Р
462.	1323-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1396-БДГ
463.	1324-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1399-БУГ
464.	1325-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1451-БДГ
465.	1327-БДГ	Устранение возможности перегорания нагревателей-сигнализаторов ДО-206 сер.2 в режиме остановки двигателей (с вкл.1)	0602-3602	Изм. ИТЭ по б.1275-БЭГ
466.	1328-БУГ	Замена изделия «Гроза-76М» на подсистему КП-3А (с бюл.1350-БДГ)	3007, 3009, 3105	Изм. ИТЭ по б.1280-БЭГ
467.	1329-БДГ	Установка теплоизолирующей шторы, отделяющей рампу от груз. кабины (с б. 664-ДК)	0602-1405	

1	2	3	4	5
				26
468.	1330-БУГ	Установка блока концевых выключателей СДС и замена рукояток штурвала (с вкл. 1 и 2)	0602-4509	
469.	1331-БДГ	Проверка и обеспечение правильности регулировки замков закрытого положения створок грузолюка	1509-3303	
470.	1333-БУГ	Введение сигнала на РИ-65 об отказе обогрева аккумуляторных батарей	0602-3710	Изм. ИТЭ по 6.1282-БЭГ
471.	1334-БУГ	Введение параллельного подключения фильтров сливных магистралей (с вкл. 1)	0602-3710	Изм. ИТЭ по 6.1281-БЭГ
472.	1339-БДГ	Замена подшипников ШС-30 на ШН-30Ю в ушковом болте рулевого цилиндра пер. шасси	0602-4004	
473.	1340-БДГ	Замена подшипников на основных каретках рельс и на управляющих каретках 1,4,5,7 закрылка	0602-4006	2700 ⁺³⁰⁰ пол.
474.	1341-БДГ	Устранение выработки обшивки в сотовых панелях хв. части крыла по головкам втулок замков УН-20-90 (с вкл. 1)	0602-3602	
475.	1344-БДГ	Планер. Крыло. Замена секций тормозных щитков на усиленные (с б. 1350-БДГ)	0602-3902	
476.	1346-БДГ	Доработка тяг управления для обеспечения использования их в связи с выработкой от направляющих роликов	0602-4004	
477.	1347-БДГ	ВСУ. Замена титановых выхлопных патрубков ТА-6А на стальные	0602-3408	
478.	1349-БУГ	Перевод питания сети пылесосов с постоянного тока на переменный	0902-3009, 3105	Изм. ИТЭ по 6.1291-БЭГ
479.	1350-БДГ	Уточнение бюллетеней (с вкл. 1)	-	
480.	1352-БУГ	Замена сигнализаторов СДУ при выполнении бюл. 974-ДМ и с выполненным бюл. 974-ДМ	0602-2009	
481.	1353-БДГ	Устранение пробуксовки фрикционной пары в редукторах системы управления спойлерами и стабилизатором	0602-2303	Доп. к 1004-БДГ
482.	1356-БУГ	Введение в МСРП-64 записи сигнала виброскорости на задней подвеске двигателей (с вкл. 1)	0602-6603	
483.	1357-БДГ	Замена материала защитных трубок электропроводов датчиков УА-53 на носовой стойке шасси	0602-4305	Изм. ИТЭ по 6.1855-БЭГ
484.	1360-БУГ	Обеспечение контроля фазного напряжения 115В аэродромного источника до его подключения на бортсеть	0602-0603, 0803-0804, 0806-0807, 0810, 0902-2610	Изм. ИТЭ по 6.1296-БЭГ

1	2	3	4	5
				27
485.	1361-БДГ	Проверка зазора между трубами слива конденсата и тягами управления	0106-3401	
486.	1362-БДГ	Стендовое оборудование	-	
487.	1364-БДГ	Улучшение обдува блока 6ЭМ-2 системы КП-3	0602-0802, 0805, 0808-0809, 0901-3006, 3008, 3010-3104, 3106-3602	
488.	1372-БДГ	Водило. Наземное оборудование.	-	
489.	1373-БДГ	Изменение регулировки механизма открытия гермостворки (доп. к б. 1009-ДК)	0602-3902	Изм. ИТЭ по б.1303-БЭГ
490.	1374-БДГ	Введение хомута для дополнительного крепления жгута в ЦРУ-37	0602-4004	
491.	1377-БДГ	Р.1. Замена трафаретов сигнализации углов установки лопаток ВНА	0602-1510	Изм. ИТЭ по б.1304-БЭГ
492.	1377-БДГ	Р.2. Изменение цвета фильтров сигнализаторов положение ВНА	0602-3810	--/--
493.	1386-БДГ	Замена приёмника полного давления ППД-1М на ППД-1М серии 2	0602-3009	Изм. ИТЭ по б.1288-БЭГ
494.	1388-БДГ	Замена кронштейнов крепления цилиндров управления створками основного шасси из магниевого сплава на кронштейн из АК-6	0602-1110, 1202-1907	
495.	1390-БДГ	Р.1. Доработка переливных отверстий в рёбрах нижних панелей агрегатов крыла	3602-3901	
496.	1390-БДГ	Р.2. Осмотр отверстий в стенках 8 и 36 н.к. под установку дренажных клапанов расходных секций	3602-3901	
497.	1392-БДГ	Замена концевых выключателей с микровыключателями А-801 на концевые выключатели с микровыключателями АМ-800К в системе управления грузозюком (с вкл. 1 и 1912-БДГ)	0602-0802, 0805, 0808-0809, 0811-3009, 3105	Изм. ИТЭ по б.1316-БЭГ
498.	1393-БДГ	Усиление съёмных панелей и ремонт обшивки обтекателей шасси в зоне появления трещин	0602-5302	
499.	1394-БУГ	р.1. Замена индикатора ИП на ИП-1 в системе ДИСС-013-С2М на изделиях доработанных по бюл.1192-ДМ (доп. 2 к б. 1192-ДМ)	0602-2104	Изм. ИТЭ по б.1318-БЭГ
500.	1394-БУГ	р.2. Установка системы ДИСС-013-С2М с индикатором ИП-1 на изделиях не доработанных по бюл. 1192-ДМ (доп. 2 к б. 1192-ДМ)	0602-2104	--/--

1	2	3	4	5
				28
501.	1394-БУГ	р.3. Замена системы ДИСС-013-С2 на ДИСС-013-С2М (доп.2 к б.1192-ДМ и б.1993-БДГ)	2302-4004	--/--
502.	1394-БУГ	р.4. Замен. и введение проводов на изделиях прошедших доработку по документации ОГК (доп. 2 к б. 1192-ДМ)	0602-4004	--/--
503.	1395-БДГ	Доработка трафарета на створке щитка зарядки и стравливания кислорода	0602-4004	Изм. ИТЭ по б.1319-БЭГ
504.	1396-БДГ	Замена приёмника температуры П-69-4 на П-104	2302-4004	Изм. ИТЭ по б.1323-БЭГ
505.	1399-БУГ	Обеспечение регистрации системой МСРП-64 основных параметров силовой установки (с вкл. 1)	0602-4210	Изм. ИТЭ по б.1324-БЭГ
506.	1400-БДГ	Замена носков основных звеньев закрылков СЧК и ОЧК на усиленные (с вкл. 2)	0602-4004	Отменяет б.978-ДК
507.	1402-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
508.	1405-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1428-БУГ
509.	1407-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1434-БДГ
510.	1414-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1439-БУГ
511.	1419-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1446-БДГ
512.	1424-БДГ	Р.1. Замена эл. обогреваемых носков стабилизатора на эл. обогреваемые носки новой конструкции (с б. 1710-БДГ)	0602-4004	
513.	1424-БДГ	Р.2. Замена эл.обогреваемых носков стабилизатора на эл. обогреваемые носки новой конструкции (с б. 1710-БДГ)	4305	
514.	1424-БДГ	Р.3. Замена эл. обогреваемых носков стабилизатора на эл. обогреваемые носки новой конструкции (с б. 1710-БДГ)	4507-4509, 4608	
515.	1425-БДГ	Замена скоб фиксаторов сидений экипажа на усиленные	0602-3604	
516.	1426-БДГ	Исключение ложного срабатывания тормозов закрылков ТЭМ-4 от кратковременных сигналов (с вкл. 1 и бюл. 1027-ДК)	0602-4004, 4305	Изм. ИТЭ по б.1403-БЭГ
517.	1427-БДГ	Целевая проверка и доработка системы ССП-2А сер. 2 на предмет устранения возможного ложного срабатывания (в эксплуатации)	3601-4004	
518.	1428-БУГ	Замена РВ-5 (литер Э) на РВ-5М (литер Э)	0602-4608	Изм. ИТЭ по б.1405-БЭГ
519.	1429-БДГ	Осмотр и доработка жгута кия, подходящего к микровыключателям автомата перестановки стабилизатора	0602-1204	
520.	1431-БДГ	Усиление узлов навески обтекателей рельсов закрылков СЧК и	0602-4909	Изм. ИТЭ по

1	2	3	4	5
				29
		ОЧК (с вкл. 1,2,3 и б.1779-БДГ, отменяет б.537-ДК)		6.1570-БЭГ
521.	1433-БДГ	Установка герметичной чашки для исключения попадания воды в колбу СИ-2	0602-2010	
522.	1434-БУГ	Введение защиты ТХ2280Т на «нерасчётных» режимах (с вкл. 1 и 2 и б. 1758-БДГ и 1939-БУГ)	0902-4004, 4305	Изм. ИТЭ по б.1407-БЭГ
523.	1435-БДГ	Доработка замков багажных люков и входных дверей (с вкл. 1 и 2)	3407-3901	
524.	1436-БДГ	Выявление подварки сварных швов на баллонах УБШ-25/150 и замена некондиционных баллонов	0602-3602	
525.	1437-БДГ	Фюзеляж. Осмотр и усиление замковой части боковых панелей фюзеляжа по стр.24 между 51-67 шп.	0602-4004	При КР выполняется б.1609-БДГ
526.	1438-БУГ	Отключение системы подачи огнегасительного состава во внутренние полости двигателей и системы сигнализации о пожаре в этих полостях	0602-4108	Изм. ИТЭ по б.1476-БЭГ
527.	1439-БУГ	Снятие системы подачи огнегасительного состава во внутренние полости мотогондол	0602-4004	Изм. ИТЭ по б.1414-БЭГ
528.	1446-БДГ	Введение в трубопроводы на панели НГ компенсирующих звеньев	0602-0802, 0805, 0808-0809, 0901-4410	Изм. ИТЭ по б.1419-БЭГ
529.	1447-БДГ	Замена материала тройников с АК-6 на С-45 в линии слива кранов ГА163/16 г/системы управления грузолоком	0602-3710	
530.	1448-БУГ	Установка стальных втулок в отверстия под болты крепления серёг с подшипниками к кронштейнам навески РВ	0602-4508	Доп. 1203-БРГ
531.	1449-БДГ	Предотвращение появления раковин на шаровом яблоке подшипника оси вращения стабилизатора, нанесение смазки и проверка осевого зазора (с вкл. 1,2 и б. 1964-БДГ)	0602-4608	
532.	1450-БДГ	Замена разрушенных заклёпок на лобовиках предкрылков в зоне гермокамеры	0602-4310	Изм. ИТЭ по б.1320-БЭГ
533.	1451-БДГ	Исключение случаев отказа эл. механизма системы стопорения Р.Н.	0602-3602	Изм. ИТЭ по б.1325-БЭГ
534.	1452-БДГ	Система управления самолетом. Установка карданов с металлофторопластовыми втулками в системе управления предкрылками	0104-1310	Изм. ИТЭ по б.1549-БЭГ, 1220-БРГ
535.	1453-БДГ	Основная опора шасси и створки замена титановых тяг разворота на стальные	0104-0802, 0805, 0808-0809, 0901-2404, 2602-2605	Отменяет бюл.972-ДМ

1	2	3	4	5
30				
536.	1454-БДГ	Замена подшипников ШСН-8Ю навески триммеров элеронов	0602-4608	Изм. ИТЭ по б.1475-БЭГ
537.	1456-БДГ	Усиление съёмных крышек люков носовой части ОЧК (с вкл. 1)	0602-4608	Изм. ИТЭ по б.1202-БРГ
538.	1457-БДГ	Замена г/замков ГА-111 на г/замки ГА-111 доработанной конструкции и угольников на дроссели на цилиндрах тормозных щитков (с вкл.1)	0602-4610	Изм. ИТЭ по б.1479-БЭГ
539.	1459-БДГ	Доработка кронштейна для подъёма гл. стоек шасси при смене колес (с вкл. 2 и б. 1350-БДГ)	0602-4501	
540.	1460-БУГ	Усиление ступенек лестницы в кабину пилотов	0602-1410	
541.	1461-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1449-БДГ
542.	1462-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1341-БДГ
543.	1465-БЭГ	Норма расхода зап. частей и материалов	-	
544.	1472-БЭГ	Уточнение РТО	-	
545.	1475-БЭГ	Уточнение ИТЭ	-	К б.1454-БДГ
546.	1476-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1438-БУГ
547.	1478-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1456-БДГ
548.	1479-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1457-БДГ
549.	1480-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1459-БДГ
550.	1483-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1504-БДГ
551.	1484-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1505-БУГ
552.	1485-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1506-БДГ
553.	1488-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1513-БДГ
554.	1490-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1515-БУГ
555.	1492-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1253-БД
556.	1493-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1518-БДГ
557.	1495-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1522-БДГ
558.	1496-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1524-БДГ
559.	1497-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1529-БУГ
560.	1498-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1530-БДГ
561.	1499-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1512-БДГ
562.	1500-БЭГ	Изменение РТО	-	К б.1532-БДГ
563.	1502-БДГ	Разовый инструментальный контроль поршней гл. ног шасси (с вкл. 1 и 2)	0602-4004, 4305	

1	2	3	4	5
				31
564.	1503-БДГ	Исключение возможного проворачивания защитного шланга эл. жгутов носовой стойки шасси (с вкл. 1)	0602-4110, 4305, 4909	Доп. к б.1357-БДГ
565.	1504-БДГ	Устранение люфта кронштейна крепления КВ АМ-800К, установленного на верхнем звене шлицшарнира гл. стоек шасси (с вкл. 2)	0602-3902	Изм. ИТЭ по б.1483-БЭГ
566.	1505-БУГ	Р.1.Установка системы «Омега» фирмы «Маркони» и второго комплекта И-11-76	3601-3601	Изм. ИТЭ по б.1484-БЭГ
567.	1505-БУГ	Р.2.Установка второго комплекта системы И-11-76	3902-3902, 4004	
568.	1506-БДГ	Замена реле выдержки времени УВВ7-0, 05 на УВВ7-0,1 в системе автомата торможения	0602-4610	Изм. ИТЭ по б.1485-БЭГ
569.	1510-БДГ	Замена фонарей пилотов и штурмана	0602-0603	доп. к б. 1128-БДГ
570.	1512-БДГ	р.1. Замена горизонтальных и вертикальных осей карданов кареток (с б. 1776-БДГ и вкл. 1)	0602-0603, 0803-0804, 0806-0807, 0810, 0902-1110, 1202-1510	4500 пол. Изм. ИТЭ по б.1499-БЭГ
571.	1512-БДГ	р.2. Замена горизонтальных осей карданов кареток (с б. 1776-БДГ и вкл. 1)	1602-4509	4500 пол. Изм. ИТЭ по б.1499-БЭГ
572.	1512-БДГ	р.3. Замена вертикальных осей карданов кареток закрылков (с б.1776-БДГ и вкл. 1)	1602-4509	4500 пол. Изм. ИТЭ по б.1499-БЭГ
573.	1513-БДГ	Введение маркировки правильного положения кронштейнов навески рельсов (с вкл. 1)	0602-4004, 4305	Изм. ИТЭ по б.1488-БЭГ
574.	1515-БУГ	Введение блокированного устройства на механизм управления остановом двигателя	0602-3303	Изм. ИТЭ по б.1490-БЭГ
575.	1516-БДГ	Замена болтов крепления узлов навески рельсов и дефлекторов закрылков	0602-	Через каждые 2400 ⁺¹⁶⁰ пол.
576.	1517-БДГ	Усиление выходных тяг управления хвостовыми звеньями закрылков (доп. 2 к бюл.1253)	0602-3408	2000 пол. Изм. ИТЭ по б.1492-БЭГ
577.	1518-БДГ	Усиление отдельных деталей закрылков ОЧК и СЧК (с вкл. 1 и б. 1756-БДГ, 1799-БДГ, 1856-БДГ)	0602-4608	4500 пол.
578.	1520-БУГ	Изменение крепления цепочки стопорной шпильки крышки люка лаза киля	0602-4608	
579.	1522-БДГ	Доработка паза щёк замков открытого положения средней	0602-0603, 0902-4909	Изм. ИТЭ по

1	2	3	4	5
				32
		створки гр. люка		б.1495-БЭГ
580.	1524-БДГ	Устранение разрушения трубопроводов СКВ в месте приварки кронштейнов 1.7601.7620.525,-530	0602-3602	Изм. ИТЭ по б.1496-БЭГ
581.	1526-БЭГ	Нормы расхода запасных частей	-	
582.	1530-БДГ	Замена турбохолодильника 2280Т на 2280Т-01	0602-5801	Изм. ИТЭ по б.1498-БЭГ
583.	1531-БДГ	Проверка горловин баллонов УБШ-25/150 на кондиционность и в случае необходимости замена	3007, 3009-3902	
584.	1532-БДГ	Ремонт окантовки аварийного люка в районе шп. 11 при обнаружении глубокой коррозии	0602-5201	Изм. ИТЭ по б.1500-БЭГ
585.	1533-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1030-Э
586.	1534-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1553-БУГ
587.	1535-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	Изм. ИТЭ по б.1551-БЭГ
588.	1538-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	к 1556-БДГ
589.	1542-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
590.	1543-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1560-БУГ
591.	1547-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
592.	1548-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1567-БД
593.	1549-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1452-БУГ
594.	1551-БДГ	Введение предварительного прогрева воздухо-воздушного радиатора (б.1795-БДГ)	0602-3510, 3603-4305	Изм. ИТЭ по б.1535-БЭГ
595.	1552-БДГ	Р.1. Система уборки и выпуска шасси и управления створками	3105-4509	
596.	1552-БДГ	Р.2. Сигнализация дверей. Замена концевых выключателей на кондиционные	3105-4509	
597.	1553-БУГ	Демонтаж аккумуляторной рамы Р-3 из к-та аппаратуры И-11-76 (вкл. 1)	3407-3510, 3603-3901, 3903-4003, 4005-4305	Изм. ИТЭ по б.1534-БЭГ
598.	1554-БДГ	Проверка диаметра проточки вилки кардана на соответствие размера	0602-4509	
599.	1555-БДГ	Усиление шпангоутов 38-40, 46-48 фюзеляжа между стр. 25-26, в зоне установки жёсткостей под кронштейны тяги разворота шасси	0602-4909	2500 пол.
600.	1556-БДГ	Доработка носков сервокомпенсаторов и триммеров Р.Н. (с доп. б. 1797-БДГ)	0602-5201	5000 л. час. Изм. ИТЭ по

1	2	3	4	5
				33
601.	1558-БДГ	Исключение выработки в деталях проводки управления триммером РН	0602-4909	6.1538-БЭГ 3000 пол. Изм. ИТЭ по 6.1542-БЭГ
602.	1559-БДГ	Введение гарантированного зазора между створкой и зашивкой носовой части крыла	0602-4004	
603.	1560-БУГ	Введение звуковой сигнализации застопоренного положения рулей (вкл. 1 и бюл.1399-БУГ)	0902-4509	
604.	1561-БДГ	Обеспечение установки и легкосъёмности отбойников	1402-4509	
605.	1562-БДГ	Доработка вилок силовых тяг швартовочного приспособления	0902-4608	
606.	1564-БДГ	Изменение монтажа кабеля 300 изд. КП-3А для повышения надёжности работы	0602-3710	
607.	1566-БДГ	Замена магниевых фитингов в зоне узлов навески средней створки грузолюка на фитинги из АК-6	0602-4909	
608.	1567-БДГ	Устранение появления прижоговых трещин на хромированной поверхности поршней амортизаторов гл. ног шасси (с б. 1701-БДГ)	0602-3407	Изм. ИТЭ по 6.1548-БЭГ
609.	1569-БУГ	Система электроснабжения. Установка блока БКН-115В	0902-5110, 0602-0603, 0803-0804, 0806-0807, 0810	Изм. ИТЭ по 6.1571-БЭГ
610.	1570-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1431-БДГ
611.	1571-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1569-БУГ
612.	1573-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1601-БУГ
613.	1574-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1602-БДГ
614.	1579-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1626-БДГ
615.	1581-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
616.	1583-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
617.	1584-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
618.	1586-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1612-БУГ
619.	1591-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1619-БЭГ
620.	1595-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1624-БДГ
621.	1596-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1625-БУГ
622.	1598-ИТЭ	Изменение ИТЭ	-	
623.	1601-БУГ	Замена лентопротяжного механизма МЛП-14-6 на накопитель КБН-1-1 в МСРП-64	0602-0603, 0902-2305, 2307-2903, 2905-3006, 3008-3104,	Изм. ИТЭ по 6.1753-БЭГ

1	2	3	4	5
			3106-3907, 3909-4304, 4306-4608	34
624.	1602-БДГ	Замена приёмников П-77 вар. 2 на датчики П-109 в подсистемах СКВ «Отбор горячего воздуха от двигателей» (с вкл. 1,2)	0602-4908	Изм. ИТЭ по 6.1574-БЭГ
625.	1606-БДГ	Предотвращение возможности повреждения хрома на поршне амортизатора гл. шасси (с вкл. 2)	3302-4608	
626.	1607-БДГ	Исключение разрушения болта крепления боковой балки к шп. 41	0602-3009	
627.	1609-БДГ	Усиление замковой части панелей фюзеляжа между шп.51-67 (с вкл. 1)	0602-4004	2000 пол.
628.	1612-БУГ	Изменение конфигурации рычагов управления реверсом	0602-5302	Изм. ИТЭ по 6.1586-БЭГ, 1221-БРГ
629.	1615-БУГ	Подключение 3-го комплекта аппаратуры И-11-76	4507-4509, 4608	
630.	1617-БДГ	р.1. Замена болтов УН51-8 на болты с хромированной гладкой частью (с вкл.1)	0602-4608, 4909	
631.	1617-БДГ	р.2. Замена подшипников ШС8Ю на ШН8Ю в тягах управления створок (с вкл. 1)	0602-5303	
632.	1619-БУГ	Обеспечение аварийного выпуска шасси при разгерметизации 2-х г/систем (с 6.1872-БУГ и вкл. 1,2)	0602-5302, 5601	Изм. ИТЭ по 6.1591-БЭГ
633.	1620-БДГ	Замена указателей аппаратуры РВ-5М литер. Э на указатели с введённым контролем	4608, 4909	Изм. ИТЭ по 6.1992-БЭГ
634.	1623-БДГ	Замена вытяжных заклёпок крепления стыковочных лент хв. части обтекателей осн. ног шасси (с вкл. 1)	0602-5303	
635.	1624-БДГ	Обеспечение замера люфтов подъёмника стабилизатора	0602-5410	Изм. ИТЭ по 6.1595-БЭГ
636.	1625-БУГ	Изменение регулировки КВ, установленных на РУД, с взлётно-го режима на номинальный	0602-5302	Изм. ИТЭ по 6.1596-БЭГ
637.	1626-БДГ	Доработка воздухозаборного канала (аннулирует бюл.1260-БРГ,1179-БЭГ)	0602-5302	Изм. ИТЭ по 6.1579-БЭГ
638.	1628-БДГ	Замена ослабленных заклёпок в продольном шве крепления панелей фюзеляжа (с вкл. 1)	0602-5303	
639.	1632-БДГ	Установка усиливающих накладок на 41 шп. фюзеляжа (с вкл.	0602-2510	3500-6000 пол.

1	2	3	4	5
		1,2,3)		35
640.	1633-БДГ	Осмотр тросов спойлеров, рулевых машинок РВ, РН, элеронов. Замена роликов на ролики с расширенной канавкой	0602-5301	
641.	1634-БРГ	РК. Раздел 057, 058. Защитные покрытия. Уточнение текста	-	
642.	1636-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1671-БУГ
643.	1637-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1672-БУГ
644.	1639-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
645.	1640-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1676-БДГ
646.	1642-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1681-БЭГ
647.	1644-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1682-БДГ
648.	1646-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1685-БДГ
649.	1647-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
650.	1648-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
651.	1652-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
652.	1653-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1694-БУГ
653.	1655-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1679-БУГ
654.	1657-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1705-БУГ
655.	1667-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
656.	1668-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1758-БДГ
657.	1669-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1753-БЭГ
658.	1670-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
659.	1671-БУГ	Установка сумки для спасательных жилетов	4507-4509, 4608, 5201, 5301-5302	Изм. ИТЭ по 6.1636-БЭГ
660.	1672-БУГ	Установка переключателя индикации навигационных параметров аппаратуры «Омега» (с вкл. 1)	3601-3602, 3902, 4004, 4507-4509, 4608	
661.	1673-БДГ	Усиление соединений секций спойлеров (с вкл. 1 и 2)	0602-6003	Совм. с 1251-БДГ
662.	1674-БУГ	Введение регулировки яркости «день-ночь» светосигнализаторов противообледенительной системы	0602-4609	Изм. ИТЭ по 6.1639-БЭГ
663.	1676-БДГ	Усиление боковой обшивки укороченного заднего зализа, усиление стенки (с вкл. 1 и 2)	0602-4305	
664.	1677-БДГ	Введение дренажных отверстий на жёсткости крышек люков зализа	0602-4608	
665.	1678-БДГ	Проверка отверстий под болты на жесткости крепления верхнего бустера Р.Н. и при необходимости доработка	0602-4909	

1	2	3	4	5
				36
666.	1679-БУГ	Оборудование изделий устройством УОАП-72	0902, 1104, 1204, 1510, 1907, 2303, 2803, 3302-3602, 4508, 5302-6002	
667.	1681-БУГ	Замена резервных посадочных мест под огнетушители ОФ-7 на места под ОР-2-6	0206-5302	
668.	1682-БДГ	Замена водосборника для исключения попадания воды из форточки фонаря на блоки (с вкл. 1)	0602-4305, 4507-4608	
669.	1685-БДГ	Установка защитных чехлов на электромеханизмы кранов питания топливом	0602-4508	
670.	1687-БЭГ	Нормы расхода зап. частей и материалов	-	
671.	1692-БДГ	Наземное оборудование. Буксировочное водило	-	
672.	1693-БУГ	р.1. Оборудование места для установки системы «СИБ-1-76»	3007	
673.	1693-БУГ	р.2. Обеспечение зазора между экраном ИВ-76 и КПП-75 на приборной доске летчиков	0902-3104, 3106-4304, 4306-4608	
674.	1694-БУГ	Усиление входных дверей кабины экипажа и туалета	0602-4608	
675.	1695-БДГ	Замена крышек люков датчиков топливомеров по центроплану, СЧК, ОЧК	0602-6003	
676.	1697-БДГ	Доработка зализа центроплана в зоне стыка с задним лонжероном крыла	0602-5302	
677.	1698-БДГ	Защита эл. проводки, подходящей к датчикам юза УА-54 (с вкл. 1)	0602-5403, 5405-5501, 5503-5709	
678.	1700-БДГ	Осмотр и доработка продольных стыковых балок центроплана с фюзеляжем в зоне шп. 45	0602-3104, 3106-5302	
679.	1701-БДГ	Замена поршней амортизаторов главных ног шасси (с бюл. 1567-БДГ и вкл.1)	0602-3407	
680.	1705-БДГ	Исключение попадания троса лебедки тельфера на реборду неподвижного блока	0602-5302	
681.	1706-БДГ	Устранение разрушения кронштейнов антенны СЗМ	0602-0603, 0902-2910, 3007-4909	
682.	1710-БДГ	Изменение порядка доработки по замене носков стабилизатора	по бюл. 1424-БДГ	
683.	1713-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	
684.	1715-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	
685.	1717-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации (доп. К 1039-БЭ)	-	К 6.1769-БДГ
686.	1722-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1781-БДГ

1	2	3	4	5
				37
687.	1724-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
688.	1726-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	
689.	1728-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации, РТО	-	
690.	1729-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	
691.	1731-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1790-БДГ
692.	1732-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1794-БДГ
693.	1733-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1780-БДГ
694.	1734-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1796-БУГ
695.	1736-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1800-БУГ
696.	1737-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	
697.	1739-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1807-БУГ
698.	1742-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1813-БДГ
699.	1743-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	
700.	1745-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1821-БДГ
701.	1747-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	Доп.к 6.1318-БЭВ
702.	1751-БДГ	Замена конусных проточек в шарнирных звеньях гидропроводки	0601-1602, 1608-1610	
703.	1752-БДГ	Усиление гермовторки 67 шпангоута	0105-4004	
704.	1753-БДГ	Введение уплотнения в стакан среднего узла гл. ног шасси (с вкл. 1)	0602-5801	
705.	1755-БДГ	Обеспечение зазора между защитной сеткой насоса ЭЦНГ-10076 (с вкл. 1,2)	0602-6003	
706.	1756-БДГ	Дополнение к бюллетеню 1518-БДГ	0602-4608	
707.	1758-БДГ	Обеспечение наземного контроля работы заслонок регуляторов холодных линий лев. и прав. СКВ (с б. 1939-БУГ)	0602-0603, 0803-0804, 0806-0807, 0810, 0902-6206	доп. к 1434-БДГ
708.	1759-БДГ	Разовый инструментальный контроль цилиндров стоек главного шасси	0602-1204	1400 пол.
709.	1763-БДГ	Фюзеляж. Осмотр и замена кронштейна крепления РП60-3	0602-1804, 1806-5302	
710.	1768-БД	Бюллетень по ГИЗ. Замена клапанов 5428 на улучшенную конструкцию	-	
711.	1769-БДГ	Проверка допустимого зазора между болтом крепления качалки и кронштейном	0602-2009	
712.	1775-БДГ	Проверка щёк кареток 2,3,9 предкрылка на отсутствие «заковок» и доработка	5201-5302	

1	2	3	4	5
				38
713.	1776-БДГ	Уточнение бюл. 1512-БДГ по замене горизонтальных и вертикальных осей кареток закрылков	См. бюл.1512-БДГ	4500 пол.
714.	1777-БДГ	Замена дюралевого втулок в замках закрытого положения створок грузолока	0602-6107	
715.	1778-БДГ	Проверка качества крепления проводов к концевым выключателям на подкосах осн. шасси	4305-5801	
716.	1779-БДГ	Усиление узлов навески обтекателей рельс закрылков СЧК и ОЧК (с б. 1431-БДГ и вкл. 1)	0602-4909	
717.	1780-БДГ	Замена выхлопных патрубков турбоагрегатов ТА-6А на усиленные	0602-6003	
718.	1781-БДГ	Дополнение №1 к бюл. 1088-БДГ. Замена трубопровода отбора воздуха	0602-2410	Изм. ИТЭ по 6.1722-БЭГ
719.	1783- БДГ	р.1. Замена узлов навески гермостворки на усиленные (с вкл. 1, недораб. по 1882-БДГ)	0602-6003	2000 пол.
720.	1783-БДГ	р.2. Замена узлов навески гермостворки на 67 шп. фюзеляжа на усиленные (с вкл. 1, дор. по б. 1882-БДГ)	0602-6003	2000 пол.
721.	1789-БДГ	Разовый осмотр крепления МП-100МТ триммера на наличие контровки и отсутствие люфта	2806-6003	
722.	1790-БДГ	Замена блока АЗ-016 на блок АЗ-016М АФС ПИОН-НП-76	0602-5801	
723.	1791-БДГ	Введение втулок из нержавеющей стали в серьгу носовой стойки шасси	0602-6603	
724.	1794-БДГ	Оборудование изделий аппаратурой КУРС-МП-70, СД-75, СО-72М (сдвоенный) с вкл. 1	0602-6003	
725.	1795-БДГ	Дополнение к бюл. 1551-БДГ по введению предварительного прогрева 5415-АТ	0602-3510, 3603-4305	
726.	1796-БУГ	Введение дополнительной сигнализации выпущенного положения спойлеров в воздухе в тормозном режиме	0602-0802, 0805, 0808-0809, 0901-1306, 1308-1405, 1408-1607, 1701-2107, 2109, 2201-2505, 2507, 2601-3006, 3008-3104, 3106-4304, 4306-4908, 4910-5510, 5602-6003	
727.	1797-БДГ	Уточнен. бюл.1556-БДГ на доработку носков сервокомпенсатора и триммера РН	0602-5201	5000 л. час.
728.	1798-БУГ	Введение изменения в схему подключения аппаратуры МСРП-	0902-6003	

1	2	3	4	5
		64-2		39
729.	1799-БДГ	Изменение нормалей крепления рельса 7 хв. звена закрылка СЧК (доп. к 1518-БДГ)	0602-6409	4500 пол.
730.	1800-БУГ	Наземное оборудование	1307, 1406, 1407, 1608-1610, 2108, 2110, 2506, 2508-2510	
731.	1801-БДГ	Проверка литейных стенок на рычагах загрузочных устройств РВ (с вкл. 1)	0602-4909	
732.	1803-БДГ	Осмотр трубопроводов линии нагнетания и всасывания в пилонках СУ	0602-6003	
733.	1806-БДГ	Замена кислородных баллонов УБШ-25/150М выпска с 01.06.85 по 31.07.87	-	
734.	1807-БУГ	Снятие крана КЗ-36 кольцевания гидросистем 1 и 2	0602-3408	
735.	1812-БДГ	Замена титановых накладок на стальные на гермостворке шпангоута 67	0602-6603	5000 пол.
736.	1813-БДГ	Введение дренажных отверстий на крышку багажного люка №2	0602-6501, 6504	
737.	1815-БДГ	Замена болтов крепления узлов навески рельсов 3,5,6,7 дефлекторов закрылков	0602-	4500-300 пол.
738.	1816-БДГ	Осмотр осей регуляторов натяжения тросов системы управления двигателями	0602-6206	
739.	1817-БДГ	р.1. Улучшение герметизации стыка обтекателя антенны в хв. части обтекателя стабилизатора	0602-3602	
740.	1817-БДГ	р.2. Введение дренажа	0602-4004	
741.	1819-БДГ	Введение упоров ограничения углов открытия створок над рельсами хв. звена закрылка СЧК и ОЧК (с вкл. 1)	0602-5510	
742.	1821-БДГ	Замена клапана выброса воздуха из радиатора 5415АТ на модифицированный клапан	0602-3602	
743.	1822-БДГ	Улучшение чистоты обработки и местное упрочнение цилиндров амортизаторов основных опор шасси в зоне проушин	1307-6603	
744.	1823-БДГ	р.1. Усиление ограничителей походного положения электро-тельферов	0602-0603	
745.	1823-БДГ	р.2. Усиление ограничителей походного положения электро-тельферов	0602-1306, 1308-1405, 1408-1607, 1701-2109, 2201-2505, 2507, 2601-3006, 3008-3104, 3106-4304, 4306-4904, 4906-	

1	2	3	4	5
			4908, 4910-5302	40
746.	1823-БДГ	р.3. Усиление ограничителей походного положения электро- тельферов	5601-6205, 6207-6501	
747.	1824-БДГ	Проверка монтажа жгута в зоне выхода из колена штурвальной колонки	0602-1405, 1408-1608, 1610- 2107, 2109, 2201-2505, 2507, 2601-6205, 6207-6501	
748.	1825-БУГ	Р.1 Доработка эл. схемы при установке ДИСС-013-С2М с ИП- 2/1	0602-2301, 4005-6501	доп. к 1394-БУГ
749.	1825-БУГ	Р.2 Доработка эл. схемы при установке ДИСС-013-С2М с ИП- 2/1 (на изд. не доработанных по б.1394-БУГ)	1307-2009	На изд. доработ. по б.1192-ДМ не вы- полнять
750.	1825-БУГ	Р.3 Замена проводов подходящих к ИП-2/1	6206, 6409,6501	
751.	1828-БДГ	Изменение конструкции механизма привода концевых выключ- ателей закрытого положения средней створки грузолока	0602-6210	
752.	1836-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
753.	1837-БДГ	Замена сливного насадка НС2-115 на НС2-115М улучшенной конструкции	0104-2802	
754.	1838-БДГ	Исключение разрегулировки механизма стопорения РН и эле- ронов	0602-6501	
755.	1839-БДГ	Замена окантовок люков лаза из материала 01420 на окантовки из материала Д16АТВ	0602-6206	
756.	1840-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
757.	1842-БРГ	Перечни и иллюстрации КД и СЕ	-	
758.	1845-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
759.	1846-БДГ	Замена цилиндров управления рампой	6409, 6501	
760.	1847-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
761.	1848-БУГ	р.1. Замена датчиков ДПС-1АГ системы ССП-2А на датчики ДПС системы ССП-2А сер.2 (дораб. по 1239-БДГ)	0602-3408	
762.	1848-БУГ	р.2. Замена датчиков ДПС-1АГ системы ССП-2А на датчики ДПС системы ССП-2А сер.2 (не дораб. по 1239-БДГ)	0602-3408	
763.	1849-БЭГ	Уточнение ИТЭ	0602-3408	
764.	1850-БУГ	Связное оборудование. Радиоаппаратура речевых сообщений. Установка аппаратуры «ССО»	0803-5601	

1	2	3	4	5
				41
765.	1855-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
766.	1856-БДГ	р.1. Проверка и замена балки крепления рельса хв. звена за-крылка (одновременно с б. 1518-БДГ)	0101-4608	
767.	1856-БДГ	р.2. Проверка и замена балки крепления рельса хв. звена за-крылка (с выполненным б. 1518-БДГ и с изд. 4609)	0101-4608, 4609-6409	
768.	1860-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
769.	1866-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
770.	1867-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
771.	1868-БДГ	Замена пенопластовой изоляции крышки контейнера плота ПСН-6А на мягкую ТЗИ	0106-7109	
772.	1869-БДГ	Устранение чеканки приборной доски штурмана	0602-6409	
773.	1872-БУГ	р.1. Изменение установки переключателей в системе управле-ния створками шасси (с вкл. 1 и совм. с б.1619-БУГ)	0602-5302, 5601	
774.	1872-БУГ	р.2. Изменение установки переключателей в системе управле-ния створками шасси (с вкл. 1 и доработанных по б.1619-БУГ)	0602-5302, 5601, 5801-6603	
775.	1873-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
776.	1874-БДГ	Замена приёмников АДПК-1 на моноблоки приёмников АДП-Р аппаратуры РСБН-7С	0602-5603	
777.	1876-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
778.	1882-БДГ	Замена узлов навески на гермоворке 67 шп. на усиленные (с вкл. 1)	0602-6003	С 2000 пол.
779.	1885-БДГ	р.1. Осмотр титановых опорных кронштейнов замков входных дверей	0602-7409	1000-1300 пол.
780.	1885-БДГ	р.2. Замена титановых опорных кронштейнов замков входных дверей	0602-7409	1300-3000 пол.
781.	1885-БДГ	р.3. Замена титановых опорных кронштейнов замков входных дверей на стальные	0602-7409	После 3000 пол.
782.	1891-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
783.	1892-БДГ	Снятие перестройки взлётного режима двигателя	0602-7201	
784.	1893-БДГ	Замена кронштейна крепления защитного шланга жгута ПШ-1	0602-1607, 1610-2109, 2201-7207	
785.	1895-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	

1	2	3	4	5
				42
786.	1896-БУГ	Замена табло «Авар. вых.» и «Вых.» на световой указатель «СУ-2А» и «СУ-2»	0803-5410, 5801, 6002-6003	
787.	1900-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
788.	1901-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
789.	1908-БУГ	Установка аппаратуры изделия 6202-8-6 (с вкл.1)	0602-7504	
790.	1909-БЭГ	Технологическая карта	-	
791.	1910-БУГ	Замена резиновых шлангов насосов НП-89Д на фторопластовые рукава	0602-7709	3000 л.час.
792.	1911-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
793.	1912-БДГ	р.1. Двери, люки, створки. - Сигнализация дверей. – Дополнение к бюл. 1392-БДГ (с б. 950-ДК р.2)	1206-2110	
794.	1912-БДГ	р.2. Двери, люки, створки. - Сигнализация дверей. - Дополнение к бюл. 1392-БДГ (с б. 950-ДК р.2)	0602-0802, 0805, 0808, 0901-3009, 3105	
795.	1915-БДГ	Осмотр балки в зоне шп. 29 на наличие «языка»	2803-7509	
796.	1917-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
797.	1918-БДГ	Установка люка для диагностики двигателя Д-30КП без открывания створки м/гондол (с вкл. 1)	0104-7610	
798.	1919-БДГ	Введение табло «Повышенная вибрация» для каждого двигателя на центральной панели (с вкл.1, 2)	0602-7509	
799.	1920-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
800.	1922-БДГ	Перенос эл.проводки управления топливными пожарными кранами с переднего лонжерона на задний (с вкл. 1)	0803-7609	
801.	1925-БДГ	Приборное оборудование. Автономные приборы. Демонтаж системы ИЦМ-76	5201, 5301-5302, 5801, 6002	
802.	1927-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
803.	1928-БЭГ	Уточнение ИТЭ гл. 54 и технологических карт	-	
804.	1929-БУГ	р.1. Замена МЛП-14-5 на ЗБН-1-3 с блоком БЛПК-1 в системе МСРП-64	0902-7901	
805.	1929-БУГ	р.2. Устранение касания эл. жгута ЗБН-1-3 о трубы гидросистемы	8004-8310	
806.	1931-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
807.	1932-БЭГ	Уточнение ИТЭ, РТО, ТК	-	
808.	1937-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
809.	1938-БДГ	Введение предварительного прогрева ВВР при включении ПОС	4507-7808	

1	2	3	4	5
				43
		(с вкл.1)		
810.	1939-БУГ	Устранение замечаний по отработке бюллетеней 1434-БУГ, 1758-БДГ (дополн. к 1434)	0902-4004	Доп. к 1434-БДГ
811.	1940-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
812.	1941-БДГ	Регулировка системы механизированной уборки подтрапников	0602-7206	
813.	1942-БУГ	Снятие г/аккумуляторов общей сети для улучшения условий всасывания насосов при запуске двигателей	0602-7709	
814.	1943-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
815.	1944-БДГ	Осмотр и доработка качалок управления РВ в зоне стыка с килем /с вкл. 1/	0602-7709	
816.	1945-БДГ	р.1. Усиление отклоняемой части обтекателей рельс закрылков и замена кронштейнов на усиленные (с вкл. 1,2,3 и 1963-БДГ)	5201-7808	
817.	1945-БДГ	р.2. Усиление отклоняемой части обтекателей рельс закрылков и замена кронштейнов на усиленные (с вкл. 1,2,3 и 1963-БДГ)	0602-8710	
818.	1945-БДГ	р.3. Усиление отклоняемой части обтекателей рельс закрылков и замена кронштейнов на усиленные (с вкл. 1,2,3 и 1963-БДГ)	5201-7808	Вып-ся в экспл.
819.	1945-БДГ	р.4. Усиление отклоняемой части обтекателей рельс закрылков и замена кронштейнов на усиленные (с вкл. 1,2,3 и 1963-БДГ)	0602-4909, 7901-8710	Вып-ся в экспл.
820.	1946-БУГ	Радиоаппаратура дальней навигации обесп. связи аппар. А-723-016 с «Купол» с бюл. К-76-072	7401-7706	
821.	1948-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
822.	1951-БДГ	Проверка на отсутствие газовой смеси в гидробаках АРМ-62Р в системе управления РВ	0602-7706	
823.	1952-БЭГ	Снятие ресурсных ограничений на кислородные баллоны УБШ-25/150; 150М	-	
824.	1954-БРГ	КД и СЕ-гл.24,25,32,71. Уточнение перечней и иллюстраций.	-	
825.	1956-БУГ	Наземное оборудование	-	
826.	1957-БЭГ	Уточнение ИТЭ	-	
827.	1958-БУГ	р.1. Замена галетного переключателя 11П2НПМ на ПГЗ-11П2НВ (совм. с вкл. 1 и б. 1360-БУГ)	0602-2610	
828.	1958-БУГ	р.2. Замена галетного переключателя 11П2НПМ на ПГЗ-11П2НВ (с вкл.1, на изд-х доработанных по б. 1360-БУГ)	0602-2610	
829.	1959-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
830.	1961-БУГ	Замена датчика ИКДРДФ 0,1-0,65-3 на датчик ИКДРДФ 0,1-	2706-8202	

1	2	3	4	5
		0,07-3		44
831.	1962-БЭГ	Уточнение ИТЭ	-	
832.	1963-БДГ	Крыло. Поверхности управления. Замена хвостовых обтекателей рельсов закрылков на усиленные	0602-7703	
833.	1964-БДГ	Предотвращение появления раковин на шаровом яблоке подшипника оси вращения стабилизатора	0602-4608	доп.1 к б.1449
834.	1970-БЭГ	Уточнение ЭТД	-	
835.	1972-БУГ	Бортовые автоматические средства контроля и регистрации параметров полёта. Перерегулировка ИВ-200	0602-7706 кр.7602, 7603	
836.	1975-БДГ	Проверка толщины стенки углового редуктора управления закрылками. Замена редуктора при необходимости	0602-7706, 2109-3009, 3101-3104, 3106-5510, 5602-7508, 7510-8004	
837.	1977-БДГ	Введение стальных втулок в шарнирных соединениях передней опоры шасси	0602-8410	
838.	1979-БДГ	Замена конических болтов крепления рычага управления к оси РВ на усиленные	0602-3310	
839.	1981-БРГ	КД и СЕ главы 24, 32, 34, 57	-	
840.	1985-БЭГ	Уточнение РТО	-	
841.	1987-БДГ	Проверка и в случае необходимости замена тяг «подкосного» замка тормозных щитков.	0602-7903	
842.	1989-БЭГ	Изменение в «Альбом карт смазки»	0602-8310	
843.	1992-БДГ	Герметизация внутренней полости крышки аварийного люка	0602-8310	
844.	1993-БДГ	Уточнение раздела 3 бюллетеня 1394-БУГ	2302-4004	
845.	1995-БЭГ	Изменение в «Альбом карт смазки»	-	
846.	1998-БУГ	Установка второго комплекта аппаратуры СД-75 взамен аппаратуры СДК-67	0602-7504, 7506-7603, 7605-7704, 7706-8005	
847.	2000-БЭГ	Уточнение ЭТД	-	
848.	2004-БДГ	Замена трубопроводов в линии всасывания в пилонах	8506, 8601, 8603, 8701, 8703	
849.	2006-БДГ	Замена кронштейна наклонной жёсткости под тягу разворота шасси на усиленный	0602-2510	4500-5000 пол.
850.	2007-БЭГ	РО. Фюзеляж. Уточнение текста	-	
851.	2008-БДГ	Замена рельсов закрылков при обнаружении трещин	0602-0802, 0805, 0808, 0901-0905	Аннулирует б.319-ДК
852.	2009-БДГ	Повышение надёжности оси замков входных дверей и багаж-	0602-8410, 8503-8504	

1	2	3	4	5
				45
		ных люков		
853.	2010-БЭГ	Уточнение текста ИТЭ	-	
854.	2014-БЭГ	Технология регламентных работ. Уточнение текста в связи с установкой А-723-016 взамен «ОМЕГА»	-	
855.	2015-БДГ	Усиление стенки заднего лонжерона СЧК на участке от нер.4 до нер.10	0902-2009, 0803-0804, 0806-0807, 0810, 1307, 1406-1407, 1608-1610	3000 пол.
856.	2017-БДГ	Двери, люки. Замена профилей герметизации из резины 3909, 4326-1 на Н068-1	7505, 7705, 8005, 8102, 8106, 8108, 8110-8203, 8205-8302, 8304, 8306-8310, 8402-8404, 8406-8407, 8409-8601, 8603-8708	
857.	2018-БЭГ	Уточнение РТО	-	
858.	2019-БДГ	Замена муфт в монтажах отсека высотного оборудования СКВ (с вкл. 1)	7505, 7705, 8110, 8207, 8210, 8409, 8505, 8606, 8609, 8702, 8704, 8705	
859.	2020-БЭГ	Уточнение ЭТД	-	
860.	2022-БДГ	Гидросистема. Замена антипульсатора с диафрагмой из резиновой смеси В14-Д на 3508Н-4	7705, 8505	
861.	2023-БДГ	Р.1. Замена болтов крепления фитингов заднего лонжерона ц/плана по оси нерв.2 с подцентропланной балкой на усиленные и выполнение цековки под шайбы болтов крепления фитингов с поясом фюзеляжной балки. (На изд. дораб. по б.1814-БДГ, 1859-БДГ не выполнять)	0602-2510	5500. ¹⁵⁰⁰ пол., 13000. ₃₆₀₀ л. час.
862.	2023-БДГ	Р.2. Замена болтов крепления фитингов заднего лонжерона ц/плана по оси нерв.2 с подцентропланной балкой на усиленные и выполнение цековки под шайбы болтов крепления фитингов с поясом фюзеляжной балки. (На изд. дораб. по б.1814-БДГ, 1859-БДГ не выполнять)	2601-5302	5500. ¹⁵⁰⁰ пол., 13000. ₃₆₀₀ л. час.
863.	2023-БДГ	Р.3. Замена болтов крепления фитингов заднего лонжерона ц/плана по оси нерв.2 с подцентропланной балкой на усиленные и выполнение цековки под шайбы болтов крепления фитингов с поясом фюзеляжной балки. (На изд. дораб. по б.1814-БДГ, 1859-БДГ не выполнять)	5601-6603	5500. ¹⁵⁰⁰ пол., 13000. ₃₆₀₀ л. час.

1	2	3	4	5
				46
864.	2024-БДГ	Изменение контровки опорной гайки нижнего поворотного хомута носовой стойки шасси (с вкл. 1)	0602-9107	
865.	2026-БУГ	Введение в систему МСРП-64М сигнала «Стружка в масле»	0902-9003	
866.	2027-БЭГ	Выполнение работ на Ил-76М, МД, при передаче их из МО в ДВТ (с учётом доп. тех. акт)	-	
867.	2028-БДГ	Проверка крепления диафрагм с балкой и профилем на шп. 14 (с вкл. 1)	0602-8803, кр.8102, 8210, 8302, 8405, 8702, 8710	
868.	2029-БДГ	Проверка состояния винтовых механизмов редукторов системы управления закрылками и подъёмника стабилизатора	9009-9101	5000-500 л.час.
869.	2031-БДГ	Замена шариков в В.М. управления закрылками и предкрылками	0602-9910	15000 ⁺¹⁵⁰⁰ л.ч., 4200 ⁺²⁰⁰ пол.
870.	2034-БДГ	Повышение надёжности срабатывания указателя грубой посадки передней опоры шасси	0104-3010, кр.2604	
871.	2035-БУГ	Замена командного прибора 5378Т на модифицированное изделие 5378Т-01 в системе кондиционирования воздуха	0101-	
872.	2036-БЭГ	Уточнение ИТЭ, РТО	-	
873.	2039-БДГ	Усиление нижних балок 41 и 45 шпангоутов фюзеляжа	0602-2510	
874.	2040-БЭГ	Уточнение ЭТД	-	
875.	2047-БДГ	Устранение и предотвращение появления трещин на ободе рамы 27 и обшивке О.Ш.	7204-8803, 8805-9110	
876.	2051-БУГ	Замена механизма дублирующих концевых выключателей для повышения вибростойкости	0602-9610	
877.	2052-БДГ	Приведение в соответствие эл.схемы кинематики привода датчика хв. опоры	0602-9203	
878.	2055-БЭГ	ЭТД. Уточнение текста по изменениям несвязанным с проведением доработок	-	
879.	2059-БЭ (76-6БИ)	Информационный бюллетень по введенным в действие бюл. (с 7.95 г. по 12.95 г.)	-	
880.	2060-БЭГ	р.2. Установление ресурсов и сроков службы самолетам Ил-76Т, ТД (приложение 2)	0101-	
881.	2060-БЭГ	р.3. Установление ресурсов и сроков службы самолетам Ил-76Т, ТД (приложение 3)	0101-	
882.	2060-БЭГ	р.4. Установление ресурсов и сроков службы самолетам Ил-76Т, ТД (приложение 4)	0101-	

1	2	3	4	5
				47
883.	2061-БЭ (76-7БИ)	Информационный бюллетень по введенным в действие бюл. (с 1.96 г. по 12.96 г.)	-	
884.	2064-БЭ	Информационный бюллетень по введенным в действие с 01.1997 г по 12.1997 г.	-	
885.	2066-БДГ	Р.1. Уточнение бюллетеня 1977-БДГ. Введение контроля на отсутствие трещин. (на изд. недоработанных по б. 1977-БДГ)	0602-8410	
886.	2066-БДГ	Р.2. Уточнение бюллетеня 1977-БДГ. Введение контроля на отсутствие трещин.(на изд. доработанных по б. 1977-БДГ)	0602-8410	
887.	2068-БЭГ	Уточнение РТО	0106-9310	
888.	2071-БУГ	Усиление стенки заднего лонжерона крыла в зоне 11 н.к., 17 н.к., 20-21 н.к.	0106-2510	4500 пол.-АРЗ 5000 пол.-ТАПО
889.	2072-БУГ	Введение отверстий для визуального контроля ламп «Опасные обороты стартера»	0602-9610	
890.	2074 БУГ	Р.1. Замена сотовых панелей на клепанные и усиление клепанного каркаса	0104-6401	
891.	2074-БУГ	Р.2. Замена клепанных панелей	6402-9305	
892.	2074-БУГ	Р.3. Замена сотовых /поврежденных/ панелей на сотовые кондиционные панели 1-й категории	0104-6401	
893.	2075-БЭГ	ЭТД. Уточнение РТО. Периодические формы	0902-9210	
894.	2076-БЭГ	ЭТД. Самолет. Уточнение текста	0104-9807	
895.	2077-БДГ	Кислородное оборудование. Защитное снаряжение. Доработка щитков зарядки кислородных баллонов.	0902-9202	Уточн. Бюл. № 2082-БУГ
896.	2079-БЭ (76-9БИ)	Информационный бюллетень по введенным в действие бюл. (с 1.98 г. по 12.98 г.)		
897.	2080-БЭ-Г	Ресурсы и сроки службы Ил-76ТД	2601-	
898.	2081-БУГ	Шасси. Замена верхнего поворотного хомута носовой опоры шасси на усиленный	0602-9903	после 2500 пол.
899.	2082-БУ-Г	Уменьшение кислородных баллонов УБШ-25/150 до двух штук	0902-9202	
900.	2083-БЭГ	ЭТД. Самолет. Уточнение текста	0104-9305	
901.	2084-БДГ	Установка накладок на автоматы защиты сети АЗРГК серии 2 номиналами от 2-х до 50А в РУ «23» и РУ «24»	76Т, 76 ТД	
902.	2085-БЭ (76-10БИ)	Информационный по введенным в действие бюллетеням с 07.1998 г. по 12.1998 г.	-	

1	2	3	4	5
				48
903.	2086-БДГ	Шасси. Передняя опора шасси и створки. Доработка поворотного хомута передней стойки шасси.	0104-9807	
904.	2089-БУГ	Приборное оборудование. Автономные приборы. Оборудование места для установки системы «СИБ-1-76»	ИЛ-76ТД с сер. 8106	
905.	2090-БЭГ	ЭТД. Самолет. Уточнение текста ЭТД по изменениям, не связанным с проведением доработок.	-	
906.	2093-БУГ	Шасси. Введение ограничительных упоров в крайних положениях штурвальчиков управления носовой опоры шасси.	0902-9110 (сер. С 9605)	
907.	2094-БЭГ	Шасси, колёса и тормоза. Замена колёс КТ-158(199) основных опор шасси на колёса КТ-199,010-1 (попарно заблокированные)	0104-9604 (сер. С 9605)	
908.	2100-БЭ-Г	-Дополнения №1-5-2000 Руководства по тех. эксплуатации с-та Ил-76ТД -Изменения №40/6 Руководства по летной эксплуатации с-та Ил-76Т(ТД) -Дополнения №3/00-163 к «Регламенту тех. обслуживания с-та Ил-76Т(ТД) (оборуд. Оснасткой для перевозки грузов методом «Организованный пакет»). ОПГ	Ил-76Т(ТД)	
909.	2104-БД-Г	Изменение положения установки КВ средней створки грузоплюка.	0902-9207, 9205, кроме 9108	
910.	2106-БД-Г	Ведомость конструкторских документов для ремонта	Ил-76Т(ТД)	
911.	2107-БЭ-Г	Уточнение текста ЭТД по изменениям, не связанным с проведением доработок.	Ил-76Т(ТД)	
912.	2110-БЭ	Информационный бюллетень по введенным в действие бюллетеням, вкладышам, полученным в период с 01.2002 г. по 12.2002 г. и уточнение «Перечня № 151/167»	Ил-76Т(ТД)	
913.	2112-БЭ-Г	ЭТД. Самолет. Уточнение текста ЭТД по изменениям, не связанным с проведением доработок.	0602-9210	
914.	2113-БЭ-Г	ЭТД. Самолет. Уточнение текста ЭТД по изменениям, не связанным с проведением доработок.	0602-9210	
915.	2114-БЭ-Г	ЭТД. Самолет. Уточнение текста ЭТД по изменениям, не связанным с проведением доработок.	0602-9210	
916.	2115-БЭ-Г	ЭТД. Самолет. Уточнение текста ЭТД по изменениям, не связанным с проведением доработок.	0106-8105	

1	2	3	4	5
				49
917.	2116-БУ-Г	Гондола двигателей, пилоны. Общая часть. Установка защитного экрана на приемники температуры двигателя.	5304-9203	
918.	2117-БУ-Г	Шасси. Общая часть. Исключение разрушения целостности цепи управления шасси.	0902-9209 0603	

Перечень составлен по состоянию на 15.05.2005 года и будет дополняться по мере поступления вновь введенных бюллетеней.



ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



**АВИАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС**
им. С.В. ИЛЬЮШИНА

125190, Россия, г. МОСКВА
Ленинградский проспект, д.45 "Г"
Тел. (095) 943-81-16, (095) 943-81-21
Факс. (095) 212 21 32

7.06.06г № 151/161

Зам. Начальника Управления
надзора ПЛГ ГВС
Ространснадзора

ЕВДОКИМОВУ Ю.И.
125993, г. Москва

На Ваш исх. № 5.2.2-605ГА от 15.05.06г.


В соответствии с Вашим запросом направляем в Ваш адрес
перечень действующих бюллетеней по состоянию на 01.04.06г. по
самолетам Ил-76Т,ТД, Ил-103 и Ил-114.

Приложение: Указанное в тексте на 25. лист.

Начальник отделения 160

В.А. Гусев

«УТВЕРЖДАЮ»
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОАО
«АК им. С.В. ИЛЬЮШИНА»


_____ А.В. Юрасов

«5» 06 2006 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

действующих бюллетеней по самолетам ИЛ-76 (Т, ТД) гражданской авиации

1	2	3	4	5
				1
№ п/п	Номер бюллетеня	Краткое содержание доработки	Номера изделий, подлежащих доработке	Дополнительные указания
1.	40-ДК	Замена механизмов МКВ-46 выпуска до 1 августа 1979 г. на доработанные	0101-0602	
2.	127-ДК	Устранение возможности перегорания предохранителей и нагрева шин	0104-0604	
3.	266-ДМ	Установка втулок из нержавеющей стали в шарнирных соединениях шасси	0104-0710, 0901-0902	
4.	272-ДК	р.1. Замена светосигнализаторов СПП-2	0104-0310	
5.	272-ДК	р.2. Проверка распайки проводов на СПП-2К поз. 182/9	0106-0607, 0609-0610	
6.	273-ДК	р.1. Усиление переднего лонжерона СЧК в зоне внутренних и внешних пилонов	0104-0601	
7.	273-ДК	р.2. Установка усиливающих коробов системы СКВ	0104-0601	
8.	273-ДК	р.3. Доработка 1-го шпангоута фюзеляжа и балки 1.7601.0212.010.000	0104-0505	
9.	273-ДК	р.4. Усиление гермоднища по 6 шпангоуту фюзеляжа	0109-0710	
10.	284-ДК	Приведение автоматов защиты и контакторов в цепи питания вентиляторов обдува изд. «4ДК» и гр. кабины в соответствие с величиной тока, потребляемого вентилятором.	0104-0704	
11.	302-ДК	р.1. Усиление пружины защёлки крюка швартовочного ремня	0104-0604	
12.	302-ДК	р.2. Замена подкосов переднего и заднего разделителей потока на усиленные	0104-0710	
13.	302-ДК	р.3. Изменение установки прижима фиксации тросов ПРП и снятие карабинов	0104-0510	
14.	308-ДК	Усиление балочек по носкам 29-31	0104-0610	2500 пол.
15.	309-ДК	Изменение узлов навески подтрапников на рампе	0104-0205	
16.	314-ДК	р.1. Ведение кастовой зашивки под вентиляционным коробом	0104-0607, 0609-0610	
17.	314-ДК	р. 2. Доработка замков панелей оборудования грузовой кабины	0104-0510	
18.	314-ДК	р.3. Введение смотровых окон в панелях оборудования гр. кабины и изменение установки фототрафаретов	0104-0607, 0609-0610	
19.	325-БДГ	Шасси. Замена осей главных ног шасси на усиленные	0602-0905	4500 пол.
20.	352-ДК	Улучшение конструкции узла стопорения руля направления	0104-0704	

1	2	3	4	5
				2
21.	359-ДК	Замена ламп сигнализации режимов работы изд. РСБН и КУРС-МП2 на ТЧУ2Б	0104-0804, 0901-0901	
22.	360-ДК	Замена карабинов в переходных звеньях выпускающего	0104-1210	
23.	364-ДК	Обеспечение индикации скорости и угла сноса при переходе ДИСС-ЗП в режиме «Память» и включенной подсистеме КП1.	0104-0707	
24.	367-ДК	Введение блокировки для исключения возможности включения обогрева оперения на земле	0104-0710	
25.	369-ДК	Устранение касания и возможной чеканки задней цапфы двигателя о кронштейн навески двигателя на раме 12 пилона	0104-0606	
26.	376-ДК	Усиление переднего лонжерона ОЧК в зоне крепления внешнего пилона	0104-0909	1200 пол.
27.	378-ДК	Замена проставок ПОС в предкрылках ОЧК и СЧК	0104-1007	
28.	384-ДК	Исключение чеканки больших створок гл. ног шасси в открытом положении	0104-0810	
29.	387-ДК	р.1. Замена поручня на аварийной двери Ф-4	0104-0205	
30.	387-ДК	р.2. Введение подножки в кормовой кабине и перенос на неё тангенты	0106-0108	
31.	387-ДК	р.3. Введение трафарета на крышке люка переключателей	0104-0810	
32.	397-ДК	Замена габаритных огней ОГ-68 на огни ОГ-68 из антимагнитных материалов	0104-0705	
33.	402-ДК	Выделение группы автоматов защиты сети энергетике на панелях РУ21-РУ24	0104-0610	
34.	404-ДК	Замена болтов крепления кронштейна 4-го рельса дефлектора закрылка СЧК	0101-0705	
35.	405-ДК	Замена тяг управления хвостовым звеном закрылка на усиленные	0101-0705	
36.	428-ДК	Снятие светильников СМ-1КМ освещения моторного пульта и трансформатора ТР-50	0104-0704	
37.	436-ДК	Замена ушкового болта на цилиндрах управления поворотом переднего шасси	0104-0901	
38.	439-ДК	Исключение возможности появления трещин на нижнем поворотном хомуте пер. ноги шасси	0104-0901	
39.	444-ДК	Введение дренажных отверстий для стока влаги из внутренних	0106-0704	

1	2	3	4	5
				3
		коробов Ф-1		
40.	445-ДК	Нанесение надписи определения количества потоков и установка графарета	0104-0710	
41.	449-ДК	Установка скоб на узлы крепления разделителя потока	0104-0905, 1105-1606, 1608-2010	
42.	452-ДК	Изменение контровки гидравлических разъемов 991АТ гидросистем на двигателе	0104-0607, 0609-0701	
43.	453-ДК	р.1. Усиление шп. 41 фюзеляжа (с б.620-ДК, 832-ДК, 1350-БДГ с вкл.1)	0602-0905	600 пол.
44.	453-ДК	р.2. Доработка заднего зализа (с б.620-ДК, 832-ДК, 1350-БДГ с вкл.1)	0602-0905	600 пол.
45.	453-ДК	р.3. Доработка каркаса агрегатов крыла и замена титановых болтов на стальные (с б.620-ДК, 832-ДК, 1350-БДГ с вкл.1)	0104-1102	1500 пол.
46.	456-ДМ	Замена приёмников полного давления ПИД-1 на ПИД-1М (с бюл. 832ДК)	0104-0810	
47.	460-ДК	Введение отключения ламп СМИ-2КН при и открытии грузового люка	0104-0610	
48.	465-ДК	Замена материала переходника на цилиндре управления тормозными щитками	0104-0610	
49.	466-ДК	Усиление конструкции Ф-4 по шп. 90, 92, 93 /с вкл.1,2,3,4/	0104-1005	2500 пол.
50.	467-ДК	Замена резиновой трубки на покрытие из термопласта на тросе прерывателя потока	0104-0710	
51.	468-БДГ	Замена болтов в соединении раскосов с траверсной носовой ноги шасси	0602-1610	2000 пол.
52.	470-ДК	Проверка состояния фиксации бронзовой втулки на траверсах гл. ног шасси	0601-0807, 0901-0903	
53.	472-ДК	р.1. Увеличение концентрации огнегасящего состава в высотном отсеке	0104-0910	
54.	472-ДК	р. 2. Изменение установки датчиков сигнализации о пожаре в носке СЧК	0104-0910	
55.	473-ДК	Установка скобы для зацепления карабинов парашютов в кабине штурмана	0104-0910	
56.	474-ДК	Измерение режима работы табло «Проверь угол стабилизатора»	0104-1610	
57.	475-ДК	р.1. Доработка нижнего профиля отражателя между шп. 71-73 в	0104-0701, 0703-0710	

1	2	3	4	5
		Ф-3		4
58.	475-ДК	р.2. Снятие острых кромок на профилях, установленных на балках шп. 14	0104-0710	
59.	475-ДК	р.3. Установка болтов с разворотом на 180 градусов по шп. 71 и 76	0104-0710	
60.	476-ДК	Замена ВС-25 ТВ в РУ-28 и предохранительной чашки	0104-0710	
61.	483-ДК	Доработка механизма фиксации замков крышки плота ПСН6А (с б. 832-ДК)	0104-0607, 0609-0709, 0801-0802, 0808, 0901-0910	
62.	488-ДК	Р.1. Увеличение длины РУД-2 и 3 двигателей	0104-0601, 0604-1010	
63.	488-ДК	Р.2. Введение цифровой маркировки РУД и рычагов останова	0104-0601, 0604-1010	
64.	488-ДК	Р.3. Введение надписи «Работа» на крышке останова	0104-0601, 0604-1010	
65.	488-ДК	Р.4. Изменение цвета рукояток РУД	0104-0601, 0604-1010	
66.	489-ДК	Установка накладных лент на нижней обшивке сотовых панелей закрылков СЧК и ОЧК (с б. 832-ДК)	0104-1004	
67.	490-ДК	Замена трафаретов по стояночному обжатию основных ног шасси	0101-0905	
68.	497-ДК	Введение упорной пластины для предохранения микровыключателя включения питания обогрева форточек от разрушения	0106-0405	
69.	498-ДК	Исключение возможности отказа генератора ВСУ вследствие пробоя диодов ротора генератора (с б. 832-ДК)	0104-0910	
70.	501-ДК	Замена трафарета швартовки платформ совместно с бюл. 832-ДК	0104-0810	
71.	504-ДК	Замена микровыключателей верхнего аварийного люка экипажа	0104-0905	
72.	505-ДМ	Введение сумки для заглушек полного и статического давления	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1010	
73.	506-ДК	Улучшение герметизации люков обтекателя стабилизатора	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1010	
74.	507-ДК	р.1. Приведение графика установки стабилизатора в зависимости от центровки изделия (с б.1350-БДГ)	0104-2710	
75.	507-ДК	р.2. Обеспечение совмещённого режима работы «ИЛС-ВОР» и введение раздельного включения, отключения полукомплектов	0104-0802, 0901-0910	

1	2	3	4	5
		КУРС-МП-2 (с б. 1350-БДГ)		5
76.	509-ДК	Изменение покраски задних панелей пилонов	0104-1010	
77.	510-ДК	Введение дренажных отверстий для исключения скапливания конденсата	0104-0910	
78.	512-ДК	Введение отверстий диам. 0,5 мм в клапанных коробках в линии подкачки топлива к основному насосу двигателя (с б. 832-ДК)	0106-0607, 0609-0701, 0703-0709, 0801-0802, 0808, 0901-0904	
79.	517-ДК	Проверка приспособления для снятия и подъёма двигателя	0104-0707	
80.	522-ДК	р.1. Замена кольца на центральных десантных сидениях	0104-0907	
81.	522-ДК	р.2. Изменение конструкции створок и устранение заедания упоров (с вкл.1)	0104-0607, 0609-0610, 0702-0707, 0709, 0801-0802, 0804-0809, 0901-1102, 1104-1204	
82.	524-ДК	Повышение надёжности работы одноступенчатого ограничителя улов отклонения РН	0104-0210	
83.	525-ДК	Замена кареток хвостового звена закрылка на усиленные	0104-0607, 0609-0610, 0702-0709, 0801-0802, 0901-1110	до 1200 посадок
84.	526-ДК	Усиление антенн АПС-ГМ, МПС-ГДМ	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1110	
85.	527-ДМ	Установка аппаратуры МАРС-БМ (с б. 1350-БДГ)	0603-0603, 0902-0905	
86.	530-ДК	Улучшение контровки заглушек под болты крепления УБД	0106-0802, 0805, 0807-0808, 0901-1102	
87.	532-ДК	Замена светофильтра на панели правого лётчика в табло «Включи форсаж»	0104-1010	
88.	535-ДК	Введение обогревателя подъёмника стабилизатора (с б. 832-ДК)	0306-1205	
89.	536-ДМ	Установка системы СОС «ВЕКТОР»	0602-0603, 0902-0905, 1103-1104, 1108, 1201-1204	
90.	541-ДК	Замена качалок в приспособлении упорном (при наличии приспособления)	0602-0603, 0902-0905	
91.	542-ДК	Устранение попадания влаги в ШР. эл. механизма подъёмника стабилизатора МУС-ЗП-ТВ	0104-0910	
92.	547-ДК	Защита датчика ДРТМС-10Т от попадания влаги	0104-0601, 0604-0802, 0805,	

1	2	3	4	5
			0901-1004	6
93.	548-ДК	Устранение трещин задней коробки рольганга у 17-й балки рампы	0104-0908	
94.	549-ДМ	Изменение конструкции и места установки вешалки для одежды экипажа	0104-0610	
95.	551-ДК	Замена заглушек приёмников статического давления	0104-1110	
96.	552-ДК	р.1. Устранение возможности упирания эл. жгута о края канавок под эл. жгуты к ЭЦН (с б. 832-ДК)	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1104	
97.	552-ДК	р.2. Устранение касания жгута о ребро профиля в районе 29 шп. (с б. 832-ДК)	0104-1104	
98.	555-ДК	Замена вертикальной оси кардана каретки рельса 1 основного звена закрылка СЧК	0104-0802, 0805, 0808, 0901-0905	
99.	556-ДМ	Замена кронштейнов системы управления двигателями на усиленные	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1110	
100.	558-ДК	р.1. Введение сектора для ориентации кареток кабеля управления эл. тельферами	0104-1204	
101.	558-ДК	р.2. Замена материала кареток кабеля управления эл. тельферами	0104-1310	
102.	558-ДК	р.3. Замена трафарета расположения гнезд в монорельсе П1158	0104-0910	
103.	559-ДК	Обеспечение отключения питания систем СПУТ4-1, РТМСВ7-25АТ и ИВ-200	0104-1110	
104.	560-ДК	Перестановка плафонов подсвета замков основного шасси	0104-0907, 0909-1110	
105.	561-ДК	Исключение попадания воды в Ф-2 через жалюзи вентиляции грузовой кабины	0104-0810	
106.	565-ДК	Замена патрубков подвода воздуха ВВР-2217Т на усиленные	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1207	
107.	570-ДМ	р.1. Установка окна в нише переднего шасси для осмотра замка носового шасси	0104-1204	
108.	570-ДМ	р.2. Установка смотрового прибора для наблюдения за стабилизатором	0104-1210	
109.	571-ДК	Доработка кия и РН под установку демпфера	0104-1110	
110.	574-ДК	Подрезка стойки шп.82 для обеспечения демонтажа и монтажа	0104-0802, 0808, 0901-1010	

1	2	3	4	5
				7
		тяги управления РВ		
111.	576-ДК	р.1. Замена тройников для защиты жгутов на основных стойках шасси (с б.832-ДК)	0104-1210	
112.	576-ДК	р.2. Замена проводов в осях колёс основных стоек шасси (с б. 832-ДК)	0104-1210	
113.	579-ДК	Установка блоков 5747Т, БА-137 и коробки реле «81» на амортизаторы (с б. 832)	0104-1210	
114.	580-ДК	Обеспечение обдува блока КПЗ-28А	0104-0909	
115.	583-ДК	Устранение растрескивания резиновых трубок осушительной системы стекол	0104-1110	
116.	587-ДК	Обеспечение плотной посадки хвостовика шестерни редуктора	0501-0802, 0901-1110	
117.	588-ДК	Оборудование места под установку лентопротяжного механизма МПП-14-6	0301-1102	
118.	589-ДК	Замена изоляционных шайб в местах установки диодов Д-23	0104-1204	
119.	590-ДК	Замена кронштейнов крепления плафонов ПС-45 освещения отсеков	0104-1204	
120.	591-ДК	Изменение схемы внешних соединений системы МСРП-64-2 для исключения искажения записей	0301-1010	
121.	594-ДК	Установка распорной втулки для исключения поворота вентилятора ДВ-302Т (с б.832-ДК)	0104-1010	
122.	595-ДК	Замена материала кулачка и ролика в системе управления тормозными щитками	0104-1207	
123.	597-ДК	р. 1. Доработка углового кожуха под установку предохранительных ремней	0602-0603	
124.	597-ДК	р.2. Установка предохранительных ремней у входных дверей	0602-0603	
125.	598-ДК	Замена резиновых прокладок на паронитовые в ПОС воздухозаборников двигателей	0104-1207	
126.	601-ДК	Устранение самопроизвольного открытия створок переднего шасси	0104-0910	
127.	605-ДК	Обеспечение совмещения рисок на корпусе и роторе датчика обратной связи стабилизатора	0104-0601, 0604-0709, 0801-0802, 0808, 0901-1010	

1	2	3	4	5
				8
128.	607-ДК	Уточнение информации о назначении АЗСов в РУ-23, РУ-24, (с б.832-ДК)	0104-1110	
129.	611-ДК	Перерегулировка стрелы прогиба механизма управления гермостворкой и замена крюков гермостворки /с вкл. 1/	0104-0802, 0901-1410	
130.	612-ДК	Изменение способа контровки болтов крепления крышки контейнера плота	0104-0802, 0805, 0808, 0901-0905	
131.	613-ДК	Усиление рамы 26 обтекателя шасси в местах крепления кронштейна навески	0104-0210	
132.	615-ДК	Введение дренажного отверстия в каркасе крышки нижнего аварийного люка	0104-0106, 0201-0601, 0604-0607, 0609-0703, 0703-0705	
133.	616-БДГ	Замена гайки и шайбы на нижнем поворотном хомуте переднего шасси	0104-1410	3000 пол.
134.	617-ДК	Восстановление воздухозаборного канала двигателя в случае ослабления и выпадания заклепок	0104-1304	
135.	618-ДК	Введение контровки болтов и шарнирного соединения рамы аварийного выхода 2	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1207	
136.	620-ДК	Дополнение к ряду бюллетеней	-	
137.	622-ДК	Изменение порядка работы створок грузолока (с вкл. 1 и 2 и б. 1350-БДГ)	0104-0104, 0106-1602	
138.	624-ДК	р.1. Контроль размера 31,6 мм вылета рельсов дефлектора 10 и 11 закрылка СЧК	0106-0802, 0805, 0808, 0901-1103	
139.	624-ДК	р.2. Установка упоров на рельсах дефлектора 10 и 11 ОЧК и 3,4,5 СЧК	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1304	
140.	625-ДМ	Замена системы СВС-ПН-15-6 на СВС-ПН-15-6 серии 2 /с б. 832-ДК/	0104-1101, 1103-1107	
141.	628-ДК	Усиление узлов навески гермостворки до достижения 2000 пос. /с б. 1350-БДГ/	0104-1410	2000 пол.
142.	629-ДМ	Доработка Г.К. 1:10	-	
143.	630-ДК	Усиление обтекателей рельсов закрылков СЧК и ОЧК (с б. 1350-БДГ и 832-ДК)	0104-0607, 0609-0709, 0801-0804, 0806-1304	
144.	631ДК	р.1. Перенос скобы на раме прерывателя потока для включения	0104-1210	

1	2	3	4	5
		прибора КП-23-23		9
145.	631-ДК	р.2. Установка трафаретов по нагрузке универсальных контейнеров	0901-1110	
146.	633-ДМ	Доработка наземного оборудования (кронштейна для подъема гл. ног шасси)	-	
147.	635-ДМ	Введение рисок на механизме управления двигателями для регулировки автомата тяги	0603-1207	
148.	636-ДК	Устранение коррозии вала створки воздухозаборника отсека ТА-6А	0104-1404	
149.	637-Р	Рекомендации по ремонту воздухозаборного канала двигателя в случае выпадания заклёпок	0104-1206	
150.	639-ДК	Замена муфт в топливной системе	0104-1207	
151.	646-ДМ	Исключение обрыва проводов в 4-х контактном гнездовом п/разъёме из к-та СПУ	1105-1204	
152.	648-ДК	Усиление патрубков чехлов топливных трубопроводов в пилонах	0104-0106, 0201-0602, 0604-1204	
153.	649-ДК	Усиление гермоотсека передней ноги шасси	0101-1510	6000-7000 пол.
154.	650-ДК	Доработка монтажа СКВ	0602-0603, 0902-0905, 1103-1104, 1108, 1201-1204	
155.	651-Р	Ремонт трещин и установка балансировочных грузов на элеронах (с б.1350-БДГ)	0602-1510	
156.	652-ДК	Усиление элеронов с введением новой системы стопорения (с вкл. 1,2 „832-ДК и 1350-БДГ)	0106-0607, 0609-0902, 0904-0904, 0906-1509	1400 пол.
157.	653-ДК	Установка шторы в проёме между техотсеком и кабиной экипажа	0602-0603, 0902-0905, 1103-1104, 1108, 1201-1204	
158.	654-ДК	Установка стальных втулок для устранения выработки отверстий в стойках траверсы перед. ноги шасси	0104-0601, 0604-0907, 0909-1404, 1406-1407, 1409-1410	
159.	655-ДК	Замена опорных пластин на заднем торце рампы под К.В. и упоры средней створки на съёмнике.	0105-0207, 0209-0902, 0904-1207, 1209-1305, 1308-1405, 1408-1410	
160.	656-ДК	Усиление зализов крыла (с вкл. 1)	0104-1810	
161.	659-ДМ	Введение ограждения сеток между шп. 56-66	0602-0603, 0902-1204	

1	2	3	4	5
				10
162.	661-ДМ	Введение разделительных шторок для устранения обдува холодным воздухом от верхних вентиляционных коробов членов экипажа	0104-1207	
163.	663-ДК	Герметизация периметра пластин металлизации, установленных на закрылках, предкрылках (с б. 1350-БДГ)	0104-0802, 0901-1204	
164.	664-ДК	Установка теплоизолирующей шторы, отделяющей рампу от груз. кабины в санитарном варианте (с б.1329-БДГ и 1350-БДГ)	0104-1402	
165.	665-ДК	Защита подкилевой жесткости со стороны киля между шп.74-86 от возможной коррозии при попадании влаги	0104-1302	
166.	666-ДК	Замена болтов крепления кронштейнов цилиндров складывающегося подкоса по шп. 39 - 47 (с б. 832-ДК)	0104-1310	1000 пол.
167.	667-ДК	Замена трубопроводов СКВ в линии кольцевания на усиленные (с вкл. 1 и б. 832-ДК)	0106-1410	2000 л.час. 1000пол.
168.	668-ДК	Замена материалов рельсов форточки для устранения наката и увеличения прочности (с б.832-ДК)	0902-1610	
169.	669-ДК	Замена трансформаторов в системе ПОС хвостового оперения (с б.832-ДК)	0104-1110	
170.	670-ДК	Усиление окантовки нижнего аварийного люка между шп. 9-11	0104-1310	2500 пол.
171.	671-ДК	Р.1. Установка демпфера СД-18 в системе Р.Н.	0106-1404	
172.	671-ДК	Р.2. Доработка кронштейна 1.7601.3404.510.000	0106-1404	
173.	672-ДК	Устранение возможности ложной сигнализации от СДУ в результате замерзания конденсата	0106-1304	
174.	674-ДК	Замена болта и введение контровочной шайбы крепления ролика на кронштейнах монорельсов СЧК и ОЧК	0101-1504	
175.	675-ДК	Устранение излома троса плота ПСН-6А	0104-1510	
176.	677-ДК	Замена заслонок 4149Т на заслонки с усиленными корпусами 4149ТМ в высотном отсеке СКВ (с б. 1266-БДГ и 832-ДК)	0104-1401	
177.	679-ДМ	Снятие антенны 2 диапазона изделия 023М лит. «ЗДХ»	0104-1502	
178.	684-ДМ	Установка таблицы поправок в КУС 730/1100 на пульте АДО (с	0106-1310	

1	2	3	4	5
		б. 832-ДК)		11
179.	686-ДК	Замена сигнализатора обледенения СО-2ИЛ на ИСО-16 (с б. 832-ДК)	0104-1401	
180.	687-ДК	Замена компенсаторов в линии отбора воздуха от двигателей (с б.968-ДК)	0602-0603, 0902-0905, 1103-1104	2000 л.час.
181.	688-ДК	Замена усилителя УМЧ с настройкой на температуру выдачи сигнала «отказ бустерной системы» 80 ⁰	0104-1505	
182.	689-ДК	Усиление соединения качалок в узле стопорения РВ	0104-1410	1200 пол.
183.	691-ДК	Устранение ложного захвата глассады в положении галетного переключателя режимов «Курс»	0104-1107	
184.	695-ДК	Устранение возможности повреждения эл. проводов, подходящих к указателям топливомеров УТО2К-1, УТО2К -2	0106-1304	
185.	697-ДМ	Включения АЗС для обеспечения записи кренов с указателей КПН системой МСРП-64	0603, 0902-0905, 1103-1104, 1108, 1201-1204	
186.	698-ДК	Устранение возможности появления трещин в волноводном тракте КП-3А (с б. 832-ДК)	0104-1201, 1203-1207	
187.	700-ДК	Сверление дренажных отверстий на обтекателях рельсов закрылков (с б. 832-ДК)	0104-1308	
188.	702-ДК	Усиление стыка ободов шп. 39 и 47 по стрингеру 24	0104-1510	4000 пол.
189.	703-ДК	Усиление крепления панелей фюзеляжа с ободом шп. 41 в зоне стрингера 11	0104-1510	2100 пол.
190.	704-ДК	Введен. бронзовых втулок по отверстиям кронштейнов крепления гидроцилиндров управления боковыми створками г/люка (с б. 996-ДК)	0101-1510	
191.	706-ДК	Замена 4-й секции носка киля	0104-0802	
192.	708-ДК	Повышение надёжности фиксации створок переднего шасси в закрытом положении (с б. 832-ДК)	0602-1504	
193.	709-ДК	Доработка системы стопорения рулей и элеронов	0104-0901, 0906-1510	
194.	710-ДМ	Установка изделия С-3М /с б. 1191-ДМ/	0902-0905, 1103-1104, 1108, 1201-1204, 1402-1402, 1409-1410, 1509-1510, 1602,1805	
195.	718-Э	Изменение ИТЭ		
196.	720-Э	Изменение ИТЭ		

1	2	3	4	5
				12
197.	724-Э	Изменение ИТЭ		
198.	725-Э	Изменение ИТЭ		
199.	728-Э	Изменение ИТЭ		
200.	729-Э	Изменение ИТЭ		
201.	731-Э	Изменение ИТЭ		
202.	732-Э	Изменение ИТЭ		
203.	736-Э	Изменение ИТЭ		
204.	737-Э	Изменение ИТЭ		
205.	749-Э	Изменение ИТЭ		
206.	755-БЭГ	Изменение ИТЭ		
207.	757-Э	Изменение ИТЭ		
208.	762-ДК	Замена втулок в местах подсоединения шарнира с цилиндрами и осью на гл. ногах шасси на втулки с буртами (с вкл.1)	0104-1404	
209.	763-ДК	Замена стекол ТСК-079, ТСК-077 на ТСКО77М, ТСКО79М фонарей пилотов и штурмана (с б. 832-ДК)	0104-0607, 0609-1610	
210.	767-ДК	Введение отражателя для предотвращения западания троса лебёдок	0104-1210	
211.	770-ДК	Введение надписей на аварийных проёмах	0104-1302	
212.	772-ДК	Установка системы защиты ТА-6А с использованием блоков СОТ-2 (с б. 832-ДК)	0104-1810	
213.	774-ДК	Изменение конструкции серьги замка открытого положения средней створки грузолока	0106-1607	
214.	775-ДК	Замена материала кронштейнов жесткости под качалку входной тяги правого РВ (с вкл. 1 и б. 832-ДК)	0104-1710	
215.	777-ДК	Замена обратных клапанов 990-5-14 в линии нагнетания гидросистемы	1001-1308	
216.	778-ДК	Замена блока КВ на МКВ-46 на подъёмнике в системе управления стабилизатором	0306-0802, 0901	
217.	779-ДК	Усиление переднего лонжерона ОЧК у оси разъёма и усиление панелей в зоне отверстий на дренажные трубки	0104-1604	2500 пол.
218.	781-ДК	Перекомпоновка жгутов для предотвращения повреждения при погрузке крупногабаритных ящиков и контейнеров	0602-1410	
219.	784-ДК	Введение дополнительного крепления трубопроводов ПОС в	0104-0602, 0604-1606, 1608-	

1	2	3	4	5
				13
		воздухозаборниках двигателей и замена безгофровой муфты на одногофровую	1710	
220.	785-ДК	Обеспечение герметичности клеммовых колодок системы пожаротушения	0104-1304	
221.	788-ДК	Замена реле времени ТВЕ-101В-2С выпуска 1977 г. на реле ТВЕ-101В-2С более позднего выпуска (с б.832-ДК)	0701-1301	
222.	789-ДК	Улучшение температурного режима и введение дополнительной подачи воздуха в Ф1 (с б. 790-ДК)	0104-1106, 1108-1207	
223.	790-ДК	р.1. Введение теплоизоляции трубопроводов СКВ от смешительных кранов до блок (с вкл. 1 и б. 789-ДК, 832-ДК, 1350-БДГ)	0104-1710	
224.	790-ДК	р.2. Замена влагоотделителя 2394Т на 5292 (с вкл. 1 и 2, б.832-ДК и 1350-БДГ)	0104-1710	
225.	790-ДК	р.3. Обеспечение герметичности между коробом вентиляции и распределительной панелью штурмана (с вкл. 1, б.832-ДК и 1350-БДГ)	0104-1710	
226.	790-ДК	р.4. Введение обдува блоков К-76 на земле при неработающей системе СКВ с помощью вентиляторов 5617 (с вкл. 1 и 2 ; б.789-ДК, 832-ДК, 1350-БДГ)	0104-1710	
227.	793-ДМ	Доработка маслозаправочной трубки в связи с заменой турбохолодильника	0104-1705	
228.	794-ДК	Замена шкворней на усиленные в системе управления хвостовым звеном закрылка СЧК и ОЧК	0104-1704	2100 + 100 пол.
229.	795-ДК	Установка защитного ограждения качалок управления	0106-1705	
230.	800-ДМ	р.1. Замена плафонов ПС-62 на ПС-62У	0104-1910	
231.	800-ДМ	р.2. Разовый осмотр кронштейнов плафонов ПС-62	0106-1107	
232.	803-ДК	Проверка и устранение зазора в сочленениях корневой нервюры и передней балки стабилизатора (с б. 832-ДК)	0910, 1005-1007, 1505-1506, 1010, 1110, 1205-1207, 1209, 1308, 1405, 1409	
233.	804-БДГ	Введение сигнализации по контролю АТ	0602-0603, 0902-1602	
234.	806-ДК	Замена подвижных соединений шарнирной проводки по подкосам гл. шасси	1308-1405, 1408-1510	

1	2	3	4	5
14				
235.	807-ДК	Замена трубопроводов линий всасывания гидросистемы на двигателях и пилонах	0104-1907	
236.	808-ДК	Замена шлангов подвода жидкости к цилиндрам тормозных щитков (с б. 832-ДК)	0104-1710	
237.	813-ДК	Замена карты контрольной проверки изделия	0104-1710	
238.	815-ДМ	Установка графарета швартовки грузов на рампе /с вкл. 1/	0104-1610	
239.	816-ДК	Устранение затемнения сидением сопровождающих сигнальных табло «Выход»	0902-1508, 1510-1804	
240.	817-ДК	Обеспечение осевого перемещения коллекторов ПОС в предкрылке /с б. 441-ДК/	0104-0710	
241.	819-ДК	Осмотр и замена деталей из магниевых сплавов и нанесение герметика	04104-0707, 0709-0804, 0806-1104, 1107, 1109, 1111-1204, 1206, 1208, 1301-1303, 1305-1710	
242.	822-ДК	р.1. Замена проводов в осях колёс главных стоек шасси (с б. 832-ДК)	1301-2210, 2601-2605	
243.	822-ДК	р.2. Введение доп. крепления эл. жгута для устранения возможности разрушения ШРов датчиков УА-54 (с б. 832-ДК)	1301-2210, 2601-2605	
244.	825-ДК	Замена фланцев насосов ЭЦН-333М на усиленные между 7-9 НК СЧК и 27-28 НК ОЧК (с б. 832-ДК)	0104-0902, 0904-0904, 0906-1510	2500 пол.
245.	826-ДМ	Введение зашивки для защиты трубопроводов «Статики» и «Динамики» и обдува стекол в кабине штурмана.	0602-0603, 0902-0905, 1103-1104, 1201-1204, 1402, 1409-1410, 1509-1510, 1602	
246.	827-БУГ	Изменение расположения поправочных графиков у левого лётчика	0602-1602	
247.	829-ДК	р.1. Усиление упоров управляющих кареток дефлекторов закрылков по рельсам 1,4,5,7 (с вкл. 2,3)	0106-1804	
248.	829-ДК	р.2. Осмотр тяг хвост. звеньев закрыкл. на отсутствие люфта наконечника (с вкл. 2)	0106-0607, 0609-1804	
249.	829-ДК	р.3. Повышение надёжности крепления оси стакана тяги управления створкой предкрылка	0106-1710	
250.	829-ДК	Р.4. Разовый осмотр механизма раздвижки звеньев закрылков	0106-1804	
251.	830-ДК	Разовый осмотр управления предкрылками (с б.832-ДК)	0106-1603, 1607, 1701	

1	2	3	4	5
				15
252.	831-ДК	Замена кожухов рельсов предкрылков СЧК и ОЧК на усиленные (с б. 832-ДК))	0101-1802	
253.	832-ДК	Дополнение к бюллетеням	-	
254.	833-ДК	Введение дополнительного дренажного отверстия в каркасе крышки нижнего аварийного люка	0104-1607	
255.	837-ДК	Усиление ложементов для перевозки длинномерных грузов	1409-1602	
256.	838-ДК	Введение ограничителя скорости подачи топлива в конце заправки	0104-1506, 1508-1605, 1607-1607	
257.	839-ДК	Введение сигнальных ламп контроля регулировки КВ закрылков в крайних положениях и перерегулировка предкрылков (с б.832-ДК)	0104-1506, 1508-1605, 1607-1701	
258.	841-Э	Уточнение ИТЭ	-	
259.	843-Э	Уточнение ИТЭ	-	
260.	847-Э	Изменение ИТЭ	-	
261.	849-Э	Изменение ИТЭ	-	
262.	850-Э	Изменение ИТЭ	-	
263.	852-Э	Изменение ИТЭ	-	
264.	854-Э	Изменение ИТЭ	-	
265.	864-Э	Изменение ИТЭ	-	
266.	865-Э	Изменение ИТЭ	-	
267.	866-Э	Изменение ИТЭ	-	
268.	867-Э	Изменение ИТЭ	-	
269.	871-Э	Изменение ИТЭ	-	
270.	872-Э	Изменение ИТЭ	-	
271.	873-Э	Изменение ИТЭ	-	
272.	876-Э	Изменение ИТЭ	-	
273.	877-Э	Изменение ИТЭ	-	
274.	878-Э	Изменение ИТЭ	-	
275.	883-БЭ	Изменение ИТЭ	-	К б.1087-БЭГ
276.	884-Э	Изменение ИТЭ	-	
277.	888-Э	Изменение ИТЭ	-	
278.	895-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
279.	897-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
280.	898-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	

1	2	3	4	5
				16
281.	901-ДК	Проверка монтажа кронштейнов управления створками гл. ног шасси	0104-0110, 0202, 0209-0210, 0303-0902, 0904, 0906-1505, 1508-1510	
282.	903-ДА	Осмотр и доработка трансмиссии системы управления закрылками	0106-1510	
283.	909-ДК	р.1. Осмотр и устранение трещин на 43 шп. фюзеляжа	0104-1910	
284.	909-ДК	р.2. Усиление низа 43 шпангоута фюзеляжа	0104-1910	
285.	912-ДК	Автоматическое включение ПОС по сигналу от сигнализатора обледенения ИСО-16	0105-1910	Изм. ИТЭ по 860-Э
286.	913-ДМ	Уменьшение усилий на наружной ручке механизма открытия замков крышки контейнера аварийного плота	0104-1910	
287.	916-БУГ	Замена гаек на осях переднего шасси и введение тарированной затяжки	0602-1602	
288.	918-ДК	Замена редукторов винтовых механизмов в системе управления закрылками	0106-1804	
289.	919-ДК	Введение лючков между 16-17 и 31-33 носками на носовой части СЧК	0101-0910	
290.	923-БДГ	Изменение схемы электропитания ПОС хвостового оперения	0602-1410	
291.	931-ДМ	Введение выключателя для обеспечения уборки -выпуска шасси в случае отказа К.В. блокировки «земля-воздух»	0104-2010	
292.	932-ДК	Замена пружин подтяга двери штурмана в шахте аварийного покидания (с вкл. 1)	0104-0804, 0806-1606, 1608-1810	
293.	933-ДК	Спиливание контрящего зуба на траверсах главных ног шасси	0808-0810, 0904-1707, 1709-1904	
294.	934-ДК	р.1. Усиление 65 шпангоута фюзеляжа по достижении 2000 посадок (с вкл. 1)	0106-2010	2000 пол.
295.	934-ДК	р.2. Усиление обтекателя шасси в зоне рамы 26 (с вкл. 1)	0104-0804, 0806-2010	2000 пол.
296.	936-ДК	Замена кронштейнов фиксации рычага походного положения подтрапников	0104-1707	
297.	937-Р	Замена крышек лючков по основным звеньям закрылков (с вкл. 1)	0101-1910	
298.	940-БУГ	Замена указателя ИВ-200 на УК-688	0602-2410	
299.	941-ДК	Замена трафаретов на задних стойках главного шасси	0201, 0203-0205, 0207-0303,	

1	2	3	4	5
				17
			0305-0308, 0310-0505, 0507, 0608-0901, 0903, 0905-1910	
300.	942-ДК	Усиление трансмиссии управления закрылками в центроплане с установкой срезных упоров на подъемниках №1	0104-0309, 0401-0607, 0609-1606, 1608-2010	
301.	943-ДК	Введение сигнализации отклонения руля высоты в положении + - 5° (с б. 832-ДК)	0101-2010	
302.	944-ДК	Усиление стенки переднего лонжерона ОЧК в зоне винта №5	0104-2110	2500 пол.
303.	945-ДК	Осмотр кронштейнов навески створок главного шасси (с вкл. 1 и б. 832-ДК)	0106-1505, 1602, 1707	
304.	948-ДМ	Замена реле ТКЕ 22П1Г в системе СПУ-8 на реле повышенной надежности ТКЕ22П1ГБ (при выходе из строя с б. 1350-БДГ)	0104-0607, 0609-0709, 0801-2104	
305.	949-ДК	Снятие КВ управления средней створкой грузолюка	0106-1410	
306.	950-ДК	р.1. Обеспечение зазора не менее 2 мм между штоками КВ и упором в системе замков открытого положения ср. створки грузолюка	0106-1606, 1608-2603, 2605-3105, 3107-3110	
307.	950-ДК	р.2. Замена упорных втулок и обеспечение зазоров в замках открытого положения ср. створки грузолюка (с б. 1912-БДГ)	1206-1505, 1507-1606, 1608-2110	
308.	950-ДК	р.3. Проверка регулировки механизмов КВ замков створок грузолюка	1501-1505, 1507-2603, 2605-3105, 3107-3110	
309.	951-ДК	Установка усиленных накладок, фиксирующих дверь штурмана	0104-0607, 0609-0709, 0801-0804, 0806-1606, 1608-1710	
310.	952-ДК	Усиление пружинного цилиндра стопорения руля высоты (с б. 832-ДК)	0106-0305, 0307-0804, 0806-0903, 0905-2109	
311.	953-ДК	р.1. Усиление низинок шпангоутов 4,5,9, и установка усиливающего профиля в зоне шп. 12,13 (с вкл.1,2,3,4,5)	0104-2210, 2601-2603	5000.1000 пол.
312.	953-ДК	р.2 Усиление обшивки в зоне шп. 6 и усиление заделки обшивки в зоне стр. 40 у шп. 14-18 (с вкл.1,2,3,4,5)	0104-2210, 2601-2603	5000.1000 пол.
313.	953-ДК	р.3 Усиление стенки шп. 14 правого верх. угла лев. проёма под дверь (с вкл.1,2,3,4,5)	0104-0607, 0609-0610, 0702-0709, 0801-0807, 0809-2210, 2601-2603	5000.1000 пол.
314.	953-ДК	р.4. Усиление обшивки нижней панели фюзеляжа в зоне шпангоута 18 (с вкл.1,2,3,4,5)	0104-0607, 0609-0709, 0801-1810	5000.1000 пол.
315.	954-Э	Установление ресурса рулевым винтам с 06 выпуска с 01.01.77-1000 ч.		

1	2	3	4	5
				18
316.	955-ДК	Усиление балок 7 и 8 шпангоутов фюзеляжа (с вкл. 1)	0410-2209, 2601-2603	3000 пол.
317.	961-ДК	Замена хвостовой части и боковин верхнего обтекателя стабилизатора (с вкл.1)	0104-1210	
318.	964-ДК	Замена болтов крепления узлов навески на гермошворке	0104-2010	2500 пол.
319.	968-ДК	Замена компенсаторов в линии отбора воздуха от двигателей для продления ресурса	0602- 0603, 0902-0903, 1103-1104	3200 л.часов
320.	970-ДК	Разовый осмотр состояния диафрагмы г/аккумуляторов 445553-0 и замена на новые (из обменного фонда) (с б. 832-ДК)	0602, 0902-0903, 0905, 1103-1104, 1202-1203, 1409, 1509	
321.	973-ДМ	Изменение питания датчика обратной связи в блоке ИМАТ из ком-та САУ-1Т-2Б	0104-2104	
322.	974-ДМ	Вынос сигнализаторов СДУ топливной системы с лонжеронов на конструкцию носков и хвостиков крыла (с б. 1350-БДГ и 832-ДК)	0104-2104, 2106-2210, 2601-2603	
323.	975-ДК	Проверка установки профилей 1.7601.0810.100.043 на входных дверях	0104-1904, 1906-1910	
324.	977-ДК	Замена клапанов централизованной заправки топливом (с б. 832-ДК)	0104-2204, 2601-2602	
325.	981-ДК	Усиление каркаса нижней носовой части обтекателей шасси	0104-2310,2601-2604	
326.	982-ДК	Замена концевых выключателей на стойках главных ног шасси (с б. 832-ДК)	0203-0607, 0609-0709, 0801 - 2010, 2102-2310	
327.	983-ДК	Установка усиленного обтекателя дренажной трубы системы дренажа топливных баков	0103-2206,2208-2210	
328.	985-ДК	Осмотр винтов подъёмников в системах управления закрылками, предкрылками стабилизатором	0106-2101	
329.	986-ДК	Разовый осмотр и замена валов трансмиссии управления предкрылками	0106-1904	
330.	987-БУГ	Замена расходомера топлива РТМС 87-25 АТ на РТ2-ЗК	0602-2410	
331.	989-ДК	Установка защитного кожуха на кабели системы КИ-2	0902-1204	
332.	991-ДК	Введение дополнительных лючков на предкрылках СЧК и ОЧК	0101-2410,2601-2605	

1	2	3	4	5
				19
333.	992-ДМ	Доработка системы речевой информации РИ-65 (с б.1350-БДГ п. 1)	0104-2310,2601-2602	
334.	994-БУГ	Перестановка приёмника температуры П-1 из г/бака на вход в радиатор для замера температуры жидкости	0602-2306	
335.	998-ДМ	Разрешение на использование БКК-18	0602-0603,0901-2009	
336.	999-ДК	Введение дренажного отверстия на стенке ши. 11 и контрольного лючка в отсеке Ф-1	0104-2410,2601-2604	
337.	1001-БДГ	Введение пятиминутной задержки автоматического отключения ПОС хв. оперения по сигналу сигнализатора интенсивности ИСО-16 (по сер.1907 с б. 912-ДК)	0602-2410	
338.	1002-ДК	Отключение ШРов от указателей температуры ПОС воздухозаборников СУ.	0104-1606, 1608-2207	
339.	1003-БДГ	Снятие контроля за температурой воздуха, поступающего на обогрев воздухозаборника двигателя	0602-2410	
340.	1004-ДК	Устранение пробуксовки фрикционной пары в редукторах системы управления спойлерами и стабилизатором	0602-2603	Доп.1353-БДГ
341.	1005-ДК	Установка защитного кожуха на приёмник П-77 в пилонах	0104-2310,2601-2604	Изм. ИТЭ по б.1039-Э
342.	1006-ДК	Введение дополнительного контроля и осмотр монтажа труб СКВ	0104-2010	
343.	1008-БУГ	р. 1. Подготовка места установки станции Р-861	0602-0905	Изм. ИТЭ по
344.	1008-БУГ	р.2. Замена изд. Р-851 на изд. Р-861	0602-0905	
345.	1009-ДК	Изменение регулировки механизма открытия гермостворки	0104-1606, 1608-2208	
346.	1010-ДК	Замена клапанов обратных 990-5-10	2601.2602	
347.	1011 -ДК	Замена пружинных стоек сервокомпенсаторов РН и элеронов	0101-1607	
348.	1012-БУГ	Установка унитаза со сливной ёмкостью УК-2-1 и панели слива ПС-2 (с вкл. 1)	0902-2410	Изм. ИТЭ по б.1079-БЭГ
349.	1013-ДК	Замена панелей дросселей холостой прокачки насосов на усиленные	0104-2410,2601-2603,2605	
350.	1016-ДК	Уменьшение осевых зазоров в узлах шлицшарниров гл. ног шасси (с б. 832-ДК)	0101-2310,2601-2603	

1	2	3	4	5
				20
351.	1017-ДК	Замена эл. магнитных переключателей 4038 на 6063 в системе ограничения расхода воздуха СКВ	0104-1304, 1306-1610	
352.	1018-ДК	Исключение непреднамеренного нажатия кнопки «Аррети-роваание ЦВ»	0104-0709,0801-1510	
353.	1019-ДК	Защитное покрытие пазов кронштейна навески пружинного цилиндра механизма открытия и закрытия дверей	1801-2205	
354.	1020-БУГ	Установка кнопки отключения автомата тяги на центральном пульте лётчиков	0603-2410	Изм. ИТЭ по Б.1149-БЭГ
355.	1022-Р	р.1. Ремонт элементов каркаса обтекателей рельсов закрылков (с б. 1350-БДГ)	0101-2610	Изм. ИТЭ по Б.1329-БЭГ
356.	1022-Р	р.2. Ремонт рельсов отклоняемой части обтекателей закрылков (с б. 1350-БДГ)	0101-0206, 0208-1006, 1008-1110, 1202-3006, 3008-3104,	
357.	1023-ДК	Устранение деформаций и среза окантовок подтрапников	0104-1310	
358.	1025-ДК	Осмотр кронштейнов крепления гидроаккумуляторов	0104-1606, 1608-2102	
359.	1026-ДК	Замена окантовок и жалюзи (левые) пилонов	0101-2310,2601-2605	
360.	1027-ДК	Замена противоударных тормозов и установка конечных выключателей в системе управления закрылками (с вкл. 1,2 и б. 832-ДК)	0101-2603,2605-2606	Доп.1345-БДГ
361.	1028-ДК	Увеличение надёжности работы системы СПУТ-4-1 (с б. 832-ДК, 1350-БДГ)	0101-2207,2601	
362.	1039-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	кб.1722-БЭ
363.	1040-Э	Изменение ИТЭ	-	К б. 1082-ДК
364.	1058-Э	Изменение ИТЭ	-	К 6.507-ДМ, 1111 ДМ
365.	1079-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К6.1012-ДК
366.	1081-ДК	Замена некондиционных тяг 1.7601.0861.700.001/002 управления крышками лючков загрузки ленты на боковых створках грузолюка	1905-2004	
367.	1082-ДК	Введение диодных искрогасящих контуров в схеме управления стабилизатором (с б. 832-ДК)	0104-2410,2601-2603	Изм. ИТЭ по б. 1040-Э

1	2	3	4	5
				21
368.	1085-ДМ	Изменение технологического разъёма нижней ленты по стыку центроплан СЧК и введение на ленте дренажных отверстий	0104-2410	Изм. ИТЭ по 6.1581-БЭГ
369.	1087-БДГ	Замена профиля герметизации на переднем торце рампы (с б. 1350-БДГ)	0602-0902, 0905-2303	Изм. ИТЭ по 6.883-Э, 1035-БЭ, 1220-БР
370.	1088-БДГ	Замена т/провода отбора воздуха на усиленный и замена трубопровода охлаждения компенсатора на шланг (с б. 1781-БДГ)	0602-2410	
371.	1090-ДК	Замена профилей крепления блока «ГНОМА» из к-та КШ-76 на усиленные (с б. 832-ДК)	0104-2610	
372.	1091-ДК	Исключение перепутывания проводов 12х160 в системе ПОС хвост, оперения	1501-2307	
373.	1092-ДМ	Замена командного прибора 5378Т с жёлтой полосой на прибор 5378Т с герметичными контактами(с б. 832-ДК)	0104-2210	Изм. ИТЭ по Б.1039-Э
374.	1106-ДК	Замена крышек люков -лазов по центроплану, СЧК и ОЧК на усиленные (с б. 1350-БДГ)	0602-2410	Изм. ИТЭ по Б.1054-Э
375.	1108-ДК	Обеспечение связи системы РСБН-7С с САУ-1Т-2Б по нагрузке	0104-2104, 2106-2109, 2201-2305, 2601	
376.	1111-БУГ	Исключение световой сигнализации ГОТК-2 на селекторе РТС в режиме ИЛС-ВОР изд. КУРС-МП	1103-2410	
377.	1113-БДГ	Изменение схемы связи СВС-1-72-1В с РСБН-7С	2302-2410	
378.	1115-БДГ	Снятие ограничительных упоров для втулок на щеках и кронштейнах крепления цилиндров управления поворотом колес носовой ноги (с вкл. 1)	0107-2410,2506,2508-2510	
379.	1116-БУГ	Замена СГШ-2К на СПШ-2Ж на панели управления обогрева стеко.1 «12 А»	0902-2410	
380.	1120-БДГ	Исключение контроля механизма тангажа на маршруте САУ-1Т-2БТ	0608-2304, 0602, 0603	
381.	1121-БДГ	Усиление диафрагмы носовой части гондолы СУ. в зоне гап.1	0602-2410	
382.	1122-ДК	Замена захватов крюка лебёдки ЛПП-3000А	0104-1106, 1108-1606, 1608-1610	

1	2	3	4	5
				22
383.	1123-БДГ	Замена педальных замков крепления откидных крышек мотогондол на винтовые	0602-2806	
384.	1124-ДК	р. 1. Установка подгрузочных пружин на эл. механизм МП-100МТ в канале управления триммером РН (с б. 1350-БДГ)	0104-2603,2605-2803	
385.	1124-ДК	р.2. Разовая проверка эл. механизмов МП-100МТ (с б. 1350-БДГ)	0104-2603,2605-2803	
386.	1126-БДГ	Замена магниевых профилей пола рампы на дюралевые	0602-2010	
387.	1127-БДГ	Увеличение диаметров отверстий под маслѐнки кареток дефлекторов закрылка на нижней обшивке закрылка	0602-3602	
388.	1128-БДГ	Замена фонаря пилотов и штурмана	0602, 0603	Доп-1510-БДГ
389.	1129-БДГ	Обеспечение взаимозаменяемости агрегатов управления 1259В1 и 1259В3	0602,0603,0902-2409	
390.	1133-ДМ	Нанесение рисок на указателях ТУЭ-48 (при вып. бюл. 994-БУГ не включать)	0101-2310	
391.	1135-ДК	Исключение демонтажа опорной пяты рампы при установке съемных накладок по б. 655-ДК (при вып. 622 не включать)	0105-1410	
392.	1137-БДГ	Замена агрегатов КЭ26/1 выпуска до 15.12.81 г. (с б.1350-БДГ)	0602-3010	
393.	1138-БДГ	Замена обратных клапанов 990-5-6, 990-5-14	1001-2710	
394.	1141-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
395.	1154-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
396.	1156-БЭГ	По отмене бюл.835-Р	-	
397.	1163-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1234-БДГ
398.	1165-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1233-БДГ
399.	1167-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1237-БУГ
400.	1169-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б. 1197-БУГ
401.	1173-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1256-БДГ
402.	1174-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
403.	1175-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
404.	1177-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1257-БДГ
405.	1184-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
406.	1185-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1275-БУГ, 1327-

1	2	3	4	5
				23
				БЭГ
407.	1187-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1273-БУГ
408.	1188-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
409.	1189-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
410.	1190-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
411.	1191-ДМ	Установка изделия СЗМ	0902-0905, 1103-1104, 1108, 1201-1204, 1402, 1409-1410, 1509-1510, 1602, 1805	Доп. к 710-ДМ
412.	1192-ДМ	Замена изделий ДИСС-3П на ДИСС-013-С2М (отменяет бюл.494-ДК)	0104-2104	Доп.1993-БУГ, 1394-БУГ
413.	1194-БУГ	Оборудование места для установки системы СИВ-1-76 (с б. 1693-БУГ)	0902-2909, 3007	Изм. ИТЭ по 6.1154-БЭГ
414.	1197-БУГ	Замена приборов ЭП-309Т на ЭП-309Т серии 2 в регуляторах температуры РТА-32Т и отключение обратной связи РТА-32-9Т	0602-0603, 0803-0804, 0806-0807, 0810, 0902-3207	
415.	1199-БУГ	Доработка левой задней створки м/гондолы под насос регулятор НР-30КП (с б. 832-ДК)	0602-2410	
416.	1201-БДГ	Покрытие эмалью УР-175 внутренней поверхности осей штурвальных колонок	0602-2904	
417.	1213-БДГ	Усиление жалюзи продува гондолы и агрегатов двигателя и замена жалюзи, неправильно установленных	0602-1602	
418.	1214-БДГ	Замена агрегатов 5402Т выпуска 1979-1980 гг. на кондиционные	1510-2806	
419.	1215-БДГ	Р.1. Замена диафрагм, обшивок окантовок, лючков	0602-1110, 1202-2410	
420.	1215-БДГ	Р.2. Замена диафрагм, обшивок, окантовок лючков	2803-3009, 3105	
421.	1216-БУГ	Снятие дренажных трубок и переключение фаз при замене насосов ЭЦН-333М на ЭЦНГ-10С76	0602-2806	Изм. ИТЭ по Б.1128-БЭ, 1099-Р
422.	1217-БДГ	Пилоны. Осмотр и выполнение фасок в отверстиях узлов навески пилонов	0602, 0603	
423.	1232-БДГ	Замена клапана обратного 990-5-8 выпуска до 1.01.82 г.	1108-2404	
424.	1233-БДГ	Доработка и замена поплавковых клапанов и законцовок дренажных труб.(с вкл. 1)	0602-3010, 3303	Изм. ИТЭ по 1165-БЭГ
425.	1234-БДГ	Р. 1. Замена сигнализаторов СДУ2А-0,3 сер. 2 на СДУ2А-0,2 сер.2	0602-1204, 1402-2410	Изм. ИТЭ по Б.1163-БЭГ
426.	1234-БДГ	Р. 2. Замена датчиков сигнализаторов системы СПУТ4-1 на	0602-1204, 1402-2806	

1	2	3	4	5
				24
		датчики с пониженным уровнем заправки		
427.	1237-БУГ	Снятие цепей ликвидации изделия 023М	0602-2910	Изм. ИТЭ по 6.1167-БЭГ
428.	1240-БУГ	Введение дополнит. дренажных отверстий в обтекателях шасси	0602-2904	
429.	1241-БДГ	Устранение перепутывания фаз питания ВК-90М от ПТ-125Ц и шин РУ-25 (дор. по б. 562-ДК)	0602-0905	Аннулирует б.562-ДК
430.	1246-БДГ	Проверка материала трубок шарнирной проводки главных ног шасси и их замена	3007, 3009	
431.	1249-БУГ	Отключение питания цепи ликвидации изд.»023» (для экспл. СР30-2)	0602-2910, 3007	
432.	1251-БДГ	Замена дюралевого кронштейна механической связи между спойлерами на стальные	0602-1110, 1202-3602	3600 л. час.
433.	1252-БДГ	Усиление крепления стенки с профилем балки по стр. 9 в зоне шп. 43-45	0602-3408	5000.1000 пол.
434.	1253-БДГ	Усиление тяг управления хвостовыми звеньями закрылка (с вкл.1, б. 1350-БДГ и б. 1517-БДГ, 1492-БЭГ)	0602-3408	2000 пол.
435.	1254-БДГ	Осмотр состояния и устранение потертости эл. жгута в штурвальной колонке	0602-1910	
436.	1255-БДГ	Замена рычагов концевых выключателей на больших створках в системе управления уборкой-выпуском главных ног шасси	0602-2009	
437.	1256-БДГ	Исключение ложных отключений отбора воздуха от двигателей по сигналу от агрегатов 5447Т	0602-2610	
438.	1257-БДГ	Р. 1. Восстановление связи аппаратуры «СЗМ» с «РИ-65» и изменение схемы распределения речевых сообщений между членами экипажа (с вкл. 1)	0602-3009	Доп. к 992-ДМ
439.	1257-БДГ	Р. 2. Замена реле РЭС10РС4524,314 на РЭС10РС4529031-13 в коробке К20 (с вкл.1)	3101-4004	--/--
440.	1258-БДГ	Замена верхней сотовой панели хвостовой части ОЧК	2909-2910	
441.	1259-БДГ	Предотвращение выработки нижнего звена складывающегося подкоса	0602-2310	Изм. ИТЭ по б.874-БЭГ
442.	1261-БДГ	Изменение заделки концов проводов, подходящих к КВ А-4195-0	0602-0603, 0803-0804, 0806-0807, 0810, 0902-3006, 3008-3009	
443.	1263-БДГ	Замена гермоввода на гермопроводник для высокочастотного	0602-0802, 0805, 0808-0809,	Отменяет

1	2	3	4	5
				25
		кабеля АРК-15М	0901-2410	Б.626-ДК
444.	1266-БДГ	Замена заслонок 4149Т на заслонки 4149ТМ с усиленными корпусами в высотном отсеке СКВ (с б. 677-ДК и 1350-БДГ)	0104-1401	
445.	1268-БДГ	Повышение устойчивости носовой стойки шасси	0602-3303	
446.	1269-БДГ	Усиление нижних обшивок сотовых клиновидных панелей ХЧК (с вкл. 1 и 2)	0602-3408	
447.	1270-БУГ	Обеспечение доступа к маслёнкам замков входных дверей	1402-3302, 3304-3406	
448.	1272-БУГ	Замена предохранителей в цепях системы ПОС хвостового оперения (с б. 1350-БДГ)	0602-3408	
449.	1273-БУГ	Замена сигнала «Опасная высота» на «Н Реш»	3007, 3009-3408	
450.	1275-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1327-БДГ
451.	1278-БЭГ	Замена таблиц поправок к высотемерам при переходе на 2 этап вертикального эшелонирования	0602-0603, 0902-3408	
452.	1291-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1349-БУГ
453.	1295-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1356-БУГ
454.	1296-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1360-БУГ
455.	1303-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1373-БДГ
456.	1304-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1377-БДГ
457.	1316-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1392-БДГ
458.	1318-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К. 6.1394-БДГ
459.	1319-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1395-БДГ
460.	1320-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1450-БДГ
461.	1321-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6. 1022-Р
462.	1323-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1396-БДГ
463.	1324-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1399-БУГ
464.	1325-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1451-БДГ
465.	1327-БДГ	Устранение возможности перегорания нагревателей-сигнализаторов ДО-206 сер.2 в режиме остановки двигателей (с вкл.1)	0602-3602	Изм. ИТЭ по 6.1275-БЭГ
466.	1328-БУГ	Замена изделия «Гроза-76М» на подсистему КП-3А (с бюл.1350-БДГ)	3007, 3009, 3105	Изм. ИТЭ по 6.1280-БЭГ
467.	1329-БДГ	Установка теплоизолирующей шторы, отделяющей рампу от груз. кабины (с б. 664-ДК)	0602-1405	

1	2	3	4	5
				26
468.	1330-БУГ	Установка блока концевых выключателей СДС и замена рукояток штурвала (с вкл. 1 и 2)	0602-4509	
469.	1331-БДГ	Проверка и обеспечение правильности регулировки замков закрытого положения створок грузолюка	1509-3303	
470.	1333-БУГ	Введение сигнала на РИ-65 об отказе обогрева аккумуляторных батарей	0602-3710	Изм. ИТЭ по б.1282-БЭГ
471.	1334-БУГ	Введение параллельного подключения фильтров сливных магистралей (с вкл. 1)	0602-3710	Изм. ИТЭ по б.1281-БЭГ
472.	1339-БДГ	Замена подшипников ШС-30 на ШН-30Ю в ушковом болте рулевого цилиндра пер. шасси	0602-4004	
473.	1340-БДГ	Замена подшипников на основных каретках рельс и на управляющих каретках 1,4,5,7 закрылка	0602-4006	2700 ⁺³⁰⁰ пол.
474.	1341-БДГ	Устранение выработки обшивки в сотовых панелях хв. части крыла по головкам втулок замков УН-20-90 (с вкл. 1)	0602-3602	
475.	1344-БДГ	Планер. Крыло. Замена секций тормозных щитков на усиленные (с б. 1350-БДГ)	0602-3902	
476.	1346-БДГ	Доработка тяг управления для обеспечения использования их в связи с выработкой от направляющих роликов	0602-4004	
477.	1347-БДГ	ВСУ. Замена титановых выхлопных патрубков ТА-6А на стальные	0602-3408	
478.	1349-БУГ	Перевод питания сети пылесосов с постоянного тока на переменный	0902-3009, 3105	Изм. ИТЭ по б.1291-БЭГ
479.	1350-БДГ	Уточнение бюллетеней (с вкл. 1)	-	
480.	1352-БУГ	Замена сигнализаторов СДУ при выполнении бюл. 974-ДМ и с выполненным бюл. 974-ДМ	0602-2009	
481.	1353-БДГ	Устранение пробуксовки фрикционной пары в редукторах системы управления спойлерами и стабилизатором	0602-2303	Доп. к 1004-БДГ
482.	1356-БУГ	Введение в МСРП-64 записи сигнала виброскорости на задней подвеске двигателей (с вкл. 1)	0602-6603	
483.	1357-БДГ	Замена материала защитных трубок электропроводов датчиков УА-53 на носовой стойке шасси	0602-4305	Изм. ИТЭ по б.1855-БЭГ
484.	1360-БУГ	Обеспечение контроля фазного напряжения 115В аэродромного источника до его подключения на бортсеть	0602-0603, 0803-0804, 0806-0807, 0810, 0902-2610	Изм. ИТЭ по б.1296-БЭГ

1	2	3	4	5
27				
485.	1361-БДГ	Проверка зазора между трубами слива конденсата и тягами управления	0106-3401	
486.	1362-БДГ	Стендовое оборудование	-	
487.	1364-БДГ	Улучшение обдува блока БЭМ-2 системы КП-3	0602-0802, 0805, 0808-0809, 0901-3006, 3008, 3010-3104, 3106-3602	
488.	1372-БДГ	Водило. Наземное оборудование.	-	
489.	1373-БДГ	Изменение регулировки механизма открытия гермошворки (доп. к б. 1009-ДК)	0602-3902	Изм. ИТЭ по б.1303-БЭГ
490.	1374-БДГ	Введение хомута для дополнительного крепления жгута в ЦРУ-37	0602-4004	
491.	1377-БДГ	Р.1. Замена трафаретов сигнализации углов установки лопаток ВНА	0602-1510	Изм. ИТЭ по б.1304-БЭГ
492.	1377-БДГ	Р.2. Изменение цвета фильтров сигнализаторов положение ВНА	0602-3810	--/--
493.	1386-БДГ	Замена приёмника полного давления ППД-1М на ППД-1М серии 2	0602-3009	Изм. ИТЭ по б.1288-БЭГ
494.	1388-БДГ	Замена кронштейнов крепления цилиндров управления створками основного шасси из магниевого сплава на кронштейн из АК-6	0602-1110, 1202-1907	
495.	1390-БДГ	Р.1. Доработка переливных отверстий в рёбрах нижних панелей агрегатов крыла	3602-3901	
496.	1390-БДГ	Р.2. Осмотр отверстий в стенках 8 и 36 н.к. под установку дренажных клапанов расходных секций	3602-3901	
497.	1392-БДГ	Замена концевых выключателей с микровыключателями А-801 на концевые выключатели с микровыключателями АМ-800К в системе управления грузозахватом (с вкл. 1 и 1912-БДГ)	0602-0802, 0805, 0808-0809, 0811-3009, 3105	Изм. ИТЭ по б.1316-БЭГ
498.	1393-БДГ	Усиление съёмных панелей и ремонт обшивки обтекателей шасси в зоне появления трещин	0602-5302	
499.	1394-БУГ	р.1. Замена индикатора ИП на ИП-1 в системе ДИСС-013-С2М на изделиях доработанных по бюл.1192-ДМ (доп. 2 к б. 1192-ДМ)	0602-2104	Изм. ИТЭ по б.1318-БЭГ
500.	1394-БУГ	р.2. Установка системы ДИСС-013-С2М с индикатором ИП-1 на изделиях не доработанных по бюл. 1192-ДМ (доп. 2 к б. 1192-ДМ)	0602-2104	--/--

1	2	3	4	5
				28
501.	1394-БУГ	р.3. Замена системы ДИСС-013-С2 на ДИСС-013-С2М (доп.2 к б.1192-ДМ и б.1993-БДГ)	2302-4004	--/--
502.	1394-БУГ	р.4. Замен. и введение проводов на изделиях прошедших доработку по документации ОГК (доп. 2 к б. 1192-ДМ)	0602-4004	--/--
503.	1395-БДГ	Доработка графарета на створке щитка зарядки и срабатывания кислорода	0602-4004	Изм. ИТЭ по б.1319-БЭГ
504.	1396-БДГ	Замена приёмника температуры П-69-4 на П-104	2302-4004	Изм. ИТЭ по б.1323-БЭГ
505.	1399-БУГ	Обеспечение регистрации системой МСРП-64 основных параметров силовой установки (с вкл. 1)	0602-4210	Изм. ИТЭ по б.1324-БЭГ
506.	1400-БДГ	Замена носков основных звеньев закрылков СЧК и ОЧК на усиленные (с вкл. 2)	0602-4004	Отменяет б.978-ДК
507.	1402-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
508.	1405-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1428-БУГ
509.	1407-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1434-БДГ
510.	1414-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1439-БУГ
511.	1419-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1446-БДГ
512.	1424-БДГ	Р.1. Замена эл. обогреваемых носков стабилизатора на эл. обогреваемые носки новой конструкции (с б. 1710-БДГ)	0602-4004	
513.	1424-БДГ	Р.2. Замена эл.обогреваемых носков стабилизатора на эл. обогреваемые носки новой конструкции (с б. 1710-БДГ)	4305	
514.	1424-БДГ	Р.3. Замена эл. обогреваемых носков стабилизатора на эл. обогреваемые носки новой конструкции (с б. 1710-БДГ)	4507-4509, 4608	
515.	1425-БДГ	Замена скоб фиксаторов сидений экипажа на усиленные	0602-3604	
516.	1426-БДГ	Исключение ложного срабатывания тормозов закрылков ТЭМ-4 от кратковременных сигналов (с вкл. 1 и бюл. 1027-ДК)	0602-4004, 4305	Изм. ИТЭ по б.1403-БЭГ
517.	1427-БДГ	Целевая проверка и доработка системы ССП-2А сер. 2 на предмет устранения возможного ложного срабатывания (в эксплуатации)	3601-4004	
518.	1428-БУГ	Замена РВ-5 (литер Э) на РВ-5М (литер Э)	0602-4608	Изм. ИТЭ по б.1405-БЭГ
519.	1429-БДГ	Осмотр и доработка жгута кия, подходящего к микровыключателям автомата перестановки стабилизатора	0602-1204	
520.	1431-БДГ	Усиление узлов навески обтекателей рельсов закрылков СЧК и	0602-4909	Изм. ИТЭ по

1	2	3	4	5
				29
		ОЧК (с вкл. 1,2,3 и б.1779-БДГ, отменяет б.537-ДК)		б.1570-БЭГ
521.	1433-БДГ	Установка герметичной чашки для исключения попадания воды в колбу СИ-2	0602-2010	
522.	1434-БУГ	Введение защиты ТХ2280Т на «нерасчётных» режимах (с вкл. 1 и 2 и б. 1758-БДГ и 1939-БУГ)	0902-4004, 4305	Изм. ИТЭ по б.1407-БЭГ
523.	1435-БДГ	Доработка замков багажных люков и входных дверей (с вкл. 1 и 2)	3407-3901	
524.	1436-БДГ	Выявление подварки сварных швов на баллонах УБШ-25/150 и замена некондиционных баллонов	0602-3602	
525.	1437-БДГ	Фюзеляж. Осмотр и усиление замковой части боковых панелей фюзеляжа по стр.24 между 51-67 шп.	0602-4004	При КР выполняется б.1609-БДГ
526.	1438-БУГ	Отключение системы подачи огнегасительного состава во внутренние полости двигателей и системы сигнализации о пожаре в этих полостях	0602-4108	Изм. ИТЭ по б.1476-БЭГ
527.	1439-БУГ	Снятие системы подачи огнегасительного состава во внутренние полости мотогондол	0602-4004	Изм. ИТЭ по б.1414-БЭГ
528.	1446-БДГ	Введение в трубопроводы на панели НГ компенсирующих звеньев	0602-0802, 0805, 0808-0809, 0901-4410	Изм. ИТЭ по б.1419-БЭГ
529.	1447-БДГ	Замена материала тройников с АК-6 на С-45 в линии слива кранов ГА163/16 г/системы управления грузолоком	0602-3710	
530.	1448-БУГ	Установка стальных втулок в отверстия под болты крепления серёг с подшипниками к кронштейнам навески РВ	0602-4508	Доп. 1203-БРГ
531.	1449-БДГ	Предотвращение появления раковин на шаровом яблоке подшипника оси вращения стабилизатора, нанесение смазки и проверка осевого зазора (с вкл. 1,2 и б. 1964-БДГ)	0602-4608	
532.	1450-БДГ	Замена разрушенных заклёпок на лобовиках предкрылков в зоне гермокамеры	0602-4310	Изм. ИТЭ по б.1320-БЭГ
533.	1451-БДГ	Исключение случаев отказа эл. механизма системы стопорения Р.Н.	0602-3602	Изм. ИТЭ по б.1325-БЭГ
534.	1452-БДГ	Система управления самолетом. Установка карданов с металлофторопластовыми втулками в системе управления предкрылками	0104-1310	Изм. ИТЭ по б.1549-БЭГ, 1220-БРГ
535.	1453-БДГ	Основная опора шасси и створки замена титановых тяг разворота на стальные	0104-0802, 0805, 0808-0809, 0901-2404, 2602-2605	Отменяет бюл.972-ДМ

1	2	3	4	5
				30
536.	1454-БДГ	Замена подшипников ШСН-8Ю навески триммеров элеронов	0602-4608	Изм. ИТЭ по б.1475-БЭГ
537.	1456-БДГ	Усиление съёмных крышек люков носовой части ОЧК (с вкл. 1)	0602-4608	Изм. ИТЭ по б.1202-БРГ
538.	1457-БДГ	Замена г/замков ГА-111 на г/замки ГА-111 доработанной конструкции и угольников на дроссели на цилиндрах тормозных щитков (с вкл. 1)	0602-4610	Изм. ИТЭ по б.1479-БЭГ
539.	1459-БДГ	Доработка кронштейна для подъёма гл. стоек шасси при смене колес (с вкл. 2 и б. 1350-БДГ)	0602-4501	
540.	1460-БУГ	Усиление ступенек лестницы в кабину пилотов	0602-1410	
541.	1461-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1449-БДГ
542.	1462-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1341-БДГ
543.	1465-БЭГ	Норма расхода зап. частей и материалов	-	
544.	1472-БЭГ	Уточнение РТО	-	
545.	1475-БЭГ	Уточнение ИТЭ	-	К б.1454-БДГ
546.	1476-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1438-БУГ
547.	1478-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1456-БДГ
548.	1479-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1457-БДГ
549.	1480-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1459-БДГ
550.	1483-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1504-БДГ
551.	1484-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1505-БУГ
552.	1485-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1506-БДГ
553.	1488-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1513-БДГ
554.	1490-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1515-БУГ
555.	1492-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1253-БД
556.	1493-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1518-БДГ
557.	1495-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1522-БДГ
558.	1496-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1524-БДГ
559.	1497-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1529-БУГ
560.	1498-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1530-БДГ
561.	1499-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1512-БДГ
562.	1500-БЭГ	Изменение РТО	-	К б.1532-БДГ
563.	1502-БДГ	Разовый инструментальный контроль поршней гл. ног шасси (с вкл. 1 и 2)	0602-4004, 4305	

1	2	3	4	5
				32
		створки гр. люка		6.1495-БЭГ
580.	1524-БДГ	Устранение разрушения трубопроводов СКВ в месте приварки кронштейнов 1.7601.7620.525,-530	0602-3602	Изм. ИТЭ по 6.1496-БЭГ
581.	1526-БЭГ	Нормы расхода запасных частей	-	
582.	1530-БДГ	Замена турбохолодильника 2280Т на 2280Т-01	0602-5801	Изм. ИТЭ по 6.1498-БЭГ
583.	1531-БДГ	Проверка горловин баллонов УБШ-25/150 на кондиционность и в случае необходимости замена	3007, 3009-3902	
584.	1532-БДГ	Ремонт окантовки аварийного люка в районе шп. 11 при обнаружении глубокой коррозии	0602-5201	Изм. ИТЭ по 6.1500-БЭГ
585.	1533-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1030-Э
586.	1534-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1553-БУГ
587.	1535-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	Изм. ИТЭ по 6.1551-БЭГ
588.	1538-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	к 1556-БДГ
589.	1542-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
590.	1543-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1560-БУГ
591.	1547-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
592.	1548-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1567-БД
593.	1549-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1452-БУГ
594.	1551-БДГ	Введение предварительного прогрева воздухо-воздушного радиатора (б.1795-БДГ)	0602-3510, 3603-4305	Изм. ИТЭ по 6.1535-БЭГ
595.	1552-БДГ	Р.1. Система уборки и выпуска шасси и управления створками	3105-4509	
596.	1552-БДГ	Р.2. Сигнализация дверей. Замена концевых выключателей на кондиционные	3105-4509	
597.	1553-БУГ	Демонтаж аккумуляторной рамы Р-3 из к-та аппаратуры И-11-76 (вкл. 1)	3407-3510, 3603-3901, 3903-4003, 4005-4305	Изм. ИТЭ по 6.1534-БЭГ
598.	1554-БДГ	Проверка диаметра проточки вилки кардана на соответствие размера	0602-4509	
599.	1555-БДГ	Усиление шпангоутов 38-40, 46-48 фюзеляжа между стр. 25-26, в зоне установки жёсткостей под кронштейны тяги разворота шасси	0602-4909	2500 пол.
600.	1556-БДГ	Доработка носков сервокомпенсаторов и триммеров Р.Н. (с доп. б. 1797-БДГ)	0602-5201	5000 л.час. Изм. ИТЭ по

1	2	3	4	5
				33
601.	1558-БДГ	Исключение выработки в деталях проводки управления триммером РН	0602-4909	6.1538-БЭГ 3000 пол. Изм. ИТЭ по 6.1542-БЭГ
602.	1559-БДГ	Введение гарантированного зазора между створкой и зашивкой носовой части крыла	0602-4004	
603.	1560-БУГ	Введение звуковой сигнализации застопоренного положения рулей (вкл. 1 и бюл.1399-БУГ)	0902-4509	
604.	1561-БДГ	Обеспечение установки и легкосъёмности отбойников	1402-4509	
605.	1562-БДГ	Доработка вилок силовых ттяг швартовочного приспособления	0902-4608	
606.	1564-БДГ	Изменение монтажа кабеля 300 изд. КП-3А для повышения надёжности работы	0602-3710	
607.	1566-БДГ	Замена магниевых фитингов в зоне узлов навески средней створки грузолюка на фитинги из АК-6	0602-4909	
608.	1567-БДГ	Устранение появления прижоговых трещин на хромированной поверхности поршней амортизаторов гл. ног шасси (с б. 1701-БДГ)	0602-3407	Изм. ИТЭ по 6.1548-БЭГ
609.	1569-БУГ	Система электроснабжения. Установка блока БКН-115В	0902-5110, 0602-0603, 0803-0804, 0806-0807, 0810	Изм. ИТЭ по 6.1571-БЭГ
610.	1570-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1431-БДГ
611.	1571-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1569-БУГ
612.	1573-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1601-БУГ
613.	1574-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1602-БДГ
614.	1579-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1626-БДГ
615.	1581-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
616.	1583-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
617.	1584-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
618.	1586-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1612-БУГ
619.	1591-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1619-БЭГ
620.	1595-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1624-БДГ
621.	1596-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1625-БУГ
622.	1598-ИТЭ	Изменение ИТЭ	-	
623.	1601-БУГ	Замена лентопротяжного механизма МЛП-14-6 на накопитель КБН-1-1 в МСРП-64	0602-0603, 0902-2305, 2307-2903, 2905-3006, 3008-3104,	Изм. ИТЭ по 6.1753-БЭГ

1	2	3	4	5
			3106-3907, 3909-4304, 4306-4608	34
624.	1602-БДГ	Замена приёмников П-77 вар. 2 на датчики П-109 в подсистемах СКВ «Отбор горячего воздуха от двигателей» (с вкл. 1,2)	0602-4908	Изм. ИТЭ по 6.1574-БЭГ
625.	1606-БДГ	Предотвращение возможности повреждения хрома на поршне амортизатора гл. шасси (с вкл. 2)	3302-4608	
626.	1607-БДГ	Исключение разрушения болта крепления боковой балки к шп. 41	0602-3009	
627.	1609-БДГ	Усиление замковой части панелей фюзеляжа между шп.51-67 (с вкл. 1)	0602-4004	2000 пол.
628.	1612-БУГ	Изменение конфигурации рычагов управления реверсом	0602-5302	Изм. ИТЭ по 6.1586-БЭГ, 1221-БРГ
629.	1615-БУГ	Подключение 3-го комплекта аппаратуры И-11-76	4507-4509, 4608	
630.	1617-БДГ	р.1. Замена болтов УН51-8 на болты с хромированной гладкой частью (с вкл.1)	0602-4608, 4909	
631.	1617-БДГ	р.2. Замена подшипников ШС8Ю на ШН8Ю в тягах управления створок (с вкл. 1)	0602-5303	
632.	1619-БУГ	Обеспечение аварийного выпуска шасси при разгерметизации 2-х г/систем (с 6.1872-БУГ и вкл. 1,2)	0602-5302, 5601	Изм. ИТЭ по 6.1591-БЭГ
633.	1620-БДГ	Замена указателей аппаратуры РВ-5М литер. Э на указатели с введённым контролем	4608, 4909	Изм. ИТЭ по 6.1992-БЭГ
634.	1623-БДГ	Замена вытяжных заклёпок крепления стыковочных лент хв. части обтекателей осн. ног шасси (с вкл. 1)	0602-5303	
635.	1624-БДГ	Обеспечение замера люфтов подъёмника стабилизатора	0602-5410	Изм. ИТЭ по 6.1595-БЭГ
636.	1625-БУГ	Изменение регулировки КВ, установленных на РУД, с взлётно-го режима на номинальный	0602-5302	Изм. ИТЭ по 6.1596-БЭГ
637.	1626-БДГ	Доработка воздухозаборного канала (аннулирует бюл.1260-БРГ,1179-БЭГ)	0602-5302	Изм. ИТЭ по 6.1579-БЭГ
638.	1628-БДГ	Замена ослабленных заклёпок в продольном шве крепления панелей фюзеляжа (с вкл. 1)	0602-5303	
639.	1632-БДГ	Установка усиливающих накладок на 41 шп. фюзеляжа (с вкл.	0602-2510	3500-6000 пол.

1	2	3	4	5
				35
		1,2,3)		
640.	1633-БДГ	Осмотр тросов спойлеров, рулевых машинок РВ, РН, элеронов. Замена роликов на ролики с распиренной канавкой	0602-5301	
641.	1634-БРГ	РК. Раздел 057, 058. Защитные покрытия. Уточнение текста	-	
642.	1636-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1671-БУГ
643.	1637-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1672-БУГ
644.	1639-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
645.	1640-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1676-БДГ
646.	1642-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1681-БЭГ
647.	1644-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1682-БДГ
648.	1646-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1685-БДГ
649.	1647-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
650.	1648-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
651.	1652-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
652.	1653-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1694-БУГ
653.	1655-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1679-БУГ
654.	1657-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1705-БУГ
655.	1667-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
656.	1668-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1758-БДГ
657.	1669-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1753-БЭГ
658.	1670-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
659.	1671-БУГ	Установка сумки для спасательных жилетов	4507-4509, 4608, 5201, 5301-5302	Изм. ИТЭ по 6.1636-БЭГ
660.	1672-БУГ	Установка переключателя индикации навигационных параметров аппаратуры «Омега» (с вкл. 1)	3601-3602, 3902, 4004, 4507-4509, 4608	
661.	1673-БДГ	Усиление соединений секций спойлеров (с вкл. 1 и 2)	0602-6003	Совм. с 1251-БДГ
662.	1674-БУГ	Введение регулировки яркости «день-ночь» светосигнализаторов противообледенительной системы	0602-4609	Изм. ИТЭ по 6.1639-БЭГ
663.	1676-БДГ	Усиление боковой обшивки укороченного заднего зализа, усиление стенки (с вкл. 1 и 2)	0602-4305	
664.	1677-БДГ	Введение дренажных отверстий на жёсткости крышек люков зализа	0602-4608	
665.	1678-БДГ	Проверка отверстий под болты на жесткости крепления верхнего бустера Р.Н. и при необходимости доработка	0602-4909	

1	2	3	4	5
				36
666.	1679-БУГ	Оборудование изделий устройством УОАП-72	0902, 1104, 1204, 1510, 1907, 2303, 2803, 3302-3602, 4508, 5302-6002	
667.	1681-БУГ	Замена резервных посадочных мест под огнетушители ОФ-7 на места под ОР-2-6	0206-5302	
668.	1682-БДГ	Замена водосборника для исключения попадания воды из форточки фонаря на блоки (с вкл. 1)	0602-4305, 4507-4608	
669.	1685-БДГ	Установка защитных чехлов на электромеханизмы кранов питания топливом	0602-4508	
670.	1687-БЭГ	Нормы расхода зап. частей и материалов	-	
671.	1692-БДГ	Наземное оборудование. Буксировочное водило	-	
672.	1693-БУГ	р.1. Оборудование места для установки системы «СИБ-1-76»	3007	
673.	1693-БУГ	р.2. Обеспечение зазора между экраном ИВ-76 и КПП-75 на приборной доске летчиков	0902-3104, 3106-4304, 4306-4608	
674.	1694-БУГ	Усиление входных дверей кабины экипажа и туалета	0602-4608	
675.	1695-БДГ	Замена крышек люков датчиков топливомеров по центроплану, СЧК, ОЧК	0602-6003	
676.	1697-БДГ	Доработка зализа центроплана в зоне стыка с задним лонжероном крыла	0602-5302	
677.	1698-БДГ	Защита эл. проводки, подходящей к датчикам юза УА-54 (с вкл. 1)	0602-5403, 5405-5501, 5503-5709	
678.	1700-БДГ	Осмотр и доработка продольных стыковых балок центроплана с фюзеляжем в зоне шп. 45	0602-3104, 3106-5302	
679.	1701-БДГ	Замена поршней амортизаторов главных ног шасси (с бюл. 1567-БДГ и вкл. 1)	0602-3407	
680.	1705-БДГ	Исключение попадания троса лебедки тельфера на реборду неподвижного блока	0602-5302	
681.	1706-БДГ	Устранение разрушения кронштейнов антенны СЗМ	0602-0603, 0902-2910, 3007-4909	
682.	1710-БДГ	Изменение порядка доработки по замене носков стабилизатора	по бюл. 1424-БДГ	
683.	1713-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	
684.	1715-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	
685.	1717-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации (доп. К 1039-БЭ)	-	К 6.1769-БДГ
686.	1722-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1781-БДГ

1	2	3	4	5
				37
687.	1724-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
688.	1726-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	
689.	1728-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации, РТО	-	
690.	1729-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	
691.	1731-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1790-БДГ
692.	1732-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1794-БДГ
693.	1733-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1780-БДГ
694.	1734-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1796-БУГ
695.	1736-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1800-БУГ
696.	1737-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	
697.	1739-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1807-БУГ
698.	1742-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1813-БДГ
699.	1743-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	
700.	1745-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1821-БДГ
701.	1747-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	Доп.к 6.1318-БЭВ
702.	1751-БДГ	Замена конусных проточек в шарнирных звеньях гидропроводки	0601-1602, 1608-1610	
703.	1752-БДГ	Усиление гермостворки 67 шпангоута	0105-4004	
704.	1753-БДГ	Введение уплотнения в стакан среднего узла гл. ног шасси (с вкл. 1)	0602-5801	
705.	1755-БДГ	Обеспечение зазора между защитной сеткой насоса ЭЦНГ-10076 (с вкл. 1,2)	0602-6003	
706.	1756-БДГ	Дополнение к бюллетеню 1518-БДГ	0602-4608	
707.	1758-БДГ	Обеспечение наземного контроля работы заслонок регуляторов холодных линий лев. и прав. СКВ (с б. 1939-БУГ)	0602-0603, 0803-0804, 0806-0807, 0810, 0902-6206	доп. к 1434-БДГ
708.	1759-БДГ	Разовый инструментальный контроль цилиндров стоек главного шасси	0602-1204	1400 пол.
709.	1763-БДГ	Фюзеляж. Осмотр и замена кронштейна крепления РП60-3	0602-1804, 1806-5302	
710.	1768-БД	Бюллетень по ГИЗ. Замена клапанов 5428 на улучшенную конструкцию	-	
711.	1769-БДГ	Проверка допустимого зазора между болтом крепления качалки и кронштейном	0602-2009	
712.	1775-БДГ	Проверка щёк кареток 2,3,9 предкрылка на отсутствие «заковок» и доработка	5201-5302	

1	2	3	4	5
				38
713.	1776-БДГ	Уточнение бюл. 1512-БДГ по замене горизонтальных и вертикальных осей кареток закрылков	См. бюл.1512-БДГ	4500 пол.
714.	1777-БДГ	Замена дюралевых втулок в замках закрытого положения створок грузолюка	0602-6107	
715.	1778-БДГ	Проверка качества крепления проводов к концевым выключателям на подкосах осн. шасси	4305-5801	
716.	1779-БДГ	Усиление узлов навески обтекателей рельс закрылков СЧК и ОЧК (с б. 1431-БДГ и вкл. 1)	0602-4909	
717.	1780-БДГ	Замена выхлопных патрубков турбоагрегатов ТА-6А на усиленные	0602-6003	
718.	1781-БДГ	Дополнение №1 к бюл. 1088-БДГ. Замена трубопровода отбора воздуха	0602-2410	Изм. ИТЭ по 6.1722-БЭГ
719.	1783- БДГ	р.1. Замена узлов навески гермостворки на усиленные (с вкл. 1, недораб. по 1882-БДГ)	0602-6003	2000 пол.
720.	1783-БДГ	р.2. Замена узлов навески гермостворки на 67 шп. фюзеляжа на усиленные (с вкл. 1, дор. по б. 1882-БДГ)	0602-6003	2000 пол.
721.	1789-БДГ	Разовый осмотр крепления МП-100МТ триммера на наличие контровки и отсутствие люфта	2806-6003	
722.	1790-БДГ	Замена блока АЗ-016 на блок АЗ-016М АФС ПИОН-НП-76	0602-5801	
723.	1791-БДГ	Введение втулок из нержавеющей стали в серьгу носовой стойки шасси	0602-6603	
724.	1794-БДГ	Оборудование изделий аппаратурой КУРС-МП-70, СД-75, СО-72М (сдвоенный) с вкл. 1	0602-6003	
725.	1795-БДГ	Дополнение к бюл. 1551-БДГ по введению предварительного прогрева 5415-АТ	0602-3510, 3603-4305	
726.	1796-БУГ	Введение дополнительной сигнализации выпущенного положения спойлеров в воздухе в тормозном режиме	0602-0802, 0805, 0808-0809, 0901-1306, 1308-1405, 1408-1607, 1701-2107, 2109, 2201-2505, 2507, 2601-3006, 3008-3104, 3106-4304, 4306-4908, 4910-5510, 5602-6003	
727.	1797-БДГ	Уточнен. бюл.1556-БДГ на доработку носков сервокомпенсатора и триммера РН	0602-5201	5000 л.час.
728.	1798-БУГ	Введение изменения в схему подключения аппаратуры МСРП-	0902-6003	

1	2	3	4	5
				31
564.	1503-БДГ	Исключение возможного проворачивания защитного шланга эл. жгутов носовой стойки шасси (с вкл. 1)	0602-4110, 4305, 4909	Доп. к б.1357-БДГ
565.	1504-БДГ	Устранение люфта кронштейна крепления КВ АМ-800К, установленного на верхнем звене шлицшарнира гл. стоек шасси (с вкл. 2)	0602-3902	Изм. ИТЭ по б.1483-БЭГ
566.	1505-БУГ	Р.1. Установка системы «Омега» фирмы «Маркони» и второго комплекта И-11-76	3601-3601	Изм. ИТЭ по б.1484-БЭГ
567.	1505-БУГ	Р.2. Установка второго комплекта системы И-11-76	3902-3902, 4004	
568.	1506-БДГ	Замена реле выдержки времени УВВ7-0, 05 на УВВ7-0,1 в системе автомата торможения	0602-4610	Изм. ИТЭ по б.1485-БЭГ
569.	1510-БДГ	Замена фонарей пилотов и штурмана	0602-0603	доп. к б. 1128-БДГ
570.	1512-БДГ	р.1. Замена горизонтальных и вертикальных осей карданов кареток (с б. 1776-БДГ и вкл. 1)	0602-0603, 0803-0804, 0806-0807, 0810, 0902-1110, 1202-1510	4500 пол. Изм. ИТЭ по б.1499-БЭГ
571.	1512-БДГ	р.2. Замена горизонтальных осей карданов кареток (с б. 1776-БДГ и вкл. 1)	1602-4509	4500 пол. Изм. ИТЭ по б.1499-БЭГ
572.	1512-БДГ	р.3. Замена вертикальных осей карданов кареток закрылков (с б.1776-БДГ и вкл. 1)	1602-4509	4500 пол. Изм. ИТЭ по б.1499-БЭГ
573.	1513-БДГ	Введение маркировки правильного положения кронштейнов навески рельсов (с вкл. 1)	0602-4004, 4305	Изм. ИТЭ по б.1488-БЭГ
574.	1515-БУГ	Введение блокированного устройства на механизм управления остановам двигателя	0602-3303	Изм. ИТЭ по б.1490-БЭГ
575.	1516-БДГ	Замена болтов крепления узлов навески рельсов и дефлекторов закрылков	0602-	Через каждые 2400 ⁺¹⁶⁰ пол.
576.	1517-БДГ	Усиление выходных тяг управления хвостовыми звеньями закрылков (доп. 2 к бюл.1253)	0602-3408	2000 пол. Изм. ИТЭ по б.1492-БЭГ
577.	1518-БДГ	Усиление отдельных деталей закрылков ОЧК и СЧК (с вкл. 1 и б. 1756-БДГ, 1799-БДГ, 1856-БДГ)	0602-4608	4500 пол.
578.	1520-БУГ	Изменение крепления цепочки стопорной шпильки крышки люка лаза кия	0602-4608	
579.	1522-БДГ	Доработка паза щёк замков открытого положения средней	0602-0603, 0902-4909	Изм. ИТЭ по

1	2	3	4	5
		64-2		39
729.	1799-БДГ	Изменение нормалей крепления рельса 7 хв. звена закрылка СЧК (доп. к 1518-БДГ)	0602-6409	4500 пол.
730.	1800-БУГ	Наземное оборудование	1307, 1406, 1407, 1608-1610, 2108, 2110, 2506, 2508-2510	
731.	1801-БДГ	Проверка литейных стенок на рычагах загрузочных устройств РВ (с вкл. 1)	0602-4909	
732.	1803-БДГ	Осмотр трубопроводов линии нагнетания и всасывания в пилон-нах СУ	0602-6003	
733.	1806-БДГ	Замена кислородных баллонов УБШ-25/150М выпска с 01.06.85 по 31.07.87	-	
734.	1807-БУГ	Снятие крана КЗ-36 кольцевания гидросистем 1 и 2	0602-3408	
735.	1812-БДГ	Замена титановых накладок на стальные на гермостворке шпангоута 67	0602-6603	5000 пол.
736.	1813-БДГ	Введение дренажных отверстий на крышку багажного люка №2	0602-6501, 6504	
737.	1815-БДГ	Замена болтов крепления узлов навески рельсов 3,5,6,7 дефлекторов закрылков	0602-	4500 ₃₀₀ пол.
738.	1816-БДГ	Осмотр осей регуляторов натяжения тросов системы управления двигателями	0602-6206	
739.	1817-БДГ	р.1. Улучшение герметизации стыка обтекателя антенны в хв. части обтекателя стабилизатора	0602-3602	
740.	1817-БДГ	р.2. Введение дренажа	0602-4004	
741.	1819-БДГ	Введение упоров ограничения углов открытия створок над рельсами хв. звена закрылка СЧК и ОЧК (с вкл. 1)	0602-5510	
742.	1821-БДГ	Замена клапана выброса воздуха из радиатора 5415АТ на модифицированный клапан	0602-3602	
743.	1822-БДГ	Улучшение чистоты обработки и местное упрочнение цилиндров амортизаторов основных опор шасси в зоне проушин	1307-6603	
744.	1823-БДГ	р.1. Усиление ограничителей походного положения электро-тельферов	0602-0603	
745.	1823-БДГ	р.2. Усиление ограничителей походного положения электро-тельферов	0602-1306, 1308-1405, 1408-1607, 1701-2109, 2201-2505, 2507, 2601-3006, 3008-3104, 3106-4304, 4306-4904, 4906-	

1	2	3	4	5
			4908, 4910-5302	40
746.	1823-БДГ	р.3. Усиление ограничителей походного положения электро- тельферов	5601-6205, 6207-6501	
747.	1824-БДГ	Проверка монтажа жгута в зоне выхода из колена штурвальной колонки	0602-1405, 1408-1608, 1610- 2107, 2109, 2201-2505, 2507, 2601-6205, 6207-6501	
748.	1825-БУГ	Р.1 Доработка эл. схемы при установке ДИСС-013-С2М с ИП- 2/1	0602-2301, 4005-6501	доп. к 1394-БУГ
749.	1825-БУГ	Р.2 Доработка эл. схемы при установке ДИСС-013-С2М с ИП- 2/1 (на изд. не доработанных по б.1394-БУГ)	1307-2009	На изд. доработ. по б.1192-ДМ не вы- полнять
750.	1825-БУГ	Р.3 Замена проводов подходящих к ИП-2/1	6206, 6409,6501	
751.	1828-БДГ	Изменение конструкции механизма привода концевых выклю- чателей закрытого положения средней створки грузолока	0602-6210	
752.	1836-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
753.	1837-БДГ	Замена сливного насадка НС2-115 на НС2-115М улучшенной конструкции	0104-2802	
754.	1838-БДГ	Исключение разрегулировки механизма стопорения РН и эле- ронов	0602-6501	
755.	1839-БДГ	Замена окантовок люков лаза из материала 01420 на окантовки из материала Д16АТВ	0602-6206	
756.	1840-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
757.	1842-БРГ	Перечни и иллюстрации КД и СЕ	-	
758.	1845-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
759.	1846-БДГ	Замена цилиндров управления рампой	6409, 6501	
760.	1847-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
761.	1848-БУГ	р.1. Замена датчиков ДПС-1АГ системы ССП-2А на датчики ДПС системы ССП-2А сер.2 (дораб. по 1239-БДГ)	0602-3408	
762.	1848-БУГ	р.2. Замена датчиков ДПС-1АГ системы ССП-2А на датчики ДПС системы ССП-2А сер.2 (не дораб. по 1239-БДГ)	0602-3408	
763.	1849-БЭГ	Уточнение ИТЭ	0602-3408	
764.	1850-БУГ	Связное оборудование. Радиоаппаратура речевых сообщений. Установка аппаратуры «ССО»	0803-5601	

1	2	3	4	5
				41
765.	1855-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
766.	1856-БДГ	р.1. Проверка и замена балки крепления рельса хв. звена за-крылка (одновременно с б. 1518-БДГ)	0101-4608	
767.	1856-БДГ	р.2. Проверка и замена балки крепления рельса хв. звена за-крылка (с выполненным б. 1518-БДГ и с изд. 4609)	0101-4608, 4609-6409	
768.	1860-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
769.	1866-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
770.	1867-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
771.	1868-БДГ	Замена пенопластовой изоляции крышки контейнера плота ПСН-6А на мягкую ТЗИ	0106-7109	
772.	1869-БДГ	Устранение чеканки приборной доски штурмана	0602-6409	
773.	1872-БУГ	р.1. Изменение установки переключателей в системе управле-ния створками шасси (с вкл. 1 и совм. с б.1619-БУГ)	0602-5302, 5601	
774.	1872-БУГ	р.2. Изменение установки переключателей в системе управле-ния створками шасси (с вкл. 1 и доработанных по б.1619-БУГ)	0602-5302, 5601, 5801-6603	
775.	1873-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
776.	1874-БДГ	Замена приёмников АДПК-1 на моноблоки приёмников АДП-Р аппаратуры РСБН-7С	0602-5603	
777.	1876-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
778.	1882-БДГ	Замена узлов навески на гермостворке 67 шп. на усиленные (с вкл. 1)	0602-6003	С 2000 пол.
779.	1885-БДГ	р.1. Осмотр титановых опорных кронштейнов замков входных дверей	0602-7409	1000-1300 пол.
780.	1885-БДГ	р.2. Замена титановых опорных кронштейнов замков входных дверей	0602-7409	1300-3000 пол.
781.	1885-БДГ	р.3. Замена титановых опорных кронштейнов замков входных дверей на стальные	0602-7409	После 3000 пол.
782.	1891-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
783.	1892-БДГ	Снятие перестройки взлётного режима двигателя	0602-7201	
784.	1893-БДГ	Замена кронштейна крепления защитного шланга жгута ПШ-1	0602-1607, 1610-2109, 2201-7207	
785.	1895-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	

1	2	3	4	5
				42
786.	1896-БУГ	Замена табло «Авар. вых.» и «Вых.» на световой указатель «СУ-2А» и «СУ-2»	0803-5410, 5801, 6002-6003	
787.	1900-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
788.	1901-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
789.	1908-БУГ	Установка аппаратуры изделия 6202-8-6 (с вкл.1)	0602-7504	
790.	1909-БЭГ	Технологическая карта	-	
791.	1910-БУГ	Замена резиновых шлангов насосов НП-89Д на фторопластовые рукава	0602-7709	3000 л.час.
792.	1911-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
793.	1912-БДГ	р.1. Двери, люки, створки. - Сигнализация дверей. - Дополнение к бюл. 1392-БДГ (с б. 950-ДК р.2)	1206-2110	
794.	1912-БДГ	р.2. Двери, люки, створки. - Сигнализация дверей. - Дополнение к бюл. 1392-БДГ (с б. 950-ДК р.2)	0602-0802, 0805, 0808, 0901-3009, 3105	
795.	1915-БДГ	Осмотр балки в зоне шп. 29 на наличие «языка»	2803-7509	
796.	1917-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
797.	1918-БДГ	Установка люка для диагностики двигателя Д-30КП без открывания створки м/гондол (с вкл. 1)	0104-7610	
798.	1919-БДГ	Введение табло «Повышенная вибрация» для каждого двигателя на центральной панели (с вкл.1, 2)	0602-7509	
799.	1920-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
800.	1922-БДГ	Перенос эл.проводки управления топливными пожарными кранами с переднего лонжерона на задний (с вкл. 1)	0803-7609	
801.	1925-БДГ	Приборное оборудование. Автономные приборы. Демонтаж системы ИЦМ-76	5201, 5301-5302, 5801, 6002	
802.	1927-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
803.	1928-БЭГ	Уточнение ИТЭ гл. 54 и технологических карт	-	
804.	1929-БУГ	р.1. Замена МЛП-14-5 на ЗБН-1-3 с блоком БЛПК-1 в системе МСРП-64	0902-7901	
805.	1929-БУГ	р.2. Устранение касания эл. жгута ЗБН-1-3 о трубы гидросистемы	8004-8310	
806.	1931-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
807.	1932-БЭГ	Уточнение ИТЭ, РТО, ТК	-	
808.	1937-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
809.	1938-БДГ	Введение предварительного прогрева ВВР при включении ПОС	4507-7808	

1	2	3	4	5
				43
		(с вкл.1)		
810.	1939-БУГ	Устранение замечаний по отработке бюллетеней 1434-БУГ, 1758-БДГ (дополн. к 1434)	0902-4004	Доп. к 1434-БДГ
811.	1940-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
812.	1941-БДГ	Регулировка системы механизированной уборки подтрапников	0602-7206	
813.	1942-БУГ	Снятие г/аккумуляторов общей сети для улучшения условий всасывания насосов при запуске двигателей	0602-7709	
814.	1943-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
815.	1944-БДГ	Осмотр и доработка качалок управления РВ в зоне стыка с килем /с вкл. 1/	0602-7709	
816.	1945-БДГ	р.1. Усиление отклоняемой части обтекателей рельс закрылков и замена кронштейнов на усиленные (с вкл. 1,2,3 и 1963-БДГ)	5201-7808	
817.	1945-БДГ	р.2. Усиление отклоняемой части обтекателей рельс закрылков и замена кронштейнов на усиленные (с вкл. 1,2,3 и 1963-БДГ)	0602-8710	
818.	1945-БДГ	р.3. Усиление отклоняемой части обтекателей рельс закрылков и замена кронштейнов на усиленные (с вкл. 1,2,3 и 1963-БДГ)	5201-7808	Вып-ся в экспл.
819.	1945-БДГ	р.4. Усиление отклоняемой части обтекателей рельс закрылков и замена кронштейнов на усиленные (с вкл. 1,2,3 и 1963-БДГ)	0602-4909, 7901-8710	Вып-ся в экспл.
820.	1946-БУГ	Радиоаппаратура дальней навигации обесп. связи аппар. А-723-016 с «Купол» с бюл. К-76-072	7401-7706	
821.	1948-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
822.	1951-БДГ	Проверка на отсутствие газовой смеси в гидробаках АРМ-62Р в системе управления РВ	0602-7706	
823.	1952-БЭГ	Снятие ресурсных ограничений на кислородные баллоны УБШ-25/150; 150М	-	
824.	1954-БРГ	КД и СЕ-гл.24,25,32,71. Уточнение перечней и иллюстраций.	-	
825.	1956-БУГ	Наземное оборудование	-	
826.	1957-БЭГ	Уточнение ИТЭ	-	
827.	1958-БУГ	р.1. Замена галетного переключателя 1П2НПМ на ПГЗ-1П2НВ (совм. с вкл. 1 и б. 1360-БУГ)	0602-2610	
828.	1958-БУГ	р.2. Замена галетного переключателя 1П2НПМ на ПГЗ-1П2НВ (с вкл.1, на изд-х доработанных по б. 1360-БУГ)	0602-2610	
829.	1959-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
830.	1961-БУГ	Замена датчика ИКДРДФ 0,1-0,65-3 на датчик ИКДРДФ 0,1-	2706-8202	

1	2	3	4	5
		0,07-3		44
831.	1962-БЭГ	Уточнение ИТЭ	-	
832.	1963-БДГ	Крыло. Поверхности управления. Замена хвостовых обтекателей рельсов закрылков на усиленные	0602-7703	
833.	1964-БДГ	Предотвращение появления раковин на шаровом яблоке подшипника оси вращения стабилизатора	0602-4608	доп.1 к 6.1449
834.	1970-БЭГ	Уточнение ЭТД	-	
835.	1972-БУГ	Бортовые автоматические средства контроля и регистрации параметров полёта. Перерегулировка ИВ-200	0602-7706 кр.7602, 7603	
836.	1975-БДГ	Проверка толщины стенки углового редуктора управления закрылками. Замена редуктора при необходимости	0602-7706, 2109-3009, 3101-3104, 3106-5510, 5602-7508, 7510-8004	
837.	1977-БДГ	Введение стальных втулок в шарнирных соединениях передней опоры шасси	0602-8410	
838.	1979-БДГ	Замена конических болтов крепления рычага управления к оси РВ на усиленные	0602-3310	
839.	1981-БРГ	КД и СЕ главы 24, 32, 34, 57	-	
840.	1985-БЭГ	Уточнение РТО	-	
841.	1987-БДГ	Проверка и в случае необходимости замена тяг «подкосного» замка тормозных щитков.	0602-7903	
842.	1989-БЭГ	Изменение в «Альбом карт смазки»	0602-8310	
843.	1992-БДГ	Герметизация внутренней полости крышки аварийного люка	0602-8310	
844.	1993-БДГ	Уточнение раздела 3 бюллетеня 1394-БУГ	2302-4004	
845.	1995-БЭГ	Изменение в «Альбом карт смазки»	-	
846.	1998-БУГ	Установка второго комплекта аппаратуры СД-75 взамен аппаратуры СДК-67	0602-7504, 7506-7603, 7605-7704, 7706-8005	
847.	2000-БЭГ	Уточнение ЭТД	-	
848.	2004-БДГ	Замена трубопроводов в линии всасывания в пилонах	8506, 8601, 8603, 8701, 8703	
849.	2006-БДГ	Замена кронштейна наклонной жёсткости под тягу разворота шасси на усиленный	0602-2510	4500-5000 пол.
850.	2007-БЭГ	РО. Фюзеляж. Уточнение текста	-	
851.	2008-БДГ	Замена рельсов закрылков при обнаружении трещин	0602-0802, 0805, 0808, 0901-0905	Аннулирует 6.319-ДК
852.	2009-БДГ	Повышение надёжности оси замков входных дверей и багаж-	0602-8410, 8503-8504	

1	2	3	4	5
				45
		ных люков		
853.	2010-БЭГ	Уточнение текста ИТЭ	-	
854.	2014-БЭГ	Технология регламентных работ. Уточнение текста в связи с установкой А-723-016 взамен «ОМЕГА»	-	
855.	2015-БДГ	Усиление стенки заднего лонжерона СЧК на участке от нер.4 до нер.10	0902-2009, 0803-0804, 0806-0807, 0810, 1307, 1406-1407, 1608-1610	3000 пол.
856.	2017-БДГ	Двери, люки. Замена профилей герметизации из резины 3909, 4326-1 на Н068-1	7505, 7705, 8005, 8102, 8106, 8108, 8110-8203, 8205-8302, 8304, 8306-8310, 8402-8404, 8406-8407, 8409-8601, 8603-8708	
857.	2018-БЭГ	Уточнение РТО	-	
858.	2019-БДГ	Замена муфт в монтажах отсека высотного оборудования СКВ (с вкл. 1)	7505, 7705, 8110, 8207, 8210, 8409, 8505, 8606, 8609, 8702, 8704, 8705	
859.	2020-БЭГ	Уточнение ЭТД	-	
860.	2022-БДГ	Гидросистема. Замена антипульсатора с диафрагмой из резиновой смеси В14-Д на 3508Н-4	7705, 8505	
861.	2023-БДГ	Р.1. Замена болтов крепления фитингов заднего лонжерона ц/плана по оси нерв.2 с подцентропланной балкой на усиленные и выполнение цековки под шайбы болтов крепления фитингов с поясом фюзеляжной балки. (На изд. дораб. по б.1814-БДГ, 1859-БДГ не выполнять)	0602-2510	5500. ¹⁵⁰⁰ пол., 13000. ³⁶⁰⁰ л. час.
862.	2023-БДГ	Р.2. Замена болтов крепления фитингов заднего лонжерона ц/плана по оси нерв.2 с подцентропланной балкой на усиленные и выполнение цековки под шайбы болтов крепления фитингов с поясом фюзеляжной балки. (На изд. дораб. по б.1814-БДГ, 1859-БДГ не выполнять)	2601-5302	5500. ¹⁵⁰⁰ пол., 13000. ³⁶⁰⁰ л. час.
863.	2023-БДГ	Р.3. Замена болтов крепления фитингов заднего лонжерона ц/плана по оси нерв.2 с подцентропланной балкой на усиленные и выполнение цековки под шайбы болтов крепления фитингов с поясом фюзеляжной балки. (На изд. дораб. по б.1814-БДГ, 1859-БДГ не выполнять)	5601-6603	5500. ¹⁵⁰⁰ пол., 13000. ³⁶⁰⁰ л. час.

1	2	3	4	5
				46
864.	2024-БДГ	Изменение контровки опорной гайки нижнего поворотного хомута носовой стойки шасси (с вкл. 1)	0602-9107	
865.	2026-БУГ	Введение в систему МСРП-64М сигнала «Стружка в масле»	0902-9003	
866.	2027-БЭГ	Выполнение работ на Ил-76М, МД, при передаче их из МО в ДВГ (с учётом доп. тех. акт)	-	
867.	2028-БДГ	Проверка крепления диафрагм с балкой и профилем на шп. 14 (с вкл. 1)	0602-8803, кр.8102, 8210, 8302, 8405, 8702, 8710	
868.	2029-БДГ	Проверка состояния винтовых механизмов редукторов системы управления закрылками и подъёмника стабилизатора	9009-9101	5000 _{.500} л.час.
869.	2031-БДГ	Замена шариков в В.М. управления закрылками и предкрылками	0602-9910	15000 ⁺¹⁵⁰⁰ л.ч., 4200 ⁺²⁰⁰ пол.
870.	2034-БДГ	Повышение надёжности срабатывания указателя грубой посадки передней опоры шасси	0104-3010, кр.2604	
871.	2035-БУГ	Замена командного прибора 5378Т на модифицированное изделие 5378Т-01 в системе кондиционирования воздуха	0101-	
872.	2036-БЭГ	Уточнение ИТЭ, РТО	-	
873.	2039-БДГ	Усиление нижних балок 41 и 45 шпангоутов фюзеляжа	0602-2510	
874.	2040-БЭГ	Уточнение ЭТД	-	
875.	2047-БДГ	Устранение и предотвращение появления трещин на ободке рамы 27 и обшивке О.Ш.	7204-8803, 8805-9110	
876.	2051-БУГ	Замена механизма дублирующих концевых выключателей для повышения вибростойкости	0602-9610	
877.	2052-БДГ	Приведение в соответствие эл.схемы кинематики привода датчика хв. опоры	0602-9203	
878.	2055-БЭГ	ЭТД. Уточнение текста по изменениям несвязанным с проведением доработок	-	
879.	2059-БЭ (76-6БИ)	Информационный бюллетень по введенным в действие бюл. (с 7.95 г. по 12.95 г.)	-	
880.	2060-БЭГ	р.2. Установление ресурсов и сроков службы самолетам Ил-76Т, ТД (приложение 2)	0101-	
881.	2060-БЭГ	р.3. Установление ресурсов и сроков службы самолетам Ил-76Т, ТД (приложение 3)	0101-	
882.	2060-БЭГ	р.4. Установление ресурсов и сроков службы самолетам Ил-76Т, ТД (приложение 4)	0101-	

1	2	3	4	5
				47
883.	2061-БЭ (76-7БИ)	Информационный бюллетень по введенным в действие бюл. (с 1.96 г. по 12.96 г.)	-	
884.	2064-БЭ	Информационный бюллетень по введенным в действие с 01.1997 г по 12.1997 г.	-	
885.	2066-БДГ	Р.1. Уточнение бюллетеня 1977-БДГ. Введение контроля на отсутствие трещин. (на изд. недоработанных по б. 1977-БДГ)	0602-8410	
886.	2066-БДГ	Р.2. Уточнение бюллетеня 1977-БДГ. Введение контроля на отсутствие трещин.(на изд. доработанных по б. 1977-БДГ)	0602-8410	
887.	2068-БЭГ	Уточнение РТО	0106-9310	
888.	2071-БУГ	Усиление стенки заднего лонжерона крыла в зоне 11 н.к., 17 н.к., 20-21 н.к.	0106-2510	4500 пол.-АРЗ 5000 пол.-ТАПО
889.	2072-БУГ	Введение отверстий для визуального контроля ламп «Опасные обороты стартера»	0602-9610	
890.	2074 БУГ	Р.1. Замена сотовых панелей на клепанные и усиление клепанного каркаса	0104-6401	
891.	2074-БУГ	Р.2. Замена клепанных панелей	6402-9305	
892.	2074-БУГ	Р.3. Замена сотовых /поврежденных/ панелей на сотовые кондиционные панели 1-й категории	0104-6401	
893.	2075-БЭГ	ЭТД. Уточнение РТО. Периодические формы	0902-9210	
894.	2076-БЭГ	ЭТД. Самолет. Уточнение текста	0104-9807	
895.	2077-БДГ	Кислородное оборудование. Защитное снаряжение. Доработка щитков зарядки кислородных баллонов.	0902-9202	Уточн. Бюл. № 2082-БУГ
896.	2079-БЭ (76-9БИ)	Информационный бюллетень по введенным в действие бюл. (с 1.98 г. по 12.98 г.)		
897.	2080-БЭ-Г	Ресурсы и сроки службы Ил-76ТД	2601-	
898.	2081-БУГ	Шасси. Замена верхнего поворотного хомута носовой опоры шасси на усиленный	0602-9903	после 2500 пол.
899.	2082-БУ-Г	Уменьшение кислородных баллонов УБШ-25/150 до двух штук	0902-9202	
900.	2083-БЭГ	ЭТД. Самолет. Уточнение текста	0104-9305	
901.	2084-БДГ	Установка накладок на автоматы защиты сети АЗРГК серии 2 номиналами от 2-х до 50А в РУ «23» и РУ «24»	76Т, 76 ТД	
902.	2085-БЭ (76-10БИ)	Информационный по введенным в действие бюллетеням с 07.1998 г. по 12.1998 г.	-	

1	2	3	4	5
				48
903.	2086-БДГ	Шасси. Передняя опора шасси и створки. Доработка поворотного хомута передней стойки шасси.	0104-9807	
904.	2089-БУГ	Приборное оборудование. Автономные приборы. Оборудование места для установки системы «СИБ-1-76»	ИЛ-76ТД с сер. 8106	
905.	2090-БЭГ	ЭТД. Самолет. Уточнение текста ЭТД по изменениям, не связанным с проведением доработок.	-	
906.	2093-БУГ	Шасси. Введение ограничительных упоров в крайних положениях штурвальчиков управления носовой опоры шасси.	0902-9110 (сер. С 9605)	
907.	2094-БЭГ	Шасси, колёса и тормоза. Замена колёс КТ-158(199) основных опор шасси на колёса КТ-199,010-1 (попарно заблокированные)	0104-9604 (сер. С 9605)	
908.	2100-БЭ-Г	-Дополнения №1-5-2000 Руководства по тех. эксплуатации с-та Ил-76ТД -Изменения №40/6 Руководства по летной эксплуатации с-та Ил-76Т(ТД) -Дополнения №3/00-163 к «Регламенту тех. обслуживания с-та Ил-76Т(ТД) (оборуд. Оснасткой для перевозки грузов методом «Организованный пакет»). ОПГ	Ил-76Т(ТД)	
909.	2104-БД-Г	Изменение положения установки КВ средней створки грузолюка.	0902-9207, 9205, кроме 9108	
910.	2106-БД-Г	Ведомость конструкторских документов для ремонта	Ил-76Т(ТД)	
911.	2107-БЭ-Г	Уточнение текста ЭТД по изменениям, не связанным с проведением доработок.	Ил-76Т(ТД)	
912.	2110-БЭ	Информационный бюллетень по введенным в действие бюллетеням, вкладышам, полученным в период с 01.2002 г. по 12.2002 г. и уточнение «Перечня № 151/167»	Ил-76Т(ТД)	
913.	2112-БЭ-Г	ЭТД. Самолет. Уточнение текста ЭТД по изменениям, не связанным с проведением доработок.	0602-9210	
914.	2113-БЭ-Г	ЭТД. Самолет. Уточнение текста ЭТД по изменениям, не связанным с проведением доработок.	0602-9210	
915.	2114-БЭ-Г	ЭТД. Самолет. Уточнение текста ЭТД по изменениям, не связанным с проведением доработок.	0602-9210	
916.	2115-БЭ-Г	ЭТД. Самолет. Уточнение текста ЭТД по изменениям, не связанным с проведением доработок.	0106-8105	

1	2	3	4	5
49				
917.	2116-БУ-Г	Гондола двигателей, пилоны. Общая часть. Установка защитного экрана на приемники температуры двигателя.	5304-9203	
918.	2117-БУ-Г	Шасси. Общая часть. Исключение разрушения целостности цепи управления шасси.	0902-9209 0603	