

П. С. ВАРВАРИН

КОВКА
ЛОШАДИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„СОВЕТСКАЯ НАУКА“
МОСКВА — 1942

П. С. ВАРВАРИН

КОВКА ЛОШАДИ

*Издание четвертое
исправленное и дополненное*

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

| Стр. | Строка | Напечатано | Следует читать | По чьей вине |
|------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 8 | 20 сверху | светло-желто- ло | светло-желтого | издательства |
| 27 | 10 снизу | так | та | " |
| 41 | 3 снизу | овальное | овальное | тиографии |
| 66 | 4 сверху | поворота | отворота | " |
| 73 | 16 снизу | конне | конце | издательства |
| 87 | 19 снизу | (педометром) | (подометром) | автора |
| " | подпись под рисунком | Педометр | Подометр | " |

К книге Варварина „Ковка лошади“

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„Советская наука“
Москва—1942

Н. С. ВАРВАРИН, Конка лошади
Издание 3-е

Книга является пособием для учебных кузниц и конючих кузнечных войсковых частей. В книге рассматриваются все основные моменты ковки лошади.

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр |
|---|-----|
| Значение ковки | 3 |
| Строение нижней части ноги лошади | 4 |
| Ковочная кузница и ее оборудование | 20 |
| Кузнечный материал | 30 |
| Производство машинных подков и описание подковы | 33 |
| Инструменты для выделки подков | 45 |
| Обучение кузнеца выделке подков | 47 |
| Ручная выделка подков | 49 |
| Постановка ног лошади | 66 |
| Инструменты для ковки лошадей | 72 |
| Техника и правила ковки лошадей | 74 |
| Ковка лошадей с неправильной постановкой ног и неправильным ходом | 98 |
| Порочные и больные копыта и их ковка | 102 |
| Ковка ослов, мулов и рабочих волов | 119 |
| Ручная выделка кузнечно-ковочных инструментов | 120 |
| <i>Приложение.</i> Таблицы основных размеров кузнечно-ковочных инструментов | 133 |

Отв. редакторы Г. М. Градюшко и А. В. Муравьев.

Л7723
8,5 п. л. 7,79 авт. л. 47152 зн. в 1 п. л. Подписано в печать 8/1 1942 г.
Зак. 2980

Типография „Красное знамя“, Москва. Сущевская 21

ЗНАЧЕНИЕ КОВКИ

Пока лошадь находилась в диком состоянии и не была приручена человеком, нижняя часть ее ноги, покрытая нечувствительным роговым башмаком, не нуждалась в особой защите. Но с тех пор как человек приручил лошадь и стал ею пользоваться в хозяйстве и военном деле, подошвенные части копыта стирались и истончались скорее, чем они успевали отрастать. Особенно быстро изнашивались подошвенные части копыта при движении лошади по каменистому грунту.

Находящиеся под роговым слоем чувствительные части конечности при опирании на землю подвергались ушибам и повреждениям, рог обламывался, лошадь начинала хромать и становилась непригодной к работе. Вследствие этого возникла необходимость защитить нижнюю часть ноги лошади. За образец таких защитных приспособлений человек взял свою обувь.

При первых опытах в этом направлении создали нечто вроде башмака. Материалом служили солома, камыш, холст, кожа. Сшитые или же сплетенные из соломы башмаки надевались на ногу и завязывались сверху (рис. 1). Впоследствии к башмакам стали приделывать металлические пластинки или же делали по форме подошв копыта пластинку, от которой шли вверх отвороты с крючками; с помощью ремешков такая металлическая подошва прикреплялась к ноге лошади (рис. 2).

Искусства прикрепления подков к копыту лошади гвоздями древние народы не знали.

Первые наиболее достоверные сведения о ковке лошадей относятся к средним векам.




Рис. 1. Римский сандалий

Были впервые испытаны в конце VIII столетия в Швеции, Норвегии и Финляндии, в VIII и IX вв. — во Франции, Италии, Англии и Швейцарии. Есть предположение, что ковка в различных странах возникла в одно и то же время, при этом способы ковки у различных народов отличались друг от друга. Отсюда понятно то разнообразие видов ковки, какое существует и в настоящее время.

Сущность ковки заключается: в расчистке копыта соответственно его форме и постановке конечностей лошади, в изготовлении подков, в подготовке их к копытам, в прикреплении подков к копыту гвоздями.

Кузнец должен быть не только практически, но и теоретически подготовлен к ковочному делу. Он должен хорошо знать строение нижней части ноги лошади и правила обращения с лошадью во время ковки.

При ковке нужно учитывать условия, в которых работает лошадь, ее назначение (строевая — верховая, обозная — упряженная, артиллерийская, спортивная — рысистая и скаковая); грунт, по которому больше всего приходится лошади работать (мягкий, твердый — булыжная мостовая, скользкий — гололедица); кроме того, необходимо принять во внимание, какая у лошади постановка ног (правильная или неправильная), соответствует ли форма копыт данной постановке ног, не засекает ли, не забивает ли лошадь ногами; наконец, кузнец должен учитьвать как состояние копыт, так и физические свойства рога.

СТРОЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ НОГИ ЛОШАДИ

Копыто является роговым образованием, охватывающим и защищающим концы пальцев у пальцеходящих «копытных» млекопитающих. Копыто представляет собой преоб-

4




Рис. 2. Металлические подошвы

разованные (укороченные) когти. У таких копытных, как свинья, роговая стенка копыта имеет незначительную толщину и охватывает лишь переднюю часть конца пальца. У лошади толстая и прочная стенка копыта охватывает конец пальца спереди и с боков, а задний ее край загибается вперед, вдоль нижней стенки, ограничивая с боков нодушечку пальца, вдающуюся в виде «стрелки» внутрь подошвы копыта. Последняя образует прочную роговую пластинку, защищающую конец пальца снизу. Эти роговые образования нечувствительны. Когда подкова приивается к роговой пластинке и гвозди углубляются внутрь роговой стенки, лошадь не ощущает боли.

Под роговым образованием находятся чувствительные ткани; малейшее поранение этих тканей, например, при неумелом забивании гвоздей, вызывает у лошади боль, и она начинает хромать.

Строение нижней части ноги лошади показано на рис. 3 и 4.




Рис. 3. Продольный разрез нижней части ноги лошади:

A — копытная кость; **B** — венечная кость; **C** — роговая стенка; **D** — роговая подошва; **E, F** — роговой макушка и стрелка; **G, K** — подковочный слой макушки и стрелки; **H** — сухожилие глубокого сгибателя; **M** — сухожилие общего разгибателя

Рис. 4. Кости нижней части ноги лошади:

A — путовая кость; **B** — венечная кость; **C** — копытная кость

Копытная кость (рис. 5). У копытной кости различают три поверхности: переднюю, или стенную, нижнюю, или подошвенную, верхнюю, или суставную, и три отростка (передний, или венечный, и два боковых).

Передняя, или стенная, поверхность имеет косое направление сверху вниз и вперед, на ней находится много отверстий для кровеносных сосудов. В середине передняя поверхность имеет возвышение (венечный отросток копытной кости), к которому прикреплено сухожилие общего сгибателя пальца. Сзади передняя поверхность оканчивается отростками, к которым прикреплены копытные хрящи. Каждый отросток копытной кости имеет вырезку и жолоб для кровеносных сосудов.

Верхняя, или суставная, поверхность покрыта хрящом, имеет 2 суставных углубления с возвышением между ними и предназначена для помещения нижнего конца венечной кости.

Нижняя, или подошвенная, поверхность вогнута, причем на передней ноге вогнутость меньше, чем на задней. Подошвенная поверхность делится полулуночной линией на переднюю и заднюю части. Задняя часть имеет шероховатую поверхность и значительно меньше передней; на ней оканчивается сухожилие глубокого сгибателя, и она называется сгибательной поверхностью. В задней части подошвенной поверхности имеются 2 отверстия. В эти отверстия входят артерии нижней части ноги лошади. Далее артерии продолжаются в канале внутри кости и дугообразно сходятся между собою; от этого центрально-го канала отходят по различным направлениям многочисленные маленькие канальцы, оканчивающиеся на передней поверхности копытной кости; в канальцах находятся разветвления кровеносных сосудов, питающих копытную кость.

Копытная кость изменяется с возрастом животного: у




Рис. 5. Копытная кость:
А—непечный отросток; Б—верхняя суставная поверхность; В—боковой отросток копытной кости

жеребят отростки копытной кости более толстые и короткие, передняя зацепная часть копытной кости заострена; у животных старшего возраста отростки копытной кости длиннее и выше, зацепная часть копытной кости более заострена.

Челночная кость (рис. 6) представляет собой небольшую продолговатую косточку, которая служит блоком для сухожилия мышцы, сгибающей копытный сустав.




Рис. 6. Челночная кость
А—спереди; Б—сзади




Рис. 7. Венечная кость:
А—спереди; Б—сзади

Венечная кость (рис. 7) имеет четырехугольную форму с округленными углами; помещается наполовину в роговом башмаке, образуя опору венчика, и расположена над копытной и челночной костями. Своими суставными поверхностями, покрытыми хрящом, она соединяется с копытной и путевой костями.

Путовая кость — это короткая трубчатая кость, на нижнем конце которой имеется валик, входящий в углубление венечной кости; на верхнем конце путевой кости имеется углубление для помещения нижнего конца пястной кости (на передней ноге) или плюсневой (на задней ноге). Верхний и нижний концы путевой кости представляют собою суставные поверхности, покрытые гладким блестящим хрящом. Передняя поверхность путевой кости — гладкая и выпуклая; задняя поверхность — плоская, имеет трехугольную шероховатость для прикрепления связок.

Суставы и связки

Кости нижней части ноги лошади, соприкасаясь суставными поверхностями и соединяясь между собою связками, образуют суставы. Копытная кость вместе с венечной и челночной образуют копытный сустав; венечная кость вместе с вышележащей путевой костью — венеч-

и нижний сустав, путовую кость вместе с пястной на передней ноге (ниже плюсневой на задней ноге) с обеими сесамоидными костями — путовый сустав.

В конькном суставе имеются: сумочная связка, две боковые связки, соединяющие копытную и венечную кости, и короткие связки для соединения челночной кости с копытной и венечной костями.

В венечном и путовом суставах имеются, кроме сумочных связок, связки, расположенные по бокам и свади суставов.

Сумочные связки окружают сустав со всех сторон, переходя с нижнего конца одной кости на верхний конец другой, и образуют как бы сумку, в которой помещаются концы костей. Внутренняя поверхность сумочной связки выделяет клейкую, светло-желто-оливковую жидкость (синовию). Эта жидкость, заполняя небольшое пространство внутри полости сустава, увлажняет суставные поверхности кости и уменьшает трение между хрящами, покрывающими концы костей. Остальные связки представляют собою толстые, короткие и крепкие тяжи.

Движения суставов нижней части ноги лошади (копытного, венечного, путового) возможны главным образом и разгибания (боковые движения их незначительны).

Для сгибания и разгибания нижней части ноги лошади служат сухожилия, являющиеся окончанием мышц:

а) Сухожилие общего разгибателя пальца (рис. 8, А) проходит по передней поверхности путовой и венечной костей и прикрепляется к венечному отростку копытной кости.

б) Сухожилие поверхностного сгибателя (рис. 8, Б) лежит непосредственно под кожей; на задней поверхности путовой кости это сухожилие становится шире и разделяется на две ветви, между которыми прохо-




Рис. 8. Сухожилия нижней части ноги лошади

А—сухожилие общего разгибателя пальца; Б—сухожилие поверхностного сгибателя; В—сухожилие глубокого сгибателя

в сторону сгибания

и разгибания (боковые движения их

незначительны).

Для сгибания и разгибания нижней части ноги лошади служат сухожилия, являющиеся окончанием мышц:

а) Сухожилие общего разгибателя пальца (рис. 8, А) проходит по передней поверхности путовой и венечной костей и прикрепляется к венечному отростку копытной кости.

б) Сухожилие поверхностного сгибателя (рис. 8, Б) лежит непосредственно под кожей; на задней поверхности путовой кости это сухожилие становится шире и разделяется на две ветви, между которыми прохо-

дит сухожилие глубокого сгибателя. Сухожилие поверхностного сгибателя закрепляется на бугорках (связочных) венечной кости и частью на боковых краях нижнего конца путовой кости.

в) Сухожилие глубокого сгибателя (рис. 8, В) проходит через челночную кость и, расширяясь, прикрепляется к подошвенной поверхности копытной кости в задней ее части на шероховатой поверхности.

В том месте, где сухожилие проходит над челночной костью, располагается слизистая сумка — замкнутый мешочек, одной стороной прилегающий к сухожилию, а другой — к челночной кости. Сумка служит для уменьшения трения сухожилия при прохождении его через челночную кость.

Копытные (мякишные) хрящи (рис. 9)

Копыто лошади имеет эластичные приспособления в виде копытных (мякишных) хрящев и мякиша, которые служат для смягчения толчков и ударов при наступании, предохранения сухожилий и костей от повреждений и для необходимого расширения объема копыта.

Копытных (мякишных) хрящев два. Они имеют форму четырехугольных пластинок с наружной выпуклой поверхностью и внутренней вогнутой. Они плотно прирастают к боковым отросткам копытной кости и съединяющей частью прилегают к венечной кости.

Нижняя часть хрящев покрывается основой кожи копыта (каймы, венчика и стенки) и рогом, а верхняя и задняя части свободно выдаются в пятоном отделе венчика, где их можно обнаружить прощупыванием.

Хрящи прикрепляются посредством связок к копытной, венечной, челночной и путовой костям.

Мякиш (рис. 10)

Мякиш имеет форму клина, расширенная и утолщенная часть которого направлена назад, а заостренная (стрека) вперед и достигает передней трети подошвенной поверхности.




Рис. 9. Копытный (мякишный) хрящ

ности копытной кости. В задней части по нижней поверхности мякиш посередине разделен неглубокой бороздкой.

Мякиш лежит между копытными хрящами и покрывает сухожилие сгибателя; когда лошадь настукает и опирается на копыто, то мякиш смягчает удары о землю.




Рис. 10. Мякиш

Кожа нижней части ноги

Кожа, покрывающая тело лошади, состоит из трех основных слоев: а) поверхностного слоя, б) основы кожи, в) подкожного слоя, или подкожной клетчатки.

Кожа нижней части ноги лошади (в области копыта) волос не имеет; поверхностный слой кожи сильно развивается и превращается в толстый плотный роговой башмак; подкожный слой имеется только в области мякиши и венчика, а на передней и подошвенной поверхностях копытной кости его совсем нет.




Рис. 11. Основа кожи копыта лошади:
А—основа кожи каймы; Б—основа кожи венчика; В—основа кожи стенки




Рис. 12. Основы кожи подошвы и мякиша со стрелкой

Основа кожи находится под роговым башмаком. Раньше было принято называть основу кожи копыта лошади «мясными частями», так как основа кожи в этом месте очень богата кровеносными сосудами и окрашена в темно-красный цвет, напоминающий цвет мышц (мяса).

Различают основу кожи: каймы, венчика, стенки, подошвы и мякиша (рис. 11 и 12).

Основа кожи каймы находится на границе волосистой кожи и копыта и представляет собой полоску шириной 4—5 мм. Эта полоска окружает копыто сверху и,

постепенно расширяясь сзади, сливается с основой кожи мякиша.

Основа кожи каймы покрыта многочисленными сосочками величиною 1—2 мм. Наличие сосочеков придает основе кожи каймы бархатистый, мелкозернистый вид.

Основа кожи каймы производит роговую кайму; последняя, спускаясь на наружную поверхность копытной стенки, покрывает ее тонким слоем, который называется «глазурью».

Основа кожи венчика лежит между основой кожи каймы и основой кожи стенки и представляет собою выпуклый валик шириной спереди около 2 см. По направлению к мякишам этот валик становится более плоским и заворачивается на подошвенную поверхность копыта, где постепенно исчезает. Основа кожи венчика покрывает спереди венечный отросток копытной кости и сухожилие общего разгибателя пальца, а сбоку захватывает боковые поверхности венечной кости и верхнюю часть копытных хрящев и переходит сзади в обе ветви основы кожи стрелки.

Наружная поверхность основы кожи венчика имеет сосочки длиною 5—6 мм, конусовидной формы. Основа кожи венчика производит средний, самый толстый трубчатый слой роговой стенки.

Основа кожи стенки располагается от валикообразного возвышения основы кожи венчика и доходит до нижнего края копытной кости. Она плотно соединяется с передней поверхностью копытной кости. Сзади с обеих сторон основа кожи стенки загибается на подошвенную поверхность, образуя здесь основу кожи заворотной стенки. Строение ее — листочковое; листочки идут сверху вниз параллельными рядами. Ширина листочеков не везде одинакова: под венчиком листочки узки; книзу они постепенно расширяются и, начиная с середины стенки до подошвенного края, сохраняют одинаковую ширину. Листочки заворачиваются на подошвенную поверхность копыта, где постепенно уменьшаются и исчезают.

Наиболее длинные листочки — в зацепной части; к бокам и пяткам они становятся короче. Число листочеков на стенке достигает 500—600 штук. Основа кожи стенки обрамляет листочковый слой роговой стенки.

Основа кожи подошвы (рис. 12) покрывает нижнюю поверхность копытной кости, с которой она тесно

соединена. По краю копытной кости основа кожи подошвы соединяется с основой кожи стенки. Наружная поверхность основы кожи подошвы покрыта сосочками и служит местом образования роговой подошвы.

Основа кожи мякшия покрывает снизу мякиши. Она также имеет сосочковое строение. От основы кожи мякшия растет рог стрелки.

Кровеносные сосуды и нервы

Кровеносные сосуды (рис. 13) подразделяются на артерии и вены. По артериям кровь разносится от сердца по




Рис. 13. Кровеносные сосуды нижней части ноги лошади

тканям организма, а по венам кровь, отдавшая тканям питательный материал и кислород, вновь возвращается в сердце.

Артерии имеют более толстые стенки и лежат глубже, вены же расположены всегда поверхностно; артерии пульсируют, т. е. вследствие сердечного толчка происходит ощущительный удар о стенку артерии кровяной волны.

Кровь к частям, заключенным в копыте, подходит по боковым артериям пальца. Боковые артерии пальца имеют разветвления: а) артерию путевого сустава, с передними и задними ветвями; б) артерии мякшией; в) артерии венечной кости.

Ствол каждой боковой артерии пальца в свою очередь разветвляется на наружную и внутреннюю артерии

копытной кости. Артерии питают кровью кости, хрящи, связки, сухожилия и основу кожи копыта.

После того как кровь прошла через мелкие сосуды (капилляры) копыта, она собирается в сосуды, ведущие кровь обратно к сердцу — вены. Вены проходят почти параллельно артериям.

Сеть кровеносных сосудов в копыте очень богата. Кровеносные сосуды сопровождаются нервами. Нервы имеют вид тонких нитей и идут от головного и спинного мозга. Они разветвляются во всех частях копыта, за исключением рогового башмака.

Роговой башмак

Роговой башмак (рис. 14) плотно соединяется с основой кожи копыта; срывание рогового башмака возможно только в исключительных случаях, когда копыто при быстром движении лошади попадает в узкое отверстие (езды по неисправному мосту, попадание шива подковы в колоб на рельсах трамвайных путей и т. д.).

Роговой башмак копыта состоит из трех основных частей: роговой стенки, роговой подошвы и роговых мякший со стрелкой, на которые приковке необходимо обращать особое внимание.

Роговая стекка (рис. 15) окружает копыто спереди и с боков; начинается она на границе с волосистой кожей, идет сверху вниз и в стороны; в пятых частях стекка заворачивает под углом на подошвенную поверхность копыта и образует заворотные стекки. Место заворота стекки внутрь и вперед называется пятничным столбиком (пятничным углом) и представляет собой крепкую опору копыта в пятках.

Роговая стекка состоит из трех слоев (рис. 16); наружного, среднего и внутреннего. Тонкий наружный слой носит название глазури оболочки, или глазури. Глазурь образуется основой кожи каймы. Она имеет назначение за-




Рис. 14. Роговой башмак:
A—роговая кайма; B—внешний жгут;
C—роговая стекка; D—зацепная
часть роговой стекки; E—боковая
часть роговой стекки

держивать испарение влаги из глубоких слоев роговой стенки и предупреждать высыхание ее. Средний слой роговой стенки, наиболее толстый из всех слоев ее, состоит из роговых трубочек. Внутренний слой роговой стенки состоит из роговых листочков, которые располагаются ме-




Рис. 15. Роговая стенка:
А—заворотные части роговой стенки;
Б—пяточный угол; В—пяточная часть
стенки; Г—боковая часть стенки;




Рис. 16. Продольный разрез через
роговой башмак:

А—роговая кайма; Б—венечный жолоб;
В—роговые листочки; Г—поверхностный
слой—глазура; Д—средний слой—трубча-
тый; Е—внутренний листочковый слой

жду листочками основы кожи и способствуют прочному соединению основы кожи с роговой стенкой.

Снаружи роговая стенка обычно бывает гладкой, без видимых на ней колышевидных образований; с внутренней стороны она вогнута и покрыта листочками. На роговой стенке различают два края: верхний (венечный) и нижний (подошвенный).

Окружность верхнего края роговой стенки на $\frac{1}{3}$ меньше окружности нижнего края. С внутренней стороны роговой стеки сверху имеется довольно широкое углубление, называемое венечным жолобом. В венечном жолобе помещается основа кожи венчика. Нижний (подошвенный) край выступает ниже подошвы и соединяется с ней по белой линии, представляющей по внешнему виду светложелтую полосу приблизительно в 4 мм ширины. Белую линию образуют концы роговых листочков, заполненные в промежутках трубчатой роговой массой. Рог белой линии мягкий, имеет малую сопротивляемость. По белой линии копыта можно определить толщину роговой стенки.

Толщина роговой стенки в зацепе для среднего по величине копыта равна 10—12 мм, к пятке же толщина роговой стенки постепенно уменьшается: в переднем копыте — приблизительно до половины, а в заднем — до одной трети зацепной стенки. У одной и той же лошади передние копыта по сравнению с задними в зацепе будут толще.

Для изучения копыта его разделяют линией, проводимой по середине копыта в продольном направлении, на 2 половины — наружную и внутреннюю, или 4 линиями на 5 частей: зацепную, 2 боковых и 2 пятончных (рис. 17).




Рис. 17. Разделение ко-
пытной стенки на части:
А—засцепная часть; Б—боковая
часть; В—пяточная часть




Рис. 18. Роговая по-
дошва

Роговая подошва (рис. 18) — нижняя часть рогового башмака; она расположена между подошвенным краем роговой стенки и заворотными стенками. Подошва имеет две поверхности: нижнюю и верхнюю; нижняя поверхность вогнута в виде свода; эта вогнутость больше на задних копытах. У лошадей, копыта которых долгое время не расчищались, нижняя поверхность шероховата, покрыта хрупким, потрескавшимся, серого цвета рогом, так называемым мертвым рогом. Верхняя поверхность подошвы выпукла и покрыта точечными углублениями, в которых помещаются сосочки основы кожи подошвы. На подошве различают наружный и внутренний края. Наружный край — дугообразный, на всем протяжении соединяется с нижней частью стенки посредством белой линии; внутренний край представляет собой клинообразный вырез. В этот вырез вклиниваются роговая стрелка и заворотные части роговой стенки. Толщина подошвы неодинакова — в зацепной части она больше, у

Острия стрелки мечине; толщина подошвы у правильных копыт средней величины — около 8—10 мм.

Роговая стрелка (рис. 19) лежит на нижней поверхности копыта. Она состоит из мягкого, эластичного рога. Спереди стрелка соединяется с подошвой, а с боков и сзади — с заворотными стенками.




Рис. 19. Роговая стрелка (верхняя поверхность)

Эти возвышения называются бедрами стрелки, углубления между бедрами стрелки и заворотными частями роговой стрелки — стрелочными бороздками. Углубление посередине стрелки называется среднестрелочной бороздкой. На верхней поверхности роговой стрелки имеются два углубления, соответствующие бедрам стрелки внизу, и отросток посередине («петушиный гребешок»).

Свойства копытного рога

Упругость рога в отдельных частях копыта неодинакова. Рог копытной и заворотных стенок наиболее тверд и обладает сравнительно небольшой гибкостью и упругостью. Рог подошвы менее тверд, нежели рог стенки. Рог стрелки мягкий и эластичный.

Рог нормального копыта содержит около 40% воды; среднее содержание этого количества влаги является существеннейшим условием для сохранения копытного рога в нормальном состоянии. Уменьшение количества влаги ухудшает качество рога, превращая его при высыхании в твердую, хрупкую, ломкую массу; при излишнем содержании воды рог делается дряблым и мягким.

Рог копыта — плохой проводник тепла и поэтому хорошо защищает расположенные внутри рогового башмака части от действия низкой и высокой температуры. Это свойство копытного рога объясняется его строением.

Средний слой рога пронизан роговыми полыми трубочками, наполненными воздухом, а воздух является плохим проводником тепла.

Развитие копыта лошади (рис. 20)

Копыто пятимесячного зародыша — конической формы, мягкое и только в дальнейшем получает консистенцию твердого рога. У новорожденного жеребенка венечный край шире подошвенного.




Рис. 20. Развитие копыта лошади:
A — копыто 4-месячного зародыша; B — копыто жеребенка 5½ месяцев; В — копыто жеребенка к концу его первого года жизни

Копыто жеребенка к концу первого года ограничено с боков параллельными линиями; начиная с 15—18 месяцев копыто делается шире в подошвенной части.

Развитие копыта заканчивается с полным развитием организма лошади, т. е. на 4—5-м году.

Признаки правильного, здорового копыта (рис. 21)

Признаки правильного, здорового копыта следующие:

1. Форма подошвы переднего копыта почти круглая, заднего — овальная. Соотношение длины зацепной части стенки, боковой и пятничной, у переднего копыта 3 : 2 : 1, т. е. зацепная стенка в два раза длиннее боковой и в три раза длиннее пятничной стенки; у заднего копыта — 2½ : 1½ : 1.

2. Зацепная часть роговой стенки как у передних, так и у задних копыт наклонена к земле отлого; угол наклона

зацепной части стенки у передних копыт равен 45—50°, у задних — 50—55°; по направлению к пяткам роговая стенка становится более отвесной и в области пяточных углов направлена почти вертикально. Как у переднего копыта, так и у заднего внутренняя стенка значительно кру-




Рис. 21. Правильное копыто:
A—переднее копыто; B—заднее копыто

че, чем наружная, подошвенный край наружной роговой стенки более округлый, чем внутренний (угол наклона у копыт определяют специальным прибором — углеромером, имеющим на подвижной пластинке деления в градусах).

3. Подошва переднего копыта слегка вогнута; у заднего копыта вогнутость больше; на подошве нет наминонок, трещин; на заворотной стенке нет надломов и искривлений.

4. Целостность рогового башмака не нарушена; нет трещин, рассадин, пустых стенок, бесформенно расположенных кольцеобразных возвышений, грибовидных наростов, надломов копыта.

5. Рог копытной стенки твердый и эластичный; стенка ровная, блестящая; на венчике нет припухания, западания, засечек, ссадин, гнойных ходов внутрь копыта, отслоения рога. Рог подошвы плотный, эластичный. Роговая стрелка полная, эластичная, слегка поддается при нажатии пальцем, боковые и среднестрелочная бороздки ясно выражены.

6. Состояние белой линии не нарушено, нет расширения белой линии и выкрошившихся мест в какой-либо части подошвенного края (отставшая, пустая стенка).

7. Заднее копыто у одной и той же лошади меньше переднего.

Рост копытного рога

Роговой башмак растет равномерно. Рост рога копытной стенки происходит сверху вниз; в этом легко убедиться, если сделать надрез у верхнего края стенки; этот надрез сойдет вниз по мере отрастания рога. Так как роговая стенка копыта наклонена и имеет неодинаковую высоту в зацепе, боках и пятках, то для отрастания рога во всю длину стенки сверху донизу потребуются разные сроки: например, в зацепе — от 8 до 16 месяцев, в боковых частях — от 6 до 10 месяцев и в пятках — от 4 до 6 месяцев. В среднем рог стенки при благоприятных условиях нарастает ежемесячно на 8 мм. Скорость роста рога подошвы и стрелки установить трудно. Известно, что рост стрелки происходит тем быстрее, чем больше лошадь работает.

Условия, способствующие нормальному росту копытного рога, следующие:

а) регулярное движение лошади по мягкому грунту, на котором остается легкий отпечаток копыт;

б) правильное содержание лошади (добротственный корм, обильная чистая подстилка и т. д.);

в) правильный уход за копытами.

Некованые копыта растут быстрее, чем кованые. Содержание раскованных лошадей на подножном корме благоприятно влияет на рост и качество копытного рога.

Задние копыта вырастают быстрее передних. Окраска (цвет кожи) никакого влияния на быстроту роста не оказывает.

Неравномерное распределение тяжести тела лошади на копыта (неправильная расчистка копыт, неправильно сделанная и пригнанная подкова), сухое содержание копыт, работа по твердому грунту задерживают нормальный рост рога.

Расширение копыта

Благодаря особому расположению костей конечности (под углом), устройству связок, сухожилий, мышц и

копытных хрящей, состоящих из эластичной, упругой ткани, лошадь не ощущает сотрясений и ударов.

При наступании копыто расширяется, главным образом, в пяткочных частях; расширение у верхнего края пяткочной стенки достигает 2—4 мм, у нижнего (подошвенного) — 2—3 мм. При легкой работе шагом копыто расширяется меньше, при перевозке тяжестей, на рыси или галопе — больше. Отшлифованные места на концах ветвей подковы с верхней поверхности (видно на снятой подкове) также свидетельствуют о расширении копыта в пятках.

При наступании мякиш, стрелка и копытные хрящи под влиянием тяжести тела раздаются в стороны, вследствие чего пяткочные стенки копыта расширяются.

Равномерное расширение и сужение упругих частей копыта как на наружной половине, так и на внутренней происходит в одинаковой степени, так как тяжесть тела лошади проходит через центр копыта, обременяя равномерно все его части. При неправильной расчистке копыта и при ковке на неправильно сделанную и плохо пригнанную подкову копыто расширяется неравномерно, что неблагоприятно отражается на состоянии нижней части ноги лошади (изменение формы копыта, нарушение целости рога, растяжение связок и т. д.).

КОВОЧНАЯ КУЗНИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Помещение кузницы (рис. 22)

Помещение, предначинченное под кузницу, в целях пожарной безопасности должно строиться из огнеупорных материалов, вдали от жилых и хозяйственных построек.

Помещение под кузницу отводится просторное, с достаточным светом. Размер кузницы зависит от числа горнов и количества работающих кузнецов. Высота помещения должна быть не менее 4 м; расстояние от горна до наковальни — 1—1,5 м; расстояние от наковальни до верстака с тисками (если они стоят сзади наковальни) — не менее 2 м; расстояние между двумя наковальнями — 1 $\frac{1}{2}$ —2 м.

Пол в кузнице делается каменный или глинобитный, так как при работе на таком полу кузнец меньше утомляется.

Нужно обратить особое внимание на устройство в кузнице вентиляции, так как продукты горения вредно отражаются на здоровье работающих в кузнице.

При кузнице необходимо иметь светлый, отапливаемый манеж для ковки лошадей в холодную и дождливую погоду. Площадь манежа определяется из расчета 12—15 кв. м на лошадь. В манеже на некотором расстоянии от стены (0,5 м) устраивается коновязь для привязывания



Рис. 22. План войсковой кузницы на 3 горна (6 огней)

лошадей. Лошади, находящиеся в манеже, не должны видеть горнового огня и слышать шума из кузницы — это нередко пугает лошадей, особенно молодых, и они беспокоятся при ковке.

Пол в манеже для ковки лошадей делают глинобитный или деревянный (торцовый). Каменный и асфальтовый полы скользки. В манеже не должно быть лишних предметов, во избежание ушибов и поранений лошадей.

При кузнице необходимы следующие вспомогательные помещения: две кладовые (одна для хранения угля, другая для инструментов и кузнецко-ковочных материалов), комната для переодевания, умывания и отдыха кузнецов, а при учебных кузницах, кроме того, и класс для занятий с учениками.

Рядом с кузницей устраивается коновязь для ковки лошадей в теплое время.

Для проводки лошадей перед ковкой и после ковки перед кузницей оборудуется гладкая утрамбованная площадка.

Оборудование кузницы

Для производства кузнецко-ковочных работ кузница оборудуется кузнецкими горнами с мехами или вентиляторами, наковальнями, верстаками для укрепления тисков и т. д. Кроме того, кузница должна иметь следующий специальный инвентарь: наборы инструментов для содержания огня в порядке, наборы для выделки подков, наборы для ковки лошадей и слесарной обработки металлов, измерительный инструмент, точило, точильные бруски и приспособления для ковки строптивых лошадей (шлейки, путки с комплектом веревок, закрутки), а также комплект спецодежды для работы. Спецодежда должна храниться в особом шкафу.

При кузнице необходима аптечка с набором лекарств для оказания первой помощи кузнецу (настойка иода, марганцевокислый калий, мазь от ожогов, бинты, гигроскопическая вата и дезинфицирующие средства).

Кузнецкие горны предназначаются для нагревания металла; они бывают постоянные (неподвижные) и переносные (походные или полевые). Горны устраиваются на один или лучше на два огня.

Постоянный кузнецкий горн (рис. 23) складывается обычно из кирпича. Он имеет вид стола или очага высотой не менее 0,75 м от пола. Горн ставится примерно на 0,5 м от стены кузницы и имеет сзади оградительную стенку. Рядом с горном помещаются мехи или вентилятор.

Главная часть горна, где происходит сгорание топлива,




Рис. 23. Постоянный горн

называется горновым гнездом. Последнее представляет собой углубление чашеобразной (полушарообразной) формы, диаметром 200—400 мм и глубиной 100—150 мм. На дне горнового гнезда (при нижнем дутье) или сбоку (при боковом дутье) устанавливается толстая, фурменная плита (рис. 24), преимущественно чугунная, как более огнеупорная. В плите делаются 2—4 отверстия для толстостенной трубы — фурмы (рис. 25), через которую вдувают воздух для поддержания огня. Если конец фурмы и прилегающая к ней часть плиты прогорят, то прогоревшую часть плиты передвигают, а конец фурмы соединяют с запасными отверстиями. Фурму делают из чугуна с запасом длины на случай прогара ее конца. С противоположного конца фурмы вводят металлическую трубку, соединяющую мех с формой горна. Над горном устраивают железный зонт с выводной трубой для удаления продуктов горения (дыма, газов). Часть выводной трубы выступает над крышей кузницы. Для наиболее полного удаления из кузницы продуктов горения на выводную трубу (сверху) насаживают короткую складчатую железную трубу со щелями с боков (дефлектор, «флюгарка»).

Иногда кузнецкие горны с вентиляторами устраивают в виде железных столиков (рис. 26), к которым подводят две трубы: одну для подачи воздуха, другую для отвода дыма.

Переносные горны применяются, главным образом, при работах в походной и лагерной обстановке (рис. 27).

Переносные горны снабжают маленьким вентилятором, помещающимся под горновым гнездом. Вентилятор приводится в движение посредством педали или рукоятки. Горновое гнездо имеет вид небольшой железной коробки со вставной стенкой, к которой прикреплена плита с фурмой.

Кузнецкие мехи имеют две камеры и состоят из трех досок-щитов (перегородка, дно и крышка), обитых с боков кожаным кожухом. Для сжимания мехов к концу нижней доски приделывают ручку, соединенную с рычагом. При сжатии мехов кожух складывается в виде гармоники. Воздух, заключенный внутри мехов, выходит через воздушную трубку в форму и горновое гнездо.

При работе двухкамерных мехов получается беспрерывная струя воздуха, поступающего в горновое гнездо; при этом средний щит (перегородка) остается неподвижным.




Рис. 24. Фурменные плиты

Рис. 25. Фурмы




Рис. 26. Горн в виде железного столика

В среднем и нижнем щитах имеются отверстия, прикрываемые кожаными клапанами, которые открываются вверх. Мехи работают следующим образом: при опускании рычага вниз нижняя камера мехов, уменьшаясь в объеме, сжимает находящийся в ней воздух, вследствие чего нижний клапан закрывается, а клапан среднего щита от давления воз-




Рис. 27. Переносные (походные) горны

духа открывается, и воздух входит в верхнюю камеру мехов. При свободном опускании ручки нижняя доска вследствие своей тяжести опускается, клапан открывается, и воздух заходит в нижнюю камеру мехов. В это же время под давлением верхней доски воздух вытесняется из верхней камеры мехов в горн; до окончательного опускания нижней доски рычаг следует подтянуть вниз, тогда воздух из нижней камеры пойдет в верхнюю и т. д.

По форме кузнецкие мехи бывают клинические (рис. 28) и цилиндрические.

Вместо мехов часто употребляют вентиляторы с ручным или ножным приводом. В хорошо оборудованных кузницах вентиляторы приводят в действие электромотором.

Наковальня служит для обработки металла. Наковальня изготавливается из железа или чугуна с насталенной верхней поверхностью, которая называется лицом наковаль-

ни. Лицо наковальни должно быть ровное и гладкое. При выборе наковальни нужно обращать особое внимание на закалку ее лица; для этого следует испробовать напильником поверхность лица наковальни в разных местах. Если




Рис. 28. Клинчатые мехи:
А — в разрезе; Б — снизу

от напильника остаются резкие следы или, наоборот, их совсем не видно, то наковальня непригодна; в первом случае лицо наковальни слабо закалено и при работе будет сдавливаться; во втором случае лицо наковальни перекалено, отчего края ее будут скоро выкрашиваться. Наковальня считается хорошей, когда следы от напильника получаются едва заметными.

Кроме проверки лица наковальни на закалку, нужно установить, нет ли трещин, раковин (пустот) и плотно ли лицо наковальни приварено. Наружные трещины наковальни видны уже при поверхностном осмотре; для определения внутренних трещин следует слегка ударять ручником по различным местам лица наковальни: ясный звук свидетельствует о плотной приварке лица наковальни и отсутствии трещин, глухой звук указывает на внутренние трещины и пустоты, или неплотную приварку лица наковальни.

Наковальню устанавливают на толстом деревянном стуле (подставке). Для большей устойчивости стул врывают в землю, а под стулом делают подкладку из щебня. Верх стула, на котором устанавливают наковальню, должен быть выровнен. Наковальню укрепляют на стуле при помощи

скоб или хомутов (рис. 29); чтобы стул не растрескивался, его оковывают сверху железным обручем.

На лице наковальни имеются два отверстия: круглое и квадратное, первое — для пробивания дыр, а второе — для вставки различных инструментов, требующихся в кузнецких работах. Вес наковальни для кузнеочно-ковочных работ должен быть в среднем 45—50 кг.

Наковальни бывают различных форм (рис. 30). Они имеют с одного или обоих концов конический отросток — рог наковальни, который служит для выравнивания краев подковы, исправления подковы, исправления ее формы и т. д. Края наковальни должны быть ровные, без выбоин и закруглений.

Для выделки подков наилучше пригодна наковальня с коническим отростком (рогом) на одном конце и с небольшим утолщением (хвостом, пяткой) — на другом.




Рис. 30. Различные формы наковален

Высоту наковальни со стулом определяют по росту кузнеца. Нормальной высотой наковальни будет так, при которой уровень ее лица придется на уровне основания большого пальца кузнеца (рис. 31).

Тиски. Тисками пользуются при слесарной обработке кузнецкого инструмента, при ввинчивании шипов в подкову, при опиловке бронзы у подковы и т. д. Тиски бывают столовые и параллельные (рис. 32 и 33).

У столовых тисков подвижная губа раскрывается по дуге; у параллельных тисков подвижная губа во время раскрытия остается параллельной к неподвижной губе.



Рис. 31. Высота наковальни со стулом

Губы тисков наваривают из стали, закаливают и покрывают насечкой, чтобы предупредить скольжение зажимаемых в тисках предметов.

Инструменты для ухода за горном (рис. 34). Для правильного ухода за огнем у каждого горна должен находиться набор инструментов.

1. Железная лопатка для подкладывания угля в горновое гнездо; лопатку изготавливают из




Рис. 32. Столовые тиски




Рис. 33. Параллельные тиски

тонкого листового железа, рукоятку же делают из круглого железа отдельно и затем приваривают.

2. Кочерга для заравнивания и сбирания в кучку угля в горновом гнезде (ее изготавливают из круглого железа).




Рис. 34. Инструменты для ухода за горном:
A—лопатка; B—шиабра; C—кочерга; D—жигало

3. Жигало для прочистки отверстия в фурме и пропилки корки в спекшемся угле (его делают из круглого железа).

4. Шиабра из мочала для смачивания угля водой.

У горна всегда должна быть вода для смачивания угля, тушения его после работы и охлаждения поковок, а также песок, необходимый при сварке.

Походная кузница

В полевой обстановке ковку войсковых лошадей производят или в кузницах местного населения или в походных полевых кузницах. Походные кузницы перевозят на повозках или на выочных седлах (в горных условиях). Походная кузница имеет переносный (походный) горн, облегченную наковальню (рис. 35), тиски, набор инструментов (кувалду, ручник, дорожник, пробойник, шпильку и т. д.). Набор инструментов для ковки лошадей кузнец носит в сумке при себе. В большинстве случаев кузницу для ковки лошадей в полевых условиях размещают вместе с хозяйственной кузнечной мастерской.

В горных условиях выочную кузницу перевозят на выочном седле, по обеим сторонам которого укреплены 2 выока. В одном выоке помещают наковальню, тиски и кузнецкие инструменты, в другом — складной походный горн с вентилятором.



Рис. 35. Облегченная (полая) наковальня

КУЗНЕЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Кузнец, работая с железом и сталью, должен знать свойства этих материалов и уметь различать их сорт и качество.

Железо

В обыкновенном железе содержится до 0,2% углерода. Железо мягче стали, хорошо куется и обладает свойством легко свариваться, т. е. при соответствующем нагреве можно соединить два, три и более кусков в один, причем места соединения будут незаметны. Качество железа определяют по поверхности излома. Хорошо ковкое железо на изломе имеет волокнистое или жилковатое строение и зазубренную поверхность. Железо с зернистым строением на изломе куется хуже. Мелкая зернистость с сероватым блеском указывает на то, что железо твердое, по своим свойствам приближается к стали и плохо куется.

При большом содержании фосфора железо на изломе имеет кристаллическое строение; кристаллы — в виде сплющенных чешуйчатых зерен светлого цвета, такое железо легко ломается в холодном виде (холодноломкое железо).

Если в железе содержится много серы, то оно будет давать трещины при нагревании до красного каления, причем такое железо на изломе также имеет волокнистое строение, но его прожилки крупнее и темнее.

Пережженное железо — с плоскими зернами на изломе и почти листоватым строением — получается в результате продолжительного нагревания. Оно непригодно для кузнечной работы.

Сталь и железо по внешнему виду похожи, и в практике кузнеца часто трудно отличить их друг от друга. Для распознавания железа и стали поступают следующим образом: нагревают исследуемый брускок металла докрасна, оттягивают конец, а затем опускают его в холодную воду; железо после опускания в воду не изменится в своих свойствах. Оно останется мягким, и оттянутый конец при ударе по нему ручником согнется, тогда как сталь закалится, причем оттянутый и охлажденный указанным способом конец при ударе ручником сломается.

Железо бывает в продаже трех основных видов: 1) сортовое, 2) листовое и 3) фасонное.

Сортовое железо, в свою очередь, разделяют по его сечению на полосовое, квадратное и круглое.

Полосовое железо имеет толщину от 4 до 50 мм при ширине от 12 до 200 мм. При толщине менее 4 мм его называют обручным железом. Полосовое железо толщиной 10—12 мм при ширине 22—25 мм называется полковным.

Обозначают полосовое железо так: «25 × 12 мм» (первая цифра означает ширину, а вторая — толщину).

Квадратное железо в сечении бывает от 8 до 60 мм; железо толщиной менее 8 мм готовят путем разрезания полосового железа и называют резным железом.

Круглое железо бывает в диаметре от 8 до 150 мм.

Листовое железо имеет различные названия, смотря по его назначению: кровельное, замочное, корабельное, котельное, броневое.

Глафные виды фасонного железа: угловое, тавровое (по форме поперечного сечения напоминает букву Т), двутавровое (в сечении имеет форму расширенной буквы Н) и др.

Сталь

В стали содержится от 0,2 до 1,5% углерода. Ее можно закаливать (делать тверже), если нагревать и быстро охлаждать. Вследствие своей твердости сталь менее ковка, чем железо. Ее можно сделать мягче, если нагреть до темнокрасного цвета и дать медленно остить; этот процесс носит название отжига.

Сталь, так же как и железо, различают по сечению. Сталь бывает полосовая, квадратная и круглая. Из стали изготавливают ковочные клещи, копытные ножи, дорожники, зубила, пробойники, ковочные молотки, ручники.

Топливо для кузнецких работ

Для нагревания обрабатываемого металла (железа и стали) в кузнице служит уголь — древесный и каменный — и кокс.

Древесный уголь получают от сжигания дерева при недостаточном доступе воздуха. Обугливание дерева производят следующим способом: отдельные бревна кладут в яму и засыпают их землей; внизу ямы устраивают ход, в котором разжигают огонь с таким расчетом, чтобы горение происходило медленно.

Лучший древесный уголь получают из стволов твердых пород деревьев (березы, дуба, клена и ясения). Деревья для обжигания на уголь должны быть без гнили, так как труха гнилых стволов увеличивает зольность угля.

Каменный уголь для кузнецко-ковочной работы экономнее древесного: при горении он образует корку, которая удерживает жар в горновом гнезде. Лучшим сортом считается мытый, «оренниковый» уголь; он представляет собой твердые, черного цвета, мелкие (1—1½ см) куски одинаковой величины.

Уголь землистый, легкий и мелкий мало пригоден: такой уголь содержит много серы, не спекается в корку и при горении образует много шлака. Плохой сорт угля узнают по характерному запаху серы; запах серы особенно сильно чувствуется, когда раскаленный уголь смачивают водой.

Кокс получают из каменного угля в специальных (коксовальных) печах или же его получают как побочный продукт при добывании светильного газа из каменного угля. Кокс применяют при кузнецких работах, требующих высокой температуры нагрева.

Норма расхода угля

На выделку 16 кг подков из нового железа требуется от 24 до 30 кг каменного угля, в зависимости от качества угля и квалификации кузнеца.

ПРОИЗВОДСТВО МАШИННЫХ ПОДКОВ И ОПИСАНИЕ ПОДКОВЫ

Подковы изготавливают заводским способом на подковочных заводах и вручную. При изготовлении подков на заводах железо нарезают брусками по величине подковы. Нарезанные бруски в количестве около 1 000 штук закладывают в печь и нагревают; затем нагретый бруск проходит последовательно через ряд станов, где его протягивают, обрезают игибают по форме подковы. Далее на бруске выбивают дорожку и бухтовку, намечают гвоздевые отверстия и, наконец, в холодном виде производят нарезку шиповых отверстий, пробиванием гвоздевых отверстий и отделку подковы. Производство подков заводским способом обеспечивает лучшее качество подков и удешевляет их стоимость. В СССР установлен общесоюзный стандарт на подковы (ОСТ-327 1928 г.), где указаны размеры и форма подков, требуемое качество подковного железа, условия приема подков и т. д.

Подковы (рис. 36 и 37)

Подковы в зависимости от назначения бывают верховые и упряжные (для обозных и артиллерийских лошадей). Верховую подкову изготавливают с двумя шипами — по одному на концах каждой ветви; упряжная подкова имеет 3 или 4 шипа — по одному на концах каждой ветви и 1 или 2 шипа в передней (заженной) части подковы. В машинных подковах для шипов нарезают соответствующее количество отверстий.

В соответствии с формой подошвенного края копыта форма подковы для передних ног более приближается к круглой с наибольшим поперечником посередине ветвей; форма подковы для задних ног приближается к овальной и имеет наибольший поперечник в начале задней трети ветвей. Внутренняя ветвь как задней, так и передней подков




Рис. 36. Чертеж передней подковы (значение букв см. в табл. 1)




Рис. 37. Чертеж задней подковы (значение букв см. в табл. 1)

должна быть несколько прямее, наружная — округленнее (для копыт правильной формы).

Машинные подковы изготавливают десяти размеров: № 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6 и 7 — по каждому номеру отдельно для передних и задних ног.

Основные промеры отдельных частей подковы, их соотношение и вес указаны в табл. 1 и на рис. 36 и 37.

В подкове различают: 2 ветви — наружную и внут-

реннюю, 2 поверхности — верхнюю, прилегающую к копыту, и нижнюю, обращенную к земле, и 2 ребра (края) — внутреннее и наружное. Передняя часть подковы называется зацепной, задняя часть — пятой.

Поверхность подковы должна быть без трещин, плен, пережогов, глубоко отсекающей окалины и ржавчины. К наружной части верхней поверхности подковы прилегают: подошвенный край роговой стенки, белая линия и около 3 мм роговой подошвы, поэтому верхняя поверхность подковы должна быть ровно выкована (без выбоин) и должна лежать в одной плоскости; отклонения от плоскости допустимы не более 0,75 мм. На внутренней части верхней поверхности подковы выбивают бухтовку, которая отдаляет подошву от подковы и тем самым предохраняет копыто от наминок. Соответствующая бухтовка особенно необходима при ковке плоских и полных копыт. В конце подковы бухтовку не выбивают; она не доходит до конца ветвей: для подков № 1; 2; 2,5; 3; 3,5 — на 30—40 мм; для подков № 4; 4,5; 5; 6 и 7 — на 40—50 мм. Бухтовка должна идти приблизительно до половины ширины подковы.

На нижней поверхности подковы выбивают дорожку, которая придает цепкость подкове (при ковке на гладкую подкову без шипов) и служит для помещения головок гвоздей. Глубина дорожки — не более 5 мм, ширина — не более 7 мм. Дорожку выбивают на ветвях подковы почти на одинаковом протяжении с бухтовкой, с перерывом в зацепной части, и оканчивают на расстоянии 12—20 мм за пятой гвоздевым отверстием.

Гвоздевые отверстия, обыкновенно в количестве восьми (по четыре на каждой ветви подковы), пробиваются на определенном расстоянии от наружного края подковы, причем в зацепной части подковы, где роговая стенка толще, чем в пятой части, гвоздевые отверстия пробиваются дальше от края (см. табл. 1). В подковах малых размеров количество гвоздевых отверстий можно уменьшить до шести. Гвоздевые отверстия должны быть расположены на равном расстоянии друг от друга по дугообразной неломаной линии и сделаны так, чтобы входная нижняя часть отверстия соответствовала головке гвоздя, а выходная верхняя часть — шейке гвоздя. Так как наклон роговой стенки копыта в разных ее частях неодинаков, гвоздевые отверстия пробиваются в следующих направлениях: первое

Таблица 1

Размеры подков (по стандарту ОСТ-327)

(размеры в миллиметрах, вес в граммах)

| Номера подков | 1 | | 2 | | 2,5 | | 3 | | 3,5 | | 4 | | 4,5 | | 5 | | 6 | | 7 | | Допуски |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | пер. | задн. | |
| Размеры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Длина подковы от середины отворота до конца ветвей (A) | 122,1 | 119,8 | 130,1 | 130,5 | 133,7 | 140,8 | 142,3 | 142,6 | 146,5 | 145,2 | 150,1 | 148,8 | 155,1 | 153,8 | 161,2 | 159,9 | 170,3 | 170,3 | 179,6 | 182,1 | ± 3 |
| Расстояние между наружными ребрами подков в наиболее широкой части закругления (Б) | 105 | 105 | 114 | 114 | 118 | 118 | 122 | 122 | 128 | 128 | 133 | 133 | 137 | 137 | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | ± 3 |
| Расстояние между концами ветвей (В) | 47 | 54 | 52 | 58 | 58 | 62 | 63 | 66 | 65 | 67 | 66 | 68 | 67 | 69 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 85 | ± 3 |
| Расстояние от отворота до линии, соединяющей концы ветвей (Г) | 120 | 117 | 128 | 128 | 134 | 134 | 139 | 139 | 143 | 142 | 147 | 145 | 152 | 150 | 158 | 156 | 167 | 167 | 175 | 178 | ± 3 |
| Ширина подковы в передней части в отвороте (Д) | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ± 2 |
| Ширина подковы посередине ветвей (Е) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ± 25 |
| Ширина подковы на ветвях у шипового отверстия (Ж) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ± 2 |
| Расстояние от центра переднего шипового отверстия до наружного обвода (З) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ± 1 |
| Расстояние от центра пятого шипового отверстия до конца ветвей (И) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | ± 2 |

Продолжение

| Номера подков | 1 | | 2 | | 2,5 | | 3 | |
|---|------|-------|------|-------|----------------------------------|-------|------|-------|
| | пер. | задн. | пер. | задн. | пер. | задн. | пер. | задн. |
| Расстояние между двумя передними гвоздевыми отверстиями (<i>K</i>) | 44 | 40 | 50 | 46 | 51 | 48 | 52 | 50 |
| Расстояние между последним гвоздевым отверстием и концом ветви (<i>L</i>) | 56 | 56 | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 |
| Расстояние от переднего гвоздевого отверстия до наружного обвода (<i>M</i>) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Расстояние от пяточного гвоздевого отверстия до наружного обвода (<i>H</i>) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Толщина подковы (<i>O</i>) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Ширина гвоздевой дорожки | | | | | H | e | e | 7 |
| Глубина гвоздевой дорожки | | | | | 11 | e | e | 5 |
| Резьба шипового отверстия | | | | | 1/2" (дюймовая резьба по системе | | | |
| Глубина бухтовки (<i>P</i>) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Число гвоздевых отверстий | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Вес упряженной подковы | 355 | 355 | 412 | 395 | 448 | 432 | 485 | 470 |
| Вес верховой подковы | 372 | 372 | 425 | 408 | 460 | 445 | 498 | 483 |

| 3,5 | 4 | | 4,5 | | 5 | | 6 | | 7 | | Допуск | |
|----------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|--------|----------|
| | пер. | задн. | | |
| 55 | 52 | 58 | 54 | 59 | 55 | 60 | 56 | 68 | 62 | 75 | 70 | +3 +7 |
| 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 77 | 77 | 85 | 85 | ±5 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ±1,5 |
| 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ±1,5 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ±1 |
| Изверта, согласно ОГТ-33а) | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ±1 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 197 | 525 | 525 | 557 | 545 | 590 | 565 | 635 | 620 | 685 | 680 | 680 | ±5% |
| 510 | 538 | 538 | 570 | 568 | 603 | 578 | 648 | 633 | 700 | 650 | 650 | ±5% |

и второе зацепные отверстия несколько наклонно внутрь, третье — с меньшим наклоном, почти отвесно, и, наконец, последнее, пятничное, отверстие — отвесно или несколько наружу.

Ребра (края) подковы должны быть ровно выкованы. На наружном ребре подковы не допускается никаких неровностей (отдулин). Ребро должно иметь небольшой скос (под подкову), чтобы предохранить лошадь от засекания. На наружном крае в передней (зашепной) части подковы оттягивают тонкую железную пластинку — отворот. Отворот облегчает пригонку подковы, усиливает прочность ковки, препятствует смешению подковы при движении и отчасти предохраняет переднюю поверхность копытной стенки от ударов.

Таблица 2

Размеры отворота подков (по стандарту ОСТ-327 1928 г.)

| Размеры в мм | Помера подков | 1; 2; 2,5; 3; 3,5 | 4; 4,5; 5; 6; 7 |
|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Высота | | 10—15 | 10—15 |
| Толщина у основания | | 1,5—2,5 | 1,5—2,5 |
| Толщина вверху | | 0,25—1,0 | 0,25—1,0 |
| Ширина у основания | | 22—28 | 28—33 |

Иностранные подковы

Германские подковы (рис. 38). Подковы германской армии тяжелые, имеют в гвоздевой дорожке от 14 до 22 отверстий.

При ковке нормального копыта гвозди забивают только в 7—8 отверстий, остальные запасные отверстия делают на случай необходимости забить гвозди в любом месте копыта, если подошвенный край обломан. В подковах для войсковых упряженных лошадей, кроме пятничных шипов, имеются еще 2 зацепных.

Форма шипов у германских подков очень разнообразна; встречаются шипы типа "Нейс", шипы формы долотообразной, конической, звездообразной, крестообразной и пр.

В больших городах, где мостовые почти исключительно асфальтовые, торцовые и из тесаного камня, на нижней поверхности ветвей подковы для упряженных лошадей сделано желобчатое углубление, а в пятничных частях — перекладина. В это углубление вкладывают пропитанный дегтем канат (толстую, тую скрученную веревку), для того чтобы лошади, особенно после дождя, не скользили по гладким асфальтовым и торцовыми мостовым.

Для придания большей шероховатости нижней поверхности подковы и для большей ее цепкости в веревочный жгут вплетают проволоку.

Австрийские подковы (рис. 39) для войсковых лошадей тоньше и легче германских. Гвоздевых отверстий — 5; на наружной ветви — 3, на внутренней — 2. Летние подковы обычно без шипов или только с двумя пятничными шипами. У упряженных лошадей, кроме пятничных шипов, имеется еще один зацепной. Острые винтовые шипы — конукообразной формы.




Рис. 38. Германские подковы

Французские подковы (рис. 40) не имеют гвоздевой дорожки. Гвоздевые отверстия широкие. Подкову прибивают гвоздями с острыми головками, и они заменяют острые шипы. Передние подковы без шипов, задние иногда с простыми загнутыми четырехугольными шипами.




Рис. 39. Австрийские подковы

Английские подковы (рис. 41) по типу подходят к нашим; гвоздевых отверстий 7—8. Задние подковы имеют отвороты с боков зацепа.

Американские подковы на нижней поверхности имеют отловость (контрбухтовку); в запете два винтовых шипа. Посередине шипа для предохранения от быстрого изнашивания пропущен стальной стержень.

Восточные подковы (рис. 42) применяют в Турции, Иране и горных районах нашего Союза; они представляют собой овальную пластинку с утолщенным наружным краем; в середине имеется круглое или овальное отверстие; гвоздевых отверстий по 3—4 с каждой стороны; гвозди короткие, массивные, круглые или четырехгранные с заостренными головками.



Рис. 40. Французские подковы




Рис. 41. Английские подковы




Рис. 42. Восточные подковы

Подковные шипы

Для большей цепкости ног лошади, что особенно важно в гололедицу, на подковах делают шипы. Шипы также предохраняют подковы от стирания.

Шипы бывают постоянные или съемные (винтовые, вставные). Летом применяют тупые шипы, зимой — острые. Летом лошадей можно ковать на гладкую подкову (без шипов). Съемные шипы изготавливают механическим способом из особого сорта стали. Нижнюю часть съемного шипа, соприкасающуюся с землей, называют коронкой, а ту часть шипа, которую ввинчивают в винтовую нарезку подковы или вставляют в отверстие, — хвостом шипа. Место перехода хвоста шипа в коронку называют шейкой. Для более прочного укрепления винтового шипа вокруг нижней части шипового отверстия подковы делают небольшое углубление для шейки шипа (раззенковка). Преимущество съемных винтовых шипов в том, что их при снашивании можно заменять на кованом копыте, при пашинании же постоянного шипа требуется перековка.

Шипы механического производства (рис. 43) изготавливают: обыкновенные (острые, тупые), типа «Нейс», имеющие в поперечном разрезе вид буквы Н, и конусообразные.

Шипы типа «Нейс» (острые и тупые) изготавливают двух номеров: № 6 и 8. Шипы № 6 имеют общую длину 24 мм, № 8 — 28 мм. Вес одного острого шипа верховой подковы 27—28 г, упряженной — 44—45 г. Вес тупого шипа верховой подковы 26—28 г, упряженной — 43—45 г.

Часто для ковки зимой применяют конусообразные шипы со стальным стержнем посередине коронки и с более мягкой наружной оболочкой; наружная оболочка стирается скорее стального стержня; таким образом, шип заостряется.

Бывают шипы и другой формы: цилиндрические, долотообразные и т. д.

Для ввинчивания и вывинчивания винтовых шипов на ко-




Рис. 43. Винтовые шипы

ваном копыте употребляют ключ для шипов и лапу для удержания ветви подковы (рис. 44).

Ввинченная часть шипа не должна выдаваться над верхней поверхностью подковы, в противном случае конец хвоста





Рис. 44. Ввинчивание и вывинчивание шипа на кованом копыте при помощи ключа и лапы

штила будет давить на рог пятки копыта; коронка шипа должна плотно прилегать к нижней поверхности подковы, составляя с подковой как бы одно целое.

Подковные гвозди

Подковные гвозди (рис. 45) изготавливают машинным способом из особого сорта железа (гвоздарная лента); по раз-



меру они имеют № 5, 6, 7, 8 и 9. Верхнюю часть гвоздя называют головкой, а место перехода головки гвоздя в клинок — шейкой. На острие подковного гвоздя имеется откос, так называемая наклекка, которая дает гвоздю соответствующее направление при забивании в роговую стенку копыта. Длина гвоздя с головкой № 5—51,5 мм; с увеличением номера длина увеличивается на 4—5 мм.

Вес 1000 шт. гвоздей № 5 составляет 2,47 —

2,78 кг, № 6—3,24—3,6 кг, № 7—3,92—4,4 кг, № 8—4,41—4,96 кг и № 9—5,88—6,27 кг.

Гвоздей № 5 в 1 кг содержится 360—405 шт., № 6 — 278—308 шт., № 7 — 227—254 шт., № 8 — 202—226 шт. и № 9 — 158—169 шт.

Гвозди должны быть полированы, иметь ясно выраженную наклекку, без трещин, плен, заусениц, тупых концов и ржавчины; они должны выдерживать испытание на загиб в холодном виде путем перегиба гвоздя в круглогубцах (гвозди зажимают на $\frac{1}{3}$ расстояния от острого конца) 4 раза в ту и другую сторону на 180° , причем первый отгиб гвоздя на 90° не считается. При этом испытании гвозди не должны ломаться и давать трещин.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫДЕЛКИ ПОДКОВ

(рис. 46)

Ручник изготавливают из круглой стали диаметром 48 мм. Форма ручника разнообразна: бочкообразная, квадратная с боковыми гранями и др. Один боек ручника должен быть плоским, а другой — выпуклым для выбивания бухтовки; вес ручника — от 0,9 до 1,5 кг; длина рукоятки — 350 мм; диаметр рукоятки — 30×25 мм. Ручник должен быть хорошо заклинен.

Стальной молот, или кувалда: вес — 5 кг, длина рукоятки — около 800 мм.

Ручные клещи служат для удержания куска железа во времяз отковки; для изготовления подков клещи должны быть с плоскими губками весом 900 г, длиной 420 мм. Клещи изготавливают из полосового железа 24×12 мм.

Горновые клещи от ручных отличаются только тем, что их рукоятки длиннее и губки больше; они служат для захвата железа в горн.

Дорожник для выбивания дорожки в подкова изготавливают из квадратной стали размером 28—30 кв. мм. Дорожник насаживают на рукоятку так же, как и все инструменты, по которым при работе наносят удары молотом, т. е. рукоятку не заклинивают. Вес дорожника — около 100—500 г; длина рукоятки — 380 мм.

Пробойник для гвоздевых отверстий изготавливают из 28—30-мм квадратной стали; вес — 400—450 г; длина рукоятки 400 мм. В наборе инструментов для выделки подков желательно иметь 2 пробойника для гвоздевых отверстий

Рис. 45. Подковные гвозди




Рис. 46. Инструменты для выделки подков:
 а—кувалда; б—ручные клемши; в—горновые клемши; г—нижник; д—верхник; е—гладилка;
 ж, з—ручники; и—дорожник; к—зубило; л, м—пробойник; н, о—шпильки; п, с—
 воротки; р—метчик

(№ 1 и 2); один из них (№ 1) — с более тонким концом квадратной формы, соответствующим по размеру шейке гвоздя, другой (№ 2) — тупой, соответствующий головке гвоздя.

Шпильки для прочистки и оправки гвоздевых отверстий

так же, как и пробойники, желательно иметь двух размеров (№ 1 и 2). Шпилька № 1 длиной 300 мм — полукруглой формы с тонким конусом. Шпилька № 2 длиной 300 мм — такой же формы, как первая, но с более широким и тупым концом. Шпильки можно изготавливать из отработанных напильников; из напильника размером 384 мм можно изготовить 2—3 шпильки.

Зубило плоское для рубки железа изготавливают из 30-мм квадратной стали. Вес — 500 г.

Зубило полукруглое для отрубания концов подковы изготавливают тоже из 30-мм квадратной стали. Вес — 500 г.

Пробойник круглый для пробивания шиповых отверстий в подкове изготавливают из 30-мм круглой стали. Вес — 450 г.

Оправку стальную из шиповых отверстий изготавливают из чугунных шпилек. Диаметр оправки — 9—10 мм.

ОБУЧЕНИЕ КУЗНЕЦА ВЫДЕЛКЕ ПОДКОВ

Обучение выделке подков начинают с упражнений по обработке железа сначала в холодном виде (рубка, оттяжка квадратного и круглого брусков), а после ознакомления с устройством горна, разведением огня в горне и нагревом металла переходят к обработке горячего железа.

Рубку железа (рис. 47) мелкого сечения (24×12 мм) производят в холодном виде; железа крупного сечения перерубают в горячем состоянии.

Рубку производят следующим образом: после разметки (мелом) брусок железа зажимают клемшами с плоскими губками левой рукой и кладут на заплечины наковальни, правой рукой берут зубило и наставляют на отмеченное место. После этого молотобоем наносят несколько ударов по зубилу сначала локтем взмахом, затем плечевым. Когда зубило врежется в металл больше, чем на половину бруска, дают сигнал «ослабить удар» и железо переносят на край наковальни, где его окончательно перерубают.

Перерубание железа можно производить и на плоскости наковальни, но в этом случае в целях предохранения лица наковальни от порчи подкладывают железную полосу.

Оттяжка конца квадратного железа в холодном состоянии на конус (рис. 48). Брусок железа зажимают клемшами так, чтобы губки клемшей плотно прилегали своими поверхностями к бруски, и кладут на лицо наковальни. После

этого по концу заготовки наносят удары молотком полным плечевым взмахом всей плоскостью бойка. При ударах нужно следить, чтобы губки клемм удерживали брусков всей поверхностью и чтобы брусков при положении на




Рис. 47. Рубка холодного железа




Рис. 48. Оттяжка конца бруска квадратного железа на конус

наковальне был приподнят одним концом. Точки опоры бруска и удара должны быть на протягиваемом конце бруска.

Отковка круглого бруска на квадрат (из мягкого железа).

При этом упражнении круглый брусков железа зажимают клеммами с полукруглыми губками и кладут на лицо наковальни. Удары молотком наносят всей плоскостью бойка плечевым взмахом. При работе брусков поворачивают на 90° на себя и от себя сначала после двух ударов, потом после каждого удара; не следует наносить несколько ударов подряд по одной стороне заготовки. Поверхности отковки должны быть гладкие.

После усвоения этих упражнений приступают к обработке железа в горячем виде, предварительно усвоив разведение огня в горне и нагревание железа.

Разведение огня в горне. До разведения огня в горне проверяют исправность мехов, удаляют шлак, прочищают отверстие фурмы. После этого вокруг фурмы насыпают небольшой слой угля, который зажигают при помощи луцины или стружки. По мере разгорания угля дутье постепенно увеличивают. Когда уголь хорошо разгорится, подкладывают еще порцию угля. По окончании работы уголь отгребают от фурмы.

При пользовании ручными мехами нельзя приостанавли-

вать их работу, порывисто бросая ручку мехов на весу, не доведя верхней крышки до исходного положения. В этом случае дым может засасываться в мехи и портить их.

Нагревание железа. Брусок железа закладывают в горн так, чтобы он был окружен горящим углем и не охлаждался снизу воздухом, поступающим через отверстие фурмы (для этого нужно иметь на последней достаточный слой угля). По мере нагревания железа брусков выдвигают из горна (не разваливая угля) для наблюдения за состоянием нагрева. Во время нагрева надо следить, чтобы губки клемм не нагревались вместе с бруском железа.

Обыкновенно различают три основные степени нагрева: до края (700—900°) — для сгибания бруска железа и придания формы выделанной подкове; до бока (1200—1300°) — при выделке подковы; до варки или плавления (около 1500°), — при сваривании железа. В последнем случае в огне появляются блестящие голубые искры.

При работе с каменным углем для получения более высокой температуры внутри горнового гнезда верхний слой горящего угля смачивают водой, для того чтобы образовалась плотная корка. Эту корку время от времени разбивают и подкладывают свежую порцию угля.

После ознакомления с нагревом железа приступают к упражнениям по обработке горячего железа, оттяжке плоского (полосового) бруска железа на квадрат, квадрата — на восьмигранник, восьмигранника — на круглый, по сгибу крючка и кольца.

РУЧНАЯ ВЫДЕЛКА ПОДКОВ

Выделка подковы с двумя постоянными шипами

После подготовительных упражнений по усвоению работы на горячем железе по отковке бруска проводятся упражнения по усвоению приемов и операций по выделке подков, для чего берут старые подковы.

В этом случае затрачивают меньше времени на усвоение выделки подков, достигают правильности выполнения работы при большой экономии железа.

Тренировочные упражнения по выделке подков с двумя постоянными шипами производят в такой последовательности:

1. Сгибание бруска железа на 90° в холодном

и горячем состоянии с помощью молотобойца, а затем без молотобойца. При выполнении этого упражнения обращают внимание на прочное удержание бруска в клемцах, на правильное его положение на плоскости наковальни в момент сгибания и на правильность ударов ручником. Затем усваивают приемы по выравниванию концов согнутого бруска в том случае, если длина их получается неравномерной.

2. Протягивание ветвей (сначала левой, потом правой). При выполнении этого упражнения на старой подкове в холодном состоянии усваивают перехват подковы. Приемы по протягиванию ветви закрепляют при обучении на старой подкове в горячем состоянии; для этого левую ветвь нагревают до красного каления, затем, взяв в клемши другую ветвь, устанавливают подкову на роге наковальни (ближе к ее концу) и производят протягивание при помощи ручника. При протягивании подковы обращают внимание на перемещение ее с узкого места рога наковальни на более широкое, с одновременным перемещением к себе и вниз, а также на удар ручником; подкову не следует перемещать торывисто.

3. Выравнивание подковы:

а) по ребру, для чего от зацепа к концам ветвей проходят два раза ударами ручника; одновременно делается скос сверху вниз и внутрь (под подкову);

б) по верхней поверхности, для чего проходят раз легким ударом ручника по наружной половине верхней поверхности подковы и раз — по бухтовке;

в) по нижней поверхности, для чего левой рукой удерживают подкову на уровне лица наковальни, а ручником (в правой руке) наносят легкие удары по наружной половине нижней поверхности подковы.

Упражнение повторяют в этой последовательности до остывания подковы.

Те же упражнения проводят и по протягиванию правой ветви; при этом надо следить за тем, чтобы толщина, длина и форма правой ветви не отличались от толщины, длины и формы левой ветви.

4. Продороживание подковы, причем отдельные приемы усваиваются на холодной подкове; при выполнении этого упражнения обращают внимание на положение корпуса кузнеца, на держание подковы в клемцах, на ширину и глубину дорожки, на перемещение дорожника и на силу удара молотобойца.

5. Наметка гвоздевых отверстий в подкове пробойником № 1 (обращают внимание на держание пробойника, порядок наметок и расположение гвоздевых отверстий).

6. Пробивание гвоздевых отверстий шпилькой — здесь обращают внимание на заправку шпильки, своевременное ее охлаждение и на удаление заусениц с верхней поверхности подковы; обучение этим приемам проводят на холодной подкове, а пробивание гвоздевых отверстий — на подкове в горячем состоянии.

7. Правка формы подковы, переделка передней подковы на заднюю и наоборот.

8. Загибание шипов. Для выполнения этого упражнения отрубают до половины шипового отверстия концы старых подков, затем подковы нагревают и загибают шипы с последующей их отделкой. Для усвоения приемов при загибании и отделке шипов целесообразно вести тренировку в следующей последовательности: а) сгибание ветви подковы на краю наковальни, б) пригибание согнутого конца ветви, в) выравнивание шипа по ребру на пятачке наковальни, г) осаживание в торец, д) пригибание на поверхности, е) выравнивание по ребру, ж) заарганивание углов.

9. Правка формы подковы задней.

10. Оттяжка отворота.

11. Окончательная отделка подков.

Процесс изготовления подковы состоит из следующих основных кузнецких операций: сгибания бруска, протягивания ветвей, продороживания, пробивки отверстий, выбивания бухтовки, загибания шипов и оттяжки отворота.

Кроме того, при выделке подков для ковки лошадей с неправильным ходом, с порочными и больными копытами производят дополнительные операции: скашивание шипов, высадку железа и пр.

Сгибание бруска (рис. 49). Для выделки подковы отрубают брусков сечением 25×12 мм и длиной, равной двойному измерению копыта от зацепа до пятничного столбца, с припуском 5—10 мм.

При выделке подков с шипами из железа сечением 22×10 мм длина бруска должна быть увеличена на 3—4 см (на шипы).

Брусков нагревают до яркокрасного цвета, укладывают

одним концом на наковальню, а другим — на кувалду и сгибают в середине до образования тупого угла. Во избежание подсечек на месте перегиба удары наносят бухтовальным концом молотка.




Рис. 49. Сгибание бруска:
А—первый прием; Б—второй прием

Для дальнейшего сгибания заготовку устанавливают концом в край отверстия наковальни, а затем — на лицо наковальни и по верхнему концу наносят удар плоским бойком ручника. После сгибания бруска заготовку выравнивают.

Протягивание ветвей (рис. 50). Левую половину заготовки нагревают до белого каления и, начиная от середины, протягивают на лице наковальни при помощи ручника и кувалды. Далее заготовку протягивают на роге наковальни и придают ей форму левой ветви подковы. Толщина всей ветви должна быть одинакова, а ширина в концах несколь-

ко уже, нежели в зацепе. При протяжке ветвей подковы на наковальне не следует перемещать заготовку спрыгисто, а также задерживать ее на одном месте, так как в этих случаях ветвь будет неровная, с выбоинами.

При протягивании ветви и подковы одновременно на наружном ребре делают скос сверху вниз (под подкову).

Продороживание (рис. 51). При этой операции кузнец




Рис. 50. Протягивание и выравнивание ветви

Рис. 51. Продороживание

устанавливает дорожник, отступая от центра заготовки вправо на 24 мм (обычно на ширину дорожника) и на 7—8 мм — от наружного края. К концам ветвей расстояние дорожки от наружного края уменьшается и должно составлять 5—6 мм. Вначале при легких ударах кувалдой, затем при более сильных кузнец передвигает дорожник по направлению к себе, не отрывая дорожника от заготовки и не допуская колебания его ни вправо, ни влево.

Как при продороживании, так и при последующих операциях качество работы зависит в значительной мере от положения левой руки; кисть левой руки, удерживающая заготовку в клащах, должна находиться не ниже уровня лица наковальни.

Пробивание гвоздевых отверстий (рис. 52). Продорожив ветвь, кузнец намечает гвоздевые отверстия пробойником и затем пробивает их насеквье шпилькой. Наметку и пробивание гвоздевых отверстий желательно произволить двумя пробойниками и двумя шпильками. Гвоздевые отверстия намечают пробойником с тонким квадратным концом, соответствующим шейке гвоздя, затем при окончательной отделке подковы гвоздевые отверстия вновь оправляют, но

уже пробойником и шпилькой с более тупым концом (пробойник, соответствующий головке гвоздя). Для придания гвоздевым отверстиям соответствующего наклона пробойник удерживают наклонно, как показано на рис. 52.




Рис. 52. Наметка гвоздевых отверстий

После пробивки гвоздевых отверстий на верхней поверхности нередко остаются заусеницы, по ребру ветви образуются неровности (отдулины), и подкова иногда перегибается по поверхности. Поэтому после пробивки гвоздевых отверстий краем плоского конца ручника сначала сбивают заусеницы, затем выравнивают поверхность, наконец, ручником сглаживают отдулины и намечают бухтовку.

При выделке правой ветви проделывают те же операции, но с той лишь разницей, что скос по ребру делают влево, и дорожник при пробивании

дорожки проводят от конца ветви, а не от зацепа, как при выделке левой ветви.

Пригибание шипов (рис. 53). При пригибании пятальных шипов прежде всего выравнивают концы, чтобы длина ветвей была одинакова, потом нагревают конец правой ветви и загибают ее с помощью молотобойца. Затем конец заготовки переносят на лицо наковальни и пригибают конец ветви (неплотно). После этого заготовку переносят на пятку наковальни и выравнивают по ребру; наконец, шипы отделяют: левый — на краю наковальни, обращенном к кузнецу, правый — с противоположной стороны.

Оттяжка отворота (рис. 54). Когда шипы готовы, выравнивают подкову и после нагрева зацепной части оттягивают отворот.

Отделка подковы. При отделке всю подкову нагревают до яркокрасного цвета; подкове придают соответствующую форму, поправляют бухтовку, расправляют дорожку и гвоздевые отверстия.

Проверка выделанной подковы (рис. 55). Форму и размер подковы проверяют меркой, снятой с копыта, или копытометром (педометром); ровность поверхностей проверяют на

лице наковальни или на специальной плитке; соотношение отдельных частей — ширину и толщину ветвей, расположение гвоздевых отверстий, ширину и глубину дорожки, высоту шипов проверяют калибромером.

Вваривание зацепного шипа

Общее понятие о сварке. Сваркой называется соединение нескольких кусков металла, нагретых до белого каления (сварочного жара), в один целый брусок.




Рис. 53. Пригибание, отделка и заострение пяточного шипа:

А—пригибание; Б, В—отделка; Г—заострение

При сваривании куски железа складывают вместе, захватывают горновыми клещами и закладывают в горн для нагрева. При нагреве до сварочного жара железо легко




Рис. 54. Оттяжка отворота

пережечь; поэтому свариваемые поверхности (при появлении искр от железа) нужно обсыпать сухим чистым кварцевым песком. Песок при нагревании плавится, растворяет железную окалину и образует на поверхности раскаленного железа равномерный стеклянистый слой шлака, не допускающий извне кислорода к нагретой поверхности металла.

При сварке стали в качестве сварочного порошка вместо песка употребляют буру, нашатырь.

При сварке железа необходимо следить, чтобы между свариваемыми поверхностями не оставалось горнового мусора (золы, шлака), так как при наличии его железо плохо




Рис. 55. Проверка подковы

сваривается. Твердые сорта железа при нагреве скорее до-стигают сварочного жара, нежели мягкие.

При производстве сварки нужно обращать особое внимание на концентрацию жара в горновом гнезде, на нагрев металла в местах сварки, на своевременное вынимание металла из горна, на чистоту свариваемых поверхностей (удаление окалины) и на быстроту работы при сварке.

После нагревания железа до сварочного жара его выни-



Рис. 56. Сварка пакетом:
А—перед закладкой в горн; Б—сваренный конец

мают из горна, кладут на наковальню, быстро очищают от окалины и наносят ручником сначала легкие удары, потом более сильные. Если сразу наносить сильные удары, то железо может рассыпаться.

Различают следующие основные способы кузнецкой сварки:




Рис. 57. Сварка внажладку

а) пакетом (рис. 56), когда нужно сварить из отдельных обломков железа один бруск; в этом случае отдельные куски железа складывают вместе и проваривают (например, сварка бруска железа из четырех половин подков);

б) внакладку (рис. 57), когда требуется приварить один конец бруска к другому; в этом случае концы привариваемых брусков высаживают (утолшают); утолщенный конец оттягивают и насекают. После этого концы соединяют друг с другом, закладывают в горн и сваривают.

При сваривании стали (внакладку) поступают следующим

образом. После того как куски стали подготовлены к сварке, в их утонченных частях пробивают отверстия для склеивания. Когда концы склеены вместе, куски закладывают в огонь; при нагревании место сварки посыпают порошком буры или нашатыря (чтобы порошок не сдувался, дутье уменьшают). Как только металл нагреется до требуемого жара, его вынимают из огня и ударами молотка соединяют бруски вместе.

При наваривании железа сталью железо кладут в горн раньше, так как при одинаковой температуре нагрева сталь нагревается быстрее, нежели железо. Сталь в этом случае лучше не доводить до сварочного жара, потому что при соединении со свариваемым железом она отнимает у него излишек жара и таким образом приобретает требуемую для сварки температуру.

Упражнения по сварке нужно начинать со сварки в загиб. Для этого берут брускок, предварительно загибают конец, затем нагревают до сварочного жара и приваривают.

Для тренировки приемов сварки железа обычно пользуются старыми подковами. Две старые полковы очищают от грязи и освобождают от гвоздей и шипов (винтовых). Подковы нагревают посередине, согбают пополам дорожками внутри; образовавшиеся два согнутых бруска вставляют один в другой или накладывают один на другой, зажимают в клемцах за свободные концы и после нагрева обрабатывают ударами кувалды. Брускок должен быть сварен в два приема: сначала сваривают один конец, потом — другой; брускок отковывают по размеру подковного железа.

Вваривание зацепного шипа (рис. 58). Нагревают полосу или брускок железа до красного каления, после чего железо надрубают плоским зубилом; по мере надрубания зубило наклоняют и надрубленный конец отворачивают в сторону (делается так называемый «ерш»). Затем от полосы железа отрубают небольшой кусок по размеру шипа (длиной около 40 мм). Приготовленный таким образом для сварки шип высаживают по ребрам и выпрямляют по плоскости. После этого нагревают подкову в зацепе до темно-красного цвета и с нижней поверхности пробойником пробивают отверстие; в это отверстие подковы вставляют шип вырубленным концом (ершом). Желобок, образующийся при вырубании ерша, должен быть направлен к внутреннему краю подковы. Далее пригибают конец ерша с верхней поверхности и закладывают подкову в горн шипом

вниз; шип должен нагреваться прежде, чем подкова; прижимать шип вплотную к подкове не следует, так как это затрудняет сварку.

Удары ручником производят, как и обычно: сначала легкие, а потом более сильные.




Рис. 58. Укрепление зацепного шипа для сварки:
А—первый прием; Б—второй прием

При изготовлении подковы с вварным зацепным шипом первые два зацепных гвоздевых отверстия вначале только намечают, а не пробивают насеквоздь в целях предохранения подковы от пережога в зацепе.

Зацепной шип должен быть продолговатым, четырехугольной формы. Такая форма шипа создает наибольшую площадь опоры. Длина шипа — 30—40 мм, ширина — около 15 мм, высота — 10—12 мм. Зацепной шип делают несколько ниже пятконых шипов, так как высокий зацепной шип способствует спотыканию лошади.

Пробивка, оправка и нарезка шиповых отверстий в подкове (рис. 59)

Для пробивки шиповых отверстий концы ветвей подковы поочередно нагревают до ярко-красного цвета, после чего круглым пробойником, начиная с верхней поверхности подковы, пробивают отверстие. Не доводя пробивки до конца, переворачивают подкову на обратную сторону, устанавливают ее против отверстия наковальни и пробивают шиповое отверстие насеквоздь. После этого в пробитое отверстие вставляют оправку и двумя приемами (не вынимая

оправки) оправляют шиловое отверстие, т. е. придают ему требуемые форму и диаметр.

Проверив правильность отверстий, охлажденную подкову зажимают в тисках нижней поверхностью вверх таким об-




Рис. 59. Высадка и оправка шиновых отверстий в подкове:
A, B - высадка; C, D - оправка

разом, чтобы отверстие было вертикально. В отверстие вставляют смазанный маслом метчик, укрепленный в воротке или специальной машинке, и вращением метчика слева направо производят винтовую нарезку отверстия.

Изготовление круглой подковы (рис. 60 и 61)

Для изготовления круглой подковы берут брускок железа в 2,5 раза длиннее копыта (длину копыта измеряют от зацепа до пятконых столбцов). Приемы выделки круглой подковы в общем те же, что приемы выделки обыкновенной подковы; на месте загибания пятконых шипов делается поперечная ветвь. Для выковывания поперечной ветви кон-




Рис. 60. Изготовление круглой подковы:
A - пригибание частей поперечной ветви перед сваркой; B - отделка шипов; C - готовая круглая подкова с верхней поверхности

ии подковы нагревают и утончают, после чего их загибают на роге наковальни (под прямым углом на ребро) по ширине подковы в пятках. Затем оба изогнутых конца сно-

ва нагревают, накладывают один на другой и сваривают. При сварке заделывают сваренные концы подковы с верхней поверхности, а потом с нижней. Соединительная




Рис. 61.

A—гибание соединительной ветви; *B*—отделка правого копыта; *C, D*—отделка левого копыта

ветвь (перекладина) имеет в среднем ширину 13—15 мм, толщину 8—10 мм, длину соответственно ширине копыта в пятке.

После выделки соединительной ветви вваривают пяточные и зацепной шипы или делают нарезки для винтовых шипов.

Изготовление подков для засекающих лошадей

Подковы для лошадей, засекающих зацепной и боковыми частями копыта, в местах засекания делают уже и прямее (рис. 62). Для этого подкову укладывают на рог наковаль-

ни и ударами молотка часть ветви суживают и выпрямляют. Для лошадей, засекающих пяточными частями, можно применять подкову с так называемым «полозком», для чего внутреннюю ветвь подковы с середины перекручивают (рис. 63) по оси или же конец высаживают.

Выкованный полозок должен представлять собой постепенное утолщение ветвей подковы, начиная от последнего пяточного гвоздевого отверстия; это утолщение заменяет собой шип; высота полозка, во избежание искривления копыта после ковки, не должна превышать высоты шипа наружной ветви. Кроме того, для ковки лошадей, засекающих пяточными ко-




Рис. 62. Подковы для лошадей, засекающих зацепной и боковыми частями копыт




Рис. 63. Изготовление подковы с полозком посредством скручивания

пят, изготавливают круглую подкову с закругленной внутренней ветвью в области пяток и с перенесенным несколько внутрь пяточным шипом.

Выделка подков с широкими ветвями и углубленной бухтовкой

Для выделки подков с широкими ветвями и углубленной бухтовкой подковное железо сечением 25×12 мм предварительно высаживают посередине. Для этого брускок нагревают посередине, затем один конец его устанавливают на лицо наковальни в вертикальном положении, а по другому концу наносят удары ручником (рис. 64).

Ширину бруска доводят до 30—40 мм. В дальнейшем выделку производят тем же способом, как выделку обычной подковы.




Рис. 64. Высадка железа

подковы, для чего концы ветвей подковы загибают под прямым углом. В задней части загнутых концов пробивают по одному отверстию диаметром 5—6 мм. Затем берут резиновый брускок толщиной 40 мм, высотой 50 мм и просверливают в нем отверстие. Через отверстия в загнутых концах подковы и в резиновом бруске вставляют по одному винту, которые при помощи гаек удерживают резиновый брускок на подкове. Для того чтобы гайки при завинчивании не врезывались в резину, между гайками и резиновым бруском подкладывают железную пластинку.

При втором способе изготавливают обычновенную круглую подкову, соединительную ветвь загибают также под прямым углом на высоту обычного вварного шипа. В середине обоих загибов пробивают по одному отверстию диаметром 5—6 мм (рис. 65), а к внутренней стороне соединительной ветви прикрепляют резиновый брускок тол-




Рис. 65. Круглая подкова, загнутая под прямым углом

Подкова с резиновым бруском (рис. 67)

В последнее время в некоторых городах СССР для ковки упряженных лошадей, работающих по гладкой твердой дороге (асфальт, клинкер, брусчатка и т. д.), применяют подковы с поперечным резиновым бруском в пяткочных частях ветвей подковы.

Резиновый брускок укрепляют к подкове двумя способами. Первый способ заключается в следующем. Резиновый брускок укрепляют непосредственно на пяткочных частях обычновенной

шиной 40 мм, высотой 50 мм. Резиновый брускок удерживается железным прутком, пропущенным с внутренней стороны через отверстия в бруске и на поперечной ветви подковы (рис. 66). Железный пруток плотно прижимается к наружной (задней) стороне соединительной ветви (рис. 67).

Длина резинового бруска как при первом, так и при втором способе равна ширине подковы в пяткочных ча-




Рис. 66. Прикрепление резинового бруска




Рис. 67. Подкова с резиновым бруском

ствах, высота же его зависит от величины стрелки и ее отношения к подошвенному краю роговой стенки (от 45 до 50 мм). Нижняя поверхность резинового бруска должна лежать ниже ребра соединительной ветви на 6—10 мм, так что лошадь будет наступать только на резину. Верхняя поверхность резинового бруска горизонтальна и лежит ниже подошвенного края пяткочной стенки на 3—5 мм, т. е. на то расстояние, на которое стрелка опускается в момент наступления лошади на землю. Резина смягчает удары и толчки при движении лошади и предохраняет ее от скольжения.

Количество нагревов и расчет времени при выделке подков ручным способом

Выделку подков, в зависимости от квалификации кузнеца, производят в 3 или 5 нагревов.

Последовательность выделки подков в три нагрева:
1-й нагрев — сгибание бруска посередине, протягивание

одной ветви, загибание шипа, продороживание, пробивка отверстий, наметка бухтовки;

2-й нагрев — то же на второй ветви;

3-й нагрев — оттягивание поворота, придание подкове формы и ее окончательная отделка.

На выделку обыкновенной подковы с пяточными шипами в три нагрева кузнец затрачивает 10—15 мин.

Последовательность выделки подковы в пять нагревов:

1-й нагрев — сгибание бруска посередине, протяжка одной ветви, продороживание, пробивка гвоздевых отверстий, наметка бухтовки;

2-й нагрев — то же на второй ветви;

3-й нагрев — загибание одного шипа;

4-й нагрев — загибание другого шипа;

5-й нагрев — оттягивание отворота, придание подкове формы, окончательная отделка подковы.

На выделку подковы в 5 нагревов кузнец затрачивает 18—22 мин.

ПОСТАНОВКА НОГ ЛОШАДИ

Правильная постановка ног

Постановка ног лошади бывает правильной и неправильной.

Для определения постановки ног лошадь ставят на ровное место и осматривают на расстоянии 5—6 шагов спереди, сзади и сбоку.

Постановку передних ног считают правильной в том случае, когда ноги подпирают туловище отвесно и расположены параллельно друг другу (рис. 68). При правильной постановке отвесная линия, проведенная спереди от лопатко-плечевого сустава до земли, проходит посередине ноги и через середину зацепа роговой стенки, разделяя ногу на две равные половины. При осмотре передних ног сбоку отвесная линия, проведенная от середины лопатки до путового сустава, идет посередине ноги и падает на землю, касаясь мякишей.

Постановка задних ног считается правильной, если при осмотре их сзади отвесная линия, проведенная от бугра

седалищной кости, делит всю ногу пополам (рис. 69). При осмотре сбоку постановку задних ног считают правильной, если линия, опущенная с середины тазобедренного




Рис. 68. Правильная постановка передних ног:
A—спереди; B—сбоку




Рис. 69. Правильная постановка задних ног:
A—сзади; B—сбоку

сустава, проходит посередине наружной стенки заднего копыта и если другая линия, проведенная от бугра седалищной кости вниз, касается бугра пятальной кости скакательного сустава.

Изменение формы копыт в зависимости от постановки ног

Равномерное распределение тяжести тела лошади на копыта возможно только при правильной постановке ног. При правильной постановке ног нормальной является правильная форма копыт. Если же ноги отклоняются от правильной постановки в ту или иную сторону, то распределение тяжести тела лошади на копыта изменяется: та часть копыта, которая лежит ближе к отвесной линии, опущенной из определенной точки ноги, будет в большей степени обременена тяжестью лошади. Более обремененная половина роговой стенки становится короче и круче направляется к земле, чем противоположная, менее обремененная половина. Такое изменение формы копыта яв-

ляется необходимым условием для устойчивого подпиравия тела лошади и для более равномерного соприкосновения копыта с землей.

Прежде чем приступить к обрезыванию рога при перевозке, кузнец должен определить постановку ног, выяснить, соответствует ли форма копыт постановке ног. Неправильные по форме копыта, если они соответствуют постановке ног, являются нормальными и исправлению не подлежат.

Ковка копыт неправильной формы, которые соответствуют постановке ног, изложена в специальном разделе (см. стр. 98).

Неправильная постановка ног

Широкая постановка ног (рис. 70) характеризуется отклонением вижней части ног лошади от отвеса кнаружи; при такой постановке более обременена внутренняя по-




Рис. 70. Широкая постановка передних ног

Рис. 71. Узкая постановка передних ног

отвеса кнаружи, с поворотом зацепов копыт как бы вокруг своей оси также кнаружи (косолапость кнаружи); при этой постановке форма копыт такая же, как при широкой, но выражена более резко.

Узкая постановка (рис. 71). При такой постановке ноги отклоняются от отвесной линии внутрь; наружная половина копыт будет короче и круче противоположной; подошвенный край внутренней половины стенки более дугообразен,

чем наружный. Узкой постановке соответствуют копыта, косые кнаружи.

Постановка ног с зацепами копыт, обращенными внутрь (косолапость внутрь).

Форма копыт при этой постановке ног, как и при узкой, косая, но более резко выражена (рис. 72).

Ноги, выставленные вперед (рис. 73). При такой постановке ног пяткочные части копыта более обременены, вследствие чего короче нормальных; зацеп более длинный и отлогий и образует с землей меньший угол, нежели при правильной постановке; этой постановке соответствует остроугольное длинное копыто.




Рис. 72. Постановка ног с зацепами, обращенными внутрь

Рис. 73. Нога, выставленная вперед

Рис. 74. Нога, направленная назад

Ноги, подтянутые под туловище (рис. 74). При таком положении ног зацепная часть копыта, как более обремененная тяжестью, короче и круче, чем у нормального копыт; форма копыт при этой постановке тупоугольная (круглое копыто).

Постановка ног с крутой бабкой наблюдается при короткой путевой кости, которая в этом случае соединяется с вышележащей костью под более тупым углом; форма копыт при этой постановке также тупоугольная.

Изменения формы копыт задних ног при соответствующих неправильных постановках те же, что и на передних ногах (рис. 75).

Передвижение лошади в зависимости от постановки ног (рис. 76)

От постановки ног зависит характер соприкосновения подошвенной поверхности копыта с землей, отталкивание ноги от земли и т. д.




Рис. 75. Неправильная постановка задних ног:
А—широкая; Б—узкая; В—нога выставлена вперед; Г—нога отставлена назад

При правильной постановке лошадь передвигает ноги в равном расстоянии друг от друга (параллельно), и при опирании на землю копыта соприкасаются с землей всей подошвенной поверхностью подошвенного края одновременно.

При широкой и танцмейстерской постановках ноги передвигаются несколько дугообразно (при осмотре лошади спереди или сзади); движения их при подъеме ноги — сначала вперед и внутрь, а затем — вперед и наружу, так что выпуклость дуги обращена в сторону противоположной ноги. При широкой постановке наружная половина копыта соприкасается с землей раньше и получает более сильный удар. Лошадь отталкивается от земли внутренней половиной подошвенного края. При таком передвижении лошади предрасположены к задеванию одной ноги за другую (засекание).

При узкой постановке конечности передвигаются также дугообразно, но выпуклость дуги в этом случае обращена наружу, и лошадь наступает на землю почти равномерно.

Такое же передвижение конечностей бывает в тех слу-




Рис. 76. Передвижение лошади в зависимости от постановки ног (при осмотре лошади спереди или сзади):

А—при правильной постановке; Б—при широкой и танцмейстерской постановках; В—при узкой постановке.




Рис. 77. Передвижение конечностей при наблюдении сбоку:
А—при правильной постановке конечностей; Б—при конечностях, выставленных вперед; В—при конечностях, выставленных назад

чаях, когда копыта обращены зацепами внутрь; при этом копыта сначала касаются земли внутренней половиной подошвенного края, а затем отталкиваются наружной.

При правильной постановке ног копыто, поднимаясь с земли и опускаясь, описывает правильную дугу, при осмотре лошади сбоку (рис. 77). При направленных вперед конечностях копыто поднимается от земли под тупым углом, а опускается под острым. Копыта отодвинутых назад конечностей передвигаются в обратном порядке, т. е. поднимаются под острым углом, а опускаются под тупым. При опирании на землю ноги, выставленные вперед, испытывают меньшее сотрясение, нежели ноги, отодвинутые назад.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОВКИ ЛОШАДЕЙ

(рис. 78)

Ковочный молоток служит для вколачивания гвоздей в копыто при прикреплении подковы, а также для вытаскивания гвоздей обратно в случае надобности. Один конец молотка немного утолщен и имеет боек с гладкой поверхностью, а другой конец молотка, плоский, изогнут вниз и раздвоен. Ковочный молоток изготавливается из круглой стали размером 24 мм¹. Боек закаливается, изогнутый конец (рожки) не закаливается. Вес молотка с ручкой — 350 г, длина рукоятки (с насадкой) — 350 мм. Насадка рукоятки — под себя, т. е. боек несколько наклонен. Для большей прочности насадки к рукоятке молотка прикрепляют заклепками с нижней и верхней сторон железнныепластинки.

Конно-копытные клемши служат для снимания старой подковы, откусывания ковочных гвоздей и сильно отросшего копытного рога. Клемши изготавливают из стали сечением 24×12 мм или из железа с навариванием губок сталью. Вес клемщ — 1140 г, длина — 365 мм.

Рашпиль стальной служит для выравнивания и сглаживания неровностей подошвенного края копыта. Размер рашпилия — 350—450 мм.

Копытный нож служит для расчистки копыт. Он имеет плоское (одностороннее или двустороннее) несколько изогнутое лезвие; конец его загнут небольшим полукругом.

¹ Размеры и вес указаны по общесоюзному стандарту.

Нож изготавляется из стали размером 20×5 мм. Длина ножа с рукояткой — 250 мм, длина рукоятки — 160 мм; вес ножа — до 136 г.

Секач (рубак) применяют для расчистки сильно отросших копыт с твердым рогом подошвы. В отличие от копытного ножа секач более массивен и имеет один режущий край. При расчистке копыта секачом последний прикладывают к подошве копыт, а по верхнему, тупому, краю секача наносят легкие удары молотком.

Ключ подковный для завинчивания и отвинчивания шипов. Им отвинчивают и завинчивают шипы в подковах. Около отверстий ключ закаливают.

Лапа служит для удержания ветви подковы при завинчивании винтовых шипов на подкове у кованой лошади. На одном конце лапы есть прямоугольный вырез по размеру ширины подковы, а другой конец немного выгнут (рукоятка). Лапу изготавливают из железа. Длина лапы — 245 мм, вес — 500 г.

Обсечка служит для отгибания барашков (заклепок) гвоздей при снятии старой подковы. Один конец обсечки имеет форму топорика. Этот топорик не должен быть особенно острым, чтобы при отгибании барашков не повредить рог; верхний край топорика должен быть тупым, так как при работе по нему ударяют молотком. Другой конец обсечки имеет форму удлиненного конуса с тупым концом; его при-




Рис. 78. Инструменты для ковки лошадей:
A — конно-копытные клемши; B — ковочный молоток;
C — рашпиль; D — обсечка; E, F — копытные ножи

меняют для выбивания застрявших в роге копыта гвоздей. Обсечку изготавливают из стали. Длина обсечки — около 200 мм, вес — 360 г.

ТЕХНИКА И ПРАВИЛА КОВКИ ЛОШАДЕЙ

Осмотр лошади перед ковкой

Чтобы правильно подковать лошадь, кузнец должен перед ковкой осмотреть ее в покое и в движении (шагом и рысью). В покое определяют: постановку ног, форму копыт, соответствие формы копыт постановке ног и состояние роговых частей копыта — стенки, подошвы, стрелки и белой линии. Для определения постановки ног лошадь ставят на ровное место так, чтобы ноги ее приняли естественное положение, и осматривают спереди, сбоку и сзади.

При осмотре нижних частей конечности на верхнем крае роговой стенки или на венчике могут быть обнаружены припухания, засечки, ссадины, гнойные ходы внутрь копыта, отслоек рога и т. д. В этих случаях кузнец обращается за ветеринарной помощью. При наличии на роговой стенке трещин, рассадин, роговых наростов, колец, шероховатостей, обломов подошвенного края, искривления роговой стенки и т. д. требуется особая ковка.

При осмотре роговой подошвы определяют степень ее вогнутости, наличие наминок. Если подошва плоская, на подкове выбивают более глубокую бухтовку; наминки требуют соответствующего лечения.

При осмотре роговой стрелки обращают внимание на развитие и форму стрелки, качество рога, нет ли застрявших в стрелке посторонних предметов — гвоздей, кусков дерева и пр. Эти посторонние предметы надо немедленно удалить, а в нужных случаях применить лечение.

При осмотре белой линии обращают внимание на ее целость. Если белая линия выкрошилась, подкова облегчается, и гвоздей забивают меньше.

Если копыта кованые, осмотр белой линии производят после снятия старой подковы.

Далее лошадь осматривают на ходу по ровному месту. Сначала заставляют провести лошадь шагом, потом рысью, причем обращают внимание на свободное опирание всеми конечностями (не хромает ли лошадь) и на правильность движения (засекание, забивание). Для ковки засекающих и

забивающих лошадей изготавливают особую подкову. При обнаружении хромоты лошади кузнец обращается за ветеринарной помощью. Выявление хромоты лошади до начала ковки избавит кузнеца от неосновательных обвинений в том, что хромота произошла в результате ковки.

Осматривать лошадь на рыси нужно потому, что на шагу у лошади иногда трудно обнаружить хромоту.

После испытания лошади в движении кузнец осматривает на копытах лошади старые подковы, обращает внимание на то, правильно ли они прилегают к копыту и равномерно ли сносились по всему протяжению. При правильной ковке подкова снашивается одинаково на обеих ветвях, в зацепе — больше. Неравномерное снашивание ветвей подковы зависит в большинстве случаев от неправильной расчистки копыта и неправильной пригонки подков.

При осмотре наружных краев (ребер) внутренней ветви подковы, а также концов ветвей передних подков выясняется, нет ли на ребрах и на концах ветвей передних подков сглаженных мест или царапин, которые иногда бывают окрашены кровью. Сглаженные места на ребрах указывают на засекание, царапины — на забивание ногами.

В результате осмотра кузнец решает, как подковать лошадь и как исправить недостатки предшествующей ковки.

Обращение с лошадью во время ковки

Лошадь обладает хорошей памятью, помнит обращение с ней. Если во время ковки с лошадью дурно обращаются, то при повторной ковке она, как только увидит, что к ней подходит кузнец, будет стоять неспокойно.

Прежде чем приступить к ковке лошади, кузнец должен осведомиться у ухаживающего за ней красноармейца (коњуха) о ее характере: одни лошади не выносят резкого окрика, другие, наоборот, становятся от этого более послушными; одни спокойно куются в кузнице, другие — только в конюшне, в знакомой обстановке. Некоторые лошади беспокойны и не дают себя ковать, если около них нет других лошадей; иногда при ковке строптивой лошади достаточно закрыть ей глаза, и она успокаивается.

Обращаться с лошадью во время ковки нужно спокойно, терпеливо, уверенно, смело и вместе с тем осторожно. Ровное, спокойное обращение кузнеца с лошадью вызывает доверчивость, уступчивость и покорность лошади. При ковке неспокойной лошади ее должен держать в поводу

ухаживающий за ней красноармеец (конюх), которого лошадь хорошо знает. Только в исключительных случаях можно прибегать к принудительным мерам: закрутке, растяжке для задних ног и т. п. Закрутку нельзя оставлять на губе более 5—10 мин., и только после некоторого промежутка времени ее можно повторно применить на такой же срок. После снятия закрутки губу лошади надо растереть ладонью руки. Неспокойных лошадей перед самой ковкой можно пускать в работу часа на два, чтобы они несколько утомились.

Если лошадь не дает кузнцу поднять ногу и держать ее при ковке в требуемом положении, то в этом случае можно пользоваться ременной путкой с железным кольцом. Для удержания передней ноги путку надевают на ногу под щетку, а ж концу путки привязывают мягкую веревку или ремень, который перекидывают через спину лошади, подложив предварительно войлок или попону; конец перекинутой веревки или ремня держит помощник.

Для поднимания задней ноги лошади также надевается путка с кольцом под щетку. Предварительно хвост лошади складывают вдвое и к нему привязывают прочную веревку, которую пропускают через кольцо путки, обращенное кзади. Пропуская свободный конец веревки через кольцо в стене и натягивая веревку, можно поднять ногу лошади. Свободный конец веревки, пропущенный через кольцо в стенке, удерживает помощник. В этих случаях не следует прочно привязывать голову лошади, так как часто строптивые лошади падают, и тогда, во избежание всяких повреждений (растяжение связок, вывихи, ушибы, переломы костей), нужно быстро отпустить повод недоузка.

Ковку в специальных станках не следует допускать, так как это ведет нередко к серьезным механическим повреждениям (переломы костей, вывихи, ушибы, растяжения и т. д.).

Молодых ремонтных лошадей, еще не ковавшихся до поступления в армию, следует вначале постепенно привыкать к подниманию передних и задних ног поочередно: при этом слегка постукивают по копытам сначала каким-нибудь легким предметом, а потом ковочным молотком. Лошадь следует поощрять голосом или куском хлеба, без всякого принудительного воздействия.

Поднимание и удерживание ног лошади при ковке. Подходить к лошади надо спереди и сбоку,

предварительно окликнув ее, чтобы лошадь не испугалась и видела, кто к ней подходит.

Для поднятия левой передней ноги кузнец встает с левой стороны лошади, накладывает левую руку на лопатку лошади, а правой рукой, поглаживая ногу сверху вниз (рис. 79), обхватывает путовую кость и поднимает ногу, согнув ее в запястном суставе (рис. 80). Затем пере-



Рис. 79. Подход к лошади для поднятия передней ноги




Рис. 80. Поднятие передней ноги

дает ногу лошади в левую руку и зажимает ее своими коленями так, чтобы все копыто было видно (первая позиция — рис. 81). При этой позиции лошадь расковывают, расчищают копыто и прикрепляют подкову.

Для отделки барашков на наружной стороне с положения первой позиции кузнец берет левой рукой за путовую кость, переносит свою левую ногу через копыто, делает шаг назад с поворотом направо, переносит ногу лошади и принимает положение, как указано на рис. 82 (вторая позиция).

Для отделки барашков на внутренней стороне с положения второй позиции, не выпуская ноги лошади, кузнец де-

лаает поворот кругом налево и принимает такое же положение, как и при второй позиции (третья позиция).

Для поднятия левой задней ноги кузнец оглаживает шею, спину и круп лошади, встает правой ногой против задней ноги лошади и, отставив левую назад, продолжает оглаживание правой рукой до путовой kostи, а левой



Рис. 81. Первая позиция для удержания передней ноги при ковке




Рис. 82. Вторая позиция для удержания передней ноги при ковке

рукой упирается в моклок лошади (рис. 83) и поднимает ногу лошади; затем кузнец выставляет свою левую ногу вперед, кладет ногу лошади к своему левому колену и принимает первую позицию (рис. 84).

Для отделки барашков на наружной стороне с положения первой позиции кузнец, не отпуская ноги, делает шаг назад с поворотом направо спиной к лошади под живот и устанавливает ногу лошади, как указано на рис. 85 (вторая позиция). Для отделки барашков на внутренней стороне кузнец, не отпуская ноги лошади, делает поворот налево, подводит свою голову под живот лошади и устанавливает на колени копыто (третья позиция — рис. 86).



Рис. 83. Поднимание задней ноги



Рис. 84. Первая позиция для удержания задней ноги при ковке



Рис. 85. Вторая позиция для удержания задней ноги при ковке



Рис. 86. Третья позиция для удержания задней ноги при ковке

При работе с правой стороны лошади приемы те же, но только в обратном порядке.

Приподнимая и удерживая ноги лошади при ковке, не

следует отводить их далеко в сторону от туловища и поднимать высоко кверху, так как этим вызывается беспокойство лошади, а в некоторых случаях даже растяжение связок конечности.

Приготовление копыт к ковке

Приготовление к ковке состоит: а) в расковке копыта, если лошадь была кована, б) в расчистке (обрезывании) копыта, т. е. снятии мертвого отросшего рога и придании копыту формы, соответствующей постановке ног.

Расковка. Старые подковы нужно снимать с копыта осторожно, чтобы не нарушить целости копытного рога. Если лошадь поступила на перековку с грязными копытами, последние перед расковкой нужно вымыть водой и обтереть тряпкой. Расковка производится при помощи обсечки, ковочного молотка и конно-копытных клещей.

Легкими ударами ковочного молотка по головкам гвоздей кузнец уменьшает прочность связи гвоздя с подковой, затем обсечкой отгибает или отсекает все гвоздевые защелки (барашки); при этом кузнец большим пальцем левой руки, в которой он держит обсечку, опирается на нижнюю поверхность подковы, чтобы обсечка не соскальзывала от ударов молотка дальше барашка и не могла поцарапать роговую стенку и поранить венчик (рис. 87). Затем ку-




Рис. 87. Отгибание бранков

Рис. 88. Приподнимание подковы

знец приподнимает подкову на копыте, подводя губки конно-копытных клещей под подкову, и, сжимая их до полного соединения, наклоняет клещи вниз по направлению ветвей подковы (ни в коем случае не наружу и не внутрь копыта) и еще более приподнимает ее (рис. 88). За-

тем ударом сомкнутых губок клещей по подкове кузнец осаживает подкову на прежнее место, после чего вынимает выступившие над подковой гвозди поочередно: сначала с внутренней стороны, потом с наружной, начиная с первого пятончного гвоздя.

Если при поднимании подковы и при обратном осаживании ее на копыто гвозди осаживаются вместе с подковой на прежнее место, допускается удаление гвоздей вместе с подковой; в этом случае кузнец, подводя клещи под подкову, захватывает гвозди и поочередно вытягивает их вместе с подковой и притом равномерно, чтобы вытягивание гвоздей было везде одинаково. Иногда по снятии старой подковы в роговой стенке остаются обломки старых гвоздей; последние удаляют с помощью ковочных клещей или обсечки.

Сняв старую подкову, кузнец осматривает ее с подошвенной поверхности и выясняет правильность прилегания ее к копыту по стиранию верхней поверхности ветвей. Ограниченностю или отсутствие блестящих стертых поверхностей на концах ветвей подошвенной поверхности может явиться следствием чрезмерного срезания пятончных частей копыта, близкого расположения гвоздевых отверстий к концу ветви и узко пригнанной подковы.

После этого определяют степень стирания подковы на нижней поверхности.

При правильной постановке и правильной форме копыта стирание нижней поверхности подковы происходит больше в зацепе, так как зацепной частью лошадь отталкивается при движении. Неравномерное стирание подковы зависит от неправильного наступления лошади (подкова касается земли сначала одной какой-нибудь частью). Такое стирание наблюдается при неправильных формах копыт, неправильной расчистке и при неправильной пригонке.

Все это необходимо учитывать при расчистке копыта и пригонке подковы.

Если снятая подкова пригодна для дальнейшей носки, кузнец должен использовать ее при перековке после соответствующего исправления.

Расчистка (обрезывание) копыта. Расчистка копыта состоит в удалении отросшего излишнего рога копыта. Расчистка производится с помощью копытного ножа, секача с ковочным молотком и рашпиля.

Для расчистки копыта нужно взять нож в правую руку,

большой палец направить вдоль рукоятки кверху, остальными пальцами обхватить нижнюю часть рукоятки; левой рукой (четырьмя пальцами, кроме большого) обхватить роговую стенку снизу. Основание большого пальца левой руки кузнец упирает в тупую часть верхнего края ножа, регулируя таким образом движение ножа и помогая правой руке срезать рог с подошвы. При расчистке внутренней стороны подошвы левых ног движение ножа производят сверху вниз; при расчистке наружной стороны — снизу вверх (рис. 89, А); при расчистке правых ног движение ножа производят в обратном порядке.




Рис. 89. Расчистка копыта:
А—расчистка подошвы копытным ножом; Б—отщипывание подошвенного края роговой стенки кистями

Конец ножа при расчистке подошвы не следует глубоко врезать в рог; мертвый рог нужно срезать небольшими слоями.

Расчистку копыта производят в следующей очередности: подошву, стрелку и, наконец, подошвенный край роговой стенки. При расчистке копыт всегда следует соблюдать ту форму, которая является нормальной для постановки ног данной лошади.

С подошвы снимают так называемый мертвый рог, который отличается своим серым цветом, сухостью и хрупкостью, отчего кажется потрескавшимся и чешуйчатым, под ножом кроинется, а не режется слоями, как живой рог. Никогда не следует срезать с подошвы весь мертвый рог, следует оставлять его на подошве настолько, чтобы живой рог как бы просвечивал через тонкий остаток мертвого

рога. Чрезмерное снятие рога ослабляет подошву копыта и предрасполагает к повреждениям, наминкам, к образованию плоских копыт, поэтому лучше оставить небольшой слой мертвого рога, чем срезать живой рог.

Особенно внимательно и бережно кузнец должен относиться к расчистке копыта у лошади с плоскими подошвами. При плоских копытах в большинстве случаев совсем не следует срезать подошвы.

Одновременно с подошвой кузнец расчищает (укорачивает) заворотную стенку. Заворотную стенку не следует срезать вровень с подошвенными углами; заворотные стенки должны образовать возвышение — валик, который, постепенно уменьшаясь сзади наперед, направляется к передней трети роговой стрелки. Излишнее срезание заворотной стенки ослабляет копыто, особенно в пятках, и способствует образованию сжатых копыт. Пяточные столбики с обеих сторон должны быть на одном уровне и не превышать уровня роговой стрелки.

При расчистке роговой стрелки с нее срезают лишь отслоившиеся куски и омозолевшие края ее ребер и слегка их заравнивают. Если роговая стрелка полная, цельная, эластичная (несколько податливая под пальцем), то ее совсем не нужно срезать, так как рог стрелки снашивается во время движения лошади.

Расчистка подошвенного края роговой стенки. Подошвенный край отрастает наиболее в зацепной части копыта, потому что на кованом копыте он стирается только в пятконых частях. Поэтому при расчистке больше срезают зацепную часть копыта, а пятконую часть срезают все меньше и меньше или совсем не срезают. Допускается отщипывание кистями сильно отросшего подошвенного края роговой стенки (рис. 89, Б). Если копыто не сильно отросло, то подошвенный край спиливается рашпилем.

Особое внимание кузнец должен обратить на равномерное срезывание подошвенного края роговой стенки с обеих сторон копыта, иначе тяжесть тела лошади будет неравномерно распределяться по копыту.

При расчистке кузнец должен выровнять весь подошвенный край роговой стенки, чтобы получилась ровная и гладкая площадь для опирания на подкову. В эту опорную площадь в передней половине копыта должны войти все концы роговой стенки, белая линия и наружный край рого-

вой подошвы на ширину 2—3 мм. В задней же части копыта опорная площадь образуется только подошвенным краем роговой стенки, так как подошва имеет в пятках более крутой свод и не касается подковы. Расчистку копыта кузнец заканчивает опиловкой рашиплем подошвенно-край роговой стенки и лёгким заравниванием мелкой насечкой заусениц и острой кромки снаружи роговой стенки (рис. 90 и 91).

Не следует запиливать роговую стенку в виде обруба.

Проверка расчищенного копыта. Чтобы проверить ровность опиловки подошвенного края, рашипль прикладывают мелкой насечкой к опиленной поверхности подошвенного края сначала с одной стороны от пятки к зацепу, а потом — с дру-




Рис. 90. Опиловка подошвенного края рашиплем




Рис. 91. Правильно расчищенное копыто

гой. При правильной расчистке не должно быть просветов между рашиплем и копытом; рашипль должен плотно прилегать к копыту.

Кроме того, проверяют направление оси костей нижней части ноги лошади (оси пальца), т. е. линии, проведенной от верхнего конца путевой кости вниз до подошвенного края. Линия должна пройти без надлома спереди через середину путевой и венечной костей и по середине зацепной части копыта. Эта линия, проведенная сбоку нижней части ноги лошади через путевой и венечный суставы, также должна пройти без надлома. Если копыто расчищено правильно, то ось костей нижней

части ноги лошади имеет прямое направление (рис. 92). Если ось костей нижней части ноги лошади надломлена вперед, значит копыто недостаточно расчищено в пятках и у




Рис. 92. Направление оси костей нижней части ноги лошади:
A—спереди; B—сбоку

Рис. 93. Ось костей нижней части ноги лошади надломлена вперед

него надо срезать лишний рог (рис. 93); если ось надломлена назад, то срезают рог в зацепной части копыта (рис. 94). Надломы оси наружу и внутрь указывают на неравномерную расчистку внутренней и наружной сторон копыта (рис. 95).

Окончательно ровность подошвенного края устанавливают, прикладывая к нему выверенную, пригнанную подко-




Рис. 94. Ось костей нижней части ноги лошади надломлена назад




Рис. 95. А—нижняя часть правильно поставленной правой передней конечности с осью, надломленной изнутри. Б—нижняя часть правильно поставленной левой передней конечности с прямой осью

ву, причем обращают внимание на то, чтобы между подковой и копытом не было просветов.

Для скорейшего усвоения приемов расчистки копыт при обучении ковочных кузнецов целесообразно провести предварительные тренировочные упражнения на мертвых копытах (отделенных от конечностей по путевый сустав): а) по срезыванию отросшего рога с подошвы; б) по заравниванию заворотных стенок; в) по срезыванию отросшего рога с роговой стрелки; г) по откусыванию роговой стенки конно-копытными клещами; д) по рашиливанию; е) по снятию мерки с копыта, выбору, примериванию и исправлению подковы.

Пригонка подковы

Снятие мерки с копыта (рис. 96 и 97). При снятии мерки с копыта производят 3 измерения: а) длины — от середины зацепа до одного из пяткочных углов, б) ширины — между боковыми стенками копыта и в) ширины в пятках.




Рис. 96. Снятие мерки с переднего копыта




Рис. 97. Снятие мерки с заднего копыта

Мерку с копыта в большинстве случаев снимают посредством пруттика.

Для измерения длины пруттик накладывают на подошвенную поверхность копыта так, чтобы один конец пруттика находился в середине зацепной части вровень с передним краем роговой стенки, а другой конец был наложен на один из пяткочных углов. К примеру прибавляют на удлинение подковы: для верховой лошади отрезок в 3—5 мм, для упряжной — в 4—8 мм. Длину копыта отмечают на пруттике надрезом копытным ножом.

86

Для измерения ширины копыта тот же пруттик накладывают попереck копыта в самом широком его месте; к полученному размеру прибавляют отрезок в 2 мм с таким расчетом, чтобы подкова по обеим сторонам копыта выступала на 1 мм. Ширину копыта отмечают на пруттике вторым надрезом.

Для измерения ширины копыта в пятках тот же пруттик таким же порядком накладывают на концы пяткочных углов.

По пруттику с тремя обмерами кузнец выбирает подкову из имеющегося запаса или делает подкову вновь. Для выделки подковы складывают цифры, показывающие длину и ширину подковы; к полученной сумме прибавляют 4—5 см на шипы, и по этому размеру отрубают железный брускок. Например, если длина копыта 13 см, ширина 10 см, то для подковы без шипов берут брускок железа длиной 23 см; для подковы с шипами или для круглой подковы — 28 см.

Для обмера копыт служит также особый прибор, называемый копытометром (педометром), на котором мелом очерчивается окружность подошвенного края роговой стенки (рис. 98).

Выбор подковы. При выборе подковы кузнец должен иметь в виду то обстоятельство, что при правильной постановке конечностей и правильном ходе лошади подкова должна выступать снаружи у зацепа и боковых стенок на 0,5—1 мм из-под копыта, у пяткочных стенок — на 3—5 мм и быть длиннее копыта приблизительно на 4—8 мм. Уширение подковы в пятках делают для того, чтобы дать опору пяткочной части копыта при его расширении. Удлинение подковы является как бы запасом, так как при росте коня оно поддается вперед и увлекает за собой подкову. Удлинение передних подков, во избежание забивания и даже отрывания подковы, должно быть меньше, чем у задних лодыжек. Конец внутренней ветви подковы в целях предупреждения засеканий уширяют меньше, чем конец наружной ветви.

Исправление подковы. Выбранную по мерке механическую подкову кузнец примеряет к копыту и потом окон-




Рис. 98. Педометр

чательно оправляет ее на наковальне по форме копыта.

В механической подкове, особенно в передней, часто приходится исправлять, округлять концы ветвей приблизительно на 5 мм. Для этого подкову берут ручными клещами, исправляемую ветвь кладут на край рога наковальни так, чтобы шиповое отверстие не соприкасалось с поверхностью наковальни. Для окружления конца ветви ударяют молотком по той части ветви, которая не соприкасается с рогом наковальни, — тогда не будет сминания шиповых отверстий.

Подковные заводы не дают соответствующего наклона гвоздевых отверстий (все отверстия пробиваются отвесно), и кузнцу приходится исправлять их. Для этого с верхней поверхности подковы шпилькой снимают внутреннюю кромку гвоздевого отверстия не более чем на 2 мм, ни в коем случае не расширяя самого отверстия.

Наконец, подкову по верхнему краю наружного ребра опиливают напильником с целью сгладить острие края для предупреждения случайных засечек ребром подковы (на подкове делается «бронза»).

Подкову с ввинченными шипами нельзя нагревать, так как шипы могут выпасть из подковы.

Окончательная пригонка подковы. При пригонке подковы к копыту следует руководствоваться основным правилом: пригонять подкову по копыту, а не копыто по подкове. Подкова должна лежать на копыте плотно по всему протяжению его подошвенного края, начиная от зацепа и кончая пятками, без просветов между копытом и подковой. Все недочеты в недостаточно плотном прилегании подковы в каком-либо месте зависят от несовершенства расчистки копыта и от неровностей верхней поверхности подковы, а поэтому кузнец должен или исправить расчистку рашпилем или выпрямить подкову.

Существуют два способа пригонки подковы: холодный и горячий.

Холодную пригонку применяют в двух случаях: 1) когда пригонку делают не в кузнице и исправление подковы производят без нагревания подковы; 2) когда кузнец работает в кузнице, нагревает подкову на огне до светлокрасного каления, оправляет и затем, остудив подкову, пригоняет ее к копыту в холодном виде или же остывшем настолько, что температура ее терпима для руки кузнеца (некоторые называют этот способ теплой пригонкой).

Горячая пригонка состоит в том, что уже оправленную по форме копыта подкову пригоняют к копыту при темнокрасном (около 600° С) нагреве, при котором подкова прижигает поверхность подошвенного края роговой стенки. В таком виде подкову прикладывают к копыту на очень короткое время (2—3 сек.). Если подкова прижгла подошвенный край неравномерно и остались неприжженные места, то повторяют прикладывание раскаленной подковы. После каждого прикладывания подковы к копыту кузнец мелкой насечкой рашпиля удаляет обожженный рог, выравнивая таким образом подошвенную поверхность роговой стенки.

Сильное и продолжительное прижигание подошвы копыта раскаленной подковой вредно влияет на копыто. К сожалению, такая пригонка подков еще применяется некоторыми кузнецами.

В Красной Армии применяют холодный способ пригонки подковы; исправление подковы при пригонке производят с нагреванием, а примерку подковы к копыту — только при температуре, при которой рог не прижигается.

Холодный способ пригонки подковы без предварительного ее исправления нагреванием применяют часто в условиях походной обстановки, когда нет возможности пользоваться горном. Для облегчения холодной пригонки должны быть заранее подобраны запасные подковы на каждую лошадь и оправлены в кузнице по копытам лошадей.

Прикрепление подковы

Пригнав подкову к копыту, кузнец прикрепляет ее гвоздями (рис. 99). Придав подкове правильное положение на копыте, кузнец сначала забивает первый зацепной гвоздь с внутренней стороны копыта, потом первый зацепной наружный и, чтобы предупредить поранения себя и лошади, загибает концы гвоздей немедленно после каждого забивания. Забив 2 зацепных гвоздя, кузнец опускает ногу лошади на землю, чтобы проверить, правильно ли лежит подкова. При незначительном смещении подковы на копыте кузнец исправляет ее положение легкими ударами молотка по подкове, а при значительном смещении вынимает один или даже оба гвоздя. Затем кузнец забивает следующие гвозди по направлению к пяткам в том же порядке, т. е. сначала с внутренней стороны, потом с наружной.

При забивании гвоздей кузнец наносит ковочным молотком сначала легкие удары, а затем, убедившись в правильном ходе гвоздя, одним или двумя более сильными ударами окончательно забивает гвоздь. Опытный кузнец определяет правильность движения гвоздя по его ходу во время забивания.

Для придания гвоздям правильного направления следует при забивании ставить их наклепкой внутрь, причем первый зацепной гвоздь должен иметь направление внутрь коныта с наклоном, второй гвоздь — направление внутрь с меньшим наклоном, третий гвоздь (боковой) — почти отвесное направление и четвертый гвоздь (пяточный) — совершенно отвесное положение или даже с небольшим наклоном кнаружи коныта. Особенно осторожно следует забивать гвозди в пятых частях коныта, так как в этих местах конытная стенка тоньше. Кузнец все свое старание должен направить на то, чтобы вбивать правильно гвозди с одной — первой «наставки» и не вынимать уже вбитого гвоздя. Из-за неоднократного вбивания и вынимания гвоздей из одного и того же гвоздевого отверстия разрушается роговая стенка, ковка теряет необходимую прочность, а коныт — свою целостность.

При ковке коныт малых размеров на подковы без шипов можно заполнять гвоздями не все отверстия в подкове; достаточно шести гвоздей для прочного прикрепления подковы к коныту.

Гвозди должны выходить на наружной поверхности роговой стенки на линии не выше одной трети стенки и не ниже 2 см от подошвенного края коныта.

Когда кузнец закончит вбивание всех гвоздей, он еще раз проходит ударами молотка по головкам всех гвоздей с целью плотно прижать подкову к коныту.

После этого кузнец ковочными клещами откусывает выступающие из роговой стенки концы всех гвоздей с таким расчетом, чтобы остающаяся часть гвоздя (барашек) по своей длине равнялась ширине гвоздя. Конец этого барашка кузнец оправляет мелко насеченной плоскостью рашпиля. Нельзя допускать откручивания гвоздя и его от-



Рис. 99. Забивание гвоздей

щипывания в продольном направлении, так как это портит роговую стенку и уменьшает прочность ковки. Откусывание и заделка барашек обычно начинаются с внутренней стороны коныта.

Под каждым барашком ребром мелко насеченной части рашпиля кузнец выпиливает на роговой стенке небольшое углубление — ложбинку, в которую укладывает загнутый барашек. Для этого кузнец подставляет сверху барашка ковочные клещи, а по головке гвоздя наносит удары ковочным молотком, постепенно пригибая в то же время клещами барашек в выпиленную ложбинку (рис. 100). Следует избегать чрезмерно сильного притягивания подковы, так как гвозди могут изогнуться и вызвать заковку.



Рис. 100. Притягивание подковы



Рис. 101. Заделка барашков

Ковку коныта заканчивают прижиманием (заклепыванием) барашек. Для этого кузнец упирается клещами по-очередно в головку каждого гвоздя и легкими ударами ковочного молотка по барашкам окончательно прижимает (заклеивает) их в ложбинку на роговой стенке. Удары молотком не должны быть резкими и сильными, чтобы не испачкать внутренним частям коныта (рис. 101).

По окончании ковки лошадь проводят шагом и рысью; если окажется, что она хромает или осторегается наступать на какую-либо ногу, то лошадь должна быть немедленно осмотрена ветеринарным врачом (фельдшером) совместно с ковочным кузнецом для выяснения причины хромоты. При отсутствии ветеринарного врача (ветеринарного фельдшера) кузнец должен немедленно расковать лошадь.

Коныт считается правильно подкованным, когда: а) при-

гнанная подкова соответствует форме копыта; б) подкова плотно прилегает к подошвенному краю роговой стенки на всем ее протяжении, не касаясь стрелки; в) подкова выступает снаружи у зацепа и боковых стенок на 0,5—1 мм из-под копыта; г) подкова у пятонных стенок шире на 3—5 мм¹ и длиннее копыта приблизительно на 4—8 мм; д) гвозди имеют правильный выход на наружной поверхности роговой стенки на высоте не более одной ее трети и не менее 2 см от подошвенного края копыта; е) барашки плотно прижаты и не выдаются на роговой стенке.

При ковке лошади кузнец должен начинать ковку с расковавшегося копыта, а затем уже перековывать другие копыта, имея в виду предупредить случайные заламывания расковавшихся копыт во время самой перековки лошади.

Расчет времени на перековку

До последнего времени считалось, что на перековку одной ноги лошади на готовую подкову требуется 20—30 мин., а следовательно, в рабочий день один кузнец перековывает 4—6 лошадей на 4 ноги и 8—12 лошадей — на передние ноги.

Стахановское движение в ковочном деле показало, что эта норма времени может быть снижена при полном соблюдении всех требований высокого качества ковки. Ковочные кузнецы-стахановцы войсковых частей подковывают одну ногу лошади в 8—12 мин. Это достигается правильным оборудованием рабочего места, подготовкой инструмента, тщательным наблюдением за его исправностью, своевременной подготовкой всех ковочных материалов (отбор и расположение подков по номерам, отбор и проверка гвоздей) и т. д.

Недостатки подковы, их влияние на копыто и на прочность ковки

При пригонке подков, особенно изготовленных вручную, нередко допускается ряд неправильностей в отношении ширины подковы, расположения гвоздевой дорожки, расположения и направления гвоздевых отверстий и т. д. Например, в механической подкове все отверстия пробиты

¹ Внутренняя часть подковы на задних ногах должна выступать из-под копыта меньше, чем наружная, для предупреждения засечек.

прямо, и при исправлении этих отверстий нередко портят не только гвоздевые отверстия, но и самую подкову. Все эти неправильности вредно влияют на состояние копыта, могут вызвать растяжение связок и отражаются на прочности ковки.

Неровность верхней поверхности подковы на месте прилегания подошвенного края может вызвать расщепление роговой стенки; в просветы между подковой и копытом забивается грязь, что способствует разрушению белой линии.

Скошенная наружки верхняя поверхность подковы может привести к отрыванию роговой стенки от подошвы.

Скашивание верхней поверхности подковы внутрь способствует образованию сжатого копыта.

Глубокая и широкая бухтовка, если форма копыта не требует увеличения бухтовки, способствует забиванию грязи, камешков и других предметов между бухтовкой и копытом, что ведет к разрушению рога подошвы, к наминкам и т. д. Если бухтовка в пятонных частях подковы пробита близко к концу ветвей, то пятонные части копыта при движении скользят по бухтовке внутрь, что способствует образованию сжатого копыта.

Широкая подкова (рис. 102), сильно выступающая за подошвенный край роговой стенки, может оторваться и обломать рог при задевании соседней ногой. Прикрепление широкой подковы к копыту вынуждает кузнеца направлять гвозди круче или захватывать небольшую часть рога; в первом случае легко поранить копыто, во втором — прикрепление подковы к копыту будет непрочно.

Узкая подкова (рис. 103) недостаточно покрывает подошвенный край роговой стенки и может привести к обламыванию роговой стенки; кроме того, внутренний край (ребро) подковы, прилегая к подошве и к стрелке, может вызвать наминку. Узкая подкова в пятках ведет к образованию сжатых копыт.

Длинная подкова (рис. 104) способствует засеканию и забиванию; нередко, особенно при быстрых аллюрах, подкова у лошади совершенно отрывается.

Короткая подкова (рис. 105) не защищает пятонных частей копыта от ушибов, на пятках образуются наминки, а при ударе другой ногой могут быть и трещины роговой стенки. При короткой подкове получается также ненор-

малый наклон нижней части ноги лошади, отчего возможно растяжение связок и сухожилий.

Тяжелая подкова с широкими и толстыми ветвями обременяет коньто, требует для прикрепления большого количества гвоздей. Широкие ветви подковы способствуют заразованию под них земли, камешков и пр., что ведет к об разованию наминок.




Рис. 102. Широкая подкова




Рис. 103. Узкая подкова




Рис. 104. Длинная подкова




Рис. 105. Короткая подкова

Подкова с узкими и тонкими ветвями непрочна, быстро изнашивается, требует более частой и преждевременной перековки, особенно тогда, когда рог копыта еще недостаточно отрос. Все это вредно отражается на прочности роговой стенки.

Мелкая и узкая дорожка подковы ослабляет прочность ковки. При ковке на гладкую подкову без шипов головки гвоздей торчат наружу, быстро стираются, подкова начинает хлябать и теряется.

Гвоздевые отверстия, пробитые близко к наружному краю подковы, допускают забивание подковых гвоздей только неглубоко в роговую стенку, вследствие чего ковка будет непрочной, и роговая стенка может обломаться; если подковный гвоздь забивать очень круто, возможны

поранение чувствительных частей копыта и заковка. Гвоздевые отверстия, пробитые далеко от наружного края, допускают вхождение гвоздя в чувствительные части копыта, так как гвоздевые отверстия будут находиться не против белой линии, а против подошвы; в этом случае также возможна заковка.

Если гвоздевые отверстия велики и головки гвоздя утопают в гвоздевой дорожке, подкова преждевременно расшатывается (хлябает).

При малых гвоздевых отверстиях головки гвоздей торчат наружу, отчего также получается непрочное прикрепление подковы.

Забивание гвоздей в отверстия, пробитые в пяткочных частях подков очень близко к концу ветвей, связывает пяткочные части копыта и не дает им возможности расширяться при движении, что способствует образованию сжатых копыт.

Отворот тонкий и низкий не достигает своей цели; толстый и высокий отворот вынуждает кузнеца сильно опиливать роговую стенку для помещения в ней отворота, что тем самым ослабляет роговую стенку.

Шипы высокие вызывают неустойчивость ноги и неправильную постановку ног лошади; кроме того, при высоких шипах стрелка удаляется от почвы и делается более сухой. Низкие шипы быстро снашиваются, требуют частой замены, а при ковке на подковы с постоянными шипами — частой перековки. Шипы неодинаковой высоты вызывают искривление постановки нижней части ноги лошади и ведут к растяжению связок, засечкам и т. д.

Срок возобновления ковки

Копыто при своем росте сверху вниз тянет с собою подкову вперед. Пяткочные части копыта, свисая назад, увеличивают работу сухожилия стибателя и могут привести к различным заболеваниям сухожилия.

Поэтому, как правило, лошадь следует перековывать через каждые 3—4 декады даже в том случае, если подкова крепко держится на копыте и не сносилась. Слишком часто перековывать лошадей, так же как и слишком редко, однозначно вредно: в первом случае рог не успевает отрастить и чрезмерно портится гвоздями; во втором случае рог отрастает настолько, что легко заламывается. Кроме

ОПИСЬ ЛОШАДЕЙ И КОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

— в звода — эскадрона — кавалерийского полка на 19—г.

| Пол., кличка | Лог. подкожка | Год рождения | Номер погонного | Номер погонного | Барханных | Номер наковы | Номер наковы | Отметка о ковке | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---|-----|---|-----|-------------|
| | | | | | | | | За кем замрел. лопатъ и с какого времени | 3/4 | За командиром взвода Петровым с 19.5.34 . . . | 2/0 | 2/0/2/0/2/0 |
| 1 Конь гнедой „Сиг- нал“ | 1929/1934 | | | | | | | | 14 | 1 | 10 | 20 |
| 2 Корыла гнедая „Ра- кета“ | 1927/1932 | | | | | | | | 14 | 28 | 1 | 15 |

П р и м е ч а н и е. Над чертой отмечается количество подкованных ног: числом — передние ноги, знаменателем — задние, а снизу указываются числа перековки.

— 19 — г.

Командир взвода младший лейтенант (подпись)

того, при чрезмерном нарастании рога нарушается правильное распределение давления на копыто.

Сроки перековок могут уменьшаться, когда подкова скользила раньше срока, сбилась с места, хлябает и ее нельзя подкрепить новыми гвоздями, когда сломался винтовой шип и его нельзя заменить новым. Сроки перековки зависят и от того, по какому грунту работает лошадь; каменистый и твердый грунты способствуют более быстрому стиранию и изнашиванию подковы; на сыром грунте копыта быстрее отрастают; во время гололедицы острые шипы изнашиваются быстрее. В дождливое время приходится чаще перековывать лошадей, так как при работе по вязкой грязи подковы оттягиваются и начинают хлябать. Летом лошадей перековывают чаще, нежели зимой. Ковку с целью исправления копыт можно производить чаще. Лошадей с полными и плоскими копытами, со слабыми стенками копыт и обломанным подошвенным краем следует перековывать по возможности реже.

Для учета сроков перековки лошадей в войсковых частях помощник командира взвода ведет ковочную ведомость, где указывает лошадей взвода и время (число, месяц) их перековки. Целесообразно в ковочной ведомости указывать количество подкованных ног. Ковочную ведомость вывешивают в конюшне.

Уход за копытами

Для того чтобы сохранить нормальную форму копыта, природную упругость рога и устранить условия, действующие неблагоприятно на состояние копыта, нужно соблюдать основные правила ухода за копытами как коваными, так и нековаными.

Копыта некованых лошадей надо своевременно заравнивать рашпилем; отросшие копыта жеребят обрезать в целях предохранения подошвенного края роговой стенки от заломов. Состояние копыта должно проверяться ежедневно на уборках, перед каждым выходом на ученье, работу и по возвращении с них.

На уборке с подошвы и из стрелочных борозд копыта удаляют павоз и грязь. Очистку копыт следует производить только тупым копытным железным крючком или деревянным ножом и ни в коем случае не применять для этой цели острых предметов.

По возвращении лошади с похода или работы копыта следует тщательно осмотреть; у кованых копыт проверяют целость подковы, шилов и гвоздей, целость роговой стенки и венчика, прочность прикрепления и правильность положения подковы и т. д. Кроме того, между бухтовкой подковы и копытом и в стрелочных бороздках вычищают грязь и навоз (зимой — снег).

Хорошим средством для сохранения копыт является обмывание их водой, но обмывание допускается только при температуре воздуха выше 0°. После обмывания копыт кожу нижней части ноги лошади, в особенности под щеткой, нужно обтереть досуха, во избежание появления мокреца.

Если копытный рог слишком высох, его необходимо размягчить путем накладывания на копыто чистых мокрых тряпок или поставить лошадь на одну-две шестидневки на густо разведенную водой глину.

Не следует смазывать копыта различными копытными мазями, дегтем и т. д., так как они вредно влияют на состояние копытного рога.

Для поддержания нормального кровообращения в копыте и правильного роста рога лошадь должна пользоваться регулярным и достаточным движением.

Если позволяют обстоятельства, очень полезно для укрепления и сохранения копыт расковать лошадь на некоторое время (на 1—2 месяца) ипустить ее на подножный корм.

КОВКА ЛОШАДЕЙ С НЕПРАВИЛЬНОЙ ПОСТАНОВКОЙ НОГ И НЕПРАВИЛЬНЫМ ХОДОМ

Ковка копыт неправильно поставленных ног

При неправильной постановке ног копыта принимают неправильную форму, причем определенной постановке соответствует и определенная форма копыт: например, широкой и танцмейстерской постановке ног соответствует косое копыто с крутой, низкой внутренней стенкой; узкой постановке и косолапости внутрь — тоже косое копыто, но с крутой и низкой наружной стенкой; подтянутым назад ногам и крутой бабке — крутые копыта; выдвинутым вперед ногам и мягкой бабке — остроугольные копыта. Эти формы должны быть сохранены и после расчистки копыт, иначе

лошадь будет неправильно наступать на землю и, кроме того, получится неправильное положение оси нижней части ноги лошади. Ось пальца не должна надламываться в области венчика ни вперед, ни назад, ни наружу, ни внутрь.

При неправильной постановке ног тяжесть тела лошади на копыта распределяется неравномерно, поэтому к ним пригоняют подковы с таким расчетом, чтобы создать лучшую опору для обремененной части копыта.

При узкой постановке конечностей с короткой и крутой наружной стенкой копыта следует для увеличения поверхности подлирания пригнать подкову так, чтобы наружная ветвь выступала наружу более обыкновенного. Для этого ветвь должна быть выкована шире, а дорожка для гвоздевых отверстий пробита дальше от наружного края. Внутренняя ветвь подковы остается наравне со стенкой.

При широкой постановке имеется низкая, крутая внутренняя стенка, в этом случае следовало бы ковать па подкову с широкой внутренней ветвью, но во избежание засечек такие копыта все же подковываются на обыкновенную подкову. При выставленных вперед ногах необходима подкова с удлиненными ветвями для придания большей опоры обремененной задней половине копыта.

При подтянутых назад ногах концы ветвей подковы, наоборот, должны быть укорочены.

Ковка лошадей, засекающих ногами

Некоторые лошади во время движения задевают одной ногой внутреннюю поверхность соседней ноги (засекание). Чаще лошади засекают задними ногами. При засеканиях возможны поранения (засечки) венчика, путового сустава и даже вышележащих частей ноги. Причинами засекания являются: переутомление лошади, крутые повороты из-за неправильного управления лошадью, в особенности в дылановой и пристяжной запряжке, слишком широкая и тяжелая подкова, исплотно пригнутые и выступающие над поверхностью стени копыта заклещки (барашки) и пр. Неправильное обрезывание копыт может быть также причиной засечек, например если внутренняя стена копыта срезается бодиле, нежели наружная. Засеканию способствует широкая и узкая постановка ног лошади, хроническая хромота, конинец.

В тех случаях, когда лошади засекают зацепной или бо-

ковой частью, подкову в этом месте делают прямее дуги подошвенного края и при подгонке скашивают наружное ребро внутренней ветви под копыто; отверстий в этом месте не пробивают, а пробивают их ближе к концам ветвей, при засеканиях пятками изготавливают подкову с полозком или с закругленной ветвью в пяточной области и с перенесенным внутрь пяточным шипом.

Засекание от неправильной расчистки и пригонки подковы устраивается после исправления этих недостатков.

Если засекание зависит от сильного срезания внутреннего подошвенного края роговой стенки, то нужно снять, насколько возможно, наружный край и временно подковать лошадь на подкову с более низким наружным шипом или даже без него.



Рис. 106. Различные виды ногавок для защиты ног лошади от засекания:

А—дутые резиновые чечки; Б—ногавка из кожи для путевого сустава; В—дутое резиновое кольцо

Если все меры для предотвращения засекания приняты, а лошадь все же продолжает засекать, то для защиты ноги лошади применяют так называемые ногавки (рис. 106).

Ковка лошадей, забивающих ногами

Во время движения, особенно на рыси, лошади могут задними ногами пагонять передние; при этом задней ногой наносятся удары по концам подковы, подошве и пяточным частям передних ног или же зацепная часть роговой стенки заднего копыта ударяет о концы подковы переднего копыта (рис. 107).

Так как при этом получается звук удара о подкову, то про таких лошадей говорят, что они «щелкают», «забивают» или «куют» ногами.

При задевании за концы ветвей передней подковы возможно ее отрывание; при ударе зацепной частью заднего копыта о подкову переднего разрушается рог и могут образоваться трещины. Иногда забивающие лошади наносят себе серьезные повреждения в нижней части ног.




Рис. 107. Забивание или щелканье ногами:

А—в концы ветвей передней подковы; Б—в подошвенную поверхность переднего копыта; В—в зацепную часть переднего копыта; Г—в пятку передней ноги; Д—в область путевого сустава передней ноги; Е—повреждение зацепной части заднего копыта при забивании

Причинами забивания являются: неправильное сложение лошади (длинные ноги и короткое туловище; передние ноги подтянуты назад; задние ноги выдвинуты вперед), работа лошади по вязкой грязи, глубокому песку и снегу, езда

верхом с распущенными поводьями, чрезмерное утомление лошади. Причинами забивания могут быть также неправильная расчистка и пригонка подков: оставление длинных защелей при расчистке передних и задних копыт, пригонка к передним копытам длинных и широких подков и пр.

Лошадей, кующих (забивающих) ногами, нужно тщательно исследовать, выяснить, каким местом они забивают, и установить причины.

Если лошадь ударяет по концам или шипам передних подков оттого, что они длинны, следует укоротить подкову, пригнав ее вровень с пяточными столбцами, шипы скосить вперед, к задним копытам пригнать подкову со скосенными назад защелами, контур подковы в зацепе сделать прямее контура копыта, отвороты перенести на боковые части.

Если лошадь ударяет зацепной частью роговой стенки задних копыт о концы передних подков, то задние копыты предохраняются большим отворотом, так называемым «капором»; величина отворота будет зависеть от характера повреждения; передние ноги куются так же, как это указано в предыдущем случае,—на подковы с укороченными ветвями и скосенными вперед шипами.

В том случае, если лошадь нагоняет задней ногой переднюю и ударяет в подошву переднего копыта, последнее куется на подкову с широкими ветвями и при расчистке отросший рог с подошвы удаляется не весь.

Если же забивание ногами зависит от сильно отросшего копыта, то для устранения забивания достаточно укоротить зацеп и подковать ноги на обыкновенную подкову.

Для защиты пяток от ранений при забивании применяются резиновые закладки (рис. 108).

ПОРОЧНЫЕ И БОЛЬНЫЕ КОПЫТА И ИХ КОВКА

Основными причинами образования порочных и больных копыт являются: несоблюдение правил ухода за копытами (сухое или, наоборот, слишком влажное их содержание),




Рис. 108. Резиновые закладки и ногавка для защиты мякишей от поражений при забивании

неправильная расчистка (чрезмерное или неравномерное срезание рога), неправильная пригонка подковы (узкая, короткая, длинная подкова), недостатки выделки отдельных частей подковы (глубокая, далеко продолжающаяся бухтовка, неравномерность ветвей подковы по длине и толщине, неправильное расположение гвоздевых отверстий и т. п.), повреждения копыт (ушибы, уколы и т. п.) и, наконец, общие заболевания лошади. Порочное и больное копыто может принять неправильную форму, причем ухудшаются качество рога (дряблость, хрупкость рога), появляются заломы, намишки, трещины и т. д. Грязное содержание копыта ведет к гниению стрелки и разрушению копытного рога.

Несоблюдение правил кормления и водопоя также ведет к серьезным заболеваниям копыт и изменениям их формы до уродливости (ежовое копыто).

При ковке порочных и больных копыт в большинстве случаев применяется круглая подкова с поперечной соединительной ветвью в пяточных ее частях. При подковывании на круглую подкову подошвенный край роговой стенки копыта отчасти освобождается от восприятия тяжести тела лошади, и эта тяжесть переносится в значительной мере (из-за поперечной ветви подковы) на заднюю часть стрелки; таким образом, копыто обременяется более равномерно по всей его поверхности.

При наступании копыта, кованного на круглую подкову; ее поперечная соединительная ветвь должна касаться роговой стрелки; круглая подкова не достигнет своей цели, если соединительная ветвь чрезмерно удалена от стрелки (в последнем случае между поперечной ветвью подковы и стрелкой делается прокладка из кожи или резины); у поднятой ноги лошади расстояние между стрелкой и поперечной ветвью круглой подковы должно быть $1\frac{1}{2}$ —2 мм.

Изменение формы копыта

Длинное копыто (остроугольное) (рис. 109) образуется вследствие недостаточного срезания рога при расчистке копыта в зацепе или при чрезмерном срезании пяточных частей. На длинном копыте зацепная часть удлиняется, становится отложе, образуя с землей угол в 35 — 40° , а пяточные части укорачиваются. Ось нижней части ноги (пальцы) лопатиды надломлена назад. Такие копыта предрасположены

к образованию наминок пяточных частей, к растяжениям сухожилий. Низкопятые копыта исправляются укорочением зацепной части при расчистке, без снятия пяток. Если копыта не запущены, то их можно исправить расчисткой в одну-две перековки. Если расчисткой не удастся сразу исправить такие копыта, то они куются на подкову с высокими пяточными шипами (рис. 110).

Крутое копыто (тупоугольное, короткое) (рис. 111) образуется вследствие частого обламывания зацепной части копыт у работающих некованных лошадей. Чрезмерное срезывание зацепной части при расчистке является также наиболее частой причиной образования тупоугольных копыт. Зацепная часть коротка и направляется круто к земле (под углом около 60°), а пяточные части высоки. Подошвы тупоугольных копыт сильно вогнуты. Ось нижней части ноги лошади надломлена впе-




Рис. 109. Остроугольное копыто при постановке ноги лошади вперед

в тупоугольном копыте направляется круто к земле (под углом около 60°), а пяточные части высоки. Подошвы тупоугольных копыт сильно вогнуты. Ось нижней части ноги лошади надломлена впе-




Рис. 110. Подкованное длинное копыто




Рис. 111. Крутое копыто

ред, лошадь наступает на землю, главным образом, задней частью копыта, поэтому подкова в пяточных частях больше стирается. Для исправления тупоугольных копыт при расчистке нужно срезать пяточные части настолько, чтобы ось приняла прямое направление; если этого нельзя сделать за одну перековку, то срезывание делается в несколько перековок.

Для ковки тупоугольных копыт применяются полупод-

ковы с четырьмя гвоздевыми отверстиями (рис. 112) (если лошадь работает по мягкому грунту) или делаются подковы с утонченными к заднему концу ветвями (при работе по твердому грунту) (рис. 113).

Косое копыто (рис. 114) чаще всего образуется в том случае, когда при расчистке чрезмерно укорачивают одну половину роговой стенки и мало срезают противоположную. Неравномерная толщина ветвей подковы и различная высота шипов (одна ветвь подковы толще или один шип выше) также способствуют образованию косого копыта. В косом




Рис. 112. Полуподкова для круглого копыта




Рис. 113. Подкова с уточченными ветвями для круглого копыта




Рис. 114. Косое копыто

копыте одна из боковых и пяточных стенок отлога, а другая более отвесна или даже направляется сверху вниз и внутрь, загибаясь в нижней части под подошву. Вследствие неравномерного распределения тяжести тела лошади на копыто и сдавливания чувствительных частей такие копыта предрасположены к появлению наминок, пустых стенок, роговых трещин и т. п., вызывающих хромоту лошади.

Для исправления косого копыта прежде всего обрезают более высокую стенку; если стенка заворачивается внутрь, то срезают также удлиненное место заворота, чтобы освободить от сжатия роговую стрелку. Так как ось нижней части ноги лошади при наличии косого копыта надломлена внутрь или наружу, то срезывание рога производят до тех пор, пока ось не выпрямится. Это делают постепенно, в несколько перековок через 1—2 декады. Если после срезывания ось еще остается надломленной, то лошадь подковывают на трехчетвертную подкову или на подкову с утолщенной ветвью для кривой стенки копыта. Если при наличии косого копыта имеются трещины рога, наминки или

пустые стенки, то при ковке применяют круглую подкову, причем ветвь для косой стенки делается шире.

Сжатое (узкое) копыто (рис. 115) получается вследствие сухого содержания копыт, недостаточного движения лошади, неправильной расчистки копыта (при чрезмерном срезании стрелки и заворотных стенок), неправильной ковки (при пригонке узких подков, сдавливающих стрелку, при продолжении бухтовки в пяточных частях подковы, при забивании гвоздей далеко назад в пяточные концы подковы). Сжатие большей частью наблюдается в пяточных частях копыта, роговые стенки в этом месте сближаются; иногда даже одна стенка заходит на другую, подошвенный край копыта вместо округлой имеет продолговатую, суживающуюся кзади форму, стрелка сжата с боков, среднестрелочная бороздка представляет узкую щель или совершенно исчезает.

Чувствительные части копыт из-за чрезмерного давления болезненны, стесняют движение лошади, что вызывает хромоту; роговой башмак ввиду сухости рога предрасположен к трещинам и наминкам. При расчистке копыта следует особенно беречь пяточные части и роговую стрелку.

При исправлении сжатых копыт надо добиться расширения сжатых пяточных частей кнаружи. Поэтому, если лошадь работает по мягкому грунту, сжатые копыты куются на полуподкову.

Хороших результатов достигают при ковке сжатых копыт на круглую подкову с подкладкой (тампонами) из пакли, пропитанной дегтем, и кожи. В этих случаях лошадь опирается более уверенно, иногда перестает хромать и может быть пущена в работу, что благоприятно влияет на исправление сжатого копыта.

Подкову с подкладкой приготовляют так. Сначала делают тампоны, для чего пучок пакли перегибают несколько раз и обматывают туго поперек несколькими волокнами пакли. После перегиба пучок должен оставаться свободный конец его в виде хвоста. Обыкновенно приготовляют пять тампонов: три для стрелочных бороздок (средней и боковых) и два для подшвы (рис. 116).

Когда тампоны приготовлены, их закладывают сначала




Рис. 115. Копыто, сжатое в пятках

в стрелочные бороздки; для этой цели ударами молотка по обsecке тампоны втискивают в бороздки. Оставшиеся хвости пакли равномерно укладывают по подошве. Затем укладывают подошвенные тампоны с наружной и внутренней сторон (рис. 117). Когда все тампоны уложены, берут




Рис. 116. Тампоны из пакли для копыта




Рис. 117. Тампоны, уложенные в бороздках стрелки и на подошве копыта

пучок пакли, наматывают его на 3 вытянутых пальца левой руки и делают продолговатую подушечку, которую укладываются сверху тампонов. Затем кусок размоченной в воде кожи прикрепляют к соединительной ветви круглой подковы заклепками и подкову с кожей прикрепляют к копыту, заполненному тампонами; при плотном прижимании подковы пакля должна несколько выпячивать кожу. По окончании ковки между копытом и поперечной ветвью круглой подковы заливают чистый деготь, что предупреждает и даже излечивает гниение стрелки.

Плоские копыта (рис. 118). Плоские (широкие) копыта бывают преимущественно у тяжелых упряженных лошадей. Воспитание и работа этих лошадей по мягкому и влажному грунту еще более способствуют образованию плоского копыта, так как рог размягчается и делается более эластичным. Сильное срезывание подошвенного края роговой стенки, подошвы и стрелки ослабляет их упругость и может вызвать образование плоского копыта.

В плоском копыте роговая подошва не имеет свода, лежит на одном уровне с подошвенным краем, а роговая стрелка обыкновенно выступает ниже подошвенного края. Зацепная стенка отложе, чем у нормального копыта, и об-

разует с землей угол около 30° ; боковые стенки также отложе. Рог копыта более хрупок, на стенке копыта появляется кольчатость (рис. 119). Плоское копыто предрасположено к намикам и трещинам.

При расчистке плоских копыт рог подошвы совершенно не срезают, а подшвенный край роговой стенки срезают только в защепной части.

При ковке плоских копыт применяют



Рис. 118. Плоское копыто



Рис. 119. Кольчатость копыта

подкову с широкими ветвями и более глубокой бухтовкой (по всей ширине верхней поверхности подковы до гвоздевых отверстий) (рис. 120) или круглую подкову с подкладкой из пакли, пропитанной дегтем, и кожи.



Рис. 120. Подкова для плоского копыта с глубокой бухтовкой




Рис. 121. Полное копыто

В дальнейшем, если причины, вызывающие образование плоского копыта, не устраниены, роговая подошва может опуститься еще ниже и приобрести выпуклую форму. Такие копыты называются полными (рис. 121). Лошади с полными копытами не могут ходить без подков, особенно по твердому грунту. При перековке сначала расковывают, расчищают и подковывают одну ногу, потом — другую. При ковке полных копыт применяют подковы с глубокой бухтовкой или круглые подковы с подкладкой.

Ухудшение качества рога

Хрупкость (ломкость) рога. Чаще всего причиной хрупкости рога является сухое содержание копыта (на твердом полу без подстилки). Поэтому для предупреждения хрупкости рога следует ежедневно обмывать стенки и подошвенные части копыта водой. Сжатые и косые копыты с нарушенным кровообращением и питанием особенно предрасположены к хрупкости рога.

Копыта с сухим и хрупким рогом легко обламываются при работе по твердому грунту, дают трещины во время подковывания. Для размягчения рога применяют влажные компресссы на копыто. После размягчения смазывают стенку и подошву вазелином или свежим салом.

Для хрупкого копыта употребляют легкие подковы с запасными гвоздевыми отверстиями и дополнительными боковыми отворотами. Подковы прикрепляют тонкими гвоздями; гвозди забивают в тех местах, где рог не обломан. При ковке хрупкого копыта для ослабления толчков при ударе о землю применяется круглая подкова с подкладкой. Лошадей перековывают по возможности реже.

Мягкость (дряблость) рога. К образованию копыт с дряблым рогом более предрасположены лошади с плоскими и полными копытами, воспитанные и живущие в низменных местностях. Грязное и сырое содержание пола конюшни (навоз, моча) также способствует дряблости рога.

Рог становится мягким, мало упругим, легко обламывается.

Для придания рогу твердости применяют терпентин, который намазывают на копыто и нагревают теплым куском железа. Терпентин, впитываясь, предохраняет копыто от проникновения излишней влаги.

При ковке копыт с мягким рогом применяют легкие подковы, забивают более тонкие подковные гвозди. Так как у дряблых копыт нередко образуются намики, плоская и даже выпуклая подошва, то такие копыта куют на круглую подкову с подкладкой.

Нарушение целости рога

Трещины роговой стенки копыта (рис. 122). Появлению трещин способствуют: сухое содержание копыт, неравномерное срезывание рога при расчистке на обеих сторонах

копыта, неплотное прилегание подковы, опиливание глазури роговой стенки, применение при ковке больших гвоздей и тяжелых подков, частые перековки и пр.

Трешины бывают поверхностные и глубокие (сквозные); последние проходят через всю толщину роговой стенки и доходят до чувствительных частей. По своему направлению трещины разделяются на поперечные и продольные. По месту расположения на копыте трещины бывают зацепные, боковые, пятонные. Если трещина начинается от венчика и не доходит до подошвы, она называется венечной. Трещина, начинаясь от подошвенного края и не доходящая до венчика, называется подошвенной.



Рис. 122. Трещина венечного А—Б и подошвенного В—Г края

Продольная сквозная трещина в зацепе, проходящая от венчика до подошвенного края, называется воловьей или воловьим расщепом, так как она как бы разделяет копыто надвое и делает его похожим на копыто вола.

Поверхностные трещины безболезненны, не вызывают хромоты. Сквозные трещины служат причиной хромоты лошади, так как ущемляют чувствительные части копыта; из свежих трещин выделяется сначала кровь, в последующем — гной.

Продольные сквозные трещины постоянно испытывают давление сверху и снизу, они редко зарастают сами. В концах трещины делают поперечную полулунную вырезку рога для изоляции трещины от цельного рога. Утончать рог вдоль самой трещины не следует, так как утонченная стена может завернуться и еще более сдавить чувствительные части копыта. Если трещина доходит до подошвенного края, то против нее у подошвенного края срезают часть рога, чтобы между подковой и трещиной был промежуток.

Если трещина находится по середине зацепа, то отверстия в середине подковы не делают, а оттягивают 2 отверстия так, чтобы они приходились по бокам трещины. При нахождении трещины в пятонной части подкова позади трещины не должна прилегать к копыту.

Для скрепления копытных трещин применяются скобки (аграфы), пластиинки, винты и заклепки (рис. 123, 124, 125).

Наиболее пригоден, дешев и легко выполним способ скрепления трещин заклепками. Для этого на расстоянии 10—12 мм от краев трещины по обеим сторонам друг против друга вырезают копытным ножом или желобчатым долотом небольшие углубления, в 4—5 мм. Между углублениями при помощи шила, острой пилы или дрели через оба края трещины про-




Рис. 123. Кованое копыто с волосьевой трещиной, скрепленной пластинками




Рис. 124. Аграфы для скрепления трещины




Рис. 125. Щипцы для стягивания аграфов



Рис. 126. Просверливание отверстий через края трещины

сверливают отверстия (рис. 126). При просверливании отверстий не должно быть отклонения шила или дрели внутрь или наружу. Заклепки приготовляют из подковного гвоздя толщиной 2—3 мм; форма их может быть полусphericalной или круглой; заклепки не должны иметь заусенец и острых углов. Заклепки вкладывают в отверстие, концы загибают навстречу друг другу. При стягивании концов заклепок клещами края трещины сближаются. Концы заклепок заделывают, как барашки подковных гвоздей. Количество заклепок для скрепления трещин зависит от величины копыта, длины трещины, места ее расположения и толщины рога (рис. 127).

Несколько способов скрепления трещин применяют также различной

формы железные пластинки, которые накладывают поперек трещины и привинчивают к копыту шурупами; шурупы употребляют короткие, с глубокой нарезкой и с острыми концами. Шурупы должны захватывать только толщу среднего слоя рога, иначе они могут поранить чувствительные части копыта.

Скрепление трещин специальными скобками (аграфы) требует особых приборов (лопатка для выжигания углубле-




Рис. 127. Трещина, скрепленная заклепками

ний, щипцы для стягивания скобок). Скобка часто непрочно держится; для скрепления трещин в пяткочных частях, где рог более тонкий, скобки неприменимы.

При скреплении трещин винтами предварительно делают углубление на роговой стенке и просверливают канал, как это описано при скреплении трещин заклепками. В просверленный канал вставляют тонкий винт, который укрепляет и стягивает края трещины. Пяткочные трещины скреплять винтами нельзя.

Если трещина болезненная, кровоточит или из нее выделяется гной, надо применить лечение и только после этого приступить к скреплению трещин. При болезненности и кровоточивости применяют холодные компрессы; при лечении гноящихся трещин — теплые ванны из дезинфицирующих растворов (креолин).

Обыкновенно через 3—4 дня после скрепления трещины хромота проходит, и на лошади можно работать шагом по мягкому грунту; это способствует более быстрому нарастанию нового рога.

Лучше ковать копыта с трещинами на круглые подковы и даже с подкладкой из пакли с кожей.

Иногда наблюдаются трещины заворотных стенок; в этом случае трещины не скрепляют, а лечат.

Поперечные трещины копытного рога называются рассединами (рис. 128). В большинстве случаев они спускаются вниз вместе с нарастающим рогом. Расседины не скрепляются; после очистки от грязи их можно заполнять мазью из терпентина и воска.

Копыта с отставшей роговой стенкой и пустыми стенками (рис. 129). Отставшая или отделенная роговая стенка чаще встречается на передних копытах и образуется в ре-



Рис. 128. Расседина




Рис. 129. Копыто с отставшей стенкой

зультате разрушения белой линии, при этом связь роговой стенки с роговой подошвой нарушается. Основными причинами отставания стенки являются: грязное содержание пола в конюшне, вызывающее разрушение рога белой линии, чрезмерное обрезывание подошвенного края вместе с белой линией. Отставание стенки обнаруживается в виде углубления по белой линии, заполненного грязью. Развидение в самой толще стенки листочкового слоя рога от трубчатого носит название пустой стенки. Пустая стенка не всегда начинается от белой линии; в этом случае ее можно определить по выступу на роговой стенке или по звуку при постукивании по роговой стенке.

Копыта с отставшей или пустой стенкой предрасположены к обламыванию ее, к трещинам, к образованию плоского копыта и паникад. Для их исправления прежде всего необходимо устранить причины, затем правильно расчистить копыто. Копыта с отставшей стенкой куют на подкову с широкими ветвями, причем наружный край подковы должен лежать на поверхности подковы.

К копытам с пустыми стенками прикрепляют обыкновенную, лучше гладкую, подкову; подошвенный край копыта на протяжении пустой стенки срезают настолько, чтобы он

не касался подковы. При изготовлении подковы для копыт с отставшей и пустой стенкой гвоздевые отверстия пробивают с таким расчетом, чтобы они приходились против здоровых частей копыта. Для уменьшения давления на стенку применяют круглую подкову с подкладкой.

Перед прикреплением подковы пустое место стенки очищают от грязи и трухлявого рога и заполняют тампонами, пропитанными терпентином или чистым дегтем.

Иногда в пустых стенках образуется гной; в этом случае следует обратиться за ветеринарной помощью.

Повреждения чувствительных частей копыта

Заковка. Повреждение основы кожи копыта или надавливание на нее при забивании подковного гвоздя называется заковкой (рис. 130). Причины заковки: неумелая работа кузнеца и небрежное вколачивание гвоздей, неправильная выделка подковы (пробитые далеко от края гвоздевые отверстия, неправильный наклон гвоздевых отверстий и т. д.), узко пригнанная подкова, грубо сделанные толстые и пленчатые подковные гвозди и пр. Из-за этих недостатков может быть неправильное направление гвоздя и как следствие — укол или давление на основу кожи копыта.




Рис. 130. Прохождение гвоздя через копытную стенку (слева — правильно забитый гвоздь, справа — неправильно забитый гвоздь)

Заковку иногда обнаруживают в момент вколачивания гвоздя (лошадь испытывает боль и отдергивает ногу); в этом случае немедленно вынуть гвоздь и не вколачивать его в это место.

В других случаях заковку обнаруживают через 2—3 дня после ковки: лошадь осторожно ступает на больную ногу и начинает хромать. При ударе молотком о головку того гвоздя, который вызвал заковку, лошадь отдергивает ногу. При подозрении на заковку лошадь надо немедленно расковать и обратиться за ветеринарной помощью (вырезывание воронкообразного углубления в копыте и дезинфекция, в свежих случаях — холодные компрессы; иногда тре-

буется удаление части рога копытной стенки в виде жолоба по ходу гвоздя).

Укол копыта. Уколом копыта называется повреждение в области подошвы различными острыми предметами (гвозди, стекло, обломки костей, железа и т. д.). Наибольшую опасность представляют уколы задней части подошвы ноги лошади, так как в этих случаях возможно повреждение глубже лежащих частей (сухожилий, связок хрящей и т. д.).

При подозрении на укол необходимо тщательно очистить и обмыть подошву копыта и осторожно извлечь острый предмет. Иногда после очистки и обмывания подошвы копыта не удается обнаружить уколовшего предмета, а лошадь все же хромает; в этом случае следует немедленно обратиться к ветеринарному врачу (фельдшеру).

Для удержания повязки при лечении, если таковая требуется, между подошвой и бахтовкой подковы вставляют сложенные крестообразно деревянные пластиинки с утонченными концами (рис. 131) или надевают специальный башмак.




Рис. 131. Подкова с деревянными пластинками для удержания повязки на подошве копыта




Рис. 132. Подкова с железным дном

Для предохранения подошвы копыта от ушибов и уколов для лошадей, работающих по твердому грунту, при наличии плоской и тонкой подошвы можно применять подкову с железным дном (рис. 132). После окончания лечения, когда обнаженная основа кожи покроется тонким слоем рога, лошадь подковывают на круглую подкову с подкладкой.

Намики (ушибы) подошвы. Намики происходят в результате повреждений основы кожи подошвы при ушибах и надавливании; при этих повреждениях иногда разрыва-

ются мелкие кровеносные сосуды; выступающая кровь скапливается между основой кожи и рогом, и на подошве при удалении мертвого рога обнаруживаются красные или желтые пятна. Намишки чаще наблюдаются на передних копытах, в их пятых частях. Нередки намишки подошвы при работе лошадей по твердому каменистому грунту. Предрасположены к намишкам лошади с неправильной постановкой ног, с копытами неправильной формы и неправильно расчищеными (чрезмерное утончение подошвы, вырезывание заворотных стенок, пригонка коротких подков или подков с недостаточной бухтовкой, особенно при плоских копытах). Копыта с хрупким и дряблым рогом и плоские копыта также предрасположены к намишкам.

Иногда на месте намишков образуется гной; такие намишки называются гнойными. В запущенных случаях гной может проникнуть на стенную поверхность основы кожи, подняться и выйти около венчика.

При намишках надо прежде всего выяснить и устраниć их причины. При обнаружении намишков в начале их появления, при болезненности и хромоте лошади копыто расковывают, затем, если нет гнойника и загрязнения, в продолжение 2—3 дней применяют холодный компресс и освобождают лошадь от работы.

Если под роговой подошвой скопился гной, его нужно удалить; для этого рог подошвы против намишки осторожно вырезают, и гной выделяется наружу. После вырезки рога делают ванны или промывания дезинфицирующим раствором и накладывают повязку.

После прекращения болезненности лошадь подковывают по преимуществу на круглую подкову с подкладкой из пакли и кожи.

Гниение стрелки

Основные причины гниения стрелки — грязное содержание пола в конюшне и чрезмерное срезывание рога стрелки при расчистке.

Ковка на подкову с высокими шипами, препятствуя со-прикосновению стрелки с почвой и тем самым правильному кровообращению, предрасполагает к гниению стрелки. Ковка на широкую подкову с глубокой бухтовкой, когда под подковой скапливаются грязь и навоз, также может явиться причиной гниения стрелки. К гниению стрелки предрасположены мало работающие лошади при конюшенном содер-

жании. На задних копытах гниение стрелки встречается чаще.

При гниении рог стрелки растрескивается и отделяется целыми лоскутами; в трещинах и под лоскутами находится серая зловонная жидкость; в запущенных случаях гниения стрелки обнажается основа кожи стрелки.

Для предохранения стрелок от гниения надо следить за чистотой в конюшне, ежедневно удалять скопившуюся на подошве грязь и обмывать копыта водой, особенно подошвенные части.

Для устранения гниения стрелки надо срезать с нее все отставшие лоскуты и растрескавшийся рог, обмыть подошву копыта и заложить в бороздки стрелки вату, смоченную креолином, формалином (однопроцентный раствор), дегтем.

Для ковки ног с гниением стрелок (если не обнажена основа кожи) лучше брать гладкую подкову без шипов. В тех случаях, когда обнажена основа кожи, следует применить лечение по указанию ветеринарного врача или фельдшера.

Ревматическое воспаление копыт

Основными причинами ревматического воспаления копыт являются причины простудного характера: поение разгоряченных лошадей холодной водой (опой), быстрое охлаждение разгоряченных лошадей сквозным ветром. Кормление трубою перевариваемым кормом (ржь, ячмень, пшеница, смежее клеверное сено), особенно разгоряченных лошадей, нередко также вызывает ревматическое воспаление копыт. К заболеванию предрасположены плоские, полные и косье копыта. Если заболевают только передние копыта, лошадь испытывает сильную боль, выставляет передние ноги вперед, а задние подтягивает под туловище. При заболевании всех четырех копыт лошадь с трудом передвигается и делает маленькие шаги; подняв ногу, быстро опускает ее на землю, опираясь сначала задней частью копыта, а потом передней; нередко лошадь совсем не может передвигаться и ложится. При ощупывании копыта замечают болезненность, при надавливании на венчик лошадь реагирует болезненно.

Следствие неправильного наступания лошади на землю в болезненного процесса копытная кость может смещаться, искривляясь зацепом вниз и назад. Сосочки и листочки

основы кожи получают неправильное направление, в результате нарушается нормальный рост рога. Копыто приобретает неправильную, нередко уродливую форму: оно сужено в поперечном диаметре; зацепная стенка образует с землей угол в $20-25^\circ$; в нижней передней части стенка сильно утолщена, покрыта кольцами, которые сближены




Рис. 133. Ежовое копыто:
A—наружный вид; B—в продольном разрезе

в зацепе и раздвинуты по направлению к пятончным частям; подошва плоская или даже выпуклая; белая линия расширена в зацепной части, рог становится мягким и дряблым. Такое копыто носит название ежового (рис. 133).




Рис. 134. Расчистка ежово-го конька

Рис. 135. Подкованное
ежевое колыто

Расчистку и ковку ежового копыта производят следующим способом; переднюю, выдающуюся в виде клубня часть роговой стенки счищают рашпилем; подошвенный край срезают настолько, чтобы лошадь могла разномерно наступать на землю (рис. 134). На подкове для ежового копыта не делают отворота в зацепной части, а вместо него оттягивают 2 небольших боковых отворота. В зацепной

части подкову делают шире, причем у зацепа между подковой и копытом оставляют небольшой промежуток (рис. 135). Целесообразно ковать ежовые копыта на круглую подкову с подкладкой из пакли с кожей.

КОВКА ОСЛОВ, МУЛОВ И РАБОЧИХ ВОЛОВ

Копыто осла — по форме узкое и длинное, зацепная часть сильно закруглена, роговая стенка толстая, стрелка хорошо развита; этими признаками копыто осла отличается от копыта лошади. Для ковки ослов и мулов применяют такую же по форме подкову, как и для лошадей, но прибивают ее более толстыми и короткими гвоздями, так как тонкие гвозди при вбивании в копыто перегибаются.

Ковка рабочих волов

У зала и буйвола — два копытца (наружное и внутреннее), разделенные копытной щелью (рис. 136).




Рис. 136. Роговой башмак рогатого скота

Рис. 137. Подошвешая поверхность копыта рогатого скота

Роговая стрелка на копыте отсутствует; взамен нее силь-
но развиваются роговые мякиши. Роговая стенка тоньше,
наружная стенка выпукла, внутренняя, обращенная к ко-
нчигной щели, вогнута, направлена отвесно. Строение рого-
вой стени и подошвы такое же, как у лошади (глазурь,
трубчатый и листочковый слой, белая линия на подошве)

(рис. 137). Рост и стирание копытного рога происходят так же, как у лошади; поэтому при работе по твердому грунту волы нуждаются в ковке.

Для ковки волов обычно применяют пластинки толщиной около 5—6 мм, которые прибивают к каждому копыту гвоздями и, кроме того, укрепляют одним или двумя отворо-




Рис. 138. Подкова для копытца вола




Рис. 139. Подкованное воловье копыто

тами; один отворот делают в зацепе, другой — в боковой части копыта. Верхняя поверхность пластинки должна быть ровная, в середине слегка выбухтovана; на нижней поверхности пластинки, как можно ближе к наружному краю, пробивают дорожку с 4—5 гвоздевыми отверстиями. Иногда в зацепе и пяточных частях делают небольшие шипы. Гвозди применяют такой же формы, как при ковке лошадей, но более мелкие, так как копытная стенка у вола тоньше, чем у лошади; по этой же причине гвозди следует забивать не выше одной четверти стенки (рис. 138 и 139).

При ковке волов надо осторожно расчищать подошву и избегать сильного притягивания подковы к копыту.

РУЧНАЯ ВЫДЕЛКА КУЗНЕЧКО-КОВОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Инструмент для слесарной обработки металлов. Напильники в кузнице служат для придания обрабатываемому предмету гладкой отшлифованной поверхности и для оттачивания острия режущих предметов (конно-копытных клемщет, зубил, дорожников, пробойников, копытных ножей).

Напильники изготавливают из стали. Напильники бывают: плоские, трехгранные, четырехгранные, квадратные, круглые и полукруглые. Поверхности напильника насечены зубьями на одинаковом расстоянии один от другого (рабочая поверхность). Насечка по величине бывает различной. Напильник с крупной насечкой называется драчевым, с мелкой — личным и с самой мелкой — шлифовым. Один конец напильника засстрем для надевания ручки.

Напильники следует изготавливать из хорошей стали; они должны иметь достаточно твердую закалку, правильную форму, острую и однообразную насечку, светлосерый излом. Твердость закалки при выборе напильника определяют так: берут заранее проверенный напильник и проводят им по зубьям испытуемого напильника; если закалка недостаточна, зубья насечки погнутся; при слишком твердой закалке, наоборот, зубья будут выкрашиваться; при хорошей закалке зубья не изменятся.

Напильники, иступившиеся от работы, вновь насекают машинным способом. Старые отработанные напильники кузнецы часто переделывают в шпильки для пробивки гвоздевых отверстий в подкове. В целях сохранения от преждевременной порчи напильники очищают проволочными щетками от забивающихся в насечки опилок металла. Для предохранения от ржавчины напильники смазывают особым составом (керосина — 16 частей, олифы — 13, цинковых белил — 0,5, сикатива — 0,5); перед смазкой напильники должны быть совершенно сухими.

Кроме того, в комплекте инструментов кузницы необходимы:

1. Ножовки для разрезания металла.
2. Ножницы для разрезания тонкого листового железа.
3. Винтовальная (нарезальная) доска для нарезки винтов малого размера.
4. Клупы для нарезания болтов, винтов диаметром больше 3 мм. Каждый клуп состоит из станка с рукоятками и комплекта плашек разных размеров.
5. Стальные метчики для нарезки винтовых отверстий в подкове.
6. Кронциркуль для измерения наружных диаметров круглых предметов.
7. Нутромер для измерения внутренних диаметров (отверстий); при отсутствии нутромера для измерения пользуются линейкой с делениями.

8. Точильные камни, бруски и наждачные круги для отточки таких инструментов, которые, вследствие особой твердости металла, не могут быть отточены напильником.

Точильные камни и бруски изготавливают из песчаников. Точильные бруски бывают разные по размеру; их изготавливают так же, как и точило, из глинистого песчаника. Для более тонкой отточки инструмента бруски делают из сланцев (оселки).

Наждачные круги — искусственные точильные камни — приготовляют из порошка наждаца; они тверже, лучше и удобнее, чем точильные камни из природных песчаников.

Опиловка металла. Опиловку металла производят напильниками. При опиловке металла укрепляют в тисках.

Высоту рабочего места для опиловки устанавливают по

росту кузнеца с таким расчетом, чтобы при начальном положении напильника предплечье кузнеца было в горизонтальном положении, а плечевая кость опущена вертикально (рис. 140).

При работе напильником большой палец правой руки укладывают вдоль рукоятки напильника, остальными обхватывают ее снизу так, чтобы конец рукоятки упирался в середину ладони у основания большого пальца. Кисть левой руки кладут на другой конец напильника.

При движении напильника вперед (вперед — рабочее движение, назад — холостое) нажим правой руки должен постепенно увеличиваться, а левой — уменьшаться. Движения напильника должны быть ровными, не порывистыми, и при каждом рабочем движении нужно захватывать всю опиливаемую поверхность; направление напильника при рабочих движениях следует поочередно менять, чтобы получающиеся на плоскости штрихи пересекались между собой под одним углом.

При обучении работе с напильником рекомендуется проводить предварительно ряд тренировочных упражнений на




Рис. 140. Позиция работающего при опиловке

деревянных брусков. Первое упражнение делают на бруске сечением 180×50 мм; бруск в торцевой части опиливают плоским драчевым напильником; скорость — 60 движений в минуту.

По мере усвоения и приобретения навыков по опиловке сечение деревянного бруска постепенно уменьшается в следующей последовательности: 140×50 мм, 110×50 мм, 90×50 мм, 75×50 мм. После тренировочных упражнений на деревянном бруске можно переходить на опиловку железа.

Закалка стали. Отличительное свойство стали — способность закаливаться.

Благодаря этому свойству сталь идет на изготовление таких предметов и инструментов, от которых в работе требуются скобая твердость и упругость.

Твердость стали при закалке зависит от температуры нагрева и охлаждения.

Если сталь нагреть до сварочного жара и быстро охладить в холодной воде, сталь приобретает большую твердость, но будет хрупкой и легко может быть раздроблена в порошок.

Если сталь нагреть до темнобурого каления и охладить, закалки не получится.

Для закалки сталь следует нагревать до красного каления; однако температура нагрева зависит от сорта стали; для сортов твердой стали она должна быть ниже, чем для мягкой стали. Инструментальную сталь, например, надо нагревать только до вишнево-красного каления. Если от закаливаемого предмета требуется не столько твердость, сколько упругость, то его надо нагреть немного выше темнобурого каления.

Для охлаждения нагретой стали могут служить струя холодного воздуха, вода, растворы солей, сало, ртуть и др. Из перечисленных средств лучшим является ртуть, как обладающая наибольшей теплопроводностью, а главное не дающая паров при соприкосновении с нагретым металлом; ртуть употребляют для закалки, главным образом, дорогих инструментов. Прибавление к воде кислот и солей также увеличивает теплопроводность воды и уменьшает образование паров, но вместе с тем вызывает появление ржавчины; для предупреждения ржавчины после закалки предметы опускают в известковый раствор. В кузницах при закалке обычно пользуются водой.

Перед закалкой необходимо определить, каким образом следует погрузить предмет в воду для получения лучших результатов при закалке. Длинные предметы опускают в воду в вертикальном положении при различной толщине — утолщенным концом. Если желают закалить не весь инструмент, а только часть его, например губки у конно-копытных клемщих, то замачивают в воде только закаливаемую часть.

Погрузив в воду закаливаемый предмет, его надо вращать в воде, чтобы вода не нагревалась около предмета, так как в нагретой воде сталь не закаливается.

При постепенном подогревании на медленном огне или над раскаленным железом такая твердо закаленная сталь отпускается, т. е. начинает изменять свой цвет, получая оттенки оранжевый, светлокрасный, фиолетовый, синий (цвета побежалости). Каждому из этих цветов соответствует известная степень твердости стали, а потому ими руководствуются при закалке, смотря по тому, какое назначение имеет закаливаемая сталь.

Таблица цветов побежалости
(по Виноградову, „Технология металлов“)

| | | |
|---|------|------------------------------------|
| Светлосоломенный | 221° | Самая крепкая закалка |
| Овсяно-желтый | 232° | Ноппилки и резцы для металла |
| Темносоломенный | 243° | Инструменты для обработки дерева |
| Совсем темносоломенный | 254° | Инструменты с тонким лезвием |
| Буровато-желтый | 260° | Пружины |
| Желтый, переходящий в пурпуро- вый | 271° | Инструмент со слабой за- калкой |
| Светлопурпуровый | 277° | |
| Темнопурпуровый | 288° | |
| Темносиний | 299° | |
| Светлосиний | 310° | |
| Совсем светлосиний | 321° | |
| Светлосиний с зеленым оттенком | 332° | |

Кузнечно-ковочные инструменты — зубило, конно-копытные клемщи, пробойник и т. п. — закаливают так. Нагретый инструмент погружают концом в воду и затем, вынув из воды, быстро очищают его от окиси напильником и наблюдают за цветом побежалости. Когда требуемый цвет побежалости получится, инструмент погружают в воду для окончательного охлаждения.

При закалке необходимо принять во внимание также состав стали, величину и форму подвергающихся закалке предметов, ибо действие закалочной среды на сталь тем резче, чем выше содержание углерода в стали и чем тоньше предмет.

Для получения хороших результатов при закалке нужно обратить внимание на объем посуды, в которой производят закалку металла. Объем посуды с закалочной средой должен быть достаточным, чтобы температура среды не повышалась в заметной степени, так как с нагреванием среды действие закалки уменьшается.

Большое значение имеет и правильный расчет времени на закалку. Если толстый предмет продержать в закалочной ванне недостаточно, то вначале поверхность его становится твердой, а затем, под влиянием внутренней температуры, отпускается и делается мягкой.

Выделка ручных кузнечных клемщих. Ручные кузнечные клемщи служат для закладывания железа в горн и удержания его во время отковки. Клемщи состоят из двух вращающихся на шарнире половин. Губки клемщих имеют различную форму и величину. Наиболее употребительны клемщи с плоскими и полукруглыми губками.

Клемщи с плоскими губками обычно делают двух образцов: клемщи ручные и клемщи закладочные, или горновые; разница между ними только в размерах — ручные клемщи меньше и короче, чем горновые. Форма рукояток ручных клемщих круглая, толщиной не более 11—12 мм. Длина ручных клемщих — 400 мм, закладочных, горновых — 600—800 мм. Клемщи с полукруглыми губками бывают разных размеров, в зависимости от сечения бруска металла, с которым работает кузнец.

Выделка клемщих производится или из целого куска железа, или же губки отковываются отдельно и затем привариваются к рукояткам. Для выделки клемщих берут брускок железа сечением 24 × 12 мм и длиною 250 мм, нагревают до белого цвета один конец и высаживают его в торец, доводя ширину конца бруска до 26 мм и толщину до 15 мм. На ребре заготовки, отступя на 17—18 мм от высаженного конца, делают зубилом разметку, вторично нагревают этот же конец до светлокрасного цвета, укладывают разметкой на край наковальни со стороны кузнца и вытягивают у основания до толщины 12 мм, к концу до 7 мм, в ширину — до 20 мм (первый заплечик).

Затем по плоской части заготовки против основания первого заплечика делают вторую разметку и протягивают заготовку (с молотобойцем), доводя ширину конца до 30 мм и толщину до 10 мм (второй заплечик). После этого заготовку укладывают на край наковальни с противоположной стороны от кузнеца и протягивают по ребру (третий заплечик). На противоположном ребре размеры заготовки от первого заплечика должны иметь у основания губки клещей 20—21 мм в ширину и 10 мм в толщину. Далее снова нагревают заготовку до белого каления и протягивают рукоятку, начиная от третьего заплечика, на расстояние 120—150 мм (плоская часть), ширину у основания губки 22 мм. Постепенно суживая, его конец доводят до 13 мм и придают ему форму квадрата. Затем углы округляют сначала ручником, а потом в 12-мм обжимке; диаметр рукоятки доводится до 10—11 мм.

Если заготовка остыла, ее нагревают снова до красного цвета и в центре, между первым и третьим заплечиками, пробивают круглым пробойником отверстие для шарнира с последующей оправкой. Шарнир (круглая шпилька), длиною 40—45 мм, толщиною — по диаметру отверстия, вставляют в отверстие в нагретом состоянии; клещи в это время должны быть охлажденными. Заделку шарнира производят легкими ударами ручника, а окончательную отделку — в матрице.

Если после склеивания клещи не открываются свободно, их нагревают докрасна в месте склейки и в горячем виде несколько раз разводят, пока не достигнут их свободного движения.

По окончании выделки клещей губки подгоняют по размеру брусков железа, с которым будут работать клещами.

Выделка конно-копытных клещей (рис. 141). Конно-копытные клещи служат для откусывания отросшего подошвенного края роговой стенки и снимания подковы при расковке; при помощи клещей производят также откусывание подковных гвоздей и отделку барашков при ковке.

Для выделки клещей берут кусок стали сечением 24 × 12 мм, длиною 240 мм, нагревают до светлокрасного цвета один конец и высаживают его в торец, доводя толщину до 16 мм, ширину до 28 мм на протяжении 40 мм. После этого протягивают заготовку по ребру высаженного конца (на 25 мм от конца) и доводят ее в этом месте до 23 мм ширины, 15 мм толщины — у основания и 3—5 мм — в

конце (первый заплечик). После вторичного нагрева — светлокрасного цвета часть заготовки на расстоянии 5—6 мм от первого заплечика к концу (губки) протягивают по плоскости и доводят ширину до 30—32 мм, толщину — до 10 мм (второй заплечик). При производстве этой операции внутренняя поверхность губки должна лежать на наковальне в положении вправо.

Затем вновь нагревают заготовку до светлокрасного цвета и протягивают ее на расстоянии 35 мм от первой засечки и с противоположного ребра (ст первого заплечика), с тем чтобы получилась у основания (рукоятки) ширина 23 мм, толщина — 12 мм (третий заплечик).

Заготовку укладывают на край наковальни третьим заплечиком и ударами ручника в угол второго заплечика изгибают губку назад; далее на роге наковальни с основания первого заплечика продолжают изгибание конца до придания ему формы губки конно-копытных клещей.

Отковку рукояток клещей производят так же, как и при выделке ручных кузнецких клещей.

Выровняв рукоятки, заготовку нагревают и пробивают в центре между первым и третьим заплечиками отверстие для шарнира диаметром 10—12 мм. Шарнир изготавливают из куска стали по диаметру отверстия и длиной 40—45 мм и в нагретом до красного цвета состоянии вставляют в отверстие; сами клещи при этом должны быть остывшими. Отделку шарнира производят на матрице; образуемая при




Рис. 141. Последовательные стадии выделки конно-копытных клещей.

заклеке головка шарнира должна быть диаметром не более 13 мм и высотою 5 мм.

У склеинных клемм края губок должны сходиться вплотную, расстояние между рукоятками клемм должно составлять 70—75 мм, измерение производится от центра рукояток.

После кузнечной работы конно-копытные клеммы подвергают слесарной обработке (опиловке).

Опиловка. Опиловку клемм производят драчевым напильником в тисках. Наружную поверхность губок опиливают полуовалом, а на месте схождения губок выпиливают плоскость размером 25 мм. На краях губок мелким напильником снаружи снимают фаску в 2 мм, а изнутри запиливают на конус в 8 мм. Режущую часть клемм делают острой. По наружному краю полуovala губок острые углы снимают на 0,5 мм, для того чтобы при отделке барашков острыми углами не подсекать гвоздей, не царапать глазури копыта. Кроме того, концы рукояток заравнивают и закругляют напильником.

Закалка. После слесарной обработки конно-копытные клеммы закаливают. Для закалки обе губки нагревают до темнокрасного цвета и следят, чтобы они нагревались равномерно. После нагрева клеммы опускают губками в воду (в разжатом виде). Когда губки охладятся, клеммы вынимают из воды и следят за цветом побежалости, доводя отпуск закаливаемой части до синего цвета. Когда щечки губок примут темный цвет нагрева, клеммы погружают в воду для окончательного их охлаждения. Щечки клемм не закаливают, поэтому замачивать их при закалке, если температура нагрева очень высокая, нельзя.

Твердость закалки губок клемм проверяют личным напильником. Если напильник не забирает стружки, закалка слишком твердая, и губки при работе будут выкрашиваться; если напильник забирает много стружки, закалка недостаточна. При хорошей, нормальной закалке напильник дает небольшой слой стружки.

Выделка дорожника. От бруска стали сечением 28—30 мм отрубают кусок длиною 80 мм, нагревают до светлокрасного цвета и протягивают один конец на конус, доводя толщину его до 23 мм. Затем инструментальным пробойником пробивают отверстие.

В пробитое отверстие вставляют оправку, оттягивают щечки дорожника и оправляют их гладилкой; щечки дол-

жны иметь толщину в 10 мм и ширину в 23—24 мм. Снова нагревают до светлокрасного цвета, намечают гладилкой место для заплечиков и оттягивают заготовку, отступив 10 мм от края отверстия (в сторону рабочего конца). В месте заплечика заготовку доводят у основания до толщины 16 мм и ширини 25 мм, уширяя ее к концу до 26 мм при толщине 9 мм. Длина рабочего конца от нижнего конца отверстия — 53 мм. Затем заготовку снова нагревают, при помощи оправки раздаают отверстие (в длину на 24—25 мм, в ширину на 12—13 мм) и производят отделку головки дорожника.

Центр рабочего конца дорожника должен находиться по прямой линии, проведенной через середину отверстия к центру головки.

Опиловка. Сначала опиливают рабочий конец, оставляя середину его несколько возвышенной; конец запиливают на конус с таким расчетом, чтобы рабочий конец получился с одной стороны полуovalным и выпуклым, а с другой стороны — несколько вогнутым; с краев рабочего конца снимают фаску, после чего драчевым напильником выравнивают ударную поверхность.

Закалка. Закалку дорожника (также зубил и пробойников) производят только в рабочих концах; их нагревают до темнокрасного цвета, опускают в воду на глубину 20—30 мм, с последующим отпуском до синего цвета.

Выделка ручника. Кусок круглой стали диаметром 48 мм и длиною 100 мм нагревают и в центре с помощью инструментального пробойника пробивают отверстие. Пробойник должен иметь конусную рабочую часть размером в конце 14×7 мм и у основания — 17×12 мм. Далее, после нагревания куска стали до светлокрасного цвета, оправляют отверстие инструментальной оправкой, снова нагревают кусок стали до светлокрасного цвета и после оттягивания одного конца на конусе округляют его в обжимке. Затем плоский конец стали выравнивают и оставляют его в полуготовом виде для слесарной обработки. Протягивают другой конец, который затем также округляют в обжимке до диаметра 43 мм, и выковывают выпуклость. Наконец, нагревают весь ручник и оправляют отверстие до 30 мм длины, 22 мм ширины, с последующей раззенникой, чтобы края отверстия не были острыми.

Опиловка. Ручник плотно зажимают в тисках (конец отверстия) и опиливают плоский конец бойка так, что

бы образовалась гладкая, ровная поверхность. Опиловку производят сначала драчевым напильником, а потом личным, для того чтобы на поверхности бойка не оставалось углублений и полос; с краев бойка, с целью их предохранения от заламывания и выкрашивания и для предупреждения засечек при работе, спиливают фаску. Окружность рабочего конца опиливают на высоте не более 20 мм от ударной поверхности. Затем опиливают бухтовальный конец ручника, выравнивая середину и оставляя ее выпуклой (полувалом) на высоту не менее 5 мм. Наконец, на расстоянии не более 20 мм от ударной поверхности отшлифовывают боец личным напильником и опиливают фаску с краев у окружности бойка.

Закалка. У ручника закаливают только бойки. Для этого нагревают весь ручник до темнокрасного цвета и опускают в холодную воду попаременно то одним, то другим концом. В момент охлаждения второго конца на первом следят за цветами побежалости; уловив цвет, требуемый для закалки, быстрым движением повертывают этот конец, погружают в воду и следят за цветом на другом конце; это проделывают несколько раз, пока весь ручник не потеряет цвета нагрева. После этого весь ручник охлаждают. Закалка щечек не производится, во избежание поломки их при работе. После закалки ручник насаживают на рукоятку и заклинивают.




Рис. 142. Последовательные стадии выделки ковочного молотка

Выделка ковочного молотка (рис. 142). Кусок круглой стали сечением 24 мм и длиною 100 мм нагревают до светлокрасного цвета и осаживают посередине, придавая заготовке форму, приближающуюся в сечении к квадрату (30×28 мм). На поверхности заготовки, отступая 34 мм от конца (бойка), пробивают отверстие так же, как у руч-

ника. В отверстие вставляют оправку и отковывают щечки молотка, с последующей отделкой их гладилкой. Щечки должны иметь в ширину 35 мм, в толщину до 4 мм; один конец щечек в сторону насадки удлиняется. При протягивании щечек одновременно оправляют и отверстие, которое доводят в длину до 25 мм, в ширину до 13 мм.

Затем заготовку нагревают, протягивают на наковальне и делают конец бойка длиной в 40 мм, толщиной в 25 мм. Отковку бойка производят при помощи 24—25-мм обжимки. Размер бойка должен быть у основания 23—24 мм, к концу — до 24—25 мм.

Противоположный бойку конец нагревают, протягивают и доводят у основания до 20×17 мм, к концу — до 15—10 мм; эту операцию производят на 24-мм нижнике при помощи гладилки, благодаря чему одна поверхность получает выпуклую форму, другая — ровную. Нагревая снова конец, прорубают зубилом прорезь шириной у основания до 6 мм.

Для загибания рожков в отверстие молотка вставляют длинную конусную инструментальную оправку, укладывают конец ее на край лица наковальни со стороны работающего так, чтобы заготовка молотка плотно прикасалась к боковой поверхности наковальни, и ударом ручника по направлению к себе пригибают рожки. Затем укладывают молоток наружной стороной на заплечик наковальни и легкими ударами кувалды по зубилу расправляют прорезь; не вынимая зубила из прорези, выравнивают рожки с боковой поверхности. Наконец, молоток снова нагревают до темнокрасного цвета, исправляют неровности и дают медленно остить.

Опиловка. Молоток зажимают в тисках и опиливают боец до признака темно-ровной и гладкой поверхности. С краев бойки снимают небольшую фаску, чтобы при работе молотком не изранять роговой стенки копыта; рожки молотка с верхней поверхности округляют, а концы рожков с нижней поверхности делают конусными. Мелким напильником опиливают прорезь рожков и щечки молотка, делая их ровными и гладкими.

Закалка. У ковочного молотка закаливают только бойки. Последний нагревают до темнокрасного цвета и охлаждают в воде, с отпуском до синего цвета.

После закалки молоток насаживают на рукоятку и залипивают.

ТАБЛИЦЫ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ КУЗНЕЧНО-КОВОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ¹

Таблица основных размеров ручных клемщей

| Наименование размеров | Размеры в мм | Допуск в мм |
|--|--------------|-------------|
| Длина клемщей | 400 | ± 2 |
| Длина губок | 30 | ± 2 |
| Толщина губок у 1-заплечника | 12 | ± 2 |
| Толщина в концах губок | 7 | ± 1 |
| Ширина губок | 21 | ± 2 |
| Расстояние между 1-м и 3-м заплечиками | 32 | ± 2 |
| Ширина заплечиков | 32 | ± 2 |
| Толщина заплечиков | 10 | ± 1 |
| Плоская часть рукоятки—длина | 150 | ± 2 |
| Плоская часть рукоятки—длина | 11 | ± 2 |
| Ширина у 3-го заплечика к концу постепенно суживается до | 20 | ± 1 |
| Круглая часть рукоятки | 236 | ± 1 |
| Диаметр у плоской части | 13 | ± 1 |
| Диаметр у конца | 12 | ± 1 |
| Диаметр отверстия для шарнира | 10 | ± 1 |
| Длина шарнира заклепки | 40 | ± 1 |
| Головка заклепки—ширина | 13 | ± 1 |
| Головка заклепки—высота | 6 | ± 1 |
| Расстояние между губками в сжатом виде у основания | 12 | ± 1 |
| Расстояние между губками в сжатом виде в концах | 6 | ± 1 |
| Вес клемщей (в граммах) | 900 | ± 5% |

¹ Размеры кузничных и ковочных инструментов, указанные в таблицах, приняты в Ленинградской школе ковочных инструментов.

Выделка копытного ножа (рис. 143). От бруска стали сечением 20×5 мм отрубают кусок длиною 110—115 мм, нагревают до светлокрасного цвета и изготавливают полуфабрикат ножа. При выделке ножа основная работа состоит в слесарной обработке.

Опиловка. Зажав заготовку ножа в тиски, сначала опиливают ребра, после чего опиливают нижнюю поверхность, делая ее ровной и гладкой; затем прикрепляют через пробитые отверстия к деревянной доске и зажимают в тисках. Верхнюю поверхность опиливают конусно, доводя края до острия, но не оттачивая их окончательно, в противном случае закалка будет затруднена, и нож может согнуться.




Рис. 145. Последовательные стадии выделки копытного ножа.

Опиловку краев режущей части производят в такой последовательности: сначала опиливают нижний, более удлиненный край, а потом верхний. Рабочий конец ножа со стороны краев закругляют, а со стороны плоскости спиливают на конус. После опиловки конец ножа нагревают, загибают и закаливают.

Закалка. Нож нагревают до темнокрасного цвета, быстро опускают ребром в воду и держат до полного остывания. Затем нож вынимают из воды, обтирают досуха, смазывают маслом и держат над огнем, пока масло не сгорит; после этого нож снова замачивают в воде до окончательного охлаждения.

При таком способе закалки сталь становится эластичной и упругой. После закалки нож насаживают на рукоятку.

Таблица основных размеров ручника

| Наименование размеров | Размер в мм | Допуск в мм |
|---|-------------|-------------|
| Длина ручника | 120 | ± 2 |
| Диаметр концов | 42 | ± 1 |
| Расстояние от концов бойка до отверстия для посадки | 45 | ± 1 |
| Длина отверстия | 30 | ± 1 |
| Ширина отверстия | 22 | ± 1 |
| Толщина ручника вдоль насадки | 44 | ± 3 |
| Толщина поперек насадки | 60 | ± 3 |
| Длина рукоятки | 400 | ± 2 |
| Толщина рукоятки в середине | 27 | ± 1 |
| Ширина рукоятки | 32 | ± 1 |
| Толщина рукоятки в конце | 31 | ± 2 |
| Ширина рукоятки в конце | 35 | ± 1 |
| Вес ручника (в граммах) | 1 450 | ± 5% |

Таблица размеров ковочных кистей

| Наименование размеров | Размер в мм |
|---|-------------|
| Длина кистей | 370 |
| Ширина рукоятки у 3-го заплечика | 20 |
| Ширина заплечика поперек шарнира | 30 |
| Толщина губки у основания | 13 |
| Толщина губки в середине | 11 |
| Ширина между губками в сжатом виде (между внутренними краями губок) | 38 |
| То же между наружными краями | 60 |
| Высота губки от середины шарнира | 50 |
| Длина плоской части рукоятки | 120 |
| Диаметр рукоятки в конце | 12 |
| Расстояние между концами рукояток в готовом виде—сжатом | 50 |
| Развод губок | 60 |
| Ширина губок | 22 |
| Вес кистей (в граммах) | 1 000 |

Примечание. Во всех измерениях допуски—плюс и минус единица.

Таблица размеров ковочного молотка

| Наименование размеров | Размер в мм |
|---|-------------|
| Длина молотка | 115 |
| Диаметр бойка у основания | 24 |
| Диаметр бойка в конце | 26 |
| Длина бойка | 37 |
| Расстояние от заплечика бойка до края отверстия | 5 |
| Длина отверстия | 28 |
| Ширина отверстия | 17 |
| Толщина шеек | 4 |
| Высота шеек | 37 |
| Ширина шеек | 37 |
| Расстояние от ручки до конца рогов | 45 |
| Толщина рогов у засечек | 15 |
| Толщина рогов у основания рогов | 15 |
| Толщина рогов у конца рогов | 8 |
| Ширина рогов с прорезью (между наружными краями) | 21 |
| Длина прорези | 40 |
| Длина рукоятки молотка | 350 |
| Ширина рукоятки в начале от отверстия без планок | 26 |
| Толщина рукоятки в начале от отверстия без планок | 21 |
| Ширина в середине рукоятки | 30 |
| Толщина в середине рукоятки | 23 |
| Ширина в конце рукоятки | 33 |
| Толщина в конце рукоятки | 22 |
| Длина пластины | 125 |
| Ширина пластины в молотке | 12 |
| Ширина пластины на ручке | 15 |
| Толщина пластины по всей длине | 1 |
| Засечки сверху | 5 |
| Отверстие для заклепок (диаметр) | 3 |
| Расстояние от молотка до 1-й заклепки | 40 |
| Расстояние от 1-й заклепки до 2-й заклепки | 45 |
| Расстояние от 2-й заклепки до конца | 15 |
| Вес молотка с насадкой (в граммах) | 530 |

Примечание. Во всех измерениях допуски—плюс и минус единица.

Таблица основных размеров дорожника

| Наименование размеров | Размер в мм | Допуск в мм |
|--|----------------|----------------|
| Длина дорожки | 120 | ± 2 |
| Расстояние от конца головки до верхнего края отверстия | 45 | 1 ± 1 |
| Длина рабочего края от нижнего края отверстия | 53 | 1 ± 1 |
| Длина рабочего конца от заплечика | 40 | 1 ± 1 |
| Длина отверстия | 2 | 1 ± 1 |
| Ширина отверстия | 14 | 1 ± 1 |
| Ширина дорожника вдоль отверстия | 27 | 1,5 ± 1,5 |
| Толщина в головке квадрата | 20 | 2 ± 2 |
| Толщина рабочего конца у основания | 15 | 1 ± 1 |
| Толщина рабочего конца | 8 | 4 ± 4 |
| Ширина рабочего конца у основания | 23 | 1 ± 1 |
| Толщина щечек | 8 | 1 ± 1 |
| Толщина дорожника поперек отверстия | 30 | 1 ± 1 |
| Вес дорожника (в граммах) | 500 | — |

Таблица размеров копытного ножа

| Наименование размеров | Размер в мм |
|---|----------------|
| Длина ножа с рукояткой | 215 |
| Длина от рукоятки | 89 |
| Длина ножа, нижнее лезвие | 79 |
| Длина ножа, верхнее лезвие | 38 |
| Ширина ножа у ручки | 21 |
| Ширина в конце | 15 |
| Длина ручки ножа | 126 |
| Ширина ручки ножа | 21 |
| Ширина в конце | 33 |
| Толщина ручки ножа в конце | 17 × 22 |
| Длина прорези на ручке | 65 |
| Изгиб лезвия на расстоянии 45 мм от ручки | 5 |
| Загиб на конце лезвия (длина) | 5 |
| Расстояние от первой заклепки от начала ручки | 20 |
| Расстояние до 2-й заклепки от начала ручки | 30 |
| Расстояние от 2-й заклепки до конца ручки | 76 |
| Толщина ножа у ручки | 3 |
| Толщина в середине | 2 |
| Толщина в конце | 1,5 |
| Высота ручки на конце от нижнего края | 42 |
| Вес ножа с ручкой (в граммах) | 100 |

Примечание. Во всех измерениях допуски—плюс и минус единицы.