

А. М. Шехтман

Газодинамические
функции
реальных газов

СПРАВОЧНИК

ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ

А. М. Шехтман

Газодинамические
функции
реальных газов

СПРАВОЧНИК

Согласовано с Государственной службой
стандартных справочных данных



МОСКВА·ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ·1988

ББК 31.31
Ш54
УДК 533.1+536.23 (035.5)

Р е ц е н з е н т Г. А. Спиридонов

Ш 2303010000-015 208-88
051(01)-88

ISBN 5-283-00011-7

© Энергоа-

*Тамаре Григорьевне
Котовой,
жене и другу,
посвящаю*

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящее время получили широкое развитие различного рода энергетические установки, работающие при высоких давлениях и низких температурах газа. Так, в авиационных газотурбинных двигателях давление газа достигает 50 бар, в выпускаемых серийно компрессорах — 200, 320 и 400 бар; налаживается выпуск компрессоров на 1000 бар и более. В скважинах и системах природного газа давление доходит до 150—200 бар. В космических задачах, связанных с атмосферой Венеры, мы встречаемся с давлением выше 150 бар. В паросиловых установках современных ТЭЦ давление пара достигает 240 бар; в газодинамических установках и аппаратах для различных исследований давление газа часто превышает 200 бар и иногда достигает 1000 бар, температуры снижаются до 100 К и ниже. Получили развитие турбокомпрессорные холодильные установки с низкой температурой газа. В атомных установках применяются высокие давления и низкие температуры газа.

Существующие уравнения газовой динамики и таблицы газодинамических функций предназначены для решения задач по течению газа в узком диапазоне давлений и температур.

Назрела необходимость в развитии механики реального газа и создания таблиц газодинамических функций для решения задач по течению различных газов в широком диапазоне давлений и температур. Данная работа является первым шагом в этом направлении.

При исследовании возможности интегрирования дифференциальных уравнений термодинамики с помощью уравнений состояния различных газов, составленных на основе существующих экспериментальных данных по теплофизическими свойствам, найдено выражение показателя изоэнтропы, значение которого слабо меняется в широком диапазоне давлений и температур однофазной области одно-, двух- и многоатомных газов.

Новое выражение показателя изоэнтропы позволило интегрировать дифференциальное уравнение термодинамики и получить основные соотношения одномерного изоэнтропного течения реального газа, достаточно простые по своей структуре и аналогичные соответствующим уравнениям динамики идеального газа.

В книге приведены краткие выводы полученных соотношений и входящие в них данные для девяти широко распространенных газов.

Теоретические результаты позволили на основе современных данных по термодинамическим свойствам рассчитать для этих газов газодинамические функции в широком диапазоне параметров.

Полученные истинные значения газодинамических функций, например, для воздуха существенно отличаются от известных значений газодинамических функций для идеального газа (разница достигает 50 %).

В работе в качестве единицы давления выбран бар, поскольку он является удобным по значению величины и позволяет сопоставить полученные функции реального газа с широко распространенными таблицами газодинамических функций идеального газа.

Числовые значения газодинамических и термодинамических функций, приведенные в справочнике, в соответствии с ГОСТ 8.310-78 относятся к категории информационных справочных данных.

Работу по составлению программы на языке Фортран, ее отладке и вычислению всех функций девяти газов, рассматриваемых в справочнике, выполнила Г. А. Котова, за что приношу ей глубокую благодарность.

Искреннюю признательность выражаю чл.-корр. АН СССР А. П. Ваничеву, чл.-корр. АН СССР В. М. Иевлеву, проф. Э. Э. Шпильрайну, проф. Г. Н. Абрамовичу и рецензенту канд. техн. наук Г. А. Спиридонову за ценные советы по содержанию рукописи.

Все замечания просьба присыпать по адресу: 113114, Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10, Энергоатомиздат.

Автор

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- $c_p(c_{p0})$ — изобарная теплоемкость (при давлении, близком к нулю)
 c_v — изохорная теплоемкость
 k_u — показатель изоэнтропы идеального газа
 $T(T_0)$ — температура газа *
 $p(p_0)$ — давление
 $\rho(\rho_0)$ — плотность
 $h(h_0)$ — энталпия
 v — удельный объем
 R — газовая постоянная
 u — внутренняя энергия
 s — энтропия
 η — коэффициент скорости звука
 $z(z_0)$ — коэффициент сжимаемости
 $\kappa(\kappa_0)$ — показатель изоэнтропы реального газа
 $\alpha(\alpha_0)$ — коэффициент энталпии
 $\beta(\beta_0)$ — термодинамическая функция
 w — скорость течения газа
 $a(a_0)$ — скорость звука
- T_{kp} , p_{kp} , ρ_{kp} — критические соответственно температура, давление, плотность
 ω — относительная плотность
- $h^0(T)$ — энталпия при давлении, близком к нулю
 μ — молекулярная масса
 q — приведенный расход
 G — расход газа
 G_* — сверхзвуковой расход газа
 m — коэффициент расхода газа
 λ — относительная скорость
 M — число Маха
 F — сечение струи газа
 g — ускорение свободного падения
- τ , π , ε — отношение соответственно температур, давлений, плотностей
 a_* — критическая скорость течения газа
- T_* , p_* , ρ_* , z_* , κ_* , α_* , β_* — параметры газа при критической скорости течения

* Все величины с индексом «ноль» — при торможении

ВВЕДЕНИЕ

Уравнения газовой динамики, справедливые для идеального газа [1], основаны на уравнении Клапейрона, а также на том, что теплоемкости c_p и c_v принимаются независимыми от давления, при этом энтальпия и внутренняя энергия зависят только от температуры; значения c_p и c_v , а следовательно, и отношение c_p/c_v в данном интервале температур приближенно заменяются их средними значениями.

Широко применяется на практике расчет газовых течений с использованием таблиц газодинамических функций, позволяющих упростить решение основных уравнений, ясно представить связи между параметрами и значительно сократить объем вычислительной работы (подробное обоснование применения таблиц газодинамических функций см. [2], 233).

Уравнения газовой динамики и таблицы газодинамических функций идеального газа обеспечивают достаточную точность расчетов течений газа лишь в области невысоких давлений (например, для воздуха до 10 бар) и относительно высоких температур (для воздуха — выше 240 К).

В широком диапазоне давлений и температур однофазной области газов уравнение Клапейрона становится неточным.

Согласно механико-статистической теории, общее уравнение состояния газов имеет вид [3]

$$pv = RT \left(1 + \sum_{v=1}^{\infty} \frac{B_v(T)}{v^v} \right), \quad (\text{B.1})$$

где величины $B_v(T)$ зависят только от температуры, учитывают взаимодействия между молекулами и называются виримальными коэффициентами.

Первым приближением выражения (B.1) является уравнение Ван-дер-Ваальса:

$$p = \frac{RT}{v - b} - \frac{a}{v^2}, \quad (\text{B.2})$$

где a/v^2 — внутреннее давление, обусловленное силами притяжения между молекулами, b — поправка на собственный объем молекул, учитывающая действие сил отталкивания между молекулами.

Коэффициент сжимаемости

$$z = 1 + \sum_{v=1}^{\infty} \frac{B_v(T)}{v^v} \quad (\text{B.3})$$

Коэффициент сжимаемости и отношение теплоемкостей для разных газов

Газ	T , К	P , бар	z	c_p/c_v
Гелий [4]	2,2—1500	0,1—1000	0,0138—10,5926	1,0169—9,7823
Азот [5]	65—1300	1—1000	0,0056—4,3026	1,3145—29,57
Метан [6]	100—1000	1—1000	0,0041—3,5154	1,1291—12,8625

во всей однофазной области газов претерпевает значительные изменения; становятся зависимыми как от температуры, так и от давления теплоемкости c_p , c_v , отношение c_p/c_v , энталпия и внутренняя энергия (см. таблицу).

Большие изменения z и c_p/c_v в широком диапазоне давлений и температур одно-, двух- и многоатомных газов не позволяют применять (без необходимых поправок) уравнения газовой динамики и таблицы газодинамических функций идеального газа для точных расчетов течений реальных газов.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

НЕКОТОРЫЕ СООТНОШЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ РЕАЛЬНОГО ГАЗА

Дифференциальное уравнение термодинамики в переменных T, ρ

$$dq = c_v dT - \frac{T}{\rho^2} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho d\rho \quad (1.1)$$

для изоэнтропного процесса приобретает вид

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \rho} \right)_s = \frac{T}{\rho^2 c_v} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho. \quad (1.2)$$

Введем обозначение [7]:

$$\kappa = 1 + \frac{z}{\rho c_v \eta} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho, \quad (1.3)$$

где

$$\eta = [\partial(z\rho)/\partial\rho]_s, \quad (1.4)$$

$$z = p/R\rho T. \quad (1.5)$$

Из (1.2) и (1.3) получаем дифференциальное уравнение изоэнтропы реального газа в переменных $T, z\rho$:

$$[\partial T/\partial(z\rho)]_s = (\kappa - 1)T/z\rho. \quad (1.6)$$

Используя (1.5) в дифференциальной форме, получаем из (1.6) дифференциальное уравнение изоэнтропы в переменных $p, z\rho$

$$[\partial p/\partial(z\rho)]_s = \kappa p/z\rho. \quad (1.7)$$

Из (1.6) и (1.7) получаем выражение в переменных T, ρ

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \rho} \right)_s = \frac{\kappa - 1}{\kappa} \frac{T}{p}. \quad (1.8)$$

Заметим, что с помощью известных соотношений термодинамики

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_s = \frac{c_p}{c_v} \left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T; \quad \left(\frac{\partial T}{\partial v} \right)_s = - \frac{T}{c_v} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho,$$

и (1.4), (1.5) можно обозначение (1.3) преобразовать к виду

$$\kappa = \frac{1}{1 - \frac{p}{c_p} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p}. \quad (1.3a)$$

Выражение (1.3а) позволяет получить уравнение (1.8) непосредственно из уравнения термодинамики в переменных T, ρ :

$$dq = c_p dT - T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p dp.$$

Рис. 1.1. Зависимости величин κ , $k_{\text{и}}$ и k от давления при изотерме $T = 280$ К для азота





Рис. 1.2. Зависимости величин κ , $k_{\text{и}}$ и k от температуры при изобаре $p = 100$ бар для азота

Вычисления на основе данных по термодинамическим свойствам гелия, азота и метана, приводимых в [4, 5, 6], показали, что как для одноатомного, так и для двух- и многоатомного газов величина κ весьма слабо изменяется в широком диапазоне давлений и температур однофазной области.

В литературе [8] встречается другое выражение показателя изоэнтропы:

$$k = \frac{\rho}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_s. \quad (1.9)$$

Сравнительные данные для k в указанных выше формулах для κ и k приведены в таблице и на рис. 1.1 и 1.2 [4, 5, 6] для гелия, азота, метана.

Столь сильные изменения величины k по давлению и температуре не позволяют считать ее константой даже в малых интервалах параметров. К тому же выражение (1.9) не позволяет получить уравнение изоэнтропы во всех вариантах параметров T , ρ , p , а лишь в переменных p , $\rho(p, v)$.

Как видно, введенный показатель изоэнтропы (1.3) обладает большими преимуществами. Слабое изменение величины κ по давлению и температуре позволяет считать ее константой в довольно больших интервалах параметров. В результате интегрирования уравнений (1.6), (1.7) и (1.8) получаем выражения изо-

Показатели изоэнтропы

Газ	$T, \text{ К}$	$p, \text{ бар}$	κ	k
Гелий [4]	20—1500	1—1000	1.5145—1.6739	1.67—4.57
Азот [5]	130—1300	1—1000	1.3198—1.4359	1.31—13.26
Метан [6]	140—600	1—1000	1.1887—1.3899	1.19—374.95

энтропы реального газа во всех вариантах параметров T , $z\rho$, ρ .

$$T/T_1 = (z\rho)^{x-1}/(z_1\rho_1)^{x-1}; \quad (1.10)$$

$$\rho/\rho_1 = (z\rho)^x/(z_1\rho_1)^x; \quad (1.11)$$

$$T/T_1 = \rho^{\frac{x-1}{x}}/p_1^{\frac{x-1}{x}}. \quad (1.12)$$

Выражения (1.10), (1.11) и (1.12) связаны между собой соотношением (1.5), подобно тому, как уравнения изоэнтропы идеального газа — уравнением Клапейрона.

Введенный параметр $z\rho$, как видно, оказался весьма удобным, он выражается через T и ρ простой формулой:

$$z\rho = \rho/RT.$$

Параметр ρ для формул Пуассона реального газа, наоборот, неудобен; через T и ρ он выражается сложной неявной функцией, индивидуальной для каждого газа:

$$\rho/R\rho T = z(\rho, T).$$

Используя (1.5) и (1.7), можно выражение (1.4) преобразовать к виду

$$\eta = \frac{1}{\kappa RT} \left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_s, \quad (1.13)$$

откуда получаем формулу скорости звука для реального газа

$$a = \sqrt{\eta \kappa RT}. \quad (1.14)$$

Заметим, что при $z=1$: выражение (1.5) приобретает вид уравнения Клапейрона, обозначение (1.3) преобразуется в показатель изоэнтропы идеального газа $k_u = c_p/c_v$, выражения (1.10), (1.11), (1.12) и (1.14) приводятся к уравнениям Пуассона и формуле скорости звука идеального газа.

Выражение скорости звука [3]:

$$V_{\eta \kappa RT} = \sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_T \frac{c_p}{c_v}}, \quad (1.15)$$

позволяет получить пригодные для вычислений формулы:

$$\eta = \frac{1}{RT} \left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_T \frac{c_p}{c_v} - \frac{z}{\rho c_v} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho; \quad (1.16)$$

$$\kappa = \frac{1}{RT\eta} \left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_T \frac{c_p}{c_v}. \quad (1.17)$$

Входящие в формулы (1.16) и (1.17) частные производные и теплоемкости можно вычислить для данного газа на основе термического уравнения состояния в квазивириальной форме [4, 5, 6 и 9]

$$z = 1 + \sum_{i=1}^r \sum_{l=0}^{i-1} b_{il} \omega^l \theta^i; \quad \omega = \frac{\rho}{\rho_{kp}}; \quad \theta = \frac{T_{kp}}{T}, \quad (1.18)$$

по формулам (см. [10]):

$$\left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_T = RT \left[z + \omega \left(\frac{\partial z}{\partial \omega} \right)_\theta \right]; \quad (1.19)$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho = R\rho \left[z - \theta \left(\frac{\partial z}{\partial \theta} \right)_\omega \right]; \quad (1.20)$$

$$c_v = c_{p0} - R - R\theta^2 \int_0^\omega \left(\frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} \right)_\omega \frac{d\omega}{\omega}; \quad (1.21)$$

$$c_p = c_v + \frac{T}{\rho^2} \frac{(\partial p/\partial T)^2}{(\partial p/\partial \rho)_T}. \quad (1.22)$$

Значения c_{p0} можно брать по справочным данным [11].

В настоящее время издана литература, в которой приводятся термодинамические свойства наиболее распространенных газов в широком диапазоне давлений и температур. При наличии в таблицах термодинамических свойств данных по изобарной теплоемкости c_p и приведенному коэффициенту объемного расширения $\tilde{\alpha} = \frac{T}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p$ (например, [4]) значение χ легко рассчитывается по формуле (1.3а), которая в этом случае принимает вид

$$\chi = \frac{1}{1 - \frac{p}{c_p \theta T} \tilde{\alpha}}. \quad (1.23)$$

При отсутствии данных по коэффициенту объемного расширения и наличия данных по скорости звука a , изобарной и изохорной теплоемкости c_p и c_v величина χ выражается формулой

$$\chi = \frac{1}{1 - \frac{a}{c_p} \sqrt{\frac{c_p - c_v}{T} \frac{c_v}{c_p}}}, \quad (1.24)$$

получаемой из (1.3а) при помощи известных [3] соотношений:

$$c_v = c_p + T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p \left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)_T^{-1}; \quad (1.25)$$

$$a^2 = -p^2 \frac{c_p}{c_v} \left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)_T. \quad (1.26)$$

Выражение частной производной энталпии имеет вид

$$\left(\frac{\partial h}{\partial v} \right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v + v \left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T. \quad (1.27)$$

Интегрирование его при $T = \text{const}$ приводит к уравнению

$$h = h^0(T) + \int_{\infty}^v \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v + v \left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T \right] dv. \quad (1.28)$$

Используя (1.18) и (1.20), получаем известное выражение [10]:

$$h = h^0(T) - RT + RTz + RT \kappa_p \int_0^\omega \left(\frac{\partial z}{\partial \theta} \right)_\omega \frac{d\omega}{\omega}. \quad (1.29)$$

Значения $h^0(T)$ можно брать по данным [11].

Удобно представить выражение энталпии для реального газа в следующем виде:

$$h = aRT. \quad (1.30)$$

Коэффициент

$$\alpha = \frac{h^0(T)}{RT} + z - 1 + \theta \int_0^\omega \left(\frac{\partial z}{\partial \theta} \right)_\omega \frac{d\omega}{\omega} \quad (1.31)$$

может быть рассчитан для данного газа при помощи его индивидуального уравнения состояния вида (1.18).

В таблицах термодинамических свойств газов обычно приводятся данные по энталпии. В этом случае коэффициент a вычисляется по формуле

$$a = h/RT. \quad (1.32)$$

Выражение внутренней энергии для реального газа получаем на основе уравнений (1.5) и (1.26) в следующем виде:

$$u = h - p/\rho = aRT - zRT = (a - z)RT. \quad (1.33)$$

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ИЗОЭНТРОПНОГО ТЕЧЕНИЯ РЕАЛЬНОГО ГАЗА

Введем безразмерную термодинамическую функцию [12]

$$\beta = \frac{2a}{\gamma \kappa} = 2h/a^2. \quad (2.1)$$

Тогда из (1.30) и (2.1) имеем

$$h = \int_0^p dp/\rho - aRT = \beta a^2/2. \quad (2.2)$$

На основе уравнения энергии изоэнтропного течения газа

$$d(w^2)/2 + dp/\rho = d(w^2)/2 + dh = 0 \quad (2.3)$$

и выражения (2.2) получаем

$$\frac{w^2}{2} + \int_0^p \frac{dp}{\rho} = \frac{w^2}{2} + \beta \frac{a^2}{2} = \frac{w^2}{2} + aRT = \text{const} \quad (2.4)$$

— уравнение Бернулли — Сен-Венана для реального газа.

При полном торможении газовой струи имеем:

$$w^2/2 + aRT = h_0 = a_0RT_0 = \beta_0 a_0^2/2 = \text{const}. \quad (2.5)$$

При критической скорости $w = a = a_*$ получаем

$$h_0 = (1 + \beta_*) a_*^2/2 = a_0RT_0 = \beta_0 a_0^2/2, \quad (2.6)$$

откуда

$$a_* = \sqrt{\frac{2a_0}{1 + \beta_*}} RT_0 = a_0 \sqrt{\frac{\beta_0}{1 + \beta_*}}. \quad (2.7)$$

Из уравнений (2.2) и (2.6) можно получить другое выражение энталпии:

$$h = h_0 - w^2/2 = (1 + \beta_*) a_*^2/2 - w^2/2. \quad (2.8)$$

Введя выражение относительной скорости

$$\lambda = w/a_*, \quad (2.9)$$

из уравнений (2.2), (2.6) и (2.8) имеем

$$h/h_0 = aT/a_0T_0 = 1 - \lambda^2/(1 + \beta_*), \quad (2.10)$$

откуда

$$\tau = \frac{T}{T_0} = \frac{a_0}{a} \left(1 - \frac{\lambda^2}{1 + \beta_*} \right). \quad (2.11)$$

Введем число Маха

$$M = w/a. \quad (2.12)$$

Тогда из уравнений (2.4) и (2.6) имеем

$$1 + \beta/M^2 = (1 + \beta_*)/\lambda^2 \quad (2.13)$$

и, следовательно,

$$1/\pi = T_0/T = \alpha \left(1 + \frac{M^2}{\beta} \right) / \alpha_0; \quad (2.14)$$

$$h_0/h = 1 + M^2/\beta; \quad (2.15)$$

$$M = \lambda \sqrt{\frac{\beta}{1 + \beta_* - \lambda^2}}; \quad (2.16)$$

$$\lambda = M \sqrt{\frac{1 + \beta_*}{\beta + M^2}}. \quad (2.17)$$

Из уравнений (2.11) с помощью уравнений изоэнтропы (1.11) и (1.12) получаем:

$$\pi = \frac{p}{p_0} = \left[\frac{\alpha_0}{\alpha} \left(1 - \frac{\lambda^2}{1 + \beta_*} \right) \right]^{x/(x-1)}; \quad (2.18)$$

$$\epsilon = \frac{\rho}{\rho_0} = \frac{z_0}{z} \left[\frac{\alpha_0}{\alpha} \left(1 - \frac{\lambda^2}{1 + \beta_*} \right) \right]^{1/(x-1)}. \quad (2.19)$$

При истечении в пустоту: $p=0$; $\rho=0$; $T=0$ и, следовательно,

$$\lambda_{\max} = \sqrt{1 + \beta_*}; \quad (2.20)$$

$$w_{\max} = a_* \sqrt{1 + \beta_*}. \quad (2.21)$$

При использовании числа M удобно выражать обратное отношение:

$$\frac{1}{\pi} = \frac{p_0}{p} = \left[\frac{\alpha}{\alpha_0} \left(1 + \frac{M^2}{\beta} \right) \right]^{x/(x-1)}; \quad (2.22)$$

$$\frac{1}{\epsilon} = \frac{\rho_0}{\rho} = \frac{z}{z_0} \left[\frac{\alpha}{\alpha_0} \left(1 + \frac{M^2}{\beta} \right) \right]^{1/(x-1)}. \quad (2.23)$$

Из уравнений (2.11), (2.22) и (2.23) при $\lambda=1$ получаем выражения для критических параметров:

$$T_* = \frac{\alpha_0}{\alpha_*} \frac{\beta_*}{1 + \beta_*} T_0; \quad (2.24)$$

$$p_* = \left(\frac{\alpha_0}{\alpha_*} \frac{\beta_*}{1 + \beta_*} \right)^{x/(x-1)} p_0; \quad (2.25)$$

$$\rho_* = \frac{z_0}{z_*} \left(\frac{\alpha_0}{\alpha_*} \frac{\beta_*}{1 + \beta_*} \right)^{1/(x-1)} \rho_0. \quad (2.26)$$

Используя уравнения (2.17), (2.19) и (2.26), получаем выражение приведенного расхода

$$q = \frac{\rho \omega}{\rho_* w_*} = \frac{z_*}{z} \left[\frac{\alpha_*}{\alpha} \frac{1 + \beta_* - \lambda^2}{\beta_*} \right]^{1/(x-1)} \lambda = \\ = \frac{z_*}{z} \left(\frac{\alpha_* \beta}{\alpha \beta_*} \right)^{1/(x-1)} M \left(\frac{1 + \beta_*}{M^2 + \beta} \right)^{(x+1)/2(x-1)}. \quad (2.27)$$

Таблица 2.1. Уравнения динамики реального и идеального газов

Наименование	Реальный	Идеальный
Уравнение состояния	$p/R_p T = z(\rho, T)$	$p/R_p T = 1$
Показатель изоэнтропы	$z = 1 + \frac{2}{\rho c_v} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_p / \left[\left \frac{\partial (z\rho)}{\partial \rho} \right _s \right] =$ $= 1 / \left[1 - \frac{p}{c_v} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_p \right]$	$k_u = c_p/c_v$
Уравнения изоэнтропы	$p/(z\rho)^z = p_1/(z_1\rho_1)^{z_1}$ $T/(z\rho)^{z-1} = T_1/(z_1\rho_1)^{z-1}$ $T^z/p^{z-1} = T_1^z/p_1^{z-1}$ $a = \sqrt{\left[\left \frac{\partial (z\rho)}{\partial \rho} \right _s \right] zRT}$	$p/\rho^{k_u} = p_1/\rho_1^{k_u}$ $T/\rho^{k_u-1} = T_1/\rho_1^{k_u-1}$ $T^{k_u}/p^{k_u-1} = T_1^{k_u}/p_1^{k_u-1}$ $a = \sqrt{k_u RT}$
Скорость звука	$h = aRT$	
Энтальпия		$h = \int_{T_1}^{T_2} c_p dT \approx c_{pcp}(T_2 - T_1); c_{pcp} = (c_{p1} + c_{p2})/2$
Внутренняя энергия	$u = (\alpha - z)RT$	$u = \int_{T_1}^{T_2} c_v dT$
Уравнение Бернулли — Сен-Венана	$\frac{w^2}{2} + \int_0^p \frac{dp}{\rho} = \frac{w^2}{2} + \beta \frac{a^2}{2} = \frac{w^2}{2} + \alpha RT = \text{const}$	$\frac{w^2}{2} + \int_0^p \frac{dp}{\rho} = \frac{w^2}{2} + \frac{a^2}{k_u - 1} = \frac{w^2}{2} + \int c_p dT = \text{const}$
Критическая скорость	$a_* = \sqrt{\frac{2\alpha_0}{1 + \beta_*}} RT_0 = a_0 \sqrt{\frac{\beta_0}{1 + \beta_*}}$	$a_* = \sqrt{\frac{2k_u}{k_u + 1}} RT_0 = a_0 \sqrt{\frac{2}{k_u + 1}}$

Наименование	Реальный	Идеальный
Отношение в зависимости от λ :		
температур	$\frac{T}{T_0} = \frac{\alpha_0}{\alpha} \left(1 - \frac{\lambda^2}{1 + \beta_*} \right)$	$\frac{T}{T_0} = 1 - \frac{k_u - 1}{k_u + 1} \lambda^2$
давлений	$\frac{p}{p_0} = \left[\frac{\alpha_0}{\alpha} \left(1 - \frac{\lambda^2}{1 + \beta_*} \right) \right]^{x/(x-1)}$	$\frac{p}{p_0} = \left[1 - \frac{k_u - 1}{k_u + 1} \lambda^2 \right]^{k_u/(k_u-1)}$
плотностей	$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{z_0}{z} \left[\frac{\alpha_0}{\alpha} \left(1 - \frac{\lambda^2}{1 + \beta_*} \right) \right]^{1/(x-1)}$	$\frac{\rho}{\rho_0} = \left[1 - \frac{k_u - 1}{k_u + 1} \lambda^2 \right]^{1/(k_u-1)}$
Соотношение между M и λ	$M = \lambda \sqrt{\frac{\beta}{1 + \beta_* - \lambda^2}}$ $\lambda = M \sqrt{\frac{1 + \beta_*}{\beta + M^2}}$	$M = \lambda \sqrt{\frac{2}{k_u + 1}} / \sqrt{1 - \frac{k_u - 1}{k_u + 1} \lambda^2}$ $\lambda = M \sqrt{\frac{k_u + 1}{2}} / \sqrt{1 + \frac{k_u + 1}{2} M^2}$
Максимальная скорость течения	$\omega_{\max} = a_* \sqrt{1 + \beta_*}$	$\omega_{\max} = a_* \sqrt{\frac{k_u + 1}{k_u - 1}}$
Отношение в зависимости от M :		
температур	$\frac{T_0}{T} = \frac{\alpha}{\alpha_0} \left(1 + \frac{M^2}{\beta} \right)$	$\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{k_u - 1}{2} M^2$
давлений	$\frac{p_0}{p} = \left[\frac{\alpha}{\alpha_0} \left(1 + \frac{M^2}{\beta} \right) \right]^{x/(x-1)}$	$\frac{p_0}{p} = \left(1 + \frac{k_u - 1}{2} M^2 \right)^{k_u/(k_u-1)}$
плотностей	$\frac{\rho_0}{\rho} = \frac{z}{z_0} \left[\frac{\alpha}{\alpha_0} \left(1 + \frac{M^2}{\beta} \right) \right]^{1/(x-1)}$	$\frac{\rho_0}{\rho} = \left(1 + \frac{k_u - 1}{2} M^2 \right)^{1/(k_u-1)}$

Продолжение табл. 2.1

Наименование	Реальный	Идеальный
Критические:		
температура	$T_* = \frac{\alpha_0}{\alpha_*} \frac{\beta_*}{1 + \beta_*} T_0$	$T_* = \frac{2}{k_n + 1} T_0$
давление	$p_* = \left(\frac{\alpha_0}{\alpha_*} \frac{\beta_*}{1 + \beta_*} \right)^{z/(z-1)} p_0$	$p_* = \left(\frac{2}{k_n + 1} \right)^{k_n/(k_n-1)} p_0$
плотность	$\rho_* = \frac{z_0}{z_*} \left(\frac{\alpha_0}{\alpha_*} \frac{\beta_*}{1 + \beta_*} \right)^{1/(z-1)} \rho_0$	$\rho_* = \left(\frac{2}{k_n + 1} \right)^{1/(k_n-1)} \rho_0$
Приведенный расход	$q = \frac{z_*}{z} \left(\frac{\alpha_* - 1 + \beta_* - \lambda^2}{\alpha - \beta_*} \right)^{1/(z-1)} \lambda$	$q = \left[\frac{k_n + 1}{2} \left(1 - \frac{k_n - 1}{k_n + 1} \right) \lambda^2 \right]^{1/(k_n-1)} \lambda$
расход газа при перепаде:		
дозвуковом	$G = F \frac{z_0}{z} \gamma_0 \times \sqrt{2\alpha_0 R T_0 \left[\left(\frac{p}{p_0} \right)^{2/z} - \frac{\alpha}{\alpha_0} \left(\frac{p}{p_0} \right)^{(z+1)/z} \right]}$	$G = F \times \sqrt{\frac{2k_n}{k_n - 1} g p_0 \gamma_0 \left[\left(\frac{p}{p_0} \right)^{2/k_n} - \left(\frac{p}{p_0} \right)^{(k_n+1)/k_n} \right]}$
сверхзвуковом	$G = \frac{10}{g} m \frac{F p_0}{\sqrt{T_0}} (p_0, \text{ бар}; F, \text{ см}^3; g = 9,80665), \text{ где:}$ $m = \frac{g}{z_*} \sqrt{\frac{2}{R}} \left(\frac{\beta_*}{\alpha_*} \right)^{1/(z-1)} \left(\frac{\alpha_0}{1 + \beta_*} \right)^{(z+1)/2(z-1)}$	$m = g \sqrt{\frac{k_n}{R}} \left(\frac{2}{k_n + 1} \right)^{(k_n+1)/2(k_n-1)}$

Расход газа через насадок для дозвукового перепада равен:

$$G = F \rho w g = F \frac{z_0}{z} \gamma_0 \sqrt{2 \alpha_0 R T_0 \left[\left(\frac{p}{p_0} \right)^{2/z} - \frac{\alpha}{\alpha_0} \left(\frac{p}{p_0} \right)^{(x+1)/z} \right]}. \quad (2.28)$$

Используя уравнения (2.7) и (2.26), получаем выражение расхода газа при сверхзвуковом перепаде через насадок:

$$\begin{aligned} G_* &= F \rho_* w_* g_* = F \frac{z_0}{z} \gamma_0 \left(\frac{\beta_*}{\alpha_*} \right)^{1/(z-1)} \left(\frac{\alpha_0}{1 + \beta_*} \right)^{(x+1)/2(z-1)} \sqrt{2 R T_0} = \\ &= \frac{10}{g} m \frac{F p_0}{V T_0}. \end{aligned} \quad (2.29)$$

Здесь F — в см^2 ; p_0 — в барах,

$$m = \frac{g}{z_*} \sqrt{\frac{2}{R} \left(\frac{\beta_*}{\alpha_*} \right)^{\frac{1}{z-1}} \left(\frac{\alpha_0}{1 + \beta_*} \right)^{\frac{x+1}{2(z-1)}}}. \quad (2.30)$$

В табл. 2.1 даны термодинамические и газодинамические соотношения для реального и идеального газов.

Совершенно очевидно, что при $pv=RT \rightarrow x=k_i$, все формулы для реального газа превращаются в формулы для идеального газа.

Хотя структура формул газовой динамики для идеального газа довольно проста, однако практика показала целесообразность применения таблиц газодинамических функций для расчетов газовых течений [2]. Тем более это целесообразно для реального газа, где структура формул несколько сложнее.

Для реального газа газодинамические функции зависят не только от показателя изоэнтропы, но и от величин z , α и β , зависимости которых от давления и температуры для различных газов неодинаковы. Поэтому таблицы газодинамических функций составлены для каждого газа в отдельности.

Независимыми переменными в таблицах приняты температура торможения T_0 и давление торможения p_0 .

Для вычисления на ЭВМ газодинамических функций π , τ , ε , q и λ , а также величин m , χ_{cr} , z_* , α_* и β_* , входящих в газодинамические соотношения, были составлены специальный алгоритм и программа на Фортране, в которых учитываются и малые изменения показателя изоэнтропы x по давлению и температуре. К программе обязательно прилагается таблица значений z , α и β для каждого газа по расширенному диапазону (относительно T_0 и p_0) в сторону более низких температур и давлений. В качестве примсра такая таблица приводится для гелия (см. гл. 3). Прилагается также для каждого газа величина $g\sqrt{2/R}$ необходимая для вычисления коэффициента m .

В таблицах газодинамических функций для всех газов принят диапазон чисел M от 1 до 6 с интервалом по 0,5

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ И ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ГЕЛИЯ

Здесь рассматривается наиболее распространенный изотоп гелия — He^4 .

Молекулярная масса $\mu = 4,0026$

Газовая постоянная $R = 2077,252 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

Теплота газового перехода при 0 К . . . $h_0^0 = 14,7404 \text{ кДж}/\text{кг}$

Для вычисления функций использованы данные термодинамических свойств, приводимые в [4].

Значение коэффициента сжимаемости z взято непосредственно из [4]. Показатель изоэнтропы κ , коэффициент энталпии α и термодинамическая функция β определялись соответственно по формулам (1.24), (1.32), (2.1), которые, с учетом принятых в [4] единиц физических величин, имеют вид:

$$\kappa = \left[1 - \frac{10^3 p}{C_p} \frac{\tilde{\alpha}}{\rho T} \right]^{-1}; \quad (3.1)$$

$$\alpha = 10^3 (h - h_0^0) / RT; \quad (3.2)$$

$$\beta = 2 \cdot 10^3 (h - h_0^0) / w^2, \quad (3.3)$$

где приведенный коэффициент объемного расширения $\tilde{\alpha} = \frac{T}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p$.

В табл. 3.1 представлены значения z , κ , α и β в диапазоне температур $T = 20 \div 1500$ К и давлений $p = 1 \div 1000$ бар.

Газодинамические функции гелия приведены в табл. 3.2. Входящие в газодинамические соотношения величины m , $\kappa_{cp} = (\kappa_0 + \kappa_*)/2$, z_* , α_* и β_* — в табл. 3.3. Приняты следующие ряды независимых переменных:

$T_0 = 100, 220, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500$ К;

$p_0 = 7, 10, 15, 20, 30, 40, 70, 100, 150, 200, 300, 400, 700, 1000$ бар.

Таблица 3.1. Термодинамические функции гелия (исходные данные заимствованы из [4])

T, K	z	κ	α	β	T, K	z	κ	α	β
$p=1$ бар									
20	0,9981	1,6703	2,4855	2,9654	400	1,0013	1,6688	2,5015	2,9941
100	1,0014	1,6684	2,5012	2,9932	600	1,0009	1,6692	2,5009	2,9959
220	1,0006	1,6693	2,5006	2,9968	800	1,0006	1,6696	2,5007	2,9970
300	1,0005	1,6700	2,5005	2,9979	1000	1,0005	1,6696	2,5005	2,9976
400	1,0003	1,6700	2,5004	2,9984	1200	1,0004	1,6696	2,5004	2,9981
600	1,0002	1,6700	2,5002	2,9989	1500	1,0003	1,6696	2,5003	2,9984
800	1,0002	1,6700	2,5002	2,9992	$p=7$ бар				
1000	1,0001	1,6700	2,5001	2,9994	20	0,9928	1,6727	2,4109	2,7337
1200	1,0001	1,6700	2,5001	2,9994	100	1,0095	1,6661	2,5084	2,9536
1500	1,0001	1,6700	2,5001	2,9997	220	1,0044	1,6693	2,5045	2,9803
					300	1,0032	1,6690	2,5032	2,9853
$p=2$ бар									
20	0,9964	1,6707	2,4735	2,9310	400	1,0023	1,6677	2,5024	2,9891
100	1,0027	1,6680	2,5021	2,9863	600	1,0015	1,6685	2,5016	2,9930
220	1,0012	1,6693	2,5012	2,9942	800	1,0011	1,6692	2,5012	2,9947
300	1,0009	1,6699	2,5010	2,9961	1000	1,0009	1,6692	2,5009	2,9959
400	1,0007	1,6696	2,5007	2,9968	1200	1,0007	1,6692	2,5008	2,9964
600	1,0004	1,6697	2,5005	2,9979	1500	1,0006	1,6692	2,5006	2,9971
800	1,0003	1,6699	2,5003	2,9984	$p=10$ бар				
1000	1,0003	1,6699	2,5003	2,9989	20	0,9941	1,6739	2,3772	2,6042
1200	1,0002	1,6699	2,5002	2,9989	100	1,0136	1,6650	2,5118	2,9328
1500	1,0002	1,6699	2,5002	2,9993	220	1,0062	1,6693	2,5065	2,9718
					300	1,0045	1,6686	2,5063	2,9813
$p=4$ бар									
20	0,9941	1,6715	2,4470	2,8563	400	1,0033	1,6666	2,5035	2,9848
100	1,0054	1,6673	2,5046	2,9730	600	1,0022	1,6677	2,5023	2,9898
220	1,0025	1,6693	2,5026	2,9889	800	1,0016	1,6688	2,5017	2,9924
300	1,0018	1,6695	2,5012	2,9910	1000	1,0013	1,6688	2,5013	2,9941
					1200	1,0011	1,6688	2,5011	2,9950
					1500	1,0008	1,6688	2,5009	2,9959

Продолжение табл. 3.1

T, K	z	α	β	T, K	z	α	β					
$p=15$ бар												
20	1,0023	1,6651	2,3290	2,3825	600	1,0153	1,6669	2,5159	2,9308			
100	1,0205	1,6640	2,5180	2,9010	800	1,0113	1,6666	2,5117	2,9479			
220	1,0094	1,6687	2,5098	2,9575	1000	1,0090	1,6667	2,5093	2,9583			
300	1,0068	1,6679	2,5071	2,9695	1200	1,0075	1,6652	2,5077	2,9653			
400	1,0050	1,6668	2,5052	2,9773	1500	1,0059	1,6682	2,5061	2,9723			
600	1,0033	1,6670	2,5034	2,9849	$p=100$ бар							
800	1,0024	1,6677	2,5025	2,9887	20	1,6277	1,5152	2,5408	0,8107			
1000	1,0019	1,6677	2,5020	2,9910	100	1,1435	1,6502	2,6336	2,4272			
1200	1,0016	1,6683	2,5016	2,9925	220	1,0632	1,6622	2,5660	2,7340			
1500	1,0013	1,6683	2,5013	2,9941	300	1,0454	1,6640	2,5477	2,8043			
$p=20$ бар												
20	1,0173	1,6562	2,2905	2,1722	400	1,0334	1,6655	2,5352	2,8534			
100	1,0278	1,6630	2,5243	2,8689	600	1,0218	1,6666	2,5227	2,9017			
220	1,0125	1,6680	2,5131	2,9439	$p=150$ бар							
300	1,0090	1,6671	2,5095	2,9591	20	2,0800	1,5145	2,9524	0,6478			
400	1,0067	1,6670	2,5070	2,9699	100	1,2159	1,6451	2,7039	2,2202			
600	1,0044	1,6670	2,5046	2,9801	220	1,0954	1,6612	2,6002	2,6145			
800	1,0032	1,6674	2,5033	2,9851	1500	1,0085	1,6673	2,5087	2,9604			
1000	1,0026	1,6666	2,5027	2,9880	$p=30$ бар							
1200	1,0021	1,6677	2,5022	2,9899	20	2,0800	1,5145	2,9524	0,6478			
1500	1,0017	1,6677	2,5017	2,9919	100	1,2159	1,6451	2,7039	2,2202			
$p=40$ бар												
20	1,1251	1,6068	2,2376	1,5494	1200	1,0160	1,6671	2,5130	2,9411			
100	1,0558	1,6598	2,5503	2,7448	1500	1,0127	1,6671	2,5130	2,9411			
220	1,0250	1,6648	2,5260	2,8893	$p=200$ бар							
300	1,0180	1,6661	2,5190	2,9195	20	2,5148	1,5369	3,3857	0,5871			
400	1,0133	1,6663	2,5140	2,9388	100	1,2869	1,6411	2,7746	2,0520			
600	1,0087	1,6670	2,5091	2,9600	1500	1,0127	1,6671	2,5130	2,9411			
800	1,0065	1,6670	2,5067	2,9702	$p=300$ бар							
1000	1,0051	1,6665	2,5053	2,9761	20	3,3262	1,5855	4,2522	0,5530			
1200	1,0043	1,6655	2,5044	2,9799	100	1,4270	1,6297	2,9166	1,7825			
1500	1,0034	1,6666	2,5035	2,9841	1500	1,0169	1,6670	2,5173	2,9219			
$p=70$ бар												
20	1,3596	1,5451	2,3387	1,0500	20	1,1380	1,6610	2,6457	2,4714			
100	1,0995	1,6534	2,5912	2,5748	100	1,0660	1,6644	2,5688	2,7183			
220	1,0440	1,6637	2,5459	2,8099	100	1,0487	1,6654	2,5505	2,7860			
300	1,0317	1,6647	2,5333	2,8611	100	1,0386	1,6653	2,5398	2,8277			
400	1,0233	1,6663	2,5246	2,8960	100	1,0320	1,6664	2,5328	2,8556			
					1500	1,0254	1,6668	2,5260	2,8839			

T, K	z	x	α	s	T, K	z	x	α	β					
$p=400$ бар														
20	4,0774	1,6128	5,1019	0,5472	400	1,2357	1,6653	2,7482	2,1951					
100	1,5667	1,6188	3,0615	1,5808	600	1,1553	1,6642	2,6375	2,4787					
220	1,2532	1,6067	2,7671	2,1619	800	1,1151	1,6644	2,6192	2,5350					
300	1,1837	1,6619	2,6940	2,3364	1000	1,0911	1,6654	2,5939	2,6184					
400	1,1358	1,6631	2,6429	2,4750	1200	1,0753	1,6655	2,5773	2,6771					
600	1,0884	1,6642	2,5922	2,6328	1500	1,0597	1,6655	2,5610	2,7381					
800	1,0652	1,6647	2,5676	2,7192	$p=1000$ бар									
1000	1,0516	1,6660	2,5532	2,7730	60	3,2565	1,5543	4,8169	0,8597					
1200	1,0427	1,6664	2,5438	2,8111	100	2,3367	1,6376	3,9122	1,1382					
1500	1,0339	1,6656	2,5347	2,8466	220	1,6060	1,6650	3,1448	1,5701					
$p=700$ бар														
60	2,6423	1,5643	4,1045	0,9478	300	1,4430	1,6673	2,9696	1,7829					
100	1,9710	1,6175	3,4967	1,2573	400	1,3317	1,6680	2,8495	1,9786					
220	1,4325	1,6628	2,9584	1,8057	600	1,2206	1,6675	2,7300	2,2251					
300	1,3157	1,6661	2,8341	2,0187	800	1,1645	1,6658	2,6703	2,3650					
1000	1,1307	1,6657	2,6346	2,4799	1200	1,1082	1,6653	2,6110	2,5530					
1500	1,0858	1,6651	2,5877	2,6357	1500	1,0858	1,6651	2,5877	2,6357					

Таблица 3.2. Газодинамические функции гелия (исходные данные заимствованы из [4])

T_0, K	M	π	γ	σ	q	λ
$p_0=7$ бар						
100	1,0	0,4857	0,7492	0,6504	1,0000	1,0000
	1,5	0,2466	0,5712	0,4345	0,8728	1,3066
	2,0	0,1208	0,4293	0,2838	0,6571	1,5073
	2,5	0,0604	0,3251	0,1869	0,4707	1,6379
220	1,0	0,4871	0,7496	0,6514	1,0000	1,0000
	1,5	0,2472	0,5713	0,4338	0,8713	1,3083
	2,0	0,1207	0,4286	0,2823	0,6544	1,5100
	2,5	0,0603	0,3245	0,1862	0,4692	1,6417
400	1,0	0,4876	0,7499	0,6502	1,0000	1,0000
	1,5	0,2475	0,5713	0,4331	0,8718	1,3087
	2,0	0,1208	0,4286	0,2819	0,6549	1,5108
	2,5	0,0603	0,3244	0,1859	0,4696	1,6426
500	1,0	0,4874	0,7498	0,6500	1,0000	1,0000
	1,5	0,2475	0,5713	0,4331	0,8721	1,3088
	2,0	0,1208	0,4286	0,2819	0,6553	1,5111
	2,5	0,0603	0,3244	0,1859	0,4699	1,6430
600	1,0	0,4875	0,7498	0,6502	1,0000	1,0000
	1,5	0,2475	0,5714	0,4332	0,8721	1,3089
	2,0	0,1208	0,4286	0,2820	0,6554	1,5112
	2,5	0,0603	0,3244	0,1860	0,4700	1,6432
800	1,0	0,4878	0,7499	0,6505	1,0000	1,0000
	1,5	0,2476	0,5714	0,4334	0,8721	1,3090
	2,0	0,1209	0,4286	0,2821	0,6555	1,5114
	2,5	0,0604	0,3244	0,1861	0,4702	1,6434

Продолжение табл. 3.2

T_o, K	M	π	τ	ε	η	λ
1000	1,0	0,4878	0,7499	0,6505	1,0000	1,0000
	1,5	0,2477	0,5714	0,4335	0,8723	1,3091
	2,0	0,1209	0,4286	0,2822	0,6556	1,5115
	2,5	0,0604	0,3243	0,1862	0,4703	1,6435
	3,0					
1200	1,0	0,4879	0,7499	0,6506	1,0000	1,0000
	1,5	0,2477	0,5714	0,4335	0,8723	1,3091
	2,0	0,1210	0,4286	0,2822	0,6557	1,5115
	2,5	0,0604	0,3244	0,1862	0,4704	1,6436
	3,0					
1500	1,0	0,4879	0,7500	0,6506	1,0000	1,0000
	1,5	0,2477	0,5714	0,4335	0,8723	1,3092
	2,0	0,1210	0,4286	0,2822	0,6557	1,5116
	2,5	0,0604	0,3243	0,1862	0,4703	1,6437
	3,0					
$p_0 = 10 \text{ бар}$						
100	1,0	0,4848	0,7488	0,6508	1,0000	1,0000
	1,5	0,2465	0,5713	0,4357	0,8740	1,3054
	2,0	0,1209	0,4294	0,2850	0,6592	1,5054
	2,5	0,0605	0,3253	0,1880	0,4723	1,6353
	3,0	0,0316	0,2509	0,1275	0,3373	1,7221
220	1,0	0,4868	0,7494	0,6522	1,0000	1,0000
	1,5	0,2471	0,5712	0,4349	0,8722	1,3079
	2,0	0,1207	0,4287	0,2830	0,6549	1,5092
	2,5	0,0603	0,3246	0,1867	0,4696	1,6406
	3,0	0,0315	0,2503	0,1266	0,3355	1,7283
400	1,0	0,4872	0,7497	0,6498	1,0000	1,0000
	1,5	0,2473	0,5713	0,4329	0,8717	1,3084
	2,0	0,1208	0,4286	0,2818	0,6549	1,5104
	2,5	0,0603	0,3244	0,1858	0,4696	1,6421
	3,0	0,0315	0,2501	0,1259	0,3353	1,7299
500	1,0	0,4871	0,7498	0,6497	1,0000	1,0000
	1,5	0,2473	0,5713	0,4328	0,8718	1,3086
	2,0	0,1207	0,4286	0,2817	0,6551	1,5107
	2,5	0,0603	0,3244	0,1858	0,4697	1,6425
	3,0	0,0315	0,2501	0,1259	0,3354	1,7304
600	1,0	0,4872	0,7498	0,6498	1,0000	1,0000
	1,5	0,2473	0,5713	0,4328	0,8718	1,3088
	2,0	0,1208	0,4286	0,2818	0,6552	1,5109
	2,5	0,0603	0,3244	0,1859	0,4699	1,6428
	3,0	0,0315	0,2501	0,1260	0,3355	1,7307
800	1,0	0,4876	0,7498	0,6503	1,0000	1,0000
	1,5	0,2475	0,5713	0,4332	0,8719	1,3089
	2,0	0,1209	0,4286	0,2820	0,6553	1,5112
	2,5	0,0603	0,3244	0,1860	0,4701	1,6431
	3,0	0,0315	0,2501	0,1261	0,3357	1,7311
1000	1,0	0,4877	0,7499	0,6504	1,0000	1,0000
	1,5	0,2476	0,5713	0,4333	0,8721	1,3090
	2,0	0,1209	0,4286	0,2821	0,6554	1,5113
	2,5	0,0604	0,3244	0,1861	0,4702	1,6433
	3,0	0,0316	0,2500	0,1262	0,3359	1,7313
1200	1,0	0,4878	0,7499	0,6504	1,0000	1,0000
	1,5	0,2476	0,5714	0,4334	0,8722	1,3090
	2,0	0,1209	0,4286	0,2821	0,6555	1,5114
	2,5	0,0604	0,3244	0,1861	0,4703	1,6434
	3,0	0,0316	0,2500	0,1262	0,3360	1,7314

Продолжение табл. 3.2

T_0, K	M	π	τ	ε	q	λ
1500	1,0	0,4878	0,7499	0,6505	1,0000	1,0000
	1,5	0,2477	0,5714	0,4334	0,8723	1,3091
	2,0	0,1209	0,4286	0,2821	0,6556	1,5115
	2,5	0,0604	0,3244	0,1861	0,4703	1,6435
	3,0	0,0316	0,2500	0,1262	0,3360	1,7315
$p_0 = 15 \text{ бар}$						
100	1,0	0,4837	0,7483	0,6512	1,0000	1,0000
	1,5	0,2459	0,5711	0,4361	0,8731	1,3037
	2,0	0,1210	0,4299	0,2870	0,6620	1,5022
	2,5	0,0606	0,3259	0,1897	0,4751	1,6311
	3,0	0,0318	0,2515	0,1285	0,3388	1,7172
220	1,0	0,4863	0,7492	0,6505	1,0000	1,0000
	1,5	0,2468	0,5711	0,4352	0,8745	1,3072
	2,0	0,1207	0,4288	0,2834	0,6569	1,5079
	2,5	0,0603	0,3248	0,1869	0,4710	1,6390
	3,0	0,0316	0,2505	0,1268	0,3366	1,7264
400	1,0	0,4867	0,7495	0,6494	1,0000	1,0000
	1,5	0,2472	0,5713	0,4327	0,8717	1,3081
	2,0	0,1207	0,4286	0,2817	0,6549	1,5097
	2,5	0,0603	0,3245	0,1858	0,4696	1,6413
	3,0	0,0315	0,2503	0,1260	0,3354	1,7290
500	1,0	0,4865	0,7496	0,6490	1,0000	1,0000
	1,5	0,2471	0,5714	0,4324	0,8717	1,3084
	2,0	0,1206	0,4286	0,2815	0,6549	1,5101
	2,5	0,0602	0,3245	0,1857	0,4697	1,6418
	3,0	0,0315	0,2502	0,1259	0,3354	1,7296
600	1,0	0,4868	0,7497	0,6493	1,0000	1,0000
	1,5	0,2470	0,5713	0,4324	0,8714	1,3085
	2,0	0,1206	0,4286	0,2815	0,6548	1,5104
	2,5	0,0602	0,3244	0,1857	0,4696	1,6422
	3,0	0,0315	0,2502	0,1259	0,3354	1,7300
800	1,0	0,4873	0,7498	0,6499	1,0000	1,0000
	1,5	0,2473	0,5713	0,4328	0,8715	1,3087
	2,0	0,1207	0,4286	0,2817	0,6549	1,5108
	2,5	0,0603	0,3244	0,1859	0,4698	1,6427
	3,0	0,0315	0,2501	0,1260	0,3356	1,7306
1000	1,0	0,4875	0,7498	0,6501	1,0000	1,0000
	1,5	0,2474	0,5713	0,4331	0,8719	1,3089
	2,0	0,1208	0,4286	0,2819	0,6551	1,5110
	2,5	0,0603	0,3244	0,1860	0,4700	1,6429
	3,0	0,0315	0,2501	0,1261	0,3358	1,7309
1200	1,0	0,4875	0,7498	0,6502	1,0000	1,0000
	1,5	0,2475	0,5713	0,4332	0,8720	1,3089
	2,0	0,1208	0,4286	0,2819	0,6553	1,5112
	2,5	0,0603	0,3244	0,1860	0,4701	1,6431
	3,0	0,0315	0,2501	0,1262	0,3359	1,7311
1500	1,0	0,4876	0,7499	0,6502	1,0000	1,0000
	1,5	0,2475	0,5714	0,4332	0,8721	1,3090
	2,0	0,1209	0,4286	0,2820	0,6554	1,5113
	2,5	0,0604	0,3244	0,1861	0,4702	1,6433
	3,0	0,0315	0,2501	0,1262	0,3359	1,7313

T_a, K	M	π	τ	ε	q	λ
$p_0 = 20 \text{ бар}$						
100	1,0	0,4826	0,7478	0,6522	1,0000	1,0000
	1,5	0,2459	0,5713	0,4382	0,8746	1,3018
	2,0	0,1211	0,4302	0,2889	0,6641	1,4990
	2,5	0,0608	0,3264	0,1914	0,4774	1,6268
	3,0	0,0319	0,2519	0,1298	0,3406	1,7122
220	1,0	0,4859	0,7491	0,6510	1,0000	1,0000
	1,5	0,2465	0,5709	0,4354	0,8738	1,3066
	2,0	0,1205	0,4288	0,2840	0,6572	1,5067
	2,5	0,0603	0,3249	0,1874	0,4715	1,6374
	3,0	0,0316	0,2507	0,1272	0,3370	1,7246
400	1,0	0,4860	0,7491	0,6515	1,0000	1,0000
	1,5	0,2470	0,5712	0,4340	0,8714	1,3080
	2,0	0,1207	0,4287	0,2828	0,6553	1,5094
	2,5	0,0603	0,3246	0,1866	0,4699	1,6408
	3,0	0,0315	0,2503	0,1265	0,3356	1,7284
500	1,0	0,4861	0,7495	0,6486	1,0000	1,0000
	1,5	0,2468	0,5712	0,4320	0,8712	1,3081
	2,0	0,1206	0,4286	0,2813	0,6547	1,5097
	2,5	0,0602	0,3245	0,1856	0,4696	1,6412
	3,0	0,0315	0,2503	0,1258	0,3354	1,7289
600	1,0	0,4864	0,7496	0,6489	1,0000	1,0000
	1,5	0,2468	0,5713	0,4320	0,8710	1,3083
	2,0	0,1206	0,4286	0,2813	0,6545	1,5100
	2,5	0,0602	0,3245	0,1856	0,4694	1,6416
	3,0	0,0315	0,2502	0,1258	0,3353	1,7294
800	1,0	0,4870	0,7497	0,6495	1,0000	1,0000
	1,5	0,2470	0,5713	0,4324	0,8711	1,3085
	2,0	0,1206	0,4286	0,2814	0,6544	1,5105
	2,5	0,0602	0,3244	0,1857	0,4695	1,6422
	3,0	0,0315	0,2501	0,1259	0,3354	1,7301
1000	1,0	0,4872	0,7498	0,6497	1,0000	1,0000
	1,5	0,2472	0,5713	0,4327	0,8716	1,3087
	2,0	0,1207	0,4286	0,2816	0,6548	1,5107
	2,5	0,0603	0,3244	0,1858	0,4698	1,6426
	3,0	0,0315	0,2501	0,1260	0,3356	1,7305
1200	1,0	0,4873	0,7498	0,6499	1,0000	1,0000
	1,5	0,2473	0,5713	0,4329	0,8718	1,3088
	2,0	0,1208	0,4286	0,2818	0,6551	1,5109
	2,5	0,0603	0,3244	0,1859	0,4699	1,6428
	3,0	0,0315	0,2501	0,1261	0,3357	1,7307
1500	1,0	0,4874	0,7498	0,6500	1,0000	1,0000
	1,5	0,2474	0,5713	0,4330	0,8719	1,3089
	2,0	0,1208	0,4286	0,2818	0,6552	1,5111
	2,5	0,0603	0,3244	0,1859	0,4700	1,6430
	3,0	0,0315	0,2501	0,1261	0,3358	1,7310
$p_0 = 30 \text{ бар}$						
100	1,0	0,4806	0,7469	0,6535	1,0000	1,0000
	1,5	0,2455	0,5712	0,4417	0,8776	1,2983
	2,0	0,1215	0,4312	0,2928	0,6690	1,4930
	2,5	0,0612	0,3275	0,1947	0,4823	1,6185
	3,0	0,0321	0,2530	0,1324	0,3449	1,7027
	3,5	0,0177	0,1993	0,0924	0,2491	1,7610

Продолжение табл. 3.2

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
220	1,0	0,4846	0,7485	0,6525	1,0000	1,0000
	1,5	0,2460	0,5707	0,4355	0,8711	1,3051
	2,0	0,1205	0,4289	0,2853	0,6577	1,5041
	2,5	0,0603	0,3252	0,1885	0,4721	1,6341
	3,0	0,0316	0,2511	0,1281	0,3378	1,7209
	3,5	0,0174	0,1979	0,0896	0,2446	1,7805
400	1,0	0,4861	0,7492	0,6518	1,0000	1,0000
	1,5	0,2469	0,5711	0,4349	0,8721	1,3070
	2,0	0,1207	0,4287	0,2840	0,6569	1,5077
	2,5	0,0604	0,3247	0,1874	0,4712	1,6388
	3,0	0,0316	0,2505	0,1271	0,3367	1,7261
	3,5	0,0174	0,1972	0,0889	0,2436	1,7862
500	1,0	0,4859	0,7493	0,6500	1,0000	1,0000
	1,5	0,2466	0,5711	0,4331	0,8711	1,3074
	2,0	0,1206	0,4287	0,2823	0,6551	1,5085
	2,5	0,0603	0,3247	0,1863	0,4699	1,6397
	3,0	0,0315	0,2504	0,1263	0,3357	1,7272
	3,5	0,0174	0,1971	0,0883	0,2429	1,7874
600	1,0	0,4859	0,7494	0,6511	1,0000	1,0000
	1,5	0,2464	0,5712	0,4333	0,8703	1,3077
	2,0	0,1204	0,4287	0,2822	0,6540	1,5091
	2,5	0,0602	0,3246	0,1862	0,4691	1,6404
	3,0	0,0315	0,2503	0,1263	0,3351	1,7281
	3,5	0,0173	0,1970	0,0883	0,2425	1,7882
800	1,0	0,4866	0,7496	0,6492	1,0000	1,0000
	1,5	0,2467	0,5712	0,4320	0,8704	1,3082
	2,0	0,1205	0,4286	0,2811	0,6538	1,5098
	2,5	0,0602	0,3245	0,1855	0,4690	1,6414
	3,0	0,0315	0,2502	0,1258	0,3351	1,7291
	3,5	0,0173	0,1970	0,0880	0,2424	1,7893
1000	1,0	0,4867	0,7497	0,6492	1,0000	1,0000
	1,5	0,2469	0,5713	0,4322	0,8711	1,3084
	2,0	0,1205	0,4286	0,2812	0,6542	1,5102
	2,5	0,0602	0,3245	0,1855	0,4693	1,6419
	3,0	0,0315	0,2502	0,1258	0,3353	1,7297
	3,5	0,0173	0,1969	0,0880	0,2426	1,7900
1200	1,0	0,4867	0,7497	0,6492	1,0000	1,0000
	1,5	0,2470	0,5713	0,4324	0,8714	1,3085
	2,0	0,1206	0,4286	0,2814	0,6546	1,5105
	2,5	0,0602	0,3244	0,1856	0,4695	1,6422
	3,0	0,0315	0,2502	0,1259	0,3355	1,7301
	3,5	0,0173	0,1969	0,0881	0,2428	1,7904
1500	1,0	0,4870	0,7498	0,6496	1,0000	1,0000
	1,5	0,2472	0,5713	0,4326	0,8716	1,3087
	2,0	0,1207	0,4286	0,2816	0,6549	1,5107
	2,5	0,0603	0,3244	0,1858	0,4697	1,6426
	3,0	0,0315	0,2501	0,1260	0,3356	1,7305
	3,5	0,0173	0,1968	0,0881	0,2429	1,7908
$p_0=40 \text{ бар}$						
100	1,0	0,4784	0,7458	0,6545	1,0000	1,0000
	1,5	0,2447	0,5709	0,4448	0,8801	1,2950
	2,0	0,1217	0,4317	0,2965	0,6738	1,4872
	2,5	0,0614	0,3283	0,1978	0,4868	1,6104

Продолжение табл. 3.2

T_0, K	M	π	τ	σ	φ	λ
220	3,0	0,0324	0,2539	0,1347	0,3486	1,6933
	3,5	0,0179	0,2001	0,0943	0,2522	1,7509
	1,0	0,4835	0,7480	0,6515	1,0000	1,0000
	1,5	0,2455	0,5705	0,4360	0,8726	1,3039
	2,0	0,1203	0,4290	0,2860	0,6592	1,5017
	2,5	0,0603	0,3254	0,1893	0,4739	1,6310
400	3,0	0,0317	0,2515	0,1288	0,3396	1,7173
	3,5	0,0175	0,1982	0,0902	0,2461	1,7767
	1,0	0,4855	0,7489	0,6512	1,0000	1,0000
	1,5	0,2466	0,5709	0,4345	0,8715	1,3061
	2,0	0,1207	0,4287	0,2841	0,6572	1,5063
	2,5	0,0604	0,3249	0,1878	0,4721	1,6370
500	3,0	0,0316	0,2507	0,1274	0,3373	1,7240
	3,5	0,0174	0,1974	0,0891	0,2441	1,7840
	1,0	0,4857	0,7491	0,6507	1,0000	1,0000
	1,5	0,2464	0,5709	0,4346	0,8728	1,3066
	2,0	0,1206	0,4287	0,2833	0,6564	1,5073
	2,5	0,0603	0,3248	0,1872	0,4713	1,6383
600	3,0	0,0316	0,2505	0,1270	0,3367	1,7256
	3,5	0,0174	0,1972	0,0888	0,2437	1,7856
	1,0	0,4857	0,7492	0,6511	1,0000	1,0000
	1,5	0,2463	0,5710	0,4340	0,8713	1,3071
	2,0	0,1205	0,4287	0,2826	0,6547	1,5082
	2,5	0,0602	0,3247	0,1866	0,4699	1,6393
800	3,0	0,0315	0,2504	0,1266	0,3357	1,7267
	3,5	0,0173	0,1971	0,0885	0,2429	1,7868
	1,0	0,4864	0,7494	0,6517	1,0000	1,0000
	1,5	0,2466	0,5712	0,4335	0,8700	1,3078
	2,0	0,1204	0,4287	0,2821	0,6532	1,5092
	2,5	0,0602	0,3246	0,1862	0,4686	1,6405
1000	3,0	0,0315	0,2503	0,1263	0,3348	1,7282
	3,5	0,0173	0,1970	0,0883	0,2423	1,7883
	1,0	0,4865	0,7496	0,6490	1,0000	1,0000
	1,5	0,2467	0,5712	0,4319	0,8706	1,3081
	2,0	0,1204	0,4286	0,2810	0,6536	1,5097
	2,5	0,0602	0,3245	0,1854	0,4688	1,6412
1200	3,0	0,0315	0,2502	0,1258	0,3350	1,7289
	3,5	0,0173	0,1970	0,0879	0,2424	1,7892
	1,0	0,4864	0,7496	0,6488	1,0000	1,0000
	1,5	0,2468	0,5713	0,4320	0,8710	1,3083
	2,0	0,1205	0,4286	0,2811	0,6541	1,5100
	2,5	0,0602	0,3245	0,1854	0,4691	1,6416
1500	3,0	0,0315	0,2502	0,1258	0,3352	1,7294
	3,5	0,0173	0,1969	0,0880	0,2426	1,7897
	1,0	0,4867	0,7497	0,6492	1,0000	1,0000
	1,5	0,2469	0,5713	0,4322	0,8711	1,3085
	2,0	0,1206	0,4286	0,2813	0,6545	1,5104
	2,5	0,0602	0,3244	0,1856	0,4694	1,6421
100	3,0	0,0315	0,2502	0,1259	0,3354	1,7299
	3,5	0,0173	0,1969	0,0880	0,2428	1,7903
$p_0 = 70 \text{ бар}$						
100	1,0	0,4713	0,7425	0,6574	1,0000	1,0000
	1,5	0,2426	0,5703	0,4529	0,8856	1,2856

Продолжение табл. 3.2

T_0, K	M	π	τ	ε	η	λ
100	2,0	0,1221	0,4335	0,3074	0,6881	1,4713
	2,5	0,0625	0,3314	0,2075	0,5010	1,5877
	3,0	0,0331	0,2569	0,1421	0,3602	1,6664
	3,5	0,0184	0,2028	0,0998	0,2614	1,7220
	4,0	0,0107	0,1631	0,0719	0,1928	1,7618
220	1,0	0,4805	0,7464	0,6535	1,0000	1,0000
	1,5	0,2443	0,5698	0,4391	0,8733	1,2998
	2,0	0,1203	0,4295	0,2891	0,6611	1,4942
	2,5	0,0605	0,3263	0,1922	0,4769	1,6214
	3,0	0,0319	0,2526	0,1315	0,3435	1,7064
	3,5	0,0177	0,1994	0,0925	0,2497	1,7651
	4,0	0,0103	0,1603	0,0667	0,1844	1,8066
400	1,0	0,4837	0,7480	0,6518	1,0000	1,0000
	1,5	0,2459	0,5706	0,4364	0,8730	1,3039
	2,0	0,1206	0,4289	0,2854	0,6579	1,5023
	2,5	0,0604	0,3253	0,1895	0,4745	1,6319
	3,0	0,0317	0,2512	0,1288	0,3395	1,7182
	3,5	0,0175	0,1979	0,0901	0,2458	1,7778
	4,0	0,0101	0,1590	0,0649	0,1813	1,8199
500	1,0	0,4844	0,7483	0,6505	1,0000	1,0000
	1,5	0,2461	0,5707	0,4353	0,8732	1,3048
	2,0	0,1206	0,4288	0,2843	0,6574	1,5039
	2,5	0,0604	0,3251	0,1886	0,4738	1,6339
	3,0	0,0317	0,2509	0,1280	0,3387	1,7208
	3,5	0,0174	0,1976	0,0896	0,2452	1,7804
	4,0	0,0101	0,1587	0,0645	0,1809	1,8228
600	1,0	0,4848	0,7486	0,6511	1,0000	1,0000
	1,5	0,2462	0,5708	0,4352	0,8726	1,3056
	2,0	0,1205	0,4287	0,2840	0,6566	1,5053
	2,5	0,0603	0,3249	0,1880	0,4724	1,6357
	3,0	0,0316	0,2508	0,1276	0,3377	1,7227
	3,5	0,0174	0,1975	0,0893	0,2445	1,7825
	4,0	0,0101	0,1586	0,0643	0,1803	1,8249
800	1,0	0,4855	0,7490	0,6496	1,0000	1,0000
	1,5	0,2462	0,5710	0,4340	0,8729	1,3066
	2,0	0,1203	0,4287	0,2826	0,6555	1,5070
	2,5	0,0602	0,3248	0,1866	0,4705	1,6379
	3,0	0,0315	0,2506	0,1266	0,3363	1,7252
	3,5	0,0173	0,1973	0,0886	0,2434	1,7852
	4,0	0,0100	0,1584	0,0638	0,1795	1,8277
1000	1,0	0,4859	0,7492	0,6511	1,0000	1,0000
	1,5	0,2466	0,5711	0,4343	0,8720	1,3071
	2,0	0,1204	0,4287	0,2824	0,6542	1,5080
	2,5	0,0602	0,3247	0,1864	0,4692	1,6391
	3,0	0,0315	0,2504	0,1264	0,3353	1,7265
	3,5	0,0173	0,1972	0,0884	0,2427	1,7866
	4,0	0,0100	0,1583	0,0637	0,1790	1,8292
1200	1,0	0,4859	0,7493	0,6502	1,0000	1,0000
	1,5	0,2465	0,5712	0,4331	0,8710	1,3074
	2,0	0,1203	0,4287	0,2817	0,6537	1,5086
	2,5	0,0601	0,3246	0,1858	0,4687	1,6399
	3,0	0,0315	0,2504	0,1261	0,3349	1,7274

Продолжение табл. 3.2

T_o, K	M	π	τ	s	q	λ
1200	3,5	0,0173	0,1971	0,0882	0,2424	1,7876
	4,0	0,0100	0,1582	0,0635	0,1788	1,8302
1500	1,0	0,4862	0,7495	0,6517	1,0000	1,0000
	1,5	0,2465	0,5712	0,4336	0,8701	1,3078
	2,0	0,1204	0,4287	0,2821	0,6534	1,5093
	2,5	0,0601	0,3246	0,1861	0,4685	1,6407
	3,0	0,0314	0,2503	0,1262	0,3347	1,7284
	3,5	0,0173	0,1970	0,0883	0,2423	1,7886
	4,0	0,0100	0,1582	0,0636	0,1787	1,8312
$p_0 = 100 \text{ бар}$						
100	1,0	0,4639	0,7388	0,6593	1,0000	1,0000
	1,5	0,2400	0,5691	0,4596	0,8909	1,2779
	2,0	0,1217	0,4342	0,3162	0,6995	1,4583
	2,5	0,0631	0,3339	0,2163	0,5147	1,5684
	3,0	0,0338	0,2598	0,1493	0,3722	1,6433
	3,5	0,0189	0,2056	0,1053	0,2709	1,6965
	4,0	0,0110	0,1655	0,0761	0,2003	1,7352
	4,5	0,0067	0,1355	0,0563	0,1506	1,7638
220	1,0	0,4768	0,7444	0,6543	1,0000	1,0000
	1,5	0,2431	0,5691	0,4417	0,8749	1,2960
	2,0	0,1203	0,4298	0,2926	0,6650	1,4871
	2,5	0,0607	0,3271	0,1953	0,4813	1,6124
	3,0	0,0321	0,2536	0,1340	0,3473	1,6962
	3,5	0,0179	0,2005	0,0947	0,2539	1,7541
	4,0	0,0104	0,1614	0,0685	0,1878	1,7951
	4,5	0,0063	0,1321	0,0507	0,1413	1,8250
400	1,0	0,4817	0,7468	0,6517	1,0000	1,0000
	1,5	0,2452	0,5701	0,4375	0,8739	1,3016
	2,0	0,1205	0,4291	0,2872	0,6604	1,4982
	2,5	0,0605	0,3256	0,1906	0,4759	1,6268
	3,0	0,0318	0,2517	0,1301	0,3418	1,7125
	3,5	0,0175	0,1984	0,0911	0,2476	1,7716
	4,0	0,0102	0,1595	0,0657	0,1828	1,8135
	4,5	0,0062	0,1305	0,0486	0,1377	1,8442
500	1,0	0,4828	0,7474	0,6515	1,0000	1,0000
	1,5	0,2456	0,5704	0,4368	0,8735	1,3029
	2,0	0,1205	0,4289	0,2859	0,6584	1,5006
	2,5	0,0605	0,3254	0,1896	0,4743	1,6297
	3,0	0,0317	0,2513	0,1292	0,3403	1,7161
	3,5	0,0175	0,1981	0,0905	0,2466	1,7574
	4,0	0,0101	0,1591	0,0652	0,1819	1,8175
	4,5	0,0061	0,1301	0,0483	0,1369	1,8482
600	1,0	0,4837	0,7479	0,6515	1,0000	1,0000
	1,5	0,2459	0,5705	0,4360	0,8727	1,3041
	2,0	0,1205	0,4288	0,2853	0,6578	1,5025
	2,5	0,0604	0,3252	0,1890	0,4734	1,6322
	3,0	0,0317	0,2511	0,1286	0,3393	1,7188
	3,5	0,0175	0,1978	0,0900	0,2457	1,7783
	4,0	0,0101	0,1589	0,0649	0,1813	1,8206
	4,5	0,0061	0,1299	0,0480	0,1364	1,8514
800	1,0	0,4846	0,7484	0,6509	1,0000	1,0000
	1,5	0,2460	0,5708	0,4353	0,8730	1,3055
	2,0	0,1203	0,4287	0,2841	0,6568	1,5050

Продолжение табл. 3.2

T_o, K	M	π	τ	ε	q	λ
800	2,5	0,0602	0,3250	0,1877	0,4717	1,6353
	3,0	0,0316	0,2508	0,1276	0,3376	1,7223
	3,5	0,0174	0,1975	0,0893	0,2444	1,7821
	4,0	0,0101	0,1586	0,0643	0,1803	1,8245
	4,5	0,0061	0,1297	0,0476	0,1356	1,8554
	1,0	0,4852	0,7488	0,6511	1,0000	1,0000
	1,5	0,2463	0,5709	0,4352	0,8730	1,3062
	2,0	0,1203	0,4287	0,2836	0,6561	1,5064
	2,5	0,0601	0,3248	0,1871	0,4704	1,6371
	3,0	0,0315	0,2506	0,1270	0,3363	1,7242
1000	3,5	0,0174	0,1974	0,0889	0,2435	1,7841
	4,0	0,0100	0,1585	0,0640	0,1796	1,8266
	4,5	0,0061	0,1296	0,0474	0,1351	1,8576
	1,0	0,4854	0,7490	0,6508	1,0000	1,0000
	1,5	0,2464	0,5710	0,4344	0,8723	1,3067
	2,0	0,1203	0,4287	0,2828	0,6551	1,5072
	2,5	0,0601	0,3247	0,1865	0,4696	1,6381
	3,0	0,0315	0,2505	0,1266	0,3356	1,7255
	3,5	0,0173	0,1972	0,0886	0,2430	1,7855
	4,0	0,0100	0,1584	0,0638	0,1792	1,8280
1200	4,5	0,0061	0,1295	0,0472	0,1348	1,8590
	1,0	0,4857	0,7492	0,6516	1,0000	1,0000
	1,5	0,2464	0,5711	0,4341	0,8709	1,3072
	2,0	0,1203	0,4287	0,2825	0,6538	1,5082
	2,5	0,0601	0,3247	0,1863	0,4687	1,6393
	3,0	0,0314	0,2504	0,1264	0,3348	1,7268
	3,5	0,0173	0,1971	0,0884	0,2424	1,7869
	4,0	0,0100	0,1583	0,0637	0,1788	1,8295
	4,5	0,0061	0,1294	0,0471	0,1345	1,8605
	$p_0 = 150 \text{ бар}$					
100	1,0	0,4549	0,7343	0,6870	1,0000	1,0000
	1,5	0,2358	0,5669	0,4855	0,8942	1,2655
	2,0	0,1203	0,4344	0,3395	0,7107	1,4383
	2,5	0,0638	0,3372	0,2376	0,5322	1,5388
	3,0	0,0347	0,2641	0,1661	0,3886	1,6074
	3,5	0,0196	0,2098	0,1180	0,2845	1,6571
	4,0	0,0115	0,1694	0,0856	0,2111	1,6938
	4,5	0,0070	0,1389	0,0636	0,1594	1,7212
	220	1,0	0,4741	0,7431	0,6586	1,0000
	1,5	0,2415	0,5681	0,4470	0,8752	1,2897
400	2,0	0,1205	0,4307	0,2989	0,6696	1,4754
	2,5	0,0612	0,3286	0,2008	0,4871	1,5975
	3,0	0,0326	0,2555	0,1385	0,3532	1,6793
	3,5	0,0182	0,2023	0,0984	0,2593	1,7360
	4,0	0,0106	0,1631	0,0714	0,1925	1,7760
	4,5	0,0065	0,1337	0,0530	0,1454	1,8054
	1,0	0,4798	0,7459	0,6542	1,0000	1,0000
	1,5	0,2443	0,5697	0,4406	0,8740	1,2979
	2,0	0,1205	0,4294	0,2903	0,6619	1,4916
	2,5	0,0606	0,3263	0,1931	0,4778	1,6184
	3,0	0,0319	0,2525	0,1323	0,3443	1,7029
	3,5	0,0177	0,1993	0,0928	0,2498	1,7615
	4,0	0,0103	0,1603	0,0670	0,1847	1,8029
	4,5	0,0062	0,1313	0,0497	0,1393	1,8333

Продолжение табл. 3.2

$T_0, \text{К}$	M	π	τ	ϵ	q	λ
500	1,0	0,4812	0,7465	0,6530	1,0000	1,0000
	1,5	0,2450	0,5700	0,4390	0,8740	1,2999
	2,0	0,1206	0,4292	0,2886	0,6609	1,4953
	2,5	0,0607	0,3260	0,1918	0,4766	1,6230
	3,0	0,0319	0,2519	0,1309	0,3426	1,7085
	3,5	0,0176	0,1987	0,0919	0,2487	1,7672
	4,0	0,0102	0,1597	0,0663	0,1836	1,8091
	4,5	0,0062	0,1307	0,0491	0,1383	1,8395
	600	1,0	0,4824	0,7471	0,6529	1,0000
	1,5	0,2453	0,5701	0,4378	0,8728	1,3016
800	2,0	0,1205	0,4290	0,2872	0,6592	1,4982
	2,5	0,0606	0,3257	0,1906	0,4749	1,6266
	3,0	0,0318	0,2516	0,1300	0,3411	1,7125
	3,5	0,0176	0,1983	0,0912	0,2475	1,7716
	4,0	0,0102	0,1594	0,0658	0,1827	1,8135
	4,5	0,0062	0,1304	0,0487	0,1375	1,8441
	1,0	0,4836	0,7479	0,6520	1,0000	1,0000
	1,5	0,2457	0,5704	0,4365	0,8728	1,3037
	2,0	0,1204	0,4289	0,2857	0,6581	1,5017
	2,5	0,0604	0,3252	0,1893	0,4734	1,6310
1000	3,0	0,0317	0,2512	0,1288	0,3393	1,7175
	3,5	0,0175	0,1979	0,0902	0,2460	1,7770
	4,0	0,0101	0,1590	0,0650	0,1815	1,8192
	4,5	0,0061	0,1300	0,0481	0,1366	1,8499
	1,0	0,4844	0,7483	0,6522	1,0000	1,0000
	1,5	0,2460	0,5707	0,4359	0,8720	1,3047
	2,0	0,1204	0,4288	0,2849	0,6570	1,5036
	2,5	0,0602	0,3250	0,1885	0,4720	1,6335
	3,0	0,0316	0,2509	0,1280	0,3375	1,7203
1200	3,5	0,0174	0,1977	0,0896	0,2446	1,7800
	4,0	0,0101	0,1588	0,0646	0,1804	1,8223
	4,5	0,0061	0,1298	0,0478	0,1358	1,8532
	1,0	0,4849	0,7485	0,6519	1,0000	1,0000
	1,5	0,2462	0,5708	0,4355	0,8720	1,3053
	2,0	0,1204	0,4288	0,2846	0,6569	1,5049
	2,5	0,0602	0,3250	0,1877	0,4708	1,6352
	3,0	0,0315	0,2508	0,1274	0,3365	1,7222
	3,5	0,0174	0,1975	0,0892	0,2437	1,7820
1500	4,0	0,0101	0,1586	0,0642	0,1798	1,8244
	4,5	0,0061	0,1297	0,0475	0,1353	1,8553
	1,0	0,4852	0,7488	0,6516	1,0000	1,0000
	1,5	0,2462	0,5709	0,4349	0,8718	1,3062
	2,0	0,1204	0,4287	0,2837	0,6559	1,5063
	2,5	0,0601	0,3248	0,1871	0,4701	1,6370
	3,0	0,0315	0,2506	0,1269	0,3358	1,7242
	3,5	0,0173	0,1973	0,0888	0,2431	1,7841
	4,0	0,0100	0,1585	0,0640	0,1794	1,8266
	4,5	0,0061	0,1295	0,0473	0,1350	1,8576
$p_0 = 200 \text{ бар}$						
100	1,0	0,4452	0,7293	0,6665	1,0000	1,0000
	1,5	0,2299	0,5630	0,4744	0,8936	1,2554
	2,0	0,1181	0,4334	0,3362	0,7176	1,4224
	2,5	0,0637	0,3389	0,2399	0,5455	1,5159

Продолжение табл. 3.2

T_0, K	M	π	τ	θ	q	λ
100	3,0	0,0356	0,2684	0,1713	0,4057	1,5789
	3,5	0,0203	0,2143	0,1228	0,2994	1,6252
	4,0	0,0119	0,1731	0,0892	0,2222	1,6601
	4,5	0,0073	0,1421	0,0664	0,1680	1,6864
	5,0	0,0046	0,1184	0,0505	0,1293	1,7065
	1,0	0,4692	0,7403	0,6606	1,0000	1,0000
	1,5	0,2395	0,5667	0,4510	0,8765	1,2838
	2,0	0,1204	0,4309	0,3042	0,6745	1,4646
	2,5	0,0616	0,3299	0,2060	0,4938	1,5837
	3,0	0,0330	0,2572	0,1431	0,3603	1,6636
220	3,5	0,0185	0,2042	0,1020	0,2656	1,7193
	4,0	0,0109	0,1648	0,0743	0,1978	1,7584
	4,5	0,0066	0,1351	0,0552	0,1495	1,7872
	5,0	0,0042	0,1124	0,0420	0,1149	1,8089
	1,0	0,4776	0,7446	0,6560	1,0000	1,0000
	1,5	0,2432	0,5688	0,4433	0,8745	1,2941
	2,0	0,1205	0,4296	0,2934	0,6642	1,4851
	2,5	0,0608	0,3270	0,1960	0,4811	1,6103
	3,0	0,0322	0,2535	0,1345	0,3471	1,6936
	3,5	0,0178	0,2001	0,0945	0,2524	1,7516
400	4,0	0,0104	0,1611	0,0685	0,1871	1,7925
	4,5	0,0063	0,1320	0,0508	0,1412	1,8227
	5,0	0,0040	0,1098	0,0386	0,1086	1,8452
	1,0	0,4793	0,7454	0,6541	1,0000	1,0000
	1,5	0,2439	0,5691	0,4406	0,8737	1,2969
	2,0	0,1205	0,4292	0,2908	0,6624	1,4900
	2,5	0,0608	0,3265	0,1939	0,4793	1,6163
	3,0	0,0320	0,2526	0,1324	0,3444	1,7010
	3,5	0,0177	0,1994	0,0933	0,2510	1,7592
	4,0	0,0103	0,1604	0,0673	0,1854	1,8007
500	4,5	0,0062	0,1313	0,0499	0,1396	1,8309
	5,0	0,0039	0,1091	0,0378	0,1073	1,8536
	1,0	0,4808	0,7462	0,6538	1,0000	1,0000
	1,5	0,2447	0,5696	0,4397	0,8736	1,2991
	2,0	0,1205	0,4291	0,2893	0,6609	1,4938
	2,5	0,0607	0,3261	0,1925	0,4773	1,6210
	3,0	0,0319	0,2522	0,1314	0,3428	1,7061
	3,5	0,0177	0,1989	0,0924	0,2494	1,7648
	4,0	0,0102	0,1599	0,0667	0,1843	1,8065
	4,5	0,0062	0,1308	0,0494	0,1387	1,8369
600	5,0	0,0039	0,1088	0,0374	0,1065	1,8597
	1,0	0,4825	0,7473	0,6525	1,0000	1,0000
	1,5	0,2452	0,5700	0,4377	0,8731	1,3017
	2,0	0,1205	0,4289	0,2870	0,6591	1,4984
	2,5	0,0605	0,3256	0,1906	0,4751	1,6268
	3,0	0,0318	0,2516	0,1298	0,3407	1,7127
	3,5	0,0176	0,1983	0,0912	0,2475	1,7719
	4,0	0,0102	0,1594	0,0657	0,1827	1,8139
	4,5	0,0062	0,1304	0,0487	0,1375	1,8445
	5,0	0,0039	0,1083	0,0369	0,1055	1,8597
800	1,0	0,4834	0,7477	0,6517	1,0000	1,0000
	1,5	0,2455	0,5703	0,4364	0,8725	1,3031
	2,0	0,1204	0,4289	0,2857	0,6579	1,5010
	2,5	0,0603	0,3253	0,1894	0,4737	1,6301
	3,0	0,0317	0,2512	0,1287	0,3391	1,7165

Продолжение табл 3.2

T_0, K	M	π	τ	s	q	λ
1000	3,5	0,0175	0,1980	0,0903	0,2460	1,7759
	4,0	0,0101	0,1591	0,0651	0,1816	1,8180
	4,5	0,0061	0,1301	0,0482	0,1366	1,8488
	5,0	0,0039	0,1081	0,0365	0,1048	1,8718
	1200	1,0	0,4841	0,7480	0,6512	1,0000
	1,5	0,2459	0,5705	0,4357	0,8726	1,3041
	2,0	0,1204	0,4288	0,2854	0,6586	1,5027
	2,5	0,0603	0,3251	0,1886	0,4728	1,6323
	3,0	0,0316	0,2510	0,1281	0,3381	1,7190
	3,5	0,0174	0,1978	0,0897	0,2449	1,7785
	4,0	0,0101	0,1589	0,0646	0,1808	1,8208
	4,5	0,0061	0,1299	0,0478	0,1360	1,8516
	5,0	0,0038	0,1079	0,0363	0,1044	1,8747
	1500	1,0	0,4847	0,7485	0,6515	1,0000
	1,5	0,2461	0,5707	0,4355	0,8725	1,3052
	2,0	0,1204	0,4288	0,2846	0,6572	1,5045
	2,5	0,0602	0,3250	0,1880	0,4717	1,6347
	3,0	0,0315	0,2508	0,1275	0,3369	1,7216
	3,5	0,0174	0,1976	0,0892	0,2440	1,7814
	4,0	0,0101	0,1587	0,0643	0,1800	1,8237
	4,5	0,0061	0,1297	0,0476	0,1355	1,8546
	5,0	0,0038	0,1077	0,0361	0,1039	1,8777
$p_0 = 300 \text{ бар}$						
100	1,0	0,4283	0,7209	0,6673	1,0000	1,0000
	1,5	0,2227	0,5593	0,4862	0,9039	1,2405
	2,0	0,1141	0,4312	0,3495	0,7515	1,3965
	2,5	0,0631	0,3416	0,2578	0,5718	1,4799
	3,0	0,0364	0,2741	0,1894	0,4352	1,5335
	3,5	0,0214	0,2215	0,1388	0,3274	1,5738
	4,0	0,0129	0,1806	0,1025	0,2466	1,6051
	4,5	0,0079	0,1486	0,0765	0,1868	1,6293
	5,0	0,0050	0,1240	0,0583	0,1440	1,6482
	220	1,0	0,4609	0,7354	0,6654	1,0000
	1,5	0,2366	0,5646	0,4599	0,8803	1,2736
	2,0	0,1205	0,4320	0,3154	0,6851	1,4452
	2,5	0,0623	0,3323	0,2160	0,5060	1,5588
	3,0	0,0338	0,2603	0,1518	0,3731	1,6350
	3,5	0,0191	0,2073	0,1093	0,2773	1,6889
	4,0	0,0113	0,1679	0,0801	0,2079	1,7262
	4,5	0,0069	0,1381	0,0599	0,1579	1,7538
	5,0	0,0044	0,1150	0,0456	0,1216	1,7747
	400	1,0	0,4731	0,7420	0,6590	1,0000
	1,5	0,2423	0,5682	0,4497	0,8783	1,2872
	2,0	0,1206	0,4301	0,3000	0,6704	1,4728
	2,5	0,0613	0,3283	0,2016	0,4877	1,5946
	3,0	0,0326	0,2552	0,1390	0,3535	1,6759
	3,5	0,0181	0,2018	0,0981	0,2580	1,7326
	4,0	0,0106	0,1627	0,0712	0,1915	1,7727
	4,5	0,0065	0,1335	0,0531	0,1453	1,8023
	5,0	0,0041	0,1111	0,0404	0,1119	1,8244
	500	1,0	0,4755	0,7432	0,6566	1,0000
	1,5	0,2430	0,5685	0,4460	0,8769	1,2911
	2,0	0,1206	0,4298	0,2962	0,6675	1,4797

Продолжение табл. 3.2

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
500	2,5	0,0612	0,3276	0,1985	0,4847	1,6031
	3,0	0,0323	0,2539	0,1360	0,3492	1,6863
	3,5	0,0180	0,2007	0,0961	0,2551	1,7433
	4,0	0,0104	0,1616	0,0695	0,1888	1,7842
	4,5	0,0063	0,1324	0,0516	0,1427	1,8140
	5,0	0,0040	0,1102	0,0392	0,1097	1,8364
600	1,0	0,4775	0,7443	0,6555	1,0000	1,0000
	1,5	0,2437	0,5689	0,4435	0,8757	1,2942
	2,0	0,1205	0,4294	0,2933	0,6646	1,4852
	2,5	0,0610	0,3270	0,1962	0,4819	1,6100
	3,0	0,0322	0,2533	0,1343	0,3469	1,6938
	3,5	0,0178	0,2000	0,0946	0,2528	1,7516
800	4,0	0,0104	0,1609	0,0685	0,1873	1,7927
	4,5	0,0063	0,1318	0,0508	0,1412	1,8228
	5,0	0,0040	0,1096	0,0385	0,1084	1,8453
	1,0	0,4802	0,7459	0,6544	1,0000	1,0000
	1,5	0,2446	0,5696	0,4410	0,8748	1,2981
	2,0	0,1205	0,4291	0,2902	0,6616	1,4920
1000	2,5	0,0607	0,3262	0,1933	0,4782	1,6187
	3,0	0,0320	0,2524	0,1320	0,3435	1,7035
	3,5	0,0177	0,1991	0,0928	0,2499	1,7619
	4,0	0,0103	0,1601	0,0671	0,1850	1,8035
	4,5	0,0062	0,1311	0,0497	0,1394	1,8339
	5,0	0,0039	0,1089	0,0377	0,1070	1,8566
1200	1,0	0,4814	0,7467	0,6529	1,0000	1,0000
	1,5	0,2450	0,5699	0,4388	0,8738	1,3002
	2,0	0,1204	0,4290	0,2881	0,6600	1,4958
	2,5	0,0606	0,3259	0,1916	0,4763	1,6235
	3,0	0,0319	0,2519	0,1305	0,3416	1,7090
	3,5	0,0176	0,1986	0,0917	0,2482	1,7679
1500	4,0	0,0102	0,1596	0,0662	0,1835	1,8097
	4,5	0,0062	0,1306	0,0490	0,1382	1,8402
	5,0	0,0039	0,1085	0,0372	0,1061	1,8631
	1,0	0,4823	0,7471	0,6523	1,0000	1,0000
	1,5	0,2454	0,5702	0,4379	0,8737	1,3015
	2,0	0,1204	0,4289	0,2872	0,6597	1,4982
1500	2,5	0,0605	0,3256	0,1905	0,4752	1,6267
	3,0	0,0317	0,2515	0,1298	0,3408	1,7125
	3,5	0,0175	0,1983	0,0909	0,2469	1,7718
	4,0	0,0102	0,1594	0,0656	0,1825	1,8137
	4,5	0,0062	0,1304	0,0486	0,1374	1,8444
	5,0	0,0039	0,1083	0,0368	0,1054	1,8673

Продолжение табл. 3.2

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
$p_0=400$ бар						
100	1,0	0,4154	0,7151	0,6724	1,0000	1,0000
	1,5	0,2158	0,5556	0,4943	0,9008	1,2254
	2,0	0,1102	0,4292	0,3585	0,7314	1,3718
	2,5	0,0617	0,3424	0,2707	0,5832	1,4488
	3,0	0,0369	0,2791	0,2054	0,4572	1,4967
	3,5	0,0223	0,2281	0,1538	0,3504	1,5317
	4,0	0,0136	0,1871	0,1149	0,2664	1,5597
	4,5	0,0085	0,1550	0,0868	0,2041	1,5819
	5,0	0,0055	0,1296	0,0664	0,1579	1,5996
	5,5	0,0036	0,1096	0,0516	0,1238	1,6136
220	1,0	0,4538	0,7309	0,6700	1,0000	1,0000
	1,5	0,2334	0,5619	0,4674	0,8820	1,2642
	2,0	0,1194	0,4310	0,3240	0,6904	1,4279
	2,5	0,0628	0,3340	0,2252	0,5165	1,5368
	3,0	0,0345	0,2631	0,1601	0,3846	1,6097
	3,5	0,0197	0,2102	0,1164	0,2887	1,6620
	4,0	0,0117	0,1708	0,0859	0,2177	1,6978
	4,5	0,0072	0,1407	0,0645	0,1659	1,7242
	5,0	0,0046	0,1175	0,0493	0,1283	1,7444
	5,5	0,0030	0,0992	0,0383	0,1005	1,7601
400	1,0	0,4686	0,7393	0,6619	1,0000	1,0000
	1,5	0,2408	0,5670	0,4552	0,8806	1,2804
	2,0	0,1205	0,4303	0,3060	0,6754	1,4610
	2,5	0,0617	0,3295	0,2071	0,4942	1,5797
	3,0	0,0330	0,2568	0,1437	0,3600	1,6588
	3,5	0,0185	0,2035	0,1018	0,2637	1,7144
	4,0	0,0108	0,1643	0,0740	0,1961	1,7537
	4,5	0,0066	0,1349	0,0554	0,1491	1,7828
	5,0	0,0042	0,1124	0,0423	0,1152	1,8045
	5,5	0,0027	0,0949	0,0328	0,0903	1,8212
500	1,0	0,4718	0,7410	0,6587	1,0000	1,0000
	1,5	0,2420	0,5677	0,4506	0,8793	1,2854
	2,0	0,1204	0,4297	0,3009	0,6713	1,4697
	2,5	0,0615	0,3286	0,2029	0,4899	1,5906
	3,0	0,0326	0,2552	0,1397	0,3545	1,6721
	3,5	0,0182	0,2022	0,0989	0,2596	1,7282
	4,0	0,0106	0,1629	0,0717	0,1926	1,7685
	4,5	0,0065	0,1335	0,0533	0,1456	1,7978
	5,0	0,0041	0,1112	0,0406	0,1123	1,8199
	5,5	0,0027	0,0938	0,0315	0,0880	1,8368
600	1,0	0,4745	0,7426	0,6575	1,0000	1,0000
	1,5	0,2427	0,5681	0,4473	0,8773	1,2895
	2,0	0,1205	0,4296	0,2975	0,6681	1,4768
	2,5	0,0613	0,3278	0,1998	0,4860	1,5994
	3,0	0,0325	0,2544	0,1374	0,3514	1,6818
	3,5	0,0180	0,2011	0,0968	0,2560	1,7388
	4,0	0,0105	0,1620	0,0704	0,1904	1,7793
	4,5	0,0064	0,1327	0,0522	0,1435	1,8091
	5,0	0,0040	0,1104	0,0396	0,1104	1,8313
	5,5	0,0026	0,0931	0,0307	0,0864	1,8484
800	1,0	0,4780	0,7446	0,6559	1,0000	1,0000
	1,5	0,2439	0,5690	0,4439	0,8759	1,2945
	2,0	0,1206	0,4293	0,2933	0,6644	1,4856

Продолжение табл. 3.2

T_0, K	M	π	τ	ε	q	λ
800	2,5	0,0610	0,3269	0,1961	0,4815	1,6106
	3,0	0,0322	0,2532	0,1343	0,3468	1,6944
	3,5	0,0179	0,2000	0,0945	0,2524	1,7522
	4,0	0,0104	0,1609	0,0685	0,1873	1,7934
	4,5	0,0063	0,1317	0,0508	0,1412	1,8234
	5,0	0,0040	0,1095	0,0385	0,1084	1,8460
	5,5	0,0026	0,0923	0,0298	0,0848	1,8633
	1,0	0,4798	0,7457	0,6547	1,0000	1,0000
	1,5	0,2445	0,5695	0,4414	0,8746	1,2972
	2,0	0,1205	0,4291	0,2909	0,6622	1,4906
1000	2,5	0,0608	0,3263	0,1938	0,4787	1,6170
	3,0	0,0320	0,2525	0,1324	0,3440	1,7016
	3,5	0,0177	0,1993	0,0930	0,2501	1,7600
	4,0	0,0103	0,1603	0,0674	0,1854	1,8014
	4,5	0,0062	0,1311	0,0499	0,1396	1,8318
	5,0	0,0039	0,1090	0,0378	0,1072	1,8545
	5,5	0,0026	0,0919	0,0293	0,0838	1,8718
	1,0	0,4807	0,7462	0,6534	1,0000	1,0000
	1,5	0,2449	0,5698	0,4397	0,8742	1,2990
	2,0	0,1204	0,4290	0,2891	0,6608	1,4938
1200	2,5	0,0606	0,3260	0,1921	0,4766	1,6211
	3,0	0,0319	0,2521	0,1312	0,3426	1,7063
	3,5	0,0176	0,1988	0,0921	0,2487	1,7651
	4,0	0,0102	0,1598	0,0665	0,1840	1,8068
	4,5	0,0062	0,1308	0,0493	0,1386	1,8372
	5,0	0,0039	0,1087	0,0374	0,1064	1,8600
	5,5	0,0025	0,0916	0,0289	0,0831	1,8775
	1,0	0,4822	0,7470	0,6528	1,0000	1,0000
	1,5	0,2454	0,5701	0,4382	0,8733	1,3011
	2,0	0,1205	0,4289	0,2874	0,6592	1,4974
1500	2,5	0,0605	0,3256	0,1911	0,4759	1,6257
	3,0	0,0318	0,2517	0,1300	0,3408	1,7114
	3,5	0,0175	0,1984	0,0911	0,2471	1,7705
	4,0	0,0102	0,1595	0,0657	0,1824	1,8125
	4,5	0,0062	0,1304	0,0487	0,1374	1,8430
	5,0	0,0039	0,1084	0,0369	0,1054	1,8659
	5,5	0,0025	0,0913	0,0286	0,0824	1,8835
$p_0 = 700 \text{ бар}$						
100	1,0	0,3833	0,6979	0,6863	1,0000	1,0000
	1,5	0,1985	0,5449	0,5082	0,8858	1,1964
	2,0	0,1016	0,4239	0,3773	0,7278	1,3239
	2,5	0,0588	0,3446	0,3009	0,6087	1,3883
	3,0	0,0365	0,2864	0,2403	0,4989	1,4250
	3,5	0,0237	0,2415	0,1917	0,4053	1,4510
	4,0	0,0155	0,2036	0,1506	0,3227	1,4711
	4,5	0,0102	0,1720	0,1177	0,2552	1,4882
	5,0	0,0067	0,1452	0,0916	0,2005	1,5026
	5,5	0,0045	0,1237	0,0720	0,1589	1,5145
220	6,0	0,0031	0,1062	0,0573	0,1272	1,5244
	1,0	0,4369	0,7201	0,6818	1,0000	1,0000
	1,5	0,2254	0,5548	0,4780	0,8703	1,2414
	2,0	0,1190	0,4313	0,3503	0,7126	1,3870
	2,5	0,0638	0,3374	0,2497	0,5435	1,4837

Продолжение табл. 3.2

T_d, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
220	3,0	0,0360	0,2689	0,1822	0,4135	1,5476
	3,5	0,0209	0,2168	0,1355	0,3175	1,5970
	4,0	0,0128	0,1781	0,1025	0,2448	1,6287
	4,5	0,0081	0,1479	0,0781	0,1894	1,6520
	5,0	0,0052	0,1243	0,0604	0,1480	1,6701
	5,5	0,0035	0,1053	0,0472	0,1165	1,6844
	6,0	0,0023	0,0902	0,0374	0,0931	1,6959
	1,0	0,4556	0,7309	0,6685	1,0000	1,0000
	1,5	0,2362	0,5628	0,4698	0,8878	1,2632
	2,0	0,1206	0,4308	0,3233	0,6918	1,4306
400	2,5	0,0628	0,3323	0,2228	0,5135	1,5408
	3,0	0,0342	0,2609	0,1571	0,3794	1,6143
	3,5	0,0194	0,2079	0,1127	0,2809	1,6667
	4,0	0,0115	0,1686	0,0827	0,2109	1,7037
	4,5	0,0071	0,1389	0,0622	0,1611	1,7314
	5,0	0,0045	0,1160	0,0478	0,1253	1,7522
	5,5	0,0030	0,0982	0,0373	0,0988	1,7680
	6,0	0,0020	0,0839	0,0295	0,0787	1,7805
	1,0	0,4612	0,7344	0,6646	1,0000	1,0000
	1,5	0,2383	0,5645	0,4629	0,8849	1,2705
500	2,0	0,1207	0,4305	0,3157	0,6854	1,4431
	2,5	0,0626	0,3314	0,2164	0,5069	1,5567
	3,0	0,0336	0,2586	0,1504	0,3698	1,6339
	3,5	0,0190	0,2058	0,1076	0,2732	1,6870
	4,0	0,0111	0,1664	0,0786	0,2039	1,7256
	4,5	0,0068	0,1367	0,0587	0,1548	1,7537
	5,0	0,0043	0,1141	0,0449	0,1198	1,7749
	5,5	0,0029	0,0965	0,0351	0,0945	1,7913
	6,0	0,0019	0,0824	0,0277	0,0752	1,8040
	1,0	0,4655	0,7371	0,6630	1,0000	1,0000
600	1,5	0,2396	0,5655	0,4581	0,8819	1,2764
	2,0	0,1207	0,4302	0,3098	0,6793	1,4537
	2,5	0,0621	0,3301	0,2109	0,4994	1,5699
	3,0	0,0333	0,2573	0,1464	0,3639	1,6484
	3,5	0,0187	0,2041	0,1040	0,2672	1,7032
	4,0	0,0109	0,1650	0,0759	0,1994	1,7420
	4,5	0,0067	0,1354	0,0566	0,1511	1,7708
	5,0	0,0042	0,1128	0,0431	0,1165	1,7923
	5,5	0,0028	0,0953	0,0336	0,0916	1,8089
	6,0	0,0019	0,0814	0,0265	0,0729	1,8219
800	1,0	0,4709	0,7404	0,6604	1,0000	1,0000
	1,5	0,2417	0,5672	0,4523	0,8795	1,2841
	2,0	0,1207	0,4299	0,3029	0,6729	1,4674
	2,5	0,0616	0,3287	0,2044	0,4912	1,5875
	3,0	0,0328	0,2555	0,1410	0,3562	1,6682
	3,5	0,0183	0,2023	0,0999	0,2608	1,7242
	4,0	0,0107	0,1631	0,0724	0,1935	1,7643
	4,5	0,0065	0,1337	0,0541	0,1468	1,7935
	5,0	0,0041	0,1113	0,0411	0,1129	1,8155
	5,5	0,0027	0,0939	0,0319	0,0884	1,8324
1000	6,0	0,0018	0,0802	0,0251	0,0703	1,8456
	1,0	0,4744	0,7424	0,6586	1,0000	1,0000
	1,5	0,2429	0,5681	0,4486	0,8778	1,2887
	2,0	0,1208	0,4297	0,2988	0,6695	1,4755
	2,5	0,0614	0,3278	0,2006	0,4868	1,5980

Продолжение табл. 3.2

T_o, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
1000	3,0	0,0326	0,2544	0,1379	0,3517	1,6802
	3,5	0,0181	0,2012	0,0973	0,2567	1,7370
	4,0	0,0106	0,1620	0,0705	0,1904	1,7775
	4,5	0,0064	0,1327	0,0525	0,1441	1,8072
	5,0	0,0040	0,1104	0,0399	0,1108	1,8295
	5,5	0,0026	0,0931	0,0309	0,0867	1,8465
	6,0	0,0018	0,0795	0,0244	0,0689	1,8599
	1,0	0,4761	0,7434	0,6566	1,0000	1,0000
	1,5	0,2435	0,5687	0,4461	0,8774	1,2916
	2,0	0,1207	0,4295	0,2958	0,6671	1,4809
1200	2,5	0,0611	0,3272	0,1980	0,4839	1,6050
	3,0	0,0323	0,2536	0,1358	0,3490	1,6880
	3,5	0,0180	0,2004	0,0956	0,2541	1,7455
	4,0	0,0105	0,1613	0,0692	0,1883	1,7864
	4,5	0,0063	0,1321	0,0515	0,1424	1,8163
	5,0	0,0040	0,1098	0,0391	0,1095	1,8388
	5,5	0,0026	0,0926	0,0307	0,0856	1,8559
	6,0	0,0018	0,0790	0,0239	0,0680	1,8694
	1,0	0,4785	0,7448	0,6554	1,0000	1,000
	1,5	0,2441	0,5691	0,4428	0,8752	1,2953
1500	2,0	0,1206	0,4293	0,2925	0,6638	1,4871
	2,5	0,0609	0,3266	0,1952	0,4804	1,6126
	3,0	0,0321	0,2529	0,1334	0,3454	1,6968
	3,5	0,0178	0,1996	0,0940	0,2516	1,7547
	4,0	0,0103	0,1606	0,0679	0,1860	1,7961
	4,5	0,0063	0,1315	0,0504	0,1404	1,8263
	5,0	0,0040	0,1093	0,0382	0,1079	1,8489
	5,5	0,0026	0,0921	0,0296	0,0843	1,8662
	6,0	0,0017	0,0786	0,0234	0,0670	1,8797
$p_0 = 1000 \text{ бар}$						
100	1,0	0,3632	0,6843	0,6899	1,0000	1,0000
	1,5	0,1843	0,5327	0,5079	0,8670	1,1777
	2,0	0,0955	0,4176	0,3853	0,7200	1,2894
	2,5	0,0555	0,3416	0,3157	0,6157	1,3454
	3,0	0,0360	0,2897	0,2648	0,5297	1,3799
	3,5	0,0240	0,2476	0,2184	0,4432	1,4003
	4,0	0,0165	0,2137	0,1795	0,3686	1,4165
	4,5	0,0113	0,1837	0,1449	0,3003	1,4295
	5,0	0,0078	0,1580	0,1164	0,2432	1,4410
	5,5	0,0053	0,1357	0,0930	0,1956	1,4510
220	6,0	0,0037	0,1175	0,0750	0,1586	1,4596
	1,0	0,4186	0,7084	0,6870	1,0000	1,0000
	1,5	0,2182	0,5485	0,5024	0,8952	1,2242
	2,0	0,1171	0,4297	0,3663	0,7238	1,3572
	2,5	0,0643	0,3396	0,2703	0,5688	1,4454
	3,0	0,0373	0,2740	0,2023	0,4425	1,5022
	3,5	0,0218	0,2216	0,1520	0,3428	1,5494
	4,0	0,0136	0,1834	0,1171	0,2691	1,5784
	4,5	0,0088	0,1540	0,0912	0,2123	1,5992
	5,0	0,0058	0,1301	0,0713	0,1676	1,6154
	5,5	0,0039	0,1110	0,0564	0,1336	1,6284
	6,0	0,0026	0,0952	0,0448	0,1069	1,6390

Продолжение табл. 3.2

T_0, K	M	π	τ	s	q	χ
400	1,0	0,4428	0,7222	0,6731	1,0000	1,0000
	1,5	0,2312	0,5577	0,4819	0,8949	1,2501
	2,0	0,1202	0,4301	0,3381	0,7070	1,4073
	2,5	0,0636	0,3340	0,2367	0,5313	1,5107
	3,0	0,0353	0,2644	0,1699	0,3987	1,5795
	3,5	0,0202	0,2117	0,1231	0,2979	1,6290
	4,0	0,0121	0,1723	0,0912	0,2255	1,6642
	4,5	0,0075	0,1425	0,0691	0,1736	1,6904
	5,0	0,0048	0,1194	0,0534	0,1357	1,7106
	5,5	0,0032	0,1012	0,0419	0,1073	1,7257
	6,0	0,0022	0,0867	0,0333	0,0860	1,7376
	1,0	0,4501	0,7270	0,6685	1,0000	1,0000
	1,5	0,2342	0,5604	0,4730	0,8908	1,2590
	2,0	0,1204	0,4300	0,3283	0,6984	1,4221
500	2,5	0,0634	0,3331	0,2284	0,5226	1,5294
	3,0	0,0345	0,2614	0,1608	0,3856	1,6029
	3,5	0,0197	0,2092	0,1163	0,2875	1,6534
	4,0	0,0116	0,1695	0,0853	0,2158	1,6905
	4,5	0,0072	0,1397	0,0641	0,1648	1,7174
	5,0	0,0046	0,1168	0,0492	0,1278	1,7379
	5,5	0,0030	0,0988	0,0385	0,1010	1,7538
	6,0	0,0020	0,0846	0,0306	0,0809	1,7661
	1,0	0,4564	0,7311	0,6673	1,0000	1,0000
	1,5	0,2364	0,5624	0,4674	0,8867	1,2660
	2,0	0,1206	0,4301	0,3211	0,6903	1,4347
	2,5	0,0630	0,3320	0,2216	0,5133	1,5454
	3,0	0,0342	0,2600	0,1555	0,3777	1,6203
	3,5	0,0193	0,2070	0,1111	0,2786	1,6730
	4,0	0,0114	0,1677	0,0816	0,2091	1,7104
600	4,5	0,0070	0,1379	0,0610	0,1590	1,7384
	5,0	0,0044	0,1151	0,0466	0,1229	1,7592
	5,5	0,0029	0,0973	0,0364	0,0967	1,7753
	6,0	0,0020	0,0833	0,0289	0,0775	1,7880
	1,0	0,4633	0,7355	0,6639	1,0000	1,0000
	1,5	0,2394	0,5651	0,4602	0,8841	1,2753
	2,0	0,1208	0,4301	0,3119	0,6820	1,4515
	2,5	0,0623	0,3303	0,2127	0,5021	1,5670
	3,0	0,0335	0,2577	0,1480	0,3666	1,6449
	3,5	0,0188	0,2046	0,1053	0,2695	1,6992
	4,0	0,0110	0,1652	0,0766	0,2007	1,7383
	4,5	0,0067	0,1357	0,0573	0,1524	1,7667
	5,0	0,0043	0,1130	0,0437	0,1177	1,7883
	5,5	0,0028	0,0954	0,0339	0,0922	1,8048
	6,0	0,0019	0,0815	0,0268	0,0735	1,8177
800	1,0	0,4679	0,7384	0,6612	1,0000	1,0000
	1,5	0,2409	0,5665	0,4550	0,8816	1,2810
	2,0	0,1209	0,4300	0,3063	0,6771	1,4619
	2,5	0,0619	0,3291	0,2072	0,4954	1,5806
	3,0	0,0331	0,2562	0,1433	0,3599	1,6605
	3,5	0,0185	0,2030	0,1016	0,2638	1,7160
	4,0	0,0108	0,1638	0,0739	0,1963	1,7556
	4,5	0,0066	0,1343	0,0550	0,1485	1,7847
	5,0	0,0042	0,1118	0,0420	0,1147	1,8065
	5,5	0,0027	0,0943	0,0325	0,0898	1,8233
	6,0	0,0018	0,0806	0,0257	0,0714	1,8364

$T, {}^{\circ}\text{K}$	M	π	τ	s	q	λ
1200	1,0	0,4709	0,7402	0,6589	1,0000	1,0000
	1,5	0,2420	0,5673	0,4516	0,8805	1,2849
	2,0	0,1208	0,4298	0,3021	0,6735	1,4690
	2,5	0,0617	0,3284	0,2037	0,4915	1,5898
	3,0	0,0328	0,2552	0,1404	0,3560	1,6709
	3,5	0,0183	0,2019	0,0992	0,2601	1,7273
	4,0	0,0107	0,1628	0,0720	0,1931	1,7674
	4,5	0,0065	0,1334	0,0536	0,1461	1,7968
	5,0	0,0041	0,1110	0,0408	0,1127	1,8189
	5,5	0,0027	0,0936	0,0316	0,0882	1,8358
	6,0	0,0018	0,0799	0,0250	0,0701	1,8490
	1500	0,4739	0,7420	0,6570	1,0000	1,0000
	1,5	0,2428	0,5680	0,4475	0,8785	1,2898
	2,0	0,1208	0,4296	0,2978	0,6696	1,4774
	2,5	0,0613	0,3276	0,1999	0,4869	1,6002
	3,0	0,0325	0,2541	0,1371	0,3511	1,6828
	3,5	0,0181	0,2009	0,0968	0,2563	1,7398
	4,0	0,0105	0,1618	0,0701	0,1899	1,7805
	4,5	0,0064	0,1325	0,0521	0,1435	1,8103
	5,0	0,0040	0,1102	0,0397	0,1106	1,8326
	5,5	0,0026	0,0929	0,0307	0,0865	1,8497
	6,0	0,0018	0,0793	0,0242	0,0687	1,8631

Таблица 3.3. Коэффициент расхода и величины, входящие в газодинамические соотношения гелия (исходные данные заимствованы в [4])

T_0, K	m	$x_{\text{ср}}$	z_*	α_*	β_*
$p_0 = 7 \text{ бар}$					
100	0,1561	1,6664	1,0057	2,5035	2,9653
220	0,1563	1,6688	1,0029	2,5029	2,9866
400	0,1562	1,6685	1,0029	2,5011	2,9925
500	0,1561	1,6684	1,0029	2,5012	2,9943
600	0,1561	1,6688	1,0029	2,5011	2,9953
800	0,1561	1,6693	1,0029	2,5008	2,9965
1000	0,1561	1,6694	1,0029	2,5006	2,9972
1200	0,1561	1,6694	1,0029	2,5005	2,9977
1500	0,1561	1,6694	1,0029	2,5004	2,9982
$p_0 = 10 \text{ бар}$					
100	0,1558	1,6656	1,0083	2,5051	2,9507
220	0,1562	1,6687	1,0042	2,5042	2,9808
400	0,1562	1,6678	1,0029	2,5018	2,9893
500	0,1561	1,6676	1,0029	2,5018	2,9918
600	0,1561	1,6681	1,0029	2,5016	2,9933
800	0,1561	1,6689	1,0029	2,5011	2,9951
1000	0,1561	1,6691	1,0029	2,5009	2,9961
1200	0,1561	1,6691	1,0029	2,5007	2,9967
1500	0,1561	1,6691	1,0029	2,5006	2,9974

Продолжение табл. 3.3

T_0 , К	m	z_{cp}	z_*	α_*	β_*
$p_0=15$ бар					
100	0,1556	1,6646	1,0124	2,5078	2,9268
220	0,1558	1,6681	1,0077	2,5063	2,9715
400	0,1562	1,6678	1,0029	2,5035	2,9848
500	0,1561	1,6668	1,0029	2,5028	2,9877
600	0,1561	1,6673	1,0029	2,5023	2,9898
800	0,1561	1,6681	1,0029	2,5017	2,9927
1000	0,1561	1,6684	1,0029	2,5014	2,9941
1200	0,1561	1,6687	1,0029	2,5011	2,9951
1500	0,1561	1,6687	1,0029	2,5009	2,9960
$p_0=20$ бар					
100	0,1554	1,6635	1,0167	2,5104	2,9024
220	0,1557	1,6675	1,0094	2,5082	2,9625
400	0,1562	1,6678	1,0029	2,5060	2,9816
500	0,1560	1,6659	1,0029	2,5041	2,9843
600	0,1561	1,6668	1,0029	2,5031	2,9866
800	0,1561	1,6676	1,0029	2,5022	2,9901
1000	0,1561	1,6677	1,0029	2,5018	2,9921
1200	0,1561	1,6683	1,0029	2,5015	2,9934
1500	0,1561	1,6683	1,0029	2,5011	2,9948
$p_0=30$ бар					
100	0,1549	1,6622	1,0255	2,5159	2,8559
220	0,1557	1,6665	1,0115	2,5124	2,9438
400	0,1560	1,6681	1,0068	2,5070	2,9704
500	0,1561	1,6661	1,0039	2,5056	2,9761
600	0,1562	1,6666	1,0029	2,5045	2,9801
800	0,1561	1,6670	1,0029	2,5033	2,9853
1000	0,1560	1,6666	1,0029	2,5026	2,9882
1200	0,1561	1,6672	1,0029	2,5022	2,9901
1500	0,1560	1,6674	1,0029	2,5017	2,9921
$p_0=40$ бар					
100	0,1544	1,6608	1,0346	2,5219	2,8101
220	0,1551	1,6653	1,0170	2,5167	2,9260
400	0,1557	1,6668	1,0090	2,5092	2,9602
500	0,1558	1,6665	1,0072	2,5074	2,9681
600	0,1560	1,6664	1,0048	2,5061	2,9735
800	0,1562	1,6670	1,0029	2,5045	2,9806
1000	0,1562	1,6670	1,0029	2,5035	2,9844
1200	0,1560	1,6663	1,0029	2,5029	2,9869
1500	0,1561	1,6670	1,0029	2,5023	2,9895
$p_0=70$ бар					
100	0,1527	1,6552	1,0617	2,5409	2,6808
220	0,1545	1,6639	1,0285	2,5291	2,8720
400	0,1553	1,6664	1,0156	2,5161	2,9315
500	0,1554	1,6668	1,0131	2,5130	2,9440
600	0,1557	1,6669	1,0102	2,5107	2,9536
800	0,1557	1,6666	1,0079	2,5077	2,9660
1000	0,1561	1,6665	1,0050	2,5061	2,9726
1200	0,1561	1,6659	1,0037	2,5051	2,9771
1500	0,1562	1,6670	1,0029	2,5040	2,9817

Продолжение табл. 3.3

T_0, K	m	α_{cp}	z_*	α_*	β_*
$p_0 = 100 \text{ бар}$					
100	0,1512	1,6515	1,0891	2,5615	2,5680
220	0,1537	1,6626	1,0409	2,5417	2,8210
400	0,1549	1,6656	1,0224	2,5230	2,9030
500	0,1551	1,6662	1,0179	2,5185	2,9208
600	0,1554	1,6665	1,0146	2,5152	2,9343
800	0,1555	1,6664	1,0110	2,5110	2,9516
1000	0,1558	1,6670	1,0087	2,5087	2,9612
1200	0,1559	1,6665	1,0063	2,5073	2,9674
1500	0,1562	1,6668	1,0042	2,5058	2,9739
$p_0 = 150 \text{ бар}$					
100	0,1485	1,6456	1,1344	2,5964	2,3956
220	0,1526	1,6613	1,0616	2,5628	2,7377
400	0,1543	1,6648	1,0327	2,5345	2,8563
500	0,1546	1,6659	1,0265	2,5278	2,8833
600	0,1550	1,6664	1,0216	2,5228	2,9031
800	0,1553	1,6662	1,0162	2,5165	2,9281
1000	0,1556	1,6671	1,0124	2,5131	2,9421
1200	0,1557	1,6669	1,0100	2,5109	2,9512
1500	0,1558	1,6665	1,0078	2,5086	2,9612
$p_0 = 200 \text{ бар}$					
100	0,1460	1,6412	1,1786	2,6322	2,2574
220	0,1514	1,6597	1,0819	2,5839	2,6611
400	0,1537	1,6644	1,0438	2,5460	2,8109
500	0,1541	1,6653	1,0350	2,5370	2,8464
600	0,1545	1,6661	1,0288	2,5304	2,8721
800	0,1550	1,6661	1,0214	2,5220	2,9047
1000	0,1552	1,6661	1,0171	2,5175	2,9233
1200	0,1554	1,6666	1,0144	2,5143	2,9355
1500	0,1556	1,6668	1,0112	2,5114	2,9485
$p_0 = 300 \text{ бар}$					
100	0,1404	1,6308	1,2707	2,7042	2,0362
220	0,1493	1,6582	1,1221	2,6254	2,5224
400	0,1524	1,6633	1,0657	2,5692	2,7244
500	0,1530	1,6643	1,0526	2,5554	2,7746
600	0,1536	1,6650	1,0433	2,5454	2,8118
800	0,1544	1,6659	1,0320	2,5331	2,8592
1000	0,1547	1,6656	1,0252	2,5261	2,8865
1200	0,1549	1,6665	1,0216	2,5217	2,9044
1500	0,1552	1,6670	1,0172	2,5171	2,9235
$p_0 = 400 \text{ бар}$					
100	0,1360	1,6204	1,3535	2,7769	1,8571
220	0,1473	1,6580	1,1613	2,6662	2,4011
400	0,1512	1,6628	1,0876	2,5923	2,6426
500	0,1520	1,6637	1,0703	2,5739	2,7062
600	0,1528	1,6647	1,0576	2,5605	2,7536
800	0,1538	1,6655	1,0424	2,5440	2,8148

Продолжение табл. 3.3

T_0, K	m	$z_{ср}$	z_*	α_*	β_*
1000	0,1543	1,6658	1,0335	2,5345	2,8503
1200	0,1546	1,6661	1,0279	2,5290	2,8737
1500	0,1549	1,6660	1,0219	2,5228	2,8987
$p_0=700$ бар					
100	0,1272	1,6065	1,5770	2,9957	1,5118
220	0,1416	1,6381	1,2749	2,7845	2,1111
400	0,1476	1,6632	1,1522	2,6605	2,4308
500	0,1490	1,6635	1,1221	2,6288	2,5229
600	0,1504	1,6639	1,1005	2,6057	2,5937
800	0,1520	1,6644	1,0738	2,5770	2,6886
1000	0,1529	1,6652	1,0587	2,5609	2,7462
1200	0,1533	1,6655	1,0490	2,5507	2,7848
1500	0,1539	1,6657	1,0388	2,5399	2,8270
$p_0=1000$ бар					
100	0,1193	1,6084	1,7977	3,2150	1,2990
220	0,1367	1,6572	1,3815	2,8960	1,9033
400	0,1446	1,6651	1,2131	2,7252	2,2661
500	0,1466	1,6658	1,1719	2,6813	2,3753
600	0,1483	1,6655	1,1421	2,6493	2,4602
800	0,1504	1,6648	1,1050	2,6096	2,5772
1000	0,1516	1,6651	1,0835	2,5868	2,6518
1200	0,1522	1,6652	1,0699	2,5723	2,7025
1500	0,1530	1,6655	1,0554	2,5560	2,7593

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АЗОТА

Молекулярная масса $\mu=28,0134$ Газовая постоянная $R=296,8$ Дж/(кг·К)Теплота фазового перехода при 0 К . . . $h_0^0=247,6$ кДж/кг

Все функции азота рассчитаны на основе данных по термодинамическим свойствам, приводимым в [5].

Коэффициент сжимаемости z взят непосредственно из [5]. Показатель изоэнтропы κ , коэффициент энталпии α и термодинамическая функция β определялись соответственно по формулам (3.1), (3.2) и (3.3). Однако для азота и последующих рассматриваемых в данной работе газов значения z , κ , α и β не приводятся, так как они легко считаются.

Рассчитанные на ЭВМ газодинамические функции азота представлены в табл. 4.1, а коэффициент расхода m и величины $z_{ср}$, z_* , α_* , β_* — в табл. 4.2. Приняты следующие ряды независимых переменных:

 $T_0=280, 400, 600, 800, 950, 1100, 1300$ К; $p_0=7, 10, 14, 20, 30, 40, 70, 100, 140, 200, 300, 400, 700, 1000$ бар.

Таблица 4.1. Газодинамические функции азота (исходные данные заимствованы из [5])

T_o, K	M	π	τ	ε	q	λ
$p_0=7$ бар						
280	1,0	0,5295	0,8331	0,6369	1,0000	1,0000
	1,5	0,2734	0,6890	0,3977	0,8507	1,3623
	2,0	0,1285	0,5549	0,2320	0,5936	1,6293
	2,5	0,0588	0,4437	0,1326	0,3792	1,8212
400	1,0	0,5279	0,8332	0,6349	1,0000	1,0000
	1,5	0,2725	0,6894	0,3964	0,8511	1,3631
	2,0	0,1283	0,5555	0,2317	0,5950	1,6302
	2,5	0,0589	0,4446	0,1330	0,3816	1,8220
600	1,0	0,5290	0,8372	0,6328	1,0000	1,0000
	1,5	0,2726	0,6939	0,3937	0,8504	1,3669
	2,0	0,1279	0,5591	0,2294	0,5932	1,6365
	2,5	0,0587	0,4473	0,1317	0,3807	1,8297
800	1,0	0,5317	0,8441	0,6307	1,0000	1,0000
	1,5	0,2730	0,7025	0,3895	0,8480	1,3732
	2,0	0,1273	0,5667	0,2251	0,5885	1,6487
	2,5	0,0581	0,4532	0,1285	0,3760	1,8454
950	1,0	0,5349	0,8493	0,6304	1,0000	1,0000
	1,5	0,2747	0,7102	0,3875	0,8470	1,3778
	2,0	0,1271	0,5740	0,2219	0,5840	1,6589
	2,5	0,0576	0,4592	0,1258	0,3710	1,8595
1100	1,0	0,5373	0,8540	0,6298	1,0000	1,0000
	1,5	0,2765	0,7176	0,3859	0,8463	1,3814
	2,0	0,1272	0,5818	0,2190	0,5801	1,6679
	2,5	0,0572	0,4657	0,1229	0,3656	1,8732
1300	1,0	0,5393	0,8587	0,6285	1,0000	1,0000
	1,5	0,2784	0,7257	0,3841	0,8462	1,3849
	2,0	0,1280	0,5915	0,2167	0,5783	1,6771
	2,5	0,0568	0,4745	0,1199	0,3604	1,8886
$p_0=10$ бар						
280	1,0	0,5278	0,8319	0,6363	1,0000	1,0000
	1,5	0,2728	0,6880	0,3979	0,8512	1,3613
	2,0	0,1283	0,5541	0,2323	0,5942	1,6276
	2,5	0,0587	0,4429	0,1327	0,3794	1,8191
400	1,0	0,5275	0,8329	0,6351	1,0000	1,0000
	1,5	0,2724	0,6893	0,3968	0,8512	1,3624
	2,0	0,1282	0,5554	0,2320	0,5951	1,6289
	2,5	0,0590	0,4445	0,1333	0,3819	1,8202
600	1,0	0,0274	0,3571	0,0771	0,2376	1,9579
	1,5	0,5283	0,8370	0,6326	1,0000	1,0000
	2,0	0,2722	0,6937	0,3937	0,8502	1,3663
	2,5	0,1277	0,5590	0,2295	0,5933	1,6356
800	1,0	0,0274	0,3595	0,0765	0,2377	1,9664
	1,5	0,5309	0,8437	0,6303	1,0000	1,0000
	2,0	0,2728	0,7023	0,3895	0,8482	1,3727
	2,5	0,1272	0,5667	0,2253	0,5891	1,6479
3,0	0,0581	0,4532	0,1286	0,3763	1,8443	
	0,0270	0,3641	0,0745	0,2347	1,9843	

Продолжение табл. 4.1

T_0, K	M	π	τ	ε	q	λ
950	1,0	0,5340	0,8490	0,6298	1,0000	1,0000
	1,5	0,2742	0,7099	0,3871	0,8467	1,3774
	2,0	0,1270	0,5740	0,2220	0,5844	1,6581
	2,5	0,0576	0,4592	0,1259	0,3714	1,8585
	3,0	0,0267	0,3689	0,0727	0,2308	2,0008
	1,0	0,5365	0,8536	0,6294	1,0000	1,0000
	1,5	0,2758	0,7171	0,3855	0,8460	1,3811
	2,0	0,1272	0,5818	0,2192	0,5808	1,6673
	2,5	0,0571	0,4657	0,1230	0,3660	1,8724
1100	3,0	0,0264	0,3740	0,0707	0,2265	2,0174
	1,0	0,5392	0,8585	0,6289	1,0000	1,0000
	1,5	0,2774	0,7253	0,3832	0,8438	1,3846
	2,0	0,1277	0,5914	0,2164	0,5769	1,6765
	2,5	0,0567	0,4745	0,1199	0,3598	1,8878
	3,0	0,0258	0,3811	0,0679	0,2201	2,0373
$p_0 = 14 \text{ бар}$						
280	1,0	0,5275	0,8313	0,6372	1,0000	1,0000
	1,5	0,2732	0,6876	0,3994	0,8523	1,3599
	2,0	0,1286	0,5536	0,2334	0,5953	1,6253
	2,5	0,0588	0,4424	0,1334	0,3801	1,8162
	3,0	0,0271	0,3546	0,0764	0,2343	1,9540
	1,0	0,5268	0,8325	0,6353	1,0000	1,0000
	1,5	0,2719	0,6887	0,3970	0,8507	1,3613
	2,0	0,1282	0,5551	0,2324	0,5952	1,6269
	2,5	0,0589	0,4443	0,1335	0,3821	1,8178
400	3,0	0,0274	0,3570	0,0773	0,2380	1,9551
	1,0	0,5283	0,8369	0,6332	1,0000	1,0000
	1,5	0,2722	0,6937	0,3943	0,8504	1,3655
	2,0	0,1276	0,5588	0,2297	0,5929	1,6343
	2,5	0,0587	0,4473	0,1320	0,3809	1,8264
	3,0	0,0274	0,3595	0,0767	0,2379	1,9643
	1,0	0,5312	0,8438	0,6310	1,0000	1,0000
	1,5	0,2728	0,7023	0,3900	0,8480	1,3721
	2,0	0,1272	0,5667	0,2255	0,5885	1,6467
600	2,5	0,0581	0,4533	0,1288	0,3761	1,8429
	3,0	0,0270	0,3642	0,0746	0,2345	1,9826
	1,0	0,5342	0,8492	0,6303	1,0000	1,0000
	1,5	0,2741	0,7100	0,3873	0,8460	1,3769
	2,0	0,1269	0,5740	0,2219	0,5835	1,6571
	2,5	0,0575	0,4592	0,1258	0,3708	1,8572
	3,0	0,0267	0,3688	0,0726	0,2304	1,9994
800	1,0	0,5367	0,8538	0,6298	1,0000	1,0000
	1,5	0,2760	0,7174	0,3859	0,8459	1,3807
	2,0	0,1270	0,5818	0,2192	0,5801	1,6665
	2,5	0,0571	0,4657	0,1231	0,3657	1,8714
	3,0	0,0263	0,3739	0,0706	0,2260	2,0162
	1,0	0,5394	0,8586	0,6292	1,0000	1,0000
	1,5	0,2778	0,7256	0,3839	0,8445	1,3842
	2,0	0,1275	0,5915	0,2163	0,5761	1,6758
	2,5	0,0566	0,4745	0,1198	0,3592	1,8869
950	3,0	0,0258	0,3810	0,0679	0,2198	2,0362

Продолжение табл. 4.1

T_0, K	M	π	τ	ε	q	λ
$p_0=20$ бар						
280	1,0	0,5273	0,8306	0,6390	1,0000	1,0000
	1,5	0,2729	0,6864	0,4008	0,8518	1,3579
	2,0	0,1288	0,5527	0,2347	0,5957	1,6216
	2,5	0,0589	0,4416	0,1342	0,3804	1,8117
	3,0	0,0270	0,3534	0,0766	0,2335	1,9493
400	1,0	0,5264	0,8320	0,6364	1,0000	1,0000
	1,5	0,2718	0,6882	0,3982	0,8509	1,3597
	2,0	0,1283	0,5549	0,2335	0,5959	1,6239
	2,5	0,0590	0,4441	0,1343	0,3828	1,8140
	3,0	0,0275	0,3569	0,0778	0,2386	1,9508
600	1,0	0,5276	0,8365	0,6335	1,0000	1,0000
	1,5	0,2719	0,6934	0,3949	0,8504	1,3643
	2,0	0,1277	0,5589	0,2305	0,5938	1,6320
	2,5	0,0587	0,4473	0,1325	0,3813	1,8235
	3,0	0,0274	0,3596	0,0770	0,2383	1,9611
800	1,0	0,5311	0,8436	0,6317	1,0000	1,0000
	1,5	0,2728	0,7021	0,3907	0,8482	1,3712
	2,0	0,1273	0,5667	0,2261	0,5889	1,6450
	2,5	0,0581	0,4534	0,1292	0,3765	1,8407
	3,0	0,0271	0,3643	0,0749	0,2349	1,9801
950	1,0	0,5337	0,8490	0,6305	1,0000	1,0000
	1,5	0,2737	0,7098	0,3874	0,8455	1,3759
	2,0	0,1268	0,5740	0,2223	0,5837	1,6555
	2,5	0,0576	0,4593	0,1262	0,3712	1,8551
	3,0	0,0267	0,3689	0,0728	0,2306	1,9970
1100	1,0	0,5362	0,8536	0,6298	1,0000	1,0000
	1,5	0,2753	0,7170	0,3856	0,8449	1,3800
	2,0	0,1269	0,5817	0,2193	0,5799	1,6652
	2,5	0,0570	0,4658	0,1232	0,3658	1,8696
	3,0	0,0263	0,3739	0,0707	0,2261	2,0143
1300	1,0	0,5391	0,8586	0,6293	1,0000	1,0000
	1,5	0,2773	0,7253	0,3837	0,8438	1,3836
	2,0	0,1274	0,5914	0,2165	0,5760	1,6747
	2,5	0,0566	0,4748	0,1200	0,3595	1,8854
	3,0	0,0258	0,3809	0,0680	0,2198	2,0346
$p_0=30$ бар						
280	1,0	0,5262	0,8291	0,6414	1,0000	1,0000
	1,5	0,2730	0,6849	0,4040	0,8529	1,3541
	2,0	0,1293	0,5515	0,2374	0,5977	1,6150
	2,5	0,0592	0,4404	0,1357	0,3816	1,8038
	3,0	0,0270	0,3519	0,0770	0,2331	1,9407
	3,5	0,0128	0,2841	0,0448	0,1426	2,0405
400	1,0	0,5252	0,8310	0,6376	1,0000	1,0000
	1,5	0,2717	0,6875	0,4004	0,8522	1,3570
	2,0	0,1286	0,5544	0,2355	0,5979	1,6189
	2,5	0,0593	0,4437	0,1356	0,3844	1,8076
	3,0	0,0276	0,3566	0,0786	0,2397	1,9438
	3,5	0,0133	0,2892	0,0465	0,1491	2,0429
600	1,0	0,5266	0,8359	0,6353	1,0000	1,0000
	1,5	0,2715	0,6929	0,3968	0,8508	1,3624
	2,0	0,1279	0,5589	0,2322	0,5952	1,6282

Продолжение табл. 4.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
600	2,5	0,0588	0,4474	0,1335	0,3823	1,8189
	3,0	0,0275	0,3597	0,0777	0,2391	1,9559
	3,5	0,0133	0,2921	0,0462	0,1495	2,0553
	1,0	0,5300	0,8431	0,6319	1,0000	1,0000
	1,5	0,2725	0,7019	0,3916	0,8488	1,3698
	2,0	0,1272	0,5667	0,2269	0,5898	1,6423
800	2,5	0,0581	0,4534	0,1297	0,3770	1,8373
	3,0	0,0271	0,3645	0,0753	0,2354	1,9760
	3,5	0,0131	0,2959	0,0448	0,1472	2,0767
	1,0	0,5327	0,8486	0,6306	1,0000	1,0000
	1,5	0,2738	0,7098	0,3886	0,8469	1,3742
	2,0	0,1270	0,5741	0,2232	0,5849	1,6525
950	2,5	0,0576	0,4595	0,1267	0,3719	1,8514
	3,0	0,0267	0,3691	0,0731	0,2312	1,9928
	3,5	0,0129	0,2995	0,0435	0,1444	2,0945
	1,0	0,5353	0,8533	0,6298	1,0000	1,0000
	1,5	0,2752	0,7171	0,3862	0,8455	1,3787
	2,0	0,1269	0,5819	0,2198	0,5804	1,6628
1100	2,5	0,0571	0,4660	0,1236	0,3662	1,8666
	3,0	0,0263	0,3741	0,0709	0,2264	2,0108
	3,5	0,0126	0,3034	0,0420	0,1410	2,1142
	1,0	0,5382	0,8583	0,6292	1,0000	1,0000
	1,5	0,2772	0,7253	0,3843	0,8444	1,3825
	2,0	0,1274	0,5916	0,2169	0,5766	1,6727
1300	2,5	0,0566	0,4747	0,1202	0,3597	1,8829
	3,0	0,0258	0,3811	0,0682	0,2201	2,0317
	3,5	0,0123	0,3089	0,0401	0,1363	2,1377
$p_0 = 40$ бар						
280	1,0	0,5244	0,8274	0,6432	1,0000	1,0000
	1,5	0,2730	0,6835	0,4072	0,8546	1,3500
	2,0	0,1299	0,5505	0,2403	0,6008	1,6080
	2,5	0,0594	0,4390	0,1371	0,3827	1,7953
	3,0	0,0270	0,3502	0,0775	0,2327	1,9316
	3,5	0,0127	0,2820	0,0447	0,1413	2,0313
400	1,0	0,5247	0,8304	0,6396	1,0000	1,0000
	1,5	0,2720	0,6870	0,4030	0,8532	1,3541
	2,0	0,1290	0,5541	0,2376	0,5995	1,6137
	2,5	0,0596	0,4437	0,1372	0,3863	1,8010
	3,0	0,0278	0,3566	0,0797	0,2412	1,9364
	3,5	0,0133	0,2890	0,0470	0,1497	2,0350
600	1,0	0,5257	0,8353	0,6348	1,0000	1,0000
	1,5	0,2713	0,6925	0,3973	0,8514	1,3604
	2,0	0,1279	0,5587	0,2329	0,5961	1,6246
	2,5	0,0589	0,4475	0,1342	0,3835	1,8142
	3,0	0,0276	0,3598	0,0781	0,2399	1,9506
	3,5	0,0133	0,2923	0,0465	0,1501	2,0496
800	1,0	0,5294	0,8428	0,6325	1,0000	1,0000
	1,5	0,2723	0,7017	0,3925	0,8491	1,3682
	2,0	0,1273	0,5666	0,2278	0,5905	1,6393
	2,5	0,0582	0,4534	0,1303	0,3777	1,8335
	3,0	0,0272	0,3646	0,0757	0,2360	1,9717
	3,5	0,0131	0,2960	0,0451	0,1477	2,0720

Продолжение табл. 4.1

T_o, K	M	π	τ	s	q	λ
950	1,0	0,5323	0,8484	0,6312	1,0000	1,0000
	1,5	0,2736	0,7095	0,3894	0,8474	1,3734
	2,0	0,1270	0,5741	0,2240	0,5858	1,6507
	2,5	0,0577	0,4596	0,1272	0,3727	1,8489
	3,0	0,0268	0,3692	0,0735	0,2318	1,9899
	3,5	0,0129	0,2997	0,0437	0,1449	2,0914
1100	1,0	0,5350	0,8531	0,6304	1,0000	1,0000
	1,5	0,2750	0,7169	0,3870	0,8458	1,3778
	2,0	0,1269	0,5819	0,2205	0,5809	1,6607
	2,5	0,0571	0,4661	0,1241	0,3668	1,8638
	3,0	0,0263	0,3743	0,0713	0,2269	2,0077
	3,5	0,0127	0,3036	0,0422	0,1414	2,1108
1300	1,0	0,5378	0,8581	0,6296	1,0000	1,0000
	1,5	0,2769	0,7252	0,3847	0,8442	1,3816
	2,0	0,1272	0,5915	0,2171	0,5762	1,6709
	2,5	0,0566	0,4749	0,1205	0,3598	1,8805
	3,0	0,0258	0,3812	0,0683	0,2202	2,0290
	3,5	0,0123	0,3089	0,0402	0,1363	2,1348
$p_0 = 70 \text{ бар}$						
280	1,0	0,5210	0,8241	0,6516	1,0000	1,0000
	1,5	0,2737	0,6808	0,4189	0,8590	1,3362
	2,0	0,1317	0,5488	0,2500	0,6077	1,5838
	2,5	0,0603	0,4368	0,1426	0,3866	1,7661
	3,0	0,0269	0,3459	0,0790	0,2304	1,9006
	3,5	0,0125	0,2774	0,0450	0,1381	1,9989
400	4,0	0,0061	0,2260	0,0267	0,0850	2,0714
	1,0	0,5208	0,8278	0,6434	1,0000	1,0000
	1,5	0,2709	0,6847	0,4089	0,8549	1,3452
	2,0	0,1298	0,5531	0,2437	0,6051	1,5980
	2,5	0,0604	0,4433	0,1416	0,3920	1,7809
	3,0	0,0283	0,3564	0,0826	0,2456	1,9139
600	3,5	0,0136	0,2887	0,0487	0,1523	2,0111
	4,0	0,0067	0,2361	0,0293	0,0950	2,0835
	1,0	0,5233	0,8339	0,6373	1,0000	1,0000
	1,5	0,2709	0,6916	0,4016	0,8537	1,3548
	2,0	0,1284	0,5585	0,2370	0,6002	1,6139
	2,5	0,0594	0,4479	0,1372	0,3877	1,8004
800	3,0	0,0279	0,3603	0,0800	0,2429	1,9348
	3,5	0,0135	0,2927	0,0477	0,1522	2,0327
	4,0	0,0068	0,2406	0,0292	0,0965	2,1052
	1,0	0,5275	0,8418	0,6342	1,0000	1,0000
	1,5	0,2718	0,7010	0,3955	0,8505	1,3638
	2,0	0,1276	0,5666	0,2308	0,5935	1,6311
950	2,5	0,0586	0,4541	0,1326	0,3810	1,8226
	3,0	0,0274	0,3652	0,0771	0,2382	1,9595
	3,5	0,0133	0,2966	0,0460	0,1493	2,0589
	4,0	0,0067	0,2438	0,0282	0,0949	2,1322
	1,0	0,5303	0,8473	0,6324	1,0000	1,0000
	1,5	0,2732	0,7090	0,3920	0,8489	1,3695
$p_0 = 70 \text{ бар}$						
1100	2,0	0,1272	0,5741	0,2264	0,5884	1,6434
	2,5	0,0580	0,4601	0,1290	0,3753	1,8394
	3,0	0,0269	0,3696	0,0746	0,2334	1,9793

Продолжение табл. 4.1

T_0, K	M	π	τ	ε	q	λ
950	3,5	0,0130	0,3002	0,0444	0,1461	2,0798
	4,0	0,0066	0,2467	0,0273	0,0929	2,1540
	1,0	0,5307	0,8513	0,6293	1,0000	1,0000
	1,5	0,2747	0,7166	0,3892	0,8472	1,3697
	2,0	0,1272	0,5820	0,2227	0,5836	1,6487
	2,5	0,0574	0,4665	0,1256	0,3691	1,8491
	3,0	0,0265	0,3748	0,0722	0,2285	1,9914
	3,5	0,0127	0,3041	0,0428	0,1424	2,0935
	4,0	0,0064	0,2498	0,0262	0,0904	2,1684
	1,0	0,5367	0,8576	0,6308	1,0000	1,0000
1100	1,5	0,2768	0,7250	0,3867	0,8453	1,3788
	2,0	0,1274	0,5918	0,2189	0,5780	1,6654
	2,5	0,0568	0,4753	0,1217	0,3613	1,8733
	3,0	0,0259	0,3817	0,0691	0,2214	2,0208
	3,5	0,0123	0,3095	0,0407	0,1371	2,1259
	4,0	0,0062	0,2540	0,0248	0,0867	2,2025
$p_0 = 100 \text{ бар}$						
280	1,0	0,5155	0,8209	0,6589	1,0000	1,0000
	1,5	0,2738	0,6792	0,4317	0,8649	1,3202
	2,0	0,1336	0,5484	0,2615	0,6174	1,5558
	2,5	0,0614	0,4361	0,1494	0,3926	1,7316
	3,0	0,0268	0,3426	0,0808	0,2286	1,8638
	3,5	0,0122	0,2732	0,0453	0,1347	1,9605
	4,0	0,0059	0,2217	0,0266	0,0819	2,0321
	4,5	0,0030	0,1835	0,0164	0,0520	2,0853
	1,0	0,5153	0,8245	0,6461	1,0000	1,0000
	1,5	0,2700	0,6828	0,4154	0,8592	1,3363
400	2,0	0,1306	0,5524	0,2501	0,6124	1,5819
	2,5	0,0611	0,4430	0,1464	0,3988	1,7603
	3,0	0,0288	0,3564	0,0856	0,2505	1,8907
	3,5	0,0138	0,2885	0,0505	0,1552	1,9866
	4,0	0,0068	0,2357	0,0303	0,0964	2,0581
	4,5	0,0035	0,1952	0,0188	0,0614	2,1119
	1,0	0,5196	0,8319	0,6386	1,0000	1,0000
	1,5	0,2702	0,6905	0,4055	0,8568	1,3492
	2,0	0,1288	0,5583	0,2410	0,6053	1,6036
	2,5	0,0598	0,4478	0,1400	0,3918	1,7869
600	3,0	0,0282	0,3609	0,0821	0,2467	1,9195
	3,5	0,0137	0,2932	0,0490	0,1547	2,0162
	4,0	0,0069	0,2409	0,0300	0,0982	2,0881
	4,5	0,0036	0,2003	0,0189	0,0634	2,1422
	1,0	0,5242	0,8401	0,6350	1,0000	1,0000
	1,5	0,2713	0,7003	0,3982	0,8525	1,3594
	2,0	0,1279	0,5667	0,2338	0,5977	1,6230
	2,5	0,0589	0,4544	0,1348	0,3847	1,8119
	3,0	0,0276	0,3658	0,0786	0,2410	1,9474
	3,5	0,0134	0,2972	0,0469	0,1511	2,0458
800	4,0	0,0068	0,2443	0,0288	0,0961	2,1186
	4,5	0,0035	0,2033	0,0182	0,0623	2,1734
	1,0	0,5278	0,8461	0,6331	1,0000	1,0000
	1,5	0,2728	0,7085	0,3944	0,8509	1,3658
	2,0	0,1275	0,5742	0,2290	0,5918	1,6365
	2,5	0,0583	0,4605	0,1309	0,3784	1,8304

Продолжение табл. 4.1

T_0, K	M	π	τ	ε	q	λ
950	3,0	0,0271	0,3703	0,0759	0,2360	1,9689
	3,5	0,0131	0,3008	0,0452	0,1477	2,0686
	4,0	0,0066	0,2472	0,0278	0,0939	2,1424
	4,5	0,0035	0,2056	0,0176	0,0610	2,1978
	1,0	0,5300	0,8508	0,6311	1,0000	1,0000
	1,5	0,2744	0,7161	0,3915	0,8482	1,3672
	2,0	0,1275	0,5821	0,2250	0,5859	1,6436
	2,5	0,0577	0,4670	0,1272	0,3714	1,8424
1100	3,0	0,0266	0,3753	0,0732	0,2301	1,9836
	3,5	0,0128	0,3046	0,0435	0,1436	2,0850
	4,0	0,0065	0,2503	0,0266	0,0912	2,1595
	4,5	0,0034	0,2082	0,0169	0,0592	2,2154
	1,0	0,5336	0,8562	0,6303	1,0000	1,0000
	1,5	0,2764	0,7246	0,3886	0,8483	1,3759
	2,0	0,1276	0,5917	0,2207	0,5813	1,6603
	2,5	0,0570	0,4757	0,1231	0,3644	1,8661
1300	3,0	0,0260	0,3823	0,0700	0,2235	2,0126
	3,5	0,0124	0,3100	0,0412	0,1385	2,1172
	4,0	0,0062	0,2545	0,0252	0,0876	2,1933
	4,5	0,0033	0,2116	0,0159	0,0568	2,2503
$p_0=140$ бар						
280	1,0	0,5050	0,8167	0,6688	1,0000	1,0000
	1,5	0,2725	0,6782	0,4494	0,8738	1,3005
	2,0	0,1364	0,5506	0,2794	0,6343	1,5185
	2,5	0,0629	0,4373	0,1599	0,4027	1,6848
	3,0	0,0264	0,3389	0,0829	0,2247	1,8135
	3,5	0,0118	0,2683	0,0454	0,1296	1,9083
	4,0	0,0056	0,2170	0,0264	0,0780	1,9781
	4,5	0,0028	0,1789	0,0161	0,0489	2,0303
400	1,0	0,5131	0,8229	0,6545	1,0000	1,0000
	1,5	0,2692	0,6811	0,4250	0,8600	1,3244
	2,0	0,1316	0,5520	0,2592	0,6178	1,5600
	2,5	0,0624	0,4438	0,1536	0,4064	1,7320
	3,0	0,0297	0,3574	0,0905	0,2569	1,8587
	3,5	0,0142	0,2889	0,0531	0,1586	1,9528
	4,0	0,0069	0,2354	0,0317	0,0979	2,0231
	4,5	0,0035	0,1944	0,0195	0,0618	2,0763
600	1,0	0,5172	0,8304	0,6428	1,0000	1,0000
	1,5	0,2696	0,6894	0,4112	0,8583	1,3417
	2,0	0,1294	0,5583	0,2467	0,6102	1,5898
	2,5	0,0606	0,4487	0,1445	0,3978	1,7690
	3,0	0,0287	0,3618	0,0850	0,2512	1,8989
	3,5	0,0140	0,2941	0,0509	0,1578	1,9942
	4,0	0,0070	0,2416	0,0312	0,1002	2,0651
	4,5	0,0037	0,2008	0,0196	0,0647	2,1186
800	1,0	0,5226	0,8392	0,6381	1,0000	1,0000
	1,5	0,2708	0,6996	0,4025	0,8539	1,3536
	2,0	0,1283	0,5667	0,2378	0,6008	1,6123
	2,5	0,0594	0,4551	0,1378	0,3883	1,7978
	3,0	0,0279	0,3667	0,0806	0,2441	1,9313
	3,5	0,0136	0,2981	0,0482	0,1533	2,0285
	4,0	0,0069	0,2451	0,0296	0,0976	2,1005
	4,5	0,0036	0,2040	0,0187	0,0633	2,1548

Продолжение табл. 4.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
950	1,0	0,5265	0,8454	0,6339	1,0000	1,0000
	1,5	0,2722	0,7078	0,3979	0,8515	1,3610
	2,0	0,1278	0,5743	0,2322	0,5943	1,6274
	2,5	0,0586	0,4610	0,1333	0,3813	1,8184
	3,0	0,0274	0,3711	0,0776	0,2385	1,9551
	3,5	0,0133	0,3015	0,0463	0,1494	2,0540
	4,0	0,0067	0,2479	0,0284	0,0951	2,1270
	4,5	0,0035	0,2063	0,0180	0,0618	2,1820
	1,0	0,5298	0,8507	0,6343	1,0000	1,0000
	1,5	0,2740	0,7156	0,3944	0,8499	1,3666
1100	2,0	0,1277	0,5822	0,2277	0,5888	1,6400
	2,5	0,0580	0,4675	0,1293	0,3744	1,8367
	3,0	0,0269	0,3761	0,0746	0,2326	1,9767
	3,5	0,0129	0,3052	0,0443	0,1450	2,0777
	4,0	0,0065	0,2509	0,0272	0,0923	2,1516
	4,5	0,0034	0,2088	0,0172	0,0599	2,2073
	1,0	0,5335	0,8561	0,6330	1,0000	1,0000
	1,5	0,2728	0,7221	0,3878	0,8433	1,3768
	2,0	0,1279	0,5920	0,2231	0,5827	1,6531
	2,5	0,0573	0,4762	0,1249	0,3662	1,8568
1300	3,0	0,0262	0,3829	0,0711	0,2250	2,0019
	3,5	0,0125	0,3106	0,0419	0,1395	2,1056
	4,0	0,0063	0,2550	0,0256	0,0883	2,1813
	4,5	0,0033	0,2121	0,0162	0,0573	2,2379
$p_0 = 200 \text{ бар}$						
280	1,0	0,4870	0,8119	0,6819	1,0000	1,0000
	1,5	0,2654	0,6773	0,4721	0,8805	1,2718
	2,0	0,1399	0,5582	0,3097	0,6629	1,4595
	2,5	0,0657	0,4447	0,1794	0,4227	1,6069
	3,0	0,0257	0,3367	0,0863	0,2188	1,7292
	3,5	0,0110	0,2629	0,0454	0,1211	1,8205
	4,0	0,0052	0,2115	0,0259	0,0717	1,8874
	4,5	0,0026	0,1737	0,0156	0,0444	1,9377
	5,0	0,0014	0,1457	0,0100	0,0289	1,9754
	1,0	0,5049	0,8191	0,6629	1,0000	1,0000
400	1,5	0,2669	0,6787	0,4382	0,8641	1,3072
	2,0	0,1332	0,5525	0,2735	0,6302	1,5277
	2,5	0,0642	0,4455	0,1647	0,4199	1,6899
	3,0	0,0307	0,3590	0,0978	0,2670	1,8109
	3,5	0,0147	0,2901	0,0575	0,1650	1,9019
	4,0	0,0072	0,2357	0,0340	0,1010	1,9706
	4,5	0,0036	0,1942	0,0207	0,0633	2,0225
	5,0	0,0019	0,1625	0,0132	0,0410	2,0621
	1,0	0,5119	0,8276	0,6472	1,0000	1,0000
	1,5	0,2674	0,6871	0,4182	0,8600	1,3308
600	2,0	0,1300	0,5581	0,2547	0,6178	1,5699
	2,5	0,0617	0,4498	0,1511	0,4068	1,7427
	3,0	0,0294	0,3631	0,0894	0,2582	1,8691
	3,5	0,0144	0,2955	0,0538	0,1630	1,9620
	4,0	0,0073	0,2429	0,0330	0,1037	2,0315
	4,5	0,0038	0,2018	0,0208	0,0670	2,0839
	5,0	0,0021	0,1695	0,0134	0,0440	2,1244

Продолжение табл. 4.1

T_0, K	M	π	τ	ε	q	λ
800	1,0	0,5187	0,8372	0,6414	1,0000	1,0000
	1,5	0,2688	0,6977	0,4075	0,8547	1,3454
	2,0	0,1288	0,5668	0,2437	0,6068	1,5970
	2,5	0,0601	0,4560	0,1425	0,3949	1,7778
	3,0	0,0284	0,3679	0,0838	0,2493	1,9083
	3,5	0,0138	0,2993	0,0502	0,1569	2,0037
	4,0	0,0070	0,2462	0,0309	0,1000	2,0746
	4,5	0,0037	0,2049	0,0196	0,0649	2,1281
	5,0	0,0020	0,1725	0,0127	0,0430	2,1692
	950	1,0	0,5231	0,8438	0,6385	1,0000
950	1,5	0,2706	0,7063	0,4020	0,8523	1,3539
	2,0	0,1283	0,5744	0,2370	0,5992	1,6141
	2,5	0,0593	0,4620	0,1372	0,3869	1,8010
	3,0	0,0278	0,3723	0,0801	0,2428	1,9350
	3,5	0,0135	0,3027	0,0479	0,1525	2,0324
	4,0	0,0068	0,2489	0,0295	0,0971	2,1044
	4,5	0,0036	0,2072	0,0187	0,0631	2,1587
	5,0	0,0020	0,1745	0,0122	0,0419	2,2003
	1100	1,0	0,5269	0,8493	0,6367	1,0000
	1,5	0,2725	0,7143	0,3979	0,8501	1,3603
1100	2,0	0,1281	0,5824	0,2319	0,5930	1,6281
	2,5	0,0585	0,4684	0,1326	0,3791	1,8212
	3,0	0,0272	0,3772	0,0768	0,2363	1,9589
	3,5	0,0131	0,3064	0,0457	0,1478	2,0585
	4,0	0,0066	0,2519	0,0281	0,0940	2,1315
	4,5	0,0035	0,2097	0,0178	0,0611	2,1866
	5,0	0,0019	0,1765	0,0116	0,0406	2,2287
	1300	1,0	0,5309	0,8549	0,6350	1,0000
	1,5	0,2739	0,7226	0,3932	0,8480	1,3694
	2,0	0,1283	0,5922	0,2269	0,5868	1,6424
	2,5	0,0578	0,4770	0,1276	0,3703	1,8430
1300	3,0	0,0265	0,3839	0,0729	0,2281	1,9861
	3,5	0,0127	0,3115	0,0430	0,1115	2,0887
	4,0	0,0064	0,2559	0,0263	0,0897	2,1636
	4,5	0,0034	0,2129	0,0167	0,0582	2,2196
	5,0	0,0018	0,1792	0,0109	0,0387	2,2624
$p_0 = 300 \text{ бар}$						
280	1,0	0,4517	0,8035	0,6976	1,0000	1,0000
	1,5	0,2514	0,6790	0,5116	0,9006	1,2281
	2,0	0,1412	0,5719	0,3622	0,7176	1,3818
	2,5	0,0727	0,4685	0,2283	0,4882	1,4917
	3,0	0,0248	0,3396	0,0937	0,2146	1,5972
	3,5	0,0100	0,2599	0,0462	0,1114	1,6825
	4,0	0,0046	0,2074	0,0257	0,0643	1,7449
	4,5	0,0023	0,1697	0,0153	0,0394	1,7915
	5,0	0,0012	0,1417	0,0097	0,0254	1,8267
	400	1,0	0,4890	0,8128	0,6747	1,0000
400	1,5	0,2635	0,6773	0,4623	0,8769	1,2799
	2,0	0,1342	0,5539	0,2968	0,6494	1,4763
	2,5	0,0670	0,4502	0,1846	0,4440	1,6226
	3,0	0,0332	0,3657	0,1129	0,2900	1,7336
	3,5	0,0159	0,2946	0,0661	0,1784	1,8194

Продолжение табл. 4.1

T_0, K	M	π	τ	ε	q	λ
400	4,0	0,0076	0,2377	0,0383	0,1072	1,8853
	4,5	0,0038	0,1950	0,0231	0,0663	1,9350
	5,0	0,0020	0,1625	0,0145	0,0424	1,9733
	1,0	0,5027	0,8231	0,6539	1,0000	1,0000
	1,5	0,2652	0,6848	0,4313	0,8671	1,3144
600	2,0	0,1315	0,5589	0,2690	0,6332	1,5392
	2,5	0,0634	0,4521	0,1623	0,4225	1,7021
	3,0	0,0306	0,3661	0,0973	0,2711	1,8223
	3,5	0,0151	0,2983	0,0589	0,1722	1,9115
	4,0	0,0077	0,2453	0,0363	0,1100	1,9787
	4,5	0,0040	0,2038	0,0229	0,0710	2,0296
	5,0	0,0022	0,1710	0,0147	0,0465	2,0690
	1,0	0,5115	0,8336	0,6460	1,0000	1,0000
	1,5	0,2676	0,6962	0,4175	0,8615	1,3328
	2,0	0,1299	0,5673	0,2538	0,6182	1,5731
800	2,5	0,0613	0,4577	0,1503	0,4063	1,7464
	3,0	0,0293	0,3701	0,0892	0,2586	1,8721
	3,5	0,0144	0,3016	0,0539	0,1638	1,9646
	4,0	0,0073	0,2483	0,0332	0,1347	2,0336
	4,5	0,0038	0,2066	0,0211	0,0680	2,0858
	5,0	0,0021	0,1740	0,0137	0,0451	2,1260
	1,0	0,5169	0,8407	0,6424	1,0000	1,0000
	1,5	0,2695	0,7050	0,4103	0,8578	1,3430
	2,0	0,1291	0,5749	0,2454	0,6088	1,5934
	2,5	0,0602	0,4635	0,1436	0,3964	1,7737
950	3,0	0,0285	0,3743	0,0845	0,2504	1,9035
	3,5	0,0139	0,3047	0,0507	0,1579	1,9984
	4,0	0,0070	0,2508	0,0313	0,1008	2,0687
	4,5	0,0037	0,2089	0,0199	0,0656	2,1219
	5,0	0,0020	0,1759	0,0129	0,0436	2,1627
	1,0	0,5214	0,8467	0,6398	1,0000	1,0000
	1,5	0,2715	0,7132	0,4051	0,8551	1,3504
	2,0	0,1289	0,5828	0,2391	0,6015	1,6094
	2,5	0,0594	0,4698	0,1380	0,3873	1,7965
	3,0	0,0278	0,3790	0,0804	0,2427	1,9306
1100	3,5	0,0135	0,3083	0,0481	0,1525	2,0277
	4,0	0,0068	0,2536	0,0296	0,0971	2,0995
	4,5	0,0036	0,2111	0,0188	0,0631	2,1536
	5,0	0,0020	0,1778	0,0122	0,0420	2,1950
	1,0	0,5264	0,8529	0,6379	1,0000	1,0000
	1,5	0,2740	0,7223	0,4003	0,8521	1,3580
	2,0	0,1290	0,5927	0,2330	0,5939	1,6260
	2,5	0,0586	0,4783	0,1321	0,3772	1,8214
	3,0	0,0270	0,3856	0,0759	0,2334	1,9613
	3,5	0,0130	0,3133	0,0450	0,1453	2,0619
1300	4,0	0,0065	0,2573	0,0275	0,0921	2,1357
	4,5	0,0034	0,2142	0,0174	0,0599	2,1907
	5,0	0,0019	0,1804	0,0114	0,0398	2,2329
$p_0 = 400 \text{ бар}$						
350	1,0	0,4569	0,8020	0,6881	1,0000	
	1,5	0,2544	0,6765	0,5043	0,9131	1,2460
	2,0	0,1353	0,5602	0,3430	0,7007	1,4059
	2,5	0,0745	0,4677	0,2320	0,5135	1,5231

Продолжение табл 41

T_o , K	M	π	τ	ε	q	λ
350	3,0	0,0374	0,3802	0,1427	0,3356	1,6179
	3,5	0,0161	0,2957	0,0743	0,1835	1,6985
	4,0	0,0072	0,2336	0,0403	0,1031	1,7613
	4,5	0,0035	0,1898	0,0236	0,0619	1,8085
	5,0	0,0018	0,1575	0,0146	0,0391	1,8444
	5,5	0,0010	0,1330	0,0095	0,0258	1,8722
400	1,0	0,4725	0,8072	0,6845	1,0000	1 0000
	1,5	0,2582	0,6761	0,4835	0,8875	1,2564
	2,0	0,1360	0,5585	0,3221	0,6742	1 4328
	2,5	0,0704	0,4581	0,2079	0,4746	1 5627
	3,0	0,0355	0,3733	0,1291	0,3139	1 6637
	3,5	0,0173	0,3021	0,0770	0,1962	1 7434
	4,0	0,0081	0,2418	0,0436	0,1150	1,8065
	4,5	0,0040	0,1972	0,0258	0,0700	1 8545
	5,0	0,0021	0,1638	0,0161	0,0444	1 8912
	5,5	0,0011	0,1381	0,0104	0,0292	1 9198
600	1,0	0,4940	0,8192	0,6608	1 0000	1 0000
	1,5	0,2625	0,6828	0,4436	0,8720	1 2989
	2,0	0,1316	0,5586	0,2814	0,6431	1 5103
	2,5	0,0649	0,4545	0,1736	0,4371	1 6639
	3,0	0,0319	0,3694	0,1056	0,2843	1,7781
	3,5	0,0158	0,3015	0,0644	0,1817	1 8636
	4,0	0,0081	0,2482	0,0399	0,1165	1 9284
	4,5	0,0043	0,2063	0,0252	0,0754	1 9779
	5,0	0,0023	0,1729	0,0161	0,0493	2 0162
	5,5	0,0013	0,1464	0,0106	0,0328	2 0463
800	1,0	0,5058	0,8309	0,6514	1 0000	1 0000
	1,5	0,2659	0,6946	0,4267	0,8651	1 3207
	2,0	0,1300	0,5668	0,2626	0,6250	1 5504
	2,5	0,0624	0,4594	0,1580	0,4165	1 7165
	3,0	0,0302	0,3725	0,0949	0,2677	1,8376
	3,5	0,0149	0,3039	0,0576	0,1704	1 9273
	4,0	0,0076	0,2504	0,0357	0,1092	1 9944
	4,5	0,0040	0,2085	0,0226	0,0711	2 0455
	5,0	0,0022	0,1755	0,0147	0,0472	2 0848
	5,5	0,0012	0,1493	0,0098	0,0319	2 1156
950	1,0	0,5121	0,8384	0,6470	1 0000	1 0000
	1,5	0,2682	0,7036	0,4181	0,8611	1 3324
	2,0	0,1293	0,5745	0,2528	0,6148	1 5736
	2,5	0,0612	0,4649	0,1499	0,4050	1 7476
	3,0	0,0292	0,3763	0,0890	0,2577	1 8736
	3,5	0,0143	0,3068	0,0537	0,1632	1 9660
	4,0	0,0073	0,2527	0,0332	0,1045	2 0347
	4,5	0,0039	0,2105	0,0211	0,0681	2,0868
	5,0	0,0021	0,1773	0,0138	0,0453	2 1269
	5,5	0,0012	0,1510	0,0092	0,0307	2 1582
1100	1,0	0,5171	0,8447	0,6438	1 0000	1,0000
	1,5	0,2703	0,7120	0,4118	0,8578	1 3409
	2,0	0,1291	0,5826	0,2455	0,6069	1 5916
	2,5	0,0602	0,4711	0,1433	0,3946	1 7730
	3,0	0,0284	0,3808	0,0842	0,2488	1 9036
	3,5	0,0138	0,3102	0,0505	0,1568	1 9986
4,0	0,0070	0,2553	0,0311	0,1001	2 0689	
	4,5	0,0037	0,2126	0,0198	0,0652	2,1220

Продолжение табл. 4.1

T_o, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
1100	5,0	0,0020	0,1791	0,0129	0,0434	2,1627
	5,5	0,0012	0,1526	0,0086	0,0295	2,1946
	1,0	0,5226	0,8511	0,6411	1,0000	1,0000
	1,5	0,2730	0,7213	0,4060	0,8549	1,3498
	2,0	0,1292	0,5925	0,2383	0,5986	1,6104
	2,5	0,0593	0,4796	0,1365	0,3834	1,8007
	3,0	0,0275	0,3872	0,0789	0,2385	1,9376
	3,5	0,0133	0,3149	0,0469	0,1490	2,0362
	4,0	0,0067	0,2589	0,0288	0,0947	2,1087
	4,5	0,0035	0,2155	0,0182	0,0615	2,1630
1300	5,0	0,0019	0,1815	0,0119	0,0409	2,2046
	5,5	0,0011	0,1546	0,0080	0,0278	2,2371
$p_0 = 700 \text{ бар}$						
350	1,0	0,4040	0,7852	0,7128	1,0000	1,0000
	1,5	0,2254	0,6692	0,5513	0,9221	1,1923
	2,0	0,1319	0,5747	0,4216	0,7756	1,3111
	2,5	0,0776	0,4917	0,3093	0,6044	1,3930
	3,0	0,0474	0,4241	0,2265	0,4617	1,4529
	3,5	0,0228	0,3404	0,1284	0,2701	1,4991
	4,0	0,0085	0,2539	0,0574	0,1252	1,5535
	4,5	0,0039	0,2013	0,0312	0,0698	1,5960
	5,0	0,0019	0,1652	0,0187	0,0427	1,6281
	5,5	0,0010	0,1385	0,0119	0,0275	1,6529
	6,0	0,0006	0,1180	0,0079	0,0185	1,6723
400	1,0	0,4307	0,7932	0,7077	1,0000	1,0000
	1,5	0,2371	0,6697	0,5290	0,8994	1,2034
	2,0	0,1346	0,5678	0,3867	0,7292	1,3347
	2,5	0,0755	0,4778	0,2724	0,5506	1,4304
	3,0	0,0433	0,4039	0,1898	0,4027	1,5018
	3,5	0,0229	0,3334	0,1212	0,2676	1,5624
	4,0	0,0103	0,2626	0,0650	0,1485	1,6163
	4,5	0,0048	0,2094	0,0360	0,0844	1,6598
	5,0	0,0024	0,1719	0,0216	0,0516	1,6931
	5,5	0,0013	0,1440	0,0137	0,0333	1,7188
	6,0	0,0007	0,1225	0,0091	0,0223	1,7392
600	1,0	0,4693	0,8088	0,6785	1,0000	1,0000
	1,5	0,2534	0,6777	0,4761	0,8839	1,2595
	2,0	0,1335	0,5620	0,3207	0,6799	1,4386
	2,5	0,0690	0,4630	0,2079	0,4804	1,5678
	3,0	0,0356	0,3808	0,1327	0,3257	1,6652
	3,5	0,0183	0,3133	0,0836	0,2144	1,7401
	4,0	0,0096	0,2589	0,0527	0,1396	1,7983
	4,5	0,0051	0,2154	0,0335	0,0909	1,8436
	5,0	0,0027	0,1801	0,0213	0,0591	1,8793
	5,5	0,0015	0,1521	0,0139	0,0390	1,9074
	6,0	0,0009	0,1298	0,0093	0,0264	1,9297
800	1,0	0,4863	0,8221	0,6637	1,0000	1,0000
	1,5	0,2597	0,6899	0,4512	0,8770	1,2902
	2,0	0,1320	0,5688	0,2911	0,6551	1,4935
	2,5	0,0654	0,4646	0,1813	0,4479	1,6401
	3,0	0,0327	0,3800	0,1124	0,2961	1,7489
	3,5	0,0165	0,3119	0,0697	0,1924	1,8306
	4,0	0,0085	0,2575	0,0436	0,1244	1,8927

Продолжение табл. 4.1

T_0, K	M	π	τ	θ	q	λ
800	4,5	0,0045	0,2147	0,0279	0,0815	1,9404
	5,0	0,0025	0,1809	0,0182	0,0543	1,9774
	5,5	0,0014	0,1540	0,0122	0,0368	2,0064
	6,0	0,0008	0,1320	0,0083	0,0253	2,0297
	1,0	0,4958	0,8310	0,6576	1,0000	1,0000
	1,5	0,2632	0,6995	0,4390	0,8716	1,3056
	2,0	0,1311	0,5760	0,2764	0,6401	1,5229
	2,5	0,0638	0,4694	0,1689	0,4316	1,6799
	3,0	0,0312	0,3824	0,1027	0,2805	1,7952
	3,5	0,0156	0,3132	0,0631	0,1806	1,8807
950	4,0	0,0080	0,2586	0,0394	0,1166	1,9451
	4,5	0,0043	0,2157	0,0252	0,0763	1,9942
	5,0	0,0024	0,1818	0,0165	0,0509	2,0322
	5,5	0,0013	0,1548	0,0110	0,0346	2,0621
	6,0	0,0008	0,1331	0,0076	0,0240	2,0857
	1,0	0,5029	0,8383	0,6529	1,0000	1,0000
	1,5	0,2662	0,7084	0,4302	0,8672	1,3161
	2,0	0,1308	0,5838	0,2656	0,6284	1,5448
	2,5	0,0624	0,4751	0,1592	0,4172	1,7107
	3,0	0,0301	0,3863	0,0956	0,2681	1,8317
1100	3,5	0,0149	0,3158	0,0581	0,1710	1,9206
	4,0	0,0076	0,2605	0,0361	0,1099	1,9870
	4,5	0,0040	0,2172	0,0230	0,0719	2,0374
	5,0	0,0022	0,1831	0,0151	0,0479	2,0762
	5,5	0,0013	0,1560	0,0101	0,0326	2,1067
	6,0	0,0008	0,1342	0,0069	0,0226	2,1306
	1,0	0,5105	0,8458	0,6491	1,0000	1,0000
	1,5	0,2695	0,7183	0,4217	0,8632	1,3285
	2,0	0,1307	0,5937	0,2553	0,6172	1,5693
	2,5	0,0613	0,4832	0,1498	0,4029	1,7457
1300	3,0	0,0289	0,3920	0,0881	0,2544	1,8740
	3,5	0,0141	0,3198	0,0529	0,1604	1,9673
	4,0	0,0072	0,2635	0,0327	0,1025	2,0364
	4,5	0,0038	0,2196	0,0208	0,0668	2,0884
	5,0	0,0021	0,1850	0,0136	0,0445	2,1284
	5,5	0,0012	0,1576	0,0091	0,0303	2,1596
	6,0	0,0007	0,1356	0,0063	0,0211	2,1843
$p_0 = 1000 \text{ бар}$						
400	1,0	0,3970	0,7808	0,7197	1,0000	1,0000
	1,5	0,2187	0,6636	0,5589	0,9120	1,1743
	2,0	0,1279	0,5708	0,4297	0,7644	1,2804
	2,5	0,0773	0,4931	0,3281	0,6180	1,3554
	3,0	0,0471	0,4254	0,2427	0,4763	1,4126
	3,5	0,0278	0,3629	0,1709	0,3447	1,4520
	4,0	0,0143	0,2969	0,1023	0,2120	1,4921
	4,5	0,0059	0,2287	0,0505	0,1075	1,5317
	5,0	0,0028	0,1843	0,0287	0,0623	1,5629
	5,5	0,0015	0,1531	0,0177	0,0391	1,5869
600	6,0	0,0008	0,1297	0,0116	0,0258	1,6058
	1,0	0,4439	0,7978	0,6880	1,0000	1,0000
	1,5	0,2431	0,6720	0,5005	0,8973	1,2334
	2,0	0,1332	0,5642	0,3537	0,7148	1,3903
	2,5	0,0719	0,4705	0,2401	0,5235	1,5001

Продолжение табл. 4.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
600	3,0	0,0390	0,3926	0,1611	0,3711	1,5845
	3,5	0,0208	0,3259	0,1049	0,2515	1,6500
	4,0	0,0112	0,2710	0,0677	0,1674	1,7021
	4,5	0,0060	0,2261	0,0435	0,1104	1,7438
	5,0	0,0032	0,1889	0,0278	0,0717	1,7772
	5,5	0,0018	0,1589	0,0179	0,0469	1,8038
	6,0	0,0010	0,1353	0,0119	0,0315	1,8249
800	1,0	0,4656	0,8125	0,6714	1,0000	1,0000
	1,5	0,2530	0,6851	0,4720	0,8922	1,2690
	2,0	0,1329	0,5701	0,3168	0,6853	1,4522
	2,5	0,0683	0,4703	0,2050	0,4833	1,5831
	3,0	0,0351	0,3876	0,1309	0,3277	1,6813
	3,5	0,0182	0,3200	0,0830	0,2171	1,7560
	4,0	0,0095	0,2653	0,0527	0,1423	1,8136
	4,5	0,0051	0,2217	0,0340	0,0940	1,8584
	5,0	0,0028	0,1870	0,0223	0,0629	1,8935
	5,5	0,0016	0,1590	0,0149	0,0427	1,9211
950	6,0	0,0009	0,1364	0,0101	0,0293	1,9433
	1,0	0,4774	0,8226	0,6639	1,0000	1,0000
	1,5	0,2577	0,6954	0,4571	0,8853	1,2859
	2,0	0,1321	0,5770	0,2979	0,6661	1,4845
	2,5	0,0663	0,4741	0,1881	0,4611	1,6276
	3,0	0,0332	0,3886	0,1171	0,3056	1,7335
	3,5	0,0169	0,3199	0,0732	0,2000	1,8129
	4,0	0,0088	0,2650	0,0463	0,1306	1,8735
	4,5	0,0047	0,2214	0,0297	0,0860	1,9201
	5,0	0,0026	0,1866	0,0195	0,0575	1,9563
1100	5,5	0,0015	0,1591	0,0131	0,0392	1,9850
	6,0	0,0009	0,1366	0,0090	0,0272	2,0076
1300	1,0	0,4865	0,8308	0,6584	1,0000	1,0000
	1,5	0,2616	0,7047	0,4464	0,8802	1,2983
	2,0	0,1319	0,5846	0,2844	0,6521	1,5095
	2,5	0,0646	0,4790	0,1753	0,4427	1,6626
	3,0	0,0318	0,3917	0,1074	0,2897	1,7752
	3,5	0,0160	0,3214	0,0662	0,1869	1,8588
	4,0	0,0082	0,2658	0,0415	0,1212	1,9218
	4,5	0,0044	0,2221	0,0266	0,0797	1,9699
	5,0	0,0024	0,1874	0,0175	0,0533	2,0072
	5,5	0,0014	0,1596	0,0117	0,0363	2,0365
	6,0	0,0008	0,1373	0,0081	0,0252	2,0598

Таблица 4.2. Коэффициент расхода и величины, входящие в газодинамические соотношения азота (исходные данные заимствованы из [5])

$T_0, \text{К}$	m	$z_{\text{ср}}$	z_*	α_*	β_*
$p_0=7 \text{ бар}$					
280	0,3924	1,4030	0,9952	3,4743	4,9667
400	0,3902	1,3999	0,9999	3,4911	4,9718
600	0,3884	1,3869	1,0015	3,5068	5,0223
800	0,3863	1,3668	1,0016	3,5360	5,1309
950	0,3856	1,3532	1,0015	3,5681	5,2346
1100	0,3843	1,3407	1,0013	3,6067	5,3427
1300	0,3829	1,3278	1,0012	3,6614	5,4808
$p_0=10 \text{ бар}$					
280	0,3925	1,4045	0,9932	3,4655	4,9539
400	0,3902	1,3999	0,9999	3,4881	4,9598
600	0,3882	1,3867	1,0021	3,5063	5,0123
800	0,3860	1,3666	1,0023	3,5361	5,1229
950	0,3853	1,3529	1,0021	3,5683	5,2274
1100	0,3843	1,3409	1,0019	3,6069	5,3366
1300	0,3831	1,3282	1,0017	3,6616	5,4749
$p_0=14 \text{ бар}$					
280	0,3932	1,4060	0,9906	3,4539	4,9365
400	0,3903	1,4006	0,9999	3,4841	4,9430
600	0,3881	1,3868	1,0030	3,5057	4,9989
800	0,3861	1,3670	1,0032	3,5362	5,1123
950	0,3850	1,3525	1,0030	3,5688	5,2181
1100	0,3840	1,3407	1,0027	3,6074	5,3288
1300	0,3826	1,3276	1,0025	3,6622	5,4677
$p_0=20 \text{ бар}$					
280	0,3949	1,4084	0,9867	3,4347	4,9095
400	0,3907	1,4017	1,0000	3,4777	4,9175
600	0,3881	1,3873	1,0042	3,5049	4,9784
800	0,3860	1,3672	1,0045	3,5365	5,0963
950	0,3846	1,3522	1,0041	3,5692	5,2026
1100	0,3835	1,3402	1,0039	3,6081	5,3159
1300	0,3825	1,3276	1,0035	3,6629	5,4569
$p_0=30 \text{ бар}$					
280	0,3972	1,4119	0,9804	3,4046	4,8610
400	0,3912	1,4032	1,0001	3,4680	4,8746
600	0,3878	1,3877	1,0064	3,5035	4,9460
800	0,3856	1,3674	1,0067	3,5370	5,0702
950	0,3845	1,3526	1,0062	3,5702	5,1758
1100	0,3834	1,3405	1,0058	3,6091	5,2937
1300	0,3822	1,3277	1,0052	3,6638	5,4379
$p_0=40 \text{ бар}$					
280	0,3992	1,4151	0,9743	3,3750	4,8090
400	0,3921	1,4048	1,0004	3,4579	4,8302
600	0,3876	1,3884	1,0086	3,5040	4,9128
800	0,3855	1,3678	1,0090	3,5374	5,0426

Продолжение табл. 4.2

T_o , К	m	z_{cp}	z_*	a_*	β_*
950	0,3842	1,3528	1,0084	3,5713	5,1568
1100	0,3832	1,3405	1,0078	3,6102	5,2732
1300	0,3818	1,3274	1,0069	3,6651	5,4201
$p_0 = 70$ бар					
280	0,4060	1,4216	0,9578	3,2846	4,6305
400	0,3935	1,4078	1,0018	3,4290	4,6964
600	0,3871	1,3897	1,0154	3,4980	4,8150
800	0,3848	1,3685	1,0159	3,5389	4,9650
950	0,3835	1,3534	1,0148	3,5740	5,0873
1100	0,3824	1,3409	1,0136	3,6132	5,1893
1300	0,3813	1,3280	1,0122	3,6687	5,3661
$p_0 = 100$ бар					
280	0,4112	1,4237	0,9446	3,1981	4,4203
400	0,3945	1,4103	1,0041	3,4019	4,5599
600	0,3863	1,3909	1,0224	3,4945	4,7207
800	0,3841	1,3692	1,0226	3,5404	4,8884
950	0,3829	1,3540	1,0211	3,5769	5,0212
1100	0,3818	1,3415	1,0195	3,6167	5,1183
1300	0,3809	1,3284	1,0174	3,6719	5,3128
$p_0 = 140$ бар					
280	0,4191	1,4222	0,9285	3,0871	4,1390
400	0,3964	1,4124	1,0080	3,3669	4,3747
600	0,3858	1,3923	1,0318	3,4900	4,5954
800	0,3831	1,3699	1,0318	3,5428	4,7878
950	0,3817	1,3545	1,0297	3,5811	4,9346
1100	0,3807	1,3417	1,0273	2,6217	5,0732
1300	0,3797	1,3283	1,0244	3,6770	5,2430
$p_0 = 200$ бар					
280	0,4245	1,4101	0,9155	2,9420	3,6813
400	0,3975	1,4120	1,0162	3,3192	4,1019
600	0,3845	1,3937	1,0462	3,4842	4,4148
800	0,3816	1,3711	1,0456	3,5467	4,6452
950	0,3801	1,3552	1,0425	3,5873	4,8082
1100	0,3793	1,3424	1,0390	3,6288	4,9592
1300	0,3785	1,3291	1,0347	3,6842	5,1409
$p_0 = 300$ бар					
280	0,4253	1,3841	0,9139	2,7558	3,0035
400	0,3977	1,4074	1,0353	3,2528	3,6731
600	0,3820	1,3944	1,0710	3,4780	4,1370
800	0,3791	1,3725	1,0687	3,5540	4,4228
950	0,3777	1,3565	1,0636	3,5982	4,6115
1100	0,3770	1,3433	1,0583	3,6403	4,7801
1300	0,3764	1,3298	1,0519	3,6961	4,9813
$p_0 = 400$ бар					
350	0,3953	1,3935	1,0307	3,0640	3,0838
400	0,3961	1,4004	1,0592	3,2013	3,2941

Продолжение табл. 4.2

$T_0, \text{ К}$	m	$x_{\text{ср}}$	z_*	α_*	β_*
600	0,3795	1,3942	1,0963	3,4741	3,8792
800	0,3762	1,3729	1,0919	3,5622	4,2148
950	0,3751	1,3574	1,0847	3,6093	4,4269
1100	0,3746	1,3440	1,0775	3,6524	4,6111
1300	0,3743	1,3305	1,0689	3,7083	4,8303
$p_0=700 \text{ бар}$					
350	0,3891	1,3666	1,1134	2,9121	2,1848
400	0,3832	1,3799	1,1475	3,1080	2,4446
600	0,3714	1,3899	1,1762	3,4744	3,2411
800	0,3683	1,3730	1,1609	3,5914	3,6914
950	0,3679	1,3586	1,1469	3,6443	3,9540
1100	0,3679	1,3455	1,1340	3,6887	4,1704
1300	0,3682	1,3318	1,1188	3,7443	4,4331
$p_0=1000 \text{ бар}$					
400	0,3674	1,3667	1,2443	3,0736	1,9380
600	0,3645	1,3865	1,2560	3,4886	2,7945
800	0,3622	1,3733	1,2282	3,6252	3,3013
950	0,3624	1,3593	1,2068	3,6806	3,5901
1100	0,3628	1,3467	1,1881	3,7250	3,8311
1300	0,3637	1,3331	1,1666	3,7789	4,1125

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ КИСЛОРОДА

Молекулярная масса $\mu=31,9988$ Газовая постоянная $R=259,835 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$ Теплота фазового перехода при 0 К . . . $h_0^0=275,542 \text{ кДж}/\text{кг}$

В основу вычислений положены данные по термодинамическим свойствам кислорода, приводимым в [13].

Значение коэффициента сжимаемости z взято непосредственно из [13]. Показатель изоэнтропы κ , коэффициент энталпии α и термодинамическая функция β рассчитывались соответственно по формулам (3.1), (3.2) и (3.3).

В табл. 5.1 даны газодинамические функции кислорода, а в табл. 5.2 — коэффициент расхода m и величины z_* , $x_{\text{ср}}$, α_* и β_* .

Для кислорода приняты следующие ряды независимых переменных:

$T_0=280, 400, 600, 800, 950, 1100, 1300 \text{ К};$
 $p_0=7, 10, 14, 20, 30, 40, 70, 100, 140, 200, 300, 400, 700, 1000 \text{ бар}.$

Таблица 5.1. Газодинамические функции кислорода (исходные данные заимствованы из [13])

T_o, K	M	π	τ	ε	q	λ
$p_0 = 7 \text{ бар}$						
280	1,0	0,5285	0,8332	0,6349	1,0000	1,0000
	1,5	0,2727	0,6893	0,3959	0,8506	1,3640
	2,0	0,1281	0,5550	0,2309	0,5935	1,6320
	2,5	0,0588	0,4437	0,1323	0,3800	1,8244
400	1,0	0,5291	0,8370	0,6329	1,0000	1,0000
	1,5	0,2721	0,6934	0,3930	0,8489	1,3671
	2,0	0,1274	0,5586	0,2285	0,5909	1,6368
	2,5	0,0583	0,4468	0,1307	0,3781	1,8302
600	1,0	0,5337	0,8474	0,6304	1,0000	1,0000
	1,5	0,2740	0,7074	0,3881	0,8472	1,3764
	2,0	0,1271	0,5712	0,2230	0,5857	1,6558
	2,5	0,0576	0,4569	0,1264	0,3720	1,8550
800	1,0	0,5375	0,8564	0,6283	1,0000	1,0000
	1,5	0,2762	0,7216	0,3834	0,8441	1,3832
	2,0	0,1269	0,5867	0,2168	0,5771	1,6724
	2,5	0,0567	0,4702	0,1209	0,3619	1,8809
950	1,0	0,5411	0,8612	0,6289	1,0000	1,0000
	1,5	0,2787	0,7299	0,3823	0,8428	1,3863
	2,0	0,1274	0,5967	0,2139	0,5718	1,6812
	2,5	0,0562	0,4797	0,1175	0,3541	1,8957
1100	1,0	0,5429	0,8646	0,6284	1,0000	1,0000
	1,5	0,2807	0,7361	0,3818	0,8437	1,3888
	2,0	0,1282	0,6050	0,2123	0,5701	1,6876
	2,5	0,0561	0,4882	0,1152	0,3495	1,9074
1300	1,0	0,5438	0,8679	0,6270	1,0000	1,0000
	1,5	0,2816	0,7421	0,3799	0,8427	1,3907
	2,0	0,1291	0,6133	0,2107	0,5691	1,6932
	2,5	0,0561	0,4975	0,1130	0,3456	1,9178
$p_0 = 10 \text{ бар}$						
280	1,0	0,5284	0,8328	0,6355	1,0000	1,0000
	1,5	0,2726	0,6886	0,3963	0,8502	1,3633
	2,0	0,1282	0,5545	0,2312	0,5934	1,6310
	2,5	0,0587	0,4431	0,1323	0,3795	1,8233
	3,0	0,0272	0,3552	0,0763	0,2356	1,9619
400	1,0	0,5286	0,8366	0,6330	1,0000	1,0000
	1,5	0,2721	0,6932	0,3935	0,8495	1,3665
	2,0	0,1275	0,5584	0,2289	0,5914	1,6357
	2,5	0,0584	0,4466	0,1311	0,3787	1,8289
	3,0	0,0272	0,3586	0,0759	0,2358	1,9673
600	1,0	0,5328	0,8470	0,6300	1,0000	1,0000
	1,5	0,2738	0,7071	0,3881	0,8475	1,3757
	2,0	0,1270	0,5712	0,2230	0,5857	1,6548
	2,5	0,0576	0,4568	0,1265	0,3721	1,8537
	3,0	0,0267	0,3670	0,0729	0,2309	1,9950
800	1,0	0,5372	0,8561	0,6283	1,0000	1,0000
	1,5	0,2760	0,7212	0,3835	0,8440	1,3827
	2,0	0,1270	0,5866	0,2171	0,5776	1,6717
	2,5	0,0567	0,4700	0,1210	0,3620	1,8799
	3,0	0,0259	0,3774	0,0689	0,2223	2,0270

Продолжение табл. 5.1

T_o, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
950	1,0	0,5403	0,8609	0,6283	1,0000	1,0000
	1,5	0,2780	0,7294	0,3819	0,8424	1,3860
	2,0	0,1274	0,5966	0,2141	0,5726	1,6805
	2,5	0,0563	0,4797	0,1177	0,3550	1,8949
	3,0	0,0254	0,3854	0,0661	0,2154	2,0474
1100	1,0	0,5423	0,8644	0,6281	1,0000	1,0000
	1,5	0,2800	0,7357	0,3813	0,8430	1,3885
	2,0	0,1281	0,6049	0,2123	0,5702	1,6870
	2,5	0,0562	0,4883	0,1153	0,3501	1,9066
	3,0	0,0250	0,3928	0,0638	0,2097	2,0636
1300	1,0	0,5441	0,8678	0,6277	1,0000	1,0000
	1,5	0,2812	0,7418	0,3797	0,8412	1,3905
	2,0	0,1290	0,6132	0,2108	0,5684	1,6926
	2,5	0,0562	0,4977	0,1133	0,3459	1,9171
	3,0	0,0247	0,4014	0,0617	0,2044	2,0797
$p_0 = 14 \text{ бар}$						
280	1,0	0,5283	0,8323	0,6362	1,0000	1,0000
	1,5	0,2731	0,6883	0,3975	0,8513	1,3625
	2,0	0,1283	0,5538	0,2317	0,5935	1,6297
	2,5	0,0587	0,4422	0,1323	0,3789	1,8222
	3,0	0,0272	0,3544	0,0762	0,2347	1,9603
400	1,0	0,5288	0,8365	0,6338	1,0000	1,0000
	1,5	0,2720	0,6927	0,3940	0,8489	1,3656
	2,0	0,1276	0,5581	0,2295	0,5918	1,6343
	2,5	0,0585	0,4465	0,1315	0,3791	1,8271
	3,0	0,0273	0,3586	0,0762	0,2363	1,9653
600	1,0	0,5332	0,8471	0,6308	1,0000	1,0000
	1,5	0,2738	0,7070	0,3886	0,8470	1,3748
	2,0	0,1269	0,5711	0,2232	0,5851	1,6534
	2,5	0,0576	0,4568	0,1266	0,3717	1,8519
	3,0	0,0267	0,3669	0,0730	0,2307	1,9930
800	1,0	0,5376	0,8562	0,6292	1,0000	1,0000
	1,5	0,2765	0,7215	0,3844	0,8444	1,3822
	2,0	0,1271	0,5866	0,2175	0,5775	1,6707
	2,5	0,0568	0,4701	0,1213	0,3621	1,8787
	3,0	0,0259	0,3773	0,0690	0,2222	2,0256
950	1,0	0,5402	0,8609	0,6286	1,0000	1,0000
	1,5	0,2780	0,7297	0,3822	0,8423	1,3855
	2,0	0,1272	0,5967	0,2140	0,5718	1,6797
	2,5	0,0562	0,4797	0,1177	0,3546	1,8938
	3,0	0,0254	0,3853	0,0662	0,2154	2,0461
1100	1,0	0,5424	0,8644	0,6284	1,0000	1,0000
	1,5	0,2801	0,7360	0,3816	0,8428	1,3881
	2,0	0,1280	0,6049	0,2123	0,5696	1,6862
	2,5	0,0561	0,4883	0,1153	0,3497	1,9056
	3,0	0,0250	0,3928	0,0639	0,2096	2,0625
1300	1,0	0,5442	0,8677	0,6281	1,0000	1,0000
	1,5	0,2816	0,7420	0,3803	0,8418	1,3901
	2,0	0,1289	0,6133	0,2108	0,5678	1,6919
	2,5	0,0561	0,4977	0,1132	0,3453	1,9161
	3,0	0,0247	0,4015	0,0616	0,2040	2,0786

Продолжение табл. 51

T_0, K	M	π	τ	s	q	λ
$p_0=20$ бар						
280	1,0	0,5285	0,8316	0,6376	1,0000	1,0000
	1,5	0,2732	0,6873	0,3986	0,8510	1,3612
	2,0	0,1286	0,5531	0,2326	0,5939	1,6276
	2,5	0,0585	0,4409	0,1322	0,3774	1,8201
	3,0	0,0270	0,3529	0,0758	0,2327	1,9578
400	1,0	0,5286	0,8360	0,6347	1,0000	1,0000
	1,5	0,2723	0,6924	0,3952	0,8496	1,3644
	2,0	0,1278	0,5578	0,2304	0,5925	1,6321
	2,5	0,0586	0,4461	0,1321	0,3796	1,8244
	3,0	0,0274	0,3585	0,0766	0,2369	1,9622
600	1,0	0,5327	0,8468	0,6311	1,0000	1,0000
	1,5	0,2734	0,7066	0,3889	0,8467	1,3738
	2,0	0,1270	0,5709	0,2237	0,5855	1,6515
	2,5	0,0576	0,4567	0,1270	0,3721	1,8495
	3,0	0,0267	0,3667	0,0732	0,2309	1,9904
800	1,0	0,5374	0,8560	0,6296	1,0000	1,0000
	1,5	0,2762	0,7211	0,3847	0,8442	1,3814
	2,0	0,1271	0,5864	0,2179	0,5778	1,6692
	2,5	0,0568	0,4700	0,1216	0,3625	1,8768
	3,0	0,0260	0,3771	0,0693	0,2226	2,0235
950	1,0	0,5397	0,8607	0,6286	1,0000	1,0000
	1,5	0,2776	0,7293	0,3822	0,8421	1,3849
	2,0	0,1272	0,5965	0,2143	0,5723	1,6785
	2,5	0,0563	0,4797	0,1180	0,3552	1,8922
	3,0	0,0254	0,3850	0,0662	0,2154	2,0443
1100	1,0	0,5419	0,8643	0,6285	1,0000	1,0000
	1,5	0,2795	0,7356	0,3814	0,8420	1,3875
	2,0	0,1279	0,6048	0,2124	0,5695	1,6851
	2,5	0,0561	0,4883	0,1155	0,3501	1,9040
	3,0	0,0250	0,3927	0,0640	0,2099	2,0608
1300	1,0	0,5439	0,8676	0,6282	1,0000	1,0000
	1,5	0,2812	0,7418	0,3803	0,8413	1,3895
	2,0	0,1288	0,6132	0,2109	0,5677	1,6908
	2,5	0,0562	0,4978	0,1134	0,3457	1,9147
	3,0	0,0247	0,4016	0,0618	0,2042	2,0769
$p_0=30$ бар						
280	1,0	0,5281	0,8304	0,6396	1,0000	1,0000
	1,5	0,2735	0,6858	0,4009	0,8515	1,3586
	2,0	0,1288	0,5516	0,2341	0,5942	1,6235
	2,5	0,0585	0,4392	0,1325	0,3762	1,8157
	3,0	0,0266	0,3502	0,0751	0,2294	1,9540
	3,5	0,0127	0,2830	0,0441	0,1417	2,0540
400	1,0	0,5273	0,8349	0,6353	1,0000	1,0000
	1,5	0,2722	0,6915	0,3967	0,8507	1,3624
	2,0	0,1279	0,5569	0,2315	0,5936	1,6287
	2,5	0,0587	0,4455	0,1329	0,3808	1,8201
	3,0	0,0274	0,3579	0,0771	0,2376	1,9576
	3,5	0,0132	0,2901	0,0457	0,1480	2,0575
600	1,0	0,5316	0,8461	0,6314	1,0000	1,0000
	1,5	0,2733	0,7062	0,3900	0,8476	1,3723
	2,0	0,1271	0,5706	0,2247	0,5867	1,6485

Продолжение табл. 5.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
600	2,5	0,0577	0,4565	0,1277	0,3732	1,8457
	3,0	0,0268	0,3667	0,0737	0,2318	1,9861
	3,5	0,0129	0,2975	0,0437	0,1445	2,0875
	1,0	0,5366	0,8555	0,6299	1,0000	1,0000
	1,5	0,2761	0,7209	0,3856	0,8450	1,3801
	2,0	0,1273	0,5865	0,2188	0,5789	1,6665
800	2,5	0,0569	0,4700	0,1221	0,3631	1,8736
	3,0	0,0260	0,3772	0,0696	0,2231	2,0198
	3,5	0,0124	0,3058	0,0410	0,1382	2,1243
	1,0	0,5393	0,8605	0,6292	1,0000	1,0000
	1,5	0,2779	0,7293	0,3834	0,8433	1,3837
	2,0	0,1275	0,5967	0,2154	0,5738	1,6762
950	2,5	0,0564	0,4798	0,1186	0,3561	1,8893
	3,0	0,0255	0,3853	0,0667	0,2162	2,0411
	3,5	0,0120	0,3121	0,0389	0,1328	2,1488
	1,0	0,5413	0,8640	0,6287	1,0000	1,0000
	1,5	0,2794	0,7356	0,3820	0,8424	1,3864
	2,0	0,1279	0,6049	0,2130	0,5701	1,6831
1100	2,5	0,0561	0,4884	0,1158	0,3503	1,9014
	3,0	0,0250	0,3928	0,0642	0,2102	2,0578
	3,5	0,0117	0,3182	0,0371	0,1279	2,1694
	1,0	0,5413	0,8640	0,6287	1,0000	1,0000
	1,5	0,2794	0,7356	0,3820	0,8424	1,3864
	2,0	0,1279	0,6049	0,2130	0,5701	1,6831
1300	2,5	0,0561	0,4884	0,1158	0,3503	1,9014
	3,0	0,0250	0,3928	0,0642	0,2102	2,0578
	3,5	0,0117	0,3182	0,0371	0,1279	2,1694
	1,0	0,5435	0,8674	0,6285	1,0000	1,0000
	1,5	0,2812	0,7418	0,3810	0,8417	1,3886
	2,0	0,1288	0,6133	0,2113	0,5679	1,6891
	2,5	0,0561	0,4978	0,1136	0,3455	1,9124
	3,0	0,0247	0,4017	0,0619	0,2043	2,0743
	3,5	0,0113	0,3256	0,0351	0,1223	2,1902
$p_0 = 40 \text{ бар}$						
280	1,0	0,5285	0,8296	0,6424	1,0000	1,0000
	1,5	0,2742	0,6848	0,4037	0,8521	1,3560
	2,0	0,1294	0,5506	0,2361	0,5951	1,6193
	2,5	0,0584	0,4374	0,1327	0,3742	1,8111
	3,0	0,0263	0,3476	0,0743	0,2256	1,9498
	3,5	0,0125	0,2805	0,0435	0,1387	2,0491
400	1,0	0,5273	0,8344	0,6372	1,0000	1,0000
	1,5	0,2725	0,6909	0,3987	0,8511	1,3604
	2,0	0,1285	0,5567	0,2334	0,5953	1,6251
	2,5	0,0590	0,4452	0,1340	0,3819	1,8156
	3,0	0,0275	0,3575	0,0777	0,2382	1,9528
	3,5	0,0132	0,2897	0,0460	0,1482	2,0522
600	1,0	0,5312	0,8458	0,6323	1,0000	1,0000
	1,5	0,2732	0,7058	0,3911	0,8478	1,3707
	2,0	0,1272	0,5704	0,2257	0,5875	1,6456
	2,5	0,0579	0,4565	0,1284	0,3742	1,8419
	3,0	0,0268	0,3666	0,0741	0,2324	1,9818
	3,5	0,0129	0,2975	0,0440	0,1450	2,0830
800	1,0	0,5363	0,8553	0,6306	1,0000	1,0000
	1,5	0,2761	0,7206	0,3866	0,8453	1,3788
	2,0	0,1272	0,5862	0,2195	0,5792	1,6641
	2,5	0,0569	0,4700	0,1226	0,3636	1,8703
	3,0	0,0260	0,3773	0,0699	0,2234	2,0162
	3,5	0,0124	0,3059	0,0412	0,1384	2,1205

Продолжение табл. 51

T_0, K	M	π	τ	s	q	λ
950	1,0	0,5388	0,8602	0,6295	1,0000	1,0000
	1,5	0,2778	0,7291	0,3842	0,8438	1,3825
	2,0	0,1276	0,5965	0,2160	0,5744	1,6740
	2,5	0,0565	0,4798	0,1191	0,3568	1,8864
	3,0	0,0255	0,3852	0,0669	0,2167	2,0378
	3,5	0,0121	0,3120	0,0391	0,1332	2,1453
	1,0	0,5409	0,8638	0,6290	1,0000	1,0000
	1,5	0,2793	0,7355	0,3826	0,8426	1,3853
	2,0	0,1279	0,6048	0,2134	0,5703	1,6811
1100	2,5	0,0562	0,4885	0,1162	0,3508	1,8988
	3,0	0,0251	0,3929	0,0645	0,2106	2,0548
	3,5	0,0167	0,3180	0,0371	0,1279	2,1662
	1,0	0,5430	0,8672	0,6286	1,0000	1,0000
	1,5	0,2810	0,7417	0,3814	0,8419	1,3876
	2,0	0,1287	0,6132	0,2115	0,5679	1,6874
	2,5	0,0562	0,4979	0,1139	0,3460	1,9101
	3,0	0,0247	0,4018	0,0621	0,2047	2,0717
	3,5	0,0114	0,3256	0,0352	0,1225	2,1874
$p_0 = 70 \text{ бар}$						
280	1,0	0,5287	0,8274	0,6515	1,0000	1,0000
	1,5	0,2770	0,6831	0,4143	0,8554	1,3452
	2,0	0,1307	0,5478	0,2423	0,5960	1,6027
	2,5	0,0578	0,4323	0,1333	0,3669	1,7929
	3,0	0,0253	0,3404	0,0723	0,2144	1,9316
	3,5	0,0117	0,2726	0,0413	0,1287	2,0314
	4,0	0,0058	0,2226	0,0249	0,0804	2,1044
	1,0	0,5245	0,8318	0,6405	1,0000	1,0000
	1,5	0,2717	0,6881	0,4031	0,8520	1,3535
400	2,0	0,1292	0,5550	0,2379	0,5993	1,6131
	2,5	0,0596	0,4439	0,1371	0,3856	1,8006
	3,0	0,0278	0,3565	0,0797	0,2408	1,9364
	3,5	0,0133	0,2879	0,0467	0,1484	2,0357
	4,0	0,0066	0,2357	0,0283	0,0933	2,1084
	1,0	0,5289	0,8442	0,6339	1,0000	1,0000
	1,5	0,2728	0,7046	0,3944	0,8498	1,3657
	2,0	0,1275	0,5697	0,2288	0,5907	1,6367
	2,5	0,0582	0,4562	0,1307	0,3774	1,8305
600	3,0	0,0271	0,3665	0,0756	0,2349	1,9690
	3,5	0,0131	0,2975	0,0449	0,1467	2,0693
	4,0	0,0066	0,2444	0,0276	0,0931	2,1433
	1,0	0,5346	0,8542	0,6321	1,0000	1,0000
	1,5	0,2758	0,7198	0,3893	0,8469	1,3749
	2,0	0,1275	0,5859	0,2220	0,5818	1,6569
	2,5	0,0572	0,4700	0,1244	0,3662	1,8608
	3,0	0,0262	0,3775	0,0710	0,2253	2,0053
	3,5	0,0125	0,3061	0,0419	0,1397	2,1089
800	4,0	0,0063	0,2513	0,0255	0,0883	2,1847
	1,0	0,5375	0,8594	0,6310	1,0000	1,0000
	1,5	0,2778	0,7286	0,3867	0,8452	1,3790
	2,0	0,1279	0,5964	0,2182	0,5767	1,6675
	2,5	0,0568	0,4801	0,1207	0,3591	1,8776
	3,0	0,0257	0,3856	0,0679	0,2182	2,0281
	3,5	0,0121	0,3124	0,0396	0,1341	2,1348
	4,0	0,0060	0,2563	0,0241	0,0844	2,2123

Продолжение табл. 5.1

T_0, K	M	π	τ	θ	q	λ
1100	1,0	0,5395	0,8631	0,6300	1,0000	1,0000
	1,5	0,2791	0,7350	0,3846	0,8439	1,3821
	2,0	0,1283	0,6048	0,2155	0,5731	1,6752
	2,5	0,0565	0,4888	0,1177	0,3533	1,8909
	3,0	0,0252	0,3932	0,0653	0,2121	2,0461
	3,5	0,0118	0,3184	0,0377	0,1291	2,1568
	4,0	0,0058	0,2610	0,0227	0,0806	2,2364
	1,0	0,5420	0,8667	0,6298	1,0000	1,0000
	1,5	0,2808	0,7413	0,3831	0,8425	1,3850
	2,0	0,1288	0,6133	0,2131	0,5692	1,6821
1300	2,5	0,0564	0,4982	0,1149	0,3473	1,9033
	3,0	0,0248	0,4021	0,0627	0,2056	2,0639
	3,5	0,0114	0,3259	0,0356	0,1231	2,1790
	4,0	0,0056	0,2669	0,0212	0,0760	2,2621
$p_0 = 100 \text{ бар}$						
280	1,0	0,5289	0,8265	0,6623	1,0000	1,0000
	1,5	0,2783	0,6820	0,4255	0,8551	1,3309
	2,0	0,1330	0,5478	0,2514	0,5995	1,5790
	2,5	0,0571	0,4279	0,1340	0,3572	1,7662
	3,0	0,0240	0,3329	0,0698	0,2007	1,9045
	3,5	0,0108	0,2646	0,0389	0,1176	2,0040
	4,0	0,0053	0,2157	0,0233	0,0729	2,0757
	4,5	0,0028	0,1785	0,0145	0,0467	2,1306
	1,0	0,5208	0,8289	0,6434	1,0000	1,0000
	1,5	0,2717	0,6863	0,4090	0,8557	1,3462
400	2,0	0,1299	0,5537	0,2430	0,6042	1,6003
	2,5	0,0603	0,4431	0,1407	0,3902	1,7845
	3,0	0,0281	0,3554	0,0816	0,2433	1,9186
	3,5	0,0133	0,2868	0,0476	0,1493	2,0173
	4,0	0,0066	0,2342	0,0287	0,0931	2,0897
	4,5	0,0034	0,1940	0,0179	0,0598	2,1443
	1,0	0,5261	0,8421	0,6353	1,0000	1,0000
	1,5	0,2725	0,7032	0,3980	0,8526	1,3610
	2,0	0,1279	0,5690	0,2322	0,5948	1,6277
	2,5	0,0587	0,4559	0,1332	0,3813	1,8189
600	3,0	0,0274	0,3666	0,0773	0,2380	1,9560
	3,5	0,0132	0,2975	0,0460	0,1487	2,0555
	4,0	0,0067	0,2444	0,0282	0,0944	2,1289
	4,5	0,0035	0,2030	0,0178	0,0611	2,1842
	1,0	0,5315	0,8525	0,6323	1,0000	1,0000
	1,5	0,2752	0,7189	0,3917	0,8493	1,3710
	2,0	0,1278	0,5856	0,2244	0,5854	1,6497
	2,5	0,0575	0,4700	0,1261	0,3692	1,8514
	3,0	0,0264	0,3776	0,0721	0,2275	1,9446
	3,5	0,0126	0,3063	0,0426	0,1412	2,0974
800	4,0	0,0063	0,2515	0,0260	0,0894	2,1728
	4,5	0,0033	0,2090	0,0164	0,0578	2,2293
	1,0	0,5315	0,8580	0,6315	1,0000	1,0000
	1,5	0,2774	0,7278	0,3890	0,8473	1,3756
	2,0	0,1282	0,5962	0,2205	0,5800	1,6611
	2,5	0,0570	0,4801	0,1222	0,3617	1,8694
	3,0	0,0258	0,3858	0,0689	0,2202	2,0186
	3,5	0,0122	0,3126	0,0402	0,1354	2,1246

Продолжение табл. 5.1

T_o, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
950	4,0	0,0061	0,2565	0,0244	0,0852	2,2017
	4,5	0,0032	0,2132	0,0154	0,0551	2,2592
1100	1,0	0,5374	0,8620	0,6305	1,0000	1,0000
	1,5	0,2788	0,7344	0,3867	0,8458	1,3792
	2,0	0,1286	0,6047	0,2176	0,5761	1,6695
	2,5	0,0568	0,4889	0,1191	0,3557	1,8835
	3,0	0,0254	0,3936	0,0662	0,2140	2,0374
	3,5	0,0119	0,3187	0,0382	0,1302	2,1476
	4,0	0,0059	0,2612	0,0230	0,0814	2,2267
	4,5	0,0031	0,2170	0,0144	0,0524	2,2853
	1,0	0,5401	0,8656	0,6300	1,0000	1,0000
	1,5	0,2804	0,7408	0,3847	0,8441	1,3824
1300	2,0	0,1291	0,6133	0,2148	0,5718	1,6771
	2,5	0,0565	0,4984	0,1161	0,3494	1,8967
	3,0	0,0249	0,4025	0,0635	0,2071	2,0563
	3,5	0,0115	0,3262	0,0360	0,1241	2,1709
	4,0	0,0056	0,2670	0,0214	0,0765	2,2535
	4,5	0,0029	0,2217	0,0133	0,0489	2,3140
$p_0=140$ бар						
280	1,0	0,5184	0,8225	0,6705	1,0000	1,0000
	1,5	0,2803	0,6833	0,4448	0,8707	1,3126
	2,0	0,1353	0,5494	0,2652	0,6114	1,5458
	2,5	0,0553	0,4222	0,1337	0,3447	1,7283
	3,0	0,0219	0,3231	0,0658	0,1830	1,8659
	3,5	0,0097	0,2550	0,0358	0,1047	1,9642
	4,0	0,0047	0,2069	0,0211	0,0640	2,0351
	4,5	0,0024	0,1711	0,0131	0,0409	2,0886
	1,0	0,5201	0,8275	0,6517	1,0000	1,0000
	1,5	0,2714	0,6841	0,4170	0,8549	1,3357
400	2,0	0,1312	0,5529	0,2504	0,6080	1,5821
	2,5	0,0612	0,4426	0,1459	0,3944	1,7618
	3,0	0,0287	0,3555	0,0850	0,2469	1,8935
	3,5	0,0135	0,2855	0,0489	0,1495	1,9912
	4,0	0,0066	0,2321	0,0291	0,0920	2,0633
	4,5	0,0034	0,1922	0,0181	0,0589	2,1168
	1,0	0,5241	0,8406	0,6388	1,0000	1,0000
	1,5	0,2721	0,7018	0,4029	0,8543	1,3545
	2,0	0,1286	0,5683	0,2368	0,5989	1,6157
	2,5	0,0594	0,4559	0,1367	0,3858	1,8037
600	3,0	0,0277	0,3665	0,0794	0,2410	1,9388
	3,5	0,0134	0,2976	0,0473	0,1508	2,0372
	4,0	0,0068	0,2444	0,0290	0,0958	2,1099
	4,5	0,0035	0,2031	0,0183	0,0620	2,1645
	1,0	0,5303	0,8517	0,6352	1,0000	1,0000
	1,5	0,2748	0,7179	0,3951	0,8496	1,3659
	2,0	0,1281	0,5853	0,2276	0,5878	1,6401
	2,5	0,0579	0,4702	0,1285	0,3719	1,8391
	3,0	0,0267	0,3780	0,0737	0,2299	1,9806
	3,5	0,0128	0,3067	0,0436	0,1429	2,0824
800	4,0	0,0064	0,2518	0,0266	0,0904	2,1571
	4,5	0,0034	0,2094	0,0168	0,0585	2,2131

Продолжение табл. 5.1

T_0, K	M	π	τ	ε	q	λ
950	1,0	0,5340	0,8572	0,6339	1,0000	1,0000
	1,5	0,2770	0,7270	0,3920	0,8479	1,3713
	2,0	0,1285	0,5960	0,2234	0,5824	1,6528
	2,5	0,0574	0,4803	0,1243	0,3643	1,8586
	3,0	0,0261	0,3862	0,0702	0,2222	2,0061
	3,5	0,0123	0,3131	0,0411	0,1368	2,1113
	4,0	0,0062	0,2569	0,0250	0,0861	2,1877
	4,5	0,0032	0,2135	0,0157	0,0556	2,2448
	1100	0,5364	0,8613	0,6326	1,0000	1,0000
1300	1,5	0,2785	0,7338	0,3893	0,8464	1,3753
	2,0	0,1289	0,6046	0,2201	0,5782	1,6620
	2,5	0,0571	0,4892	0,1209	0,3580	1,8737
	3,0	0,0256	0,3940	0,0674	0,2157	2,0261
	3,5	0,0120	0,3191	0,0389	0,1313	2,1354
	4,0	0,0059	0,2616	0,0235	0,0821	2,2141
	4,5	0,0031	0,2173	0,0147	0,0528	2,2722
	1,0	0,5389	0,8652	0,6316	1,0000	1,0000
	1,5	0,2800	0,7403	0,3869	0,8447	1,3789
280	2,0	0,1293	0,6132	0,2169	0,5737	1,6705
	2,5	0,0569	0,4987	0,1177	0,3517	1,8879
	3,0	0,0251	0,4030	0,0645	0,2089	2,0461
	3,5	0,0116	0,3266	0,0366	0,1252	2,1600
	4,0	0,0056	0,2674	0,0218	0,0773	2,2422
	4,5	0,0029	0,2219	0,0135	0,0493	2,3023
$p_0 = 200 \text{ бар}$						
400	1,0	0,5146	0,8243	0,6610	1,0000	1,0000
	1,5	0,2714	0,6825	0,4308	0,8603	1,3199
	2,0	0,1333	0,5531	0,2631	0,6179	1,5527
	2,5	0,0629	0,4432	0,1548	0,4038	1,7246
	3,0	0,0296	0,3557	0,0903	0,2532	1,8523
	3,5	0,0137	0,2845	0,0512	0,1510	1,9483
	4,0	0,0065	0,2302	0,0299	0,0913	2,0196
	4,5	0,0034	0,1898	0,0184	0,0577	2,0723
	5,0	0,0018	0,1590	0,0118	0,0379	2,1127
600	1,0	0,5196	0,8378	0,6425	1,0000	1,0000
	1,5	0,2706	0,6992	0,4092	0,8566	1,3451
	2,0	0,1294	0,5675	0,2437	0,6061	1,5981
	2,5	0,0602	0,4560	0,1419	0,3932	1,7810
	3,0	0,0283	0,3672	0,0829	0,2470	1,9132
	3,5	0,0137	0,2981	0,0495	0,1548	2,0097
	4,0	0,0069	0,2447	0,0303	0,0982	2,0814
	4,5	0,0036	0,2032	0,0191	0,0634	2,1355
	5,0	0,0020	0,1707	0,0123	0,0418	2,1769

Продолжение табл. 5.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
800	1,0	0,5270	0,8497	0,6381	1,0000	1,0000
	1,5	0,2731	0,7158	0,3993	0,8499	1,3585
	2,0	0,1286	0,5848	0,2325	0,5926	1,6262
	2,5	0,0585	0,4704	0,1321	0,3770	1,8210
	3,0	0,0271	0,3785	0,0761	0,2339	1,9600
	3,5	0,0130	0,3072	0,0451	0,1456	2,0603
	4,0	0,0065	0,2523	0,0276	0,0923	2,1340
	4,5	0,0034	0,2099	0,0174	0,0598	2,1894
	5,0	0,0019	0,1766	0,0113	0,0397	2,2317
	1,0	0,5309	0,8556	0,6362	1,0000	1,0000
950	1,5	0,2754	0,7252	0,3953	0,8482	1,3648
	2,0	0,1289	0,5957	0,2275	0,5867	1,6406
	2,5	0,0579	0,4807	0,1273	0,3688	1,8426
	3,0	0,0264	0,3868	0,0722	0,2256	1,9878
	3,5	0,0125	0,3137	0,0423	0,1391	2,0916
	4,0	0,0063	0,2575	0,0258	0,0877	2,1672
	4,5	0,0033	0,2140	0,0162	0,0567	2,2237
	5,0	0,0018	0,1801	0,0105	0,0375	2,2668
	1,0	0,5341	0,8600	0,6350	1,0000	1,0000
	1,5	0,2774	0,7323	0,3928	0,8471	1,3694
1100	2,0	0,1294	0,6044	0,2240	0,5825	1,6510
	2,5	0,0576	0,4896	0,1237	0,3623	1,8593
	3,0	0,0259	0,3946	0,0691	0,2188	2,0096
	3,5	0,0121	0,3198	0,0400	0,1334	2,1177
	4,0	0,0060	0,2622	0,0241	0,0834	2,1955
	4,5	0,0031	0,2178	0,0151	0,0537	2,2531
	5,0	0,0017	0,1832	0,0098	0,0355	2,2970
	1,0	0,5367	0,8640	0,6334	1,0000	1,0000
	1,5	0,2790	0,7391	0,3897	0,8453	1,3738
	2,0	0,1297	0,6131	0,2202	0,5775	1,6608
1300	2,5	0,0574	0,4992	0,1201	0,3556	1,8751
	3,0	0,0254	0,4037	0,0660	0,2117	2,0313
	3,5	0,0117	0,3273	0,0375	0,1270	2,1441
	4,0	0,0057	0,2680	0,0223	0,0784	2,2256
	4,5	0,0029	0,2224	0,0139	0,0501	2,2852
	5,0	0,0016	0,1870	0,0090	0,0330	2,3301
$p_0 = 300 \text{ бар}$						
350	1,0	0,4836	0,8111	0,6716	1,0000	1,0000
	1,5	0,2699	0,6822	0,4750	0,9063	1,2815
	2,0	0,1399	0,5597	0,3068	0,6749	1,4774
	2,5	0,0678	0,4504	0,1830	0,4440	1,6293
	3,0	0,0292	0,3513	0,0968	0,2520	1,7486
	3,5	0,0119	0,2707	0,0484	0,1328	1,8431
	4,0	0,0054	0,2159	0,0269	0,0767	1,9118
	4,5	0,0027	0,1768	0,0162	0,0475	1,9622
	5,0	0,0015	0,1479	0,0104	0,0310	2,0003
	1,0	0,5000	0,8185	0,6730	1,0000	1,0000
400	1,5	0,2696	0,6817	0,4543	0,8724	1,2923
	2,0	0,1340	0,5532	0,2827	0,6307	1,5016
	2,5	0,0655	0,4469	0,1713	0,4223	1,6591
	3,0	0,0314	0,3600	0,1016	0,2686	1,7795
	3,5	0,0140	0,2846	0,0555	0,1545	1,8724

Продолжение табл. 5.1

T_o, K	M	π	τ	ε	q	λ
400	4,0	0,0065	0,2280	0,0314	0,0905	1,9417
	4,5	0,0032	0,1867	0,0189	0,0559	1,9933
	5,0	0,0018	0,1563	0,0121	0,0365	2,0317
	1,0	0,5118	0,8333	0,6485	1,0000	1,0000
600	1,5	0,2689	0,6963	0,4209	0,8631	1,3300
	2,0	0,1307	0,5670	0,2557	0,6189	1,5698
	2,5	0,0616	0,4566	0,1508	0,4054	1,7442
	3,0	0,0293	0,3684	0,0890	0,2569	1,8714
	3,5	0,0143	0,2992	0,0533	0,1615	1,9651
	4,0	0,0072	0,2458	0,0327	0,1027	2,0349
	4,5	0,0037	0,2036	0,0205	0,0659	2,0880
	5,0	0,0020	0,1709	0,0132	0,0433	2,1284
	1,0	0,5207	0,8462	0,6421	1,0000	1,0000
	1,5	0,2722	0,7137	0,4082	0,8561	1,3468
800	2,0	0,1297	0,5844	0,2414	0,6030	1,6043
	2,5	0,0596	0,4710	0,1386	0,3868	1,7919
	3,0	0,0278	0,3797	0,0805	0,2415	1,9270
	3,5	0,0134	0,3085	0,0479	0,1511	2,0248
	4,0	0,0068	0,2534	0,0293	0,0958	2,0971
	4,5	0,0036	0,2107	0,0185	0,0621	2,1514
	5,0	0,0019	0,1774	0,0121	0,0412	2,1929
	1,0	0,5258	0,8528	0,6397	1,0000	1,0000
	1,5	0,2747	0,7237	0,4028	0,8530	1,3547
	2,0	0,1297	0,5954	0,2347	0,5947	1,6214
950	2,5	0,0588	0,4815	0,1326	0,3766	1,8172
	3,0	0,0269	0,3879	0,0756	0,2314	1,9589
	3,5	0,0129	0,3149	0,0445	0,1434	2,0604
	4,0	0,0064	0,2586	0,0271	0,0905	2,1346
	4,5	0,0034	0,2150	0,0171	0,0585	2,1902
	5,0	0,0018	0,1809	0,0111	0,0388	2,2326
	1,0	0,5293	0,8576	0,6378	1,0000	1,0000
	1,5	0,2767	0,7310	0,3992	0,8515	1,3605
	2,0	0,1301	0,6042	0,2302	0,5898	1,6339
	2,5	0,0584	0,4903	0,1283	0,3694	1,8365
1100	3,0	0,0264	0,3957	0,0721	0,2241	1,9835
	3,5	0,0124	0,3209	0,0418	0,1370	2,0895
	4,0	0,0061	0,2633	0,0253	0,0858	2,1660
	4,5	0,0032	0,2188	0,0159	0,0553	2,2228
	5,0	0,0017	0,1840	0,0103	0,0366	2,2660
	1,0	0,5328	0,8621	0,6361	1,0000	1,0000
	1,5	0,2785	0,7381	0,3955	0,8492	1,3659
	2,0	0,1304	0,6131	0,2257	0,5838	1,6456
	2,5	0,0581	0,5000	0,1240	0,3617	1,8549
	3,0	0,0259	0,4047	0,0684	0,2161	2,0082
1300	3,5	0,0120	0,3285	0,0390	0,1300	2,1189
	4,0	0,0058	0,2691	0,0232	0,0803	2,1994
	4,5	0,0030	0,2233	0,0144	0,0513	2,2582
	5,0	0,0016	0,1877	0,0093	0,0338	2,3025
	$p_0 = 400 \text{ бар}$					
350	1,0	0,4692	0,8095	0,6899	1,0000	1,0000
	1,5	0,2645	0,6858	0,5059	0,9184	1,2526
	2,0	0,1382	0,5653	0,3359	0,6921	1,4216
	2,5	0,0713	0,4631	0,2082	0,4668	1,5471

Продолжение табл. 5.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
350	3,0	0,0315	0,3634	0,1123	0,2696	1,6557
	3,5	0,0114	0,2705	0,0501	0,1269	1,7472
	4,0	0,0050	0,2131	0,0268	0,0704	1,8132
	4,5	0,0025	0,1737	0,0159	0,0429	1,8617
	5,0	0,0013	0,1453	0,0102	0,0279	1,8975
	5,5	0,0007	0,1230	0,0067	0,0188	1,9262
400	1,0	0,4853	0,8142	0,6856	1,0000	1,0000
	1,5	0,2652	0,6817	0,4763	0,8790	1,2653
	2,0	0,1386	0,5614	0,3111	0,6596	1,4537
	2,5	0,0688	0,4549	0,1918	0,4461	1,5943
	3,0	0,0339	0,3687	0,1164	0,2895	1,7051
	3,5	0,0146	0,2879	0,0612	0,1602	1,7940
	4,0	0,0065	0,2282	0,0333	0,0905	1,8614
	4,5	0,0032	0,1857	0,0197	0,0548	1,9113
	5,0	0,0017	0,1547	0,0124	0,0353	1,9485
	5,5	0,0010	0,1310	0,0082	0,0236	1,9776
600	1,0	0,5041	0,8295	0,6552	1,0000	1,0000
	1,5	0,2672	0,6941	0,4326	0,8683	1,3151
	2,0	0,1316	0,5666	0,2673	0,6293	1,5424
	2,5	0,0633	0,4585	0,1607	0,4190	1,7082
	3,0	0,0304	0,3705	0,0957	0,2673	1,8304
	3,5	0,0149	0,3012	0,0576	0,1687	1,9210
	4,0	0,0075	0,2471	0,0353	0,1072	1,9890
	4,5	0,0039	0,2048	0,0221	0,0688	2,0409
	5,0	0,0021	0,1713	0,0141	0,0448	2,0807
	5,5	0,0012	0,1454	0,0094	0,0302	2,1114
800	1,0	0,5158	0,8434	0,6472	1,0000	1,0000
	1,5	0,2710	0,7118	0,4166	0,8598	1,3357
	2,0	0,1301	0,5833	0,2492	0,6096	1,5832
	2,5	0,0606	0,4717	0,1451	0,3955	1,7642
	3,0	0,0285	0,3810	0,0850	0,2488	1,8952
	3,5	0,0138	0,3098	0,0507	0,1561	1,9907
	4,0	0,0070	0,2545	0,0311	0,0992	2,0614
	4,5	0,0037	0,2118	0,0197	0,0643	2,1147
	5,0	0,0020	0,1782	0,0128	0,0427	2,1556
	5,5	0,0011	0,1516	0,0086	0,0289	2,1874
950	1,0	0,5211	0,8503	0,6434	1,0000	1,0000
	1,5	0,2736	0,7219	0,4097	0,8565	1,3451
	2,0	0,1300	0,5945	0,2410	0,6004	1,6031
	2,5	0,0597	0,4822	0,1378	0,3841	1,7930
	3,0	0,0275	0,3891	0,0791	0,2374	1,9311
	3,5	0,0132	0,3161	0,0467	0,1474	2,0305
	4,0	0,0066	0,2596	0,0285	0,0933	2,1034
	4,5	0,0035	0,2159	0,0180	0,0604	2,1580
	5,0	0,0019	0,1818	0,0117	0,0400	2,1998
	5,5	0,0011	0,1547	0,0078	0,0272	2,2322
1100	1,0	0,5252	0,8554	0,6411	1,0000	1,0000
	1,5	0,2756	0,7295	0,4050	0,8542	1,3520
	2,0	0,1302	0,6035	0,2355	0,5942	1,6175
	2,5	0,0591	0,4910	0,1327	0,3756	1,8148
	3,0	0,0269	0,3969	0,0730	0,2291	1,9585
	3,5	0,0127	0,3222	0,0436	0,1404	2,0625
	4,0	0,0063	0,2644	0,0264	0,0881	2,1378
	4,5	0,0033	0,2197	0,0166	0,0568	2,1938

Продолжение табл. 5.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
1100	5,0	0,0018	0,1848	0,0108	0,0376	2,2364
	5,5	0,0010	0,1572	0,0072	0,0255	2,2695
1300	1,0	0,5289	0,8602	0,6385	1,0000	1,0000
	1,5	0,2775	0,7369	0,4005	0,8520	1,3582
	2,0	0,1306	0,6125	0,2304	0,5886	1,6310
	2,5	0,0588	0,5006	0,1279	0,3678	1,8354
	3,0	0,0263	0,4058	0,0710	0,2207	1,9857
	3,5	0,0122	0,3296	0,0406	0,1331	2,0946
	4,0	0,0060	0,2702	0,0242	0,0823	2,1739
	4,5	0,0031	0,2242	0,0150	0,0526	2,2320
	5,0	0,0017	0,1885	0,0097	0,0346	2,2757
	5,5	0,0009	0,1603	0,0065	0,0234	2,3096
$p_0 = 700 \text{ бар}$						
400	1,0	0,4392	0,8005	0,7121	1,0000	1,0000
	1,5	0,2447	0,6789	0,5292	0,8957	1,2053
	2,0	0,1399	0,5775	0,3857	0,7257	1,3398
	2,5	0,0765	0,4827	0,2640	0,5352	1,4435
	3,0	0,0404	0,3985	0,1697	0,3640	1,5273
	3,5	0,0184	0,3156	0,0913	0,2041	1,5916
	4,0	0,0069	0,2366	0,0413	0,0960	1,6541
	4,5	0,0031	0,1886	0,0227	0,0543	1,6998
	5,0	0,0016	0,1554	0,0138	0,0337	1,7338
	5,5	0,0009	0,1311	0,0090	0,0223	1,7595
	6,0	0,0005	0,1121	0,0061	0,0153	1,7801
600	1,0	0,4805	0,8194	0,6729	1,0000	1,0000
	1,5	0,2600	0,6891	0,4654	0,8823	1,2757
	2,0	0,1341	0,5690	0,3042	0,6641	1,4690
	2,5	0,0679	0,4659	0,1918	0,4592	1,6114
	3,0	0,0338	0,3797	0,1185	0,3027	1,7180
	3,5	0,0169	0,3099	0,0727	0,1943	1,7997
	4,0	0,0086	0,2544	0,0448	0,1240	1,8624
	4,5	0,0045	0,2105	0,0279	0,0791	1,9110
	5,0	0,0024	0,1751	0,0175	0,0506	1,9487
	5,5	0,0013	0,1476	0,0114	0,0334	1,9779
	6,0	0,0008	0,1264	0,0077	0,0229	2,0006
800	1,0	0,4986	0,8352	0,6590	1,0000	1,0000
	1,5	0,2663	0,7067	0,4399	0,8718	1,3060
	2,0	0,1326	0,5840	0,2751	0,6374	1,5271
	2,5	0,0637	0,4753	0,1653	0,4237	1,6896
	3,0	0,0308	0,3863	0,0993	0,2725	1,8091
	3,5	0,0152	0,3152	0,0602	0,1734	1,8977
	4,0	0,0077	0,2592	0,0371	0,1106	1,9641
	4,5	0,0041	0,2158	0,0236	0,0720	2,0146
	5,0	0,0022	0,1815	0,0153	0,0477	2,0534
	5,5	0,0013	0,1541	0,0102	0,0322	3,0839
	6,0	0,0007	0,1323	0,0070	0,0223	2,1078
950	1,0	0,5072	0,8435	0,6535	1,0000	1,0000
	1,5	0,2695	0,7173	0,4288	0,8661	1,3198
	2,0	0,1321	0,5946	0,2620	0,6233	1,5546
	2,5	0,0623	0,4849	0,1542	0,4079	1,7283
	3,0	0,0294	0,3934	0,0904	0,2566	1,8561
	3,5	0,0142	0,3206	0,0540	0,1612	1,9496
	4,0	0,0072	0,2636	0,0332	0,1024	2,0187

Продолжение табл. 5.1

T_0 , K	M	π	τ	s	q	λ
950	4,5	0,0038	0,2194	0,0210	0,0665	2,0708
	5,0	0,0021	0,1847	0,0137	0,0441	2,1107
	5,5	0,0012	0,1572	0,0092	0,0300	2,1419
	6,0	0,0007	0,1351	0,0063	0,0208	2,1664
	1,0	0,5131	0,8495	0,6498	1,0000	1,0000
	1,5	0,2722	0,7254	0,4217	0,8625	1,3291
	2,0	0,1322	0,6035	0,2535	0,6140	1,5736
	2,5	0,0613	0,4934	0,1463	0,3954	1,7559
	3,0	0,0284	0,4008	0,0842	0,2451	1,8904
	3,5	0,0135	0,3260	0,0494	1,1514	1,9890
1100	4,0	0,0068	0,2679	0,0301	0,0954	2,0608
	4,5	0,0035	0,2228	0,0190	0,0617	2,1144
	5,0	0,0019	0,1875	0,0123	0,0409	2,1554
	5,5	0,0011	0,1596	0,0082	0,0277	2,1872
	6,0	0,0007	0,1372	0,0057	0,0193	2,2124
	1,0	0,5188	0,8552	0,6461	1,0000	1,0000
	1,5	0,2748	0,7335	0,4149	0,8588	1,3376
	2,0	0,1323	0,6126	0,2457	0,6051	1,5915
	2,5	0,0607	0,5028	0,1394	0,3845	1,7825
	3,0	0,0276	0,4093	0,0786	0,2340	1,9244
1300	3,5	0,0129	0,3332	0,0453	0,1421	2,0283
	4,0	0,0063	0,2734	0,0271	0,0882	2,1043
	4,5	0,0033	0,2270	0,0169	0,0565	2,1603
	5,0	0,0018	0,1909	0,0109	0,0372	2,2025
	5,5	0,0010	0,1624	0,0073	0,0252	2,2353
	6,0	0,0006	0,1396	0,0050	0,0175	2,2611
$p_0 = 1000 \text{ бар}$						
500	1,0	0,4311	0,7968	0,6953	1,0000	1,0000
	1,5	0,2411	0,6765	0,5192	0,9138	1,2239
	2,0	0,1358	0,5725	0,3741	0,7348	1,3658
	2,5	0,0761	0,4821	0,2633	0,5572	1,4713
	3,0	0,0417	0,4022	0,1759	0,3925	1,5514
	3,5	0,0214	0,3294	0,1092	0,2539	1,6169
	4,0	0,0109	0,2700	0,0669	0,1609	1,6715
	4,5	0,0050	0,2148	0,0366	0,0903	1,7173
	5,0	0,0025	0,1750	0,0214	0,0539	1,7524
	5,5	0,0013	0,1460	0,0134	0,0344	1,7792
600	6,0	0,0007	0,1243	0,0089	0,0231	1,7999
	1,0	0,4540	0,8087	0,6828	1,0000	1,0000
	1,5	0,2500	0,6843	0,4910	0,8979	1,2486
	2,0	0,1349	0,5724	0,3381	0,7014	1,4163
	2,5	0,0711	0,4738	0,2228	0,5020	1,5382
	3,0	0,0374	0,3915	0,1446	0,3455	1,6319
	3,5	0,0194	0,3223	0,0913	0,2278	1,7048
	4,0	0,0099	0,2646	0,0564	0,1457	1,7628
	4,5	0,0052	0,2189	0,0352	0,0933	1,8082
	5,0	0,0027	0,1812	0,0217	0,0586	1,8442
800	5,5	0,0015	0,1519	0,0139	0,0380	1,8722
	6,0	0,0008	0,1293	0,0092	0,0256	1,8940
	1,0	0,4781	0,8262	0,6658	1,0000	1,0000
	1,5	0,2603	0,7021	0,4602	0,8876	1,2842
	2,0	0,1341	0,5850	0,2995	0,6675	1,4839
	2,5	0,0665	0,4798	0,1860	0,4557	1,6306

Продолжение табл. 5.1

T_0, K	m	α	τ	ϵ	q	λ
800	3,0	0,0330	0,3926	0,1148	0,2999	1,7400
	3,5	0,0166	0,3216	0,0706	0,1933	1,8223
	4,0	0,0085	0,2651	0,0439	0,1244	1,8849
	4,5	0,0045	0,2208	0,0280	0,0812	1,9328
	5,0	0,0025	0,1858	0,0182	0,0540	1,9699
	5,5	0,0014	0,1576	0,0121	0,0363	1,9992
	6,0	0,0008	0,1350	0,0082	0,0249	2,0224
	1,0	0,4899	0,8357	0,6592	1,0000	1,0000
	1,5	0,2649	0,7131	0,4461	0,8799	1,3004
	2,0	0,1335	0,5948	0,2820	0,6485	1,5161
950	2,5	0,0647	0,4883	0,1709	0,4344	1,6757
	3,0	0,0312	0,3981	0,1022	0,2781	1,7946
	3,5	0,0153	0,3256	0,0619	0,1768	1,8825
	4,0	0,0078	0,2684	0,0383	0,1133	1,9482
	4,5	0,0041	0,2234	0,0243	0,0737	1,9981
	5,0	0,0023	0,1881	0,0159	0,0490	2,0365
	5,5	0,0013	0,1601	0,0106	0,0333	2,0665
	6,0	0,0008	0,1375	0,0073	0,0231	2,0903
	1,0	0,4982	0,8427	0,6546	1,0000	1,0000
	1,5	0,2683	0,7217	0,4366	0,8745	1,3112
1100	2,0	0,1335	0,6035	0,2705	0,6357	1,5385
	2,5	0,0635	0,4961	0,1602	0,4180	1,7078
	3,0	0,0300	0,4049	0,0940	0,2634	1,8341
	3,5	0,0144	0,3303	0,0557	0,1642	1,9276
	4,0	0,0073	0,2719	0,0341	0,1041	1,9964
	4,5	0,0038	0,2264	0,0216	0,0675	2,0480
	5,0	0,0021	0,1905	0,0140	0,0448	2,0876
	5,5	0,0012	0,1621	0,0094	0,0304	2,1184
	6,0	0,0007	0,1394	0,0065	0,0211	2,1427
	1,0	0,5061	0,8494	0,6505	1,0000	1,0000
1300	1,5	0,2714	0,7300	0,4275	0,8694	1,3228
	2,0	0,1335	0,6124	0,2600	0,6240	1,5613
	2,5	0,0624	0,5049	0,1507	0,4032	1,7406
	3,0	0,0289	0,4128	0,0864	0,2490	1,8751
	3,5	0,0137	0,3370	0,0502	0,1525	1,9746
	4,0	0,0067	0,2768	0,0302	0,0950	2,0479
	4,5	0,0035	0,2301	0,0189	0,0610	2,1021
	5,0	0,0019	0,1936	0,0122	0,0402	2,1431
	5,5	0,0011	0,1647	0,0081	0,0272	2,1749
	6,0	0,0006	0,1415	0,0056	0,0189	2,2000

Таблица 5.2 Коэффициент расхода и величины, входящие в газодинамические соотношения кислорода (исходные данные заимствованы из [13])

T_0, K	m	α_{cp}	α_*	β_*
$p_0 = 7 \text{ бар}$				
280	0,4183	1,4006	0,9930	3,4729
400	0,4156	1,3877	0,9987	3,4980
600	0,4124	1,3579	1,0007	3,5532
800	0,4094	1,3331	1,0010	3,6319

Продолжение табл. 5.2

T_0, K	m	x_{cp}	z_*	α_*	β_*
950	0,4088	1,3216	1,0011	3,6940	5,5574
1100	0,4076	1,3127	1,0011	3,7543	5,6918
1300	0,4062	1,3033	1,0010	3,8264	5,8432
$p_0 = 10 \text{ бар}$					
280	0,4193	1,4020	0,9900	3,4621	4,9840
400	0,4158	1,3881	0,9981	3,4941	5,0167
600	0,4123	1,3580	1,0010	3,5522	5,1900
800	0,4097	1,3335	1,0015	3,6317	5,4024
950	0,4086	1,3215	1,0016	3,6940	5,5510
1100	0,4077	1,3128	1,0016	3,7544	5,6858
1300	0,4067	1,3041	1,0015	3,8266	5,8377
$p_0 = 14 \text{ бар}$					
280	0,4207	1,4038	0,9860	3,4477	4,9766
400	0,4164	1,3892	0,9973	3,4889	5,0052
600	0,4122	1,3582	1,0014	3,5510	5,1776
800	0,4095	1,3335	1,0021	3,6315	5,3934
950	0,4082	1,3213	1,0022	3,6942	5,5430
1100	0,4074	1,3126	1,0022	3,7546	5,6781
1300	0,4065	1,3039	1,0020	3,8269	5,8303
$p_0 = 20 \text{ бар}$					
280	0,4228	1,4066	0,9800	3,4258	4,9644
400	0,4171	1,3905	0,9961	3,4813	4,9878
600	0,4122	1,3587	1,0021	3,5490	5,1608
800	0,4095	1,3340	1,0031	3,6309	5,3796
950	0,4078	1,3211	1,0031	3,6943	5,5309
1100	0,4071	1,3125	1,0031	3,7548	5,6666
1300	0,4065	1,3041	1,0029	3,8273	5,8191
$p_0 = 30 \text{ бар}$					
280	0,4260	1,4105	0,9699	3,3892	4,9410
400	0,4177	1,3924	0,9943	3,4689	4,9600
600	0,4122	1,3595	1,0032	3,5457	5,1339
800	0,4094	1,3345	1,0046	3,6301	5,3559
950	0,4079	1,3216	1,0047	3,6943	5,5095
1100	0,4069	1,3126	1,0046	3,7551	5,6468
1300	0,4063	1,3042	1,0043	3,8278	5,8016
$p_0 = 40 \text{ бар}$					
280	0,4299	1,4142	0,9597	3,3522	4,9159
400	0,4190	1,3943	0,9925	3,4565	4,9313
600	0,4123	1,3601	1,0043	3,5426	5,1074
800	0,4094	1,3350	1,0062	3,6293	5,3324
950	0,4077	1,3219	1,0063	3,6942	5,4881
1100	0,4067	1,3128	1,0062	3,7555	5,6271
1300	0,4060	1,3042	1,0058	3,8283	5,7839

Продолжение табл. 5.2

$T_0, \text{К}$	m	$x_{\text{ср}}$	z_*	α_*	β_*
$p_0 = 70 \text{ бар}$					
280	0,4408	1,4228	0,9295	3,2381	4,8137
400	0,4218	1,3994	0,9873	3,4184	4,8357
600	0,4122	1,3623	1,0077	3,5339	5,0275
800	0,4090	1,3365	1,0109	3,6275	5,2629
950	0,4073	1,3230	1,0111	3,6944	5,4244
1100	0,4060	1,3134	1,0108	3,7568	5,5691
1300	0,4055	1,3048	1,0100	3,8304	5,7317
$p_0 = 100 \text{ бар}$					
280	0,4524	1,4265	0,9002	3,1184	4,6585
400	0,4247	1,4033	0,9828	3,3808	4,7330
600	0,4123	1,3649	1,0113	3,5251	4,9474
800	0,4086	1,3379	1,0156	3,6255	5,1947
950	0,4070	1,3247	1,0159	3,6944	5,3629
1100	0,4057	1,3146	1,0154	3,7579	5,5123
1300	0,4050	1,3054	1,0143	3,8321	5,6809
$p_0 = 140 \text{ бар}$					
280	0,4677	1,4252	0,8631	2,9632	4,4390
400	0,4287	1,4071	0,9774	3,3308	4,5891
600	0,4124	1,3674	1,0163	3,5139	4,8421
800	0,4078	1,3389	1,0220	3,6234	5,1054
950	0,4063	1,3254	1,0223	3,6949	5,2821
1100	0,4048	1,3152	1,0216	3,7597	5,4381
1300	0,4041	1,3057	1,0201	3,8346	5,6137
$p_0 = 200 \text{ бар}$					
280	0,4877	1,4089	0,8172	2,7404	3,9907
400	0,4341	1,4097	0,9715	3,2590	4,3565
600	0,4120	1,3702	1,0242	3,4984	4,6863
800	0,4071	1,3411	1,0316	3,6199	4,9756
950	0,4052	1,3268	1,0319	3,6955	5,1644
1100	0,4041	1,3166	1,0307	3,7621	5,3301
1300	0,4033	1,3069	1,0286	3,8382	5,5155
$p_0 = 300 \text{ бар}$					
350	0,4467	1,4072	0,9222	2,9895	3,8030
400	0,4399	1,4064	0,9680	3,1517	3,9555
600	0,4107	1,3739	1,0386	3,4761	4,4368
800	0,4056	1,3441	1,0478	3,6157	4,7701
950	0,4034	1,3292	1,0479	3,6975	4,9799
1100	0,4022	1,3185	1,0460	3,7666	5,1608
1300	0,4014	1,3082	1,0426	3,8448	5,3621
$p_0 = 400 \text{ бар}$					
350	0,4475	1,3900	0,9211	2,8652	3,3230
400	0,4423	1,3961	0,9711	3,0586	3,5578
600	0,4101	1,3750	1,0533	3,4548	4,1959
800	0,4038	1,3462	1,0643	3,6127	4,5752

$T_0, \text{ К}$	m	$\chi_{\text{ср}}$	z_*	α_*	β_*
950	0,4015	1,3310	1,0638	3,6998	4,8054
1100	0,4004	1,3201	1,0611	3,7716	5,0007
1300	0,3996	1,3095	1,0565	3,8515	5,2151
$p_0 = 700 \text{ бар}$					
400	0,4394	1,3701	1,0110	2,8665	2,6089
600	0,4055	1,3731	1,1045	3,4093	3,5595
800	0,3986	1,3492	1,1145	3,6096	4,0604
950	0,3959	1,3345	1,1114	3,7100	4,3452
1100	0,3952	1,3238	1,1057	3,7874	4,5736
1300	0,3946	1,3130	1,0974	3,8717	4,8215
$p_0 = 1000 \text{ бар}$					
500	0,4061	1,3719	1,1366	3,1854	2,6906
600	0,4004	1,3686	1,1603	3,3859	3,0864
800	0,3936	1,3496	1,1652	3,6152	3,6583
950	0,3913	1,3361	1,1581	3,7238	3,9759
1100	0,3908	1,3256	1,1488	3,8049	4,2283
1300	0,3905	1,3150	1,1364	3,8923	4,5114

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ВОЗДУХА

Молекулярная масса $\mu = 28,96$ Газовая постоянная $R = 287,1 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$ Теплота фазового перехода при 0 К $h_0^0 = 253,4 \text{ кДж}/\text{кг}$

В основу вычислений положены данные по термодинамическим свойствам воздуха, приводимые в [14].

Коэффициент сжимаемости z взят непосредственно из [14]. Показатель изоэнтропы κ , значения α и β вычислены соответственно по формулам (3.1), (3.2) и (3.3).

В табл. 6.1 представлены газодинамические функции воздуха, а в табл. 6.2 — коэффициент расхода m и величины z_* , $\chi_{\text{ср}}$, α_* , β_* . Приняты следующие ряды независимых переменных:

 $T_0 = 280, 400, 600, 800, 950, 1100, 1300 \text{ К}$ $p_0 = 7, 10, 15, 20, 30, 40, 100, 140, 200, 300, 400, 700, 1000 \text{ бар}$

Таблица 6.1. Газодинамические функции воздуха (исходные данные заимствованы из [14])

$T_0, \text{ К}$	M	π	τ	s	q	λ
$p_0 = 7 \text{ бар}$						
280	1,0	0,5291	0,8326	0,6365	1,0000	1,0000
	1,5	0,2724	0,6879	0,3968	0,8493	1,3624
	2,0	0,1282	0,5540	0,2318	0,5932	1,6288
	2,5	0,0587	0,4427	0,1327	0,3796	1,8206

Продолжение табл. 6.1

T_o, K	M	π	τ	ε	q	λ
400	1,0	0,5272	0,8334	0,6337	1,0000	1,0000
	1,5	0,2718	0,6895	0,3953	0,8505	1,3636
	2,0	0,1278	0,5553	0,2308	0,5939	1,6309
	2,5	0,0586	0,4442	0,1324	0,3808	1,8225
600	1,0	0,5290	0,8390	0,6314	1,0000	1,0000
	1,5	0,2717	0,6960	0,3912	0,8479	1,3685
	2,0	0,1267	0,5607	0,2266	0,5883	1,6397
	2,5	0,0580	0,4484	0,1297	0,3766	1,8335
800	1,0	0,5325	0,8463	0,6299	1,0000	1,0000
	1,5	0,2730	0,7059	0,3874	0,8456	1,3751
	2,0	0,1262	0,5699	0,2220	0,5825	1,6531
	2,5	0,0572	0,4558	0,1258	0,3699	1,8519
950	1,0	0,5350	0,8514	0,6290	1,0000	1,0000
	1,5	0,2742	0,7137	0,3847	0,8438	1,3795
	2,0	0,1261	0,5780	0,2187	0,5782	1,6631
	2,5	0,0566	0,4625	0,1226	0,3638	1,8662
1100	1,0	0,5373	0,8558	0,6284	1,0000	1,0000
	1,5	0,2751	0,7208	0,3822	0,8409	1,3827
	2,0	0,1257	0,5858	0,2150	0,5719	1,6714
	2,5	0,0560	0,4695	0,1194	0,3572	1,8793
1300	1,0	0,5396	0,8602	0,6277	1,0000	1,0000
	1,5	0,2769	0,7284	0,3806	0,8402	1,3858
	2,0	0,1258	0,5952	0,2117	0,5664	1,6797
	2,5	0,0553	0,4784	0,1158	0,3493	1,8934
$p_0 = 10 \text{ бар}$						
280	1,0	0,5275	0,8316	0,6358	1,0000	1,0000
	1,5	0,2718	0,6870	0,3968	0,8496	1,3615
	2,0	0,1280	0,5531	0,2320	0,5938	1,6274
	2,5	0,0586	0,4419	0,1328	0,3799	1,8189
	3,0	0,0272	0,3544	0,0766	0,2356	1,9565
400	1,0	0,5269	0,8331	0,6341	1,0000	1,0000
	1,5	0,2718	0,6893	0,3958	0,8506	1,3628
	2,0	0,1278	0,5551	0,2312	0,5941	1,6296
	2,5	0,0586	0,4440	0,1326	0,3808	1,8209
	3,0	0,0273	0,3566	0,0769	0,2374	1,9581
600	1,0	0,5286	0,8387	0,6315	1,0000	1,0000
	1,5	0,2716	0,6958	0,3916	0,8483	1,3679
	2,0	0,1269	0,5607	0,2273	0,5898	1,6387
	2,5	0,0581	0,4484	0,1301	0,3773	1,8322
	3,0	0,0271	0,3603	0,0754	0,2354	1,9707
800	1,0	0,5322	0,8460	0,6300	1,0000	1,0000
	1,5	0,2728	0,7057	0,3877	0,8458	1,3746
	2,0	0,1263	0,5699	0,2224	0,5833	1,6524
	2,5	0,0572	0,4557	0,1260	0,3701	1,8509
	3,0	0,0264	0,3660	0,0725	0,2291	1,9917
950	1,0	0,5349	0,8512	0,6293	1,0000	1,0000
	1,5	0,2743	0,7134	0,3854	0,8445	1,3791
	2,0	0,1264	0,5779	0,2194	0,5794	1,6623
	2,5	0,0567	0,4625	0,1230	0,3647	1,8652
	3,0	0,0261	0,3714	0,0706	0,2253	2,0093

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
1100	1,0	0,5371	0,8555	0,6286	1,0000	1,0000
	1,5	0,2755	0,7204	0,3833	0,8428	1,3824
	2,0	0,1264	0,5858	0,2162	0,5747	1,6708
	2,5	0,0562	0,4694	0,1202	0,3591	1,8785
	3,0	0,0256	0,3769	0,0681	0,2195	2,0257
	1,0	0,5397	0,8600	0,6282	1,0000	1,0000
	1,5	0,2772	0,7281	0,3813	0,8411	1,3855
	2,0	0,1264	0,5951	0,2128	0,5689	1,6792
	2,5	0,0557	0,4785	0,1167	0,3515	1,8927
	3,0	0,0251	0,3844	0,0655	0,2133	2,0446
$p_0 = 15 \text{ бар}$						
280	1,0	0,5268	0,8307	0,6368	1,0000	1,0000
	1,5	0,2724	0,6866	0,3987	0,8515	1,3600
	2,0	0,1282	0,5524	0,2330	0,5945	1,6249
	2,5	0,0586	0,4410	0,1331	0,3797	1,8160
	3,0	0,0271	0,3532	0,0765	0,2348	1,9534
400	1,0	0,5267	0,8327	0,6350	1,0000	1,0000
	1,5	0,2719	0,6890	0,3970	0,8511	1,3616
	2,0	0,1279	0,5549	0,2320	0,5946	1,6274
	2,5	0,0588	0,4439	0,1333	0,3817	1,8181
	3,0	0,0274	0,3565	0,0773	0,2380	1,9550
600	1,0	0,5289	0,8386	0,6325	1,0000	1,0000
	1,5	0,2720	0,6957	0,3928	0,8490	1,3670
	2,0	0,1271	0,5606	0,2280	0,5901	1,6370
	2,5	0,0582	0,4484	0,1307	0,3780	1,8301
	3,0	0,0271	0,3603	0,0758	0,2357	1,9683
800	1,0	0,5321	0,8459	0,6304	1,0000	1,0000
	1,5	0,2730	0,7057	0,3884	0,8466	1,3740
	2,0	0,1265	0,5699	0,2230	0,5840	1,6510
	2,5	0,0573	0,4558	0,1264	0,3709	1,8492
	3,0	0,0266	0,3661	0,0730	0,2303	1,9898
950	1,0	0,5352	0,8512	0,6301	1,0000	1,0000
	1,5	0,2748	0,7136	0,3864	0,8454	1,3784
	2,0	0,1266	0,5780	0,2200	0,5799	1,6612
	2,5	0,0568	0,4625	0,1235	0,3652	1,8637
	3,0	0,0261	0,3713	0,0707	0,2253	2,0075
1100	1,0	0,5373	0,8556	0,6292	1,0000	1,0000
	1,5	0,2762	0,7206	0,3845	0,8444	1,3818
	2,0	0,1267	0,5858	0,2171	0,5761	1,6698
	2,5	0,0564	0,4695	0,1206	0,3599	1,8773
	3,0	0,0257	0,3769	0,0685	0,2203	2,0242
1300	1,0	0,5400	0,8601	0,6289	1,0000	1,0000
	1,5	0,2780	0,7284	0,3827	0,8429	1,3850
	2,0	0,1269	0,5953	0,2138	0,5706	1,6783
	2,5	0,0559	0,4785	0,1172	0,3524	1,8916
	3,0	0,0251	0,3843	0,0656	0,2133	2,0434
$p_0 = 20 \text{ бар}$						
280	1,0	0,5268	0,8301	0,6383	1,0000	1,0000
	1,5	0,2725	0,6857	0,4001	0,8516	1,3586
	2,0	0,1285	0,5518	0,2343	0,5956	1,6223
	2,5	0,0587	0,4402	0,1337	0,3798	1,8130
	3,0	0,0270	0,3521	0,0766	0,2341	1,9501

Продолжение табл 6.1

T_u, K	M	π	τ	σ	q	λ
400	1,0	0,5266	0,8324	0,6360	1,0000	1,0000
	1,5	0,2716	0,6884	0,3976	0,8505	1,3604
	2,0	0,1280	0,5545	0,2328	0,5949	1,6252
	2,5	0,0589	0,4436	0,1338	0,3820	1,8153
	3,0	0,0275	0,3563	0,0777	0,2385	1,9518
	1,0	0,5284	0,8383	0,6329	1,0000	1,0000
600	1,5	0,2718	0,6954	0,3934	0,8492	1,3661
	2,0	0,1273	0,5605	0,2288	0,5913	1,6354
	2,5	0,0583	0,4484	0,1311	0,3787	1,8279
	3,0	0,0272	0,3603	0,0761	0,2363	1,9658
	1,0	0,5319	0,8458	0,6308	1,0000	1,0000
	1,5	0,2729	0,7055	0,3889	0,8465	1,3732
800	2,0	0,1266	0,5699	0,2236	0,5848	1,6497
	2,5	0,0574	0,4558	0,1268	0,3715	1,8474
	3,0	0,0266	0,3661	0,0732	0,2306	1,9878
	1,0	0,5349	0,8511	0,6302	1,0000	1,0000
	1,5	0,2745	0,7133	0,3866	0,8451	1,3778
	2,0	0,1266	0,5779	0,2203	0,5803	1,6600
950	2,5	0,0569	0,4626	0,1238	0,3658	1,8622
	3,0	0,0261	0,3713	0,0709	0,2255	2,0058
	1,0	0,5373	0,8555	0,6296	1,0000	1,0000
	1,5	0,2761	0,7204	0,3848	0,8443	1,3814
	2,0	0,1269	0,5858	0,2177	0,5770	1,6688
	2,5	0,0566	0,4696	0,1211	0,3609	1,8760
1100	3,0	0,0257	0,3768	0,0687	0,2208	2,0227
	1,0	0,5399	0,8600	0,6290	1,0000	1,0000
	1,5	0,2778	0,7281	0,3828	0,8427	1,3846
	2,0	0,1271	0,5951	0,2145	0,5721	1,6775
	2,5	0,0561	0,4786	0,1178	0,3541	1,8905
	3,0	0,0252	0,3842	0,0660	0,2141	2,0421
$p_0 = 30$ бар						
280	1,0	0,5266	0,8290	0,6412	1,0000	1,0000
	1,5	0,2731	0,6845	0,4036	0,8531	1,3551
	2,0	0,1292	0,5506	0,2370	0,5975	1,6164
	2,5	0,0590	0,4389	0,1351	0,3807	1,8060
	3,0	0,0270	0,3503	0,0769	0,2331	1,9427
	3,5	0,0128	0,2829	0,0451	0,1437	2,0419
400	1,0	0,5261	0,8317	0,6378	1,0000	1,0000
	1,5	0,2718	0,6878	0,3999	0,8513	1,3576
	2,0	0,1283	0,5541	0,2347	0,5962	1,6204
	2,5	0,0590	0,4429	0,1349	0,3827	1,8092
	3,0	0,0276	0,3561	0,0786	0,2396	1,9452
	3,5	0,0133	0,2886	0,0465	0,1491	2,0442
600	1,0	0,5275	0,8377	0,6336	1,0000	1,0000
	1,5	0,2717	0,6950	0,3948	0,8502	1,3644
	2,0	0,1275	0,5604	0,2301	0,5928	1,6320
	2,5	0,0585	0,4484	0,1321	0,3803	1,8236
	3,0	0,0273	0,3604	0,0767	0,2375	1,9610
	3,5	0,0132	0,2925	0,0457	0,1485	2,0604
800	1,0	0,5315	0,8455	0,6316	1,0000	1,0000
	1,5	0,2730	0,7054	0,3901	0,8473	1,3718
	2,0	0,1269	0,5700	0,2248	0,5863	1,6471
	2,5	0,0576	0,4560	0,1277	0,3729	1,8440

Продолжение табл. 61

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
800	3,0	0,0267	0,3663	0,0738	0,2318	1,9839
	3,5	0,0129	0,2972	0,0438	0,1448	2,0851
	1,0	0,5347	0,8510	0,6310	1,0000	1,0000
	1,5	0,2745	0,7132	0,3875	0,8455	1,3766
	2,0	0,1268	0,5780	0,2213	0,5815	1,6578
	2,5	0,0571	0,4627	0,1245	0,3669	1,8593
	3,0	0,0263	0,3715	0,0714	0,2265	2,0025
	3,5	0,0126	0,3013	0,0422	0,1409	2,1051
	1,0	0,5369	0,8553	0,6300	1,0000	1,0000
	1,5	0,2761	0,7203	0,3857	0,8450	1,3803
950	2,0	0,1271	0,5859	0,2185	0,5782	1,6668
	2,5	0,0567	0,4697	0,1217	0,3618	1,8734
	3,0	0,0258	0,3770	0,0691	0,2216	2,0197
	3,5	0,0123	0,3056	0,0406	0,1370	2,1244
	1,0	0,5395	0,8599	0,6294	1,0000	1,0000
	1,5	0,2779	0,7281	0,3836	0,8433	1,3837
	2,0	0,1275	0,5953	0,2155	0,5738	1,6757
	2,5	0,0563	0,4786	0,1184	0,3553	1,8883
	3,0	0,0253	0,3844	0,0664	0,2151	2,0396
	3,5	0,0120	0,3114	0,0387	0,1319	2,1472
$p_0 = 40$ бар						
280	1,0	0,5253	0,8276	0,6432	1,0000	1,0000
	1,5	0,2731	0,6831	0,4066	0,8544	1,3514
	2,0	0,1297	0,5495	0,2397	0,6000	1,6100
	2,5	0,0591	0,4374	0,1363	0,3812	1,7985
	3,0	0,0269	0,3483	0,0771	0,2318	1,9348
	3,5	0,0127	0,2808	0,0450	0,1422	2,0336
400	1,0	0,5257	0,8310	0,6397	1,0000	1,0000
	1,5	0,2723	0,6873	0,4026	0,8528	1,3550
	2,0	0,1289	0,5538	0,2369	0,5983	1,6156
	2,5	0,0594	0,4429	0,1365	0,3848	1,8032
	3,0	0,0278	0,3559	0,0794	0,2407	1,9385
	3,5	0,0133	0,2882	0,0470	0,1497	2,0372
600	1,0	0,5269	0,8373	0,6344	1,0000	1,0000
	1,5	0,2716	0,6947	0,3961	0,8507	1,3626
	2,0	0,1277	0,5603	0,2315	0,5942	1,6286
	2,5	0,0587	0,4486	0,1331	0,3816	1,8192
	3,0	0,0274	0,3605	0,0773	0,2384	1,9561
	3,5	0,0132	0,2926	0,0460	0,1490	2,0552
800	1,0	0,5307	0,8451	0,6321	1,0000	1,0000
	1,5	0,2729	0,7050	0,3911	0,8480	1,3704
	2,0	0,1270	0,5698	0,2259	0,5877	1,6444
	2,5	0,0577	0,4560	0,1285	0,3741	1,8405
	3,0	0,0268	0,3664	0,0742	0,2326	1,9799
	3,5	0,0129	0,2973	0,0441	0,1453	2,0808
950	1,0	0,5338	0,8506	0,6311	1,0000	1,0000
	1,5	0,2743	0,7130	0,3883	0,8462	1,3754
	2,0	0,1269	0,5779	0,2220	0,5825	1,6555
	2,5	0,0572	0,4628	0,1251	0,3681	1,8563
	3,0	0,0263	0,3716	0,0717	0,2273	1,9990
	3,5	0,0126	0,3014	0,0425	0,1414	2,1013

Продолжение табл. 6.1

T_0, K	M	π	τ	ε	q	λ
1100	1,0	0,5364	0,8550	0,6304	1,0000	1,0000
	1,5	0,2760	0,7202	0,3864	0,8454	1,3792
	2,0	0,1271	0,5859	0,2192	0,5789	1,6647
	2,5	0,0568	0,4698	0,1222	0,3626	1,8707
	3,0	0,0259	0,3771	0,0695	0,2222	2,0167
	3,5	0,0123	0,3057	0,0409	0,1375	2,1211
1300	1,0	0,5390	0,8596	0,6297	1,0000	1,0000
	1,5	0,2778	0,7280	0,3843	0,8439	1,3827
	2,0	0,1275	0,5952	0,2162	0,5747	1,6739
	2,5	0,0565	0,4788	0,1191	0,3566	1,8859
	3,0	0,0254	0,3845	0,0668	0,2159	2,0369
	3,5	0,0120	0,3114	0,0389	0,1324	2,1443
$p_0 = 70 \text{ бар}$						
280	1,0	0,5225	0,8246	0,6514	1,0000	1,0000
	1,5	0,2736	0,6804	0,4171	0,8573	1,3388
	2,0	0,1309	0,5469	0,2480	0,6046	1,5882
	2,5	0,0595	0,4339	0,1402	0,3815	1,7731
	3,0	0,0265	0,3429	0,0776	0,2272	1,9078
	3,5	0,0124	0,2750	0,0446	0,1372	2,0055
400	4,0	0,0061	0,2244	0,0268	0,0855	2,0775
	1,0	0,5217	0,8283	0,6428	1,0000	1,0000
	1,5	0,2713	0,6850	0,4081	0,8553	1,3472
	2,0	0,1296	0,5527	0,2426	0,6043	1,6012
	2,5	0,0602	0,4425	0,1408	0,3909	1,7849
	3,0	0,0282	0,3556	0,0821	0,2451	1,9182
600	3,5	0,0135	0,2875	0,0484	0,1517	2,0158
	4,0	0,0067	0,2352	0,0293	0,0952	2,0879
	1,0	0,5243	0,8358	0,6364	1,0000	1,0000
	1,5	0,2711	0,6937	0,3999	0,8528	1,3573
	2,0	0,1280	0,5600	0,2352	0,5981	1,6188
	2,5	0,0592	0,4488	0,1359	0,3858	1,8065
800	3,0	0,0277	0,3608	0,0791	0,2413	1,9416
	3,5	0,0134	0,2930	0,0472	0,1512	2,0397
	4,0	0,0068	0,2406	0,0289	0,0960	2,1122
	1,0	0,5290	0,8442	0,6338	1,0000	1,0000
	1,5	0,2727	0,7045	0,3943	0,8499	1,3662
	2,0	0,1275	0,5699	0,2289	0,5910	1,6366
950	2,5	0,0582	0,4564	0,1307	0,3776	1,8303
	3,0	0,0271	0,3669	0,0758	0,2354	1,9684
	3,5	0,0131	0,2979	0,0451	0,1472	2,0684
	4,0	0,0066	0,2447	0,0277	0,0934	2,1420
	1,0	0,5322	0,8496	0,6323	1,0000	1,0000
	1,5	0,2741	0,7126	0,3908	0,8478	1,3718
1100	2,0	0,1272	0,5780	0,2245	0,5854	1,6487
	2,5	0,0576	0,4633	0,1271	0,3712	1,8474
	3,0	0,0265	0,3721	0,0730	0,2296	1,9889
	3,5	0,0128	0,3019	0,0433	0,1431	2,0905
	4,0	0,0064	0,2480	0,0265	0,0908	2,1652
	1,0	0,5347	0,8544	0,6313	1,0000	1,0000
	1,5	0,2757	0,7199	0,3884	0,8466	1,3759
	2,0	0,1273	0,5860	0,2211	0,5810	1,6586
	2,5	0,0570	0,4702	0,1237	0,3651	1,8627

Продолжение табл. 6.1

T_o , K	M	π	τ	s	q	λ
1100	3,0	0,0261	0,3777	0,0705	0,2242	2,0076
	3,5	0,0124	0,3062	0,0415	0,1387	2,1114
	4,0	0,0062	0,2514	0,0253	0,0878	2,1871
1300	1,0	0,5379	0,8591	0,6308	1,0000	1,0000
	1,5	0,2778	0,7278	0,3863	0,8452	1,3800
	2,0	0,1278	0,5954	0,2180	0,5768	1,6688
	2,5	0,0567	0,4792	0,1204	0,3587	1,8791
	3,0	0,0256	0,3850	0,0676	0,2175	2,0291
	3,5	0,0121	0,3119	0,0394	0,1335	2,1339
	4,0	0,0060	0,2558	0,0239	0,0838	2,2135
$p_0 = 100$ бар						
280	1,0	0,5187	0,8221	0,6594	1,0000	1,0000
	1,5	0,2742	0,6791	0,4294	0,8620	1,3236
	2,0	0,1321	0,5458	0,2578	0,6105	1,5617
	2,5	0,0598	0,4314	0,1445	0,3815	1,7411
	3,0	0,0261	0,3385	0,0782	0,2224	1,8741
	3,5	0,0120	0,2699	0,0442	0,1321	1,9705
	4,0	0,0058	0,2196	0,0263	0,0815	2,0413
	4,5	0,0030	0,1818	0,0164	0,0521	2,0943
	1,0	0,5167	0,8253	0,6455	1,0000	1,0000
	1,5	0,2703	0,6830	0,4139	0,8585	1,3389
400	2,0	0,1305	0,5521	0,2487	0,6112	1,5862
	2,5	0,0609	0,4423	0,1452	0,3973	1,7659
	3,0	0,0286	0,3552	0,0849	0,2494	1,8968
	3,5	0,0137	0,2871	0,0499	0,1542	1,9933
	4,0	0,0068	0,2344	0,0301	0,0963	2,0647
	4,5	0,0035	0,1943	0,0188	0,0618	2,1183
	1,0	0,5218	0,8340	0,6386	1,0000	1,0000
	1,5	0,2709	0,6926	0,4042	0,8556	1,3519
600	2,0	0,1287	0,5397	0,2394	0,6031	1,6090
	2,5	0,0596	0,4487	0,1388	0,3898	1,7936
	3,0	0,0280	0,3612	0,0812	0,2449	1,9270
	3,5	0,0136	0,2933	0,0484	0,1535	2,0240
	4,0	0,0069	0,2410	0,0297	0,0976	2,0959
	4,5	0,0036	0,2002	0,0188	0,0631	2,1502
	1,0	0,5259	0,8426	0,6343	1,0000	1,0000
	1,5	0,2721	0,7038	0,3970	0,8524	1,3621
800	2,0	0,1277	0,5698	0,2316	0,5948	1,6289
	2,5	0,0586	0,4568	0,1329	0,3814	1,8203
	3,0	0,0273	0,3674	0,0772	0,2382	1,9569
	3,5	0,0132	0,2983	0,0460	0,1492	2,0561
	4,0	0,0067	0,2451	0,0282	0,0947	2,1292
	4,5	0,0035	0,2039	0,0179	0,0615	2,1840
	1,0	0,5294	0,8484	0,6328	1,0000	1,0000
	1,5	0,2737	0,7121	0,3933	0,8504	1,3682
950	2,0	0,1276	0,5780	0,2271	0,5892	1,6420
	2,5	0,0579	0,4636	0,1290	0,3747	1,8387
	3,0	0,0268	0,3727	0,0744	0,2325	1,9790
	3,5	0,0129	0,3025	0,0441	0,1450	2,0798
	4,0	0,0065	0,2484	0,0270	0,0921	2,1540
	4,5	0,0034	0,2066	0,0171	0,0596	2,2097

Продолжение табл. 6.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
1100	1,0	0,5322	0,8532	0,6315	1,0000	1,0000
	1,5	0,2753	0,7194	0,3904	0,8486	1,3728
	2,0	0,1275	0,5860	0,2232	0,5841	1,6528
	2,5	0,0573	0,4706	0,1253	0,3681	1,8550
	3,0	0,0263	0,3781	0,0716	0,2265	1,9988
	3,5	0,0126	0,3067	0,0422	0,1405	2,1019
	4,0	0,0063	0,2518	0,0258	0,0889	2,1772
	4,5	0,0033	0,2094	0,0163	0,0576	2,2337
	1,0	0,5357	0,8581	0,6308	1,0000	1,0000
	1,5	0,2772	0,7274	0,3878	0,8467	1,3773
1300	2,0	0,1280	0,5955	0,2197	0,5795	1,6636
	2,5	0,0569	0,4795	0,1216	0,3610	1,8724
	3,0	0,0257	0,3855	0,0685	0,2195	2,0214
	3,5	0,0122	0,3123	0,0400	0,1348	2,1276
	4,0	0,0061	0,2562	0,0243	0,0848	2,2048
	4,5	0,0032	0,2130	0,0153	0,0548	2,2622
$p_0 = 140 \text{ бар}$						
280	1,0	0,5078	0,8178	0,6685	1,0000	1,0000
	1,5	0,2733	0,6784	0,4469	0,8721	1,3044
	2,0	0,1346	0,5478	0,2744	0,6267	1,5268
	2,5	0,0596	0,4289	0,1502	0,3812	1,6970
	3,0	0,0252	0,3328	0,0785	0,2147	1,8278
	3,5	0,0113	0,2637	0,0435	0,1251	1,9222
	4,0	0,0055	0,2137	0,0256	0,0763	1,9915
	4,5	0,0028	0,1766	0,0159	0,0485	2,0433
	1,0	0,5122	0,8227	0,6516	1,0000	1,0000
	1,5	0,2683	0,6804	0,4216	0,8589	1,3275
400	2,0	0,1307	0,5507	0,2560	0,6152	1,5659
	2,5	0,0617	0,4419	0,1511	0,4034	1,7399
	3,0	0,0293	0,3555	0,0890	0,2550	1,8676
	3,5	0,0139	0,2864	0,0519	0,1564	1,9625
	4,0	0,0068	0,2332	0,0311	0,0969	2,0329
	4,5	0,0035	0,1929	0,0193	0,0618	2,0857
	1,0	0,5190	0,8324	0,6419	1,0000	1,0000
	1,5	0,2704	0,6915	0,4098	0,8586	1,3450
	2,0	0,1294	0,5597	0,2449	0,6090	1,5961
	2,5	0,0604	0,4494	0,1431	0,3962	1,7767
600	3,0	0,0285	0,3619	0,0839	0,2495	1,9078
	3,5	0,0138	0,2937	0,0501	0,1564	2,0035
	4,0	0,0070	0,2416	0,0309	0,0998	2,0745
	4,5	0,0037	0,2006	0,0194	0,0645	2,1282
	1,0	0,5244	0,8418	0,6373	1,0000	1,0000
	1,5	0,2715	0,7030	0,4007	0,8529	1,3566
	2,0	0,1281	0,5699	0,2354	0,5979	1,6187
	2,5	0,0590	0,4573	0,1357	0,3848	1,8070
	3,0	0,0277	0,3682	0,0792	0,2412	1,9418
800	3,5	0,0134	0,2991	0,0473	0,1512	2,0398
	4,0	0,0068	0,2458	0,0290	0,0962	2,1121
	4,5	0,0036	0,2045	0,0184	0,0624	2,1665
	1,0	0,5283	0,8477	0,6354	1,0000	1,0000
	1,5	0,2733	0,7114	0,3965	0,8507	1,3635
	2,0	0,1279	0,5781	0,2302	0,5918	1,6333
	2,5	0,0583	0,4641	0,1313	0,3777	1,8273

Продолжение табл. 6.1

T, K	M	π	τ	s	q	λ
950	3,0	0,0271	0,3733	0,0759	0,2348	1,9659
	3,5	0,0131	0,3031	0,0451	0,1467	2,0657
	4,0	0,0066	0,2491	0,0277	0,0932	2,1393
	4,5	0,0035	0,2072	0,0175	0,0605	2,1945
	1,0	0,5314	0,8527	0,6339	1,0000	1,0000
1100	1,5	0,2749	0,7190	0,3932	0,8490	1,3688
	2,0	0,1279	0,5862	0,2260	0,5864	1,6451
	2,5	0,0577	0,4711	0,1274	0,3707	1,8449
	3,0	0,0265	0,3788	0,0730	0,2288	1,9872
	3,5	0,0127	0,3073	0,0430	0,1419	2,0894
1300	4,0	0,0064	0,2524	0,0263	0,0899	2,1642
	4,5	0,0033	0,2099	0,0166	0,0583	2,2202
	1,0	0,5346	0,8577	0,6325	1,0000	1,0000
	1,5	0,2767	0,7270	0,3899	0,8469	1,3737
	2,0	0,1281	0,5957	0,2218	0,5810	1,6568
280	2,5	0,0572	0,4800	0,1232	0,3630	1,8634
	3,0	0,0259	0,3861	0,0695	0,2211	2,0112
	3,5	0,0123	0,3129	0,0406	0,1360	2,1166
	4,0	0,0061	0,2567	0,0246	0,0855	2,1933
	4,5	0,0032	0,2134	0,0155	0,0553	2,2504
$p_0 = 200 \text{ бар}$						
400	1,0	0,4898	0,8136	0,6819	1,0000	1,0000
	1,5	0,2652	0,6774	0,4683	0,8758	1,2753
	2,0	0,1346	0,5514	0,2981	0,6414	1,4672
	2,5	0,0590	0,4294	0,1599	0,3799	1,6203
	3,0	0,0237	0,3269	0,0786	0,2013	1,7457
600	3,5	0,0103	0,2562	0,0421	0,1135	1,8366
	4,0	0,0049	0,2067	0,0245	0,0683	1,9030
	4,5	0,0025	0,1703	0,0151	0,0432	1,9526
	5,0	0,0014	0,1429	0,0097	0,0284	1,9904
	1,0	0,5073	0,8202	0,6626	1,0000	1,0000
800	1,5	0,2680	0,6794	0,4365	0,8633	1,3104
	2,0	0,1331	0,5521	0,2708	0,6271	1,5343
	2,5	0,0638	0,4442	0,1623	0,4161	1,6989
	3,0	0,0305	0,3576	0,0963	0,2647	1,8211
	3,5	0,0145	0,2875	0,0559	0,1616	1,9136
2,0	4,0	0,0070	0,2333	0,0331	0,0991	1,9823
	4,5	0,0036	0,1924	0,0204	0,0627	2,0340
	5,0	0,0019	0,1611	0,0131	0,0410	2,0734
	1,0	0,5139	0,8298	0,6460	1,0000	1,0000
	1,5	0,2683	0,6893	0,4162	0,8601	1,3352
2,5	2,0	0,1300	0,5594	0,2524	0,6164	1,5776
	2,5	0,0615	0,4504	0,1493	0,4051	1,7526
	3,0	0,0292	0,3632	0,0881	0,2564	1,8802
	3,5	0,0142	0,2952	0,0529	0,1616	1,9738
	4,0	0,0072	0,2425	0,0325	0,1028	2,0435
3,0	4,5	0,0038	0,2014	0,0205	0,0665	2,0964
	5,0	0,0021	0,1691	0,0132	0,0438	2,1369
	1,0	0,5206	0,8398	0,6404	1,0000	1,0000
	1,5	0,2698	0,7013	0,4054	0,8538	1,3487
	2,0	0,1286	0,5699	0,2409	0,6035	1,6040
3,0	2,5	0,0597	0,4581	0,1400	0,3908	1,7879
	3,0	0,0281	0,3693	0,0821	0,2460	1,9198

Продолжение табл. 6.1

T_0, K	M	π	τ	s	q	λ
800	3,5	0,0137	0,3002	0,0491	0,1546	2,0161
	4,0	0,0069	0,2468	0,0302	0,0984	2,0875
	4,5	0,0036	0,2053	0,0191	0,0640	2,1411
	5,0	0,0020	0,1728	0,0125	0,0425	2,1824
	1,0	0,5250	0,8461	0,6379	1,0000	1,0000
	1,5	0,2717	0,7099	0,4003	0,8514	1,3568
950	2,0	0,1283	0,5782	0,2348	0,5966	1,6205
	2,5	0,0589	0,4649	0,1349	0,3828	1,8107
	3,0	0,0275	0,3744	0,0783	0,2391	1,9469
	3,5	0,0133	0,3042	0,0467	0,1497	2,0452
	4,0	0,0067	0,2500	0,0287	0,0952	2,1178
	4,5	0,0035	0,2080	0,0181	0,0618	2,1724
1100	5,0	0,0019	0,1751	0,0118	0,0410	2,2141
	1,0	0,5285	0,8513	0,6360	1,0000	1,0000
	1,5	0,2734	0,7176	0,3964	0,8494	1,3627
	2,0	0,1283	0,5863	0,2300	0,5909	1,6338
	2,5	0,0582	0,4718	0,1305	0,3754	1,8300
	3,0	0,0269	0,3798	0,0751	0,2325	1,9702
1300	3,5	0,0129	0,3083	0,0444	0,1447	2,0711
	4,0	0,0065	0,2533	0,0272	0,0917	2,1450
	4,5	0,0034	0,2107	0,0172	0,0595	2,2005
	5,0	0,0019	0,1773	0,0112	0,0395	2,2429
	1,0	0,5318	0,8565	0,6340	1,0000	1,0000
	1,5	0,2752	0,7258	0,3925	0,8472	1,3685
	2,0	0,1284	0,5957	0,2251	0,5846	1,6470
	2,5	0,0576	0,4806	0,1257	0,3669	1,8505
	3,0	0,0262	0,3869	0,0712	0,2242	1,9963
	3,5	0,0124	0,3138	0,0417	0,1381	2,1006
	4,0	0,0062	0,2576	0,0254	0,0871	2,1766
	4,5	0,0032	0,2141	0,0160	0,0563	2,2332
	5,0	0,0018	0,1802	0,0104	0,0374	2,2763
$p_0=300 \text{ бар}$						
280	1,0	0,4534	0,8056	0,6982	1,0000	1,0000
	1,5	0,2535	0,6823	0,5120	0,9011	1,2288
	2,0	0,1384	0,5698	0,3465	0,6845	1,3794
	2,5	0,0606	0,4435	0,1864	0,3995	1,4963
	3,0	0,0212	0,3230	0,0794	0,1829	1,6089
	3,5	0,0089	0,2503	0,0410	0,0994	1,6940
400	4,0	0,0042	0,2005	0,0233	0,0586	1,7556
	4,5	0,0021	0,1647	0,0142	0,0367	1,8014
	5,0	0,0011	0,1379	0,0091	0,0239	1,8364
	1,0	0,4915	0,8141	0,6745	1,0000	1,0000
	1,5	0,2651	0,6783	0,4607	0,8760	1,2824
	2,0	0,1341	0,5535	0,2935	0,6449	1,4821
600	2,5	0,0664	0,4486	0,1812	0,4382	1,6316
	3,0	0,0327	0,3633	0,1103	0,2853	1,7443
	3,5	0,0153	0,2905	0,0633	0,1719	1,8324
	4,0	0,0073	0,2341	0,0367	0,1033	1,8985
	4,5	0,0037	0,1921	0,0223	0,0644	1,9481
	5,0	0,0020	0,1604	0,0142	0,0418	1,9860
	1,0	0,5051	0,8255	0,6528	1,0000	1,0000
	1,5	0,2662	0,6872	0,4289	0,8660	1,3181
	2,0	0,1313	0,5602	0,2658	0,6297	1,5465

Продолжение табл. 6.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
600	2,5	0,0630	0,4525	0,1597	0,4189	1,7121
	3,0	0,0303	0,3659	0,0954	0,2680	1,8336
	3,5	0,0149	0,2978	0,0576	0,1699	1,9238
	4,0	0,0076	0,2448	0,0356	0,1086	1,9913
	4,5	0,0040	0,2030	0,0224	0,0700	2,0428
	5,0	0,0021	0,1703	0,0144	0,0460	2,0823
	800	1,0	0,5138	0,8364	0,6448	1,0000
	1,5	0,2686	0,6997	0,4150	0,8601	1,3364
	2,0	0,1299	0,5703	0,2509	0,6152	1,5810
	2,5	0,0609	0,4597	0,1475	0,4022	1,7575
950	3,0	0,0290	0,3713	0,0873	0,2552	1,8850
	3,5	0,0142	0,3023	0,0526	0,1613	1,9785
	4,0	0,0072	0,2485	0,0324	0,1028	2,0481
	4,5	0,0038	0,2068	0,0205	0,0669	2,1006
	5,0	0,0021	0,1741	0,0134	0,0444	2,1410
	1,0	0,5193	0,8434	0,6417	1,0000	1,0000
	1,5	0,2707	0,7088	0,4083	0,8565	1,3463
	2,0	0,1291	0,5786	0,2427	0,6054	1,6006
	2,5	0,0599	0,4664	0,1409	0,3918	1,7844
	3,0	0,0281	0,3762	0,0824	0,2461	1,9167
1100	3,5	0,0137	0,3061	0,0493	0,1548	2,0127
	4,0	0,0069	0,2517	0,0304	0,0987	2,0838
	4,5	0,0036	0,2095	0,0193	0,0641	2,1373
	5,0	0,0020	0,1764	0,0125	0,0426	2,1783
	1,0	0,5236	0,8490	0,6393	1,0000	1,0000
	1,5	0,2727	0,7167	0,4035	0,8542	1,3533
	2,0	0,1291	0,5867	0,2369	0,5986	1,6159
	2,5	0,0591	0,4732	0,1356	0,3832	1,8064
	3,0	0,0275	0,3815	0,0785	0,2386	1,9432
	3,5	0,0132	0,3100	0,0467	0,1490	2,0420
1300	4,0	0,0067	0,2548	0,0286	0,0947	2,1145
	4,5	0,0035	0,2120	0,0181	0,0615	2,1690
	5,0	0,0019	0,1785	0,0118	0,0409	2,2108
	1,0	0,5278	0,8547	0,6370	1,0000	1,0000
	1,5	0,2748	0,7252	0,3986	0,8513	1,3604
	2,0	0,1292	0,5963	0,2309	0,5914	1,6315
	2,5	0,0584	0,4820	0,1301	0,3736	1,8298
	3,0	0,0267	0,3885	0,0741	0,2295	1,9726
	3,5	0,0127	0,3154	0,0435	0,1419	2,0751
	4,0	0,0063	0,2590	0,0265	0,0895	2,1499
$p_0 = 400$ бар	4,5	0,0033	0,2154	0,0167	0,0579	2,2056
	5,0	0,0018	0,1813	0,0109	0,0385	2,2482
	1,0	0,4198	0,7981	0,7069	1,0000	1,0000
	1,5	0,2399	0,6859	0,5496	0,9415	1,2110
	2,0	0,1362	0,5840	0,3906	0,7366	1,3330

Продолжение табл. 6.1

T_0, K	M	π	τ	σ	q	λ
400	1,0	0,4746	0,8085	0,6840	1,0000	1,0000
	1,5	0,2597	0,6774	0,4818	0,8856	1,2572
	2,0	0,1365	0,5590	0,3193	0,6705	1,4365
	2,5	0,0696	0,4564	0,2033	0,4665	1,5696
	3,0	0,0349	0,3710	0,1260	0,3082	1,6725
	3,5	0,0164	0,2961	0,0720	0,1848	1,7549
	4,0	0,0077	0,2370	0,0409	0,1088	1,8187
	4,5	0,0038	0,1934	0,0245	0,0668	1,8664
	5,0	0,0020	0,1609	0,0154	0,0428	1,9028
	5,5	0,0011	0,1361	0,0101	0,0286	1,9310
	600	1,0	0,4964	0,8217	0,6596	1,0000
	1,5	0,2637	0,6854	0,4411	0,8709	1,3024
	2,0	0,1316	0,5601	0,2780	0,6396	1,5176
800	2,5	0,0645	0,4548	0,1705	0,4326	1,6741
	3,0	0,0315	0,3691	0,1033	0,2803	1,7900
	3,5	0,0156	0,3007	0,0628	0,1787	1,8766
	4,0	0,0079	0,2472	0,0389	0,1145	1,9419
	4,5	0,0042	0,2052	0,0245	0,0739	1,9920
	5,0	0,0023	0,1718	0,0157	0,0484	2,0306
	5,5	0,0013	0,1456	0,0104	0,0325	2,0606
	1,0	0,5283	0,8426	0,6669	1,0000	1,0000
	1,5	0,2781	0,7062	0,4358	0,8648	1,3235
	2,0	0,1356	0,5767	0,2672	0,6237	1,5570
	2,5	0,0648	0,4669	0,1598	0,4136	1,7260
	3,0	0,0312	0,3783	0,0956	0,2651	1,8488
950	3,5	0,0153	0,3084	0,0579	0,1684	1,9393
	4,0	0,0078	0,2537	0,0358	0,1076	2,0070
	4,5	0,0041	0,2111	0,0227	0,0701	2,0582
	5,0	0,0023	0,1779	0,0148	0,0467	2,0977
	5,5	0,0013	0,1512	0,0099	0,0316	2,1286
	1,0	0,5144	0,8411	0,6459	1,0000	1,0000
	1,5	0,2693	0,7074	0,4157	0,8598	1,3360
	2,0	0,1293	0,5783	0,2497	0,6113	1,5814
	2,5	0,0607	0,4678	0,1468	0,3999	1,7591
	3,0	0,0288	0,3781	0,0865	0,2529	1,8877
	3,5	0,0140	0,3080	0,0521	0,1597	1,9813
	4,0	0,0071	0,2534	0,0321	0,1020	2,0509
1100	4,5	0,0038	0,2110	0,0204	0,0664	2,1034
	5,0	0,0021	0,1777	0,0133	0,0442	2,1437
	5,5	0,0012	0,1512	0,0089	0,0300	2,1752
	1,0	0,5194	0,8471	0,6431	1,0000	1,0000
	1,5	0,2716	0,7155	0,4100	0,8569	1,3442
	2,0	0,1293	0,5865	0,2429	0,6037	1,5987
	2,5	0,0599	0,4745	0,1407	0,3901	1,7838
	3,0	0,0280	0,3832	0,0819	0,2443	1,9172
	3,5	0,0136	0,3118	0,0489	0,1532	2,0139
	4,0	0,0069	0,2565	0,0301	0,0975	2,0851
	4,5	0,0036	0,2134	0,0191	0,0634	2,1387
	5,0	0,0020	0,1797	0,0124	0,0421	2,1798
	5,5	0,0011	0,1530	0,0083	0,0286	2,2117
1300	1,0	0,5243	0,8531	0,6403	1,0000	1,0000
	1,5	0,2739	0,7243	0,4042	0,8538	1,3525
	2,0	0,1293	0,5961	0,2360	0,5958	1,6164
	2,5	0,0591	0,4831	0,1343	0,3797	1,8100
	3,0	0,0272	0,3901	0,0770	0,2344	1,9498

Продолжение табл. 6.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
1300	3,5	0,0130	0,3170	0,0454	0,1454	2,0504
	4,0	0,0065	0,2604	0,0277	0,0919	2,1240
	4,5	0,0034	0,2166	0,0175	0,0595	2,1790
	5,0	0,0019	0,1824	0,0114	0,0395	2,2210
	5,5	0,0011	0,1552	0,0076	0,0268	2,2537
$p_0=700 \text{ бар}$						
350	1,0	0,4104	0,7900	0,7169	1,0000	1,0000
	1,5	0,2294	0,6740	0,5553	0,9234	1,1921
	2,0	0,1354	0,5813	0,4265	0,7797	1,3106
	2,5	0,0787	0,4957	0,3053	0,5909	1,3874
	3,0	0,0465	0,4233	0,2200	0,4441	1,4474
	3,5	0,0186	0,3201	0,1029	0,2156	1,5019
	4,0	0,0075	0,2442	0,0501	0,1088	1,5579
	4,5	0,0035	0,1952	0,0281	0,0627	1,5998
	5,0	0,0018	0,1609	0,0172	0,0391	1,6313
	5,5	0,0010	0,1354	0,0111	0,0247	1,6556
400	6,0	0,0006	0,1157	0,0075	0,0175	1,6747
	1,0	0,4341	0,7944	0,7098	1,0000	1,0000
	1,5	0,2389	0,6713	0,5293	0,8976	1,2037
	2,0	0,1363	0,5701	0,3872	0,7282	1,3347
	2,5	0,0757	0,4783	0,2702	0,5452	1,4322
	3,0	0,0416	0,3987	0,1797	0,3812	1,5055
	3,5	0,0211	0,3246	0,1103	0,2438	1,5686
	4,0	0,0092	0,2532	0,0579	0,1325	1,6246
	4,5	0,0044	0,2031	0,0328	0,0771	1,6681
	5,0	0,0022	0,1672	0,0200	0,0479	1,7010
600	5,5	0,0012	0,1404	0,0129	0,0313	1,7263
	6,0	0,0007	0,1198	0,0087	0,0213	1,7463
	1,0	0,4711	0,8110	0,6757	1,0000	1,0000
	1,5	0,2550	0,6804	0,4731	0,8850	1,2639
	2,0	0,1337	0,5637	0,3166	0,6774	1,4458
	2,5	0,0688	0,4635	0,2038	0,4761	1,5782
	3,0	0,0351	0,3801	0,1290	0,3204	1,6780
	3,5	0,0179	0,3119	0,0807	0,2096	1,7545
	4,0	0,0093	0,2571	0,0506	0,1359	1,8136
	4,5	0,0049	0,2134	0,0320	0,0881	1,8598
800	5,0	0,0026	0,1780	0,0203	0,0571	1,8958
	5,5	0,0015	0,1503	0,0133	0,0379	1,9239
	6,0	0,0008	0,1285	0,0090	0,0259	1,9462
	1,0	0,4893	0,8253	0,6622	1,0000	1,0000
	1,5	0,2614	0,6938	0,4483	0,8760	1,2940
	2,0	0,1323	0,5722	0,2873	0,6513	1,5012
	2,5	0,0650	0,4665	0,1773	0,4473	1,6518
	3,0	0,0322	0,3808	0,1093	0,2909	1,7631
	3,5	0,0162	0,3120	0,0675	0,1881	1,8462
	4,0	0,0083	0,2572	0,0421	0,1213	1,9092
950	4,5	0,0044	0,2144	0,0269	0,0794	1,9574
	5,0	0,0024	0,1806	0,0176	0,0529	1,9947
	5,5	0,0014	0,1534	0,0117	0,0358	2,0241
	6,0	0,0008	0,1315	0,0080	0,0247	2,0474
	1,0	0,4923	0,8312	0,6510	1,0000	1,0000
	1,5	0,2649	0,7037	0,4364	0,8800	1,3128
	2,0	0,1314	0,5800	0,2727	0,6429	1,5349

Продолжение табл. 6.1

T_o, K	M	π	τ	σ	q	λ
950	2,5	0,0635	0,4722	0,1654	0,4311	1,6967
	3,0	0,0308	0,3840	0,0998	0,2781	1,8151
	3,5	0,0153	0,3141	0,0610	0,1783	1,9024
	4,0	0,0078	0,2590	0,0380	0,1148	1,9679
	4,5	0,0042	0,2158	0,0242	0,0749	2,0178
	5,0	0,0023	0,1818	0,0158	0,0499	2,0562
	5,5	0,0013	0,1549	0,0106	0,0341	2,0863
	6,0	0,0008	0,1330	0,0073	0,0236	2,1103
	1,0	0,5174	0,8460	0,6618	1,0000	1,0000
	1,5	0,2741	0,7168	0,4347	0,8668	1,3196
1100	2,0	0,1342	0,5917	0,2667	0,6254	1,5520
	2,5	0,0636	0,4817	0,1585	0,4123	1,7217
	3,0	0,0304	0,3913	0,0943	0,2629	1,8455
	3,5	0,0149	0,3194	0,0569	0,1666	1,9364
	4,0	0,0076	0,2633	0,0353	0,1068	2,0037
	4,5	0,0040	0,2194	0,0255	0,0697	2,0547
	5,0	0,0022	0,1848	0,0147	0,0464	2,0939
	5,5	0,0013	0,1574	0,0099	0,0316	2,1245
	6,0	0,0007	0,1354	0,0068	0,0220	2,1488
	1,0	0,5130	0,8481	0,6485	1,0000	1,0000
1300	1,5	0,2710	0,7217	0,4200	0,8623	1,3313
	2,0	0,1311	0,5974	0,2527	0,6141	1,5759
	2,5	0,0611	0,4866	0,1470	0,3981	1,7560
	3,0	0,0286	0,3948	0,0857	0,2495	1,8874
	3,5	0,0138	0,3217	0,0511	0,1561	1,9830
	4,0	0,0070	0,2647	0,0313	0,0992	2,0533
	4,5	0,0037	0,2204	0,0199	0,0645	2,1060
	5,0	0,0020	0,1856	0,0130	0,0429	2,1464
	5,5	0,0011	0,1581	0,0087	0,0292	2,1779
	6,0	0,0007	0,1360	0,0060	0,0203	2,2028
$p_0 = 1000 \text{ бар}$						
350	1,0	0,3696	0,7759	0,7306	1,0000	1,0000
	1,5	0,2047	0,6665	0,5869	0,9375	1,1670
	2,0	0,1225	0,5818	0,4677	0,8047	1,2571
	2,5	0,0772	0,5124	0,3624	0,6476	1,3056
	3,0	0,0494	0,4512	0,2830	0,5273	1,3613
	3,5	0,0266	0,3759	0,1759	0,3331	1,3835
	4,0	0,0086	0,2662	0,0658	0,1284	1,4258
	4,5	0,0038	0,2082	0,0344	0,0691	1,4653
	5,0	0,0019	0,1699	0,0204	0,0418	1,4944
	5,5	0,0010	0,1422	0,0130	0,0270	1,5168
400	6,0	0,0006	0,1213	0,0087	0,0183	1,5344
	1,0	0,3997	0,7837	0,7227	1,0000	1,0000
	1,5	0,2198	0,6662	0,5597	0,9094	1,1741
	2,0	0,1290	0,5741	0,4308	0,7632	1,2804
	2,5	0,0781	0,4965	0,3284	0,6162	1,3559
	3,0	0,0460	0,4239	0,2339	0,4566	1,4105
	3,5	0,0272	0,3613	0,1652	0,3327	1,4551
	4,0	0,0117	0,2794	0,0832	0,1724	1,4979
	4,5	0,0051	0,2187	0,0436	0,0928	1,5385
	5,0	0,0025	0,1777	0,0255	0,0555	1,5693
	5,5	0,0014	0,1482	0,0161	0,0355	1,5929
	6,0	0,0008	0,1260	0,0107	0,0238	1,6114

Продолжение табл. 6.1

T_0, K	M	ϵ	τ	θ	q	λ
600	1,0	0,4459	0,8005	0,6850	1,0000	1,0000
	1,5	0,2442	0,6748	0,4964	0,8980	1,2391
	2,0	0,1336	0,5663	0,3494	0,7132	1,3982
	2,5	0,0717	0,4714	0,2355	0,5195	1,5110
	3,0	0,0386	0,3922	0,1567	0,3654	1,5978
	3,5	0,0204	0,3246	0,1011	0,2457	1,6653
	4,0	0,0108	0,2686	0,0644	0,1615	1,7189
	4,5	0,0058	0,2235	0,0413	0,1061	1,7615
	5,0	0,0031	0,1861	0,0261	0,0683	1,7956
	5,5	0,0017	0,1565	0,0169	0,0448	1,8223
	6,0	0,0010	0,1333	0,0113	0,0303	1,8434
	800	1,0	0,4689	0,8160	0,6690	1,0000
	1,5	0,2545	0,6891	0,4679	0,8905	1,2733
	2,0	0,1333	0,5736	0,3121	0,6813	1,4604
950	2,5	0,0679	0,4722	0,1999	0,4765	1,5949
	3,0	0,0346	0,3882	0,1265	0,3208	1,6959
	3,5	0,0178	0,3198	0,0798	0,2113	1,7724
	4,0	0,0093	0,2646	0,0504	0,1379	1,8311
	4,5	0,0050	0,2209	0,0324	0,0909	1,8766
	5,0	0,0028	0,1860	0,0213	0,0608	1,9120
	5,5	0,0016	0,1581	0,0142	0,0412	1,9401
	6,0	0,0009	0,1354	0,0096	0,0283	1,9624
	950	1,0	0,4767	0,8240	0,6588	1,0000
	1,5	0,2594	0,6995	0,4536	0,8918	1,2951
	2,0	0,1325	0,5809	0,2936	0,6678	1,4986
	2,5	0,0659	0,4768	0,1836	0,4588	1,6464
	3,0	0,0327	0,3900	0,1132	0,3018	1,7558
	3,5	0,0166	0,3205	0,0705	0,1965	1,8375
	4,0	0,0086	0,2651	0,0444	0,1279	1,8993
	4,5	0,0046	0,2212	0,0284	0,0840	1,9468
1100	5,0	0,0025	0,1864	0,0186	0,0561	1,9836
	5,5	0,0015	0,1587	0,0125	0,0382	2,0125
	6,0	0,0009	0,1364	0,0086	0,0265	2,0356
	1,0	0,4839	0,8312	0,6522	1,0000	1,0000
	1,5	0,2633	0,7088	0,4435	0,8866	1,3041
	2,0	0,1322	0,5888	0,2805	0,6537	1,5198
	2,5	0,0643	0,4823	0,1713	0,4405	1,6773
	3,0	0,0314	0,3938	0,1039	0,2858	1,7932
	3,5	0,0156	0,3225	0,0635	0,1830	1,8792
	4,0	0,0080	0,2664	0,0397	0,1183	1,9434
	4,5	0,0043	0,2223	0,0254	0,0776	1,9923
	5,0	0,0024	0,1873	0,0166	0,0518	2,0302
	5,5	0,0013	0,1596	0,0112	0,0353	2,0597
	6,0	0,0008	0,1373	0,0077	0,0246	2,0832
1300	1,0	0,4967	0,8410	0,6510	1,0000	1,0000
	1,5	0,2672	0,7186	0,4334	0,8765	1,3164
	2,0	0,1323	0,5982	0,2682	0,6366	1,5450
	2,5	0,0629	0,4899	0,1596	0,4201	1,7136
	3,0	0,0300	0,3994	0,0947	0,2672	1,8376
	3,5	0,0146	0,3264	0,0569	0,1687	1,9288
	4,0	0,0074	0,2691	0,0352	0,1079	1,9964
	4,5	0,0039	0,2243	0,0224	0,0704	2,0472
	5,0	0,0022	0,1890	0,0146	0,0469	2,0862
	5,5	0,0012	0,1610	0,0098	0,0319	2,1167
	6,0	0,0007	0,1385	0,0068	0,0222	2,1409

Таблица 6.2 Коэффициент расхода и величины, входящие в газодинамические соотношения воздуха (исходные данные заимствованы из [14])

T_0, K	m	z_{cr}	z_*	α_*	β_*
$p_0 = 7 \text{ бар}$					
280	0 3990	1 4038	0 9947	3 4649	4 9539
400	0 3962	1 3979	0 9996	3 4832	4 9655
600	0 3940	1 3806	1 0012	3 5068	5 0399
800	0 3921	1 3602	1 0014	3 5463	5 1709
950	0 3907	1 3462	1 0013	3 5846	5 2839
1100	0 3896	1 3345	1 0012	3 6271	5 3960
1300	0 3883	1 3228	1 0011	3 6852	5 5353
$p_0 = 10 \text{ бар}$					
280	0 3990	1 4049	0 9925	3 4557	4 9432
400	0 3964	1 3986	0 9995	3 4802	4 9544
600	0 3940	1 3809	1 0018	3 5061	5 0306
800	0 3922	1 3606	1 0020	3 5463	5 1634
950	0 3910	1 3468	1 0019	3 5848	5 2768
1100	0 3899	1 3352	1 0018	3 6273	5 3901
1300	0 3887	1 3236	1 0016	3 6855	5 5299
$p_0 = 15 \text{ бар}$					
280	0 3999	1 4070	0 9887	3 4401	4 9251
400	0 3968	1 3994	0 9992	3 4750	4 9356
600	0 3943	1 3817	1 0027	3 5052	5 0153
800	0 3919	1 3608	1 0031	3 5465	5 1509
950	0 3909	1 3470	1 0029	3 5853	5 2655
1100	0 3897	1 3355	1 0027	3 6280	5 3805
1300	0 3887	1 3239	1 0024	3 6861	5 5214
$p_0 = 20 \text{ бар}$					
280	0 4014	1 4091	0 9851	3 4240	4 9059
400	0 3972	1 4005	0 9990	3 4693	4 9166
600	0 3942	1 3823	1 0036	3 5045	5 0000
800	0 3918	1 3609	1 0040	3 5466	5 1383
950	0 3907	1 3470	1 0038	3 5856	5 2545
1100	0 3897	1 3356	1 0036	3 6286	5 3707
1300	0 3886	1 3238	1 0032	3 6866	5 5130
$p_0 = 30 \text{ бар}$					
280	0 4044	1 4129	0 9780	3 3922	4 8620
400	0 3982	1 4022	0 9987	3 4585	4 8762
600	0 3939	1 3828	1 0055	3 5029	4 9696
800	0 3917	1 3612	1 0061	3 5469	5 1134
950	0 3906	1 3471	1 0057	3 5861	5 2331
1100	0 3895	1 3358	1 0054	3 6295	5 3512
1300	0 3883	1 3238	1 0048	3 6876	5 4960
$p_0 = 40 \text{ бар}$					
280	0 4069	1 4161	0 9711	3 3606	4 8154
400	0 3990	1 4037	0 9985	3 4479	4 8364
600	0 3940	1 3834	1 0074	3 5008	4 9389
800	0 3916	1 3616	1 0081	3 5467	5 0881

Продолжение табл. 6.2

T_0, K	m	x_{cp}	z_*	α_*	β_*
950	0,3902	1,3473	1,0077	3,5870	5 2108
1100	0,3893	1,3359	1,0071	3 6303	5 3312
1300	0,3881	1,3240	1,0064	3,6887	5,4782
$p_0=70$ бар					
280	0,4141	1,4226	0,9517	3,2657	4 6575
400	0,4006	1,4073	0,9983	3 4176	4,7151
600	0,3934	1,3848	1,0133	3,4958	4,8492
800	0,3910	1,3624	1,0142	3 5476	5,0146
950	0,3896	1,3479	1 0135	3 5893	5 1457
1100	0,3884	1,3359	1,0125	3,6333	5,2721
1300	0,3876	1,3244	1 0113	3 6918	5,4270
$p_0=100$ бар					
280	0,4207	1,4249	0 9351	3,1730	4 4629
400	0,4021	1,4098	0 9990	3 3884	4 5890
600	0,3931	1,3863	1,0193	3,4913	4 7595
800	0,3905	1,3634	1 0204	3 5483	4 9424
950	0,3891	1,3487	1 0193	3,5915	5 0820
1100	0,3880	1,3366	1 0179	3 6360	5 2151
1300	0,3871	1,3247	1,0161	3,6948	5,3763
$p_0=140$ бар					
280	0,4295	1,4232	0 9144	3 0533	4 2003
400	0,4023	1,4117	1,0004	3,3504	4,4189
600	0,3929	1,3887	1 0275	3 4857	4 6423
800	0,3895	1,3640	1 0287	3 5495	4 8473
950	0,3879	1,3491	1 0271	3 5949	4 9988
1100	0,3870	1,3369	1,0251	3,6401	5,1404
1300	0,3859	1,3246	1 0226	3,6991	5,3096
$p_0=200$ бар					
280	0,4362	1,4086	0 8942	2 8946	3 7494
400	0,4062	1,4118	1,0055	3,2981	4,1541
600	0,3912	1,3890	1 0402	3 4784	4 4752
800	0,3880	1,3650	1 0412	3 5522	4 7109
950	0,3866	1,3500	1 0388	3 5999	4 8782
1100	0,3855	1,3374	1,0359	3,6461	5,0314
1300	0,3844	1,3249	1,0322	3 7053	5,2129
$p_0=300$ бар					
280	0,4405	1,3817	0 8836	2 6870	3 0428
400	0,4076	1,4072	1 0194	3 2232	3 7293
600	0,3893	1,3901	1 0622	3 4685	4 1992
800	0,3856	1,3664	1 0624	3 5570	4 4966
950	0,3843	1,3510	1,0584	3 6086	4 6896
1100	0,3836	1,3386	1 0538	3 6561	4 8597
1300	0,3827	1,3258	1 0482	3 7161	5,0601
$p_0=400$ бар					
280	0,4297	1,3552	0 8958	2 5517	2 5346
400	0,4064	1,3992	1 0387	3 1630	3 3419
600	0,3869	1,3894	1 0850	3 4609	3 9445

$T_0, \text{К}$	m	$\chi_{\text{ср}}$	z_*	α_*	β_*
800	0,3966	1,3666	1,0870	3,5677	4,2766
950	0,3817	1,3516	1,0779	3,6181	4,5100
1100	0,3813	1,3392	1,0717	3,6665	4,6964
1300	0,3808	1,3263	1,0641	3,7269	4,9141
$p_0 = 700 \text{ бар}$					
350	0,4053	1,3624	1,0818	2,8474	2,1921
400	0,3981	1,3826	1,1179	3,0488	2,4710
600	0,3791	1,3858	1,1583	3,4543	3,3112
800	0,3760	1,3675	1,1483	3,5858	3,7713
950	0,3712	1,3531	1,1347	3,6648	4,0689
1100	0,3812	1,3402	1,1272	3,7066	4,2559
1300	0,3751	1,3278	1,1110	3,7598	4,5229
$p_0 = 1000 \text{ бар}$					
350	0,3880	1,3448	1,1681	2,7556	1,6799
400	0,3787	1,3611	1,2070	3,0017	1,9559
600	0,3712	1,3805	1,2326	3,4644	2,8685
800	0,3697	1,3673	1,2116	3,6142	3,3836
950	0,3631	1,3540	1,1915	3,7076	3,7165
1100	0,3693	1,3419	1,1744	3,7370	3,9398
1300	0,3687	1,3292	1,1558	3,7995	4,2167

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ВОДОРОДА

Молекулярная масса $\mu = 2,0158$ Газовая постоянная $R = 4124,62 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$ Темпера́тура фазового перехода при 0 К . . . $h_0^0 = 394,89 \text{ кДж}/\text{кг}$

Все функции рассчитаны на основе данных по термодинамическим свойствам нормального водорода приводимых в [15] v , $\text{м}^3/\text{кг}$; h , $\text{кДж}/\text{кг}$; c_p , $\text{кДж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$; w , $\text{м}/\text{с}$;

$$\tilde{\alpha}/T = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p, \text{ К}^{-1}.$$

Коэффициент сжимаемости z рассчитан с учетом размерностей, принятых в [15], по формуле

$$z = 10^6 \rho v / RT \quad (7.1)$$

Вычисление показателя изоэнтропии κ выполнено по формуле (1.3а), которая, с учетом используемых данных и принятых единиц физических величин, приобрела вид

$$\kappa = \left[1 - 10^3 \frac{\rho v}{c_p} \frac{\tilde{\alpha}}{T} \right]^{-1}. \quad (7.2)$$

Коэффициент энталпии α и термодинамическая функция β рассчитаны соответственно по формулам (3.2) и (3.3).

Газодинамические функции водорода представлены в табл. 7.1, а коэффициент расхода m и величины $\chi_{\text{ср}}$, z_* , α и β — в табл. 7.2. Приняты следующие ряды независимых переменных

$T_0 = 220, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500 \text{ К}$,

$p_0 = 7, 10, 15, 20, 30, 40, 70, 100, 150, 200, 300, 400, 700, 1000 \text{ бар}$.

Таблица 7.1. Газодинамические функции водорода (исходные данные заимствованы из [15])

$T_0, \text{К}$	M	π	τ	ϵ	q	λ
$p_0 = 7 \text{ бар}$						
220	1,0	0,5169	0,8170	0,6341	1,0000	1,0000
	1,5	0,2594	0,6538	0,3982	0,8536	1,3593
	2,0	0,1181	0,4974	0,2385	0,6069	1,6132
	2,5	0,0548	0,3738	0,1473	0,4127	1,7767
300	1,0	0,5248	0,8287	0,6343	1,0000	1,0000
	1,5	0,2671	0,6770	0,3957	0,8512	1,3647
	2,0	0,1222	0,5295	0,2317	0,5956	1,6306
	2,5	0,0549	0,4040	0,1364	0,3903	1,8145
400	1,0	0,5301	0,8338	0,6366	1,0000	1,0000
	1,5	0,2716	0,6872	0,3960	0,8487	1,3641
	2,0	0,1256	0,5473	0,2301	0,5904	1,6331
	2,5	0,0565	0,4276	0,1326	0,3802	1,8254
600	1,0	0,5286	0,8345	0,6340	1,0000	1,0000
	1,5	0,2728	0,6913	0,3952	0,8511	1,3653
	2,0	0,1278	0,5564	0,2301	0,5934	1,6354
	2,5	0,0581	0,4429	0,1314	0,3791	1,8287
800	1,0	0,5301	0,8363	0,6343	1,0000	1,0000
	1,5	0,2724	0,6927	0,3937	0,8479	1,3660
	2,0	0,1276	0,5585	0,2289	0,5903	1,6358
	2,5	0,0584	0,4466	0,1309	0,3776	1,8301
1000	1,0	0,5303	0,8384	0,6329	1,0000	1,0000
	1,5	0,2730	0,6958	0,3928	0,8493	1,3685
	2,0	0,1273	0,5608	0,2272	0,5888	1,6398
	2,5	0,0582	0,4490	0,1297	0,3760	1,8344
1500	1,0	0,5346	0,8486	0,6302	1,0000	1,0000
	1,5	0,2742	0,7090	0,3870	0,8459	1,3774
	2,0	0,1273	0,5736	0,2221	0,5841	1,6578
	2,5	0,0589	0,4622	0,1276	0,3760	1,8580
$p_0 = 10^5 \text{ бар}$						
220	1,0	0,5161	0,8163	0,6343	1,0000	1,0000
	1,5	0,2588	0,6528	0,3986	0,8538	1,3588
	2,0	0,1186	0,4978	0,2397	0,6092	1,6121
	2,5	0,0551	0,3744	0,1483	0,4150	1,7752
	3,0	0,0278	0,2864	0,0976	0,2900	1,8838
300	1,0	0,5244	0,8285	0,6345	1,0000	1,0000
	1,5	0,2666	0,6766	0,3957	0,8507	1,3642
	2,0	0,1224	0,5299	0,2322	0,5963	1,6294
	2,5	0,0549	0,4042	0,1365	0,3900	1,8130
	3,0	0,0261	0,3089	0,0851	0,2594	1,9336
400	1,0	0,5292	0,8334	0,6363	1,0000	1,0000
	1,5	0,2711	0,6869	0,3959	0,8484	1,3637
	2,0	0,1256	0,5472	0,2304	0,5911	1,6324
	2,5	0,0563	0,4269	0,1324	0,3797	1,8246
	3,0	0,0258	0,3301	0,0786	0,2418	1,9578
600	1,0	0,5291	0,8347	0,6347	1,0000	1,0000
	1,5	0,2730	0,6913	0,3958	0,8511	1,3650
	2,0	0,1278	0,5564	0,2303	0,5932	1,6349
	2,5	0,0580	0,4426	0,1313	0,3783	1,8281
	3,0	0,0264	0,3503	0,0757	0,2347	1,9677

Продолжение табл. 7.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
800	1,0	0,5296	0,8360	0,6342	1,0000	1,0000
	1,5	0,2724	0,6926	0,3939	0,8482	1,3657
	2,0	0,1276	0,5584	0,2291	0,5907	1,6353
	2,5	0,0583	0,4464	0,1308	0,3775	1,8295
	3,0	0,0268	0,3569	0,0753	0,2338	1,9685
	1,0	0,5302	0,8383	0,6330	1,0000	1,0000
1000	1,5	0,2730	0,6956	0,3930	0,8494	1,3683
	2,0	0,1275	0,5609	0,2277	0,5896	1,6393
	2,5	0,0582	0,4489	0,1299	0,3763	1,8339
	3,0	0,0269	0,3602	0,0749	0,2335	1,9739
	1,0	0,5344	0,8484	0,6302	1,0000	1,0000
	1,5	0,2739	0,7088	0,3868	0,8454	1,3774
1500	2,0	0,1268	0,5730	0,2216	0,5829	1,6576
	2,5	0,0576	0,4591	0,1257	0,3706	1,8579
	3,0	0,0266	0,3691	0,0722	0,2292	2,0001
$p_0 = 15 \text{ бар}$						
220	1,0	0,5168	0,8166	0,6359	1,0000	1,0000
	1,5	0,2596	0,6538	0,4002	0,8547	1,3580
	2,0	0,1180	0,4972	0,2397	0,6071	1,6103
	2,5	0,0549	0,3740	0,1486	0,4142	1,7731
	3,0	0,0275	0,2854	0,0974	0,2882	1,8810
	1,0	0,5245	0,8285	0,6354	1,0000	1,0000
300	1,5	0,2672	0,6769	0,3972	0,8520	1,3631
	2,0	0,1226	0,5298	0,2332	0,5972	1,6275
	2,5	0,0551	0,4045	0,1374	0,3914	1,8104
	3,0	0,0260	0,3079	0,0851	0,2585	1,9307
	1,0	0,5296	0,8335	0,6372	1,0000	1,0000
	1,5	0,2718	0,6873	0,3973	0,8497	1,3628
400	2,0	0,1259	0,5477	0,2312	0,5919	1,6310
	2,5	0,0564	0,4276	0,1327	0,3797	1,8227
	3,0	0,0257	0,3303	0,0785	0,2409	1,9559
	1,0	0,5290	0,8345	0,6351	1,0000	1,0000
	1,5	0,2729	0,6911	0,3962	0,8512	1,3645
	2,0	0,1281	0,5566	0,2311	0,5946	1,6339
600	2,5	0,0581	0,4427	0,1318	0,3790	1,8270
	3,0	0,0267	0,3514	0,0763	0,2363	1,9660
	1,0	0,5301	0,8360	0,6349	1,0000	1,0000
	1,5	0,2728	0,6928	0,3947	0,8487	1,3651
	2,0	0,1279	0,5586	0,2297	0,5913	1,6345
	2,5	0,0584	0,4465	0,1312	0,3779	1,8285
800	3,0	0,0270	0,3576	0,0758	0,2348	1,9672
	1,0	0,5303	0,8382	0,6335	1,0000	1,0000
	1,5	0,2736	0,6958	0,3941	0,8509	1,3679
	2,0	0,1277	0,5609	0,2282	0,5903	1,6387
	2,5	0,0583	0,4489	0,1303	0,3769	1,8332
	3,0	0,0271	0,3606	0,0753	0,2345	1,9730
1000	1,0	0,5349	0,8486	0,6309	1,0000	1,0000
	1,5	0,2742	0,7089	0,3874	0,8457	1,3773
	2,0	0,1270	0,5731	0,2220	0,5832	1,6572
	2,5	0,0575	0,4588	0,1256	0,3697	1,8574
	3,0	0,0265	0,3685	0,0720	0,2283	1,9997

Продолжение табл. 7.1

T_0, K	M	π	τ	s	q	λ
$p_0=20$ бар						
220	1,0	0,5167	0,8165	0,6369	1,0000	1,0000
	1,5	0,2585	0,6525	0,4004	0,8527	1,3566
	2,0	0,1185	0,4976	0,2413	0,6090	1,6076
	2,5	0,0548	0,3735	0,1490	0,4141	1,7699
	3,0	0,0277	0,2859	0,0983	0,2898	1,8774
300	1,0	0,5242	0,8283	0,6360	1,0000	1,0000
	1,5	0,2667	0,6766	0,3974	0,8507	1,3616
	2,0	0,1224	0,5298	0,2334	0,5964	1,6253
	2,5	0,0548	0,4042	0,1372	0,3901	1,8077
	3,0	0,0260	0,3082	0,0853	0,2587	1,9277
400	1,0	0,5292	0,8333	0,6375	1,0000	1,0000
	1,5	0,2712	0,6869	0,3973	0,8487	1,3618
	2,0	0,1258	0,5473	0,2316	0,5919	1,6293
	2,5	0,0565	0,4275	0,1334	0,3809	1,8205
	3,0	0,0258	0,3299	0,0790	0,2419	1,9534
600	1,0	0,5286	0,8342	0,6352	1,0000	1,0000
	1,5	0,2733	0,6913	0,3970	0,8523	1,3639
	2,0	0,1281	0,5564	0,2314	0,5948	1,6329
	2,5	0,0582	0,4429	0,1321	0,3797	1,8257
	3,0	0,0266	0,3510	0,0763	0,2361	1,9647
800	1,0	0,5301	0,8360	0,6353	1,0000	1,0000
	1,5	0,2725	0,6925	0,3948	0,8482	1,3648
	2,0	0,1279	0,5585	0,2300	0,5914	1,6338
	2,5	0,0585	0,4467	0,1316	0,3784	1,8276
	3,0	0,0270	0,3575	0,0759	0,2349	1,9662
1000	1,0	0,5306	0,8382	0,6340	1,0000	1,0000
	1,5	0,2736	0,6956	0,3943	0,8506	1,3678
	2,0	0,1278	0,5610	0,2286	0,5907	1,6383
	2,5	0,0584	0,4490	0,1305	0,3773	1,8327
	3,0	0,0271	0,3605	0,0754	0,2344	1,9724
1500	1,0	0,5347	0,8485	0,6308	1,0000	1,0000
	1,5	0,2742	0,7088	0,3874	0,8458	1,3769
	2,0	0,1270	0,5729	0,2221	0,5833	1,6567
	2,5	0,0576	0,4588	0,1258	0,3703	1,8567
	3,0	0,0265	0,3686	0,0722	0,2288	1,9989
$p_0=30$ бар						
220	1,0	0,5152	0,8156	0,6379	1,0000	1,0000
	1,5	0,2591	0,6529	0,4032	0,8556	1,3537
	2,0	0,1183	0,4973	0,2428	0,6097	1,6021
	2,5	0,0551	0,3740	0,1507	0,4165	1,7633
	3,0	0,0277	0,2856	0,0991	0,2904	1,8703
	3,5	0,0151	0,2234	0,0689	0,2099	1,9149
300	1,0	0,5233	0,8278	0,6369	1,0000	1,0000
	1,5	0,2669	0,6766	0,3994	0,8523	1,3593
	2,0	0,1226	0,5298	0,2349	0,5982	1,6217
	2,5	0,0552	0,4048	0,1388	0,3999	1,8029
	3,0	0,0262	0,3086	0,0863	0,2605	1,9225
	3,5	0,0134	0,2389	0,0571	0,1794	1,9998

Продолжение табл. 7.1

$T_0, \text{К}$	M	π	τ	ϵ	q	λ
400	1,0	0,5287	0,8330	0,6367	1,0000	1,0000
	1,5	0,2712	0,6868	0,3986	0,8504	1,3605
	2,0	0,1260	0,5477	0,2327	0,5934	1,6266
	2,5	0,0566	0,4282	0,1340	0,3815	1,8169
	3,0	0,0259	0,3310	0,0793	0,2422	1,9491
	3,5	0,0126	0,2562	0,0497	0,1588	2,0390
600	1,0	0,5283	0,8340	0,6359	1,0000	1,0000
	1,5	0,2731	0,6910	0,3977	0,8485	1,3627
	2,0	0,1283	0,5567	0,2324	0,5903	1,6307
	2,5	0,0583	0,4430	0,1328	0,3807	1,8228
	3,0	0,0267	0,3512	0,0766	0,2364	1,9615
	3,5	0,0126	0,2784	0,0458	0,1486	2,0609
800	1,0	0,5301	0,8358	0,6359	1,0000	1,0000
	1,5	0,2730	0,6925	0,3960	0,8479	1,3640
	2,0	0,1283	0,5587	0,2310	0,5888	1,6323
	2,5	0,0587	0,4468	0,1322	0,3795	1,8257
	3,0	0,0271	0,3577	0,0762	0,2354	1,9640
	3,5	0,0129	0,2876	0,0451	0,1466	2,0650
1000	1,0	0,5304	0,8380	0,6343	1,0000	1,0000
	1,5	0,2738	0,6957	0,3951	0,8474	1,3671
	2,0	0,1280	0,5610	0,2293	0,5874	1,6369
	2,5	0,0585	0,4491	0,1310	0,3781	1,8310
	3,0	0,0271	0,3606	0,0756	0,2349	1,9705
	3,5	0,0130	0,2917	0,0447	0,1461	2,0721
1500	1,0	0,5342	0,8485	0,6305	1,0000	1,0000
	1,5	0,2741	0,7088	0,3877	0,8464	1,3766
	2,0	0,1271	0,5731	0,2226	0,5845	1,6560
	2,5	0,0576	0,4589	0,1260	0,3707	1,8558
	3,0	0,0265	0,3686	0,0723	0,2290	1,9979
	3,5	0,0127	0,2992	0,0427	0,1423	2,1006
$p_0 = 40 \text{ бар}$						
220	1,0	0,5138	0,8148	0,6389	1,0000	1,0000
	1,5	0,2590	0,6525	0,4054	0,8571	1,3508
	2,0	0,1187	0,4975	0,2452	0,6128	1,5968
	2,5	0,0553	0,3741	0,1523	0,4187	1,7567
	3,0	0,0277	0,2855	0,1000	0,2917	1,8631
	3,5	0,0151	0,2237	0,0697	0,2113	1,9373
300	1,0	0,5223	0,8273	0,6378	1,0000	1,0000
	1,5	0,2668	0,6763	0,4010	0,8533	1,3570
	2,0	0,1229	0,5302	0,2366	0,5999	1,6173
	2,5	0,0551	0,4047	0,1394	0,3930	1,7975
	3,0	0,0261	0,3082	0,0866	0,2603	1,9166
	3,5	0,0135	0,2397	0,0578	0,1808	1,9935
400	1,0	0,5275	0,8325	0,6384	1,0000	1,0000
	1,5	0,2709	0,6866	0,3994	0,8524	1,3587
	2,0	0,1260	0,5475	0,2337	0,5984	1,6231
	2,5	0,0567	0,4279	0,1349	0,3831	1,8127
	3,0	0,0260	0,3310	0,0801	0,2440	1,9442
	3,5	0,0127	0,2566	0,0504	0,1605	2,0338
600	1,0	0,5276	0,8338	0,6360	1,0000	1,0000
	1,5	0,2726	0,6907	0,3980	0,8506	1,3620
	2,0	0,1283	0,5566	0,2329	0,5954	1,6290

Продолжение табл. 7.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
600	2,5	0,0583	0,4431	0,1332	0,3814	1,8206
	3,0	0,0268	0,3516	0,0771	0,2374	1,9590
	3,5	0,0126	0,2783	0,0460	0,1489	2,0582
	1,0	0,5295	0,8356	0,6361	1,0000	1,0000
	1,5	0,2730	0,6925	0,3968	0,8497	1,3632
	2,0	0,1283	0,5586	0,2316	0,5937	1,6307
800	2,5	0,0588	0,4470	0,1328	0,3806	1,8237
	3,0	0,0272	0,3579	0,0767	0,2365	1,9617
	3,5	0,0129	0,2876	0,0453	0,1470	2,0627
	1,0	0,5298	0,8379	0,6344	1,0000	1,0000
	1,5	0,2738	0,6956	0,3957	0,8488	1,3663
	2,0	0,1281	0,5610	0,2298	0,5924	1,6356
1000	2,5	0,0586	0,4493	0,1314	0,3790	1,8292
	3,0	0,0272	0,3608	0,0760	0,2357	1,9686
	3,5	0,0130	0,2917	0,0449	0,1465	2,0691
	1,0	0,5337	0,8484	0,6304	1,0000	1,0000
	1,5	0,2739	0,7087	0,3878	0,8468	1,3763
	2,0	0,1271	0,5731	0,2228	0,5850	1,6553
1500	2,5	0,0577	0,4589	0,1263	0,3716	1,8548
	3,0	0,0266	0,3688	0,0725	0,2297	1,9967
	3,5	0,0128	0,2993	0,0429	0,1428	2,0994
$p_0=70$ бар						
220	1,0	0,5090	0,8122	0,6415	1,0000	1,0000
	1,5	0,2575	0,6508	0,4108	0,8598	1,3425
	2,0	0,1191	0,4974	0,2512	0,6197	1,5824
	2,5	0,0559	0,3749	0,1572	0,4260	1,7380
	3,0	0,0281	0,2864	0,1035	0,2972	1,8419
	3,5	0,0152	0,2237	0,0718	0,2142	1,9152
300	4,0	0,0089	0,1791	0,0522	0,1601	1,9676
	1,0	0,5193	0,8257	0,6405	1,0000	1,0000
	1,5	0,2659	0,6754	0,4052	0,8554	1,3514
	2,0	0,1234	0,5304	0,2412	0,6052	1,6060
	2,5	0,0558	0,4058	0,1431	0,3987	1,7829
	3,0	0,0264	0,3094	0,0892	0,2647	1,9005
400	3,5	0,0136	0,2399	0,0592	0,1829	1,9766
	4,0	0,0077	0,1910	0,0419	0,1330	2,0310
	1,0	0,5252	0,8314	0,6400	1,0000	1,0000
	1,5	0,2704	0,6861	0,4027	0,8522	1,3542
	2,0	0,1266	0,5482	0,2373	0,5984	1,6142
	2,5	0,0572	0,4290	0,1375	0,3870	1,8014
600	3,0	0,0263	0,3323	0,0817	0,2467	1,9314
	3,5	0,0127	0,2572	0,0512	0,1617	2,0204
	4,0	0,0068	0,2030	0,0346	0,1122	2,0773
	1,0	0,5255	0,8332	0,6364	1,0000	1,0000
	1,5	0,2721	0,6907	0,3998	0,8535	1,3587
	2,0	0,1284	0,5570	0,2348	0,5966	1,6233
800	2,5	0,0587	0,4441	0,1350	0,3844	1,8127
	3,0	0,0269	0,3524	0,0781	0,2392	1,9503
	3,5	0,0127	0,2793	0,0466	0,1500	2,0488
	4,0	0,0063	0,2215	0,0292	0,0971	2,1190
	1,0	0,5277	0,8351	0,6360	1,0000	1,0000
	1,5	0,2726	0,6923	0,3981	0,8518	1,3607
	2,0	0,1285	0,5589	0,2332	0,5956	1,6263

Продолжение табл. 7.1

T_u, K	M	π	τ	ε	q	λ
800	2,5	0,0590	0,4475	0,1340	0,3829	1,8178
	3,0	0,0273	0,3585	0,0775	0,2383	1,9549
	3,5	0,0130	0,2881	0,0458	0,1481	2,0554
	4,0	0,0064	0,2327	0,0281	0,0942	2,1289
1000	1,0	0,5281	0,8375	0,6339	1,0000	1,0000
	1,5	0,2732	0,6955	0,3963	0,8531	1,3644
	2,0	0,1281	0,5612	0,2309	0,5946	1,6321
	2,5	0,0588	0,4497	0,1324	0,3812	1,8245
	3,0	0,0273	0,3613	0,0767	0,2374	1,9632
	3,5	0,0131	0,2923	0,0454	0,1476	2,0634
	4,0	0,0065	0,2381	0,0276	0,0932	2,1380
1500	1,0	0,5330	0,8481	0,6307	1,0000	1,0000
	1,5	0,2741	0,7087	0,3891	0,8483	1,3749
	2,0	0,1275	0,5732	0,2242	0,5874	1,6527
	2,5	0,0580	0,4593	0,1273	0,3739	1,8514
	3,0	0,0268	0,3690	0,0732	0,2312	1,9929
	3,5	0,0128	0,2995	0,0443	0,1437	2,0954
	4,0	0,0064	0,2459	0,0264	0,0909	2,1709
$p_0 = 100$ бар						
220	1,0	0,5032	0,8088	0,6435	1,0000	1,0000
	1,5	0,2562	0,6490	0,4167	0,8643	1,3348
	2,0	0,1199	0,4978	0,2581	0,6288	1,5680
	2,5	0,0567	0,3761	0,1628	0,4350	1,7196
	3,0	0,0286	0,2876	0,1074	0,3040	1,8216
	3,5	0,0155	0,2247	0,0745	0,2190	1,8932
	4,0	0,0090	0,1793	0,0538	0,1628	1,9451
300	4,5	0,0055	0,1463	0,0405	0,1249	1,9831
	1,0	0,5151	0,8237	0,6415	1,0000	1,0000
	1,5	0,2651	0,6746	0,4093	0,8587	1,3456
	2,0	0,1237	0,5307	0,2454	0,6104	1,5953
	2,5	0,0562	0,4068	0,1465	0,4039	1,7692
	3,0	0,0268	0,3107	0,0916	0,2691	1,8848
	3,5	0,0138	0,2412	0,0610	0,1863	1,9601
400	4,0	0,0077	0,1916	0,0430	0,1350	2,0140
	4,5	0,0046	0,1555	0,0317	0,1014	2,0536
	1,0	0,5215	0,8297	0,6404	1,0000	1,0000
	1,5	0,2697	0,6855	0,4057	0,8551	1,3497
	2,0	0,1268	0,5483	0,2404	0,6029	1,6060
	2,5	0,0576	0,4299	0,1400	0,3913	1,7901
	3,0	0,0264	0,3325	0,0831	0,2492	1,9190
600	3,5	0,0129	0,2580	0,0524	0,1643	2,0071
	4,0	0,0069	0,2039	0,0354	0,1142	2,0637
	4,5	0,0039	0,1641	0,0252	0,0829	2,1046
	1,0	0,5238	0,8324	0,6372	1,0000	1,0000
	1,5	0,2715	0,6903	0,4015	0,8543	1,3558
	2,0	0,1285	0,5572	0,2368	0,6011	1,6177
	2,5	0,0588	0,4444	0,1363	0,3863	1,8054
3,0	3,0	0,0270	0,3527	0,0791	0,2410	1,9419
	3,5	0,0128	0,2798	0,0473	0,1515	2,0397
	4,0	0,0064	0,2222	0,0297	0,0983	2,1094
	4,5	0,0034	0,1783	0,0198	0,0671	2,1584

Продолжение табл. 7.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
800	1,0	0,5251	0,8347	0,6355	1,0000	1,0000
	1,5	0,2719	0,6927	0,3991	0,8537	1,3592
	2,0	0,1283	0,5593	0,2344	0,5986	1,6232
	2,5	0,0588	0,4472	0,1348	0,3846	1,8127
	3,0	0,0272	0,3572	0,0782	0,2400	1,9500
	3,5	0,0129	0,2862	0,0465	0,1500	2,0488
	4,0	0,0064	0,2302	0,0288	0,0960	2,1209
	4,5	0,0034	0,1867	0,0187	0,0639	2,1731
1000	1,0	0,5264	0,8369	0,6338	1,0000	1,0000
	1,5	0,2723	0,6952	0,3967	0,8530	1,3628
	2,0	0,1281	0,5613	0,2320	0,5961	1,6287
	2,5	0,0589	0,4500	0,1333	0,3828	1,8200
	3,0	0,0274	0,3616	0,0772	0,2386	1,9581
	3,5	0,0131	0,2926	0,0457	0,1485	2,0578
	4,0	0,0065	0,2382	0,0278	0,0937	2,1323
	4,5	0,0034	0,1952	0,0176	0,0607	2,1878
1500	1,0	0,5315	0,8475	0,6303	1,0000	1,0000
	1,5	0,2739	0,7085	0,3899	0,8498	1,3736
	2,0	0,1277	0,5734	0,2252	0,5895	1,6502
	2,5	0,0581	0,4594	0,1281	0,3755	1,8483
	3,0	0,0269	0,3693	0,0737	0,2325	1,9892
	3,5	0,0129	0,2998	0,0436	0,1446	2,0914
	4,0	0,0064	0,2460	0,0266	0,0913	2,1669
	4,5	0,0034	0,2040	0,0167	0,0589	2,2234
$p_0 = 150$ бар						
220	1,0	0,4982	0,8063	0,6499	1,0000	1,0000
	1,5	0,2547	0,6478	0,4264	0,8670	1,3216
	2,0	0,1202	0,4982	0,2676	0,6360	1,5448
	2,5	0,0578	0,3787	0,1714	0,4457	1,6896
	3,0	0,0291	0,2893	0,1130	0,3108	1,7881
	3,5	0,0158	0,2263	0,0784	0,2240	1,8574
	4,0	0,0092	0,1806	0,0567	0,1665	1,9078
	4,5	0,0056	0,1469	0,0425	0,1271	1,9451
300	1,0	0,5120	0,8222	0,6470	1,0000	1,0000
	1,5	0,2645	0,6738	0,4173	0,8619	1,3365
	2,0	0,1246	0,5314	0,2531	0,6175	1,5782
	2,5	0,0571	0,4084	0,1524	0,4116	1,7468
	3,0	0,0274	0,3126	0,0958	0,2755	1,8595
	3,5	0,0142	0,2429	0,0639	0,1911	1,9331
	4,0	0,0079	0,1928	0,0450	0,1382	1,9862
	4,5	0,0047	0,1566	0,0332	0,1038	2,0252
400	1,0	0,5189	0,8285	0,6438	1,0000	1,0000
	1,5	0,2690	0,6849	0,4113	0,8575	1,3424
	2,0	0,1273	0,5488	0,2457	0,6078	1,5927
	2,5	0,0583	0,4315	0,1443	0,3970	1,7721
	3,0	0,0269	0,3348	0,0862	0,2543	1,8986
	3,5	0,0131	0,2594	0,0542	0,1670	1,9854
	4,0	0,0069	0,2046	0,0365	0,1158	2,0415
	4,5	0,0040	0,1654	0,0262	0,0847	2,0818
600	1,0	0,5210	0,8312	0,6385	1,0000	1,0000
	1,5	0,2705	0,6897	0,4043	0,8551	1,3505
	2,0	0,1287	0,5575	0,2400	0,6043	1,6079
	2,5	0,0592	0,4453	0,1389	0,3900	1,7926

Продолжение табл. 7.1

T_0, K	M	π	τ	ε	q	λ
600	3,0	0,0273	0,3541	0,0809	0,2442	1,9270
	3,5	0,0130	0,2811	0,0485	0,1538	2,0237
	4,0	0,0065	0,2236	0,0305	0,0999	2,0926
	4,5	0,0035	0,1792	0,0202	0,0679	2,1413
800	1,0	0,5233	0,8345	0,6369	1,0000	1,0000
	1,5	0,2712	0,6918	0,4012	0,8536	1,3549
	2,0	0,1286	0,5595	0,2367	0,6013	1,6151
	2,5	0,0593	0,4485	0,1368	0,3871	1,8032
	3,0	0,0276	0,3598	0,0796	0,2421	1,9380
	3,5	0,0132	0,2895	0,0472	0,1525	2,0373
	4,0	0,0065	0,2338	0,0289	0,0968	2,1100
	4,5	0,0034	0,1894	0,0185	0,0634	2,1636
1000	1,0	0,5256	0,8376	0,6353	1,0000	1,0000
	1,5	0,2718	0,6950	0,3984	0,8516	1,3597
	2,0	0,1283	0,5617	0,2339	0,5983	1,6229
	2,5	0,0591	0,4506	0,1348	0,3843	1,8126
	3,0	0,0276	0,3624	0,0783	0,2400	1,9495
	3,5	0,0132	0,2935	0,0465	0,1518	2,0484
	4,0	0,0066	0,2390	0,0283	0,0957	2,1226
	4,5	0,0034	0,1959	0,0179	0,0620	2,1778
1500	1,0	0,5308	0,8474	0,6311	1,0000	1,0000
	1,5	0,2737	0,7084	0,3912	0,8504	1,3717
	2,0	0,1278	0,5735	0,2264	0,5908	1,6467
	2,5	0,0583	0,4598	0,1292	0,3773	1,8434
	3,0	0,0270	0,3698	0,0745	0,2340	1,9836
	3,5	0,0130	0,3003	0,0441	0,1457	2,0854
	4,0	0,0065	0,2465	0,0269	0,0921	2,1606
	4,5	0,0034	0,2044	0,0169	0,0594	2,2168
$p_0=200 \text{ бар}$						
220	1,0	0,4937	0,8045	0,6586	1,0000	1,0000
	1,5	0,2518	0,6456	0,4359	0,8663	1,3088
	2,0	0,1212	0,4997	0,2793	0,6457	1,5227
	2,5	0,0591	0,3818	0,1816	0,4579	1,6610
	3,0	0,0300	0,2928	0,1205	0,3210	1,7552
	3,5	0,0162	0,2284	0,0831	0,2301	1,8229
	4,0	0,0094	0,1824	0,0601	0,1709	1,8716
	4,5	0,0057	0,1483	0,0450	0,1303	1,9081
300	5,0	0,0037	0,1229	0,0347	0,1021	1,9356
	1,0	0,5084	0,8205	0,6518	1,0000	1,0000
	1,5	0,2617	0,6718	0,4223	0,8601	1,3274
	2,0	0,1248	0,5318	0,2597	0,6223	1,5616
	2,5	0,0579	0,4105	0,1582	0,4186	1,7250
	3,0	0,0278	0,3146	0,0998	0,2810	1,8352
	3,5	0,0145	0,2450	0,0669	0,1957	1,9072
	4,0	0,0081	0,1945	0,0471	0,1414	1,9591
400	4,5	0,0048	0,1574	0,0345	0,1057	1,9976
	5,0	0,0030	0,1303	0,0263	0,0819	2,0264
	1,0	0,5155	0,8270	0,6464	1,0000	1,0000
	1,5	0,2669	0,6834	0,4148	0,8567	1,3350
2,0	2,0	0,1275	0,5492	0,2506	0,6124	1,5793
	2,5	0,0588	0,4324	0,1482	0,4024	1,7549
	3,0	0,0273	0,3361	0,0890	0,2588	1,8789

Продолжение табл. 7.1

T_o, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
400	3,5	0,0134	0,2613	0,0563	0,1710	1,9642
	4,0	0,0071	0,2062	0,0380	0,1187	2,0197
	4,5	0,0041	0,1663	0,0271	0,0864	2,0596
	5,0	0,0025	0,1369	0,0202	0,0654	2,0896
	600	1,0	0,5176	0,8297	0,6393	1,0000
600	1,5	0,2695	0,6890	0,4072	0,8561	1,3441
	2,0	0,1288	0,5577	0,2432	0,6075	1,5972
	2,5	0,0596	0,4462	0,1416	0,3939	1,7788
	3,0	0,0276	0,3552	0,0827	0,2473	1,9111
	3,5	0,0131	0,2820	0,0496	0,1558	2,0069
	4,0	0,0066	0,2242	0,0312	0,1012	2,0750
	4,5	0,0035	0,1800	0,0208	0,0691	2,1233
	5,0	0,0020	0,1464	0,0146	0,0493	2,1562
	800	1,0	0,5201	0,8330	0,6373	1,0000
	1,5	0,2701	0,6910	0,4028	0,8547	1,3515
800	2,0	0,1286	0,5596	0,2388	0,6040	1,6086
	2,5	0,0596	0,4491	0,1386	0,3905	1,7946
	3,0	0,0278	0,3607	0,0808	0,2448	1,9280
	3,5	0,0133	0,2903	0,0480	0,1538	2,0265
	4,0	0,0066	0,2344	0,0294	0,0990	2,0987
	4,5	0,0034	0,1899	0,0188	0,0664	2,1519
	5,0	0,0019	0,1550	0,0126	0,0464	2,1906
	1000	1,0	0,5226	0,8363	0,6358	1,0000
	1,5	0,2707	0,6943	0,3994	0,8533	1,3573
	2,0	0,1282	0,5617	0,2354	0,6005	1,6181
1000	2,5	0,0593	0,4510	0,1361	0,3871	1,8061
	3,0	0,0277	0,3630	0,0793	0,2423	1,9418
	3,5	0,0133	0,2938	0,0471	0,1518	2,0402
	4,0	0,0066	0,2396	0,0287	0,0970	2,1140
	4,5	0,0034	0,1962	0,0181	0,0637	2,1689
	5,0	0,0018	0,1617	0,0119	0,0436	2,2103
	1500	1,0	0,5300	0,8472	0,6318	1,0000
	1,5	0,2729	0,7080	0,3918	0,8498	1,3703
	2,0	0,1277	0,5736	0,2273	0,5913	1,6436
	2,5	0,0584	0,4602	0,1300	0,3785	1,8391
1500	3,0	0,0271	0,3702	0,0750	0,2350	1,9786
	3,5	0,0130	0,3007	0,0445	0,1465	2,0800
	4,0	0,0065	0,2469	0,0272	0,0926	2,1549
	4,5	0,0034	0,2047	0,0171	0,0597	2,2109
	5,0	0,0018	0,1714	0,0111	0,0395	2,2541
$p_0 = 300 \text{ бар}$						
220	1,0	0,4774	0,7978	0,6633	1,0000	1,0000
	1,5	0,2485	0,6448	0,4541	0,8808	1,2865
	2,0	0,1216	0,5021	0,2982	0,6668	1,4831
	2,5	0,0608	0,3876	0,1989	0,4827	1,6100
	3,0	0,0315	0,2993	0,1339	0,3424	1,6958
	3,5	0,0170	0,2334	0,0922	0,2445	1,7593
	4,0	0,0098	0,1860	0,0663	0,1806	1,8058
	4,5	0,0060	0,1514	0,0496	0,1377	1,8402
	5,0	0,0038	0,1252	0,0382	0,1074	1,8667
	300	1,0	0,4998	0,8173	0,6590	1,0000
300	1,5	0,2597	0,6709	0,4358	0,8674	1,3119
	2,0	0,1261	0,5338	0,2741	0,6372	1,5320

Продолжение табл. 7.1

T_o, K	M	π	τ	ε	q	λ
300	2,5	0,0595	0,4142	0,1698	0,4344	1,6863
	3,0	0,0290	0,3193	0,1085	0,2950	1,7913
	3,5	0,0151	0,2488	0,0729	0,2038	1,8603
	4,0	0,0085	0,1979	0,0514	0,1490	1,9102
	4,5	0,0051	0,1604	0,0377	0,1114	1,9473
	5,0	0,0032	0,1321	0,0286	0,0857	1,9755
	400	1,0	0,5083	0,8241	0,6503	1,0000
		1,5	0,2654	0,6826	0,4246	0,8631
		2,0	0,1284	0,5505	0,2607	0,6234
		2,5	0,0601	0,4356	0,1564	0,4143
600	3,0	0,0281	0,3396	0,0946	0,2681	1,8426
	3,5	0,0138	0,2646	0,0600	0,1777	1,9250
	4,0	0,0074	0,2090	0,0406	0,1235	1,9795
	4,5	0,0042	0,1686	0,0289	0,0898	2,0184
	5,0	0,0026	0,1386	0,0216	0,0679	2,0477
	1,0	0,5143	0,8284	0,6461	1,0000	1,0000
	1,5	0,2679	0,6880	0,4146	0,8587	1,3380
	2,0	0,1294	0,5585	0,2506	0,6144	1,5839
	2,5	0,0604	0,4479	0,1474	0,4015	1,7604
	3,0	0,0283	0,3576	0,0868	0,2539	1,8892
800	3,5	0,0135	0,2845	0,0523	0,1605	1,9832
	4,0	0,0068	0,2268	0,0329	0,1045	2,0503
	4,5	0,0036	0,1814	0,0218	0,0707	2,0982
	5,0	0,0021	0,1482	0,0154	0,0509	2,1308
	1,0	0,5183	0,8313	0,6399	1,0000	1,0000
	1,5	0,2690	0,6905	0,4072	0,8556	1,3446
	2,0	0,1288	0,5601	0,2433	0,6067	1,5955
	2,5	0,0601	0,4505	0,1423	0,3950	1,7770
	3,0	0,0282	0,3623	0,0834	0,2485	1,9078
	3,5	0,0135	0,2921	0,0497	0,1557	2,0046
1000	4,0	0,0067	0,2362	0,0305	0,0991	2,0758
	4,5	0,0035	0,1916	0,0195	0,0650	2,1283
	5,0	0,0019	0,1562	0,0131	0,0444	2,1666
	1,0	0,5207	0,8347	0,6371	1,0000	1,0000
	1,5	0,2636	0,6893	0,3962	0,8406	1,3517
	2,0	0,1284	0,5623	0,2389	0,6027	1,6076
	2,5	0,0597	0,4522	0,1390	0,3909	1,7921
	3,0	0,0280	0,3643	0,0812	0,2455	1,9258
	3,5	0,0135	0,2954	0,0484	0,1537	2,0228
	4,0	0,0067	0,2408	0,0296	0,0972	2,0957
1500	4,5	0,0035	0,1975	0,0187	0,0630	2,1501
	5,0	0,0019	0,1626	0,0122	0,0421	2,1911
	1,0	0,5276	0,8463	0,6322	1,0000	1,0000
	1,5	0,2722	0,7079	0,3937	0,8336	1,3658
	2,0	0,1275	0,5740	0,2290	0,5925	1,6356
	2,5	0,0586	0,4610	0,1315	0,3804	1,8288
	3,0	0,0272	0,3711	0,0762	0,2370	1,9668
	3,5	0,0131	0,3017	0,0453	0,1480	2,0672
	4,0	0,0066	0,2477	0,0277	0,0937	2,1415
	4,5	0,0034	0,2056	0,0174	0,0605	2,1971
	5,0	0,0019	0,1719	0,0113	0,0399	2,2400
$p_0 = 400 \text{ бар}$						
220	1,0	0,4644	0,7928	0,6696	1,0000	1,0000
	1,5	0,2425	0,6418	0,4669	0,8854	1,2698
	2,0	0,1208	0,5032	0,3145	0,6811	1,4501

Продолжение табл. 7.1

T_o, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
220	2,5	0,0621	0,3926	0,2154	0,5041	1,5672
	3,0	0,0328	0,3058	0,1474	0,3623	1,6459
	3,5	0,0179	0,2395	0,1020	0,2597	1,7044
	4,0	0,0102	0,1899	0,0727	0,1900	1,7493
	4,5	0,0063	0,1548	0,0544	0,1448	1,7820
	5,0	0,0040	0,1281	0,0418	0,1129	1,8073
	5,5	0,0026	0,1074	0,0329	0,0897	1,8270
	1,0	0,4902	0,8132	0,6628	1,0000	1,0000
	1,5	0,2574	0,6697	0,4479	0,8773	1,2982
	2,0	0,1260	0,5343	0,2859	0,6493	1,5055
300	2,5	0,0607	0,4179	0,1808	0,4504	1,6517
	3,0	0,0301	0,3239	0,1169	0,3089	1,7516
	3,5	0,0158	0,2535	0,0792	0,2173	1,8174
	4,0	0,0088	0,2012	0,0556	0,1566	0,8659
	4,5	0,0053	0,1633	0,0408	0,1171	1,9015
	5,0	0,0033	0,1347	0,0310	0,0901	1,9289
	5,5	0,0022	0,1128	0,0241	0,0710	1,9500
	1,0	0,4968	0,8192	0,6501	1,0000	1,0000
	1,5	0,2634	0,6817	0,4330	0,8681	1,3032
	2,0	0,1284	0,5507	0,2693	0,6316	1,5248
400	2,5	0,0610	0,4378	0,1641	0,4253	1,6849
	3,0	0,0290	0,3431	0,1006	0,2786	1,7993
	3,5	0,0144	0,2678	0,0641	0,1853	1,8791
	4,0	0,0077	0,2122	0,0435	0,1293	1,9319
	4,5	0,0044	0,1710	0,0310	0,0939	1,9697
	5,0	0,0027	0,1404	0,0230	0,0707	1,9983
	5,5	0,0017	0,1175	0,0177	0,0551	2,0202
	1,0	0,5100	0,8265	0,6460	1,0000	1,0000
	1,5	0,2667	0,6873	0,4185	0,8618	1,3302
	2,0	0,1293	0,5585	0,2550	0,6193	1,5688
600	2,5	0,0611	0,4495	0,1517	0,4086	1,7403
	3,0	0,0288	0,3597	0,0900	0,2601	1,8659
	3,5	0,0138	0,2869	0,0545	0,1652	1,9577
	4,0	0,0069	0,2284	0,0342	0,1073	2,0239
	4,5	0,0037	0,1834	0,0228	0,0731	2,0710
	5,0	0,0021	0,1495	0,0161	0,0523	2,1034
	5,5	0,0013	0,1242	0,0119	0,0393	2,1267
	1,0	0,5147	0,8300	0,6423	1,0000	1,0000
	1,5	0,2673	0,6895	0,4111	0,8573	1,3394
	2,0	0,1287	0,5602	0,2476	0,6106	1,5842
800	2,5	0,0605	0,4516	0,1459	0,4002	1,7619
	3,0	0,0286	0,3638	0,0860	0,2531	1,8903
	3,5	0,0137	0,2936	0,0514	0,1590	1,9854
	4,0	0,0068	0,2375	0,0316	0,1012	2,0557
	4,5	0,0036	0,1930	0,0203	0,0666	2,1075
	5,0	0,0020	0,1578	0,0136	0,0455	2,1454
	5,5	0,0011	0,1300	0,0096	0,0324	2,1733
	1,0	0,5178	0,8336	0,6381	1,0000	1,0000
	1,5	0,2599	0,6868	0,3961	0,8561	1,3469
	2,0	0,1283	0,5625	0,2419	0,6058	1,5983
1000	2,5	0,0600	0,4531	0,1415	0,3946	1,7798
	3,0	0,0283	0,3655	0,0831	0,2488	1,9115
	3,5	0,0137	0,2966	0,0497	0,1562	2,0071
	4,0	0,0068	0,2421	0,0304	0,0990	2,0793

Продолжение табл. 7.1

T_0 , K	M	π	τ	ϵ	q	λ
1000	4,5	0,0035	0,1986	0,0192	0,0641	2,1332
	5,0	0,0019	0,1637	0,0126	0,0428	2,1738
	5,5	0,0011	0,1355	0,0086	0,0296	2,2043
	1,0	0,5255	0,8455	0,6327	1,0000	1,0000
	1,5	0,2713	0,7075	0,3954	0,8513	1,3622
	2,0	0,1273	0,5740	0,2307	0,5939	1,6291
	2,5	0,0587	0,4616	0,1330	0,3825	1,8202
	3,0	0,0274	0,3720	0,0773	0,2391	1,9567
	3,5	0,0132	0,3025	0,0460	0,1495	2,0562
	4,0	0,0067	0,2485	0,0282	0,0948	2,1300
1500	4,5	0,0035	0,2062	0,0177	0,0612	2,1852
	5,0	0,0019	0,1725	0,0115	0,0404	2,2279
	5,5	0,0011	0,1455	0,0077	0,0274	2,2610
$p_0 = 700$ бар						
220	1,0	0,4355	0,7812	0,6879	1,0000	
	1,5	0,2284	0,6358	0,5013	0,8967	
	2,0	0,1191	0,5083	0,3592	0,7200	
	2,5	0,0646	0,4058	0,2601	0,5571	
	3,0	0,0360	0,3240	0,1869	0,4171	
	3,5	0,0204	0,2579	0,1325	0,3045	
	4,0	0,0118	0,2062	0,0950	0,2234	
	4,5	0,0071	0,1669	0,0699	0,1675	
	5,0	0,0045	0,1377	0,0533	0,1294	
	5,5	0,0030	0,1158	0,0419	0,1029	
300	6,0	0,0021	0,0984	0,0336	0,0832	1,7023
	300	1,0	0,4663	0,8034	0,6747	1,0000
		1,5	0,2466	0,6642	0,4725	0,8878
		2,0	0,1267	0,5382	0,3195	0,6848
		2,5	0,0638	0,4274	0,2116	0,4928
		3,0	0,0329	0,3366	0,1415	0,3478
		3,5	0,0179	0,2669	0,0988	0,2515
		4,0	0,0101	0,2133	0,0700	0,1825
		4,5	0,0060	0,1722	0,0508	0,1351
		5,0	0,0037	0,1423	0,0385	0,1038
400	5,5	0,0024	0,1192	0,0300	0,0816	1,8370
	400	6,0	0,0017	0,1011	0,0238	0,0655
		1,0	0,4736	0,8092	0,6549	1,0000
		1,5	0,2553	0,6772	0,4522	0,8834
		2,0	0,1299	0,5543	0,2954	0,6658
		2,5	0,0638	0,4450	0,1865	0,4608
		3,0	0,0314	0,3530	0,1177	0,3095
		3,5	0,0158	0,2780	0,0763	0,2092
		4,0	0,0085	0,2209	0,0520	0,1465
		4,5	0,0049	0,1785	0,0371	0,1066
600	5,0	0,0030	0,1467	0,0276	0,0802	1,9073
	600	5,5	0,0019	0,1225	0,0211	0,0622
		6,0	0,0013	0,1037	0,0166	0,0494
		1,0	0,4977	0,8219	0,6520	1,0000
		1,5	0,2625	0,6853	0,4325	0,8677
		2,0	0,1302	0,5606	0,2714	0,6365
		2,5	0,0630	0,4542	0,1657	0,4286

Продолжение табл. 7.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
600	4,0	0,0075	0,2349	0,0390	0,1168	1,9523
	4,5	0,0040	0,1890	0,0260	0,0796	1,9973
	5,0	0,0023	0,1540	0,0183	0,0568	2,0291
	5,5	0,0014	0,1275	0,0135	0,0423	2,0516
	6,0	0,0009	0,1078	0,0104	0,0329	2,0691
	800	1,0	0,5052	0,8263	0,6440	1,0000
	1,5	0,2646	0,6883	0,4211	0,8657	1,3238
	2,0	0,1291	0,5614	0,2587	0,6249	1,5556
	2,5	0,0619	0,4551	0,1557	0,4164	1,7223
	3,0	0,0297	0,3684	0,0933	0,2670	1,8438
1000	3,5	0,0145	0,2986	0,0565	0,1696	1,9345
	4,0	0,0073	0,2424	0,0350	0,1087	2,0020
	4,5	0,0038	0,1973	0,0224	0,0714	2,0523
	5,0	0,0021	0,1612	0,0150	0,0486	2,0892
	5,5	0,0012	0,1330	0,0106	0,0347	2,1164
	6,0	0,0007	0,1115	0,0078	0,0260	2,1356
	1,0	0,5102	0,8309	0,6405	1,0000	1,0000
	1,5	0,2658	0,6921	0,4128	0,8607	1,3354
	2,0	0,1286	0,5636	0,2508	0,6168	1,5750
	2,5	0,0610	0,4560	0,1490	0,4066	1,7475
1500	3,0	0,0291	0,3693	0,0886	0,2592	1,8736
	3,5	0,0142	0,3005	0,0534	0,1640	1,9658
	4,0	0,0071	0,2456	0,0328	0,1044	2,0355
	4,5	0,0037	0,2018	0,0208	0,0678	2,0882
	5,0	0,0020	0,1666	0,0136	0,0453	2,1277
	5,5	0,0011	0,1383	0,0093	0,0314	2,1576
	6,0	0,0007	0,1155	0,0066	0,0226	2,1800
	1,0	0,5208	0,8439	0,6347	1,0000	1,0000
	1,5	0,2693	0,7066	0,4000	0,8534	1,3543
	2,0	0,1234	0,5697	0,2309	0,5865	1,6124
220	2,5	0,0593	0,4636	0,1375	0,3893	1,7975
	3,0	0,0279	0,3745	0,0806	0,2452	1,9302
	3,5	0,0136	0,3050	0,0483	0,1541	2,0275
	4,0	0,0068	0,2508	0,0296	0,0980	2,0996
	4,5	0,0036	0,2083	0,0187	0,0635	2,1540
	5,0	0,0019	0,1744	0,0121	0,0419	2,1959
	5,5	0,0011	0,1470	0,0081	0,0283	2,2285
	6,0	0,0006	0,1248	0,0056	0,0198	2,2542
$p_0 = 1000 \text{ бар}$						
300	1,0	0,4131	0,7710	0,6973	1,0000	1,0000
	1,5	0,2170	0,6301	0,5237	0,9065	1,2070
	2,0	0,1159	0,5101	0,3896	0,7461	1,3355
	2,5	0,0653	0,4147	0,2948	0,5986	1,4161
	3,0	0,0386	0,3400	0,2237	0,4705	1,4663
	3,5	0,0225	0,2748	0,1620	0,3493	1,5029
	4,0	0,0134	0,2227	0,1182	0,2599	1,5331
	4,5	0,0082	0,1813	0,0873	0,1951	1,5586
	5,0	0,0052	0,1492	0,0660	0,1494	1,5795
	5,5	0,0034	0,1248	0,0513	0,1174	1,5960
300	6,0	0,0023	0,1063	0,0411	0,0949	1,6088
	1,0	0,4448	0,7939	0,6813	1,0000	1,0000
	1,5	0,2370	0,6589	0,4902	0,8981	1,2481
	2,0	0,1245	0,5386	0,3433	0,7093	1,4076

Продолжение табл. 7.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
	2,5	0,0661	0,4358	0,2388	0,5316	1,5165
	3,0	0,0349	0,3472	0,1642	0,3842	1,5939
	3,5	0,0196	0,2790	0,1177	0,2844	1,6465
	4,0	0,0113	0,2248	0,0847	0,2094	1,6846
	4,5	0,0067	0,1827	0,0619	0,1557	1,7145
	5,0	0,0042	0,1499	0,0463	0,1181	1,7383
	5,5	0,0027	0,1257	0,0360	0,0928	1,7565
	6,0	0,0018	0,1068	0,0286	0,0743	1,7710
400	1,0	0,4613	0,8045	0,6643	1,0000	1,0000
	1,5	0,2501	0,6748	0,4697	0,8846	1,2509
	2,0	0,1299	0,5560	0,3164	0,6806	1,4291
	2,5	0,0662	0,4517	0,2070	0,4851	1,5565
	3,0	0,0335	0,3622	0,1343	0,3337	1,6501
	3,5	0,0172	0,2875	0,0884	0,2285	1,7175
	4,0	0,0094	0,2300	0,0609	0,1617	1,7644
	4,5	0,0054	0,1862	0,0436	0,1179	1,7975
	5,0	0,0033	0,1530	0,0323	0,0885	1,8228
	5,5	0,0021	0,1278	0,0247	0,0685	1,8423
	6,0	0,0014	0,1082	0,0194	0,0543	1,8578
600	1,0	0,4731	0,8112	0,6454	1,0000	1,0000
	1,5	0,2573	0,6827	0,4427	0,8850	1,2901
	2,0	0,1302	0,5618	0,2850	0,6606	1,4960
	2,5	0,0646	0,4587	0,1787	0,4347	1,6420
	3,0	0,0319	0,3721	0,1106	0,3002	1,7511
	3,5	0,0158	0,3002	0,0688	0,1955	1,8322
	4,0	0,0081	0,2413	0,0439	0,1286	1,8925
	4,5	0,0043	0,1945	0,0292	0,0875	1,9359
	5,0	0,0025	0,1587	0,0205	0,0625	1,9670
	5,5	0,0015	0,1316	0,0151	0,0466	1,9887
	6,0	0,0010	0,1107	0,0115	0,0359	2,0058
800	1,0	0,4955	0,8225	0,6471	1,0000	1,0000
	1,5	0,2614	0,6868	0,4290	0,8706	1,3130
	2,0	0,1297	0,5629	0,2695	0,6387	1,5333
	2,5	0,0632	0,4583	0,1651	0,4315	1,6915
	3,0	0,0309	0,3730	0,1006	0,2808	1,8068
	3,5	0,0152	0,3033	0,0615	0,1799	1,8941
	4,0	0,0077	0,2471	0,0384	0,1161	1,9591
	4,5	0,0010	0,2013	0,0246	0,0764	2,0082
	5,0	0,0022	0,1647	0,0165	0,0522	2,0442
	5,5	0,0013	0,1361	0,0116	0,0372	2,0709
	6,0	0,0008	0,1140	0,0086	0,0277	2,0900
1000	1,0	0,5025	0,8280	0,6421	1,0000	1,0000
	1,5	0,2629	0,6908	0,4181	0,8640	1,3268
	2,0	0,1286	0,5643	0,2584	0,6265	1,5568
	2,5	0,0619	0,4586	0,1560	0,4183	1,7221
	3,0	0,0300	0,3728	0,0939	0,2697	1,8433
	3,5	0,0148	0,3042	0,0571	0,1720	1,9325
	4,0	0,0075	0,2493	0,0353	0,1101	2,0002
	4,5	0,0039	0,2051	0,0224	0,0716	2,0517
	5,0	0,0021	0,1695	0,0147	0,0480	2,0904
	5,5	0,0012	0,1408	0,0101	0,0332	2,1198
	6,0	0,0007	0,1179	0,0072	0,0240	2,1419

T_0 , К	M	π	τ	ε	q	λ
1500	1,0	0,5155	0,8419	0,6352	1,0000	1,0000
	1,5	0,2673	0,7058	0,4035	0,8568	1,3486
	2,0	0,1218	0,5681	0,2332	0,5873	1,5997
	2,5	0,0598	0,4652	0,1415	0,3964	1,7800
	3,0	0,0284	0,3767	0,0836	0,2513	1,9095
	3,5	0,0139	0,3073	0,0503	0,1588	2,0046
	4,0	0,0070	0,2531	0,0310	0,1014	2,0753
	4,5	0,0037	0,2103	0,0196	0,0657	2,1290
	5,0	0,0020	0,1763	0,0127	0,0435	2,1702
	5,5	0,0011	0,1487	0,0085	0,0295	2,2024
	6,0	0,0007	0,1259	0,0058	0,0204	2,2278

Таблица 7.2 Коэффициент расхода и величины, входящие в газодинамические соотношения водорода (исходные данные заимствованы из [15])

T_0 , К	m	x_{cp}	z_*	α_*	β_*
$p_0 = 7$ бар					
220	0,1058	1,4425	1,0022	2,9139	3,9795
300	0,1050	1,4117	1,0022	3,0263	4,2496
400	0,1051	1,4015	1,0019	3,1317	4,4453
600	0,1044	1,3960	1,0014	3,2618	4,6560
800	0,1045	1,3923	1,0010	3,3256	4,7609
1000	0,1042	1,3846	1,0008	3,3734	4,8508
1500	0,1035	1,3554	1,0005	3,4724	5,0929
$p_0 = 10$ бар					
220	0,1059	1,4437	1,0032	2,9133	3,9693
300	0,1050	1,4120	1,0032	3,0265	4,2404
400	0,1051	1,4014	1,0028	3,1321	4,4386
600	0,1044	1,3963	1,0020	3,2624	4,6513
800	0,1046	1,3926	1,0015	3,3260	4,7565
1000	0,1042	1,3848	1,0012	3,3737	4,8471
1500	0,1035	1,3556	1,0008	3,4726	5,0909
$p_0 = 15$ бар					
220	0,1057	1,4431	1,0049	2,9127	3,9537
300	0,1049	1,4120	1,0049	3,0271	4,2240
400	0,1050	1,4016	1,0042	3,1331	4,4267
600	0,1044	1,3969	1,0031	3,2632	4,6429
800	0,1045	1,3929	1,0024	3,3267	4,7495
1000	0,1043	1,3857	1,0019	3,3743	4,8417
1500	0,1035	1,3557	1,0012	3,4731	5,0872
$p_0 = 20$ бар					
220	0,1056	1,4429	1,0066	2,9120	3,9332
300	0,1049	1,4122	1,0066	3,0275	4,2067
400	0,1050	1,4017	1,0057	3,1340	4,4120

Продолжение табл. 7.2

T_o, K	m	x_{cp}	z_*	α_*	β_*
600	0,1044	1,3973	1,0041	3,2640	4 6340
800	0,1045	1,3932	1,0032	3,3275	4,7432
1000	0,1043	1,3860	1,0026	3,3750	4,8375
1500	0,1034	1,3551	1,0017	3,4735	5,0823
$p_0 = 30 \text{ бар}$					
220	0,1055	1,4435	1,0100	2,9107	3,8926
300	0,1048	1,4125	1,0099	3,0284	4,1763
400	0,1049	1,4018	1,0086	3,1357	4,3887
600	0,1044	1,3974	1,0062	3,2658	4,6146
800	0,1045	1,3936	1,0049	3,3289	4,7298
1000	0,1042	1,3861	1,0039	3,3762	4,8258
1500	0,1033	1,3548	1,0026	3,4744	5,0755
$p_0 = 40 \text{ бар}$					
220	0,1055	1,4443	1,0134	2,9092	3,8525
300	0,1047	1,4127	1,0133	3,0292	4,1423
400	0,1048	1,4019	1,0115	3,1373	4,3610
600	0,1042	1,3972	1,0083	3,2675	4,5994
800	0,1044	1,3932	1,0065	3,3304	4,7163
1000	0,1042	1,3857	1,0052	3,3774	4,8137
1500	0,1032	1,3542	1,0035	3,4752	5,0681
$p_0 = 70 \text{ бар}$					
220	0,1052	1,4460	1,0241	2,9058	3,7384
300	0,1044	1,4131	1,0233	3,0323	4,0519
400	0,1044	1,4020	1,0203	3,1427	4,2881
600	0,1039	1,3962	1,0146	3,3726	4,5481
800	0,1042	1,3926	1,0115	3,3347	4,6752
1000	0,1038	1,3845	1,0092	3,3810	4,7813
1500	0,1031	1,3544	1,0062	3,4777	5,0442
$p_0 = 100 \text{ бар}$					
220	0,1051	1,4482	1,0352	2,9031	3,6284
300	0,1042	1,4137	1,0335	3,0355	3,9657
400	0,1042	1,4021	1,0290	3,1478	4,2174
600	0,1037	1,3962	1,0209	3,2778	4,4982
800	0,1130	1,3919	1,0176	3,3459	4,6365
1000	0,1036	1,3837	1,0132	3,3846	4,7495
1500	0,1030	1,3538	1,0089	3,4801	5,0212
$p_0 = 150 \text{ бар}$					
220	0,1044	1,4477	1,0544	2,9011	3,4508
300	0,1037	1,4139	1,0507	3,0423	3,8272
400	0,1036	1,4020	1,0437	3,1573	4,1034
600	0,1032	1,3958	1,0313	3,2863	4,4116
800	0,1031	1,3919	1,0242	3,3532	4,5739
1000	0,1018	1,3837	1,0194	3,4118	4,6972
1500	0,1028	1,3540	1,0133	3,4844	4,9859

T_0, K	m	α_{cp}	α_*	α_*	β_*
$p_0 = 200 \text{ бар}$					
220	0,1040	1,4451	1,0747	2,9014	3,2819
300	0,1031	1,4130	1,0680	3,0497	3,6949
400	0,1030	1,4017	1,0584	3,1670	3,9940
600	0,1029	1,3956	1,0415	3,2946	4,3210
800	0,1029	1,3918	1,0319	3,3818	4,5143
1000	0,1030	1,3837	1,0246	3,4144	4,6508
1500	0,1026	1,3537	1,0176	3,4887	4,9544
$p_0 = 300 \text{ бар}$					
220	0,1023	1,4403	1,1181	2,9087	2,9811
300	0,1022	1,4120	1,1025	3,0664	3,4601
400	0,1019	1,4004	1,0875	3,1870	3,7947
600	0,1021	1,3952	1,0620	3,3123	4,1951
800	0,1025	1,3907	1,0483	3,3682	4,3948
1000	0,1025	1,3829	1,0388	3,4089	4,5535
1500	0,1022	1,3531	1,0261	3,4969	4,8804
$p_0 = 400 \text{ бар}$					
220	0,1007	1,4350	1,1617	2,9210	2,7308
300	0,1005	1,4093	1,1398	3,0882	3,2515
400	0,1008	1,3988	1,1155	3,2061	3,5647
600	0,1013	1,3942	1,0822	3,3298	4,0615
800	0,1018	1,3897	1,0642	3,3828	4,2905
1000	0,1020	1,3820	1,0512	3,4209	4,4667
1500	0,1018	1,3527	1,0344	3,5051	4,8170
$p_0 = 700 \text{ бар}$					
220	0,0966	1,4258	1,2948	2,9807	2,1839
300	0,0969	1,4027	1,2449	3,1576	2,7716
400	0,0982	1,3950	1,1977	3,2678	3,1565
600	0,0991	1,3909	1,1406	3,3826	3,7087
800	0,0999	1,3878	1,1109	3,4262	4,0181
1000	0,1005	1,3799	1,0880	3,4566	4,2392
1500	0,1009	1,3518	1,0583	3,5297	4,6516
$p_0 = 1000 \text{ бар}$					
220	0,0930	1,4176	1,4261	3,0643	1,8427
300	0,0941	1,3980	1,3450	3,2313	2,4461
400	0,0948	1,3909	1,2781	3,3356	2,7936
600	0,0979	1,3878	1,1926	3,4284	3,4238
800	0,0987	1,3859	1,1518	3,4688	3,8055
1000	0,0992	1,3775	1,1216	3,4915	4,0586
1500	0,1002	1,3512	1,0803	3,5534	4,5207

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ОКСИДА УГЛЕРОДА

Молекулярная масса	$\mu = 28,01$
Газовая постоянная	$R = 296,835 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{К)}$
Теплота фазового перехода при 0 К	$h_0^0 = 286,826 \text{ кДж/кг}$

Все функции рассчитаны на основе данных по термодинамическим свойствам оксида углерода *.

Коэффициент сжимаемости α взят непосредственно из отчета. Показатель изоэнтропии κ рассчитан по формуле (1.24), которая с учетом принятых единиц физических величин приобрела вид

$$\kappa = \left[1 - \frac{1}{\sqrt{10^3}} \frac{\alpha}{c_p} \sqrt{\frac{c_p - c_v}{T} \frac{\epsilon_v}{\epsilon_p}} \right]^{-1} \quad (8.1)$$

Значения α и β вычислялись соответственно по формулам (3.2) и (3.3).

Газодинамические функции оксида углерода представлены в табл. 81, а коэффициент расхода m и величины χ_{cr} , ζ_* , α_* , β_* — в табл. 82. Приняты следующие ряды независимых переменных

$T_0 = 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000 \text{ К}$,

$p_0 = 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 \text{ бар.}$

* Сычев В. В., Зубарев В. Н., Пруссаков П. Г., Сергеева Л. В. Расчет таблиц термодинамических свойств оксида углерода и оксида азота в области повышенных температур и давлений. Изд. МЭИ, 1978 (Отчет № Б713684)

Таблица 81 Газодинамические функции оксида углерода (исходные данные — из отчета МЭИ Б713684)

$T_0, \text{ К}$	M	π	τ	ϵ	q	λ
$p_0 = 10 \text{ бар}$						
500	1,0	0,5288	0,8354	0,6346	1,0000	1,0000
	1,5	0,2724	0,6918	0,3953	0,8500	1,3646
	2,0	0,1278	0,5575	0,2302	0,5923	1,6326
	2,5	0,0586	0,4460	0,1318	0,3791	1,8252
600	1,0	0,5300	0,8386	0,6333	1,0000	1,0000
	1,5	0,2728	0,6956	0,3937	0,8503	1,3679
	2,0	0,1277	0,5607	0,2287	0,5916	1,6380
	2,5	0,0584	0,4486	0,1308	0,3783	1,8316
800	1,0	0,5338	0,8465	0,6314	1,0000	1,0000
	1,5	0,2738	0,7058	0,3893	0,8478	1,3749
	2,0	0,1271	0,5699	0,2238	0,5857	1,6525
	2,5	0,0576	0,4556	0,1270	0,3722	1,8506
1000	1,0	0,5373	0,8535	0,6308	1,0000	1,0000
	1,5	0,2758	0,7166	0,3861	0,8450	1,3806
	2,0	0,1270	0,5811	0,2195	0,5799	1,6662
	2,5	0,0569	0,4650	0,1228	0,3641	1,8707
1200	1,0	0,5403	0,8589	0,6303	1,0000	1,0000
	1,5	0,2777	0,7255	0,3839	0,8433	1,3847
	2,0	0,1274	0,5916	0,2159	0,5744	1,6765
	2,5	0,0566	0,4751	0,1195	0,3580	1,8878

Продолжение табл. 8.1

T_0, K	M	τ	τ	ϵ	q	λ
1600	1,0	0,5438	0,8657	0,6295	1,0000	1,0000
	1,5	0,2807	0,7378	0,3819	0,8427	1,3892
	2,0	0,1283	0,6075	0,2118	0,5683	1,6888
	2,5	0,0564	0,4921	0,1149	0,3486	1,9098
	1,0	0,5458	0,8694	0,6291	1,0000	1,0000
	1,5	0,2825	0,7450	0,3805	0,8419	1,3917
	2,0	0,1291	0,6177	0,2100	0,5661	1,6956
	2,5	0,0565	0,5042	0,1125	0,3437	1,9221
$p_0 = 25 \text{ бар}$						
500	1,0	0,5294	0,8347	0,6380	1,0000	1,0000
	1,5	0,2730	0,6909	0,3989	0,8512	1,3614
	2,0	0,1283	0,5568	0,2330	0,5940	1,6267
	2,5	0,0588	0,4453	0,1333	0,3798	1,8176
	3,0	0,0273	0,3577	0,0772	0,2364	1,9548
	1,0	0,5311	0,8382	0,6371	1,0000	1,0000
	1,5	0,2736	0,6950	0,3972	0,8510	1,3648
	2,0	0,1285	0,5604	0,2318	0,5940	1,6326
600	2,5	0,0589	0,4484	0,1327	0,3801	1,8247
	3,0	0,0274	0,3603	0,0768	0,2366	1,9626
	1,0	0,5354	0,8464	0,6353	1,0000	1,0000
	1,5	0,2751	0,7055	0,3921	0,8472	1,3726
	2,0	0,1280	0,5699	0,2267	0,5881	1,6483
	2,5	0,0583	0,4560	0,1291	0,3749	1,8451
	3,0	0,0270	0,3664	0,0745	0,2329	1,9851
	1,0	0,5400	0,8540	0,6347	1,0000	1,0000
800	1,5	0,2769	0,7165	0,3889	0,8448	1,3787
	2,0	0,1278	0,5811	0,2217	0,5809	1,6627
	2,5	0,0574	0,4553	0,1245	0,3659	1,8661
	3,0	0,0263	0,3733	0,0712	0,2256	2,0103
	1,0	0,5428	0,8592	0,6336	1,0000	1,0000
	1,5	0,2789	0,7255	0,3865	0,8438	1,3832
	2,0	0,1281	0,5917	0,2180	0,5759	1,6737
	2,5	0,0569	0,4749	0,1208	0,3592	1,8840
1000	3,0	0,0257	0,3808	0,0681	0,2185	2,0330
	1,0	0,5449	0,8659	0,6320	1,0000	1,0000
	1,5	0,2818	0,7379	0,3839	0,8431	1,3880
	2,0	0,1289	0,6076	0,2135	0,5697	1,6867
	2,5	0,0565	0,4914	0,1156	0,3489	1,9071
	3,0	0,0250	0,3958	0,0637	0,2082	2,0657
	1,0	0,5468	0,8693	0,6303	1,0000	1,0000
	1,5	0,2832	0,7449	0,3817	0,8422	1,3907
1200	2,0	0,1296	0,6177	0,2111	0,5673	1,6938
	2,5	0,0564	0,5030	0,1127	0,3433	1,9199
	3,0	0,0247	0,4075	0,0609	0,2014	2,0850
$p_0 = 50 \text{ бар}$						
500	1,0	0,5291	0,8326	0,6433	1,0000	1,0000
	1,5	0,2735	0,6889	0,4047	0,8529	1,3555
	2,0	0,1294	0,5559	0,2380	0,5980	1,6160
	2,5	0,0592	0,4443	0,1361	0,3818	1,8041
	3,0	0,0275	0,3569	0,0788	0,2375	1,9396

Продолжение табл. 8.1

T_o, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
600	1,0	0,5315	0,8366	0,6422	1,0000	1,0000
	1,5	0,2746	0,6934	0,4029	0,8531	1,3597
	2,0	0,1299	0,5600	0,2370	0,5992	1,6234
	2,5	0,0597	0,4483	0,1361	0,3843	1,8128
	3,0	0,0278	0,3602	0,0788	0,2392	1,9492
	800	1,0	0,5359	0,8453	0,6395	1,0000
800	1,5	0,2758	0,7042	0,3973	0,8503	1,3687
	2,0	0,1295	0,5698	0,2312	0,5933	1,6410
	2,5	0,0591	0,4561	0,1321	0,3791	1,8357
	3,0	0,0275	0,3668	0,0765	0,2362	1,9744
	1000	1,0	0,5398	0,8528	0,6375	1,0000
	1,5	0,2775	0,7152	0,3927	0,8473	1,3756
1000	2,0	0,1293	0,5811	0,2251	0,5850	1,6567
	2,5	0,0583	0,4656	0,1273	0,3710	1,8583
	3,0	0,0269	0,3740	0,0731	0,2295	2,0013
	1200	1,0	0,5422	0,8583	0,6355	1,0000
	1,5	0,2789	0,7244	0,3889	0,8448	1,3805
	2,0	0,1291	0,5918	0,2211	0,5804	1,6685
1200	2,5	0,0575	0,4751	0,1228	0,3628	1,8773
	3,0	0,0261	0,3815	0,0695	0,2216	2,0253
	1600	1,0	0,5459	0,8654	0,6338	1,0000
	1,5	0,2819	0,7370	0,3855	0,8430	1,3859
	2,0	0,1300	0,6079	0,2161	0,5738	1,6827
	2,5	0,0570	0,4917	0,1173	0,3521	1,9020
1600	3,0	0,0253	0,3960	0,0647	0,2104	2,0598
	2000	1,0	0,5475	0,8692	0,6323	1,0000
	1,5	0,2833	0,7442	0,3832	0,8417	1,3890
	2,0	0,1305	0,6179	0,2132	0,5701	1,6905
	2,5	0,0568	0,5033	0,1141	0,3456	1,9157
	3,0	0,0248	0,4074	0,0616	0,2028	2,0803
$p_0=100$ бар						
500	1,0	0,5300	0,8291	0,6559	1,0000	1,0000
	1,5	0,2774	0,6866	0,4207	0,8615	1,3432
	2,0	0,1317	0,5537	0,2492	0,6056	1,5938
	2,5	0,0607	0,4433	0,1433	0,3880	1,7758
	3,0	0,0281	0,3557	0,0827	0,2405	1,9079
	600	1,0	0,5332	0,8339	0,6536	1,0000
600	1,5	0,2784	0,6915	0,4171	0,8613	1,3497
	2,0	0,1328	0,5588	0,2480	0,6090	1,6047
	2,5	0,0616	0,4484	0,1438	0,3936	1,7887
	3,0	0,0287	0,3602	0,0832	0,2447	1,9219
	800	1,0	0,5375	0,8433	0,6485	1,0000
	1,5	0,2796	0,7031	0,4090	0,8584	1,3610
800	2,0	0,1321	0,5692	0,2403	0,6027	1,6266
	2,5	0,0609	0,4568	0,1387	0,3886	1,8168
	3,0	0,0285	0,3675	0,0806	0,2428	1,9530
	1000	1,0	0,5416	0,8514	0,6451	1,0000
	1,5	0,2813	0,7147	0,4028	0,8549	1,3692
	2,0	0,1315	0,5807	0,2332	0,5945	1,6448
1000	2,5	0,0599	0,4663	0,1327	0,3791	1,8426
	3,0	0,0277	0,3748	0,0765	0,2352	1,9836

Продолжение табл. 8.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
1200	1,0	0,5444	0,8574	0,6425	1,0000	1,0000
	1,5	0,2825	0,7242	0,3979	0,8517	1,3752
	2,0	0,1313	0,5914	0,2276	0,5875	1,6584
	2,5	0,0591	0,4759	0,1272	0,3691	1,8640
	3,0	0,0270	0,3824	0,0726	0,2271	2,0101
	1600	1,0	0,5473	0,8647	0,6388	1,0000
	1,5	0,2846	0,7369	0,3921	0,8484	1,3820
	2,0	0,1314	0,6075	0,2206	0,5784	1,6751
	2,5	0,0582	0,4925	0,1209	0,3580	1,8917
	3,0	0,0259	0,3967	0,0668	0,2142	2,0481
	2000	1,0	0,5486	0,8686	0,6362	1,0000
	1,5	0,2856	0,7442	0,3885	0,8461	1,3857
	2,0	0,1316	0,6176	0,2166	0,5733	1,6842
	2,5	0,0578	0,5040	0,1169	0,3504	1,9072
	3,0	0,0253	0,4080	0,0633	0,2059	2,0706
$p_0 = 150 \text{ бар}$						
500	1,0	0,5276	0,8240	0,6661	1,0000	1,0000
	1,5	0,2807	0,6837	0,4370	0,8736	1,3315
	2,0	0,1353	0,5532	0,2632	0,6210	1,5716
	2,5	0,0624	0,4427	0,1516	0,3975	1,7471
	3,0	0,0289	0,3549	0,0872	0,2456	1,8756
	3,5	0,0139	0,2879	0,0517	0,1530	1,9698
600	1,0	0,5314	0,8295	0,6621	1,0000	1,0000
	1,5	0,2819	0,6892	0,4315	0,8734	1,3402
	2,0	0,1362	0,5583	0,2606	0,6244	1,5864
	2,5	0,0638	0,4488	0,1524	0,4062	1,7649
	3,0	0,0297	0,3604	0,0882	0,2524	1,8949
	3,5	0,0143	0,2925	0,0524	0,1574	1,9902
800	1,0	0,5377	0,8399	0,6566	1,0000	1,0000
	1,5	0,2841	0,7016	0,4222	0,8704	1,3537
	2,0	0,1358	0,5690	0,2515	0,6176	1,6125
	2,5	0,0632	0,4574	0,1464	0,4010	1,7983
	3,0	0,0297	0,3685	0,0855	0,2516	1,9318
	3,5	0,0143	0,2992	0,0509	0,1572	2,0293
1000	1,0	0,5398	0,8485	0,6495	1,0000	1,0000
	1,5	0,2841	0,7136	0,4121	0,8648	1,3633
	2,0	0,1343	0,5808	0,2415	0,6073	1,6333
	2,5	0,0616	0,4670	0,1385	0,3896	1,8275
	3,0	0,0286	0,3757	0,0802	0,2428	1,9663
	3,5	0,0138	0,3052	0,0477	0,1516	2,0660
1200	1,0	0,5426	0,8549	0,6460	1,0000	1,0000
	1,5	0,2852	0,7233	0,4061	0,8614	1,3703
	2,0	0,1338	0,5916	0,2348	0,5992	1,6488
	2,5	0,0605	0,4765	0,1325	0,3796	1,8511
	3,0	0,0277	0,3833	0,0757	0,2337	1,9954
	3,5	0,0133	0,3110	0,0446	0,1449	2,0986
1600	1,0	0,5459	0,8629	0,6412	1,0000	1,0000
	1,5	0,2866	0,7365	0,3981	0,8556	1,3781
	2,0	0,1332	0,6078	0,2256	0,5867	1,6675
	2,5	0,0592	0,4930	0,1241	0,3643	1,8817
	3,0	0,0264	0,3975	0,0689	0,2187	2,0365
	3,5	0,0123	0,3220	0,0395	0,1324	2,1471

Продолжение табл. 8.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
2000	1,0	0,5472	0,8672	0,6379	1,0000	1,0000
	1,5	0,2872	0,7439	0,3932	0,8521	1,3826
	2,0	0,1331	0,6178	0,2206	0,5802	1,6781
	2,5	0,0587	0,5045	0,1196	0,3559	1,8990
	3,0	0,0258	0,4087	0,0649	0,2098	2,0612
	3,5	0,0117	0,3318	0,0364	0,1243	2,1783
$p_0 = 200 \text{ бар}$						
500	1,0	0,5310	0,8214	0,6822	1,0000	1,0000
	1,5	0,2852	0,6817	0,4557	0,8813	1,3194
	2,0	0,1392	0,5528	0,2787	0,6326	1,5485
	2,5	0,0643	0,4422	0,1607	0,4045	1,7172
	3,0	0,0299	0,3551	0,0929	0,2507	1,8418
	3,5	0,0144	0,2876	0,0548	0,1554	1,9337
600	1,0	0,5344	0,8274	0,6750	1,0000	1,0000
	1,5	0,2853	0,6869	0,4461	0,8792	1,3303
	2,0	0,1403	0,5584	0,2747	0,6380	1,5679
	2,5	0,0657	0,4486	0,1611	0,4152	1,7404
	3,0	0,0309	0,3612	0,0939	0,2597	1,8671
	3,5	0,0148	0,2927	0,0556	0,1614	1,9604
800	1,0	0,5393	0,8386	0,6651	1,0000	1,0000
	1,5	0,2866	0,6999	0,4328	0,8761	1,3464
	2,0	0,1388	0,5690	0,2615	0,6284	1,5986
	2,5	0,0649	0,4577	0,1530	0,4100	1,7798
	3,0	0,0307	0,3695	0,0902	0,2591	1,9107
	3,5	0,0148	0,3000	0,0536	0,1618	2,0066
1000	1,0	0,5428	0,8477	0,6580	1,0000	1,0000
	1,5	0,2867	0,7124	0,4211	0,8686	1,3573
	2,0	0,1370	0,5809	0,2498	0,6158	1,6218
	2,5	0,0631	0,4673	0,1441	0,3968	1,8124
	3,0	0,0295	0,3767	0,0840	0,2487	1,9487
	3,5	0,0143	0,3061	0,0500	0,1556	2,0473
1200	1,0	0,5452	0,8543	0,6530	1,0000	1,0000
	1,5	0,2873	0,7224	0,4133	0,8642	1,3654
	2,0	0,1361	0,5919	0,2416	0,6064	1,6392
	2,5	0,0618	0,4769	0,1369	0,3853	1,8384
	3,0	0,0285	0,3841	0,0786	0,2384	1,9807
	3,5	0,0136	0,3117	0,0464	0,1481	2,0829
1600	1,0	0,5480	0,8625	0,6467	1,0000	1,0000
	1,5	0,2886	0,7358	0,4041	0,8586	1,3743
	2,0	0,1354	0,6081	0,2313	0,5937	1,6601
	2,5	0,0603	0,4933	0,1276	0,3694	1,8718
	3,0	0,0271	0,3982	0,0710	0,2223	2,0250
	3,5	0,0126	0,3228	0,0410	0,1352	2,1347
2000	1,0	0,5478	0,8665	0,6413	1,0000	1,0000
	1,5	0,2887	0,7434	0,3978	0,8544	1,3774
	2,0	0,1348	0,6182	0,2249	0,5855	1,6695
	2,5	0,0595	0,5047	0,1220	0,3592	1,8881
	3,0	0,0262	0,4093	0,0666	0,2126	2,0487
	3,5	0,0120	0,3324	0,0374	0,1262	2,1649

Продолжение табл. 8.1

T_e, K	M	π	τ	ε	q	λ
$p_0 = 300 \text{ бар}$						
500	1,0	0,5347	0,8144	0,7119	1,0000	1,0000
	1,5	0,2939	0,6767	0,4955	0,9023	1,2964
	2,0	0,1489	0,5529	0,3154	0,6661	1,5035
	2,5	0,0698	0,4436	0,1844	0,4292	1,6571
	3,0	0,0325	0,3561	0,1065	0,2653	1,7732
	3,5	0,0156	0,2881	0,0627	0,1638	1,8604
	4,0	0,0078	0,2365	0,0383	0,1035	1,9256
600	1,0	0,5376	0,8216	0,6986	1,0000	1,0000
	1,5	0,2935	0,6830	0,4783	0,8980	1,3115
	2,0	0,1483	0,5577	0,3043	0,6673	1,5319
	2,5	0,0713	0,4508	0,1829	0,4430	1,6922
	3,0	0,0336	0,3630	0,1070	0,2775	1,8115
	3,5	0,0162	0,2942	0,0633	0,1722	1,9007
	4,0	0,0081	0,2415	0,0387	0,1089	1,9675
800	1,0	0,5417	0,8344	0,6817	1,0000	1,0000
	1,5	0,2921	0,6969	0,4547	0,8887	1,3324
	2,0	0,1446	0,5683	0,2820	0,6502	1,5718
	2,5	0,0690	0,4591	0,1687	0,4316	1,7440
	3,0	0,0331	0,3716	0,1004	0,2754	1,8693
	3,5	0,0160	0,3020	0,0599	0,1725	1,9619
	4,0	0,0081	0,2481	0,0367	0,1093	2,0310
1000	1,0	0,5454	0,8446	0,6716	1,0000	1,0000
	1,5	0,2927	0,7101	0,4403	0,8824	1,3461
	2,0	0,1425	0,5803	0,2672	0,6367	1,6002
	2,5	0,0668	0,4684	0,1568	0,4165	1,7833
	3,0	0,0316	0,3785	0,0924	0,2634	1,9151
	3,5	0,0154	0,3080	0,0553	0,1657	2,0109
	4,0	0,0078	0,2533	0,0339	0,1052	2,0821
1200	1,0	0,5480	0,8519	0,6650	1,0000	1,0000
	1,5	0,2923	0,7206	0,4289	0,8746	1,3559
	2,0	0,1406	0,5916	0,2554	0,6225	1,6207
	2,5	0,0648	0,4780	0,1470	0,4009	1,8135
	3,0	0,0302	0,3859	0,0852	0,2501	1,9520
	3,5	0,0145	0,3135	0,0506	0,1561	2,0519
	4,0	0,0073	0,2578	0,0310	0,0990	2,1249
1600	1,0	0,5502	0,8611	0,6555	1,0000	1,0000
	1,5	0,2920	0,7347	0,4150	0,8661	1,3682
	2,0	0,1385	0,6081	0,2409	0,6053	1,6473
	2,5	0,0624	0,4942	0,1344	0,3803	1,8541
	3,0	0,0282	0,3996	0,0756	0,2310	2,0044
	3,5	0,0132	0,3212	0,0437	0,1407	2,1124
	4,0	0,0065	0,2659	0,0263	0,0879	2,1906
2000	1,0	0,5484	0,8648	0,6475	1,0000	1,0000
	1,5	0,2920	0,7427	0,4072	0,8589	1,3659
	2,0	0,1376	0,6182	0,2329	0,5938	1,6512
	2,5	0,0612	0,5054	0,1275	0,3672	1,8647
	3,0	0,0272	0,4106	0,0701	0,2189	2,0221
	3,5	0,0124	0,3337	0,0395	0,1303	2,1363
	4,0	0,0060	0,2733	0,0232	0,0796	2,2190

Продолжение табл. 8.1

T_o, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
$p_0 = 400 \text{ бар}$						
500	1,0	0,5371	0,8064	0,7401	1,0000	1,0000
	1,5	0,3045	0,6723	0,5399	0,9322	1,2778
	2,0	0,1574	0,5507	0,3543	0,7002	1,4626
	2,5	0,0762	0,4454	0,2132	0,4610	1,6002
	3,0	0,0357	0,3579	0,1237	0,2853	1,7076
	3,5	0,0172	0,2900	0,0730	0,1765	1,7896
	4,0	0,0086	0,2375	0,0443	0,1108	1,8517
	4,5	0,0045	0,1976	0,0280	0,0718	1,8990
600	1,0	0,5395	0,8149	0,7207	1,0000	1,0000
	1,5	0,3017	0,6787	0,5117	0,9194	1,2950
	2,0	0,1563	0,5564	0,3363	0,6994	1,4989
	2,5	0,0771	0,4523	0,2074	0,4738	1,6466
	3,0	0,0367	0,3651	0,1223	0,2984	1,7583
	3,5	0,0178	0,2965	0,0727	0,1860	1,8431
	4,0	0,0089	0,2430	0,0442	0,1171	1,9071
	4,5	0,0047	0,2022	0,0279	0,0759	1,9558
800	1,0	0,5435	0,8298	0,6975	1,0000	1,0000
	1,5	0,2986	0,6937	0,4782	0,9050	1,3200
	2,0	0,1506	0,5670	0,3038	0,6738	1,5469
	2,5	0,0736	0,4603	0,1861	0,4563	1,7102
	3,0	0,0355	0,3730	0,1118	0,2932	1,8299
	3,5	0,0175	0,3043	0,0675	0,1856	1,9190
	4,0	0,0088	0,2499	0,0412	0,1174	1,9861
	4,5	0,0046	0,2079	0,0261	0,0761	2,0369
1000	1,0	0,5468	0,8410	0,6840	1,0000	1,0000
	1,5	0,2976	0,7077	0,4578	0,8943	1,3358
	2,0	0,1475	0,5795	0,2841	0,6564	1,5799
	2,5	0,0705	0,4695	0,1700	0,4364	1,7558
	3,0	0,0336	0,3799	0,1009	0,2779	1,8830
	3,5	0,0165	0,3100	0,0611	0,1764	1,9761
	4,0	0,0083	0,2550	0,0375	0,1122	2,0455
	4,5	0,0044	0,2122	0,0237	0,0727	2,0981
1200	1,0	0,5491	0,8491	0,6750	1,0000	1,0000
	1,5	0,2971	0,7189	0,4441	0,8865	1,3473
	2,0	0,1448	0,5910	0,2690	0,6389	1,6033
	2,5	0,0678	0,4792	0,1574	0,4175	1,7901
	3,0	0,0318	0,3872	0,0919	0,2619	1,9247
	3,5	0,0154	0,3153	0,0549	0,1645	2,0221
	4,0	0,0078	0,2594	0,0337	0,1047	2,0938
	4,5	0,0041	0,2159	0,0213	0,0678	2,1478
1600	1,0	0,5525	0,8594	0,6645	1,0000	1,0000
	1,5	0,2961	0,7337	0,4267	0,8755	1,3632
	2,0	0,1420	0,6080	0,2512	0,6185	1,6360
	2,5	0,0649	0,4956	0,1423	0,3936	1,8382
	3,0	0,0294	0,4008	0,0802	0,2397	1,9857
	3,5	0,0139	0,3257	0,0466	0,1467	2,0920
	4,0	0,0069	0,2673	0,0281	0,0919	2,1692
	4,5	0,0036	0,2221	0,0177	0,0591	2,2261
2000	1,0	0,5521	0,8644	0,6561	1,0000	1,0000
	1,5	0,2951	0,7420	0,4163	0,8681	1,3682
	2,0	0,1404	0,6184	0,2409	0,6056	1,6495
	2,5	0,0632	0,5068	0,1334	0,3782	1,8603

Продолжение табл. 8.1

T_0, K	M	π	τ	ε	q	λ
2000	3,0	0,0281	0,4117	0,0734	0,2254	2,0160
	3,5	0,0129	0,3349	0,0415	0,1346	2,1293
	4,0	0,0062	0,2745	0,0245	0,0824	2,2116
	4,5	0,0032	0,2276	0,0151	0,0522	2,2719
			$p_0 = 500 \text{ бар}$			
500	1,0	0,5375	0,7971	0,7655	1,0000	1,0000
	1,5	0,3140	0,6664	0,5845	0,9642	1,2626
	2,0	0,1685	0,5499	0,4012	0,7475	1,4261
	2,5	0,0843	0,4482	0,2491	0,5034	1,5467
	3,0	0,0400	0,3611	0,1458	0,3132	1,6442
	3,5	0,0193	0,2926	0,0860	0,1933	1,7209
	4,0	0,0096	0,2396	0,0521	0,1211	1,7799
	4,5	0,0050	0,1991	0,0328	0,0781	1,8250
600	1,0	0,5401	0,8076	0,7409	1,0000	1,0000
	1,5	0,3093	0,6737	0,5451	0,9423	1,2808
	2,0	0,1645	0,5546	0,3706	0,7349	1,4690
	2,5	0,0841	0,4545	0,2364	0,5119	1,6042
	3,0	0,0407	0,3682	0,1413	0,3257	1,7077
	3,5	0,0198	0,2992	0,0841	0,2031	1,7877
	4,0	0,0099	0,2452	0,0512	0,1277	1,8492
	4,5	0,0052	0,2038	0,0322	0,0824	1,8960
800	1,0	0,5446	0,8250	0,7120	1,0000	1,0000
	1,5	0,3049	0,6906	0,5016	0,9221	1,3089
	2,0	0,1564	0,5655	0,3262	0,6979	1,5235
	2,5	0,0782	0,4612	0,2045	0,4821	1,6783
	3,0	0,0385	0,3755	0,1250	0,3146	1,7922
	3,5	0,0190	0,3067	0,0758	0,2000	1,8778
	4,0	0,0096	0,2519	0,0464	0,1266	1,9427
	4,5	0,0050	0,2095	0,0293	0,0819	1,9922
1000	1,0	0,5484	0,8376	0,6958	1,0000	1,0000
	1,5	0,3030	0,7055	0,4761	0,9076	1,3264
	2,0	0,1519	0,5783	0,3003	0,6735	1,5604
	2,5	0,0738	0,4701	0,1830	0,4549	1,7295
	3,0	0,0357	0,3817	0,1102	0,2932	1,8521
	3,5	0,0177	0,3121	0,0671	0,1873	1,9123
	4,0	0,0090	0,2568	0,0113	0,1194	2,0100
	4,5	0,0047	0,2137	0,0261	0,0774	2,0614
1200	1,0	0,5505	0,8465	0,6849	1,0000	1,0000
	1,5	0,3019	0,7173	0,4594	0,8983	1,3394
	2,0	0,1489	0,5901	0,2829	0,6554	1,5869
	2,5	0,0708	0,4796	0,1681	0,4339	1,7677
	3,0	0,0336	0,3886	0,0992	0,2751	1,8985
	3,5	0,0164	0,3170	0,0597	0,1739	1,9935
	4,0	0,0083	0,2611	0,0368	0,1110	2,0637
	4,5	0,0044	0,2173	0,0233	0,0720	2,1167
1600	1,0	0,5530	0,8573	0,6714	1,0000	1,0000
	1,5	0,3002	0,7327	0,4381	0,8846	1,3547
	2,0	0,1450	0,6074	0,2609	0,6296	1,6203
	2,5	0,0670	0,4959	0,1494	0,4045	1,8175
	3,0	0,0307	0,1020	0,0851	0,2485	1,9617
	3,5	0,0145	0,3271	0,0497	0,1528	2,0660
	4,0	0,0072	0,2685	0,0301	0,0959	2,1420
	4,5	0,0038	0,2233	0,0189	0,0618	2,1980

Продолжение табл. 8.1

T_o, K	M	π	τ	ε	q	λ
2000	1,0	0,5533	0,8630	0,6626	1,0000	1,0000
	1,5	0,2986	0,7413	0,4258	0,8755	1,3624
	2,0	0,1428	0,6180	0,2485	0,6145	1,6381
	2,5	0,0649	0,5071	0,1390	0,3871	1,8450
	3,0	0,0291	0,4126	0,0771	0,2324	1,9981
	3,5	0,0134	0,3361	0,0438	0,1394	2,1098
	4,0	0,0065	0,2756	0,0259	0,0856	2,1919
	4,5	0,0033	0,2286	0,0160	0,0542	2,2508
$p_0 = 600 \text{ бар}$						
500	1,0	0,5381	0,7879	0,7900	1,0000	1,0000
	1,5	0,3196	0,6574	0,6246	0,9868	1,2481
	2,0	0,1799	0,5481	0,4523	0,7977	1,3932
	2,5	0,0928	0,4496	0,2896	0,5486	1,4965
	3,0	0,0452	0,3647	0,1730	0,3468	1,5833
	3,5	0,0218	0,2956	0,1020	0,2136	1,6544
	4,0	0,0109	0,2423	0,0619	0,1340	1,7100
	4,5	0,0057	0,2009	0,0387	0,0860	1,7530
600	5,0	0,0031	0,1692	0,0252	0,0570	1,7862
	1,0	0,5414	0,8006	0,7606	1,0000	1,0000
	1,5	0,3153	0,6674	0,5764	0,9601	1,2669
	2,0	0,1747	0,5542	0,4099	0,7773	1,4423
	2,5	0,0911	0,4559	0,2679	0,5510	1,5643
	3,0	0,0451	0,3713	0,1632	0,3561	1,6591
	3,5	0,0220	0,3018	0,0973	0,2219	1,7344
	4,0	0,0111	0,2478	0,0594	0,1400	1,7929
800	4,5	0,0058	0,2056	0,0372	0,0900	1,8380
	5,0	0,0032	0,1731	0,0242	0,0597	1,8730
	1,0	0,5462	0,8204	0,7264	1,0000	1,0000
	1,5	0,3094	0,6860	0,5229	0,9345	1,2982
	2,0	0,1636	0,5650	0,3513	0,7263	1,5021
	2,5	0,0836	0,4629	0,2255	0,5116	1,6482
	3,0	0,0419	0,3786	0,1404	0,3393	1,7560
	3,5	0,0207	0,3087	0,0850	0,2151	1,8380
1000	4,0	0,0105	0,2543	0,0524	0,1371	1,9008
	4,5	0,0055	0,2112	0,0330	0,0885	1,9488
	5,0	0,0030	0,1779	0,0215	0,0587	1,9860
	1,0	0,5500	0,8342	0,7073	1,0000	1,0000
	1,5	0,3068	0,7022	0,4925	0,9172	1,3172
	2,0	0,1573	0,5780	0,3184	0,6944	1,5425
	2,5	0,0777	0,4712	0,1974	0,4757	1,7045
	3,0	0,0381	0,3836	0,1204	0,3102	1,8225
1200	3,5	0,0189	0,3138	0,0736	0,1989	1,9099
	4,0	0,0097	0,2588	0,0456	0,1275	1,9758
	4,5	0,0051	0,2153	0,0288	0,0826	2,0260
	5,0	0,0028	0,1813	0,0188	0,0548	2,0648
	1,0	0,5520	0,8439	0,6947	1,0000	1,0000
	1,5	0,3051	0,7147	0,4727	0,9062	1,3316
	2,0	0,1537	0,5900	0,2977	0,6734	1,5715
	2,5	0,0741	0,4805	0,1797	0,4516	1,7463
	3,0	0,0355	0,3902	0,1072	0,2891	1,8732

Продолжение табл. 8.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
1200	3,5	0,0174	0,3187	0,0649	0,1836	1,9659
	4,0	0,0089	0,2627	0,0401	0,1176	2,0346
	4,5	0,0047	0,2187	0,0254	0,0764	2,0866
	5,0	0,0026	0,1842	0,0165	0,0506	2,1267
	1,0	0,5543	0,8554	0,6789	1,0000	1,0000
	1,5	0,3032	0,7310	0,4490	0,8913	1,3476
	2,0	0,1488	0,6076	0,2717	0,6431	1,6068
	2,5	0,0693	0,4967	0,1571	0,4163	1,7991
	3,0	0,0320	0,4033	0,0901	0,2576	1,9402
	3,5	0,0152	0,3285	0,0529	0,1591	2,0426
1600	4,0	0,0076	0,2698	0,0320	0,0999	2,1174
	4,5	0,0039	0,2244	0,0202	0,0645	2,1727
	5,0	0,0022	0,1889	0,0131	0,0427	2,2147
	1,0	0,5546	0,8616	0,6688	1,0000	1,0000
	1,5	0,3016	0,7405	0,4347	0,8813	1,3559
	2,0	0,1457	0,6181	0,2567	0,6247	1,6277
	2,5	0,0667	0,5077	0,1448	0,3964	1,8307
	3,0	0,0301	0,4136	0,0808	0,2394	1,9813
	3,5	0,0140	0,3373	0,0462	0,1443	2,0915
	4,0	0,0068	0,2767	0,0273	0,0887	2,1718
2000	4,5	0,0035	0,2296	0,0169	0,0562	2,2309
	5,0	0,0019	0,1929	0,0108	0,0369	2,2752
$p_0 = 700 \text{ бар}$						
600	1,0	0,5409	0,7927	0,7778	1,0000	1,0000
	1,5	0,3183	0,6592	0,6042	0,9748	1,2549
	2,0	0,1809	0,5492	0,4442	0,8104	1,4189
	2,5	0,0970	0,4547	0,2992	0,5883	1,5291
	3,0	0,0497	0,3736	0,1876	0,3897	1,6152
	3,5	0,0246	0,3049	0,1132	0,2452	1,6853
	4,0	0,0124	0,2505	0,0692	0,1548	1,7409
	4,5	0,0065	0,2078	0,0433	0,0993	1,7843
	5,0	0,0036	0,1748	0,0281	0,0657	1,8180
	1,0	0,5467	0,8155	0,7392	1,0000	1,0000
800	1,5	0,3125	0,6809	0,5424	0,9451	1,2880
	2,0	0,1686	0,5623	0,3734	0,7486	1,4819
	2,5	0,0876	0,4618	0,2444	0,5355	1,6199
	3,0	0,0448	0,3795	0,1551	0,3614	1,7221
	3,5	0,0225	0,3110	0,0954	0,2324	1,8004
	4,0	0,0115	0,2565	0,0591	0,1487	1,8608
	4,5	0,0060	0,2131	0,0372	0,0959	1,9075
	5,0	0,0033	0,1794	0,0242	0,0636	1,9437
	1,0	0,5513	0,8307	0,7182	1,0000	1,0000
	1,5	0,3102	0,6985	0,5084	0,9262	1,3085
1000	2,0	0,1619	0,5761	0,3358	0,7132	1,5254
	2,5	0,0812	0,4711	0,2117	0,4954	1,6806
	3,0	0,0405	0,3850	0,1312	0,3279	1,7942
	3,5	0,0203	0,3154	0,0809	0,2115	1,8787
	4,0	0,0104	0,2607	0,0505	0,1365	1,9427
	4,5	0,0055	0,2169	0,0319	0,0884	1,9918
	5,0	0,0030	0,1827	0,0208	0,0587	2,0298
	1,0	0,5535	0,8413	0,7039	1,0000	1,0000
	1,5	0,3083	0,7120	0,4858	0,9139	1,3242
	2,0	0,1576	0,5891	0,3113	0,6885	1,5566

Продолжение табл. 8.1

T_0, K	M	π	τ	ε	η	λ
1200	2,5	0,0772	0,4809	0,1911	0,4686	1,7257
	3,0	0,0375	0,3917	0,1155	0,3033	1,8487
	3,5	0,0185	0,3200	0,0702	0,1933	1,9390
	4,0	0,0095	0,2643	0,0437	0,1245	2,0062
	4,5	0,0050	0,2202	0,0277	0,0810	2,0573
	5,0	0,0027	0,1854	0,0180	0,0537	2,0966
1600	1,0	0,5557	0,8537	0,6861	1,0000	1,0000
	1,5	0,3060	0,7293	0,4591	0,8977	1,3416
	2,0	0,1523	0,6073	0,2822	0,6561	1,5949
	2,5	0,0719	0,4977	0,1654	0,4298	1,7825
	3,0	0,0334	0,4047	0,0956	0,2676	1,9205
	3,5	0,0159	0,3297	0,0562	0,1656	2,0211
	4,0	0,0079	0,2711	0,0342	0,1044	2,0947
	4,5	0,0042	0,2255	0,0215	0,0674	2,1493
	5,0	0,0023	0,1900	0,0140	0,0447	2,1908
2000	1,0	0,5563	0,8604	0,6752	1,0000	1,0000
	1,5	0,3048	0,7397	0,4437	0,8876	1,3506
	2,0	0,1487	0,6183	0,2651	0,6351	1,6179
	2,5	0,0687	0,5087	0,1509	0,4062	1,8171
	3,0	0,0312	0,4148	0,0847	0,2465	1,9651
	3,5	0,0145	0,3385	0,0485	0,1489	2,0738
	4,0	0,0070	0,2778	0,0287	0,0916	2,1533
	4,5	0,0036	0,2306	0,0178	0,0582	2,2118
	5,0	0,0019	0,1938	0,0114	0,0382	2,2556
$p_0 = 800 \text{ бар}$						
600	1,0	0,5392	0,7843	0,7928	1,0000	1,0000
	1,5	0,3202	0,6502	0,6303	0,9905	1,2459
	2,0	0,1884	0,5454	0,4819	0,8517	1,4011
	2,5	0,1043	0,4547	0,3359	0,6353	1,4993
	3,0	0,0552	0,3767	0,2169	0,4312	1,5763
	3,5	0,0277	0,3083	0,1321	0,2734	1,6409
	4,0	0,0140	0,2532	0,0806	0,1722	1,6935
	4,5	0,0073	0,2104	0,0506	0,1107	1,7352
	5,0	0,0040	0,1767	0,0327	0,0729	1,7677
	5,5	0,0023	0,1504	0,0219	0,0495	1,7934
800	1,0	0,5462	0,8102	0,7504	1,0000	1,0000
	1,5	0,3152	0,6754	0,5610	0,9564	1,2793
	2,0	0,1739	0,5597	0,3966	0,7740	1,4647
	2,5	0,0922	0,4615	0,2655	0,5642	1,5948
	3,0	0,0483	0,3812	0,1721	0,3880	1,6914
	3,5	0,0246	0,3137	0,1073	0,2525	1,7658
	4,0	0,0126	0,2588	0,0666	0,1618	1,8239
	4,5	0,0066	0,2152	0,0420	0,1045	1,8693
	5,0	0,0036	0,1810	0,0272	0,0691	1,9046
	5,5	0,0021	0,1541	0,0182	0,0469	1,9323
1000	1,0	0,5515	0,8269	0,7276	1,0000	1,0000
	1,5	0,3128	0,6946	0,5231	0,9353	1,3010
	2,0	0,1662	0,5745	0,3528	0,7323	1,5103
	2,5	0,0846	0,4707	0,2262	0,5157	1,6589
	3,0	0,0428	0,3860	0,1423	0,3459	1,7682
	3,5	0,0217	0,3172	0,0887	0,2255	1,8498
	4,0	0,0113	0,2627	0,0557	0,1464	1,9120

Продолжение табл. 8.1

T_1, K	M	π	τ	ε	q	λ
1000	4,5	0,0059	0,2187	0,0353	0,0950	1,9600
	5,0	0,0033	0,1841	0,0229	0,0630	1,9972
	5,5	0,0019	0,1567	0,0153	0,0427	2,0264
1200	1,0	0,5538	0,8383	0,7120	1,0000	1,0000
	1,5	0,3108	0,7090	0,4981	0,9217	1,3175
	2,0	0,1611	0,5877	0,3245	0,7033	1,5431
	2,5	0,0797	0,4806	0,2018	0,4836	1,7066
	3,0	0,0392	0,3925	0,1235	0,3167	1,8260
	3,5	0,0195	0,3215	0,0757	0,2035	1,9140
	4,0	0,0101	0,2660	0,0474	0,1318	1,9797
	4,5	0,0053	0,2217	0,0301	0,0858	2,0298
	5,0	0,0029	0,1867	0,0196	0,0570	2,0685
	5,5	0,0017	0,1589	0,0131	0,0387	2,0989
1600	1,0	0,5562	0,8517	0,6924	1,0000	1,0000
	1,5	0,3081	0,7273	0,4682	0,9036	1,3361
	2,0	0,1551	0,6065	0,2918	0,6674	1,5837
	2,5	0,0737	0,4975	0,1727	0,4407	1,7669
	3,0	0,0347	0,4056	0,1009	0,2773	1,9020
	3,5	0,0167	0,3309	0,0597	0,1725	2,0008
	4,0	0,0083	0,2725	0,0365	0,1092	2,0732
	4,5	0,0044	0,2267	0,0230	0,0706	2,1272
	5,0	0,0024	0,1910	0,0150	0,0469	2,1682
	5,5	0,0014	0,1626	0,0100	0,0318	2,2001
2000	1,0	0,5570	0,8589	0,6806	1,0000	1,0000
	1,5	0,3064	0,7380	0,4510	0,8924	1,3467
	2,0	0,1509	0,6177	0,2724	0,6439	1,6085
	2,5	0,0703	0,5089	0,1566	0,4150	1,8040
	3,0	0,0322	0,4160	0,0887	0,2540	1,9196
	3,5	0,0150	0,3394	0,0508	0,1536	2,0568
	4,0	0,0073	0,2789	0,0302	0,0946	2,1353
	4,5	0,0038	0,2315	0,0187	0,0603	2,1932
	5,0	0,0020	0,1946	0,0121	0,0396	2,2367
	5,5	0,0011	0,1655	0,0080	0,0267	2,2700
$p_0 = 900 \text{ бар}$						
700	1,0	0,5431	0,7923	0,7810	1,0000	1,0000
	1,5	0,3210	0,6573	0,6126	0,9849	1,2556
	2,0	0,1851	0,5477	0,4586	0,8322	1,4171
	2,5	0,1045	0,4583	0,3270	0,6393	1,5270
	3,0	0,0567	0,3819	0,2180	0,4488	1,6075
	3,5	0,0291	0,3144	0,1359	0,2910	1,6724
	4,0	0,0148	0,2588	0,0837	0,1848	1,7253
	4,5	0,0078	0,2154	0,0528	0,1195	1,7673
	5,0	0,0043	0,1809	0,0341	0,0786	1,8003
	5,5	0,0024	0,1540	0,0228	0,0534	1,8264
800	6,0	0,0014	0,1324	0,0157	0,0370	1,8471
	1,0	0,5464	0,8050	0,7619	1,0000	1,0000
	1,5	0,3189	0,6705	0,5807	0,9695	1,2719
	2,0	0,1789	0,5564	0,4196	0,7974	1,4480
	2,5	0,0974	0,4614	0,2886	0,5949	1,5707
	3,0	0,0523	0,3836	0,1918	0,4182	1,6616
	3,5	0,0271	0,3166	0,1210	0,2750	1,7319
	4,0	0,0138	0,2609	0,0748	0,1756	1,7877

Продолжение табл. 8.1

T_0 , K	M	π	τ	ε	q	λ
800	4,5	0,0073	0,2174	0,0474	0,1140	1,8316
	5,0	0,0040	0,1827	0,0307	0,0752	1,8660
	5,5	0,0023	0,1555	0,0205	0,0511	1,8930
	6,0	0,0013	0,1337	0,0141	0,0354	1,9146
	1,0	0,5521	0,8233	0,7370	1,0000	1,0000
	1,5	0,3163	0,6912	0,5385	0,9455	1,2940
1000	2,0	0,1707	0,5728	0,3702	0,7513	1,4956
	2,5	0,0882	0,4705	0,2415	0,5367	1,6377
	3,0	0,0454	0,3872	0,1545	0,3652	1,7426
	3,5	0,0234	0,3193	0,0975	0,2409	1,8212
	4,0	0,0121	0,2614	0,0613	0,1565	1,8816
	4,5	0,0064	0,2205	0,0390	0,1020	1,9285
1200	5,0	0,0035	0,1855	0,0253	0,0675	1,9649
	5,5	0,0020	0,1579	0,0170	0,0459	1,9935
	6,0	0,0012	0,1357	0,0116	0,0318	2,0163
	1,0	0,5550	0,8357	0,7204	1,0000	1,0000
	1,5	0,3140	0,7065	0,5109	0,9299	1,3112
	2,0	0,1651	0,5867	0,3387	0,7194	1,5300
1400	2,5	0,0825	0,4805	0,2131	0,4992	1,6877
	3,0	0,0411	0,3935	0,1320	0,3306	1,8035
	3,5	0,0207	0,3231	0,0817	0,2142	1,8891
	4,0	0,0107	0,2676	0,0514	0,1393	1,9533
	4,5	0,0057	0,2232	0,0327	0,0910	2,0024
	5,0	0,0031	0,1879	0,0213	0,0604	2,0405
1600	5,5	0,0018	0,1600	0,0143	0,0410	2,0703
	6,0	0,0011	0,1375	0,0098	0,0284	2,0940
	1,0	0,5575	0,8499	0,6991	1,0000	1,0000
	1,5	0,3110	0,7258	0,4781	0,9100	1,3307
	2,0	0,1582	0,6060	0,3019	0,6792	1,5727
	2,5	0,0758	0,4975	0,1803	0,4517	1,7513
1800	3,0	0,0360	0,4064	0,1064	0,2867	1,8835
	3,5	0,0174	0,3321	0,0633	0,1794	1,9804
	4,0	0,0088	0,2737	0,0388	0,1110	2,0517
	4,5	0,0046	0,2279	0,0245	0,0739	2,1050
	5,0	0,0025	0,1920	0,0160	0,0490	2,1454
	5,5	0,0014	0,1635	0,0107	0,0333	2,1770
2000	6,0	0,0008	0,1405	0,0073	0,0231	2,2021
	1,0	0,5581	0,8576	0,6862	1,0000	1,0000
	1,5	0,3081	0,7365	0,4583	0,8968	1,3429
	2,0	0,1535	0,6174	0,2804	0,6536	1,5991
	2,5	0,0719	0,5089	0,1623	0,4237	1,7909
	3,0	0,0333	0,4167	0,0927	0,2613	1,9341
2200	3,5	0,0156	0,3404	0,0534	0,1587	2,0397
	4,0	0,0076	0,2799	0,0318	0,0981	2,1173
	4,5	0,0039	0,2325	0,0197	0,0626	2,1746
	5,0	0,0021	0,1954	0,0127	0,0411	2,2177
	5,5	0,0012	0,1662	0,0085	0,0278	2,2506
	6,0	0,0007	0,1429	0,0058	0,0192	2,2767
$p_0 = 1000 \text{ бар}$						
700	1,0	0,5413	0,7853	0,7863	1,0000	1,0000
	1,5	0,3223	0,6497	0,6277	0,9970	1,2490
	2,0	0,1895	0,5426	0,4819	0,8604	1,4038
	2,5	0,1096	0,4563	0,3531	0,6765	1,5063

T_u, K	M	τ	τ	ϵ	q	λ
700	3.0	0.0602	0.3810	0.2390	0.4802	1.5799
	3.5	0.0318	0.3163	0.1527	0.3186	1.6402
	4.0	0.0165	0.2614	0.0951	0.2044	1.6902
	4.5	0.0087	0.2178	0.0601	0.1323	1.7305
	5.0	0.0048	0.1829	0.0389	0.0871	1.7626
	5.5	0.0027	0.1556	0.0259	0.0590	1.7880
	6.0	0.0016	0.1338	0.0178	0.0409	1.8083
800	1.0	0.5451	0.7993	0.7713	1.0000	1.0000
	1.5	0.3208	0.6645	0.5977	0.9809	1.2658
	2.0	0.1829	0.5524	0.4413	0.8208	1.4347
	2.5	0.1025	0.4610	0.3124	0.6283	1.5510
	3.0	0.0557	0.3839	0.2104	0.4464	1.6363
	3.5	0.0293	0.3182	0.1347	0.2974	1.7027
	4.0	0.0152	0.2632	0.0842	0.1918	1.7561
	4.5	0.0081	0.2195	0.0535	0.1248	1.7985
	5.0	0.0044	0.1844	0.0346	0.0822	1.8320
	5.5	0.0025	0.1570	0.0231	0.0558	1.8585
	6.0	0.0015	0.1350	0.0159	0.0387	1.8795
	1.0	0.5515	0.8192	0.7451	1.0000	1.0000
1000	1.5	0.3187	0.6873	0.5525	0.9554	1.2884
	2.0	0.1741	0.5700	0.3863	0.7689	1.4831
	2.5	0.0922	0.4706	0.2579	0.5607	1.6195
	3.0	0.0482	0.3887	0.1676	0.3870	1.7201
	3.5	0.0252	0.3217	0.1072	0.2585	1.7959
	4.0	0.0130	0.2660	0.0674	0.1676	1.8545
	4.5	0.0070	0.2223	0.0431	0.1098	1.9001
	5.0	0.0038	0.1870	0.0280	0.0727	1.9358
	5.5	0.0022	0.1592	0.0187	0.0194	1.9640
	6.0	0.0013	0.1369	0.0128	0.0342	1.9863
	1.0	0.5546	0.8324	0.7272	1.0000	1.0000
1200	1.5	0.3166	0.7036	0.5229	0.9391	1.3060
	2.0	0.1682	0.5847	0.3516	0.7311	1.5183
	2.5	0.0855	0.4806	0.2251	0.5171	1.6711
	3.0	0.0432	0.3946	0.1412	0.3462	1.7833
	3.5	0.0219	0.3247	0.0882	0.2262	1.8665
	4.0	0.0114	0.2689	0.0556	0.1474	1.9292
	4.5	0.0061	0.2247	0.0356	0.0967	1.9774
	5.0	0.0033	0.1892	0.0232	0.0642	2.0148
	5.5	0.0019	0.1611	0.0155	0.0436	2.0442
	6.0	0.0011	0.1385	0.0106	0.0302	2.0676
	1.0	0.5575	0.8478	0.7046	1.0000	1.0000
1600	1.5	0.3133	0.7241	0.4872	0.9170	1.3261
	2.0	0.1609	0.6050	0.3113	0.6906	1.5628
	2.5	0.0780	0.4977	0.1883	0.4641	1.7372
	3.0	0.0374	0.4073	0.1121	0.2969	1.8666
	3.5	0.0182	0.3333	0.0671	0.1869	1.9617
	4.0	0.0092	0.2749	0.0113	0.1190	2.0319
	4.5	0.0048	0.2291	0.0261	0.0773	2.0844
	5.0	0.0027	0.1930	0.0170	0.0511	2.1244
	5.5	0.0015	0.1643	0.0114	0.0349	2.1556
	6.0	0.0009	0.1413	0.0078	0.0242	2.1804
	1.0	0.5584	0.8560	0.6735	1.0000	1.0000
2000	1.5	0.3103	0.7352	0.4541	0.9032	1.3394
	2.0	0.1563	0.6173	0.2813	0.6643	1.5905

T_0 , К	M	π	τ	ϵ	q	λ
2000	2,5	0,0736	0,5092	0,1641	0,4332	1,7787
	3,0	0,0343	0,4173	0,0943	0,2688	1,9195
	3,5	0,0161	0,3414	0,0546	0,1642	2,0237
	4,0	0,0079	0,2810	0,0327	0,1019	2,1004
	4,5	0,0041	0,2334	0,0203	0,0650	2,1570
	5,0	0,0022	0,1963	0,0131	0,0427	2,1997
	5,5	0,0012	0,1670	0,0087	0,0289	2,2324
	6,0	0,0007	0,1435	0,0060	0,0200	2,2582

Таблица 8.2. Коэффициент расхода и величины, входящие в газодинамические соотношения оксида углерода (исходные данные — из отчета МЭИ Б713684)

T_0 , К	m	$\alpha_{\text{ср}}$	α_*	α_{**}	β_*
$p_0 = 10$ бар					
500	0,3896	1,3930	1,0010	3,4984	4,9878
600	0,3885	1,3836	1,0019	3,5112	5,0332
800	0,3862	1,3612	1,0025	3,5493	5,1671
1000	0,3848	1,3424	1,0014	3,6032	5,3227
1200	0,3838	1,3283	1,0009	3,6619	5,4751
1600	0,3820	1,3104	1,0001	3,7759	5,7321
2000	0,3810	1,3007	1,0000	3,8730	5,9307
$p_0 = 25$ бар					
500	0,3906	1,3971	1,0035	3,4916	4,9344
600	0,3895	1,3872	1,0049	3,5083	4,9839
800	0,3871	1,3643	1,0054	3,5502	5,1270
1000	0,3845	1,3436	1,0050	3,6052	5,2891
1200	0,3832	1,3293	1,0045	3,6647	5,4467
1600	0,3815	1,3115	1,0036	3,7792	5,7104
2000	0,3804	1,3013	1,0027	3,8754	5,9120
$p_0 = 50$ бар					
500	0,3927	1,4040	1,0073	3,4800	4,8398
600	0,3912	1,3933	1,0102	3,5035	4,9000
800	0,3883	1,3689	1,0111	3,5507	5,0584
1000	0,3859	1,3481	1,0103	3,6072	5,2311
1200	0,3839	1,3322	1,0093	3,6673	5,3960
1600	0,3820	1,3135	1,0075	3,7820	5,6707
2000	0,3809	1,3030	1,0061	3,8782	5,8791
$p_0 = 100$ бар					
500	0,3976	1,4190	1,0160	3,4582	4,6453
600	0,3950	1,4063	1,0212	3,4947	4,7312
800	0,3908	1,3785	1,0225	3,5521	4,9231
1000	0,3880	1,3554	1,0208	3,6117	5,1162
1200	0,3859	1,3384	1,0187	3,6720	5,2968
1600	0,3833	1,3178	1,0151	3,7880	5,5923
2000	0,3818	1,3063	1,0125	3,8836	5,8132

T_0, K	m	z_{cp}	z_*	α_*	β_*
$p_0 = 150$ бар					
500	0,4027	1,4348	1,0261	3,4385	4,4509
600	0,3988	1,4199	1,0330	3,4870	4,5660
800	0,3944	1,3901	1,0343	3,5535	4,7900
1000	0,3905	1,3635	1,0315	3,6159	5,0049
1200	0,3881	1,3453	1,0282	3,6783	5,2009
1600	0,3848	1,3223	1,0226	3,7933	5,5151
2000	0,3831	1,3098	1,0186	3,8885	5,7400
$p_0 = 200$ бар					
500	0,4088	1,4515	1,0373	3,4193	4,2507
600	0,4028	1,4339	1,0455	3,4799	4,3981
800	0,3968	1,3999	1,0464	3,5557	4,6587
1000	0,3921	1,3707	1,0425	3,6211	4,8945
1200	0,3892	1,3507	1,0379	3,6846	5,1058
1600	0,3859	1,3266	1,0303	3,7994	5,4390
2000	0,3838	1,3128	1,0249	3,8938	5,6651
$p_0 = 300$ бар					
500	0,4209	1,4888	1,0647	3,3873	3,8560
600	0,4113	1,4640	1,0732	3,4689	4,0700
800	0,4012	1,4193	1,0717	3,5613	4,4048
1000	0,3956	1,3862	1,0648	3,6320	4,6828
1200	0,3923	1,3636	1,0576	3,6970	4,9214
1600	0,3878	1,3348	1,0458	3,8116	5,3027
2000	0,3853	1,3191	1,0374	3,9042	5,4886
$p_0 = 400$ бар					
500	0,4323	1,5308	1,0976	3,3631	3,4885
600	0,4193	1,4967	1,1039	3,4621	3,7616
800	0,4060	1,4412	1,0982	3,5687	4,1662
1000	0,3989	1,4021	1,0877	3,6435	4,4828
1200	0,3944	1,3750	1,0774	3,7098	4,7475
1600	0,3894	1,3428	1,0614	3,8239	5,1785
2000	0,3871	1,3260	1,0502	3,9155	5,4445
$p_0 = 500$ бар					
500	0,4426	1,5764	1,1346	3,3447	3,1447
600	0,4264	1,5312	1,1370	3,4589	3,4741
800	0,4101	1,4636	1,1258	3,5775	3,9407
1000	0,4018	1,4184	1,1111	3,6559	4,2917
1200	0,3968	1,3878	1,0975	3,7231	4,5816
1600	0,3913	1,3517	1,0770	3,8359	5,0228
2000	0,3881	1,3320	1,0629	3,9265	5,3250
$p_0 = 600$ бар					
500	0,4524	1,6260	1,1744	3,3277	2,8226
600	0,4327	1,5679	1,1723	3,4585	3,2033
800	0,4143	1,4885	1,1544	3,5880	3,7268
1000	0,4042	1,4346	1,1351	3,6693	4,1107
1200	0,3987	1,4003	1,1179	3,7368	4,4229
1600	0,3929	1,3606	1,0928	3,8484	4,8840
2000	0,3894	1,3387	1,0757	3,9375	5,2131

T_0 , К	m	$x_{\text{ср}}$	z_*	α_*	β_*
$p_0 = 700$ бар					
600	0,4381	1,6066	1,2093	3,4609	2,9595
800	0,4157	1,5074	1,1837	3,5997	3,5273
1000	0,4064	1,4518	1,1595	3,6835	3,9383
1200	0,4003	1,4129	1,1386	3,7509	4,2703
1600	0,3940	1,3691	1,1087	3,8613	4,7572
2000	0,3904	1,3451	1,0886	3,9487	5,1065
$p_0 = 800$ бар					
600	0,4424	1,6465	1,2475	3,4659	2,7429
800	0,4195	1,5351	1,2136	3,6126	3,3459
1000	0,4082	1,4684	1,1841	3,6980	3,7805
1200	0,4019	1,4257	1,1593	3,7653	4,1294
1600	0,3951	1,3775	1,1246	3,8739	4,6383
2000	0,3915	1,3519	1,1014	3,9598	5,0040
$p_0 = 900$ бар					
700	0,4318	1,6155	1,2654	3,5628	2,8817
800	0,4223	1,5625	1,2443	3,6264	3,1708
1000	0,4097	1,4857	1,2090	3,7129	3,6263
1200	0,4030	1,4386	1,1804	3,7802	3,9905
1600	0,3960	1,3862	1,1408	3,8869	4,5202
2000	0,3923	1,3583	1,1144	3,9711	4,9019
$p_0 = 1000$ бар					
700	0,4338	1,6475	1,3006	3,5760	2,7200
800	0,4219	1,5799	1,2752	3,6413	3,0194
1000	0,4112	1,5034	1,2340	3,7287	3,4897
1200	0,4043	1,4520	1,2013	3,7951	3,8653
1600	0,3968	1,3948	1,1567	3,8998	4,4118
2000	0,3930	1,3646	1,1272	3,9822	4,8065

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ОКСИДА АЗОТА

Молекулярная масса $\mu = 30,008$
 Газовая постоянная $R = 277,07$ Дж/(кг·К)
 Темпера фазового перехода при 0 К $h_0^0 = 515,163$ кДж/кг

Все вычисления функций выполнены на основе данных по термодинамическим свойствам оксида азота *.

Коэффициент сжимаемости z взят непосредственно из отчета. Показатель изоэнтропы κ рассчитан по формуле (8.1). Значения α и β вычислялись соответственно по формулам (3.2) и (3.3).

Газодинамические функции оксида азота приведены в табл. 9.1, а коэффициент расхода m и величины $x_{\text{ср}}$, z_* , α_* , β_* — в табл. 9.2, принятые следующие ряды независимых переменных.

$T_0 = 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000$ К;

$p_0 = 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000$ бар.

* Сычев В. В., Зубарев В. И., Прусаков Н. Г., Сергеева Л. В. Расчет таблиц термодинамических свойств оксида углерода и оксида азота в области повышенных температур и давлений. Изд. МЭИ, 1978 (Отчет № Б713684)

Таблица 91 Газодинамические функции оксида азота (исходные данные — из отчета МЭИ Б713684)

T_o, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
$p_0 = 10$ бар						
500	1,0	0,5303	0,8395	0,6328	1,0000	1,0000
	1,5	0,2734	0,6982	0,3925	0,8485	1,3680
	2,0	0,1282	0,5655	0,2275	0,5895	1,6399
	2,5	0,0586	0,4548	0,1293	0,3756	1,8378
	3,0					
600	1,0	0,5318	0,8431	0,6320	1,0000	1,0000
	1,5	0,2735	0,7022	0,3905	0,8476	1,3718
	2,0	0,1277	0,5683	0,2254	0,5871	1,6462
	2,5	0,0582	0,4565	0,1279	0,3732	1,8437
	3,0					
800	1,0	0,5362	0,8513	0,6309	1,0000	1,0000
	1,5	0,2751	0,7134	0,3867	0,8450	1,3787
	2,0	0,1272	0,5785	0,2206	0,5811	1,6618
	2,5	0,0572	0,4636	0,1238	0,3658	1,8642
	3,0					
1000	1,0	0,5392	0,8575	0,6298	1,0000	1,0000
	1,5	0,2773	0,7237	0,3841	0,8438	1,3836
	2,0	0,1273	0,5898	0,2164	0,5752	1,6743
	2,5	0,0566	0,4738	0,1199	0,3587	1,8843
	3,0					
1200	1,0	0,5419	0,8622	0,6294	1,0000	1,0000
	1,5	0,2791	0,7317	0,3822	0,8422	1,3868
	2,0	0,1278	0,5998	0,2136	0,5711	1,6826
	2,5	0,0565	0,4840	0,1169	0,3527	1,8990
	3,0					
1600	1,0	0,5445	0,8677	0,6281	1,0000	1,0000
	1,5	0,2815	0,7419	0,3803	0,8421	1,3906
	2,0	0,1287	0,6136	0,2103	0,5668	1,6929
	2,5	0,0564	0,4995	0,1132	0,3455	1,9173
	3,0					
2000	1,0	0,5464	0,8708	0,6284	1,0000	1,0000
	1,5	0,2828	0,7477	0,3791	0,8401	1,3925
	2,0	0,1293	0,6219	0,2085	0,5633	1,6980
	2,5	0,0565	0,5096	0,1111	0,3407	1,9271
	3,0					
$p_0 = 25$ бар						
500	1,0	0,5294	0,8386	0,6340	1,0000	1,0000
	1,5	0,2730	0,6972	0,3940	0,8486	1,3655
	2,0	0,1281	0,5646	0,2285	0,5893	1,6353
	2,5	0,0585	0,4540	0,1297	0,3748	1,8321
	3,0	0,0271	0,3665	0,0744	0,2317	1,9754
600	1,0	0,5323	0,8428	0,6341	1,0000	1,0000
	1,5	0,2739	0,7015	0,3928	0,8482	1,3692
	2,0	0,1281	0,5678	0,2273	0,5884	1,6417
	2,5	0,0585	0,4565	0,1292	0,3746	1,8381
	3,0	0,0271	0,3685	0,0742	0,2317	1,9810
800	1,0	0,5374	0,8512	0,6334	1,0000	1,0000
	1,5	0,2760	0,7131	0,3892	0,8458	1,3766
	2,0	0,1278	0,5783	0,2226	0,5827	1,6583
	2,5	0,0577	0,4641	0,1253	0,3680	1,8597
	3,0	0,0266	0,3739	0,0717	0,2266	2,0034
1000	1,0	0,5421	0,8581	0,6335	1,0000	1,0000
	1,5	0,2784	0,7237	0,3866	0,8434	1,3821
	2,0	0,1280	0,5898	0,2182	0,5757	1,6713
	2,5	0,0570	0,4739	0,1212	0,3597	1,8805
	3,0	0,0259	0,3808	0,0684	0,2190	2,0287

Продолжение табл. 9.1

T_0, K	M	π	τ	ε	q	λ
$p_0 = 50 \text{ бар}$						
1200	1,0	0,5444	0,8626	0,6328	1,0000	1,0000
	1,5	0,2802	0,7316	0,3846	0,8422	1,3856
	2,0	0,1285	0,5998	0,2154	0,5721	1,6803
	2,5	0,0566	0,4834	0,1179	0,3532	1,8959
	3,0	0,0254	0,3888	0,0656	0,2126	2,0498
1600	1,0	0,5468	0,8681	0,6312	1,0000	1,0000
	1,5	0,2826	0,7421	0,3823	0,8417	1,3896
	2,0	0,1293	0,6137	0,2117	0,5672	1,6910
	2,5	0,0564	0,4987	0,1137	0,3450	1,9149
	3,0	0,0248	0,4035	0,0619	0,2037	2,0777
2000	1,0	0,5475	0,8708	0,6297	1,0000	1,0000
	1,5	0,2836	0,7478	0,3805	0,8409	1,3917
	2,0	0,1298	0,6219	0,2096	0,5646	1,6965
	2,5	0,0564	0,5085	0,1114	0,3405	1,9252
	3,0	0,0246	0,4138	0,0596	0,1981	2,0932
$p_0 = 50 \text{ бар}$						
500	1,0	0,5286	0,8368	0,6373	1,0000	1,0000
	1,5	0,2726	0,6954	0,3971	0,8480	1,3609
	2,0	0,1280	0,5634	0,2306	0,5887	1,6270
	2,5	0,0583	0,4527	0,1304	0,3729	1,8220
	3,0	0,0269	0,3652	0,0746	0,2299	1,9643
600	1,0	0,5320	0,8412	0,6375	1,0000	1,0000
	1,5	0,2740	0,7000	0,3963	0,8486	1,3650
	2,0	0,1288	0,5672	0,2305	0,5908	1,6342
	2,5	0,0589	0,4560	0,1311	0,3760	1,8286
	3,0	0,0272	0,3680	0,0751	0,2322	1,9705
800	1,0	0,5373	0,8502	0,6363	1,0000	1,0000
	1,5	0,2760	0,7117	0,3921	0,8464	1,3735
	2,0	0,1288	0,5780	0,2258	0,5863	1,6523
	2,5	0,0583	0,4641	0,1276	0,3713	1,8521
	3,0	0,0270	0,3743	0,0731	0,2292	1,9947
1000	1,0	0,5414	0,8571	0,6353	1,0000	1,0000
	1,5	0,2785	0,7225	0,3891	0,8448	1,3795
	2,0	0,1291	0,5898	0,2214	0,5806	1,6662
	2,5	0,0576	0,4741	0,1232	0,3635	1,8739
	3,0	0,0243	0,3815	0,0698	0,2221	2,0212
1200	1,0	0,5438	0,8618	0,6340	1,0000	1,0000
	1,5	0,2802	0,7307	0,3866	0,8435	1,3835
	2,0	0,1294	0,6000	0,2180	0,5763	1,6761
	2,5	0,0571	0,4837	0,1195	0,3563	1,8903
	3,0	0,0263	0,3893	0,0668	0,2152	2,0435
1600	1,0	0,5467	0,8676	0,6326	1,0000	1,0000
	1,5	0,2827	0,7413	0,3839	0,8423	1,3879
	2,0	0,1303	0,6139	0,2140	0,5709	1,6876
	2,5	0,0569	0,4989	0,1151	0,3477	1,9105
	3,0	0,0250	0,4033	0,0626	0,2052	2,0727
2000	1,0	0,5479	0,8706	0,6312	1,0000	1,0000
	1,5	0,2839	0,7472	0,3819	0,8412	1,3903
	2,0	0,1306	0,6221	0,2115	0,5675	1,6939
	2,5	0,0568	0,5087	0,1125	0,3426	1,9217
	3,0	0,0247	0,4135	0,0602	0,1993	2,0893

Продолжение табл. 9.1

T_u, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
$p_0 = 100 \text{ бар}$						
500	1,0	0,5274	0,8337	0,6450	1,0000	1,0000
	1,5	0,2736	0,6929	0,4063	0,8512	1,3510
	2,0	0,1284	0,5608	0,2361	0,5892	1,6094
	2,5	0,0582	0,4503	0,1330	0,3713	1,8002
	3,0	0,0268	0,3628	0,0756	0,2273	1,9402
	1,0	0,5322	0,8388	0,6451	1,0000	1,0000
600	1,5	0,2759	0,6981	0,4058	0,8535	1,3568
	2,0	0,1303	0,5660	0,2375	0,5962	1,6191
	2,5	0,0597	0,4555	0,1351	0,3799	1,8093
	3,0	0,0275	0,3673	0,0773	0,2336	1,9491
	1,0	0,5384	0,8486	0,6430	1,0000	1,0000
	1,5	0,2788	0,7108	0,4009	0,8525	1,3674
800	2,0	0,1304	0,5772	0,2321	0,5922	1,6407
	2,5	0,0595	0,4642	0,1320	0,3771	1,8369
	3,0	0,0276	0,3746	0,0759	0,2333	1,9775
	1,0	0,5425	0,8558	0,6411	1,0000	1,0000
	1,5	0,2813	0,7220	0,3968	0,8507	1,3744
	2,0	0,1305	0,5892	0,2267	0,5858	1,6565
1000	2,5	0,0588	0,4744	0,1272	0,3692	1,8610
	3,0	0,0269	0,3820	0,0723	0,2262	2,0067
	1,0	0,5448	0,8609	0,6389	1,0000	1,0000
	1,5	0,2827	0,7304	0,3932	0,8488	1,3792
	2,0	0,1308	0,5994	0,2226	0,5811	1,6679
	2,5	0,0583	0,4842	0,1231	0,3621	1,8793
1200	3,0	0,0262	0,3899	0,0689	0,2191	2,0309
	1,0	0,5475	0,8669	0,6363	1,0000	1,0000
	1,5	0,2847	0,7412	0,3889	0,8463	1,3846
	2,0	0,1313	0,6134	0,2174	0,5745	1,6813
	2,5	0,0579	0,4995	0,1179	0,3526	1,9021
	3,0	0,0255	0,4038	0,0642	0,2083	2,0630
1600	1,0	0,5486	0,8701	0,6343	1,0000	1,0000
	1,5	0,2856	0,7471	0,3862	0,8448	1,3877
	2,0	0,1315	0,6218	0,2143	0,5705	1,6888
	2,5	0,0576	0,5093	0,1148	0,3465	1,9149
	3,0	0,0251	0,4140	0,0615	0,2018	2,0814
$p_0 = 150 \text{ бар}$						
500	1,0	0,5246	0,8297	0,6520	1,0000	1,0000
	1,5	0,2748	0,6904	0,4170	0,8572	1,3403
	2,0	0,1298	0,5597	0,2440	0,5951	1,5904
	2,5	0,0585	0,4486	0,1365	0,3717	1,7762
	3,0	0,0267	0,3609	0,0770	0,2261	1,9138
	3,5	0,0127	0,2935	0,0448	0,1385	2,0154
600	1,0	0,5300	0,8354	0,6509	1,0000	1,0000
	1,5	0,2778	0,6962	0,4156	0,8611	1,3485
	2,0	0,1322	0,5651	0,2456	0,6050	1,6037
	2,5	0,0609	0,4553	0,1405	0,3864	1,7895
	3,0	0,0280	0,3668	0,0800	0,2367	1,9270
	3,5	0,0133	0,2984	0,0466	0,1453	2,0286
800	1,0	0,5362	0,8457	0,6471	1,0000	1,0000
	1,5	0,2809	0,7094	0,4092	0,8610	1,3614
	2,0	0,1326	0,5769	0,2393	0,6025	1,6292

Продолжение табл. 9.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
800	2,5	0,0608	0,4645	0,1368	0,3853	1,8218
	3,0	0,0283	0,3751	0,0789	0,2389	1,9603
	3,5	0,0135	0,3055	0,0463	0,1475	2,0625
	1,0	0,5405	0,8534	0,6440	1,0000	1,0000
	1,5	0,2832	0,7210	0,4036	0,8584	1,3695
	2,0	0,1325	0,5891	0,2828	0,5955	1,6471
1000	2,5	0,0600	0,4747	0,1312	0,3767	1,8487
	3,0	0,0275	0,3825	0,0748	0,2316	1,9926
	3,5	0,0132	0,3115	0,0440	0,1431	2,0960
	1,0	0,5433	0,8589	0,6415	1,0000	1,0000
	1,5	0,2847	0,7296	0,3994	0,8563	1,3751
	2,0	0,1327	0,5994	0,2280	0,5899	1,6600
1200	2,5	0,0594	0,4846	0,1267	0,3690	1,8687
	3,0	0,0268	0,3904	0,0711	0,2239	2,0188
	3,5	0,0126	0,3171	0,0413	0,1369	2,1259
	1,0	0,5461	0,8655	0,6379	1,0000	1,0000
	1,5	0,2861	0,7407	0,3933	0,8518	1,3815
	2,0	0,1326	0,6136	0,2212	0,5809	1,6752
1600	2,5	0,0586	0,4999	0,1204	0,3576	1,8940
	3,0	0,0259	0,4044	0,0658	0,2119	2,0536
	3,5	0,0119	0,3283	0,0372	0,1265	2,1686
	1,0	0,5476	0,8691	0,6357	1,0000	1,0000
	1,5	0,2868	0,7469	0,3898	0,8494	1,3852
	2,0	0,1327	0,6220	0,2174	0,5760	1,6838
2000	2,5	0,0583	0,5097	0,1169	0,3510	1,9082
	3,0	0,0254	0,4146	0,0628	0,2049	2,0737
	3,5	0,0115	0,3376	0,0347	0,1199	2,1945
$p_0 = 200 \text{ бар}$						
500	1,0	0,5270	0,8279	0,6652	1,0000	1,0000
	1,5	0,2779	0,6891	0,4309	0,8614	1,3295
	2,0	0,1321	0,5592	0,2542	0,6002	1,5703
	2,5	0,0592	0,4475	0,1412	0,3717	1,7510
	3,0	0,0269	0,3596	0,0793	0,2247	1,8859
	3,5	0,0127	0,2922	0,0459	0,1371	1,9859
600	1,0	0,5322	0,8338	0,6612	1,0000	1,0000
	1,5	0,2801	0,6944	0,4266	0,8645	1,3400
	2,0	0,1350	0,5653	0,2555	0,6136	1,5879
	2,5	0,0620	0,4549	0,1460	0,3907	1,7691
	3,0	0,0285	0,3667	0,0831	0,2392	1,9040
	3,5	0,0135	0,2982	0,0483	0,1464	2,0042
800	1,0	0,5388	0,8448	0,6551	1,0000	1,0000
	1,5	0,2832	0,7082	0,4177	0,8642	1,3553
	2,0	0,1348	0,5768	0,2467	0,6092	1,6176
	2,5	0,0620	0,4646	0,1417	0,3907	1,8066
	3,0	0,0290	0,3757	0,0820	0,2432	1,9429
	3,5	0,0139	0,3060	0,0481	0,1500	2,0438
1000	1,0	0,5428	0,8528	0,6505	1,0000	1,0000
	1,5	0,2851	0,7200	0,4104	0,8610	1,3647
	2,0	0,1346	0,5892	0,2390	0,6019	1,6379
	2,5	0,0610	0,4748	0,1352	0,3816	1,8364
	3,0	0,0281	0,3831	0,0774	0,2355	1,9785
	3,5	0,0135	0,3120	0,0456	0,1457	2,0808

Продолжение табл. 9.1

T_0 , К	M	π	τ	ε	q	λ
1200	1,0	0,5454	0,8585	0,6470	1,0000	1,0000
	1,5	0,2864	0,7290	0,4051	0,8585	1,3711
	2,0	0,1346	0,5997	0,2333	0,5957	1,6522
	2,5	0,0603	0,4847	0,1299	0,3730	1,8584
	3,0	0,0274	0,3911	0,0733	0,2274	2,0068
	3,5	0,0129	0,3178	0,0427	0,1393	2,1130
1600	1,0	0,5478	0,8652	0,6422	1,0000	1,0000
	1,5	0,2875	0,7403	0,3978	0,8540	1,3785
	2,0	0,1342	0,6139	0,2254	0,5861	1,6693
	2,5	0,0594	0,5000	0,1229	0,3610	1,8860
	3,0	0,0263	0,4049	0,0675	0,2148	2,0443
	3,5	0,0121	0,3289	0,0382	0,1285	2,1586
2000	1,0	0,5496	0,8690	0,6398	1,0000	1,0000
	1,5	0,2881	0,7465	0,3935	0,8504	1,3827
	2,0	0,1340	0,6223	0,2208	0,5795	1,6789
	2,5	0,0589	0,5098	0,1188	0,3532	1,9017
	3,0	0,0258	0,4150	0,0641	0,2069	2,0661
	3,5	0,0116	0,3380	0,0355	0,1212	2,1863
$p_0 = 300$ бар						
500	1,0	0,5302	0,8230	0,6916	1,0000	1,0000
	1,5	0,2842	0,6859	0,4624	0,8740	1,3071
	2,0	0,1384	0,5593	0,2800	0,6186	1,5278
	2,5	0,0619	0,4473	0,1549	0,3800	1,6963
	3,0	0,0278	0,3583	0,0857	0,2261	1,8246
	3,5	0,0130	0,2905	0,0492	0,1368	1,9210
600	4,0	0,0064	0,2388	0,0294	0,0848	1,9932
	1,0	0,5351	0,8297	0,6813	1,0000	1,0000
	1,5	0,2864	0,6919	0,4520	0,8779	1,3231
	2,0	0,1405	0,5649	0,2767	0,6318	1,5555
	2,5	0,0655	0,4563	0,1601	0,4059	1,7269
	3,0	0,0300	0,3674	0,0905	0,2466	1,8560
800	3,5	0,0141	0,2982	0,0523	0,1500	1,9533
	4,0	0,0070	0,2452	0,0313	0,0931	2,0262
	1,0	0,5410	0,8418	0,6688	1,0000	1,0000
	1,5	0,2879	0,7059	0,4354	0,8746	1,3434
	2,0	0,1393	0,5763	0,2623	0,6254	1,5948
	2,5	0,0651	0,4656	0,1528	0,4060	1,7765
1000	3,0	0,0306	0,3772	0,0890	0,2540	1,9083
	3,5	0,0146	0,3072	0,0522	0,1566	2,0067
	4,0	0,0073	0,2529	0,0314	0,0977	2,0808
	1,0	0,5451	0,8507	0,6614	1,0000	1,0000
	1,5	0,2892	0,7184	0,4243	0,8696	1,3554
	2,0	0,1384	0,5888	0,2513	0,6154	1,6200
1200	2,5	0,0636	0,4757	0,1440	0,3946	1,8125
	3,0	0,0295	0,3845	0,0836	0,2450	1,9509
	3,5	0,0142	0,3134	0,0490	0,1521	2,0511
	4,0	0,0071	0,2583	0,0297	0,0954	2,1260
	1,0	0,5470	0,8567	0,6557	1,0000	1,0000
	1,5	0,2897	0,7276	0,4164	0,8660	1,3636
	2,0	0,1376	0,5993	0,2432	0,6072	1,6373
	2,5	0,0624	0,4854	0,1370	0,3842	1,8384

Продолжение табл. 9.1

T_0 , К	M	π	τ	ε	q	λ
1200	3,0	0,0285	0,3922	0,0778	0,2354	1,9837
	3,5	0,0135	0,3189	0,0454	0,1447	2,0881
	4,0	0,0067	0,2627	0,0275	0,0908	2,1643
1600	1,0	0,5492	0,8640	0,6487	1,0000	1,0000
	1,5	0,2902	0,7391	0,4063	0,8597	1,3728
	2,0	0,1366	0,6137	0,2326	0,5946	1,6581
	2,5	0,0609	0,5005	0,1280	0,3691	1,8708
	3,0	0,0272	0,4060	0,0707	0,2210	2,0265
	3,5	0,0125	0,3299	0,0402	0,1325	2,1392
2000	4,0	0,0061	0,2707	0,0238	0,0814	2,2210
	1,0	0,5512	0,8683	0,6454	1,0000	1,0000
	1,5	0,2904	0,7459	0,4004	0,8549	1,3780
	2,0	0,1360	0,6222	0,2267	0,5865	1,6697
	2,5	0,0602	0,5102	0,1229	0,3597	1,8891
	3,0	0,0266	0,4160	0,0667	0,2120	2,0514
	3,5	0,0120	0,3391	0,0370	0,1245	2,1703
4,0	4,0	0,0057	0,2781	0,0214	0,0749	2,2571
$p_0 = 400$ бар						
500	1,0	0,5330	0,8172	0,7189	1,0000	1,0000
	1,5	0,2957	0,6852	0,5040	0,9016	1,2862
	2,0	0,1458	0,5602	0,3113	0,6430	1,4849
	2,5	0,0660	0,4490	0,1736	0,3958	1,6390
	3,0	0,0294	0,3590	0,0949	0,2324	1,7603
	3,5	0,0136	0,2903	0,0540	0,1391	1,8526
	4,0	0,0067	0,2384	0,0321	0,0858	1,9221
600	4,5	0,0034	0,1985	0,0198	0,0545	1,9749
	1,0	0,5373	0,8251	0,7013	1,0000	1,0000
	1,5	0,2939	0,6897	0,4807	0,8960	1,3071
	2,0	0,1477	0,5658	0,3027	0,6579	1,5242
	2,5	0,0699	0,4585	0,1779	0,4272	1,6844
	3,0	0,0319	0,3689	0,1001	0,2580	1,8076
	3,5	0,0150	0,2991	0,0575	0,1558	1,9013
800	4,0	0,0074	0,2458	0,0343	0,0964	1,9722
	4,5	0,0038	0,2046	0,0212	0,0612	2,0261
	1,0	0,5427	0,8386	0,6819	1,0000	1,0000
	1,5	0,2934	0,7041	0,4545	0,8883	1,3326
	2,0	0,1442	0,5761	0,2790	0,6437	1,5732
	2,5	0,0685	0,4671	0,1653	0,4236	1,7473
	3,0	0,0323	0,3786	0,0966	0,2657	1,8746
1000	3,5	0,0155	0,3088	0,0569	0,1643	1,9703
	4,0	0,0077	0,2541	0,0341	0,1023	2,0428
	4,5	0,0040	0,2116	0,0212	0,0652	2,0981
	1,0	0,5464	0,8482	0,6711	1,0000	1,0000
	1,5	0,2936	0,7169	0,4386	0,8803	1,3469
	2,0	0,1423	0,5885	0,2639	0,6304	1,6030
	2,5	0,0663	0,4768	0,1533	0,4089	1,7896
1200	3,0	0,0309	0,3858	0,0889	0,2549	1,9243
	3,5	0,0119	0,3149	0,0527	0,1589	2,0224
	4,0	0,0075	0,2595	0,0319	0,0997	2,0959
	4,5	0,0039	0,2163	0,0199	0,0637	2,1522

Продолжение табл. 9.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
1200	1,0	0,5481	0,8548	0,6635	1,0000	1,0000
	1,5	0,2935	0,7265	0,4280	0,8753	1,3569
	2,0	0,1409	0,5992	0,2533	0,6198	1,6235
	2,5	0,0647	0,1866	0,1446	0,3965	1,8196
	3,0	0,0297	0,3933	0,0824	0,2437	1,9618
	3,5	0,0141	0,3202	0,0183	0,1504	2,0644
	4,0	0,0071	0,2638	0,0293	0,0945	2,1394
	4,5	0,0037	0,2200	0,0183	0,0606	2,1963
	1,0	0,5504	0,8626	0,6548	1,0000	1,0000
	1,5	0,2933	0,7386	0,4151	0,8670	1,3676
1600	2,0	0,1393	0,6138	0,2404	0,6049	1,6475
	2,5	0,0629	0,5018	0,1338	0,3793	1,8563
	3,0	0,0281	0,4069	0,0740	0,2272	2,0097
	3,5	0,0130	0,3311	0,0422	0,1367	2,1208
	4,0	0,0063	0,2717	0,0250	0,0842	2,2018
	4,5	0,0033	0,2260	0,0155	0,0535	2,2612
	1,0	0,5512	0,8669	0,6494	1,0000	1,0000
	1,5	0,2928	0,7453	0,4079	0,8615	1,3739
	2,0	0,1381	0,6224	0,2326	0,5950	1,6612
	2,5	0,0617	0,5113	0,1272	0,3677	1,8774
2000	3,0	0,0272	0,4168	0,0691	0,2168	2,0377
	3,5	0,0123	0,3400	0,0385	0,1277	2,1554
	4,0	0,0059	0,2790	0,0223	0,0769	2,2414
	4,5	0,0029	0,2314	0,0135	0,0480	2,3847
$p_0 = 500$ бар						
500	1,0	0,5366	0,8113	0,7462	1,0000	1,0000
	1,5	0,3069	0,6832	0,5488	0,9327	1,2683
	2,0	0,1554	0,5622	0,3504	0,6784	1,4447
	2,5	0,0715	0,4523	0,1979	0,4196	1,5824
	3,0	0,0317	0,3612	0,1074	0,2441	1,6954
	3,5	0,0145	0,2913	0,0603	0,1441	1,7831
	4,0	0,0071	0,2389	0,0357	0,0884	1,8499
	4,5	0,0036	0,1987	0,0220	0,0559	1,9007
	1,0	0,5391	0,8202	0,7209	1,0000	1,0000
	1,5	0,3026	0,6879	0,5123	0,9189	1,2928
600	2,0	0,1547	0,5660	0,3306	0,6854	1,4944
	2,5	0,0750	0,4613	0,1989	0,4533	1,6430
	3,0	0,0344	0,3716	0,1121	0,2736	1,7593
	3,5	0,0161	0,3008	0,0639	0,1639	1,8492
	4,0	0,0079	0,2468	0,0379	0,1008	1,9180
	4,5	0,0040	0,2053	0,0233	0,0638	1,9703
	1,0	0,5440	0,8354	0,6942	1,0000	1,0000
	1,5	0,2993	0,7027	0,4742	0,9035	1,3227
	2,0	0,1489	0,5755	0,2961	0,6622	1,5524
	2,5	0,0719	0,4684	0,1785	0,4420	1,7190
800	3,0	0,0313	0,3805	0,1053	0,2794	1,8417
	3,5	0,0165	0,3107	0,0621	0,1732	1,9345
	4,0	0,0082	0,2555	0,0372	0,1076	2,0054
	4,5	0,0042	0,2127	0,0230	0,0684	2,0596
	1,0	0,5481	0,8460	0,6809	1,0000	1,0000
	1,5	0,2982	0,7157	0,4531	0,8912	1,3391
	2,0	0,1458	0,5879	0,2764	0,6442	1,5869
	2,5	0,0689	0,4775	0,1628	0,4227	1,7676

Продолжение табл. 9.1

T_0, K	M	π	τ	ν	q	λ
1000	3,0	0,0325	0,3872	0,0953	0,2657	1,8986
	3,5	0,0158	0,3166	0,0568	0,1663	1,9944
	4,0	0,0079	0,2610	0,0344	0,1044	2,0666
	4,5	0,0041	0,2174	0,0214	0,0666	2,1219
	1,0	0,5498	0,8531	0,6715	1,0000	1,0000
1200	1,5	0,2976	0,7256	0,4399	0,8848	1,3506
	2,0	0,1439	0,5986	0,2632	0,6311	1,6103
	2,5	0,0668	0,4870	0,1519	0,4077	1,8016
	3,0	0,0309	0,3945	0,0874	0,2526	1,9407
	3,5	0,0148	0,3216	0,0515	0,1565	2,0414
1600	4,0	0,0074	0,2651	0,0313	0,0985	2,1153
	4,5	0,0039	0,2211	0,0195	0,0632	2,1714
	1,0	0,5513	0,8614	0,6603	1,0000	1,0000
	1,5	0,2963	0,7380	0,4235	0,8741	1,3629
	2,0	0,1414	0,6133	0,2473	0,6132	1,6376
2000	2,5	0,0643	0,5019	0,1388	0,3872	1,8426
	3,0	0,0290	0,4077	0,0774	0,2336	1,9935
	3,5	0,0135	0,3322	0,0443	0,1411	2,1032
	4,0	0,0066	0,2727	0,0263	0,0870	2,1833
	4,5	0,0034	0,2269	0,0163	0,0554	2,2471
2000	1,0	0,5521	0,8659	0,6540	1,0000	1,0000
	1,5	0,2952	0,7449	0,4139	0,8672	1,3700
	2,0	0,1398	0,6220	0,2380	0,6016	1,6531
	2,5	0,0628	0,5115	0,1311	0,3742	1,8662
	3,0	0,0279	0,4174	0,0716	0,2217	2,0246
800	3,5	0,0127	0,3409	0,0400	0,1311	2,1410
	4,0	0,0060	0,2799	0,0232	0,0791	2,2262
	4,5	0,0030	0,2322	0,0141	0,0494	2,2891
$p_0 = 600 \text{ бар}$						
500	1,0	0,5389	0,8045	0,7725	1,0000	1,0000
	1,5	0,3147	0,6778	0,5908	0,9588	1,2537
	2,0	0,1702	0,5670	0,4038	0,7363	1,4088
	2,5	0,0792	0,4577	0,2309	0,4554	1,5276
	3,0	0,0349	0,3646	0,1237	0,2614	1,6318
600	3,5	0,0159	0,2934	0,0686	0,1523	1,7148
	4,0	0,0077	0,2402	0,0403	0,0927	1,7789
	4,5	0,0039	0,1996	0,0247	0,0584	1,8277
	5,0	0,0021	0,1681	0,0157	0,0380	1,8653
	1,0	0,5422	0,8157	0,7412	1,0000	1,0000
800	1,5	0,3090	0,6843	0,5418	0,9351	1,2793
	2,0	0,1646	0,5683	0,3654	0,7228	1,4659
	2,5	0,0819	0,4660	0,2254	0,4872	1,6021
	3,0	0,0376	0,3751	0,1268	0,2928	1,7110
	3,5	0,0174	0,3032	0,0717	0,1738	1,7970
800	4,0	0,0085	0,2484	0,0422	0,1062	1,8635
	4,5	0,0043	0,2065	0,0259	0,0670	1,9143
	5,0	0,0023	0,1739	0,0165	0,0436	1,9536
	1,0	0,5461	0,8326	0,7071	1,0000	1,0000
	1,5	0,3034	0,7000	0,4920	0,9136	1,3129
800	2,0	0,1548	0,5762	0,3158	0,6844	1,5325
	2,5	0,0759	0,4704	0,1935	0,4629	1,6914
	3,0	0,0366	0,3834	0,1155	0,2957	1,8092
	3,5	0,0176	0,3128	0,0680	0,1826	1,8991

Продолжение табл. 9.1

T_o, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
800	4,0	0,0087	0,2572	0,0407	0,1132	1,9683
	4,5	0,0045	0,2140	0,0251	0,0718	2,0214
	5,0	0,0024	0,1803	0,0161	0,0468	2,0626
	1,0	0,5497	0,8439	0,6901	1,0000	1,0000
	1,5	0,3015	0,7136	0,4661	0,8993	1,3315
	2,0	0,1502	0,5881	0,2901	0,6606	1,5716
	2,5	0,0717	0,4786	0,1731	0,4380	1,7464
	3,0	0,0341	0,3889	0,1022	0,2776	1,8738
	3,5	0,0167	0,3183	0,0612	0,1744	1,9673
	4,0	0,0083	0,2625	0,0371	0,1095	2,0381
1000	4,5	0,0043	0,2187	0,0230	0,0699	2,0925
	5,0	0,0023	0,1843	0,0148	0,0457	2,1348
	1,0	0,5511	0,8515	0,6789	1,0000	1,0000
	1,5	0,3002	0,7240	0,4500	0,8912	1,3446
	2,0	0,1474	0,5988	0,2738	0,6444	1,5979
	2,5	0,0690	0,4879	0,1598	0,4199	1,7843
	3,0	0,0322	0,3958	0,0926	0,2618	1,9204
	3,5	0,0155	0,3230	0,0547	0,1628	2,0192
	4,0	0,0078	0,2664	0,0333	0,1026	2,0920
	4,5	0,0040	0,2222	0,0208	0,0658	2,1473
1200	5,0	0,0022	0,1874	0,0134	0,0431	2,1903
	1,0	0,5527	0,8603	0,6660	1,0000	1,0000
	1,5	0,2984	0,7369	0,4309	0,8788	1,3583
	2,0	0,1440	0,6135	0,2547	0,6227	1,6282
	2,5	0,0659	0,5026	0,1440	0,3957	1,8296
	3,0	0,0299	0,4087	0,0808	0,2399	1,9781
	3,5	0,0140	0,3333	0,0464	0,1454	2,0863
	4,0	0,0068	0,2737	0,0276	0,0897	2,1656
	4,5	0,0035	0,2277	0,0171	0,0571	2,2238
	5,0	0,0019	0,1920	0,0110	0,0375	2,2679
1600	1,0	0,5532	0,8651	0,6584	1,0000	1,0000
	1,5	0,2970	0,7440	0,4199	0,8713	1,3663
	2,0	0,1419	0,6221	0,2438	0,6093	1,6454
	2,5	0,0641	0,5120	0,1352	0,3809	1,8556
	3,0	0,0286	0,4181	0,0742	0,2267	2,0120
	3,5	0,0131	0,3418	0,0416	0,1345	2,1272
	4,0	0,0062	0,2807	0,0242	0,0812	2,2117
	4,5	0,0031	0,2329	0,0147	0,0507	2,2740
	5,0	0,0017	0,1957	0,0093	0,0328	2,3205
	$p_0 = 700 \text{ бар}$					
500	1,0	0,5387	0,7962	0,7949	1,0000	1,0000
	1,5	0,3197	0,6703	0,6289	0,9815	1,2406
	2,0	0,1798	0,5652	0,4510	0,7823	1,3788
	2,5	0,0866	0,4608	0,2654	0,4940	1,4795
	3,0	0,0389	0,3689	0,1444	0,2858	1,5726
	3,5	0,0176	0,2966	0,0794	0,1649	1,6509
	4,0	0,0084	0,2420	0,0460	0,0991	1,7121
	4,5	0,0043	0,2009	0,0281	0,0622	1,7590
	5,0	0,0023	0,1691	0,0179	0,0403	1,7952
	1,0	0,5428	0,8100	0,7586	1,0000	1,0000
600	1,5	0,3136	0,6792	0,5693	0,9505	1,2666
	2,0	0,1722	0,5675	0,3981	0,7561	1,4409
	2,5	0,0869	0,4671	0,2501	0,5158	1,5648

Продолжение табл. 9.1

T_0 , K	M	π	τ	ζ	q	λ
600	3,0	0,0410	0,3787	0,1438	0,3157	1,6652
	3,5	0,0190	0,3062	0,0810	0,1866	1,7471
	4,0	0,0092	0,2504	0,0474	0,1131	1,8111
	4,5	0,0047	0,2080	0,0290	0,0711	1,8604
	5,0	0,0025	0,1750	0,0184	0,0461	1,8985
800	1,0	0,5180	0,8296	0,7193	1,0000	1,0000
	1,5	0,3075	0,6973	0,5099	0,9240	1,3036
	2,0	0,1599	0,5757	0,3349	0,7046	1,5135
	2,5	0,0798	0,4717	0,2090	0,4838	1,6649
	3,0	0,0392	0,3860	0,1267	0,3130	1,7777
	3,5	0,0189	0,3150	0,0745	0,1932	1,8646
	4,0	0,0093	0,2591	0,0446	0,1198	1,9319
	4,5	0,0048	0,2155	0,0275	0,0758	1,9839
	5,0	0,0026	0,1815	0,0175	0,0493	2,0242
1000	1,0	0,5513	0,8419	0,6992	1,0000	1,0000
	1,5	0,3047	0,7117	0,4789	0,9070	1,3241
	2,0	0,1544	0,5881	0,3038	0,6766	1,5569
	2,5	0,0747	0,4799	0,1838	0,4538	1,7260
	3,0	0,0359	0,3908	0,1097	0,2902	1,8496
	3,5	0,0175	0,3198	0,0657	0,1824	1,9409
	4,0	0,0088	0,2641	0,0400	0,1150	2,0102
	4,5	0,0046	0,2200	0,0248	0,0733	2,0637
	5,0	0,0025	0,1854	0,0159	0,0478	2,1053
	1,0	0,5526	0,8499	0,6861	1,0000	1,0000
1200	1,5	0,3029	0,7225	0,4601	0,8979	1,3388
	2,0	0,1508	0,5989	0,2845	0,6576	1,5860
	2,5	0,0715	0,4891	0,1681	0,4331	1,7676
	3,0	0,0336	0,3973	0,0980	0,2716	1,9006
	3,5	0,0162	0,3244	0,0581	0,1692	1,9976
	4,0	0,0081	0,2678	0,0355	0,1069	2,0692
	4,5	0,0042	0,2234	0,0222	0,0686	2,1238
	5,0	0,0023	0,1884	0,0142	0,0449	2,1663
	1,0	0,5539	0,8593	0,6712	1,0000	1,0000
	1,5	0,3006	0,7359	0,4381	0,8839	1,3540
1600	2,0	0,1468	0,6138	0,2623	0,6329	1,6194
	2,5	0,0677	0,5035	0,1496	0,4050	1,8171
	3,0	0,0308	0,4099	0,0843	0,2467	1,9632
	3,5	0,0144	0,3342	0,0485	0,1497	2,0701
	4,0	0,0071	0,2747	0,0289	0,0926	2,1485
	4,5	0,0036	0,2286	0,0180	0,0590	2,2061
	5,0	0,0020	0,1928	0,0115	0,0387	2,2498
	1,0	0,5542	0,8643	0,6626	1,0000	1,0000
	1,5	0,2988	0,7434	0,4256	0,8754	1,3628
	2,0	0,1442	0,6225	0,2498	0,6175	1,6382
2000	2,5	0,0655	0,5127	0,1393	0,3880	1,8453
	3,0	0,0293	0,4191	0,0768	0,2318	1,9998
	3,5	0,0134	0,3427	0,0432	0,1378	2,1138
	4,0	0,0064	0,2815	0,0251	0,0833	2,1976
	4,5	0,0032	0,2337	0,0153	0,0521	2,2595
	5,0	0,0017	0,1964	0,0097	0,0337	2,3056

T_0 , K	M	π	τ	ε	q	λ
$p_0 = 800$ бар						
600	1,0	0,5450	0,8051	0,7758	1,0000	1,0000
	1,5	0,3190	0,6745	0,5973	0,9674	1,2565
	2,0	0,1810	0,5673	0,4347	0,7954	1,4196
	2,5	0,0941	0,4705	0,2815	0,5556	1,5314
	3,0	0,0454	0,3835	0,1648	0,3446	1,6227
	3,5	0,0211	0,3102	0,0927	0,2030	1,6999
	4,0	0,0101	0,2533	0,0537	0,1220	1,7613
	4,5	0,0051	0,2100	0,0327	0,0763	1,8091
	5,0	0,0028	0,1767	0,0207	0,0493	1,8162
	5,5	0,0015	0,1504	0,0136	0,0329	1,8752
800	1,0	0,5487	0,8262	0,7299	1,0000	1,0000
	1,5	0,3105	0,6938	0,5264	0,9312	1,2955
	2,0	0,1650	0,5751	0,3543	0,7265	1,4967
	2,5	0,0835	0,4724	0,2247	0,5052	1,6408
	3,0	0,0415	0,3879	0,1381	0,3308	1,7485
	3,5	0,0203	0,3176	0,0820	0,2059	1,8323
	4,0	0,0100	0,2612	0,0490	0,1274	1,8977
	4,5	0,0051	0,2171	0,0301	0,0804	1,9487
	5,0	0,0028	0,1828	0,0192	0,0522	1,9882
	5,5	0,0015	0,1556	0,0126	0,0349	2,0193
1000	1,0	0,5521	0,8395	0,7071	1,0000	1,0000
	1,5	0,3074	0,7094	0,4909	0,9147	1,3175
	2,0	0,1579	0,5874	0,3169	0,6919	1,5436
	2,5	0,0773	0,4802	0,1942	0,4688	1,7070
	3,0	0,0375	0,3922	0,1172	0,3028	1,8270
	3,5	0,0185	0,3215	0,0707	0,1915	1,9160
	4,0	0,0093	0,2658	0,0432	0,1211	1,9839
	4,5	0,0048	0,2214	0,0268	0,0772	2,0365
	5,0	0,0026	0,1865	0,0171	0,0503	2,0775
	5,5	0,0015	0,1589	0,0113	0,0336	2,1098
1200	1,0	0,5534	0,8482	0,6926	1,0000	1,0000
	1,5	0,3051	0,7207	0,4695	0,9040	1,3336
	2,0	0,1537	0,5983	0,2913	0,6693	1,5751
	2,5	0,0735	0,4892	0,1756	0,4443	1,7521
	3,0	0,0349	0,3985	0,1036	0,2814	1,8821
	3,5	0,0169	0,3257	0,0617	0,1760	1,9773
	4,0	0,0085	0,2691	0,0377	0,1116	2,0478
	4,5	0,0045	0,2246	0,0236	0,0717	2,1016
	5,0	0,0024	0,1894	0,0152	0,0169	2,1436
	5,5	0,0014	0,1614	0,0100	0,0314	2,1767
1600	1,0	0,5545	0,8581	0,6758	1,0000	1,0000
	1,5	0,3021	0,7347	0,4446	0,8882	1,3500
	2,0	0,1487	0,6133	0,2688	0,6409	1,6111
	2,5	0,0692	0,5038	0,1518	0,4134	1,8053
	3,0	0,0318	0,4110	0,0880	0,2538	1,9492
	3,5	0,0149	0,3352	0,0507	0,1542	2,0548
	4,0	0,0073	0,2757	0,0303	0,0957	2,1322
	4,5	0,0038	0,2295	0,0188	0,0610	2,1894
	5,0	0,0020	0,1936	0,0121	0,0400	2,2327
	5,5	0,0012	0,1651	0,0080	0,0269	2,2667
2000	1,0	0,5546	0,8634	0,6661	1,0000	1,0000
	1,5	0,3000	0,7424	0,4306	0,8789	1,3595
	2,0	0,1457	0,6221	0,2547	0,6239	1,6314

Продолжение табл. 9.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
2000	2,5	0,0667	0,5132	0,1432	0,3947	1,8358
	3,0	0,0301	0,4201	0,0794	0,2371	1,9883
	3,5	0,0138	0,3434	0,0447	0,1410	2,1013
	4,0	0,0066	0,2824	0,0261	0,0854	2,1843
	4,5	0,0033	0,2344	0,0159	0,0534	2,2458
	5,0	0,0018	0,1971	0,0101	0,0346	2,2916
	5,5	0,0010	0,1676	0,0066	0,0231	2,3266
$p_0 = 900 \text{ бар}$						
600	1,0	0,5429	0,7980	0,7894	1,0000	1,0000
	1,5	0,3219	0,6680	0,6235	0,9861	1,2486
	2,0	0,1869	0,5638	0,4678	0,8303	1,4011
	2,5	0,1022	0,4738	0,3180	0,6047	1,5014
	3,0	0,0501	0,3878	0,1885	0,3779	1,5829
	3,5	0,0232	0,3135	0,1056	0,2213	1,6553
	4,0	0,0111	0,2556	0,0607	0,1319	1,7142
	4,5	0,0056	0,2117	0,0368	0,0820	1,7607
	5,0	0,0030	0,1780	0,0232	0,0529	1,7967
	5,5	0,0017	0,1514	0,0152	0,0352	1,8250
	6,0	0,0010	0,1302	0,0103	0,0240	1,8475
800	1,0	0,5499	0,8231	0,7408	1,0000	1,0000
	1,5	0,3148	0,6913	0,5444	0,9467	1,2882
	2,0	0,1702	0,5745	0,3746	0,7487	1,4806
	2,5	0,0878	0,4738	0,2425	0,5295	1,6174
	3,0	0,0445	0,3908	0,1517	0,3521	1,7198
	3,5	0,0219	0,3205	0,0906	0,2203	1,8003
	4,0	0,0108	0,2635	0,0540	0,1359	1,8638
	4,5	0,0055	0,2189	0,0331	0,0855	1,9137
	5,0	0,0030	0,1842	0,0210	0,0554	1,9525
	5,5	0,0017	0,1568	0,0138	0,0369	1,9830
	6,0	0,0010	0,1348	0,0093	0,0252	2,0073
1000	1,0	0,5534	0,8375	0,7154	1,0000	1,0000
	1,5	0,3107	0,7077	0,5036	0,9231	1,3113
	2,0	0,1619	0,5871	0,3307	0,7076	1,5306
	2,5	0,0801	0,4809	0,2053	0,4845	1,6883
	3,0	0,0394	0,3937	0,1252	0,3158	1,8045
	3,5	0,0195	0,3233	0,0760	0,2010	1,8912
	4,0	0,0099	0,2676	0,0466	0,1275	1,9575
	4,5	0,0051	0,2229	0,0289	0,0812	2,0093
	5,0	0,0028	0,1878	0,0185	0,0529	2,0497
	5,5	0,0016	0,1599	0,0121	0,0353	2,0815
	6,0	0,0009	0,1376	0,0082	0,0242	2,1069
1200	1,0	0,5547	0,8468	0,6993	1,0000	1,0000
	1,5	0,3080	0,7195	0,4794	0,9109	1,3286
	2,0	0,1568	0,5981	0,3046	0,6815	1,5644
	2,5	0,0756	0,4896	0,1836	0,4560	1,7368
	3,0	0,0363	0,3996	0,1093	0,2912	1,8638
	3,5	0,0177	0,3271	0,0654	0,1831	1,9572
	4,0	0,0090	0,2706	0,0402	0,1165	2,0265
	4,5	0,0047	0,2258	0,0252	0,0748	2,0795
	5,0	0,0025	0,1904	0,0161	0,0489	2,1210
	5,5	0,0014	0,1623	0,0106	0,0328	2,1537
	6,0	0,0008	0,1396	0,0072	0,0225	2,1798

Продолжение табл. 9.1

T_0, K	M	γ	τ	ε	q	λ
1600	1,0	0,5555	0,8572	0,6805	1,0000	1,0000
	1,5	0,3042	0,7339	0,4514	0,8930	1,3461
	2,0	0,1509	0,6132	0,2756	0,6491	1,6029
	2,5	0,0706	0,5039	0,1596	0,4208	1,7937
	3,0	0,0327	0,4117	0,0914	0,2600	1,9353
	3,5	0,0154	0,3362	0,0529	0,1587	2,0395
	4,0	0,0076	0,2768	0,0317	0,0987	2,1161
	4,5	0,0039	0,2304	0,0197	0,0630	2,1727
	5,0	0,0021	0,1944	0,0127	0,0413	2,2156
	5,5	0,0012	0,1657	0,0084	0,0278	2,2493
	6,0	0,0007	0,1427	0,0057	0,0191	2,2763
	2000	1,0	0,5557	0,8627	0,6700	1,0000
	1,5	0,3018	0,7417	0,4361	0,8828	1,3563
	2,0	0,1474	0,6220	0,2600	0,6304	1,6248
	2,5	0,0678	0,5133	0,1470	0,4008	1,8263
	3,0	0,0308	0,4207	0,0821	0,2422	1,9770
	3,5	0,0141	0,3442	0,0463	0,1443	2,0888
	4,0	0,0068	0,2832	0,0271	0,0877	2,1711
	4,5	0,0034	0,2352	0,0165	0,0549	2,2321
	5,0	0,0018	0,1977	0,0105	0,0355	2,2777
	5,5	0,0010	0,1682	0,0069	0,0237	2,3124
	6,0	0,0006	0,1446	0,0047	0,0162	2,3398
$p_0 = 1000 \text{ бар}$						
700	1,0	0,5465	0,8076	0,7712	1,0000	1,0000
	1,5	0,3205	0,6758	0,5954	0,9751	1,2631
	2,0	0,1819	0,5661	0,4351	0,8066	1,4297
	2,5	0,1006	0,4756	0,3014	0,6035	1,5442
	3,0	0,0518	0,3939	0,1900	0,4018	1,6307
	3,5	0,0250	0,3216	0,1110	0,2451	1,7031
	4,0	0,0121	0,2631	0,0647	0,1467	1,7626
	4,5	0,0061	0,2180	0,0392	0,0920	1,8096
	5,0	0,0033	0,1832	0,0248	0,0593	1,8464
	5,5	0,0018	0,1559	0,0162	0,0394	1,8753
	6,0	0,0011	0,1340	0,0109	0,0269	1,8984
	800	1,0	0,5494	0,8192	0,7496	1,0000
	1,5	0,3178	0,6879	0,5606	0,9590	1,2823
	2,0	0,1744	0,5728	0,3934	0,7698	1,4668
	2,5	0,0925	0,4755	0,2618	0,5577	1,5970
	3,0	0,0479	0,3942	0,1670	0,3775	1,6942
	3,5	0,0237	0,3237	0,1003	0,2370	1,7712
	4,0	0,0116	0,2658	0,0695	0,1455	1,8330
	4,5	0,0060	0,2208	0,0364	0,0913	1,8817
	5,0	0,0032	0,1857	0,0231	0,0591	1,9198
	5,5	0,0018	0,1580	0,0151	0,0393	1,9497
	6,0	0,0010	0,1359	0,0102	0,0268	1,9736
1000	1,0	0,5536	0,8350	0,7223	1,0000	1,0000
	1,5	0,3136	0,7058	0,5158	0,9326	1,3062
	2,0	0,1653	0,5862	0,3437	0,7229	1,5192
	2,5	0,0831	0,4818	0,2170	0,5022	1,6715
	3,0	0,0414	0,3955	0,1339	0,3308	1,7841
	3,5	0,0207	0,3254	0,0819	0,2120	1,8685
	4,0	0,0105	0,2694	0,0503	0,1346	1,9334
	4,5	0,0054	0,2245	0,0312	0,0857	1,9843

T_0 , К	M	π	τ	ε	q	λ
1000	5,0	0,0029	0,1890	0,0199	0,0557	2,0241
	5,5	0,0016	0,1610	0,0131	0,0372	2,0555
	6,0	0,0010	0,1385	0,0088	0,0254	2,0805
	1,0	0,5549	0,8449	0,7048	1,0000	1,0000
	1,5	0,3106	0,7182	0,4890	0,9189	1,3245
	2,0	0,1597	0,5975	0,3146	0,6941	1,5548
	2,5	0,0779	0,4902	0,1919	0,4692	1,7228
	3,0	0,0377	0,4008	0,1153	0,3020	1,8469
	3,5	0,0185	0,3287	0,0695	0,1910	1,9385
	4,0	0,0094	0,2720	0,0427	0,1217	2,0067
1200	4,5	0,0049	0,2271	0,0268	0,0782	2,0590
	5,0	0,0027	0,1915	0,0172	0,0512	2,1000
	5,5	0,0015	0,1631	0,0113	0,0342	2,1323
	6,0	0,0009	0,1404	0,0077	0,0235	2,1581
	1,0	0,5558	0,8560	0,6843	1,0000	1,0000
	1,5	0,3064	0,7332	0,4583	0,8994	1,3430
	2,0	0,1531	0,6131	0,2825	0,6587	1,5957
	2,5	0,0720	0,5043	0,1648	0,4295	1,7831
	3,0	0,0336	0,4125	0,0950	0,2669	1,9226
	3,5	0,0159	0,3372	0,0553	0,1636	2,0254
1600	4,0	0,0078	0,2777	0,0332	0,1019	2,1012
	4,5	0,0041	0,2313	0,0207	0,0651	2,1573
	5,0	0,0022	0,1952	0,0133	0,0428	2,1998
	5,5	0,0012	0,1664	0,0088	0,0287	2,2332
	6,0	0,0007	0,1433	0,0060	0,0197	2,2600
	1,0	0,5559	0,8617	0,6731	1,0000	1,0000
	1,5	0,3036	0,7412	0,4414	0,8879	1,3539
	2,0	0,1493	0,6220	0,2653	0,6381	1,6190
	2,5	0,0689	0,5135	0,1508	0,4073	1,8178
	3,0	0,0315	0,4213	0,0847	0,2474	1,9667
2000	3,5	0,0145	0,3449	0,0479	0,1479	2,0774
	4,0	0,0070	0,2840	0,0281	0,0900	2,1590
	4,5	0,0035	0,2359	0,0171	0,0564	2,2196
	5,0	0,0019	0,1983	0,0108	0,0365	2,2649
	5,5	0,0011	0,1688	0,0071	0,0244	2,2994
	6,0	0,0006	0,1452	0,0048	0,0167	2,3266

Таблица 9.2 Коэффициент расхода и величины, входящие в газодинамические соотношения оксида азота (исходные данные — из отчета МЭИ Б713684)

T_0 , К	m	$x_{\text{ср}}$	z_*	α_*	β_*
$p_0 = 10$ бар					
500	0,4017	1,3807	0,9994	3,6636	5,2829
600	0,4009	1,3701	1,0001	3,6611	5,3105
800	0,3988	1,3481	1,0010	3,6863	5,4280
1000	0,3969	1,3313	1,0010	3,7336	5,5710
1200	0,3961	1,3192	1,0006	3,7863	5,7070
1600	0,3940	1,3046	1,0007	3,8891	5,9362
2000	0,3938	1,2968	0,9998	3,9731	6,1067

Продолжение табл. 9.2

T_0, K	m	z_{cp}	z_*	α_*	β_*
$p_0 = 25 \text{ бар}$					
500	0,4027	1,3838	0,9992	3,6530	5,2127
600	0,4014	1,3730	1,0018	3,6561	5,2698
800	0,3990	1,3501	1,0033	3,6853	5,3944
1000	0,3969	1,3324	1,0036	3,7343	5,5424
1200	0,3957	1,3201	1,0034	3,7879	5,6827
1600	0,3942	1,3058	1,0028	3,8909	5,9169
2000	0,3932	1,2973	1,0023	3,9753	6,0908
$p_0 = 50 \text{ бар}$					
500	0,4041	1,3879	0,9988	3,6351	5,1721
600	0,4028	1,3775	1,0038	3,6467	5,2027
800	0,4000	1,3536	1,0068	3,6828	5,3378
1000	0,3980	1,3355	1,0072	3,7341	5,4931
1200	0,3965	1,3226	1,0069	3,7892	5,6402
1600	0,3947	1,3073	1,0058	3,8927	5,8821
2000	0,3937	1,2989	1,0050	3,9774	6,0628
$p_0 = 100 \text{ бар}$					
500	0,4078	1,3973	0,9988	3,6003	5,0208
600	0,4058	1,3863	1,0084	3,6286	5,0669
800	0,4022	1,3607	1,0141	3,6786	5,2263
1000	0,3998	1,3413	1,0147	3,7346	5,3968
1200	0,3978	1,3271	1,0140	3,7918	5,5562
1600	0,3956	1,3104	1,0118	3,8964	5,8158
2000	0,3941	1,3014	1,0100	3,9814	6,0079
$p_0 = 150 \text{ бар}$					
500	0,4124	1,4075	1,0004	3,5671	4,8573
600	0,4090	1,3955	1,0139	3,6118	4,9285
800	0,4047	1,3682	1,0215	3,6744	5,1161
1000	0,4017	1,3472	1,0221	3,7349	5,3040
1200	0,3996	1,3324	1,0210	3,7942	5,4754
1600	0,3968	1,3139	1,0177	3,9000	5,7513
2000	0,3955	1,3042	1,0149	3,9849	5,9541
$p_0 = 200 \text{ бар}$					
500	0,4187	1,4186	1,0028	3,5340	4,6865
600	0,4130	1,4053	1,0200	3,5954	4,7865
800	0,4070	1,3752	1,0293	3,6708	5,0050
1000	0,4031	1,3523	1,0298	3,7360	5,2117
1200	0,4007	1,3364	1,0281	3,7972	5,3957
1600	0,3975	1,3169	1,0236	3,9041	5,6882
2000	0,3962	1,3064	1,0199	3,9881	5,9012
$p_0 = 300 \text{ бар}$					
500	0,4322	1,4438	1,0128	3,4746	4,3209
600	0,4215	1,4259	1,0347	3,5663	4,4950
800	0,4116	1,3899	1,0459	3,6652	4,7870
1000	0,4063	1,3633	1,0455	3,7387	5,0327
1200	0,4027	1,3447	1,0424	3,8033	5,2432
1600	0,3990	1,3230	1,0353	3,9120	5,5673
2000	0,3979	1,3110	1,0297	3,9941	5,7996

T_o, K	m	x_{cp}	z_*	α_*	β_*
$p_o = 400 \text{ бар}$					
500	0,4463	1,4730	1,0292	3,4240	3,9479
600	0,4302	1,4483	1,0528	3,5420	4,2054
800	0,4162	1,4048	1,0638	3,6621	4,5768
1000	0,4092	1,3742	1,0617	3,7426	4,8621
1200	0,4048	1,3533	1,0569	3,8102	5,0991
1600	0,4004	1,3289	1,0470	3,9201	5,4531
2000	0,3982	1,3156	1,0393	4,0044	5,7046
$p_o = 500 \text{ бар}$					
500	0,4594	1,5062	1,0519	3,3819	3,5832
600	0,4389	1,4725	1,0739	3,5217	3,9226
800	0,4203	1,4194	1,0827	3,6608	4,3735
1000	0,4119	1,3850	1,0785	3,7475	4,6982
1200	0,4067	1,3616	1,0715	3,8178	4,9612
1600	0,4016	1,3347	1,0586	3,9283	5,3443
2000	0,3991	1,3201	1,0489	4,0122	5,6137
$p_o = 600 \text{ бар}$					
500	0,4724	1,5426	1,0779	3,3448	3,2376
600	0,4471	1,4981	1,0977	3,5048	3,6467
800	0,4244	1,4348	1,1028	3,6612	4,1759
1000	0,4143	1,3956	1,0957	3,7535	4,5408
1200	0,4083	1,3695	1,0864	3,8259	4,8290
1600	0,4026	1,3401	1,0702	3,9369	5,2406
2000	0,3999	1,3244	1,0584	4,0201	5,5269
$p_o = 700 \text{ бар}$					
500	0,4836	1,5818	1,1076	3,3130	2,9249
600	0,4545	1,5252	1,1236	3,4913	3,3881
800	0,4281	1,4504	1,1240	3,6631	3,9851
1000	0,4164	1,4061	1,1133	3,7605	4,3889
1200	0,4097	1,3775	1,1014	3,8345	4,7014
1600	0,4035	1,3455	1,0819	3,9455	5,1411
2000	0,4004	1,3284	1,0679	4,0281	5,4433
$p_o = 800 \text{ бар}$					
600	0,4619	1,5533	1,1527	3,4829	3,1495
800	0,4313	1,4663	1,1460	3,6671	3,8093
1000	0,4183	1,4165	1,1314	3,7686	4,2472
1200	0,4110	1,3852	1,1165	3,8436	4,5824
1600	0,4043	1,3507	1,0934	3,9544	5,0475
2000	0,4009	1,3323	1,0772	4,0361	5,3649
$p_o = 900 \text{ бар}$					
600	0,4661	1,5825	1,1816	3,4716	2,9299
800	0,4342	1,4824	1,1689	3,6723	3,6375
1000	0,4198	1,4269	1,1498	3,7773	4,1075
1200	0,4120	1,3925	1,1318	3,8532	4,4650
1600	0,4048	1,3557	1,1049	3,9635	4,9550
2000	0,4014	1,3362	1,0865	4,0442	5,2875

$T_0, \text{ К}$	m	$x_{\text{ср}}$	z_*	α_*	β_*
$p_0 = 1000 \text{ бар}$					
700	0,4483	1,5402	1,2040	3,5950	3,1487
800	0,4364	1,4983	1,1923	3,6793	3,4833
1000	0,4212	1,4371	1,1685	3,7870	3,9803
1200	0,4131	1,4003	1,1472	3,8633	4,3568
1600	0,4051	1,3598	1,1164	3,9726	4,8701
2000	0,4017	1,3397	1,0957	4,0523	5,2167

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА

Молекулярная масса $\mu_0 = 44,011$ Газовая постоянная $R = 188,915 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$ Теплота фазового перехода при 0 К . . . $h_0^0 = 596,5 \text{ кДж}/\text{кг}$

Все функции рассчитаны на основе данных, приводимых в [16]. Коэффициент сжимаемости z определялся с учетом принятых единиц физических величин по формуле

$$z = 10^5 p / R \rho T. \quad (10.1)$$

Показатель изоэнтропы κ рассчитан по формуле 3.1, которая, с учетом принятых в [16] обозначений, приобрела вид

$$\kappa = [1 - p(\beta \cdot 10^3) / C_p \rho \cdot 10]^{-1}, \quad (10.2)$$

где $\beta = -\rho^{-1}(\partial \rho / \partial T)_p$, значение $\beta \cdot 10^3 \text{ К}^{-1}$ по температурам и давлениям приводится в [16, стр. 464].

Коэффициент энталпии a и термодинамическая функция β вычислялись соответственно по формулам (3.2) и (3.3).

Рассчитанные на ЭВМ газодинамические функции диоксида углерода приводятся в табл. 10.1, а коэффициент расхода m и величины z_* , $x_{\text{ср}}$, α_* и β_* — в табл. 10.2. Приняты следующие ряды независимых переменных:

$T_0 = 450, 500, 600, 700, 900, 1100, 1300 \text{ К};$

$p_0 = 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 \text{ бар}.$

Таблица 10.1. Газодинамические функции диоксида углерода (исходные данные заимствованы из [16])

$T_0, \text{ К}$	M	π	τ	ε	q	λ
$p_0 = 20 \text{ бар}$						
450	1,0	0,5558	0,8873	0,6251	1,0000	1,0000
	1,5	0,2876	0,7717	0,3709	0,8363	1,4097
	2,0	0,1285	0,6434	0,1981	0,5505	1,7376
	2,5	0,0556	0,5257	0,1050	0,3334	1,9850
500	1,0	0,5577	0,8924	0,6244	1,0000	1,0000
	1,5	0,2895	0,7815	0,3696	0,8357	1,4119
	2,0	0,1289	0,6567	0,1954	0,5461	1,7446
	2,5	0,0555	0,5410	0,1020	0,3264	1,9980

Продолжение табл. 10.1

T_0	K	M	π	τ	ε	q	λ
600	1,0	0,5626	0,9006	0,6252	1,0000	1,0000	
	1,5	0,2923	0,7962	0,3674	0,8320	1,4159	
	2,0	0,1295	0,6775	0,1915	0,5380	1,7566	
	2,5	0,0549	0,5657	0,0971	0,3139	2,0203	
	700	1,0	0,5650	0,9063	0,6242	1,0000	1,0000
900	1,5	0,2946	0,8072	0,3657	0,8317	1,4198	
	2,0	0,1302	0,6932	0,1883	0,5327	1,7661	
	2,5	0,0546	0,5845	0,0937	0,3061	2,0384	
	1,0	0,5657	0,9131	0,6205	1,0000	1,0000	
	1,5	0,2963	0,8214	0,3619	0,8309	1,4246	
1100	2,0	0,1307	0,7145	0,1835	0,5266	1,7802	
	2,5	0,0540	0,6107	0,0887	0,2951	2,0645	
	1,0	0,5677	0,9176	0,6193	1,0000	1,0000	
	1,5	0,2975	0,8302	0,3593	0,8285	1,4279	
	2,0	0,1310	0,7281	0,1810	0,5231	1,7892	
1300	2,5	0,0536	0,6276	0,0861	0,2895	2,0820	
	1,0	0,5690	0,9206	0,6192	1,0000	1,0000	
	1,5	0,2984	0,8361	0,3576	0,8260	1,4302	
	2,0	0,1313	0,7373	0,1790	0,5192	1,7957	
	2,5	0,0532	0,6394	0,0838	0,2835	2,0942	
$p_0=30$ бар							
450	1,0	0,5561	0,8860	0,6257	1,0000	1,0000	
	1,5	0,2882	0,7699	0,3717	0,8370	1,4088	
	2,0	0,1287	0,6417	0,1982	0,5500	1,7365	
	2,5	0,0549	0,5220	0,1037	0,3289	1,9846	
	3,0	0,0236	0,4205	0,0555	0,1920	2,1647	
500	1,0	0,5581	0,8915	0,6256	1,0000	1,0000	
	1,5	0,2894	0,7797	0,3700	0,8344	1,4109	
	2,0	0,1291	0,6555	0,1958	0,5455	1,7430	
	2,5	0,0549	0,5379	0,1013	0,3234	1,9967	
	3,0	0,0235	0,4364	0,0536	0,1871	2,1828	
600	1,0	0,5625	0,9000	0,6262	1,0000	1,0000	
	1,5	0,2922	0,7951	0,3678	0,8312	1,4151	
	2,0	0,1296	0,6770	0,1917	0,5372	1,7547	
	2,5	0,0543	0,5632	0,0964	0,3108	2,0185	
	3,0	0,0226	0,4622	0,0488	0,1726	2,2158	
700	1,0	0,5629	0,9054	0,6233	1,0000	1,0000	
	1,5	0,2949	0,8068	0,3667	0,8345	1,4184	
	2,0	0,1304	0,6930	0,1888	0,5343	1,7638	
	2,5	0,0541	0,5825	0,0934	0,3051	2,0359	
	3,0	0,0221	0,4826	0,0458	0,1649	2,2423	
900	1,0	0,5654	0,9128	0,6213	1,0000	1,0000	
	1,5	0,2958	0,8209	0,3621	0,8298	1,4235	
	2,0	0,1307	0,7145	0,1840	0,5266	1,7781	
	2,5	0,0535	0,6092	0,0882	0,2926	2,0621	
	3,0	0,0212	0,5122	0,0416	0,1529	2,2821	
1100	1,0	0,5674	0,9174	0,6201	1,0000	1,0000	
	1,5	0,2975	0,8300	0,3600	0,8282	1,4267	
	2,0	0,1314	0,7284	0,1817	0,5236	1,7869	
	2,5	0,0532	0,6267	0,0858	0,2876	2,0795	
	3,0	0,0207	0,5319	0,0391	0,1457	2,3095	

Продолжение табл. 10.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
1300	1,0	0,5688	0,9205	0,6199	1,0000	1,0000
	1,5	0,2980	0,8358	0,3579	0,8251	1,4291
	2,0	0,1316	0,7376	0,1796	0,5195	1,7936
	2,5	0,0529	0,6386	0,0836	0,2822	2,0918
	3,0	0,0203	0,5457	0,0376	0,1414	2,3287
$p_0=50$ бар						
450	1,0	0,5557	0,8833	0,6269	1,0000	1,0000
	1,5	0,2883	0,7656	0,3729	0,8370	1,4070
	2,0	0,1298	0,6381	0,1997	0,5522	1,7334
	2,5	0,0543	0,5161	0,1024	0,3236	1,9824
	3,0	0,0229	0,4128	0,0537	0,1852	2,1634
500	1,0	0,5567	0,8891	0,6258	1,0000	1,0000
	1,5	0,2899	0,7767	0,3718	0,8357	1,4090
	2,0	0,1304	0,6533	0,1979	0,5502	1,7396
	2,5	0,0545	0,5336	0,1008	0,3210	1,9934
	3,0	0,0231	0,4313	0,0528	0,1839	2,1797
600	1,0	0,5626	0,8988	0,6255	1,0000	1,0000
	1,5	0,2924	0,7932	0,3696	0,8344	1,4129
	2,0	0,1312	0,6763	0,1941	0,5409	1,7503
	2,5	0,0541	0,5605	0,0965	0,3094	2,0138
	3,0	0,0227	0,4598	0,0492	0,1733	2,2105
700	1,0	0,5631	0,9045	0,6252	1,0000	1,0000
	1,5	0,2947	0,8052	0,3681	0,8331	1,4162
	2,0	0,1319	0,6931	0,1914	0,5386	1,7592
	2,5	0,0539	0,5806	0,0934	0,3034	2,0307
	3,0	0,0222	0,4815	0,0463	0,1655	2,2362
900	1,0	0,5649	0,9124	0,6222	1,0000	1,0000
	1,5	0,2959	0,8204	0,3635	0,8303	1,4214
	2,0	0,1322	0,7154	0,1865	0,5315	1,7735
	2,5	0,0533	0,6083	0,0884	0,2923	2,0566
	3,0	0,0213	0,5122	0,0421	0,1539	2,2755
1100	1,0	0,5670	0,9170	0,6214	1,0000	1,0000
	1,5	0,2975	0,8295	0,3616	0,8290	1,4247
	2,0	0,1326	0,7292	0,1838	0,5271	1,7824
	2,5	0,0530	0,6261	0,0858	0,2864	2,0740
	3,0	0,0209	0,5323	0,0395	0,1465	2,3028
1300	1,0	0,5678	0,9200	0,6207	1,0000	1,0000
	1,5	0,2983	0,8356	0,3599	0,8282	1,4272
	2,0	0,1328	0,7384	0,1815	0,5237	1,7896
	2,5	0,0528	0,6382	0,0839	0,2822	2,0868
	3,0	0,0205	0,5461	0,0381	0,1428	2,3227
$p_0=75$ бар						
450	1,0	0,5579	0,8810	0,6321	1,0000	1,0000
	1,5	0,2915	0,7622	0,3786	0,8402	1,4029
	2,0	0,1301	0,6322	0,2010	0,5494	1,7279
	2,5	0,0536	0,5085	0,1009	0,3158	1,9777
	3,0	0,0223	0,4045	0,0522	0,1784	2,1593
500	1,0	0,5598	0,8869	0,6293	1,0000	1,0000
	1,5	0,2915	0,7735	0,3757	0,8391	1,4054
	2,0	0,1314	0,6493	0,2002	0,5517	1,7339
	2,5	0,0546	0,5292	0,1012	0,3195	1,9872
	3,0	0,0228	0,4258	0,0523	0,1807	2,1737

Продолжение табл. 10.1

T_o, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
600	1,0	0,5617	0,8971	0,6300	1,0000	1,0000
	1,5	0,2926	0,7909	0,3718	0,8373	1,4097
	2,0	0,1317	0,6736	0,1959	0,5423	1,7446
	2,5	0,0545	0,5583	0,0975	0,3105	2,0068
	3,0	0,0226	0,4563	0,0495	0,1730	2,2031
	700	1,0	0,5624	0,9032	0,6270	1,0000
700	1,5	0,2950	0,8036	0,3707	0,8355	1,4131
	2,0	0,1324	0,6914	0,1932	0,5405	1,7536
	2,5	0,0542	0,5795	0,0944	0,3045	2,0232
	3,0	0,0221	0,4790	0,0464	0,1649	2,2282
	900	1,0	0,5633	0,9114	0,6228	1,0000
	1,5	0,2954	0,8193	0,3649	0,8310	1,4182
900	2,0	0,1329	0,7151	0,1885	0,5348	1,7675
	2,5	0,0536	0,6081	0,0893	0,2939	2,0490
	3,0	0,0213	0,5106	0,0423	0,1540	2,2671
	1100	1,0	0,5654	0,9162	0,6219	1,0000
	1,5	0,2971	0,8287	0,3631	0,8301	1,4218
	2,0	0,1328	0,7286	0,1850	0,5287	1,7772
1100	2,5	0,0533	0,6262	0,0867	0,2882	2,0667
	3,0	0,0208	0,5312	0,0397	0,1466	2,2948
	1300	1,0	0,5670	0,9195	0,6212	1,0000
	1,5	0,2985	0,8352	0,3618	0,8296	1,4245
	2,0	0,1333	0,7383	0,1831	0,5260	1,7843
	2,5	0,0531	0,6385	0,0847	0,2835	2,0798
1300	3,0	0,0205	0,5455	0,0383	0,1427	2,3149
$p_0 = 100 \text{ бар}$						
450	1,0	0,5617	0,8798	0,6402	1,0000	1,0000
	1,5	0,2926	0,7584	0,3836	0,8370	1,3969
	2,0	0,1303	0,6268	0,2028	0,5447	1,7196
	2,5	0,0520	0,4991	0,0981	0,3019	1,9705
	3,0	0,0214	0,3957	0,0503	0,1690	2,1521
	3,5	0,0091	0,3129	0,0268	0,0956	2,2810
500	1,0	0,5618	0,8853	0,6341	1,0000	1,0000
	1,5	0,2927	0,7704	0,3800	0,8368	1,4009
	2,0	0,1318	0,6451	0,2025	0,5514	1,7268
	2,5	0,0548	0,5250	0,1020	0,3183	1,9791
	3,0	0,0227	0,4208	0,0521	0,1781	2,1657
	3,5	0,0097	0,3361	0,0278	0,1007	2,2995
600	1,0	0,5620	0,8959	0,6334	1,0000	1,0000
	1,5	0,2934	0,7889	0,3751	0,8364	1,4060
	2,0	0,1322	0,6711	0,1980	0,5433	1,7384
	2,5	0,0550	0,5564	0,0990	0,3123	1,9989
	3,0	0,0226	0,4536	0,0498	0,1725	2,1946
	3,5	0,0097	0,3688	0,0264	0,0974	2,3371
700	1,0	0,5625	0,9021	0,6288	1,0000	1,0000
	1,5	0,2958	0,8024	0,3738	0,8363	1,4097
	2,0	0,1326	0,6896	0,1949	0,5416	1,7476
	2,5	0,0548	0,5788	0,0958	0,3069	2,0152
	3,0	0,0221	0,4773	0,0469	0,1654	2,2195
	3,5	0,0093	0,3923	0,0240	0,0907	2,3706

Продолжение табл. 10.1

T_0, K	M	π	τ	ε	q	λ
900	1,0	0,5629	0,9105	0,6238	1,0000	1,0000
	1,5	0,2960	0,8186	0,3675	0,8337	1,4150
	2,0	0,1328	0,7139	0,1897	0,5356	1,7617
	2,5	0,0542	0,6083	0,0909	0,2973	2,0410
	3,0	0,0213	0,5098	0,0427	0,1546	2,2583
	3,5	0,0086	0,4254	0,0207	0,0805	2,4231
1100	1,0	0,5651	0,9158	0,6227	1,0000	1,0000
	1,5	0,2977	0,8284	0,3655	0,8316	1,4190
	2,0	0,1333	0,7284	0,1868	0,5306	1,7717
	2,5	0,0538	0,6266	0,0879	0,2903	2,0593
	3,0	0,0208	0,5308	0,0400	0,1468	2,2866
	3,5	0,0082	0,4474	0,0188	0,0740	2,4612
1300	1,0	0,5664	0,9192	0,6225	1,0000	1,0000
	1,5	0,2984	0,8348	0,3634	0,8301	1,4218
	2,0	0,1333	0,7379	0,1843	0,5268	1,7793
	2,5	0,0536	0,6391	0,0858	0,2857	2,0726
	3,0	0,0205	0,5452	0,0385	0,1428	2,3069
	3,5	0,0079	0,4627	0,0174	0,0696	2,4891
$p_0 = 150$ бар						
450	1,0	0,5585	0,8767	0,6513	1,0000	1,0000
	1,5	0,2898	0,7512	0,3944	0,8348	1,3784
	2,0	0,1317	0,6208	0,2096	0,5438	1,6898
	2,5	0,0469	0,4784	0,0902	0,2692	1,9429
	3,0	0,0188	0,3751	0,0447	0,1459	2,1239
	3,5	0,0078	0,2941	0,0235	0,0811	2,2511
500	1,0	0,5586	0,8817	0,6421	1,0000	1,0000
	1,5	0,2925	0,7647	0,3888	0,8345	1,3881
	2,0	0,1342	0,6400	0,2101	0,5581	1,7054
	2,5	0,0546	0,5163	0,1033	0,3147	1,9554
	3,0	0,0220	0,4102	0,0512	0,1709	2,1419
	3,5	0,0093	0,3258	0,0270	0,0955	2,2748
600	1,0	0,5587	0,8935	0,6404	1,0000	1,0000
	1,5	0,2935	0,7849	0,3812	0,8342	1,3967
	2,0	0,1329	0,6666	0,2023	0,5440	1,7225
	2,5	0,0555	0,5519	0,1015	0,3137	1,9794
	3,0	0,0227	0,4490	0,0507	0,1719	2,1732
	3,5	0,0097	0,3637	0,0266	0,0962	2,3148
700	1,0	0,5588	0,8999	0,6321	1,0000	1,0000
	1,5	0,2951	0,7994	0,3784	0,8339	1,4018
	2,0	0,1336	0,6869	0,1991	0,5462	1,7336
	2,5	0,0553	0,5760	0,0981	0,3102	1,9975
	3,0	0,0223	0,4746	0,0479	0,1668	2,1998
	3,5	0,0094	0,3891	0,0246	0,0914	2,3495
900	1,0	0,5599	0,9089	0,6267	1,0000	1,0000
	1,5	0,2958	0,8167	0,3718	0,8331	1,4085
	2,0	0,1337	0,7125	0,1935	0,5402	1,7494
	2,5	0,0550	0,6076	0,0934	0,3016	2,0248
	3,0	0,0215	0,5088	0,0437	0,1561	2,2398
	3,5	0,0087	0,4241	0,0213	0,0816	2,4033
1100	1,0	0,5636	0,9146	0,6252	1,0000	1,0000
	1,5	0,2973	0,8271	0,3690	0,8322	1,4130
	2,0	0,1338	0,7275	0,1899	0,5334	1,7603

Продолжение табл. 10 I

T_0, K	M	π	τ	ε	q	λ
1100	2,5	0,0544	0,6264	0,0899	0,2932	2,0440
	3,0	0,0210	0,5305	0,0410	0,1483	2,2690
	3,5	0,0083	0,4469	0,0192	0,0748	2,4421
	1,0	0,5645	0,9183	0,6245	1,0000	1,0000
	1,5	0,2976	0,8338	0,3660	0,8300	1,4162
	2,0	0,1341	0,7377	0,1875	0,5309	1,7684
	2,5	0,0541	0,6391	0,0875	0,2885	2,0582
	3,0	0,0206	0,5453	0,0392	0,1438	2,2901
	3,5	0,0080	0,4628	0,0178	0,0703	2,4708
	$p_0 = 200 \text{ бар}$					
450	1,0	0,5519	0,8764	0,6636	1,0000	1,0000
	1,5	0,3011	0,7586	0,4438	0,9228	1,3798
	2,0	0,1300	0,6169	0,2163	0,5334	1,6364
	2,5	0,0398	0,4559	0,0794	0,2260	1,8895
	3,0	0,0154	0,3529	0,0380	0,1183	2,0668
	3,5	0,0064	0,2755	0,0199	0,0655	2,1897
	4,0	0,0030	0,2211	0,0115	0,0394	2,2757
	500	1,0	0,5528	0,8788	0,6491	1,0000
	1,5	0,2929	0,7622	0,4015	0,8468	1,3691
	2,0	0,1365	0,6376	0,2202	0,5675	1,6732
600	2,5	0,0540	0,5094	0,1051	0,3106	1,9188
	3,0	0,0208	0,3989	0,0494	0,1603	2,1049
	3,5	0,0087	0,3157	0,0258	0,0890	2,2357
	4,0	0,0039	0,2522	0,0144	0,0516	2,3284
	1,0	0,5538	0,8908	0,6456	1,0000	1,0000
	1,5	0,2925	0,7813	0,3877	0,8448	1,3844
	2,0	0,1343	0,6636	0,2086	0,5498	1,7019
	2,5	0,0562	0,5485	0,1049	0,3176	1,9539
	3,0	0,0230	0,4455	0,0523	0,1736	2,1453
	3,5	0,0097	0,3597	0,0272	0,0963	2,2856
700	4,0	0,0043	0,2912	0,0150	0,0554	2,3866
	1,0	0,5547	0,8975	0,6357	1,0000	1,0000
	1,5	0,2955	0,7972	0,3850	0,8428	1,3926
	2,0	0,1342	0,6843	0,2036	0,5500	1,7175
	2,5	0,0560	0,5736	0,1009	0,3139	1,9770
	3,0	0,0226	0,4725	0,0492	0,1686	2,1768
	3,5	0,0095	0,3865	0,0251	0,0920	2,3251
	4,0	0,0042	0,3168	0,0137	0,0524	2,4332
	900	1,0	0,5566	0,9072	0,6288	1,0000
	1,5	0,2953	0,8150	0,3761	0,8382	1,4014
1100	2,0	0,1344	0,7111	0,1974	0,5450	1,7363
	2,5	0,0555	0,6065	0,0957	0,3056	2,0076
	3,0	0,0218	0,5083	0,0449	0,1585	2,2201
	3,5	0,0088	0,4229	0,0218	0,0824	2,3821
	4,0	0,0037	0,3514	0,0110	0,0439	2,5030
	1,0	0,5603	0,9133	0,6275	1,0000	1,0000
	1,5	0,2966	0,8259	0,3723	0,8342	1,4067
	2,0	0,1342	0,7268	0,1929	0,5371	1,7483
	2,5	0,0549	0,6262	0,0918	0,2966	2,0282
	3,0	0,0212	0,5306	0,0419	0,1503	2,2507
	3,5	0,0083	0,4463	0,0196	0,0755	2,4225
	4,0	0,0034	0,3745	0,0095	0,0386	2,5533

Продолжение табл. 10 I

T_o, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
1300	1,0	0,5618	0,9172	0,6260	1,0000	1,0000
	1,5	0,2977	0,8331	0,3699	0,8334	1,4104
	2,0	0,1345	0,7371	0,1904	0,5345	1,7575
	2,5	0,0546	0,6391	0,0894	0,2919	2,0435
	3,0	0,0209	0,5457	0,0402	0,1460	2,2729
	3,5	0,0080	0,4625	0,0182	0,0712	2,4523
	4,0	0,0032	0,3909	0,0085	0,0354	2,5906
	$p_0=300$ бар					
500	1,0	0,5264	0,8742	0,6631	1,0000	1,0000
	1,5	0,2897	0,7628	0,4320	0,8624	1,3238
	2,0	0,1420	0,6428	0,2504	0,6008	1,5912
	2,5	0,0516	0,5002	0,1081	0,2970	1,8225
	3,0	0,0173	0,3767	0,0442	0,1338	2,0057
	3,5	0,0072	0,2969	0,0230	0,0738	2,1303
	4,0	0,0031	0,2342	0,0125	0,0417	2,2185
	4,5	0,0016	0,1921	0,0077	0,0264	2,2809
600	1,0	0,5497	0,8872	0,6601	1,0000	1,0000
	1,5	0,2930	0,7780	0,4075	0,8476	1,3549
	2,0	0,1379	0,6609	0,2250	0,5629	1,6514
	2,5	0,0585	0,5455	0,1146	0,3284	1,8914
	3,0	0,0236	0,4404	0,0562	0,1767	2,0770
	3,5	0,0098	0,3536	0,0287	0,0962	2,2142
	4,0	0,0043	0,2843	0,0155	0,0543	2,3127
	4,5	0,0021	0,2325	0,0091	0,0329	2,3634
700	1,0	0,5498	0,8936	0,6451	1,0000	1,0000
	1,5	0,2967	0,7942	0,4010	0,8468	1,3721
	2,0	0,1360	0,6809	0,2146	0,5592	1,6807
	2,5	0,0574	0,5706	0,1076	0,3219	1,9307
	3,0	0,0233	0,4697	0,0528	0,1738	2,1248
	3,5	0,0097	0,3832	0,0267	0,0939	2,2697
	4,0	0,0043	0,3129	0,0144	0,0530	2,3755
	4,5	0,0020	0,2577	0,0083	0,0316	2,4524
900	1,0	0,5510	0,9041	0,6329	1,0000	1,0000
	1,5	0,2947	0,8123	0,3848	0,8428	1,3864
	2,0	0,1357	0,7089	0,2049	0,5532	1,7085
	2,5	0,0566	0,6050	0,1005	0,3131	1,9715
	3,0	0,0225	0,5076	0,0475	0,1635	2,1786
	3,5	0,0090	0,4215	0,0228	0,0843	2,3375
	4,0	0,0038	0,3501	0,0116	0,0451	2,4559
	4,5	0,0017	0,2909	0,0063	0,0253	2,5439
1100	1,0	0,5550	0,9109	0,6318	1,0000	1,0000
	1,5	0,2957	0,8238	0,3799	0,8383	1,3940
	2,0	0,1352	0,7254	0,1995	0,5443	1,7242
	2,5	0,0577	0,6254	0,0958	0,3026	1,9963
	3,0	0,0218	0,5311	0,0443	0,1552	2,2135
	3,5	0,0085	0,4459	0,0205	0,0773	2,3823
	4,0	0,0035	0,3745	0,0100	0,0398	2,5106
	4,5	0,0015	0,3138	0,0051	0,0211	2,6074
1300	1,0	0,5577	0,9152	0,6303	1,0000	1,0000
	1,5	0,2972	0,8313	0,3771	0,8371	1,3991
	2,0	0,1356	0,7361	0,1966	0,5413	1,7356

Продолжение табл. 10.1

T_0 , К	M	π	τ	ε	q	λ
1300	2,5	0,0556	0,6390	0,0934	0,2984	2,0141
	3,0	0,0215	0,5465	0,0423	0,1501	2,2386
	3,5	0,0082	0,4625	0,0190	0,0728	2,4150
	4,0	0,0033	0,3915	0,0090	0,0364	2,5508
	4,5	0,0014	0,3303	0,0044	0,0186	2,6549
$p_0=400$ бар						
600	1,0	0,5343	0,8829	0,6692	1,0000	1,0000
	1,5	0,2879	0,7750	0,4241	0,8691	1,3242
	2,0	0,1415	0,6625	0,2447	0,5831	1,5947
	2,5	0,0607	0,5462	0,1262	0,3431	1,8200
	3,0	0,0244	0,4395	0,0613	0,1831	1,9983
	3,5	0,0098	0,3491	0,0300	0,0958	2,1325
	4,0	0,0043	0,2799	0,0161	0,0538	2,2279
	4,5	0,0020	0,2268	0,0093	0,0318	2,2964
	1,0	0,5383	0,8899	0,6516	1,0000	1,0000
	1,5	0,2949	0,7914	0,4152	0,8609	1,3512
700	2,0	0,1388	0,6802	0,2285	0,5753	1,6403
	2,5	0,0593	0,5698	0,1159	0,3343	1,8795
	3,0	0,0242	0,4687	0,0571	0,1812	2,0673
	3,5	0,0100	0,3815	0,0286	0,0971	2,2085
	4,0	0,0044	0,3108	0,0153	0,0544	2,3119
	4,5	0,0020	0,2548	0,0087	0,0320	2,3871
	1,0	0,5440	0,9010	0,6389	1,0000	1,0000
	1,5	0,2932	0,8094	0,3947	0,8474	1,3718
	2,0	0,1375	0,7077	0,2147	0,5646	1,6802
	2,5	0,0579	0,6042	0,1063	0,3220	1,9346
900	3,0	0,0231	0,5070	0,0505	0,1688	2,1365
	3,5	0,0092	0,4210	0,0243	0,0871	2,2918
	4,0	0,0039	0,3491	0,0124	0,0466	2,4080
	4,5	0,0018	0,2903	0,0067	0,0262	2,4942
	1,0	0,5491	0,9084	0,6353	1,0000	1,0000
	1,5	0,2946	0,8215	0,3874	0,8427	1,3818
	2,0	0,1366	0,7244	0,2070	0,5540	1,7005
	2,5	0,0568	0,6251	0,1004	0,3105	1,9646
	3,0	0,0224	0,5313	0,0467	0,1602	2,1768
	3,5	0,0087	0,4460	0,0216	0,0798	2,3423
1100	4,0	0,0036	0,3741	0,0106	0,0411	2,4686
	4,5	0,0015	0,3137	0,0054	0,0218	2,5636
	1,0	0,5525	0,9130	0,6333	1,0000	1,0000
	1,5	0,2963	0,8294	0,3840	0,8417	1,3883
	2,0	0,1370	0,7355	0,2033	0,5503	1,7141
	2,5	0,0565	0,6389	0,0973	0,3051	1,9853
	3,0	0,0220	0,5468	0,0443	0,1543	2,2049
	3,5	0,0084	0,4630	0,0200	0,0750	2,3782
	4,0	0,0033	0,3914	0,0094	0,0374	2,5119
	4,5	0,0014	0,3306	0,0046	0,0192	2,6142
$p_0=500$ бар						
600	1,0	0,5152	0,8783	0,6747	1,0000	1,0000
	1,5	0,2876	0,7769	0,4490	0,8621	1,2953
	2,0	0,1428	0,6647	0,2636	0,6011	1,5388
	2,5	0,0645	0,5528	0,1425	0,3690	1,7476

Продолжение табл. 10.1

T_0, K	M	π	τ	ε	q	λ
600	3,0	0,0254	0,4417	0,0677	0,1925	1,9183
	3,5	0,0097	0,3460	0,0314	0,0955	2,0495
	4,0	0,0042	0,2770	0,0168	0,0534	2,1417
	4,5	0,0019	0,2225	0,0094	0,0308	2,2080
	5,0	0,0010	0,1849	0,0059	0,0198	2,2557
700	1,0	0,5299	0,8873	0,6605	1,0000	1,0000
	1,5	0,2960	0,7913	0,4343	0,8620	1,3301
	2,0	0,1415	0,6810	0,2439	0,5905	1,5991
	2,5	0,0611	0,5704	0,1250	0,3459	1,8267
	3,0	0,0251	0,4689	0,0619	0,1882	2,0077
	3,5	0,0103	0,3815	0,0310	0,1008	2,1449
	4,0	0,0045	0,3101	0,0165	0,0560	2,2459
	4,5	0,0021	0,2527	0,0092	0,0324	2,3194
	5,0	0,0011	0,2103	0,0057	0,0203	2,3729
900	1,0	0,5388	0,8988	0,6451	1,0000	1,0000
	1,5	0,2935	0,8080	0,4063	0,8549	1,3574
	2,0	0,1392	0,7071	0,2244	0,5748	1,6521
	2,5	0,0594	0,6043	0,1126	0,3311	1,8975
	3,0	0,0237	0,5069	0,0536	0,1740	2,0941
	3,5	0,0095	0,4212	0,0258	0,0899	2,2458
	4,0	0,0040	0,3488	0,0131	0,0479	2,3598
	4,5	0,0018	0,2899	0,0071	0,0270	2,4443
	5,0	0,0009	0,2423	0,0041	0,0161	2,5069
	1,0	0,5441	0,9062	0,6393	1,0000	1,0000
1100	1,5	0,2940	0,8198	0,3955	0,8476	1,3701
	2,0	0,1378	0,7238	0,2143	0,5624	1,6774
	2,5	0,0580	0,6251	0,1053	0,3184	1,9336
	3,0	0,0230	0,5314	0,0492	0,1649	2,1408
	3,5	0,0090	0,4466	0,0229	0,0824	2,3030
	4,0	0,0037	0,3742	0,0111	0,0423	2,4271
	4,5	0,0016	0,3141	0,0057	0,0225	2,5205
	5,0	0,0007	0,2639	0,0031	0,0126	2,5911
	1,0	0,5475	0,9110	0,6357	1,0000	1,0000
1300	1,5	0,2957	0,8281	0,3905	0,8465	1,3781
	2,0	0,1379	0,7348	0,2093	0,5577	1,6937
	2,5	0,0575	0,6391	0,1013	0,3118	1,9575
	3,0	0,0224	0,5472	0,0463	0,1581	2,1725
	3,5	0,0086	0,4637	0,0209	0,0771	2,3427
	4,0	0,0034	0,3918	0,0098	0,0383	2,4744
	4,5	0,0014	0,3310	0,0049	0,0197	2,5750
	5,0	0,0006	0,2802	0,0025	0,0106	2,6517
$p_0 = 600 \text{ бар}$						
600	1,0	0,5061	0,8777	0,6922	1,0000	1,0000
	1,5	0,2795	0,7759	0,4643	0,8884	1,2649
	2,0	0,1462	0,6715	0,2871	0,6150	1,4828
	2,5	0,0660	0,5574	0,1567	0,3788	1,6736
	3,0	0,0267	0,4476	0,0756	0,2004	1,8341
	3,5	0,0095	0,3444	0,0328	0,0929	1,9623
	4,0	0,0041	0,2755	0,0174	0,0517	2,0511
	4,5	0,0019	0,2206	0,0097	0,0296	2,1149
	5,0	0,0010	0,1826	0,0060	0,0188	2,1607

Продолжение табл. 10.1

T_0, K	M	π	τ	ε	q	λ
700	1,0	0,5194	0,8846	0,6688	1,0000	1,0000
	1,5	0,2923	0,7897	0,4483	0,8793	1,3119
	2,0	0,1435	0,6823	0,2595	0,6054	1,5605
	2,5	0,0637	0,5736	0,1365	0,3625	1,7753
	3,0	0,0263	0,4715	0,0680	0,1983	1,9493
	3,5	0,0107	0,3824	0,0337	0,1050	2,0829
	4,0	0,0046	0,3104	0,0177	0,0579	2,1816
	4,5	0,0021	0,2526	0,0099	0,0333	2,2533
	5,0	0,0011	0,2092	0,0060	0,0206	2,3055
	900	1,0	0,5321	0,8965	0,6502	1,0000
900	1,5	0,2914	0,8059	0,4152	0,8582	1,3440
	2,0	0,1407	0,7069	0,2342	0,5855	1,6253
	2,5	0,0606	0,6045	0,1188	0,3401	1,8618
	3,0	0,0245	0,5075	0,0571	0,1801	2,0530
	3,5	0,0099	0,4221	0,0276	0,0935	2,2011
	4,0	0,0041	0,3492	0,0140	0,0497	2,3130
	4,5	0,0019	0,2900	0,0076	0,0280	2,3959
	5,0	0,0009	0,2423	0,0044	0,0167	2,4573
	1100	1,0	0,5400	0,9044	0,6439	1,0000
1100	1,5	0,2928	0,8181	0,4027	0,8500	1,3590
	2,0	0,1392	0,7231	0,2219	0,5704	1,6552
	2,5	0,0591	0,6252	0,1102	0,3258	1,9036
	3,0	0,0236	0,5317	0,0518	0,1694	2,1060
	3,5	0,0093	0,4475	0,0242	0,0851	2,2648
	4,0	0,0037	0,3745	0,0117	0,0434	2,3869
	4,5	0,0016	0,3146	0,0060	0,0232	2,4787
	5,0	0,0007	0,2642	0,0033	0,0130	2,5482
	1300	1,0	0,5441	0,9095	0,6394	1,0000
1300	1,5	0,2936	0,8263	0,3956	0,8466	1,3685
	2,0	0,1387	0,7343	0,2153	0,5638	1,6742
	2,5	0,0582	0,6390	0,1050	0,3170	1,9310
	3,0	0,0229	0,5477	0,0483	0,1619	2,1414
	3,5	0,0088	0,4646	0,0220	0,0793	2,3084
	4,0	0,0035	0,3920	0,0103	0,0392	2,4382
	4,5	0,0015	0,3316	0,0051	0,0202	2,5372
	5,0	0,0006	0,2805	0,0027	0,0108	2,6128
$p_0 = 700 \text{ бар}$						
600	1,0	0,4854	0,8732	0,6941	1,0000	1,0000
	1,5	0,2763	0,7778	0,4867	0,8932	1,2483
	2,0	0,1457	0,6751	0,3065	0,6364	1,4412
	2,5	0,0713	0,5704	0,1783	0,4149	1,6147
	3,0	0,0288	0,4576	0,0864	0,2199	1,7663
	3,5	0,0096	0,3459	0,0350	0,0953	1,8925
	4,0	0,0041	0,2750	0,0182	0,0518	1,9794
	4,5	0,0018	0,2202	0,0101	0,0297	2,0412
	5,0	0,0009	0,1811	0,0062	0,0186	2,0857
	5,5	0,0005	0,1520	0,0040	0,0123	2,1188
700	1,0	0,5079	0,8818	0,6750	1,0000	1,0000
	1,5	0,2905	0,7898	0,4651	0,8832	1,2956
	2,0	0,1462	0,6853	0,2771	0,6261	1,5248
	2,5	0,0661	0,5774	0,1486	0,3800	1,7263
	3,0	0,0277	0,4753	0,0748	0,2099	1,8933

Продолжение табл. 10 f

T_0, K	M	π	τ	s	q	λ
700	3,5	0,0112	0,3848	0,0369	0,1106	2,0232
	4,0	0,0048	0,3113	0,0191	0,0601	2,1199
	4,5	0,0022	0,2531	0,0106	0,0345	2,1900
	5,0	0,0011	0,2085	0,0063	0,0210	2,2411
	5,5	0,0006	0,1752	0,0041	0,0137	2,2789
900	1,0	0,5266	0,8947	0,6563	1,0000	1,0000
	1,5	0,2904	0,8048	0,4256	0,8634	1,3313
	2,0	0,1426	0,7074	0,2451	0,5973	1,5996
	2,5	0,0622	0,6058	0,1259	0,3505	1,8268
	3,0	0,0252	0,5087	0,0608	0,1863	2,0127
	3,5	0,0102	0,4229	0,0294	0,0967	2,1576
	4,0	0,0043	0,3499	0,0148	0,0513	2,2673
	4,5	0,0019	0,2904	0,0081	0,0288	2,3487
	5,0	0,0009	0,2426	0,0047	0,0172	2,4090
	5,5	0,0005	0,2042	0,0029	0,0108	2,4540
1100	1,0	0,5345	0,9025	0,6473	1,0000	1,0000
	1,5	0,2914	0,8166	0,4098	0,8540	1,3490
	2,0	0,1401	0,7227	0,2292	0,5788	1,6345
	2,5	0,0602	0,6256	0,1151	0,3335	1,8754
	3,0	0,0241	0,5324	0,0545	0,1744	2,0730
	3,5	0,0095	0,4484	0,0256	0,0880	2,2288
	4,0	0,0038	0,3752	0,0123	0,0448	2,3489
	4,5	0,0017	0,3149	0,0064	0,0240	2,4393
	5,0	0,0008	0,2647	0,0035	0,0134	2,5077
	5,5	0,0004	0,2236	0,0020	0,0080	2,5591
1300	1,0	0,5400	0,9079	0,6426	1,0000	1,0000
	1,5	0,2932	0,8250	0,4021	0,8508	1,3598
	2,0	0,1398	0,7339	0,2217	0,5713	1,6560
	2,5	0,0591	0,6394	0,1091	0,3236	1,9058
	3,0	0,0233	0,5483	0,0505	0,1659	2,1118
	3,5	0,0090	0,4655	0,0231	0,0817	2,2759
	4,0	0,0036	0,3927	0,0108	0,0403	2,4037
	4,5	0,0015	0,3322	0,0053	0,0208	2,5014
	5,0	0,0007	0,2809	0,0028	0,0111	2,5759
	5,5	0,0003	0,2392	0,0015	0,0063	2,6327
$p_0 = 800 \text{ бар}$						
600	1,0	0,4719	0,8710	0,7033	1,0000	1,0000
	1,5	0,2678	0,7763	0,4999	0,8957	1,2265
	2,0	0,1477	0,6815	0,3304	0,6596	1,4042
	2,5	0,0756	0,5821	0,1996	0,4427	1,5601
	3,0	0,0308	0,4673	0,0983	0,2372	1,6963
	3,5	0,0098	0,3497	0,0379	0,0981	1,8192
	4,0	0,0040	0,2754	0,0190	0,0514	1,9043
	4,5	0,0018	0,2205	0,0105	0,0294	1,9641
	5,0	0,0009	0,1804	0,0063	0,0181	2,0071
	5,5	0,0005	0,1514	0,0041	0,0120	2,0390
700	6,0	0,0003	0,1285	0,0028	0,0082	2,0633
	1,0	0,4998	0,8802	0,6851	1,0000	1,0000
	1,5	0,2836	0,7874	0,4745	0,8843	1,2770
	2,0	0,1465	0,6865	0,2913	0,6332	1,4896
2,5	2,5	0,0682	0,5814	0,1608	0,3935	1,6767
	3,0	0,0290	0,4796	0,0820	0,2197	1,8359

Продолжение табл. 10.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
700	3,5	0,0118	0,3885	0,0405	0,1159	1,9616
	4,0	0,0050	0,3128	0,0206	0,0617	2,0564
	4,5	0,0022	0,2542	0,0114	0,0353	2,1248
	5,0	0,0011	0,2083	0,0067	0,0212	2,1747
	5,5	0,0006	0,1751	0,0043	0,0138	2,2114
	6,0	0,0003	0,1483	0,0028	0,0093	2,2394
900	1,0	0,5199	0,8928	0,6617	1,0000	1,0000
	1,5	0,2868	0,8028	0,4329	0,8627	1,3187
	2,0	0,1431	0,7070	0,2542	0,6052	1,5754
	2,5	0,0640	0,6079	0,1338	0,3626	1,7930
	3,0	0,0260	0,5103	0,0648	0,1931	1,9737
	3,5	0,0105	0,4243	0,0314	0,1004	2,1153
	4,0	0,0044	0,3510	0,0158	0,0531	2,2229
	4,5	0,0020	0,2911	0,0086	0,0298	2,3028
	5,0	0,0010	0,2430	0,0050	0,0177	2,3621
	5,5	0,0005	0,2047	0,0031	0,0111	2,4064
	6,0	0,0003	0,1742	0,0020	0,0072	2,4399
1100	1,0	0,5301	0,9011	0,6516	1,0000	1,0000
	1,5	0,2893	0,8150	0,4161	0,8551	1,3390
	2,0	0,1409	0,7223	0,2364	0,5857	1,6148
	2,5	0,0614	0,6265	0,1206	0,3420	1,8478
	3,0	0,0248	0,5335	0,0574	0,1798	2,0409
	3,5	0,0098	0,4493	0,0270	0,0908	2,1937
	4,0	0,0040	0,3761	0,0130	0,0462	2,3118
	4,5	0,0017	0,3155	0,0067	0,0247	2,4008
	5,0	0,0008	0,2653	0,0036	0,0138	2,4681
	5,5	0,0004	0,2242	0,0021	0,0083	2,5188
	6,0	0,0002	0,1923	0,0013	0,0049	2,5569
1300	1,0	0,5364	0,9065	0,6461	1,0000	1,0000
	1,5	0,2910	0,8232	0,4067	0,8506	1,3513
	2,0	0,1401	0,7331	0,2270	0,5760	1,6390
	2,5	0,0602	0,6400	0,1135	0,3306	1,8820
	3,0	0,0239	0,5492	0,0528	0,1703	2,0835
	3,5	0,0093	0,4665	0,0242	0,0841	2,2450
	4,0	0,0037	0,3935	0,0113	0,0414	2,3710
	4,5	0,0015	0,3327	0,0056	0,0214	2,4673
	5,0	0,0007	0,2815	0,0029	0,0115	2,5408
	5,5	0,0003	0,2393	0,0016	0,0065	2,5970
	6,0	0,0001	0,2064	0,0008	0,0032	2,6394
$p_0 = 1000 \text{ бар}$						
600	1,0	0,4441	0,8654	0,7150	1,0000	1,0000
	1,5	0,2537	0,7757	0,5243	0,9185	1,1980
	2,0	0,1484	0,6923	0,3739	0,7034	1,3450
	2,5	0,0784	0,5967	0,2344	0,4811	1,4674
	3,0	0,0378	0,4991	0,1335	0,2967	1,5888
	3,5	0,0105	0,3608	0,0449	0,1067	1,7001
	4,0	0,0040	0,2782	0,0206	0,0514	1,7829
	4,5	0,0018	0,2228	0,0114	0,0293	1,8395
	5,0	0,0009	0,1805	0,0067	0,0176	1,8803
	5,5	0,0005	0,1516	0,0044	0,0117	1,9102
	6,0	0,0003	0,1283	0,0030	0,0080	1,9331

T_o , K	M	π	τ	ε	q	λ
700	1,0	0,4788	0,8753	0,6966	1,0000	1,0000
	1,5	0,2768	0,7868	0,5016	0,9015	1,2519
	2,0	0,1500	0,6931	0,3259	0,6703	1,4324
	2,5	0,0739	0,5936	0,1906	0,4362	1,5944
	3,0	0,0324	0,4920	0,0997	0,2488	1,7387
	3,5	0,0132	0,3980	0,0492	0,1311	1,8568
	4,0	0,0053	0,3170	0,0238	0,0666	1,9483
	4,5	0,0024	0,2574	0,0131	0,0378	2,0139
	5,0	0,0011	0,2097	0,0075	0,0223	2,0618
	5,5	0,0006	0,1757	0,0048	0,0144	2,0969
	6,0	0,0003	0,1489	0,0032	0,0097	2,1235
900	1,0	0,5075	0,8894	0,6732	1,0000	1,0000
	1,5	0,2850	0,8019	0,4545	0,8751	1,2962
	2,0	0,1465	0,7092	0,2771	0,6296	1,5298
	2,5	0,0671	0,6116	0,1499	0,3850	1,7293
	3,0	0,0279	0,5149	0,0739	0,2086	1,8988
	3,5	0,0114	0,4283	0,0360	0,1089	2,0341
	4,0	0,0047	0,3544	0,0181	0,0575	2,1376
	4,5	0,0021	0,2936	0,0097	0,0321	2,2148
	5,0	0,0010	0,2445	0,0056	0,0188	2,2722
	5,5	0,0005	0,2060	0,0034	0,0118	2,3149
	6,0	0,0003	0,1748	0,0022	0,0077	2,3473
1100	1,0	0,5213	0,8985	0,6610	1,0000	1,0000
	1,5	0,2870	0,8131	0,4318	0,8628	1,3208
	2,0	0,1426	0,7224	0,2516	0,6005	1,5778
	2,5	0,0636	0,6284	0,1315	0,3573	1,7961
	3,0	0,0261	0,5361	0,0635	0,1903	1,9798
	3,5	0,0104	0,4520	0,0300	0,0966	2,1269
	4,0	0,0042	0,3786	0,0145	0,0491	2,2411
	4,5	0,0018	0,3172	0,0074	0,0262	2,3276
	5,0	0,0008	0,2670	0,0040	0,0146	2,3929
	5,5	0,0004	0,2256	0,0024	0,0087	2,4421
	6,0	0,0002	0,1926	0,0015	0,0055	2,4794
1300	1,0	0,5289	0,9040	0,6529	1,0000	1,0000
	1,5	0,2896	0,8214	0,4191	0,8580	1,3368
	2,0	0,1418	0,7328	0,2396	0,5900	1,6079
	2,5	0,0620	0,6410	0,1221	0,3438	1,8378
	3,0	0,0250	0,5512	0,0577	0,1795	2,0309
	3,5	0,0098	0,4689	0,0267	0,0893	2,1869
	4,0	0,0039	0,3956	0,0124	0,0440	2,3094
	4,5	0,0016	0,3342	0,0062	0,0226	2,4034
	5,0	0,0007	0,2831	0,0032	0,0122	2,4750
	5,5	0,0003	0,2404	0,0018	0,0069	2,5298
	6,0	0,0002	0,2067	0,0011	0,0042	2,5713

Таблица 10.2 Коэффициент расхода и величины, входящие в газодинамические соотношения диоксида углерода (исходные данные заимствованы из [16])

T_0, K	m	α_{cp}	α_*	α_*	β_*
$p_0 = 20$ бар					
450	0,4759	1,2560	0,9795	3,9415	6,4244
500	0,4728	1,2421	0,9865	4,0728	6,6435
600	0,4704	1,2224	0,9944	4,3043	7,0653
700	0,4671	1,2080	0,9982	4,5116	7,4548
900	0,4622	1,1899	1,0013	4,8656	8,1284
1100	0,4595	1,1792	1,0027	5,1538	8,6847
1300	0,4582	1,1721	1,0025	5,3921	9,1422
$p_0 = 30$ бар					
450	0,4787	1,2600	0,9690	3,9005	6,4212
500	0,4750	1,2452	0,9797	4,0437	6,6322
600	0,4712	1,2242	0,9912	4,2890	7,0469
700	0,4664	1,2090	0,9972	4,5036	7,4301
900	0,4621	1,1905	1,0018	4,8619	8,1022
1100	0,4596	1,1795	1,0033	5,1524	8,6566
1300	0,4586	1,1723	1,0030	5,3916	9,1148
$p_0 = 50$ бар					
450	0,4860	1,2682	0,9474	3,8144	6,4072
500	0,4794	1,2511	0,9663	3,9835	6,6079
600	0,4740	1,2277	0,9855	4,2554	7,0062
700	0,4681	1,2118	0,9955	4,4840	7,3828
900	0,4620	1,1913	1,0031	4,8543	8,0493
1100	0,4598	1,1803	1,0054	5,1493	8,6009
1300	0,4582	1,1728	1,0059	5,3905	9,0621
$p_0 = 75$ бар					
450	0,4964	1,2778	0,9193	3,7023	6,3752
500	0,4857	1,2580	0,9492	3,9071	6,5639
600	0,4776	1,2318	0,9785	4,2132	6,9501
700	0,4702	1,2149	0,9935	4,4596	7,3191
900	0,4621	1,1927	1,0049	4,8448	7,9785
1100	0,4592	1,1813	1,0083	5,1453	8,5305
1300	0,4580	1,1736	1,0091	5,3893	8,9919
$p_0 = 100$ бар					
450	0,5073	1,2851	0,8906	3,5857	6,3210
500	0,4920	1,2641	0,9319	3,8294	6,5068
600	0,4809	1,2355	0,9716	4,1715	6,8876
700	0,4712	1,2170	0,9916	4,4357	7,2518
900	0,4624	1,1942	1,0067	4,8355	7,9062
1100	0,4595	1,1823	1,0112	5,1418	8,4594
1300	0,4577	1,1741	1,0123	5,3879	8,9208
$p_0 = 150$ бар					
450	0,5290	1,2905	0,8333	3,3409	6,1138
500	0,5056	1,2728	0,8980	3,6700	6,3392
600	0,4876	1,2418	0,9589	4,0886	6,7337
700	0,4732	1,2213	0,9886	4,3889	7,1027

Продолжение табл. 10.2

$T_0, \text{К}$	m	$x_{\text{ср}}$	z_*	α_*	β_*
900	0,4628	1,1972	1,0106	4,8173	7,7582
1100	0,4598	1,1846	1,0170	5,1342	8,3114
1300	0,4571	1,1752	1,0187	5,3848	8,7751
$p_0=200 \text{ бар}$					
450	0,5448	1,2827	0,7828	3,0979	5,7141
500	0,5172	1,2759	0,8676	3,5128	6,0816
600	0,4937	1,2462	0,9481	4,0068	6,5384
700	0,4759	1,2251	0,9866	4,3430	6,9331
900	0,4627	1,1995	1,0150	4,7994	7,6025
1100	0,4581	1,1854	1,0233	5,1267	8,1604
1300	0,4566	1,1766	1,0254	5,3825	8,6274
$p_0=300 \text{ бар}$					
500	0,5377	1,2686	0,8184	3,2208	5,4150
600	0,5048	1,2490	0,9320	3,8531	6,0746
700	0,4797	1,2300	0,9856	4,2566	6,5592
900	0,4620	1,2032	1,0250	4,7662	7,2805
1100	0,4566	1,1884	1,0365	5,1131	7,8567
1300	0,4550	1,1790	1,0393	5,3775	8,3354
$p_0=400 \text{ бар}$					
600	0,5112	1,2485	0,9244	3,7183	5,5641
700	0,4816	1,2319	0,9889	4,1793	6,1601
900	0,4619	1,2066	1,0365	4,7357	6,9596
1100	0,4550	1,1910	1,0503	5,1001	7,5618
1300	0,4532	1,1812	1,0536	5,3725	8,0525
$p_0=500 \text{ бар}$					
600	0,5133	1,2442	0,9241	3,6048	5,0663
700	0,4813	1,2318	0,9962	4,1121	5,7591
900	0,4602	1,2083	1,0494	4,7094	6,6445
1100	0,4539	1,1932	1,0645	5,0882	7,2771
1300	0,4516	1,1830	1,0681	5,3679	7,7842
$p_0=600 \text{ бар}$					
600	0,5181	1,2386	0,9269	3,5012	4,5650
700	0,4829	1,2304	1,0044	4,0502	5,3807
900	0,4590	1,2091	1,0628	4,6851	6,3457
1100	0,4521	1,1945	1,0790	5,0781	7,0060
1300	0,4497	1,1847	1,0828	5,3646	7,5294
$p_0=700 \text{ бар}$					
600	0,5162	1,2336	0,9360	3,4235	4,1849
700	0,4816	1,2285	1,0164	3,9993	5,0290
900	0,4568	1,2094	1,0776	4,6649	6,0604
1100	0,4498	1,1951	1,0936	5,0691	6,7543
1300	0,4477	1,1860	1,0973	5,3616	7,2911

T_0 , К	m	$x_{\text{ср}}$	z_*	α_*	β_*
$p_0 = 800$ бар					
600	0,5145	1,2283	0,9470	3,3517	3,8017
700	0,4816	1,2267	1,0289	3,9509	4,6776
900	0,4552	1,2092	1,0923	4,6463	5,7894
1100	0,4478	1,1957	1,1087	5,0618	6,5127
1300	0,4455	1,1868	1,1119	5,3597	7,0678
$p_0 = 1000$ бар					
600	0,5097	1,2204	0,9742	3,2403	3,2146
700	0,4767	1,2225	1,0593	3,8775	4,1059
900	0,4518	1,2089	1,1236	4,6173	5,2848
1100	0,4447	1,1963	1,1391	5,0508	6,0644
1300	0,4414	1,1877	1,1409	5,3581	6,6578

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ МЕТАНА

Молекулярная масса $\mu = 16,0426$
 Газовая постоянная $R = 518,271$ Дж/(кг·К)
 Темпера́тура фазового перехода при 0 К . . . $h_0^0 = 572,6$ кДж/кг

Все вычисления выполнены на основе данных по термодинамическим свойствам метана, приводимых в [6].

Показатель изоэнтропы κ рассчитан по формуле (3.1), а значения α и β — соответственно по формулам (3.2) и (3.3). Коэффициент сжимаемости z взят непосредственно из [6].

Газодинамические функции приведены в табл. 11.1, а коэффициент расхода m и величины z_* , $x_{\text{ср}}$, α_* и β_* метана — в табл. 11.2. Приняты следующие ряды независимых переменных:

$T_0 = 260, 300, 350, 400, 600, 800, 1000$ К;

$p_0 = 10, 15, 20, 30, 40, 70, 100, 140, 200, 300, 400, 700, 1000$ бар.

Таблица 11.1. Газодинамические функции метана (исходные данные заимствованы из [6])

T_0 , К	M	π	τ	ε	q	λ
$p_0 = 10$ бар						
260	1,0	0,5338	0,8555	0,6221	1,0000	1,0000
	1,5	0,2765	0,7251	0,3790	0,8432	1,3841
	2,0	0,1298	0,5993	0,2143	0,5785	1,6790
	2,5	0,0567	0,4865	0,1146	0,3497	1,8989
	3,0	0,0247	0,3948	0,0612	0,2027	2,0616
300	1,0	0,5418	0,8628	0,6271	1,0000	1,0000
	1,5	0,2804	0,7334	0,3810	0,8432	1,3878
	2,0	0,1293	0,6044	0,2127	0,5710	1,6838
	2,5	0,0570	0,4921	0,1148	0,3485	1,9034
	3,0	0,0250	0,4001	0,0617	0,2033	2,0659

$T_0 \text{ K}$	M	π	τ	ϵ	q	λ
350	1,0	0,5433	0,8702	0,6242	1,0000	1,0000
	1,5	0,2802	0,7431	0,3766	0,8413	1,3945
	2,0	0,1286	0,6137	0,2091	0,5680	1,6959
	2,5	0,0566	0,5002	0,1128	0,3465	1,9183
	3,0	0,0249	0,4073	0,0609	0,2030	2,0817
400	1,0	0,5459	0,8787	0,6215	1,0000	1,0000
	1,5	0,2809	0,7557	0,3718	0,8385	1,4018
	2,0	0,1279	0,6261	0,2042	0,5625	1,7123
	2,5	0,0560	0,5107	0,1094	0,3416	1,9401
	3,0	0,0246	0,4163	0,0590	0,2001	2,1061
600	1,0	0,5603	0,9090	0,6172	1,0000	1,0000
	1,5	0,2893	0,8090	0,3583	0,8277	1,4257
	2,0	0,1281	0,6916	0,1856	0,5340	1,7762
	2,5	0,0528	0,5731	0,0923	0,3060	2,0458
	3,0	0,0219	0,4685	0,0468	0,1700	2,2408
800	1,0	0,5699	0,9271	0,6156	1,0000	1,0000
	1,5	0,2964	0,8451	0,3515	0,8212	1,4382
	2,0	0,1297	0,7447	0,1747	0,5144	1,8130
	2,5	0,0513	0,6374	0,0807	0,2775	2,1167
	3,0	0,0193	0,5306	0,0364	0,1391	2,3510
1000	1,0	0,5769	0,9377	0,6161	1,0000	1,0000
	1,5	0,3033	0,8667	0,3507	0,8231	1,4458
	2,0	0,1330	0,7789	0,1712	0,5101	1,8354
	2,5	0,0512	0,6824	0,0752	0,2639	2,1615
	3,0	0,0182	0,5828	0,0314	0,1235	2,4236
$p_0 = 15 \text{ бар}$						
260	1,0	0,5412	0,8575	0,6285	1,0000	1,0000
	1,5	0,2581	0,7111	0,3595	0,7916	1,3841
	2,0	0,1297	0,5973	0,2140	0,5717	1,6791
	2,5	0,0564	0,4842	0,1138	0,3440	1,8999
	3,0	0,0243	0,3916	0,0600	0,1970	2,0638
300	1,0	0,5423	0,8620	0,6280	1,0000	1,0000
	1,5	0,2781	0,7303	0,3790	0,8372	1,3873
	2,0	0,1294	0,6026	0,2129	0,5705	1,6831
	2,5	0,0571	0,4907	0,1151	0,3488	1,9029
	3,0	0,0250	0,3985	0,0616	0,2026	2,0659
350	1,0	0,5439	0,8697	0,6253	1,0000	1,0000
	1,5	0,2803	0,7421	0,3772	0,8407	1,3937
	2,0	0,1286	0,6123	0,2094	0,5675	1,6948
	2,5	0,0567	0,4990	0,1130	0,3466	1,9171
	3,0	0,0250	0,4064	0,0610	0,2031	2,0805
400	1,0	0,5471	0,8785	0,6231	1,0000	1,0000
	1,5	0,2815	0,7552	0,3729	0,8385	1,4011
	2,0	0,1279	0,6252	0,2046	0,5617	1,7110
	2,5	0,0560	0,5099	0,1097	0,3412	1,9385
	3,0	0,0247	0,4155	0,0592	0,2000	2,1045
600	1,0	0,5612	0,9089	0,6186	1,0000	1,0000
	1,5	0,2908	0,8092	0,3605	0,8303	1,4249
	2,0	0,1287	0,6916	0,1866	0,5355	1,7748
	2,5	0,0529	0,5728	0,0927	0,3062	2,0441
	3,0	0,0220	0,4682	0,0472	0,1709	2,2388

Продолжение табл. 11.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
$p_0 = 20 \text{ бар}$						
800	1,0	0,5710	0,9272	0,6171	1,0000	1,0000
	1,5	0,2978	0,8452	0,3535	0,8234	1,4375
	2,0	0,1310	0,7454	0,1765	0,5180	1,8114
	2,5	0,0512	0,6366	0,0808	0,2769	2,1152
	1,0	0,5769	0,9377	0,6165	1,0000	1,0000
	1,5	0,3033	0,8669	0,3511	0,8230	1,4452
	2,0	0,1332	0,7792	0,1716	0,5106	1,8340
	2,5	0,0508	0,6821	0,0749	0,2623	2,1599
	3,0	0,0182	0,5828	0,0314	0,1235	2,4215
260	1,0	0,5423	0,8562	0,6302	1,0000	1,0000
	1,5	0,2737	0,7197	0,3758	0,8250	1,3833
	2,0	0,1271	0,5921	0,2106	0,5610	1,6788
	2,5	0,0562	0,4816	0,1131	0,3412	1,9006
	3,0	0,0238	0,3878	0,0587	0,1926	2,0656
	1,0	0,5425	0,8612	0,6287	1,0000	1,0000
	1,5	0,2752	0,7271	0,3762	0,8297	1,3865
	2,0	0,1274	0,5989	0,2104	0,5630	1,6822
	2,5	0,0572	0,4894	0,1151	0,3484	1,9021
	3,0	0,0248	0,3965	0,0611	0,2008	2,0656
300	1,0	0,5440	0,8690	0,6260	1,0000	1,0000
	1,5	0,2805	0,7411	0,3778	0,8408	1,3930
	2,0	0,1289	0,6115	0,2100	0,5682	1,6936
	2,5	0,0568	0,4981	0,1132	0,3465	1,9157
	3,0	0,0250	0,4055	0,0611	0,2030	2,0791
	1,0	0,5472	0,8780	0,6237	1,0000	1,0000
	1,5	0,2813	0,7542	0,3731	0,8377	1,4004
	2,0	0,1279	0,6244	0,2048	0,5614	1,7096
	2,5	0,0560	0,5092	0,1098	0,3411	1,9367
	3,0	0,0247	0,4148	0,0592	0,1997	2,1026
400	1,0	0,5608	0,9086	0,6189	1,0000	1,0000
	1,5	0,2907	0,8089	0,3608	0,8302	1,4241
	2,0	0,1283	0,6909	0,1866	0,5346	1,7735
	2,5	0,0529	0,5725	0,0929	0,3065	2,0422
	3,0	0,0220	0,4677	0,0473	0,1708	2,2367
	1,0	0,5707	0,9270	0,6174	1,0000	1,0000
	1,5	0,2978	0,8450	0,3540	0,8238	1,4368
	2,0	0,1302	0,7444	0,1759	0,5157	1,8103
	2,5	0,0516	0,6372	0,0814	0,2785	2,1130
	3,0	0,0195	0,5310	0,0369	0,1401	2,3464
600	1,0	0,5763	0,9376	0,6163	1,0000	1,0000
	1,5	0,3027	0,8667	0,3507	0,8221	1,4446
	2,0	0,1324	0,7787	0,1710	0,5084	1,8329
	2,5	0,0511	0,6823	0,0753	0,2637	2,1580
	3,0	0,0184	0,5835	0,0317	0,1246	2,4191
	$p_0 = 30 \text{ бар}$					
	1,0	0,5457	0,8548	0,6346	1,0000	1,0000
	1,5	0,2841	0,7218	0,3878	0,8441	1,3814
	2,0	0,1316	0,5923	0,2162	0,5715	1,6778
	2,5	0,0561	0,4768	0,1123	0,3364	1,9016
	3,0	0,0232	0,3813	0,0568	0,1853	2,0689
	3,5	0,0102	0,3095	0,0303	0,1046	2,1917

Продолжение табл. 11 г

T_0 , K	M	π	τ	ϵ	q	λ
300	1,0	0,5433	0,8596	0,6308	1,0000	1,0000
	1,5	0,2809	0,7281	0,3829	0,8405	1,3848
	2,0	0,1188	0,5853	0,1998	0,5321	1,6799
	2,5	0,0573	0,4866	0,1153	0,3473	1,8999
	3,0	0,0246	0,3932	0,0606	0,1983	2,0644
	3,5	0,0109	0,3199	0,0326	0,1128	2,1864
	350	1,0	0,5437	0,8676	0,6270	1,0000
	1,5	0,2809	0,7392	0,3793	0,8415	1,3910
	2,0	0,1274	0,6073	0,2088	0,5630	1,6905
	2,5	0,0569	0,4959	0,1138	0,3469	1,9123
400	3,0	0,0251	0,4036	0,0614	0,2032	2,0756
	3,5	0,0112	0,3297	0,0334	0,1171	2,1974
	1,0	0,5470	0,8769	0,6248	1,0000	1,0000
	1,5	0,2816	0,7548	0,3745	0,8384	1,3987
	2,0	0,1281	0,6227	0,2058	0,5621	1,7065
	2,5	0,0561	0,5075	0,1104	0,3416	1,9331
	3,0	0,0248	0,4134	0,0596	0,2002	2,0987
	3,5	0,0112	0,3387	0,0328	0,1164	2,2211
	600	1,0	0,5610	0,9083	0,6202	1,0000
	1,5	0,2913	0,8085	0,3625	0,8314	1,4225
800	2,0	0,1289	0,6906	0,1878	0,5362	1,7703
	2,5	0,0530	0,5719	0,0933	0,3066	2,0383
	3,0	0,0220	0,4670	0,0475	0,1709	2,2322
	3,5	0,0097	0,3828	0,0255	0,0975	2,3699
	1,0	0,5705	0,9267	0,6181	1,0000	1,0000
	1,5	0,2985	0,8448	0,3556	0,8259	1,4353
	2,0	0,1314	0,7449	0,1778	0,5198	1,8072
	2,5	0,0514	0,6363	0,0815	0,2782	2,1094
	3,0	0,0197	0,5314	0,0373	0,1415	2,3417
	3,5	0,0078	0,4380	0,0180	0,0733	2,5129
1000	1,0	0,5761	0,9375	0,6169	1,0000	1,0000
	1,5	0,3027	0,8666	0,3516	0,8225	1,4431
	2,0	0,1328	0,7790	0,1719	0,5100	1,8300
	2,5	0,0509	0,6819	0,0753	0,2629	2,1544
	3,0	0,0186	0,5843	0,0321	0,1255	2,4144
	3,5	0,0068	0,4906	0,0139	0,0589	2,6152
$p_0 = 40$ бар						
260	1,0	0,5490	0,8538	0,6394	1,0000	1,0000
	1,5	0,2860	0,7189	0,3915	0,8440	1,3785
	2,0	0,1317	0,5877	0,2164	0,5670	1,6756
	2,5	0,0551	0,4705	0,1100	0,3272	1,9017
	3,0	0,0222	0,3735	0,0541	0,1753	2,0715
	3,5	0,0095	0,3017	0,0284	0,0974	2,1954
	300	1,0	0,5445	0,8583	0,6337	1,0000
	1,5	0,2836	0,7266	0,3873	0,8451	1,3826
	2,0	0,1280	0,5931	0,2119	0,5608	1,6768
	2,5	0,0572	0,4830	0,1154	0,3454	1,8971
350	3,0	0,0244	0,3895	0,0601	0,1957	2,0627
	3,5	0,0106	0,3156	0,0318	0,1097	2,1855
	1,0	0,5433	0,8662	0,6282	1,0000	1,0000
	1,5	0,2812	0,7374	0,3810	0,8424	1,3890
	2,0	0,1254	0,6027	0,2071	0,5561	1,6870

Продолжение табл. 11.1

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ_f
350	2,5	0,0565	0,4929	0,1134	0,3446	1,9085
	3,0	0,0251	0,4019	0,0616	0,2032	2,0718
	3,5	0,0111	0,3275	0,0332	0,1160	2,1940
	1,0	0,5464	0,8758	0,6257	1,0000	1,0000
400	1,5	0,2817	0,7513	0,3760	0,8393	1,3968
	2,0	0,1284	0,6211	0,2089	0,5632	1,7031
	2,5	0,0564	0,5063	0,1112	0,3428	1,9290
	3,0	0,0248	0,4121	0,0599	0,2006	2,0944
	3,5	0,0112	0,3375	0,0329	0,1166	2,2167
	1,0	0,5600	0,9076	0,6204	1,0000	1,0000
600	1,5	0,2910	0,8076	0,3633	0,8320	1,4209
	2,0	0,1288	0,6897	0,1885	0,5371	1,7673
	2,5	0,0531	0,5714	0,0938	0,3076	2,0342
	3,0	0,0221	0,4666	0,0477	0,1714	2,2276
	3,5	0,0097	0,3822	0,0256	0,0976	2,3650
	1,0	0,5697	0,9263	0,6184	1,0000	1,0000
800	1,5	0,2981	0,8444	0,3562	0,8258	1,4337
	2,0	0,1309	0,7440	0,1778	0,5189	1,8045
	2,5	0,0519	0,6367	0,0824	0,2805	2,1051
	3,0	0,0197	0,5311	0,0375	0,1418	2,3371
	3,5	0,0079	0,4380	0,0181	0,0736	2,5077
	1,0	0,5754	0,9372	0,6172	1,0000	1,0000
1000	1,5	0,3026	0,8664	0,3523	0,8228	1,4417
	2,0	0,1324	0,7786	0,1719	0,5090	1,8273
	2,5	0,0513	0,6822	0,0760	0,2648	2,1503
	3,0	0,0186	0,5842	0,0323	0,1261	2,4098
	3,5	0,0068	0,4909	0,0140	0,0590	2,6100
$p_0 = 70$ бар						
300	1,0	0,5402	0,8527	0,6390	1,0000	1,0000
	1,5	0,2863	0,7212	0,3973	0,8529	1,3719
	2,0	0,1317	0,5879	0,2199	0,5720	1,6620
	2,5	0,0586	0,4769	0,1186	0,3495	1,8830
	3,0	0,0236	0,3785	0,0583	0,1872	2,0519
	3,5	0,0096	0,3029	0,0295	0,1005	2,1771
350	4,0	0,0044	0,2478	0,0161	0,0571	2,2691
	1,0	0,5416	0,8623	0,6324	1,0000	1,0000
	1,5	0,2817	0,7321	0,3868	0,8445	1,3807
	2,0	0,1306	0,6022	0,2167	0,5734	1,6736
	2,5	0,0547	0,4823	0,1119	0,3352	1,8938
	3,0	0,0253	0,3968	0,0626	0,2035	2,0568
400	3,5	0,0110	0,3213	0,0330	0,1138	2,1797
	4,0	0,0050	0,2634	0,0181	0,0651	2,2716
	1,0	0,5441	0,8725	0,6286	1,0000	1,0000
	1,5	0,2814	0,7469	0,3800	0,8404	1,3902
	2,0	0,1291	0,6170	0,2107	0,5668	1,6914
	2,5	0,0544	0,4968	0,1096	0,3340	1,9149
600	3,0	0,0250	0,4085	0,0611	0,2020	2,0795
	3,5	0,0113	0,3340	0,0334	0,1169	2,2014
	4,0	0,0052	0,2749	0,0186	0,0678	2,2934
	1,0	0,5592	0,9064	0,6234	1,0000	1,0000
	1,5	0,2915	0,8060	0,3673	0,8341	1,4158
	2,0	0,1297	0,6882	0,1918	0,5406	1,7576
	2,5	0,0535	0,5699	0,0955	0,3097	2,0216

Продолжение табл. 11.1

T_0 , K	M	π	τ	ϵ	q	λ
600	3,0	0,0222	0,4652	0,0486	0,1727	2,2132
	3,5	0,0098	0,3809	0,0261	0,0983	2,3495
	4,0	0,0045	0,3152	0,0147	0,0576	2,4483
800	1,0	0,5691	0,9257	0,6209	1,0000	1,0000
	1,5	0,2983	0,8434	0,3593	0,8269	1,4292
	2,0	0,1318	0,7436	0,1807	0,5226	1,7954
	2,5	0,0522	0,6359	0,0838	0,2824	2,0934
	3,0	0,0200	0,5307	0,0384	0,1437	2,3232
	3,5	0,0080	0,4375	0,0186	0,0745	2,4927
	4,0	0,0034	0,3615	0,0097	0,0408	2,6124
1000	1,0	0,5748	0,9367	0,6193	1,0000	1,0000
	1,5	0,3026	0,8656	0,3544	0,8232	1,4376
	2,0	0,1331	0,7784	0,1743	0,5118	1,8190
	2,5	0,0515	0,6819	0,0771	0,2664	2,1391
	3,0	0,0188	0,5840	0,0329	0,1278	2,3965
	3,5	0,0069	0,4922	0,0143	0,0599	2,5953
	4,0	0,0026	0,4096	0,0066	0,0293	2,7428
$p_0 = 100$ бар						
300	1,0	0,5444	0,8529	0,6571	1,0000	1,0000
	1,5	0,2894	0,7193	0,4142	0,8481	1,3454
	2,0	0,1344	0,5851	0,2298	0,5680	1,6244
	2,5	0,0577	0,4686	0,1189	0,3340	1,8455
	3,0	0,0218	0,3654	0,0545	0,1673	2,0163
	3,5	0,0087	0,2890	0,0264	0,0861	2,1421
	4,0	0,0038	0,2351	0,0141	0,0480	2,2336
	4,5	0,0018	0,1951	0,0081	0,0283	2,3019
350	1,0	0,5405	0,8597	0,6391	1,0000	1,0000
	1,5	0,2819	0,7281	0,3948	0,8448	1,3676
	2,0	0,1330	0,5991	0,2248	0,5814	1,6526
	2,5	0,0585	0,4845	0,1200	0,3511	1,8704
	3,0	0,0256	0,3921	0,0640	0,2035	2,0326
	3,5	0,0108	0,3154	0,0329	0,1111	2,1561
	4,0	0,0048	0,2567	0,0176	0,0620	2,2481
	4,5	0,0023	0,2134	0,0101	0,0367	2,3170
400	1,0	0,5414	0,8694	0,6324	1,0000	1,0000
	1,5	0,2820	0,7435	0,3865	0,8438	1,3809
	2,0	0,1304	0,6137	0,2161	0,5726	1,6759
	2,5	0,0551	0,4938	0,1126	0,3375	1,8961
	3,0	0,0246	0,4025	0,0611	0,1991	2,0597
	3,5	0,0113	0,3309	0,0340	0,1173	2,1808
	4,0	0,0051	0,2711	0,0186	0,0670	2,2728
	4,5	0,0025	0,2256	0,0107	0,0397	2,3423
600	1,0	0,5556	0,9043	0,6240	1,0000	1,0000
	1,5	0,2913	0,8043	0,3707	0,8377	1,4100
	2,0	0,1302	0,6866	0,1947	0,5450	1,7471
	2,5	0,0538	0,5684	0,0973	0,3130	2,0079
	3,0	0,0224	0,4640	0,0496	0,1746	2,1976
	3,5	0,0098	0,3799	0,0266	0,0994	2,3327
	4,0	0,0046	0,3143	0,0150	0,0583	2,4308
	4,5	0,0022	0,2628	0,0087	0,0350	2,5045
800	1,0	0,5652	0,9243	0,6204	1,0000	1,0000
	1,5	0,2982	0,8425	0,3622	0,8316	1,4245
	2,0	0,1321	0,7427	0,1829	0,5265	1,7862

Продолжение табл. 11.1

T_0, K	M	π	τ	ε	q	λ
800	2,5	0,0525	0,6352	0,0852	0,2857	2,0811
	3,0	0,0202	0,5305	0,0392	0,1460	2,3088
	3,5	0,0080	0,4372	0,0190	0,0757	2,4771
	4,0	0,0035	0,3610	0,0099	0,0415	2,5960
	4,5	0,0016	0,3009	0,0055	0,0240	2,6811
	1,0	0,5716	0,9357	0,6190	1,0000	1,0000
	1,5	0,3029	0,8653	0,3577	0,8282	1,4334
	2,0	0,1335	0,7780	0,1763	0,5158	1,8107
	2,5	0,0519	0,6817	0,0784	0,2694	2,1279
	3,0	0,0191	0,5845	0,0336	0,1295	2,3831
1000	3,5	0,0069	0,4916	0,0146	0,0607	2,5805
	4,0	0,0027	0,4097	0,0067	0,0297	2,7272
	4,5	0,0011	0,3413	0,0034	0,0157	2,8330
$p_0 = 140$ бар						
350	1,0	0,5338	0,8560	0,6478	1,0000	
	1,5	0,2851	0,7273	0,4122	0,8586	
	2,0	0,1380	0,6001	0,2405	0,6016	
	2,5	0,0598	0,4813	0,1263	0,3576	
	3,0	0,0260	0,3883	0,0666	0,2053	
	3,5	0,0105	0,3085	0,0327	0,1071	
	4,0	0,0045	0,2492	0,0170	0,0582	
	4,5	0,0021	0,2062	0,0096	0,0339	
	1,0	0,5388	0,8667	0,6411	1,0000	
	1,5	0,2822	0,7403	0,3965	0,8458	
400	2,0	0,1327	0,6116	0,2253	0,5807	1,6526
	2,5	0,0589	0,4967	0,1219	0,3551	1,8678
	3,0	0,0253	0,4002	0,0641	0,2028	2,0297
	3,5	0,0115	0,3278	0,0353	0,1183	2,1499
	4,0	0,0051	0,2673	0,0190	0,0664	2,2417
	4,5	0,0024	0,2214	0,0108	0,0388	2,3109
	1,0	0,5545	0,9029	0,6289	1,0000	1,0000
	1,5	0,2915	0,8022	0,3764	0,8392	1,4024
	2,0	0,1312	0,6849	0,1993	0,5491	1,7329
	2,5	0,0545	0,5670	0,1001	0,3167	1,9892
600	3,0	0,0227	0,4628	0,0511	0,1770	2,1764
	3,5	0,0100	0,3789	0,0275	0,1008	2,3100
	4,0	0,0047	0,3133	0,0154	0,0591	2,4070
	4,5	0,0023	0,2619	0,0090	0,0355	2,4800
	1,0	0,5642	0,9234	0,6238	1,0000	1,0000
	1,5	0,2979	0,8412	0,3660	0,8321	1,4183
	2,0	0,1330	0,7421	0,1865	0,5305	1,7740
	2,5	0,0532	0,6351	0,0875	0,2896	2,0647
	3,0	0,0204	0,5300	0,0402	0,1476	2,2899
	3,5	0,0081	0,4370	0,0195	0,0767	2,4565
800	4,0	0,0035	0,3602	0,0101	0,0419	2,5744
	4,5	0,0016	0,3008	0,0057	0,0244	2,6587
	1,0	0,5706	0,9352	0,6216	1,0000	1,0000
	1,5	0,3023	0,8643	0,3606	0,8285	1,4283
	2,0	0,1343	0,7776	0,1793	0,5193	1,8000
	2,5	0,0525	0,6817	0,0803	0,2730	2,1130
	3,0	0,0192	0,5841	0,0343	0,1307	2,3659
	3,5	0,0071	0,4924	0,0150	0,0618	2,5611
	4,0	0,0027	0,4100	0,0069	0,0301	2,7068
	4,5	0,0012	0,3416	0,0035	0,0160	2,8119

T_o, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
$p_0 = 200 \text{ бар}$						
400	1,0	0,5296	0,8627	0,6525	1,0000	1,0000
	1,5	0,2815	0,7375	0,4140	0,8529	1,3441
	2,0	0,1357	0,6109	0,2418	0,5960	1,6086
	2,5	0,0616	0,4968	0,1334	0,3707	1,8133
	3,0	0,0269	0,4010	0,0706	0,2133	1,9718
	3,5	0,0118	0,3246	0,0375	0,1201	2,0898
	4,0	0,0051	0,2623	0,0195	0,0652	2,1809
	4,5	0,0023	0,2158	0,0108	0,0372	2,2492
	5,0	0,0012	0,1812	0,0064	0,0225	2,3011
	600	1,0	0,5502	0,9004	0,6346	1,0000
	1,5	0,2893	0,7988	0,3827	0,8383	1,3900
	2,0	0,1322	0,6827	0,2060	0,5550	1,7096
	2,5	0,0554	0,5654	0,1044	0,3224	1,9589
	3,0	0,0232	0,4614	0,0535	0,1806	2,1421
	3,5	0,0102	0,3776	0,0287	0,1029	2,2734
	4,0	0,0048	0,3123	0,0162	0,0604	2,3687
	4,5	0,0023	0,2610	0,0094	0,0363	2,4406
	5,0	0,0012	0,2203	0,0057	0,0223	2,4961
	800	1,0	0,5607	0,9218	0,6271	1,0000
	1,5	0,2962	0,8391	0,3705	0,8325	1,4090
	2,0	0,1336	0,7407	0,1912	0,5352	1,7557
	2,5	0,0539	0,6345	0,0905	0,2945	2,0399
	3,0	0,0208	0,5299	0,0418	0,1509	2,2612
	3,5	0,0083	0,4368	0,0202	0,0783	2,4254
	4,0	0,0036	0,3601	0,0106	0,0428	2,5417
	4,5	0,0017	0,3002	0,0060	0,0249	2,6248
	5,0	0,0008	0,2534	0,0035	0,0152	2,6863
	1000	1,0	0,5675	0,9341	0,6241	1,0000
	1,5	0,3010	0,8630	0,3645	0,8294	1,4202
	2,0	0,1349	0,7769	0,1834	0,5241	1,7839
	2,5	0,0532	0,6816	0,0828	0,2774	2,0908
	3,0	0,0196	0,5847	0,0357	0,1339	2,3397
	3,5	0,0072	0,4922	0,0155	0,0629	2,5327
	4,0	0,0028	0,4105	0,0072	0,0309	2,6764
	4,5	0,0012	0,3422	0,0037	0,0164	2,7803
	5,0	0,0005	0,2867	0,0020	0,0093	2,8549
$p_0 = 300 \text{ бар}$						
400	1,0	0,5076	0,8570	0,6702	1,0000	1,0000
	1,5	0,2792	0,7386	0,4491	0,8705	1,2991
	2,0	0,1426	0,6193	0,2794	0,6371	1,5282
	2,5	0,0684	0,5085	0,1618	0,4121	1,7068
	3,0	0,0292	0,4057	0,0833	0,2307	1,8556
	3,5	0,0124	0,3250	0,0427	0,1256	1,9702
	4,0	0,0050	0,2584	0,0209	0,0643	2,0593
	4,5	0,0022	0,2103	0,0111	0,0353	2,1254
	5,0	0,0011	0,1756	0,0064	0,0209	2,1750
	600	1,0	0,5409	0,8962	0,6423	1,0000
	1,5	0,2894	0,7959	0,3991	0,8501	1,3680
	2,0	0,1346	0,6811	0,2195	0,5703	1,6684
	2,5	0,0572	0,5644	0,1129	0,3349	1,9057

Продолжение табл. 11 I

T_0, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
600	3,0	0,0241	0,4608	0,0582	0,1888	2,0819
	3,5	0,0107	0,3772	0,0314	0,1080	2,2090
	4,0	0,0050	0,3118	0,0177	0,0633	2,3016
	4,5	0,0024	0,2604	0,0103	0,0380	2,3716
	5,0	0,0012	0,2197	0,0062	0,0233	2,4256
800	1,0	0,5540	0,9191	0,6323	1,0000	1,0000
	1,5	0,2959	0,8370	0,3812	0,8398	1,3932
	2,0	0,1355	0,7396	0,2006	0,5471	1,7248
	2,5	0,0553	0,6342	0,0962	0,3040	1,9987
	3,0	0,0215	0,5299	0,0448	0,1567	2,2131
	3,5	0,0086	0,4369	0,0217	0,0814	2,3733
	4,0	0,0037	0,3602	0,0113	0,0445	2,4869
	4,5	0,0017	0,3000	0,0064	0,0258	2,5682
	5,0	0,0009	0,2534	0,0038	0,0158	2,6284
	1,0	0,5620	0,9322	0,6281	1,0000	1,0000
1000	1,5	0,3006	0,8616	0,3727	0,8351	1,4071
	2,0	0,1363	0,7762	0,1906	0,5334	1,7577
	2,5	0,0543	0,6817	0,0871	0,2850	2,0547
	3,0	0,0201	0,5850	0,0378	0,1381	2,2973
	3,5	0,0074	0,4931	0,0165	0,0654	2,4859
	4,0	0,0029	0,4110	0,0077	0,0321	2,6269
	4,5	0,0012	0,3426	0,0039	0,0170	2,7289
	5,0	0,0006	0,2878	0,0022	0,0097	2,8020
$p_0 = 400 \text{ бар}$						
500	1,0	0,5184	0,8757	0,6676	1,0000	1,0000
	1,5	0,2803	0,7645	0,4343	0,8545	1,3135
	2,0	0,1365	0,6449	0,2566	0,6003	1,5620
	2,5	0,0626	0,5311	0,1427	0,3757	1,7578
	3,0	0,0280	0,4324	0,0778	0,2221	1,9065
	3,5	0,0123	0,3508	0,0418	0,1264	2,0184
	4,0	0,0058	0,2899	0,0238	0,0748	2,1029
	4,5	0,0028	0,2399	0,0134	0,0435	2,1687
	5,0	0,0013	0,2001	0,0077	0,0257	2,2195
	5,5	0,0007	0,1698	0,0047	0,0159	2,2588
600	1,0	0,5316	0,8929	0,6510	1,0000	1,0000
	1,5	0,2877	0,7936	0,4146	0,8574	1,3465
	2,0	0,1362	0,6801	0,2333	0,5832	1,6276
	2,5	0,0591	0,5653	0,1226	0,3486	1,8518
	3,0	0,0252	0,4619	0,0638	0,1980	2,0208
	3,5	0,0111	0,3775	0,0343	0,1130	2,1437
	4,0	0,0052	0,3121	0,0194	0,0664	2,2336
	4,5	0,0025	0,2607	0,0113	0,0399	2,3016
	5,0	0,0013	0,2197	0,0068	0,0244	2,3541
	5,5	0,0007	0,1870	0,0042	0,0153	2,3955
800	1,0	0,5474	0,9168	0,6377	1,0000	1,0000
	1,5	0,2948	0,8350	0,3912	0,8454	1,3779
	2,0	0,1362	0,7380	0,2088	0,5551	1,6949
	2,5	0,0566	0,6341	0,1020	0,3133	1,9580
	3,0	0,0222	0,5306	0,0480	0,1630	2,1658
	3,5	0,0089	0,4376	0,0233	0,0847	2,3220
	4,0	0,0038	0,3608	0,0121	0,0463	2,4331

T_o, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
800	4,5	0,0018	0,3005	0,0068	0,0269	2,5126
	5,0	0,0009	0,2535	0,0041	0,0164	2,5715
	5,5	0,0005	0,2163	0,0025	0,0103	2,6167
	1,0	0,5563	0,9305	0,6318	1,0000	1,0000
	1,5	0,2994	0,8601	0,3803	0,8395	1,3947
	2,0	0,1367	0,7751	0,1968	0,5396	1,7326
	2,5	0,0553	0,6820	0,0915	0,2925	2,0200
	3,0	0,0207	0,5859	0,0400	0,1428	2,2562
	3,5	0,0076	0,4938	0,0175	0,0677	2,4409
	4,0	0,0030	0,4120	0,0082	0,0333	2,5791
1000	4,5	0,0013	0,3430	0,0041	0,0176	2,6795
	5,0	0,0006	0,2886	0,0023	0,0101	2,7512
	5,5	0,0003	0,2446	0,0014	0,0060	2,8038
$p_0 = 700 \text{ бар}$						
500	1,0	0,4655	0,8639	0,6814	1,0000	
600	1,5	0,2631	0,7630	0,4829	0,8816	1,2440
	2,0	0,1427	0,6598	0,3217	0,6748	1,4290
	2,5	0,0693	0,5493	0,1907	0,4420	1,5791
	3,0	0,0333	0,4534	0,1105	0,2756	1,7002
	3,5	0,0153	0,3697	0,0614	0,1619	1,7969
	4,0	0,0072	0,3033	0,0343	0,0943	1,8733
	4,5	0,0033	0,2488	0,0188	0,0533	1,9331
	5,0	0,0015	0,2047	0,0103	0,0300	1,9802
	5,5	0,0008	0,1716	0,0060	0,0178	2,0162
	6,0	0,0004	0,1468	0,0038	0,0113	2,0443
800	1,0	0,5008	0,8840	0,6713	1,0000	1,0000
	1,5	0,2813	0,7901	0,4593	0,8845	1,2927
	2,0	0,1426	0,6848	0,2807	0,6347	1,5178
	2,5	0,0655	0,5744	0,1561	0,3966	1,7051
	3,0	0,0289	0,4721	0,0841	0,2320	1,8522
	3,5	0,0129	0,3862	0,0456	0,1335	1,9629
	4,0	0,0056	0,3125	0,0242	0,0737	2,0452
	4,5	0,0029	0,2655	0,0149	0,0468	2,1078
	5,0	0,0015	0,2237	0,0089	0,0286	2,1562
	5,5	0,0008	0,1894	0,0054	0,0176	2,1946
1000	6,0	0,0004	0,1624	0,0034	0,0113	2,2249
	1,0	0,5285	0,9109	0,6533	1,0000	1,0000
	1,5	0,2910	0,8308	0,4209	0,8610	1,3362
	2,0	0,1413	0,7384	0,2391	0,5898	1,6114
	2,5	0,0609	0,6371	0,1215	0,3431	1,8442
	3,0	0,0245	0,5352	0,0587	0,1826	2,0330
	3,5	0,0099	0,4421	0,0287	0,0956	2,1777
	4,0	0,0043	0,3647	0,0150	0,0522	2,2819
	4,5	0,0020	0,3037	0,0084	0,0303	2,3566
	5,0	0,0010	0,2561	0,0050	0,0184	2,4118
	5,5	0,0005	0,2185	0,0031	0,0116	2,4543
	6,0	0,0003	0,1881	0,0020	0,0075	2,4878
1000	1,0	0,5423	0,9263	0,6445	1,0000	1,0000
	1,5	0,2961	0,8566	0,4027	0,8499	1,3602
	2,0	0,1408	0,7750	0,2196	0,5665	1,6628
	2,5	0,0588	0,6840	0,1059	0,3160	1,9230
	3,0	0,0225	0,5895	0,0474	0,1575	2,1410

Продолжение табл. 11.1

T_o, K	M	π	τ	ϵ	q	λ
1000	3,5	0,0084	0,4979	0,0210	0,0754	2,3143
	4,0	0,0033	0,4157	0,0098	0,0371	2,4450
	4,5	0,0014	0,3463	0,0050	0,0195	2,5405
	5,0	0,0006	0,2906	0,0027	0,0111	2,6088
	5,5	0,0003	0,2473	0,0016	0,0068	2,6588
	6,0	0,0002	0,2122	0,0010	0,0043	2,6967
$p_0 = 1000 \text{ бар}$						
500	1,0	0,4172	0,8504	0,6876	1,0000	1,0000
	1,5	0,2445	0,7603	0,5161	0,8897	1,1852
	2,0	0,1417	0,6696	0,3732	0,7237	1,3333
	2,5	0,0773	0,5750	0,2477	0,5205	1,4449
	3,0	0,0406	0,4851	0,1563	0,3497	1,5381
	3,5	0,0203	0,4027	0,0933	0,2195	1,6171
	4,0	0,0092	0,3259	0,0501	0,1229	1,6860
	4,5	0,0042	0,2661	0,0273	0,0690	1,7408
	5,0	0,0018	0,2159	0,0142	0,0368	1,7848
	5,5	0,0009	0,1789	0,0079	0,0210	1,8185
	6,0	0,0005	0,1515	0,0048	0,0129	1,8444
600	1,0	0,4657	0,8747	0,6783	1,0000	1,0000
	1,5	0,2676	0,7856	0,4881	0,9103	1,2651
	2,0	0,1447	0,6900	0,3223	0,6901	1,4523
	2,5	0,0715	0,5877	0,1928	0,4567	1,6070
	3,0	0,0332	0,4879	0,1086	0,2779	1,7356
	3,5	0,0152	0,4010	0,0604	0,1636	1,8358
	4,0	0,0071	0,3307	0,0341	0,0960	1,9120
	4,5	0,0033	0,2721	0,0191	0,0554	1,9711
	5,0	0,0018	0,2315	0,0118	0,0350	2,0165
	5,5	0,0009	0,1953	0,0070	0,0213	2,0528
	6,0	0,0005	0,1664	0,0043	0,0133	2,0816
800	1,0	0,5022	0,9037	0,6573	1,0000	1,0000
	1,5	0,2845	0,8271	0,4446	0,8873	1,3119
	2,0	0,1443	0,7391	0,2668	0,6309	1,5542
	2,5	0,0652	0,6421	0,1428	0,3824	1,7607
	3,0	0,0271	0,5423	0,0711	0,2092	1,9331
	3,5	0,0111	0,4491	0,0351	0,1104	2,0686
	4,0	0,0048	0,3708	0,0183	0,0604	2,1676
	4,5	0,0022	0,3087	0,0103	0,0349	2,2387
	5,0	0,0011	0,2603	0,0061	0,0212	2,2913
	5,5	0,0006	0,2219	0,0038	0,0133	2,3318
	6,0	0,0003	0,1910	0,0024	0,0086	2,3636
1000	1,0	0,5212	0,9209	0,6477	1,0000	1,0000
	1,5	0,2924	0,8537	0,4227	0,8735	1,3386
	2,0	0,1436	0,7748	0,2407	0,5991	1,6123
	2,5	0,0620	0,6864	0,1205	0,3441	1,8494
	3,0	0,0244	0,5939	0,0554	0,1756	2,0517
	3,5	0,0092	0,5032	0,0249	0,0852	2,2153
	4,0	0,0036	0,4204	0,0116	0,0419	2,3400
	4,5	0,0015	0,3505	0,0059	0,0220	2,4319
	5,0	0,0007	0,2940	0,0032	0,0125	2,4977
	5,5	0,0004	0,2498	0,0019	0,0076	2,5457
	6,0	0,0002	0,2148	0,0012	0,0048	2,5820

Таблица 11.2. Коэффициент расхода и величины, входящие в газодинамические соотношения метана (исходные данные заимствованы из [6])

$T_0, \text{ К}$	m	$\gamma_{\text{ср}}$	z_*	α_*	β_*
$p_0 = 10 \text{ бар}$					
260	0,2930	1,3310	0,9751	3,9242	6,0741
300	0,2907	1,3166	0,9847	3,9637	6,1060
350	0,2882	1,2951	0,9913	4,0149	6,2174
400	0,2861	1,2717	0,9952	4,0785	6,3912
600	0,2790	1,1972	1,0004	4,4999	7,4550
800	0,2756	1,1554	1,0015	5,0588	8,6897
1000	0,2745	1,1326	1,0017	5,6459	9,9113
$p_0 = 15 \text{ бар}$					
260	0,2949	1,3348	0,9622	3,8837	6,0950
300	0,2921	1,3200	0,9768	3,9375	6,1106
350	0,2890	1,2974	0,9869	3,9982	6,2127
400	0,2865	1,2734	0,9928	4,0675	6,3814
600	0,2791	1,1980	1,0005	4,4970	7,4396
800	0,2757	1,1560	1,0022	5,0580	8,6715
1000	0,2740	1,1324	1,0026	5,6459	9,8925
$p_0 = 20 \text{ бар}$					
260	0,2973	1,3386	0,9488	3,8409	6,1136
300	0,2934	1,3228	0,9688	3,9107	6,1139
350	0,2898	1,2995	0,9825	3,9815	6,2068
400	0,2870	1,2752	0,9904	4,0563	6,3703
600	0,2791	1,1985	1,0007	4,4937	7,4233
800	0,2757	1,1563	1,0030	5,0567	8,6525
1000	0,2737	1,1323	1,0035	5,6455	9,8732
$p_0 = 30 \text{ бар}$					
260	0,3034	1,3492	0,9211	3,7530	6,1488
300	0,2968	1,3295	0,9526	3,8550	6,1165
350	0,2916	1,3038	0,9738	3,9475	6,1903
400	0,2880	1,2781	0,9856	4,0336	6,3473
600	0,2793	1,1996	1,0012	4,4871	7,3888
800	0,2757	1,1569	1,0045	5,0545	8,6146
1000	0,2736	1,1327	1,0052	5,6447	9,8330
$p_0 = 40 \text{ бар}$					
260	0,3093	1,3571	0,8920	3,6587	6,1774
300	0,3003	1,3353	0,9359	3,7974	6,1152
350	0,2932	1,3076	0,9651	3,9130	6,1716
400	0,2890	1,2810	0,9810	4,0111	6,3212
600	0,2796	1,2008	1,0016	4,4804	7,3540
800	0,2756	1,1573	1,0060	5,0519	8,5753
1000	0,2737	1,1331	1,0070	5,6436	9,7907
$p_0 = 70 \text{ бар}$					
300	0,3126	1,3489	0,8835	3,6121	6,0736
350	0,2984	1,3183	0,9393	3,8076	6,0916
400	0,2918	1,2888	0,9674	3,9431	6,2300
600	0,2800	1,2036	1,0033	4,4611	7,2453
800	0,2753	1,1588	1,0108	5,0453	8,4596
1000	0,2730	1,1338	1,0122	5,6417	9,6693

Продолжение табл. 11.2

T, K	m	z_{cp}	z_*	a_*	s_*
$p_0 = 100 \text{ бар}$					
300	0,3285	1,3534	0,8308	3,4047	5,8574
350	0,3033	1,3251	0,9151	3,7003	5,9512
400	0,2949	1,2951	0,9548	3,8744	6,1055
600	0,2808	1,2063	1,0054	4,4416	7,1286
800	0,2755	1,1601	1,0156	5,0375	8,3404
1000	0,2732	1,1347	1,0175	5,6383	9,5494
$p_0 = 140 \text{ бар}$					
350	0,3098	1,3287	0,8845	3,5587	5,7321
400	0,2992	1,3005	0,9391	3,7839	5,9192
600	0,2812	1,2093	1,0085	4,4180	6,9716
800	0,2750	1,1617	1,0223	5,0298	8,1851
1000	0,2724	1,1357	1,0247	5,6361	9,3931
$p_0 = 200 \text{ бар}$					
400	0,3046	1,3024	0,9209	3,6548	5,5592
600	0,2818	1,2130	1,0145	4,3844	6,7223
800	0,2743	1,1637	1,0326	5,0183	7,9528
1000	0,2716	1,1369	1,0356	5,6326	9,1618
$p_0 = 300 \text{ бар}$					
400	0,3102	1,2946	0,9063	3,4705	4,8628
600	0,2820	1,2167	1,0285	4,3348	6,2946
800	0,2734	1,1665	1,0509	5,0016	7,5712
1000	0,2703	1,1386	1,0539	5,6277	8,7901
$p_0 = 400 \text{ бар}$					
500	0,2949	1,2539	1,0024	3,8797	5,1107
600	0,2817	1,2184	1,0452	4,2937	5,8733
800	0,2722	1,1684	1,0701	4,9884	7,2045
1000	0,2689	1,1400	1,0726	5,6245	8,4388
$p_0 = 700 \text{ бар}$					
500	0,2900	1,2413	1,0585	3,7337	3,8733
600	0,2777	1,2171	1,1080	4,2109	4,7731
800	0,2677	1,1714	1,1316	4,9647	6,2190
1000	0,2642	1,1429	1,1296	5,6238	7,4887
$p_0 = 100 \text{ бар}$					
500	0,2786	1,2265	1,1210	3,6507	2,9690
600	0,2755	1,2131	1,1771	4,1730	4,0561
800	0,2657	1,1722	1,1935	4,9563	5,5171
1000	0,2625	1,1447	1,1849	5,6279	6,7830

Разработанные таблицы газодинамических функций позволяют решать разнообразные задачи в области течений реальных газов. Если заранее известны температура и давление торможения, то задача решается непосредственно по приведенным таблицам.

Методом итерации можно решать и обратную задачу с помощью таблиц, составленных по параметрам торможения.

Пусть нам заданы значения числа M , температуры T и давления p воздуха на срезе сопла. По таблице термодинамических функций воздуха (типа табл. 3.1) определяем соответствующие параметрам T и p значения κ и β . Принимая в качестве первого приближения $\alpha \approx \alpha_0$, рассчитываем по формулам (2.14) и (2.22) приближенные значения T_0 и p_0 :

$$T_0 \approx T \left(1 + \frac{M^2}{\beta} \right); \quad p_0 = p \left(1 + \frac{M^2}{\beta} \right)^{\kappa'(\kappa-1)}.$$

По табл. 6.1 определяем соответствующие полученным значениям T_0 и p_0 более точные значения τ и π . Вычисляем новые значения T_0 и p_0 по формулам $T_0 = T/\tau$; $p_0 = p/\pi$.

Вновь по табл. 6.1 определяем соответствующие новым значениям T_0 и p_0 более точные значения τ и π . Описанную операцию последовательного приближения продолжаем до тех пор, пока не будут повторяться значения T_0 и p_0 с шагом перед заданной точностью.

Описанный алгоритм может послужить основой для составления программы вычисления параметров торможения по заданной температуре T и давлению p на простейшей ЭВМ.

Получив значения T_0 и p_0 , можно остаточную часть конкретной задачи решать непосредственно при помощи таблиц, приведенных в данной работе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Прикладная газовая динамика/ С А Христианович, В Г Гальперин, М Д Милющиков, Л А Симонов Изд ЦАГИ, 1948
- 2 Абрамович Г. Н. Прикладная газовая динамика М Наука, 1976
- 3 Шпильрайн Э. Э., Кессельман П. М. Основы теории теплофизических свойств веществ М Энергия, 1977
- 4 Термодинамические свойства гелия/ В В Сычев, А А Вассерман, А Д Козлов и др М Изд во стандартов, 1984
- 5 Термодинамические свойства азота/ В В Сычев, А А Вассерман, А Д Козлов и др И Изд во стандартов, 1977
- 6 Термодинамические свойства метана/ В В. Сычев, А А Вассерман, А Д Козлов и др М Изд во стандартов, 1979
- 7 Шехтман А. М. Показатель изоэнтропы реального газа// ИФЖ 1984 Т 46, № 3 С 516—517
- 8 Сычев В. В. Дифференциальные уравнения термодинамики М Наука, 1981
- 9 Сычев В. В., Спиридонов Г. А. Теплофизические информационно-решающие системы Центр данных по термодинамическим свойствам газов и жидкостей// Вестник АН СССР 1984 № 10 С 28—38
- 10 Вассерман А. А., Казавчинский Я. З., Рабинович В. А. Теплофизические свойства воздуха и его компонентов М Наука 1966
- 11 Термодинамические свойства индивидуальных веществ/ Под ред В П Глушко М Наука, 1978 (в 4 х томах)
- 12 Шехтман А. М. Некоторые соотношения динамики реального газа// Теплофизика высоких температур 1975 Т № 5 С 947—956
- 13 Термодинамические свойства кислорода/ В В Сычев, А А Вассерман, А Д Козлов и др М Изд во стандартов, 1981
- 14 Термодинамические свойства воздуха/ В В Сычев, А А Вассерман, А. Д Козлов и др М Изд во стандартов, 1978
- 15 McCarty R. D., Hord J., Roder H. M. Selected Properties of Hydrogen (Engineering Design Data) — NBS Monograph 168, Washington: U S Government Printing Office, 1981
- 16 Алтушин В. В. Теплофизические свойства двуокиси углерода М Изд во стандартов, 1975

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Условные обозначения	5
Введение	6
<i>Глава первая.</i> Некоторые соотношения термодинамики реального газа	8
<i>Глава вторая.</i> Основные соотношения изоэнтропного течения реального газа	12
<i>Глава третья.</i> Термодинамические и газодинамические функции гелия	17
<i>Глава четвертая</i> Газодинамические функции азота	41
<i>Глава пятая.</i> Газодинамические функции кислорода	58
<i>Глава шестая.</i> Газодинамические функции воздуха	75
<i>Глава седьмая.</i> Газодинамические функции водорода	92
<i>Глава восьмая.</i> Газодинамические функции оксида углерода	110
<i>Глава девятая.</i> Газодинамические функции оксида азота . .	126
<i>Глава десятая.</i> Газодинамические функции диоксида углерода	143
<i>Глава одиннадцатая.</i> Газодинамические функции метана	158
Список литературы	172

Шехтман А. М.

**Ш54 Газодинамические функции реальных газов:
Справочник.—М.: Энергоатомиздат, 1988.—175 с.:
ил.**

ISBN 5-283-00011-7

Даны табулированные значения газодинамических функций гелия, аргона, азота, кислорода, воздуха, водорода, метана, оксида и диоксида углерода в широком диапазоне температур и давлений по числам M

Для инженеров и научных работников различных отраслей промышленности, занимающихся теплофизическими расчетами аппаратов и установок

**III 2303010000-015 208-88
051(01)-88**

ББК 31.31

Справочник

Шехтман Авраам Моисеевич

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ РЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ

Редактор издательства *М. И. Кузнецова*

Художественный редактор *В. А. Гозак-Хозак*

Технический редактор *Н. П. Собакина*

Корректор *Г. А. Полонская*

ИБ № 1297

Сдано в набор 15.09.87 Подписано в печать 12.01.88 Т-04642
Формат 60×90¹/₁₆ Бумага книжно-жур. Гарнитура литературная
Печать высокая Усл. печ. л. 11,0 Усл. кр.-отт. 11,0 Уч.-изд. л. 16,29
Тираж 5000 экз Заказ 6226 Цена 1 р 10 к.

Энергоатомиздат 113114, Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография имении А. А. Жданова» Союзполиграфпрома при Госкомиздате СССР. 113054, Москва, М-54, Валовая, 28