

#### Технологические расчеты установок переработки нефти

Цопущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебного пособия для студентов вузов по специальности «Химическая технология переработки нефти и газа»



МОСКВА •XIIMIIЯ• 1987

#### 6П7.43

**T384** 

УДК 665.63/67:9.001.2(075.8)

Авторы: М. А. ТАНАТАРОВ, М. Н. АХМЕТШИНА. Р. А. ФАСХУТДИНОВ, Н. Д. ВОЛОШИН, П. А. ЗОЛОТАРЕВ

Рецензенты: Зав. кафедрой химической переработки нефти и газа, проф. М. Е. Левинтер (Куйбышевский политехнический ин-т), зав. сектором ВНИПИнефть, канд. техн. наук С. Г. Рогачев.

Марат Ахсанович Танатаров, Мунира Набиевна Ахметшина, Риф Акрамович Фасхутдинов, Николай Дмитриевич Волошин, Петр Артемьевич Золотарев

#### ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ УСТАНОВОК ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ

Редактор И. А. Захарьяни Художественный редактор Н. В. Носов Технический редактор О. В. Тюрина Корректор Т. С. Васина

ИБ № 1668

Сдано в наб. 17.07.86. Подп. в печ. 08.12.86. Формат бумаги 60×90/н. Бумага тип. № 2. Гаримтура литературная. Печать высокая, Усл. печ. в бт. кр. отт. 22. Уч. ная. л. 23.06. Тираж 7400 жк. Заказ № 407. Цена 1 р. 10 к. Изд. № 2631 Орлена Слак Поцета надагольство «Химмия». HORTHUR HOME COURS 11 Союзполиграфпрома при Го-СССР по делам издательств, поиграфия и книжной торговли. ПЗ105, Москва, Нагатинская ул., д. 1

УДК 665.63/67:9.001.2(075.8)

Технологические расчеты установок переработки нефти: Учеб. пособие для вузов/Танатаров М. А., Ахметшина М. Н., Фасхутдинов Р. А. и др. М.: Химия, 1987 352 c

Даны типовые методы расчета процессов переработки нефти и газа, даны тыповые методы расчета процессов перерасотки нефти и газа, основы выбора технологических схем, режимов и ковструктивного их оформления, а также обоснование выбора оптимальных проектных реше-ний. Приведены алгоритмы и программы расчета на ЭВМ физических и химических процессов нефтепфереаботки. Изложены методы расчета про-цессов, обеспечивающих охрану окружающей среды.

Предназначено для студентов нефтяных и химико-технологических ву-зов, специализирующихся в области химической технологич переработки нефти и газа. Может быть полезно инженерам и исследователям, работающим в области переработки нефти. Табл. 82. Ил. 82. Библиогр. список: 86 назв.

2803020100-080 80-87 050(01)-87

© Издательство «Химия», 1987 г.

Бібліятэка

#### содержание

Предисловие	6
Условные обозначения	8
Глава 1. Подготовка и первичная переработка нефти	10
1.1. Выбор параметров процесса обессоливания нефти	11
работки. Требования по содержанию примесей	11
1.1.2. Параметры процесса ЭЛОУ	12
1.2. Электродегидраторы	20
1.2.2. Требования к электрооборулованию установок ЭЛОУ	23
1.3. Влияние свойств нефти на технологию ее переработки и качество	
получаемых продуктов	24
1.3.1. Характеристика нефтей, поступающих на установки АВТ	24 95
1.3.3. Ассортимент получаемой пролукции Материальный баланс	20
установки	27
1.3.4. Обоснование и выбор схемы установки АВТ	31
1.3.5. Генеральный план установки АВТ	40
141 Выражение состава нефти и се франций при расноте перегонии	40
и ректификации	43
1.4.2. Расчет однократного испарения многокомпонентной углеводо-	
родной смеси	43
1.4.5. Расчет температур начала и конца однократного испарения	
ры верха колонны	53
1.4.4. Расчет температур вывода бокового погона и низа отпарной	
колонны	57
1.4.5. Расчет колонн, работающих при избыточном давлении	58
1.5. Гидравлический расчет тарелок и определение расчеров воитифиче	12
ционной колонны	75
1.5.1. Выбор типа тарелок	76
1.5.2. Определение высоты колонны	81
1.5.3. Расчет колпачковых, ситчатых, струйных тарелок и тарелок	00
1.5.4. Расчет клапанных прямоточных тарелок	03 04
1.5.5. Расчет ситчатых тарелок с отбойными элементами	101
1.5.6. Расчет решетчатых провальных тарелок	104
1.5.7. Примеры расчета	105
1.6.1 Теплообменные аппарати	109
1.6.2. Холодильники и конденсаторы	109
1.6.3. Трубчатые печи	122
1.6.4. Расчет дымовой трубы	130
1.0.0. Быбор насосов	132
сто сводане раслодаще показатели	136

Гла топл	ва 2. 1ИВ	Каталитические пр	оцессы	нефтег • •		ботки. •	Гидр • •	юочи •	стка 	140
2.1.	Расче	т реакторного блок	а устано	вки ги,	дрооч	истки	дизелы	юго	топ-	142
	лива		• •	• •	• •	•	• •	·	• •	140
	2.1.1.	Выход гидроочище	HHORO TOI	ілива	• •	•	• •	•	• •	145
	2.1.2.	Расход водорода на	а гидрооч	истку	•	• •	• •	•	• •	146
	2.1.3.	Потери водорода с	с огдувом		• •	•	• •	•	•••	149
	2.1.4.	Материальный оал	ane yeran	OBKA	•	• •	•	•		149
	2.1.0.	Расчег объема кат	ора в сл	д . Пе кятя	เภษาลา		•••	:		156
99	Dereu	евания катализатов		истки				÷		157
2.2. Гла	ва 3.	Термодеструктивные	е процесс	ы.				•		160
21	Tone									160
9.I.	терм: 311	ический крекции . Выбор и обоснова	 ние техи		• .	схемь	ги рез	кима		
	0.1.1.	боты установки	nne rean	0/10111-10		CACIND				161
	312	Расчет реакционної	го змееви	ка .	•					168
	3.1.3.	Расчет выносной и	зеакционн	юй кал	меры	•				177
3.2	Заме	лленное коксование	нефтяны	с остат	ков					178
•	3.2.1.	Выбор и обоснован	ние техно	логиче	ской с	схемы	и режи	яма р	рабо-	
	•••••	ты установки .					• •			178
	3.2.2.	Кинетический и ги	дродинам	ически	й рас	четы ј	реакцио	нны	ска-	
		мер						•		181
	3.2.3.	График работы ре	акционнь	іх каме	ep.	•				183
	3.2.4.	Пример расчета р	еакционни	ых кам	ёр ус	танов	ки зам	едлен	ного	
		коксования .	· .							184
3.3.	Пров	аливание нефтяного	кокса							189
	3.3.1.	Выбор и обоснова	нне техн	ологич	еской	схемь	и и ре	жима	pa-	
		боты установок пр	окаливан	ия.					• •	189
	3.3.2.	Расчет барабанной	прокало	чной пе	эчи	• •			• •	194
	3.3.3.	Расчет прокалочно	ой печи	с враш	цающи	имся і	юдом	•		204
3.4.	Прои	зводство битумов	• •		•					207
	3.4.1.	Выбор и обосновал	ние техно	логиче	ской (	схемы	и режи	іма і	юлу-	0.07
		чения окисленных	бнтумов		•	· ·		•	•	207
	3.4.2.	Технологический р	асчет оки	слител	ьной	колонн	ны непр	рерын	вного	000
		действия	<b></b> .	• . •	·	• •	· ·	•	• _•	200
	3.4.3.	Пример расчета с	окислител	ьной к	олонн	ны нег	трерыві	юго	дей-	
_		ствия	• • •	•••	•	•••	•••	·	•	, 210
Гла	ва 4.	Производство масе.	я.,	• •	•	• •	• •	•	•	, 212
4.1.	Мате	матическая молель	экстракі	ин про	mecco	а про	изволет	- B2 N	<b>iace</b> n	212
•	4.1.1.	Илеальные, реальн	ные и ре	гулярн	ые ра	створ	ы			214
	4.1.2.	Уравнение раствор	имости І	ильдеб	боанла	аиег	о сове	ошен	ство-	
		вание								216
4.2.	Мате	матическая модель	процесса	деасф	альти	зации	в раст	воре	про-	
	пана		• •			• •				219
	4.2.1.	Технологическая с	хема про	оцесса	дeacd	бальти	зации			. 219
	4.2.2.	Уравнение раствор	имости д	ля деа	сфаль	тизаци	τи .			. 220
	4.2.3,	Однократная экстр	ракция би	нарны	хим	ногок	омпоне	тны	х си-	
		стем					•••			, 221
	4.2.4	Противоточная экс	тракция	многок	омпон	нентны	іх сист	ем	•	. 230
	4.2.5.	Расчет процесса де	еасфальти	зации	на ЭЕ	BM «M	кр-l»			. 242
4,3.	Мате	матическая модель	процесса	фенол	ірной	очист	ки мас	ел		. 245
	4.3.1.	Iехнологическая с	хема про	uecca d	ренолі	ьной о	чистки	масе	л	245
	4.3.2	уравнение раствор	имости д	ія фено	ольної	й очист	гки мас	ел	• •	. 247
	4.3.3.	Однократная экст	ракция ф	енолом	1 бин	арных	И МН	огокс	мпо-	
	4.9.4	нентных смесей		• •			• •	•		250
	4.3.4.	противоточный мн	огоступен	ичатый	проц	есс оч	нстки 🛛	масел	гфе-	
	125	нолом .	•••	• •	•	• •		•	• . •	263
	4.5.5.	тасчет процесса ф	енольной	очист	ки ма	всел на	а ЭВМ	«Mi	ap-l»	278

Глава 5. Очистка технологических потоков и охрана окружающей среды	<b>280</b>
	280
0.1. Pactern in overtice is objective Pactor	281
5.1.1. Аосороенты для очистки газов	282
5.1.2. Расчет тарельчатых ассороеров	286
5.1.3. Осушка газов	286
5.1.4. Расчет адсорберов для осушки газов	503
5.1.5. Расчет цикла регенерации адсорбента	007
5.2. Расчеты элементов систем по охране воздушного бассейна	291
521 Выбросы из одиночного источника	299
	302
	302
5.2.5. Элементы факсывной системиятие газовых выбросов	308
5.2.4. Каталитическое обезвреживание газовых выоросов	314
5.3. Расчеты элементов сооружении по очистке сточных вод	315
5.3.1. Сооружения механической очистки сточных вод	300
5.3.2. Биохимическая очистка сточных вод	020
5.3.3. Расчет необходимой степени очистки сточных вод	323
Литератира	326
приложения	
1. Номограмма для определения вязкости нефтепродуктов в зависимо-	330
сти от температуры	000
2. Номограмма Молина — Гурвича для определения вязкости смесеи	001
нефтепродуктов	331
З График Максвелла для нахождения давления насыщенных паров уг-	
леволородов и их смесей	332
4 График для определения энтальпии нефтяных паров и жилкостей	333
	334
5. Давление насыщенного водяного пара	
о. Основные характеристики ректификационных колони деиствующих	334
установок АВТ	225
7. Параметры колпачковых тарелок (однопоточных, разоорных)	000
8. Параметры тарелок с S-образными элементами	330
9. Параметры струйных тарелок с отбойными элементами	337
10. Параметры решетчатых тарелок	-337
11. Типоразмеры клапанных прямоточных тарелок при $t_1 = 50 ^{\circ}\mathrm{C}$	338
12 График для определения критерия Нуссельта в трубном простран-	
T $T$ $T$ $T$ $T$ $T$ $T$ $T$ $T$ $T$	339
12 Epotential and a proposition of the standard for th	340
14. График для определения $\phi_{\mu}$ к конфинаtienty removing $\phi_{\mu}$ is a second secon	010
14. График для определения критерия нуссельта в межтрубном про-	
странстве кожухотрубных теплосоменников с плавающей головкой	0.4.1
$(d_{\rm H}=25$ мм, расположения по квадрату)	341
15. Характеристика теплообменников с плавающей головкой (ГОСТ	
	342
16. Плошадь проходного сечения по трубам в теплообменниках с плава-	
ющей головкой (ГОСТ 1424679)	343
17 Плојизиња поколного сечения по межтрубноку пространству в тел-	
To Manual a possible contains no memory of (CCT 14946 70)	344
10 Websternankax C Innabaromen Tomobron (TOCT 14240-79)	017
то. Характеристика аппаратов воздушного охлаждения зигзагосоразных	~ ~ ~
AB3 (OCI 26-02-1621-77)	344
19. Характеристика аппаратов воздушного охлаждения горизонтальных	
ABΓ (OCT 26-02-1522-77)	345
20. Климатические данные по некоторым пунктам СССР	346
21. Плошаль своболного сечения аправатов возлишного охнажаения то	
Dell секниями из опебленных труб	346
	247
22. Прошения тепловая нагрузка труочатых печен различных типов	04/
23. Площадь сечения труб наиболее часто используемых диаметров	549
24. Расход раоочего пара и охлаждающей воды для пароэжекторных	
вакуумных насосов	349
25. Зависимости энтальпии паров нефтепродуктов I от температуры t	
при различном давлении Р	352

В связи с переходом на интенсивные методы технологии и строительством укрупненных и комбинированных установок все большую роль играет повышение качества расчетов процессов и аппаратов нефтепереработки, оптимизации действующих и проектируемых технологических схем. Особое место отводится вопросам тщательного обезвоживания и обессоливания нефтей как основному условию повышения технико-экономических показателей производства за счет увеличения межремонтных пробегов технологических установок, снижения возможности отравления катализаторов, улучшения качества остаточных нефтепродуктов и т. д.

В Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года указана важнейшая проблема в нефтеперерабатывающей промышленности: «...обеспечить дальнейшее углубление переработки нефти и существенное увеличение выработки моторных топлив, а также сырья для химической, нефтехимической и микробиологической промышленности». Повышение эффективности использования нефти в процессе ее первичной и вторичной переработки прежде всего связано с углублением отбора нефтепродуктов от их потенциального содержания. Эта задача должна решаться преимущественно путем интенсификации и реконструкции действующих установок первичной и вторичной переработки нефти. Основой реконструкции являются прежде всего надежные проверочные расчеты, позволяющие уточнить оптимальные параметры того или иного процесса и определить запас по производительности имеющихся аппаратов и оборудования. Большое значение в обеспечении надежной работы технологических установок имеет подготовка газовых потоков (удаление сероводорода, осушка) для дальнейшей их переработки в качестве углеводородного сырья или использования в технологических процессах (например, циркулирующий водородсодержащий газ, инертный газ).

Увеличение мощностей нефтеперерабатывающих заводов требует повышения эффективности мер по охране природы. Успешное решение экологических проблем в значительной степени зависит от рационального проектирования и совершенствования таких технологических процессов, как системы факельного хозяйства, каталитического обезвреживания газовых выбросов и очистки производственных сточных вод.

В данном учебном пособии обобщен опыт руководства курсовым и дипломным проектированием в Уфимском нефтяном институте с учетом некоторых методов расчета, применяемых в проектных институтах. Пособие включает пять глав, в каждой из которых имеется небольшое введение. Ограниченность пособия не позволила включить расчеты таких важных для нефтепереработки процессов, как каталитический крекинг и каталитический риформинг. Однако, авторы исходили из того, что по расчетам указанных процессов имеется учебное пособие: Кузнецов А. А., Кагерманов С. М., Судаков Е. Н. «Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности» (изд. 2-е, пер. и доп. — Л.: Химия, 1974. — 344 с.).

Впервые приведены методы расчета узла прокаливания кокса, без которого невозможно получить нефтяной электродный кокс, соответствующий требованиям ГОСТ по ряду показателей (например, по содержанию летучих, плотности и др.).

Подход к расчету процессов очистки масляных фракций селективными растворителями осуществлен с совершенно новых позиций, что позволило отказаться от традиционных графических методов расчета процессов экстракции с помощью треугольных диаграмм и применить математические модели многоступенчатой экстракции. На основании составленных программ были выполнены расчеты на ЭВМ, которые показали удовлетворительную сходимость с практическими данными на действующих установках. Приведены методики расчета абсорберов моноэтаноламиновой очистки газов, адсорберов для осушки газов, расчета элементов факельных установок, систем каталитического обезвреживания газовых выбросов, а также расчеты основных элементов сооружений по механической и биохимической очистке производственных сточных вод.

Предисловие и глава 5 написаны кандидатом технических наук Р. А. Фасхутдиновым, главы 1 и 2— профессором доктором технических наук М. А. Танатаровым и кандидатом технических наук М. Н. Ахметшиной, глава 3— профессором доктором технических наук Н. Д. Волошиным, глава 4— кандидатом технических наук П. А. Золотаревым.

Авторы считают своим долгом выразить глубокую благодарность рецензенту книги канд. техн. наук С. Г. Рогачеву и кафедре химической технологии переработки нефти и газа Куйбышевского политехнического института им. В. В. Куйбышева (зав. кафедрой проф. М. Е. Левинтер) за ценные замечания и советы, которые были по возможности учтены при окончательном редактировании пособия.

## условные обозначения

- В ширина, м; выход продукта, % (масс.)
- С содержание вещества, % (масс.), % (об.), кг/м<sup>3</sup>, г/м<sup>3</sup>
- ср средняя удельная теплоемкость при постоянном давлении, кДж/(кг·К)
- D, d диаметр, м
- *d*<sup>4</sup><sub>20</sub> плотность относительная
  - Е энергия активации, Дж/моль, кДж/моль; напряженность, В/м
  - е массовая доля отгона; основание натурального логарифма
- e' мольная доля отгона
- f коэффициент трения; летучесть, МПа
- G—расход, производительность, кг/ч, % (масс.); энергия Гиббса, кДж/моль
- G' объемный расход, объемная производительность, м<sup>3</sup>/ч
- $\Delta G$  изменение энергии Гиббса, кДж/моль
- g ускорение силы тяжести, м/с<sup>2</sup>; удельный расход, кг/(м<sup>2</sup>·ч)
- *H*, *h* геометрическая высота, м
  - I энтальпия, кДж/кг
  - К коэффициент теплопередачи, Вт/(м<sup>2</sup>·К); характеризующий фактор
  - Кр константа фазового равновесия
  - L,l длина, м; расстояние, м М — молекулярная масса
  - N число тарелок, секций, аппаратов, ступеней; число единиц переноса
  - *п* частота вращения, с-1
- *п*<sub>D</sub><sup>20</sup> коэффициент преломления
  - Р давление в системе, аппарате, Па
  - рі давление насыщенных паров компонента, Па
  - р парциальное давление, Па
- ΔP перепад давления, гидравлическое сопротивление, Па
  - Q количество тепла, кДж/ч
  - q тепловой эффект реакции, кДж/моль, кДж/кг; тепловой поток, Дж/ч; интенсивность теплоизлучения, МДж/м<sup>2</sup>·ч
  - R универсальная газовая постоянная, кДж/(моль·К); радиус, м
  - S поверхность, площадь, м<sup>2</sup>; энтропия, Дж/К
  - Т температура, К
  - *t* температура, °С
  - $\Delta t$  разность температур, °C
  - *и* линейная скорость, м/с, м/ч
- V объем аппарата, м<sup>3</sup>
  - V<sub>м</sub> мольный объем, м<sup>3</sup>/моль, см<sup>3</sup>/моль
  - w объемная скорость, м<sup>3</sup>/(м<sup>3</sup>·ч)
  - *х*<sub>*i*</sub> массовая доля компонента *i* в жидкости
- xi' мольная доля компонента і в жидкости
- *хы* массовая доля компонента *i* в сырье
- *уі* массовая доля компонента *і* в парах
- уі мольная доля компонента і в парах '
  - *z* коэффициент сжимаемости

  - Z расход пара, кг, кмоль
  - α-коэффициент теплоотдачи, кДж/(м<sup>2</sup>·ч·К)
  - ү коэффициент активности
  - е диэлектрическая проницаемость; порозность δ — толщина, мм
  - λ-коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К)
  - µ вязкость динамическая, Па·с
  - № Вязкость кинематическая, м<sup>2</sup>/с; мм<sup>2</sup>/с
- П периметр, м
- ρ<sub>t</sub> плотность абсолютная при температуре t, кг/м<sup>3</sup>
- σ --- поверхностное натяжение, Н/м; параметр растворимости

- т время, продолжительность, ч
- ф теплонапряженность (поверхностная плотность теплового кДж/(м<sup>2</sup>·ч)
- Ar критерий Архимеда
- Fo критерий Фурье
- Nu критерий Нуссельта
- Pr критерий Прандтля
- Re критерий Рейнольдса

Индексы

- возд воздух;
- в. п. водяной пар;
  - кр критическое значение
- н. к начало кипения
- к. к конец кипения
  - о окружающая среда
  - ср среднее значение
  - ст стенка
  - D дистиллят
  - *F* сырье
  - і произвольный компонент
  - *j* номер секции, тарелки, ступени
  - *W* остаток

### потока),

# ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА И ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ

Обеспечение потребности страны в топливе и энергии — одна из важнейших проблем дальнейшего развития народного хозяйства. Доля нефти и природного газа в общем объеме производства энергетических ресурсов по состоянию на 1980 г. составляла 70%. Оценка изменений в объемах и структуре производства энергетических ресурсов в СССР показывает, что добыча нефти и газового конденсата стабилизируется или незначительно возрастет, а их доля в общем производстве энергетических ресурсов сократится. В таких условиях важнейшей задачей развития нефтеперерабатывающей промышленности становится углубление переработки как основной фактор повышения эффективности использования нефти в народном хозяйстве. При увеличении глубины переработки нефти, как показывают расчеты, в 1,2-1,4 раза против современного уровня расход нефти может быть уменьшен на 20-35%. Решение подобной задачи возможно путем разработки гибких технологических схем глубокой переработки нефти на основе широкого применения термокаталитических процессов, а также путем оптимизации\* качества моторных топлив с целью расширения их ресурсов за счет увеличения доли отбора от нефти при прямой перегонке. Установки подготовки и первичной переработки нефти — головные на нефтеперерабатывающих предприятиях и эффективность их работы во многом определяет технико-экономические показатели завода в целом. Наличие в поступающей на переработку нефти хлоридов и воды способствует хлористоводородной коррозии оборудования, приводит к длительным простоям технологических установок, сокращает срок службы дорогостоящих катализаторов, используемых во вторичных процессах, ухудшает качество товарных нефтепродуктов. В связи с продолжающимся укрупнением нефтеперерабатывающих установок и широким применением вторичных процессов жестче становятся требования к содержанию хлоридов в нефти, поступающей на переработку. При снижении содержания хлоридов до 5 мг/л из нефти удаляются такие металлы, как железо, кальций и магний; содержание ванадия снижается более чем в два раза. В настоящее время на многих нефтеперерабатывающих заводах переработке подвергаются нефти с содержанием хлоридов не более 3 мг/л.

\* В данном случае под оптимизацией следует понимать снижение запаса качества топлив.

### 1.1. ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ОБЕССОЛИВАНИЯ НЕФТИ

# 1.1.1. Место установки по подготовке нефти в общей схеме переработки. Требования по содержанию примесей

Глубокое обессоливание нефти обеспечивает снижение коррозии и уменьшение отложений в аппаратуре, увеличение межремонтных пробегов установок (особенно ABT, висбрекинга, термического крекинга и коксования), улучшение качества сырья для каталитических процессов, а также товарных продуктов — топлив, битума и электродного кокса. С внедрением мощных комбинированных установок возрастают требования к надежности работы оборудования и, следовательно, необходимость более глубокой очистки нефти становится весьма актуальной.

Содержание солей в нефти C<sub>с.н</sub> (г/м<sup>3</sup>) определяется по формуле

$$C_{\rm C.H} = C_{\rm B.H} C_{\rm C.B},$$
 (1.1)

где C<sub>в. н</sub> — содержание воды в нефти, м<sup>3</sup>/м<sup>3</sup>;

Сс. в — содержание солей в пластовой воде, г/м<sup>3</sup>.

Вода с растворенными в ней солями находится в извлеченной из пласта нефти в виде мелких капель размером от 1,6 до 250 мкм. Капли соленой воды сорбируют на поверхности естественные эмульгаторы, содержащиеся в нефти, — нефтяные кислоты, асфальтено-смолистые вещества, микрокристаллы парафинов, механические примеси. А это затрудняет слияние и укрупнение капель. В настоящее время подготовка нефтей к переработке проводится в два этапа: на промысле и непосредственно на нефтеперерабатывающем предприятии.

На промысле нефть подвергается обезвоживанию: при неизменной концентрации солей в воде (без разбавления пресной водой) содержание воды уменьшается с 5—50 до 0,5—10% (масс.). Как следует из уравнения (1.1), при этом пропорционально снижается и содержание солей в нефти. Нефть, поступающая с промыслов на нефтеперерабатывающие заводы, должна соответствовать нормативам, приведенным в табл. 1.1. В СССР более 60% нефтей соответствует группе I.

### Таблица 1.1. Характеристика нефтей, поступающих с промыслов на НПЗ (ГОСТ 9965—76)

	Группа нефти					
Примеси	Ι	II	III			
Хлориды, мг/л, не более Вода, % (масс.), не более Механические примеси, % (масс), не более	100 0,5 0,05	300 1,0 0,05	1800 1,0 0,05			

На нефтеперерабатывающих заводах в результате подготовки нефти содержание в ней воды снижается до 0,1% (масс.) и содержание солей до 3—5 мг/л. При содержании воды 0,1% (масс.) и ниже в нефти остаются только мельчайшие капли воды размером менее 4,3 · 10<sup>-4</sup> см. Время осаждения таких капель велико, скорость осаждения их составляет  $\approx 1,06 \cdot 10^{-7}$  м/с. Изза низкой концентрации капель частота их столкновения и вероятность укрупнения весьма невелики. Указанное обстоятельство заставляет ограничиваться остаточным содержанием воды около 0,1% (масс.).

В случае, если на завод поступает нефть I группы — содержание солей 100 мг/л, воды 0,5% (масс.), — только обезвоживание до 0,1% (масс.) позволит снизить содержание солей лишь в пять раз — до 20 мг/л. Таким образом, для достижения концентрации солей в нефти менее 5 мг/л необходимо уменьшить также соленость воды примерно в пять раз за счет разбавления ее пресной водой.

Если допустить идеальное смешение воды, содержащейся в нефти, с добавляемой пресной водой, содержание солей в нефти

после электрообессоливания  $C_{\rm H}$  (мг/л) будет равно

$$C_{\rm H} = \frac{C_{\rm B.H}C_{\rm C.B} + G_{\rm B}C_{\rm B.\Pi p}}{C_{\rm B.H} + G_{\rm B}} \cdot \frac{C'_{\rm B.H}}{C_{\rm B.H}}, \qquad (1.2)$$

где  $C_{B. H}$ ,  $C'_{B. H}$  — содержание воды в нефти, поступающей и уходящей с ЭЛОУ, % (масс.) на нефть;  $G_{B}$  — расход пресной воды, добавляемой для промывки, % (масс.) на нефть;  $C_{c. B}$ ,  $C_{B. np}$  — содержание солей в пластовой и пресной воде, подаваемой на промывку, мг/л.

После ЭЛОУ в нефти снижается также содержание никеля и ванадия в 1,5—3 раза. Однако не отмечается пропорциональность между степенью удаления хлоридов и тяжелых металлов.

## 1.1.2. Параметры процесса ЭЛОУ

Типовая схема установки электрообессоливания (ЭЛОУ), используемой на НПЗ, представлена на рис. 1.1. Сырая нефть прокачивается через теплообменники 2, и с температурой 80—120 °С поступает в электродегидратор первой ступени 6. Перед насосом 1 в нефть вводится деэмульгатор, а после теплообменников — раствор щелочи, чтобы довести рН дренажной воды до 7,0—7,5. Подача раствора щелочи необходима для подавления сероводородной коррозии и нейтрализации неорганических кислот, попадающих в нефть при обработке скважин кислотными растворами. Расход щелочи для повышения рН дренажной воды на единицу составляет 10 г/т [1]. Насосом 8 подается свежая вода на первую и вторую ступени электрообессоливания. В инжекторном смесителе 3 нефть перемешивается с раствором щелочи и водой, и смесь подается в низ электродегидра-



Рис. 1.1. Принципиальная схема ЭЛОУ:

1, 7, 8, 9, 14 — насосы: 2 — теплообменники; 3 — инжекторный смеситель; 4 — электроды; 5, 12 — клапаны автоматического сброса соленой воды; 6, 11 — электродегидраторы; 10 диафрагмовый смеситель; 13 — отстойник;

— сырая нефть; II — деэмульгатор; III — раствор щелочи; IV — вода; V — обессоленная нефть; А, Б, В, Г — зоны обессоливания

тора 6 через трубчатый распределитель с перфорированными горизонтальными отводами.

Обессоленная нефть выводится из электродегидратора сверху через коллектор, конструкция которого аналогична конструкции распределителя. Благодаря такому расположению устройств ввода и вывода нефти обеспечивается равномерность потока по всему сечению аппарата. Отстоявшаяся вода отводится через дренажные коллекторы в канализацию или отстойник 13 (из отстойника вода возвращается в процесс). Из электродегидратора 6 сверху нефть, не полностью обезвоженная, поступает под давлением в электродегидратор второй ступени 11. Перед этим электродегидратором нефть смешивается со свежей водой в диафрагмовом смесителе 10. Вода для промывки предварительно подогревается до 65—70 °С. Обессоленная и обезвоженная нефть с верха электродегидратора 11 отводится с установки.

В блоке электрообессоливания необходимо выделить четыре зоны обессоливания. В зоне А нефть смешивается с промывной водой и деэмульгатором. Интенсивность смешения должна быть таковой, чтобы промывная вода диспергировалась до такого же распределения капель, как и пластовая. При недостаточном диспергировании промывная вода будет осаждаться в первую очередь и эффект разбавления пластовой воды не будет достигнут. Обычно при расчетах принимают, что в этой зоне происходит полное смешение пластовой и промывной вод и концентрация хлоридов в каплях вновь образовавшейся эмульсии выравнивается согласно уравнению (1.2). Наибольшее распростране-

ние на установках ЭЛОУ получили смесители двух типов: инжектор и смесительный клапан. В качестве промывной воды используется речная вода или технологические конденсаты; содержание солей в промывной воде не должно быть более 300 мг/л [2].

В зоне  $\bar{B}$  происходит отстой наиболее крупных капель вновь образовавшейся эмульсии, а в зоне B под действием электрического поля интенсифицируется столкновение и слияние мелких капель. Укрупненные в этой зоне капли опускаются в зону  $\bar{B}$ . В зоне  $\Gamma$  происходит дополнительный отстой капель, выведенных из зоны B поднимающимся потоком нефти. Следует отметить, что в зонах  $\bar{B}$  и  $\Gamma$  крупные капли, опускающиеся вниз, сталкиваются с мелкими каплями, которые поднимаются с потоком нефти, и сливаются с ними.

Основными параметрами, расчет и оптимизация которых требуется при проектировании ЭЛОУ, являются следующие: температура, давление, тип и расход деэмульгатора, число ступеней, расход промывной воды и ее распределение между ступенями, конструкция и размер электродегидратора. Параметры электрообессоливания должны быть выбраны такими, чтобы максимально интенсифицировать три основные стадии процесса — столкновение, слияние (укрупнение) и осаждение капель воды. Рассмотрим основные параметры и их влияние на процесс электрообессоливания более подробно. Температура. С повышением температуры уменьшается вязкость нефти, что ускоряет как столкновение и слияние, так и осаждение капель воды. Стабильность пленки, защищающей каплю, также снижается при повышении температуры, во-первых, за счет увеличения растворения и скорости диффузии естественных эмульгаторов в нефти и, во-вторых, за счет снижения вязкости и когезии, т. е. сцепления пленки. С увеличением температуры снижается и расход деэмульгатора. Обычно температуру повышают до достижения вязкости 2-4 мм<sup>2</sup>/с. В справочниках [3] приведены вязкости нефтей при двух температурах, как правило, при 20 и 50 °C. Пользуясь номограммой Семенидо, можно определить температуру, при которой вязкость нефти будет в пределах 2—4 мм<sup>2</sup>/с.

Пример. Вязкость локосовской нефти, по данным [3], равна  $v_{20}=19,5 \text{ мм}^2/\text{с}$  и  $v_{50}=7,75 \text{ мм}^2/\text{с}$ . На номограмму Приложения 1 наносим заданные точки. Значения известных вязкостей соединяем прямой и продолжаем линию до пересечения ее с линией вязкости, соответствующей, например, 4 мм<sup>2</sup>/с. Точка пересечения определяет температуру, соответствующую этой вязкости — 84 °C. Повышение температуры более 120 °C нерационально, так как при этом увеличивается электрическая проводимость эмульсии и, соответственно, снижается напряженность электрического поля и повышается расход электроэнергии, что значительно осложняет условия работы проходных и подвесных изоляторов. Кроме того, растет давление насыщенных паров и, как результат, давление в аппаратах [4, 5]. Повышение температуры обусловливает также дополнительные затраты на охлаждение воды, дренируемой из электродегидраторов, перед сбросом ее в канализацию.

Давление. В процессе обессоливания давление в электродегидраторах определяется давлением насыщенных паров нефти, перепадом давлений на каждой ступени ЭЛОУ и гидравлическим сопротивлением участков технологической схемы после блока ЭЛОУ. Оно не должно превышать давления, на которое рассчитаны электродегидраторы.

Расчетное давление  $P_{pacy}$  определяют из условия начала однократного испарения нефти при принятой температуре

$$\sum_{i=1}^{N} K_i x'_{Fi} = \sum_{i=1}^{N} y'_i = 1.$$
 (1.3)

Фактическое давление в электродегидраторе равно

 $P_{\phi_{a\kappa\tau}} = 1, 2P_{pacy}.$  (1.4) Расход и схема подачи промывной воды. При двухступенчатом электрообессоливании применяют две схемы подачи промывной воды — последовательную и противоточную:

$$G'_{\bullet}$$
  $C'_{\bullet}$ 



По первой схеме часть воды подается перед I ступенью электтрообессоливания, а остальное количество — перед II ступенью. По второй схеме промывная вода подается только перед II ступенью, а дренажная вода II ступени подается в I ступень.

На схеме не указаны потоки нефти, деэмульгаторов, раствора щелочи и ингибиторов коррозии, поскольку для расчета расхода промывной воды необходима характеристика только водных потоков:  $C_{\text{B.H}}$ ,  $C'_{\text{B.H}}$ , - содержание воды в нефти, поступающей на ЭЛОУ, выходящей из І и ІІ ступеней, соответственно, % (масс.) на нефть;  $G'_{\text{д.B}}$ ,  $G''_{\text{д.B}}$ , - расход дренажной воды из І и ІІ ступеней ЭЛОУ, % (масс.) на нефть  $G'_{\text{в. с.)}}$  на нефть;  $C_{\text{с.}}$  концентрация солей в соответствующих потоках воды, г/м<sup>3</sup> (мг/кг).

Обычно при проектировании задаются следующими параметрами:

производительность ЭЛОУ по сырью G (т/ч);
 качество сырья перед ЭЛОУ — содержание воды в нефти C<sub>в.н</sub> (% масс.) и содержание солей в нефти C<sub>с.н</sub> (г/м<sup>3</sup>);

Таблица 1.2. Содержание хлоридов в товарных нефтях различных месторождений СССР, обезвоженных до 1% остаточной пластовой воды [5]

Нефть	С <sub>с. н</sub> , г/м <sup>э</sup>	Нефть	С <sub>с. н</sub> , г/м <sup>3</sup>
Ромашкинская Арланская Гуймазинская девонская Бавлинская Южпо-пермская Мухановская Введеновская Шкаповская Серноводская Бугурусланская	$\begin{array}{c} 2000 - 2700 \\ 2500 - 3000 \\ 2500 - 2800 \\ 2000 - 2300 \\ 1000 - 1200 \\ 2000 - 2200 \\ 1600 - 1800 \\ 2200 - 2300 \\ 2000 - 2500 \\ 2000 - 2700 \end{array}$	Котур-тепинская Озек-суатская Мангышлакская Усть-балыкская Мегионская Гнединцевская Глинско-розбышевская Кочановская Самотлорская	1000-1200 600-800 500-1000 800-1000 800-1000 800-1200 1500-2000 1750-2100 150-250

3) качество сырья после ЭЛОУ — содержание воды в нефти С"в.н ≤0,20% (масс.) и содержание солей в нефти С"с.н г/м<sup>3</sup>;

4) содержание солей в промывной воде  $C_{c.np}$  рекомендуется принимать не более 300 г/м<sup>3</sup>;

5) содержание воды в нефти после I ступени электрообессоливания С'<sub>в.н</sub> ≤ 0,25% (масс.).

Между содержанием солей в нефти  $C_{c,H}$  (г/м<sup>3</sup>) и содержанием солей в промывной воде  $C_{c,np}$  (г/м<sup>3</sup>) существует такая зависимость:

$$C_{\rm c, H} = 10^{-5} C_{\rm c, HD} G_{\rm B} \rho_{\rm H}, \qquad (1.5)$$

где G<sub>в</sub> — расход промывной воды, % (масс.) на нефть; р<sub>н</sub> — плотность нефти, кг/м<sup>3</sup>.

Для типовых товарных нефтей значение  $C_{c.n}$  дано в табл. 1.2. В результате расчета необходимо определить расход промывной воды, а для схемы 1 и се распределение между ступенями.

Расчет для схемы 1. При полном смешении промывной воды с содержащейся в нефти водной эмульсией можно записать так:

$$C'_{\rm c,H} = \frac{C_{\rm B,H}C_{\rm c,H} + G_{\rm B}'C'_{\rm c,\Pi P}}{C_{\rm B,H} + G_{\rm B}'}, \qquad (1.6)$$

$$C''_{\rm C,H} = \frac{C'_{\rm B,H}C'_{\rm C,H} + G_{\rm B}''C''_{\rm C,HP}}{C'_{\rm B,H} + G_{\rm B}''}.$$
 (1.7)

Поскольку  $C'_{\rm B}$  и  $C''_{\rm B}$  много меньше  $C_{\rm c.H}$  и  $C'_{\rm c.H}$ , то, пренебрегая слагаемыми  $G'_{\rm B}C'_{\rm c.np}$  и  $G''_{\rm B}C''_{\rm c.np}$  В уравнениях (1.6) и (1.7), можно записать

$$C'_{\rm c,H} = C_{\rm c,H} (1 + G_{\rm B}'/C_{\rm B,H})^{-1},$$
 (1.8)

$$C''_{\rm c.H} = C'_{\rm c.H} (1 + G_{\rm B}'/C'_{\rm B, II})^{-1}.$$
(1.9)

Подставляя С'с.н в С"с.н, получим

$$C''_{c,H} = C_{c,H} \left[ (1 + G_{B'}/C_{B,H}) (1 + G_{B'}/C'_{B,H}) \right]^{-1}.$$
(1.10)

· · ·

### Если $G'_{\rm B} = G''_{\rm B}$ , то $C_{\rm C.H}C_{\rm B,H}C'_{\rm B.H}/C''_{\rm C.H} = (C_{\rm B,H} + G_{\rm B}')(C'_{\rm B,H} + G_{\rm B}')$

И

 $(G'_{B,H})^2 + (C_{B,H} + C'_{B,H}) G_{B'} + C_{B,H} C'_{B,H} - C_{C,H} C_{B,H} C'_{B,H} / C''_{C,H} = 0.$  (1.11) Аналогично для трехступенчатой схемы имеем

 $C''_{c,H} = C_{c,H} \left[ (1 + G_{B'}/C_{B,H}) (1 + G_{B''}/C'_{B,H}) (1 + G_{B'''}/C''_{B,H}) \right]^{-1}.$  (1.12)

Расчет для схемы 2. Содержание солей в нефти по ступеням равно

$$C'_{\rm c,H} = \frac{C_{\rm B,H}C_{\rm c,H} + G_{\rm A}''C''_{\rm c,H}}{C_{\rm B,H} + G''_{\rm A,B}},$$
(1.13)

$$C''_{c.H} = \frac{C'_{B.H}C'_{c.H} + G_{B}''C''_{c.\Pi P}}{C'_{B.H} + G_{B}''}.$$
 (1.14)

Пренебрегая слагаемым  $G''_{B}C''_{c,np}$  и полагая, что  $G''_{A,B} \approx G''_{B}$ , подставляем значение  $C'_{c,H}$  в уравнение (1.14) и получаем

$$C''_{c,H} = \frac{C'_{B,H} (C_{B,H} C_{c,H} + G_{B}'' C''_{c,H})}{(C'_{B,H} + G_{B}'') (C_{B,H} + G_{B}'')}, \qquad (1.15)$$

$$C'_{B,H}C_{B,H}C''_{C,H} + G_{B}''(C_{B,H}C''_{C,H} + C'_{B,H}C''_{C,H}) + (G_{B}'')^{2}C''_{C,H} - C'_{B,H}C_{B,H}C_{C,H} - C'_{B,H}G_{B}''C''_{C,H} = 0,$$
  

$$G_{B}'')^{2} + C_{B,H}G_{B}'' + C'_{B,H}C_{B,H}(C''_{B,H} - C_{C,H})/C''_{C,H} = 0.$$
 (1.16)

Пример. Определить расход промывной воды при обессоливании нефти до остаточного содержания воды С"в. в=0,2% и солей С"с. в=5 г/м<sup>3</sup>.

Исходные данные:

плотность нефти  $\rho_{\rm H} = 900$  кг/м<sup>3</sup>, содержание воды в нефти, поступающей на ЭЛОУ,  $C_{\rm B, H} = 1\%$  (масс.) концентрация солой в пластовой воде  $C_{\rm c, H} = -1000$  г/м<sup>3</sup> нефти. Принята двухступенчатая схема ЭЛОУ.

Решение. Пересчитаем содержание солей в пластовой воде Сс. в и на выходе из ЭЛОУ С'с. в (г/м<sup>8</sup>):

$$\tilde{C}_{c,B} = \frac{C_{c,H}}{10^{-5} C_{B,H} \rho_{H}} = \frac{1000}{10^{-5} \cdot 1.900} = 111\ 000\ r/M^{8},$$
$$C''_{c,B} = \frac{C''_{c,H}}{10^{-5} C''_{B,H} \rho_{H}} = \frac{5}{10^{-5} \cdot 0.2.900} = 2770\ r/M^{8}.$$

1. Подача промывной воды по схеме 1. При условии, что G'<sub>в</sub>=G" расчет-

ное уравнение (1.11) решается как обычное квадратное уравнение, а именно:

$$G_{B}' = \frac{-b \pm \sqrt{b^{2} - 4ac}}{2a},$$
  
где  $a = 1; \quad b = (C_{B,H} + C'_{B,H}) = 1 + 0.25 = 1.25.$   
 $c = C_{B,H}C'_{B,H} - \frac{C_{B,H}C'_{B,H}C_{C,H}}{C'_{C,H}} = 1.0.25 - \frac{1.0.25 \cdot 111\,000}{2770} = -9.75,$   
 $G_{B}' = \frac{-1.25 + \sqrt{1.25^{2} - 4 \cdot 1 \cdot (-9.75)}}{2 \cdot 1} = \frac{-1.25 + 6.36}{2} = 2.55\%.$   
Таким образом общий расход промывной  
2-407  
БІбЛІЯТЭКА НПІ

2. Подача промывной воды по схеме 2. При решении расчетного уравнения (1.16) как квадратного уравнения

$$(G_{\rm B}'')^{2} + C_{\rm B,H}G_{\rm B}'' + C'_{\rm B,H}C_{\rm B,H}(C''_{\rm C,H} - C_{\rm C,H})/C''_{\rm C,H} = 0,$$
  
 $a = 1; \quad b = C_{\rm B,H} = 1;$   
 $c = C'_{\rm B,H}C_{\rm B,H}(C''_{\rm C,H} - C_{\rm C,H})/C''_{\rm C,H} = 0,25 \cdot 1 (2770 - 111\ 000)/2770 = -9,77,$   
 $G_{\rm B}'' = \frac{-1 + \sqrt{1^{2} - 4 \cdot 1 \cdot (-9,77)}}{2 \cdot 1} = \frac{-1 + 6,33}{2} = 2,66\%.$ 

Как видно из расчетов, расход промывной воды при противоточной подаче по схеме 2 почти вдвое меньше расхода се в схеме 1.

Деэмульгаторы. По сравнению с эмульгаторами деэмульгаторы обладают большей поверхностной активностью и вытесняют их из поверхностного слоя капель воды, образуя гидрофильный адсорбционный слой без структурно-механической прочности. На установках электрообессоливания применяют деэмульгаторы как водорастворимые, так и пефтерастворимые. Последние предпочтительнее, так как они в меньшей степени вымываются водой и не загрязняют сточные воды. Кроме того, нефтерастворимые деэмульгаторы легче попадают на поверхность раздела фаз разрушаемой эмульсии и в силу этого являются более эффективными.

Обычно деэмульгаторы подают в нефть только на первую ступень, на прием сырьевого насоса. При применении водорастворимых деэмульгаторов такая схема подачи не является оптимальной, так как деэмульгатор на каждой ступени частично растворяется в дренажной воде, и его содержание в нефти может оказаться недостаточным для разрушения эмульсии. В связи с этим для обеспечения нормальной работы всех ступеней деэмульгатор подают с большим избытком, что увеличивает затраты на обессоливание.

Водорастворимые деэмульгаторы применяют в виде 1-2%-х водных растворов. Нерастворимые в воде деэмульгаторы применяют в товарном виде и подают в пефть без разбавления. В табл. 1.3 приведены характеристики и расход применяемых на НПЗ деэмульгаторов. Поскольку при промывке нефти рсагент частично переходит в воду, его концентрация в нефти уменьшается от первой к последующим ступеням. Степень «вымывания» реагента зависит от его природы, состава нефти, минерализации и содержания воды, режима обессоливания, HO мало зависит от расхода деэмульгатора и можно принять, что коэффициент распределения реагента в эмульсии постоянен, независимо от его концентрации. Если расход деэмульгатора псред первой ступенью будет составлять G<sub>д</sub> при коэффициенте пропорциональности k (k-число меньше единицы), характеризующем степень сохранения деэмульгатора в нефти после каждой ступени, то содержание деэмульгатора в нефти после І ступени, а следовательно, и в нефти, поступающей на II ступень, будет равно kG<sub>д</sub>. Аналогично расход деэмульгатора в нефти

Деэмульгатор	Внешний вид	р <sup>20</sup> , кг/м <sup>3</sup>	V20, MM <sup>2</sup> /C	<sup>V50,</sup> MM²/C	Раствори- мость в воде	<i>G</i> д, г/т
ОЖК	Пастообразная масса темно-корич-	1050	·	50 (80°C)	Раство- рим	20—58
Дипроксамин 157	невого цвета Прозрачная масля-	1030	700	167	Плохо растворим	36
(100%-и) Лисольван 4411	Светло-желтая	1050	1158	197	Раство-	20-46
(100%-й) Прогалит (товар-	жидкость То же	993	73	31 ·	рим »	20—60
ный) B-3670 <sup>°</sup>	Мутно-белая жид- кость	1050	1300		»	20—60
X-2647	То же	1020	961	208	»	
(100%-й) Прохинор 2258	Темно-коричневая	970	239	82	Диспер-	
(товарныи) 343 (товарный)	жидкость Го же	970	62	29	Не раст- ворим	
		ļ				

Таблица 1.3. Общая характеристика и расход деэмульгаторов, применяемых на НПЗ [2]

после II ступени составит  $k^2G_{A}$ , после ступени  $n-k^nG_{A}$ . Отсюда выражения, определяющие количество деэмульгатора, оставшегося в нефти после каждой ступени, образуют геометрическую прогрессию.

При обессоливании, например, пашинской нефти с применением дисольвана 4411 степень вымывания деэмульгатора в каждой ступени составляет около 20%, а минимальное содержание реагента для стабильной работы последней ступени  $G_{\text{мин}} = 8 \text{ г/т.}$ Коэффициент k определяется как

$$k = \sqrt[n]{G_{\text{MHH}}/G_{\text{H}}}.$$
 (1.17).

19

Общий расход реагента при подаче его перед каждой ступенью по сравнению с подачей всего реагента перед I ступенью меньше на количество, необходимое для пополнения вымытого водой деэмульгатора. Например, для трех ступеней обессоливания при  $G_{\rm мин} = 8$  г/т, k = 0.8 и подаче деэмульгатора только перед I ступенью потребуется 12,5 г/т реагента: на I ступень по-

ступает 12,5, на II ступень  $(12,5-12,5\cdot0,8) = 10$ , на III ступень  $(10-10\cdot0,8) = 8$  г/т деэмульгатора. При подаче реагента по ступеням потребуется: на I ступень 8, на II ступень  $(8-8\cdot0,8) = 1,6$ , на III ступень  $(8-8\cdot0,8) = 1,6$  г/т, т. е. всего необходимо (8+1,6+1,6) = 11,2 г/т. В случае повторного использования дренажной воды для подачи в предыдущую ступень расход деэмульгатора будет равен  $G_{\text{мин}}$ . Из этого количества следует подавать персд I ступенью  $kG_{\text{мин}}$  и перед последней (1-k)  $G_{\text{мин}}$ , что применительно к при-

2\*

веденному выше примеру составит 6,4 и 1,6 г/т соответственно Предполагается, что для большинства нефтей оптимальный расход деэмульгатора находится в пределах 5—10 г/т.

#### 1.2. ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРЫ

### 1.2.1. Выбор конструкции и расчет объема электродегидратора

В настоящее время наибольшее применение на установках электрообессоливания получили горизонтальные электродегидраторы. Преимущества их по сравнению с использовавшимися ранее вертикальными и шаровыми электродегидраторами следующие:

1) высокая удельная производительность;

2) более благоприятные условия осаждения, которые можно оценить отношением S/V (где S — средняя площадь горизонтального сечения,  $M^2$ ; V — объем электродегидратора,  $M^3$ ); чем больше S/V, тем лучше условия осаждения, так как снижается линейная скорость вертикального движения нефти и водяным каплям легче осаждаться;

3) меньшая стоимость за счет сравнительно небольшого диаметра электродсгидраторов, способных работать при повышенных давлениях и температурах;

4) меньшее количество электрооборудования и более простая электрическая схема.

Тип элект- родегидра- тора	V, 14 <sup>8</sup>	Д, м	<i>L(H</i> ), м	Р <sub>расч</sub> , МПа	t <sub>pa6</sub> , °C	Число элек- тродов	G, ж³/ч	<i>G/V</i> , м <sup>3</sup> /(м <sup>3</sup> -ц)	S/V
Вертикаль- ный Шаровой Горизон-	30 600	3,0 10,5	5,0 —	0,4 или 0,6 0,6 или 0,7	90 100	2 2	15—30 300—600	0,5—1,0 0,5—1,0	0,23 0,13
тальные 2ЭГ160 1ЭГ160 2ЭГ160/3 2ЭГ160-2 2ЭГ160-2Р	160 160 160 160 200	3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4	18,6 18,6 18,6 18,6 23,4	1,8 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8	160 110 160 160 160	2 2 3 3 3 3	$\begin{array}{r} 240 - 480 \\ 240 - 480 \\ 240 - 480 \\ 240 - 480 \\ 240 - 480 \\ 240 - 480 \end{array}$	1,5-3,0 1,5-3,0 1,5-3,0 1,5-3,0 1,5-3,0 1,5-3,0	0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Таблица 1.4. Характеристика отечественных электродегидраторов [2]

Примечанис. Зона ввода нефти: для вертикальных и шаровых — между электродами; для горизонтальных 2ЭГ160 — под электродами, 2ЭГ160-3 — между нижним и средним электродами, 2ЭГ160-2 — совместный между инжним и средним электродами и под электродами, 2ЭГ200-2Р — раздельный между нижним и средним электродами и под электродами.



Рис. 1.2. Поперечный разрез горизонтального электродегидратора 1ЭГ160: 1 — штуцер для ввода сырья: 2 — нижний маточник; 3, 4 — электроды; 5 — верхний маточник; 6 — вывод обессоленной нефти; 7 — проходной изолятор; 8 — подвесной изолятор; 9 — вывод отстоявшейся воды

Характеристика отечественных электродегидраторов, применяемых на ЭЛОУ нефтеперерабатывающих предприятий, приведена в табл. 1.4. Поперечный разрез горизонтального электродегидратора 1ЭГ160 изображен на рис. 1.2.

Для эффективного отстоя должно соблюдаться соотношение  $\tau \ge \tau_{oc}$ , (1.18)

где т — время пребывания нефти в электродегидраторе, ч;

тос — время, необходимое для осаждения капслек воды, ч.

Время пребывания нефти в электродегидраторе определяется по формуле

 $\tau = h_{\rm S}/u_{\rm H},$ 

Время, необходимое для осаждения капель воды

$$\tau_{\rm oc} = h_{\rm 9}/u_{\rm \Phi a KT} = h_{\rm 9}/(u_{\rm mok} - u_{\rm H}), \qquad (1.20)$$

где илон, ифакт — скорость осаждения капель воды в неподвижной среде и фактическая скорость осаждения капель воды в потоке поднимающейся нефти, м/ч.

(1.19)

Подставив формулы (1.19) и (1.20) в неравенство (1.18), получим

 $u_{\text{пок}} - u_{\text{H}} \ge u_{\text{H}}, \quad (1.21) \qquad u_{\text{пок}} \ge 2u_{\text{H}}. \quad (1.22)$ 

Таким образом, линейная скорость движения нефти в электродегидраторе должна быть как минимум в два раза меньше рассчитанной скорости осаждения капелек воды. Для гарантированного осаждения можно рекомендовать двухкратный запас, т. е.  $u_{\text{пок}} \ge 4u_{\text{H}}$ . (1.23)

Скорость осаждения капелек воды  $u_{nok}$  в неподвижной среде при ламинарном характере движения (Re от 2 до 10<sup>-4</sup>) определяется формулой Стокса:

$$u_{\rm IIOK} = \frac{d^2 g \left(\rho_{\rm B} - \rho_{\rm H}\right)}{18 v_{\rm H} \rho_{\rm H}}, \qquad (1.24)$$

где *d* — диаметр наименьших капелек воды, м;

ρ<sub>в</sub> и ρ<sub>н</sub> — плотности воды и нефти соответственно при температуре отстоя, кг/м<sup>3</sup>;

 $v_{\pi}$  — кинематическая вязкость нефти при температуре отстоя, м<sup>2</sup>/с.

При использовании этой формулы для определения скорости осаждения капелек воды необходимо проверить значение Re по формуле

$$Re = u_{\rm mok} d/v_{\rm H}.$$
 (1.25)

Должно соблюдаться условие  $10^{-4} \leq \text{Re} \leq 0,4 \div 2,0.$  (1.26)

При Re>500 осаждаются относительно крупные капли (d>0,1 мм), и скорость осаждения будет равна

$$u_{\Pi 0 K} = \sqrt{3,03 dg (\rho - \rho_R) / \rho_H}.$$
 (1.27)

Зная  $u_{\text{пок}}$ , по уравнению (1.23) определим  $u_{\text{H}}$  и необходимое поперечное сечение электродегидратора  $S = G/u_{\text{H}}$ . (1.28)

Пример. Определить максимальную производительность электродегидратора для обессоливания нефти.

И с ходные данные: производительность установки  $G=900 \text{ м}^3/4$ , температура в отстойнике t=100 °C, плотность нефти при 100 °C  $\rho_{\rm H}=800 \text{ кг/м}^3$ , плотность воды при 100 °C  $\rho_{\rm B}=958 \text{ кг/м}^3$ , кинематическая вязкость нефти при 100 °C  $\nu_{\rm H}=2,9\cdot10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$ , диаметр наименьших канель воды, осаждающихся в отстойнике,  $d=2,2\cdot10^{-4}$  м.

Решение. Принимаем в качестве электродегидратора стандартный аппарат — горизонтальный цилиндрический отстойник типа  $2\Im\Gamma160$  следующих размеров (см. табл. 1.4): L=18 м; D=3,4 м. Максимальная поверхность осаждения в таком аппарате равна:  $S=18\cdot3,4=61,2$  м<sup>2</sup>. Пусть Re<0,4. Тогда скорость осаждения в неподвижной среде (по формуле 1.24) составит

# $u_{\text{пок}} = \frac{(2,2\cdot10^{-4})^2 \cdot 9,81}{18\cdot 2.9\cdot 10^{-6}\cdot 800} = 0,0018$ м/с.

Определяем значение критерия Re по формуле (1.25)

$$Re = 0,0018 \cdot 2, 2 \cdot 10^{-4} / (2, 9 \cdot 10^{-6}) = 0,136,$$

т. е. Re<0,4, следовательно, использование формулы Стокса для определения идок справедливо.



Для определения и<sub>н</sub> из формулы (1.19) вычисляем h<sub>3</sub>=0,5D-h<sub>1</sub>. Расстояние от дна электродегидратора до поверхности раздела фаз h1 принимаем равным 1 м; время отстоя т=40 мин=0,67 ч. Тогда

 $u_{\rm H} = 1,7 - 1,0/0,67 = 1,04$  M/4 = 0,0003 M/c.

Фактическая скорость осаждения капелек воды в потоке поднимающейся нефти составит  $u_{\text{факт}} = 0,0018 - 0,0003 = 0,0015$  м/с.

Производительность аппарата  $G = 0,0015 \cdot 61,2 = 0,092$  м<sup>3</sup>/с=330 м<sup>3</sup>/ч. Писло параллельно работающих электродегидраторов n=900/330=2,72.

Принимаем n=3 шт.

#### 1.2.2. Требования к электрооборудованию установок ЭЛОУ

Напряжение к электродам электродегидраторов подводится с помощью проходных изоляторов. Электроды внутри аппарата поддерживаются на подвесных изоляторах.

Для изготовления проходных изоляторов используют эбонитовые втулки или фторопласт (типа 2ТИФ). Для дегидраторов типа 2ЭГ применяют изоляторы типа 2ИПФ. Наиболее подходящим материалом в условиях высоких температур (до 250 °C). является полимер тетрафторэтилена — фторопласт-4. Подвеска электродов осуществляется либо на эбонитовых тягах, либо на тирляндах из фарфоровых изоляторов (ПФ6-В, П-4,5) или стеклянных гирляндах (ПС-4,5). В электродегидраторе 29Г160, рассчитанном на повышенные рабочие параметры, применены подвесные изоляторы ПФ6-В. Питание электродов дегидраторов на отечественных установках производительностью 6 млн. т в год осуществляется от двух трансформаторов типа ОМ-66/35 с номинальным папряжением 0,38/11-16,5-22 кВ. Мощность трансформатора в зависимости от напряжения составляет 40-50 кВт. При последовательном включении вторичных обмоток трансформаторов можно получить между электродами различное напряжение: 22, 27,5, 33, 38,5 или 44 кВ.

В большинстве случаев напряжение, подводимое к электродам, имеет промышленную частоту. Расстояние между электродами l составляет 10-40 см. При увеличении l объем обрабатываемой эмульсии увеличивается, но напряженность поля падает. Расстояние между электродами может быть изменено путем передвижения одного из электродов (например, нижие-. го) на тягах. Электрическая проводимость сырой нефти при 90-120°С колеблется в пределах от 0,5.108 до 12.108 Ом/см. Расход электроэнергии на таких установках составляет 2,5-5,0 кВт на 1000 м<sup>3</sup> переработанной нефти. Взаимодействие между каплями воды можно увеличить, если повысить напряженность поля Е, поскольку при этом растет поляризация капель и силы дипольного притяжения увеличиваются пропорционально E<sup>2</sup>. Однако при чрезмерном повышении напряженности поля возможно электрическое диспергирование капель. По мере роста Е длина капли увеличивается и при до-

стижении критической напряженности происходит диспергирование на множество мельчайших капсль радиусом 10<sup>-7</sup>—10<sup>-8</sup> см (0,1—0,01 мкм).

Напряженность поля Е (В/см) в межэлектродном пространстве равна

$$E = U/l, \tag{1.29}$$

**где** *U* — напряжение, В;

*l* — расстояние между электродами, см.

Критическая напряженность поля Екр определяется по уравнению

$$E_{\rm Kp} = A \sqrt{2\sigma/(ed)}, \qquad (1.30)$$

где Екр — критическая напряженность, В/см;

δ — коэффициент межфазного поверхностного натяжения, мН/м;

**d** — диаметр капли, см;

в — диэлектрическая проницаемость эмульсии;

А — коэффициент пропорциональности (зависит от концентрации эмульсии): для одиночной капли А=380, а при концентрации эмульсии 5, 10 и 20% величина А соответственно равна 382, 391 и 403).

В электродегидраторе должно выполняться условие  $E < E_{\kappa p}$ , (1.31)

в противном случае необходимо либо уменьшить напряжение на электродах, либо увеличить расстояние между ними. На промышленных дегидраторах напряженность поля составляет 800— 2000 В/см.

#### 1.3. ВЛИЯНИЕ СВОИСТВ НЕФТИ НА ТЕХНОЛОГИЮ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ И КАЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ ПРОДУКТОВ

### 1.3.1. Характеристика нефтей, поступающих на установки АВТ

При проектировании атмосферно-вакуумных установок (ABT) качество нефти является важнейшей характеристикой, поскольку именно оно определяет ассортимент продуктов и технологическую схему процесса, режим работы аппаратов и выбор конструкционных материалов, а также расход реагентов. Согласно технологической классификации нефтей, принятой в СССР (ГОСТ 912—66), класс нефти характеризуст содержание серы, тип — выход моторных топлив, группа и подгруппа — выход и качество масел, вид — содержание парафина в нефти (качество нефтей месторождений, имеющих промышленное значение, дано в справочниках [8, 9], трудах исследовательских институтов, журнальных статьях в виде таблиц и графиков — см. далее рис. 1.4 и 1.5).

В нефтях присутствуют растворенные газы, вода и соли. Содержание газов колеблется от 1—2 до 4% (масс.). Эти колебания зависят в основном от типа нефти, условий ее стабилизации на промысле, вида транспортирования, типа емкостей хра-

нения на заводе, атмосферных условий и ряда других факторов. Удаляют газы обычно при стабилизации нефти на промыслах. В результате стабилизации получается ценное сырье для нефтехимической промышленности, достигается большая стабильпость фракционного состава нефти, поступающей на установки АВТ. Оптимальной глубиной стабилизации нефтей считается дебутанизация — удаление газов до С4. Однако в некоторых случаях появляется необходимость извлекать из нефти часть пентановых фракций (40-80% от потенциального содержания их в нефти). Перед поступлением на установки первичной перегонки нефти следует, как было отмечено, тщательно обезвоживать и обессоливать (см. раздел 1.1).

### 1.3.2. Построение кривых ИТК и качества смеси нефтей

В том случае, когда на АВТ предусматривается переработка смеси нефтей\*, до проведения технологического расчета для этой смеси определяют фракционный состав и другие показатели качества. Кривую истинных температур кипения (ИТК) смеси нефтей строят следующим образом. Кривую ИТК каждой нефти разбивают на 10-15 фракций. Температурные интервалы фракций для всех нефтей должны быть одинаковы. Определяют содержание каждой фракции в нефти. Содержание фракции Сфр (% масс.) в смеси определяют по уравнению

$$C_{\phi p} = X_1 C_1 + X_2 C_2, \qquad (1.32)$$

где X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> — массовые доли каждой нефти в смеси;

С1, С2 — содержание фракций в каждой нефти, % (масс.).

По содержанию всех фракций в смеси нефтей строят кривую ИТК для смеси нефтей.

Кривую плотности d4<sup>20</sup> смеси нефтей строят по плотностям соответствующих фракций каждой нефти, исходя из соотношения –

$$d_4^{20} = \frac{X_1 C_1 + X_2 C_2}{X_1 C_1 / d_1 + X_2 C_2 / d_2},$$
 (1.33)

где d<sub>1</sub>, d<sub>2</sub> — относительные плотности данной фракции для первой и второй нефтей.

Кривую молекулярной массы смеси нефтей строят также по молскулярным массам соответствующих фракций каждой нефти, используя формулу

$$M = \frac{X_1 C_1 + X_2 C_2}{X_1 C_1 / M_1 + X_2 C_2 / M_2},$$
 (1.34)

где M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub> — молекулярные массы данной фракции для первой и второй пефтей.

\* Рекомендуется смешивать нефти, близкие по физико-химическим свойствам, иначе ценные свойства одного компонента теряются из-за низкого качества другого.

Если нет данных о молекулярной массе для исходных нефтей, молекулярные массы фракций определяют по эмпирическим формулам, исходя из других физических - свойств. Например, при известной относительной плотности молекулярную массу можно определить по формуле Крэга

$$M = 44,29d_{15}^{15}/(1,03-d_{15}^{15}). \tag{1.35}$$

При известной средней молекулярной температуре кипения смеси  $T_{cp}(K)$  молекулярную массу можно определить по формуле Воинова

$$M = (7K - 21,5) + (0,76 - 0,04K) T_{cp} + (0,0003K - 0,00245) T_{cp}^{2}, \qquad (1.36)$$

Характеризующий фактор К, учитывающий химическую природу фракций, находится из формулы

$$K = \frac{1,126 \cdot (273 \cdot 2T_{\rm cp})^{0,333}}{0,99486d_4^{20} + 0,009148}.$$
 (1.37)

Кривую вязкости смеси масляных фракций двух нефтей строят по номограмме Молина — Гурвича (Приложение 2) в зависимости от содержания этих фракций в смеси  $C'_{\phi p}$  и  $C''_{\phi p}$  (% масс.)

$$C'_{\phi p} = \frac{X_1 C_1}{X_1 C_1 + X_2 C_2}, \qquad C''_{\phi p} = 1 - C'_{\phi p}.$$
 (1.38)

и их вязкостей  $v_1$  и  $v_2$ .

Кривые вязкости смеси фракций трех и более нефтей строят следующим образом. Вначале определяют вязкости фракций для смеси двух пефтей, затем вязкости смесей двух первых нефтей с третьей и т. д. Вязкость нефтяных фракций не подчиняется правилу аддитивности, поэтому для большей точности необходимо разбивать кривые вязкости на такие участки, чтобы изменение вязкости фракций в пределах н. к.—к. к. было незначительным.

Вязкость смеси по номограмме Молина — Гурвича определяют, используя объемное соотношение смешиваемых фракций. Поэтому при значительной разпице плотностей смешиваемых условных компонентов массовое содержание их необходимо перевести в объемное  $C_{\phi p}^{o 6}$  (% об.), по формуле

$$C_{\phi p}^{\alpha \delta} = \frac{X_1 C_1 / \rho_1}{X_1 C_1 / \rho_1 + X_2 C_2 / \rho_2}.$$
 (1.39)

Содержание серы во фракции смеси нефтей S равно

$$S = \frac{S_1 X_1 C_1 + S_2 X_2 C_2}{X_1 C_1 + X_2 C_2}, \qquad (1.40)$$

где S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub> — содержание серы во фракциях исходных нефтей, % (масс.).

Аналогично для каждой фракции смеси (и всей смеси) можно рассчитать содержание смол, парафина, азота, металлов.

При определении других свойств нефтепродуктов из смеси нефтей по известным данным [3, 8, 9] необходимо имсть в виду, что некоторые свойства нефтепродуктов не подчиняются правилу аддитивности (например, октановое число, температура застывания, температура вспышки).

### 1.3.3. Ассортимент получаемой продукции. Материальный баланс установки

Согласно перспективным схемам, рекомендуемым научно-исследовательскими и проектными организациями, на типовом НПЗ должна быть одна или две установки АВТ мощностью 6— 12 млн. т в год по перерабатываемой нефти. Число и ассортимент получаемых фракций должны обеспечить сырьем все остальные установки завода.

Направление переработки пефти обычно выбирают с учетом народно-хозяйственных потребностей района, прилегающего к НПЗ, что позволяет уменьшить затраты на транспортирование полученной продукции. Наименьшее число фракций отбирается при чисто топливном варианте переработки. Это — бензин, керосин, дизсльное топливо, вакуумный сазойль — сырье для каталитического крекинга или гидрокрекинга, и остаток, добавляемый в котельное топливо либо используемый как сырье для установок коксования, гидрокрекинга, получения битума. Переработка нефти по топливному варианту может быть глубокой и неглубокой. При глубокой переработке стремятся получить максимальный выход суммы светлых, при неглубокой — котельных топлив. В последнем варианте установка первичной перегонки состоит только из атмосферной части.

По топливно-масляному варианту переработки в вакуумной колонне отбирают три-четыре масляные фракции. Как при топливном, так и при нефтехимическом вариантах переработки нефти в схему АВТ включают вторичную перегонку бензина с получением сырья для каталитического риформинга или для выделения бензольной, толуольной и ксилольной фракций.

В последнее время ставится задача углубления переработки нефти и повышения качества нефтепродуктов. Эта задача на установках АВТ решается путем организации мероприятий, направленных на увеличение отбора дистиллятных фракций как в атмосферной, так и в вакуумной колоннах и обеспечение их

четкого выделения.

При выборе ассортимента продукции необходимо учитывать качество сырья. Например, получать узкие фракции для установки ароматизации особенно целесообразно при высоком содержании нафтенов в бензиновых фракциях, масляные фракции — при высоком потенциальном содержании и большом индексе вязкости этих фракций. Однако учитывать специфику сырья можно только для относительно малотоннажных производстве же наиболее массовых продуктов —



Рис. 1.3. График Скобло

бензинов, реактивных, дизельных и котельных топлив — задача ставится так: из любого сырья получать высококачественную товарную продукцию, используя вторичные процессы.

К большинству фракций, получаемых на ABT, даже пофракционному составу пельзя предъявлять требований ГОСТ на товарные продукты. В этих случа-

ях качество отбираемых фракций определяется межцеховыми нормами. Последние должны быть составлены таким образом, получаемых из фракций чтобы качество товарных продуктов, АВТ после вторичного процесса, соответствовало требованиям ГОСТ, а выход их был максимальным. Например, дизельное топливо получается на заводе после гидроочистки соответствующей фракции, получаемой на АВТ. При гидроочистке температуры выкипания 50 и 90% (об.) продукта уменьшаются на 5-15°С (в зависимости от свойств катализатора и режима процесса). Следовательно, при отборе дизельной фракции на АВТ температуры кипения 50 и 90% (об.) фракции должны быть на 5—15°С выше, чем нормируется по ГОСТ [2]. В результате увеличивается отбор дизельной фракции на АВТ и после гидроочистки получается товарный продукт.

Такое однозначное решение возможно только в простейшем случае. Поскольку вторичные процессы можно проводить с разной глубиной и смешивать продукты разных, процессов, вопрос о качестве отбираемых на ABT фракций становится многовариантным и решается методом подбора.

При переработке высококачественных нефтей товарные продукты можно получать непосредственно на АВТ. В этом случае необходимо добиваться полного соответствия фракционного состава и других нормируемых свойств требованиям ГОСТ, изменяя пределы отбора фракций. По данным [3, 8, 9], подобным способом удается привести в соответствие с требованиями ГОСТ фракционный состав, содержание серы, вязкость, плотность, температуры застывания и вспышки.

Фракционный состав нефтяных фракций нормируется разгонкой по Энглеру (по ГОСТ 2177—82). Для пересчета кривых ИТК в выбранных пределах отбора фракций в кривые стандартной разгонки пользуются графиком Скобло (рис. 1.3).

Суммарный отбор светлых зависит не только от качества пефти, но и от ассортимента получаемых продуктов. Максимальный отбор дизельной фракции приводит к максимальному отбору светлых. С увеличением отбора керосиновой фракции

температуры уменьшаются 50 и 90% (об.) выкипания дизельной фракции (если ее н отбирают в соответствии с требованиями ГОСТ) и общий отбор светлых.

При получении зимнего топлива дизельного **OCHOB**ным показателем при выборе пределов отбора по кривой ИТК является температура застывания. При получении же масляных фракций главным показателем, определяющим пределы отбора по кривой ИТК, являстся вязкость. Для каждой



фракции ее определяют в зависимости от того, какое масло предполагается получать на установке производства масла. Обычно кинематическая вязкость при 50 °C составляет (в мм<sup>2</sup>/с): первой масляной фракции — 4,5, второй — 12,5, третьей — 38,5 и четвертой 32,4 (при 70 °C).

Пример. Даны разгонка нефти и характеристика се остатков (рис. 1.4 и 1.5). Нужно определить потенциальное содсржание в ней бензина, топлива ТС-1 (ГОСТ 10227-62), дизельного топлива (ГОСТ 305-82), масляной фракции М-1 вязкостью 10 мм<sup>2</sup>/с при 50 °С и масляной фракции М-2 вязкостью 6,5 мм²/с при 100 °С. Дополнительное условие — максимальный выход дизельного топлива.

Решение. Вначале определяют потенциальное содержание в нефти дизельного топлива, так как в за-



.выхода по кривой ИТК, остальные показатели определяют по температуре 50% (об.) отгона. Минимальная допустимая вязкость топлива — 3,0 мм<sup>2</sup>/с обеспечивается при выходе его 33% (масс.) по кривой ИТК. При этом температура вспышки равна 115°С, что выше 61°С (по ГОСТ), а температура застывания — 18°С, т. е. ниже — 10°С (по ГОСТ). Следовательно, максимальный возможный отбор топлива ДЛ составляет: 44—22=22% (масс.), где 22% (масс.) соответствуют температуре начала кипения ДЛ 200°С по кривой ИТК.

Температура начала кипения топлива ДЛ является температурой конца кипения топлива TC-1. Если добиваться максимального отбора топлива TC-1, то плотность, определяемая по температуре кипения 50 (об.), должна быть выбрана минимально допустимой, т. е. 775 кг/м<sup>3</sup>, что соответствует выходу по кривой ИТК 18% (масс.). При этом вязкость при 20 °C равна 1,6 мм<sup>2</sup>/с (>1,25 мм<sup>2</sup>/с по ГОСТ), температура застывания —60 °C (по ГОСТ не выше —60 °C) и температуры вспышки 40 °C (по ГОСТ не ниже 28 °C). Следовательно, максимальный выход топлива TC-1 при уже зафиксированном отборе топлива ДЛ составляет 22—14=8% (масс.), где 14% (масс.) соответствуют температуре начала кипения топлива TC-1 150 °C по кривой ИТК.

Выход бензиновой фракции н. к. —150 °С составляет 14% (масс.).

Температура конца кипения дизельного топлива (360 °C, 44% масс. по ИТК) является температурой начала кипения масляной фракции М-1. Заданной вязкости v<sub>50</sub>=10 мм<sup>2</sup>/с соответствует по кривой ИТК 48% (масс.). Следовательно, отбор фракции М-1 составляет 52—44=8% (масс.). Температурные пределы отбора 360—415 °C.

Аналогично определяют выход масляной фракции М-2 при заданной вязкости v<sub>100</sub>=6,5 мм<sup>2</sup>/с: 64—52=12% (масс.) и температурные пределы отбора 415—485 °C.

По кривой для остатков (см. рис. 1.5) при выходе остатка 100-64=36% (масс.) находят его характеристики:  $d_4^{20}=0.99$ ,  $BY_{100}=22$  °BY, t=320 °C,  $t_{3acr}=40$  °C. Для наиболее вязкого топочного мазута  $BY_{100}=6.5-9.5$  °BY. Чтобы использовать остаток в качестве топочного мазута, нужно его разбавить или подвергнуть легкому термическому крекингу (висбрекингу).

Из-за нечеткости ректификации реальный отбор, особенно тяжелых фракций, ниже потенциального их содержания в нефти. На основании практических данных можно принять следующие значения отбора от потенциала: бензин — 0,99, керосин — 0,98, дизельное топливо — 0,95, вакуумные дистилляты — 0,80; весь педобор фракций приплюсовывают к остатку. Таким образом, фактический отбор остатка будет выше потенциального их содержания. Задавшись значением отбора от потенциала для каждой фракции, определяют фактический отбор фракций (табл. 1.5). Согласно действующим нормам технического проектирования, число рабочих дней в году составляет 340. На осно-

Фракции	Потенциальное содержание, % )(масс.)	Отбор от по- ченцнала	Фактический отбор, % (масс.)
Бензиновая Керосиновая Дизельная Масляная	14,0 8,0 22,0	0,99 0,98 0,90	13,86 7,84 19,80
М-1 М-2 Остаток	8,0 12,0 36,0	0,80 0,70 1,18	6,40 9,60 42,50
Σ	100,0	·	100,00

Таблица 1.5. Расчет фактического отбора фракций

			Выход продукта						
Показатели	d420	М	% (масс.)	т/ч	т/сут	103 т в год			
Взято Обезвоженная и обессо- ленная нефть Вода	0,862 1,000	232 18	· 100,0 0,1	735,0 0,7	17640,0 17,6	6000,0 6,0			
Σ			100,1	735,7	17657,6	6006,0			
Получено Углеводородные газы Фракция: н. к. — 62 62—85 85—120 120—180 180—240 240—290 290—350 350—420 420—500 500 — к. к., гудрон Вода Потери		74 80 95 120 147 173 201 330 430 660 18 	1,5 3,0 9,0 12,9 9,4 10,0 9,0 10,7 10,7 10,7 12,0 25,3 0,1 1,0	11,00 22,43 22,00 32,34 69,40 73,50 66,00 78,79 78,50 88,34 186,0 0,70 7,0	262,0 534,0 530,0 776,0 165,9 1762,0 1583,0 1890,0 1880,0 2118,0 4470,0 17,6 176,0	90 180 180 267 565 600 539 642 640 871,9 1518 6,0 60,0			
Σ	_		100,1	735,70	17657,6	6006,0			

Таблица 1.6. Материальный биланс установки АВТ производительностью 6 млн. т в год

ванни всех приведенных выше данных материальный баланс установки ABT производительностью 6 млн. т в год можно записать следующим образом (табл. 1.6).

#### 1.3.4. Обоснование и выбор схемы установки АВТ

Технологическая схема установки ABT должна обеспечивать получение выбранного ассортимента продуктов из задашного сырья наиболее экономичным способом. Ввиду большого разнообразия используемых нефтей и их качества, а также возможного ассортимента продуктов не всегда следует применять одну типовую схему. При выборе схемы ABT необходимо определять: оптимальную мощность установки, возможность и целесообразность комбинирования ABT с другими установками, оптимальную схему отдельных блоков установки, схему размещения оборудования на территории установки. Выбранная схема должна обеспечивать большую глубину отбора, четкость фракционирования, гибкость процесса, большой межремонтный пробег и высокие технико-экономические показатели. При составлении схе-

	Производительность, млн. т в год				
Показатели	1,0	2,0	3,0		
Гоплнво жидкое, кг Электроэнергия, 10 <sup>6</sup> Дж <sup>*</sup> Вода, м <sup>3</sup> Водяной пар (со стороны), млн. кДж <sup>**</sup> Расход металла на аппаратуру, кг Эксплуатационные расходы, руб/год Капитальные затраты, руб. Производительность труда на 1 ра- бочего, тыс. т	38,50 9,43 21,70 0,461 1,86 1,00 1,76 33,30	$30,7 \\ 8,14 \\ 15,50 \\ 0,377 \\ 1,64 \\ 0,79 \\ 1,30 \\ 66,70 $	27,7 $14,29$ $4,47$ $-$ $0,58$ $0,44$ $1,05$ $66,70$		

Таблица 1.7. Технико-экономические показатели установок ABT различной производительности (в расчете на 1 т нефти)

мы следует учитывать и применять самые прогрессивные решения.

Оптимальная мощность установки. Для повых НПЗ характерно применение крупных технологических установок с минимальным числом их повторения. При повышении мощности технико-экономические показатели установок первичной перегонки нефти улучшаются (табл. 1.7). Так, при увеличении мощности АТ-6 на 33% в результате ее реконструкции по сравнению со строительством отдельной атмосферной установки производительность труда возрастает в 1,3 раза, удельные капитальные затраты снижаются на 25%, удельные эксплуатационные расходы — на 6,5%, годовой экономический эффект составляет капитальных вложений — 651,4 тыс. руб. и срок окупаемости 2,3 года. В связи с укрупнением возрастают требования к надежности работы оборудования.

Комбинирование АВТ с другими установками. В последнее время появилась тенденция сочетать технологически связанные процессы на комбинированных установках. Такое комбинирование имеет следующие преимущества: уменьшаются число индивидуальных установок, протяженность трубопроводов и число промежуточных резервуаров, более эффективно используются энергетические ресурсы самих процессов; значительно снижается расход электроэнергии, пара и воды на охлаждение, нагрев и перекачку промежуточных продуктов; более широко и эффективно используются современные средства контроля и автоматики; резко уменьшаются расход металла, площадь и обслуживающий персонал. В результате комбинирования резко сокращаются капитальные затраты и себестоимость продукции, увеличивается производительность труда. В отсчественной и зарубежной нефтеперерабатывающей промышленности наиболее часто применяют такие комбинации: ЭЛОУ — АВТ, АВТ — вторичная перегонка бензинов и ЭЛОУ — АВТ — вторичная перегонка бензинов [9—11]. Комбинирование именно этих процессов объясняется близостью в технологии и одинаковой продолжительностью межремонтных пробегов. По данным [12], в результате комбинирования АВТ со вторичной перегонкой бензинов капитальные затраты уменьшаются на 25%, площади установки — на 30%, расход металла — на 20%, обслуживающего персонала — на 16 единиц, эксплуатационные расходы — на 30% и производительность труда повышается вдвое.

На одной установке можно комбинировать также атмосферно-вакуумную перегонку с коксованием, каталитическим крекингом, платформингом и гидроочисткой. На новых отечественных заводах работают комбинированные установки ЛК-бу, включающие секции ЭЛОУ — АТ, каталитического риформинга, гидроочистки реактивного и дизельного топлив и газофракционирования. Схема установки разработана для переработки нестабильной нефти типа ромашкинской с содержанием газа до 2,5% (масс.). Но в результате неодинаковой продолжительности межремонтного пробега нарушается ритмичность работы комбинируемых установок и затрудняется создание эффективной схемы теплообмена.

Выбор схемы атмосферного блока ABT. В атмосферном блоке ABT применяют три схемы разделения нефти: схема с одной сложной ректификационной колонной в атмосферном блоке (схема 1), схема с предварительным испарителем и ректификационной колонной (схема 2) и схема с предварительной отбензинивающей колонной и основной ректификационной колонной (схема 3).

Схему 1 применяют для стабилизованных нефтей, в которых содержание бензиновых фракций не превышает 2-10%. Установка проста и компактна. Совместное испарение легких и тяжелых фракций в колонне позволяет понизить температуру нагрева нефти в печи. Однако схема не обладает достаточной гибкостью и универсальностью. А эти факторы очень важны, так как в настоящее время благодаря хорошему развитию трубопроводного транспорта в нашей стране широко применяют нефти различных месторождений. Переработка нефтей с высоким содержанием растворенного газа и низкокипящих фракций по этой схеме затруднительна, так как повышается давление на питательном насосе до печи, наблюдается нестабильность температурного режима и давления в основной колоние из-за колебания состава сырья, невозможность конденсации легких бензиновых фракций, насыщенных газообразными компонентами, при низком давлении в воздушных конденсаторах. Повышение же давления в колоние уменьшает четкость фракционирования. С применением схемы 2 уменьшается перепад давления в печных трубах. Пары из испарителя направляются в атмосферную колонну, поэтому не пужно устанавливать самостоятельные



конденсационные устройства и насосы для подачи орошения. Одновременная ректификация в одной колонне легких и тяжелых фракций несколько снижает необходимую температуру нагрева в печи. Однако при высоком содержании бензиновых фракций и растворенных газов атмосферная колонна чрезмерно перегружается по парам, что заставляет увеличивать ее диамстр. Все коррозионно-агрессивные вещества (хлорид водорода, сероводород, меркаптаны и др.) попадают вместе с парами из испарителя в колонну, т. с. испаритель не защищает атмосферную колонну от коррозии.

Схема 3 самая распространенная в отечественной практике. Она наиболее гибка и работоспособна при значительном изменении содержания бензиновых фракций и растворенных газов. Коррозионно-агрессивные вещества удаляются через верх первой колонны, таким образом основная колонна защищена от коррозии. Благодаря предварительному удалению бензиновых фракций в змеевиках печи и теплообменниках не создается высокого давления, что позволяет устанавливать более дсшевое оборудование без усиления его прочности.

Но при работе по этой схеме следует нагревать нефть в печи до более высокой температуры, чем при однократном испарении, вследствие раздельного испарения легких и тяжелых фракций [9, 10]. Кроме того, установка оборудована дополнительной аппаратурой — колонной, насосами печными и для подачи орошения, конденсаторами-холодильниками и т. д.

Предварительная колонна в большинстве случаев простая, хотя и в. ней фракционируются наиболее сложные по числу компонентов смеси. Имеются схемы, в которых легкий бензин выводится в виде паров через верх колонны, а тяжелый бензин — в виде бокового погона. Особенности работы предварительной колонны таковы:

невысокий выход ректификата-бензина (5—15% от загрузки колонны), в результате четкое выделение бензиновых фракций из нефти затруднительно;

чрезвычайно высокая нагрузка по жидкости в отгонной части колонны предварительного испарения из-за низкой паровой нагрузки и как результат — ухудшение условий отпаривания легких фракций от остатка под действисм горячей струи;

относительно небольшая энтальпия сырья (нефть в теплообменниках нагревается до 200—220 °C), поэтому в колонне не создается достаточного для ректификации теплового потока и для ввода дополнительного тепла и создания парового орошения в низ отгонной части подается горячая струя; жидкостное орошение — холодное;

отбензинивание в присутствии газов, поступающих с нефтью, и водяных паров;

поддержание в колонне повышенного давления, чтобы обеспечить конденсацию водой в конденсаторах-холодильниках легких бензиновых фракций. Некоторые авторы считают, что предварительная колонна должна быть суженной в верхней части и что следует применять тарелки специальных конструкций, осуществлять двойной ввод сырья [13] и наряду с горячей струей подавать в нижнюю часть колонны водяной пар (0,5—1,0% на отбензиненную нефть). В результате таких мероприятий уменьшится парциальное давление нефтяных паров в нижней части колонны, при том же количестве тепла горячей струи будет больше отгон легкокипящих фракций внизу колонны, выше паровое число и лучше четкость ректификации.

Основная атмосферная колонна (К-2) — сложная и состоит из 3—5 простых колонн (их число определяется числом выводимых дистиллятов). Верхний дистиллят — обычно бензиновый — выводится в виде паров, остальные дистилляты — жидкие боковые погоны — отводятся через отпарные секции.

В колонне К-2 все тепло, необходимое для ректификации, вносится потоком сырья, которое нагревается в печи до парожидкостного состояния. Поэтому для улучшения четкости разделения в этой колонне необходимо увеличивать долю отгона сырья [13], что достигается повышением температуры и снижснием давления в зоне питания. Предпочтительно, чтобы доля отгона на 5—10% превышала сумму светлых дистиллятов, отбираемых в колонне.

Жидкостное орошение вверху колонны создается подачей холодного или циркуляционного орошения. Каждое из них имсет и преимущества, и недостатки. Обычно при выделении легких фракций применяют холодное орошенис, при выделении более. тяжелых — циркуляционное. Кроме верхнего орошения в сложной колонне применяют промежуточные циркуляционные орошения. Анализ фактических показателей работы атмосферных колонн ЛВТ показывает, что промежуточных циркуляционных орошений должно быть в колонне одно или два; третье организовывать, как правило, нецелесообразно, так как при этом дополнительно регенерируется небольшое количество тепла, но в выше расположенных секциях снижаются флегмовое число и четкость разделения, а схема установки усложняется.

Количество тепла, отводимого верхним и шижним промежуточным циркуляционным орошениями, должно определяться требованиями к качеству получаемых дистиллятов и регулироваться по температуре паров под тарелками, с которых выво-

дистиллятов. Эти тарелки должны быть оснащены сливными устройствами, обеспечивающими нормальный переток жидкости на лежащую ниже тарелку. Паровое орошение в основной колонне и в отпарных колоннах создается при помощи острого водяного пара (1,2-3,5% в колонне К-2 и 1,0% в отпарных колоннах), который понижает парциальное давление нефтяных паров. От эффективности

дятся все дистилляты. Промежуточное циркуляционное орошение организуется в сечении колонны под тарелками вывода работы отпарных колонн в значительной степени зависит четкость разделения получаемых на установке продуктов. В отпарных секциях, работающих с вводом водяного пара, стекающая по тарелкам жидкость испаряется под действием своего тепла; его количество, а следовательно, и количество образующихся паров ограничено. Эффективность обычных тарелок в таких условиях низка (15—20%), поэтому необходимо применять специальные тарелки [13] с повышенным сопротивлением сухой тарелки. Из-за недостатка тепла дизельные фракции из мазута отгоняются неполностью, и в смежном продукте — вакуумном газойле содержится 20—30% (масс.) таких фракций.

Перегонка мазута в вакууме. В зависимости от типа пефти из остатка атмосферной перегонки (мазута) выделяют масляные дистилляты, которые направляются затем на маслоблок, или вакуумный газойль, являющийся сырьем установок каталитического крекинга. Для снижения температур кипения разделяемых компонентов и предотвращения термического разложения сырья мазут перегоняют в вакууме. С углублением вакуума температуры кипсния компонентов снижаются более резко (особенно компонентов большой молекулярной массы). Вакуум создается барометрическими копденсаторами и вакуумными насосами (поршневыми, ротационными, эжекторными или струйными), которые можно включать в различной последовательности.

Барометрический конденсатор — эжектор. При этой схеме пары́, отходящие с верха вакуумной колонны, мгновенно конденсируются в барометрическом конденсаторе и затем отсасываются вакуумпым насосом (обычно паровым эжектором). Остаточное давление в барометрическом конденсаторе зависит от температуры отходящей воды, по оно не может быть ниже давления насыщенного водяного пара при данной температуре; следовательно, вакуум определяется температурой воды, отходящей из конденсатора.

Вода из барометрических конденсаторов смешения загрязнена нефтепродуктами и сернистыми соединениями — иногда до 5,5% (масс.) на мазут. Поэтому для уменьшения загрязненных сточных вод на ряде заводов в барометрические конденсаторы подастся оборотная вода, в результате снижается расход свежей воды и уменьшается загрязнение водоемов. Однако при этом несколько повышаются температура воды, подаваемой в барометрические конденсаторы смешения, и затраты на сооружение отдельной системы водоснабжения. Стоимость сооружения такой системы для АВТ мощностью 3 млн. т в год превышает 600 тыс. руб.

Проще и экономически целесообразнее заменять барометрические кондепсаторы смешения трубчатыми теплообменниками — поверхностными барометрическими конденсаторами (рис. 1.6), хотя по теплотехническим показатслям последние существенно уступают конденсаторам смешения. Нефтепродукты, кон-


Рис. 1.6. Схема создания вакуума в колонне:

1 — вакуумная колонна; 2 — поверхвостный конденсатор — холодильник; 3 — вакуумный приемник; 4 — пароэжекторный вакуумный насос; 5 — отстойник; 6 — баромстрический колодец; 7 — насос; 1 — мазут; 11 — гудрон; 111 — вода; 1V — водяной пар; V — газы и пары в атмосферу; VI — уловленный нефтепродукт

Рис. 1.7. Схема создания глубокого вакуума в колонне:

1 — вакуумная колонна; 2 — кожухотрубные конденсаторы; 3 — вакуумный насос; 4 эжекторы; I — мазут: II — тяжелый газойль; III — гудрон; IV — орошение; V — несконденсированные газы; VI — пар; VII — конденсат; VIII — вода

денсируемые в поверхностных конденсаторах, не разбавляются охлаждающей водой, что облегчает их выделение из конденсата, собираемого в отстойнике и барометрическом колодце. Одновременно необходимо улавливать и использовать сероводород из парогазовой смеси, выбрасываемой после последней ступени эжектора.

Эжектор — барометрический конденсатор. В этой системе пары с верха вакуумной колонны подаются непосредственно в эжектор, и глубина вакуума не зависит от температуры воды, выходящей из барометрического конденсатора. В результате создается глубокий вакуум (остаточное давление 6,65—13,3 гПа, или 5—10 мм рт. ст.), и глубина вакуума определяется противодавлением на выходе из эжектора. Поэтому для создания глубокого вакуума соединяют последовательно несколько эжекторов (рис. 1.7). Такая система обходится дороже первой, так как эжектор отсасывает все пары, уходящие с верха колонны, и в барометрическом конденсаторе необходимо конденсировать большее количество паров.

Особенности перегонки в вакуумной колонне те же, что и атмосферной колонны К-2, но есть специфика эксплуатации вакуумной колонны, обусловленная низким остаточным давлением в аппарате и условиями нагрева тяжелого по фракционному составу сырья. В вакуумной колонне необходимо создать условия, обеспечивающие высокую долю отгона и минимальное разложение сырья. Для этого следует применять вакуумсоздающую аппаратуру, обеспечивающую наименьшее остаточное давление в системе. Для уменьшения времени пребывания мазута в печи и снижения гидравлического сопротивления рекомендуется следующее: применять печь двустороннего облучсния и подавать в ее змесвики водяной пар; сократить до минимума расстояние между вводом сырья в колонну и выводом мазута из печи, увеличить диаметр труб, последних по ходу сырья; соединять трубы на участке испарсния при помощи калачей, а не ретурбентов; трансферную линию выполнять с минимальным числом поворотов и S-образной формы.

Конструкция вакуумной колонны отличается от конструкции атмосферной суженной отгонной частью, что способствует сокращению времени пребывания остатка в колонне (во избежание его разложения под действием высоких температур). Из-за больших потоков паров, находящихся в глубоком вакууме, диаметр таких колонн значительно больше диаметра атмосферных и составляет 8—12 м. В результате этого распределение жидкости и барботаж в колонне неравномерны, что приводит к малой эффективности тарелок. Кроме того, для уменьшения остаточного давления в питательной зоне на один дистиллят их приходится устанавливать не болсе 5—6 штук. Для равномерного распределения жидкости на тарелках рекомендуется применять тарелки специальных конструкций — решетчатые, клапанные или ситчатые.

Для предотвращения попадания капель жидкости, транспортируемых парами в укрепляющую часть колонны и ухудшающих качество дистиллятов (особенно нижний боковой погон), в вакуумной колонне необходимо ставить ситчатые отбойные элементы (отбойники) и применять противопенные присадки. Дистилляты из вакуумной колонны можно откачивать непосредственно из сливного стакана, через осущитель или через отпарную колонну (рис. 1.8). Благодаря отпарным колоннам улучша-



Рис. 1.8. Схемы вывода дистиллятов из вакуумпой колонны в виде жидкости из сливного стакана тарелки (а), через отпарные колонны (б) и через емкость (в):

I — мазут; II — пары к вакуумсоздающей аппаратуре; III — первый дистиллят; IV — второй дистиллят; V — водяной пар; VI — гудрон



Рис. 1.9. Схема перегонки мазута в двух последовательных вакуумных колоннах:

1 — колонна для отбора широкой фракции; 2 — колонна четкой ректификации; 3 — вакуумный присмник: 4 — отпарные колонны: 5 — печь: 6 — холодильники орошения; I — водяной пар: II → гудрон; III — пары к вакуумсоздающей аппаратуре; IV — мазут: V — фракция <350 °C; VI — фракция 350—420 °C; VII — фракция 420—500 °C; VIII — фракция >500 °C

ется четкость погоноразделения, но затрудняется создание глубокого вакуума из-за дополнительных сопротивлений трубопроводов и тарелок в отпарных колоннах, а также из-за подсоса воздуха через неплотности соединений.

Для увеличения доли отгона при глубоком вакууме и повышения четкости разделения масляных дистиллятов предложено перегонять мазут в двух ректификационных колоннах (рис. 1.9). В первой колонне под действием глубокого вакуума более полно отбирается широкая масляная фракция. Во второй колонне, где широкая фракция разделяется на более узкие, допустим менее глубокий вакуум; число же тарелок там можно увеличить, что даст необходимую четкость разделения.

По другому варианту в первой колонне отбирают более легкие дистилляты и полугудрон, а во второй — при помощи испаряющего агента (керосиновой или газойлевой фракции) получают более вязкие дистилляты и гудрон. Недостатком двухколонной вакуумной установки является усложнение схемы перегонки и эксплуатации и увеличение капитальных вложений на строительство и эксплуатационных затрат на дополнительную аппаратуру. Стабилизация бензина и разделение его на узкие фракции. Обычно в бензиновой фракции, получаемой на АВТ, содержатся растворенные газы. Поэтому ее подвергают физической стабилизации в ректификационной колонне, называемой стабилизатором. Качество стабильного бензина контролируют по содержанию в нем суммы изобутана и *н*-бутана или по допустимому давлению насыщенных паров товарного бензина. Кроме того, при стабилизации из бензина желательно извлекать сероводород — не менее 96—99% от его содержания. Это позволяет сократить расход реагентов при щелочной очистке бензина и выделить сероводород для дальнейшего использования. Если бензиновая фракция направляется далее на переработку, например, после ректификационного разделения на узкие фракции их подвергают ароматизации на установках каталитического риформинга, то в процессе стабилизации изобутан и *н*-бутан могут быть удалены из бензина практически полностью.

Для стабилизации бензина и разделения его на узкие фракции необходимо иметь несколько простых ректификационных колонн. Число их на единицу меньше числа получаемых фракций. Как правило, стабилизацию проводят в первой колонне, причем, давление в стабилизаторе 0,8—1,4 МПа обеспечивает почти полную или частичную конденсацию газов при использовании воздуха или воды в качестве хладагента.

При выборе схемы ректификации полезно руководствоваться следующими рекомендациями [14] для получения конечных продуктов высокого качества при умеренных требованиях к чистоте промежуточных продуктов:

1) фракцию (компонент) с малым содержанием в сырье следует предварительно выделить с двумя соседними; если в исходной смеси такая фракция является первой или последней, то она вначале должна быть выделена в смеси с соседней, второй или предпоследней фракцией;

2) в первой колонне целесообразно вести разделение по границе, где соседние фракции (компоненты) имеют большие доли в сырье и особснно если допускается относительно большое взаимное загрязнение этих фракций (компонентов).

Использование этих рекомендаций позволило установить в практике эксплуатации правило, по которому выгоднее разделять сырье так, чтобы в каждой колонне выходы продуктов разделения были примерно одинаковыми [14].

# 1.3.5. Генеральный план установки АВТ 👘 🖉

Эффективность работы установки АВТ зависит не только от эффективности отдельных блоков, но и от взаимного их расположения на промышленной площадке. Последнее особенно важно, когда на одной площадке комбинируется размещение нескольких установок.

Основные принципы расположения аппаратов на площадке установки следующие: соответствие разрывов между аппаратами противопожарным и санитарным нормам ВНТП-28—79; обеспеченность проведения ремонта с применением современных механизированных средств; минимальная длина трубопроводов для уменьшения гидравлических сопротивлений, потерь тепла и металлоемкости.

Существенное уменьшение протяженности трубопроводов на новых АВТ достигается за счет отказа от специальных насосных. Расположение насосов на площадке с учетом поточности процесса под конденсаторами-холодильниками (на уровне второго этажа) и непосредственно возле колонн позволяет уменьшить число встречных потоков. Расположение насосов на открытом воздухе уменьшает их взрывоопасность при одновременном снижении затрат на сооружение помещений и вентиляцию.

Опыт эксплуатации установок ABT показал, что наибольшие потери тепла происходят в горячих трансферных линиях от печей к ректификационным колоннам из-за их неоптимального взаимного расположения. Так, на одной ABT трансферная линия имеет 11 поворотов и общую протяженность 60 м. В результате температура на входе в колонну составляет 345 °C при температуре на выходе из печи 370 °C. Уменьшение количества вносимого тепла не позволяет хорошо отпаривать мазут и гудрон, что существенно снижает отбор дистиллятов в атмосферной и вакуумной колоннах. Колонны следует располагать напротив печей при наименьшей длине и минимальном числе поворотов трансферной линии.

Пример составления генерального плаца установки АВТ показан на рис. 1.10. В проектных институтах для составления генплана используется макетное проектирование, что позволяет уменьшить число ошибок и оптимально располагать оборудование.



Рис. 1.10. Генеральный план комбинированной установки ЭЛОУ—АВТ вторичная перегонка бензинов:

1 — теплообменники: 2 — анализаторная; 3—6 — насосы; 7 — аварийная емкость; 8, 14 емкости для воды и растворов щелочи; 9 — электродегидраторы; 10 — блок вакуумной перегонки; 11 — блок атмосферной перегонки; 12 — блок вторичной перегонки бензина: 13 — водоотделители и газосепараторы; 15—18 — трубчатые подогреватели; 19 — котелутилизатор; 20 — операторная; 21 — щелочные отстойники

41

N	Объект или сооружение	Способ подсчета
1 2 3	Промышленная площадка Технологические установки Приемно-промежуточные парки	По длине ограждения По границе установки По внешним подошвам обвалова- ния или наружным граням охлаж-
4 5 6	Парки смешения Товарные и сырьевые парки Блоки оборотного водоснабжения	дающих стенок То же Э По границе блока (как площадь
7	Очистные сооружения канализа- ции (внутриплощадочные)	То же
<u></u> 8	Остальные объекты: здания сооружения с открытым обо- рудованнем объекты, обсыпанные землей	По наружным граням стен По границам площадок По внешним подошвам обвалова-
9	или заглубленные Наземные и подземные трассы коммуникаций: трассы, расположенные в от- крытых траншеях	ний или выемок По внешней бровке траншеи
	трассы на низких опорах (типа шпал) эстакады или трассы на вы- соких опорах	По ширине шпал на уровне земли По ширине опор
10	трассы, расположенные в бе- тонных канавах Автолороги и автополъвалы и	По внешней граница насыли или
	объектам	выемки
11	Железные дороги	Тоже
12	Открытые каналы, лотки и тран- шен	По внешним бровкам
13	Пешеходные дорожки и тротуары	По площади покрытия
14	Подземные трассы коммуникаций	По ширине пучка трасс (если тру- бопроводы лежат в непосредствен- зой близости друг от друга) или по ширине отдельного трубопро- вода

Коэффициент застройки  $K_3$  определяют после подсчета площадей, указанных в соответствующих пунктах табл. 1.8 по формуле  $K_3 = \Sigma S_{2-9}/S_1$ . Величина  $K_3$  должна быть не менее 0,4.

Коэффициент использования  $K_{\mu}$  определяют также после подсчета площадей, указанных в табл. 1.8, по формуле  $K_{\mu} = \sum S_{10-14}/S_1$ .

Площадь, занятую траншеями, канавами, земляным полотном автодорог и железных дорог, можно вычислить по средней ширине откоса насыпи или выемки.

#### 1.4. РАСЧЕТ РЕКТИФИКАЦИОННЫХ КОЛОНН

# 1.4.1. Выражение состава нефти и ее фракций при расчете перегонки и ректификации

Нефть и ее фракции представляют собой сложную многокомпонептную смесь. Смесь углеводородов одного гомологического ряда, как правило, подчиняется законам идеальных растворов, но в присутствии углеводородов других классов ее свойства в той или иной степени отклоняются от свойств идеальных растворов, подчиняющихся законам Рауля и Дальтона. Крайним проявлением такого поведения смесей углеводородов является образование различных азеотропных смесей. Эти явления из-за их сложности недостаточно изучены, в связи с чем процессы перегонки и ректификации смесей рассчитывают, используя законы идеальных растворов. Для инженерных расчетов точность такого способа допустима.

Другое допущение, принимаемое в расчстах, связано с тсм, что в нефти и ее фракциях содержится чрезмерно большое число компонентов. При расчете процессов перегонки и ректификации наличие большого числа компонентов в смеси приводит к громоздким вычислительным процедурам с большой затратой машинного времени даже самых современных электронно-вычислительных машин. Все это оправдывает более упрощенное представление в расчетах состава и свойств нефти, ее фракций и продуктов их переработки. Для этого исходную смесь по кривой ИТК разбивают. на фракции, выкипающие в узком интервале температур. Каждую узкую фракцию рассматривают как условный компонент с температурой кипения, равной средней температуре кипения фракции. Чем на большее число узких фракций разбита смесь, тем точнее результаты вычислений, но расчет становится более громоздким и трудоемким. По рекомен-дациям А. А. Кондратьева [13, 14], для получения удовлетвори-тельных результатов смесь разбивают не менее чем на шесть узких фракций.

# 1.4.2. Расчет однократного испарения многокомпонентной углеводородной смеси

Расчет однократного испарения (ОИ) многокомпонентной смеси заключается в определении доли паров, образующихся при нагревании исходной смеси до заданной температуры. Определяют также составы паровой и жидкой фаз, получаемых в условиях однократного испарения, и энтальнию парожидкостной смеси исходного сырья. Расчетное уравнение получают совмсстным решением уравнения материального баланса процесса однократного испарения

43

по содержанию компонента і и уравнения равновесия фаз

$$c'_{Fi} = e'y_i' + (1 - e') x_i', \qquad (1.41)$$

H

$$x_{Fi} = v_{yi} + (1 - v)_{x_i},$$
 (1.42)  
 $y' = K_{pi}x_{i'},$  (1.42)

где x' Fi — мольная доля компонента і в исходной смеси;

- е' и (1-е') мольные доли (доля отгона) паров и жидкой фазы соответственно;
  - у' и x' и мольные доли компонента і в паровой фазе и равновесной жидкости;
    - Крі константа фазового равновесия компонента і.
- Для пефтяных углеводородов при давлении меньше 0,4-0,5 МПа Крі определяется из соотношения

$$K_{\text{pt}} = p_t/P$$
,

- где pi давление насыщенных паров компонента і при температуре однократного испарения;
  - Р давление, при котором производится однократное испарение, давление в системе,

Совместным решением уравнений (1.41) и (1.42) получают следующее уравнение:

$$x_{i}' = \frac{x'_{Fi}}{1 + e'(K_{pi} - 1)}$$
(1.43)

Записав уравнение (1.43) для концентраций всех т компонентов исходной смеси, а затем просуммировав его левые и правые части, получают

$$\sum_{i=1}^{m} x_i' = \sum_{i=1}^{m} \frac{x'_{Fi}}{1 + e'(K_{pi} - 1)}$$
(1.44)

Так как  $\Sigma x'_{i} = 1$ , то окончательно уравнение для расчета e' имеí — 1 ет вид

$$\sum_{i=1}^{m} \frac{x'_{Fi}}{1+e'(K_{pi}-1)} = 1.$$
(1.45)

Уравнение (1.45) является алгебраическим уравнением в степени *m*. Корень этого уравнения ограничен неравенством  $0 \le e' \le 1$ и, как правило, его находят методом последовательных приближений, подбирая такое значение е', которое с задапной точностью превращает уравнение в тождество.

После расчета доли отгона е' по уравнениям (1.43) и (1.44) определяют составы равновесных фаз. Если ожидается малая доля отгона, например, <0,05, расчет однократного испарсния рекомендуется проводить по уравнению [16]

$$\sum_{i=1}^{m} y_i' = \sum_{i=1}^{m} \frac{K_{pi} x'_{Fi}}{1 + e' (K_{pi} - 1)} = 1.$$
(1.46)

Таким образом, последовательность расчета однократного испарения многокомпонентной смеси можно представить следующим образом.

1. Задаются температурой подачи сырья в колониу, исходя из практических данных или иных условий. Например, в сложные колонны ABT, работающие без подвода тепла, сырье рекомендуется подавать с такой температурой, при которой доля паров, образующихся при однократном испарении, была бы на 2—3% больше выхода продуктов, отбираемых в виде дистиллята и боковых погонов.

2. Рассчитывают мольную долю каждого компонента в исходной смеси. Если известны массовые доли компонентов, пересчет в мольные доли  $x'_{Fl}$  проводят по формуле

$$x'_{Fi} = \frac{M}{M_i} x_{Fi}, \qquad (1.47)$$

где x<sub>гі</sub> — массовая доля компонента в исходной смеси;

М — средняя молекулярная масса сырья;

*М*<sub>і</sub> — молекулярная масса компонента *i*.

Среднюю молекулярную массу сырья находят по уравнению

$$M = \frac{1}{\sum_{i=1}^{m} \frac{x_{Fi}}{M_i}}$$
(1.48)

3. Определяют давление насыщенных паров компонентов графически, например по графику Максвелла (Приложение 3), либо по формулам Антуана, Ашворта и др. В частности, формула Ашворта имеет следующий вид [17]:

$$p_i = 10^5 \exp\left[6, 172 \left(1 - \frac{f(t)}{f(t_i)}\right)\right], \qquad (1.49)$$

где *р<sub>1</sub>* — давление насыщенных паров;

t — температура однократного испарения;

*t*і — температура кипения углеводорода или средняя температура кипения углеводородной фракции.

Функцию f(t) находят из уравнения

$$f(t) = \frac{1250}{\sqrt{(t+273)^2 + 108\,000} - 307,6} - 1. \tag{1.50}$$

По этому же уравнению, подставляя  $t_i$  вместо t, рассчитывают и функцию  $f(t_i)$ .

4. Из уравнения (1.45) или (1.46) находят мольную долю отгона. Для этого задаются значением e' и определяют  $\sum_{i=1}^{m} x'_i$  по уравнению (1.45) или  $\sum_{i=1}^{m} y'_i$  по уравнению (1.46). Если полученная сумма с заданной точностью не равна 1, задаются новым значением доли отгона e' и расчет повторяют. При ручном счете значение e' считается найденным достаточно точно, если выполняется условие  $\sum_{i=1}^{m} x'_i = 1 \mp 0,005$  или  $\sum_{i=1}^{m} y'_i = 1 \mp 0,005$ .

Таблица 1.9. Форма расчета доли отгона е'

Номер ком- понента	x <sub>Fi</sub>	Mi	ti	ďį	$\frac{x_{Fi}}{M_i}$	x' <sub>Fl</sub>	₽ <sub>į</sub>	K <sub>p‡</sub>	K <sub>pi</sub> -1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									9	
Примечани рассчитывают среп	я. 1. Су	MMU KO	нцентрал ко масс	ций, при у неход	ИВЕДЕННЬ НОЙ СМА	их в пп ст 3 Са	. 2, 7, 1	3, 14, 1	6 н 18, пл 15	

рассчятывают среднюю молекулярную массу исходной смесн. 3. Суммы величин в пп. 15 и жндкой (см. уравнение 1.53) фаз. 4. Величины  $x_i$  (п. 16) и  $y_i$  (п. 18) рассчитывают уравнениям (1.57) и(1.58) рассчитывают плотности фаз.

5. После расчета доли отгона определяют составы равновесных фаз. В случае необходимости пересчитывают мольную долю отгона *e*' в массовую *e* по формуле

$$e = e' \frac{M_y}{M}$$
 или  $e = 1 - \frac{M_x}{M} (1 - e').$  (1.51)

Средние молекулярные массы паровой и жидкой фаз  $M_y$  и  $M_x$  находим по формулам

$$M_{y} = \sum_{i=1}^{m} M_{i} y_{i}', \quad (1.52) \qquad M_{x} = \sum_{i=1}^{m} M_{i} x_{i}'. \quad (1.53)$$

Правильность расчета доли отгона можно проверить, определив среднюю молекулярную массу исходной смеси из соотношения

$$M = M_y e' + M_x (1 - e'). \tag{1.54}$$

Полученная величина должна равняться средней молекулярной массе, найденной ранее по формуле (1.48).

7. Мольные концентрации компонентов пересчитывают в мас-

$$x_i = \frac{M_i}{M_x} x_i';$$
 (1.55)  $y_i = \frac{M_i}{M_y} y_i'.$  (1.56)

Последние величины необходимы для определения относительных плотностей паровой и равновесной ей жидкой фаз

$$d_y = 1 \left| \sum_{i=1}^m \frac{y_i}{d_i}, \quad (1.57) \qquad d_x = 1 \left| \sum_{i=1}^m \frac{x_i}{d_i}, \quad (1.58) \right| \right|$$

используемых при расчете их энтальпий [17]:

$$I_x = (0,403t + 0,000405t^2) / \sqrt{d_x}; \tag{1.59}$$

$$I_y = (50, 2 + 0, 109t + 0, 00014t^2) (4 - d_y) - 73, 8, \qquad (1.60)$$

где Iz, Iy — энтальпии жидкости и пара;

d, и dy — относительные плотности при 15 °С соответствующих фаз.

e'(K <sub>pi</sub> -1)	$1+e'(K_{pi}-1)$	x';	<i>u</i> 'i	M <sub>i</sub> x' <sub>t</sub>	×i	M <sub>i</sub> y'i	¥i	$\frac{x_i}{d_i}$	$\frac{y_i}{d_i}$
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	•						-		

должны равняться единицс. 2. По сумме величии в п. 6, используя уравнение (1.48), и 17 представляют собой средние молекулярные массы паровой (см. уравнение 1.52) соответственно по уравнению (1.55) и (1.56). 5. По суммам величин в пп. 19 и 20 по

Энтальпию парожидкостной углеводородной смеси, полученной в результате однократного испарения, рассчитывают по формуле

$$I_F = I_y e + I_x (1 - e). \tag{1.61}$$

Все расчеты по однократному испарению рекомендустся представлять в виде табл. 1.9.

Если при расчете однократного испарения в качестве исходных данных используют относительные летучести  $f_i$ , которые с константой фазового равновесия эталонного (ведущего) компонента  $K^{\mathfrak{s}}_{\mathfrak{p}i}$  связаны соотношением  $K_{\mathfrak{p}i} = f_i K^{\mathfrak{s}}_{\mathfrak{p}}$ , то основное расчетное уравнение (1.45) записывают так:

$$\sum_{i=1}^{m} \frac{x'_{Pi}}{1 + e'(f_i K_p^{\bullet} - 1)} = 1.$$
(1.45a)

Если известной величиной является доля отгона e', последнее уравнение решают, подбирая такое значение K<sup>э</sup><sub>p</sub>, которое превращает уравнение в тождество. По найденному значению К<sup>э</sup><sub>pi</sub> можно определить температуру исходной смеси. Составы равновесных фаз рассчитывают по уравнениям

$$y_i' = f_i \mathcal{K}_{p_i} x_i';$$
 (1.42a)  $x_i' = \frac{x'_{Fi}}{1 + e'(f_i \mathcal{K}_p^9 - 1)}.$  (1.43a)

В этих уравнениях в качестве эталонного можно принять любой компонент смеси. Обычно им служит наиболее высококипящий компонент. Тогда для всех компонентов кроме эталонного f>1 ( $f_{s}=1$ ) и  $K^{s}_{p}<1$ . Последнее неравенство следует учитывать при расчете  $K^{s}_{p}$  методом последовательных приближений.

Принятые условия (температура и давление) однократного испарения многокомпонентной смеси должны обеспечивать се двухфазное состояние. В сомнительных случаях вначале рекомендуется определять фазовое состояние исходной смеси. Для этого находят сумму  $\Sigma = \sum_{i}^{m} K_{pi} x'_{Fi}$ . Здесь возможны три случая:  $\Sigma < 1$  — некипящая жидкость,  $\Sigma = 1$  — кипящая жидкость (т. е.

C	месь с t <sub>н. н</sub> =50	°С н <i>I</i> <sub>н. к</sub> -1	50 °C	Смесь с $t_{H, H} = 50  {}^{\circ}\text{C}$ и $t_{H, H} = 550  {}^{\circ}\text{C}$		
1, °C	е при т=5	е при m=10	е при m=20	t, *C	е прн т-5	е прн т-10
90 91 92 95 100 110 111	Не кипит 0,056 0,102 0,237 0,459 0,928 0,980	0,025 0,067 0,111 0,243 0,459 0,913 0,962	0,026 0,069 0,114 0,245 0,459 0,909 0,958	170 180 210 290 425 425 430	0,031 0,119 0,190 0,444 0,867 0,956 Перегре- тый пар	0,051 0,125 0,193 0,444 0,859 0,928 0,955

Таблица 1.10. Результаты расчета однократного испарения углеводородной смеси по условным компонентам

при температуре начала ОИ) и Σ>1-двухфазное или парообразное состояние исходной смеси.

Если  $\Sigma > 1$ , то следующим этапом расчета будет нахождение величины  $\Sigma_1 = \sum_{i=1}^{m} x'_{Fi}/K_{pi}$ . Эдесь также возможны три случая:  $\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{m} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{m} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{m} \sum_{i=1}^{m$ 

В табл. 1.10 приведены итоги расчета однократного испарения (ОИ) с использованием кривых ИТК равномерно распределенных смесей углеводородов с пределами выкипания 50—150 и 50—550 °С (прямая ИТК). В этих расчетах смеси по ИТК разбивали на одинаковые фракции, каждую из которых рассматривали как условный компонент с температурой кипения, равной средней температуре кипения фракции. Давление в системе атмосферное, давление насыщенных паров компонентов определяли по формуле Ашворта.

Как видно из данных табл. 1.10, разбивка смеси на 5 фракций по сравнению с разбивкой на 10 приводит к заметной ошибке при малом и большом значениях доли отгона, что необходимо учитывать в расчетах. Кроме того, при малом числе условных компонентов температурный предел двухфазного состояния углеводородной смеси сужается, т. е. температура начала однократного испарения повышается, а конца — понижается.

Расчет ОИ в присутствии перегретого водяного пара. Если однократное испарение смеси углеводородов происходит в присутствии перегретого водяного пара или другого инертного компонента, переходящего полностью в паровую фазу, то парциальное давление углеводородов меньше давления в системе и доля их отгона больше.

Если расход исходной смеси за единицу времени  $G_F$  (кмоль) и водяного пара Z (кмоль), парциальное давление  $p_y$  углеводородных паров в условиях однократного испарения определяют

по следующей формуле:

$$p_y = Py' = P \frac{G_F e'}{G_F e' + Z} = \frac{P}{1 + Z/G_F e'},$$
 (1.62)

где у' — мольная доля углеводородных паров в смесн с водяным паром.

Таким образом, в присутствии водяного пара приведенную константу равновесия компонента *i* углеводородной смеси рассчитывают следующим образом [16]:

$$K_{pl} = \frac{p_l}{p_y} = \left(1 + \frac{Z}{G_F e'}\right) \frac{p_l}{P}.$$
 (1.63)

Тогда основное расчетное уравнение приобретает вид (см. уравнение 1.45)

$$\sum_{i=1}^{m} \frac{x'_{Fi}}{1+e'\left[\left(1+\frac{Z}{G_F e'}\right)\frac{p_i}{P}-1\right]} = 1.$$
 (1.64)

Влияние водяного пара на процесс однократного испарения можно учитывать иначе. Для этого в выражение состава исходной смеси включают концентрацию водяного пара и в качестве расчетного используют уравнение (1.45). Если в условиях однократного испарения водяной пар находится в перегретом состоянии (парциальное давление его меньше давления насыщенных паров) и можно пренебречь растворимостью воды в углеводородах, то для водяного пара следует принять  $K_p = \infty$ . В таком случае найденная доля отгона учитывает массу водяного пара, а в выражение состава паровой фазы, полученной в результате однократного испарения, включена концентрация водяного пара.

Расчет ОИ на электронно-вычислительной машине. Метод расчета однократного испарения многокомпонентной смеси на электронной цифровой вычислительной машине описан применительно к машине «Мир-1», предназначенной для инженерных расчетов. Однако принципы расчета одинаковы и при использовании любой другой ЭВМ.

Программой предусмотрен последовательный расчет однократного испарения исходной смеси в присутствии перегретого водяного пара с заданным интервалом температур. Сама программа, исходные данные для расчета однократного испарения мазута, представленного в виде условной десятикомпонентной смеси, и итоги расчета при 400 и 410 °C приведены ниже.

Исходные данные: начальная температура однократного испарения TO=400; число компонентов N=10; интервал температур, на который последовательно повышается температура однократного испарения DT=10; давление в системе, Па, П=17 300; расход водяного пара, моль/моль исходной смеси Z=0,26; массовая доля всех десяти компонентов XFB, их молекулярные массы M, плотности D и температуры кипения TK.

Далсе перечислены массивы всех величин, используемых в программе: давление насыщенных паров Р, константа фазового равновесня К, мольная доля компонента в исходной смеси ХF, мольная доля компонента в жидкой фазе Х, мольная доля компонента в равновесной паровой фазе Y, массовая доля компонента в жидкой фазе XB, массовая доля компонента в паровой фазе YB.

"РАЗРЯДНОСТЬ" 6. М=1/Σ (I=1, N, XFB[I]/M[I]); "ДЛЯ" I=1 "ШАГ" (I) "ДО" (N) "ВЫПОЛНИТЬ" XF[I]=M×XFB[I]/M[I]; "ВЫВОД" "МАС СИ́ВА" ХГ; Т́=ТО; Q. "ДЛЯ" І=1 "ШАГ" (1) "Д́О" (́Ń) "ВЫПО́ЛНИТЬ"  $P[I] = 10^{5} \times EXP$  (6.72×(1-(1250/)((T+273))<sup>2</sup>+108 000)-307.6)-1)/(1250/) (ў((ТК[1]+273)†2+108 800)—307.6)—1))); É0=.01; Е1=.99; Р.F=(Е0+ Е1)/2; "ЕСЛИ" ABS (Г(Е))<.00005 "ТО" ("НА" Q1); "ЕСЛИ F (Е)<0 È1)/2; "ТО" ("ЕСЛИ" F (ЕО) <0` "ТО" (ЕО=Е) "ИНАЧЕ" (É1=Е)) "ИНА́ЧЕ" ("ЕСЛИ" F (ЕО) <0 "ТО" (Е1=Е) "ИНАЧ́Е" (ЕО=Е)); "НА" Р́; Q1. "ДЛЯ" I=1 "ШАГ" (1) "ДО" (N) "ВЫПОЛНИТЬ" (К[I]=(1+Z/Е)×Р[I]/П; X[I]=  $XF[I]/(I+E\times(K[I]-I)); \qquad Y[I]=K[I]\times X[I]; MX=\Sigma \quad (I=I, N, M[I]\times X[I]);$  $MY = \Sigma$  (I=1, N, M[I] × Y[I]);  $MF = E \times MY + (1-E) \times MX$ ;  $EB = E \times M$  Y/MF; "ВЫВОД" "СТРОКА", Т, [;], E, [;], EB, [;] "ДЛЯ" I=1 "ШАГ" (I) "ДО" (N) "ВЫПОЛНИТЬ" (XB[I] = M[I] × X[I]/MX; YB[I] = M[I] × Y[I]/MY; "ВЫ ВОД" "ТАБЛИЦЫ" А, I, P[I], K[I], X[I]); "ДЛЯ" I=1 "ШАГ" (I) "ДО" (N) "ВЫПОЛНИТЬ" "ВЫВОД" "ТАБЛИЦЫ" В, I, Y[I], XB[I], YB[I]; DV = 1/S (I=1 N) УВШ (DII). DV = 1/S (I=1 N) УВШ (DII). ОХ = (403)  $DX = 1/\Sigma$  (I=1, N, XB[I]/D[I]);  $DY = 1/\Sigma$  (I=1, N, YB[I]/D[I]); QX = (.403) $XT+.000405 \times T^{12}/7 (DX), QY = (50.2+.109 \times T+.00014 \times T^{12}) \times (4-DY) - 73.8;$  $QF = EB \times QY + (1 - EB) \times QX$ ; "BUBOA" "CTPOKA", M, [;], MF, [;], MX, [;], МҮ; "ВЫВОД" "СТРОКА", DX, [;], DY, [;]; "ВЫВОД" "СТРОКА" OX. [;], QY, [;], QF; T=T+DT; "HA" Q "THE" F (V) =  $\Sigma$  (I=1, N, XF[I]/(1+V×  $((1+Z/V) \times P[I]/\Pi - 1)) - 1;$ 

TO = 400; N = 10; DT = 10; Π = 17300; Z = 26; XFB[10] = .012, .033, .057, .093, .115, .105, .15, .145, .12, .17; M 10 = 233, 262, 302, 346, 391, 440, 500, 573, 650, 705; D[10] = .859, .873, .880, .905, .918, .93, .944, .969, .989, I.053; TK[10] = .289, 321, 361, 401, 440, 480, 525, 575, 625, 680; P[10]; K[10]; XF[10]; XF[10]; Y[10]; XB[10]; YB[10] "KOHELL" XF[10]

 $2.399330_{10}-2.586782_{10}-1.879288_{10}-11.252193_{10}-11.370204_{10}-1.1.111734_{10}-1$  $1.39761_{10}-11.178902_{10}-1.860067_{10}-11.123374_{10}-1$ T=400; E=.52362; EB=.414065

Таблица А

I	P/[1]	. K[I]	X[I]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	$\begin{array}{r} \textbf{.660666}_{10}^{\textbf{6}} \\ \textbf{.403299}_{10}^{\textbf{6}} \\ \textbf{.205856}_{10}^{\textbf{6}} \\ \textbf{.098072}_{10}^{\textbf{6}} \\ \textbf{.044141}_{10}^{\textbf{6}} \\ \textbf{.178139}_{10}^{\textbf{6}} \\ \textbf{.056653}_{10}^{\textbf{5}} \\ \textbf{.056653}_{10}^{\textbf{5}} \\ \textbf{.131849}_{10}^{\textbf{4}} \\ \textbf{.24158}_{10}^{\textbf{3}} \\ \textbf{.263351}_{10}^{\textbf{2}} \end{array}$	$5.780161_{10}^{1}$ $3.528461_{10}^{1}$ $1.801023_{10}^{1}$ $.858038_{10}^{1}$ $3.861907$ $1.558530$ $4.950538_{10}^{-1}$ $1.153538_{10}^{-1}$ $2.113576_{10}^{-3}$ $2.304053_{10}^{-3}$	$\begin{array}{r} .780462_{10} -3 \\ 3.096131_{10} -3 \\ .887552_{10} -2 \\ .251988_{10} -1 \\ .548400_{10} -1 \\ .548400_{10} -1 \\ .860172_{10} -1 \\ .189915 \\ .219628 \\ 1.764457_{10} -3 \\ .235221 \end{array}$

Таблица Б

t,	Y[[]	XB)[1]	YB[I]
1 2 3 4 5 6 7 8 9	$\begin{array}{r} .451119_{10}^{-1} \\ .109245 \\ .159849 \\ .216215 \\ .21786 \\ .13406 \\ .941319_{10}^{-1} \\ .253347_{10}^{-1} \\ .372928_{10}^{-2} \\ .54196_{10}^{-3} \end{array}$	$\begin{array}{r} .317357_{10}^{-8} \\ 1.415672_{10}^{-8} \\ .467780_{10}^{-8} \\ 1.521591_{10}^{-8} \\ .374210_{10}^{-1} \\ .660510_{10}^{-1} \\ 1.657187_{10}^{-1} \\ .219624 \\ .200153 \\ .289404 \end{array}$	$\begin{array}{r} .285316_{10}^{-1} \\ .776934_{10}^{-1} \\ 1.310384_{10}^{-1} \\ 2.030692_{10}^{-1} \\ 2.247794_{10}^{-1} \\ 1.60159_{10}^{-1} \\ 1.277582_{10}^{-1} \\ 1.277582_{10}^{-1} \\ .394049_{10}^{-1} \\ .657992_{10}^{-2} \\ 1.037141_{10}^{-8} \end{array}$

 $M = .465870_{10}^{3}$ ;  $MF = .465868_{10}^{3}$ ;  $MY = .573004_{10}^{3}$ ;  $MY = .368398_{10}^{3}$ ] DX = .984969; DY = .913542  $QX = .227717_{10}^{3}$ ;  $QY = .284847_{10}^{3}$ ;  $QF = .251374_{10}^{3}$ T = 410; E = .567645; EB = .458264

Таблица А

T	P[[1]	K[I]	X[1]
1	.75414 <sub>10</sub> 6	6.42813810 <sup>1</sup>	.64984910-8
2	.467457 <sub>10</sub> 9 942605 6	3.98453810 <sup>4</sup> 9.076452 <sup>11</sup>	4.545658 <sub>10</sub> -8
3 4	187476	$2.076453_{10}$	7.190903 <sub>10</sub> -• 202688 -1
์ อี	.0547810	4.669376	444453
6	.227355105	1.937938	$.725478_{10}^{10}$ -1
7	$.07491_{10}^{5}$	6.385223 <sub>10</sub> -1	.175842
8	.18237 <sub>10</sub> 4	1.554492 <sub>10</sub> -1	.226454
10	$.04108_{10}^{8}$	$3.001507_{10}^{-3}$ $3.504007_{10}^{-8}$	•258638
Таблица Б			
	Y1[1]	XB[1]	YB[I]
I	.417731 <sub>10</sub> -1	.259394 <sub>10</sub> -8	2.5879103
2	.101432	1.14260010-8	.70659610-1
3 A	.14942 905154		1.19980810-2
7	.200104	I.201430 <sub>10</sub> −≖	1.88734910-7



**5**ł

M=.465870<sub>10</sub>3; MF=.465869<sub>10</sub>3; MX=.583721<sub>10</sub>3; MY=.3761<sub>10</sub>3 DX=.988728; DY=.916128 QX=.234636<sub>10</sub>3; QY=.291406<sub>10</sub>3; QF=.260653<sub>10</sub>3

4\*

Как видно из программы, вначале по уравнению (1.48) рассчитывают среднюю молекулярную массу исходной смеси и пересчитывают массовую концентрацию в мольную по уравнению (1.47). После вывода массива XF на печать принимается температура однократного испарения смеси T = TO. Затем в программе указана метка Q, которая означает, что после выполнения определенных операций (в данном случае после расчета однократного испарения при температуре T составов фаз, энтальпий жидкости QX и паров QY, вывода их на печать и принятия новой, более высокой температуры однократного испарения) следует возвращаться к выполнению тех же операций, о чем в конце программы записано: T = T + DT; «на» Q.

Таким образом, после расчета однократного испарения при температуре Т в той же последовательности проводится расчет ОИ при температуре, которая на DT выше исходной.

Во второй и третьей строках программы рассчитывается давление насыщенных паров всех N компонентов смеси по уравнению (1.49). Далее описана программа расчета доли отгона по уравнению (1.64) методом половинного деления [18] с использованием функции

$$F(V) = \sum_{i=1}^{m} \frac{x_{Fi}}{1 + V\left[\left(1 + \frac{Z}{FV}\right)\frac{p_i}{P} - 1\right]} - 1, \qquad (1.65)$$

которая непрерывна на отрезке ( $V_0=0,01, V_1=0,99$ ), и произведение  $FV_0 \cdot FV_1 < 0$  (в выражении (1.65)  $V \equiv e'$ ).

Чтобы найти корень уравнения (1.64), принадлежащего отрезку  $(e'_0 - e'_1)$ , в данном методе делят этот отрезок пополам. Если F[ $(e'_0 + e'_1)/2$ ] =0, то  $e' = (e'_0 + e'_1)/2$  является корнем уравнения. Если она не равна нулю, то выбирают ту из половин  $[e'_0, (e'_0 + e'_1)/2]$  или  $[(e'_0 + e'_1)/2, e'_1]$ , на концах которой функция F(e') имеет противоположные знаки. Новый суженный отрезок снова делят пополам, проводят тот же анализ и т. д. Такой последовательный расчет выполняют до тех пор, пока F(e')не станет меньше заданного значения (в рассчитываемом примере 0,00005).

Далее по программе рассчитывают константы фазового равновесия компонента, мольные составы и молекулярные массы равновесных фаз, молекулярную массу исходной смеси (для контроля) и массовую долю отгона. Затем производят вывод на печать величин T, e', e. После пересчета мольных составов фаз в массовые полученные величины выводят в виде двух таблиц. В табл. А представлены величины  $P_i$ ,  $K_{pi}$  и  $x_i$ , в табл. Б —  $y'_i$ ,  $x_i$  и  $y_i$ .

Как видно из программы, энтальпию исходной смеси QF при температуре T рассчитывают, последовательно используя уравнения (1.57)—(1.61). После вывода на печать всех рассчитанных величин начинают расчет однократного испарения при новой температуре. В заключительной части программы после слова «ГДЕ» приведены функции F(V) = F(e') и исходные данные для расчета, перечисленные выше.

Данная программа применима также при расчете однократного испарения без перегретого водяного пара. Для этого при вводе исходных данных следует записать Z=0. Кроме того, программу можно использовать для расчета однократного испарения при постоянной температуре и разном расходе водяного пара. Для этого в начале программы вместо Т=ТО следует записать Z=ZO и в конце программы перед выражением «НА» Q вместо T = T + DT следует указать Z = Z + DZ. Соответственно при перечислении исходных данных для расчета вместо TO, DT и Z, следует дать ZO, DZ и T. Эту программу после небольшого изменения можно использовать для расчета температуры или давления парожидкостной смеси, если в качестве исходной величины задана доля отгона е', Кроме того, программа после небольшого дополнения может быть использована для расчета температуры парожидкостной смеси, если известна ее энтальпия. Такая задача возникает, например, при частичном испарении жидкости после сброса давления и решается методом двойного подбора. Этим методом, как описано выше, принимается температура, определяется доля отгона, а затем — энтальпия парожидкостной смеси. Если полученное значение больше энтальпии исходной смеси, принимают новую меньшую температуру. После расчета доли отгона и энтальпии смеси проводят новое сопоставление энтальпий. Расчет продолжают до совпадения энтальпий парожидкостной смеси и исходного сырья с заданной точностью.

### 1.4.3. Расчет температур начала и конца однократного испарения многокомпонентной углеводородной смеси.

Расчет температуры верха колонны при остром орошении Уравнения для расчета температур начала и конца однократного испарения можно получить из уравнений (1.45) и (1.46). Если в уравнении (1.46) принять e'=0, имеем

$$\sum_{i=1}^{m} y_i' = \sum_{i=1}^{m} K_{\text{pi}} x'_{Fi} = 1.$$
(1.66)

Температуру начала однократного испарения рассчитывают, подбирая такие значения константы фазового равновесия, зависящей от давления и температуры, которые уравнение (1.66)

превращают в тождество. По этому уравнению рассчитывают, в частности, температуру пиза ректификационной колонны, работающей без подачи водяного пара. Если  $K_{pi}$  заменить отношением  $p_i/P$ , получается уравнение  $\sum_{i=1}^{n} p_i x'_{Fi} = P$ , (1.66a)

по которому при известной температуре кипящей жидкости рассчитывают давление в системе. Уравнение для расчета температуры конца однократного испарения получается из уравнения (1.45) с использованием условия e' = 1

 $\sum_{i=1}^{m} y'_{Fi} / K_{pi} = 1.$  (1.67)

Его так же, как и уравнение (1.66), решают методом подбора такой температуры, которая превращает его в тождество. Поуравнению (1.67) рассчитывают, в частности, температуру верха ректификационной колонны.

Если в дистилляте, отводимом с верха ректификационной колонны, присутствуют водяной пар и другие летучие компоненты, практически отсутствующие в жидкой фазе, то для них можно принимать  $K_{pi} = \infty$ . В этом случае в расчетное уравнение для выражения состава дистиллята вводят также концентрации водяного пара и других компонентов. Влияние водяного пара на температуру верха колонны можно учитывать также, используя в расчетном уравнении парциальное давление углеводородов, т. е.:

$$\sum_{l=1}^{m} \frac{y'_{Dl}}{p_l/p_y} = 1.$$
 (1.68)

При этом в состав дистиллята  $y'_{Di}$  не входит концентрация водяного пара. Его присутствие учитывается при расчете парциального давления углеводородов

$$p_y = P \frac{D}{D+Z} = \frac{P}{1+Z/D}$$
 (1.69)

где D и Z — мольные расходы дистиллята и водяного пара, отводимых с верха колонны.

Если на верх ректификационной колонны подается острое (холодное) орошение, относительное количество углеводородов, уходящих с верха колонны и их парциальное давление зависят от расхода орошения. В связи с этим температуру верха колонны рассчитывают методом двойного подбора в такой последовательности:

1) принимают температуру верха колонны;

2) из теплового баланса колонны определяют количество тепла Q (кДж/ч), отводимого с верха колонны орошением;

3) рассчитывают мольный расход острого (холодного) орошения по формуле

$$g'_{x.v} = \frac{g_{x.o}}{M_D} = \frac{Q}{M_D (I_D - I_{x,o})},$$
 (1.70)

где gx. о — массовый расход орошения;

I<sub>D</sub> — эптальния паров дистиллята;

Ix. о — энтальпия холодного орошения;

Мо — молекулярная масса дистиллята;

4) определяют парциальное давление углеводородных паров по формуле

$$p_y = \frac{P}{1 + Z/(D + g'_{x,0})}$$
 (1.69a)

температуру верха 5) по уравнению (1.68) рассчитывают колонны при известном давлении Р.

Если полученная температура верха с допустимой точностью совпадает с первоначально принятой, расчет заканчивают. В случае не совпадения их возвращаются к началу расчета и задаются следующим приближением.

Если в ректификационной колонне используется промежуорошении точное орошение, температуру верха при остром можно рассчитать без применения метода двойного подбора. При этом порядок расчета следующий:

1) предварительно принимают температуру верха колонны;

2) из теплового баланса колонны определяют количество тепла, отводимого верхним (острым) и промежуточным орошениями;

тепла между верхним и 3) распределяют это количество промежуточным орошениями;

4) последовательно, как описано выше, рассчитывают расход острого орошения, парциальное давление углеводородных паров и методом подбора — температуру верха колонны.

Если полученная температура верха не совпадает с предварительно принятой, вновь составляют тепловой баланс колонны и уточняют количество тепла, отводимого промежуточным орошением.

Ниже приведены программы, исходные данные и результаты расчетов на ЭЦВМ «Мир-1» температур начала и конца однократного испарения пятикомпонентной смеси н-С10-н-С14:

"РАЗРЯДНОСТЬ" 6. ПF=F(TO)×F(TI); "ЕСЛИ" ПF>0 "TO" ("ВЫВ" ПF; "СТОП"); Р. Т=(TO+T1)/2; "ÉСЛИ" ABS (F(T))<.0001 "TO" ("НА" Р1); "ЕСЛИ" F (T)<0 "TO" ("ЕСЛИ" F (TO)<0 "TO" (TO=T) "ИНАЧЕ" (T1=T)) "ИНАЧЕ" ("ЕСЛИ" F (ТО) <0 "TO" (ТІ=Т) "ИНАЧЕ" (ТО=Т)); "НА" Р; Р1. "ВЫВОД̀" "Т" "ГДЕ́"  $F(V) = \Sigma$  (I=1, N, X[I]/ $\Pi \times 133,3$  (EXP (2.3026×(A[I]-B[I]/(C[I]+V))))) -1; TO = 175; T1 = 250; T = 10130; N = 5; X[5] = .1, .25, .3, .25, 1;A[5] = 6.95367, 6.96676, 6.98059, 6.986, 6.9822; B[5] = 1501.268, 1565.368, 1625.928,1681.01, 1723.65; C[5] = 194.48, 187.218, 180.311, 174.166,64 "KOHEU" $T = 2.098445_{10}2$ 

```
"РАЗРЯДНОСТЬ" 6.ПГ=Г (ТО)×Г(Т1): "ЕСЛИ" ПГ>0 "ТО" ("ВЫВ" ПГ:
"СТОП"); Р.Т=(ТО+Т1)/2; "ЕСЛИ" ABS (Г(Т))<.0001 "ТО" ("НА" Р1);
"ЕСЛИ" F(T) < 0 "TO" ("ЕСЛИ" F(TO) < 0 "TO" (TO=T) "ИНАЧЕ" (TI=T))
"ИНАЧЕ" ("ЕСЛИ" F(TO) <0 "TO" (TI=T) "ИНАЧЕ" (TO=T)); "НА" Р;
Р1, "ВЫВОД" "Т" "ГДЕ"
F(V) = \Sigma (I = 1, N, Y[I] \times \Pi/133, 3 (EXP(2.3026 \times (A[I] - B[I]/(C[I] + V))))) - 1;
TO = 175; T1 = 250; \Pi = 10130; N = 5; Y[5] = .1, .25, .3, .25, .1;
A[5] = 6.95367, 6.96676, 6.98059, 6.986, 6.9822;
B[5] = 1501.268, 1565.368, 1625.928, 1681.01, 1723.65;
C[5] = 194.48, 187,218, 180.311.174, 166.64 "KOHEU"
T = 2.21751_{10}2
```

Давление насыщенных паров компонентов вычислены по формуле Антуана

$$p_i = 133, 3 \exp\left[2, 3026\left(A_i - \frac{B_i}{C_i + T}\right)\right],$$
 (1.71)

где A, B, C — постоянные, зависящие от природы вещества (их численные значения приведены в справочной литературе [19]).

В связи с использованием формулы Антуана расчетные функции, подобные функции уравнения (1.65), записаны в следующем виде:

при расчете температуры начала однократного испарения

$$F(V) = \sum_{i=1}^{m} \left\{ \frac{x_i}{P} \ 133, 3 \exp\left[2, 3026\left(A_i - \frac{B_i}{C_i + V}\right)\right] \right\} - 1. \quad (1.72).$$

При расчете температуры конца однократного испарения

$$F(V) = \sum_{i=1}^{m} \left\{ \frac{y_i P}{133, 3 \exp\left[2,3026\left(A_i - \frac{B_i}{C_i + V}\right)\right]} \right\} - 1. \quad (1.73)$$

Первые строчки программы содержат анализ, находятся ли искомые температуры начала и конца однократного испарения в пределах температур, заданных в качестве исходных величин (TO=175; T1=250). Как видно из результатов расчета, при давлении 10130 Па (760 мм рт. ст.) температура начала однократного испарения указанной смеси равна 209,84 °C, температура конца однократного испарения — 221,75 °C. Имея температуры начала и конца однократного испарения, а также ряд точек, полученных путем расчета однократного испарения при промежуточных температурах, можно построить кривую однократного испарения исходной смеси.

Если в расчетах используют относительную летучесть, температуру начала однократного испарения находят, предварительно определяя константу фазового равновесия эталонного компонента:

$$K^{\mathbf{e}}_{pi} = 1 / \sum_{i=1}^{m} (f_i x'_{Fi}).$$
(1.666)

Аналогично рассчитывают К<sup>э</sup>рі, соответствующую температуре конца однократного испарения смеси:

$$K^{\bullet}_{pi} = \sum_{i=1}^{m} y'_{Fi} / f_i. \qquad (1.67a)$$

Таким образом, по относительной летучести температуры начала и конца однократного испарения рассчитывать проще, чем с использованием метода подбора. Однако такой расчет

56

менее строг, так как предусматривает использование постоянных величин — относительных летучестей компонентов.

### 1.4.4. Расчет температур вывода бокового погона и низа отпарной колонны

Строгий расчет температуры вывода бокового погона в отпарную секцию сложной ректификационной колонны может быть выполнен только в связи с расчетом всей колонны методом от тарелки к тарелке, что практически возможно лишь с применепием ЭЦВМ. Приближенная температура вывода бокового погона может быть рассчитана методом двойного подбора в такой последовательности:

1) предварительно принимают состав и расход жидкости, стекающей с тарелки вывода бокового погона на нижерасположенную тарелку;

2) из материального баланса, составленного по контуру колонны ниже тарелки вывода бокового погона, определяют состав паров, покидающих контур;

3) рассчитывают температуру этих паров по уравнению (1.68);

4) составляют уравнение теплового баланса по контуру, принятому в п. 2, при этом температуру жидкости, поступающей в контур с вышерасположенной тарелки, следует принимать с учетом ожидаемого температурного градиента на одну тарелку — на несколько градусов ниже температуры паров, рассчитанной в п. 3.

При расчете температуры паров определяют состав равновесной жидкости (п. 3). Если он близок к предварительно принятому составу (п. 1) или незначительно тяжелее его и, кроме того, если соблюдается тепловой баланс по указанному контуру (п. 4), расчет заканчивают. Если же эти условия не соблюдаются, расчет повторяют, начиная с п. 1. Для следующего приближения рекомендуется принимать состав жидкости, полученный в ходе предыдущего приближения. В качестве температуры вывода бокового погона следуст принимать температуру жидкости, полученной в последнем приближении (п. 4).

Приближенный расчет температур верха и низа отпарной секции, в низ которой подается водяной пар, также проводят методом двойного подбора, а именно:

принимают температуру верха отпарной секции (она на несколько градусов ниже температуры вводимой жидкости); принимают расход вводимой жидкости — сырья отпарной колонны;

из материального баланса отпарной колонны с учетом изве-

стного состава остатка определяют состав паров, уходящих с верхней тарелки; по уравнению (1.68) рассчитывают температуру верха колонны. Если полученная температура верха с допустимой точностью совпадает с предварительно принятой, расчет заканчивают. В случае несовпадения их допускают следующее приближение и расчет повторяют.

Температуру низа отпарной колонны определяют по энтальпии остатка, которую рассчитывают из теплового баланса колонны.

# 1.4.5. Расчет колонн, работающих при избыточном давлении

Для колонн, работающих при избыточном давлении, приходится вводить поправки в уравнения при расчете объема разделяемой смеси, константы фазового равновесия и теплоемкостей.

1. При расчете объема паров (для определения диаметра аппарата) необходимо учитывать коэффициент сжимаемости *z*, который находят по рис. 1.11 [20] в зависимости от приведенных параметров  $P_{np}$  и  $T_{np}$ :

 $P_{\rm np} = P/P_{\rm Kp};$  (1.74)  $T_{\rm np} = T/T_{\rm Kp},$  (1.75)

где *Р* — давление в системе, МПа; *T* — температура системы, К; *P*<sub>кр</sub> — критическое давление, МПа; *T*<sub>кр</sub> — критическая температура, К.



Рис. 1.11. График для определения коэффициента сжимаемости z в зависимости от приведенных параметров  $P_{пp}$  и  $T_{np}$ 



Рис. 1.12. График для определения критической температуры  $t_{\rm кp}$  жидких нефтяных фракций в зависимости от их плотности  $d_4^{20}$ 

Рис. 1.13. График для определения критической температуры газов  $t_{\kappa p}$  в зависимости от их молекулярной массы M

Критическую температуру (в °С) для жидких нефтепродуктов находят по графикам на рис. 1.12, а для нефтяных газов на рис. 1.13 в зависимости от их молекулярной массы. Критическое давление  $P_{\rm кр}$  рассчитывают по формуле

$$P_{\rm Kp} = AT_{\rm Kp}/M, \qquad (1.76)$$

где А — коэффициент, зависящий от химического состава фракции [21] (для светлых нефтепродуктов прямой перегонки A=6,3-6,4); М — молекулярная масса,

Для углеводородной смеси коэффициент сжимаемости z может быть найден также по рис. 1.11, но при этом в формулы (1.74) и (1.75) при подсчете приведенных параметров следует подставлять псевдокритические параметры. Если смесь состоит из углеводородов, для которых известны критические параметры, псевдокритические параметры вычисляют по уравнениям

$$T_{\rm mc, \kappa p} = \sum y_i' T_{\kappa p i};$$
 (1.77)  $P_{\rm nc, \kappa p} = \sum y_i' P_{\kappa p i},$  (1.78)

где y<sub>i</sub>', T<sub>кр i</sub> и P<sub>кр i</sub> — мольная доля и критические температура и давление компонента *i* смеси.

Псевдокритические параметры нефтяных фракций находят по

в этом случае уравнения законов Рауля и Дальтона принимают следующий вид:  $P = f_y y_i';$  (1.79)  $p_i = f_x x_i'.$  (1.80)

кривым на рис. 1.14 [20] в зависимости от их молекулярной массы и характеризующего фактора *K*, определяемого по формуле Крэга — уравнение (1.35). 2. Константу фазового равновесия при высоких давлениях определяют черсз фугитивность (летучесть) углеводородов. В этом случае уравнения законов Рауля и Дальтона принима-



Рис. 1.14. График для определения псевдокритических нарамстров нефтяных фракций в зависимости от их молекулярной массы *M* и характеризующего фактора *K* 

Для условия равновесия  $f_y y'_i = f_x x'_i$ константа фазового равновесия равна (1.81)

$$K_{\mathrm{p}i} = \frac{f\rho_i}{fP}; \qquad fp_i = \gamma_x \rho_i; \qquad fP = \gamma_y P;$$
  
$$\gamma_x = \frac{f\rho_i}{\rho_i} = \varphi_x (T_{\mathrm{np}}, P_{\mathrm{np}}); \qquad \gamma_y = \frac{fP}{P} = \varphi_y (T_{\mathrm{np}}, P_{\mathrm{np}}), \qquad (1.82)$$

Здесь  $\gamma_x$  и  $\gamma_y$  — коэффициенты активности; их находят в зависимости от приведенных параметров по кривым на рис. 1.15.

3. Теплоемкость идеальных газов  $c_P$  является функцией только температуры и не зависит от давления. Теплоемкость реальных газов, в частности нефтепродуктов, с повышением давления возрастает. Энтальпия паров пефтепродуктов с повышением давления, наоборот, понижается, так как при этом снижается скрытая теплота испарения (конденсации) r, т. е.:  $I=r+c_Pt$ . (1.83)

Поправку на теплоемкость  $\Delta c_P$  можно определить в зависимости от приведенных параметров системы по графику на рис. 1.16; поправку на энтальпию  $\Delta I$  — по рис. 1.17; энтальпия при давлении P равна

$$I_P = I_0 - \Delta I, \qquad (1.84)$$

где  $I_0$  — энтальпия при атмосферном давлении (ее находят по графяку в зависимости от плотности паров — см. Приложение 4).

С учетом указанных особенностей проводят расчет стабилизационной колонны. Последовательность расчета дана ниже.

1. Составляют материальный баланс стабилизатора. Для этого необходимо знать состав нестабильного бензина, поступа-



61

Рис. 1.15. График для определения коэффициента активности у в зависимости от приведенных параметров Р<sub>пр</sub> и Т<sub>пр</sub> ющего на стабилизацию (оп определяется в зависимости от качества перерабатываемой нефти и условий конденсации), и состав или качество стабильного бензипа, отводимого с низа стабилизатора. Исходя из практических даппых, можно принять, что в состав стабильного бензина входят углеводороды  $C_5$  и выше, причем часть фракций  $C_5$  (12—15% на верхний нестабильный продукт) увлекается с этим продуктом.

2. Определяют температуру верха стабилизатора, считая, что сверху уходят фракции  $C_1 - C_4$  и частично фракция  $C_5$ . Чтобы сконденсировать часть этого продукта для орошения стабилизатора, необходимо глубокое охлаждение, т. е. нужны специальные хладагенты. При использовании в качестве охлаждающего агента воды в стабилизаторе необходимо поддерживать давление 0,8—1,4 МПа, чтобы обеспечить получение конденсата из фракции  $C_1 - C_4$  для орошения колонны при температуре охлаждения 35—40 °C.



Рис. 1.16. График для определения разности теплоемкостей паров в зависимости от приведенных параметров  $P_{\pi p}$  и  $T_{\pi p}$ 

Рис. 1.17. График для определения поправки к энтальпии паров  $\Delta IM/T_{xp}$  при повышенных давлениях в зависимости от приведенных параметров  $P_{np}$  и  $T_{np}$ 

Давление в газосепараторе 2 (рис. 1.18) меньше, чем давление в стабилизаторе 1 на величину гидравлических потерь (0,02— 0,05 МПа). В газосспараторе конденсируется только часть выводимого с верха стабилизатора продукта, и с увеличением коли-



чества орошения изменяется и состав выводимых сверху паров. Поэтому температуру верха стабилизатора определяют методом двойного подбора:

а) из материального баланса стабилизатора находят количество и состав легких компонентов, удаляемых из аппарата;

б) задаются составом и количеством холодного орошения из практических данных  $G_{x.op} = (3 \div 5) G_D$ ;

в) рассчитывают количество паров G, выводимых из стабилизатора сверху  $G = G_{x,op} + G_D$  и их состав;

г) при заданных температуре и давлении определяют константу фазового равновесия  $K_{pi}$  по номограмме на рис. 1.19 и рассчитывают массовую долю отгона е на входе в газосепаратор; при этом определяют составы паровой и жидкой фаз.

Полученный состав жидкой фазы должен совпадать с составом холодного орошения, принятым в п. б. Одновременно рассчитывают количество неконденсируемых газов, уходящих с верха стабилизатора  $G_{D_1} = G_D e$  и количество сжиженных газов  $G_{D_2} = G_D (1-e)$ .

Если расхождение в составах значительно, расчет повторяют, принимая другой состав холодного орошения.

# Температуру верха стабилизатора определяют методом под-

Рис. 1.18. Схема для расчета температуры верха стабилизатора: 1 — стабилизатор: 2 — газосепаратор; G<sub>D</sub>=G<sub>D1</sub>+G<sub>D2</sub>



63



Рис. 1.19. Номограмма для определения константы фазового равновесия индивидуальных углеводородов

бора, исходя из условия конца однократного испарения паров G

$$\sum_{i=1}^{m} y_i' / K_{pi} = 1,000.$$
(1.85)

3. При заданном давлении вычисляют температуру низа стабилизатора методом подбора, исходя из условия пачала одно-64 кратного испарения отводимого с низа стабильного бензина



4. Из теплового баланса всей колонны определяют необходимое количество тепла, подводимого в низ стабилизатора. Энтальпию паров рассчитывают в зависимости от приведенных нараметров системы. При расчете диаметра стабилизатора необходимо учитывать коэффициент сжимаемости z. Объем паров  $V_y$  в колоние, работающей под давлением, определяют по формуле:

$$V_y = \sum n \frac{t + 273}{273} \cdot \frac{0,1}{P} \cdot z, \qquad (1.87)$$

где *Р* — давление в колопне, МПа;

Σ*п* — число молей паров в рассматриваемом сечении.

Коэффициент сжимаемости z определяют в зависимости от приведенных параметров системы.

Пример. Составить материальный баланс и определить температурный режим колонны при стабилизации бензина каталитического крекинга, если давление насыщенного пара стабильного бензина при стационарных условиях равно 0,0571 МПа.

И сходные данные: производительность колонны G=40 т/ч, давление наверху колонны  $P_D=1,2$  МПа, температура на входе в колонну t=180 °C,

		Поступа	ает в ко	олонну	Получается при стабилизации					
•		нестаби	нестабильный бензин		стабильный бензин			верхний продукт		
Компонент	м	<i>G<sub>i</sub></i> , кг/ч	<i>в¦</i> акож ,¦ <i>М</i> ¦, моль/ч	x' <sub>Fi</sub>	т <sub>w</sub> , моль¦ч	G <sub>IPE</sub> , Kr/4	x'wi	т <sub>Dî</sub> , моль/ч	С <sub><i>Di</i>∙ кг/<b>ч</b></sub>	y'Di
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$\begin{array}{c} CH_4 \\ \Sigma C_2 \\ C_3 I I_6 \\ C_3 H_8 \\ \Sigma C_4 H_8 \\ u 30 - C_4 H_{10} \\ \mu - C_4 H_{10} \\ u 30 - C_5 H_{12} \\ \Sigma C_5 H_{10} \\ \mu - C_5 H_{12} \\ C_6 + \end{array}$	16 30 42 44 56 58 58 72 70 72 11	12 20 44 60 244 148 276 300 532 420 37 944	0,75 0,66 1,05 1,36 4,36 2,55 4,75 4,75 4,75 4,17 7,60 5,84 322,84	0,0020 0,0018 0,0028 0,0037 0,0119 0,0069 0,0130 0,0114 0,0215 0,0160 0,9100		   196 288 532 420 37 944		0,75 0,66 1,05 1,36 4,36 2,55 1,37 0,17	12 20 44 60 244 148 80 12 	0,0611 0,0538 0,0866 0,1110 0,3554 0,2075 0,1117 0,0139  
Σ		40 000	365,93	1,0000	353,66	39 380	1,0000	12,27	620	1,0000

Таблица 1.11. Материальный баланс колонны стабилизации

число молей изопентана в дистилляте  $m_{u30} \cdot c_{\delta}H_{12} = 0,17$  моль/ч (4% от изопентана в сырье), состав нестабильного бензина следующий (% масс.): CH<sub>4</sub> — 0,03;  $\Sigma C_2 - 0,05$ ,  $C_3H_6 - 0,11$ ,  $C_3H_8 - 0,15$ ,  $\Sigma C_4H_8 - 0,61$ ,  $u30 \cdot C_4H_{10} - 0,37$ ,  $n \cdot C_4H_{10} - 0,69$ ,  $\Sigma C_5H_{10} - 1,33$ ,  $u30 \cdot C_5H_{12} - 0,75$ ,  $n \cdot C_5H_{12} - 1,05$ ,  $C_{6+} - 94,86$  (M = 114). *Решенис*.

Расчет материального баланса стабилизатора

Последовательность расчета материального баланса следующая (табл. 1.11). 1. Определяем количество компонентов сырья в кг/ч (графа 3) и моль/ч (графа 4), а также мольный состав  $x'_{FI}$  (графа 5).

2. Вычисляем давление насыщенных паров при 38 °С углеводородов, входящих в состав стабильного бензина.

Давление насыщенных паров углеводородов до C<sub>6</sub> находим по номограмме на рис. 1.19; для фракции C<sub>6+</sub> определяем по графику Максвелла (см. Приложение 3) при средней температуре кипения  $t_{cp} = 110$  °C:  $p_{H-C_5} = 0,117$ ,  $p_{K-C_4H_{10}} = 0,42$ ,  $p \sum_{C_5H_{10}} = 0,12$ ,  $p_{uso-C_5} = 0,14$ ,  $p_{C_6+} = 0,05$  МПа.

Обозначим через  $m_{H \sim c_4 H_{10}}$  число молей н-бутана, тогда состав стабильного бензина будет равен

$$m_{H-C_{4}H_{10}} + m_{\mu,30-C_{5}H_{12}} + m_{C_{5}H_{10}} + m_{H-C_{5}H_{13}} + m_{C_{6+}} + m_{H-C_{4}H_{10}} + 4,00 + 7,60 + 5,84 + 322,84 = m_{H-C_{4}H_{10}} + 350,28.$$

3. Рассчитываем число молей *н*-бутана в дистилляте. Давление насыщенных паров жидкой смеси (стабильного бензина) по закону Рауля равно  $P_{\text{нас}} = \sum p_i x'_i$ :

$$0,0571 = \frac{0,42m_{H-C_4}H_{10}}{\sum m_i} + \frac{0,14\cdot 4,00}{\sum m_i} + \frac{0,12\cdot 7,60}{\sum m_i} + \frac{0,05\cdot 322,84}{\sum m_i} + \frac{0,05\cdot 322,84}{\sum m_i},$$
  
rge  $\sum m_i = m_{H-C_4}H_{10} + 350,28.$ 

Подставляем в уравнение соответствующие значения и находим  $m_{N-C_4} = 3,38$  моль/ч.

			t-40 °C, P-1.18					
Компонент		$x'_{Fi} = y'_{Dl}$	κ <sub>pi</sub>	$(\kappa_{\rm pi}-1)$	e'(1( <sub>pi</sub> -1)	$1+e'(K_{pi}-1)$		
$CH_{4} \\ \Sigma C_{2} \\ C_{3}H_{6} \\ C_{3}H_{8} \\ \Sigma C_{4}H_{8} \\ u30-C_{4}H_{10} \\ H \cdot C_{4}H_{10} \\ \Sigma C_{5}H_{12}$	16 30 42 44 56 58 58 72	0,0611 0,0538 0,0856 0,1110 0,3554 0,2075 0,1117 0,0139	14,5 3,2 1,27 1,14 0,51 0,51 0,36 0,16	13,52,20,271,140,490,490,640,84	2,025 0,330 0,0405 1,021 0,0735 0,0735 0,0735 0,096 0,129	3,025 1,33 1,04 1,021 0,9265 0,9265 0,9265 0,904 0,871		
Σ		1,0000						

Таблица 1.12. Предварительный расчет состава жидкости

В табл. 1.11 в графах 6—8 показан состав стабильного бензина и его количество, в графах 9—11 приведены количество и состав дистиллята, уходящего с верха колонны.

Расчет температуры верха стабилизатора

Расчет необходимо вести с учетом состава орошения. В случае полной конденсации отводимого дистиллята в газосепараторе состав орошения, подаваемого на верх колонны, одинаков с составом дистиллята, и температуру верха можно определить как температуру конца ОИ дистиллята. Условия однократной конденсации обычно следующие: температура в газосепараторе  $t=40^{\circ}$ С, давление в аппарате на 0,02 МПа ниже давления наверху колонны и равно:  $P_D$ —0,02=1,20—0,02=1,18 МПа.

Прежде чем приступить к расчету температуры верха стабилизатора, необходимо проверить, в каком фазовом состоянии находится дистиллят в газосепараторе. Если имеет место полная копденсация верхнего продукта колонны, должно соблюдаться условие:  $\Sigma K_{pl} y'_{Dl} \ll 1,000$ . Если  $\Sigma K_{pl} y'_{Dl} > 1,000$ , имеет место двухфазная система.

Расчет показал, что в емкости орошения нет полной конденсации верхнего продукта. Предварительным расчетом однократного испарения в емкости орошения находим приблизительный состав жидкости, которая подается на орошение. Расчет сведен в табл. 1.12.

Исходя из данных табл. 1.11 и 1.12, рассчитываем массовую долю отгона е по формуле

$$e = e' M_{y} / M_{\rm CM},$$

где *М*<sub>см</sub>=620/12,27=50,5;

 $M_y = \Sigma M_i y'_i = 38,77$  — молекулярная масса газов, уходящих из емкости орошения сверху.

Тогда  $e = 0,15 \cdot 38,77/50,5 = 0,112$ .

 $M_x = \Sigma M_i x'_i = 52,603$  — молекулярная масса жидкости в газосепараторе. Приняв кратность орошения равным 5, находим состав паров вверху стабилизатора.

Масса холодного орошения  $G_{x,op} = 5.620 = 3100$  кг/ч.

Рассчитываем количество молей холодного орошения  $m_{x.op} = 3100/52,603 = 59$  моль/ч.

Далее с учетом количества орошения рассчитываем число молей и мольную долю каждого компонента в парах, уходящих из стабилизатора сверху (табл. 1.13, графы 6 и 7). По найденному составу паров рассчитываем темпе-

<u>МПа, е'-0,1</u>	5	Co	став газов	Сост	ав жидкости
x'ı	$y' - K_{pi}x'_i$	M <sub>i</sub> y' <sub>t</sub>	$y_i = \frac{M_i y'_i}{\Sigma M_i y'_i}$	M <sub>t</sub> x't	$x_i = \frac{M_i x'_i}{\Sigma M_i x'_i}$
0,0202 0,0405 0,0823 0,1090 0,3840 0,2240 0,1235 0,0159	0,2930 0,1295 0,1046 0,1240 0,1956 0,1143 0,0444 0,0025	4,68 3,88 4,40 5,46 10,95 6,64 2,58 0,18	0,1209 0,1000 0,1135 0,1408 0,2820 0,1712 0,0665 0,0046	0,323 1,215 3,460 4,800 21,500 13,000 7,160 1,145	$\begin{array}{c} 0,00\\ 0,02\\ 0,06\\ 0,09\\ 0,40\\ 0,24\\ 0,13\\ 0,02 \end{array}$
0,9994	1,0079	38,77	0,9996	52,603	0,999

в газосепараторе

	Пары бал верхнего в	ансового продукта	Холодное	орошение	Усредненный состав паров		
Компонент	<sup>y</sup> Di	<sup>т</sup> Di• моль/ ч	x'i=y'i*	<sup>///</sup> х. ор' моль/ч	<sup>т</sup> G, <sup>моль/ч</sup>	#*; 7	
1	2	3	4	5	6		
$\begin{array}{c} CH_4 \\ \Sigma C_2 \\ C_3 H_6 \\ C_3 H_8 \\ \Sigma C_4 H_8 \\ u 30 - C_4 H_{10} \\ H - C_4 H_{10} \\ u 30 - C_5 H_{12} \end{array}$	0,0611 0,0538 0,0356 0,1110 0,3554 0,2075 0,1117 0,0139	0,75 0,66 1,05 1,36 4,36 2,55 1,37 0,17	0,0202 0,0405 0,0823 0,1090 0,3840 0,2240 0,1235 0,0159	1,192,394,866,4322,6813,227,290,94	-1,94 3,05 5,91 7,79 27,04 15,77 8,66 1,11	0,0272 0,0427 0,0828 0,1095 0,3795 0,2216 0,1216 0,0151	
Σ	1,0000	12,27	0,9994	59,00	71,27	1,0000	

Таблица 1.13. Состав паров в верхней части стабилизатора

• Из табл. 1.12.

Таблица 1.14. Расчет температуры верха стабилизатора с учетом изменения состава орошения

<b>Компонент</b>	U'i	$K_{pl}$ при $t_D = 68$ °С $P_D = 1,2$ МПа	y' <sub>i</sub> /K <sub>i</sub>
$CH_4$ $\Sigma C_2$ $C_3H_6$ $C_8H_8$ $\Sigma C_4II_8$ $u30-C_4H_{10}$ $H-C_4H_{10}$ $u30-C_5H_{12}$	0,0272 0,0427 0,0828 0,1095 0,3795 0,2216 0,1216 0,0151	17,00 4,55 2,05 1,85 0,90 0,90 0,68 0,325	0,0016 0,0094 0,0404 0,0592 0,4175 0,2462 0,1790 0,0465
Σ	1,0000 、		0,9998

ратуру конца ОИ. Константы фазового равновесия определяем по номограмме на рис. 1.19. Расчет температуры верха сведен в табл. 1.14.

Повторный расчет доли отгона в газосепараторе для смеси дистиллят+ +орошение показал, что состав получаемой жидкой фазы близок к составу орошения, принятому в расчете (табл. 1.13).

#### Расчет температуры низа стабилизатора

Давление внизу колонны  $P_w$  с учетом гидравлического сопротивления тарелок принимаем на 0,04 МПа больше давления  $P_D$ , т. е.  $P_w = P_D + 0,04 = 1,2+$ +0,04 = 1,24 МПа.

Температуру низа колонны tw определяем из уравнения начала ОИ стабильного бензина, выводимого из стабилизатора снизу  $\Sigma K_{pi} x' w_i = 1,000$ . Значения  $K_{pl}$  для ряда углеводородов находят по номограмме (рис. 1.19). Для фракции бензина C<sub>6+</sub> константу фазового равновесия рассчитываем через фугитивность. Для данной фракции молекулярная масса M=114, средняя молекулярная температура кипения  $t_{cp.\ мол}=110$  °C (приблизительно равная температуре выкипания 50% об. при разгонке на аппарате Энглера), относительная плотность  $d_{15}^{15}=0,730$ .

Для, определения критической температуры /кр фракции С<sub>6+</sub> рассчитаем характеризующий фактор К по формуле

1,216 
$$\sqrt[3]{T_{cp.Mon}}/d_{15}^{15} = 1,216 \sqrt[3]{110+273}/0,730 = 12,0.$$

Критическую температуру кипения определяем по графику, представленному на рис. 1.14. Для *M*=114 и *K*=12,0

$$t_{\rm kp} = 277 \,^{\circ}{\rm C}$$
 или  $T_{\rm kp} = 277 + 273 = 550 \,{\rm K}.$ 

Критическое давление Р<sub>кр</sub> равно

$$P_{\rm Kp} = 0, 1A \frac{T_{\rm KP}}{M} = 0, 1.6, 4 \frac{550}{224} = 3,09 \text{ MHa}.$$

Задаемся температурой низа Т = 493 К.

Находим приведенные температуру и давление фракции по следующим формулам:

 $T_{\rm np} = T_W/T_{\rm Kp} = 493/550 = 0,897;$   $P_{\rm np} = P_{C_{6+}}/P_{\rm Kp},$ 

где ре<sub>в+</sub> — давление насыщенных паров фракции при 493 К, найденное по графику Максвелла (Приложение 3) и равное 1,07 МПа.

Таким образом, Рпр=1,07/3,09=0,346.

По графику на рис. 1.15 для значений  $T_{np}=0,897$  и  $P_{np}=0,346$  находим коэффициент активности жидкости  $\gamma_x = fp/p_{C_{6+}} = 0,83$ . Следовательно,  $fp = -\gamma_x p_{C_{6+}} = 0,83 \cdot 1,07 = 0,89$  МПа.

Приведенное давление фракции  $C_{6+}$  относительно давления P в системе равно  $P_{np} = P_W / P_{Kp} = 1,24/3,09 = 0,4.$ 

По графику 1.14 для значений  $T_{np}=0,897$  и  $P_{np}=0,4$  находим коэффициент активности пара  $\gamma_y = fP/P_w = 0,79$ . Следовательно:  $fP = \gamma_y P_w = 0,79 \cdot 1,24 = 0,98$  МПа. Константа фазового равновесия фракции C<sub>6+</sub> при 220 °C и 1,24 МПа равна

$$K_{pi} = \frac{fp}{fP} = 0,89/0,98 = 0,907.$$

Результаты расчета температуры низа стабилизатора сведены в табл. 1.15.

Таблица 1.15. Расчет	температуры	низа	стабилизато	ра
----------------------	-------------	------	-------------	----

Компонент	К <sub>рі</sub> при I <sub>W</sub> =220 °C н Р <sub>W</sub> =1,24 MIIa	х' <sub>WI</sub> (из табл. 1.11)	K <sub>pl</sub> x' <sub>wl</sub>

$\begin{array}{l} & \textit{H-C_4H_{10}} \\ & \textit{u30-C_5H_{12}} \\ & \boldsymbol{\Sigma}C_5H_{10} \\ & \textit{H-C_5H_{12}} \\ & \textit{C_{6+}} \end{array}$	3,80	0,0095	0,0361
	2,40	0,0113	0,0270
	2,20	0,0215	0,0474
	2,10	0,0165	0,0347
	0,907	0,9413	0,8550
Σ		1,0000	1,0002

# Расчет количества тепла, подводимого в низ стабилизатора

Для составления теплового баланса (с целью определения теплоподвода) необходимо учитывать тепло, вводимое в стабилизатор сырьем. Количество этого тепла зависит от того, в каком состоянии подводится сырье — жидком, паровом или парожидкостном. В последнем случае расчет количеств тепла необходимо ввести с учетом доли отгона. Однако не рекомендуется сразу приступать к расчету доли отгона, а прежде следует установить фазовое состояние сырья на входе в колонну. Поэтому вначале рассчитывают температуру начала ОИ сырья при давлении на входе в стабилизатор.

Принимаем давление на входе равным 1,22 МПа и рассчитываем темпсратуру начала ОИ. Расчет сведен в табл. 1.16. Как видно, температура начала ОИ бензина при 1,22 МПа составляет 204 °С, т. е. сырье подается в жидком состоянии.

Составляем тепловой баланс стабилизатора.

Подвод тепла

1. Тепло, вводимое сырьем, находим по формуле

$$Q_F = G_F I_F,$$

где  $I_F$  — энтальпия нестабильного бензина при 180 °C; находим по Приложе--нию 4 в зависимости от плотности:  $I_F^{180} = 419 \text{ кДж/кг.}$ 

Тогда Q<sub>P</sub>=40 000 · 419=16,76 · 10<sup>6</sup> кДж/ч.

2. Тепло, вводимое орошением при температуре подачи орошения 40 °C, равно  $Q_{op} = G_{op}I_{x}$ .

Плотность орошения рассчитываем по формуле Мамедова

$$d_4^{20} = \frac{0.590 \cdot M - 6.479}{0.693M + 7.58}, \qquad (1.88)$$

-

по известной молекулярной массе орошения M=52,603 (см. табл. 1.12)

$$d_{4}^{20} = \frac{0,590 \cdot 52,603 - 6,479}{0,693 \cdot 52,603 + 7,58} = 0,536.$$

По графику (Приложение 4) определяем I<sub>ж</sub>=94,6 кДж/кг и Q<sub>ор</sub>= = 3100-94,6=29 330 кДж/ч.

Таблица 1.16. Проверочный расчет фазового состояния сырья на входе в стабилизатор

Компонент	x' <sub>Fl</sub>	$K_{pl}$ при $t_F = 204$ °С и $F = -1,22$ МПа	K <sub>pl</sub> x' <sub>Fl</sub>
$\begin{array}{c} CH_{4} \\ \Sigma C_{2} \\ C_{3}H_{6} \\ C_{3}H_{8} \\ \Sigma C_{4}H_{8} \\ \mu 30 - C_{4}H_{10} \\ \mu - C_{4}H_{10} \\ \mu 30 - C_{5}H_{12} \\ \Sigma C_{5}H_{10} \\ \mu - C_{5}H_{12} \\ C_{6+} \end{array}$	$\begin{array}{c} 0,0020\\ 0,0018\\ 0,0028\\ 0,0037\\ 0,0119\\ 0,0069\\ 0,0130\\ 0,0114\\ 0,0208\\ 0,0169\\ 0,9100\\ \end{array}$	$ \begin{array}{r} 24,5\\11,0\\6,8\\6,2\\4,1\\4,1\\3,6\\2,15\\2,15\\2,00\\0,73\end{array} $	$\begin{array}{c} 0,0490\\ 0,0198\\ 0,0190\\ 0,0230\\ 0,0488\\ 0,0283\\ 0,0457\\ 0,0245\\ 0,0447\\ 0,0320\\ 0,6650\\ \end{array}$
. Σ	1,0000	-	0,9998

3. Тепло, подводимое в низ стабилизатора, обозначим через Q<sub>н</sub>. Таким образом общее количество тепла, подводимое в стабилизатор, составит:

$$Q_{00} = Q_F + Q_{0p} + Q_H = 16,76 \cdot 10^6 + 0,029 \cdot 10^6 + Q_H = (16,789 \cdot 10^6 + Q_H) \text{ KJ} \text{KJ}.$$

#### Отвод тепла

1. Тепло, отводимое со стабильным бензином при его температуре 220 °С  $Q_W = G_W I_W$ .

Молекулярная масса бензина (см. табл. 1.11) равна M=39 380/353,66= =111,2.

Плотность бензина по формуле Крэга (1.35)  $d_{15}^{15} = 1,03 \cdot 111,2/(111,2+44,29) = 0,737$ .

При значении Iw=528,6 кДж/кг (см. Приложение 4) получим

 $Q_6 = 39\,380 \cdot 528.6 = 20,824 \cdot 10^6 \text{ K} \square \text{K}/\text{Y}.$ 

2. Тепло, отводимое с верхним продуктом. С верха колонны отводится балансовое количество дистиллята и орошение в паровой фазе в количестве, равном  $G = G_D + G_{op} = 620 + 3100 = 3720$  кг/ч.

Молекулярная масса паров составляет M=3720/71,27=52,2. Плотность по формуле Мамедова равна

$$d_{4}^{20} = \frac{0,590 \cdot 52, 2 - 6,479}{0,693 \cdot 52, 2 + 7,58} = 0,530.$$

Энтальпию паров при атмосферном давлении и температуре 68 °C находим экстраполяцией по номограмме Приложения 4, она равна: I<sub>G</sub> = 536,3 кДж/кг. В найденное значение I<sub>G</sub> необходимо ввести поправку  $\Delta I$ , которую определяем по графикам 1.16 и 1.17 в зависимости от приведенных параметров среды.

Находим критические параметры паров. Критическая температура в зависимости от молекулярной массы (см. рис. 1.13) равна: для M=52,  $t_{xp}=125$  °C,  $T_{up}=125+273=402$  K.

Критическое давление равно  $P_{\kappa p} = 0.1A \frac{T_{\kappa p}}{M} = 0.1 \cdot 6.3 \cdot \frac{402}{52.2} = 4.85$  МПа.

Абсолютная температура верха колонны составляет  $T_D = t_D + 273 = 68 + 273 = 341$  К.

Приведенная температура паров  $T_{np} = T/T_{\kappa p} = 341/402 = 0,85$ .

Приведенное давление  $P_{np} = P_D / P_{Hp} = 1,2/4,85 = 0,25.$ 

По графику на рис. 1.17 для значений  $T_{np} = 0.85$  и  $P_{np} = 0.25$  находим  $\Delta IM/T = 1.2 \cdot 4.19$ , откуда

 $\Delta I = 1,2T/M = 1,2.4,19.341/52,2 = 32,8 \text{ K/J} \text{K/KF}.$ 

Таким образом, при  $P_D = 1,2$  МПа и t = 68 °С энтальния паров составляет:  $I_G^{68} = 536,3 - 32,8 = 503,5$  кДж/кг.

Количество тепла, отводимое паровым потоком равно Q<sub>G</sub>=3720.503,5= = 1,873.10<sup>6</sup> кДж/ч.

Общее количество уходящего тепла Qyx составит

$$Q_{yx} = 20,824 \cdot 10^6 + 1,873 \cdot 10^6 = 22,697 \cdot 10^6 \text{ KJ} \text{K/y}.$$

Рассчитаем подвод тепла в низ стабилизатора Q<sub>н</sub>

$$Q_{\rm H} = Q_{\rm yx} - Q_{\rm np} = 22,697 \cdot 10^6 - 16,789 \cdot 10^6 = 5,908 \cdot 10^6 \, \text{KJ}_{\rm W}/\text{q}$$

Методика расчета аппарата будет зависеть от типа выбрашного контактирующего устройства. Наиболее часто в стабилизаторах используют клапанные тарелки.

71

Задачей расчета вакуумной колонны, как и любой ректификационной колонны, является определение температурного режима, составов паровых и жидкостных потоков по высоте колонны и ее размеров.

Для уменьшения перепада давления в вакуумной колонне между отбираемыми фракциями устанавливают не более 4— 6 тарелок. Перепад давления паров в каплеотбойных сетках, расположенных над эвапорационной зоной, можно принять равным перспаду давления на тарелках.

При расчете вакуумной колонны необходимо учитывать количество воздуха, подсасываемого через неплотности аппаратуры (0,01—0,2% масс. на сырье вакуумной колонны) и газов разложения (0,1% масс. на сырье). Молекулярная масса газов разложения 36—68. При работе на сернистом сырье количество газов разложения увеличивается в 2—3 раза вследствие меньшей термической стабильности этого сырья. При увеличении температуры нагрева на 10—15 °C выход газов разложения повышается в 1,5—2 раза. В низ вакуумной колонны подастся водяной пар (3—4% масс. на гудрон). При расчете принимают: водяной пар, воздух и углеводородные газы — неконденсируемые компоненты, не равновесные с углеводородной жидкостью.

При определении липейной скорости паров в барометрическом конденсаторе и нагрузки эжектора необходимо, кроме того, учитывать объем воздуха, десорбируемого из воды, которая подается в барометрический конденсатор.

Расчет температуры верха вакуумной колонны. Верхний дистиллят можно выводить из вакуумной колонны в виде паров сверху или в виде жидкости сбоку. Давление на верху вакуумной колонны рассчитывают по формуле

$$P = P_{\rm B} + \sum \Delta P, \qquad (1.89)$$

где P<sub>в</sub> — давление в вакуумсоздающем устройстве;

ΣΔР — перепад давления в трубопроводах и аппаратах, расположенных между вакуумсоздающим устройством и верхом колонны.

При выводе нефтяных паров через верх колонны и наличии парциального конденсатора  $\Sigma \Delta P = 53,2$  гПа (или 40 мм рт. ст.), при выводе верхнего дистиллята в виде жидкости сбоку колонны  $\Sigma \Delta P = 13,3$  гПа (или 10 мм рт. ст.).

Расчет температуры верха при выводе вакуумного дистиллята в парах не отличается от таких расчетов для атмосферной колонны. При определении температуры верха колонны с выводом верхнего дистиллята сбоку колонны в жидком виде необходимо определить потери верхнего дистиллята. Последовательность расчета в этом случае такая:

1) строят кривую ИТК продукта, отбираемого из вакуумной колонны сверху;
2) разбивают эту кривую на несколько участков — узких фракций — и, приняв их за условные индивидуальные компоненты, определяют средние молекулярные массы, температуры кипения, мольную долю каждой фракции в смеси;

3) принимают температуру верха колонны и по закону Дальтона определяют парциальное давление исфтяных паров при этой температуре; парциальное давление *р* паров равно сумме парциальных давлений (*p<sub>i</sub>*) отдельных фракций

$$p = p_1 + p_2 + \dots + p_i, \tag{1.90}$$

или

$$p = p_1 x_1' + p_2 x_2' + \ldots + p_i x_i'. \tag{1.91}$$

где p'i — давление насыщенных паров фракций при принятой температуре; x'i — мольная доля каждой фракции в дистилляте.

Парциальное давление неконденсируемых газов определяют по следующим формулам:

$$p_{\Gamma} = P - p;$$
 (1.92)  $p_{\Gamma} = P y_{\Gamma}'.$  (1.93)

Мольная доля газа в уходящей с верха колонны смеси газов и паров нефтепродукта составляет

$$y_{\Gamma}' = \frac{G_{\Gamma}/M_{\Gamma}}{(G_{\Gamma}/M_{\Gamma}) + (G_{H,\Pi}/M_{H,\Pi})}.$$
 (1.94)

Среднюю молекулярную массу уносимых нефтяных паров вычисляют по формуле

$$M_{\rm H,II} = (M_1 p_1 + M_2 p_2 + \dots + M_i p_i)/p.$$
(1.95)

Средняя молскулярная масса нсконденсируемых газов  $M_r$  может быть определена, если известны количества подсасываемого воздуха, водяных паров, газов разложения, а также их молекулярные массы. Подставив полученное значение  $y'_r$  в уравнение Рауля, получают

$$p_{\Gamma} = P - p = P \frac{G_{\Gamma}/M_{\Gamma}}{(G_{\Gamma}/M_{\Gamma}) + (G_{H,\Pi}/M_{H,\Pi})}.$$
 (1.96)

Решая уравнение (1.96) относительно уносимых паров нефтепродуктов G<sub>н.п</sub>, получают

$$G_{\rm H,\Pi} = G_{\rm \Gamma} \, \frac{M_{\rm H,\Pi} p}{M_{\rm \Gamma} \, (P - p)} \,. \tag{1.97}$$

Величину потерь нефтепродуктов  $G_{и.п}$  следует рассчитать для нескольких температур и построить кривую ее зависимости от температуры (рис. 1.20). С повышением температуры в уравнении (1.97) меняются величины p и  $M_{н.п}$ . После некоторой оптимальной температуры  $t_{опт}$ , соответствующей наибольшей кривизне кривой, потери снижаются незначительно даже при сильном уменьшении температуры верха колоны. Значение  $t_{опт}$  можно принять за рабочее, так как снижение температуры связано с увеличением затрат на орошение.

73



74

Рис. 1.20. Зависимость потерь нефтяных паров  $G_{B,n}$  от температуры верха вакуумной колонны  $l_{\text{верха}}$ 

Приведенная методика применима без больших погрешностей, когда потери незначительны по сравнению с отбором верхнего дистиллята, например при получении вакуумного газойля. Потери в этом случае мало сказыва-

ются и на изменении качества верхнего дистиллята. При отборе нескольких масляных дистиллятов потери соизмеримы с отбором верхнего дистиллята. Поэтому качество верхнего масляного дистиллята зависит от величины G<sub>н.п</sub>. Методика расчета температуры верха и величины потерь при этом иная, а именно:

1) строят кривую ИТК верхнего дистиллята (вместе с теряемыми фракциями);

2) разделяют верхний дистиллят на несколько условных компонентов и определяют их молекулярные массы, температуры кипения и мольные доли в смеси;

3) задаются составом потерь и их величиной;

4) определяют количество и качество верхнего дистиллята при заданных потерях и мольные доли каждого условного компонента;

5) определяют парциальное давление углеводородных паров, теряемых через верх колонны при принятой температуре верха, и потери по методике, рассмотренной выше;

6) сравнивают полученные величину и состав потерь с принятыми: если разница сравниваемых значений превышает 1%, задаются этими величинами вновь.

Авторы работы [13] отмечают, что потери зависят не только от температуры и давления в верхней части колонны, но и от числа тарелок в зоне подачи циркуляционного орошения. Чем больше последних, тем выше температура на тарелке вывода масляного дистиллята, что препятствует удержанию в жидком состоянии наиболее летучих головных фракций и приводит к увеличению потерь. Так, при постоянных температуре 120 °С и давлении наверху для схемы с одной тарелкой температура отвода масляной фракции 120°С, с двумя тарелками — 209°С и с тремя — 224 °С, а потери составляют 100, 140 и 170% соответственно. Однако с уменьшением числа тарелок резко возрастает расход циркулирующей жидкости на орошение. Расчет температуры вывода бокового погона из вакуумной колонны. Если вакуумный дистиллят выводится через отпарную секцию, температуру вывода рассчитывают методом двойного подбора, так же как для атмосферной колонны. Если дистиллят выводится непосредственно сбоку колонны, его температуру можно определить подбором только расхода флегмы G<sub>ф</sub>, стекающей с тарелки вывода бокового погона, так как качество ее известно из принятого ассортимента.

Количество и состав паров под тарелкой отбора бокового погона определяют из уравнения

$$G = G_Z + G_{\rm P} + G_{\rm BO3R} + G_{\rm p} + \sum G_{Di}, \qquad (1.98)$$

где G<sub>z</sub>, G<sub>г</sub>, G<sub>возд</sub> — соответственно расход водяного пара, газов и воздуха в рассматриваемом сечении колонны;

ΣG<sub>DI</sub> — сумма расходов всех дистиллятов, отбираемых выше рассчитываемого сечения.

Затем определяют температуру конца однократного испарения этих паров  $t_G$ , средний температурный перепад между тарелками в концентрационной части вакуумной колонны  $\Delta t$  и температуру  $t_{\Phi}$  вывода бокового погона. Последнюю рассчитывают по формуле  $t_{\Phi} = t_G - \Delta t$ . (1.99)

Значение G<sub>ф</sub> принято правильно, если соблюдается тепловой баланс нижнего контура колонны.

Расход верхнего циркуляционного орошения  $G_{u,o}$  определяют из теплового баланса вакуумной колонны. Если пренебречь влиянием на тепловой баланс водяного пара, воздуха и газов разложения, то  $G_{u,o}$  можно рассчитать по уравнению

$$G_{\rm II,0} = Q_{\rm M} - Q_{\rm F} - \sum Q_D - Q_{\rm II}/(I' - I''), \qquad (1.100)$$

\_ где Q<sub>м</sub> — количество тепла, вводимого с мазутом;

Q<sub>r</sub>, ΣQ<sub>D</sub>, Q<sub>n</sub> — количество тепла, отводимого с гудроном, дистиллятами и теряемого в окружающую среду;

I' и I'' — энтальпии циркуляционного орошения при температурах вывода и ввода соответственно.

Таким образом, при расчете ректификационных колонн, работающих при высоких давлениях, имеются существенные различия. Они обусловлены той или иной стспенью отклонения свойств реальных систем от закономерностей идеальных систем, учет которых позволяет повысить точность и надежность технологических расчетов.

## 1.5. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТАРЕЛОК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ

Общие размеры ректификационной колонны определяются числом необходимых реальных тарелок, расстоянием между ними и общей площадью тарелки. Расчет тарелок включает следующие этапы:

75

 2) определение числа тсоретических тарслок и определение числа реальных тарелок при известном к.п.д. тарелки;
 3) определение по данным технологического расчета (см. разделы 1.3 и 1.4) сечений с максимальными и минимальными паровыми и жидкостными нагрузками; определение в выбран-

1) выбор типа тарелок на основе известных условий разделения смеси; ных сечениях рабочих условий (температуры, давления), расхода пара и жидкости, свойства пара (плотности, вязкости) и жидкости (плотности, поверхностного натяжения);

4) расчет максимально допустимой скорости пара и свободного сечения колонны;

5) выбор схемы организации жидкости; расчет площади и прочих размеров сливных устройств;

6) определение общей площади сечения и диаметра колонны;

7) поверочный расчет — определение гидравлического сопротивления тарелки, степени неравномерности распределения пара на тарелке (градиента уровня жидкости на тарелке), уноса жидкости.

## 1.5.1. Выбор типа тарелок

Тип тарелки выбирают в осповном в зависимости от нагрузок по пару и жидкости и их соотношения, физических свойств пара и жидкости и требуемой четкости разделения. Кроме того, необходимо учитывать такие факторы: диапазон изменения нагрузок по пару и жидкости; ограничения на допустимое гидравлическое сопротивление тарелки; склопность к пенообразованию и образованию отложений, забивающих тарелку; термостойкость и агрессивность среды.

При переходе от одного типа тарелки к другому одни показатели улучшаются, а другие ухудшаются. Свести перечисленные выше требования к единому экономическому критерию довольно сложно, поэтому в большинстве случаев невозможно однозначно указать тип тарелки, наилучший для данных условий. В одинаковых условиях часто применяют тарелки разных типов. Ниже описаны условия применения различных тарелок, а также их основные конструктивные характеристики согласно принятым в СССР нормалям. Сравнительная характеристика тарелок разных типов приведена в табл. 1.17.

Колпачковые тарелки (рис. 1.21) наиболее универсальны; они обеспечивают стабильную работу колонн в большинстве процессов, хотя по ряду показателей и уступают тарелкам других типов (см. табл. 1.17). Допустимая скорость паров для колпачковых тарелок наименьшая, несмотря на наибольшую исследованность и отработанность их конструкции. Это объясняется тем, что пары от поверхности жидкости отрываются вертикально, а их локальные скорости значительно превышают средние. Так, скорость паров, отнесенная к площади барботажа, для В тарелках новых типов колпачковых тарелок наивысшая. зеркало барботажа в 2-3 раза больше, чем в колпачковых (следовательно, наивысшие локальные скорости незначительно больше средних); направление взлета капель с поверхности жидкости наклонное, что затрудняет их сбрасывание на вышележащую тарелку. Колпачки создают большое сопротивление

	Тип тарелки						
Показателн	колпачковая	с S-образны- мы элсмен- тами	клапанная	ситчатая•	струйная	струі!ная с отбойными элементами	решетчатая провалыная
Относительная производи- тельность Относительная эффектив- ность** Диапазон стабильной ра- боты*** Гидравлическое сопротивле- ние при оптимальной на- грузке, 10 <sup>2</sup> Па Относительная стоимость: из углеродистой стали из легированной стали Пригодность работы <sup>4</sup> *	1,0 $1,0$ $2,0$ $3,5$ $710$ $1,0$ $1,4$ $1$ $1$	1,0 $1,0$ $2,0-2,5$ $7-10$ $0,60$ $1,0$ $1$ $2$	$ \begin{array}{c} 1,2\\ 1,0-\\ 1,1\\ 3,0-\\ 4,0\\ 5-8\\ 0,65\\ 1,0\\ 0\\ 2\end{array} $	$1,2$ $1,0$ $1,1$ $2,0$ $3,0$ $3,4$ $0,60$ $1,0$ $1^{5**}$ $4$	1,2 0,8 2,0- 3,0 2-5 0,50 0,85 3 2	$ \begin{array}{r} 1,4\\ 0,8-\\ 0,9\\ 2,0-\\ 3,0\\ 1-3\\ 0,50\\ 0,85\\ -2\\ 2\\ \end{array} $	1,2-1,40,751,5-1,83-40,500,8524

\* Тарелка со свободным сечением 3-10%.

•• При лагрузке 85% от максимальной.

4\* Оцениваются по пятибалльной системс.

<sup>5\*</sup> Пригодны при больших диамстрах отверстий.

движению жидкости, что увеличивает градиент уровня жидкости на тарелке и дополнительную неравномерность барботажа. Поэтому установка колпачковых тарелок не рекомендуется при высоких жидкостных нагрузках — 100—120 м<sup>3</sup>/(м·ч) для односливных и 150—300 м<sup>3</sup>/(м·ч) для двухеливных — из-за высокого градиента уровня жидкости, а также в колоннах, где происходят полимеризация, коксование и термическое разложение, для уменьшения которых нужно сократить длительность пребывания и объем жидкости на тарелке.

Тарелка с крупными колпачками (см. рис. 1.21) характеризуется следующими величинами:  $\Delta h_{m}$  — сопротивление перетоку жидкости в сливном устройстве; h' — эквивалентный уровень

светлой жидкости в переливном устройстве; x — ширина сливного стакана; y — Длина вылета струи жидкости; a — ширина наиболее узкого сечения сливного устройства; H — расстояние между тарелками. Живое сечение тарелки, т. е. суммарная площадь всех паровых патрубков, от площади сечения колонны составляет для ректификационных колонн —  $8 \div 16\%$ , для абсорбционных —  $6 \div 12\%$ ; зеркало барботажа —  $25 \div 50\%$ . В колоннах диамет-

ром до 1,4, 1,4-3,0 и более 3,0 м рекомендуется устанавливать

77.

<sup>\*\*\*</sup> По отношению максимальной и минимальной допустимых нагрузок по жидкости: меньшие цифры соответствуют большим нагрузкам [30-60 м<sup>3</sup>/(м·ч)]. большие — малым и средним: приведенные цифры соответствуют -расстояниям между тарелками 450— 600 мм.



Рис. 1.21. Схема тарелки с круглыми колпачками:

1 — патрубок колпачка; 2 — колпачок; 3 — сливная перегородка; 4 — сливной стакан; буквенные обозначения в тексте

колпачки диаметром 80, 100 и 150 мм соответственно. Расстояние между краями соседних колпачков должно быть не менес 40 мм и не более 60 — 80 мм. При больших расстояниях между колпачками увеличивается поверхность жидкости, не участвующей в барботаже. При меньших рас-

стояниях начинают соприкасаться паровые струи из смежных колпачков, а также затрудняется нормальное течение жидкости (увеличивается градиент жидкости). Прорези в колпачках обычно делают прямоугольной формы шириной 3,0—12,5 мм; высота прорезей 25, 32 и 38 мм для колпачков диаметром 80, 100 и 150 мм соответственно.

Для снижения потерь напора отношение площади кольцевого пространства между колпачком и паровым патрубком к площади парового патрубка выбирают в пределах 1,1—1,4. При этом диаметр патрубка примерно в 1,5 раза меньше диаметра колпачка. Диаметр колопны с колпачковыми тарелками не ограничивается.

В Приложении 6 приведены основные размеры одно- и двухпоточных колпачковых тарелок.

<sup>77</sup> Парелки с S-образными элементами (рис. 1.22, *a*) применяют в колоннах атмосферных, отпарных, работающих под давлением, абсорбционных установок, на установках крекинга и ГФУ. Их не рекомендуется использовать в вакуумных колоннах. Эти тарелки удовлетворительно работают при значительном изменении массы потоков по высотс колонны, выдерживают большие нагрузки по жидкости, так как пары выходят из прорезей S-образного элемента в направлении движения жидкости и проталкивают ее в направлении слива.)

Живое сечение тарелок из S-образных элементов (по пормали ОСТ 26-536—78) составляет 9—11%, зеркало барботажа 30—60%. Однопоточные тарелки рекомендованы для колонн диаметром 1—4 м, а для колонп более 4 м применяют двухи четырехпоточные тарелки. S-образные элементы расположсны от одной до другой стенки аппарата, что уменьшает неиспользуемую поверхность тарелки по сравнению с колпачковыми тарелками (у последних возле стенки аппарата остается неиспользованная площадь, на которой невозможно установить колпачок). Диаметр колонны с тарелками из S-образных элементов не ограничивается.

78

Струйные тарелки (см. рис. 1.22, б) рекомендуются для атмосферных и отпарных колонн диаметром до 3,2 м, в колоннах под давлением диаметром до 4 м, а также при разделении полимеризующихся, коксующихся и разлагающихся веществ для уменьшения продолжительности. пребывания ИХ В колонне. Струйные тарелки, называемые также чешуйчатыми или язычковыми, создают направленное движение жидкости и хорошо работают при высоких жидкостных нагрузках. При малых скоростях пара наблюдается «провал» жидкости, поэтому должна быть обеспечена минимальная допустимая скорость в отверстиях чешуек (около 7 м/с). Наибольшая эффективность тарелок достигается в струйном режиме при скорости в щелях более 12 м/с.

Оптимальное живое сечение тарелки 10%, зеркало барботажа 80%. Наклон чешуй 15, 20, 30 и 45°. Наиболее часто употребляют чешуи шириной 50 мм, длиной 50 мм и углом наклона\_15—20°. В рабочем струйном режиме наблюдается подъсм уровня жидкости по паправлению к сливу вследствие инжектирующого действия пара и удара потока о стенку колонны. Поэтому на струйных тарелках не устанавливают сливные персгородки. Ситчатые тарелки с отбойными элементами (см. рис.





Рис. 1.22. Схема тарелок: *а* — с S-образными элементами: *б* — струйная; *в* — ситчатая со сливными устройствами; *г* — решетчатая провальная; *д* — струйная с отбойными элементами; *в* — клапанная 1.22, д) обеспечивают лучшее улавливание брызг и рекомендуются при вакуумной персгонке в колоннах любых диаметров.

Ситчатые тарелки со сливными устройствами (см. рис. 1.22, в) рекомендуются для колонн ГФУ, установок четкой ректификации, азеотропной персгонки при повышенных жидкостных нагрузках и минимально допустимой скорости, так как жидкость удерживается на тарелке потоком пара, проходящего через отверстия тарелки. Этот тип тарелок не рекомендуется применять при больших колебаниях нагрузок и для загрязняющих сред, а также для вакуумных колонн и в колоннах диаметром более 2,4 м, так как при этом распределении жидкости на тарелке становится неравномерным.

При попижении скорости пара ситчатая тарелка начинает работать как провальная, и кроме того, появляется возможность прорыва паров через сливные устройства. Живое сечение тарелки 10—15%, зеркало барботажа 80—90%, т. е. практичсски равно свободному сечению. Диаметр отверстий принимаетски равно свободному сечению. Диаметр отверстий принимается для чистых жидкостей равным 2—6 мм (как правило, 4— 5 мм), для загрязненных жидкостей 10—11 мм; расстояние между центрами отверстий составляет 2,5—5 диаметров. Отверстия расположены в вершинах равносторонних треугольников.

Решетчатые провальные тарелки (см. рис. 1.22, г) применяют при больших нагрузках по жидкости — не менсе 10 000 кг/  $/(M^2 \cdot \Psi)$ . Диаметр колонны не должен превышать 2,4 м, отклонение от расчетной производительности не более  $\pm 25\%$ , поэтому их рекомендустся применять в простых колоннах со стабильным технологическим режимом — в колоннах ГФУ, АГФУ и вторичной перегонки.

Из многих предложенных конструкций провальных тарелок — решетчатые, колосниковые, трубчатые, дырчатые плоские и волнистые, с направленным движением жидкости — самые употребительные решетчатые. Они изготовляются из плоских листов, перекрывающих все сечение колонны, толщиной 2,5— 6,0 мм, ширипой щели 3—8 мм и длиной 60 и 200 мм. Живое сечение тарелки 10—30%; при его уменьшении увеличиваются стабильность работы (при некотором изменснии нагрузок) и к. п. д. без снижения производительности тарелки. Из-за отсутствия сливных устройств полезная площадь тарелки увеличивается на 15—30% и зеркало барботажа практически равно всему сечению колонны.

Клапанные тарелки (см. рис. 1.22, е) рекомендуется устанавливать в колопнах АВТ, ГФУ, АГФУ, установок четкой ректификации и азсотропной перегонки диаметром не менее 2,4 м. При больших колебаниях жидкостной и паровой нагрузок, как во времени, так и по высоте колонны, благодаря возможности изменять живое сечение. Их не рекомендуется применять для разделения загрязненных полимеризующихся жидкостей. Оптимальная область применения та же, что и у ситчатых тарелок



Рис. 1.23. Зависимость к.п.д. клапанной тарелки от скорости паров *и* и жидкостной нагрузки [цифры у кривых, м<sup>3</sup>/(м<sup>2</sup>·ч)]

с отбойными элементами, но при большой жидкостной нагрузке. Как видно из зависимостей, представленных на рис. 1.23, при изменении скорости паров в 8 раз и нагрузки по жидкости в 4 раза к.п.д. тарслки остается в пределах 75—85%. Суммарная площадь отверстий в плоскости тарслки 10—15% полного сечения. Реальное живое ссчение S переменно и зависит от высоты подъема клапана l, его диаметра d и числа отверстий n в тарелке:  $S = \pi dln$ . (1.101)

Диамстр дисковых клапанов 50—100 мм (диаметр отверстий на 10 мм меньше), масса 35—140 г, зазор между клапаном и плоскостью тарелки без подъема клапана 1,0—1,5 мм, максимальный подъем клапана 8—15 мм; расстояние между клапанами составляет 2—4 диаметра отверстий.

#### 1.5.2. Определение высоты колонны

Высота ректификационной колонны определяется числом тарелок и расстоянием между ними. Наиболее строго число теоретических (идеальных) тарелок  $N_{\rm T}$  в ректификационной колонне можно рассчитать от тарелки к тарелке. Число реальных тарелок составляет

$$N = N_{\rm T}/\eta,$$
 (1.102)

где  $\eta$  — средний к. п. д. тарелки, зависящей от ее конструкции и технологических особенностей работы колоппы (обычно  $\eta = 0,4-0,8$ , наименьший к. п. д. 0,1-0,2 для тарелок, работающих в отпарных секциях колонн, абсорберах и десорберах).

Недостатком указанного метода определения числа реальных тарелок является то, что трудоемкий точный расчет числа теоретических тарелок несколько обесценивается приблизительным определением к.п.д., поскольку обычно указывается весьма широкий диапазон его изменения для тарелки каждого типа. Более точно определять к.п.д. в зависимости от конкретной гидродинамической ситуации (нагрузки по пару и жидкости, их свойств, типа тарелки) пока невозможно. Поэтому при выборе числа реальных тарелок в ряде случаев можно использовать также практические данные.

На основании этих данных можно рекомендовать для основной колонны ABT следующее число тарелок [22, 23]: 6 в отгонной части, по 10—12—от места ввода сырья (питательная зона) до места отбора первого бокового погона и между боковыми погонами; 12—15—от места вывода верхнего бокового погона до верхней тарелки и 8—10—в отпарной колонне. В вакуумной колонне для снижения перепада давления между отбираемыми фракциями обычно размещают не более 6—8 тарелок.

Для получения m узких бензиновых фракций необходимо (m-1) полных колонн с 50—60 тарелками. В предварительной колоние и стабилизаторе также требуется повышенное число тарелок — 25—30 и 35—40 соответственно, так как доля удаляемых в этих колоннах продуктов (легкого бензина или растворенных газов) в исходном сырье мала, что затрудияет разделение.

Расстояние между тарелками должно удовлетворять таким требованиям: легкость монтажа, ревизии и ремонта тарелок; осаждение основной части капелек, уносимых паром с нижележащей тарелки; подпор для нормального стока флегмы по сливным трубам без «захлебывания». Для колонн малого диаметра (до 0,8 м) принимают расстояние между тарелками, равными H=0,3 м, для колонн диаметром до 6 м H=0,45-0,6 м и диаметром более 6 м H=0,6-0,9 м. Одновременное увеличение диаметра и расстояния между тарелками связано главным образом с необходимостью монтажа более громоздких деталей. Кроме того, при больших диаметрах вероятно более неравномерное распределение потоков по площади тарелки, превышение местных скоростей над средними расчетными и, как следствие, повышенное образование брызг.

Рекомендуемые расстояния между тарелками — 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 и 900 мм. Для сильно вспенивающихся жидкостей его следует увеличивать. Практика показала, что 450 мм — минимальное расстояние, при котором возможны ревизия, ремонт и монтаж тарслок. Нормальные наружные люки для ревизии и ремонта размещают через несколько тарелок, причем в этом сечении расстояние между тарелками должно быть не менее 600 мм.

Высота питательной зоны колонны 0,8—1,2 м, расстояние между верхней тарелкой и верхним днищем 1 м. Расстояние между нижней тарелкой и нижним днищем опредсляются с учетом необходимого запаса (объема) жидкости в случае прекращения подачи сырья в колонну. Объем жидкости V определяют из соотношения

$$V = G_W \tau, \qquad (1.103)$$

где Gw — объемный расход остатка, м<sup>3</sup>/ч;

т — запас времени, ч (обычно составляет 0,2-0,3 ч).

Расстояние между глухой и обычными тарелками принимается равным расстоянию между обычными тарелками. Расстояние от отбойных пластин и сеток до тарелок принимается равным 0,60—0,75 расстояния между тарелками. Высота опорной части колонны составляет 4—5 м для создания подбора жидкости к насосу.

# 1.5.3. Расчет колпачковых, ситчатых, струйных тарелок и тарелок с S-образными элементами

Расходы, состав паровых и жидкостных потоков, температура и давление в разных сечениях (найденные при технологическом расчете), а также выбранный тип тарелки являются исходными данными для гидравлического расчета тарслок и определения диаметра колонны.

Нагрузка по жидкости и парам изменяется по высоте колонны, поэтому диаметр рассчитывают для нескольких сечений. По результатам расчета делают колонну одного диаметра (рассчитанного для максимально нагруженного сечения), изменяют основные конструктивные размеры в «недогруженных» сечениях с целью оптимизации их работы. Можно также применять тарелки различного типа в разных секциях колонны с учетом расходов и соотношения потоков жидкости и пара.

Расчет тарелок проводится в такой последовательности: рассчитывают максимально допустимую скорость паров в рабочем сечении колонны (полное сечение минус площадь сливных устройств); определяют рабочее сечение; рассчитывают допустимую скорость жидкости в сливном устройстве; определяют площадь и другие конструктивные элементы сливного устройства.

Максимально допустимую массовую скорость паров в свободном сечении колоппы паходят по уравнению Саудерса — Брауна [24]\*:

$$G_{\text{Makc}} = 0,305 K_{\text{T}} \sqrt{\rho_{\Pi} (\rho_{\mathcal{H}} - \rho_{\Pi})},$$
 (1.104)

где G<sub>макс</sub> — допустимая массовая скорость, кг/(м<sup>2</sup>·ч);

- К<sub>т</sub> коэффициент, зависящий от типа тарелки, расстояния между тарелками, нагрузки по жидкости, длины пути жидкости по тарелке и поверхностного натяжения жидкости, его находят по графику Нельсона (рис. 1.24);
- рж, ра абсолютные плотности жидкости и паров при температуре и давлении в расчетном сечении, кг/м<sup>3</sup>.

При заданной температуре  $\rho_{\infty}$  (кг/м<sup>3</sup>) вычисляют по формуле

$$\rho_{\rm sc} = \rho - a \left( t - 20 \right), \tag{1.105}$$

где р — абсолютная плотность нефтепродукта при 20 °С, кг/м<sup>3</sup>; а — средняя температурная поправка плотности на 1 °С (ее находят из табл. 1.18).

\* Другие методики расчета допустимых скоростей [25] применяют в основном при расчете ректификационных колонн в химической промышленности.



Рис. 1.24. График Пельсона для подсчета коэффициента K<sub>r</sub> для тарелок разных типов:

1. 2 — для ситчатых, решетчатых, каскадных, турбогрид и других тарелок подобного типа при пониженной (1) и нормальной (2) нагрузках по жидкости; 3, 4, 5 — для колпачковых тарелок при нагрузках по жидкости 15—40, 40—70, 70—90 м<sup>3</sup>/(м.ч) соответственно: 6 — для колпачковых тарелок по рекомендациям Саудерса — Бауна; 7 — для вакуумных колони с умеренным уносом брызг: 8 — для абсорбционных колони: 9 — для вакуумных колони с повышенным уносом брызг

Плотность паровой фазы  $\rho_n$  (кг/м<sup>3</sup>) определяют по формуле  $\rho_n = G/(3600G_n'),$  (1.106)

где G — суммарный массовый расход всех паров, проходящих через расчетное сечение, кг/ч;

G'п — объемный расход паров, м<sup>3</sup>/ч.

Величины G и G'<sub>п</sub> вычисляют по следующим формулам:

$$G = G_{\rm H} + G_Z; \tag{1.107}$$

$$G_{\rm n}' = \left[\frac{G_{\rm H}}{M_{\rm n}} + \frac{G_Z}{18}\right] \frac{22,4(273+l)\cdot 0,1}{3600\cdot 273P}, \qquad (1.108)$$

где  $G_{\rm H}$  и  $G_{Z}$  — расход нефтяных и водящых паров, кг/ч;

M<sub>н</sub> — молекулярная масса нефтепродукта;

18 — молекулярная масса воды;

t — температура в колонне, °С;

Р — давление в колоние, МПа.

Допустимую линейную скорость идоп (м/с) подсчитывают по формуле

$$u_{\text{gon}} = \frac{G_{\text{макс}}}{\rho_{\text{g}}} = \frac{0,305\text{K}}{3600} \sqrt{\rho_{\text{ж}}/\rho_{\text{f}}} - 1. \qquad (1.109)$$

Поскольку р<sub>ж</sub>/р<sub>п</sub>≫1, уравнение (1.109) можно записать в таком виде:

$$u_{\text{gon}} = \frac{0,305}{3600} \text{ K } \sqrt{\frac{\rho_{\text{m}}}{\rho_{\text{m}}}}.$$
 (1.110)

Таблици 1.18. Средняя температурная поправка для подсчета плотности жидких нефтепродуктов

9 прн 20 °C, кг/м <sup>3</sup>	a	µ при 20 °С. кг/м³	а	р при 20 °С. кг/м <sup>3</sup>	a
700—710	0,897	850—860	0,699	950—960	0,567
750—760	0,831	900—910	0,633	980—990	0,528
800—810	0,765	920—930	0,607	990—1000	0,515

84

Коэффициент К в уравнении (1.110) можно найти графическими и расчетными методами. И. А. Александров [26] предлагает определять его по уравнению:

$$K = kc_1 - c_2 (\zeta - 35), \qquad (1.111)$$

где k — коэффициент, зависящий от типа тарелки (его значения для различных тарелок: колпачковые с желобчатыми и прямоугольными колпачками — 0,8, с S-образными элементами — 1,0, клапанные с  $\Delta S =$ =8-10%\*-1,15, ситчатые с  $\Delta S$ =4-8%-1,20, струйные-1,20, струйные с отбойниками и типа Вентури - 1,40);

с1 — коэффициент, зависящий от расстояния между тарелками (рис. 1.25); c2 — коэффициент, зависящий от типа тарелок (для струйных тарелок  $c_2 = 5$ , для всех остальных  $c_2 = 4$ );

ζ — коэффициент, учитывающий влияние жидкостной нагрузки на допустимую скорость паров.

Коэффициент ζ определяют по уравнению

$$\zeta = 0,655 \frac{G'_{\pi}}{N_{\pi}} \left(\frac{kc_1}{G'_{\pi}}\right)^{0,5} \left(\frac{\rho_{\pi} - \rho_{\pi}}{\rho_{\mu}}\right)^{0,25}$$
(1.112)

тде G'<sub>ж</sub> — нагрузка по жидкости в расчетном сечении, м<sup>3</sup>/ч;

G'п — нагрузка по парам, м<sup>3</sup>/ч;

N<sub>п</sub> — число потоков жидкости на тарелке (для одно-, двух и четырехпоточных тарелок Nn равно соответственно 1, 2 и 4).

Если расчетное значение ζ<10, следует принять ζ==10. Если при N<sub>n</sub>=1 величина ζ>65, следует применять двух- или чстырехноточную тарелку.

Коэффициснт К в уравнении (1.110) можно найти также по графику Нельсона, построенному на основании обследования промышленных ректификационных колопи с тарелками разного типа (см. рис. 1.24). При выборе кривой для определения коэффициента К можно пользоваться следующими данными для колонн, работающих при атмосферном и повышенном давлениях:

Удельная жидкостная нагрузка сливную перегородку, м <sup>3</sup> /(м·ч)	на	<b>До 15</b>	15—40	40-70	70—90
Область кривых, рекомендуемая определения коэффициента К	для	1-2	2—3	3	3

При определении К по графику Нельсона необходимо предварительно задаваться значением жидкостной нагрузки, а затем, определив размеры колонны, проверять правильность принятого значения.

Для определения минимально допустимого значения имин в уравнение (1.104) необходимо подставить значение К<sub>мин</sub>, опредсляемое по рис. 1.26. Кривая Саудерса — Брауна (см. рис. 1.24, кривая 6) дает заниженные значения скорости для колонн, работающих при

\*  $\Delta S$  — доля живого сечения колонны, называемого также относительным свободным сечением колонны; это сечение прорезси, щелей, отверстий в тарелке для прохода паров, м<sup>2</sup>/м<sup>2</sup> сечения колонны.



Рис. 1.25. Зависимость коэффициента С, от расстояния между тарелками Н:

1 — колонны, работающие при атмосферном и пониженном давленнях; 2 — вакуумные колонны; 3 — абсорберы и десорберы

атмосферном более И высозавышенные давлениях, и КИХ значения для абсорбционных и вакуумных колонн. И. А. Александров [26] отмечает, что в атмосферных и вакуумных колоннах предельные нагрузки ограничены чрезмерным уносом жидкости, а в колоннах под давлением — захлебыванием.

Площадь рабочего сечения тарслки S<sub>1</sub>, по которой поднимаются пары, находят по уравнениям

$$S_1 = G/G_{\text{макс}}$$
 или  $S_1 = G_{\Pi}'/(3600 u_{\text{доп}}).$  (1.113)

Организация движения жидкости на тарелке. Критериями правильной организации движения жидкости на тарелке являются малый градиент уровня жидкости на тарелке и нормальная работа сливных устройств. Равномерное распределение пара по сечению колпачковой тарелки достигается, если градиент уровня жидкости не превышает 20—25 мм, а нагрузка по жидкости 65  $M^3/(M \cdot q)$ . Если основные потери давления происходят в контактных элементах тарелки, то изменение градиента жидкости не оказывает решающего влияния на распределение паров по сечению. Рекомендуется соблюдать следующее соотношение между градиентом уровня жидкости и сопротивлением сухой тарелки  $\Delta P_c: \Delta = 2$ .

Градиент уровня жидкости возрастает с увеличением расхода (скорости движения), длины пути и местных сопротивлений (в последнем случае играют роль конфигурация и число рядов колпачков, желобов, S-образных элементов, клапанов, встречающихся на пути движения жидкости), а также с уменьшением высоты слоя жидкости на тарелке.



Рис. 1.26. График для определения  $K_{\text{мин}}$  в уравнении (1.104) для тарелок с S-образными элементами:

1 — при вступлении в работу; 2 при снижении нагрузки по пару



Рис. 1.27. Номограмма для определения градиента уровня жидкости тарелке с круглыми колпачками

Градиент уровня жидкости на тарелке с круглыми колпач-

ками рекомендуется определять по номограмме, приведенной на рис. 1.27.

Предварительно необходимо найти следующие величины:

$$2G'/(D+l_{c,n}), d_{\kappa}, N, s \in u \sqrt{\rho_n},$$
 (1.114)

где G' — нагрузка по жидкости, м<sup>3</sup>/ч;

D, lc. п — днаметр колонны и длина сливной перегородки, соответственно, м; d<sub>к</sub> — днаметр колпачка, мм;

N — число рядов колпачков на пути движения жидкости (см. Приложение 6);

- s шаг колпачка (отношение расстояния между колпачками к их диаметру);
- и скорость паров в рабочем сечении колоппы, м/с;
- ρ<sub>п</sub> абсолютная плотность паров, кг/м<sup>3</sup>.

Из точки с координатой  $2G'/(D + l_{c.n})$  проводят горизопталь до кривой, соответствующей расчетному значению  $u/\rho_n$ . Из точки пересечения этой горизонтали с кривой, соответствующей найденному значению N, проводят вертикаль до линии s=1,5. Если  $s \neq 1,5$ , то вдоль наклонных направляющих переходят к горизонтальной линии, соответствующей припятому значению s, и далее проводят вертикаль до пересечения с принятым значением  $d_{\kappa}$ . Отсюда проводят горизонталь до пересечения с вертикалью, проведенной от кривой с расчетным значением  $u/\rho_n$ , получая искомое значение градиента уровня жидкости  $\Delta$ при максимальной паровой нагрузке (точка A).

Варианты распределения жидкости на тарелке представлены на рис. 1.28. При очень малых расходах средняя продолжительность пребывания жидкости на тарелке велика. Тарелка работает по жидкости как аппарат идеального смешения, что уменьшает интенсивность массообмена и к.п.д. тарелки. В этом случае целесообразно применять тарелки с персгородкой, снижающей перемешивание жидкости на них и увеличивающей их к.п.д. Благодаря наличию только одного сливного сегмента рабочая площадь тарелки увеличивается.

Однопоточные тарелки применяют при жидкостной нагрузке менее 65 м<sup>3</sup>/(м·ч) в колоннах диаметром менее 4 м. В колоннах больших диаметров даже при нормальных жидкостных пагрузках (на единицу длины слива) градиент может быть выше допустимого из-за большой длины пути. В этом случае



Рис. 1.28. Распределение жидкости на тарелках с разными сливными устройствами:

а — с перегородкой и одним сливным сегментом; б — односливная; в — односливная каскадная; г — двухсливная целесообразно применять однопоточные каскадные тарелки, которые уменьшают градиент обратно пропорционально числу каскадов.

С ростом диаметра колонны при неизменной кратности орошения плотность жидкостного потока (на 1 м фронта лотока) увеличивается, так как производительность колонны проперциональна квадрату ее диаметра, а фронт потока жидкости пропорционален лишь диаметру [13]. Кроме того, с увеличением диаметра увеличивается длина пути жидкости, затрудняется строго горизонтальный монтаж всей тарелки. Перечисленные факторы увеличивают неравномерность распределения потоков. Поэтому, начиная с диаметра 4 м, применяют многопоточные тарелки (с двумя — пятью сливами).

При увеличении числа потоков тарелки нагрузка по жидкости и градиент уменьшаются, допустимая максимальная скорость паров возрастает, однако рабочая площадь тарелки уменьшается (см. Приложения 6—10). Для уменьшения градиента рекомендуется также применять тарелки с небольшим наклоном в сторону слива [13]. Недостатком такой конструкции является значительное уменьшение диапазона их стабильной работы.

При увеличении высоты сливной перегородки увеличивается площадь фронтального перемещения жидкости и уменьшается гидравлическое сопротивление движению жидкости по тарелке, что также уменьшает градиент. Однако при чрезмерном увеличении уровня жидкости на тарелке возрастают унос капель, и жидкость частично «проваливается»- через паровые патрубки. Применяют также следующие методы улучшения барботажа на поверхности тарелки, не связанные с уменьшением градиента жидкости на тарелке:

а) уменьшение живого сечения и увеличение гидравлического сопротивления тарелки установлением шайб на верхнем срезе патрубков, уменьшением числа колпачков (особенно расположенных ближе к сливу); эти конструктивные изменения наиболее целесообразны при высоком соотношении жидкость: : пар в отгонных частях колонн, в отпарных колоннах, стабилизаторах, десорберах, однако в результате несколько уменьшается их производительность [13];

б) увсличение высоты расположения колпачков в приемной части тарелки; педостатком этого варианта является уменьше-

ние интенсивности барботажа, так как часть жидкости может течь по плите под зоной пены без контакта с паровой фазой, а также диапазона устойчивой работы тарелки. Условия нормальной работы тарелки и размеры сливного устройства. Допустимую скорость ( $u_{\text{доп}}$ , м/с) жидкости в сливном стакане, обеспечивающую ес переток без захлебывания тарелки, определяют по формуле [27]

$$u_{\text{gon}} = 0,008 K_c \sqrt{H_T (\rho_{\text{sc}} - \rho_{\text{fl}})},$$
 (1.115)

где K<sub>e</sub> — коэффициент, учитывающий склонность системы к пенообразованию; *H* — расстояние между тарелками, мм.

Коэффициент Кс для различных систем равен:

	Без вспенивания С умеренным вспениванием (в масляных абсорберах)	1,0 0,85
	Со значительным вспениванием (в гликолевых колоннах)	0,73
•	С интепсивным вспениванием (в колоннах с применением метилэтилкетона)	0,60

Скорость течения жидкости в сливном стакане не должна превышать 21 см/с. При больших скоростях затрудняется выделение пузырьков пара из жидкости даже при значительной (> 5 с) продолжительности пребывания жидкости в стакане, так как скорость всплывания пузырьков приближается к скорости течения жидкости.

Площадь тарелки, занятую сливными устройствами, вычисляют по формуле

$$S_2 = G'/u_{\text{gon}}.$$
 (1.116)

Такая же площадь требуется для приема жидкости на тарелку, поэтому при расчете площади тарелки значение площади сливного устройства удваивают. Полное сечение колонны составляет

$$S = S_1 + 2S_2. \tag{1.117}$$

Диаметр колонны вычисляют по формуле

$$D = \sqrt{4S/\pi} = 1,13\sqrt{S}.$$
 (1.118)

Эквивалентный уровень h' светлой жидкости в переливном устройстве (см. рис. 1.21) определяется уровнем светлой жидкости на нижележащей тарелке ( $h_n + \Delta h + \Delta$ ), сопротивлением перетоку жидкости с тарелки на тарелку, равным общему гидравлическому сопротивлению тарелки  $\Delta P^*$ , и сопротивлением сливного устройства  $\Delta h_{\infty}$ :

$$h' = h_{n} + \Delta h + \Delta + \Delta P + \Delta h_{\mathcal{K}}. \qquad (1.119)$$

Для клапанных, ситчатых, струйных тарелок градиентом уровня жидкости Δ можно пренебречь.

Нормальная работа сливного устройства обеспечивается при соблюдении условий, перечисленных ниже.

1. Расход жидкости на единицу длины сливной перегородки  $(G'_{c.n})$  не должен превышать 65 м<sup>3</sup>/(м·ч), что соответствует высоте подпора жидкости над сливной перегородкой  $\Delta h = 50$  мм. Для ситчатых тарелок с отбойными элементами расход жидкости на единицу длины слива (напряженность слива)

<sup>\*</sup> Гидравлическое сопротивление тарелок рассчитывается исходя из геометрических размеров сливных устройств и высоты слоя жидкости над ними, поэтому размерность ΔP приводится в м или в мм столба жидкости.

не должна превышать 30-40 м<sup>3</sup>/(м-ч); его вычисляют по фор-(1.120)муле  $G_{c,n} = G'/\Pi$ Периметр слива П=0,705 D. Расход жидкости несколько более

65 м<sup>3</sup>/(м·ч) можно принять, если соблюдаются остальные условия нормальной работы сливного устройства (см. ниже).

2. Сопротивление перетоку жидкости ( $\Delta h_{\mathrm{ж}}$ ) должно быть меньше 25 мм; его рассчитывают по формуле

$$\Delta h_{\mathcal{H}} = 200 \left( \frac{G_{\mathrm{c.\pi}}}{3600\Pi} \right)^2. \tag{1.121}$$

Подставив в уравнение (1.121) величину  $\Delta h_{*} = 25$  мм, можно найти минимальное значение П. При расчетах всю всличину  $\Delta h_{*}$  обычно относят только к местному сопротивлению затвора перегородки сливного стакана (этот затвор необходим, чтобы пар не мог проходить через сливной стакан);

3. Высота слоя вспененной жидкости в стакане (H1) не должна подниматься выше уровня сливной перегородки, т. е. должно соблюдаться перавенство

$$H^1 < H_T + h_{\pi},$$
 (1.122)

где Н<sub>т</sub> — расстояние между тарелками, м.

$$H^{1} = K_{\Pi} h^{1}, \qquad (1.123)$$

где K<sub>n</sub> — коэффициент запаса высоты переливного устройства (для жидкостей слабопенящихся он равен 1,25—1,50, для среднепенящихся — 2,0 и для сильпопенящихся — 2,5—3,0).

4. Между шириной сливного стакана х и длиной у вылета струи должно соблюдаться неравенство: у<0,6х. Если струя перекрывает чрезмерно большую часть сечения сливного стакана, удаление газа из газированной жидкости затрудняется. (см. рис. 1.21).

Величину у определяют по уравнению

$$y = 0.8 \sqrt{\Delta h (H_{\rm T} + h_{\rm II} - H')}.$$
 (1.124)

Для тарелок колпачковых, желобчатых, ситчатых, струйных и с S-образными элементами  $\Delta h$  вычисляют по формуле

$$\Delta h = 0,0028 + K \left( \frac{G'}{\Pi} \right)^{2/3}, \qquad (1.125)$$

где  $\Delta h$  — высота подпора жидкости над сливной перегородкой, м;

G' — объем перетекающей по тарелке жидкости, м<sup>3</sup>/ч;

#### II — периметр слива, м.

Для двухсливных тарелок  $\Delta h = 0,0028 + K (G'/4\Pi)^{2/3}$ . (1.126) Коэффициент К в формулах (1.125) и (1.126) определяется по графику 1.37. 5. Во многих методиках рекомендуется проверять длительность пребывания жидкости в сливном стакане. Для нормального разделения она составляет 3-5 с; определяют длительность пребывания т по формуле  $\tau = S_2 H'/G'$ . (1.127)

Гидравлическое сопротивление тарелок. Гидравлическое сопротивление тарелки  $\Delta P$  есть сумма сопротивлений сухой тарелки  $\Delta P_c$  и слоя жидкости на тарелке  $\Delta P_{\pi}$  и сопротивления, обусловленного силой поверхностного натяжения  $\Delta P_{\sigma}$ , т. е.

$$\Delta P = \Delta P_{\rm c} + \Delta P_{\sigma c} + \Delta P_{\sigma}. \tag{1.128}$$

Для большинства тарелок величиной  $\Delta P_{\sigma}$  можно пренебречь и определять  $\Delta P$  по упрощенной формуле

$$\Delta P = \Delta P_{\rm c} + \hat{\Delta} P_{\rm w}. \tag{1.129}$$

Величина  $\Delta P_c$  представляет собой потерю напора пара при преодолении местных сопротивлений на сухой тарелке и равна

$$\Delta P_{\rm c} = 10^3 \xi \, \frac{u^2 \rho_{\rm ff}}{2g \rho_{\rm sc}}, \qquad (1.130)$$

- где и скорость паров в наиболее узком сечении, м/с (для тарелок из S-образных элементов и колпачковых — в паровых патрубках, для клапанных — в щелях под клапаном при его максимальном подъеме, для ситчатых, струйных и ситчатых с отбойными элементами — в отверстиях или прорезях для прохода паров);
  - Е сумма коэффициентов местных сопротивлений тарелки (для различ- ных тарелок имеет следующие значения [26]: колпачковый — 4,5, с S-образными элементами — 4,1, клапанной — 3,6, ситчатой — 1,1— 2,0, струйной с отбойниками — 1,5, струйной — 1,2).

Сопротивление слоя жидкости  $\Delta P_{m}$  для различных типов тарелок определяют по следующим уравнениям:

1) для колпачковых тарелок

$$\Delta P_{\mathbf{x}} = (h_{\text{norp}} + h_{\text{otkp}} + \Delta h + 0, 5\Lambda) \rho_{\mathbf{x}}, \qquad (1.131)$$

- где  $h_{norp}$  высота статического затвора, т. е. расстояние от верхнего края прорези до верхнего края сливной перегородки (в вакуумных колоннах — 5—15 мм, в остальных колоннах — 15—30 мм);
  - hоткр открытие прорези, мм (для максимальных нагрузок составляет 2/3 высоты прорези);
    - ∆h высота жидкости над сливной перегородкой, вычисляемая по формуле (1·125), мм;
      - ∆ градиент уровня жидкости, мм (находят по номограмме на рис. 1.27).

## 2) для тарелок с S-образными элементами

$$\Delta P_{\rm m} = [h_{\rm norp} + \Delta h + 0,02 (u_0 \sqrt{\rho_{\rm m}})^{2}] \rho_{\rm m}. \qquad (1.132)$$

Для стандартных S-образных элементов  $h_{norp} = 27$  мм.

3) для клапанных и ситчатых тарелок

$$\Delta P_{\mathbf{x}} = (h_{\mathbf{n}} + \Delta h) \, \rho_{\mathbf{x}}, \qquad (1.133)$$

где h<sub>и</sub> — высота сливной перегородки, мм.

4) для струйных тарелок

$$\Delta P_{\rm m} = 2.7 \Delta P_{\rm c} \left(\frac{G_{\rm m}}{G_{\rm m}}\right)^2 \frac{\rho_{\rm m}}{\rho_{\rm m}}.$$
 (1.134)

где G<sub>ж</sub>, G<sub>n</sub> — объемные расходы жидкости и паров соответственно, м<sup>3</sup>/ч. 92 Унос жидкости с тарелок. Для тарелок колпачковых, с Sобразными элементами, клапанных и ситчатых унос жидкости g (кг/кг жидкостного орошения) рассчитывают по уравнению

$$g = \frac{\Lambda (0,052h_{\sigma} - 1,72) u}{H^{\beta} \psi^2 S_{p} m}, \qquad (1.135)$$

где  $\Lambda = 9,48 \cdot 10^7$ ,  $\beta = 4,36$ , если h < 400 мм; A = 0,159 и  $\beta = 0,95$ , если  $h \gg 400$  мм;  $h\sigma - глубина барботажа, мм (для тарелок колпачковых и из S-образных$  $элементов <math>h\sigma = \Delta h + h_{\text{погр}} + h_{\text{откр}}$ , для ситчатых и клапанных тарелок  $h\sigma$  равна высоте светлой жидкости на тарелке);

- и скорость паров в свободном сечении колопны, м/с;
- ф доля зеркала барботажа (ее значения для различных тарелок: колпачковых с тупнельными колпачками — 0,25—0,4, то же, с круглыми колпачками — 0,4—0,6, с S-образными элементами — 0,3—0,6, клапанных — 0,6—0,8, ситчатых — 0,8—0,9);
- S<sub>p</sub> относительная рабочая площадь тарелки, т. е. отношение площади собственно тарелки к площади сечения колонны (находят по Приложениям 6—10);

Коэффициент т определяют по формулс

$$m = 5,63 \cdot 10^{-5} \, (\sigma/\rho_{\rm fl})^{0,295} \, (\rho_{\rm fl} - \rho_{\rm fl}/\mu_{\rm fl})^{0,425} \tag{1.136}$$

где σ — поверхностное натяжение на границе жидкость — пар, 10<sup>-3</sup> Н/м; µ<sub>п</sub> — динамическая вязкость паров, равная 10 Па·с.

Меньшие значения  $\Psi$  принимают при скорости пара  $u = 0,5 u_{\text{макс}}$ , а большие — при максимальных расчетных значениях.

Для ситчатых тарелок с отбойными элементами из просечновытяжного листа со свободным сечением  $S_c = 20\%$  для основания тарелки и 30% для отбойников (H = 450 мм), унос жидкости равен

$$g = A \left(\frac{u_0}{S_c m}\right)^{4_s 7}, \qquad (1.137)$$

где  $A = 2,7 \cdot 10^{-5}$  при  $G_{c.n} \leq 10$  м<sup>3</sup>/(м·ч) и  $A = 5,5 \cdot 10^{-5}$  при  $G_{c.n} > 10$  м<sup>3</sup>/(м·ч).

Для ситчатых тарелок с отбойниками со свободным сечением 30% для основания и 50% для отбойников (h=450 мм) g составляет

$$g = 1,5 \cdot 10^{-4} \, (u/m)^2, {}^4 G_{c,\Pi}^{0,9}. \tag{1.138}$$

Оптимальный унос, соответствующий минимальным затратам, может быть сравнительно велик — от 0,2 до 0,4 [22]. Однако для технических расчетов оптимальный унос жидкости не должен превышать 0,1. Если унос выше допустимого, необходимо увеличить расстояние между тарелками или уменьшить скорость паров, увеличивая днаметр, рабочую площадь и живое сечение тарелки. Для струйных тарелок унос в пределах допустимых нагрузок не превышает 0,1 [26], поэтому для таких тарелок поверочный расчет на унос обычно не проводят.

## 1.5.4. Расчет клапанных прямоточных тарелок

Методика гидравлического расчета клапашных прямоточных тарелок (РТМ 02-16—72) предложена во ВНИИнефтемаше для расчета одно-, двух-, трех- и четырехпоточных тарелок с расстоянием между отверстиями под клапаны 80 мм и между рядами отверстий 50, 75 и 100 мм, диаметром 1 000—10 000 мм, расстоянием между тарелками 300—1200 мм при конструктивном исполнении тарелок в соответствии с ОСТ 26-02-1401—76 и ОСТ 26-02-1402—76.

Область эффективной работы тарелок. Для построения области эффективной работы тарелок в расчетном сечении определяют, по данным технологического расчета, пагрузку по жидкости и парам, плотность и вязкость паров, плотность и поверхностное натяжение жидкости. Принимают расстояние между рядами клапанов равным 50, 75 или 100 мм и высоту сливного порога  $h_n$  не более 65 мм; диапазон эффективной работы n по условиям проектирования вычисляют по формуле

$$n = 100 + n_{\rm cp} / (100 - n_{\rm cp})_{\rm I}$$
 (1.139)

где hcp — среднее отклонение нагрузки от проектной.

Для определения области эффективной работы строят график в координатах  $G_{c,n} - \Phi_0$ , где  $G_{c,n} -$  напряженность слива;  $\Phi_0 -$  приведенный фактор пара, равный  $\Phi_0 = u \sqrt{\rho_n / \rho_m}$ .

Область эффективной работы ограничена пятью прямыми (рис. 1.29). Линий минимально допустимых нагрузок по парам и жидкости (прямые 1 и 2) по предлагаемой методике задаются. Линии допустимого уноса жидкости при умерешных и повышенных значениям  $G_{c.n}$  (прямые 3 и 4) и линию, ограничивающую область нормальной работы перелива (прямая 5) строят с использованием графиков, представленных на рис. 1.29—1.31.

Для определения области эффективной работы тарелки требуется найти вспомогатсльные точки *с, d, g, e* (см. поясняющий график в левом верхнем углу рис. 1.29).

Для пахождения координат точки с рассчитывают коэффициенты mg и mo по уравнениям

$$m_g = 2g^{0,3},$$
 (1.140)

'H

$$m_{\Phi} = \frac{5,23\sigma^{0},^{295}\rho_{\Pi}^{0},^{205}(1-\rho_{\Pi}/\rho_{\Re})^{0,5}}{(10^{6}\mu_{\Pi})^{0,425}}.$$
 (1.141)

Если отсутствуют данные о физических свойствах контактирующих фаз, коэффициент  $m_{\Phi}$  определяют по графику на рис. 1.29 в зависимости от H и  $\rho_{\pi}$ .

По значению производного коэффициента  $m_{\Phi g} = m_g m_{\Phi} u$  расстоянию между тарелками *H* находят  $\Phi_0$  — вертикальную координату точки *c* на рис. 1.30, затем на рис. 1.29. По значениям  $\Phi_0$  и *H* напосят точку *c*.



Рис. 1.29. График для определения области эффективной работы клапанных прямоточных тарелок



Рис. 1.30. График для определения коэффициента  $m_{\Phi}$ 



Рис. 1.31. График для определения Фо

Для определения координат точки *d* рассчитывают значение другого производного коэффициента *т*одо по уравнению

$$m_{\Phi g0} = m_{\Phi g} m_0, \tag{1.142}$$

причем коэффициент *m*<sub>0</sub> зависит от расстояния между рядами клапанов и составляет:

*l*, MM 50 75 100 *m*<sub>0</sub> 1,0 1,5 2,0

По значениям  $m_{g0}$  и H на рис. 1.29 наносят точку d.

Точку g наносят на оси абсцисс рис. 1.29, в зависимости от величины H, также приведенной на этой оси. Из точки d проводят через точку c прямую до пересечения в точке b с линией минимальных нагрузок. Линия b-d определяет максимальную нагрузку по парам при умеренных значениях  $G_{c.n.}$ 

Для определения координат точки e через точки d и g проводят прямую в пересечении с линией минимально допустимых нагрузок по парам при известной длине пути жидкости  $l_1$  находят координаты точки e. Линия d-e определяет допустимую нагрузку по парам при повышенных значениях  $G_{c.n.}$ 

Линию перелива 5 определяют по уравнению

$$\Phi_{0} = 2,25K_{c} \left( \sqrt{H_{9}} - G_{c,n} / \sqrt{H_{9}} \right), \qquad (1.143)$$

где K<sub>c</sub> — коэффициент, характеризующий склопность системы к пенообразованию (см. формулу 1.115);

И<sub>э</sub> — эффективное расстояние между тарелками, мм.

Значение Н<sub>э</sub> в этом уравнении находят из формулы

$$H_{\mathfrak{z}} = H + h_{\mathfrak{n}}/K' - 2h_{\mathfrak{n}}, \qquad (1.144)$$

где  $h_{\pi}$  — высота сливного порога, мм; *K'* — коэффициент, равный

$$K' = \frac{2,3}{[G_{\rm m}/G_{\rm m}/\rho_{\rm m}]^{0,125}}.$$
 (1.145)

Решая уравнение (1.143) при  $G_{c.n}=0$  и  $\Phi_0=0$ , находят точки пересечения линии перелива с осями координат. Как видно из рис. 1.29, линия перелива отсекает от области эффективной работы участок с наивысшими нагрузками по жидкости и парам, соответствующий малой продолжительности разделения

сильно газированной жидкости. Диаметр колонны. Минимальный днаметр колошны в расчетных сечениях определяют методом последовательного приближения, используя построенный график (см. рис. 1.29), типоразмеры клапанных тарелок (см. Приложение 11) и расчетные зависимости (1.146—1.149). Последовательность определения минимального диаметра колошны приведена ниже.

7-407 ·

1. Рассчитывают минимальное сечение перелива по формуле

$$S_{2 \text{ MHI}} = \frac{G_{\text{x}}' [1 + g/(G_{\Pi}/G)]}{3600 u_{\text{gon}}}, \qquad (1.146)$$

где G'<sub>ж</sub> — расход жидкости, м<sup>3</sup>/ч;

идоп — максимально допустимая скорость жидкости в переливе, м/с (ее находят по графику на рис. 1.32).

2. Принимают число потоков  $N_{\pi}$  (равным 1, 2 или 4) и по Приложению 11 находят значение  $S_2$ , соответствующее типоразмеру тарелки и условию  $S_2 \gg S_{2\text{мин}}$ . В соответствии с найденным значением  $S_2$  определяют диаметр колонны D, периметр слива П и свободное сечение тарелки  $S_0$ .

3. По табл. 1.19 проверяют соответствие принятого расстояния *Н* между тарелками минимальному диаметру *D*, найденному после первого приближения.

При несоответствии диаметра D и расстояния H между тарелками принимают новое значение последнего.

4. Определяют координаты рабочих точек на расчетном графике (см. рис. 1.29)

$$G_{c,n} = G_{x}' [1 + g/(G_n/G)]/l_{c,n},$$
 (1.147)

$$\Phi_0 = \Phi/S_c$$
,  $\Phi = G_{\pi'} \sqrt{\rho_{\pi}/\rho_{\pi}}/(3600S)$ . (1.148)

Прямая, соединяющая рабочую точку с началом координат, называется рабочей линией. Если рабочая точка находится за пределами области эффективной работы тарелок, изменяют конструктивные параметры тарелок. Приближение рекомендуется делать вначале по параметрам  $S_2$ ,  $l_n$ ,  $S_0$ ,  $S_1$  при  $N_n =$ = const, а затем по параметрам  $N_n$ , H.

Если рабочая точка находится в области эффективной работы, проверяют фактический диапазон эффективной работы по формуле  $n_3 = \Phi_0 / \Phi_{0 \text{ мин}}$  (1.149)



Рис. 1.32. График для определения максимально допустимой скорости жидкости в переливе

Таблица 1.19. Рекомендуемые расстояния между клапанными прямоточными тарелками

D, MM	И, мм	<i>D</i> , мм	Н, мм, не менее
800—1600 1600—2000 2000—2400	300—450 450—500 500—600	$\begin{array}{r} 2400-5000\\ 5000-6400\\ 6400-8000\\ 8000-10000\end{array}$	600 700 800 900

*n*<sub>э</sub>≫ [*n*<sub>э</sub>] не соблюдается, проводят приближение, изменяя конструктивные размеры тарелок.

Гидравлическое сопротивление тарелок. 1. Расчет  $\Delta P$  при условии

$$\Phi_0 < \frac{h}{(5,2-0,0318\Delta h) \sqrt{d_{\pi}}}.$$
 (1.150)

$$\Delta P = \Delta P_{\rm c} + \Delta P_{\rm m}, \qquad (1.151)$$

где d<sub>ж</sub> — относительная плотность жидкости.

~ Сопротивление сухой тарелки составляет

$$\Delta P_{\rm c} = 17 \Phi_0^{0, 25} / d_{\rm H}^{0, 875}, \qquad (1.152)$$

$$\Phi_0 < 13, 4/\sqrt{d_{x}}, \qquad (1.153)$$

$$\Delta P_{\rm c} = 0,18\Phi_0^2, \tag{1.154}$$

 $\Phi_0 \ge 13, 4 \sqrt{d_{\mathrm{K}}}. \tag{1.155}$ 

Сопротивление тарелки с жидкостью равно

$$\Delta P_{\mathfrak{m}} = A - 3,84 \Phi_{0} \sqrt{d_{\mathfrak{m}}} + 0,041 \ (\Phi_{0} \sqrt{d_{\mathfrak{m}}} + 8,66) \ (h + \Delta h), \quad (1.156)$$
  
если  $3,6 \sqrt{d_{\mathfrak{m}}} \leq \Phi_{0} < 8,66 / \sqrt{d_{\mathfrak{m}}}, \quad (1.157)$ 

 $\Phi_0 \ge 8,66/\sqrt{d_{xx}}$ .

Я

7\*

$$\Delta P_{\rm sc} = A - 3,84 \Phi_0 \sqrt{d_{\rm sc}} + 0,71 \ (h + \Delta h), \qquad (1.158)$$

2. Расчет  $\Delta P$  при условии

$$\Phi_{0} \ge \frac{h}{(5,2-0,0318\Delta h) \sqrt{d_{x}}}.$$
(1.160)
  
и
$$\Delta P = \Delta P_{c} \left(0,95 + \frac{0,175\Delta h}{\Phi_{0} \sqrt{d_{x}}}\right).$$
(1.161)
  
Если
$$\Phi_{0} < 13,4/\sqrt{d_{x}},$$
(1.162)
  
то
$$\Delta P = \Delta P_{c} = \left(0,95 + \frac{2,34\Delta h}{\Phi_{0}^{2}d_{x}}\right).$$
(1.163)

И

если

если

H

99

(1.159)

Величину  $\Delta P_c$  рассчитывают по уравнениям (1.152—1.155). Для практических расчетов при различных значениях параметра рекомендуется предварительно вычислить ряд значений  $d_{\pi}^{0,875}$ . Величину  $\Delta h$  при гидравлическом расчете находят по формуле  $\Delta h = 2,84 \ G^{2,3}_{c,n}$ . (1.164)



Рис. 1.33. График для определения диапазона эффективной работы однопоточных ситчатых тарслок с отбойными элементами для колонн диаметром 1,2-2,2 м



Рис. 1.34. График для определения днапазона эффективной работы однопоточных (справа) и двухпоточных (слева) ситчатых тарелок с отбойными элементами для колопи диаметром 2,4—4,0 м

#### 1.5.5. Расчет ситчатых тарелок с отбойными элементами

Методика расчета разработана во ВНИИнефтемаше (РТМ 26-02-2-72) для тарелок ситчатых с отбойными элементами, конструктивно выполненными по ОСТ 26-02-2054—79, при расстоянии между тарелками не менее 450 мм и напряженности слива не более 50 м<sup>3</sup>/(м·ч).

Диаметр колонны. Области эффективной работы тарелок для колонн различного диаметра — от 1,2 до 8,0 м — представлены на рис. 1.33—1.35. Диаметр колонны определяют по обобщенному графику области эффективной работы, построенному в координатах  $G'_n \sqrt{\rho_n} (\rho_m - \rho_n) - G'_m$  (рис. 1.36). На обобщенный график наносят рабочие точки M для всех сечений колонны, отличающихся нагрузками по парам и жидкости. Через рабочие точки и пачало координат проводят рабочие линии, которые пересекаются на графике с линиями максимально и минимально допустимых нагрузок. Для наиболее нагруженного сечения принимают значение диаметра и конструкцию тарелок (одно- или двухпоточные).

Диапазон эффективной работы  $n_3$  определяют как отношение рабочей нагрузки по парам к минимально допустимой при принятом диаметре (отношение ординат точек M и S на рис. 1.36). Максимально возможный диапазон эффективной работы  $n_3$  макс тарелки данного диаметра определяют как отношение ординат точек N и S. Полученные значения  $n_3$  и  $n_3$  макс должны быть не меньше заданных при проектировании диапазонов эффективной работы.





Рнс. 1.36. Опредсление диапазона эффективной работы ситчатой тарелки с отбойными элементами

В сечениях, менее нагружешных по парам, значение  $n_9$  при принятом диаметре меньше, чем в наиболее нагруженных сечениях. Если  $n_3$  в малонагруженных сечениях пиже требуемого, то в этих секциях можно либо уменьшить диаметр колонны, т. е. использовать колонну переменного сечения, либо уменьшить свободное сечение тарелки, увеличив расстояние между щелями.

Свободное сечение определяют по формуле

$$S_{\rm p}' = S_{\rm p} n_{\rm s} / [n_{\rm s}],$$
 (1.165)

- где S'<sub>p</sub>, S<sub>p</sub> относительные свободные сечения, обеспечивающие при данном диаметре [n<sub>2</sub>] и n<sub>3</sub>;
  - [n,] и n, соответственно требуемый и фактический наблюдаемый диапазоны эффективной работы тарелки.

Гидравлическое сопротивление тарелок. Расчет  $\Delta P$  проводят по уравнению  $\Delta P = \Delta P_{c} + \Delta P_{w}$ . (1.166)

Гидравлическое сопротивление сухой тарелки равно

$$\Delta P_{\mathbf{c}} = \frac{0.079}{d_{\mathbf{x}}} \left(\frac{\Phi_0}{S_{\mathbf{p}}}\right)^2, \qquad (1.157)$$

где  $d_{x}$  — абсолютная плотность вспененной жидкости, кг/м<sup>2</sup>;

S<sub>p</sub> — относительное свободное сечение нормализованной тарелки данного диаметра;

 $\Phi_0 - \phi$ актор расхода пара (равный  $u_n \gamma \rho_n$ ).

Гидравлическое сопротивление газожидкостного слоя на тарелке  $\Delta P_{\mathbf{x}}$  рассчитывают по различным уравнениям в зависимости от режима движения паров и жидкости.

При условии, что  $\Phi_0/S_c \leq 9,54 \ G^{0,5}_{c,n} d^{0,225}_{m}$  (1.168) пользуются уравнением  $\Delta P_m = 2,95 \ G_{c,n}/(d_m)^{0,28}$ . (1.169)

При условии  $\Phi_0/S_c > 9,54 \ G^{0,15}_{c.n} \ (d_m)^{0,225}$  (1.170) пользуются уравнением

$$\Delta P_{\mathcal{H}} = 0,69G_{c,\pi^2}, {}^{3}S_{1} / (d_{\mathcal{H}} \Phi_{0} {}^{8}S_{c}^{2}), \qquad (1.171)$$

где S<sub>1</sub> — относительное рабочее сечение тарелки.

Унос жидкости с тарелок. Относительный межтарельчатый унос жидкости g рассчитывают в зависимости от нагрузки по жидкости по разным уравнениям. При нагрузке по жидкости  $G_{c.n} \leq 10 \text{ м}^3/(\text{м}\cdot\text{ч})$  по уравнению

$$g = 2,7 \cdot 10^{-5} \left[ \frac{u_{n}}{(S_{1}m)} \right]^{4,7}, \qquad (1.172)$$

102

а при нагрузке по жидкости  $G_{c.n} > 10 \text{ м}^3/(\text{м} \cdot \text{ч})$  по уравнению

$$g = 5, 5 \cdot 10^{-5} \left[ u_{\rm n} / (S_1 m) \right]. \tag{1.173}$$

Коэффициент *m*, учитывающий физические свойства системы, вычисляют по формуле

$$m = 5,63 \cdot 10^{-5} \, (\sigma/\rho_{\rm II})^{0,295} \, [(\rho_{\rm X} - \rho_{\rm II})/\mu_{\rm II}]^{0,425}. \tag{1.174}$$

Высота газожидкостного слоя в переливе и расстояние между тарелками. Определяют напряженность слива по формуле  $G_{c,n} = G_{m}/l_{c,n}$ . (1.175)

Рассчитывают высоту подпора жидкости над входным порогом по формуле  $\Delta h_1 = 2,84 \ G'_{c.n.}$  (1.176)

Вычисляют гидравлическое сопротивление перелива в его наиболее узком сечении по формуле

$$\Delta h_{\rm ff} = 250 \left( \frac{G_{\rm c.ff}}{3600a} \right)^{\rm s}, \qquad (1.177)$$

где а — ширина наиболее узкого сечения сливного устройства, мм.

Рассчитывают уровень светлой жидкости в переливе по уравнению

$$h_{\rm cB}' = h_1 + \Delta h_1 + \Delta h_{\rm n} + \Delta P. \qquad (1.178)$$

Находят высоту газожидкостного слоя в переливе  $H'_{\pi} = 2h'_{cB}$ . (1.179) Расстояние между тарелками принимают, исходя из условия  $H > H_{\pi}'$ . (1.180)

Принимая расстояние между тарелками, необходимо также учитывать удобство их монтажа и ревизии.

Расчет ненормализованных ситчатых тарелок с отбойными элементами. Нормализованные тарелки имеют определенное соотношение между их рабочей площадью и площадью сливов. Если для рассчитываемого соотношения паров и жидкости невозможно подобрать нормализованную тарелку, то по допустимым скоростям фаз рассчитывают площадь перелива и рабочую площадь ненормализованной тарелки.

Допустимую скорость в переливе рассчитывают по формулам

$$u_{1\text{m}} = 0,17K_{c}$$
 (1.181),  $u_{2\text{m}} = 0,007K_{c}\sqrt{\rho_{\text{m}}-\rho_{\text{m}}}$ , (1.182)

$$u_{3K} = 0,000254K_{c} \sqrt{H(\rho_{K} - \rho_{II})}, \qquad (1.183)$$

где K<sub>c</sub> — коэффициент, учитывающий склонность системы к пенообразованию (см. формулу 1.115); H — расстояние между тарелками, мм.

Наименьшее из полученных значений и<sub>ж</sub> принимают для расчета площади слива по формуле

$$S_2 = G/(3600u_{\rm HC}).$$
 (1.184)

При максимально допустимой напряженности слива  $G_{c.n} = 50 \text{ м}^3/(\text{м}\cdot\text{ч})$  минимальный периметр слива будет равен

$$\Pi = G_{\rm xx}/50. \tag{1.185}$$

Минимальное рабочее сечение тарелки составит

$$S_{1} = \frac{G_{n'}}{15, 5 \cdot 10^{-2} \sqrt{(\rho_{m} - \rho_{n})/\rho_{n}}}.$$
 (1.186)

Минимальный диаметр тарелки  $D = \sqrt{(S_1 + 2S_2)/0,785}$ . (1.187)

\_ Максимальное свободное сечение тарелки определяют по уравнению

$$S_{0} = \frac{G_{\pi}'}{530 \cdot 10^{-5} \left(24 + G_{c,\pi}\right) \left[n_{\mathfrak{g}}\right] \sqrt{(\rho_{\mathfrak{K}} - \rho_{\Pi})/\rho_{\pi}}}.$$
 (1.188)

По уравнениям (1.181—1.188) можно проводить также поверочные расчеты действующих аппаратов.

#### 1.5.6. Расчет решетчатых провальных тарелок

Максимальную скорость паров для колонн с решетчатыми тарелками определяют по уравнению

$$\mu_{\text{MAKC}} = 0,118 \left(\frac{G_{\Pi}'}{b}\right)^{0,111} \cdot \frac{S_{c}^{0,89} \left(\rho_{\mathcal{H}}/\rho_{\Pi}\right)^{0,604}}{\left(0,77G_{\mathcal{H}}/G_{\Pi}+1\right)^{0,445}}, \qquad (1.189)$$

где G'n — объемный расход паров, м<sup>3</sup>/ч;

G<sub>ж</sub>, G<sub>п</sub> — массовые расходы жидкости и паров, кг/ч;

Se - относительное свободное сечение тарелки.

Оптимальную, принимаемую для расчета диаметра, и минимальную скорости паров вычисляют по уравнению

$$u = \sqrt{\left(\frac{1-\beta}{\beta}\Delta P_{\mathrm{sc}} - \frac{2\delta}{b}\right) \cdot \frac{S_{\mathrm{c}}^{2} \left(1-\alpha_{\mathrm{S}}\right)^{3} 2g}{\xi \rho_{\mathrm{ff}}}}, \qquad (1.190)$$

где  $\Delta P_{\mathbf{x}}$  — гидравлическое сопротивление жидкостному потоку, равное при расчете оптимальной скорости  $\Delta P_{\mathbf{x}} = 25$ —35 мм вод. ст. и при расчете минимальной скорости  $\Delta P_{\mathbf{x}} = 10$  мм вод. ст.;

β — коэффициент, учитывающий интенсивность пенообразования;

5 — коэффициент сопротивления сухой тарелки;

- as доля свободного сечения тарелки, занятая стекающей жидкостью, м<sup>2</sup>/м<sup>2</sup>;
  - δ толщина тарелки, мм;
  - g ускорение силы тяжести, м<sup>2</sup>/с.

Величины β, ξ и as определяют из следующих формул:

1,11 
$$(\rho_{\rm m}/\rho_{\rm 2K})^{0,118}$$
, (1.191)  $\xi = 1,75 (1 - S_{\rm c})^2 (b/\delta)^{0,2}$ , (1.192)

$$a_{\rm S} = \frac{\sqrt[3]{(G_{\rm H}/G_{\rm II})^2 \rho_{\rm II}/(\rho_{\rm H} \xi k_{\rm H}^2)}}{1 \sqrt{(G_{\rm H}/G_{\rm II})^2 \rho_{\rm II}/(\rho_{\rm H} \xi k_{\rm H}^2)}}, \qquad (1.193)$$

где б — толщина тарелки, мм;

β ==

*b* — ширина щели, мм;

k. — коэффициент истечения, для решетчатой тарелки равный 0,62.

Гидравлическое сопротивление паровому потоку равно

$$\Delta P_{\rm m} = \frac{\xi u^2 \rho_{\rm m} \left[1 - a_{\rm S} \left(1 - \beta\right)\right]}{S_{\rm c}^2 2g \left(1 - \beta\right) \left(1 - a_{\rm S}\right)^3} + \frac{2\sigma}{b \left(1 - \beta\right)}.$$
 (1.194)

Расстояние между тарелками должно быть больше суммы высот вспененного слоя жидкости на тарелке  $H_n$  и сепарационного пространства  $H_c$ , т. е.

$$H \ge H_{\rm n} + H_{\rm c}$$
, (1.195)  $H_{\rm n} = \Delta P_{\rm x}/d_{\rm n}$ , (1.196)

$$\Delta P_{\rm sc} = \frac{\beta}{1-\beta} \left[ \frac{\xi u^2_{\rm MBKC} d_{\rm II}}{S_{\rm c}^2 (1-a_{\rm S})^3 2g} + \frac{2\sigma}{b} \right], \qquad (1.197)$$

где  $d_{\rm m}$ —относительная плотность пены, равная:  $d_{\rm n} = \rho_{\rm meh}/\rho_{\rm ж}$ . (1.198)

Для тарелок со щелями шириной  $b \leq 9$  мм и плотности паров  $\rho_n \leq 12$  кг/м<sup>3</sup>  $d_n = 0,2$ . И. А. Александров [26] указывает, что  $d_n$  лежит в пределах 0,2—0,4 до режима, соответствующего захлебыванию.

Высоту сепарационного пространства подсчитывают по формуле:

$$H_{\rm c} = 2,14 \cdot 10^{3} u_{\rm MaKc} \, (\rho_{\rm II}/\rho_{\rm HC})^{0,5}. \tag{1.199}$$

Унос жидкости для решетчатых тарелок рекомендуется определять по уравнению:

$$g = 0,00014 \, (um/H_c)^{2,56},$$
 (1.200)

105

где т рассчитывают по формуле 1.174.

В колоннах с решетчатыми тарелками стекающая с вышележащей тарелки жидкость осаждает брызги и капельки с нижележащей тарелки, поэтому унос для правильно спроектированных провальных тарелок меньше, чем для тарелок с переливами.

#### 1.5.7. Примеры расчета

В качестве примера приведены расчеты тарелок со сливным устройством и провальной.

Пример 1. Провести гидравличсский расчет колонны вторичной перегонки бензина с тарелками из S-образных элементов.

Исходные данные:  $G'_n = 7900 \text{ м}^3/4$ ,  $G_{\pi} = 79,3 \text{ м}^3/4$ ,  $\rho_{\pi} = 660 \text{ кг/м}^3$ ,  $\rho_n = 4,5 \text{ кг/м}^3$ ,  $\mu = 9 \cdot 10^{-6} \Pi a \cdot c$ ,  $\sigma = 19 \text{ мH/M}$ .

Расчет. 1. Принимаем расстояние между тарелками II=600 мм.

2. Определяем коэффициенты уравнения (1.109) и имакс: c1=760 по

рис. 1.25 при H = 600 мм;  $c_2 = 4$ ; K = 1,0. Рассчитываем величину  $\zeta$  для однопоточной тарелки по формуле (1.112)

$$\zeta = 0,655 \frac{79,3}{1} \sqrt{\frac{1 \cdot 760}{7900}} \sqrt{\frac{660 - 4,5}{4,5}} = 60.$$

Затем находим  $K_{\text{макс}}$  по формуле (1.111) и  $u_{\text{макс}}$  по формуле (1.109):  $K_{\text{макс}} = 1,0.760 - 4(60 - 35) = 660;$  $u_{\text{макс}} = 8,47.10^{-5} 660 \sqrt{\frac{660 - 4.5}{4.5}} = 0,685 \text{ м/с}.$  3. Рабочая площадь тарелки по формуле (1.113) составит  $S_1 = 79\,000/3600 \cdot 0,685 = 3,2 \, \text{м}^2.$ 

4. Допустимая скорость жидкости согласно формуле (1.115) равна

$$\mu_{\text{ron}} = 0.008 \sqrt{0.6(660 - 4.5 \cdot 1.0)} = 0.155 \text{ M/c}.$$

Тогда минимальная площадь одного сливного стакана по формуле (1.116)  $S_2 = 79,3/(3600.0,155) = 0,14 \text{ м}^2.$ 

Минимальная площадь, занятая сливом, должна составлять

 $2S_2 = 0,28 \text{ m}^2$ ,

а минимальная общая площадь тарелки

S = 3,2 + 0,28 = 3,48 M<sup>2</sup>.

Минимально допустимый диаметр тарелки определяем по формуле (1.118)

 $D = 1,13\sqrt{3,48} = 2,10$  M.

По нормали (см. Приложение 8) имеются тарелки диаметром 2 и 3 м. Если принять D=3 м, то получится чрезмерный запас и вследствие малой скорости паров уменьшится эффективность тарелки. Принимаем D=2 м (что немного меньше расчетного значения 2,1 м) и проверяем работоспособность тарелки при этом диаметре; размеры всех элементов тарелки берем по нормали.

5. Определяем диапазон стабильной работы *п.* Находим расход жидкости на 1 м сливной планки; по нормали П=1,47 м, N=10, следовательно, согласно формуле (1.120):

$$G_{c.n} = 79,3/1,47 = 54 M^3/(M \cdot Y);$$
  $G_{c.n}/N = 54/10 = 5,4.$ 

По рис. 1.26 Кмян = 130, следовательно

$$u_{\text{MHH}} = 8,47 \cdot 10^{-5} \cdot 130 \sqrt{\frac{660 - 4,5}{4,5}} = 0,132 \text{ M/c};$$
  
$$n = 0,68/0,132 = 5,1.$$

6. Рассчитываем гидравлическое сопротивление тарелки. Для однопоточной тарелки диаметром 2 м сечение паровых патрубков (свободное сечение) составляет 11,2% площади сечения колонны, т. е.:

$$S_{c}' = \frac{3,14 \cdot 2^{3}}{2} \cdot 0,112 = 0,35 \text{ m}^{2}.$$

Скорость в паровых патрубках равна

 $u_0 = 7900/3600 \cdot 0,35 = 6,3$  m/c.

Согласно уравнению (1.130)

$$\Delta P_{\rm c} = 4,5 \cdot 10^3 \cdot \frac{6,3^2 \cdot 4,5}{2 \cdot 9,81 \cdot 660} = 63$$
 MM ct. жидк.

Высота подпора жидкости над сливной перегородкой, согласно уравнению (1.125)

 $\Delta h = 3, 2.1, 09 \sqrt[3]{54^2} = 50 \text{ MM ст. жидк.}, K' = 1,09 (рис. 1.37).$ 

106

Рис. 1.37. График для определения высоты подпора жидкости над сливом



$$G_{c,\Pi}/\Pi^{3/2} = \frac{54}{1,47^{3/2}} = 30,4, \qquad \frac{\Pi}{D} = \frac{1,47}{2} = 0,73.$$

При  $h_{\text{вогр}} = 27$  мм находим  $\Delta P_{\text{ж}}$  по формулс (1.132)  $\Delta P_{\text{ж}} = 27 + 50 + 0,02 (6,8 \sqrt{4,5})^{2,4} = 90$  мм ст. жидк.;  $\Delta P = 63 + 90 = 153$  мм ст. жидк.

7. Проверяем работу сливного устройства. По нормали находим a=0,06 м, По уравнению (1.121):

$$\Delta h_{\rm sc} = 200 \left( \frac{54}{3600 \cdot 0.06} \right)^2 = 12.6 \text{ MM ст. жидк.}$$

По нормали высота сливной перегородки  $h_n = 80$  мм; по уравнению (1.119): h' = 80 + 50 + 153 + 12,5 = 295,5 мм ст. жидк.

Выеота слоя вспененной жидкости по уравнению (1.123):

$$H' = 295, 5/0, 5 = 591 \text{ Mm} < 600 \text{ Mm}.$$

Длина вылета струи *l* по уравнению (1.124):

$$l = 0.8 \sqrt{50(600 + 80 - 591)} = 53 \text{ m}.$$

Расстояние b по нормали равно 333 мм, отсюда 80<0,6·333=200 мм.

8. Проверяем величину уноса жидкости с тарелки g. По формуле (1.136) имеем

$$m = 5,63 \cdot 10^{-5} \left(\frac{0,019}{4,5}\right)^{0,205} \left(\frac{660-4,5}{9\cdot 10^{-6}}\right)^{0,425} = 0,496.$$

По нормали рабочая площадь тарелки S<sub>p</sub>=0,748. Глубина барботажа при высоте прорези 45 мм равна

$$h_{\sigma} = 50 + 27 + \frac{2}{2} \cdot 45 = 107$$
 MM.

## При $\Psi = 0,6$ определяем g по формуле $g = \frac{0,159(0,052 \cdot 107 - 1,72)}{600^{0,95} \cdot 0,6^{2}} \cdot \left(\frac{0,68}{0,748 \cdot 0,6}\right)^{3,7} = 0,03$ кг/кг.

Таким образом, рассчитанная величина уноса ниже допустимой. Пример 2. Провести гидравлический расчет решетчатой провальной тарелки. Исходные данные: P=1,35 МПа, G'n=25 300 м<sup>3</sup>/ч, G<sub>ж</sub>=81 760 кг/ч,  $\rho_n=18 \text{ кг/м}^3$ ,  $\rho_{\pi}=820 \text{ кг/м}^3$ ,  $\sigma=24\cdot10^{-3} \text{ H/м}$ ,  $\mu_n=1,4\cdot10^{-6} \text{ Па·с}$ , H=400 мм, b=4 мм,  $\delta=2 \text{ мм}$ . Расчет. 1. Задаемся относительным свободным сечением тарслок  $S_c = 0,17$  и потерей напора в слое жидкости  $\Delta P_{\infty} \approx 250$  Па (или 25 мм вод. ст.), считая, что такое давление соответствует рабочим условиям, Расход газа при этом составляет

$$G' = \frac{V_{\rm n}\rho_{\rm n}}{\Pi z} = \frac{25\,300\cdot18}{13,5\cdot0,925} = 36\,500\,\,{\rm kr/y}.$$

Рассчитываем рабочую скорость газа в колонне по уравнению (1.190)  $\beta = 1,11 (18/820)^{0,118} = 0,64;$   $\xi = 1,75 (1-0,17)^{2} (4/2)^{0,2} = 1,39;$   $a_{S} = \frac{\sqrt[3]{(81760/36500)^{2} \cdot 18/(820 \cdot 1,39 \cdot 0,62^{2})}}{1+(81760/36500)^{2} \cdot 18/(820 \cdot 1,39 \cdot 0,62^{2})} = 0,37;$   $u = \sqrt{(25 \cdot \frac{1-0,64}{0,64} \cdot \frac{2,24 \cdot 10^{-4}}{4 \cdot 10^{-8}}) \cdot \frac{0,17^{2} (1-0,37)^{3} \cdot 2 \cdot 9 \cdot 8}{1,39 \cdot 18}} = 0,27 \text{ м/c.}$ 

2. Находим диаметр колонны при u=0,27 м/с:

$$D = \sqrt{\frac{4G'_{\rm II}}{3600u}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 25\,300}{3600 \cdot 0,27}} = 1,83 \,\rm{M}.$$

По нормали ближайшее значение диаметра D=1800 мм.

3. Определяем минимально допустимую скорость паров при минимальном значении ΔP<sub>зк</sub>=10 мм вод. ст. по уравнению (1.190)

$$u_{\text{MIH}} = \sqrt{\left(10 - \frac{0.64}{1 - 0.64} \cdot \frac{2 \cdot 24 \cdot 10^{-4}}{4 \cdot 10^{-3}}\right) \cdot \frac{0.17^{2} (1 - 0.37)^{8} \cdot 2 \cdot 9.8 (1 - 0.64)}{1.39 \cdot 10 \cdot 0.64}} = 0.159 \text{ m/c.}$$

4. Находим максимальную расчетную скорость газа по уравнению (1.189):  $u_{\text{макс}} = 0,118 \cdot \left(\frac{25\,300}{3600}\right)^{0,111} \cdot \frac{0,17^{0,89} \cdot (820/18)^{0,404}}{0,004^{0,111} \cdot (0,77 \cdot 81\,760/36\,500 + 1)^{0,445}} = 0,368 \text{ м/с.}$ 

Фактический диапазон эффективной работы тарелки составляет  $n = u_{\text{макс}}/u_{\text{мил}} = 0,368/0,159 = 2,31.$ 

5. Проверяем величину межтарельчатого расстояния по уравнению (1,197):

$$\Delta P_{\pi} = \frac{0,64}{1-0,64} \left[ \frac{1,39\cdot 0,368^2 \cdot 18}{0,17^2 (1-0,37)^3 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 8} + \frac{2 \cdot 24 \cdot 10^{-4}}{4 \cdot 10^{-3}} \right] = 44,5 \text{ MM BOJ. CT}_{\bullet} \approx 445 \text{ Ta.}$$

Для тарелок со щелями  $b \ll 9,0$  мм принимаем  $d_n = 0,2$ . Тогда  $H_n = 44,5/0,2 = 222$  мм.

Высота сепарационного пространства по уравнению (1,199) равна

$$H_{c} = 2,14 \cdot 10^{3} \cdot 0,368 \ (18/820)^{0,5} = 118 \text{ MM}.$$

Принятое расстояние между тарелками H = 400 мм должно быть больше суммы  $(H_c + H_n)$ , т. е. 400>340 мм.

6. Определяем гидравлическое сопротивление тарелки паровому потоку по уравнению (1.194) при и=0,27 м/с:

$$\Delta P_{\rm m} = \frac{1,39 \cdot 0,27^{\rm s} \cdot 18 \left[1-0,37 \left(1-0,64\right)\right]}{0,17^{\rm s} \cdot 2 \cdot 9,8 \left(1-0,64\right) \left(1-0,37\right)^{\rm s}} + \frac{2 \cdot 24 \cdot 10^{-4}}{4 \cdot 10^{-3} \left(1-0,64\right)} = 34,54 \text{ MM} \text{ BOIL CT.}$$
При  $u = u_{\text{маке}} = 0,368 \text{ м/с } \Lambda P_n = 60,8 \text{ мм вод. ст.}$ 

7. Находим отпосительный унос жидкости по формуле (1.200). Высота сепарационного пространства равна  $H_c = H - H_n = 0, 4 - 0, 222 = 0, 178$  м,

$$m = 5,63 \cdot 10^{-5} \cdot \left(\frac{24 \cdot 10^{-4}}{18}\right)^{0,295} \cdot \left(\frac{820 - 18}{1,4 \cdot 10^{-9}}\right)^{0,425} = 0,322,$$
  
$$\sigma = 0,00014 \ (0,27 \cdot 0,322/0,178)^2, 56 = 0,0000224.$$

Полученная величина уноса меньше допустимой величины уноса, следовательно найденные размеры элементов тарелки обеспечивают ее нормальную работу.

### 1.6. РАСЧЕТ И ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

#### 1.6.1. Теплообменные аппараты

Продукты, полученные на ABT, выводятся из ректификационных колонн притемпературах от 100 до 400 °C (табл. 1.20). Как видно из данных этой таблицы, получаемые фракции можно использовать в качестве эффсктивных теплоносителей для нагрева сырья. В то же время эти фракции необходимо и охлаждать. Температура охлаждения диктуется условиями безопасности и хранения, обеспечением транспортабельности продукта с сохранением его текучести, а также максимальным уменьшением потерь от испарения. По действующим на заводах технологическим регламентам охлаждать продукты рекомендуется до следующих температур (°C):

	•	
Легкие и утяжеленные бензины	35-40	
Керосины и дизельные топлива	50-60	
Масляные дистилляты	60—70	
Мазуты и гудроны	90	

При рациональном использовании тепла отходящих потоков для нагрева сырья значительно уменьшаются расходы топлива и охлаждающей воды.

Использование тепла нефтепродуктов для подогрева технологического сырья и дополнительное охлаждение продуктов

Таблица 1.20. Температура нефтяных фракций на выходе из аппаратов установки ABT, перерабатывающей ромашкинскую нефть

Пределы выкипа-	Температура	Предслы выкниа-	Температура
ния, °С	выхода, °С	ния, °С	выхода, °С
Атмосферная	я колонна	Вакуумная	колонна
85—140*	124	350 и выше	310
140—240	160	350—420	360
240—300	205	420—490	380
300—350	247	490 и выше	385

• Пародистиллят.

109



Рис. 1.38. Схема теплообменника с U-образными трубками:

1 — распределительная коробка; 2 — трубная решетка; 3 — U-образные трубки; 4 — опора; 5 поперечная перегородка

до требуемой температуры происходит в теплообменных аппаратах. На рис. 1.38—1.41 показаны схемы некоторых поверхностных теплообменных аппаратов.

теплообмен-В кожухотрубных U-образными трубами никах с (ГОСТ 1245-79) сами трубы выполняют функцию компенсирующих устройств (см. рис. 1.38). Наружная поверхность труб легко очиизвлечении трубного щается при пучка из корпуса аппарата. Недостатком этих теплообменников является трудность очистки внутренней поверхности труб, вследствие чего их применяют только для чистых теплоносителей.

Кожухотрубные теплообменники выпускают жесткой конструкции и с плавающей головкой (см. рис.

труб 1.39). В теплообменниках жесткой конструкции пучок закреплен в трубных решетках, приваренных к кожуху аппарата. При значительной разности температур кожуха и труб последние удлиняются неодинаково. Это вызывает значительные напряжения в трубных решетках и может нарушить герметичность аппарата. Теплообменники жесткой конструкции применяют при сравнительно малой разности температур между тсплоносителями — не более 50 °C. Недостатком теплообменников этого типа является также невозможность чистки наружной поверхности трубок механическими способами. Поэтому ЯХ применяют в тех случаях, когда в межтрубное пространство направляется теплоноситель, не вызывающий отложений на стенках аппарата и его коррозии. Теплообменники жесткой конструкции просты в изготовлении и дешевле теплообменников

110

других типов. При значительном тепловом расширении труб используют теплообменники с плавающей головкой (ГОСТ 1246—79, см. Приложение 15). Однако компенсация температурных удлинений достигается за счет усложнения конструкции теплообменника (см. рис. 1.39), что увеличивает его массу и стоимость единицы поверхности нагрева по сравнению с теплообменниками жесткой конструкции.



Рис. 1.39. Схема четырехходового теплообменника с плавающей головкой: 1 — корпус: 2, 4 — решетки; 3 — трубки; 5 — крышка плавающей головки; 6—8 — камеры



Рис. 1.40. Схема однотрубного теплообменника типа «труба в трубе» неразборного



Рис. 1.41. Схема теплообменника типа «труба в трубе» разборного

1

Теплообменные аппараты типа «труба в трубе» (см. рис.

1.40 и 1.41) используют для загрязненных коксообразующими веществами и механическими примесями теплоносителей, в которых обеспечивается хороший теплообмен за счет больших скоростей и турбулентности потоков в трубном и межтрубном пространствах. Высокие скорости и турбулентность потока уменьшают возможность отложения на стенках труб кокса или других образований. В теплообменниках такой конструкции обеспечивается хорошая компенсация температурных удлине-

111

ний. Недостатком теплообменников «труба в трубе» является их громоздкость и большой расход металла на единицу поверхности нагрева. Применяемые в нефтеперерабатывающей промышленности теплообменники типа «труба в трубе» стандартизованы по ГОСТ 9930—78 и используются для рабочей среды с максимальной температурой в межтрубном пространстве 200 °C и в трубном — 450 °C.

Выбор схемы теплообмена. В кожухотрубных теплообменниках (см. рис. 1.38 и 1.39) одна из обменивающихся теплом сред движется внутри труб, другая — в межтрубном пространстве. Среды, как правило, направляются противотоком друг к другу, причем нагреваемая среда идет снизу вверх, а среда, отдающая тепло — в противоположном направлении. Такое движение сред совпадает с направлением, в котором стремится двигаться данная среда под влиянием изменения ее плотности при нагрсвании или охлаждении.

Диаметр труб и число потоков в теплообменнике подбирают такими, чтобы была достигнута оптимальная скорость движения жидкости в трубах, обеспечивающая достаточно высокий коэффициент теплопередачи и не слишком большие потери напора. При оптимальной скорости движения сумма эксплуатационных и амортизационных расходов должна быть минимальной.

Для холодной пефти оптимальная скорость составляет 0,8— 0,9 м/с, для нагрстой нефти и светлых пефтепродуктов — 1,0— 1,2 м/с, для самых легких продуктов (бензина) — 1,5 м/с; максимальная скорость в трубном пространстве допускается до 2,0 м/с [28].

Более рационально увеличивать скорость теплообмена, применяя многоходовые теплообменники (см. рис. 1.39). Перегородками, установленными в крышках теплообменника, трубы разделены на секции (ходы), по которым последовательно движется жидкость, протекающая в трубах теплообменника. Так, в четырехходовом теплообменнике при прочих равных условиях скорость в трубах в 4 раза больше скорости в одноходовом. Для увеличения скорости движения среды в межтрубном пространстве служат сегментные перегородки вдоль пучка труб. Одноходовые и многоходовые теплообменники МОГУТ быть вертикальными и горизонтальными. Вертикальные теплообменники более просты в эксплуатации и занимают меньшую площадь. Горизонтальные теплообменники изготавливают обычмногоходовыми, и работают они при больших скоростях HO сред для сведения к минимуму расслоения жидкостей вследствие разности их температур и плотностей. Многоходовые теплообменники целесообразно использовать для процессов теплообмена при высоких тепловых нагрузках.

Уравнения теплового расчета. Целью теплового расчета являются определение необходимой поверхности нагрева при известных расходах, начальной и конечной температурах теплоносителей и подбор типового теплообменного аппарата. Прежде чем начать расчет, необходимо выбрать по ГОСТ типовой теплообменный аппарат и направление движения теплоносителей.

Пространство для движения теплоносителей в теплообменнике любого типа выбирают так, чтобы улучшить теплоотдачу того потока, коэффициент теплоотдачи которого меньше. Поэтому жидкость (или газ), расход которой меньше-или которая обладает большей вязкостью, рекомендустся направлять в трубное пространство. Через него пропускают также более загрязненные потоки, чтобы облегчить очистку поверхности теплообмена, теплопосители, паходящиеся под избыточным давлением, а также химически активные вещества, так как в этом случае для изготовления корпуса аппарата не требуется дорогого коррозионно-стойкого материала.

Общим для всех теплообменных устройств является то, что поверхность теплообмена любого из них определяют, совместно решая уравнения теплового баланса и теплопередачи.

Если рассматривать непрерывный установившийся процесс, то согласно тепловому балансу количество тепла Qr (Br), отданного в единицу времени горячим потоком, равно сумме количеств тепла, полученного холодным потоком Qx и потерянного в окружающую среду  $Q_{not}$ :

$$Q_{\rm r} = Q_{\rm x} + Q_{\rm nor}, \qquad (1.201)$$

$$Q_{\Gamma} = G_{\Gamma} (I_{\Gamma, H} - I_{\Gamma, K}),$$
 (1.202)

$$Q_{\rm x} = G_{\rm x} \left( I_{\rm x, H} - I_{\rm x, K} \right), \qquad (1.202a)$$

где G<sub>r</sub>, G<sub>x</sub> — расходы горячего и холодного потоков, кг/ч;

I<sub>г. н</sub>, I<sub>г. к</sub> — начальная и конечная энтальпии горячего потока, кДж/кг; I<sub>х. в</sub>, I<sub>х.к</sub> — начальная и конечная энтальпии холодного потока, кДж/кг.

Величина тепловых потерь Qn зависит от качества и толщины тепловой изоляции, разности температур между наружной поверхностью изоляции и окружающей средой, величины наружной поверхности изоляции и т. д. Для теплообменных анпаратов технологических установок НПЗ, расположенных на открытом воздухе, потери тепла принимают равными  $\approx 5\%$ от  $Q_{\rm r}$ , т. е.  $Q_{\rm not} \approx 0.05 \ Q_{\rm r}$ .

Уравнение теплопередачи служит для определения необходимой поверхности теплопередачи

$$\wedge$$
  $\mathcal{V} \wedge$   $\neg$ 



# При противоточном движении потоков $\theta_{\mu p}$ можно найти ана-

- S<sub>т</sub> поверхность теплопередачи, м<sup>2</sup>.
- θ<sub>ср</sub> средний температурный напор, или средняя разность температур горячего и холодного потоков;
- рата, Вт; К — коэффициент теплопередачи, отнесенный к поверхности и температурhomy hanopy,  $BT/(M^2 \cdot K)$ ;
- где Q количество передаваемого тепла, или теплопроизводительность аппа-



Рис. 1.42. Графики для определения поправочного коэффициента є для  $\Omega = \vartheta - c_M$ . пояснения в тексте; *а. б. в. г* – одня, два, три и четыре последовательно литическим путем. Для приведенной ниже схемы тепловых потоков

$$\begin{array}{c}t_1 \longrightarrow t_2;\\t_2' \longleftarrow t_1',\end{array}$$

где  $t_1, t_2$  — температуры среды в трубах, °С;

 $t'_1, t'_2$  — температуры среды в межтрубном пространстве, °С.

определяют  $\theta_1 = t'_2 - t_1$  и  $0_2 = t'_1 - t_2$ .

Если 
$$\frac{\theta_1}{\theta_2} \leq 2$$
, то  $\theta_{cp} = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}$ , (1.204)

Если 
$$\frac{\theta_1}{\theta_2} > 2$$
, то  $\theta_{cp} = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2,3 \lg \theta_1 / \theta_2}$ . (1.205)

В многоходовых теплообменниках наблюдается сложное параллельно-последовательное или параллельно-последовательноперекрестное движение нагреваемого и греющего веществ. Аналитическое определение  $\theta_{cp}$  в этих случаях весьма громоздко, поэтому обычно пользуются графиком.

Средний эффективный температурный напор в для аппаратов со сложным током жидкости вычисляют из выражения

$$\theta = \varepsilon \theta_{cp}', \qquad (1.206)$$

- где в поправочный коэффициент, учитывающий паличие перекрестного или смешанного тока;
  - θ'<sub>ср</sub> среднелогарифмическая разность температур или среднелогарифмический температурный напор при чистом противотоке.



типовых кожухотрубных аппаратов: соединенных аппарата соответственно

Значение є определяют по таблицам или графикам в зависимости от численных значений вспомогательных величины  $\Omega$ и \vartheta

$$\Omega = \frac{t_2 - t_1}{t_1' - t_1}, \qquad \vartheta = \frac{t_1' - t_2'}{t_2 - t_1}.$$

На рис. 1.42 даны графики для определения поправочного коэффициента в для типовых кожухотрубных теплообменников.

Коэффициент теплопередачи. Этот показатель характеризует интенсивность процесса теплоперсдачи в теплообменном аппарате. В отсутствие загрязнений коэффициент теплопередачи К[Вт/(м<sup>2</sup>·К)] определяют из соотношения

$$K = 1/[1/\alpha_1 + \delta/\lambda + 1/\alpha_2], \qquad (1.207)$$

где  $a_1, a_2$  — коэффициенты теплоотдачи от горячей жидкости к холодной,  $BT/(M^2 \cdot K)$ ;

-коэффициент теплопроводности металла труб, Вт/(м·К); **о** — толщина труб, м.

 $u_{\rm H} = \frac{G_{\rm H}}{3600S_{\rm H}\Omega_2}$  H  $u_{\rm B} = \frac{G_{\rm B}}{3600S_{\rm B}\Omega_1}$ , (1.208)

Коэффициенты а вычисляют по формулам с использованием характеристических параметров Рейнольдса и Прандтля [29]. Для этого необходимо определить линейные скорости движения продукта в межтрубном пространстве ин и трубах ив по формулам

8\*

- где G<sub>н</sub>, G<sub>в</sub> расход продукта в межтрубном пространстве и внутри труб, кг/ч;
  - S<sub>н</sub>, S<sub>в</sub> номинальное живое сечение межтрубного пространства и труб соответственно, м<sup>2</sup>;
    - р абсолютная плотность продукта, кг/м<sup>3</sup>.

Номинальные живые сечения для типовых кожухотрубных теплообменников находят по таблицам (см. Приложение 16, 17). Кроме значения линейных скоростей спаружи и внутри труб для определения частных коэффициентов  $a_1$  и  $a_2$  необходимо знать вязкость жидкостей µ, находящихся в теплообменнике.

Рассчитывают критерий Рейнольдса для потоков в межтрубном пространстве и в трубах по общей формуле

$$Re = Gd/(S\mu), \qquad (1.209)$$

где µ — вязкость среды при температуре стенки, кг/(м·ч); определяют по данным [35] (температурой стенки задаются).

Далее вычисляют критерий Прандтля

$$P_{\Gamma} = \mu_{1(2)} c_{P_{1(2)}} / \lambda_{1(2)}, \qquad (1.210)$$

где *с*<sub>Р1(2)</sub> — теплоемкость среды, кДж/(кг·К);

 $\lambda_{1(2)}$  — теплопроводность среды, кДж/(м<sup>2</sup>·ч·К).

Величины *C*<sub>P1(2)</sub> и λ<sub>1(2)</sub> берут для средних температур среды, которые определяют по следующим формулам:

 $t_{\rm cp} = t_1 + 0, 4 (t_2 - t_1), \quad (1.211) \qquad t'_{\rm cp} = t_2' + 0, 4 (t_1' - t_2'). \quad (1.212)$ 

Для сред с большим  $\Delta t'$  имеем

 $t'_{\rm cp} = t_{\rm cp} + \theta$ , (1.211a) или  $t_{\rm cp} = t_{\rm cp}' - \theta$ . (1.212a)

Для теплообменников, работающих без изменения arperaтного состояния, имеются вспомогательные графики для определения критерия Нусссльта (см. Приложение 12, 13).

Критерий Нуссельта для каждого потока (в межтрубном пространстве и в трубах) вычисляют по общей формуле:

$$Nu = [Nu/(Pr^{1/a} \Phi_{\mu})] Pr \Phi_{\mu},$$

где  $\Phi_{\mu}$  — коэффициент, учитывающий изменение вязкости по сечению потока, его находят по графику Приложения 14 в зависимости от  $\mu_{c\tau}/\mu$ , а выражение Nu/(Pr<sub>в</sub><sup>1/3</sup> $\Phi_{\mu}$ ) — по графикам Приложения 12, 13.

Коэффициент теплоотдачи рассчитывают по формуле

$$\alpha_{1}(\alpha) = N_{1}(\alpha) \lambda_{1}(\alpha) |d_{1}(\alpha)|$$

(1 913)

С учетом загрязнений находят коэффициент теплопередачи

$$K = \frac{1}{1/\alpha_1 + \delta/\lambda + r_3 + 1/\alpha_2}.$$
 (1.213a)

Для определения теплового сопротивления загрязшений  $r_3$  необходимо знать их теплопроводность  $\lambda_3$  и толщину слоя  $\delta_3$ , так как  $r_3 = \delta_3 / \lambda_3^2$ . Обычно ни теплопроводность, ни толщина

116

#### Таблица 1.21. Коэффициенты теплового сопротивления загрязнений гэ при разной чистоте теплообменивающихся сред

 $t_n$  — температура охлаждаемого нотока, °C;  $t_B$  — температура охлаждающей воды, °C;  $u_B$  — скорость воды, м/с

	r <sub>s</sub> , м <sup>2</sup> ·К/Вт				
Охляждающая вода	$t_{\rm R} < 115, t_{\rm B} < 52$ $(u_{\rm g} < 0.9/u_{\rm g} > 0.9)$	) 115 <t (u<sub>B</sub></t 	$115 < t_{\pi} < 200,  t_{B} > 52 \\ (u_{B} < 0.9/u_{B} > 0.9)$		
Морская Оборотная подготовленная неподготовленная Речная чистая средней загрязнен- ности сильно загрязненная Жесткая Дистиллированная Химически очищенная для котлов	0,0001/0,0001 0,0002/0,0002 0,0005/0,0002 0,0005/0,0002 0,0005/0,0002 0,0001/0,0001 0,0002/0,0002		0,0002/0,0002 0,0004/0,0004 0,0009/0,0007 0,0005/0,0004 0,0007/0,0006 0,0017/0,0016 0,0009/0,0010 0,0001/0,0001 0,0002/0,0002		
Сырьевой поток — темпе-	r <sub>3</sub> , м²-К/Вт				
ратура теплообмена (°С)	u <sub>B</sub> <0.6	0,6< <i>u<sub>B</sub></i> <1,2	u <sub>B</sub> >1,2		
Обессоленная нефть: -17 < t < 93 $93 \le t < 149$ $149 \le t < 260$ $t \ge 260$ Сырая необессоленная нефть: 17 < t < 93 $93 \le t < 149$ $149 \le t < 260$ $t \ge 260$	0,0006 0,0008 0,0010 0,0010 0,0010 0,0012 0,0014	0,0004 0,0004 0,0006 0,0008 0,0008 0,0010 0,0012	0,0004 0,0004 0,0004 0,0006 0,0008 0,0008 0,0008 0,0010		

Потоки	ABT
--------	-----

r<sub>з</sub>,м²∙К/Вт

H

Потожи АВТ

Пары верхней фракции: атмосферной колонны вакуумной колонны Бензин Лигроин и легкие дистилляты Керосиновая фракция

0,0002 0,0002 0,0004 0,0002 0,0002 0,0002

Ł

Газойлевая фракция: легкая тяжелая Мазут Гудрон, асфальт

0,0004 0,0005 0,0009 0,0018 загрязпений не бывают точно известны. В табл. 1.21 приведсны ориентировочные зпачения коэффициептов теплового сопротивления, которыми обычно пользуются при расчетах и которые хорошо совпадают с данными, полученными при эксплуатации теплообменной аппаратуры.

Расчетную поверхность теплообмена вычисляют по уравнению (1.203). Удельный тепловой поток q составляет

$$q = K (t_{cp}' - t_{cp}) \kappa \square \# / \kappa \Gamma.$$
 (1.214)

Истинная температура стенки трубок равна

$$t_{\rm cr} = t_{\rm cp} + q/\alpha_1.$$
 (1.215)

$$t_{\rm cr}' = t_{\rm cp}' - q/\alpha_1.$$
 (1.216)

При несовпадении заданной температуры стенки с расчетными по формулам (1.215) и (1.216) делают пересчет, задавшись другой температурой стенки между заданной в первом приближении и расчетной. После расчета теплопередающей поверхности определяют число теплообменников выбранного типа для регенерации тепла данного потока.

#### 1.6.2. Холодильники и конденсаторы

Охлаждение и конденсация продуктов могут осуществляться в холодильниках и конденсаторах — погружных или кожухотрубных. Последние применять предпочтительнее из-за меньших расхода металла на единицу поверхности охлаждения, объема сточных вод и затрат на организацию оборотного водоснабжения. Погружные конденсаторы и холодилыники имеют ряд существенных недостатков: значительный расход металла, большая площадь, малый коэффициент теплопередачи вследствие небольшой скорости воды в коробе; необходимость частого ремонта и чистки. Поэтому на строящихся установках их не применяют. Кожухотрубные холодильники и конденсаторы стандартизованы (ГОСТ 14244—79 и ГОСТ 14247—79 соответственно); их применяют на установках АВТ для охлаждения газообразных и жидких продуктов при температуре охлаждаемой среды до 400 °C.

Общая схема расчета холодильников и конденсаторов следующая: вычисляют тепловую нагрузку аппарата, устанавливают расход охлаждающей воды и определяют необходимую поверхность охлаждения или конденсации. Тепловую нагрузку холодильников рассчитывают по той же методике, что и для теплообменников. Несколько сложнее формула для определения тепловой нагрузки (Q, Bt) конденсаторов-холодильников, так как в эти аппараты обычно поступают в паровой фазе два компонента — нефтяные и водяные пары, т. с.  $Q = Q_{\rm H, II} + Q_{\rm B, II}$ . Расход воды на охлаждение нефтепродуктов должен быть минимальным; если этот расход меньше необходимого, может недопустимо повыситься температура воды. В результате интенсивно выпадают соли на поверхности труб, что резко ухудшает условия теплоперсдачи. Осаждение солей из водопроводной воды, как правило, начинается при 65 °C. При слишком большом расходе воды резко возрастают энергетические затраты. Когда по условиям процесса необходим большой расход воды, отработанную воду желательно использовать в других холодильниках, где не требуется охлаждения до столь низкой температуры, как в конденсаторах-холодильниках для легких нефтепродуктов.

В конденсаторах и холодильниках погружного типа из-за небольшой скорости движения воды температура последней у поверхности труб на 10—15 °С выше температуры на выходе из аппарата. В кожухотрубных холодильниках, где скорость движения воды сравнительно высока, разность температур составляет 3—5 °С. Исходя из этого, целесообразно температуру отходящей воды для трубчатых конденсаторов и холодильников принимать равной 55—60 °С. Расход  $G_{\rm B}$  (кг/ч) охлаждаемой воды определяют по формуле

$$G_{\rm B} = Q/(t_2 - t_1), \qquad (1.217)$$

где t<sub>1</sub> и t<sub>2</sub> — пачальная и конечная температуры воды, °С.

Поверхность охлаждения определяют так же, как для теплообменников.

Конденсаторы и холодильники воздушного охлаждения. В настоящее время в нефтеперерабатывающей промышленности находят применение конденсаторы и холодильники воздушного охлаждения. Преимущества этих аппаратов следующие: экономия охлаждающей воды и уменьшение объема сточных вод, значительное сокращение затрат труда на чистку аппарата ввиду отсутствия отложения накипи солей, уменьшение расходов, связанных с организацией оборотного водоснабжения технологических установок.

Для интенсификации теплообмена в аппаратах воздушного охлаждения применяют трубы с наружным спиральным opeбрением. В условиях жаркого климата для улучшения коэффициента теплоотдачи воздух перед входом в трубные пучки нужно увлажиять. Аппараты воздушного охлаждения наиболее эффективны в тех случаях, когда они предназначены для спижения температуры до 60°С, а доохлаждение проводится в концевом водяном холодильнике. В зависимости от компоновки поверхности теплообмена аппараты воздушного охлаждения делят на горизонтальные (АВГ) и зигзагообразные (АВЗ). В состав каждого агрегата АВГ входят три холодильные секции, а в АВЗ — шесть секций. Однотипные агрегаты АВГ и АВЗ могут быть скомплектованы B блоки, состоящие из двух, трех, четырех и более агрегатов. Изменсние подачи воздуха, т. е. количества снимаемого тепла, в этих агрегатах достигается ручным изменением наклона лопастей вентилятора. Холодильники АВГ с трубами длиной 8 м комплектуют двумя одинаковыми вентиляторами и электродвигателями (по одному вентилятору и двигателю на каждые 4 м длины труб).

На аппараты воздушного охлаждения выпущены ОСТ 26-02-1522—77 — для АВГ и ОСТ 26-02-1521—77 — для АВЗ. Поверхность теплообмена, число труб и живое сечение аппаратов АВГ и АВЗ в зависимости от длины труб, числа их рядов и коэффициента оребрения приведены в Приложениях 18, 19, 21. Коэффициенты оребрения  $\Psi$  для стандартизованных труб определяют как отношение полной поверхности трубы по оребрению  $S_{\pi}$  к наружной поверхности гладкой трубы у основания ребер  $S_{\mu}$ , т. е.:

$$\psi = S_{\rm H}/S_{\rm H}.$$
 (1.218)

Целью расчета аппарата воздушного охлаждения является определение поверхности теплообмена и выбор соответствующего типа аппарата. Исходными данными для расчета являются расход охлаждаемого продукта, его температура на входе  $t_1$  и на выходе  $t_2$  из аппарата, давление охлаждаемого продукта P и допускаемая потеря напора в трубах  $\Delta P_{\rm B}$ , свойства и химический состав охлаждаемого продукта. Расчет выполняют методом последовательного приближения. Гипронефтемаш рекомендует следующую методику расчета [30].

1. Определяют количество отводимого тепла Q по уравнению (1.202).

2. Выбирают теплонапряженность  $\varphi$  (Вт/м<sup>2</sup>) аппаратов воздушного охлаждения, отнесенную к оребренной поверхности. Для аппаратов всех типов  $\varphi = 1160 - 2100$  Вт/м<sup>2\*</sup>. Бо́льшая теплонапряженность соответствует бо́льшим значениям ( $t'_1 - t_1$ ) и ( $t_2 - t'_2$ ). Здесь  $t'_1$  и  $t'_2$  — температуры воздуха соответственно на входе и выходе из аппарата.

3. Определяют необходимую теплопередающую поверхность  $S(M^2)$  по формуле  $S = Q/\varphi$ . (1.219)

4. По Приложениям 18, 19 в соответствии с полученной поверхностью подбирают аппарат воздушного охлаждения (тип, коэффициент оребрения, число рядов труб в секции, число ходов по трубам).
5. По данным [30] выбирают тип вентилятора и по характеристике вентилятора определяют объемный расход воздуха G<sub>возд</sub> (м<sup>3</sup>/ч) и напор ΔР (МПа).
6. Вычисляют температуру воздуха на входе в аппарат t'1

\* При особенно низких температурных напорах, т. е. при  $(t_2'-t_2) \ll 5$  °C, теплонапряженность может быть  $\ll 232$  Bt/м<sup>2</sup>.

для конкретного географического пункта строительства по формуле (с округлением до целого градуса в сторону увеличения)  $t_1' = t^{13} + 0,25 (t_1^{\text{Makc}} - t^{13}),$ (1.220)

где t<sub>18</sub> — средняя температура воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, °С; t1<sup>мажс</sup> — максимальная температура воздуха, °С.

Температуры t<sup>13</sup>, t<sub>1</sub> и t<sub>1<sup>макс</sup> приведены в Приложении</sub> 20 [30]. Целесообразно принимать минимальную расчетную температуру охлаждения продукта t2 на 15-20°С выше расчетной температуры воздуха.

7. Определяют температуру воздуха на выходе из агрегата

$$t_{2}' = t_{1}' + \frac{Q/n}{G_{BO3R} \rho_{BO3R} \cdot 1,011}, \qquad (1.221)$$

где *n* — число вентиляторов;

Gвозд — объемный расход воздуха, м<sup>3</sup>/ч; рвозд — плотность воздуха на входе в агрегат, кг/м<sup>3</sup>;

1,011 — теплоемкость воздуха, кДж/(кг·К).

Плотность воздуха на входе в агрегат рассчитывают по формуле

$$\rho_{\rm B} = \frac{1,293P}{(1+0,00367t_1')\cdot 100}, \qquad (1.222)$$

где 1,293 — плотность воздуха при 0 °С и атмосферном давлении, кг/м<sup>3</sup>; Р — барометрическое давление, кПа;

0,00367 — коэффициент объемного расширения воздуха, °С-1.

Должно выполняться условие  $t'_1 > t_2$ .

8. Определяют среднюю температуру воздуха  $t_{cp} = 0.5(t'_1 + t'_2)$ (1.223) $+t'_{2}$ ).

9. Вычисляют скорость воздуха  $u_{возд} = t(G_{возд}, t_{cp})$  в узком, сжатом сечении (по данным [30]; для аппаратов воздушного охлаждения она находится в пределах 6-8 м/с). Скорость воздуха в узком сечении можно найти по формуле

$$u_{\rm BO3A} = \frac{V_{\rm BO3A} \,\rho_{\rm cp}}{\rho_{\rm BO3A} \,S_{\rm CB} \,\eta \cdot 3600}, \qquad (1.224)$$

где  $V_{возд}$  — объем воздуха, м<sup>3</sup>;

 $\rho_{cp}$  — абсолютная плотность воздуха при  $t_{cp}$ , кг/м<sup>3</sup>;

S<sub>св</sub> — площадь свободного сечения перед секциями из оребренных труб, м<sup>2</sup> (находят по Приложению 21);

η -- коэффициент сужения сечения, равный η=0,38 для ψ=14,6 и  $\eta = 0,365$  для  $\psi = 9,0$  (см. Приложение 21).

10. Определяют коэффициент теплоотдачи со стороны воздуха α<sub>н</sub> в зависимости от и<sub>возд</sub> и t<sub>ср</sub> воздуха по графикам [30]. При  $u_{возд} = 6 - 8 \text{ м/с} \ \alpha_{H} = 36 - 51 \text{ Br/(м}^2 \cdot \text{K}).$ 11. Определяют коэффициент теплоотдачи со стороны продукта α<sub>в</sub> (внутри труб). При охлаждении продукта его можно найти по графику Приложения 13; для конденсирующихся паров — через критериальные уравнения по методике, приведенной в работах [28, 31].

12. Определяют тепловые сопротивления загрязнений Гз.в внутри труб по данным табл. 1.21, а тепловые сопротивления загрязнения снаружи труб  $r_{3.H}$  принимаются равными 0.

13. Вычисляют общий коэффициент теплопередачи К [Вт/ /(м<sup>2</sup>·К)] для оребренных труб по уравнению

$$K = 1 / \left[ \frac{1}{\alpha_{\rm H}} + \frac{\delta}{\lambda} \cdot \frac{S_{\rm \Pi}}{S_{\rm cp}} + \frac{1}{\alpha_{\rm B}} \cdot \frac{S_{\rm \Pi}}{S_{\rm B}} + r_{3.\rm B} \frac{S_{\rm H}}{S_{\rm B}} + r_{3.\rm H} \right], \quad (1.225)$$

где  $S_{a}$  — полная поверхность оребренных труб, м<sup>2</sup>;

 $S_{BH}$  — внутренняя поверхность труб, м<sup>2</sup>;  $S_{cp} = 0.5 (S_{H} + S_{B})$  — средняя поверхность труб, м<sup>2</sup>.

S<sub>н</sub> — наружная поверхность гладких труб у основания ребер, м<sup>2</sup>.

Значения S<sub>п</sub>, S<sub>в</sub> и S<sub>н</sub> находят по таблицам Приложений 18, 19 для аппарата выбранного типа.

14. Вычисляют среднелогарифмический температурный напор  $\theta_{cp}$  по формуле (1.205).

15. Определяют расчетную поверхность теплообмена Spacy (1.226)по формуле  $S_{pacy} = Q/(K\Theta_{cp})$ .

По значению Spacy подбирают стандартный теплообменник с поверхностью S>Spacy. При значительном отклонении Spacy от S расчет повторяют, изменяя количество тепла, передаваемого одним аппаратом, расход воздуха и др. Дальнейший расчет проводят после достижения удовлетворительной сходимости S и Spacy.

16. Находят полный аэродинамический напор ∆P (МПа), развиваемый вентилятором, (по данным [30]) по формуле

$$\Delta P = 0,99 \frac{\rho_{\rm BO3A}}{g} u^2_{\rm BO3A} m \left(\frac{s}{D}\right)^{-0,72} {\rm Re}^{-0,24}, \qquad (1.227)$$

где т — число горизонтальных рядов в пучке;

» — шаг ребер, м;

D — наружный диаметр труб, м;

Re — критерий Рейнольдса, отнесенный к наружному днаметру трубы D.

17. Находят мощность, потребляемую вентилятором N<sub>в</sub> (кВт), по формуле

$$N_{\rm B} = \frac{G_{\rm BO3A} \,\Delta P}{36,72\eta \cdot 10^4} \,, \tag{1.228}$$

где  $\eta$  — к. п. д. вентилятора, принимаемый равным 0,62—0,65.

По потребляемой мощности и полному аэродинамическому напору уточияют выбор типа вентилятора (см. п. 5) и подбирают соответствующий электродвигатель.

# 1.6.3. Трубчатые печи

В настоящее время в промышленности применяют трубчатые печи теплопроизводительностью от 0,419 до 838 МДж/ч и проектируются печи теплопроизводительностью до 1700 МДж/ч. Рис. 1.43. Узкокамерные трубчатые печи ГБ2 (а) и ГС1 (б) с верхним отводом дымовых газов и горизонтальным расположением труб:

1 — горелки; 2 — трубы радиантной камеры; 3 — трубы конвекционной камеры

Согласно РТМ 26-02-40—77 классификация трубчатых печей производится без трубного змеевика, т.е. при разработке типовой трубчатой печи такие узлы, 7/ как корпус с обмуровкой и кладкой, трубные решетки для продуктовых труб различного диаметра, газосборники и дымовые трубы для



печей с верхним отводом дымовых газов, разрабатываются как самостоятельные унифицированные узлы, имеющие собственные архивные номера. Таким образом, при проектировании технологической установки проект трубчатой печи в зависимости от условий применения собирается из этих основных узлов, а трубчатый змеевик, как узел, наиболее часто подвергающийся серьезным изменениям, разрабатывается заново.

Для выбора и привязки трубчатой типовой печи к конкретной технологической установке необходимо в соответствии с исходными данными определить материал, диаметр и толщину стенки трубы, число потоков и т. п. и в соответствии с рекомендациями, приведенными в РТМ, выбрать типоразмер трубчатой печи.

Трубчатые печи нескольких типоразмеров с равной поверхностью стен, предназначенных для установки радиантных труб,



Рис. 1.44. Узкокамерные трубчатые печи ББ2 (a) и БС2 (б) с нижним отводом дымовых газов и горизонтальным расположением труб: 1 — горелки: 2 — трубы радиантной камеры; 3 — трубы конвекционной камеры имеют одинаковую поверхность труб, если отношение шага трубы к ее диаметру у всех змеевиков есть величина постоянная.

В каталоге [32] содержатся краткое описание конструкций и техническая характеристика трубчатых печей. Печи каждого типа имеют несколько типоразмеров, различающихся способом сжигания топлива, числом камер, поверхностью нагрева и длиной труб эмсевика. На рис. 1.43—1.46 приведены некоторые типы трубчатых печей, применяемых в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности: Г — узкокамерные трубчатые печи с верхним отводом дымовых газов и горизонтальным расположением труб (рис. 1.43); Б — узкокамерные трубчатые печи с нижним отводом дымовых газов и горизонтальным расположением труб (рис. 1.44); Ц и К — цилиндрические трубчатые печи с вертикальным расположением печи и труб (рис. 1.45); ЦГ1 — цилиндрические трубчатые печи с горизонтальным расположением печи (рис. 1.45); В и Р — секционные и многокамерные трубчатые печи (рис. 1.46).

Первая буква шифра условного обозначения трубчатой печи данного типоразмера объединяет несколько признаков и обозначает: форму печи — ширококамерная, узкокамерная, цилиндрическая или кольцевая; расположение труб экрана — горизоптальное и вертикальное; взаимное расположение конвекционной и радиантной камер — верхний и нижний отводы газов. Вторая буква обозначает способ сжигания топлив: беспламенное — Б, настильный факел — Н, свободный вертикальный факел — С, свободный горизонтальный факел — Г, дифференциальный подвод воздуха к факелу — Д, беспламенное с резервным жидким топливом — Р и беспламенная щелевая — Щ. На третьем месте — цифра, обозначающая число камер или секций, а значок к\_этому числу означает исполнение (под исполнением понимается вариант конструктивного решения отдельных узлов).

На последнем месте стоит дробь, у которой числитель — поверхность радиантных труб, знаменатель — длина печи (в большинстве случаев она совпадает с длиной радиантных труб). Например, печь типа ГС1<sub>3</sub> 1050/24 — это узкокамерная трубчатая печь с горизоптальным расположением труб, с верхним отводом дымовых газов и подовыми форсунками (присвоена буква



Рис. 1.45. Цилиндрические трубчатые печи в плане ЦДЗ (а) и ЦГС (б):

1 — горелки; 2 — трубы радиантной камеры; 3 — стена для настила пламени и вторичного подвода воздуха по высоте пламени

Рис. 1.46. Секционные и мпогокамерные трубчатые печи в плане ВСЗ (а) и БСЗ (б): 1 — горелка: 2 — трубы радиантной камеры: 3 — трубы конвекционной камеры; 4 — боров-газоход



α



125

Г), со свободным факелом (буква С), с поверхностью нагрева радиантных труб  $S_p = 1050 \text{ м}^2$  и длиной радиантных труб  $l_p = = 24 \text{ м}; 1 - число камер; 3 - третье исполнение.$ 

Теплопроизводительность трубчатых печей всех типов в технических характеристиках каталога дана для среднедопускаемых теплонапряженностей на установках АТ.

Выбор типа трубчатой печи. Печи совершенствуются в основном для достижения более равномерного распределения тепловых нагрузок по всей поверхности секции печного змеевика, что позволяет достичь большей средней теплонапряженности поверхности нагрева. Равномерное распределение тепловых нагрузок обеспечивается при изменении расположения экранов, устройстве наклонных сводов, увеличении числа форсунок, установке однорядных экранов вместо двухрядных, а также при использовании экранов двухстороннего облучения, увеличении поверхности лучеотражающей кладки, применении топок с беспламенным горением.

Трубы змеевика в печи могут быть расположены вертикально и горизонтально. Трубчатые печи с вертикальными трубами целесообразно применять на установках, где нагреваемая среда некоксующаяся и где в случае аварийной ситуации не нужно быстро удалять продукт из печи. По сравнению с горизонтальными продуктовыми трубами в таких печах полностью отсутствует дорогостоящий легированный материал, из которого изготавливают промежуточные решетки. Печи с горизонтальным расположением труб могут быть с верхней или нижней тягой, что соответствует верхнему или нижнему расположению конвекционного пучка. Печи с верхним отводом дымовых газов наиболее экономичны: отсутствуют борова и нет необходимости в установке дымососов, так как сопротивление по газовому тракту небольшое. Трубчатые печи с верхним расположением камеры конвекции, как правило, используют в тех случаях, когда температура на входе в печь сравнительно низкая и температура уходящих дымовых газов не превышает 350 °C.

Трубчатые печи с излучающими стенами из беспламенных панельных горелок с горизонтальным расположением труб и нижним отводом дымовых газов типа ББ и с верхним отводом дымовых газов типа ЗР целесообразно применять в следующих случаях: при использовании газообразного топлива; при большой разности температур на входе и выходе и высокой температуре нагрева продукта (до 500—900 °C) и высоких давлениях; при малом времени пребывания продукта в змеевике; в случаях, если число регулируемых потоков по трубному змеевику для одной печи не превышает двух.

Трубчатые печи беспламенного горения, а также печи беспламенного горения с резервным жидким топливом рекомендуют использовать для нагрева термически нестойких продуктов, например, в производстве масел, а также в процессах, где нужно регулировать нагрев по длине змеевика (пиролизе, гермическом крекинге и др.). Большое распространение эти печи нашли в нефтехимической промышленности, например в производстве искусственного каучука.

Трубчатые печи типа ГС и ГН с горизонтальным расположением труб и верхним отводом дымовых газов работают на тазовом или жидком топливе; их применяют: для нагрева до температур не более 500 °С; если число потоков для одной печи может быть принято два или четыре; если требустся горизонтальное расположение труб для естественного спуска продукта.

Печи типа ГС и ГН, а также печи типа ВС с вертикальным расположением экранных труб и горизонтальными трубами конвекции наибольшее применение имеют на установках первичной переработки нефти. В печах типа ВС очистка труб от кокса и других отложений возможна методом выжига и промывкой, а не механическим способом.

Трубчатые печи типа ЦС и ЦД цилиндрические с вертикальным расположением труб и верхним отводом дымовых газов приспособлены для работы на газомазутном топливе. Трубчатые печи этих типов целесообразнее применять, если требуется небольшое время нагрева и более высокие теплонапряженности, малая теплопроизводительность и если есть необходимость в нескольких самостоятельно регулируемых потоках.

Таким образом, при выборе типа печи определяющим является режим нагрева продукта.

Основные параметры работы трубчатых печей. Работу трубчатой печи характеризуют следующие основные показатели: 1) производительность, 2) полезная тепловая нагрузка, 3) теплонапряженность и 4) коэффициент полезного действия.

1. Производительность печи — количество сырья, нагреваемого в печи в единицу времени, колеблется в широких пределах (от 50 до 2000 т/сут).

2. Полезная тепловая нагрузка Qпол (МВт) — количество тепла, воспринимаемого сырьем и водяным паром (при наличии пароперегревателя) в печи в единицу времени. При увеличенном подводе топлива и интенсификации процесса горения полезная тепловая нагрузка может значительно возрасти и превысить допускаемую величину. Это может привести не только к снижению к.п.д. печи, но и к существенному износу основных узлов печи — трубчатого змеевика, подвесок и др. — и сократить межремонтный пробег печи.

Тепловой баланс трубчатой печи можно записать в следуюшем виде:

$$Q_{00} = Q_{\Pi 0 \pi} + Q_{yx} + Q_{H.cr} + Q_{\Pi 0 \tau}, \qquad (1.229)$$

- где Qob общее тепло, вносимое в трубчатую печь на 1 кг топлива, кДж/кг;
  - Q<sub>пол</sub> тепло, полезно используемое в трубчатой печи (полезная теплопроизводительность печи) в единицу времени, кДж/кг;
    - Qух потери тепла с уходящими дымовыми газами при выбранной температуре на выходе из печи, кДж/кг;
  - Q<sub>н. сг</sub> потери тепла от химической и механической неполноты сгорания топлива, кДж/кг (при правильной организации процесса горения  $Q_{\rm H, cr} = 0);$
  - Q<sub>пот</sub> потери тепла от наружного охлаждения, кДж/кг (они составляют 2-5% от рабочей теплоты сгорания топлива Qp<sup>n</sup>, т. е. (0,03- $0,05 \ Q_{p^{H}}$ .

Уравнение (1.229) можно записать так:

$$Q_{\rm o6} = Q_{\rm p}^{\rm H} + Q_{\rm BO3A} + Q_{\rm l} + Q_{\rm T}, \qquad (1.230)$$

- где Q<sub>возд</sub> тепло, вносимое воздухом при подогреве его за счет внешних источников тепла, кДж/кг;
  - $Q_{\Phi}$  тепло, вносимое «форсуночным» паром, кДж/кг;
  - Q<sub>т</sub> физическое тепло топлива, кДж/кг.

Полезно используемое тепло Q<sub>пол</sub> рассчитывают по выражению:

$$Q_{\Pi O \pi} = Q_{\rm H} + Q_{\rm B,\Pi} = G_{\rm H,\Pi} \left[ I_2' e + I_2 \left( 1 - e \right) - I_1 \right] + Z \left( I_{2\rm B,\Pi} - I_{1\rm B,\Pi} \right), \quad (1.231)$$

где Q<sub>в</sub> и Q<sub>в. п</sub> — тепло, сообщаемое в печи нефтепродукту и водяному пару. BT:

- G<sub>н. п</sub> и Z расход нефтепродукта и водяного пара, кг/ч; I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, I<sub>2</sub>' энтальпин нефтепродукта в жидком состоянии на входе и выходе из печи и его паров на выходе из печи, кДж/кг;
  - е массовая доля отгона сырья;
- I<sub>2в. п</sub> и I<sub>в. п</sub> энтальпии водяного пара на выходе из печи (перегретый водяной пар) и на входе в печь (насыщенный водяной пар) при принятых температуре и давлении, кДж/кг.

При протекании химической реакции в трубах печи прибав-

ляется количество тепла, затрачиваемое на реакцию химического превращения. При расчете Qyx температура уходящих газов при отсутствии воздухоподогревателя принимается на 100-150°C выше температуры продукта на входе в печь. Минимальная темпера-тура уходящих дымовых газов' определяется температурой конденсации влаги.

Тепло, вносимое воздухом, определяют по уравнению

$$Q_{\rm BO3A} = \alpha (I'_{\rm BO3A} - I^0_{\rm BO3A}), \qquad (1.232)$$

- где а коэффициент избытка воздуха (в зависимости от вида топлива и типа горелки выбирают по табл. 4-4 РТМ 26-02-40-77 или принимают ориентировочно равным 1,1 — для газового и 1,2 для жидкого топлива);
- I'возд, I°возд энтальпии воздуха на входе в топку и при наружной температуре воздуха, кДж/кг.

Тепло, впосимое форсуночным паром, составляет

$$Q_{\phi} = G_{\phi} (I_{\phi} - r),$$
 (1.233)

где  $G_{\Phi}$  — расход пара на 1 кг топлива, кг/кг;

Iф — энтальпия пара, поступающего к форсупкам, кДж/кг;

r — скрытая теплота парообразования, равная 2500 кДж/кг;

Q<sub>т</sub> — физическое тепло топлива, кДж/кг.

$$Q_{\mathrm{T}} = c_{\mathrm{T}} t_{\mathrm{T}}, \qquad (1.234)$$

где ст — теплоемкость топлива, кДж/(кг·К); t<sub>т</sub> — температура топлива, °C.

Приближению значение Q<sub>т</sub> можно принимать в зависимости от температуры нагрева топлива  $t_{\tau}$ :

t <sub>r</sub> , °C	50	80	100	120
$Q_{\mathbf{T}}$	0,002Q <sub>р</sub> н	0,0035Q <sub>p</sub> ײ <u>ַ</u>	0,0045 <i>Q</i> р <sup>н</sup>	<b>0,</b> 0055 $Q_{p}^{H}$

3. Теплонапряженность поверхности нагрева, или поверхностная плотность теплового потока, определяется количеством тепла, передаваемого через 1 м<sup>2</sup> поверхности труб. Она характеризует эффективность использования трубчатого змеевика для нагрева сырья. Теплонапряженность поверхности нагрева радиантных труб ограничена термостойкостью сырья и прогаром труб и зависит от конструкции печи, вида нагреваемого сырья, необходимой температуры сго нагрева и скорости в трубах.

Чем равномернее распределяются тепловые потоки по длине окружности трубы, тем выше может быть средняя теплонапряженность труб. Так, для печей с двухсторонним облучением однорядных печных труб допускаемая теплонапряженность поверхности нагрева более высокая (≈ 50 000 Вт/м²), чем для печей с наклонным сводом (теплонапряженность радиантных труб не более 35000 Вт/м<sup>2</sup>). Чем более термостойки сырье и металл труб, тем меньше вязкость сырья и выше скорость его движения в трубах, тем большую теплонапряженность можно допустить.

В табл. 1.22 приведены значения допустимой теплонапряженности труб радиантного змеевика в зависимости от назначения и типа печи. При равномерном распределении тепла по длине окружности труб, например в печах с двухсторонним облучением однорядных труб, допускаемая теплонапряженность

128

	ф для разных типов печей, кВт/м <sup>2</sup>						
Установка	ГБ, ВБ, БС, Р!	БН	. гн. гс	вс, цд. К, Ц	ЦГ, В		
Атмосферная перегонка Вакуумная перегонка Вторичная переработка нефти Замедленное коксование	52,2—58,0 .32,5—38,2 55,7—63,8 34,8—40,6	45,3 30,2 51,2 32,5	40,7 32,5 40,7 46,5 29,1	30,2 19,8  34,9 22,1	40,7 23,2 29,1 46,5 29,1		

Таблица 1.22. Допустимая теплонапряженность ф радиантных труб

поверхности нагрева может быть увеличена на 30-40% от величин, приведенных выше.

Эффективность поглощения тепла радиантными трубами зависит от расстояния между осями труб и числа их рядов. С увсличением расстояния между осями труб эффективность использования тепла уменьшается. При переходе от однорядного экрана к двухрядному число труб, т. е. поверхность нагрева, увеличивается на 100%, а количество полученного тепла лишь на 10% (доля тепла, персдаваемого при двухрядном расположении труб, составляет ≈98%, а при однорядном — 88%), что доказывает экономическую нецелесообразность такого мероприятия.

4. Коэффициент полезного действия численно равен той части тепла, полученного при сжигании топлива, которое использовано в печи на нагрев нефтепродукта. При полном сгорании топлива к.п.д. печи зависит от ее конструкции, коэффициента избытка воздуха (показывающего, во сколько раз больше подано в печь воздуха, чем это необходимо для полного сгорания топлива), температуры дымовых газов, покидающих печь, а также от состояния тепловой изоляции печи. При равных мощностях нагревателей он выше для печей с беспламсниыми панельными горелками ввиду меньших значений коэффициента избытка воздуха и поверхности кладки. Для трубчатых печей к.п.д. колеблется в пределах 0,60—0,85.

Коэффициент полезного действия печи определяется по уравнению

$$\eta = \frac{Q_{06} - Q_{yx} - Q_{H.CF} - Q_{\Pi 0T}}{Q_{06}} \cdot 100 = \frac{Q_{\Pi 0T}}{Q_{06}} \cdot 100.$$
(1.235)

# Расход топлива, подаваемого в топку, вычисляют по формуле

 $G_{\rm T} = Q_{\rm mon}/(Q_{\rm ob}\eta).$  (1.236)

Рассчитав полезную тепловую пагрузку печи  $Q_{\text{пол}}$  и задавшись теплонапряженностью радиантных труб  $\varphi$  (по табл. 1.22), по таблицам и графикам каталога [32] или по Приложению 22 выбирают тип печи. Днаметр труб и число потоков определяют по предварительно выбранной оптимальной скорости движения нагреваемой среды *и*. При выборе рекомендуемых скоростей жидкости на входе в печь *и*<sub>рек</sub> можно руководствоваться следующими данными [18]:

v, cm <sup>2</sup> /c	$u_{\text{pex}}, M/c$	<b>v</b> , см <sup>2</sup> /с	и <sub>рек</sub> , м/с
0.01-0.11	2,5	0,74-1,48	1,2
0.11-0.28	2,0	1,48-4,45	1,1
0.28-0.74	1,5	4,45-8,89	1,0

Для газов, находящихся под небольшим давлением, скорость движения на входе в печь равна 15—18 м/с, для насыщенного водяного пара — 20—30 м/с, для перегретого водяного пара — 30—50 м/с и для газов под давлением — 3—10 м/с.

Пеобходимое сечение труб S (м<sup>2</sup>) вычисляют по формуле

$$S = G_{\rm H, \Pi} / (\rho_{\rm c}^{t} 3600u), \qquad (1.237)$$

где  $\rho_c^t$  — плотность сырья при температуре t входа в печь, кг/м<sup>3</sup>.

Подсчитав сечение, по Приложению 23 подбирают диаметр труб и соответствующее этому диаметру число потоков.

Общее количество тепла  $Q_{ob}$  распределяется по радиантной  $Q_{pag}$  и конвекционной  $Q_{кoh}$  камерам обычно следующим образом:

 $Q_{\mu a \mu} = 0,75 Q_{\Pi O \pi}$  и  $Q_{KOH} = 0,25 Q_{\Pi O \pi}$ .

Поверхность  $S_{pag}(M^2)$  радиантных труб при таком распределении равна  $S_{pag} = Q_{pag}/\varphi$ . (1.238)

Поверхность одной трубы определяют по се паружному диаметру, учитывая, что участок длиной 300—350 мм (по концам трубы) находится в кладке печи и не участвует в передаче тепла сырью. Длина труб стандартная [32]. Число труб в радиаптной камере определяют, исходя из поверхности их нагрева и поверхности одной трубы.

Зная тип печи, поверхность пагрева радиантной камеры, диаметр труб и число потоков, можпо начертить схему печи. Далее проводят поверочный тепловой расчет печи по методике, изложенной в РТМ 26-02-40—77, а также в работах [33, 34].

## 1.6.4. Расчет дымовой трубы

Сопротивления при движении дымовых газов в печи складываются из потерь напора в камере конвекции, разрежения в камере раднации, сопротивления газоходов и дымовой трубы. Разрежение в камере радиации  $\Delta P_{\text{рад}}$  поддерживается в пределах 20—40 Па. Потери напора в камере конвекции  $\Delta P_{\text{кон}}$  складываются из сопротивления на трение газов в конвекционном пучке труб и статического напора. Последняя составляющая учитывается для печей с нижним огводом дымовых газов. Потери напора при верхнем расположении камеры конвекции также составляют 20—40 Па. Сопротивление газоходов рассчитывают по формуле Дарси—Вейсбаха

$$\Delta P_{\Gamma} = \zeta \frac{l}{d_9} \cdot \frac{U^2}{2g\rho_{yx}}$$
(1.239)

- где ζ коэффициент гидравлического сопротивления, зависящий от критерия Рейнольдса;
  - 1 длина газохода или борова, м;
  - d, эквивалентный диаметр борова, м;
  - U массовая скорость газов в газоходе, кг/( $M^2 \cdot c$ );

р<sup>t</sup>ух — плотность дымовых газов при температуре t, кг/м<sup>3</sup>;

Величины ζ и U в этой формуле определяют из выражений

$$\zeta = \frac{0,857}{(\lg \operatorname{Re})^2,^4} - \frac{0,857}{\lg (ud_3/v)^2,^4}.$$
 (1.240)  
$$U = u\rho^t y_x,$$

- где и линейная скорость газов в газоходе, составляющая 5—6 м/с, а для печей большой производительности не более 10 м/с;
  - t температура дымовых газов в газоходе, °С;
  - v кинематическая вязкость дымовых газов при температуре t, мм<sup>2</sup>/с (можно принять по таблице [31, с. 597; 34, с. 62].

Потери напора от местных сопротивлений  $\Delta P_{M}$  (шиберы, повороты, задвижки и т. д.) рассчитывают по формуле

$$\Delta P_{\rm M} = \sum \xi \frac{U^{\rm a}}{2g\rho_{\rm yx}t} + (\xi_{\rm Bx} + \xi_{\rm Biax}) \frac{U_{\rm cp}^{\rm a}}{2g\rho_{\rm cp}}.$$
 (1.241)

где Σξ, ξ<sub>вх</sub>, ξ<sub>вых</sub> — сумма коэффициентов местных сопротивлений (их находят по Приложению в работе [33, с. 142] и коэффициенты местных сопротивлений на входе в трубу и выходе из нес.

Величины  $U_{cp}$  и  $\rho_{cp}$  определяют при  $t_{cp}$  газов в дымовой трубе.

Диаметр дымовой трубы рассчитывают по формуле

$$D = \sqrt{4G/(\pi U_{\rm rp})}, \qquad (1.242)$$

где G — расход дымовых газов, кг/с;

U<sub>тр</sub> — массовая скорость газов в дымовой трубе, кг/(м<sup>2</sup> · с).

Величищу  $U_{\rm TP}$  находят из соотношения  $U_{\rm TP} = u_{\rm TP} \rho^t$ .

#### где и<sub>тр</sub> — линейная скорость газов на входе в дымовую трубу, м/с (при естественной тяге принимается равной 7—8 м/с);

 $\rho^t$  — плотность газов при температуре их входа в дымовую трубу, кг/м<sup>3</sup>.

Температурами газов на входе  $t_{вх}$  и выходе  $t_{вых}$  из дымовой трубы задаются; разность между этими температурами составляет 20—25 °C. Тогда

$$t_{\rm cp} = 0.5 (t_{\rm BX} - | -t_{\rm BMX}). \tag{1.243}$$

Потери напора на трение при движении газов в дымовой трубе определяют по формуле

$$\Delta P_{\rm Tp} = \xi \frac{H}{D} \cdot \frac{V_{\rm cp}^2}{2g\rho_{\rm cp}}$$

Величина Н предварительно принимается, затем проверяется по формуле (1.245).

(1.244)

Общая потеря напора по газовому тракту составляет

$$\sum \Delta P = \Delta P_{\text{кон}} + \Delta P_{\text{рад}} + \Delta P_{\text{г}} + \Delta P_{\text{M}} + \Delta P_{\text{тр}}.$$

Если сопротивление движению дымовых газов не превышает  $\approx 200-300$  Па, ограничиваются естественной тягой, т. е. устанавливают дымовую трубу. Высоту дымовой трубы вычисляют по формуле

$$H = \frac{\sum \Delta P}{(\rho_{BO3,g} - \rho_{cp})g} = \frac{\sum \Delta P}{1,293 (273/T_{BO3,g} - 273/T_{cp})g}, \quad (1.245)$$

где разва — плотность окружающего воздуха, кг/м<sup>3</sup>;

рер — плотность газов в дымовой трубе при tep, кг/м<sup>3</sup>;

Tвозд — температура окружающего воздуха, К;

g — ускорение силы тяжести, м/с<sup>2</sup>.

Как видно из формулы, чем ниже температура газов в трубе и чем выше температура окружающего воздуха, тем большей высоты нужна труба.

Если сопротивление движению дымовых газов превышает 300 Па, устанавливают дымосос. Мощность электродвигателя дымососа N<sub>дв</sub> (кВт) рассчитывают по формуле

$$N_{\rm gB} = G_{\rm g} \Delta P' / (102\eta), \qquad (1.246)$$

где G<sub>д</sub> — производительность дымососа, м<sup>3</sup>/с;

ΔP' — сопротивление в газоходе и дымовой трубе, Па;

η — к. п. д. дымососа.

#### 1.6.5. Выбор насосов

Вначале выбирают тип насоса, затем подходящие марки этого типа. При выборе типа насоса необходимо иметь в виду следующее. Центробежные насосы целесообразно использовать при перекачке сравнительно маловязких жидкостей (при вязкости выше 20 мм<sup>2</sup>/с к.п.д. насосов заметно снижается) и особенно выгодно устанавливать их для перекачки больших объемов жидкости при относительно малых напорах (6—8 МПа). Поршневые насосы можно применять при очень больших давлениях (до 70 МПа). В настоящее время применяют преимущественно насосы с электрическим приводом.

Центробежные насосы. Основным рабочим органом центробежного насоса является рабочее колесо, насаженное на вал. Рабочее колесо представляет собой два диска, соединенные рядом поперечных перегородок, называемых лопатками. Лопатки могут быть различной формы. Чаще используют лопатки, загнутые в сторону, обратную направлению вращения колеса.

Полный, или дифференциальный, напор  $\Delta P$ , создаваемый рабочим колосом реального насоса, представляет собой фактическую разность гидродинамических напоров жидкости на вы-

 $\mu^{\rm H}_{\rm DeK}/\mu^{\rm B}_{\rm pex}$ , M/c  $\mathcal{U}^{H}_{per}/\mathcal{U}^{B}_{per}, M/c$ **V** Y 2,5/1,5 1,2/1,1 0.01 - 0.110,74 - 1,481,48-4,45 0,11-0,282,0/1,3 1,1/1,0 4,45-8,89 0,28-0,74 1,5/1,2 1,0/0,8

Таблица 1.23. Рекомендуемые значения скоростей

ходе  $\Delta P_1$  и на приеме  $\Delta P_2$  насоса:

$$\Delta P = \Delta P_1 - \Delta P_2 = \left( H_{\rm B} - \frac{P_{\rm B}}{\rho} + \frac{u_{\rm B}^2}{2g} \right) - \left( H_{\rm II} + \frac{P_{\rm II}}{\rho} + \frac{u_{\rm II}^2}{2g} \right), \quad (1.247)$$

где H<sub>п</sub>, H<sub>в</sub> — высота линий всасывания (приема) и нагнетания (выхода) соответственно, м;

Р<sub>п</sub>, Р<sub>в</sub> — абсолютные давления на приеме и на выходе насоса, Па;

ρ — плотность перекачиваемой жидкости, кг/м<sup>8</sup>;

*и*<sub>п</sub> — скорости движения жидкости на приеме и выходе *и*<sub>в</sub> насоса, м/с.

Рекомендуемые значения скоростей движения жидкости на линии нагнетания  $u^{\mu}{}_{pe\kappa}$  и всасывания  $u^{\mu}{}_{pe\kappa}$  приведены в табл. 1.23.

В частном случае, когда  $H_{\rm B} = H_{\rm n}$  и  $u_{\rm B} = u_{\rm n}$ 

$$\Delta P = (P_{\rm B} - P_{\rm n})/\rho. \tag{1.248}$$

Производительность (подача) G (м<sup>3</sup>/с, м<sup>3</sup>/ч, л/с) и напор реального насоса зависят от ряда факторов, в том числе от формы, размеров и числа оборотов n рабочего колеса. Для данного насоса при постоянной n величина G является функцией полного напора. Зависимость  $\Delta P = \int (G) -$ основная характеристика центробежного насоса. Эту зависимость при n =const находят в процессе испытания насоса, изменяя  $\Delta P$  и G постепенным приоткрыванием задвижки на линии нагнетания.

Полезную (гидравлическую) мощность N<sub>пол</sub> (кВт) насоса рассчитывают из формулы

$$N_{\text{пол}} = G \rho g \Delta P / 1000, \qquad (1.249)$$

где G — производительность насоса, м<sup>3</sup>/с;

ρ — плотность жидкости при температуре перекачки, кг/м<sup>3</sup>;

g — ускорение силы тяжести, м/с<sup>2</sup>.

Мощность на валу насоса N<sub>в</sub> (кВт) соответствует мощности, потребляемой насосом

$$N_{\rm B} = N_{\rm IIOJ}/\eta_{\rm H},$$

где п. – полный к. п. д. насоса, равный 0,6—0,8 (при вязкости выше 20 мм<sup>2</sup>/с п. заметного снижается).

Мощность двигателя 
$$N_{\rm дв}$$
 (кВт) составляет  
 $N_{\rm дв} = N_{\rm H}/\eta_{\rm n},$  (1.251)

где  $\eta_{\pi}$  — к. п. д. передачн от двигателя к насосу (при непосредственном соединении насоса с двигателем  $\eta_{\pi} = 1$ ).



(1.250)

Мощность N (кВт), потребляемая. самим двигателем; равна 
$$N = N_{\text{пв}}/\eta_{\text{обш}}$$
, (1.252)

где **η**общ — общий к. п. д. всего насосного агрегата, определяемый выражением

$$\eta_{\text{OGU}} = \eta_{\text{H}} \eta_{\Pi} \eta_{\text{ZB}}, \qquad (1.253)$$

(удв — к. п. д. двигателя).

В связи с возможными перегрузками фактическую мощность двигателя  $N'_{\rm дв}$  принимают несколько большей на величину коэффициента запаса  $N'_{\rm дв} = \chi N_{\rm дв}$ . (1.254)

Для электродвигателей мощностью до 50 кВт  $\chi = 1,2$ , мощностью от 51 до 350 кВт  $\chi = 1,15$  и для паровых турбин  $\chi \approx 1,1$ . На нефтеперерабатывающих заводах устанавливают электродвигатели во взрывобезопасном исполнении.

Параметры работы насосов различных марок сведены в каталогах в виде таблиц и графиков, называемых рабочими характеристиками насосов (рис. 1.47) [36]. Пределы использования центробежных пасосов при неизменной частоте вращения можно значительно расширить пе только работой на довольно большом участке кривой  $\Delta P = f(G)$ , по и уменьшением внешнего диаметра рабочего колеса. Так как обычно центробежный насос подбирают по величине  $\Delta P$ , то при  $P_{\rm B}/\rho \gg \Delta P$ может оказаться недостаточной прочность насоса. В этом случае принимают

$$\Delta P \approx P_{\rm B}/\rho. \tag{1.254a}$$

Когда по условиям работы производительность насоса должна меняться в широких пределах без значительных измене-



Рис. 1.47. Рабочие характеристики центробежных насосов: 1 — «узкое» рабочее колесо (ротор 2); 2 — «широкое» рабочее колесо (ротор 1)

Диаметр гор-	Расход отсасываемой смесн (кг/ч, не менес) при номинальном абсолютном давлении на входе, кlla							
ловины I сту- пени, мм	_0,13	0,30	0,65	1,3	2,7	5,3	10,6	21,2
20 25 32 40 50 62 80 100 125 160 200	$ \begin{array}{c c}\\\\ 1\\ 2,5\\ 5\\ 8\\ 12\\ 20\\ 32\\ 50\\ \cdot \end{array} $	$ \begin{array}{r}     \\     1 \\     2,5 \\     5 \\     8 \\     12 \\     20 \\     32 \\     50 \\     80 \\     125 \\ \end{array} $	$ \begin{array}{r} 1\\2,5\\5\\8\\12\\20\\32\\50\\80\\125\\200\end{array} $	$\begin{array}{c} 25\\ 5\\ 10\\ 16\\ 25\\ 40\\ 64\\ 100\\ 160\\ 250\\ 400\\ \end{array}$	$5\\10\\16\\25\\40\\64\\100\\160\\250\\400\\640$	$     \begin{array}{r}       10 \\       16 \\       25 \\       40 \\       64 \\       100 \\       160 \\       250 \\       400 \\       640 \\       1000 \\     \end{array} $	$\begin{array}{r} 20\\ 32\\ 50\\ 80\\ 125\\ 200\\ 320\\ 500\\ 800\\ 1250\\\end{array}$	40 64 100 - 160 250 400 640 1000

Таблица 1.24. Параметры пароэжекторных вакуумных насосов

ний напора, надо использовать насос с пологой кривой  $\Delta P =$ =f(G). Если при значительных колебаниях напора желательно сохранить возможно постоянной производительность, выбирают насос с круто падающей характеристикой  $\Delta P = f(G)$ . При перекачке более вязких жидкостей следует применять насосы с более крутой падающей кривой.

Поршневые насосы. В поршневых насосах жидкость подается под действием возвратно-поступательного движения дискового поршня — плунжера. По способу действия поршневые насосы делят на насосы простого (одинарного), двойного И многократного действия; по виду привода — на приводные Н прямодействующие. На НПЗ широко используют паровые прямодействующие поршневые насосы. Поршень такого насоса находится на одном штоке с поршнем парового цилиндра.

Максимальный напор  $\Delta P$ , который способен преодолеть данный насос, ограничивается мощностью двигателя, диаметром поршня насоса, давлением жидкости у присма насоса, прочностью деталей и плотностью сальников. Максимальное давление на выходе насоса не должно превышать максимально допустимого для данного насоса давления нагнетания Р<sub>в</sub>, установленного заводом-изготовителем.

- в конечном резервуаре), м;  $\Delta h_{\rm B}$  — суммарные гидравлические сопротивления в нагнетательном трубопроводе от поршня насоса до конечного резервуара, м ст. жидк.
- где  $P_2$  давление над уровнем жидкости в конечном резервуаре, Па; h<sub>в</sub> — геометрическая высота нагнетания (от насоса до уровня жидкости

$$P_{\rm B}/\rho = P_{\rm 2}/\rho + h_{\rm B} - u_{\rm B}^{\rm 2}/(2g) + \Delta h_{\rm B}, \qquad (1.255)$$

Расчет ЛР для поршневого насоса можно проводить по той же формуле, что и для центробежных насосов, т. е.

Таблица 1.25. Данные для подбора пароэжекторных вакуумных насосов Первая цифра — расчетное значение, вторая — минимальное, третья — максимальное

Варнант	Давление пара,	Температура пара,	Содержание паров,
	10-5 Па	°С	% (масс.)
I II III IV	- 10/9,8/11 6/5,8/7	178/178/250 158/157/210	20/10/30 40/30/50 0/0/20 20/20/40

Поршневые насосы обычно подбирают по производительности G и давлению P<sub>в</sub> [37].

Пароэжекторные насосы. Основные параметры пароэжекторных вакуумных насосов должны соответствовать данным, приведенным в табл. 1.24 [38, 39]. Расход отсасываемой смеси, указанный в табл. 1.24, принят при нормальном абсолютном давлении у входа в вакуумный насос при следующих рабочих условиях: температура охлаждающей воды на входе в конденсаторы не более 28°°C; давление охлаждающей воды на входе в конденсаторы не менее ≈0,02 МПа по манометру, противодавление на выходе из эжектора последней ступени 0,11+0,01 МПа для насосов с абсолютным давлением на входе, равным 10,6 кПа и 0,13±0,01 МПа для насосов с абсолютным давлением на входе, равным 21,2 кПа; средняя молекулярная масса неконденсирующихся газов в отсасываемой смеси 30±20; давление и температура рабочего пара, а также расчетное содержание водяного пара и конденсирующихся с ним продуктов в отсасываемой смеси принимаются по табл. 1.25.

Пароэжекторные вакуумные насосы для абсолютных давлений на входе, отличающихся от указанных в табл. 1.24, подбирают по графику на рис. 1.48. Расход рабочего пара и охлаждающей воды для пароэжекторных вакуумных насосов должен соответствовать данным Приложения 24.

В зависимости от свойств отсасываемой среды вакуумные насосы должны изготовляться из различных по коррозиопной стойкости материалов.

# 1.7. СВОДНЫЕ РАСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Поступающие на установку извне пар, электроэнергия и топливо относятся к прямым источникам энергии, которые принято называть первичными энергетическими ресурсами. Вторичные энергетические ресурсы образуются в процессе персработки пефти — это тепло горячих потоков газов, паров, дистиллятов, горячей воды и т. д.





Ниже приведен баланс потребления и распределения тепла на установке ЭЛОУ—АВТ:

	Тыс. мДж/год	%
приход тенла	437.00	80,70
с паром давлением 10 и 06 МПа	28,90	5,31
To we $0.3 \text{ MTa}$	16.93	3.14
or TAU	10.28	1,90
с горячей волой промышленно-теплофи-	21.70	4.02
канаонной	,	
то же санитарно-технической	17,50	3,24
с сырьем	9,15	1,69
Итого	541,46	100,00
Расход тепла		
на привод насосов	0,19	0,04
на отопление и вситиляцию	8,90	1,64
на электропривод и освещение	10,28	1,90
на нагрев воды (санитарно-техничес-		
кой)	49,40	9,12
остаточное тепло в нефтепродуктах	75,40 <sup>.</sup>	13,90
Итого:	144,17	26,6
Потери		
с отходящими дымовыми газами	63,00	11,63
с охлаждающей водой	259,70	47,98
в окружающую среду	48,50	8,97
на обогрев лотков	1,20	0,22
на обогрев емкостей	0,81	0,15
неучтенные расходы	24,08	4,45
Итого:	397,29	73,40
Bcero:	541,46	100,00

Из этих данных видно, что огромная тепловая энергия, содержащаяся в горячих потоках, расходуется не полностью. Уходящие нефтепродукты и дымовые газы, нагретая вода уносят большое количество тепла. С увеличением мощности установок количество тепловой энергии, уносимой горячими нефтепродуктами из основных технологических аппаратов, возрастает. Рациональное и эффективное использование вторичных энергетических ресурсов может значительно повысить топливноэнергетический к.п.д. установок и заводов и уменьшить энергетические затраты. Нефть подогревается до необходимой температуры в трубчатых печах. Для уменьшения тепловой мощности печей нефть предварительно нагревают за счет тепловой энергии вторичных эпергетических источников па самой установке. Чем выше температура предварительного подогрева нефти, тем меньше тепловая нагрузка печи и соответственно меньше расход сжигаемого топлива, но при этом увеличиваются потери

138



Рис. 1.49. Схема теплообмена на типовой установке ЭЛОУ — ABT: 1. IX — холодная и нагретая нефти; II—VIII. X—XIV — горячие потоки нефтепродуктов установки

тепла с дымовыми газами. В связи с этим необходимо устанавливать котлы-утилизаторы и рекуператоры. Для предварительного подогрева нефти можно использовать следующие вторичные источники: паровые дистиллятные фракции, боковые погоны и циркуляционные орошения ректификационной колонны; масляные фракции, циркуляционные орошения вакуумной колонны, остаток вакуумной колонны — гудрон; дымовые газы, покидающие трубчатые печи с высокой температурой; промежуточные фракции и потоки из других технологических узлов установки.

Благодаря регенерации тепла горячих потоков тепловая нагрузка печей уменьшается на 20-25%. Более эффективное использование тепла горячих потоков достигается при совмсщении процессов, например электрообессоливания и атмосферно-вакуумной перегонки на установках ЭЛОУ-АВТ (рис. 1.49). Для нагрева нефти перед электродегидраторами необходимо затратить много тепловой энергии. Так, на установке производительностью 3 млн. т в год нефти для электрообессоливания при 115°C требуется 21,9 млн. Вт тепла, а в случае обессоливания при 180°С — 40,8 млн. Вт. На установке ЭЛОУ-АВТ производительностью З млн. т в год нсфти от горячих нефтепродуктов в теплообменниках снимается около 71,1 млн. Вт (согласно проектным данным). При оптимальных теплообменных схемах температура нагрева нефти достигает 250 °С и выше. Благодаря утилизации тепла горячих нефтепродуктов значительно уменьшается расход охлаждающей воды. На установках АВТ с блоком вторичной перегонки широкой бензиновой фракции теплоносителем служит одна из масляных фракций вакуумной колонны, которая циркулирует через печь. При наличии пара высокого давления предпочтительнее ero



Рис. 1.50. Схема теплообмена на установках АВТ со вторичной перегонкой бензина:

I, III, V, VI, IX, XI, XII, XIV — теплоносители — циркуляционное орошение из атмосферной и вакуумной колонн; II, IV, VII, XIII — боконые фракции основной ректификационной и вакуумной колонн; VIII, X — гудрон

использовать в качестве теплоносителя. На рис. 1.50 показана схема теплообмена на установках АВТ со вторичной перегонкой бензина производительностью 3 млн. т в год нефти.

#### ГЛАВА 2

# КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ. ГИДРООЧИСТКА ТОПЛИВ

Методы и примеры расчетов каталитических процессов нефтепереработки (каталитический крекинг, каталитический риформинг, алкилирование, полимеризация) достаточно полно рассмотрены в соответствующей литературе [40—42]. Ниже приведен пример расчета реакторного блока типовой установки гидроочистки дизельного топлива на алюмокобальтмолибденовом катализаторе.

Гидроочистка проводится с целью удаления из нефтяных фракций таких нежелательных компонентов как сера, азот, кислород и металлорганические соединения, а также для гидрирования олефинов и диеновых углеводородов. В некоторых случаях для улучшения качества топливных дистиллятов требуется также гидрирование ароматических углеводородов.

Бензиновые фракции прямой перегонки нефти, термического крекинга и коксования подвергают гидроочистке с целью под-

готовки качественного сырья каталитического риформинга до содержания серы менее 1 г/т, азота — менее 1 г/т и отсутствия кислорода и олефинов.

Керосино-газойлевые фракции прямой перегонки и деструктивного происхождения подвергают гидроочистке с целью спижения содержания серы до норм, соответствующих требовапиям качественного компонента дизельного топлива (<0,2% масс.), и улучшения химической стабильности.

Вакуумный газойль подвергают гидроочистке для получения высококачественного сырья каталитического крекинга. Процессы гидрокрекинга вакуумного газойля и остаточных фракций, близкие по технологии к гидроочистке, используют для углубления переработки нефти.

Принципиальная технологическая схема гидроочистки практически одинакова для всех видов перерабатываемого сырья (рис. 2.1). Сырье, свежий и циркулирующий водородсодержащий газы нагреваются в теплообменнике 3 и в печи 1 и подаются в реактор 2. Реакционная смесь после реактора 2 охлаждается в теплообменнике 3, холодильнике 4 и поступает в газосепаратор высокого давления 5, в котором циркулирующий ВСГ отделяется от жидкого гидрогенизата. Циркулирующий ВСГ после очистки от сероводорода моноэтаноламином в абсорбере 6 циркуляционным компрессором 7 возвращается в реакторный блок. Жидкий гидрогенизат направляется в газосепаратор низкого давления 8. Десорбированные из гидрогенизата углеводородные газы после очистки моноэтаноламином в абсорбере 9 выводятся с установки.



Рис. 2.1. Схема установки гидроочистки дизельного топлива: 1 — печь: 2 — реактор: 3 — теплообменники: 4 — холодильник: 5 — газосепаратор высокого давления: 6 — абсорбер для моноэтаноламиновой очистки циркулирующего водородсодержащего газа; 7 — циркуляционный компрессор: 8 — газосепаратор низкого давления: 9 абсорбер для моноэтаноламиновой очистки углеводородного газа: 10 — коловна регенерации моноэтаноламина (десорбер); 11 — колонна отгонки бензица; I — свежий водородсодержащий газ: II — сырье: III — отдув (водородсодержащий газ): IV — углеводородный газ: V — сероводород; VI — бензин; VII — дизельное топливо гидроочищенное

141

Гидрогенизат из газосепаратора 8 паправляется в колонну 11 для отгонки бензина. Снизу колонны 11 выводится целевой продукт — гидроочищенное дизельное топливо. Моноэтаноламин, пасыщенный сероводородом, из абсорбсров 6 и 9 паправляется в десорбер 10, с верха которого выводится сероводород, а с низа регенерированный моноэтаноламин после охлаждения подается в абсорберы 6 и 9.

Технологические параметры гидроочистки в каждом конкретном случае определяются соответственно качеством перерабатываемого сырья, требованиями к качеству получаемой продукции и типом используемого катализатора, которые указаны в задании на проектирование. В качестве примера в табл. 2.1 приведены технологические параметры гидроочистки некоторых пефтяных фракций на алюмокобальтмолибденовом катализаторе. В указанных условиях гидроочистки термодинамическое равновесие всех реакций гидрирования органических соединений серы и непредельных углеводородов практически нацело смещено вправо, и глубина гидрогенолиза определяется кинетическими факторами. Тепловые эффекты этих реакций приведены в табл. 2.2.

Скорость гидрогенолиза r сернистых соединений в литературе описывают уравнением

$$r = dS/d\tau = kS^n, \tag{2.1}$$

где S — содержание серы в продукте, % (масс.);

 п — порядок реакции (при гидрогенолизе индивидуальных сернистых соединений n=1, при гидрогенолизе нефтяных фракций обычно 1<n<2);</li>
 k — константа скорости реакции.

Τa	блица	2.1.	Парама	гтры	гидрос	очистки	нефтяных	фракций
на	алюма	окоб	альтмол	шбде	ковом	катализ	заторе	

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Содержан % (ма	не серы, асса)	Температу-	Лацяению	Объем- ная	Отно- шение
Сырье	в сырьс	в сырьс в целевом продукте		МПа	ско- рость, ц-1	H <sub>2</sub> /сы- рье, м <sup>3</sup> /м <sup>3</sup>
Прямогопный бензин 85—180 °С	0,001-0,10	0,0001	250 — 300	2—3	5	150
Прямогонный бензии 85—180 °С (85%) и бензии термического крекцига (15%)	0,1-0,2	0,0001	250 — 300	23	4	150
Прямогонная кероси- но-газойлевая фрак- ция	1,5	0,15	300 — 400	4—5	3	200
Прямогонная кероси- но-газойлевая фрак- ция (70%) и газойле- вая фракция катали- тического крекнига (30%)	1,5	0,15	330 — 400	4—5	2	<b>300</b>
Вакуумный газойль	2,5	0,5—1,0	350 — 400	4—5	2	400

Реакция	q, кДж/моль		′ q, кДж/кг серы	
	300 K	800 K	300 K	800 K
$RSH + H_2 \longrightarrow RII + H_2S$ $RSR' + 2H_2 \longrightarrow RH + R'H + H_2S$ $RSSR' + 3H_2 \longrightarrow RH + R'H + 2II_2S$	59 105 134	67 112 162	1850 3300 4200	2100 3500 5060
$\sum S + 2H_2 \longrightarrow H - C_4 H_{10} + H_2 S$	113	122	3600	3810
$\sum_{n=1}^{\infty} S + 2H_2 \longrightarrow H - C_5 H_{12} + H_2 S$	104	118	3260	3700
$S + 4H_2 \longrightarrow \varkappa - C_4 H_{10} + H_2 S$	261	278	8150	8700

Таблица 2.2. Тепловой эффект реакции гидрирования органических соединений серы\*

\* Тепловой эффект реакции гидрирования олефинов в условиях гидроочистки можно принять равным 126 кДж/моль, моноциклических ароматических углеводородов — 214 кДж/моль.

Часто наблюдаемый второй порядок объясняется неодинаковой реакционной способностью сернистых соединений, содержащихся в нефтяных фракциях

$$d\tau = dV/G', \qquad (2.2)$$

где dV — элемент объема реактора, м; G' — подача сырья в реактор, м<sup>3</sup>/ч.

Подставив это выражение  $d\tau$  в уравнение (2.1), получим  $r = G' dS/dV = kS^n$ . (2.3)

Уравнение (2.3) будет использовано далее для расчета реакционного объема при гидроочистке нефтяных фракций.

## 2.1. РАСЧЕТ РЕАКТОРНОГО БЛОКА УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

В схемы перспективных нефтеперерабатывающих заводов обязательно включают процессы гидроочистки дизельных фракций, полученных при прямой перегонке нефти и в деструктивных термических и каталитических процессах. Гидроочистка либо входит в состав комбинированной установки (например, ЛК-бу), либо включается в схему завода в виде отдельной установки. Годовая мощность по сырью вводимых в действие типовых установок гидроочисткы составляет 2 млн. Ниже даны методика и пример расчета гидроочистки дизельной фракции, которая представляет собой смесь прямогонной дизельной, фракции и дизельной фракции, выделенной из продуктов термического крекинга гудрона. При графо-аналитическом расчете реактора гидроочистки принята модель адиабатического реактора идельного вытеснения.

Исходные данные.

1. Производительность установки по сырью G=2 млн.т/год. 2. Характеристика сырья: фракционный состав 200—350 °С; плотность  $\rho_0 = 850$  кг/м<sup>3</sup>; содержание серы  $S_0 = 2\%$  (масс.), в том числе меркаптановой  $S_{M} = 0,1\%$  (масс.), сульфидной  $S_c = 1,0\%$  (масс.), дисульфидной  $S_{\pi} = 0,2\%$  (масс.) и тиофеновой  $S_{\pi} = 0,7\%$  (масс.); содержание непредельных углеводородов 10% (масс.) на сырье.

3. Остаточное содержание серы в очищенном дизельном топливе  $S_{\kappa} < 0,2\%$  (масс.), т. е. степень, или глубина гидрообессеривания должна быть 90%.

4. Гидроочистка проводится на алюмокобальтмолибденовом катализаторе при давлении P=4~МПа, кратности циркуляции водородсодержащего газа к сырью  $\varkappa = 200~$ нм<sup>3</sup>/м<sup>3</sup>.

5. Кинетические константы процесса:  $k_0 = 4,62 \cdot 10^6$ , E = = 67 040 кДж/моль, n = 2.

# 2.1.1. Выход гидроочищенного топлива

Выход гидроочищенного дизельного топлива  $B_{д.т}$ , % (масс.) на исходное сырье равен

$$B_{\mu,\tau} = 100 - B_6 - B_r - \Delta S,$$
 (2.4)

где B<sub>6</sub>, B<sub>г</sub>, ΔS — выходы бензина, газа и количество удаленной из сырья серы соответственно на сырье, % (масс.).

Бензин и газ образуются преимущественно при гидрогенолизе сернистых сосдинений. При средней молекулярной массе 209 в 100 кг сырья содержится 100:209=0,48 кмоль, 2 кг серы содержат 2:32=0,06 кмоль серы, т. е. серосодержащие молекулы составляют 13% общего числа молекул. Если принять равномерное распределение атомов серы по длине углеводородной цепочки, то при гидрогенолизе сероорганических соединений с разрывом у атома серы выход бензина и газа составит

 $B_6 = \Delta S = 1,8\%$  (масс.); (2.5)  $B_{\Gamma} = 0,3\Delta S = 0,54\%$  (масс.). (2.6) Тогда выход дизельного топлива будет равен  $B_{д.T} = 100$ — -1,8—0,54—1,8=95,86% (масс.).

Полученная величина в дальнейших расчетах уточияется после определения количества водорода, вошедшего в состав дизельного топлива при гидрогенолизе сернистых соединений и гидрировании непредельных углеводородов. Полученные значения выхода газа, бензина и дизельного топлива далее будут использованы при составлении материального баланса установки и реактора гидроочистки.
#### 2.1.2. Расход водорода на гидроочистку

Водород в процессе гидроочистки расходуется на: 1) гидрогенолиз сероорганических соединений, 2) гидрирование непредельных углеводородов, 3) потери водорода с отходящими потоками (отдувом и жидким гидрогенизатом).

Расход водорода на гидрогенолиз сероорганических соединений можно найти по формуле

$$G_1 = m\Delta S, \qquad (2.7)$$

где G<sub>1</sub> — расход 100%-го водорода, % (масс.) на сырье;

ΔS — количество серы, удалясмое при гидроочистке, % (масс.) на сырье; т — коэффициент, зависящий от характера сернистых соединений.

Поскольку в нефтяном сырье присутствуют различные серпистые соединения, определяется расход водорода на гидрогенолиз каждого из них, и полученные результаты суммируются.

Значение т для свободной серы равно 0,0625, для меркапциклических и танов — 0,062, алифатических сульфидов — 0,125, дисульфидов — 0,0938, тиофенов — 0,250 и бензотиофснов — 0,187.

Наиболее стабильны при гидроочистке тиофеновые соединения, поэтому при расчете принимаем, что вся остаточная сера (0,2% масс. на сырье) в гидрогенизате — тиофеновая, а остальные сероорганические соединения разлагаются полностью.

При этом получаем  $G_1 = 0, 1 \cdot 0, 062 + 1, 0 \cdot 0, 125 + 0, 2 \cdot 0, 0938 + \cdot$  $+(0,7-0,2)\cdot 0.25=0.275.$ 

Расход водорода на гидрирование непредельных углеводородов равен

$$G_2 = 2\Delta C_{\rm H}/M, \tag{2.8}$$

где  $G_2$  — расход 100%-го водорода, % (масс.) на сырье;

ΔC<sub>п</sub> — разность содержания непредельных углеводородов в сырье и гидрогепизате, % (масс.) на сырье, считая на моноолефины;

М — средняя молскулярная масса сырья.

Среднюю молекулярную массу сырья рассчитываем по следующей эмпирической формуле:

$$M = \frac{44,29d_{15}^{15}}{1,03 - d_{15}^{15}} = \frac{44,29 \cdot 0,85}{1,03 - 0,85} = 209.$$
(2.9)

Принимая, что степень гидрирования непредельных углеводородов и гидрогенолиза сернистых соединений одинакова. .

раторе высокого давления  $x'_{\rm H_2} = y'_{\rm H_2}/K_{\rm p} = 0.8/30 = 0.027,$ (2.10)

где у'н<sub>2</sub>, х'<sub>Г2</sub> мольные доли водорода в паровой и жидкой фазах (в рассмат-

Мольпую долю водорода, растворейного в гидрогенизате, можно рассчитать из условий фазового равновесия в газосепа-

$$G_2 = 2 \cdot 10 \cdot 0, 9/209, 16 = 0,086.$$

находим

риваемом примере y'н, равияется мольной или объемной концентрации водорода в циркулирующем газе);

К<sub>р</sub> -- константа фазового равновесия (для условий газосепаратора высокого давления при 40 °С и 4 МПа К<sub>р</sub>== 30).

Потери водорода от растворения в гидрогенизате  $G_3$  (% масс.) на сырье составляют

$$G_{8} = \frac{x'_{H_{2}}M_{H_{2}} \cdot 100}{x'_{H_{2}}M_{H_{2}} + (1 - x'_{H_{2}})M} = \frac{0,027 \cdot 2 \cdot 100}{0,027 \cdot 2 + 0,973 \cdot 209} = 0,026\% \text{ (Macc.).}$$
(2.11)

Кроме этих потерь имеют место потери водорода за счет диффузии водорода через стенки аппаратов и утечки через неплотности, так называемые механические потери. По практическим данным, эти потери составляют около 1% от общего объема циркулирующего газа. Механические потери  $G_4$  (% масс.) на сырье равны

$$G_4 = \kappa \cdot 0,01 \cdot M_{\rm H_2} \cdot 100/(\rho \cdot 22,4), \qquad (2.12)$$

где и — кратность циркуляции водородсодержащего газа, нм<sup>3</sup>/м<sup>3</sup>;

ρ — плотность сырья, кг/м<sup>3</sup>.

Таким образом  $G_4 = 400 \cdot 0.01 \cdot 2 \cdot 100 / (850 \cdot 22.4) = 0.042\%$  (масс.).

#### 2.1.3. Потери водорода с отдувом

На установку гидроочистки обычно подается водородсодержащий газ (ВСГ) с установок каталитического риформинга, в котором концентрация водорода колеблется от 70 до 85% (об.). Ниже приведен состав водородсодержащего газа, получаемый на установке каталитического риформинга 35-11-1000 при производстве компонента автомобильного бензина с октановым числом по моторному методу, равным 85:

Содержание компонента	$H_2$	CH4	$C_2H_8$	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	$\Sigma C_4 H_{10}$	C <sub>5+</sub>
% (ინ.)	85,0	7,0	5,0	2,0	1,0	
% (масс.)	29,4	19,4	26,0	15,2	10.0	

Для нормальной эксплуатации установок гидроочистки содержание водорода в циркулирующем газе должно быть не ниже 70% (об.). Уменьшению копцентрации водорода способствуют следующие факторы: 1) химическое потребление водорода на реакции гидрирования и гидрогенолиза; 2) растворение водорода в жидком гидрогенизате, выводимом с установки; 3) образование газов гидрокрекинга, которые, накапливаясь в циркулирующем ВСГ, разбавляют водород.

Концентрация водорода в системе повышается за счет растворения углеводородных газов в жидком гидрогенизате и увеличения концентрации H<sub>2</sub> в водородсодержащем газе, поступающем с установок риформинга. Для поддержания постоянного давления в системе объем поступающего и образующегося газа должен быть равен объему газа, отходящего из системы и поглощенного в ходе химической реакции.

Объемный баланс по водороду и углеводородным газам записывают в следующем виде:

$$(V_0 y_0' = V_p + V_{0T,A} y', \qquad (2.13)$$

$$V_0 (1 - y_0') + V_{r.\kappa} = V_a + V_{org} (1 - y'),$$
 (2.14)

где V<sub>0</sub>, V<sub>p</sub>, V<sub>отл</sub>, V<sub>г. к</sub>, V<sub>a</sub> — объемы свежего ВСГ, химически реагирующего и сорбируемого гидрогенизатом водорода, отдува, газов гидрокрекинга и газов, абсорбируемых жидким гидрогенизатом соответственно, м<sup>\$</sup>/ч; yo', y' — объемные концентрации водорода в свежем и цир-

кулирующем ВСГ.

Наиболее экономичный по расходу водорода режим без отдува ВСГ можно поддерживать, если газы, образующиеся при гидрокрекинге, и газы, поступающие в систему со свежим ВСГ, полностью сорбируются в газосепараторе в жидком гидрогенизате, т. е.:

$$V_0 (1 - y_0') + V_{\Gamma,K} \leq V_a.$$
 (2.15)

Реализации этого условия способствует увеличение концентрации водорода в свежем ВСГ, уменьшение реакций гидрокрекинга и повышение давления в системе. Если балансовые углеводородные газы полностью не сорбируются, то часть их выводится с отдувом. Решением системы уравнений (2.13) и (2.14) получаем объем газов отдува

$$V_{\text{отд}} = \frac{V_{\text{р}} (1 - y_0') + (V_{\text{г.к}} - V_{\text{a}}) y_0'}{y_0' - y'}.$$
 (2.16)

Объем водорода в отдуваемом газе равен Vотду. Тогда общий расход водорода при гидроочистке с учетом газа отдува составит

$$V_{\rm p} + V_{\rm org} = V_{\rm p} \left[ 1 + \frac{(1 - y_0') y_0'}{y_0' - y'} \right] + (V_{\rm r.\kappa} - V_{\rm a}) \frac{y_0' y'}{y_0' - y'}.$$
 (2.17)

Расчет рекомендуется вести на 100 кг исходного сырья, так как при этом абсолютные значения расходных показателей (в % масс.) можно использовать с размерностью кг:

$$V_{\rm p} = 0,387 \cdot 22,4/2 = 4,34 \, {}^{\rm M^3},$$

#### $V_{\Gamma,\kappa} = 0,54 \cdot 22, 4/\overline{M}_{\Gamma,\kappa} = 0,54 \cdot 22, 4/37 = 0,33 \text{ M}^3,$

где M<sub>г. к</sub> — средняя молекулярная масса газов гидрокрекинга; при одинаковом мольном содержании газов C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub> и C<sub>4</sub> она равна:  $M_{r. R} = (16 +$ +30+44+58)/4=37.

Количество углеводородных газов, абсорбируемых жидким гидрогенизатом, можно определить, если допустить, что циркулирующий водородсодержащий газ принятого состава находится в равновесии с жидким гидрогенизатом. Содержание отдель-

 $10^{*}$ 

ных компонентов в циркулирующем газе и константы фазового равновесия в условиях газосепаратора высокого давления (40 °C и 4,0 МПа) приведены ниже:

Содержание компонента уг', мол. доли	0,20	0,05	0,02	0,01
Константа фазового равно- весия Крі	3,85	1,2	0,47	0,18

Количество абсорбированного компонента *і* в кг на 100 кг гидрогенизата равно

$$g_i = x_i' M_i \cdot 100 / M_{\Gamma}.$$
 (2.18)

Количество абсорбированного компонента *i* (v<sub>i</sub>, м<sup>3</sup> на 100 кг гидрогенизата) составляет

$$v_i = g_i \cdot 22, 4/M_i = x_i' \cdot 100 \cdot 22, 4/M_r. \tag{2.19}$$

Подставляя в выражение (2.19) соответствующие значения  $x'_i = y'_i/K_{pi}$ , получим объем каждого компонента, растворенного в гидрогенизате

$$v_{CH_4} = \frac{0,2 \cdot 100 \cdot 22,4}{3,85 \cdot 209} = 0,556 \text{ m}^8, \qquad v_{C_2H_6} = \frac{0,05 \cdot 100 \cdot 22,4}{1,2 \cdot 209} = 0,446 \text{ m}^3,$$
$$v_{C_3H_8} = \frac{0,02 \cdot 100 \cdot 22,4}{0,47 \cdot 209} = 0,455 \text{ m}^3,$$
$$v_{C_4H_{10}} = \frac{0,01 \cdot 100 \cdot 22,4}{0,18 \cdot 209} = 0,595 \text{ m}^3.$$

Суммарный объем абсорбированных газов будет равен  $\Sigma u_i = 2,052 \text{ м}^3$ .

Балансовый объем углеводородных газов, поступающих в газосепаратор (газы гидрокрекинга и вносимые со свежим ВСГ), по формуле (2.15) составляет

$$4,34\,(1-0,85)+0,33=0,98 < v_a.$$

Поскольку выполняется требование уравнения (2.15), возможна работа без отдува части циркулирующего ВСГ. Таким образом, общий расход водорода в процессе гидроочистки будет складываться из водорода, поглощаемого при химической реакции, абсорбируемого в сепараторе высокого давления и механически теряемого:

$$G_{H_2} = G_1 + G_2 + G_3 + G_4 =$$
  
= 0,275 + 0,086 + 0,026 + 0,042 = 0,429% (macc.). (2.20)

Расход свежего ВСГ на гидроочистку равен

$$G^{0}_{H_{2}} = G_{H_{2}}/0, 29 = 0,429/0,29 = 1,48\% \text{ (macc.)},$$
 (2.21)

где 0,29 — содержание водорода в свежем водородсодержащем газе, % (масс.).

Полученные значения расхода водорода и свежего ВСГ далес будут использованы при составлении материального баланса установки и реактора гидроочистки.

# 2.1.4. Материальный баланс установки

На основе полученных данных можно составить материальный баланс установки (табл. 2.3).

Вначале рассчитываем выход сероводорода

$$B_{\rm H_2S} = \Delta S M_{\rm H_2S} / M_{\rm S} = 1,8.34/32 = 1,91\%$$
 (macc.). (2.22)

Таким образом, балансовым сероводородом поглощается 0,11% (масс.) водорода (1,91—1,80=0,11%).

Количество водорода, вошедшего при гидрировании в состав дизельного топлива, равно

$$G_1 + G_2 - 0.11 = 0.275 + 0.086 - 0.11 = 0.251\%$$
 (macc.). (2.23)

Уточненный выход гидроочищенного дизельного топлива 95,86+0,251=96,111% (масс.). (2.24)

Выход сухого газа, выводимого с установки, складывается из углеводородных газов, поступающих со свежим ВСГ, газов, образующихся при гидрогенолизе, а также абсорбированного гидрогенизатом водорода:

$$1,48 \cdot (1-0,29) + 0,54 + 0,026 = 1,62\%$$
 (macc.). (2.25)

На основе полученного материального баланса проводим расчет реакторного блока установки гидроочистки.

#### 2.1.5. Расчет объема катализатора

Основным уравнением для расчета объема катализатора является уравнение (2.3). При интегрировании уравнения (2.3) получаем

$$V = G' \int_{S_0}^{S_{\rm R}} dS/r = G' \int_{S_0}^{S_{\rm R}} dS/(kS^n), \qquad (2.26)$$

149

где S<sub>0</sub> и S<sub>к</sub> — начальное и конечное содержание серы, % (масс.).

Уравнение (2.26) аналитически не решается, поскольку с увеличением глубины обессеривания температура процесса повышается и значение k изменяется. Используем для решения графо-аналитический метод, который включает следующие этапы: 1) составление материального баланса реактора; 2) определение температуры реакционной смеси при различных глубинах обессеривания из уравнения теплового баланса; 3) для соответственных значений глубины обессеривания и температуры определение k, а затем r; 4) построение кривой зависимости обратной скорости 1/r от остаточного содержания серы  $\Delta S$  в координатах  $1/r - \Delta S$ ; площадь под кривой в интервале от S<sub>0</sub> до S численно равна интегралу  $\int_{S_{\kappa}} dS/r$ ; 5) определение требуемого объема реактора V по уравиению (2.26).

Материальный баланс реактора. В реактор поступает сырье, свежий водородсодержащий газ и циркулирующий водородсодержащий газ (ЦВСГ). Состав ЦВСГ приведен ниже:

	$H_2$	CH4	$C_2H_6$	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	$C_4H_{10}$
Мольная доля <i>у'</i>	0,720	0,200	0,050	0,020	0,010
Массовая доля <i>у</i>	0,192	0,427	0,201	0,103	0,077

Средняя молекулярная масса ЦВСГ Ми равна

Расход ЦВСГ на 100 кг сырья G<sub>ц</sub> можно найти по формуле

$$G_{\rm u} = \frac{100 \times M_{\rm u}}{\rho_{\rm c}} 22,4 = \frac{100 \cdot 400 \cdot 7,6}{850 \cdot 22,4} = 15,96 \text{ Kr.} \qquad (2.28)$$

Па основе данных материального баланса гидроочистки (табл. 2.3) составляем материальный баланс реактора (табл. 2.4).

Таблица 2.3. Материальный баланс гидроочистки

Наименование	% (масс.)	т∕год	т/сут*	<b>кг/ч</b>
Взято Сырье Водородсодержащий газ в том числе 100% Н <sub>2</sub>	100,00 1,48 0,43	2 000 000 29 600 8600	5882,35 87,06 25,29	245 098 3627 1053
Σ	101,48	2 029 600	5969,41	248 725
Получено Дизельное топливо очи- щенное Сероводород Сухой газ** Бензин	96,11 1,91 1,66 1,80	1 922 200 38 200 33 200 36 000	5653,53 112,35 97,65 105,88	235 564 4681 4068 4412
Σ.	101,48	2 029 600	5969,41	248 726

Из 365 дней установка 340 дней перерабатывает сырье, 22 дня — ремонт установки,
 3 дня — регенерация катализатора.

\*\* Механичсские потери водорода в балансе присоединены к сухому газу.

Наименование	% (масс.)	кг/ч
Взято Сырье Свежий водородсодержащий газ Циркулирующий водородсодержащий газ	100,00 1,48 15,96	245098 3627 39118
Σ	117,44	287843
Получено Дизельное топливо очищенное Сероводород Сухой газ Бензин Циркулирующий водородсодержащий газ	96,11 1,91 1,66 1,80 15,96	235564 - 4681 4069 4412 39118
Σ	117,44	287843

Таблица 2.4. Материальный баланс реактора гидроочистки

Тепловой баланс реактора. Уравнение теплового баланса реактора гидроочистки можно записать так:

$$Q_{\rm c} + Q_{\rm H} + Q_{\rm S} + Q_{\rm r,H} = \sum Q_{\rm cM},$$
 (2.29)

где Q<sub>c</sub>, Q<sub>ц</sub> — тепло, вносимое в реактор со свежим сырьем и циркулирующим водородсодержащим газом;

Qs, Qr. – тепло, выделяемое при протекании реакций гидрогенолиза сернистых и гидрирования непредельных соединений;

ΣQ<sub>см</sub> — тепло, отводимое из реактора реакционной смесью.

Средняя теплоемкость реакционной смеси при гидроочистке незначительно изменяется в ходе процесса, поэтому тепловой баланс реактора можно записать в следующем виде:

$$G\overline{ct}_0 + \Delta Sq_S + \Delta C_H q_H = G\overline{ct}, \qquad (2.30)$$

$$t = t_0 + (\Delta Sq_S + \Delta C_H q_H) / (\overline{Gc}), \qquad (2.31)$$

где G — суммарное количество реакционной смеси, % (масс.);

- *ё* средняя теплоемкость реакционной смесн, кДж/(кг·К);
- $\Delta S$ ,  $\Delta C_n$  количество серы и непредельных, удаленных из сырья, % (масс.);
  - $t, t_0$  температуры на входе в реактор и при удалении серы  $\Delta S, C;$

q<sub>s</sub>, q<sub>н</sub> — тепловые эффекты гидрирования сернистых и пепредельных соединений, кДж/кг.

Ниже последовательно определены численные значения всех . членов, входящих в уравнение (2.31).

1. Значение  $t_0$  определяют для каждой пары катализатор — сырье в интервале 250—380 °С. При оптимизации  $t_0$  учитывают следующие два фактора, действующие в противоположных направлениях: с повышением  $t_0$  уменьшается загрузка катализатора, которая требуется для достижения заданной глубины обессеривания  $\Delta S$ , но, с другой стороны, увеличивается скорость дезактивации



Температура,°С

Рис. 2.2. Зависимость затрат от температуры на входе в реактор:

1 — затраты на катализатор; 2 — затраты на регенерацию катализатора; 3 — суммарные затраты

катализатора и, следовательно, увеличиваются затраты, связанные с более частыми регенерациями и бо́льшими днями простоя установки за календарный год.

Минимум суммарных затрат, как показано на рис. 2.2, определит оптимальное значение  $t_0$  (для построения графика необходимо иметь зависимость продолжительности цикла от величины  $t_0$ ). Для заданной пары катализатор — сырье  $t_0 = 350$  °C.

2. Суммарное количество реакционной смеси на входе в реактор составляет 117,44 км (см. табл. 2.4).

3. Количество серы, удаленное из сырья,  $\Delta S = 1,8\%$  (масс.). Глубнну гидрирования непредельных углеводородов можно принять равной глубине обессеривания  $\Delta C_{\rm H} = C_{\rm H} \cdot 0,9 = 10 \cdot 0,9 = 9\%$  (масс.).

4. Количество тепла, выделяемое при гидрогенолизе сернистых соединений (на 100 кг сырья) при заданной глубине обессеривания, равной 0,9, составит

$$Q_{\rm S} = \sum q_{\rm Si} g_{\rm Si}, \qquad (2.32)$$

где qsi — тепловые эффекты гидрогенолиза отдельных сероорганических соединений, кДж/кг (см. табл. 2.2);

gsi — количество разложенных сероорганических соединений, кг (при расчете на 100 кг сырья оно численио равно содержанию отдельных сероорганических соединений в % масс.).

Таким образом Q<sub>s</sub>=0,1·2100+1,0·3810+0,2·5060+0,5·8700= = 8471 кДж.

5. Количество тепла, выделяемое при гидрировании непредельных углеводородов, равно 126000 кДж/моль. Тогда

 $Q_{\rm H} = \Delta C_{\rm H} q_{\rm H} / M = 9.126\,000/209, 16 = 5421 \text{ кДж.}$ (2.33)

6. Среднюю теплоемкость циркулирующего водородсодержащего газа находят на основании данных по теплоемкостиотдельных компонентов (табл. 2.5).

Теплоемкость циркулирующего водородсодержащего газа можно найти по формуле

$$c_{\mu} = \sum c_{P_i} y_i, \qquad (2.34)$$

где с<sub>Рі</sub> — теплоемкость отдельных компонентов с учетом поправок на температуру и давление, кДж/(кг·К);

*у*<sub>1</sub> — массовая доля каждого компонента в циркулирующем газе (см. разд. 2.1.2).

Теплоемкость	H <sub>2</sub>	CH₄	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	C4H10
с <sub>Р</sub> , кДж/(кг•К)	14,57	3,35	3,29	3,23	3,18
с <sub>Р</sub> , ккал/(кг•°С)	3,48	0,800	0,786	0,772	0,760

Таблица 2.5. Теплоемкость индивидуальных компонентов

Тогда  $c_u = 14,57 \cdot 0,192 + 3,35 \cdot 0,427 + 3,29 \cdot 0,201 + 3,23 \cdot 0,103 + 3,18 \cdot 0,077 = 5,45 кДж/(кг·К).$ 

7. Энтальпию паров сырья при 350 °С определяют по графику Приложежения 4: I<sup>350</sup>=1050 кДж/кг.

Поправку на давление находят по значениям приведенных температуры и давления.

Абсолютная критическая температура сырья определяется с использованием графика, представленного на рис. 1.14:  $T_{\rm xp}$ =460+273=733 K. (2.35)

Приведенная температура равна  $T_{np}=350+273/733=0,845.$  (2.36) Критическое давление сырья вычисляют по формуле

$$P_{\rm Kp} = 0, 1T_{\rm Kp}/M_{\rm c} = 0, 1.11, 66.733/209 = 4,09 \text{ MFIa},$$
 (2.37)

где 
$$K = \frac{1.216 \sqrt[3]{T_{cp}}}{d_{15}^{15}} = \frac{1.216 \sqrt[3]{275 + 273}}{0.850} = 11.66.$$
 (2.38)

Тогда 
$$P_{np} = \frac{P}{P_{\kappa p}} = \frac{4}{4,09} = 0,98.$$
 (2.39)

Для найденных значений T<sub>пр</sub> и P<sub>пр</sub> (см. рис. 1.17)

$$\Delta IM/(4,2T) = 4,19 \tag{2.40}$$

$$\Delta I = 4 \cdot 19 \cdot 4, 2 \cdot \frac{623}{209} = 52, 6 \text{ K} \text{ K$$

Энтальпия сырья с поправкой на давление равна  $I^{350} = 1050 - 52,6 = 997,4 кДж/кг.$ 

Теплоемкость сырья с поправкой на давление равна c<sub>c</sub>=997,4:350= =2,85 кДж/(кг·К).

8. Средняя теплоемкость реакционной смеси составляет

$$\overline{c} = c_c \cdot 100 + c_{ij} \cdot 17,44/117,44 =$$
  
= 2,85 · 100 + 5,45 · 17,44/117,44 = 3,23 кДж/(кг · К). (2.41)

Подставив найденные величины в уравнение (2.31), находят температуру на выходе из реактора t:

$$t = 350 + (8471 + 5421)/(117, 44 \cdot 3, 23) = 386, 6 \circ C.$$

Для определения температуры реакционной смеси при разных глубинах обессеривания необходимо построить график рис. 2.3.



Рис. 2.3. Зависимость температуры реакционной смеси *t* от остаточного содержания серы в дизсльном топливе S

		Содержание серы. % (масс.)					
Показатели	2,0	1,5	1,0	0,5	0,2		
T, K $10^{8} e - E/RT$ $k = k_{0}e - E/RT$ $S^{2}$ $r = kS^{2}$ 1/r	623 265 12,25 4,00 49,00 0,02	633 327 15,11 2,25 33,99 0,03	643 396 18,20 1,00 18,20 0,05	653 478 22,40 0,25 5,60 0,18	659,6 539 24,77 0,04 0,99 1,01		

Таблица 2.6. Данные для кинетического расчета процесса обессеривания

Теплоемкость реакционной среды не изменяется, поэтому зависимость t от S линейная, и для построения графика достаточно двух точек: при начальном содержании S = 2% (масс.) температура 350 °C и при конечном содержании S = 0,2% (масс.) температура 386,6 °C.

Данные, необходимые для расчета скорости r и обратной скорости 1/r при разных глубинах обессеривания, сводят в таблицу (табл. 2.6).

По полученным данным строят график в координатах 1/r—S (рис. 2.4). Графическим интегрированием находят площадь под



Рис. 2.4. Зависимость обратной скорости реакции 1/r от остаточного содержания серы S в гидроочищаемой дизельной фракции

Рис. 2.5. Зависимость остаточного содержания серы S в гидроочищенной дизельной фракции от фиктивного времени т и температуры процесса:  $tg\phi = r = dS/d\tau = 0.9/0.16 = 5.62$  полученной кривой в пределах содержания серы от 2 до 0,2% (масс.). Эта площадь численно равна интегралу

$$S=0,2$$
  
 $\int dS/r = 0,2235 \text{ m}^3 \cdot \text{q/m}^8.$   
 $S=0,2$ 

Требуемый объем катализатора в реакторе V<sub>к</sub> вычисляют по формуле

$$V_{\kappa} = G' \int_{\substack{S=0,2\\S=0,2}}^{S=0,2} dS/r = 288,23 \cdot 0,2235 = 64,42 \text{ m}^3.$$

Значение G' находят из соотношения

$$G' = G/\rho = 245\,098/850 = 288,23 \text{ M}^3/4.$$
 (2.42)

Обычно для характеристики процесса применяют показатель — объемную скорость подачи сырья, т. е. отношение объема жидкого сырья, подаваемого на объем катализатора в час  $(w, u^{-1})$ 

$$w = G'/V_{\rm K} = 288, 23/64, 42 = 4, 47 \, {\rm y}^{-1}.$$
 (2.43)

Исходные кипетические данные могут быть заданы также в графическом виде, например в координатах остаточное содержание серы S — фиктивное время процесса  $\tau$ . На рис. 2.5 приведены экспериментальные данные по гидроочистке смеси прямогонной дизельной фракции и легкого газойля каталитического крекинга. Значение r для соответствующих S и t находят по экспериментальным кривым методом графического дифференцирования. Так, при остаточной смеси равна 380 °C. Тапгенс угла наклона касательной к кинетической кривой для 380 °C при S = 0,5% (масс.) численно равен скорости реакции r. Значение тангенса определяют по отношению отрезков, отсскаемых касательной соответственно на осях абсцисс и ординат. Найденная графическим дифференцированием скорость — 5,62 м<sup>3</sup>/(м<sup>3</sup> ч) практически совпадает со значение r, вычисленным по кинетическим константам.

Апалогично определяют r для остальных соответственных значений S и l. Далее вычисляют значение 1/r и проводят графическое интегрирование аналогично рассмотренному ранее.

По найденному значению V<sub>к</sub> вычисляют геометрические раз-

$$D = [V_{\kappa}/(2\pi)]^{1/3} = [64, 42/(2\pi)]^{1/3} = 2, 2 \text{ m.}$$
(2.45)

Диаметр реактора равен

$$V_{\rm p} = \pi D^2 H = \pi D^2 2 D = 2\pi D^3.$$
 (2.44)

меры реактора гидроочистки. Принимают цилиндрическую форму реактора и соотношение высоты к диаметру равным 2:1 или H=2D. Тогда Высота слоя катализатора составляет H=2D=4,4 м. (2.46)

Приемлемость принятой формы реактора дополнительно проверяется гидравлическим расчетом реактора. Потери напора в слое катализатора не должны превышать 0,2—0,3 МПа.

#### 2.1.6. Расчет потери напора в слое катализатора

Потерю напора в слоє катализатора вычисляют по формуле  $\frac{\Delta P}{H} = \frac{150 (1-e)^2}{e^3 d^2} \frac{0.1 \mu u}{d^2} + \frac{1.75 (1-e) \rho u^2}{e^3 dg}, \qquad (2.47)$ 

где є — порозность слоя;

и — линейная скорость движения потока, фильтрующегося через слой катализатора, м/с;

μ — динамическая вязкость, Па·с;

d — средний диаметр частиц, м;

ρ — плотность газа, кг/м<sup>3</sup>;

g — ускорение силы тяжести, кг/с<sup>2</sup>.

Порозность слоя вычисляют по формуле

$$\mathbf{e} = 1 - \gamma_{\rm H} / \gamma_{\rm K}, \qquad (2.48)$$

где у<sub>н</sub> — насыпная плотность катализатора, равная 640 кг/м<sup>8</sup>;

ук — кажущаяся плотность катализатора, равная 1210 кг/м<sup>3</sup>.

- Таким образом  $\varepsilon = 1 640/12810 = 0,48$ . Липейная скорость потока равна  $u = 4V/\pi D^2$ , (2.49)
- где V объем реакционной смеси, включающий объем сырья V<sub>c</sub>, и объем циркулирующего водородсодержащего газа V<sub>ц</sub>, т. е.

$$V = V_{\rm c} - |-V_{\rm u}. \tag{2.50}$$

Объем сырья рассчитывают по формуле

$$V_{\rm c} = \frac{G_{\rm c} \cdot 22, 4 \cdot z_{\rm c} \left( t_{\rm c\bar{p}} + 273 \right)}{M_{\rm c} P}, \qquad (2.51)$$

где  $G_{c}$  — расход сырья в реактор, кг/ч;

z<sub>с</sub> — коэффициент сжимаемости (при T<sub>пр</sub>=0,845 и P<sub>пр</sub>=0,98 коэффициент сжимаемости равен 0,25);

t<sub>ср</sub> — средняя температура в реакторе, °С.

Величина  $t_{cp}$  может быть найдена как средняя арифметическая между температурой ввода сырья  $t_0 = 350$  °C и температурой на выходе из реактора, равной 386,65 °C:

 $t_{cp} = 0,5(350 + 386,65) = 368,32 \,^{\circ}C.$ Тогда  $V_c = \frac{245\,098 \cdot 22,4 \cdot 0,1 \cdot 0,25 \cdot (368,32 + 273)}{209 \cdot 4 \cdot 273} = 385 \,^{\circ}M^3/9.$ 

Объем циркулирующего газа составит

$$V_{\mu} = \frac{G_{\mu} \cdot 22, 4z_{\mu} (l_{cp} + 273)}{M_{\mu}P \cdot 273}.$$

$$V_{\mu} = \frac{39\,118 \cdot 22, 4 \cdot 0, 1 \cdot 1 \cdot (368, 32 + 273)}{7, 6 \cdot 4 \cdot 273} = 6771 \text{ m}^{3}/\text{u},$$

$$V = V_{c} + V_{\mu} = 385 + 6771 = 7156 \text{ m}^{3}/\text{u},$$

$$u = \frac{4 \cdot 7156}{\pi \cdot 2, 2^{2} \cdot 3600} = 0,52 \text{ m/c}.$$
(2.52)
$$(2.52)$$

Динамическую вязкость смеси определяют по ее средней молекулярной массе, равной

$$M_{ep} = \frac{G_{e} + G_{u}}{G_{e}/M_{e} + G_{u}/M_{u}} = \frac{245\,098 + 39\,118}{245\,098/209 + 39\,118/7,6} = 44,97. \quad (2.54)$$

По уравнению Фроста [48, с. 43] находят динамическую вязкость смеси:  $\mu = 1,87 \cdot 10^{-6}$  кг · с/м<sup>2</sup>.

Средний диаметр частиц катализатора  $d = 4 \cdot 10^{-3}$  м. Плотность реакционной смеси в условиях процесса равна

$$\gamma = \frac{G_{\rm c} + G_{\rm u}}{V_{\rm c} + V_{\rm u}} = \frac{245\ 098 + 31\ 118}{385 + 6771} = 39,7\ {\rm kr/m^3}.$$
 (2.55)

Таким образом,

$$\frac{\Delta P}{H} = 150 \cdot \frac{(1 - 0, 48)^2 \cdot 1, 87 \cdot 10^{-6} \cdot 0, 52}{0, 48^3 \cdot (4 \cdot 10^{-3})^2} + 1,75 \cdot \frac{(1 - 0, 48) \cdot 39, 7 \cdot 0, 52^2}{0, 48^3 \cdot 4 \cdot 10^{-8} \cdot 9, 81} = 2252, 2 \text{ Kr/(M}^2 \cdot \text{M}).$$
$$\Delta P = H \cdot 2252, 2 = 4, 4 \cdot 2252, 2 = 9909, 68 \text{ Kr/M}^2.$$

Таким образом, потеря напора катализатора не превышает предельно допустимых значений 0,2—0,3 МПа. Поэтому к проектированию принимают реактор цилиндрической формы с высотой и диаметром реакционной зоны 4,4 и 2,2 м соответственно.

#### 2.2. РЕГЕНЕРАЦИЯ КАТАЛИЗАТОРА ГИДРООЧИСТКИ

В ходе эксплуатации активность катализатора гидроочистки снижается в результате следующих причин: 1) отложение на поверхности катализатора тяжелых металлов (Fe, V, Ni); 2) постепенная рекристаллизация активных компонентов катализатора (Mo, Co, Ni), т. е. снижается их поверхность, доступная для реагирующих молекул сырья; 3) уменьшение поверхности оксида алюминия, являющегося носителем; 4) отложение на поверхности катализатора кокса, экранирующого активные центры катализатора.

При окислительной регенерации с поверхности катализатора удаляются отложения кокса и активность катализатора частично восстанавливается, т. е. дезактивация катализатора коксом является обратимой. Однако не удаляются тяжелые металлы (Fe, V, Ni), не восстанавливается дисперсность активных компонентов катализатора и поверхность носителя. Дезактивация катализатора по указанным причинам является необратимой, непрерывно нарастает при эксплуатации катализатора и через 3—5 лет результаты процесса резко ухудшаются. Замена катализатора при этом необходима. Ниже даны методика и пример расчета окислительной регенерации катализатора гидроочистки.

Исходные данные.

1. Количество отложений на катализаторе 8,5% (масс.). Состав отложений, % (масс.): С — 81, S — 10,  $H_2$  — 9; отложения сгорают полностью с образованием CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> и  $H_2O$  соответственно.

2. Предельно допустимая температура разогрева катализатора при регенерации составляет 570°С.

3. Остаточное содержание кислорода в газе регенерации после реакторов 0,5% (масс.).

Необходимо определить расход и состав газа регенерации для полного удаления отложений без перегрева катализатора, а также продолжительность регенерации.

Расчет. Количество кислорода, теоретически необходимое для полного сжигания 1 кг отложений, равно

до CO<sub>2</sub> 0,81·32/12 = 2,16 кг, до SO<sub>2</sub> 0,10·32/32 = 0,10 кг, до 
$$H_2O$$
 0,09·16/2 = 0,72 кг.

Итого теоретическая потребность кислорода составляет 2,98 кг на 1 кг отложений.

Количество газа регенерации для выжига 1 кг отложений

$$G_{r.p} = 2,98/(x_{O_2} - 0,005).$$
 (2.56)

где xo<sub>2</sub> — массовая доля кислорода в исходном газе регенерации;

0,005 — то же, в газе после регенерации.

Искомые значения  $G_{r.p}$  и  $x_{0_2}$  находят из теплового баланса регенерации:



Если пренебречь потерями тепла в окружающую среду, тепловой баланс регенерации 1 кг отложений запишется в следующем виде:

$$G_{r,p}t_0\overline{c} + q_p = (G_{r,p} + G_{OT,n}) t\overline{c},$$
 (2.57)

 $G_{r. p}, G_{r. p}+G_{ota}$  — массы газа на входе и выходе из реактора, кг (поскольку тепловой баланс составляется на 1 кг отложений, то  $G_{ota}=1$ );

q<sub>р</sub> — тепловой эффект реакции сгорания отложений, кДж/кг.

В уравнении теплового баланса величиной  $G_{0TЛ}$  можно пренебречь, так как эта величина обычно на два порядка меньше  $G_{r.p.}$ . Тогда можно записать

$$t = t_0 + q_{\rm p} / (G_{\rm r.p} \overline{c}).$$
 (2.58)

Величину  $q_p$  вычисляют по формуле Менделеева  $q_p = 4,19 \cdot [81C + 246H + 26 (S-O)],$  (2.59)  $q_p = 4,19 \cdot [81 \cdot 81 + 246 \cdot 9 + 26 \cdot 10] = 37\,766$  кДж/кг.

Принимают максимально допустимую температуру на выходе из реактора t=570 °C, на входе в реактор  $t_0=450$  °C (по практическим данным при меньших температурах резко снижается скорость горения и увеличивается продолжительность регенерации). При этом

$$G_{\rm r.p} = \frac{q_{\rm p}}{(t-t_0)\,\overline{c}} = \frac{37\,766}{(570-450)\cdot 1\,,025} = 307. \tag{2.60}$$

Концентрация кислорода в инертном газе равна

$$x_{O_2} = \frac{2,98}{G_{r,p}} \to 0,005 = \frac{2,98}{307} + 0,005 = 0,0147.$$

Таким образом концентрация кислорода в инертном газе должна быть около 1,5% (масс.); остальные компоненты:  $N_2 \approx 82 - 86\%$  (масс.),  $CO_2 \approx 7 - 10\%$  (масс.),  $SO_2 \approx 2 - 4\%$  (масс.).

Общий объем газа, подаваемого на регенерацию, приведенный к нормальным условиям V<sub>г.р</sub>, вычисляют по формуле

$$V_{\mathbf{r},\mathbf{p}} = V_{\mathbf{K}} \gamma_{\mathbf{H}} \cdot 0,085 \cdot G_{\mathbf{r},\mathbf{p}} \cdot 22,4/M_{\mathbf{r},\mathbf{p}}, \qquad (2.61)$$

где V<sub>к</sub>, у<sub>н</sub> — объем катализатора в реакторе (м<sup>3</sup>) и его насыпная плотность (кг/м<sup>3</sup>);

0,085 — количество отложений в долях от массы катализатора;

G<sub>г. р</sub> — расход газов регенерации, кг/кг;

*М*<sub>г. р</sub> — молскулярная масса газов регенерации.

Таким образом,  $V_{r.p} = 64,42 \cdot 640 \cdot 0,085 \cdot 307 \cdot 22,4/28 = 860\ 692$  м<sup>3</sup>. Газ на регенерацию подается в реактор циркуляционными компрессорами процесса гидроочистки. Требуемая мощность циркуляционных компрессоров составляет  $N_{\rm H} = 245\ 098 \cdot 400/850 = 115\ 294\ {\rm m}^3/{\rm H}.$  (2.62)

Если кинетические факторы не лимитируют процесс регенерации, минимальная продолжительность регенерации составит  $\tau = 860\ 692/115\ 294 = 7,47$  ч. (2.63)

Эту методику можно использовать также для расчета реакторов большинства крупнотоннажных процессов нефтенереработки — каталитического риформинга, изомеризации, гидрокрекинга, полимеризации — при наличии соответствующих термодинамических и кинетических характеристик.

# ГЛАВА 3 ТЕРМОДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

В этот раздел включены методы технологического расчета реакционных устройств процессов термического крекинга, замедленного коксования нефтяных остатков, прокаливания кокса и производства окисленных битумов. Для указанных процессов очень важным является правильный выбор принципиальной схемы и типов основных аппаратов, во многом определяющий продолжительность межремонтного пробега и экономичность схемы. Немаловажное значение имеет оптимальный технологический режим, обеспечивающий заданную глубину превращения сырья при сравнительно небольших значениях уноса твердой или жидкой фазы. Поэтому необходимо тесно увязывать размеры реакционных устройств с кинетикой, теплотехникой и гидродинамикой.

#### 3.1. ТЕРМИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ

Термический крекинг представляет собой сложный процесс параллельно-последовательных реакций распада и уплотнения различных молекул нефтяного сырья, протекающих с участием свободных радикалов [43]. В процессе крекинга алканы распадаются с образованием пизкомолекулярных алканов и олефинов и могут дегидрироваться. Образующиеся олефины вступают в реакции полимеризации, алкилирования и циклизации. Нафтеновые углеводороды под воздействием высокой температуры дегидрируются, превращаясь в ароматические углеводороды. Возможен разрыв нафтеновых колец с образованием алкенов. Алкилцикланы распадаются, давая алканы, олефины и нафтеновые углеводороды с укороченной алкильной цепью. Разрыв связей происходит преимущественно поссредине алкильной цепи.

Ароматические углеводороды, содержащие короткие олефиновые цепи, вступают в реакции поликонденсации, в результате чего образуются высокомолекулярные продукты уплотшения, в том числе карбены и карбоиды.

При крекинге смеси различных углеводородов в жидкой фазе на кинетику образования продуктов уплотнения существенное влияние оказывает растворяющая способность среды по отношению к асфальтенам и высокомолекулярным полициклическим углеводородам, являющимся основными коксообразующими компонентами. Чем больше растворяющая способность среды, тем продолжительнее индукционный период образования твердой фазы. В начальный период крекнига протекают реакции распада высоковязких парафино-нафтеновых углеводородов с образованием ароматических соединений с короткими алкильными цепями и низкой вязкости. В дальнейшем преобладают реакции поликонденсации промежуточных продуктов, которые дают высокомолекулярные ароматические углеводороды, повышающие вязкость крекинг-остатка.

### 3.1.1. Выбор и обоснование технологической схемы и режима работы установки

В промышленной практике применяют следующие разновидности термического крекинга: глубокий крекинг дистиллятного сырья, легкий крекинг гудронов и мазутов (висбрекинг), термический риформинг прямогонного бензина и комбинированные процессы, сочетающие в себе глубокий и легкий крекинг.

Глубокий, или жесткий крекинг, осуществляемый при 530— 550 °С, предназначен для деструктивной переработки первичных и вторичных газойлей с получением в качестве целевых продуктов термического газойля — сырья для производства технического углерода — и дистиллятного крекинг-остатка — сырья для производства игольчатого кокса. В этом процессе реакции распада протекают глубоко и сопровождаются образованием большого количества полициклических ароматических углеводородов.

Перспективным сырьем для получения игольчатого кокса являются малосернистые тяжелые газойли каталитического и термического крекинга и коксования, экстракты селективной очистки масел, смолы пиролиза. Эти виды сырья содержат от 31 до 74% (масс.) полициклических ароматических углеводородов и менее 1,0% (масс.) асфальтенов и отличаются пониженной зольностью. Вторичные газойли после глубокого термического крекинга и отгона легких фракций дают дистиллятный крекинг-остаток с коксуемостью 20—25% (масс.), который представляет собой высококачественное сырье установки замедленного коксования для получения игольчатого кокса.

При термическом риформинге сырьем служат прямогошные бензины. Для такого процесса характерным является дегидрирование нафтеновых углеводородов и превращение алканов в алкены. Назначение процесса — повысить октановое число бензинов, а также получить непредельные газы — пропилен и бутилены. Октановое число бензинов в процессе термического риформинга повышается с 50 до 70 пунктов по моторному методу. Процесс осуществляют при температуре до 550—570 °С и

ду. Процесс осуществляют при температуре до 550—570 С и давлении до 7 МПа. Висбрекинг предназначен для углубления переработки нефтей. Как правило, висбрекингу подвергают утяжеленные сернистые и высокосернистые гудроны с температурой начала кипения 500—540 °C. В таком сырье много асфальтено-смолистых веществ, молекулы которых обладают длинными алкильными

	Выход продуктов, % (масс.)					
Вид крекинга	сухой газ	C4	бензин н.к.—200 °С	газойль 200—350 °С	крскинг- остаток	
Крекинг мазута Висбрекинг гудрона Крекинг газойлей для	5 2	1 1	15 6	10 11	69 80	
получения сырья для техничес-	6	4	21	37	32	
кого углерода сырья игольчатого	12	3	20	30	35	
кокса Риформинг бензина	24	4	. 67	0	5	

Таблица 3.1. Выход продуктов при термическом крекинге

цепями, повышенной вязкостью и склонностью к коксованию. Интенсивность закоксовывания змеевика печи может быть снижена добавлением в сырье высокоароматизированных продуктов, например, экстрактов селективной очистки масел, тяжелой смолы пиролиза, а также применением моющих силоксановых присадок или подачей в змеевик турбулизатора водяного пара.

Подвергая крскингу гудрон в условиях сравнительно низкой температуры (465—495°С) и короткой продолжительности (300—900 с), добиваются в первую очередь спижения его вязкости. Образующиеся при этом углеводородные газы и светлые жидкие продукты могут быть подвергнуты дальнейшей переработке. Маловязкий крекинг-остаток используется в качестве котельного топлива. Чем меньше отбор котельного топлива, тем больше глубина переработки.

Ориентировочный выход продуктов при различных вариантах термического крекинга представлен в табл. 3.1.

Для переработки гудронов и мазутов широко используется установка двухпечного крекинга, принципиальная схема которой показана на рис. 3.1. Исходное сырье прокачивается через теплообменники 10, в которых теплоносителем служит крекингостаток, и подается в верхнюю часть испарителя низкого давления 6. Здесь за счет снижения давления сырье адсорбирует пары тяжелых углеводородов, выделяющиеся из крекинг-остатка, и далее оно насосом подается в низ ректификационной колонны 5. Туда же поступают парообразные продукты крекинга из испарителя высокого давления 4. В результате контакта паровой и жидкой фаз на тарелках в нижней части ректификационной колонны сырье нагревается до 400 °С и вместе с рециркулятом насосом подастся в печь легкого крекинга. Загрузка печи глубокого крекинга 2 производится газойлем, подаваемым насосом от ректификационной колонны 5. Продукты крекинга из обеих печей подаются в выносную реакционную камеру 3, в которой крекируются преимущественно пары, поступающие

из печи легкого крекинга. После реакционной камеры продукты самотеком поступают в испаритель высокого давления 4, где в результате однократного испарения происходит разделение их на паровую и жидкую фазы.

На линии между выносной реакционной камерой и испарителем высокого давления установлен редуктор, служащий для снижения давления и за счет этого испарения легкой части жидкой фазы. Паровая фаза подвергается фракционированию в ректификационной колонне с выдслением сухого газа, бензина и газойля, служащего сырьем для печи глубокого крскинга. Для выделения бензина на установке имеется стабилизационная колонна 7.

Типичный режим установки двухпечного крекинга приведен в табл. 3.2 [44].

Недостатком приведенной схемы является отсутствие вакуумной колонны, вследствие чего в крекинг-остатке, выводимом с установки, остается много газойлевых фракций.

Для легкого крекинга гудрона, а также мазута имеются четыре варианта технологического оформления процесса (рис. 3.2). Вариант *а* рекомендуется для получения котельного топлива из утяжеленного гудрона серпистых и высокосернистых нефтей. По этому варианту гудрон подвергают крекингу в трубчатой печи, а продукты крекинга смешивают с холодным газойлем для прекращения реакций распада и уплотнения и затем подвергают фракционированию в атмосферной колонне.



Рис. 3.1. Принципиальная схема установки двухпечного крекинга: 1 — печь легкого крекинга; 2 — печь глубокого крекинга; 3 — реакционная камера: 4 испаритель высокого давления; 5 — ректификационная колонна; 6 — испаритель низкого давления; 7 — стабилизационная колонна; 8 — газосепараторы: 9 — конденсаторы-холодильники: 10 — теплообменники: 11 — паровой подогреватель; 12 — холодильники: 1 — сырье; 11 — газ; 111 — фракция С<sub>4</sub>—С<sub>5</sub>; 1V — стабильный бензин; V — газойлевая фракция; VI — крекинг-остаток

Аппарат	<i>t</i> , ℃	Р, МПа	Аппарат	<i>t</i> , ℃	P, MIIa
Печь тяжелого сырья: вход выход	400 480	5,3 2,4	Испаритель высокого давления: верх инз	455 430	1,0
Печь легкого сырья: вход выход	305 540	6,0 2,5	Ректификационная ко- лонна: верх середина низ Испаритель низкого дав-	215 300 400	1,0
Реакционная камера: верх низ	500 465	1,0	ления: верх середина ииз	160 290 410	0,2

Таблица 3.2. Режим двухпечного крекинга гудрона

В варианте б продукты крекинга после печи подвергаются дополнительной деструкции в реакционной колонне с восходящим потоком. Наличие последнего в камере обеспечивает дополнительное разложение жидкой фазы, при этом достигается некоторое уменьшение выхода крекинг-остатка по сравнению с вариантом а. При наличии вакуумной колонны на установке легкого крекинга становится возможным изменять в более широких пределах выход и качество продуктов. Например, при крекинге мазута плотностью 950 кг/м<sup>3</sup> без применения вакуумной колонны выход газа составляет 2% (масс.), бензина с к.к. 185 °С — 6% (масс.), легкого газойля с пределами выкипания 185—370 °С 11% (масс.) и крекинг-остатка — 81% (масс.). Если же включить вакуумную колонну, как это показано в варианте в, выход остатка можно уменьшить до 24% (масс.) при соответствующем увеличении выхода дистиллятов.

В варианте процесса г имеется возможность жесткого крекинга вторичного вакуумного газойля в отдельной печи с выносной реакционной камерой. При такой схеме получается не только тяжелый вакуумный крекинг-остаток, но и максимальный выход газа, бензина и легкого газойля.

Легкий крекинг проводят при температуре 455—480°С, в среднем при 470°С, и давлении в пределах 1,4—4,0 МПа, в среднем 2 МПа. Технологический режим легкого крекинга при работе установки на мазуте мангышлакской и волгоградской пефтей приведен в табл. 3.3 [46]. При легком крекинге сернистого гудрона смеси арланской и ромашкинской нефтей, качество которого приведено в табл. 3.3, получено 94,3% (масс.) крекинг-остатка с условной вязкостью при 80°С 4—5°УВ и коксуемостью 10—14% (масс.). Суммарный выход газа и бензина составил 5,7% (масс.). Принципиальная схема установки термического крекинга, предназначенного для получения сырья для технического углерода, показана на рис. З.З. Ее отличие от проектной установки двухпечного крекинга заключается в том, что обе печи работают в режиме глубокого крекинга. В печи 1 крекируется свежее сырье с добавкой рециркулята при температуре 505 °С и давлении 3,5 МПа, а в печи 2 крекируется рециркулят при температуре 515 °С и давлении 2,7 МПа. В печах смонтированы змеевики безретурбентного типа из стали 1Х18Н10Т. В реакционной камере 3 крекинг продолжается при температуре 500 °С и давлении 1,9 МПа. Для вывода термического газойля с достаточно высокой температурой начала кипения испаритель низкого давления 8 дооборудован газосепаратором 10 вертикального типа.

Примерный выход продуктов следующий (% масс.): сухой газ — 5,0, жирный газ — 1,5, бензип — 19,5, термический газойль — 26,5, крекинг-остаток — 46,5, потери — 1,0. Качество термического газойля: плотность 1000 кг/м<sup>3</sup>; показатель преломления при 20 °C 1,590, коксуемость по Конрадсону 0,7% (масс.), индекс корреляции 98, вязкость при 50 °C — 15,2 мм<sup>2</sup>/с, содержание серы 2,88% (масс.), пределы выкипания 238—500 °C. Недостаточно высокий выход термического газойля объясняется отсутствием вакуумной колонны, вследствие чего получаемый крекинг-остаток плотностью 1080 кг/м<sup>3</sup> имеет температуру начала кипения 320 °C и содержит около 35% (масс.) газойлевой фракции. Коксуемость крекинг-остатка составляет 14% (масс.) и содержание серы 2,0% (масс.).

Показатели	Мазут мангыш- лакской нефтн	Мазут волго- градской нефти
Температура, °С:		
перевалов	730	730
на выходе из печи	475	475
Расход турбулизатора, %	0,5	0.4
на сырье		
Расход сырья в печь на поток, м <sup>3</sup> /ч	105	· 105
Давление на входе в печь, МПа Температура, °C:	4,0	4,0
CHILS HA BYOTA D TATL	400	400

Таблица 3.3. Технологический режим печи легкого крекинга при работе на мазуте мангышлакской и волгоградской нефтей





Рис. 3.2. Варианты технологического оформления легкого крекинга для получения котельного топлива (a, б) и увеличения отбора дистиллятов и коксуемости крекинг-остатка (s, z):

/ — насос; 2 — трубчатая печь легкого крекинга; 3 — атмосферная ректификационная колонна: 4 — отпарная колонна; 5 — вакуумная колонна; 6 — реакционная камера с восходящим потоком; 7 — печь глубокого крекинга; 8 — реакционная камера с иноходящим потоком;

I — сырье (гудрон, мазут); II — углеводородные газы, водяной пар и бензин; III — орошение; IV — водяной пар; V — легкий газойль; VI — охлаждающий газойль; VII — атмосферный крекинг-остаток (котельное топливо); VIII — вакуумный крекинг-остаток (компонент котельного топлива); IX — газы и пары; X — тяжелый вакуумный газойль

Характерным сырьем установок термического крекинга для получения термического газойля является смесь вакуумного и вторичного газойлей с добавками ароматических экстрактов и побочных дистиллятов масляного блока. Примерные показатели качества сырья: плотность 910—965 кг/м<sup>3</sup>, коксуемость по Конрадсону 1,0% (масс.), показатель преломления при 20°С 1,525—1,545; температура начала кипения 240°С, до 400°С выкипает 50% (масс.), температура конца кипения 500°С.

Основными показателями качества газойля, определяющими пригодность его использования в качестве сырья для получения технического углерода, являются плотность, показатель преломления, индекс корреляции, коксуемость, фракционный состав, зольность, температура застывания и вязкость.

Большая плотность указывает на высокое содержание ароматических углеводородов, которые при неполном горении способны образовывать углерод. Алканы сгорают без выделения углерода. Выход углерода уменьшается при наличии в сырье кислородных и азотистых соединений. Обычно коксуемость термического газойля ограничивают — 1,5% (масс.), чтобы уменьшить содержание тяжелых асфальтено-смолистых веществ, способных образовывать карбоидные частицы с малой внутренней поверхностью и ухудшающих качество технического углерода. Показатель вязкости имеет значение для распыливания сырья. Содержание серы не допускают выше 0,6% (масс.), если технический углерод получают мокрым способом, при котором образующийся оксид серы растворяется в воде. При сухом способе извлечения технического углерода допускается серы до 2,2% (масс.).

Индекс корреляции является условным показателем, его вычисляют по формуле [45]

$$HK = 473d_{A}^{20} - 456, 8 + 48\,640/T_{KHH}, \qquad (3.1)$$

где Tипп — температура кипения газойля, К.

Основные требования к сырью, из которого получают высокодисперсный углерод марки ПМ-100, следующие [45]:

T = c = c + c + c + c + c + c + c + c + c	1,00
ILAOTHOCTE and the name	10.0
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм /с, не облее	1 8
Содержание серы, % (масс.)	1,0-2,0
Коксуемость по Копрадсопу, % (масс.)	0,2
Содержание асфальтенов, % (масс.), не более	1,0
Индекс корреляции, не менее	120

Если индекс корреляции увеличить до 140—150, выход технического углерода повысится на 10—12% (абс.), например, при использовании антраценового масла, индекс корреляции



Рис. З.З. Принципиальная схема установки двухпечного термического крекипга, предназначенной для получения сырья для технического углерода: 1, 2 — печи крекнига; 3 — реакционная камера: 4 — испаритель высокого давления; 5 ректификационная колонна; 6, 7 — печные насосы; 8 — испаритель низкого давления; 9 — насос для откачки термического газойля в товарный парк; 10, 11 — газосепараторы; 12, 13 — сырьевые теплообменники; 14 — насос для откачки крекинг-остатка; 15 — сырьевой насос;

І — холодный легкий газойль; ІІ — водяной пар; ІІІ — легкий газойль на установку каталитического крекнига; ІV — орошение; V — углеводородный газ; VI — бензин; VII газ; VIII — легкий термический газойль; ІХ — крекинг-остаток; Х — термический газойль; ХІ — сырье (смесь газойлей каталитического крекинга и коксования и экстракта фенольной очистки масол) наиболее распространенного сырья — зеленого масла паходится в пределах 95—100. При хорошем качестве сырья соотношение в нем водорода и углерода составляет 1,2—1,3. Получаемое на установках термического крекинга сырье для производства технического углерода имеет плотность  $d_4^{20} = 0,93 = 0,97$ , показатель преломления при 20 °C 1,53—1,54 и пределы выкипания 230—500 °C.

## 3.1.2. Расчет реакционного змеевика

Реакционный змеевик является частью общего змеевика, которая располагается в радиантной секции печи. По длине змеевика повышается температура потока, падает давление, растет глубина крекинга, меняется состав продуктов и увеличивается скорость потока, обусловленная образованием газообразных углеводородов и частичным испарением жидкой фазы. Цель расчета реакционного змеевика — определение его длины, обеспечивающей заданную глубину крекинга сырья, определение перепада давления и количества подводимого тепла. Из-за меняющихся условий по длине змеевика точный расчет последнего оказывается исключительно громоздким и сложным. Поэтому обычно прибегают к упрощениям. Задача состоит в том, чтобы с достаточной точностью провести расчет змеевика при заданных условиях и выбрать такие размеры и конфигурацию реакционного устройства, которые бы обеспечивали достаточную длительность межремонтного пробега, минимальные капитальные и эксплуатационные затраты.

Первый этап расчета — это выбор режима нагрева сырья, обеспечивающего заданную глубину превращения сырья. - С этой целью рекомендуется воспользоваться уравнением

$$t_{\rm K} = t_{\rm H} + \beta \left( e^{\alpha \tau} - 1 \right) / e^{\alpha \tau},$$
 (3.2)

где  $t_{\kappa}$  — температура сырьевого потока (°С), соответствующая продолжительности нагрева т (мин);

t<sub>н</sub> — температура начала разложения сырья, °C;

β и α — коэффициенты, характеризующие интенсивность нагрева и определяющие температурный профиль реакционного змеевика по его длине.

Желательно, чтобы значения коэффициентов  $\beta$  и  $\alpha$  находились в таких пределах:  $\alpha = 0,2-0,8$  мин<sup>-1</sup> и  $\beta = 40-170$  °C. Целесообразно принимать значение  $\alpha$ , а затем по уравнению (3.2) находить величину  $\beta$ , подставив в него значения  $t_{\kappa}$  и  $\tau$ , соответствующие конечной температуре продуктов крекинга на выходе из печи. Правильность принятой кривой нагрева сырья проверяют последующим расчетом.

Задают профиль давления по длине змеевика как функцию продолжительности в виде уравнения

$$\Delta P = m\tau^n, \tag{3.3}$$

где *m* и *n* — постоянные, причем, *n*>1.

Продукты	Выход продуктов при содержании веществ, нерастворнмых в и-пентане, % (масс.)				
	4	12	20	28	
Сухой газ, % (масс.) Газ С <sub>4</sub> , % (об.) Газ С <sub>5</sub> , % (об.) Бензин н. к. — 204 °С, % (об.) Фракция 204—343 °С, % (об.) Фракция 343—482 °С, % (об.) Остаток > 482 °С, % (об.) Остаток с н. к. 204 °С, % (об.)	2,0 1,5 0,7 15 17 32 36 87	1,6 1,3 0,6 12 14 27 47 89	1,4 1,1 0,5 11 13 24 54 91	1,1 1,0 0,4 8,5 11 21 60 92	

Таблица 3.4. Выход продуктов при легком крекинге гудронов

Значение *m* определяют, задавшись *n*, давлением в начале змеевика *P*<sub>н</sub> и в конце *P*<sub>к</sub>. Правильность полученного таким образом профиля давления в последующих расчетах проверяют и при необходимости уточняют.

Кривую нагрева разбивают на 3—5 участков и для каждого рассчитывают глубину превращения и количество подводимого тепла, допуская в пределах каждого участка постоянство температуры и давления. Для определения глубины превращения обычно применяют уравнение реакции первого порядка [47]

$$k = \frac{1}{\tau} \lg \frac{1}{1-\kappa},$$
 (3.4)  $k = Ae^{-E/(RT)},$  (3.5)

где k — константа скорости;

ж — глубина превращения;

A — постоянная Аррениуса, с<sup>-1</sup>;

Е — энергия активации реакций распада, кДж/моль;

R — газовая постоянная, кДж/(моль·К).

Приведенные выше уравнения являются приближенными. Более надежные результаты могут дать кинетические зависимости, полученные экспериментально.

При расчете требуемого времени пребывания утяжеленного гудрона в печи легкого крекинга для обеспечения заданной глубины превращения пользуются уравнением (3.4), в котором 2 0,008 0,006 0,006 0,004



Рис. 3.4. Зависимость константы скорости легкого крекинга гудронов от конечной температуры процесса





можно по данным табл. 3.4 в зависимости от содержания всществ, нерастворимых в н-пентане [47].

Для определения константы скорости легкого крекинга гудронов предложен график, представленный на рис. 3.4 [47].

На каждом участке реакционного змеевика вычисляют долю отгона и состав паровой и жидкой фаз, пользуясь следующим уравнением:

$$\sum y_{i}' = \sum \frac{K_{p_{i}} x'_{F_{i}}}{1 + e'(K_{p_{i}} - 1)} = 1, \qquad (3.6)$$

где y'i, x'<sub>Fi</sub> — мольные доли компонентов в паровой фазе и в парожидкостной смеси соответственно;

е' — мольная доля отгона;

Kpl — константа фазового распределения компонентов, равная

$$K_{\rm pi} = f_i / P$$
, (3.7)

где  $f_i$  — летучести компонентов в паровой фазе, МПа; P — общее давление на данном участке, МПа.

Для определения констант распределения компонентов можпо рекомендовать методику [48], учитывающую их зависимость от приведенной температуры и приведенного давления.

Состав жидкой фазы находят по уравнению  $x'_i = y'_i/K_{pi}$ . (3.8)

Для пайденного состава паровой и жидкой фаз рассчитывают энтальпию, вязкость, плотность, линейную скорость потока и протяженность каждого участка, необходимую для передачи соответствующего количества тепла, и фактический перепад давления. Если полученные значения продолжительности движения потока по участкам и перепады давления не совнадут с принятыми в начале расчета данными, необходимо внести поправки в начальные условия и расчет повторить.

Пример. Провести кинетический расчет реакционного змеевика печи легкого крекинга гудрона, полученного из западно-сибирской нефти.

Исходные данные: содержание в гудроне веществ, нерастворимых в *н*-пентане, 12% (масс.); содержание в гудроне серы 2,3% (масс.); производительность одного потока печи по сырью без рециркуляции G=20 т/ч.

Расчет. Принимаем температуру начала разложения сырья  $t_{\rm H}$ =430 °С и конечную температуру нагрева сырья в печи  $t_{\rm K}$ =470 °С. По графику на рис. 3.4 находим константу скорости, соответствующую этой температуре, k=0,00185 с<sup>-1</sup>. Продолжительность крекинга составляет

$$\tau = \frac{1}{0,00185} \cdot \ln \frac{100}{46} = 420 \text{ c} = 7 \text{ MHH.}$$

Рассчитываем кривую нагрева сырья по уравнению (3.2), приняв  $\alpha = 0,4$  мин<sup>-1</sup> и  $\beta = 42,6$  °C. Результаты расчета сводим в табл. 3.5.

Для принятого режима нагрева определяем константы скорости по графику на рис. 3.4 для температурных точек, указапных в табл. 3.5, и паходим соответствующие этим точкам зпачения глубипы превращения (крекинга). Результаты расчета сводим в табл. 3.6.

Физические свойства продуктов крекинга приведены в табл. 3.7.

т, мин	CPT.	eat	eat-1	$\beta \frac{e^{\alpha \tau}}{e^{\alpha \tau - 1}}$	t <sub>ik</sub>
3,0	1,2	3,32	2,82	29	459
5,5	2,2	9,02	8,32	37	467
7,0	2,8	16,44	15,44	40	470

Таблица 3.5. Расчет температурной кривой нагрева сырья в реакционном эмеевике

Таблица 3.6. Расчет глубины крекинга (% масс.)

т, мин	t <sub>ĸ</sub> ,°C	k. c-1	Крекинг- остаток	Газ	Бензин	Легкий газойль	Тяж <b>елы</b> й газойль
0	430	0	0	0	0	0	0
3,0	459	0,0009	80	0,6	4,6	5,0	9,8
5,5	467	0,0012	65	1,2	8,0	8,8	17,0
7,0	470	0,00185	46	1,8	12,3	13,5	26,4

Таблица 3.7. Физические свойства продуктов крекинга

Продукты	Пределы выкнпания, <sup>р</sup> С	0 <sup>20</sup> , Kr/M8	М	<i>т<sub>кип</sub>,</i> қ	т <sub>кр</sub> , қ	Р <sub>кр</sub> , МПа
Газ Бензин Легкий газойль Тяжелый газойль Крекинг-остаток	н.к. 200 200—350 350—485 >485	1,07 750 840 895 1010	24 112 212 310 565	185 390 540 650 850	305 626 762 821 850	4,9 3,35 2,15 1,6 0,9

Для расчета молекулярной массы жидких продуктов крекинга использована формула [48]

$$M = 52,63 - 0,246T + 0,001T^2, \qquad (3.9)$$

где Т — средняя температура кипения продукта, К.

Плотность продуктов принята по практическим данным [49]. Молекулярная масса газа определена по формуле [48]  $M = 22,4\rho$ . (3.10)

Для расчета критической температуры кипения продуктов и критического давления воспользуемся следующими форму-

# лами [48]:

 $T_{\rm Kp} = 355, 1 \pm 0,97a \pm 0,00049a^2, \qquad (3.11)$   $a = 1, 8 \cdot [(T \pm 273) \pm 132] \cdot \rho, \qquad (3.12)$  $P_{\rm Kp} = 6T_{\rm Kp}/M. \qquad (3.13)$ 

17 İ

Рассчитываем содержание серы в продуктах крекинга, имея в виду, что в газ переходит 4% (масс.) серы общего количества ее в сырье, в бензине серы 17% (масс.) и в тяжелом газойле.

Продукт	703 K.	- 732 K.	740 K,	743 K.
	3,0 MIIa	2,9 Mila	2,5 Mila	2,0 MIIa
Газ	2,2/0,6	2,4/0,6	2,4/0,5	2,4/2,4
Бензин	1,1/0,9	1,1/0,9	1,2/0,7	1,2/0,6
Легкий газойль	0,9/1,2	0,9/1,2	1,0/1,1	1,0/0,9
Тяжелый газойль	0,8/1,9	0,9/1,9	0,9/1,25	0,9/1,3
Крекинг-остаток	0,8/3,3	0,9/3,2	0,9/2,8	0,9/2,2

Таблица 3.8. Приведенные температура (числитель) и давление (знаменатель) продуктов крекинги

80% (масс.) от содержания ее в сырье. В легком газойле содержание серы в 2 раза меньше, чем в сырье, а в крекингостатке — в 1,25 раза больше [47]. Таким образом содержание серы (% масс.) составляет:

в газе 0,04 · 2,3 · 100/1,8 = 5,2 в бензине 0,17 · 2,3 = 0,4 в легком газойле 0,5 · 2,3 = 1,2 В легком газойле 0,5 · 2,3 = 1,2

Задаемся профилем перепада давления на участках змеевика в виде уравнения  $\Delta P = 0,003\tau^3$ . (3.14) Получаем следующие значения давления:

т, мин	0	3	5,5	7
Р, МПа	3	2,9	2,5	2,0

Приведенные значения температур и давлений для продуктов крекинга сводим в табл. 3.8.

Определяем состав продуктов и долю отгона по участкам змеевика. При температуре 703 К, соответствующей началу крекинга, расчет производить нет необходимости. При температуре 723 К результаты расчета сведены в табл. 3.9. Так как оказалось, что  $\Sigma K_{pi} x'_{Fi} < 1$ , то доля отгона при этой температуре равна нулю.

Компонент	x <sub>Fl</sub>	K <sub>pi</sub>	K <sub>pi</sub> x' <sub>Fi</sub>
Газ Бензин Легкий газойль Тяжелый газойль Крекинг-остаток	0,0402 0,0692 0,0411 0,0532 0,7963	5,0 2,7 0,5 0,05 0,025	0,2010 0,1868 0,0205 0,0027 0,0139
Σ ,	1,000		0,4309

Таблица 3.9. Расчет доли отгона при температуре 723 К

Компонент	α' <sub>i</sub>	K <sub>pi</sub>	e(K <sub>pi</sub> -1)+1	κ <sub>pi</sub> α' <sub>i</sub> .	U'i	<sup>y</sup> 'i <sup>M</sup> i	У <sub>1</sub>				
При температуре 732 K, <i>e'</i> =0,042											
Газ Бензин Легкий	0,0951 0,1563 0,0898	6,0 3,0 0,7	1,2 1,08 0,988	0,5706 0,4689 0,0629	0,4755 0,4342 0,0637	11,41 48,63 13,44	0,1337 0,5695 0,1574				
газоиль Тяжелый	0,1202	0,06	0,962	0,0072	0,0076	2,36	0,0276				
газойль Крекинг- остаток	0,5386	0,03	0,981	0,0162	0,0169	9,55	0,118				
Σ					0,9978	85,39	1,0000				
•	При	тем	пературе	740 K, e	e' = 0.26						
Газ Бензин Легкий газойль Тяжелый	0,1503 0,2146 0,1247 0,1647	6,5 3,5 0,8 0,08	2,43 1,65 0,948 0,761	0,9770 0,7511 0,0998 0,0132	0,4021 0,4552 0,1053 0,0173	9,65 50,98 22,22 9,36	0,0940 0,4968 0,2166 0,0912				
газойль Крекинг- остаток	0,4357	0,04	0,750	0,0138	0,0184	10,40	0,1014				
Σ.					0,9983	102,61	1,0000				
	Пр	и тем	пературе	e 743 K, d	e'=0,45	· ·					
Газ Бензин Легкий газойль	0,1815 0,2657 0,1542	7,0 4,0 0,9	3,7 2,35 - 0,955	1,2705 1,0628 0,1398	0,3434 0,4523 0,1453	8,24 50,66 30,80	0,0750 0,4609 0,2802				
Тяжелый	0,2062	0,1	0,595	0,0206	0,0346	10,73	0,0976				
Газоиль Крекинг- остаток	0,1924	0,05	0,5725	0,0096	0,0168	9,49	0,0863				
Σ					0,9924	109,92	1,0000				

Таблица 3.10. Расчет доли отгона при различных температурах

Расчеты доли отгона при остальных температурах сведены в табл. 3.10. Рассчитываем массовый состав жидкой фазы, пользуясь

формулами (3.8) и (3.15)

$$x_i = x_i' M_i / \sum x_i' M_i.$$

(3.15)

Результаты расчета также сводим в табл. 3.11.

	732 K		740	) K	743 K	
Компонент	x'1	x <sub>i</sub>	x' i	x <sub>i</sub>	x' <u>i</u>	×i
Газ Бензин Легкий газойль Тяжелый газойль Крекниг-остаток	0,0792 0,1447 0,0910 0,1267 0,5633	0,0048 0,0411 0,0526 0,0995 0,8060	0,0619 0,1301 0,1316 0,2162 0,4600	0,0040 0,0039 0,0747 0,1803 0,6992	0,0491 0,1131 0,1614 0,3460 0,3360	0,0034 0,0367 0,0937 0,3109 0,5503
Мор		395	3	72	34	15

Таблица 3.11. Состав жидкой фазы

Находим молекулярные массы жидкой фазы  $M_x$  и смеси  $M_{cm}$ 

$$M_{\mathbf{x}} = \sum x_i' M_i, \quad (3.16) \qquad M_{CN} = \sum x'_{Fi} M_i. \quad (3.17)$$

Для смеси получено: при 732 К  $M_1$ =380, при 740 К  $M_2$ =305, при 743 К  $M_3$ =239.

Рассчитываем массовые доли отгона по формуле

$$e = e' M_y / M_{\rm CM}, \qquad (3.18)$$

где M<sub>и</sub> и M<sub>см</sub> — молекулярные массы паровой фазы и смеси соответственно.

- 1) при 732 К  $e_1 = 0.04 \cdot 85.39/380.43 = 0.009$ ,
- 2) при 740 K  $e_2 = 0,26 \cdot 102,61/305,33 = 0,09$ ,
- 3) при 743 К  $e_3 = 0,45 \cdot 109,92/239,29 = 0,207.$

Найденные значения молекулярных масс используем при определении теплофизических свойств системы (табл. 3.12).

Таблица 3.12. Теплофизические свойства потока

Показатели*	703 K	732 K	740 K	743 K
V <sub>ж</sub> , MM <sup>2</sup> /C	0,36	0,25	0,24	0,23
V <sub>п</sub> , MM <sup>2</sup> /C	11,6	38,9	52,9	78,8
V <sub>см</sub> , MM <sup>2</sup> /C	0,76	0,25	0,27	8,08
λ <sub>ж</sub> , кДж/(м·г·К)	0,226	0,209	0,205	0,198
λ <sub>п</sub> , кДж/(м·г·К)	0,169	0,184	0,187	0,191
λ <sub>см</sub> , кДж/(м·г·К)	0,226	0,209	0,202	0,194
Рсм, кг/M <sup>3</sup>	830	820	304	85

<sup>\*</sup> Показатели ν. λ найдены по данным, представленным в работе [48]; вязкость паров вычисляем по формуле

 $v_n = T/\rho (6, 6-2, 25 \lg M) \cdot 10^{-8}$ .

Вязкость, теплопроводность и илотность парожидкостной смеси рассчитывали из условия аддитивности этих свойств компонентов. Индексы означают: ж — жидкость; п — пар; см — смесь.

Участок	<i>d<sub>н</sub>/d<sub>вн</sub>, мм</i>	ô, мм	S <sub>вн</sub> , м <sup>2</sup>	П, м
1	127/107	10	0,0090	0,40
2	133/113	10	0,0100	0,42
3	152/132	10	0,0137	0,48

Таблица 3.13. Геометрические размеры труб

Решаем применить для змеевика трубы из легированной стали X5M с размерами, указанными в табл. 3.13.

На каждом участке рассчитываем пачальную  $u_{\rm H}$  и конечную  $u_{\rm R}$  скорости потока по общей формуле (м/с):

$$u = G_F / (3600 \rho S_{\rm BH}). \tag{3.19}$$

Находим длипу l (м) каждого участка:  $l = 60 u \tau$ . (3.20) Определяем перепад давления  $\Delta P$  (Па) по участкам

$$\Delta P = 0,031 \frac{l}{2d_{\rm BH}} \cdot \left(\frac{u_{\rm H} + u_{\rm K}}{2}\right)^2 \cdot \frac{\rho_{\rm H} + \rho_{\rm K}}{2}, \qquad (3.21)$$

где и<sub>н</sub> и и<sub>к</sub> — начальная и копечная скорости потока на участке, м/с;

ри и ри — начальная и конечная плотности потока на участке, кг/м<sup>8</sup>.

Вычисляем потери напора на изгибах змеевика  $\Delta P_{\mu_3}$  (Па), полагая, что на каждые 10 м трубы имеется один изгиб с коэффициентом местного сопротивления  $\varepsilon = 1$ :

$$\Delta P_{\rm H3} = \frac{l}{10} \cdot \frac{u^2 \rho}{2}.$$
 (3.22)

Полученные результаты расчетов представляем в форме табл. 3.14.

Теплопередающая поверхность участка S определена как произведение его длины на периметр трубы по наружному диаметру. Как видпо из данных табл. 3.14, перепад давления по длине змеевика составил 1,01 МПа, что достаточно близко к принятому перепаду давления в начале расчета.

Для найденных размеров змеевика проверяем возможность подвода требуемого количества тепла и теплонапряженность поверхности. С этой целью рассчитываем тепловые потоки по участкам. При этом суммарный тепловой эффект крекинга принят равным Q=350 кДж/кг сырья [43] и распределение его по

Таблица 3.14. Размеры змеевика и перепад давления по участкам

Участок	<i>и</i> <sub>н</sub> , м/с	и <sub>к</sub> , м/с	ρ <sub>н</sub> , кг/м3	р <sub>к</sub> , кг/мз	<i>I</i> , M	S, m²	Δ <i>Р</i> , МПа	∆Р <sub>из</sub> , МПа
1	1,49	1,51	830	820	270	108	0,07	0,03
2	1,35	3,65	820	304	375	157	0,18	0,06
3	2,67	9,54	304	85	549	263	0,47	0,20

Тиблици 3.15. Тепловые потоки по участкам\*

Участок	J. кДж/кг	Q, кДж/кг	<i>q</i> , 10 <sup>-6</sup> , кДж/ч	∆q·10- <sup>6</sup> , кДж/ч
1	1030/1140	25	41,2/45,6	5,4
2	1140/1180	125	45,6/47,2	6,6
3	1180/1260	200	47,2/50,4	11,2

• q — тепловой поток;  $\Delta q$  — количество тепла, передаваемое крекируемому сырью на участке; в числителе — значения для начала участка, в зпаменателе — для конца участка.

участкам пропорционально глубине превращения сырья (табл. 3.15).

Находим теплонапряженность змеевика  $\varphi[\kappa \Pi m/(m^2 \cdot q)]$  по формуле  $\varphi = \Delta q/S$ . (3.23)

Рассчитываем теплонапряженность каждого участка

Полученные средние теплонапряженности труб не превышают допустимых в промышленной практике, значений 80— 100 МДж/(м<sup>2</sup>·ч). Так как в печных трубах крекинга возможны отложения кокса, представляет интерес определить температуру внутренней и наружной поверхности труб. С этой целью рассчитываем коэффициент а [кДж/(м<sup>2</sup>·ч·K)] [48] по формуле

$$\alpha = \mathrm{Nu}\,\lambda/\delta, \qquad (3.24)$$

где λ — коэффициент теплопроводности парожидкостной смеси, кДж/(м·ч·К); δ — толщина стенки трубы, м; Nu — критерий Нуссельта.

Критерий Нуссельта вычисляем по формуле  $Nu = 0,021 \text{Re}^{0,8} \text{Pr}^{0,43},$  (3.25)

где Re=ud/v — критерий Рейнольдса; d — внутренний диаметр трубы, м; Pr — критерий Прандтля, равный Рг=vcρ/λ, (3.26)

где с — средняя теплоемкость потока, кДж/(кг·К).

Таблица 3.16. Тепловые	характеристики	змеевика
------------------------	----------------	----------

Участок	с, кДж/(кг·Қ)	V, MM <sup>2</sup> /C	λ. кДж/(м·ч·Қ)	10-3Re	Pr	Nu
1	2,46	0,51	-0,217	315	1,32	594
2	2,52	0,26	0,206	1087	0,50	1048
3	2,61	4,18	0,198	191	2,98	571

Полученные значения тепловых характеристик змеевика сводим в табл. 3.16. Находим коэффициенты теплопередачи для соответствующих участков

$$\alpha_{1} = 594 \cdot 0,217/0,107 = 1205 \text{ K} \Pi \text{K}/(\text{M}^{2} \cdot \text{H} \cdot \text{K}),$$
  

$$\alpha_{2} = 1048 \cdot 0,206/0,113 = 1910 \text{ K} \Pi \text{K}/(\text{M}^{2} \cdot \text{H} \cdot \text{K}),$$
  

$$\alpha_{3} = 571 \cdot 0,198/0,132 = 857 \text{ K} \Pi \text{K}/(\text{M}^{2} \cdot \text{H} \cdot \text{K}).$$

Вычисляем температуры на внутренней поверхности труб каждого из участков

$$t_{B1} = t_1 + \Delta Q_1 / (\alpha_1 S_1) = 459 + 5, 4 \cdot 10^6 / (1205 \cdot 108) = 500 \,^{\circ}\text{C},$$
  

$$t_{B2} = t_2 + \Delta Q_2 / (\alpha_2 S_2) = 467 + 6, 6 \cdot 10^6 / (1910 \cdot 157) = 489 \,^{\circ}\text{C},$$
  

$$t_{B3} = t_3 + \Delta Q_3 / (\alpha_3 S_3) = 470 + 11, 2 \cdot 10^6 / (857 \cdot 263) = 520 \,^{\circ}\text{C}.$$

Определяем перепад температур на стенках змеевика и температуру наружной поверхности труб. Перепад температур вычисляем по общей формуле:

$$\Delta t = \Delta Q l / (S \lambda). \qquad (3.27)$$
  

$$\Delta t_1 = 5, 4 \cdot 10^6 \cdot 0, 01 / (108 \cdot 63) = 8 \,^{\circ}\text{C},$$
  

$$\Delta t_2 = 6, 6 \cdot 10^6 \cdot 0, 01 / (157 \cdot 63) = 7 \,^{\circ}\text{C},$$
  

$$\Delta t_3 = 11, 2 \cdot 10^6 \cdot 0, 01 / (263 \cdot 63) = 7 \,^{\circ}\text{C}.$$

Максимальные температуры на наружной поверхности змеевика не превышают 550°С, являющейся максимально допустимой температурой для стальных труб печей

$$t_1 = 500 + 8 = 508 \,^{\circ}\text{C}, \quad t_2 = 489 + 7 = 496 \,^{\circ}\text{C}, \\ t_3 = 520 + 7 = 527 \,^{\circ}\text{C}.$$

Полученные результаты кинетического расчета реакционного змеевика печи легкого крекинга должны служить основой для теплотехнического расчета печи по известной методике [48].

## 3.1.3. Расчет выносной реакционной камеры

При термическом крекинге для углубления процесса может применяться необогреваемая выносная реакционная камера, в которую продукты крекинга подаются непосредственно из змеевиков печи. Выносная камера бывает вертикальной с восходящим либо нисходящим потоком, иногда она выполняется в виде горизонтальной емкости. При восходящем потоке в камере происходит задержка и глубокое разложение жидкой фазы. В случае нисходящего потока жидкая фаза быстро выводится из камеры, а пары задерживаются относительно длительное время и крекируются. Особенно эффективна камера в том случае, когда на установке производится раздельное крекирование легкого и тяжелого сырья. Направляемые в камеру продукты глубокого крекинга передают часть тепла продуктам, поступающим из печи легкого крекинга, и тем самым способствуют дополнительному разложению тяжелой части паров. Считается, что выносная изотермичсская камера обеспечивает углубление процесса крекинга примерно на 25%.

Технологический расчет реакционной камеры с писходящим потоком сводится к определению реакционного объема, размеров аппарата и составлению материального и теплового балансов.

Для определения реакционного объема V<sub>p</sub> (м<sup>3</sup>) можно использовать уравнение

$$V_{\rm p} = G'\tau, \qquad (3.28)$$

где G' — объем поступающих в камеру продуктов и остатков сырья в единицу времени, м<sup>3</sup>/с;

т — время пребывания паров в камере, с.

При выборе высоты и диаметра камеры следует учитывать, что линейная скорость паров должна находиться в пределах 0,1—0,3 м/с, а время пребывания паров в камере в пределах 60—120 с. Глубину крекинга в реакционной камере обычно принимают равной 20—25% [23]. В промышленной практике применяют реакционные камеры емкостью от 15 до 75 м<sup>3</sup> в зависимости от производительности установки. Диаметр таких камер находится в пределах 1,5—3,0 м.

#### 3.2. ЗАМЕДЛЕННОЕ КОКСОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ

Замедленное коксование предназначено для получения нефтяного кокса, используемого для изготовления токопроводящих изделий (анодов, графитированных электродов) и в качестве восстановителей [50]. Если кокс не является целевым продуктом, возможно применение коксования в кипящем (псевдоожикенном) слое с газификацией полученного кокса [43]. От правильного технологического расчета и выбора конструкции нагревательных печей и коксовых камер во многом зависит эффективность работы промышленной установки замедленного коксования.

# 3.2.1. Выбор и обоснование технологической схемы и режима работы установки

При выборе технологической схемы необходимо учитывать возможность обеспечения заданной производительности установки по сырью, выходу и качеству целевых продуктов при достаточно высоких технико-экономических показателях. Принципиальная схема установки замедленного коксования- показана на рис. 3.5.

Исходное сырье предварительно нагревается в конвекционной части трубчатой печи 5 до 270—300°С и подается в нижнюю часть ректификационной колонны 6 для дополнительного нагрева за счет контакта с более горячими нарами, поступаюРис. 3.5. Принципиальная схема установки замедленного коксования:

1 — коксовые камеры; 2 — кран-переключатель потоков; 3, 4 — насосы; 5 трубчатая печь; 6 — ректнфикационная колонна; 7 — конденсатор-холодильник; 8 — газосепаратор; 1 — первичное сырье; 11 — вторичное сырье; 111 — пары и газы коксования; IV — керосино-газойлевая фракция; V — бензин; VI — газ



щими из коксовых камер 1. При этом тяжелая часть паров конденсируется, образуя рециркулят, и вместе с нагретым до 390 °C сырьем насосом подается в радиантную секцию трубчатой печи 5. Продолжительность и интенсивность нагрева сырья должны быть такими, чтобы исключить закоксовывание печных труб.

٩.

Нагретое до 495—515°С вторичное сырье из печи поступает в одну из коксовых камер *1*, в которой происходит глубокое разложение его с образованием кокса и летучих компонентов, отводимых в ректификационную колонну *6*. Подачу сырья в камеру прекращают по сигналу радиоактивного прибора, указывающего уровень коксующейся массы над слоем кокса.

Пока одна из камер наполняется коксом, из другой производится его выгрузка. Вначале с помощью бурового оборудования в слое кокса пробуривают скважину, в которую вставляют гидравлический резак, снабженный соплами. Резка кокса осуществляется струей воды, выходящей из сопел под давлением до 15-20 МПа. Кокс в виде кусков различных размеров падает на дренажную площадку для отделения от воды. Затем он дробится на куски размером не более 200 мм, классифицируется на фракции 0-25 мм и 25-200 мм и транспортируется на склад либо на установку прокаливания. Размеры коксовых камер и режим процесса подбирают таким образом, чтобы выгрузка кокса и другие операции производились ежесуточно в Одно и то же время. Обычно устанавливают коксовые камеры следующих размеров: высота — до 30 м, диаметр — от 4 до 9 м [52]. В литературе указывается на возможность и целесообразность применения в некоторых случаях специального узла подготовки сырья к коксованию (повышение коксуемости путем отгона легких фракций или окисления гудрона воздухом, гидрообессеривание газойля [58]). Производительность установок замедленного коксования обычно составляет 0,3 и 0,6 млн. т в год, но может достигать 1,5 млн. т в год [50]. На установках

12•

с низкой производительностью требуются две или три коксовых камеры при одной трубчатой печи. Для мощных установок число камер может быть равным 4—6. В этом случае предусматривается параллельная работа камер и нагревательных печей. Число аппаратов определяется расчетным путем. Для четкого выделения сухого газа в схеме установки рекомендуется предусматривать фракционирующий абсорбер и стабилизационную колонну.

В промышленной практике коэффициент рециркуляции регулируют за счет подачи части первичного сырья в низ ректификационной колонны в холодном состоянии. Известна промышленная установка замедленного коксования, работающая с теплоноситслем — тяжелым газойлем, нагреваемым до 515°С и подаваемым вместе со вторичным сырьем в коксовые камеры. Это позволяет повысить механическую прочность кокса и улучшить показатель выхода летучих веществ, увеличить продолжительность работы змеевика печи без его закоксовывания. С этой же целью предусматривается подача силоксановой присадки ПМС-200А в количестве 3—5 г/т и турбулизатора водяного пара. Расход пара достигает 1-5% (масс.) от сырья. Применение водяного пара уменьшает выход кокса и несколько ухудшает его структуру. Для предотвращения отложений кокса в шлемовую линию возможна подача холодного газойля коксования.

При подборе аппаратов и оборудования следует выбирать: печи с объемно-настильным (тип ПГ15ПО2) либо вертикальнофакельным пламенем (тип ПГ18П), ленточный конвейер для транспортирования кокса, конденсаторы-холодильники с воздушным охлаждением, Необходимо стремиться к максимальному использованию тєпла технологических потоков и дымовых газов, предусматривая получение водяного пара высокого давления.

Для производства нефтяного кокса используют остатки, имеющие плотность 990—1020 кг/м<sup>3</sup>, коксуемость по Конрадсону 4—10% (масс.) и содержащие 0,4—2,5% (масс.) серы. Чем выше коксуемость сырья, тем более высокими должны быть технико-экономические показатели процесса. Если кокс предназначается для изготовления графитированной продукции, в качестве сырья установок замедленного коксования применяют дистиллятные крекинг-остатки с низким содержанием серы и зольных элементов. Например, таким сырьем может

## быть крекинг-остаток из котур-тепинской нефти плотностью 1022 кг/м<sup>3</sup>, коксуемостью 8,4% (масс.), с температурой начала кипения 360 °С и содержанием серы не более 0,9% (масс.). При коксовании дистиллятного крекинг-остатка для получения высококачественного кокса рекомендуется вести процесс при повышенном давлении (0,05—0,08 МПа) и большом количестве рециркулируемого газойля без применения турбулизатора.
## 3.2.2. Кинетический и гидродинамический расчеты реакционных камер

Предварительно необходимо провести технологический расчет реакционного змеевика печи для нагрева вторичного сырья по методике, описанной в предыдущем разделе для печи легкого крекинга. Отличие состоит лишь в том, что вторичное сырье должно нагреваться до температуры 495—515°С за более короткое время — 120 с. Оптимальной скоростью движения сырья на входе в реакционный змеевик считается 1,0-1,6 м/с, что достигается подачей турбулизатора — водяного пара.

Цель расчета — установление размеров коксовых камер. определение времени заполнения камеры коксом, составление графика работы реакторов и определение температуры верха реактора. Вначале составляют материальный баланс коксовых камер с учетом рециркуляции непревращенного сырья и подачи турбулизатора.

При установлении режима в коксовой камере или в двух параллельно работающих камерах скорость заполнения коксом равна

$$\omega = G/\rho, \qquad (3.29)$$

где  $\omega$  — скорость заполнения камеры коксом, м<sup>3</sup>/ч;

G — производительность установки по готовому коксу, кг/ч;

р — плотность кокса в камере, кг/м<sup>3</sup>.

Из принятых заранее размеров камеры (рис. 3.6) находим ее рабочий объем V (м<sup>3</sup>) по формуле

$$V = V_{\rm H} + V_{\rm K}, \qquad (3.30)$$

где V<sub>н</sub>, V<sub>к</sub> — объемы кокса в цилиндрической и конической частях камеры соответственно, м<sup>3</sup>.

Рекомендуется принимать высоту конической части  $H_{\kappa} = 0,9$ -1,0 м и диаметр d=1,6-2,0 м.

Определяют продолжительность заполнения камеры коксом по формуле  $\tau = V/\omega$ . (3.31)

Найденная продолжительность заполнения камеры коксом должна быть достаточной, чтобы соседнюю камеру успеть освободить от кокса и подготовить ее к работе. Число параллельно работающих на коксование камер равно  $n = \tau/24$ . (3.32)

Такое условие обеспечивает проведе-

```
ние технологических -операций по раз-
грузке и подготовке камер в одно и то же
время суток.
```

```
Рис. 3.6. Размеры коксовой камеры с коническим
Днищем:
```

```
H<sub>п</sub> — полная высота; H<sub>ц</sub> — высота цилиндрической части;
Н<sub>к</sub> — высота конической части; Н<sub>с</sub> — высота слоя кокса;
D — днаметр камеры; d — днаметр днища
```



Из теплового баланса коксовой камеры определяют температуру паров на верху аппарата

$$Q_{BX} = Q_{YX} + Q_{\Pi OT} + Q_{\Pi P} + Q_{K},$$
 (3.33)

где Qax — тепло, вносимое с сырьем, рециркулятом и водяным паром;

Qyx — тепло, уносимое из камеры газом, бензином, легким газойлем, тяжелым газойлем, рециркулятом, водяным паром;

- Q<sub>пот</sub> потери тепла в окружающую среду;
- Q<sub>пр</sub> тепловой эффект процесса;

Q<sub>x</sub> — тепло, аккумулируемое образующимся коксом.

Потери тепла Q<sub>пот</sub> в окружающую среду вычисляют по следующему уравнению:

$$Q_{\rm nor} = \alpha S \Delta t, \qquad (3.34)$$

где а — коэффициент теплоотдачи, ориентировочно равный 20—60 кДж/м<sup>2</sup>× × ч·К);

S — наружная поверхность реактора, м<sup>2</sup>;

∆t — разность температуры между паружной поверхностью реактора и окружающей средой, °С.

По данным [54], тепловой эффект процесса коксования зависит от характеризующего фактора К и равен:

Температура верха реактора рассчитывается методом подбора. С этой целью принимают ожидаемое значение температуры верха и для принятой температуры вычисляют количество тепла, уносимое парами из камеры  $Q'_{yx}$ . Если  $Q'_{yx} \neq Q_{yx}$ , задаются повым значением температуры и паходят соответствующее ей количество тепла  $Q'_{yx}$ , которое сравниваем с  $Q_{yx}$ . Для облегчения решения данной задачи можно построить графическую зависимость температуры верха от расхода тепла.

Для принятых размеров коксовой камеры находят фактическую скорость паров в верхней части реактора  $u_{\phi a \kappa \tau}$  (м/с), которая должна быть в пределах 0,10—0,20 м/с:

$$\mu_{\phi a \kappa \tau} = \left(\sum \frac{G_i}{M_i}\right) \frac{22, 4 \cdot (t + 273) \cdot P_0}{273 \cdot P \cdot 3600 \cdot S}, \qquad (3.35)$$

где G<sub>I</sub> — расход паров каждого из компонентов (газа, бензина, легкого и тяжелого газойлей, рециркулята, водяного пара), кг/ч;

- *М*<sub>1</sub> молекулярная масса компонента;
  - t температура верха камеры, °С;

Р — давление наверху камеры, МПа;

Ро — атмосферное давление, МПа;

S — площадь внутреннего сечения камеры, м<sup>2</sup>.

Если окажется, что  $u_{\phi_{aKT}} > 0,20$  м/с, необходимо задаться более высоким значением диаметра коксовых камер и расчеты повторить.

Другой возможный вариант установления рабочей скорости паров в коксовой камере заключается в расчете скорости витания карбоидных частиц, находящихся в пенном слое. С этой целью вначале определяют плотность и вязкость паров, находят критерий Архимеда по формуле

Ar = 
$$d^{3}\rho_{\Pi} (\rho_{\kappa} - \rho_{\Pi})/\mu^{2}$$
, (3.36)

где *d* — диаметр карбондных частиц, м;

р<sub>п</sub> — плотность паров, кг/м<sup>3</sup>;

 $\rho_{\kappa}$  — плотность кокса, кг/м<sup>3</sup>;

µ — динамическая вязкость паров, Па·с.

Между критерием Архимеда и модифицированным критерием Рейнольдса существует связь

$$Re = Ar/(18 + 0.8\sqrt{Ar}).$$
 (3.37)

Находят скорость витания частиц  $u_{\rm B}$  (м/с) по формуле  $u_{\rm B} = {\rm Re}\,\mu/(d\rho_{\rm K}).$  (3.38)

Рабочую скорость паров устанавливают не выше  $0,9 \, u_{\rm B}$ , чтобы не допустить уноса карбоидных частиц в ректификационную колонну и последующего попадания их во вторичное сырье.

В момент окончания цикла коксования слой пены не должен доходить до верха камеры. Высоту пенного слоя h (м) при коксовании крекинг-остатков, представляющего собой пену с распределенными в ней карбоидными частицами, можно определить по формуле [51]

$$h = k_{\rm BC} u_{\rm K}, \qquad (3.39)$$

где k<sub>вс</sub> — коэффициент вспучивания, ч;

*и*<sub>к</sub> — скорость роста коксового слоя в камере, м/ч.

При температуре t (°С) сырья на входе в камеру коэффициент  $k_{\rm BC}$  рассчитывают по уравнению

k<sub>вс</sub>=45+0,11(486-t). (3.40) По практическим данным высоту заполнения коксом надо принимать на 3,5-4,0 м ниже верха цилиндрической части камеры.

Выход и качество продуктов замедленного коксования в основном зависят от вида сырья, температуры, давления и коэффициента рециркуляции. Для остатков предложены следующие формулы расчета выхода кокса и газа [43]:

 $B_{\rm K} = 2,0+1,66{\rm K},$  (3.41)  $B_{\rm K+T} = 5,5+1,76{\rm K},$  (3.42)

где  $B_{x}$  — выход кокса, % (масс.) от сырья;

 $B_{\kappa+T}$  — выход кокса и газа, % (масс.);

К — коксуемость сырья по Конрадсону, % (масс.).

# Наиболес надежные результаты по выходу и качеству сырья можно получить по практическим данным [50-52].

## 3.2.3. График работы реакционных камер

При составлении графика работы реакционных камер следует исходить из опыта эксплуатации промышленных установок замедленного коксования (табл. 3.17).

Операция	Длительность операций, ч				
Коксование	24,0	30,0	27,0	$25,0 \\ 0,5 \\ 6,0 \\ 2,0 \\ 2,0 \\ 4,0 \\ 0,5 \\ 2,0 \\ 8,0 \\ 50,0$	
Переключение потоков	0,5	1,0	0,5		
Пропаривание	6,0	6,0	7,0		
Охлаждение	2,0	3,0	2,5		
Дренаж воды и открытие люков	2,0	3,0	3,0		
Выгрузка кокса	3,0	6,0	3,0		
Осмотр камеры	0,5	1,0	1,0		
Закрытие люков	2,0	2,0	2,0		
Опрессовка и разогрев	8,0	8,0	8,0		
Общее время	48,0	60,0	54,0		

Таблица 3.17. График работы реакционных камер на некоторых установках замедленного коксования

Как видно из данных табл. 3.17, длительность большинства отдельных операций на разных установках примерно одинаковая. Наибольшие различия наблюдаются в продолжительности разгрузки камер, что объясняется применением разной техники бурения и резки кокса. Собственно время бурения скважины  $\tau_6$  (мин) рассчитывается из соотношения [54]

$$\tau_{\rm 6} = II_{\rm K}/(60nH_{\rm m}), \qquad (3.43)$$

где  $H_x$  — высота слоя кокса в камере, м;

 $n - частота вращения ротора, c^{-1} (n \approx 6 - 8 об/мин);$ 

И<sub>ш</sub> — высота слоя кокса, находящегося в зоне действия сопел гидравлического резака (ширина паза), м.

Обычно величина H<sub>ш</sub> составляет 0,15—0,17 м. Применяемая на практике скорость вертикального перемещения штанги близка к 1,0 м/мин.

## 3.2.4. Пример расчета реакционных камер установки замедленного коксования

Составить материальный и тепловой балансы коксовых камер, рассчитать число и технологические размеры их; определить продолжительность заполнения одной камеры коксом и провести гидравлический расчет камер.

Исходные данные: производительность установки по гудрону G=100 т/ч; коэффициент рециркуляции  $k_p=0.25$ ; давление на входе сырья в камеру P=0.4 МПа; температура вторичного сырья на входе в коксовые камеры t=495 °C; турбулизатор — водяной пар в количестве 3% (масс.) от сырья; качество первичного и вторичного сырья принимаем по опытным данным [50—52] (табл. 3.18).

Расчет. Принимаем по данным [50] следующий выход продуктов (% масс. от сырья) газ — 7,0, бензин — 12,0, легкий газойль — 33,5, тяжелый газойль — 26,5, кокс — 22, 0; потери исключены.

Составляем материальный баланс одной работающей реакционной камеры (табл. 3.19).

Компонент	Пределы выкипания, <sup>р</sup> С	<i>t</i> , ℃	М	р, кг/м <sup>3</sup>	× <sub>i</sub>
	Первичн	ое сыр	ье	···· <u>···</u>	
Легкий газойль Тяжелый газойль Остаток	200—350 350—480 480	280 415 560	220 355 540	890 950 1045	0,0200 0,0400 0,9400
	Вторичн	ое сыр	ье		
Бензин Легкий газойль Тяжелый газойль Рециркулят Остаток	35-200 200-350 350-480 $\geq 480$ $\geq 480$	115 280 415 500 560	108 220 355 460 540	755 895 955 1000 1045	0,0006 0,0400 0,1174 0,2142 0,6278

Таблица 3.18. Качество первичного и вторичного сырья

Таблица 3.19. Материальный баланс реакционной камеры

Показатели	. т/ч	% (масс.)	тусут
Взято Легкий газойль Тяжелый газойль Рециркулят Остаток Водяной пар	2,00 4,00 25,00 94,00 3,75	1,6 3,2 20,0 75,2 3,0	48 96 600 2256 90
Σ	128,75	103,0	3090
Получено Газ Бензин Легкий газойль Тяжелый газойль Рециркулят Кокс Водяной пар	7 12 32,5 26,5 25,0 22,0 3,75	5,6 9,6 26,0 21,2 20,0 17,6 3,0	168 288 780 - 636 600 528 90
Σ	128,75	103,0	3090

Определяем скорость заполнения камеры коксом по формуле (3.29)

$$w = 22\,000/850 = 25,88 \,\mathrm{m^{3/4}},$$

где р<sub>к</sub> — плотность кокса в камере можно принять равной 850 кг/м<sup>3</sup>. Находим рабочий объем одной камеры

$$V_{\mu} = \frac{\pi D^2}{4} \cdot H_{\mu}' = \frac{3.14 \cdot 6^2}{4} 20, 2 = 570, 9 \text{ m}^3;$$

$$V_{\kappa} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{4} (D^2 \cdot H - d^2 h) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3.14}{4} (6^2 \cdot 6 - 2^2 \cdot 4) = 52, 3 \text{ m}^3;$$

$$V = V_{\mu} + V_{\kappa} = 570, 9 + 52, 3 = 623, 2 \text{ m}^3.$$

Компонент	G <sub>t</sub> , кг/ч	M <sub>i</sub>	ti	р. кг/м3	G <sub>i</sub> /M <sub>i</sub> , кгмоль/ч	x' <sub>Fi</sub>	x' <sub>Fi</sub> M <sub>i</sub>	
Легкий газойль Гяжелый газойль Рециркулят Остаток Водяной пар	2000 4000 25 000 94 000 3750	220 340 460 540 18	280 400 500 550	890 950 1000 1045	9,1 11,8 · 54,3 174,1 208,3	0,0199 0,0258 0,1187 0,3805 0,4551	4,38 8,77 54,60 205,47 8,19	
Σ	128 750				457,6		281,41	

Таблица 3.20. Расчет доли отгона сырья на входе в реакционную

Время заполнения камеры коксом равно  $\tau = 623, 2/25, 88 = 24, 1$  ч. Вычисляем высоту пенного слоя  $k_{\rm BC} = 4,5 \pm 0,11(486 \pm 500) = 2,96$ .

Вычисляем 
$$u_{\rm K} \coloneqq \frac{\omega}{\pi D^2/4} \coloneqq \frac{25,88}{3,14 \cdot 6^2/4} \coloneqq 0,92$$
 м/ч;

 $h = 2,96 \cdot 0,92 = 2,7$  M.

Высота цилиндрической части камеры составит Н<sub>ц</sub>=2,7+20,2=22,9 м. Принимаем долю отгона сырья на входе в реакционную камеру e'=0,56 и проверяем правильность принятого значения по формуле (1.45). Результаты расчета сводим в табл. 3.20.

Проводим пересчет мольной доли в массовую:

e = 1 - 527, 27 (1 - 0, 56)/281, 41 = 0, 176.

Количество жидкой фазы  $G_x = 128750(1-0,176) = 106090$  кг/ч. Плотность жидкой фазы равна

 $\rho_x = 106\,090/(191/890 - 1421/950 + 18\,948/1000 + 85\,530/1045) = 1035 \text{ Kr/m}^3$ .

Составляем тепловой баланс камеры, чтобы найти температуру паров на выходе из нее.

Количество тепла, вносимое в камеру турбулизатором

 $Q_{\rm T} = G_{\rm T}I = 3750 \cdot 3328 = 12,48 \cdot 10^6 \, {\rm k} \, {\rm J} {\rm k} {\rm k} {\rm K} {\rm J} {\rm K}  

Количество тепла, вносимое углеводородными парами

 $Q_y = 18910 \cdot 1442 = 27,27 \cdot 10^6 \text{ кДж/ч}.$ 

Количество тепла, вносимое жидкой фазой

 $Q_x = 106\,090 \cdot 1260 = 133,67 \cdot 10^6 \,\mathrm{K} \,\mathrm{J} \,\mathrm{K} /\mathrm{Y}.$ 

Общее количество тепла, вводимое в реакционную камеру, равно (1248+ +27,27+133,67) · 106 кДж/ч=173,42 · 106 кДж/ч.

принимаем температуру паров на выходе из камеры равной 440 °C. Для этой температуры находим энтальнию продуктов по справочным данным [48]. Энтальпию нефтяного кокса рассчитываем на основании средней теплоемкости

$$I = c_{P}t, \qquad (3.44)$$

где ср — средняя теплоемкость кокса, кДж/(кг·К) (рис. 3.7); t — средняя температура кокса в камере, °С; ее вычисляют по формуле t = 0,5(500 + 440) = 470 °C. Тогда I=1,40·470=658 кДж/кг.

186

камеру при температуре 500 °С

1	P <sub>i</sub>	K <sub>pi</sub>	$e'(K_{pi}-1)-1$	x' į	M <sub>i</sub> x'i	x <sub>i</sub>	<i>G<sub>xi</sub>.</i> кг/ч	<i>G<sub>yt</sub></i> , кг/ч
	30 5,7 1,0 0,4	7,5 1,425 0,25 0,10	4,64 1,238 0,58 0,496	0,0043 0,0208 0,2047 0,7872 0,0000	0,95 7,07 94,16 425,09 0,00	0,0018 0,0134 0,1786 0,8062 0,0000	191 1421 18 948 85 530	1804 2580 6054 8470 3750
	<u>.</u>			0,9970	527,27		106 090	22 660

Тепловой эффект процесса равен

 $Q_{\pi p} = qG_c = 103 \cdot 125\,000 = 12,9 \cdot 10^6$  кДж/ч.

Потери тепла в окружающую среду вычисляем по формуле (3.34).

Принимасм коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности теплоизоляции в окружающую среду  $\alpha = 33 \text{ кДж}/(\text{м}^2 \cdot \textbf{ч} \cdot \textbf{K})$  и разность температур между изоляцией и окружающей средой,  $\Delta t = 50$  °C. Наружная поверхность изоляции  $S = 600 \text{ м}^2$ .

Таким образом  $Q_y = 33 \cdot 50 \cdot 600 = 1 \cdot 10^6$  кДж/ч.

Результаты опредсления расхода тепла из коксовой камеры сводим в табл. 3.21. Как видно, расход тепла при 440 °C равен общему количеству тепла, вводимому в реакционную камеру. Поэтому считаем принятую температуру 440 °C правильной.

Рассчитываем линейную скорость паров в верхней части камеры

$$u = 4G'/(\pi D^2). \tag{3.45}$$

Для этого определяем объем паров G' (м<sup>3</sup>/с) по уравнению

$$G' = \sum \frac{G_i}{M_i} \cdot 22, 4 \cdot \frac{273 + t}{273} \cdot \frac{P_0}{P} \cdot \frac{1}{3600}.$$
 (3.46)

	Te	ъблица	3.21.	Расход	тепла	из	коксовой	каме	ры п	ipu	440	°C
--	----	--------	-------	--------	-------	----	----------	------	------	-----	-----	----

Компонент	КГ/Ч	кДж∳кг	10- <sup>8</sup> кДж/ч
Газ Бензин Легкий газойль Тяжелый газойль Рециркулят Кокс Водяной пар $Q_{\pi p}$ $Q_y$	7000 12 000 32 500 26 500 25 000 22 000 3750 —	1450 1392 1315 1287 1261 658 3147	$ \begin{array}{c} 10,15\\ 16,70\\ 42,74\\ 34,11\\ 31,52\\ 14,47\\ 11,80\\ 12,90\\ 1,00\\ \end{array} $ $\Sigma = 173,39$



Рис. 3.7. Зависимость средней теплоемкости нефтяного кокса С<sub>Р</sub> от температуры вторичного нагрева t

Значения G<sub>i</sub>/M<sub>i</sub> находим по табл. 3.22 и рассчитываем G'.

$$G' = 884 \cdot 22, 4 \frac{273 + 440}{273} \cdot \frac{0,1}{0,4} \cdot \frac{1}{3600} = 3,59 \text{ m}^{3}/\text{c}.$$

Тогда  $u = 4 \cdot 3,59/(3,14 \cdot 6^2) = 0,127$  м/с.

Сравниваем вычисленную скорость паров со скоростью витания карбоидных частиц диаметром 2.10<sup>-4</sup> м.

Определяем молекулярную массу паров (см. табл. 3.22). Плотность паров равна

$$\rho_{\rm II} = \sum M_i \frac{T_0 P}{T P_0 \cdot 22, 4} = 120, 5 \frac{273 \cdot 0, 4}{713 \cdot 0, 1 \cdot 22, 4} = 8, 24 \text{ kr/m}^3.$$

Динамическая вязкость паров [48]

$$\mu = T \left( 6 \cdot 5 - 2,25 \text{ lg } \sum M_i \right) \cdot 10^{-6} =$$
  
= 713 (6 \cdot 5 - 2,25 \lg 120,5) \cdot 10^{-6} = 1296 \cdot 10^{-6} \Pi a \cdot c.

Критерий Архимеда согласно формуле (3.36)

$$\operatorname{Ar} = \frac{(2 \cdot 10^{-4})^3 \cdot 8, 24 \cdot (1200 - 8, 24)}{(1296 \cdot 10^{-6})^3 \cdot 9, 81} = 47, 8.$$

Критерий Рейнольдса по формуле (3.37)

$$Re = 47, 8/(18 + 0, 8\sqrt{47, 8}) = 2,03.$$

Скорость витания частиц равна

$$u_{\rm B} = 2,03 \cdot 1,296 \cdot 10^{-6} \cdot (9,81)^2 / (2 \cdot 10^{-4} \cdot 8,24) = 0,157 \, {\rm M/c}$$

Рабочая скорость 0,127 м/с не превышает 0,9и<sub>в</sub>-0,9·157=0,142 м/с. При установленной температуре 440 °С находим давление паров вверху камеры,

Таб.	лица	<i>3.22</i> .	Значения	$G_i/M_i$	для	расчета	G'	u	yiMi
для	расч	ета м	юлеку <mark>л</mark> ярн	юй мас	Col t	аров			-

Компонент	G <sub>i</sub>	Mi	$G_i/M_i$	y <sub>1</sub>	<sup>y</sup> i <sup>M</sup> i
Газ Бензин Легкий газойль Тяжелый газойль Рециркулят Водяной пар	7000 12 000 32 500 26 500 25 000 3750	24 115 220 340 460 18	292 104 148 78 54 208	0,3303 0,1176 0,1674 0,0882 0,0611 0,2353	7,9 13,5 36,8 30,0 28,1 4,2
Σ			884	0,9999	120,5

р<sub>і</sub>, МПа  $K_{\rm pl} = R_{\rm l} / 0.2$ *G*<sub>i</sub>, кг/ч Mį ¥; X Компонент 0,0082 0,3285 0,80 24 40 7000 Газ 0,20 0,0125 10 0,124812 000 108 Бензип 0,3505 0,475 0,95 220 0.1664 32 500 Легкий газойль 0,2411 0,70 0,35 355 0,0844 26 500 Тяжелый газойлы 0,320,16 0,3869 0,0619 $25\ 000$ 460 Рециркулят 0,0000 0,2340 3750 18 Водяной пар  $\Sigma = 0,9992$ 

Таблица 3.23. Проверки температуры ОИ вверху коксовой камеры при давлении 0,2 МПа

соответствующее концу однократного испарения этих паров. Результаты подбора давления сведены в табл. 3.23.

Давление оказалось равным 0,2 МПа. В дальнейшем следует проверить, досталочно ли такого давления для преодоления сопротивлений ректификационной колонны, конденсаторахолодильника и трубопровода, соединяющего эти аппараты.

Правильность расчетного значения температуры паров на выходе из камеры коксования желательно проверить путем сравнения с практическими данными.

## 3.3. ПРОКАЛИВАНИЕ НЕФТЯНОГО КОКСА

Прокаливание нефтяного кокса проводится с целью придания ему высокой плотности, инзкого электрического сопротивления, малой реакционной способности и достаточной механической прочности. Прокаленный кокс используют в цветной металлургии для изготовления анодов, катодов и графитированных электродов. Сущность прокаливания заключается в нагревании кокса до температуры, обеспечивающей глубокое протекание процесса дегидрисования и образование упорядоченной структуры углеродистого остатка. Установки прокаливания нефтяного кокса целесообразно строить на месте его производства и комбинировать с установками замедленного коксования.

## 3.3.1. Выбор и обоснование технологической схемы и режима работы установок прокаливания

Технологическая схема, оборудование и режим работы установок прокаливания нефтяного кокса должны выбираться с учетом качества исходного сырья-и получаемого готового продукта. Нефтяной кокс характеризуется высокой и переменной влажностью, достигающей 12—18% (масс.), весьма широким гранулометрическим составом (от 0 до 200 мм) и повышенным содержанием мелких частиц и пыли, значительным выходом летучих веществ (10—12% масс.). В состав летучих веществ наряду с водородом и метаном входят смолистые продукты в виде паров и мельчайших капель, которые при температуре ниже 700 °C могут вызывать спекание кокса и закупоривание дымоходов и аппаратуры.

В зависимости от вида перерабатываемого сырья коксования различают игольчатый и рядовой кокс. Для игольчатого кокса используют крекинг-остатки, полученные из малосернистых дистиллятов. Рядовой кокс вырабатывают из крекированных гудронов и мазутов. Игольчатый кокс имеет болес упорядоченную структуру и содержит значительно меньше зольных примесей и серы по сравнению с рядовым коксом.

В табл. 3.24 показано качество некоторых промышленных коксов, полученных па установках замедленного коксования. Действительная плотность непрокаленного кокса равна 1390— 1410 кг/м<sup>3</sup>, содержание водорода в сыром коксе составляет 5— 7% (масс.). При таком содержании водорода пефтяной кокс является диэлектриком. Чтобы придать коксу высокую электрическую проводимость и плотность, его необходимо подвергпуть прокаливанию путем нагрева до температуры 1200—1400 °C в течение 60—90 мин. Требования к качеству прокаленного нефтяного кокса представлены в табл. 3.25. Наиболее жесткие требования по содержанию серы и действительной плотности предъявляются к коксу, применяемому в производстве графитированных электродов. Достижение таких показателей возможно при применении малосернистого исходного сырья и при по-

	Условный номер завода-изготовителя			
Показатель, % (масс.)	1	2	3	4
Фракция к	окса 2	5 мм		_
Влажность Зольность Выход летучих веществ Содержание серы	5—18 0,43 6,5 0,9	8—13 0,55 7,8 0,6	8-14 0,51 7,4 1,2	8—12 0,21 6,9 2,1
Фракция ко	окса 6—	-25 мм		
Влажность Зольность Выход летучих веществ Содержание серы	13 0,45 8,0 0,9	12 0,56 9,0 0,6	12 0,55 8,5 1,2	10 0,22 7,9 2,1
Фракция	0—6 м	Μ		
Влажность Зольность Выход летучих веществ Содержание серы	14 0,5 10,0 0,9	13 0,6 10,5 0,6	13 0,6 11,0 1,2	11 0,3 10,0 2,1

Таблица 3.24. Основные показатели качества нефтяных коксов, поступающих на установки прокаливания

Показатели	Анодная масса	Обожженные аноды	Графитиро- ванные электроды
Влажность, % (масс.), не более Зольность, % (масс.), не более Содержание серы, % (масс.), не бо- лее	0,5 0,6 1,5 2020 - 2060	0,5 0,6 1,5 2040-2080	0,3 0,3 1,0 2110-2130
Действительная плотность, кг/м <sup>3</sup> Содержание, % (масс.): углерода, не менее водорода, не более Насыпная плотность фракции 0,5— 1.0 мм кг/м <sup>3</sup> не менее	20202060	20402080  850	97,5 0,2 —
Содержание, % (масс.), не более: железа кремния вападия, тантала, хрома и мар- гапца	0,08 0,06 0,015	0,08 0,06 0,015	
Содержание частиц кокса размером <1 мм, % (масс.), не более	20		_

Таблица 3.25. Требования к качеству прокаленного нефтяного кокса

вышенной (до 1300—1400 °С) температуре прокаливания в течение 90 мин. Для рядового нефтяного кокса, используемого в производстве анодов и аподной массы алюминиевых электролизеров, большое значение имеют плотность, содержание зольных примесей (минимальное) и гранулометрический состав. Прокаливание рядового кокса проводится при температуре 1200— 1250 °С.

Для удаления серы из кокса требуется нагрев сго до температуры 1400 °С и выше, при этом имеет место снижение насыпной плотности готового кокса. Кроме того, необходимо предусматривать меры по защите оборудования от коррозии и по улавливанию сернистых газов. В процессе прокаливания возможно испарение из кокса некоторой части хлоридов, которые способны конденсироваться и отлагаться на поверхности теплообменной аппаратуры, в дымовом тракте, ухудшая теплопередачу и нарушая газодинамический режим.

Обычно прокаливание кокса в промышленных условиях проводят в токе горячих дымовых газов. Процесс включает следующие технологические стадии: дробление и рассев, сушку, карбонизацию (удаление летучих веществ) и охлаждение про-

каленного кокса. В отработанных дымовых газах содержатся летучие вещества, коксовая пыль, поэтому следует предусматривать стадии пылеулавливания, дожига горючих компонентов и утилизации тепла. В рамках дапной принципиальной схемы может быть несколько вариантов технологического оформления процесса, получающихся в результате совмещения отдельных стадий, т. е. осуществления двух и более стадий в одном аппарате. Например, сушку и удаление летучих веществ можно производить в прокалочной печи. Совмещение позволяет упростить технологическую схему установки, снизить капитальные затраты и повысить продолжительность межремонтного цикла работы. Все это в большинстве случаев, по-видимому, может компенсировать некоторое снижение производительности, повышение «угара» кокса и усложнение конструкции отдельных аппаратов. Для правильного выбора технологической схемы в каждом конкретном случае должно быть выполнено технико-экономическое сравнение вариантов технологической схемы. Выбор технологической схемы должен быть увязан с типом и конструкцией прокалочной печи.

На рис. 3.8 показана принципиальная схема установки прокаливания, снабженной барабанной печью. Установка включает блоки прокаливания и охлаждения кокса, пылеулавливания и утилизации тепла и склад готового продукта. На установке предусмотрены полный дожиг пыли и летучих веществ, утилизация тепла с получением водяного пара. Важным элементом является предварительный технологической схемы установки подогрев воздуха до 400-450 °C, позволяющий уменьшить потери кокса от угара. Этому также способствует предварительная сушка или обезвоживание исходного сырья. Подготовленный к прокаливанию кокс из сырьевого бункера с помощью ковшового элеватора подают в загрузочный бункер 4, откуда кокс самотеком через дозатор 5 ссыпается в прокалочную печь 3 барабанного типа навстречу потоку горячих дымовых газов. Дымовые газы образуются за счет подачи в печь жидкого либо газообразного топлива и воздуха. Из печи газовый поток, несущий в себе недогоревшие летучие вещества и коксовую пыль, сразу поступает в нылеосадительную камеру 7, а далее проходит котел-утилизатор 8 и с помощью дымососа 9 подается в



Рис. 3.8. Принципиальная схема установки прокаливания нефтяного кокса с применением барабанной печи:

1 — склад готового кокса; 2 — холодильник кокса; 3 — прокалочная печь; 4 — сырьеной бункер; 5 — нитатель; 6 — пылеосадитель; 7 — печь дожига пыли; 8 — регенератор тепла; 9 — дымосос; 10 — дымовая труба;

I — прокаленный кокс; II — воздух; III — топливо; IV — охлаждающая вода: V — сырье; VI, VII — коксовая пыль: VIII — водяной конденсат; IX — перегретый пар; X — дымовые газы Рис. 3.9. Принципиальная схема установки прокаливания кокса с применением печн с вращающимся подом:

1 - вентилятор;2 — буфер-3 — сырьеемкость; Ная вой бункер; 4 — дымоход; 5 — прокалочная печь; 6 воздушный холодильник; 7 — разгрузочный стол; 8 — 9 — nacoc; холодильник; 10 — котел-утилизатор; 11 воздухоподогреватель; - 12 ---экономайзер; 13 — дымовая труба: 14 — дымосос; I - сырой кокс после дроблевия; 11 — очищенная во-да; 111 — технологический IV — прокаленный воздух; кокс на склад; V — нзбыток горячего воздуха в атмосферу; VI — водяной пар



дымовую трубу 10. В пылеосадительной камере поддерживается температура 900 °С для пиролиза смол, содержащихся в летучих веществах, и предотвращения закоксовывания дымового тракта. Уловленная в пылеосадительной камере коксовая пыль возвращается в сырьевой бункер 4. Охлаждается прокаленный кокс во вращающемся барабанном холодильнике 2, орошаемом водой. При прокаливании кокса в барабанных печах наблюдаются повышенные потери углерода в виде угара и уносимой пыли. Улучшения технических показателей работы барабанной печи можно добиться за счет снижения подсосов воздуха в торцах печи и холодильника, сжигания летучих веществ внутри печного барабана, уменьшения потерь тепла через футеровку печи и оптимизации технологического режима.

Сжигание летучих веществ в печи позволяет в значительной степени оградить прокаливаемый материал от угара и сэкономить топливо. Для сжигания летучих веществ предложены слелующие способы и конструктивные решения: 1) подача воздуха непосредственно в ту область печи, где наблюдается наиболее интенсивное выделение летучих веществ; 2) возврат части дымовых газов в прокалочную печь в качестве топлива; 3) увеличение диаметра печи в зоне интенсивного выделения летучих веществ; 4) применение двух печных барабанов, в одном из которых кокс до температуры начала выделения летучих веществ нагревается путем сжигания топлива, а в другом — дальнейший нагрев осуществляется за счет сжигания летучих веществ при прямоточном движении потоков кокса и дымовых

газов. Для прокаливания рядового кокса освоена технология с применением печи с вращающимся подом (рис. 3.9). Печь, показанная на схеме, имеет неподвижный свод и вращающуюся коническую подину с колодцем, выполняющим роль изотермической реакционной камеры. Внутри печи установлены водоохлаждаемые скребки, закрепленные в своде печи и служащие для рыхления и перемещения слоя кокса от периферии к центру подины. Подина снабжена электроприводом с гидравлической трансмиссией и вращается вокруг вертикальной оси со скоростью 5—20 об/ч. В своде печи имеется ряд патрубков с клапанами для регулируемого подвода технологического воздуха на горение летучих веществ, выделяющихся из кокса. Между подвижной и неподвижной частями печи имеется водяной затвор.

Сырой кокс из сырьевого бункера 3 в прокалочную печь 5 загружается по желобу с ручной регулировкой толщины слоя кокса. Дымовые газы отводятся через дымоход 4, расположенный над сводом печи. Загружаемый кокс сразу попадает в зону с высокой температурой — около 1000 °C. Благодаря этому из кокса в течение нескольких минут удаляется влага, а потом происходит пиролитическое разложение смолистых веществ, выделяющихся из кокса при температуре 500 °C и выше. Время пребывания кокса в зоне нагрева составляет примерно 1 ч. Перепад температур между отходящими дымовыми газами и прокаленным коксом достигает 85—100 °C и более. Топливо извне для нагрева кокса практически не расходуется, если готовый продукт имеет истинную плотность не более 2060 кг/м<sup>3</sup>.

Прокаленный кокс удаляется из колодца с помощью вращающегося вокруг вертикальной оси разгрузочного стола, снабженного скребками. Охлаждается кокс до конечной температуры 150 °C в холодильнике барабанного типа паровым дистиллятом.

Особенностью печи с вращающимся подом является достаточно низкий упос пыли и возможность прокаливания кокса широкого гранулометрического состава — практически от 0 до 50 мм. Высота слоя кокса на вращающейся подине составляет 100—250 мм. Зазор между подиной и скребками выдерживается в пределах 50 мм, вследствие чего нижние слои кокса перемсщаются значительно медленнее верхних. Это предохраняет футеровку печи ог истирания и защищает прокаленный продукт от озоления.

## 3.3.2. Расчет барабанной прокалочной печи

Исходными данными для технологического расчета барабанной печи должны быть производительность по сырью, характеристика исходного кокса, состав выделяющихся летучих веществ и показатели качества прокаленного кокса. Цель расчета — определение основных размеров печи (диаметра и длины), материальных и тепловых потоков, температурного профиля печи, математическое описание влияния технологических факторов на показатели работы печи. Расчет складывается из следующих этапов:

1) кинетический расчет;

2) составление общего теплозого баланса прокалочной печи:

3) расчет передачи тепла внутри нагреваемого слоя;

4) расчет передачи тепла от дымовых газов к слою кокса.

1. Кинетический расчет. По заданной глубине прокаливания, например, по истипной плотности прокаленного кокса, определяют конечную температуру нагрева и продолжительность процесса. Время пребывания кокса в прокалочной печи по практическим данным должно составлять 75—90 мин. Конечную температуру нагрева  $t_{\kappa}$  (°C) рассчитывают из уравнения, проверенного на рядовом нефтяном коксе

$$\rho = 370\tau^{0,107} e^{2/(t_{\rm K} - 450/30\,000)} + 1430, \qquad (3.47)$$

где  $\rho$  — истинная плотность прокаленного кокса, кг/м<sup>3</sup>;

т — продолжительность прокаливания, ч.

Реакционный объем прокалочной печи V (м<sup>3</sup>) вычисляют по формуле

$$V = G/\omega, \qquad (3.48)^{\sim}$$

где G — производительность печи по сырыо, кг/ч;

ш — производительность единицы реакционного объема печи, кг/(м<sup>3</sup>·ч).

Рекомендуется принимать  $\omega = 45 - 65 \text{ кг/(м^3·ч)};$  производительность единицы реакционного объема для рядового электродного кокса выше, чем для игольчатого.

Далее рассчитывают степень заполнения печи коксом  $\psi$  [55]  $\psi = G\tau/(V\rho_{cp}),$  (3.49)

где  $\rho_{cp}$  — средняя насыпная плотность кокса, находящегося в печи, кг/м<sup>3</sup> (рекомендуется принимать  $\rho_{cp} = 680 - 780$  кг/м<sup>3</sup>).

Обычно печи работают при значениях  $\psi = 0,03 - 0,15$ , чаще при  $\psi = 0,07 - 0,11$ .

Поверхность сегмента, занятого коксом, S (м<sup>2</sup>) равна

$$S = 0,5R^2 (\pi \alpha/180 - \sin \alpha).$$
 (3.50)

Впутреппее сечение печи  $S_n = \pi R^2$  (M<sup>2</sup>), (3.51)

где а — угол, образуемый двумя радиусами, проходящими через концы хорды сегмента, град.

## Длину печи можно определить по формуле

$$L = \pi D \ln / (100 \pi),$$
 (3.52)

где *п* — частота вращения барабана печи, ч<sup>-1</sup>;

т — уклон печи, % (значения п и с выбирают по ГОСТ 11875—79).

Наружный радиус печи больше внутреннего на толщину тепловой изоляции (260—350 мм) и стенки металла. Толщину стенки δ выбирают в зависимости от паружного диаметра барабана:

D, м2,83,03,23,5\*3,5\*\*δ, мм2022252530

Для анпаратов длиной 25 н 60 м.
 Для аппаратов длиной 70 м.



На данном этапе расчета вычисленные значения диаметра и длины печи приводят в соответствие с ГОСТ 11875—79 и уточняют продолжительность прокаливания кокса, степень заполнения барабана сыпучим материалом, скорость вращения и угол наклона аппарата.

2. Составление общего теплового баланса печи. При составлении теплового баланса печи необходимо принять следующие допущения.

1. Унос пыли с отходящими дымовыми газами в пределах 6—15% (масс.). После составления теплового баланса печи принятую величину уточняют по формуле

$$C_{\rm m} = \chi u^3, \qquad (3.53)$$

где C — содержание пыли в отходящих дымовых газах, % (масс.);

х — коэффициент, зависящий от содержания пыли в исходном коксе (рекомендуется принимать его равным 0,06);

и — линейная скорость отходящих из печи дымовых газов, м/с.

В случае значительной разницы между принятым и расчетным значениями C<sub>п</sub> тепловой баланс составляют повторно.

2. Температура отходящих дымовых газов в пределах 750— 850 °С, имея в виду, что при низкой температуре будет происходить осмоление дымового тракта, а при высокой — повышение потерь кокса в виде уноса пыли и угара, снижение производительности печи по сырью, тепловая перегрузка системы пылеулавливания и утилизации тепла отходящих дымовых га-, зов.

Температура прокаливаемого кокса на выходе из печи примерно на 50—150 °С ниже температуры в зоне прокаливания.

3. Расход воздуха на горение топлива и пыли и дожиг летучих веществ рассчитывают в стехиометрическом соотношении, так как в прокалочной печи среда восстановительная (за исключением топки).

4. Прокалочную печь по длине разделить на зоны: а) подогрев кокса до 100 °C; б) сушка кокса при температуре 100 °C; в) подогрев сухого кокса от 100 °C до температуры начала выделения летучих веществ — 500 °C; г) выдсление основной массы летучих веществ при температуре 500—850 °C — зона карбонизации; д) прокаливание при нагреве кокса от 850 °C до конечной температуры (приблизительно до 1400 °C в случае игольчатого кокса и до 1200 °C в случае рядового кокса); е) топочная зона.

5. Температура предварительного подогрева технологического воздуха, подаваемого в прокалочную печь, по практическим данным не должна превышать 400—500 °C.

6. Связь между истипным (при конечной температуре прокаливания) и условным (при 850°С в течение 7 мин) выходом летучих веществ должна подчиняться следующему соотношению:

 $B_{\pi}^{\text{HCT}} = 1,3B_{\pi}^{\text{yc}\pi}.$ 

Часть летучих веществ (в % масс.), сгораемых в той части прокалочной печи, где температура кокса не превышает 850 °C, равна

$$B_{\pi_1} = 0,15B_{\pi^{\text{HCT}}}(1 - 6G_{\pi}/G_{\kappa}), \qquad (3.54)$$

а другая часть, сгорающая при температуре выше 850 °C, равна

$$B_{\pi_2} = 0,665 (B_{\pi}^{\text{HCT}})^{0,\delta} (1 - 6G_{\tau}/G_{\kappa}), \qquad (3.55)$$

где G<sub>т</sub> — расход топлива в печь, кг/ч;

G<sub>к</sub> — производительность печи по коксу, кг/ч.

7. Потери тепла через стенку печи, по практическим данным, составляют 36000-40000 кДж/ч на 1 м<sup>2</sup> наружной поверхности барабана. В необходимых случаях следует провести детальный расчет потерь тепла через стенку в каждой зоне в зависимости от температуры и толщины огнеупорной футеровки.

8. Коксовая пыль сгорает в основном в топочной зоне, а также в зоне прокаливания и с образованием диоксида углерода.

9. Тепловой эффект образования летучих веществ равен 2200 кДж/кг.

-10. Потери углерода от вторичных реакций газификации происходят только в зсне прокаливания и рассчитываются по уравнению

> $G_{\rm C} = 4 \cdot 10^{-4} \cdot 6600 \left( x_{\rm H} G_{\rm T} + G_{\rm H} + x_{\rm C} G_{\rm T} \right) e^{-5000/2/(t+278)}.$ (3.56)

где x<sub>н</sub> и x<sub>с</sub> — массовая концентрация водорода и углерода в топливе соответственно;

G<sub>п</sub> — количество сгоревшей в печи коксовой пыли, кг/ч;

*і* — конечная температура прокаливания кокса, °С.

При составлении общего теплового баланса прокалочной печи задаются расходом топлива расчета примерно ИЗ 2,5% (масс.) от производительности печи по сырью, отдельно определяют количество сгорающих в печи летучих веществ и количество выделяющегося при этом тепла. Из теплового баланса находят расход технологического воздуха.

Приход тепла (в кДж/ч):

1) с подогретым воздухом

 $Q_{\text{BO3A}} = G_{\text{BO3A}} I_{\text{BO3A}} = G_{\text{BO3A}} t_{\text{BO3A}} c_{\text{BO3A}},$ где G<sub>возд</sub> — расход технологического воздуха, кг/ч;

Iвоза — энтальпия воздуха, кДж/кг;

tвозд — температура поступающего в печь воздуха, °С;

Свозд — теплоемкость воздуха, кДж/(кг·К).

(3.57)

197

#### 2) с поступающим в печь сырьем $Q_F = G_F t_F C_F$ . (3.58).3) от сгорания топлива $Q_{\rm T} = G_{\rm T} q_{\rm T} = (3394 x_{\rm C} + 103074 x_{\rm H}) G_{\rm B03g}/L_{\rm T},$ (3.59)где $G_{\tau}$ — расход топлива, кг/ч; q<sub>т</sub> — теплота горения топлива, кДж/кг; L<sub>т</sub> — удельный расход технологического воздуха на горение топлива. кг/кг, равный $L_{\tau} = 32(x_{\rm C}/12 + x_{\rm H}/4)0,23$ .

4) от сгорания коксовой пыли  $Q_{\rm C} = G_{\rm C} q_{\rm CO_{\bullet}}$ ,

где qco, — теплота горения углерода с образованием CO<sub>2</sub>, кДж/кг.

5) от сгорания летучих веществ 
$$Q_n = G_n q_n / L_n$$
, (3.61)

где G<sub>л</sub> — расход воздуха на горение летучих веществ, кг/ч;

q<sub>л</sub> — теплота горення летучих веществ, кДж/кг;

L<sub>л</sub> — удельный расход воздуха на горение летучих веществ, кг/кг.

Величины G<sub>л</sub>, L<sub>л</sub> и q<sub>п</sub> рассчитывают по следующим формулам:

$$G_{\pi} = G_{Fc} L_{\pi} \left( B_{\pi 1} + B_{\pi 2} \right) \cdot 0, 01, \qquad (3.62)$$

$$L_{\pi} = 32 \left( x_{\rm C} / 12 + x_{\rm H} / 4 \right) / 0,23, \qquad (3.63)$$

$$q_{\pi} = 32\,400x_{\rm c\pi} + 98\,400x_{\rm H},\tag{3.64}$$

где G<sub>Fc</sub> — производительность нечи по сухому коксу, кг/ч;

хс и хи — содержание углерода и водорода в летучих веществах соответственно; рекомендуется принимать  $x_{\rm C} = 0,45$  и  $x_{\rm H} = 0,55$ .

Расход тепла (вкДж/ч): 1) с унесенной пылью  $Q_{y,n} = G_{y,n} t_{y,n} c_{y,n}$ , (3.65)

где G<sub>у. п</sub> — количество унесенной ныли, кг/ч;

ty. п — температура пыли, °С;

су. п — теплоемкость пыли, кДж/(кг·К).

Здесь  $G_{y.n} = G_{Fc} \cdot 0,06 u^3$ ,

а линейная скорость дымовых газов на выходе из печи и принимается заранее с последующей проверкой после составления теплового баланса и определения фактического количества отходящих дымовых газов;

2) на образование летучих веществ  $Q_{\pi} = 22B_{\pi}^{\text{ист}}G_{Fc}$ . (3.67)

3) на испарение влаги  $Q_{H_2O} = 2263 G_{H_2O} = 2263 G_{\pi} x_{H_2O}$ . (3.68)

4) на потери через футеровку печи (ориептировочно принимают  $Q_0 = 8 \cdot 10^6$  кДж/ч);

5) с отходящими дымовыми газами  $Q_r = G_r t_r c_r$ , (3.69)

с<sub>г</sub> — теплоемкость газов, кДж/(кг·К).

6) с прокаленным коксом 
$$Q_{\mathfrak{n},\kappa} = G_{\mathfrak{n},\kappa} t_{\mathfrak{n},\kappa} c_{\mathfrak{n},\kappa}$$

где  $G_{n. \kappa}$  — производительность печи по прокаленному коксу, кг/ч;  $t_{n,\kappa}$  — температура прокаленного кокса на выходе из печи, °C; сп. к — теплоемкость прокаленного кокса, кДж/(кг·К).

7) на вторичные реакции газификации углерода

$$V_{B,D} = U_C Q_C$$

(3.71)

١

(3.70)

(3.66)

(3.60)

где qc — тепловой эффект реакций газификации углерода, кДж/кг (qc= =25 000 кДж/кг).

Из теплового баланса печи определяют расход технологического воздуха  $G_{\text{возд}} = G_{\text{т}}L_{\text{т}} + G_{\text{п}}L_{\text{п}} + G_{\text{л}}$ , (3.72)где L<sub>п</sub> — удельный расход воздуха на горение коксовой пыли, кДж/кг. Количество дымовых газов, покидающих прокалочную печь, COCTABUT  $G_r = G_{BO3H} + G_r + G_c + G_A + G_n$ . (3.73)

198

Линейную скорость дымовых газов на выходе из печи определяют по формуле

$$u = G_{\rm r} \cdot 4 \, (t_{\rm r} + 273) \cdot 22, 4/(28 \cdot 3, 14D^2 \cdot 273 \cdot 3600). \tag{3.74}$$

Из теплового баланса определяют количество сгорающей в печи коксовой пыли, учитывая, что

$$G_{\pi} = \Delta Q/q_{\pi}, \qquad (3.75)$$

где  $\Delta Q$  — количество тепла, выделяющееся при сгорании пыли, кДж/ч;

q<sub>п</sub> — тепловой эффект сгорания коксовой пыли, кДж/кг.

 $\Delta Q$  находят по разности расхода и прихода тепла в печь. Расчет теплового баланса считается законченным, если разница между принятым и расчетным значениями линейной скорости дымовых газов на выходе из печи не превышает  $\pm 5\%$ . После составления общего теплового баланса печи следует рассчитать тепловые балансы отдельных зон.

Расчет передачи тепла внутри нагреваемого слоя кокса. Цель расчета заключается в определении продолжительности нагрева кокса до заданной температуры в первой, третьей, четвертой и пятой зонах, продолжительности охлаждения кокса в шестой зоне и продолжительности подвода тепла, необходимого для испарения влаги во второй зоне.

В расчетах рекомендуется принимать нагреваемый слой кокса за пластину неограниченных размеров. Расчетную толщину пластины с учетом ослабления внутреннего теплового сопротивления слоя из-за вращения барабана предлагается определять по следующей формуле:

$$H = [S\psi\alpha_0/(360kn\tau\iota)]^{0,5}, \qquad (3.7)$$

где  $\alpha_0$  — часть окружности барабана, занятая слоем кокса, в градусах;

- S площадь внутреннего сечения печи, м<sup>2</sup>;
- k коэффициент ослабления теплового сопротивления слоя кокса из-за вращения барабана (можно принимать k=0,24-0,27 для всех зон, кроме первой; для первой зоны k=0,10-0,11).

Для пластины неограниченных размеров средняя температура равна

$$\theta = (t - t_{\rm n})/(t_0 - t_{\rm n}), \qquad (3.77)$$

- где t<sub>0</sub>, t средняя температура коксового слоя в начале и конце зоны соответственно, °C;
  - tn средняя температура дымовых газов в зоне, °С, определяется как среднее арифметическое из температур газов в начале и конце

зоны.

По графику [56] находят значение S<sub>0</sub>, соответствующее найденному параметру средней температуры. Затем определяют продолжительность нагрева коксового слоя в рассматриваемой зоне по формуле [56]

$$\tau_3 = S_0 h^2/a,$$

(3.78)

199

где a — температуропроводность кокса,  $M^2/4$ .

Длина зопы будет равна  $L_3 = L\tau_3/\tau$ . (3.79) Время пребывания кокса в зоне сушки [56]

$$\kappa_{\rm c} = q_{\rm H_{2}O} \hbar^2 / [2\lambda (t_{\rm m} - t_{\rm K})],$$
 (3.80)

где q<sub>H<sub>2</sub></sub>о — теплота испарения влаги, отнесепная к 1 м<sup>3</sup> высушиваемого кокса; λ — средняя теплопроводность слоя влажного кокса, кДж/(м·ч·К); t<sub>m</sub> — температура кокса в зоне сушки, °C.

Расчет передачи тепла от дымовых газов к слою прокаливаемого кокса. Количество тепла, передаваемого от дымовых газов к слою кокса в отдельных зонах, следует рассчитывать по уравнению

$$Q = \alpha \theta S, \qquad (3.81)$$

где а — суммарный коэффициент теплоотдачн, кДж/м<sup>2</sup>·ч·град, определяемый как сумма коэффициентов теплоотдачи конвекцией акон и радиацией арад [48];

О — средняя логарифмическая разность температур дымовых газов T<sub>1</sub> и кокса T<sub>2</sub>, K;

S — поверхность теплообмена, м<sup>2</sup>.

Здесь 
$$\alpha_{ROH} = Nu\lambda/D = 0.0258 Re^{0.8}\lambda/D$$
, (3.82)  
Re= $uD/v$ , (3.83)

где у — кинематическая вязкость дымовых газов в рассматриваемой зоне, м<sup>2</sup>/с.

$$\alpha_{\text{pag}} = 20,5\psi[(T_1/100)^4 - (T_2/100)^4]/[(1/\epsilon_{\text{K}} + 1/\epsilon_{\text{F}} - 1)(T_1 - T_2)], \quad (3.84)$$

где  $\varepsilon_{x}$  — степень черноты кладки ( $\varepsilon_{x} = 0.85$  [48]);

**е**<sub>г</sub> ← степень черноты дымовых газов, равная

$$e_{\Gamma} = e_{co_2} + b e_{H_20} = e_{co_2} + 1,08 e_{H_20}$$
 (3.85)

здесь всо<sub>2</sub>, в<sub>н 2</sub>о — степени черноты СО<sub>2</sub> и водяных паров;

**b** — поправка на парциальное давление водяного пара;

ψ — угловой коэффициент излучения, определяется как отношение части окружности, не экранируемой коксом, к общей длине окружности (ψ≈0,8).

ε<sub>соз</sub> находят по номограмме [48] в зависимости от температуры дымовых газов.

Поверхность теплообмена рассчитывают по формуле

$$S = L_3 (L_x + L_A),$$
 (3.86)

где L<sub>3</sub> — длина зоны, м;

L<sub>x</sub> и L<sub>д</sub> — длины хорды и дуги сегмента, занятого коксом в поперечном сечении печи, м.

Рассчитанное количество тепла, передаваемое от дымовых газов к коксу, должно быть равно количеству тепла, необходимому для нагрева кокса в каждой зоне. Если отклонения между приходом и расходом тепла в какой-нибудь зоне окажутся более 10%, то необходимо изменить протяженность этой зоны. Расчет можно считать оконченным при соблюдении равенства

$$L=\sum L_i,$$

где L — длина прокалочной печи, м; ΣL<sub>i</sub> — суммарная длина всех зон печи, м. (3.87)

200

При несоблюдении равенства между принятой длиной печи и суммарной длиной всех зон, т. е. если разница превышает 10%, следует повторить расчеты, задавшись новыми размерами печи, другой степенью заполнения барабана, иным значением угла наклона печи и т. п.

Составление тепловых балансов отдельных зон. Первая зона. В первой зоне кокс нагревается до температуры 100°С. Ввиду короткого времени пребывания условно считаем, что здесь отсутствует унос пыли, так как кокс влажный. Но нужно иметь в виду, что через первую зону с потоком дымовых газов проходит пыль из других зон.

\_ Приход тепла:

1) с дымовыми газами  $Q_{r21} = G_{r21}c_{r21}t_{r21}$ , (3.88)

2) с потоком коксовой пыли  $Q_{y.n21} = G_{y.n} t_{r21} c_{y.n21}$ .

- Итого  $Q_{r21} + Q_{y,n21}$ . Расход тепла:
  - 1) с нагретым до температуры 100°С коксом

$$Q_{F12} = G_{F12} t_{F12} c_{F12} = G_F t_{F12} c_{F12}, \quad (3.90)$$

- 2) с дымовыми газами  $Q_{ri0} = G_r t_{ri0} c_{ri0}$ , (3.91)
- 3) с пылью  $Q_{y,\pi i0} = G_{y,\pi} t_{ri0} c_{y,\pi i0}$ , (3.92)
- 4) через футеровку Опфі.

Итого  $Q_{P_{12}} + Q_{r_{10}} + Q_{y,\pi_{10}} + Q_{\pi\phi_{1}}$ .

Из теплового баланса находим температуру дымовых газов на входе в первую зону  $t_{r21}$ 

$$t_{r_{21}} = \frac{Q_{F_{12}} + Q_{\Pi 10} + Q_{Y,\Pi 10} + Q_{\Pi \Phi 1}}{G_{\Gamma 21} c_{\Gamma 2} + G_{Y,\Pi} c_{Y,\Pi 21}}.$$
 (3.94)

Вторая зона. Приход тепла:

1) C KOKCOM 
$$Q_{F12} = G_{F12} t_{F12} c_{F12} = G_F t_{F12} c_{F12},$$
 (3.95)

- 2) с дымовыми газами  $Q_{r_{32}} = (G_r G_{H_2O}G_F \cdot 0, 01) t_{r_{32}}c_{r_{32}},$  (3.96)
- 3) с коксовой пылью  $Q_{y,\pi_{32}} = G_{y,\pi} t_{r_{32}} C_{y,\pi_{32}}$  (3.97) Итого  $Q_{F_{12}} + Q_{r_{32}} + Q_{y,\pi_{32}}$ .
- Расход тепла: 1) с коксом  $Q_{F23} = (G_F - G_{H_2O}G_F \cdot 0, 01) t_{F23}c_{F23},$  (3.98)
- 2) с дымовыми газами  $Q_{r21} = G_{r21} t_{r21} c_{Fr21}$ , (3.99)
- 3) на испарение влаги Q<sub>но</sub>, . (3.100)

4) с коксовой пылью 
$$Q_{y,u21} = G_{y,u} t_{r21} c_{F21}$$
, (3.101)  
5) потери тепла через футеровку  $Q_{n\phi2}$ .  
Итого  $Q_{F23} + Q_{121} + Q_{H_20} + Q_{y,u21} + Q_{n\phi2}$ .  
Из теплового баланса определяем температуру дымовых  
газов на входе в зону  $t_{r32}$   
 $t_{r32} = \frac{Q_{F21} + Q_{r21} + Q_{H_20} + Q_{y,u21} + Q_{n\phi2} - Q_{F12}}{(G_{\Gamma} - G_{H_20}G_{F} \cdot 0,01) c_{r32} + G_{y,u}c_{y,u32}}$ . (3.102)

201

(3.89)

(3.93).

Третья зона. Приход тепла:
 (3.103)

 1) с коксом 
$$Q_{F23}$$
,
 (3.103)

 2) с дымовыми газами
  $Q_{r43} = G_{r43}t_{r43}c_{r43} = (G_r - G_{H_2O}G_F \cdot 0,01) t_{r43}c_{r43}$ ,
 (3.104)

 3) с коксовой пылью  $Q_{y.n43} = 0,5G_{y.n}t_{r43}c_{F43}$ .
 (3.105)

 Итого  $Q_{F23} + Q_{r43} + Q_{y.n43}$ .
 (3.105)

 Расход тепла:
 1) с коксом  $Q_{F34} = G_{F34}t_{F34}c_{F34} = (G_F - G_{H_2O}G_F \cdot 0,01 - 0,5G_{y.u})t_{F34}c_{F34}$ ,
 (3.106)

$$= (C_F - C_{H_2}) C_F - C_{H_2} -$$

3) с коксовой пылью 
$$Q_{y_{ry4}} = G_{y_{r}} t_{r94} C_{F94}$$
, (3.108)

4) через футеровку  $Q_{n\phi 3}$ .

Итого 
$$Q_{F34} + Q_{r34} + Q_{y.134} + Q_{10}$$

Из теплового баланса третьей зоны определяем температуру дымовых газов на входе в зону  $t_{r43}$ 

$$t_{r48} = \frac{Q_{F_{34}} + Q_{r_{34}} + Q_{y_{.1134}} + Q_{\pi\phi_3} - Q_{F_{28}}}{0,5G_{y,\pi}c_{F_{28}} + (G_{\Gamma} - G_{H_2O}G_F \cdot 0,01)c_{F_{43}}}$$
(3.109)

Четвертая зона. Приход тепла:

1) C KOKCOM  $Q_{F34}$ , (3.110)

2) с дымовыми газами 
$$Q_{F54} = G_{r54}t_{r54}c_{r54} = (G_r - G_{H_2O} - B_{\pi}^{yc\pi}G_{Fc} \cdot 0,01) t_{r54}c_{r54},$$
 (3.111)

3) от сгорания летучих веществ

$$Q_{\pi 4} = \frac{G_{\pi} q_{\pi}}{L_{\pi}} \cdot \frac{B_{\pi 1}}{B_{\pi 1} + B_{\pi 2}}.$$
 (3.112)

Итого 
$$Q_{F34} + Q_{r54} + Q_{\pi4}$$
.

Расход тепла:  
1) с коксом 
$$Q_{F45} = G_{F45}t_{r45}c_{F45} =$$
  
 $= (G_F - G_{H_20} - G_{y,n} - B_n^{ycn}G_{Fc} \cdot 0,01) t_{F45}c_{F45},$  (3.113)  
2) с дымовыми газами  $Q_{r43} = G_{r43}c_{r43} = (G_r - G_{H_20}) t_{r43}c_{r43},$  (3.114)  
3) с пылью  $Q_{y,n43},$   
4) через футеровку  $Q_{n\phi4},$   
5) на областов налики полность  $Q_{r43} = Q_{r43}(Q_{r43}) = Q_{r43}(Q_{r43})$ 

5) на образование летучих веществ  $Q_{n4} = Q_n/1, 3.$  (3.115)

## Итого $Q_{F45}+Q_{r43}+Q_{y.n43}+Q_{n\phi4}+Q_{\pi}/1,3.$ Из теплового баланса находим температуру дымовых газов на входе в четвертую зопу $t_{r54}$

$$t_{r54} = \frac{Q_{F54} + Q_{r43} + Q_{y.n43} + Q_{n\phi_4} + Q_{n/1,3} - Q_{F34} - Q_{n4}}{(G_r - G_{H_2O} - B_n^{ycn}G_{Fc} \cdot 0, 01) c_{r54}}.$$
 (3.116)

## *Пятая зона.* Приход тепла: 1) с коксом *Q*<sub>F45</sub>,

202

2) с дымовыми газами  $Q_{r65} = (G_F + G_r + G_n) t_{r65} c_{r65}$ , (3.117)

3) от сгорания летучих веществ

$$Q_{\pi 5} = \frac{G_{\pi} q_{\pi}}{L_{\pi}} \cdot \frac{B_{\pi 2}}{B_{\pi 1} + B_{\pi 2}}.$$
 (3.118)

Итого 
$$Q_{F45} + Q_{r65} + Q_{\pi 5}$$
.

Расход тепла:

1) C KOKCOM 
$$Q_{F56} = G_{F56} t_{F56} c_{F56} = (G_{\pi.\kappa} + G_{\pi}) t_{F56} c_{F56},$$
 (3.119)

- 2) на вторичные реакции  $Q_{B,p}$ ,
- 3) через футеровку  $Q_{п\phi 5}$ ,
- 4) с дымовыми газами  $Q_{r54} = G_{r54}t_{r54}c_{r54}$ , (3.120)

Из теплового баланса пятой зоны определяем температуру дымовых газов на входе tres

$$t_{re5} = \frac{Q_{F56} + Q_{B,P} + Q_{n\phi5} + Q_{r54} + Q_{n5} - Q_{F45} - Q_{n5}}{(G_B + G_r + G_n) c_{r65}}.$$
 (3.122)

Шестая зона. Приход тепла:

1) с коксом  $Q_{F56}$ ,

- 2) с воздухом  $Q_{\text{возд}}$ ,
- 3) горение топлива  $Q_{\rm T}$ ,
- 4) горение пыли Q<sub>n</sub>.

Итого 
$$Q_{F56} + Q_{T} + Q_{\pi}$$
.

Расход тепла:

- 1) C KOKCOM  $Q_{F_{67}} = G_{\pi,\kappa} t_{F_{65}} c_{F_{67}}$ ,
- 2) с дымовыми газами  $Q_{r65}$ ,
- 3) через футеровку  $Q_{n \phi 6}$ .

Итого 
$$Q_{F67} + Q_{r65} + Q_{пф6}$$
.

Из теплового баланса определяем температуру прокаленного кокса на выходе из печи  $t_F$ 

$$t_F = \frac{Q_{F56} + Q_T + Q_{\Pi} - Q_{F65} + Q_{BOSA} - Q_{\Pi \Phi 6}}{G_{\Pi,\kappa} c_{F67}}$$
(3.124)

Правильность расчета тепловых балансов подтверждается следующим условием:  $t_{F67} = t - 350 + 273$  °C. (3.125) В расчетах принимается:  $t_{F12} = 100$  °C,  $t_{F34} = 500$  °C;  $t_{F23} = 100$  °C,  $t_{F45} = 850$  °C,  $t_{F56} = 1200$  °C (или другое значение в зависимости от требуемой истинной плотности прокаленного кокса).

(3.123)

## 3.3.3. Расчет прокалочной печи с вращающимся подом

Определить технологические размеры прокалочной печи с вращающимся подом можно путем ряда поверочных расчетов, которые удобно разбить на три этапа. На первом этапе задаются геометрическими размерами и формой прокалочной печи, числом, размерами и расположением перемешивающих устройств скребков.

На втором этапе рассчитывают теплопередачи в слое нагреваемого материала на вращающейся подине. В случае получения неудовлетворительных результатов — низкая температура нагрева кокса, недостаточная производительность печи — необходимо пересмотреть принятые исходные геометрические размеры печи и повторить расчет теплопередачи в слое кокса.

На третьем этапе составляют тепловой и материальный балансы прокалочной печи, из которых устанавливают требуемое количество горячего и холодного воздуха, а также топлива, подаваемых в прокалочную печь, и другие материальные и тепловые потоки, в том числе потери в окружающую среду в зависимости от производительности печи, влажности и выхода летучих веществ из кокса, толщины слоя кокса на подине, температуры топочного пространства, скорости вращения подины.

Во избежание сильного уноса пыли важно обратить внимание на то, что линейная скорость дымовых газов в прокалочной печи не должна превышать 0,2 м/с. Внутренние размеры печи диаметр и высоту рекомсндуется ориентировочно принимать, исходя из условия, что удельный съем кокса с 1 м<sup>2</sup> площади пода и с 1 м<sup>3</sup> печного пространства не превышает значений, указанных ниже:

 $g, Kr(M^{2}, Y) = g, Kr(M^{3}, Y)$ 

Рядовой кокс: суммарный	55—65	28
крупный	85—95	45—55
мелкий	40—50	20—28
Игольчатый кокс	38—45	20—25

Кроме того, необходимо учитывать возможность и удобства проведения строительных и ремонтных работ внутри печи. Угол паклона подины принимают равным 10°. Уменьшение угла наклона подины приведет к возрастанию крутящего момента на валу привода, а при увеличении возникнет опасность скатывания кусков кокса и самопроизвольного сползания слоя с подины в разгрузочный колодец без достаточного прогрева.

Для обеспечения высокой производительности весьма важно иметь одинаковую толщину слоя кокса на подине и равномерное перемешивание его. Это достигается правильным выбором числа и размеров скребков, а также соответствующим размещением их относительно друг друга и подины. Идеально равномерное перемешивание слоя сыпучего материала будет при бескоРис. 3.10. Горизонтальная проекция скребка печн с вращающимся подом



нечно большом числе скребков. Однако в реальных условиях их число должно быть ограничено в пределах 12—20. Исходя из условия, что интенсивность перемешивания в зоне действия каждого скребка одинаковая, определяем площадь, описываемую рабочей плоскостью скребка за 1 оборот пода

$$S_i = \pi \left( R_1^2 - r^2 \right) / N,$$
 (3.126)

где  $R_1^2$  — наружный раднус окружности, описываемый крайним скребком, расположенным в зоне загрузки кокса, м;

r — радиус разгрузочной горловины, м;

**N** — число скребков.

Зазор между радиусом пода *R* и *R*<sub>1</sub> следует принимать равным примерно 130 мм. Для определения координат размещения скребков в горизонтальной плоскости следует использовать следующие формулы:

$$\cos\beta = (r_i^2 - r_{i-1}^2)/(2L_i r_A), \qquad (3.127)$$

$$r_A^2 = (r_i^2 - r_{(i-1)}^2)/2 - L_i/4.$$
 (3.128)

Видно, что формула (3.128) допускает пеодинаковую длину рабочей плоскости скребков и различный угол поворота их относительно оси 0—0 (рис. 3.10). Однако в целях упрощения изготовления и монтажа скребков предлагается разбить их на три группы с соотношением длин рабочих плоскостей 1:2:3. Скребки первой группы надо размещать у периферии пода, второй в средней части и третьей — у разгрузочной горловины, У первой и второй групп угол поворота скребков β должен находиться в пределах 54—70°. Излишнее увеличение угла приводит к необходимости выбора большого числа скребков, а при малом угле увеличивается сила, действующая на скребок со стороны слоя. При определении общего числа скребков в печи в каждой группе необходимо соблюдать следующие два условия:

 $r_{i} - r_{i-1} \leq 2h/\lg \alpha$ , (3.129)  $b_{i} \geq 5d$ , (3.130)

#### где h — высота слоя кокса на подине, м;

- α угол естественного откоса кокса, град;
- bi ширина щели между соседними скребками, м;
  - d максимальный размер кусков кокса, м.

## Для определения высоты слоя кокса воспользуемся формулой

$$h = G_{\rm K}/(N\gamma S), \qquad (3.131)$$

где G<sub>к</sub> — производительность печи по сухому коксу, кг/ч; у — насыпная масса кокса, кг/м<sup>3</sup>.



Условие (3.129) позволяет исключить оголение подины при движении ее относительно скребков; при соблюдении условия (3.130) не будет заклинивания кокса между скребками. Чтобы свести к минимуму износ футеровки печи от истирания, расстояние между подом и нижней кромкой скребков должно быть не менее максимального размера кусков прокаливаемого кокса, т. е. 50 мм.

По конструктивным соображениям все скребки желательно располагать вдоль оси 0—0 (см. рис. 3.10). Но с точки зрения обеспечения благоприятных условий теплообмена взаимное расположение скребков должно быть таким, чтобы предыдущий скребок (если счет скребков вести от центра печи) успевал освободить участок для сдвижки слоя продукта последующим скребком. Это может быть обеспечено, если ширину щели между скребками определять по формуле

$$b_i = g(r_i - r_{i-1}) + \delta,$$
 (3.132)

где g — для первой группы скребков равно 0,6; для второй — 0,7 и для третьей — 0,8;

δ — толщина скребка, м.

В прокалочной печи с вращающимся подом, снабженной скребками, лимитирующей стадией процесса является передача тепла внутри слоя кокса. С некоторыми допущениями можно принять, что температура топочного пространства и температура поверхности слоя кокса одинаковы.

В зоне действия каждого скребка за один оборот пода печи среднюю температуру нагрева кокса можно определить по уравнению

$$t = t_{II} - \theta (t_{II} - t_0).$$
 (3.133)

Расчет производят последовательно от скребка к скребку, начиная от периферии. При расчете температуры от скребка к скребку начальная температура слоя последующего скребка принимается равной конечной температуре предыдущего.

Радиус эквивалентного полуцилиндра равен

$$R = \sqrt{(2S/\pi)},$$
 (3.134)

где S — поперечное сечение слоя кокса, образуемого скребком, м<sup>2</sup>.

Для расчета параметра θ в зависимости от критерия Фурье можно воспользоваться графическим методом, изложенным в справочнике [56].

Процесс прокаливания нефтяного кокса в печи с вращающимся подом можно рассматривать как состоящий из трех стадий: нагрев до температуры испарения влаги, испарение влаги и удаление летучих веществ с уплотнением структуры.

Для определения протяженности участка сушки рекомендуется использовать уравнение теплового баланса на границе фазового перехода воды в пар [18]

$$-\lambda (t_{\kappa} - t) / [R_{\kappa} (\ln R - \ln R_{\kappa})] = q_{H_{*}O} dR_{\kappa} / d\tau, \qquad (3.135)$$

решение которого имеет вид

 $R_{\kappa} (\ln R_{\kappa}/R - 0.5)/R + 0.5 = 2\pi \tau (t_{\pi} - t)/(Lq_{H_2O}R^2),$  (3.136)

где  $R_{\kappa}$  — расстояние от центра цилиндра до границы фазового перехода воды в пар за время одного оборота пода, м;

Lq<sub>н2</sub>о — теплота испарения воды, отнесенная к 1 м<sup>3</sup> кокса, кДж/м<sup>3</sup>.

Исходными данными для расчета конечной температуры нагрева кокса являются: размеры печи (внутренний диаметр, высота, угол наклона подины, размеры колодца, выполняющего роль реакционной камеры), производительность, число оборотов пода в минуту, число скребков, их размеры и расположение в печи, температура топочного пространства, влажность и теплофизические свойства кокса.

### з.4. производство битумов

Основным способом производства нефтяных битумов является окисление тяжелых остатков вакуумной перегонки мазута деасфальтизации гудрона пропаном [57]. В качестве окисляющего агента используют воздух. Процесс осуществляют в реакторах колошного и трубчатого типа, а также в кубах периодического либо непрерывного действия.

## 3.4.1. Выбор и обоснование технологической схемы и режима получения окисленных битумов

Технологическая схема битумной установки должна обеспечивать требуемую производительность, возможность получения широкого ассортимента битумов при достаточно хорошем их качестве. Обязательным требованием должно быть обеспечение возможности поддержания максимальной поверхности реагирующих фаз, высокой степени ее обновления и оптимальная продолжительность контакта сырья с воздухом. Процесс будет высокоэффективным при наличии специальной системы отвода тепла, выделяющегося в результате окисления сырья.

Следует также решить вопрос обезвреживания и утилизации газов окисления и жидкого отгона. Одним из наиболее вероятных способов считается сжигание газов в печах и передача отгона в нефтеловушки либо использование его в качестве топлива.

Перспективным способом окисления гудронов считается применение реакторов колопного типа. Типы реакторов для окисленных битумов: 1) кубы непрерывного или периодического дсйствия; 2) змеевиковые реакторы с длиною труб 200—300 м; 3) колонны с использованием воздуха для перемешивания продукта либо снабженные специальными турбинными мешалками (турбореактор). При выборе реакционного устройства необходимо учитывать тип сырья и качество готового продукта. Если при окислении выдсляется много тепла, предпочтение следует отдать реакто-



Рис. 3.11. Принципиальная схема установки получения битума окислением гудрона:

1. 2 — поршневые насосы; 3 — теплообменник; 4, 8 — газосспараторы; 5 — трубчатая печь; 6 — окислительная колонна; 7 — конденсатор-холодильник; 9 — скруббер; I — сырье (гудрон, асфальт); II — битум; III — воздух; IV — водяной пар; V — вода; VI — жидкий оттон (смола); VII — газы окисления

рам колонного типа, в которых избыточное тепло легко отводится подачей воды на верх колонны. Реакторы трубчатого типа предпочтительны для производства строительных битумов с температурой размягчения по КиШ более 60—70 °С [57, 58], так как позволяют достигать нужной глубины окисления за сравнительно короткое время, без ухудшения таких показателей, как пластичность, морозостойкость и адгезионные свойства.

Принципиальная схема установки получения битума с применением окислительной колонны показана на рис. 3.11. Исходное сырье (гудрон, асфальт) насосом прокачивают последовательно через теплообменники и трубчатую печь и нагретое до 250 °C подают в верхнюю половину окислительной колонны через маточник. В колонне сырье контактирует с восходящим потоком воздуха и в окисленном виде через нижнюю часть колонны выводится в сепаратор, затем насосом прокачивается через теплообменники и выводится с установки в виде готового продукта. В схеме предусмотрена рециркуляция части битума, повволяющая регулировать температуру размягчения и другие показатели качества.

Газы окисления выводят из колонны сверху, охлаждают и выделяют из них сконденсировавшиеся смолы — жидкий отгон. В дальнейшем газы окисления сжигают в топках печей [53].

## 3.4.2.. Технологический расчет окислительной колонны непрерывного действия

Цель технологического расчета окислительной колонны — определение ее размеров и материальных и тепловых потоков. Рекомендуется соблюдать изложенную ниже последовательность в расчетах.

208

Марка битума	w, 4-1	g <sub>возд</sub> , нм <sup>3</sup> /т	и <sub>возд</sub> , м¥с	t <sub>разм</sub> , °С	
БНД-40/60	0,25	66	0,080	53	
БНД-60/90	0,30	45	0,065	50	
БНД-90/130	0,35	30	0,051	47	

Таблица 3.26. Условия для получения битумов в окислительной колонне [58]

Таблица 3.27. Выход битума из гудрона плотностью 985 кг/м<sup>3</sup>

Во. % (масс.)	99 -	.98	97	96	94	92	85
t <sub>pnsm</sub> , °C·	40	45	48	52	70	90	120

Подбирают исходные данные, необходимые для расчета: производительность по сырью, качество сырья и получаемого битума, условия процесса. Для получения некоторых марок окисленных битумов из гудрона (с температурой размягчения 36—42 °C) при температуре 250 °C и давлении, близком к атмосферному, экспериментально подбирают условия, указанные в табл. 3.26.

Выход готового продукта  $B_6$  зависит от степени окисления (табл. 3.27). По данным Черножукова, расход воздуха на окисление составляет 50—400 м<sup>3</sup>/т.

Если окислению подвергаются тяжелые гудроны с добавками асфальта и экстрактов селективной очистки масел, то выход битума будет на 1-2% выше, чем указано в табл. 3.27.

Содержание несвязанного кислорода в газах окисления зависит от высоты слоя гудрона в колонне, расхода воздуха, температуры и этот показатель желательно принимать по практическим данным [53, 57, 58].

При окислении гудрона западно-сибирских нефтей с целью получения дорожного битума БНД-60/90 количество выделяю-

Таблица 3.28. Тепловой эффект окисления гудронов, полученных из различных нефтей [58]

Исходная нефть	t <sub>разм</sub> гудро- на, °С	Тепловой эффект, кДж/кг t <sub>разм</sub> битума, °С				
		Ярегская Тэбукская Ромашкинская Анастасьевская Арчединская	28 34 35 36 45	669 192 376 373	765 669 577 418 192	773 765 690 460 292

14-407





Рис. 3.12. Зависимость теплового эффекта окисления гудрона от достигаемой температуры размягчения t при различной температуре окисления гудрона (цифры у кривых)

щегося тепла составляет 628 кДж на 1 кг, строительных битумов около 879 кДж/кг. Для некоторых других нефтей тепловой эффект окисления гудронов представлен в табл. 3.28.

Влияние темпсратуры окисления гудрона на тепловой эффект процесса показано на рис. 3.12. Снижение теплового эффекта в интервале температур 200—300 °С сопровож-

дается повышением содержания масел и понижением содержания смол и асфальтенов в битуме.

## 3.4.3. Пример расчета окислительной колонны непрерывного действия

Требуется составить материальный и тепловой балансы окислительной колонны непрерывного действия и определить ее реакциошный объем, внутренний диаметр и высоту, а также рассчитать расход воздуха на окисление гудрона.

И с ходные данные: сырье — гудрон ромашкинской нефти с температурой размягчения 36 °С и плотностью 985 кг/м<sup>3</sup>; производительность колонны по сырью  $G_F = 16\,000$  кг/ч; марка получаемого битума БНД-60/90 с температурой размягчения по КиШ 48 °С; условия процесса: температура t = 250 °С, давление P = 0,3 МПа, удельный расход воздуха  $g_{возд} = 100$  нм<sup>3</sup>/т, объемная скорость подачи гудрона w = 0,3 ч<sup>-1</sup>.

Расчет. Составляем материальный баланс колонны.

Выход готового продукта, согласно данным табл. 3.27, составит 96,5% (масс.) или

$$G_{\mathbf{G}} = 97,0G_F/100 = 97,0.16\,000/100 = 15\,520\,\mathrm{kr/y}.$$

Общий расход воздуха

 $G_{BD3g} = g_{BO3g}G_F \rho_{BO3g} = 100 \cdot 16 \cdot 1,293 = 2069 \text{ kr/y}.$ 

Количество азота

$$G_{N_2} = 0,77G_{BO3g} = 0,77 \cdot 2069 = 1593$$
 [Kr/ $\eta$ .

Количество подаваемого кислорода

$$G_{O_2} = 0,23G_{BO3R} = 0,23 \cdot 2069 = 476 \text{ KG/4}.$$

Количество остаточного кислорода в газах окисления

$$G'_{O_2} = 0,05G_{BO3g} = 0,05 \cdot 2069 = 103 \text{ Kr/q}.$$

Количество израсходованного кислорода

 $G''_{O_2} = G_{O_2} - G'_{O_2} = 476 - 103 = 373 \text{ km/m}.$ 

Материальный баланс колонны (без учета водяного пара, подаваемого в верхнюю часть колонны для разбавления газов окисления) сводим в табл. 3.29.

Из теплового баланса окислительной колонны определяем температуру сырья на входе.

Приход тепла:

1) с сырьем *G<sub>F</sub>tc*=16000·*tc*, кДж/ч,

- где с теплоемкость гудрона, кДж/ /(кг·К);
  - t температура, °С.

2) тепло, выделяющееся при окислении гудрона  $Q_p = IG_F = 188 \times 16\,000 = 3\,008\,000$  кДж/ч,

где *I* — энтальпия окисления гудрона, кДж/кг.

Всего приход тепла (9600000+ +16000ct) кДж/ч.

Расход тепла:

1) с битумом  $Q_6 = G_6 ct = 15540 \times ...$ ×2,1·250=8158500 кДж/ч,

2) с газами окисления  $G_{r.o}ct = = 2529 \cdot 1,26 \cdot 250 = 796\,600 \ \kappa \ Дж/ч,$ 

3) потери тепла в окружающую среду  $Q_{\text{пот}} = \alpha S(t_c - t_o)$ , кДж/ч,

где а — коэффициент теплоотдачи, принимаем равным 25 кДж/(м<sup>2</sup>·ч·К);

S-теплопередающая поверхность, м<sup>2</sup>;

 $t_{\rm c}$  — температура на наружной оболочке колонны, °C;

to — температура окружающей среды, °С.

 $Q_{\text{пот}} = 25 \cdot 115 (50 - 10) = 115 000 \ \kappa Дж/ч.$ 

Всего расход тепла составляет 9 070 100 кДж/ч. Температура сырья на входе в колонну

t = 9070100 - 3008000/(2, 0.16000) = 190°C.

Рассчитываем количество и состав побочных продуктов окисления, выходящих из окисляемого слоя колонны. Принимаем, что на образование  $CO_2$ расходуется 30% (масс.) кислорода, а на образование  $H_2O$  65% (масс.). Количество образующегося  $CO_2$ 

$$G_{\rm CO_2} = 0, 3G_{\rm O_2}^{\prime\prime} M_{\rm CO_2} / M_{\rm O_2} = 0, 3 \cdot 373 \cdot 44/32 = 154 \text{ Kr/y},$$

где  $M_{CO_3}$  и  $M_{O_3}$  — молекулярные массы CO<sub>2</sub> и O<sub>2</sub> соответственно. Количество образующейся воды

$$G_{\rm H_2O} = 0.65 G'_{O_2} M_{\rm H_2O} / M_{O_2} = 0.65 \cdot 373 \cdot 18 / 16 = 273 \text{ kr/y}$$

Таблица 3.29. Материальный баланс окислительной колонны

Показатели	% /0 (масс.)	<b>К</b> Г/4
Взято Гудрон Воздух	100 12,9	16 000 2069
Σ	112,9	18 06 <b>9</b>
Получено Битум Азот Кислород Диоксид углерода Вода Углеводородные газы Отгон	97,0 10,0 0,6 1,0 1,7 2,0 0,6	15 5 <b>2</b> 0 1593 103 154 273 320 .86
Σ.	112,9	18 069

где  $M_{\rm H_2O}$  — молекулярная масса воды. Количество гудрона, пошедшее на образование CO<sub>2</sub> и H<sub>2</sub>O  $G = (G_{\rm CO_2} - 0.3G''_{\rm O_2}) + (G_{\rm H_2O} - 0.65G'_{\rm O_2}) = .$ 

$$= (154 - 0, 3 \cdot 373) + (273 - 0, 65 \cdot 373) = 73 \text{ kg/m},$$

что составляет 0,46% (масс.) от сырья. Количество углеводородных газов, образующихся в процессе, принимаем равным 2% (масс.), что составит  $G_{y. r} = 2 \cdot 16\ 000/100 = 320\ kr/ч.$  Жидкие продукты в составе отгона приняты равными 0,54% (масс.) от сырья или G<sub>ж</sub>=0,54·16 000/100=86 кг/ч. Реакционный объем равен

$$V_{\rm p} = \frac{G_F}{\rho_F V} = \frac{16\,000}{985 \cdot 0.3} = 54\,,1\,\,{
m M}^3.$$

Принимаем диаметр колонны D=2,5 м. Тогда площадь живого сечения колонны  $S = \pi D^2/4 = 3,14 \cdot 2,5^2/4 = 4,91$  м<sup>2</sup>.

Высота слоя h=54,1/4,91=11,0 м.

В условиях процесса скорость подачи воздуха

$$G_{\text{возд}} = \frac{2069}{1,293} \cdot \frac{250 + 273}{273} \cdot \frac{0,1}{0,3 \cdot 3600} = 0,28 \text{ M}^3/\text{c}.$$

Линейная скорость воздуха  $u_{возд} = V_{возд}/S = 0,28/4,91 = 0,06$  м/с.

Расчетная скорость воздуха в колонне не превышает допустимых значений, поэтому принятые размеры колонны можно считать правильными.

## ГЛАВА 4

#### производство масел

### 4.1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКСТРАКЦИИ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА МАСЕЛ

производство — это целый комплекс Современное масляное сложных технологических процессов, в котором каждая установка выполняет определенные задачи по разделению исходного сырья и облагораживанию полученных продуктов. состав B масляного производства входят следующие установки: деаспропановом растворе, фальтизация гудронов фенольная B очистка дистиллятного и остаточного сырья, депарафинизация масел, контактная очистка отбеливающими землями или гидроочистка масляного сырья.

Процессы пропановой деасфальтизации и фенольной очистки предопределяют качественную характеристику базовой основы товарных масел. От глубины очистки пропаном и фенолом зависит углеводородный химический состав получаемых масел. В процессе экстракции для каждого вида сырья подбирают кратность соотношения растворителя, состав растворителя, температурные условия разделения и другие параметры процесса.

На современном уровне знаний теория растворимости не имеет на своем вооружении метода расчета фазовых переходов и расчета перераспределения компонентов между фазами даже для отдельных конкретных систем, таких, как пропан — углеводороды, фенол — углеводороды. В плане освоения математической модели экстракции предлагается новый подход к решению некоторых общих и частных задач. Разработан метод расчета фазовых переходов на системе пропан — углеводороды и фенол — углеводороды.

В теории растворимости можно выделить два направления, – развивающиеся самостоятельно и полностью математически обоснованные. Первое направление, создашное В. К. Семенченко и развитое М. И. Шахпароновым, носит назвашие теории молекулярных силовых полей. Оно математически описывает закономерности всех классов реальных растворов, в том числе и растворов твердой фазы в жидкой.

Второе направление — теория регулярных растворов Дж. Гильдебранда — в отличие от первого способно математически описать лишь неполярные растворы. Однако эта теория значительно проще и удобнее в решении практических задач.

В теории молекулярных силовых полей учитывается все многообразие взаимодействий, включая диполь-дипольное, квадруполь-квадрупольное и диполь-квадрупольное. Исследованиями в этой области было показано, что растворители, обладающие близкими по величине силовыми полями, взаимно растворимы. Распределение по величине силовых полей различных растворителей приводит к петле Семенченко, на одной ветви которой укладываются слабые взаимодействия, на другой ветви — сильные. В качестве критерия, определяющего энергию взаимодействия, предлагается использовать диэлектрическую проницаемость, плотность энергии когезии. Введено понятие об обобщенных моментах, эффективном заряде и эффективном радиусе. Несмотря на то что теория молекулярных силовых полей достаточно строго описывает механизм взаимодействия молекул в растворе, пользоваться ею для расчета систем практически невозможно [59, 60], поскольку математический аппарат не обеспечен исходными даппыми в справочной литературс.

Первые работы Дж. Гильдебранда связаны с обоснованием закономерностей идеальных растворов. Им показано, что если при образовании раствора теплота растворения кристаллов соответствует скрытой теплоте плавления и растворы образуются без изменения суммы объемов, растворы следуют закопу Рауля [61]. Рассматривая механизм внутримолекулярного взанмодействия в растворе, Дж. Гильдебранд ввел понятие о внутреннем давлении. Жидкости с равными внутренними давлениями образуют идеальный раствор. Жидкости с близкими внутренними давлениями и близкой полярностью взаимно растворимы в широком диапазоне концентраций. Для оценки энергии связи сил межмолекулярного взаимодействия им использованы величины скрытой теплоты испарения. Растворы с дисперсионными силами взаимодействия, у которых теплоты смешения имеют низкие значения, а измешение энтропии происходит по закону идеальных газов, были выделены в отдельный класс, получив название регулярных. Были исследованы закономерности атермальных растворов [61, 62]. Несмотря на менее строгий математический подход, теория Гильдебранда оперирует физико-химическими константами, имеющимися в справочной литературе. Использование основ теории при ее дальнейшей доработке позволяет вплотную подойти к математической модели и практическому расчету отдельных систем, в том числе экстракционных процессов масляного производства. Впервые разработанная автором методика расчета процесса пропановой деасфальтизации тяжелых остатков и процесса фенольной очистки масел излагается в последующих разделах настоящего издания.

#### 4.1.1. Идеальные, реальные и регулярные растворы

Движущая сила любого процесса, в том числе и при образовании раствора, характеризуется свободной энергией. Для идеального, реального и регулярного растворов справедливо равенство

$$\Delta G = \Delta I - T \Delta S,$$

(4.1)

- где  $\Delta G$  изменение свободной энергии, кДж/кг (кДж/моль);
  - ∆І изменение энтальпии за счет теплоты смешения, кДж/кг (кДж/моль);
  - ΔS изменение энтропии за счет неупорядоченного распределения молекул, кДж/кг (кДж/моль);
    - **Т** абсолютная температура, К.

Термодинамически процесс растворения возможен, если  $\Delta G$  величина отрицательная; при  $\Delta G = 0$  система переходит в состояние равновесия. Рассмотрим частные случаи. Первый частный случай — при образовании раствора тепло не выделяется и не поглощается, т. е.  $\Delta I = 0$ , и изменение энтропии осуществляется по законам идеального газа, а именно:

$$\Delta S = -R \left[ n_1 \ln x' + n_2 \ln \left( 1 - x' \right) \right], \tag{4.2}$$

где  $n_1, n_2$  — число молей растворителя и растворяемого вещества; x', (1-x') — мольные доли растворителя и растворяемого вещества.

По литературным данным, этот случай приводит к образованию идеального раствора. Причем растворы такого типа на практике образуются крайне редко.

Математическая интерпретация идеального раствора предложена Дж. Раулем и связана с линейными изменениями давления насыщенных паров раствора в зависимости от мольных концентраций, входящих в раствор чистых компонентов. Для бинарного раствора по закону Рауля

$$P = p_1 x' + p_2 (1 - x'), \qquad (4.3)$$

где Р — общее давление в системе, МПа;

*р*<sub>1</sub>, *р*<sub>2</sub> — парциальные давления компонентов в растворе, МПа.

Отклонения от закона Рауля могут быть либо весьма существенными либо сравнительно небольшими. Дж. Гильдебранд выделил растворы с небольшими отклонениями от идеальности в отдельный класс регулярных и атермальных растворов.

Второй частный случай, вытекающий из уравнения (4.1), это случай, когда изменение энтальпии при образовании раствора имеет небольшую численную величину, т. е.  $\Delta I \neq 0$ , а изменение энтропии соответствует закономерности (4.2). Уравнение для определения теплоты смешения было выведено Дж. Гильдебрандом и Скэтчардом на основе экспериментальных данных Дж. Ван-Лоара. При выводе уравнения учитывалось, что суммарная потенциальная энергия двух молекул зависит от расстояния между ними, а их межмолекулярное взаимодействие обусловлено исключительно дисперсионными силами. Дж. Гильдебранд считал, что не только размеры молекул обеспечивают аддитивность разноименных молекул в растворе. Для полной аддитивности необходимо дополнительно учитывать мольные объемы разноименных молекул:

$$x'' = \frac{x'V_1}{x'V_1 + (1 - x')V_2}; \qquad 1 - x'' = \frac{(1 - x'')V_2}{x'V_1 + (1 - x')V_2};$$

В дифференциальной форме изменение теплоты смешения  $\Delta I$ при образовании регулярного раствора будет иметь вид:

$$\Delta I_1 = V_1 (x_2'')^2 [(\Delta L_1/V_1)^{0.5} - (\Delta L_2/V_2)^{0.5}]^2, \qquad (4.4)$$

где  $(x_2'')$  — мольная объемная концентрация вещества в растворе;  $V_1, V_2$  — мольные объемы растворителя и растворяемого компонента, м<sup>3</sup>/моль;

 $\Delta L_1$ ,  $\Delta L_2$  — скрытая теплота испарения растворителя и компонента, кДж/кг.

Выражение́ ΔL/V в этой формуле характеризует плотность энергии когезии.

. Третий частный случай связан с образованием атермальных растворов. Этот класс растворов образуется без изменения энтальпии, когда ΔI=0, по за счет разности в размерах молекул растворителя и растворяемого компонента изменение энтропии составляет заметную величину. Таким образом для атермальных растворов энергия Гиббса будет подчиняться закономерности

$$\Delta G = -T\Delta S. \tag{4.5}$$

Регулярные и атермальные растворы в основном образуются неполярными растворителями. У регулярных растворов положительные отклопения от закона Рауля, а у атермальных — отрицательные. Полярные растворители, и в первую очередь растворители, склонные к ассоциации, имеют более существенные отклонения от прямолинейной зависимости, изменения давления паров и даже приближенно не подчиняются закону Рауля. Г. Льюис и М. Рендалл для учета влияния отклонения реальных газов от равновесного состояния идеальных газов ввели понятие об эффективном давлении — летучести (фугитивности). Замена упругостей летучестью в уравнениях фазовых переходов несколько приближает расчетные данные к экспериментальным.

Для реального раствора в изотермическом процессе изменение свободнои энергии составит

$$G - G^{0} = RT \ln f / f^{0} = RT \ln a, \qquad (4.6)$$

где a — отношение летучести к летучести, отнесенной к стандартному состоянию  $f/f^0$ , названа активностью.

В равновесных гетерогенных системах летучесть каждого компонента одинакова в каждой из фаз. Поэтому, если выбрано одинаковое стандартное состояние, активности также в каждой фазе одинаковы. При изучении свойств растворов удобнее пользоваться коэффициентом активности. Коэффициент активности является функцией состояния приведенной температуры и приведенного давления, а при критическом состоянии свойства газов и жидкостей сближаются. Коэффициент активности можно использовать в качестве меры отклонения от идеальности, хотя и в этом случае сходимость расчетных и экспериментальных данных не совсем удовлетворительная.

Для реальных растворов расчеты фазового равновесия с использованием коэффициента активности не достаточно точны даже для ограниченного числа систем, поэтому для построения кривых равновесия приходится частично использовать экспериментальные данные. Решение отдельных частных задач с использованием дашных эксперимента обычно проводят по уравнению

$$G_i = -RT \sum_i x_i' \ln V_i.$$

Анализ литературных данных показывает, что в теории растворов до настоящего времени нет надежного универсального метода расчета фазовых переходов при экстракции многокомпонентных систем.

### 4.1.2. Уравнение растворимости Гильдебранда и его совершенствование

Дж. Гильдебранд первым предложил за величину энергии взаимодействия между одноименными молекулами в системе использовать скрытую теплоту испарения, которая входит в уравнение параметра растворимости

$$\sigma = [(\Delta L - RT)/V]^{0,5}, \qquad (4.7)$$

где о — параметр растворимости, (кДж/м<sup>3</sup>)<sup>0,5</sup>;

ΔL — изменение скрытой теплоты испарения, кДж/кг;

RT — избыточная энергия переноса молекулы в газовую фазу, кДж/кг;

V — мольный объем, м<sup>3</sup>/моль.

Используя физико-химические константы индивидуальных веществ, он получил сопоставительные данные по растворяющей способности многих неполярных и полярных растворителей.
Низкомолекулярные алканы имеют низкую растворимость, полярные растворители, склонные к ассоциации, отличаются более высокой растворимостью. Растворители с близкими значениями о способны к взаимному растворению в широком интервале соотношений. У растворителей, значительно различающихся по параметру растворимости, взаимная растворимость снижается до мишимума [63].

При моделировании экстракционных процессов основная задача сводится к математическому расчету концентрации компонентов, перешедших в экстрактную фазу, и последующему расчету коэффициента распределения. Построив кривую равновесия, можно рассчитать основные показатели разделения при одноступенчатой или многоступенчатой экстракции. Уравнение параметра растворимости Гильдебранда характеризует относительную растворяющую способность растворителя. В уравнении не учитывается второй компонент, с которым при образовании раствора взаимодействует первый. Природа растворяемого компонента может быть самой различной, и поэтому энергия взаимодействия должна меняться в широких пределах.

Автор настоящей работы предлагает в параметре растворимости учитывать парное взаимодействие молекул растворителя и растворяемого компонента. Для этого в параметр растворимости рекомендуется дополнительно ввести исходную тепловую энергию растворителя и растворяемого компонента, теплоту смешения за счет прироста энтальпии и прирост энтропии; соотношение компонентов в растворе выражать в мольных объемных концентрациях.

В общем виде модернизированный параметр растворимости для растворителя ор и для растворяемого компонента ок будет описываться следующими двумя уравнениями:

$$\sigma_{\rm p} = \left[\frac{\Delta L_{\rm p} - RT_{\rm p}}{V_{\rm p}} x'' + \frac{I_{\rm K}M_{\rm K}}{V_{\rm K}} (1 - x'') + \frac{\Delta I_{\rm K}M_{\rm K}}{V_{\rm K}} + \frac{\Delta S_{\rm \mu}T}{V_{\rm K}}\right]^{0,5}, \quad (4.8)$$

$$\sigma_{\kappa} = \left[\frac{\Delta L_{\kappa} - RT_{\kappa}}{V_{\kappa}} (1 - x'') + \frac{I_{p}M_{p}}{V_{p}} x'' + \frac{\Delta I_{p}M_{p}}{V_{p}} + \frac{\Delta S_{p}T}{V_{p}}\right]^{0.5}, \quad (4.9)$$

где ΔL<sub>p</sub>, ΔL<sub>x</sub> — изменение скрытой теплоты испарения растворителя и компонента, кДж/кг;

Ip, Iк — исходные энтальпии растворителя и компонента, кДж/кг;

*М*<sub>р</sub>, *М*<sub>к</sub> — молекулярные массы растворителя и компонента;

x", (1-x") — мольные объемные концентрации растворителя и компонента;
 ΔS<sub>p</sub>, ΔS<sub>k</sub> — изменение энтропии растворителя и компонента, кДж/(кг·К);
 ΔI<sub>p</sub>, ΔI<sub>k</sub> — изменение энтальпии растворителя и компонента, кДж/кг;
 T<sub>p</sub>, T<sub>k</sub> — температуры кипения растворителя и компонента, К;
 V<sub>p</sub>, V<sub>k</sub> — мольные объемы растворителя и компонента, м<sup>3</sup>/моль;
 T — абсолютная температура образования раствора, К.

Для случая частичного растворения пер'еход растворяемого компонента в фазу растворителя можно рассчитать по уравнению Гильдебранда. Для одного моля раствора это уравнение

можно записать так:

$$RT = V_{\rm CM} (\sigma_{\rm p} - \sigma_{\rm K})^2, \qquad (4.10)$$

где V<sub>см</sub> — мольный объем смеси, м<sup>8</sup>/моль.

Представляя объем смеси через суммарный объем компонентов

$$RT = [V_p X'' + V_K (1 - X')] (\sigma_p - \sigma_K)^2, \qquad (4.11)$$

где X" и 1—X" — мольные объемные концентрации растворителя и компонента в экстрактной фазе.

Величина (σ<sub>p</sub>—σ<sub>к</sub>)<sup>2</sup> заменяет давление и приобретает физический смысл внутреннего давления в системе.

Для построения кривой равновесия при различных параметрах достаточно найти численные значения (1-X''), решая совместно уравнения (4.8, 4.9 и 4.11).

Для расчета по разработанной методике требуются лишь несколько физико-химических копстант индивидуальных углеводородов — плотность, молекулярная масса, температура кипения, скрытая теплота испарения, энтальпия, которые можно найти в справочной литературе.

При переходе к многокомпонентным системам исходное сырье разделяют на ряд узких фракций и физико-химические константы определяют для каждой отдельной фракции, или, если это возможно, заимствуют из соответствующей литературы. В параметр растворимости поочередно вносят данные, характеризующие отдельную узкую фракцию при заданной концентрации (соотношение растворителя и сырья) и определяют концентрации каждой фракции в экстрактной фазе.

Многоступенчатые экстракционные процессы состоят из ряда единичных ступеней однократного разделения. На каждой ступени кроме фазовых переходов можно просчитать качественные характеристики деасфальтизата или рафината и экстракта, используя правило аддитивности.

Многоступенчатый процесс можно с успехом просчитать по псевдопротивоточной схеме Нэша. Каждая ступень такой схемы представляет собой узел контактирования встречных потоков при определенной температуре. Расчет проводят от ступени к ступени. При выбранном соотношении растворителя и сырья определяют концептрации всех последовательных фракций, перешедших в фазу растворителя. В сводном балансе суммируют перераспределение фракций между фазами. С учетом нового состава просчитывают следующую ступень разделения. Расчет продолжают от ряда к ряду до устойчивого равновесия в системе. Разработаны программы для осуществления расчета на электронно-вычислительной машине «Мир-1». Расчет экстракционной системы, содержащей 5 сырьевых фракций, осуществляется в течение 30 мин.

#### 4.2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ДЕАСФАЛЬТИЗАЦИИ В РАСТВОРЕ ПРОПАНА

## 4.2.1. Технологическая схема процесса деасфальтизации

Процесс переработки остатков вакуумной перегонки мазутов на масла связан с разделением высокомолекулярных компонентов на две фазы: пропано-масляную и асфальтовую. Пропан обычно относят к растворителям-коагуляторам асфальтено-смолистых веществ и одновременно к избирательным растворителям. Это — не обычный избирательный растворитель: с повышением температуры растворяющая способность пропана падает, а избирательность возрастает. Селективность пропана проявляется в первую очередь по размеру молекул, а уже во вторую очередь — по групповому химическому составу. В пропановый раствор избирательно переходят более низкомолекулярные масляные компоненты, преимущественно нафтено-парафиновые и ароматические углеводороды с длинными боковыми цепями.

В экстракционной колонне установки деасфальтизации в качестве контактирующих устройств используют жалюзийные тарелки — пластины высотой 250—300 мм, установленные под углом 45° к горизонту. В экстракционной зоне колонны размещается 8-12 жалюзийных тарелок. Гудрон с установок АВТ с температурой 130—140 °С подается на верхнюю жалюзийную тарелку, а жидкий пропан с температурой 40-50 °С - под нижшою тарелку. По высоте колонны устанавливается температурный градиент, равный 20-25 °С. В зависимости от качества перерабатываемого сырья температура верха колонны меняется в пределах 78-85 °C, а низа колонны - 55-63 °C. Температура верха колонны регулируется подачей пара в глухой змеевиковый нагреватель, вмонтированный в верхней зоне колонны, а температура низа регулируется нагревом пропана в выносном подогревателе. Давление в колоние поддерживается равным 3,6-4,0 МПа. Массовое отношение пропана к сырью меняется от 2:1 до 3:1 для гудронов восточных и западно-сибирских пефтей и от 3,5:1 до 4,5:1 — для гудронов южных нефтей. Принципиальная схема процесса пропановой деасфальтизации представлена на рис. 4.1.

Гудрон и жидкий пропан подвергаются противоточному контактированию в экстракционной зоне колонны 1. Масляные углеводороды образуют пропано-масляную фазу (деасфальтизат) и поднимаются в верхнюю часть аппарата, а асфальтено-смолистые соединения и полициклические ароматические углеводороды в асфальтовой фазе опускаются в нижнюю часть колонны. Для удаления остатков нежелательных компонентов пропаномасляная фаза в верхней части колонны дополнительно нагревается подачей пара. За счет сдвига фазового равновесия из раствора выпадает концентрат ароматических углеводородов и смол. Выпавщий концентрат опускается в низ колонны.



Рис. 4.1. Принципиальная схема установки деасфальтизации: 1 — экстракционная колонна; 2—4 — испарители; 5 — выносной подогреватель; 6 — конденсаторы пропана; 7 — пропановая емкость; 8 — асфальтовый эвапоратор; 9 — огневой нагреватель; 10\_11 — отпарные колонны; 12 — конденсатор смешения; 13 — ресивер; 14 компрессор; 1 — гудрон; 11 — водяной пар; 111 — вода; 1V — пропан; V — асфальт; VI — деасфальтизат

Пропано-масляная фаза подвергается регенерации в испарителях 2—4. Остатки растворителя удаляются в отпарной колонне 11. Асфальтовая фаза для регенерации пропана направляется в трубчатый огневой нагреватель 9, а затем через эвапоратор 8 в отпарную колонну 10. Пары пропана из испарителей и эвапораторов конденсируются в пропановом конденсаторе 6. Жидкий пропан собирается в емкостях 7. Пары пропана и водяные пары из отпарных колонн 10 и 11 направляются в конденсатор смешения 12, где водяные пары конденсируются, а пропановые охлаждаются. Далее пары пропана через емкость 13 поступают на прием компрессора 14, сжимаются и конденсируются в конденсаторе 6.

#### 4.2.2. Уравнение растворимости для деасфальтизации

Растворы высокомолекулярных углеводородов в жидком пропане можно отнести к классу атермальных, поэтому перераспределение компонентов в системе до равновесного состояния связано с затратой свободной энергии. Таким образом энтропийная составляющая свободной энергии определяет свойства атермальных растворов, так как теплота смешения у атермальных растворов отсутствует

ных растворов, так как теплота смешения у атермальных растворов отсутствует. Энтропия — удельная энергия, отнесенная к единице массы и абсолютной температуре, затрачиваемая для перевода рабочего тела из заданного состояния в другое состояние [69]. В процессе пропановой деасфальтизации поддерживаются высокие кратности отношения растворителя к сырью, но в пропано-масляную фазу переходят ограниченные количества масляных углеводородов, образуются разбавленные пропановые растворы. В зависимости от условий деасфальтизации концентрация углеводородной фазы в растворителе меняется от 13 до 18% (масс.) и, таким образом, численно мало влияет на прирост энтропии.

На величину энтропии существенно влияет разность мольных объемов взаимодействующих растворителя и высокомолекулярных компонентов. Этим требованиям удовлетворяет уравнение энтропии

$$\Delta S = R \left( \ln V_{\rm K} - \ln V_{\rm p} \right). \tag{4.12}$$

Применительно к пропановой деасфальтизации параметры растворимости принимают следующий вид:

$$\sigma_{\rm p} = \left[\frac{\Delta L_{\rm p} - RT_{\rm p}}{V_{\rm p}} x'' + \frac{I_{\rm K}M_{\rm K}}{V_{\rm K}} (1 - x'') + \frac{RT (\ln V_{\rm K} - \ln V_{\rm p})}{V_{\rm K}}\right]^{0.5}, (4.13)$$
  
$$\sigma_{\rm K} = \left[\frac{\Delta L_{\rm K} - RT_{\rm K}}{V_{\rm K}} (1 - x'') + \frac{I_{\rm p}M_{\rm p}}{V_{\rm p}} x'' + \frac{RT (\ln V_{\rm K} - \ln V_{\rm p})}{V_{\rm p}}\right]^{0.5}. (4.14)$$

Расчеты процесса деасфальтизации на ЭВМ показали удовлетворительную сходимость расчетных данных с промышленными. При этом сопоставлялись влияния температурных условий процесса, отношения растворителя к сырью, числа ступеней экстракции, природы растворителя и других факторов.

# 4.2.3. Однократная экстракция бинарных и многокомпонентных систем

Расчетный метод процесса экстракции жидким пропаном позволяет определить фазовые переходы к равновесному состоянию, а на этой основе — перераспределение компонентов сырья между пропано-масляной и асфальтовой фазами. Перераспределение компонентов в свою очередь позволяет найти выход целевой фракции (деасфальтизата) и содержание углеводородной фракции в пропановом растворе. Если имеется физико-химическая характеристика узких фракций сырья, на основании расчета определяют качественную характеристику деасфальтизата и асфальта, в том числе и групповой химический состав продуктов разделения. По полученным данным легко вычислить диаметр экстракционного аппарата и по найденному диаметру рассчитать истинную объемную скорость смешения фаз и кратпость внутренней циркуляции потоков. Наконец, можно составить точный материальный баланс по ступеням с учетом выходных и промежуточных потоков в экстракционной колонне, а следовательно, можно рассчитать нагрузку по жидкости для каждой секции аппарата. Для расчета требуется ограниченное число исходных данных: плотности р, молекулярные массы М и температуры кипе-

ния растворителя и узких фракций исходного сырья, энтальпии I паров и жидкости. По величине  $1/\rho$  находят мольные объемы V. По разности энтальпий определяют скрытую теплоту испарения:  $\Delta L = I_{\pi} - I_{\pi}$ . Энергия межмолекулярного взаимодействия корректируется по температурам кипения растворителя и узких фракций. Для расчета качественной характеристики деасфальтизата и асфальта необходимо также знать групповой химический состав исходного сырья и качественную характеристику узких фракций. Получить эти данные можно путем хроматографии сырья на силикагеле АСК (методика ВНИИ НП) с последующим анализом узких фракций. Для некоторых видов сырья эти сведения приведены в работах [48, 64, 65].

Однократная экстракция бинарной смеси. Расчет фазовых переходов при однократной экстракции при температуре 60 °С первоначально рассматриваем на системе пропан — генэйкозан. Исходные данные сводим в таблицу.

Исходные данные:

Компонент	М	р <sup>60</sup> , кг/м <sup>3</sup>	<i>V,</i> м <sup>3</sup> /кмоль	/ <sup>80</sup> ж. кДж/кг	<i>1</i> <sup>50</sup> п, кДж/кг	ΔL, кДж/моль
Пропан Гелэйкозан	44,09 296,0	434,0 759,4	101,6 389,8	169,57 121,42	434,61 459,31	11686 100015
Σ						· · · · ·

Компонент	×	x/M	<b>x'</b> .	x~ V	<b>x"</b> .
Пропан Генэйкозан	0,50 0,50	0,0112 0,0017	0,8703 0,1296	88,43 50,53	0,6363 0,3636
Σ		0,0129	× .	138,96	<u>.</u>

По уравнению (4.12) определяем изменение энтропии  $\Delta ST/V$ : для пропана  $\Delta ST/V = \frac{8,315 \cdot 333 (\ln 389,8 - \ln 101,6)}{101,6} = 36,645 \text{ кДж/м}^3,$ для генэйкозана  $\Delta ST/V = \frac{8,315 \cdot 333 (\ln 389,8 - \ln 101,6)}{389,8} = 9,5511 \text{ кДж/м}^3.$ Рассчитываем параметры растворимости по формулам (4.13) и (4.14):

для пропана 
$$\sigma_{\mathbf{p}} = \begin{bmatrix} \frac{11\ 686\ -\ 8\ 315\ (273\ -\ 42)}{101\ 6}\ 0\ 6363\ +$$

-222

$$+ \frac{121,42 \cdot 296}{389,8} \cdot 0,3636 + 9,5511 \Big]^{0.5} = 10,210 \ (кДж/м3)^{0.5},$$
  
для генэйкозана  $\sigma_{\kappa} = \Big[ \frac{100\,015 - 8,315\,(273 + 355,1)}{389,8} \, 0,3636 + \frac{169,57 \cdot 44,09}{101,6} \cdot 0,6363 + 36,645 \Big]^{0.5} = 13,1115 \ (кДж/м3)^{0,5}.$ 

Для расчета перераспределения генэйкозана между пропановой: фазой и фазой рефлюкса используем уравнение (4.11) 333.8,315 = 101,60X" + 389,81 (1 - X") (13,111 - 10,210)<sup>2</sup>,

$$X'' = 0.2113$$
  $1 = X'' = 0.7887$ .

Переводим мольные объемные концентрации X'' в массовые X и сводим их в таблицу:

Компонену	X**	_ V	X*/V	x'	М	X'M	· x
Пропан Генэйкозан	0,2113 0,7887	101,59 389,81	0,0021 0,0020	0,5068 0,4931	44,09 296,0	22,34 145,98	0,1327 0,8672
Σ			0,0041			168,32	

Результаты расчета показали, что при температуре 60 °С и массовом соотношении 1:1 0,8672 генэйкозана удерживается пропановой фазой, а 0,1327 его переходит в фазу ароматизированного копцентрата (рефлюкса).

Однократная экстракция многокомпонентной смеси. Для расчета однократной экстракции многокомпонентных смесей использовался тот же метод. Разделению подвергался деасфальтированный остаток, лишенный асфальтенов. Методом хроматографии деасфальтированный остаток разделен по групповому химическому составу на 4 фракции: фракция 1 — парафинопафтеновая, фракция 2 — легкая ароматика; фракция 3 — средняя ароматика, фракция 4 — тяжелая ароматика. Их характеристика представлена в табл. 4.1.

Таблица 4.1. Состав и качество фракций деасфальтированного остатка

*					
Показателн	Фракция 1	Фракция 2	Фракция 3	Фракция	4

Содержание, % (масс.) Плотность при 20 °C, кг/м <sup>3</sup> Молекулярная масса Показатель преломления при 20 °C Содержание серы, % (масс.) Коксуемость по Конрадсону, % (масс.) Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	26,1 881 478 1,4715 0,35 0,115 11,95	13,6 948 563 1,5235 1,95 0,89 25,13	28,1 990 691 1,5630 2,89 2,67 46,36	32,2 1032 836 1,5800 3,41 4,32 68,30
---	--	---	---	--

Перераспределение компонентов между фазами считаем по каждой фракции отдельно. При этом отношение растворителя к сырью для каждой фракции выдерживаем постоянным. Температура 60 °C, массовое соотношение пропан: сырье=2:1. Стадии расчета для каждой фракции записываем в форме таблиц.

#### , А. Исходные данные:

•

Компонент	М	р <sup>60</sup> , кг/м3	V, м <sup>3</sup> /кмоль	/ <sup>60</sup> ж, кДж/кг	<sup>760</sup> п, кДж/кг	
Пропан Фракция 1	44,09 478,0	434,00 850,60	101,59 561,95	169,57 118,49	Для 434,61 445,91	
Σ		·	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
Пропан Фракция 2	44,09 563,0	434,00 924,96	101,59 608,67	169,57 112, <b>6</b> 3	Для 434,61 422,46	-
Σ		-	, ,	<u> </u>	<u> </u>	
Пропан Фракция 3	44,09 691,0	434,00 969,12	101,59 713,01	169,57 108,02	Для 434,61 410,32	
Σ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	<u> </u>	<u>.                                    </u>	
Пропан Фракция 4	44,09 836,0	434,00. 1013,3	101,59 825,02	169,57 104,25	Для 434,61 401,95	•
Σ		4	I	<u> </u>		

-

• •			·		
Л <i>L.</i> КДЖ/КМОЛЬ	x	$\frac{x}{M}$ 100	Xan -	x' V	x"
фракци	и 1				
11686 156508	0,667 0,333	1,5127 0,0696	0,9559 0,0440	97,13 24,73	0,7970 0,2029
·	<u>.</u>	1,5823		121,86	
фракци	и 2				~
11686 174439	0,667	1,5127 0,0591	0,9623 0,0376	- 97,78 22,90	0,8102 0,1897
	· ·	1,5718		120,68	
фракци	ги З				,
11686 208890	0,667 0,333	1,5127 0,0481	0,9691 0,0309	98,46 22,01	0,8173 0,1827
		-1,5608		120,47	
фракци	и 4	-	•	-,	
11686 248873	0,667 0,333	1,5127 0,0398	0,9743 0,0256	98,99 21,170	0,8238 0,1761
,		1,5525		120,16	

## Б. Изменение энтропки $\Delta ST/V$ :

Компонент	$\Delta ST/V = [RT(\ln V_{\kappa(p)} - \ln V_{p(\kappa)})]/V_{\kappa(p)}, \ \kappa \square \pi/M^3$				
	Для фракции 1				
Пропан	$\frac{8,315\cdot333(\ln 561,95-\ln 101,59)}{101,59} = 46,613$				
Фракция 1	$\frac{8,315\cdot333(\ln 561,95 - \ln 101,59)}{561,95} = 8,4275$				
	Для фракции 2				
Пропан	$\frac{8,315\cdot333(\ln 608,67 - \ln 101,59)}{101,59} = 48,790$				
Фракция 2	$\frac{8,315\cdot333(\ln \ 608,67 - \ln \ 101,59)}{608,67} = 8,1439$				
	Для фракции З				
Пропан	$\frac{8,315\cdot333(\ln 713,01 - \ln 101,59)}{101,59} = 53,102$				
Фракция З	$\frac{8,315\cdot 333(\ln 713,01 - \ln 101,59)}{713,01} = 7,5665$				
•	Для фракции 4				
Пропан	$\frac{8,315\cdot333(\ln 825,02 - \ln 101,59)}{101,59} = 57,079$				
Фракция 4	$\frac{8,315\cdot333(\ln 825,02 - \ln 101,59)}{825,02} = 7,0290$				

#### В. Параметр растворимости σ:

Компонент	о <sub>р</sub> по уравнению (4.13) и о <sub>н</sub> по уравнению (4.14), (кДж/м <sup>3</sup> )0,5
	Для фракции і
Пропан	$\begin{bmatrix} \frac{11686 - 8,315(273 - 42)}{101,59} 0,7970 + \frac{118,49 \cdot 478}{561,95} 0,2029 + \\ + 8,4275 \end{bmatrix}^{0,5} = 10,271$
Фракция і	$\begin{bmatrix} \frac{156508 - 8,315(273 + 540)}{561,95}, 0,2029 + \frac{169,57 \cdot 44,09}{101,59}, 0,7970 + 46,613 \end{bmatrix}^{0.5} = 12,623$

227

Компонент .	σ <sub>р</sub> по уравнению (4.13) и σ <sub>к</sub> по уравнению (4.14), кДж/м <sup>3</sup>
Пропан	Для фракции 2 $\begin{bmatrix} 11686 - 8,315(273 - 42) \\ 101,59 \\ 0,8102 + \frac{112,63\cdot563}{608,67} 0,1897 + \\ 0,1897 + \\ -10,285 \end{bmatrix}$
Фракция 2	$\left[\frac{174439 - 8,315(273 + 540)}{608,67}0,1897 + \frac{169,57\cdot44,09}{101,59}0,8102 + 48,790\right]^{0.5} = 12,677$
Пропан	Для фракции 3 $\begin{bmatrix} 11686 - 8,315(273 - 42) \\ 101,59 \\ 0,8173 + \frac{108,02 \cdot 691}{713,01} 0,1827 + \\ +7,5665 \end{bmatrix}^{0,5} = 10,259$
Фракция З -	$\left[\frac{208890 - 8,315(273 + 540)}{713,01}0,1827 + \frac{169,57 \cdot 44,09}{101,59}0,8173 + 53,102\right]^{0,5} = 12,847$
•	Для фракции 4
Пропан	$\begin{bmatrix} \frac{11686 - 8,315(273 - 42)}{101,59} 0,8238 + \frac{104,25 \cdot 836}{825,02} 0,1761 + \\ 101,59 \end{bmatrix}^{0,5}$
Фракция 4	$ +7,0290 = 10,238  \left[ \frac{248873 - 8,315(273 + 540)}{825,02} 0,1761 + \frac{169,57 \cdot 44,09}{101,59} 0,8238 + 57,079 \right]^{0,5} = 1\overline{3},016 $

## Г. Перераспределение компонентов между фазами:

Фракция	$RT = [V_{p}X'' + V_{K}(1 - X'')](\sigma_{K} - \sigma_{p})^{2}$		
Фракция 1	$8,315\cdot 333 = [101,59X'' + 561,95(1 - X'')](12,624 - 10,271)^{2}$		

Фракция 4

# Фракция 3 .

Фракция 2

$$X'' = 0,1343, 1-X'' = 0,8657$$
8,315.333[101,59X"+608,67(1-X")](12,677-10,285)<sup>2</sup>  

$$X'' = 0,2718, 1-X'' = 0,7282$$
8,315.333[101,59X"+713,01(1-X")](12,847-10,259)<sup>2</sup>  

$$X'' = 0,4901, 1-X'' = 0,5099$$
8,315.333[101,59X"+825,02(1-X")](13,016-10,238)<sup>2</sup>  

$$X'' = 0,6443, 1-X'' = 0,3557$$

. Продолжение

#### Д. Перевод мольных объемных концентраций в массовые:

Компонент	X"	V	( <i>X"/V</i> )100	x.	М	Х'М	x .
		Д	(ля фран	сции 1	•	·	
Пропан Фракция 1	0,1343 0,8657	101,59 561,95	0,1322 0,1540	0,4619 0,5380	44,09 478,0	20,368 257,2	0,0734 0,9266
Σ			0,2862			277,57	
	•	· "	[ля фрак	ции 2			
Пропан Фракция 2	0,2718 0,7282	101,59 608,67	0,2675 0,1196	0,6910 0,3089	44,09 563,0	30,469 173,96	0,1491 0,8509
Σ			0,3871		<u> </u>	204,43	- •
-	• .	Ţ	Іля фрак	цни З			
Пропан Фракция З	0,4901 0,5099	101,59 713,01	0,4823 0,0715	0,8708 0,1291	44,09 691,0	38,400 89,229	0,3009 0,6991
Σ			0,5538		-	127,63	<u> </u>
		Į	Іля фрак	ция 4			-
Пропан Фракция 4	0,6443 0,3557	101,59 825,02	0,6341 0,0431	0,9363 0,0636	44,09 836,02	41,287 53,211	0,4369 0,5631
Σ			0,6772			94,498	 ,

#### Е. Материальный баланс разделения:

Фракция	Пропано-масляная фаза, , % (масс.)	Фаза рефлюкса, % (масс.)
Фракция 1 Фракция 2 Фракция 3 Фракция 4	$26, 1 \cdot 0, 9264 = 24, 185$ $13, 6 \cdot 0, 8509 = 11, 573$ $28, 1 \cdot 0, 6991 = 19, 645$ $32, 2 \cdot 0, 5631 = 18, 131$	$26, 1 \cdot 0, 0736 = 1,9152$ $13, 6 \cdot 0, 1491 = 2,0271$ $28, 1 \cdot 0, 3009 = 8,4544$ $32, 2 \cdot 0, 4369 = 14,068$
Σ	73,534	26,465

При температуре 60 °С и массовом отношении пропана к сырью 2:1 в пропано-масляную фазу переходит 73,5% фракции деасфальтированного гудрона. При однократной экстракции избирательность разделения крайне низкая. Вместе с парафинонафтеновой фракцией в пропано-масляную фазу переходит и более половины фракции тяжелой ароматики.

Определяем качественную характеристику деасфальтизата (пропано-масляная фаза) и рефлюкса.

Качественная харак теристика деасфальтизата

Плотность при 20 °С рсм:

$$\frac{73,535}{\rho^{20}_{\rm CM}} = \frac{24,185}{881} + \frac{11,573}{948} + \frac{19,645}{990} + \frac{18,131}{1032},$$
  
$$\rho^{20}_{\rm CM} = 954 \ {\rm Kr/M^3}.$$

Молекулярная масса  $M_{\rm см}$ :

$$\frac{73,535}{M_{\rm CM}} = \frac{24,185}{478} + \frac{11,573}{563} + \frac{19,645}{691} + \frac{18,131}{836},$$
$$M_{\rm CM} = 606,37.$$

Показатель преломления  $n^{20}_{D \text{ см}}$ :

$$73,535n^{20}D_{CM} = 24,185 \cdot 1,4715 + 11,573 \cdot 1,5235 + 19,645 \cdot 1,563 + 18,131 \cdot 1,58,$$
$$n^{20}D_{CM} = 1,5309.$$

Содержание серы S<sub>см</sub>:

 $73,535S_{CM} = 24,185 \cdot 0,35 + 11,573 \cdot 1,95 + 19,645 \cdot 2,89 + 18,131 \cdot 3,44,$  $S_{CM} = 2,042\%$  (macc.).

Коксуемость КИсм:

 $73,535KH_{CM} = 24,185\cdot0,115 + 11,573\cdot0,89 + 19,645\cdot2,67 + 18,131\cdot4,32,$  $KH_{CM} = 1,956\%$  (масс.).

Вязкость кинематическая v<sub>см</sub><sup>100</sup>:

73,535  $\ln v_{cM}^{100} = 24,185 \ln 11,95 + 11,573 \ln 25,13 +$ 

 $+ 19,645 \ln 46,36 + 18,131 \ln 68,3$ .

 $v_{\rm cm}^{100} = 29,66 \ \rm MM^2/c$ .

Качественная характеристика асфальтовой фазы

Плотность при 20 °С рсм:



#### Молекулярная масса Мсм:





Показатель преломления 
$$n^{20}_{DCM}$$
:  
 $26,465n^{20}_{DCM} = 1,9152 \cdot 1,4715 + 2,0271 \cdot 1,5235 + + 8,4544 \cdot 1,563 + 14,068 \cdot 1,58, n^{20}_{DCM} = 1,5624.$   
Содержание серы  $S_{CM}$ :  
 $26,465S_{CM} = 1,9152 \cdot 0,35 + 2,0271 \cdot 1,95 + + 8,4544 \cdot 2,89 + 14,068 \cdot 3,44, S_{CM} = 2,926\%$  (масс.).  
Коксуемость КИ<sub>CM</sub>:  
 $26,465KU_{CM} = 1,9152 \cdot 0,115 + 2,0271 \cdot 0,89 + + 8,4544 \cdot 2,67 + 14,068 \cdot 4,32, KU_{CM} = 3,226\%$  (масс.).  
Вязкость кинематическая  $v_{CM}^{100}$ :  
 $26,465 \ln v_{CM}^{100} = 1,9152 \ln 11,95 + 2,0271 \ln 25,13 + + 8,4544 \ln 46,36 + 14,068 \ln 68,3, MR = 10,000 + 10,00$ 

 $v_{\rm CM}^{100} = 49,274 \text{ mm}^2/\text{c}.$ 

#### 4.2.4. Противоточная экстракция многокомпонентных систем

Деасфальтизация тяжелых нефтяных остатков пропановым растворителем — чрезвычайно сложный процесс, связанный с коагуляцией асфальтенов. В процессе деасфальтизации происходит взаимодействие надмолекулярных структур и их разрушение, взаимодействие, связанное с разрушением дисперсных систем, с последующей коагуляцией асфальтенов. Процессы, протекающие на границе раздела твердой фазы, связаны с изменением повсрхностной энергии, что еще более усложняет взаимодействие. Упрощенная модель растворения, разработанная автором, не учитывает всей сложности перестройки структур, но, как будет показано в расчетах, учитывает наиболее сильные взаимодействия и удовлетворительно описывает процесс разделения гудронов. Сходимость расчетных и промышленных данных вполне достаточная.

По литературным данным, разделяющая способность жалюзийных тарслок в промышленной деасфальтизационной колонне приблизительно равняется трем теоретическим ступеням. При помощи псевдопротивоточной схемы Нэша можно представить последовательность контактов встречных потоков промышленной колонны (рис. 4.2, см. стр. 237).

Как видно из рисунка, деасфальтизационная колонна работает не по полной схемс. В верхнюю часть колонны (ступень III) продуктовые потоки с внешней стороны не подаются. На III ступени разделения за счет сдвига фазового равновесия (температура повышается до 82°С) из пропано-масляной фазы выделяется фаза нежелательных компонентов, которая перетекает на II ступень. Здесь она встречается с потоками сырья и с пропано-масляной фазой, подпимающейся с I ступени разделения. На I экстракционную ступень поступает асфальтовая фаза, которая встречается с потоком свежего растворителя. Для расчета противоточной схемы необходимо знать составы фаз ароматизированного концентрата (рефлюкса) и асфальтовых фаз II и I ступеней.

В зависимости от технологического режима и качественной характеристики сырья содержание пропана в фазах рефлюкса и асфальтовой фазе меняются довольно в узких пределах. В среднем следует принять концентрацию пропана в фазе рефлюкса равной 0,6% (масс.), в асфальтовых фазах II и I ступеней разделения 0,55 и 0,50% (масс.) соответственно. Расчет противоточной экстракции осуществляется по описанной выше методике от ступени к ступени. После каждого единичного узла экстракции определяют состав отходящих потоков. Найденные составы используют для расчета последующих ступеней разделения. Расчет продолжают до тех пор, пока не установится устойчивое равновесие, т. е. количество вводимых в систему продуктов будет равно количеству выводимых.

При расчете противоточного процесса деасфальтизации используем продукты разделения гудрона туймазинской нефти: фракция 1 — парафино-нафтеновая, фракция 2 — легкая ароматика, фракция 3 — средняя ароматика, фракция 4 — тяжелая ароматика, фракция 5 — коагулят. Характеристика фракций этого гудрона представлена в табл. 4.2.

Показателя	Фракция 1	Фракция 2	Фракция 3	Фракция 4	Фракция 5
Содержание, % (масс.) Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup> Показатель преломления	13,74 883 1,4835	12,44 951 1,5350	19,01 985 1,5670	28,97 1021 1,5713	25,84 1085 —
Молекулярная масса Коксуемость по Конрадсо-	470 0,17	572 0,91	675 2,73	815 4,12	1500 16,85
ну, % (масс.) Содержание серы, % (масс.)	0,39	2,55	2,70	3,23	,2,95
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	13,29	27,38	48,96	71,20	-

Таблица 4.2. Состав и качество гудрона туймазинской нефти

#### Технологический режим, а также производительность установки приняты на основании промышленных данных: температура по ступеням разделения 60, 70 и 82 °C соответственно; массовое соотношение пропан: сырье=2,5:1,0; производительность установки по сырью 650 т/сут или 27,083 т/ч; производительность установки по пропану 67,708 т/ч. Согласно схеме Нэша, расчет начинаем со II ступени первого ряда.

II ступень первого ряда, температура 70°С

А. Исходные дани	іые:
------------------	------

Компонент	M	р <sup>70</sup> , кг/м <sup>3</sup>	V, м <sup>3</sup> /моль	/ <sup>70</sup> ж, кДж/кг	/ <sup>70</sup> п, кДж/кг
Пропан Фракция 1	44,094 470	408 849,85	108,07 553,04	205,16 136,08	Для 437,96 456,38
Σ		· ·	- <b>-</b>	· ·	·
Пропан Фракция 2	44,094 572	408 922,35	; 108,07 620,15	205,16 129,80	Для 437,96 438,38
Σ		• 		<u>ا</u>	
Пропан Фракция 3	44,094 - 675	408 958,60	108,07 704,15	205,16 127,70	Для 437,96 429,17
Σ		·	·	1	
Пропан Фракция 4	44,09 <b>4</b> 815	408 996,85	108,07 (817,57	205,16 124,35	Для 437,96 421,63
Σ			· .		
Пропан Фракция 5	44,094 1500	408 1064,4	108,07 1409,2	205,16 119,33	Для 437,96 401,95
Σ			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

•

<u>ΔL.</u> кДж/кмоль	x	(x/M)100	X.	x'V	- x″
фракц	н <u>и</u> 1			<u> </u>	
10265 150542	0,7143 0,2857	1,6199 0,0608	0,9638 0,0362	104,16 20,003	0,8936 0,1064
		1,6807		124,17	
фракци	ги 2				
10264 176509	0,7143 0,2857	1,6199 0,0449	0,973 0,027	105,15 16,75	0,88221 0,1178
	<u> </u>	1,6649		121,90	
фракци	ги З				
10264 203490	0,7143 0,2857	1,6199 0,0423	0,97453 0,0255	105,32 17,93	0,86836 0,1316
		1,6622	· · ·	123,25	
фракци	и 4	,			
10264 242280	0,7143 - 0,2857	1,6199 0,0350	0,9788 0,0212	105,78 17,3244	0,8503 0,1497
		1,6549	J	123,11	
фракци	ій 5				
10264 423933	0,7143 0,2857	1,6192 0,0190	0,9884 0,0116	106,82 16,375	0,8372 0,1628
		1,6382		123,19	

ì

# Б. Изменение энтропин $\Delta ST/V$ :

Компонент	$\Delta ST/V = [RT(\ln V_{\kappa(p)} - \ln V_{p(\kappa)}]/V_{\kappa(p)}, \ \kappa \Pi \pi/m^3$
Пропан	Для фракции 1 <u>' 8,315·343(ln 553,04—ln 108,07)</u> = 43,084539 108,07
Фракция 1	$\frac{8,315\cdot343(\ln 553,04 - \ln 108,07)}{553,04} = 8,4194776$
Пропан	Для фракции 2 $\frac{8,315\cdot343(\ln 620,15-\ln 108,07)}{108,07} = 46,107$
Фракция 2	$\frac{8,315\cdot 343(\ln \ 620,15 - \ln \ 108,07)}{620,15} = 8,0350$
Пропан	Для фракции 3 $\frac{8,315\cdot343(\ln 704,15-\ln 108,07)}{108,07} = 49,459$ 8,315·343(ln 704,15-ln 108,07) 7 5010
Фракция З	
Пропан	$\frac{8,315\cdot 343(\ln 817,57 - \ln 108,07)}{108,07} = 53,401$
Фракция 4	$\frac{8,315 \cdot 343(\ln 817,57 - \ln 108,07)}{817,57} = 7,0589$
Пропан	Для фракции 5 <u>8,315-343(ln 1409,2—ln 108,07)</u> <u>108,07</u> = 67,769
Фракция 5	$\frac{8,315\cdot 343(\ln 1409,2-\ln 108,07)}{1409,2} = 5,1971$

# В. Параметр растворимости о:

Компонент	σ <sub>р</sub> по уравнению (4.13) и σ <sub>к</sub> по уравнению (4.14), (кДж/м <sup>2</sup> ) <sup>0,5</sup>
	Для, фракции 1 силост в 215/072 до 126 ов 470
Пропан	$\left[\frac{\frac{10265-8,315(273-42)}{108,07}0,8936+\frac{136,08\cdot470}{553,0487}0,1064+8,4195\right]^{0,5} = 9,4719$
Фракция 1	$\begin{bmatrix} \frac{150542 - 8,315(273 + 540)}{553,04} 0,1064 + \frac{205,16 \cdot 44,094}{108,07} 0,8936 + \\ + 43,084 \end{bmatrix}^{0,5} - 12,064$
	$\begin{bmatrix} \top 40,004 \end{bmatrix} = 12,004$

Компонент
$$\sigma_{p}$$
 по уравведню (4.13) н  $\sigma_{k}$  по уравлению (4.14). (кДж/х<sup>2</sup>)<sup>0,2</sup>Для фракции 2Пропан $\left[\frac{10265-8,315(273-42)}{108,07}0,8822 + \frac{129,80\cdot572}{620,15}0,1178 + 8,0350\right]^{0,5} = 9,5000$ Фракция 2 $\left[\frac{176509-8,315(273+540)}{620,15}0,1178 + \frac{205,16\cdot44,094}{108,07}0,8822 + 46,107\right]^{0,5} = 12,337$ Для фракции 3Пропан $\left[\frac{10265-8,315(273-42)}{108,07}0,8684 + \frac{127,70\cdot675}{704,15}0,1316 + 7,5910\right]^{0,5} = 9,5263$ Фракция 3 $\left[\frac{203490-8,315(273+540)}{704,15}0,1316 + \frac{205,16\cdot44,094}{108,07}0,8684 + \frac{124,35\cdot815}{108,07}0,8684 + \frac{124,35\cdot815}{108,07}0,8684 + \frac{124,35\cdot815}{108,07}0,8684 + \frac{124,35\cdot815}{108,07}0,8684 + \frac{124,35\cdot815}{108,07}0,8684 + \frac{124,35\cdot815}{108,07}0,8684 + \frac{124,25\cdot815}{108,07}0,8684 + \frac{124,25\cdot815}{108,07}0,8684 + \frac{124,35\cdot815}{108,07}0,8684 + \frac{124,25\cdot815}{108,07}0,8684 + \frac{124,25\cdot815}{108,07}0,8684 + \frac{124,25\cdot815}{108,07}0,8684 + \frac{124,25\cdot815}{108,07}0,8684 + \frac{124,25\cdot815}{108,07}0,8684 + \frac{124,25\cdot815}{108,07}0,8503 + \frac{124,25\cdot815}{108,07}0,8503 + \frac{1242281-8,315(273+540)}{817,57}0,1497 + \frac{205,16\cdot44,094}{108,07}0,8503 + \frac{153,401}{817,57}0,8503 + \frac{124,25}{108,07}0,8503 +$ 

1 [ 10965. & 315/972 AOV



Пропан  

$$\begin{bmatrix} 10205-3,313(273-42)\\108,07 \end{bmatrix}^{0,5} = 9,5138$$
Фракция 5  

$$\begin{bmatrix} 423934-8,315(273+540)\\1409,2 \end{bmatrix}^{0,5} = 14,130$$



#### Г. Перераспределение компонентов между фазами:

Фракция	$RT = [V_{p}X'' + V_{\kappa}(1 - X'')](\sigma_{\kappa} - \sigma_{p})^{2}$
Фракция 1	$8,315\cdot 343 = [108,07X'' + 553,04(1-X'')](12,064-9,4719)^{2}$ $X'' = 0,2907, \ 1-X'' = 0,7092$
Фракция 2	$8,315\cdot 343 = [108,07X''+620,15(1-X'')](12,337-9,5000)^{2}$ X'' = 0,5196, 1-X''=0,4803
Фракция З	$8,315 \cdot 343 = [108,07X''+704,15(1-X'')](12,606-9,5263)^{2}$ X'' = 0,6773, 1-X'' = 0,3227
Фракция 4	$8,315 \cdot 343 = [108,07X'' + 817,57(1 - X'')](12,950 - 9,5533)^{2}$ X'' = 0,8037, 1 - X'' = 0,1963
Фракция 5	8,315·343 = $[108,07X'' + 1409,2(1-X'')](14,130-9,5138)^2$ X'' = 0,9736, 1-X'' = 0,0264

#### Д. Перевод мольных объемных концентраций в массовые:

Компоненъ	X*	V	( <i>X"/V</i> )100	X'	М	х'м	x
		Д,	ія фрак	цин 1	<u> </u>		
Пропан Фракция 1	0,2907 0,7092	108,07 553,04	0,2690 0,1282	0,6672 0,3328	44,094 470	29,860 151,72	0,1644 0,8356
Σ			0,3972			181,58	
ľ		Д,	ля фрак	ции 2			
Пропан Фракция 2	0,5196 0,4803	108,07 620,15	0,4808 0,0775	0,8613 0,1387	44,094 572	37,976 79,360	0,3236 0,6763
Σ		·····	0,5583			117,336	
		ДJ	ія фрак	ции З		·	
Пропан Фракция З	0,6773 0,3227	108,07 704,15	0,6267 0,0458	0,9318 0,0681	44,094 675	41,089 45,999	0,4718 0,5282
Σ			0,6725			87,088	
		Дл	ія фрак	ции 4			
Пропан Фракция 4 <sup>-</sup>	0,8037 0,1063	108,07 817,57	0,7436 0,0240	0,9687 0,0313	44,094 815	42,715 25,496	0,6262 0,3738
Σ			0,7676		<del> </del>	68,211	·
·	•	Дл	ія фрак	цин 5		-	
Пропан Фракция 5	0,9736 0,0264	108,07 1409,2	0,9009 0,0019	0,9979 0,0021	44,094 1500	44,003 3,106	0,9341 0,0659
Σ			0,9028			47,109	·

Продолжение

Е. Материальный баланс разделения гудрона:

Фракция	Потенциальное содер- жание в сырье, т/ч	Пропано-масляная фаза, т/ч	Асфальтовая фаза, т/ч
Фракция 1 Фракция 2	27,083.0,1374=3,7212 27,083.0,1244=3,3692	$3,7212 \cdot 0,8356 = 3,1093$ $3,3692 \cdot 0,6763 = 2,2787$	3,7212 - 3,1093 = = 0,6119 3,3692 - 2,2787 =
Фракция 3 Фракция 4	27,083.0,1901 = 5,1485 27,083.0,2897 = 7,8460	$5,1485 \cdot 0,5282 = 2,7194$ $7,8460 \cdot 0,3738 = 2,9328$	= 1,0905 5,1485-2,7194 = $= 2,4291$ 7.8460-2,9327 =
Фракция 5	27,083.0,2584=6,9983	6,9983.0,0659=0,4615	= 4,9133 6,9983-0,4615 = = 6,5368
Σ	27,0833	11,5017	15,5816

Содержание пропана в асфальтовой фазе на II ступени разделения 55% (масс.), т. е. 15,581 · (0;55/0,45) = 19,044 т/ч. Содержание пропана в масляной фазе 67,708—19,044 = 48,664 т/ч.

III ступень первого ряда, температура 82°С

Поступает: 48,664 т/ч пропана и 11,502 т/ч пропано-масляной фазы.



Рис. 4.2. Последовательность контактов встречных потоков в колоние противсточной деасфальтизации: Цифры на схеме — температуры, °С

Порядок расчета аналогичен расчету II ступени первого ряда. По результатам расчета составляем материальный баланс разделения:

Фракция	Пропано-масляная фаза, т/ч	Фаза рефлюкса, т/ч
Фракция 1 Фракция 2 Фракция 3 Фракция 4 Фракция 5	$\begin{array}{c} 3,1093 \cdot 0,4243 = 1,3193 \\ 2,2787 \cdot 0,3407 = 0,9297 \\ 2,7194 \cdot 0,2478 = 0,674 \\ 2,9327 \cdot 0,1704 = 0,4997 \\ 0,4615 \cdot 0,0110 = 0,0051 \end{array}$	3,1093-1,3193=1,7900 2,2787-0,9297=1,3490 2,7194-0,674=2,0454 2,9327-0,4997=2,4330 0,4615-0,0051=0,4564
Σ	3,4278	8,0738

Содержание пропана в фазе рефлюкса на III ступени составляет 60% (масс.), т. е. 8,0738 (0,6/0,4) = 12,111 т/ч. Пропан, уходящий с деасфальтизатом, 48,664—12,111 = 36,553 т/ч.

I ступень второго ряда, температура 60°С

Поступает: 67,708 т/ч свежего растворителя, со II ступени первого ряда 19,044 т/ч растворителя и 15,581 т/ч асфальта.

Высокая кратность отношения пропана к сырью (пропана — 86,752 т/ч и асфальта — 15,581 т/ч) приводят к тому, что фракции 1, 2, 3 и 4 полностью растворяются в пропане, а фракция 5 растворяется частично.

По результатам расчета составляем материальный баланс разделения:

Фракция	Пропано-масляная фаза, т/ч	Асфальтовая фаза, т/ч
Фракция 1 Фракция 2 Фракция 3 Фракция 4 Фракция 5	$\begin{array}{c} 0,6119 \cdot 1 = 0,6119 \\ 1,0904 \cdot 1 = 1,0904 \\ 2,4291 \cdot 1 = 2,4291 \\ 4,9133 \cdot 1 = 4,9133 \\ 6,5368 \cdot 0,3454 = 2,2578 \end{array}$	 6,5368-2,2578=4,279
Σ.	11,3026	4,279

В асфальтовой фазе с I ступени уходит 50% (масс.) пропана, т. е. 4,279 · (0,5/0,5) = 4,279 т/ч.

В пропано-масляной фазе уходит пропана 86,752—4,279= =82,473 т/ч и 11,3026 т/ч масла.

### II ступень второго ряда, температура 70°С

Поступает: 27,083 т/ч свежего гудрона; 11,3026 т/ч масла, 8,0738 т/ч рефлюкса; количество поступающего пропана 82,473+12,111=94,584 т/ч.

Состав углеводородной фазы:

Фракция	Гудрон, т/ч	Масляная фаза, т/ч	Рефлюкс, т/ч	Продукт, т/ч
Фракция 1 Фракция 2 Фракция 3 Фракция 4 Фракция 5	3,7212 3,3692 5,1485 7,8460 6,9983	0,6119 1,0904 2,4291 4,9133 2,2578	1,7900 1,3490 2,0454 2,4330 0,4564	6,1231 5,8086 9,6231 15,1923 9,7126
Σ		·		46,4597

После просчета фазового равновесия составляем материальный баланс разделения:

Фракция	Пропано-масляная фаза, т/ч	Асфальтовая фаза, т/ч
Фракция 1 Фракция 2 Фракция 3 Фракция 4 Фракция 5	$\begin{array}{c} 6,1231 \cdot 0,7735 = 4,7364 \\ 5,8086 \cdot 0,6156 = 3,5759 \\ 9,6231 \cdot 0,4714 = 4,5361 \\ 15,1924 \cdot 0,3224 = 4,8987 \\ 9,7126 \cdot 0,0419 = 0,4070 \end{array}$	6,1231-4,7364=1,3867 5,8086-3,5759=2,2327 9,6231-4,5361=5,0870 15,192-4,8987=10,293 9,7126-0,4070=9,3056
Σ	18,1541	28,305

Содержание пропана в асфальтовой фазе 55% (масс.), т. е. 28,305 · (0,55/0,45) = 34,596 т/ч.

Содержание пропана в масляной фазе 94,584—34,596 =

```
=59,988 т/ч.
```

## III ступень второго ряда, температура 82°С

Поступает: 59,988 т/ч пропана и 18,154 т/ч масла. По результатам расчета составляем материальный баланс разделения:

Фракция	Пропано-маслявая фаза, т/ч	Фаза рефлюкса, т/ч
Фракция 1 Фракция 2 Фракция 3 Фракция 4 Фракция 5	$\begin{array}{c} 4,7364 \cdot 0,4077 = 1,9312 \\ 3,5759 \cdot 0,3236 = 1,1571 \\ 4,5361 \cdot 0,2301 = 1,0439 \\ 4,8987 \cdot 0,1554 = 0,7612 \\ 0,4070 \cdot 0,0035 = 0,0014 \end{array}$	4,7364-1,9312=2,8052 3,5759-1,1571=2,4188 4,5361-1,0439=3,4922 4,8987-0,7612-4,1375 0,4070-0,0014-0,4055
Σ	4,8948	13,2592

Содержание пропана в фазе рефлюкса 60% (масс.), т. е. 13,259 · (0,6/0,4) = 19,889 т/ч.

Пропан, уходящий с масляной фазой: 59,988—19,889= =40,099 т/ч.

На последующих рядах противоточной схемы в промежуточных потоках накапливаются углеводородные компоненты. Начиная с пятого ряда противоточной схемы, количество выводимых углеводородных фракций из системы начинает нарастать и на тринадцатом ряду достигается состояние, близкое к равновесию.

Материальный баланс по целевым и промежуточным потокам на 13-м ряду противоточной схемы представлен на рис. 4.3 (в числителе углеводородная фаза, а в знаменателе растворитель). Получив данные о распределении фракций между фазами по 13-му ряду противоточной схемы, можно провести расчет экстракционной колонны и получить исчерпывающую информацию по выходу и качеству деасфальтизата, по нагрузке каждой секции колонны и т. д.

Выход деасфальтизата 7,6419: (18,565+7,6419) = 29,16% (масс.).

Содержание масла в пропановой фазе 7,6419: (43,191+ +7,6419) = 15,03% (масс.).



Рис. 4.3. Материальный баланс по целевым и промежуточным потокам

Переход фракций в состав деасфальтизата, т. е. выход фракций от потенциала, равен:

Фракция 1 3,2957 : 3,7212=0,8856 или 88,56% (масс.) Фракция 2 1,9393 : 3,3692=0,5756 или 57,56% (масс.) Фракция 3 1,6569 : 5,1485=0,3218 или 32,18% (масс.) Фракция 4 0,7499 : 7,8460=0,0956 или 9,56% (масс.) Фракция 5 — отсутствует.

Качественная характеристика деасфальтизата:

Плотность деасфальтизата при 20 °С рсм:  $\frac{7,6419}{9,000} = \frac{3,2957}{883} + \frac{1,9393}{951} + \frac{1,6569}{985} + \frac{0,7499}{1021},$  $\rho_{\rm CM}^{20} = 933 \ {\rm Kr/m^3}.$ Молекулярная масса  $M_{\rm cm}$ :  $\frac{7,6419}{M_{\rm CM}} = \frac{3,2957}{470} + \frac{1,9393}{572} + \frac{1,6569}{675} + \frac{0,7499}{815},$  $M_{\rm CM} = 554,67.$ Коксуемость деасфальтизата КИсм: 7,6419KH<sub>CM</sub> = 3,2957.0,17+1,9393.0,91+ $+1,6569 \cdot 2,73 + 0,7499 \cdot 4,12,$  $KH_{CM} = 1,3\%$  (масс.). Показатель преломления  $n_{Dcm}^{*v}$ :  $7,6419n_{D_{\text{D}}}^{20} = 3,2957 \cdot 1,4835 + 1,9393 \cdot 1,5350 + 1,9393 \cdot 1,5350 + 1,9393 \cdot 1,5350 + 1,5300 + 1,5000 + 1,$  $+1,6569 \cdot 1,5670 + 0,7499 \cdot 1,5713$ .  $n_{D_{\rm CM}}^{20} = 1,5233.$ Содержание серы S<sub>см</sub>:  $7,6419S_{CM} = 3,2957.0,39 + 1,9393.2,55 +$  $+1,6569 \cdot 2,7 + 0,7499 \cdot 3.23$ .  $S_{CM} = 1,72\%$  (macc.). Кинематическая вязкость v<sub>см</sub><sup>100</sup>:  $7,6419 \ln v_{CM}^{100} = 3,2957 \ln 13,29 + 1,9393 \ln 27,38 + 1$  $+1,6569 \ln 48,95 + 0,7499 \ln 71,2$ 

37 ... 100 ... 94 0.7 322/a

$$V_{CM}^{-11} = 24,37 \text{ MM}^{-1}/\text{C}.$$

Предложенный метод расчета фазового равновесия по узким фракциям сырья позволяет определять истинную нагрузку по жидкости экстракционной колонны с учетом внутренней циркуляции потоков.

Используя материальный баланс по 13-му ряду противоточной схемы, определяем нагрузку колонны по верхней секции, средней зоне и нижней секции. Поступает: 93,009 т/ч пропана, плотность пропана  $\rho^{82}c_{3H_8} = 368 \text{ кг/м}^3$ ; 40,354 т/ч продукта, плотность продукта  $\rho^{82}{}_{np} = 928,4 \text{ кг/м}^3$ .

Объемную скорость потоков *w* рассчитываем из формулы

$$\pi D^2/4 = (G_{C_3II_8}/\rho^{s_2}C_{3II_8} - \vdash G_{np}/\rho^{s_2}np)/\omega,$$

где *D* — диаметр колонны, м; *G*<sub>C3</sub>H<sub>3</sub>, *G*<sub>пр</sub> — расход пропана и продукта, кг/ч; *w* — объемная скорость потоков, м<sup>3</sup>/(м<sup>2</sup>·ч).

 $\omega = \left[4\left(\frac{93\,009}{368} + \frac{40\,354}{928,4}\right)\right]:3,14\,(2,4)^2 = 65,509\,\,\mathrm{M}^3/(\mathrm{M}^2\cdot\mathrm{u}).$ 

Средняя зона, II ступень; температура 70°С

Поступает: 27,083 т/ч гудрона, плотность гудрона  $\rho_r^{70} =$ =973,15 кг/м<sup>3</sup>; 44,205 т/ч масляной фазы, плотность масла  $\rho_M^{70} =$ =951,28 кг/м<sup>3</sup>; 32,692 т/ч рефлюкса, плотность  $\rho_p^{70} =$ =935,85 кг/м<sup>3</sup>; 121,73+49,038=170,77 т/ч пропана, плотность пропана  $\rho^{70}c_8H_8 = 408$  кг/м<sup>3</sup>.

$$\omega = \left[4\left(\frac{170\ 775}{408} + \frac{44\ 205}{951\ 28} + \frac{27\ 083}{973\ 15} + \frac{32\ 692}{935\ 85}\right)\right]:3,14\ (2,4)^2 = 116\ 73\ M^3/(M^2\cdot \Psi).$$

#### Нижняя секция, І ступень; температура 60°С

Поступает: 62,77 т/ч асфальта, плотность асфальта  $\rho_a^{60} = 971,32$  кг/м<sup>3</sup>; 67,708+76,719=144,43 т/ч пропана, плотность пропана  $\rho^{60}_{C_3 H_8} = 434$  кг/м<sup>3</sup>.

Рассчитывает объемную скорость w

 $\omega = \left[4\left(\frac{144\,427}{434} + \frac{62\,770}{971,32}\right)\right]:3,14\,(2,4)^2 = 87,890\,\,\mathrm{M}^3/(\mathrm{M}^2\cdot\mathrm{u}).$ 

Расчет объемных скоростей с учетом внутренних потоков показал, что средняя зона экстракционной колонны перегружена по жидкости, а верхняя секция — недогружена.

Расчет от ступени к ступени очень громоздок, требует больших затрат по времени, поэтому была составлена программа для расчета колонн деасфальтизации на электронно-вычислительной машине «Мир-1».

#### 4.2.5. Расчет процесса деасфальтизации на ЭВМ «Мир-1»

При расчете процесса деасфальтизации определяли влияние различных факторов: отношения растворителя к сырью, температурных режимов низа и верха колонны, числа ступеней экст-

Показатели	2:1	2,25:1,0	2,5:1,0	2,75;1,0	3;1
Выход деасфальтизата, % (масс.) Содержание масла в про- пано-масляной фазе, %	26,50 17,32	28,84 15,79	30,37 14,41	31,83 13,34	33,31 12,49
(масс.) Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup> Молекулярная масса Показатель преломления при 20 °С Содержание серы, % (масс.) Коксуемость, % (масс.) Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	927,8 543,33 1,5188 1,594 1,141 23,18	928,1 544,36 1,5192 1,609 1,153 23,34	930,2 548,14 1,5208 1,661 1,196 23,92	932,2 551,77 1,5223 1,711 1,237 24,48	933,9 555,0 1,5236 1,755 1,273 24,99

Таблица 4.3. Влияние массового отношения растворителя к сырью Температура по ступеням 60, 70 и 82 °С

ракции, природы растворителя. Данные расчетов были сведены в соответствующие таблицы.

Снижение глубины деасфальтизации при высокой кратности пропан: сырье связаны с переходом в деасфальтизат фракции 3 и 4.

Не меняя температуры в средней части (70 °C) и в верхней части колонны (82 °C), температуру низа колонны изменяли довольно в широких пределах (табл. 4.4). Результаты расчета

Таблица 4.4. Влияние температуры низа колонны

Температура на II ступени 70 °С, на III ступени 82 °С, массовос отношение растворителя к сырью 2,5 : 1,0

Показатели	50 ℃	55 °C	60 °C	65 °C
Выход деасфальтизата. % (масс.)	41.66	36.37	30.37	94 48
Содержание масла в пропано-масля- ной фазе, % (масс.)	17,85	16,33	14,41	12,31
Плотность при 20 °Ć, кг/м <sup>3</sup>	942,2	936,0	930,2	930,7
Молекулярная масса	571,37	558,14	548,14	549,56
Показатель преломления при 20 °С	1,5304	1,5251	1,5208	1.5210
Содержание серы. % (масс.)	1.943	1.826	1,661	1 662
Коксуемость, % (масс.)	1.474	1.28	1,196	1 23
Вязкость кинематичсская при 100 °С,	27,75	25,48	23,92	24,13

показывают, что влияние температуры проявляется в большей степени, чем влияние кратности отношения растворителя к сырью. Перегибы кривых при температуре низа колонны 65 °C связаны с нарушением температурного градиента экстракции, что приводит к заметному перераспределению потоков внутри экстракционной колонны.

#### Таблица 4.5. Влияние температуры верха колонны

Температура на I ступени 60 °С, на II ступени 70 °С, массовое отнешение растворителя к сырью 2,5 : 1,0

Показатели	75 °C	77 °C	79 °C	82 °C	85 °C
Выход деасфальтизата, % (масс.) Содержание масла в пропа- но-масляной фазе, % (масс.)	44,55	40,75	37,37 16,68	30,37 14,41	23,99 12,12
Плотность при 20 °C, кг/м <sup>3</sup> Молекулярная масса Показатель преломления при 20 °C	948,5 587,34 1,5355	944,4 577,80 1,5301	940,3 568,84 1,5266	930,2 548,14 1,5208	918,4 525,71 1,5121
Содержание серы, % (масс.) Коксуемость, % (масс.) Вязкость кинематическая	2,04 1,797 29,72	1,96 1,643 27,44	1,88 1,502 25,93	1,66 1,198 23,92	1,39 0,881 20,59

Влияние температуры верха колонны на материальный баланс и качественную характеристику деасфальтизата еще значительнее (табл. 4.5). Увеличение градиента температур по высоте колонны повышает четкость разделения масляных фракций.

По литературным данным, с увеличением числа ступеней экстракции пропорционально снижается расход свежего растворителя на процесс (табл. 4.6). Снижение глубины деасфальтизации при пятиступенчатой схеме экстракции связан с избытком пропана по отношению к оптимуму разбавления.

Избирательность этана проявляется в том, что он растворяет при выбранных условиях 70% (масс.) первой и 16,5% (масс.)

#### Таблица 4.6. Влияние числа ступеней экстракции

Температуры 60, 82 °С при двухступенчатой схеме, при трехступенчатой — 60, 70 и 82 °С, при четырехступенчатой — 60, 68, 75 и 82 °С, при пятиступенчатой — 60, 65, 70, 75 и 82 °С; массовое отношение растворителя к сырью 2,5 : 1,0

Показателн	Две	Три	Четыре	Пять
	ступени	ступени	ступени	ступеней
Выход деасфальтизата, % (масс.) Содержание масла в пропано-масля- ной фазе, % (масс.) Плотность при 20 °C, кг/м <sup>3</sup> Молекулярная масса Показатель преломления при 20 °C Содержание серы, % (масс.) Коксусмость, % (масс.) Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	40,76 17,61 944,7 578,63 1,5309 1,972 1,61 28,72	30,37 14,41 930,2 548,14 1,5208 1,661 1,196 23,92	27,23 13,32 924,9 537,76 1,5168 1,544 1,048 22,34	28,78 13,90 926,8 540,75 1,5184 1,607 1,064 22,80

#### Таблица 4.7. Влияние природы растворителя

Трехступенчатая схема экстракции гудрона этаном, пропаном и изобутаном; массовое отношение растворителя к сырью 2,5 : 4,0; температурные условия разделения подбирались дополнительно для каждого растворителя

. Показатели	Этан (6, 10	Пропан (60,	Изобутан (98,
	и 28 °С)	70 и 82 °С)	108 н 120 °С)
Выход деасфальтизата, % (масс.) Плотность при 20 °C, кг/м <sup>3</sup> Молекулярная масса Показатель преломления при 20 °C Содержание серы, % (масс.) Коксуемость, % (масс.) Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	11,68 895,2 486,0 1,4933 0,792 0,325 15,284	30,37 930,2 548,1 1,5208 1,661 1,196 23,920	48,68 953,0 590,5 1,5405 2,120 1,960 32,570

второй фракции (табл. 4.7). Третья фракция переходит в этановый раствор лишь в количестве 0,6% (масс.), а четвертая и пятая фракции при заданных условиях нерастворимы. Избирательность изобутана иная; при подобранных условиях в изобутановый раствор переходит кроме парафино-нафтеновой фракции и фракция полициклических ароматических углеводородов: 99% (масс.) первой фракции, 92% (масс.) второй, 68% (масс.) третьей, 35% (масс.) четвертой и 1,3% (масс.) пятой. В силу этих причин избирательность изобутана низкая.

#### 4.3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФЕНОЛЬНОЙ ОЧИСТКИ МАСЕЛ

# 4.3.1. Технологическая схема процесса фенольной очистки масел

Фенол — типичный полярный растворитель со средней растворяющей способностью и средней избирательностью. Под влиянием силового поля молекул фенола в раствор переходят смолистые вещества, полициклические углеводороды, органические соединения серы. С увеличением кратности отношения растворителя к сырью и с повышением температуры растворяющая способность фенола повышается. При температуре, близкой к критической температуре растворения, в экстрактный раствор начинают переходить желательные ароматические углеводороды с длинными алкильными цепями и нафтеновые углеводороды. В качестве коптактирующих устройств в экстракционной колонне фенольной очистки, как правило, применяется насадка из керамических колец Рашига; устанавливается до 8 секций насадочных устройств. Фенол подается на верхнюю, насадочную секцию, а сырье — под нижнюю. В результате противоточного контактирования в фенольную фазу переходят нежелательные компоненты и часть желательных, в виде экстрактного раствора по-

ток опускается в низ аппарата. В нижней части колонны в экстрактный раствор подается фенольная вода, которая, растворяясь в феноле, снижает растворяющую способность растворителя, и желательные компоненты масла выпадают из раствора и затем пополняют рафинатную фазу. Нерастворившаяся в феноле часть сырья образует рафинатную фазу и поднимается в верхнюю часть колонны.

При переработке средне- и маловязких дистиллятных фракций на некоторых установках фенольной очистки растворитель заранее обводняется, и очистка в противотоке осуществляется обводненным фенолом. Для того чтобы снизить кратность внутренней циркуляции промежуточных потоков, в экстракционной колонне при очистке масел фенолом устанавливается низкий температурный градиент. Обычно градиент не превышает 10 °С. В зависимости от качества перерабатываемого сырья температура верха меняется от 80 до 50 °C, а температура низа от 70 до 40°С. На верхнем пределе температур осуществляется очистка остаточных полупродуктов — деасфальтизатов, пижнем на очистка маловязких турбореактивных и трансформаторных масел. В зависимости от вида перерабатываемого сырья меняется и кратность разбавления масляных фракций растворителем. При переработке остаточного сырья кратность отношения меняется от 4:1 до 3:1, а при очистке дистиллятных фракций от 2:1 до 1,5:1,0. С утяжелением сырья снижается и степень обводпенности фенола. Давление в колонне фенольной очистки атмосферное.



Рис. 4.4. Принципиальная схема установки очистки масляных фракций фенолом:

1-3, 5-7, 9, 10, 12, 13, 19 — теплообменные аппараты: 4 — абсорбер; 8 — экстракционная колонна; 11, 21, 22 — трубчатые печи; 14, 20 — емкости; 15, 23 — испарительные колонны; 16, 24 — отпарные колонны: 17 — осушительная колонна: 18 — кипятильник; I — экстракт; II — сырье; III — рафинат; IV — водяной пар в колонну 16; V — конденсат Принципиальная схема процесса представлена на рис. 4.4. Сырье нагревается потоком отходящего экстракта в теплообменнике 2 и вводится в верхнюю часть абсорбера 4. В нижнюю часть абсорбера подается поток паров азсотропной смеси воды и фенола. Сырье абсорбирует пары фенола и опускается в низ аппарата, а пары воды выводятся через верх, конденсируются в аппарате 5 и отводятся в виде конденсата в систему оборотного водоснабжения. Сырье охлаждается в холодильниках 6, 7 и вводится в нижнюю часть экстракционной колонны 8. В верхиюю часть колонны из емкости 20 подается сухой фенол, который предварительно нагревается в аппаратах .10 и 9. В нижнюю часть колонны из емкости 14 подается фенольная вода.

Регенерация фенола из рафинатной фазы осуществляется последовательно в печи 11, в испарительной колонне 15 и затем в отпарной колонне 16. Рафинат отдает свое тепло рафинатному раствору в аппарате 12, охлаждается в аппарате 3 и отводится с установки. Экстрактный раствор отводится вначале на подсушку в осущительную колонну 17. Здесь отгоняется азеотропная смесь; часть этой смеси конденсируется в аппарате 13 и стекает в емкость фенольной воды 14, остальное количество направляется в абсорбер 4. Подсушенный экстрактный раствор направляется для регенерации фенола в печь 21 и в испарительную колонну 23. Для полной регенерации фенола в колонну 23 вносится тепло из печи 22. Остатки фенола отгоняются от экстракта в отпарной колоние 24. Экстракт отдает свое тепло сырью в аппарате 2, охлаждается в аппарате 1 и выводится с установки.

Пары сухого фенола из колонны 23 направляются в трубный пучок кипятильника 18, а затем смешиваются с парами фенола из колонны 15, конденсируются в аппарате 19 и конденсат собирается в емкости 20. Пары фенола и пары воды выводятся из отпарных колонн 16 и 24, соединяются с потоком экстрактного раствора в смесителе и далее отводятся в осушительную колонну 17.

# 4.3.2. Уравнение растворимости для фенольной очистки масел

В случае полярных растворителей методики расчета перераспределения компонентов между фазами даже для отдельных конкретных систем пока не разработаны. Между тем использование энергии Гиббса в уравнении параметра растворимости удобно в том отношении, что в изобарно-изотермический потенциал входят лишь две функции — тепловая и энтропийная. Не требуется отдельно искать математическую зависимость степени ассоциации молекул растворителя при разных температурах процесса, так как этот эффект учитывается изменением теплоты смешения.



По расчетам  $\Delta I$  в литературе приведено очень мало данных. Кроме расчета по уравнению Скэтчарда — Гильдебранда для регулярных растворов [62] во многих работах даются лишь общие понятия об интегральной и парциальной теплотах растворения. В одной из работ [67] описывается методика расчета  $\Delta I$ по данным равновесия жидкость — пар, которая требует экспериментальных определений парциальных давлений компонентов.

В уравнении Редлиха — Кистера для бинарного раствора требуются экспериментальные данные для парного взаимодействия:

$$\Delta I = x' (1 - x') B + C [x' - (1 - x')] + D [x' - (1 - x')]^2, \qquad (4.15)$$

где В, С, D — постоянные коэффициенты, определяемые экспериментально.

Для тройных систем уравнение Редлиха — Кистера преобразуется из уравнения парных взаимодействий. По уравнению Колера для тройных систем также необходимо знать  $\Delta I$  парных взаимодействий, которые определяются. экспериментально [67]. Уравнение Колера имеет следующий вид:

$$\Delta I = (1 - x_1')^2 \Delta I_{2,3} + (1 - x_2')^2 \Delta I_{1,3} + (1 - x_3')^2 \Delta I_{1,2}. \quad (4.16)$$

Уравнение Бо [68] для симметричных кривых изменения теплоты смешения связано с мольными концентрациями взаимодействующих компонентов. Концентрации в большей мере, чем температура и другие параметры системы влияют на изменение энтальпии

$$\Delta I = k (1 - x') x', \qquad (4.17)$$

где k — постоянная, определяемая из уравнения Бирона.

Для асимметричных кривых с положительными отклонениями от закона Рауля автором предложены следующие уравнения степенного ряда, которые хорошо согласуются с экспериментальными данными:

$$\Delta I_{p} = I_{p} M_{p} [x'' + (x'')^{2} + (x'')^{4} + (x'')^{6} + (x'')^{16} + \dots], \qquad (4.18)$$
  

$$\Delta I_{\kappa} = I_{\kappa} M_{\kappa} [(1 - x'') + (1 - x'')^{2} + (1 - x'')^{4} + (1 - x'')^{8} + (1 - x'')^{16} + \dots], \qquad (4.19)$$

где ΔI<sub>p</sub>, ΔI<sub>к</sub> — изменение теплоты смешения для растворителя и растворяемого компонента, кДж/кг.

Эти уравнения описывают зависимость изменения теплоты смешения от соотношения компонентов в растворе и являются чисто эмпирическими.

В растворах масляных углеводородов величина удельной энергии может быть довольно значительной, так как она затрачивается на перемещение высокомолекулярных молекул.

Для реальных растворов с использованием метода стандартных состояний парциальная мольная энтропия выражается следующей функцией

$$\overline{S}_{1} = S_{1}^{0} - R \ln a_{1} - RT \left( \partial \ln a_{1} / \partial T \right)_{p,m}$$

$$(4.20)$$

или через избыточные термодинамические функции и мольные концентрации

$$S_{\mathbf{1}}^{\mathbf{H3}} = -RT \left( \partial \ln v_{\mathbf{1}} / \partial T \right) - R \ln x_{\mathbf{1}}'. \tag{4.21}$$

Ввиду отсутствия чисто расчетных уравнений энтропии для реальных растворов автором осуществлен подбор этой функции для систем масло — фенол. Лучшие результаты получены по уравнениям, где логарифмическая зависимость заменена степенной

$$\Delta S_{\rm p} = 2R \left(1 - x''\right)^{x''} \quad \mathsf{H} \quad \Delta S_{\rm K} = 2R \left(x''\right)^{1 - x''}. \tag{4.22}$$

Полное уравнение параметра растворимости для системы масло — фенол будет иметь следующий вид:

$$\sigma_{\rm p} = \left[\frac{\Delta L_{\rm p} - RT_{\rm p}}{V_{\rm p}} x'' + \frac{I_{\rm K}^{\rm M}M_{\rm K}}{V_{\rm K}} (1 - x'') + \frac{\Delta I_{\rm K}}{V_{\rm K}} - \frac{T\Delta S_{\rm K}}{V_{\rm K}}\right]^{0,5}, \quad (4.23)$$
$$\sigma_{\rm K} = \left[\frac{\Delta L_{\rm K} - RT_{\rm K}}{V_{\rm K}} (1 - x'') + \frac{I_{\rm p}^{\rm M}M_{\rm p}}{V_{\rm p}} x'' + \frac{\Delta I_{\rm p}}{V_{\rm p}} - \frac{T\Delta S_{\rm p}}{V_{\rm p}}\right]^{0,5}. \quad (4.24)$$

В развернутом виде уравнения параметра растворимости можно выразить так:

$$\sigma_{p} = \left[\frac{\Delta L_{p} - RT_{p}}{V_{p}}x'' + \frac{I_{K}^{*}M_{K}}{V_{K}}(1 - x'') + \frac{I_{K}^{*}M_{K}[(1 - x'') + (1 - x'')^{2} + (1 - x'')^{4} + (1 - x'')^{8} + \dots]}{V_{K}} - \frac{2RT(x'')^{(1 - x'')}}{V_{K}}\right]^{0,8}, \qquad (4.25)$$

$$\sigma_{\kappa} = \left[\frac{\Delta L_{\kappa} - RT_{\kappa}}{V_{\kappa}}(1 - x'') + \frac{I_{p}^{*}M_{p}}{V_{p}}x'' + \frac{I_{p}^{*}M_{p}[x'' + (x'')^{2} + (x'')^{4} + (x'')^{8} + (x'')^{16} + \dots]}{V_{p}} - \frac{RT(1 - x'')x''}{V_{p}}\right]^{0,6}$$

 $-2\frac{-2}{V_p}$  (4.26)

Корректность предложенных уравнений проверялась построением расчетных кривых критических температур растворения (КТР) для бинарных и многокомпонентных систем, а затем в процессе экстракции на системе фенол — четвертая масляная фракция и обводнешный фенол — третья масляная фракция. Позднее были проведены расчеты противоточной многоступен-



чатой	очистки	масел	на	электропно-вычислительной	машине
«Мир-	1».			<u>-</u>	

Снмвол	. Растворитель	Компонент
$\Delta_1 \\ \Delta_2$	$\Delta L_{\rm p} - RT_{\rm p}/V_{\rm p}$ $I_{\rm w} \times M_{\rm w}/V_{\rm w}$	$\Delta L_{\rm K} = RT_{\rm K}/V_{\rm K}$
$\Delta_3$	$ \{I_{\kappa}^{**}M_{\kappa} [(1 - x'') + (1 - x'')^{2} + (1 - x'')^{4} + (1 - x'')^{2} + (1 - x'')^{4}	$ \{I_{p}^{*}M_{p} [x'' + (x'')^{2} + (x'')^{4} + (x'')^{8} + \dots]\}/V_{p} $
$\Delta_4$	$\frac{+(1-x'')^{8}+\cdots]}{2RT(x'')^{(1-x'')}/V_{R}}$	$2RT(1-x'')^{x''}/V_{p}$

Тогда формула параметра растворимости примет следующий (условный) вид:

$$\sigma_{\rm p} = [\Delta_1 x'' + \Delta_2 (1 - x'') + \Delta_3 + \Delta_4]^{0,5},$$
  
$$\sigma_{\rm K} = [\Delta_1 (1 - x'') + \Delta_2 x'' + \Delta_3 + \Delta_4]^{0,5}.$$

В последующих разделах даны примеры расчета с использованием уравнения растворимости однократной экстракции фенолом бинарных и многокомпонентных систем, противоточной очистки масел.

# 4.3.3. Однократная экстракция фенолом бинарных и многокомпонентных смесей

Методика расчета фазовых переходов при фенольной экстракции аналогична методике расчета деасфальтизации пропаном. В отличие от процесса деасфальтизации в параметр растворимости вводят изменение энтальпии за счет теплоты смешения, функцию энтропии вводят с обратным знаком, так как фенольные растворы имеют верхшою экстремальную точку на кривой КТР (в отличие от пропановых растворов, имеющих минимум КТР). Переход фракций в раствор избирательного растворителя рассчитывается по величинам (1—X) в той же последовательности, что и при деасфальтизации пропаном.

Получив составы экстрактной и рафинатной фаз, рассчитывают выход рафината, состав рафината с учетом выхода от потенциала каждой фракции. По распределению фракций определяют групповой химический состав рафината и экстракта.

Если имеется необходимость, строят расчетную кривую КТР. По аддитивности свойств определяют качественную характеристику рафината и экстракта, а по материальному балансу последнего ряда очистки вычисляют нагрузку по жидкости на каждую секцию колонны с последующим расчетом диаметра кодонны либо объемной скорости. Как и в случае деасфальтизации пропаном для расчета требуется несколько физико-химиОднократная экстракция фенолом бинарных смесей.

\_\_\_\_\_

#### А. Исходные данные:

Компоненъ	р <sup>60</sup> , кг/м <sup>8</sup>	V, м <sup>3</sup> /кмоль	М	/ <sub>ж</sub> <sup>60,</sup> кДж/кг	/ <sup>50</sup> п, кДж/кг	<b>ΔL,</b> кДжу/кмоль
Фенол Гепта- дскан	1040 . 750,7	90,490 320,31	94,11 240,46	123,93 121,42	647,31 466,85	49255 83061
Σ						

\_\_\_\_

Компонент	x	( <i>x/M</i> )100	xr	x' V	<b>x</b> ″′ -
Фенол Гептадекан	0,6 0,4	0,6375 0,1663	0,7931 0,2069	71,765 66,282	0,5198 0,4801
Σ	·······	0,8038		138,05	•

# Б. Определение параметра растворимости:

I. Δ <sub>I</sub> , кДж/м <sup>3</sup>	2. ∆ <sub>2</sub> , кДж/м <sup>8</sup>				
$\Delta_{1p} = \frac{49255 - 8,315(273 + 181)}{90,490} = 502,59$	$\Delta_{2p} = \frac{123,93.94,11}{90,490} = 128,89$				
$\Delta_{1\kappa} = \frac{83\ 061 - 8,315\ (273 + 302,5)}{320,31} = 244,37$	$\Delta_{\rm gK} = \frac{121, 42 \cdot 240, 46}{320, 31} = 91, 152$				
З. Д <sub>3</sub> , кДж/м <sup>3</sup>					
$\Delta_{3p} = \frac{123,93.94,11\ (0,5198\ +\ 0,5198^{9}\ +\ 0,}{90,490}$	$\frac{5198^4 + 0,5198^8 + \cdots}{=} = 111,94$				
$\Delta_{3\kappa} = \frac{121, 42 \cdot 240, 46 (0, 4801 - 0, 4801^2 + 0, 320, 31)}{320, 31}$	$\frac{4801^4 + 0,4801^8 + \cdots)}{69,882} = 69,882$				

4. ∆₄, кДж/м<sup>3</sup>

•

$$\Delta_{4p} = 2 \frac{8,315 \cdot 333 (0,4801)^{0,5198}}{90,490} = 41,792$$
$$\Delta_{4\kappa} = 2 \frac{8,315 \cdot 333 (0,5198)^{0,4801}}{320,31} = 12,628$$

·

# 5. σ<sub>р</sub> по уравнению (4.25) и σ<sub>к</sub> по уравнению (4.26), (кДж/м<sup>3</sup>)<sup>0,5</sup>

 $\sigma_{\rm p} = [502, 59.0, 5198 \pm 91, 152.0, 4801 \pm 69, 882 \pm 12, 628]^{0,5} = 19,034$  $\sigma_{\rm \kappa} = [244, 37.0, 4801 \pm 128, 89.0, 5198 \pm 111, 94 \pm 41, 792]^{0,5} = 15,953$ 

### В. Перераспределение компонентов между фазами:

 $RT = [V_{p}X'' + V_{\kappa}(1-X'')](\sigma_{p}-\sigma_{\kappa})^{2}$ 

$$8,315 \cdot 333 = [90,490X'' + 320,31(1 - X'')](19,034 - 15,953)^{2}$$
  
$$X'' = 0,1244, \qquad 1 - X'' = 0,8756$$

Г.	Перевод	мольных	объемных	концентраций	B	массовые:
----	---------	---------	----------	--------------	---	-----------

Компонент		` <i>X"</i>	- v	(X"/V)100	X'	м	х'М	x
Фенол Гепта- декан	•	0,1244 0,8756	90,490 320,31	0,1374 0,2734	0,3345 0,6654	94,11 240,46	31,485 160,010	0,16442 0,8356
Σ			,	0,4108		×.	191,49	

ческих констант растворителя и узких масляных фракций. По справочным данным находят плотность, молекулярную массу, энтальпии паров и жидкости, температуры кипения. Путем хроматографии определяют групповой химический состав сырья, а анализом укруппенных хроматографических фракций — плотность, молекулярную массу, показатель преломления, коксуемость, содержание серы, вязкость и другие показатели укрупненных фракций. Показатели физико-химических свойств продуктов хроматографирования используют затем для расчета свойств рафината и экстракта.

В качестве примера дан расчет бинарной системы фенол — гептадекан.

При массовом отношении фенола к гептадекану, равном 1,5:1,0 и при температуре 60 °C 83,5% (масс.) углеводорода переходит в фазу растворителя, т. е. экстрактную фазу.

Фазовые переходы одного из ароматических углеводородов рассчитываем на системе фенол — этилнафталин. Растворимость этилнафталина в феноле настолько высокая, что концентрацию растворителя в растворе следует уменьшить до 0,15.

Однократную экстракцию дистиллята четвертой масляной фракции с пределами выкипания 350-500 °C фенолом осуществляем при различных отношениях растворителя к сырью, т. е. различных значениях x'' и (1-x'').
#### А. Исходные данные:

Компонент	р50 кг/м8	М	V. м <sup>3</sup> /кмоль	/ 50, кДж/кг	Ј <sub>п</sub> <sup>50</sup> , кДж/кг	∆L, кДж/кмоль	x"
Фенол Этилнаф- талин	1050 992,63	94,11 156	89,628 157,16	102,58 89,183	627,21 393,58	493 <b>7</b> 3 - 47485	0,15 0,85

# Б. Определение параметра растворимости:

1. <b>Д</b> <sub>1</sub> , кДж/м <sup>3</sup>	2. ∆₂, кДж/м <sup>3</sup>
$\Delta_{1p} = \frac{49373 - 8,315(273 + 181)}{89,628} = 508,74$	$\Delta_{2p} \stackrel{\prime}{=} \frac{102, 58.94, 11}{89,628} = 107,71$
$\Delta_{1K} = \frac{47485 - 8,315(273 + 258,3)}{157,16} = 274,042$	$\Delta_{2K} = \frac{89,183 \cdot 156}{157,16} = 88,526$
3. ∆₃, кДж/м³	,
$\Delta_{\rm sp} = \frac{102,58.94,11\ [0,15+(0,15)^2+(0,189,628)]}{89,628}$ $\Delta_{\rm sk} = \frac{89,183\cdot156\ [0,85+(0,85)^2+(0,85)]}{157,16}$	$\frac{(5)^4 + (0,15)^8 + \cdots]}{(0,85)^8 + \cdots]} = 18,634$
4. ∆₄, кДж/м <sup>3</sup>	
$\Delta_{4p} = 2 \frac{8,315 \cdot 323 (0,85)}{89,628}$	5,18 = 58,487
$\Delta_{4\kappa} = 2 \frac{8,315 \cdot 323 \ (0,15)^{6}}{157,16}$	$\frac{0,^{85}}{} = 6,8145$
5. σ <sub>р</sub> по уравнению (4.25) и σ <sub>к</sub> по уравнению	(4.26), (кДж/м <sup>3</sup> ) <sup>0,5</sup> -
$\sigma_{p} = [508, 74 \cdot 0, 15 + 88, 526 \cdot 0, 85 + 21]$ $\sigma_{\kappa} = [274, 04 \cdot 0, 85 + 107, 71 \cdot 0, 15 + 18]$	$6,60 - 6,8145]^{0,5} = 19,009$ ,634 - 58,487]^{0,5} = 14,465

# В. Перераспределение компонентов между фазами:

$RT = [V_{p}X'' + V_{\kappa}(1-X'')](\sigma_{p}-\sigma_{\kappa})^{2}$	. ~
$8,315\cdot 323 = [89,628X'' + 157,323]$	16(1 - X'')] (19,009 - 14,465) <sup>2</sup>
X'' = 0,4010,	1 - X' = 0,5989

#### Г. Перевод мольных объемных концентраций в массовые:

Компонент	x.	V	(X"/V)100	X'	M	• X'M	x
Фенол Этилнаф- талин	0,4010 0,5989	89,628 157,16	0,4474 0,38112	0,5400 0,4600	94,11 156	<b>50</b> ,822 71,756	0,4146 0,5854
Σ	0,8286 122,58						

А.	Исходные	данные:
----	----------	---------

.	055		<i>V</i> .	155	155,	Δ <i>L</i> .	•
Компонент	кг/м3	M	м <sup>3</sup> /кмоль	кДж/кг	кДж/кг	кДж/к	моль
Фенол Фр. 350— 500 °C	1045 891	94,11 407,08	90,057 456,88	113,26 101,53	636 425	491 1316	96 67
Δ <sub>1</sub> ; кДж	:/M <sup>3</sup>			Δ₂, кД	ж/м <sup>3</sup>		
$\Delta_{1p} = \frac{49196}{7}$	— 8,315 ( 90,05	273 + 181) 7	)	529 Δ <sub>21</sub>	$p = \frac{113,26}{90,0}$	$\frac{94,11}{57} = 1$	118,35
$\Delta_{1\kappa} = \frac{131663}{1000}$	7 8,315 456,8	(273 <u>+</u> 440 8 Pac4er npi	$\frac{0}{2} = 275,2$ u x'' = 0,4 u	$1 \qquad \Delta_2$	$\kappa = \frac{101,53}{456}$	407,08 ,88	90,467
<ol> <li>1. ∆<sub>3</sub>, кДж/м</li> </ol>	3	·	-				
Δ <sub>3p</sub> =	$=\frac{101,53.4}{101,53.4}$	07,08(0,6	+0,1+ 90,057 $+0,6^{2}+$ 456,88	0,64 <del>+</del> 0,6	$\frac{1}{1}$ $\frac{1}$	= 69,386 = 100,12	
2. Δ <sub>4</sub> , кДж/м	3	,			<u></u>		
	Δ · Δ	$_{4p} = 2 \frac{8.3}{4}$	$\frac{315 \cdot 328}{90,057}$ $\frac{315 \cdot 328}{315 \cdot 328} (0,$	$\frac{6)^{0,4}}{4)^{0,6}} = 6$	9,375 ,8897		
З. σр и σк, (	кДж/м³)°.	5				,	
$\sigma_{\rm p} = \sigma_{\rm K} =$	= [504,35.) = [275,21.)	0,4 + 90,4 0,6 + 118,	67.0, 6+1 35.0, 4+6	00,12 6 9,386 4	9,375]°,5 ==	18,688 15,247	
4. $RT = [V_{p}X]$	$"+V_{\kappa}(1-$	X″)](σ <sub>p</sub> —σ	к) <sup>2</sup>				
8,3 5. Перевод 1	315.328 — мольных о	[90,057 <i>X"</i> X" == 0,617 бъемных к	456,88 ( 74, 1 сонцентрац	1 — X")](1 — X" = 0 ий в масси	8,688 — 15 ,3826 овые:	5,247) <sup>2</sup>	-
Компонент	λ"	v	(X"/V)100	x.	м	Х'М	x
Фенол Фракция 4	0,6174 0,3826	90,057 456,88	0,6856 0,0837	0,8911 0,1088	94,11 407,08	83,866 44,309	0,654 0,345

.

1. ∆₃, кДж/м³

$$\Delta_{3P} = \frac{113,26.94,11(0,5+0,5^2+0,5^4+0,5^8+\cdots)}{90,057} = 96,627$$
$$\Delta_{3R} = \frac{101,53.407,07(0,5+0,5^2+0,5^4+0,5^8+\cdots)}{456,88} = 73,859$$

2. ∆₄, кДж/м<sup>3</sup>

$$\Delta_{4p} = 2 \frac{8,315 \cdot 328 (0,5)^{0,5}}{90,057} = 42,828$$
$$\Delta_{4k} = 2 \frac{8,315 \cdot 328 (0,5)^{0,5}}{456,88} = 8,4421$$

3.  $\sigma_p$  и  $\sigma_R$ , (КДж/М<sup>3</sup>)<sup>0,5</sup>

 $\sigma_{p} = [504, 35 \cdot 0, 5 + 90, 467 \cdot 0, 5 + 73, 859 - 8, 4421]^{o,5} = 19,048$  $\sigma_{\kappa} = [275, 21 \cdot 0, 5 + 118, 35 \cdot 0, 5 + 96, 627 - 42, 828]^{o,5} = 15,829$ 

4.  $RT = [V_{p}X'' + V_{\kappa}(1 - X'')](\sigma_{p} - \sigma_{\kappa})^{2}$ 

 $8,315 \cdot 328 = [90,057X'' + 456,88(1 - X'')](19,048 - 15,830)^{2}$  $X'' = 0,5274, \qquad 1 - X'' = 0,4726$ 

#### Б. Перевод мольных объемных концентраций в массовые:

Компонент	Χ"	v	( <i>X"/V</i> )100	х.	<i>М</i>	Х'М	x
Фенол Фракция 4	0,5274 0,4726	90,057 456,88	0,5856 0,1034	0,8499 0,1501	94,11 407,07	79,982 61,108	0,5669 0,4331
Σ		0,6890				141,09	<u> </u>

Pacter npu 
$$x''=0,6$$
 u  $(1-x'')=0,4$ 

•

1. ∆<sub>3</sub>, кДж/м<sup>3</sup>

$$\Delta_{3p} = \frac{113,26\cdot94,11(0,6+0,6^2+0,6^4+0,6^8+\cdots)}{90,057} = 130,98$$
$$\Delta_{3\kappa} = \frac{101,53\cdot407,07(0,4+0,4^2+0,4^4+0,4^8+\cdots)}{456,88} = 53,037$$

<sup>-</sup>2. ∆₄, кДж/м<sup>3</sup>

$$\Delta_{4p} = 2 \frac{8.315 \cdot 328 (0,4)^{0,6}}{90,057} = 34,953$$
$$\Delta_{4k} = 2 \frac{8.315 \cdot 328 (0,6)^{0,4}}{456,88} = 9,7325$$

3. σ<sub>р</sub> н σ<sub>к</sub>, (кДж/м<sup>3</sup>)<sup>0,5</sup>

 $\sigma_{p} = [504,35 \cdot 0,6 + 90,467 \cdot 0,4 + 53,037 - 9,7325]^{0,5} = 19,547$  $\sigma_{\kappa} = [275,21 \cdot 0,4 + 118,35 \cdot 0,6 + 130,98 - 34,953]^{0,5} = 16,647072$ 

-4.  $RT = [V_{p}X'' + V_{\kappa}(1 - X'')](\sigma_{p} - \sigma_{\kappa})^{2}$ 

$8,315\cdot 328 = [90,057X'' + 4]$	$56,88(1 - X'')](19,547 - 16,647)^2$
X'' = 0,3363,	1 - X'' = 0,6636

5. Перевод мольных объемных концентраций в массовые:

Компонент	X" -	V	(X"/V)100	X'	М	Х'М	x
-Фенол -Фракция 4	0,3363 0,6636	90,057 456,88	0,3735 0,1452	0,7200 0,2800	94,11 407,07	67,758 113,98	0,3728 0,6271
Σ			0,5187	·	181,74	_!	

Однократная экстракция фенолом многокомпонентной смеси. Однократную экстракцию многокомпонентной смеси обводненным фенолом рассчитываем, используя дистиллят четвертой масляной фракции (табл. 4.8), который разделяем на три фракции: фракция 1 — парафино-нафтеновая, фракция 2 — легкая ароматика, фракция 3 — тяжелая ароматика.

Обводненность фенола 4% (масс.), температура 60 °С, массовое отношение обводненного фенола к углеводородной фазе 1,6:1,0.

Свойства воды при 60 °С:

 $\rho^{60} = 983,24 \text{ кг/м}^3,$   $V^{60} = (1000:983,24) \cdot 18,016 = 18,323 \text{ м}^3/\text{кмоль},$   $I_{\text{ж}}^{60} = 251,22 \text{ кДж/кг},$   $I_{\Pi}^{50} = 2609,3 \text{ кДж/кг};$   $\Delta L \rightarrow RT = (2609,3-251,22) \cdot 18,016-8,315 (273+100) =$ = 39.382 кДж/кмоль. Свойства фенола при 60 °С:  $\rho^{60} = 1040 \text{ кг/м}^3$ ,  $V^{60} = (1000:1040) \cdot 94,11 = 90,490 \text{ м}^3/\text{кмоль}$ ,  $I_{\mathbf{x}}^{60} = 123,93 \text{ кДж/кг}$ ,  $I_{\mathbf{n}}^{60} = 644,80 \text{ кДж/кг}$ ;  $\Delta L - RT = (644,80 - 123,93) \cdot 94,11 - 8,315 (273 + 181) = 45243 \text{ кДж/кмоль}$ .

Свойства обводненного фенола:  

$$V_{o,\Phi} = 90,490 \cdot 0,96 + 18,323 \cdot 0,04 = 87,604 \text{ м}^3/\text{кмоль},$$
  
 $I^{\text{ж}}_{o,\Phi} = 123,93 \cdot 0,96 + 251,22 \cdot 0,04 = 129,03 \text{ кДж/кг};$   
 $100/M_{o,\Phi} = 96/94,11 + 4/18,016, \qquad M_{o,\Phi} = 80,508,$   
 $\Delta L - RT = 45,243 \cdot 0,96 + 39,382 \cdot 0,04 = 45,009 \text{ кДж/кмоль}.$ 

Таблица 4	1.8. (	Состав	u	качество	четвертой	масляной	ф	ракции
-----------	--------	--------	---	----------	-----------	----------	---	--------

Показателн	- Фракция 1	Фракция 2	Фракция З
Выход фракций, % (масс.) Молекулярная масса Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup> Показатель преломления при 20 °С Содержание серы, % (масс.) Температура плавления, °С Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	50,18 441,18 859,5 1,4721 0,403 40,3 4,861	14,55 409,00 926,0 1,5150 1,370 20,0 8,792	35,27 366,10 994,7 1,5700 2,749 9,8 18,618

Свойства фракции 1 при 60 °С:

$$\rho^{60} = 859, 5 - 0, 693 (60 - 20) = 831, 78 кг/м3,$$
  
 $V = (1000:831, 78) \cdot 441, 18 = 530, 404 \text{ м}^3/кмоль,$   
 $I_{\pm}^{60} = 119, 329 \text{ кДж/кг}, \qquad I_{\pi}^{60} = 448, 01 \text{ кДж/кг};$   
 $\Delta L = RT = (448, 01 - 119, 329) \cdot 441, 18 - 8, 315 (273 + 440) = 139 078 кДж/моль.$ 

Свойства фракции 2 при 60°С:

$$\rho^{60} = 926, 0 - 0,606 (60 - 20) = 901,76 \ \text{кг/м}^8,$$
  
 $V = (1000:901,76) \cdot 409 = 453,56 \ \text{м}^3/\text{кмоль},$   
 $I_{\text{ж}}^{60} = 113,05 \ \text{кДж/кг}, \qquad I_{\text{п}}^{60} = 429,17 \ \text{кДж/кг};$   
 $\Delta L - RT = (429,17 - 113,05) \cdot 409 - 8,315 (273 + 440) =$ 

#### 17-407

$$\rho^{60} = 994, 7 - 0,514 (60 - 20) = 974,14 \ \text{кг/м}^3,$$
  
 $V^{60} = (1000:974,14) \cdot 366,1 = 375,83 \ \text{м}^3/\text{кмоль},$   
 $I_{\text{ж}}^{60} = 107,60 \ \text{кДж/кг}, \qquad I_{\text{п}}^{60} = 412,42 \ \text{кДж/кг};$   
 $\Delta L - RT = (412,42 - 107,60) \cdot 366,1 - 8,315 (273 + 440) =$   
 $= 105 \ 664 \ \text{кДж/кмоль}.$ 

Свойства фракции 3 при 60 °С:

= 123 364 кДж/кмоль.

#### А. Исходные данные:

Компонент	x	м	( <i>x/M</i> )100	x'	v	x'V	x"
Обводнен-	0,6154	80,508	0,7644	0,8976	87,604	78,635	0,5915
ный фенол Фракция 1	0,3846	441,18	0,0872	0,1024	530,40	54,301	0,4085
Σ			0,8516		132,936		

#### Б. Определение параметра растворимости:

1. Δ <sub>1</sub> , кДж/м <sup>3</sup>	2. ∆₂, кДж/м <sup>3</sup>			
$\Delta_{1p} = -\frac{45\ 009}{87,604} = 513,78$ $\Delta_{1R} = \frac{139\ 078}{530,40} = 262,21$	$\Delta_{2p} = \frac{129,03 \cdot 80,508}{87,604} = 118,57$ $\Delta_{2K} = \frac{119,33 \cdot 441,18}{530,40} = 99,256$			
З. ∆ <sub>3</sub> , кДж/м <sup>3</sup>				
129,03.80,508 (0,5915.	$129,03.80,508(0,5915+0,5915^2+0,5915^4+\cdots)$			

4. ∆<sub>4</sub>, кДж/м<sup>3</sup>

$$\Delta_{4p} = 2 \frac{8,315 \cdot 333 (0,4085)^{0,5915}}{87,604} = 37,223$$
$$\Delta_{4k} = 2 \frac{8,315 \cdot 333 (0,5915)^{0,4085}}{530,40} = 8,4253$$

5.  $\sigma_p$  и  $\sigma_{\kappa}$ , (кДж/м<sup>3</sup>)<sup>0.5</sup>

 $\sigma_{p} = [513, 78.0, 5915 + 99, 256.0, 4085 + 59, 944 - 8, 4253]^{0,5} = 19,899$  $\sigma_{\kappa} = [262, 21.0, 4085 + 118, 57.0, 5915 + 127, 95 - 37, 223]^{0,5} = 16,370$ 

# В. Перераспределение компонентов между фазами:

 $RT = [V_{p}X'' + V_{R}(1-X'')](\sigma_{p}-\sigma_{R})^{2}$ 

 $8,315 \cdot 333 = [87,604X'' + 530,40(1 - X'')](19,899 - 16,370)^2$ X'' = 0,6958, 1 - X'' = 0,3042

Г. Перевод мольных объемных концентраций в массовые:

Компонент	X"	v	(X"/V)100	X' .	М	Х'М	x
Обводнен-	0,6958	87,604	0,7942	0,9326	80,5083	75,086	0,7164
ный фенол Фракция 1	0,3042	530,40	0,0574	0,0673	441,18	29,716	0,2835
Σ			0,8516	Ň		104,802	

Парафино-нафтеновая фракция ограниченно растворяется в полярном растворителе.

Расчет для фракции 2

### А. Исходные данные:

Компонент	<b>x</b>	М	( <i>x/M</i> )100	<b>x'</b>	v	x'V	x"
Обводнен-	0,6154	80,508	0,7644	0,8904	87,604	78,0068	0,6109
ныи фенол Фракция 2	0,3846	409	0,0940	0,1095	453,56	49,6866	0,3891
Σ		•	0,8584	ð		127,6934	J

t

# Б. Определение параметра растворимости:

1. <b>Д</b> ж/м <sup>3</sup>	2. ∆ <sub>2</sub> , кДж/м <sup>3</sup>
$\Delta_{1p} = \frac{45009}{87,604} = 513,78$	$\Delta_{2P} \coloneqq \frac{129,03 \cdot 80,508}{87,604} \coloneqq 118,57$
$\Delta_{1K} = \frac{123\ 364}{453\ 56} = 271\ 99$	$\Delta_{2K} = \frac{113,05\cdot409}{453,56} = 101,94$
З. ∆ <sub>3</sub> , кДж/м <sup>3</sup>	
129,03.80,508 (0,6	$109 + 0,6109^2 + 0,6109^4 + \cdots$
∆ <sub>3</sub> p — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	87,604 = 135,55
113,05-409 (0,389	$91 + 0.3891^{3} + 0.3891^{4} + \cdots$



4. **Д**<sub>4</sub>, кДж/м<sup>3</sup>

•

$$\Delta_{4p} \coloneqq 2 \frac{8,315 \cdot 333 (0,3891)^{0,6109}}{87,160} \coloneqq 35,513$$
$$\Delta_{4\kappa} \coloneqq 2 \frac{8,315 \cdot 333 (0,6109)^{0,3891}}{453,56} = 10,079$$





5. **о**р. и о<sub>н</sub>, (кДж/м<sup>3</sup>)<sup>0,5</sup>

 $\sigma_{p} \coloneqq [513, 78.0, 6109 + 101, 94.0, 3891 + 57, 492 - 10, 079]^{0,5} \simeq 20.023$  $\sigma_{\kappa} \simeq [271, 99.0, 3891 + 118, 57.0, 6109 + 135, 55 - 35, 513]^{0,5} \simeq 16, 682$ 

В. Перераспределение компонентов между фазами:

 $RT = [V_{p}X'' + V_{\kappa}(1-X'')](\sigma_{p}-\sigma_{\kappa})^{2}$ 

 $8,315.333 = [87,604X'' + 453,56(1 - X'')](20,023 - 16,682)^{3}$  $X'' = 0,5616, \qquad 1 - X'' = 0,4384$ 

Г. Перевод мольных объемных концентраций в массовые:

Компонент	X″	v	( <i>X"/V</i> )100	x٠	м	X'M	x
Обводнен-	0,5616	87,604	0,6410	0,8690	80,508	69,959	0,5662
ный фенол Фракция 2	0,4384	453,56	0,0967	0,1310	409	53,591	0,4337
Σ	0,7377				123,55		

Растворимость фракции легкой ароматики вдвое выше растворимости парафино-нафтеновой фракции.

Расчет для фракции 3

А. Исходные данные:

- Компонент	x	м	( <i>x/M</i> )100	<i>x'</i>	v	x'V	x"
Обводнен-	0,6154	80,508	0,7644	0,8791	87,604	77,018	0,6291
ный фенол Фракция З	0,3846	366,1	0,1050	0,1208	375,83	45,413	0,3709
Σ			0,8694			122,43	

Б. Определение параметра растворимости:

1. ∆1, кДж/м<sup>3</sup> 2. ∆2, кДж/м<sup>3</sup>

$$\Delta_{1P} = \frac{45\,009}{87,604} = 513,78$$
$$\Delta_{1K} = \frac{105\,663}{375,83} = 281,15$$

 $\Delta_{2p} = \frac{129,03 \cdot 80,508}{87,604} = 118,57$  $\Delta_{2K} = \frac{107,606 \cdot 366,1}{375,83} = 104,82$ 

3. ∆<sub>3</sub>, кДж/м<sup>3</sup>

$$\Delta_{8p} \coloneqq \frac{129,03\cdot80,508(0,6291+0,6291^{2}+0,6291^{4}+\cdots)}{87,604} \vDash 143,07$$

$$\Delta_{3K} \coloneqq \frac{107,60\cdot366,1(0,3709+0,3709^{2}+0,3709^{4}+\cdots)}{375,83} = 55,324$$
4.  $\Delta_{4}$ ,  $\kappa \Pi \times /M^{3}$ 

$$\Delta_{4p} \coloneqq 2 \frac{8,315\cdot333(0,3709)^{0,6291}}{87,604} \equiv 33,874$$

$$\Delta_{4\kappa} = 2 \frac{8,315 \cdot 333 (0,6291)^{0,8709}}{375,83} = 12,407$$

5. ор и ок, (кДж/м<sup>3</sup>)<sup>0,5</sup>

 $\sigma_{\rm p} = [513, 78 \cdot 0, 6291 + 104, 82 \cdot 0, 3709 + 55, 324 - 12, 407]^{\circ, 5} = 20, 125$  $\sigma_{\rm K} = [281, 15 \cdot 0, 3709 + 118, 57 \cdot 0, 6291 + 143, 07 - 33, 874]^{\circ, 5} = 16,973$ 

В. Перераспределение компонентов между фазами:

 $RT = [V_{p}X'' + V_{K}(1 - X'')] (\sigma_{p} - \sigma_{K})^{2}$ 

 $8,315\cdot333 = [87,604X'' + 375,83(1 - X'')](20,1247 - 16,973)^{2}$  $X'' = 0,3370, \qquad 1 - X'' = 0,6630$ 

Г. Перевод мольных объемных концентраций в массовые:

Қомпонент,	x	v	(X"/V)100	X	М	х'М	x
Обводнен- ный фенол Фракция З	0,3370 0,6630	87,604 375,83	0,3847 0,1764	0,6856 0,3144	80,508 366,1	55,196 5115,10	0,3241 0,67 <b>5</b> 9
Σ	0,5611					170,30	

В состав фенольной фазы переходит более половины фракций тяжелой ароматики.

После просчета фазовых переходов составляем материальный баланс разделения:

Фракция	Экстракт, % (масс.)	Рафинат, % (масс.)
Фракция 1 Фракция 2 Фракция 3	$50, 18 \cdot 0, 2835 = 14, 228$ $14, 55 \cdot 0, 4337 = 6, 3112$ $35, 27 \cdot 0, 6759 = 23, 838$	50, 18 - 14, 228 = 35,952 14,55 - 6,3112 = 8,2388 35,27 - 23,838 = 11,432
Σ	. 44,378	55,622

Качественная характеристика рафината Плотность при 20 °С рсм<sup>20</sup>:  $\frac{55,622}{\rho_{\rm CM}^{20}} = \frac{35,952}{859,5} + \frac{8,2388}{926,0} + \frac{11,432}{994,7},$  $\rho_{\rm CM}^{20} = 894 \ {\rm Kr/M}.$ Молекулярная масса  $M_{\rm em}$ :  $\frac{55,622}{M_{\rm CM}} = \frac{35,952}{441,18} + \frac{8,2388}{409} + \frac{11,432}{366,1},$  $M_{\rm CM} = 418,65..$ Показатель преломления  $n^{20}_{DCM}$ :  $55,622n^{20}_{DCM} = 35,952 \cdot 1,4721 + 8,2388 \cdot 1,515 + 11,432 \cdot 1,57,$  $n^{20}_{DCM} = 1,4986.$ Температура плавления  $t_{n, cM}$ :  $55,622l_{IIJ,CM} = 35,952 \cdot 40,3 + 8,2388 \cdot 20 + 11,432 \cdot 9,8,$  $t_{\Pi \Pi, CM} = 31 \,^{\circ}\text{C}$ . Содержание серы S<sub>см</sub>:  $55,622S_{\text{CM}} = 35,952 \cdot 0,403 + 8,2388 \cdot 1,37 + 11,432 \cdot 2,749$  $S_{\rm CM} = 1,028\%$  (macc.). Качественная характеристика экстракта Плотность при 20 °С р<sup>20</sup>см:  $\frac{44,378}{\rho_{\rm cw}^{20}} = \frac{14,228}{859,5} + \frac{6,3112}{926,0} + \frac{23,838}{994,7},$  $\rho_{\rm CM}{}^{20} = 937,5 \ {\rm Kr/M^3}.$ 

Молекулярная масса  $M_{\rm cm}$ :

$$\frac{44,378}{M_{\rm CM}} = \frac{14,228}{441,18} + \frac{6,3112}{409} + \frac{23,838}{366,1},$$
$$M_{\rm CM} = 393,43.$$

Показатель преломления  $n_D^{so}$  см:

$$44,378n_{D_{\rm CM}}^{20} = 14,228 \cdot 1,4721 + 6,3112 \cdot 1,515 + 23,838 \cdot 1,57,$$
$$n^{20}_{\rm DCM} = 1,5308.$$

Содержание серы S<sub>см</sub>:

44,378S<sub>CM</sub> = 14,228.0,403 + 6,3112.1,37 + 23,838.2,749, S<sub>CM</sub> = 1,8% (macc.).

Температура плавления t<sub>пл. см</sub>:

$$44,378t_{\pi\pi.CM} = 14,228\cdot40,3+6,3112\cdot20+23,838\cdot9,8,$$
$$t_{\pi\pi.CM} = 21 \,^{\circ}\text{C}.$$

Вязкость кинематическая v<sub>см</sub><sup>100</sup>:

44,378 ln  $v_{CM}^{100} = 14,228 \ln 4,861 + 6,3112 \ln 8,792 + 23,838 \ln 18,618,$  $v_{CM}^{100} = 10,88 \text{ MM}^2/\text{c}.$ 

# 4.3.4. Противоточный многоступенчатый процесс очистки масел фенолом

Упрощенная модель экстракции фенолом углеводородных фракций также не отражает всей сложности взаимодействий одноименных и разноименных молекул в системе. Многие исследователи относят фенол к группе растворителей, образующих водородные связи, т. е. к группе растворителей с большими отклонениями от закона Рауля. Для этой группы растворителей характерны асимметричные кривые изменения теплоты смешения и сложный характер изменения энтропии. Степень ассоциации молекул растворителя меняется в зависимости от температурных условий разделения.

Подобранные уравнения для параметра растворимости дают лишь удовлетворительное приближение для сложной модели процесса. Трехступенчатая противоточная схема Нэша моделирует работу промышленной экстракционной колонны очистки масел фенолом. Последовательность контактов этой схемы была использована в расчете противоточной многоступенчатой очистки на системе обводненный фенол — третья масляная фракция.

Схема очистки представлена на рис. 4.5. Физико-химические характеристики узких фракций дистиллята представлены в табл. 4.9. Условия очистки следующие: производительность по сырью 30 т/ч; массовое отношение фенола к сырью 1,6:1,0; производительность по растворителю 30.1,6=48 т/ч; содержание фенола в рафинатной фазе 25% (масс.) на III ступени, 20% (масс.) — на II и 15% (масс.) — на I ступени; растворитель содержит 94,5% (масс.) фенола и 5,5% (масс.) воды. Продукты



#### Рис. 4.5. Схема очистки фенолом



Показатели	Фракция 1	Фракция 2	Фракция З	Фракция 4	Фракция 5
Содержание фракций, % (масс.) Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup> Молекулярная масса Показатель преломления при 20 °С Содержание серы, % (масс.) Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с Температура плавления, °С	14,3 816 403 1,4410 0,07 2,52 54	41,1 853 388 1,4720 0,47 3,65 32	11,6 921 356 1,5170 1,85 6,35 17	15,4 983 333 1,5440 2,35 11,96 8	17,6 1011 305 1,5710 3,23 20,67 2

Таблица 4.9. Состав и характеристика узких фракций дистиллята

разделения: фракция 1— парафиновая, фракция 2— нафтенопарафиновая, фракция 3— легкая ароматика, фракция 4 средняя ароматика, фракция 5— тяжелая ароматика и смолы.

III ступень, температура 60°С

Свойства воды при 60 °С:-

 $\rho^{60} = 983,24 \text{ кг/м}^3,$   $V = (1000:983,24) \cdot 18,016 = 18,333 \text{ м}^3/\text{кмоль},$  $I_{\varkappa}^{60} = 251,22 \text{ кДж/кг},$   $I_{\Pi}^{60} = 2609,3 \text{ кДж/кг};$  $\Delta L - RT = (2609,3 - 251,22) \cdot 18,016 - 8,315 (273 + 100) =$ = 39.382 кДж/кмоль.

Свойства фенола при 60 °С:

 $\rho^{60} = 1040 \text{ kr/m}^8$ ,  $V = (1000:1040) \cdot 94, 1 = 90,490 \text{ м}^3/\text{кмоль}$ ,  $I_{\text{ж}}^{60} = 29, 6 \cdot 4,187 = 123,93 \text{ кДж/кг}$ ,  $I_{\text{п}}^{60} = 154 \cdot 4,187 = 644,79 \text{ кДж/кг}$ ;  $\Delta L - RT = (644,79 - 123,93) \cdot 94,11 - 8,315 (273 + 181) = 45 243 \text{ кД ж/кмоль}$ 

Свойства обводненного фенола:

 $V_{\circ,\Phi} = 90,490 \cdot 0,945 + 18,333 \cdot 0,055 = 86,521$  м<sup>3</sup>/кмоль,  $I_{\circ,\Phi} = 123,93 \cdot 0,945 + 251,22 \cdot 0,055 = 130,93$  кДж/кг;  $\Delta L - RT = 45243 \cdot 0,945 + 39382 \cdot 0,055 = 44921$  кДж/кмоль.  $100/M_{\circ,\Phi} = 94,5/94,11 + 5,5/18,016 = 1,3097,$  $M_{\circ,\Phi} = 76,369.$ 

III ступень пятого ряда, температура 60°С

Поступает: рафинатиая фаза — 40,062 т/ч рафината и 10,015 т/ч обводненного фенола и свежий растворитель — 48 т/ч.

# Состав поступающего рафината (т/ч):

5,1754
15,782
4,9553
7,4142
6,7350

$$\Sigma = 40,062$$

Свойства фракции 1 при 60 °С:

 $\rho^{60} = 816 - 0,751 (60 - 20) = 785,96 \ \text{кг/м}^3,$   $V^{60} = (1000:785,96) \cdot 403 = 512,74 \ \text{м}^3/\text{кмоль},$   $I_{\#}^{60} = 28,5 \cdot 4,187 = 119,32 \ \text{кДж/кг},$   $I_{\Pi}^{60} = 109,3 \cdot 4,187 = 457,63 \ \text{кДж/кг};$   $\Delta L - RT = (457,63 - 119,32) \cdot 403 - 8,315 (273 + 400) =$   $= 130 \ 742 \ \text{кДж/кмоль}.$ 

Свойства фракции 2 при 60 °С:  

$$\rho^{60} = 853 - 0,702 (60 - 20) = 824,92 \text{ кг/м}^8,$$
  
 $V^{60} = (1000:824,32) \cdot 388 = 470,34 \text{ м}^8/\text{кмоль},$   
 $I_{\mathfrak{M}}^{60} = 28 \cdot 4,187 = 117,23 \text{ кДж/кг},$   
 $I_{\mathfrak{M}}^{60} = 107,5 \cdot 4,187 = 450,10 \text{ кДж/кг};$   
 $\Delta L - RT = (450,10 - 117,23) \cdot 388 - 8,315 (273 + 400) =$   
 $= 123556 \text{ кДж/кмоль}.$ 

Свойства фракции 3 при 60 °С:  

$$p^{60} = 921 - 0,612(60 - 20) = 896,52 \text{ кг/м}^3,$$
  
 $V^{60} = (1000:896,52) \cdot 356 = 397,09 \text{ м}^3/\text{кмоль},$   
 $I_{3K}^{60} = 26,5 \cdot 4,187 = 110,95 \text{ кДж/кг},$   
 $I_{\pi}^{60} = 104 \cdot 4,187 = 435,44 \text{ кДж/кг};$   
 $\Delta L - RT = (435,44 - 110,95) \cdot 356 - 8,315(273 + 400) =$   
 $= 109.923 \text{ к//ж/кмоль}.$ 

Свойства фракции 4 при 60 °С:  $\rho^{60} = 983 - 0,53 (60 - 20) = 961,8 \text{ кг/м}^3,$   $V^{60} = (1000:961,8) \cdot 333 = 346,22 \text{ м}^3/\text{кмоль},$   $I_{\text{ж}}^{60} = 25,5 \cdot 4,187 = 106,76 \text{ кДж/кг},$   $I_{\text{π}}^{60} = 99 \cdot 4,187 = 414,51 \text{ кДж/кг};$  $\Delta L - RT = (414,51 - 106,76) \cdot 333 - 8,315 (273 + 400) =$ 

 $= 96.882 \text{ K/J} \times / \text{KMOJL}.$ 

# Свойства фракции 5 при 60 °С: $\rho^{so} = 1011 - 0,495 (60 - 20) = 991,2 \text{ кг/м}^3,$ $V^{so} = (1000:991,2) \cdot 305 = 307,70 \text{ м}^3/\text{кмоль},$ $I_{\mathfrak{K}}^{so} = 24,5 \cdot 4,187 = 102,58 \text{ кДж/кг},$ $I_{\mathfrak{n}}^{so} = 97,5 \cdot 4,187 = 408,23 \text{ кДж/кг};$ $\Delta L - RT = (408,23 - 102,58) \cdot 305 - 8,315 (273 + 400) =$ = 87.627 кДж/кмоль.

### Расчет для фракции 1

#### А. Исходные данные:

Компонент	x	- М	( <i>x/M</i> )100	x*	V	x'V	X" .
Обводнен- ный фенол Фракция 1	0,5915 0,4084	76,369 403,0	0,7745 0,1013	0,8842 0,1157	86,521 512,74	76,509 59,333	0,5632 0,4367
Σ			0,8758			135,84	

#### Б. Определение параметра растворимости:

1. <b>Дж/м</b> <sup>3</sup>	2. ∆₂, кДж/м <sup>3</sup>
$\Delta_{19} = \frac{44\ 921}{86,521} = 519,19$	$\Delta_{2p} = \frac{130,93.76,369}{86,521} = 115,57$
$\Delta_{1K} = \frac{130742}{512,74} = 254,98$	$\Delta_{gK} = \frac{119, 32.403}{512,74} = 93,788$
2 Δ	

٩,

$$\Delta_{3P} = \frac{130,93.76,369(0,5632 + 0,5632^{2} + \cdots)}{86,52118} = 114,565$$
$$\Delta_{3K} = \frac{119,32.403(0,4367 + 0,4367^{2} + 0,4367^{4} + \cdots)}{512,74} = 62,395$$

4. ∆4, кДж/м<sup>3</sup>

$$\Delta_{4P} \coloneqq 2 \frac{8,315 \cdot 333 \ (0,4367)^{0,5632}}{86,521} \coloneqq 40,142$$
$$\Delta_{4K} \succeq 2 \frac{8,315 \cdot 333 \ (0,5632)^{0,4367}}{512,74} \coloneqq 8,4048$$

5. Ор и Ок, (КДж/м<sup>3</sup>)<sup>0,5</sup>

 $\sigma_{\mathbf{p}} = [519, 19 \cdot 0, 5632 + 93, 788 \cdot 0, 4367 + 62, 395 - 8, 4048]^{\circ, 5} = 19, 681$  $\sigma_{\mathbf{k}} = [254, 98 \cdot 0, 4367 + 115, 57 \cdot 0, 5632 + 114, 56 - 40, 142]^{\circ, 5} = 15, 839$ 

.

### В. Перераспределение компонентов между фазами:

 $RT = [V_{p}X'' + V_{\kappa}(1 - X'')] (\sigma_{p} - \sigma_{\kappa})^{2}$ 

 $8,315\cdot 333 = [86,521X'' + 512,74(1 - X'')](19,681 - 15,839)^2$  $X'' = 0,7646, \qquad 1 - X'' = 0,2353$ 

# Г. Перевод мольных объемных концентраций в массовые:

Компоненті	X″	v	(X"/V)100	X'	м	Х'М	x
Обводнен-	0,7646	86,521	0,8837	0,9506	75,369.	72,598	0,7843
ный фенол Фракция 1	0,2353	512,74	0,0459	0,0493	403	19,899	0,2151
Σ			0,9296			92,497	<u> </u>

# Расчет для фракции 2

# А. Исходные данные:

Компонент	x	м	( <i>x/M</i> )100	x'	v	x'V	<i>x"</i>
Обводнен-	0,5915	76,369	0,7745	0,8803	86,521	76,168	0,5750
ный фенол Фракция 2	0,4084	388	0,1052	0,1196	470,34	56,279	0,4249
Σ			0,8797			132,44	

# Б. Определение параметра растворимости:

1. Л <sub>1</sub> , кДж/м <sup>3</sup>	<ol> <li>2. ∆<sub>2</sub>, кДж/м<sup>3</sup></li> </ol>		
$\Delta_{1p} = \frac{44\ 921}{86,521} = 519,19$	$\Delta_{2p} \models \frac{130,93 \cdot 76,369}{86,521} = 115,57$		
$\Delta_{1\kappa} = \frac{123556}{470,34} = 262,69$	$\Delta_{2K} = \frac{117,23\cdot 388}{470,34} = 96,710$		
З. ∆3, кДж/м <sup>3</sup>	/		
130,93-76,369 (0,5750	$+0,5750^{2}+0,5750^{4}+\cdots)$		
	86,521 = 118,72		
. 117.23.388 (0.4249 - 0.4	$249^{2} + 0 4249^{4} + 0 4249^{8} + \dots$		

4. **Д**<sub>4</sub>, кДж/м<sup>3</sup>

$$\Delta_{4p} = 2 \frac{8,315 \cdot 333 (0,4249)^{0,5750}}{86,521} = 39,125$$
$$\Delta_{4k} = 2 \frac{8,315 \cdot 333 (0,5750)^{0,4249}}{470,34} = 9,3072$$



5, σр н σ<sub>R</sub>, (кДж/м<sup>3</sup>)<sup>0,5</sup>

 $\sigma_{p} = [519, 19.0, 5750 + 96, 710.0, 4249 + 61, 811 - 9, 3072]^{0,5} = 19,803$  $\sigma_{\kappa} = [262, 69.0, 4249 + 115, 57.0, 5750 + 118, 72 - 39, 125]^{0,5} = 16,052$ 

В. Перераспределение компонентов между фазами:

$$RT = [V_{p}X'' + V_{\kappa}(1 - X'')](\sigma_{p} - \sigma_{\kappa})^{2}$$

$$8,315 \cdot 333 = [86,521X'' + 470,34(1 - X'')](19,803 - 16,052)^{2}$$
  
X'' = 0,7124,  $1 - X'' = 0,2875$ 

#### Г. Перевод мольных объемных концентраций в массовые:

Компонент	X"	v	( <i>X"/V</i> )100	x·	М	Х'М	x
Обводнен- ный фенол Фракция 2	0,7124 0,2875	86,521 470,34	0,8234 0,0611	0,9308 0,0691	76,369 388	71,091 26,813	0,7261 0,2738
Σ			0,8845		·	97,904	

#### Расчет фракции 3

А. Исходные данные:

Компонент	<b>. x</b>	M.	( <i>x/M</i> )100	<b>x'</b>	v	x'V	x"
Обводнен-	0,5915	76,369	0,7745	0,8709	86,521	75,357	0,5952
ный фенол Фракция З	0,4084	356	0,1147	0,1290	397,09 -	51,233	0,4047
Σ		~	0,8892		, ·	126,59	

#### Б. Определение параметра растворимости:

<b>1.</b> Δ <sub>1</sub> ,	кДж/м	<b>š</b>	2. ∆ <sub>2</sub> , кДж/м <sup>3</sup>				
	$\Delta_{1p} = -$	$\frac{44\ 921}{86,521} = 519,19$	$\Delta_{2p} = \frac{130,93 \cdot 76,369}{86,521} = 115,57$				
	$\Delta_{IK} \Longrightarrow -$	$\frac{10992}{397,09} = 276,82$	$\Delta_{2K} = \frac{110,95.356}{397,09} = 99,474$				
З. Дз,	кДж/м	<b>B</b>					
	A	130,93.76,369 (0,5952 -	$+0,5952^2+0,5952^4+\cdots)$				
		86,521 = 126,11					
	٨	110,95.356 (0,4047 +	$0,4047^2 + 0,4047^4 + \cdots$				
	∆ <sub>3K</sub> ⊨	3	97,09 = 59,292				

4. Л<sub>4</sub>, кДж/м<sup>3</sup>

$$\Delta_{4p} = 2 \frac{8,315 \cdot 333 (0,4047)^{0,5952}}{86,521} = 37,355$$
$$\Delta_{4\kappa} = 2 \frac{8,315 \cdot 333 (0,5952)^{0,4047}}{397,09} = 11,305$$

5. σ<sub>р</sub> н σ<sub>к</sub>, (кДж/м<sup>3</sup>)<sup>0,5</sup>

 $\sigma_{p} = (519, 19.0, 5952 + 99, 474.0, 4047 + 59, 292 - 11, 305)^{0,5} = 19, 932$  $\sigma_{\kappa} = (276, 82.0, 4047 + 115, 57.0, 5952 + 126, 11 - 37, 355)^{0,5} = 16, 419$ 

В. Перераспределение компонентов между фазами:

 $RT = [V_{p}X'' + V_{R}(1-X'')](\sigma_{p}-\sigma_{R})^{2}$ 

 $\begin{array}{c} 8,315 \cdot 333 = [86,521X'' + 397,09 (1 - X'')] (19,932 - 16,419)^{2} \\ X'' = 0,5560, \qquad 1 - X'' = 0,4439 \end{array}$ 

Г. Перевод мольных объемных концентраций в массовые:

Компонент	X*	V	( <i>X"/V</i> )100	X'	М	Х'М	x
Обводнен-	0,5560	86,521	0,6426	0,8518	76,369	65,052	0,5521
ныи фенол Фракция З	0,4439	397,09	0,1118	0,1481	356	52,754	0,4478
Σ			0,7544	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		117,80	

#### Расчет фракции 4

А. Исходные данные:

ł

Компонент	x	М	( <i>x/M</i> )100	*	<b>v</b>	x'V	x*
Обводнен-	0,5915	76,369	0,7745	0,8632	86,521	74,692	0,6120
Фракция 4	0,4084	333 -	0,1226	0,1367	346,22	47,334	0,3879
Σ			0,8971		- <u></u>	122.02	

#### Б. Определение параметра растворимости:

 1.  $\Delta_1$ ,  $\kappa \square \#/M^3$  2.  $\Delta_2$ ,  $\kappa \square \#/M^3$ 
 $\Delta_{1p} = \frac{44.921}{86,521} = 519,19$   $\Delta_{2p} = \frac{130,93 \cdot 76,369}{86,521} = 115,57$ 
 $\Delta_{1\kappa} = \frac{96.882}{346,22} = 279,82$   $\Delta_{2\kappa} = \frac{106,76 \cdot 333}{346,22} = 102,68$ 



3. ∆<sub>3</sub>, кДж/м<sup>3</sup>

$$\Delta_{\mathbf{3P}} = \frac{130,93\cdot76,369(0,6120+0,6120^2+0,6120^4+\cdots)}{86,521} = 132,58$$
$$\Delta_{\mathbf{3K}} = \frac{106,76\cdot333(0,3879+0,3879^2+0,3879^4+\cdots)}{346,22} = 57,6631$$

٠.

4. ∆₄, кДж/м<sup>3</sup>

$$\Delta_{4p} \coloneqq 2 \frac{8,315 \cdot 333 (0,3879)^{0,6120}}{86,521} \Longrightarrow 35,848$$
$$\Delta_{4\kappa} \succeq 2 \frac{8,315 \cdot 333 (0,6120)^{0,3879}}{346,22} \coloneqq 12,221$$

5. σр и σ<sub>R</sub>, (кДж/м<sup>3</sup>)<sup>0,5</sup>

 $\sigma_{p} = [519, 19.0, 6120 + 102, 68.0, 3879 + 57, 663 - 12, 221]^{0,5} = 20,051$  $\sigma_{\kappa} = [279, 82.0, 3879 + 115, 57.0, 6120 + 132, 58 - 35, 848]^{0,5} = 16,614$ 

#### В. Перераспределение компонентов между фазами:

 $RT = [V_{p}X'' + V_{\kappa}(1-X'')](\sigma_{p}-\sigma_{\kappa})^{2}$ 

$$8,315 \cdot 333 = [86,521X'' + 346,22(1 - X'')](20,051 - 16,614)^{2}$$
$$X'' = 0,4305, \qquad 1 - X'' = 0,5694$$

#### Г. Перевод мольных объемных концентраций в массовые:

Компонент	X″	v	(X"/V)100	X'	м	Х'М	<b>x</b> ,
Обводнен-	0,4305	86,521	0,4976	0,7516	76,369	57,400	0,4096
нын фенол Фракция 4	0,5694	346,22	0,1644	0,2483	333	82,710	0,5903
Σ	1		0,6620			140,11	

Расчет для фракции 5

#### А. Исходные данные:

Компонент	*	м	(x/M)100	<b>x'</b>	V	x'V	**
Обводнен-	0,5915	76,369	0,7745	0,8525	86,521	73,766	0,6192
ный фенол Фракция 5	0,4084	305	0,1474	0,1474	307,70	45,361	0,3807
Σ	1	•	0,9219		•	119,12	

#### Б. Определение параметра растворимости:

1, <b>Δ</b> 1, кДж/м <sup>3</sup>	2. ∆2, кДж/м <sup>3</sup>
$\Delta_{1p} = \frac{44\ 921}{86,521} = 519,19$	$\Delta_{3p} = \frac{130,93.76,369}{86,521} = 115,57$
$\Delta_{1K} \coloneqq \frac{87\ 627}{307,70} \coloneqq 284,77$	$\Delta_{2K} = \frac{102,58 \cdot 305}{307,70} = 101,67$
З. ∆ <sub>8</sub> , кДж/м <sup>3</sup>	,,,,,,,,,_
$\Delta_{\rm sp} = \frac{130,93.76,369(0,6192+86)}{86}$	$\frac{-0,6192^{2}+0,6192^{4}+\cdots)}{5,521} = 135,42$
$\Delta_{3K} = \frac{102,58.305(0,3807+0)}{30}$	$\frac{0,3807^2 + 0,3807^4 + \cdots}{7,70} = 55,642$
4. Δ₄, кДж/м <sup>3</sup>	
$\Delta_{4p} = 2 \frac{8,315-333}{86}$	$\frac{(0, 3807)^{0, 6192}}{5, 521} = 35, 201$
$\Delta_{4\kappa} = 2 \frac{-8,315-333}{-3}$	$\frac{(0, 6192)^{0, 3807}}{07, 70} = 14,994$
5. σ <sub>р</sub> иσ <sub>к</sub> , (кДж/м <sup>3</sup> ) <sup>0,5</sup>	
$\sigma_{\rm p} = [519, 19 \cdot 0, 6192 + 101, 67 \cdot 0]$ $\sigma_{\rm \kappa} = [284, 77 \cdot 0, 3807 + 115, 57 \cdot 0]$	$,3807 + 55,642 - 14,994]^{0,8} = 20,021$ $,6192 + 135,42 - 35,201]^{0,8} = 16,739$

 $RT = [V_{p}X'' + V_{\kappa}(1-X'')](\sigma_{p}-\sigma_{\kappa})^{2}$ 

 $8,315 \cdot 333 = [86,521X'' + 307,70(1 - X'')](20,021 - 16,739)^{2}$  $X'' = 0,2274, \qquad 1 - X'' = 0,7725$ 

Г. Перевод мольных объемных концентраций в массовые:

	•		<b>•</b> .	-
	•	•		
I		•		

Компонен <b>т</b>	X"	V	[(X"/V)100	X'	- M	X'M	x
Обводнен- ный фенол Фракция 5	0,2274 0,7725	86,521 307,70	0,2628 0,2510	0,5114 0,4885	76,369 305	39,058 149,01	0,2076 0,7923
Σ			0,5138			188,06	

После просчета фазового равновесия составляем материальный баланс разделения:

Фракция	Экстракт, т/ч	Рафинат, т/ч
Фракция 1 Фракция 2 Фракция 3 Фракция 4 Фракция 5	$5,1754 \cdot 0,2151 = 1,1134$ $15,782 \cdot 0,2738 = 4,3223$ $4,9553 \cdot 0,4478 = 2,2190$ $7,4142 \cdot 0,5903 = 4,3767$ $6,7350 \cdot 0,7923 = 5,3363$	4,0620 11,460 2,7363 3,0374 1,3987
Σ	17,367	22,6 <b>94</b>

Содержание фенола в фазе рафината: 22,694 · (0,25/0,75) = =7,5648 т/ч.

Содержание фенола в фазе экстракта: 58,015—7,5648= =50,450 т/ч.

I ступень шестого ряда, температура 50 °C

Поступает: 14,120 т/ч экстракта со II ступени 5-го ряда и 46,443 т/ч фенола со II ступени 5-го ряда.

Состав исходного сырья и продуктов:

Материальный баланс разделения:

Сырье, т/ч	Экст- ракт, т/ч	Продукт, Т/ч	Фракция	Экстракт, т/ч	Рафинат, т/ч
4,29 12,33 3,48 4,62 5,28	0,7456 2,9232 1,7470 3,7096 4,9949	5,0356 15,253 5,2270 8,3296 10,274	Фракция 1 Фракция 2 Фракция 3 Фракция 4 Фракция 5	5,0356.0,1132=0,5705 15,253.0,1419=2,1654 5,2270.0,2217=1,1590 8,3296.0,2716=2,2625 10,274.0,3803=3,9083	4,4650 13,087 4,0680 6,0670 6,3666
30,00	14,120	44,120	Σ	10,065	34,054
Содер	жание	фенола	в фазе рас	• фината: 34,054•(0,	15/0,85) =

Содержание фенола в фазе рафината: 34,054 · (0,15/0,85) = =6,0096 т/ч. Содержание фенола в фазе экстракта: 46,443—6,0096 = =40,433 т/ч.

. II ступень шестого ряда, температура 55 °C

Поступает: 34,054 т/ч рафината с I ступени 6-го ряда; 17,367 т/ч экстракта с III ступени; 6,0096 т/ч фенола с I ступени 6-го ряда; 50,450 т/ч фенола с III ступени.

и продуктов:			ing of the second s			
Рафинат, т/ч	Экстракт, т/ч	Продукт, 7/ч	Экстракт, т/ч	Рафинат, т/ч		
4,4650 13,087 4,0680 6,0670 6,3666	1,1134 4,3223 2,2190 4,3767 5,3363	5,5785 17,410 6,2870 10,443 11,702	$5,5785 \cdot 0,1285 = 0,7172$ 17,410 $\cdot 0,1597 = 2,7809$ 6,2870 $\cdot 0,2667 = 1,6769$ 10,443 $\cdot 0,3411 = 3,5633$ 11,702 $\cdot 0,4361 = 5,1043$	4,8613 14,629 4,6100 6,8805 6,5986		
34,054	17,367	51,422	13,842	37,57974		
Содержани = 9,3949 т/ Содержани = 47,065 т/	ие фенола ч. ие фенола ч.	в фазе в фазе	е рафината: 37,52 е экстракта: 56,	79 · (0,2/0,8) = 460—9,3949=		

Состав исходного сырья и продуктов:

Материальный баланс разделения:

III ступень шестого ряда, температура 60°С

Поступает: 37,579 т/ч рафината со II ступени; 9,3949 т/ч фенола со II ступени; 48,0 т/ч свежего фенола.

Материальный баланс разделения:

Экстракт, т/ч	Рафинат, т/ч
$4,8613 \cdot 0,2285 = 1,1110$ $14,629 \cdot 0,2888 = 4,2263$ $4,6100 \cdot 0,4714 = 2,1733$ $6,8805 \cdot 0,6232 = 4,2880$ $6,5986 \cdot 0,8328 = 5,4953$	3,7502 10,402 2,4366 2,5924 1,1032
17.294	· 20,285

Содержание фенола в фазе рафината: 20,285 · (0,25/0,75) = = 6,7618 т/ч.

# Содержание фенола в фазе экстракта: 57,394-6,7618= =50,633 т/ч.

# Іступень седьмого ряда, температура 50°С Поступает: 13,842 т/ч экстракта со II ступени 6-го ряда;

47,065 т/ч фенола со II ступени 6-го ряда; 30,0 т/ч исходного сырья.

18-407

# Состав исходного сырья и продуктов:

Материальный баланс разделения:

Сырье, т/ч	Экстракт. т/ч	Продукт, т/ч	Экстракт, т/ч	Рафинат, т/ч
4,29 12,33 3,48 4,62 5,28	0,7172 2,7809 1,6769 3,5633 5,1043	5,0072 15,110 5,1569 8,1833 10,384	$5,0072 \cdot 0,1185 = 0,5937$ $15,110 \cdot 0,1416 = 2,1402$ $5,1569 \cdot 0,2212 = 1,1411$ $8,1833 \cdot 0,2714 = 2,2212$ $10,3843 \cdot 0,3799 = 3,9453$	4,4134 12,970 4,0158 5,9621 6,4389
30,00	13,842	43,842	10,041	33,801

Содержание фенола в рафинатной фазе: 33,801 · (0,15/0,85) = =5,9649 т/ч. Содержание фенола в экстрактной фазе: 47,065—5,9649 = =41,100 т/ч.

II ступень седьмого ряда, температура 55 °C

Поступает: 33,801 т/ч рафината; 17,294 т/ч экстракта; 5,9649 т/ч фенола с I ступени седьмого ряда; 50,633 т/ч фенола с III ступени шестого ряда.

Состав исходного сырья и продуктов:

Материальный баланс разделения:

Рафинат, т/ч	Экстракт, т/ч	Продукт, т/ч	Экстракт	", т/ч	Рафинат, т/ч
4,4134 12,970 4,0158 5,9621 6,4389	1,1110 4,2263 2,1733 4,2880 5,4953	5,5245 17,197 6,1891 10,250 11,934	5,5245.0,129 17,197.0,160 6,1891.0,267 10,250.0,337 11,934.0,431	0=0,7128 3=2,7575 6=1,6564 9=3,4635 9=5,1550	4,8117 14,439 4,5327 6,7865 6,7793
.33,801	17,294	51,095	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13,745	37,349
Содержа	ние фенол	а в фазе	рафината:	37,349.	(0,2/0,8) =

= 9,3374 т/ч. Содержание фенола в фазе экстракта: 56,598—9,3374 = = 47,260 т/ч.

III ступень седьмого ряда, температура 60°С

Поступает: 37,349 т/ч рафината; 9,3374 т/ч фенола со II ступени седьмого ряда; 48,0 т/ч свежего фенола. Содержание фенола в рафинатной фазе: 19,976 (0,25/0,75) = =6,6588 т/ч. Содержание фенола в фазе экстракта: 57337-6,6588=50,678 т/ч.

Расчеты фазовых переходов по седьмому ряду противоточной схемы показали, что в процессе разделения наступило состояние, близкое к равновесному. Материальный баланс разделения по седьмому ряду представлен на рис. 4.6.

Экстракт, т/ч	Рафинат, т/ч
$4,8117 \cdot 0,2297 = 1,1054$ $14,439 \cdot 0,2904 = 4,1936$ $4,5327 \cdot 0,4738 = 2,1478$ $6,7865 \cdot 0,6265 = 4,2521$ $6,7793 \cdot 0,8369 = 5,6741$	3,7062 10,245 2,3848 2,5344 1,1051
17,373	19,976

Материальный баланс разделения:

Выход рафината: 19,976: (10,041 + 19,976) = 0,6655, или 66,55% (масс.).

Выход фракций от потенциала в составе рафината:

- 1. 3,7062: 4,29=0,864, или 86,4% (масс.)
- 2. 10,245: 12,33=0,831, или 83,1% (масс.)
- 3. 2,3848: 3,48=0,685, или 68,5% (масс.)
- 4. 2,5344: 4,62=0,5486, или 54,86% (масс.)
- 5. 1,1051: 5,28=0,2093, или 20,93% (масс.).

Состав рафината подтверждает недостаточную избирательность фенола.

Фракция	Выход, т/ч	% (масс.) на рафи- нат	% (масс.) на масло
Фракция 1 Фракция 2 Фракция 3 Фракция 4 Фракция 5	3,7062 10,245 2,3848 2,5344 1,1051	18,55 51,29 11,94 12,69 5,53	62,97 14,66 15,58 6,79

Состав рафината и депарафинированного масла:

# Качественная характеристика рафината Плотность при 20 °С $\rho_{\text{см}}$ : $\frac{19,976}{\rho_{\text{см}}^{20}} = \frac{3,70624}{816} + \frac{10,245}{853} + \frac{2,3848}{921} + \frac{2,5344}{983} + \frac{1,1051}{1011},$

100,00

19,976

 $\rho_{CN} = 875,6 \text{ kg/m}^3.$ 

100,00





Молекулярная масса  $M_{\rm cm}$ :  $\frac{19,976}{M_{\text{CM}}} = \frac{3,7062}{403} + \frac{10,245}{388} + \frac{2,3848}{356} + \frac{2,5344}{333} + \frac{1,1051}{305}$  $M_{\rm CM} = 373, 14.$ Показатель преломления  $n_{D_{CM}}^{so}$ :  $19,976n_{D_{CM}}^{20} = 3,7062 \cdot 1,4410 + 10,245 \cdot 1,4720 +$  $+2,3848 \cdot 1,5170 + 2,5344 \cdot 1,5440 + 1,1051 \cdot 1,5710,$  $n_{D_{CM}}^{29} = 1,4862.$ Содержание серы S<sub>см</sub>:  $19,976S_{CM} = 3,7062 \cdot 0,07 + 10,245 \cdot 0,47 + 2,3848 \cdot 1,85 + 10,245 \cdot 0,85 + 10,245 \cdot 0,47 + 2,3848 \cdot 1,85 + 10,245 \cdot 0,47 + 2,3848 \cdot 1,85 + 10,245 \cdot 0,47 + 2,3848 \cdot 1,85 + 10,245 \cdot 0,28 + 10,285 \cdot 0,285 \cdot 0,28$  $+2.5344 \cdot 2.35 + 1.1051 \cdot 3.23$  $S_{cm} = 0,952\%$  (macc.). Температура плавления t<sub>пл.см</sub>:  $19,976t_{\text{III,CM}} = 3,7062 \cdot 54 + 10,245 \cdot 32 + 2,3848 \cdot 17 + 10,245 \cdot 32 + 10,285   $+2,5344 \cdot 8 + 1,1051 \cdot 2,$  $t_{\Pi, CM} = 29,6 \,^{\circ}C.$ Кинематическая вязкость v<sub>см</sub>:  $19,976 \ln v_{cm}^{100} = 3,7062 \ln 2,52 + 10,245 \ln 3,65 + 2,3848 \ln 6,35 + 2,3848 \ln 6,3848 \ln 6,385 + 2,3848 \ln 6,3848 \ln 6$  $+2,5344 \ln 11,96 + 1,1051 \ln 20,67,$  $v_{\rm CM}^{100} = 4,658 \, {\rm MM}^2/{\rm C}.$ Нагрузка по жидкости в экстракционной колонне Нижняя секция, температура 50°С Плотность сырья при 20 °С:- $\frac{30}{\rho_{\rm CM}^{20}} = \frac{4,29}{816} + \frac{12,33}{853} + \frac{3,48}{921} + \frac{4,62}{983} + \frac{5,28}{1011},$ 

 $\rho_{\rm CM}^{20} = 897,8 \ {\rm Kr/M}^3.$ 

Плотность при температуре в нижней секции колонны 50 °C:  $\rho^{50} = 897, 8 - 0,643 (50 - 20) = 878,51 \ {
m kr/m^3}.$ 

Плотность экстракта, поступающего на ступень:

 $\frac{13,842}{\rho_{\rm CM}^{20}} = \frac{0,7172}{816} + \frac{2,7809}{853} + \frac{1,6769}{921} + \frac{3,5633}{983} + \frac{5,1043}{1011},$  $\rho_{\rm CM}{}^{20} = 945,9 \ {\rm kg/m^3},$  $0^{50} = 945.9 - 0.58(50 - 20) = 928.5 \text{ Kr/m}^3.$ 

Плотность фенола при 50 °С  $\rho_{\Phi}^{50} = 1050$  кг/м<sup>3</sup>. Объемная скорость в нижней секции колошны:

$$w = \left[4\left(\frac{g_{c}}{\rho_{c}} + \frac{g_{3}}{\rho_{3}} + \frac{g_{\phi}}{\rho_{\phi}}\right)\right] / (\pi D^{2}),$$
  
$$w = \left[4\left(\frac{30\,000}{878,51} + \frac{13\,842}{928,5} + \frac{47\,065}{1050}\right)\right] / [3,14\,(2,6)^{2}] = 17,691 \text{ M}^{3}/(\text{M}^{2}\cdot\text{y}).$$

# Средняя секция, температура 55°С

Плотность рафината при 20 °С:

 $\frac{33,801}{9^{20}} = \frac{4,4134}{816} + \frac{12,970}{853} + \frac{4,0158}{921} + \frac{5,9621}{983} + \frac{6,4389}{1011}$  $\rho_{\rm CM}^{20} = 903,6 \ {\rm Kr/M^3},$  $\rho^{55} = 903, 6 - 0, 635 (55 - 20) = 881, 37 \text{ Kg/m}^3.$ 

Плотность экстракта при 20 °С:

 $\frac{17,294}{\rho_{\rm CM}^{20}} = \frac{1,1110}{816} + \frac{4,2263}{853} + \frac{2,1733}{921} + \frac{4,2880}{983} + \frac{5,4953}{1011},$  $\rho_{\rm CM}^{20} = 936, 1 \ {\rm Kr/M^8},$  $\rho^{55} = 936, 1 - 0, 593 (55 - 20) = 915, 34 \text{ Kg/m}^3.$ 

Плотность фенола при 55 °C рф<sup>55</sup>=1045 кг/м<sup>3</sup>, расход фенола 50,633 + 5,9649 = 56,598 т/ч.

Объемная скорость в средней секции колонны:

$$\varpi = \left[4\left(\frac{33\,801}{881,37} + \frac{17\,294}{915,34} + \frac{56\,598}{1045}\right)\right] / [3,14\,(2,6)^2] = 20,994 \,\mathrm{M}^8/(\mathrm{M}^2 \cdot \mathrm{q}).$$

#### Верхняя секция, температура 60°С

Плотность рафината при 20 °С:

$$\frac{37,349}{\rho_{\rm CM}^{20}} = \frac{4,8117}{816} + \frac{14,439}{853} + \frac{4,5327}{921} + \frac{6,7865}{983} + \frac{6,7793}{1011},$$
  
 $\rho_{\rm CM}^{20} = 903,1$  кг/м<sup>3</sup>,  
 $\rho^{60} = 903,1 - 0,636(60 - 20) = 877,66$  кг/м<sup>3</sup>.  
Плотность фенола при 60 °С  $\rho_{\Phi}^{60} = 1040$  кг/м<sup>3</sup>, расход фенола  
48+9,3374 = 57,337 т/ч.

Объемная скорость в всрхней секции колонны:

$$\omega = \left[ 4 \left( \frac{37\,349}{877,66} + \frac{57\,337}{1040} \right) \right] / [3, 14\,(2,6)^2] = 18,409 \text{ M}^3/(\text{M}^2 \cdot \text{y}).$$

Таким образом, более нагружена по жидкости средняя секция экстракционной колонны.

# 4.3.5. Расчет процесса фенольной очистки масел на ЭВМ «Мир-1»

Расчет проведен на системе обводненный фенол — четвертая масляная фракция западно-сибирских нефтей. Продукты разделения: фракция 1 — парафиновая, фракция 2 — парафино-нафтеновая, фракция 3 — легкая ароматика, фракция 4 — средняя ароматика, фракция 5 — тяжелая ароматика. Их характеристика дана в табл. 4.10. При расчете процесса определяли влияние различных факторов (табл. 4.11—4.14).

Показатели	Фракция 1	Фракция 2	Фракция 3	Фракция 4	Фракция 5
Выход фракций, % (масс.) Показатель преломления при 20 °C Плотность при 20 °C, кг/м <sup>3</sup> Содержание серы, % (масс.) Молекулярная масса Температура плавления, °C Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	14,00 1,4490 836 0,05 458 54 3,847	36,18 1,4810 869 0,54 435 35 5,321	14,35 1,5150 926 1,37 409 20 8,792	16,03 1,5575 978 2,28 392 12 12 14,33	19,24 1,5805 1009 3,14 347 8 23,155

Таблица 4.10. Характеристика узких фракций дистиллята

Таблица 4.11. Влияние массового отношения растворителя к сырыо Обводненность растворителя 1% (масс.), температуры по ступеням 50, 55 и 60 °С

Показатели	1:1	1,5 ; 1,0	2:1	2,5 : 1,0
Выход рафината, % (масс.) Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup> Молекулярная масса Показатель преломления при 20 °С Содержание серы, % (масс.) Температура плавления, °С Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с Выход, % (масс.) от потенциала: фракция 1 фракция 2 фракция 4 фракция 5	53,29 888,3 424 1,4939 0,907 32,4 6,52 76,41 70,14 55,45 40,17 13,81	47,42 879,0 431 1,4864 0,725 34,7 5,88 75,83 68,68 50,53 28,37	42,22 871,5 434 1,4805 0,597 36,7 5,45 74,92 66,52 42,88 8,57	37,25 865,5 438 1,4759 0,497 38,5 5,14 73,32 62,95 28,59

# Таблица 4.12. Влияние температурного режима очистки

Массовое отношение растворителя к сырыо 1,5:1,0, обводненность растворителя 4% (масс.)

	Температура по ступеням, °С			
Показателн	50, 55, 60	55, 60, 65	65, 70, 75	
Выход рафината, % (масс.) Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup> Молекулярная масса Показатель преломления при 20 °С Содержание серы, % (масс.) Температура плавления, °С Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с Выход, % (масс.) от потенциала: фракция 1 фракция 2 фракция 3 фракция 5	67,74 898,0 417 1,5015 1,092 30 7,25 84,28 80,40 70,78 59,67 36,01	59,66889,44231,49470,922326,59.82,3977,5965,5348,0314,36	47,36 873,5 433 1,4821 0,630 36 5,569 80,18 73,20 51,99 12,70	

#### Таблица 4.13. Влияние обводненности растворителя

Массовое отношение растворителя к сырью 2:1, температуры по ступеням 55, 60 и 65 °C

- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Содержание фенола, % (масс.)					
Показателн	1,0	4,0	7,0			
Выход рафината, % (масс.) Плотность при 20 °C, кг/м <sup>3</sup> Молекулярная масса Показатель преломления при 20 °C Содержание серы, % (масс.) Температура плавления, °C Вязкость кинематическая при 100 °C мм <sup>2</sup> /с Выход, % (масс.) от потенциала: фракция 1 фракция 2 фракция 4 фракция 5	32,15861,14401,47280,42940,14,93570,0057,3310,54	50,42 878,3 431 1,4850 0,712 34,8 5,837 80,17 73,72 56,74 26,23	67,26 895,2 419 1,4992 1,033 30,6 7,018 86,10 82,31 72,62 58,41 28,10			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

Как видно из данных таблиц, улучшение качества рафинатов с углублением очистки достигается за счет конечных фракций. С повышением температуры заметно увеличивается растворимость средней и тяжелой ароматики в обводненном феноле. Расчетный анализ показал, что фенольную воду выгоднее вводить на III и II ступени разделения, не обводняя растворитель. При этом возрастает отбор фракций от потенциала. Расчетные результаты согласуются с практическими данными.

Таблица 4.14 Влияние	подачи	воды	на	Iи	: II	ступени	разделения
----------------------	--------	------	----	----	------	---------	------------

Массовое отношение растворителя к сырью 1,5 : 1.0; температура по ступеням 55, 60 и 65 °С

	Подача воды на 1 ступень 3,5%, на 11 сту- пень 3,5%	Подача воды на I ступень '4%, на II сту- пень 3%
Выход рафината, % (масс.) Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup> Молскулярная масса Показатель преломления при 20 °С Содержание серы, % (масс.) Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с Выход, % (масс.) от потенциала: фракция 1 фракция 2 фракция 3 фракция 4 фракция 5	54,74 877,7 431 1,4853 0,701 5,803 $80,474,759,123,6$	58,85 888,6 429 1,4891 0,785 6,092 83,7 79,2 66,9 41,7

#### ГЛАВА 5

280

# ОЧИСТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТОКОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

# 5.1. РАСЧЕТЫ ПО ОЧИСТКЕ И ОСУШКЕ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ

процессы деструктивные Прямая перегонка переработки И нефти сопровождаются образованием газа, в котором в зависимости от содержания и природы сернистых соединений в сырье присутствуют в различных концентрациях сероводород и другие соединения серы (табл. 5.1). При наличии сероводорода в газе создаются условия для коррозии металлов, снижается эффективность каталитических процессов из-за отравления катализаторов. Прежде чем направить заводские газы на разделение, их как правило, подвергают очистке. Проведение очистки всегда повышает стоимость газов, однако возросший во всем мире спрос на серу в корне изменил экономические показатели процессов очистки газа. К прибыли, получаемой от реализации очищенного газа, прибавилась стоимость извлекаемой из него серы. В Канаде, например, сера при различном содержании в газе. сероводорода рассматривается как основной, сопутствующий или побочный продукт, и в зависимости от этого распределяются затраты на очистку газа и производство серы [70].

Таблица 5.1. Средний состав сухого газа, получаемого при переработке сернистых и высокосернистых нефтей и нефтепродуктов [72]

	Содержание, % (масс.)									
Процесс	H3	H2S	CH4	C <sub>3</sub> H4	C2H6	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub>	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	C4H <sub>8</sub>	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	( <del>;</del> ວ
Прямая перегонка	·	0,1	0,3		7,5		39,0		38,1	15,0
сернистой нефти Термический кре- кинг 40%-го остатка сернистой	0,4	4,5	15,8	2,5	16,0	13,0	17,0	10,0	14,9	5,9
нефти Каталитический крекинг вакуумно- го газойля высо-	3,0	29,5	25,6		28,8	5,4	2,7	1,6	<b>6,8</b>	
косернистой нефти Замедленное ко- ксование 28%-го крекниг - остатка смеси восточных	0,6	5,0	37,6	1,3	17,7	0,8	15,6	1,8	12,4	7,2
нефтей Гидроочистка ди- зельного топлива	-	9,6	25,1		21,7		20,4	-	19,9	3,3
сернистой нефти Гидрокрекинг ма- зута высокосерни- стой нефти		11,0	34,5		10,2	-	9,1	-	18,2	17,0

>

### 5.1.1. Абсорбенты для очистки газов

Для очистки газов от сероводорода и других серосодержащих соединений используют преимущественно абсорбционные процессы. Наибольшее распространение получили алканоламиновые абсорбенты для низких и средних парциальных давлений кислых

Таблица 5.2. Физические свойства алканоламиновых растворителей

Показатели	Моноэта-	Диэтанол-	Днизопро-	Днгликоль-
	ноламин	амин	паноламин	амин
Молекулярная масса Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup> Температура кипения при атмос- ферном давлении, °С. Давление насыщенных паров при 20 °С, Па Температура замерзания, °С Вязкость динамическая, Па.с Растворимость в воде при 20 °С, % (масс.) Теплота парообразования при ат- мосферном давлении, кДж/кг	61,1 1018 171 48 10,5 0,241 (20 °С) Полная 1486,4	105,1 1090 268 1,33 28 0,38 (30 °C) 96,4 1205,9	133,2 989 248,7 1,33 42 0,198 (45°C) 87 722,5	105,1 1055 221 1,33 9,5 0,026 (24 °С) Полная 917,4

газов. В табл. 5.2 приведены основные физические свойства алканоламиновых растворителей [71].

Экзотермический эффект реакции при взаимодействии сероводорода с раствором моноэтаноламина составляет 1905 кДж на 1 кг [73].

Для удаления H<sub>2</sub>S из газов чаще других используют растворы моноэтаноламина. Это связано в первую очередь с высокой поглотительной способностью и стабильностью этого растворителя, низкой стоимостью и доступностью его. Однако моноэтаноламин необратимо реагирует с сероуглеродом и меркаптанами. Поэтому применение его ограничивается очисткой газов, не содержащих указанные примеси. При наличии этих примесей рекомендуется применять растворы диэтаноламина.

### 5.1.2. Расчет тарельчатых абсорберов

 $G_a, t_{\beta}$ 

В зависимости от требуемой степени очистки газа условно различают грубую, среднюю и тонкую очистку. При грубой очистке остаточное содержание сероводорода в газе менее 100 г/100 м<sup>3</sup>, при тонкой очистке — не более 2 г/100 м<sup>3</sup> [74].

При проектировании установок моноэтаноламиновой очистки необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

1. Объем циркулирующего раствора моноэтаполамина должен обеспечивать: а) необходимую степень очистки газа при 4—5 теоретических тарелках в абсорбере; б) концентрацию кислых газов в насыщениом растворе на выходе из абсорбера не выше 0,3 моль на 1 моль амина; в) температуру насыщенного раствора на выходе из абсорбера не выше 50 °C.

2. Температура регенерированного раствора, подаваемого на верх абсорбера, должна быть на 1—6°С выше температуры выходящего из абсорбера газа. Соблюдение этого условия необхо-

димо для предотвращения конденсации тяжелых углеводородов, содержащихся в газе.

3. Концептрация моноэтаноламина в поглотительном растворе должна быть в пределах от 8 до 15% (масс.) в зависимости от содержания кислотных компонентов в газе. При концентрации растворителя ниже 8% (масс.) значительно поглотительная способность, снижается а выше 15% (масс.) усиливается коррооборудования зия и аппаратов; оптимальной концентрация 15% считается (масс.).



 $G_{\Gamma}, t_2$ 

Рассмотрим порядок расчета абсорбера для моноэтаноламиновой очистки газа (рис. 5.1).

1. Расход циркулирующего раствора абсорбента — основной параметр процесса сероочистки — рассчитывают по уравнению [75]

$$G_{\rm a} = 6.3 \frac{y' G_{\rm r}' M}{cx},$$
 (5.1)

где G<sub>a</sub> — расход циркулирующего раствора абсорбента, кг/ч;

G'r — расход газа, м<sup>3</sup>/ч;

y' — мольная доля кислотных компонентов в газе;

- *М* молекулярная масса моноэтаполамина (*M*=61,1);
- x массовая доля моноэтаноламина в растворе, % (масс.);
- с отношение числа молей кислых газов к числу молей моноэтаноламина.

Если принять в соответствии с рекомендациями для очистки раствором моноэтаноламина значения c=0,3 моль/моль, x=15%, то формула (5.1) будет иметь вид

$$G_{a} = 6,3 \frac{y'G' \cdot 61,1}{0,3 \cdot 15} = 85,54y'G'.$$
 (5.2)

2. Объем поглощенного сероводорода  $V_{H_2S}$  (м<sup>3</sup>/ч) определяют по формуле

$$V_{\rm H_2S} = G_{\rm r'} (y_1' - y_{\rm s'}), \qquad (5.3)$$

где y'<sub>1</sub>, y'<sub>2</sub> — соответственно мольная (объемная) доля сероводорода в исходном и очищенном газах.

В материальных расчетах объем очищаемого газа и его давление принимают равными объему и давлению очищенного газа.

3. Количество тепла Q<sub>1</sub> (кДж/ч), выделенного при поглощении сероводорода, вычисляют по формуле

$$Q_1 = q_{H_2S} V_{H_2S} \rho_{H_2S}, \tag{5.4}$$

где q<sub>H2S</sub> — тепловой эффект реакции взаимодействия H<sub>2</sub>S и моноэтаноламина, кДж/кг;

рн<sub>2</sub>S-плотность II<sub>2</sub>S, кг/м<sup>3</sup>.

4. Количество тепла Q<sub>2</sub>, затраченного на нагрев очищаемого газа в колонне, рассчытывают по формуле

$$Q_2 = G_{\Gamma}' \rho_{\Gamma} (I_2 - I_1), \qquad (5.5)$$

где  $I_1, I_2$  — энтальпия газа на входе в абсорбер и на выходе соответственно, кДж/кг;

ρ<sub>г</sub> — плотность газа, кг/м<sup>3</sup>.

5. Повышение температуры поглотительного раствора (абсорбента)  $\Delta l_a$  (°С) определяют из соотношения

$$\Delta t_{\mathbf{a}} = (Q_1 - Q_2) / (G_{\mathbf{a}} c_{\mathbf{a}}), \qquad (5.6)$$

 $283^{\circ}$ 

где ca — удельная теплоемкость абсорбента, кДж/(кг·К).

Если условие  $t_p + \Delta t_a \ll 50$  °С не выполняется, необходимо увеличить расход циркулирующего раствора ( $t_p$  — температура регенерированного абсорбента, подаваемого на верх абсорбера). Можно из приведенного неравенства найти допустимую величину  $\Delta t_a$ , а затем уточнить значение  $G_a$ :

$$G_{\mathbf{a}} = (Q_1 - Q_2) / (c_{\mathbf{a}} \Delta t_{\mathbf{a}}).$$

6. Диаметр абсорбера в наиболее нагруженном его нижнем сечении рассчитывают по формуле [48]

$$D = \frac{G_{a}/2\rho_{a} + \sqrt{(k_{0}k + 35)} G_{r}/\sqrt{\rho_{r}(\rho_{a} - \rho_{r})}}{k_{0}k + 35}, \qquad (5.7)$$

где D — днаметр абсорбера, м;

ρ<sub>4</sub> — плотность абсорбента, кг/м<sup>3</sup>;

Gr — расход газа, кг/ч;

k — коэффициент для абсорберов, равный при расстоянии между тарелками 0,6 м k=480 [48, с. 264];

ko — коэффициент, который зависит от конструкции тарелок и равен:

Колпачковая желобчатая Колпачковая капсульная	0,20 0,25
Тарелка с S-образными элементами	0,25
Клапанная прямоточная и с S-образными элементами и отбойниками	0,30
Струйная с вертикальными перегородками	0,35

Полученный расчетом диаметр округляют до ближайшего стандартного в большую сторону.

• Пример. Рассчитать абсорбер для очистки водородсодержащего газа установки гидрокрекинга от сероводорода раствором моноэтаноламина.

Исходные данные: давление в абсорбере P=3,0 МПа, температура исходного газа  $t_1=35$  °C, температура очищенного газа  $t_2=40$  °C, концентрация раствора моноэтаноламина — 15% (масс.), температура регенерированного раствора моноэтаноламина  $t_P=42$  °C, количество газа G'== 30 000 м<sup>3</sup>/ч, глубина удаления сероводорода 99%.

Компонент	y <sub>i</sub> '	M	M <sub>i</sub> y <sub>i</sub> <sup>v</sup>	$y_{l} = M_{i} y_{i}'/M$
$H_{2}$ $CH_{4}$ $C_{2}H_{6}$ $C_{3}H_{8}$ $C_{4}H_{10}$ $H_{2}S$	0,700 0,224 0,022 0,016 0,008 0,030	2 16 30 44 58 34	1,400 3,584 0,660 0,704 0,464 1,020	0,179 0,458 0,084 0,090 0,059 0,130
Σ	1,000		7,832	1,000

Расчет массового состава исходного газа:

Молекулярная масса газа  $M = \Sigma (M_i y_i) = 7,832$ .

Плотность газа при нормальных условиях равна  $\rho_r^0 = M/22, 4 = 7,832/22, 4 = 0,35 \text{ кг/м}^3$ .

Расчет.

1. Находим расход циркулирующего раствора моноэтаноламина:

 $G_a = 85,54.0,03.30\,000 = 76\,986 \text{ Kr/q}$ 

2. Рассчитываем объем поглощенного сероводорода:

 $V_{\rm H_{9}S} = 30\,000\,(0,03-0,0003) = 891\,\,{\rm M}^{\rm 8}/{\rm 4}\dots$ 

3. Плотность сероводорода:

$$\rho_{\rm H,S} = M/22, 4 = 34/22, 4 = 1,518 \text{ Kr/m}^3.$$

4. Количество тепла, выделяющегося при поглощении сероводорода:

 $Q_1 = 1905 \cdot 891 \cdot 1,518 = 2576585 \text{ кДж/ч}.$ 

5. Количество тепла, необходимого на нагрев очищаемого газа:

 $Q_2 = 30\ 000 \cdot 0,35\ (462\ -421) = 220\ 500\ \kappa\ \pi\ \pi\ /4.$ 

Значения энтальпии (I<sub>1</sub>=421 кДж/кг и I<sub>2</sub>=462 кДж/кг) взяты из Приложения 25 по метану.

6. Рассчитываем повышение температуры абсорбента:

$$\Delta t_{\rm a} = \frac{2\,576\,585 - 220\,500}{76\,986 \cdot 4} = 7,65\,^{\circ}\text{C},$$

где 4 кДж/(кг·К) — теплоемкость раствора моноэтаноламина при температуре (50+42)/2=46 °С.

7. Температура насыщенного раствора абсорбента:

 $t_{\rm H} = t_{\rm p} + \Delta t_{\rm a} = 42 + 7,65 = 49,65 \,{}^{\circ}{\rm C} < 50 \,{}^{\circ}{\rm C},$ 

следовательно, количество циркулирующего раствора моноэтаноламина достаточно.

8. Рассчитываем диаметр абсорбера с колпачковыми капсульными тарелками:

$$D = \frac{76\,986/(2\cdot1000) + \sqrt{(0,25\cdot480 + 35)\,10\,500/\sqrt{9,31\,(1000 - 9,31)}}}{0,25\cdot480 + 35} = 1,09 \text{ M},$$

где  $G = 30\,000 \cdot 0,35 = 10\,500$  кг/ч,

$$\rho_{\rm r} = \rho_{\rm r}^0 \frac{P \cdot 273}{P_{\rm v} (t_1 + 273)} = 0,35 \frac{3,0 \cdot 273}{0,1 (35 + 273)} = 9,31 \text{ Kr/M}^3.$$

Принимаем D = 1,2 м.

9. Проверяем высоту подпора жидкости над сливной перегородкой

$$\Delta h = 0,0029 \left(\frac{G_a}{\rho_a \Pi}\right)^{2/3}, \qquad (5.8)$$

#### где П — периметр слива, м.

Для односливных тарелок П≈0,7 D.

(5.9)

Тогда 
$$\Delta h = 0,0029 \left( \frac{76\,986}{1000 \cdot 0,7 \cdot 1,2} \right)^{2/3} = 0,059$$
 м, т. е.  $\Delta h > 0,05$  м.

Величина  $\Delta h$  превышает 0,05 м, поэтому необходимо устанавливать двухсливные тарелки.

Для двухсливной тарелки  $\Pi \approx 1,4 D.$  (5.10)

Таким образом 
$$\Delta h = 0,0029 \left( \frac{76\,986}{1000 \cdot 1, 4 \cdot 1, 2} \right)^{2/3} = 0.007$$

$$= 0,037$$
 M, T. e.  $\Delta h < 0,05$  M.

Раствор моноэтаноламина рекомендуется регенерировать в десорбере при следующих параметрах: давление 0,06—0,09 МПа, максимальная температура в десорбере 116—122 °C. На многих установках десорбер имеет 15—20 тарелок или слой насадки, эквивалентный 3—4 т.т. Для уменьшения потерь моноэтаноламина с парами и газами 30—35% тарелок должны располагаться выше точки ввода сырья в колонну.

# 5.1.3. Осушка газов

На нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях имеются газовые потоки, которые используют в технологических процессах. Это — газы пиролиза, которые, как правило, направляют для разделения на отдельные компоненты при отрицательных температурах; циркулирующий водородсодержащий газ, используемый на установках риформинга; инертный газ, применясмый при регенерации катализаторов риформинга, и др. Все эти газовые потоки содержат влагу, которая приводит к определенным затруднениям при эксплуатации технологических установок.

При низких температурах водяные пары могут конденсироваться в технологических системах, создавая условия для образования гидратов — твердых кристаллических веществ, которые закупоривают рабочие пространства трубопроводов и аппаратов, нарушая нормальные условия эксплуатации объектов транспортирования и переработки газа. Температура, при которой водяные пары, содержащиеся в газе, конденсируются называется точкой росы газа по воде при данном давлении.

Газы пиролиза необходимо осушать до точки росы более низкой, чем минимальная температура, которая может быть в системах транспортирования или переработки газа. Наличие влаги в циркулирующем водородсодержащем газе риформинга приводит к дезактивации катализатора за счет вымывания галогенов, поэтому содержание влаги в этом газе поддерживают не более 0,001—0,0015% (об.).

В промышленности наиболее широко применяют следующие методы осушки газов: абсорбцию влаги гигроскопическими жидкостями, адсорбцию влаги твердыми поглотителями, конденсацию влаги за счет сжатия или охлаждения газа.

# 5.1.4. Расчет адсорберов для осушки газов

Адсорбционный метод осушки используют, как правило, для обеспечения глубокой осушки газа — до точки росы минус 85÷ ÷минус 100 °C. Процесс основан на способности адсорбентов поглощать влагу из газа при сравнительно низких температурах (адсорбция) и выделять ее при повышенных температурах (десорбция). В табл. 5.3 приведены свойства адсорбентов, применяемых для осушки природных и нефтяных газов.

Таблица 5.3. Свойства адсорбентов

Показатели	Бокситы	Глиноземы	Гели	Цеолиты
Размер частиц, мм Внутренняя пористость, % Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup> Средний диаметр пор, нм Активная поверхность,	Разные 25—35 690—960 8—40 25—150	0,6-6,0 25-40 480-850 6-20 100-300	2,4-4,0 30-40 400-770 3,5-14,0 200-900	1,6-3,230-55480-8000,3-1,0500-800
м <sup>2</sup> /г Адсорбционная емкость по воде, г/г Максимальная теплота адсорбции, кДж/кг воды Теплоемкость, кДж/(кг·К)	0,04—0,15 4187 0,837	0,10—0,25 4187 1,005—1,047	0,14—1,00 4187 0,921	0,20-0,65 4187 0,837

Наибольшее практическое применение получили периодические адсорбционные процессы в аппаратах с неподвижным слоем адсорбента. Для обеспечения непрерывности осушки газа предусматриваются три или два адсорбера. В первом случае в одном адсорбере проводят адсорбцию, в другом — десорбцию поглощенного из газа вещества, в третьем — охлаждение адсорбента. При совмещении в одном аппарате циклов регенерации (десорбции) и охлаждения адсорбента устанавливают два адсорбера.

В процессе поглощения паров воды в аппарате образуется адсорбционный фронт, который перемещается в направлении движения газа. В момент, когда этот фронт достигнет последнего слоя адсорбсита, содержание влаги в осушенном газе начинает резко увеличиваться (проскок влаги), что свидетельствует о необходимости переключения подачи сырого газа в адсорбер с регенерированным и охлажденным адсорбентом.

Расчет процесса адсорбционной осушки газа сводится к определению объема адсорбента, требуемого для получения осушенного газа, длительности работы слоя адсорбента до проскока влаги и потери давления при движении газа через адсорбент.

Для проектного расчета в качестве исходных данных принимают следующие: давление P и температуру t осушаемого газа, объем осушаемого газа V, точку росы осушенного газа t<sub>p</sub>, продолжительность цикла адсорбции т и тип адсорбента. Продолжительность цикла адсорбции может изменяться в широких пределах — от нескольких минут, например на установках короткоцикловой адсорбции, до 8 ч и более; т определяется в основном динамической активностью адсорбентов. Кроме того, продолжительность цикла адсорбции должна быть достаточной для проведения цикла регенерации насыщенного адсорбента и его охлаждения.



Рис. 5.2. Равновесное влагосодержание газа W при различных температурах и давлениях

Для принятой продолжительности цикла адсорбер рассчитывают в такой последовательности [75].

1. Определяют максимально допустимую линейную скорость газа в адсорбере. Для этого можно использовать уравнение Леду [75].

$$u_{\rm r} = (78c\rho_{\rm ag} d_{\rm ag} g/\rho_{\rm r})^{0,\bullet}, \qquad (5.11)$$

где и. — линейная скорость газа, м/с;

р. — плотность газа при рабочих условиях, кг/м<sup>3</sup>;

рад — средняя плотность адсорбента, кг/м<sup>3</sup>;
dад — средний диаметр грапул адсорбента, м;

 $c - \kappa o H c \tau a H T a (c = 0,025 - 0,033);$ 

g — ускорение силы тяжести, м/с<sup>2</sup>.

2. Принимают допустимую лицейную скорость газа в адсорбере  $u_p$  (м/мин) несколько ниже значения  $u_r$ .

3. Полагая, что вся влага, поступающая в адсорбер с сырым газом, поглощается адсорбентом, вычисляют массу воды, извлекаемой из газа на протяжении цикла адсорбции. В расчете используют данные о влагосодержании сырого газа  $W_r$  (рис. 5.2):

$$G_{\rm H_{2}O} = G_{\rm r}' W_{\rm r}/n,$$
 (5.12)

где G'r — объем осушаемого газа, м<sup>3</sup>/сут;

Wr — влагосодержание сырого газа, кг/м<sup>3</sup>;

*n* — число циклов в сутки;

G<sub>H<sub>2</sub>O</sub> — масса воды, кг.

4. По исходным данным рассчитывают внутренний диаметр адсорбера D (м):

$$D = \sqrt{G'/(0,785u_{\rm p})},\tag{5.13}$$

где G' — объем осушаемого газа, м<sup>3</sup>/мин.

Днаметр аппарата принимают ближайший больший по нор-

5. Рассчитывают линейную скорость газа в свободном сечении при рабочих условиях  $u_1$ . Если окажется, что  $u_1 > u_p$ , следует увеличить диаметр аппарата до выполнения условия  $u_1 \leq u_p$ .

6. Определяют удельную нагрузку слоя по воде g<sub>в</sub> [кг/(ч× ×м<sup>2</sup>)]:

$$g_{\rm B} = \frac{G_{\rm H_2O}}{0,785\tau D^2}$$
(5.14)

7. Рассчитывают высоту адсорбционной зоны h (м):

$$h = 31, 3 \frac{g_{B}^{0,7895}}{u_{1}^{0,5508} (P/P_{s}^{0,2646})}, \qquad (5.15)$$

где P/P<sub>s</sub> — относительная влажность осушаемого газа, %; g<sub>в</sub> — удельная нагрузка, кг(м<sup>2</sup>·мин).

8. Определяют высоту слоя адсорбента Н из условия, что соотношение H/D обычно принимают в интервале от 2 до 5 [76].
9. Из рис. 5.3 находят динамическую равновесную влагоем-кость слоя ap (%) и рассчитывают динамическую влагоемкость слоя a<sub>д</sub> при работе слоя до проскока:

$$a_{\rm g} = a_{\rm p} (H - 0, 45h)/H.$$
 (5.16)

289



Рис. 5.3. Зависимость равновесной динамической влагоемкости ар свежих адсоротпосительной бентов OT влажности газа P/Ps для температуры контакта 25 °С: I — силикагель; 2 — цеолиты; 3 — оксид алюминия

10. Рассчитывают минимально необходимую высоту слоя адсорбента:

$$h_{\rm cn} = \frac{127, 4G_{\rm H_2O}}{\rho_{\rm an}D^2 ag}.$$
 (5.17)

11. Если И < h сл, необходимо принять новое значение Н и повторить расчет по пп. 8-10.

12. Рассчитывают продолжительность работы слоя до проскока влаги т<sub>1</sub> (ч):

$$\tau_1 = 0.01 a g \rho_{aB} h_{cn} / g_{B}$$
 (5.18)

13. Если т<sub>1</sub> значительно отличается от принятой продолжительности цикла адсорбции т, повторяют расчет по пп. 2-12, приняв величину цикла несколько меньше полученной в п. 12 величины.

14. Перепад давления при движении газа через адсорбент определяют из выражения

$$\Delta P = \frac{2f\rho_{\rm r}Hu_1^2}{d_{\rm s}ge^2}, \qquad (5.19)$$

где f — коэффициент трения;

*d*, — эквивалентный диаметр частиц, м;
 *е* — пористость, м<sup>8</sup>/м<sup>3</sup> адсорбента.

Коэффициент трения вычисляют как функцию от числа Рейнольдса, которое рассчитывают по формуле

$$Re = \frac{u_1 d_9 \rho_{\Gamma}}{\epsilon \mu}, \qquad (5.20)$$

где u<sub>1</sub> — скорость газа в свободном сечении, м/с;

µ — динамическая вязкость газа, Па · с.

Пример. Рассчитать адсорбер установки осушки на цеолитах циркуляционного водородсодержащего газа установки каталитического риформинга.

Исходные данные: расход газа G'r=40000 м<sup>3</sup>/ч, давление газа на входе в адсорбер P=3,0 МПа, температура t=30 °C, точка росы осущен. ного газа t<sub>p</sub>=минус 60°C, продолжительность цикла адсорбции т=6 ч (т. е. число циклов в сутки равно 4), средний диаметр частиц адсорбента

 $y_i' = \frac{y_i/M_i}{\Sigma(y_i/M_i)}$  $y_i/M_L$ ¥; Компонент 0,716 0,0870 0,174  $H_2$ 0,165 0,0200 0,320 CH4 0,085 0,0103 0,310 C<sub>2</sub>H<sub>6</sub> 0,028 0,0034 0,150  $C_3H_8$ 0.006 0,0008 0,046  $C_4H_{10}$ 0,1215 1,000 1,000 Σ

d<sub>ад</sub>=0,0025 м, средняя плотность адсорбента р<sub>ад</sub>=700 кг/м<sup>3</sup>. Состав исходного газа приведен ниже:

Молекулярная масса M = 1/0, 1215 = 8, 23.

Плотность газа при нормальных условиях

 $\rho_r = M/22, 4 = 8, 23/22, 4 = 0,3674 \text{ Kr/M}^3.$ 

Расчет.

1. Определяем максимально допустимую липейную скорость газа в адсорбере

 $u_{\Gamma} = (78 \cdot 0, 03 \cdot 700 \cdot 0, 0025 \cdot 9, 81/9, 93)^{0,5} = 4$  м/с = 240 м/мин, где  $\rho_{\Gamma} = \rho_{\Gamma}^{0} \frac{PT_{0}}{P_{0}T} = 0,3674 \frac{-3,0 \cdot 273}{0,1 \cdot 303} = 9,93$  кг/м<sup>3</sup>.

2. Принимаем допустимую линейную скорость, равную и<sub>р</sub>=100 м/мин.

3. Рассчитываем массу извлеченной воды. Из рис. 5.2 находим влагосодержание сырого газа  $W_r = 1,1 \cdot 10^{-3}$  кг/м<sup>3</sup>.

Объем осушаемого газа  $G'_r = 40\,000 \cdot 24 = 960\,000 \,\text{м}^3/\text{сут.}$ Тогда  $G_{H_{\bullet}0} = 960\,000 \cdot 1.1 \cdot 10^{-3}/4 = 264 \,\text{кr.}$ 

4. Рассчитываем внутренний диаметр адсорбера D (м). Объем газа G' (м<sup>3</sup>/мин) равен

$$G' = G_{\mathbf{F}}' \frac{T}{T_0} \cdot \frac{P_0}{P} \cdot \frac{1}{24 \cdot 60} = 960\ 000\ \frac{303}{273} \cdot \frac{0.1}{3.0} \cdot \frac{1}{1440} = 24,7\ \text{M}^3/\text{MUH},$$
$$D = \sqrt{\frac{G'}{0.785up}} = \sqrt{\frac{24.7}{0.785 \cdot 100}} = 0,561\ \text{M}.$$

Принимаем D=1,0 м.

5. Линейная скорость газа в свободном сечении составляет

$$u_1 = \frac{V}{0,785d^2} = \frac{24,7}{0,785\cdot 1} = 31,46 \text{ м/мин} < u_p,$$

# т. е. условие и₁ ≤ и₂ выполняется. 6. Определяем удельную нагрузку слоя по воде

$$g_{\rm B} = \frac{264}{0,785 \cdot 6 \cdot 1^8} = 56 \text{ Kr/(m^8 \cdot q)} = 0,93 \text{ Kr/(m^8 \cdot MHH)}.$$

7. Рассчитываем высоту адсорбционной зоны

$$h = 31, 3 = \frac{(0, 93)^{0, 7895}}{(31, 46)^{0, 5506} \cdot 100^{0, 2646}} = 1, 31 \text{ M}.$$







Рис. 5.4. Зависимость коэффициента трения f газа о слой адсорбента от числа Рейнольдса Re

8. Принимаем высоту слоя адсорбента  $H = 5D = 5 \cdot 1 = 5$  м.

9. Из рис. 5.3. находим динамическую равновесную влагоемкость слоя ap=14% и рассчитываем a<sub>д</sub>

$$a_1 = 14 (5 - 0, 45 \cdot 1, 31) / 5 = 12, 35\%$$

10. Рассчитываем минимально необходимую высоту слоя адсорбента по формуле (5.17)

$$h_{\rm cn} = \frac{127, 4 \cdot 264}{700 \cdot 1^2 \cdot 12, 35} = 3,89 < H,$$

следовательно, принятая высота слоя адсорбента H=5 м является достаточной.

11, Рассчитываем продолжительность работы слоя до проскока влаги

 $\tau_1 = 0,01 \cdot 12,35 \cdot 700 \cdot 5,0/56 = 7,72 + 6 +,$ 

следовательно, выбранный цикл адсорбции 6 ч приемлем.

12. Рассчитываем перепад давления в слое адсорбента.

Принимаем, что гранулы адсорбента имеют цилиндрическую форму диаметром d=0,002 м и длиной l=0,003 м.

Порозность слоя при допущении упорядоченного расположения частиц адсорбента равна

$$\varepsilon = V_{\rm m}/V_{\rm K}, \qquad (5.21)$$

где V<sub>ш</sub> — объем шара, эквивалентный объему частицы адсорбента цилиндрической формы, м<sup>3</sup>;

 $V_{\rm K}$  — объем куба, описанного вокруг шара, м<sup>3</sup>.

$$V_{\rm m} = \frac{\pi d^2}{4} l = \frac{3,14 \cdot 0,002^2}{4} \cdot 0,003 = 9,42 \cdot 10^{-9} \,\,{\rm M}^3.$$

Сторона куба, описанного вокруг шара, равна эквивалентному диаметру d<sub>э</sub> этого шара

$$d_{9} = \sqrt[3]{6V_{\text{m}}/\pi} = \sqrt[3]{6 \cdot 9, 42 \cdot 10^{-9}/3, 14} = 2,62 \cdot 10^{-3} \text{ M},$$
  

$$V_{\text{K}} = d_{9}^{3} = (2,62 \cdot 10^{-3})^{3} = 18 \cdot 10^{-9} \text{ M}^{3},$$
  

$$\varepsilon = \frac{9,42 \cdot 10^{-9}}{18 \cdot 10^{-9}} = 0,523.$$

**2**92

По формуле Фроста [48, с. 43] рассчитываем динамическую вязкость газа  $\mu = T (6, 6 - 2, 25 \lg M) \cdot 10^{-8} = 303 \cdot (6, 6 - 2, 25 \lg 8, 23) \cdot 10^{-8} = 1, 4 \cdot 10^{-\frac{1}{2}} \Pi a \cdot c.$ 

Критерий Рейнольдса:

$$\operatorname{Re} = \frac{u_1 d_{\mathfrak{H}} \rho_{\Gamma}}{\epsilon \mu} = \frac{31,46 \cdot (2,62 \cdot 10^{-3}) \cdot 9,93}{0,523 \cdot (1,4 \cdot 10^{-5})} = 111\,800.$$

Из рис. 5.4 паходим коэффициент трения f=2, тогда

$$\Delta P = \frac{2 \int \rho_{\rm r} H u_1^2}{d_{\rm s} g \epsilon^2} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 9, 93 \cdot 5 \cdot 0, 524^2}{(2, 62 \cdot 10^{-3}) \cdot 9, 81 \cdot 0, 523^2} = 7756, 5 \ {\rm Kr/M^2},$$

где  $u_{I} = 31,46/60 = 0,524$  м/с.

Величина, равная сумме перепада давления в слое и произведения высоты слоя адсорбента на его насыпную плотность ( $\Delta P + H \rho_{ag}$ ), не должна превышать предела прочности гранул адсорбента на раздавливание.

#### 5.1.5. Расчет цикла регенерации адсорбента

Цикл регенерации адсорбента можно разделить на четыре периода: A, B, C и D (рис. 5.5). Продолжительность каждого периода зависит от температуры регенерационного газа после печи Т и расхода газа G<sub>г</sub>. Общая продолжительность цикла регенерации и охлаждения должна быть меньше или равна продолжительности цикла адсорбции. Рассмотрим особенности каждого периода регенерации.

Температура Т<sub>4</sub> является максимальной температурой регенерации адсорбента и находится в пределах 450-533 К (для цеолитов 588-643 К). Температуру газа на выходе из печи Т желательно иметь выше Т<sub>4</sub> примерно на 35 К.





За период А из адсорбента извлекаются почти все адсорбированные углеводороды. Влага практически полностью извлекается за период В. Опыт работы промышленных установок показывает, что Т<sub>2</sub>, Т<sub>3</sub> и Т<sub>в</sub> равны приблизительно 383, 400 и 389 К независимо от других условий регенерации. Температура Т1-это температура сырого газа на входе в адсорбер. В период С происходит окончательная очистка поверхности адсорбента от тяжелых компонентов, а период D соответствует охлаждению адсорбента.

Рассмотрим тепловые затраты в каждом периоде цикла регенерации.

Расход тепла за период A (нагрев от  $T_1$  до  $T_2$ ):

1) 
$$G_{a}c_{a}(T_{2} - T_{1}) = Q_{1},$$
  
2)  $G_{M}c_{M}(T_{2} - T_{1}) = Q_{2},$   
3)  $G_{yr}c_{yr}(T_{2} - T_{1}) = Q_{3},$   
4)  $G_{yr}q_{gec} = Q_{4},$   
5)  $G_{H_{2}O}c_{H_{2}O}(T_{2} - T_{1}) = Q_{5},$ 

где Ga, Gyr, Gm, GH2O-массы адсорбента, углеводородов, металла аппарата и воды соответственно, кг;

Са, Суг, Сы, Сн 20- удельные теплоемкости адсорбента, углеводородов, металла и воды соответственно, кДж/(кг.К);

9дес — удельная теплота десорбции углеводородов, кДж/кг.

В расчетах можно принять удельную теплоемкость стали 0,5 кДж/(кг.К); тепловые потери около 10% от суммы тепла, израсходованного в пп. 1—5.

Расход тепла за период B (нагрев от  $T_2$  до  $T_3$ ):

1)  $G_{a}c_{a}(T_{3}-T_{2})=Q_{1}$ , 2)  $G_{M}c_{M}(T_{3}-T_{2}) = Q_{2},$ 3)  $G_{H_{2}O}c_{H_{2}O}(T_{3}-T_{2}) = Q_{3},$ 4)  $G_{H_{2}O}q_{H_{2}O} = Q_{4},$ 

где qн20 — удельная теплота десорбции воды, кДж/кг.

Расход тепла за период C (нагрев от  $T_3$  до  $T_4$ ):

1)  $G_a c_a (T_4 - T_3) = Q_1$ , 2)  $G_M c_M (T_4 - T_3) = Q_2$ .  $Q_C$ 

Если расход регенерационного газа — Gr (кг/ч), то количество тепла, которое необходимо подать в адсорбер, составит:

> за период  $A = G_{\Gamma}c_{p}(T - T_{A})\tau_{A}$ , за период  $B = G_{\Gamma}c_{\rho} (T - T_B) \tau_B$ , за период  $C = G_{\Gamma}c_{\rho}(T-T_{C})\tau_{C}$ ,

где ср — удельная теплоемкость газа при давлении регенерации, кДж/(кг·К); тл, тв, тс — продолжительность периодов А, В и С.

Период D — охлаждение адсорбента от температуры  $T_4$  до температуры  $T_5$  с помощью потока сырого газа, имеющего температуру  $T_1$ . Температура  $T_5$  должна быть не ниже 323 К (с целью уменьшения пасыщения слоя влагой во время охлаждения). Расход газа на охлаждение равен расходу газа на регенерацию.

Количество выводимого тепла:

1) 
$$G_a c_a (T_4 - T_5) = Q_1,$$
  
2)  $G_M c_M (T_4 - T_5) = Q_2.$   $Q_D$ 

Эта сумма должна быть эквивалентна теплу, снимаемому газом

$$G_{\Gamma}c_{p}\left(T_{D}-T_{1}\right)\tau_{D}.$$

Таким образом, имеется четыре уравнения, каждое из которых содержит  $G_r$  и т, численное значение каждого уравнения и условие, что сумма  $\tau_A + \tau_B + \tau_C + \tau_D$  должна быть равна или несколько меньше продолжительности цикла адсорбции. Для данной продолжительности цикла можно определить расход газа  $G_r$ .

Во время десорбции воды (период *B*) скорость потока газа регенерации и его влагосодержание должны быть такими, чтобы газ мог «удержать» всю влагу, десорбируемую за время т<sub>в</sub>. Этому требованию соответствует равенство

$$G_{\mathrm{H_2O}} = G_{\Gamma} \left( \mathcal{W}_{T_B} - \mathcal{W}_{T_1} \right) \tau_B,$$

где G<sub>н "О</sub>— количество извлеченной газом влаги, кг;

Wr, , Wr, — влагосодержание газа при соответствующих температурах, кг/м<sup>3</sup>.

Используя найденное значение  $G_r$ , рассчитывают продолжительность каждого периода  $\tau_i$ . Если сумма этих периодов окажется меньше цикла адсорбции, расход газа считается достаточным, в противном случае необходимо увеличить расход газа. Можно также изменять давление регенерации, которое влияет на влагосодержание газа.

Теплота десорбции воды принимается равной 3256 кДж/кг, теплота десорбции углеводородов 465,1 кДж/кг [75]; количество адсорбированных углеводородов принимается равным 10% (масс.) количества поглощенной воды.

Пример. Рассчитать расход газа регенерации.

И сходные данные: количество адсорбированной воды  $G_{H_20}=264$  кг; количество адсорбированных углеводородов (бутан)  $G_{yr}=0,1\cdot G_{H_20}=$ =26,4 кг; температуры (см. рис. 5.5)  $T_1=303, T_2=383, T_3=400, T_4=473, T=508, T_A=343, T_B=391,5, T_C=436,5, T_D=398$  К; давление регенерации 2,0 МПа; толщина стенки адсорбера  $\delta=0,025$  м; высота адсорбера  $H_1=$ =H=5 м; диаметр адсорбера внутренний D=1,0 м; потери тепла в окружающую среду 10%. Расчет.

1. Рассчитываем массу адсорбера по формуле

$$G_{\rm M}=G_{\rm o6}+2G_{\rm ZH},$$

где Gоб, Gдн — массы обечайки и днища адсорбера, кг.  $G_{00} = 0,785 (d_{H}^{2} - d^{2}) H_{1}\rho_{M} = 0,785 (1,05^{2} - 1,0^{2}) \cdot 5 \cdot 8000 = 3140 \text{ kr},$  $2G_{\rm HH} = \frac{\pi}{3} (d_{\rm H}^3 - d^3) \rho_{\rm M} = \frac{\pi}{3} (1,05^3 - 1,0^3) \cdot 8000 = 660 \text{ Kr},$  $G_{\rm CM} = 3140 + 660 = 3800$  Kg. 2. Вычисляем массу адсорбента:  $G_{ag} = 0,785 \cdot D^2 H \rho_{ag} = 0,785 \cdot 1,0^2 \cdot 5 \cdot 700 = 2747,5$  Kg. 3. Определяем расход тепла за период А:  $Q_1 = 2747, 5.0, 837 \cdot (383 - 303) = 183973 кДж$  $\sim Q_2 = 3800.0, 5.(383 - 303) = 72000 \text{ кДж}$  $Q_3 = 26, 4.1, 9.(383 - 303) = 4013 \text{ KJ}$  $Q_4 = 26.4.465.1 = 12279$  кДж  $Q_5 = 264.4, 187 (383 - 303) = 88429 \text{ KDK}$ Q<sub>A</sub> == 360 694 кДж, где 0,837 — теплоемкость адсорбента, кДж/(кг·К); 1,9 — теплоемкость бутана, кДж/(кг·К) [71, с. 98]; 0,5 — теплоемкость металла, кДж/(кг·К); 465,1 — теплота десорбции углеводородов, кДж/кг [75]; 4,187 — теплоемкость воды, кДж/(кг·К). С учетом потерь тепла  $Q_A = 1.1 \cdot 360\ 694 = 396\ 763\ кДж.$ 4. Рассчитываем расход тепла за период В:- $Q_1 = 2747, 5.0, 837 \cdot (400 - 383) = 39094 \text{ KJ} \times$  $Q_2 = 3800 \cdot 0, 5 \cdot (400 - 383) = 32300 \text{ кДж}$  $Q_8 = 264 \cdot 4, 187 \cdot (400 - 383) = 18791 \text{ кДж}$  $Q_4 = 264 \cdot 3256 = 859584$ кДж Итого  $Q_B = 949769$  кДж, где 3256 — теплота десорбции воды, кДж/кг. С учетом потерь тепла Q<sub>в</sub>=1,1.949769=1044746 кДж. 5. Рассчитываем расход тепла за период С:

> $Q_1 = 2747, 5 \cdot 0, 837 \cdot (473 - 400) = 179909$ кДж  $Q_2 = 3800.0, 5.(473 - 400) = 138700 \text{ кДж}$

> > $Q_C = 318609 \ \kappa Дж.$

С учетом потерь тепла  $Q_c = 1, 1.318609 = 350470$  кДж. 6, Рассчитываем количество тепла, выводимого за период D:  $Q_1 = 2747, 5.0, 897 (473 - 323) = 369676 \ \kappa \square Ж$  $Q_{s} = 3800 \cdot 0, 5 \cdot (473 - 323) = 285\,000 \text{ KJ}$ 

 $Q_D = 654\ 676\$ кДж.

С учетом потерь тепла  $Q_D = 0.9 \cdot 654 \cdot 676 = 589 \cdot 208 \text{ кДж.}$ 

7. На основании полученных данных записываем следующую систему уравнений:

1)  $G_r \cdot 2,35 \cdot (508 - 343) \tau_A = 396763$ ,  $G_{r}\tau_{A} = 1023;$ 2)  $G_{\Gamma} \cdot 2,45 \cdot (508 - 391,5) \tau_B = 1044\,746$ ,  $G_{\Gamma} \tau_B = 3660$ ; 3)  $G_r \cdot 2,55 \cdot (508 - 436,5) \tau_c = 350\,470$ ,  $G_r \tau_c = 1922$ ; 4)  $G_{\Gamma} \cdot 2,00 \cdot (398 - 303) \tau_D = 589\,208$ .  $G_{r}\tau_{D}=3101;$ 5)  $\tau_A + \tau_B + \tau_C + \tau_D = 6$ .

Таким образом

$$G_{\rm r} \sum \tau_i = G_{\rm r} \cdot 6 = 1023 + 3660 + 1922 + 3101 = 9706 \ {\rm Kr},$$
  
 $G_{\rm r} = 9706/6 = 1618 \ {\rm Kr/y},$ 

где 2,35, 2,45, 2,55, 2,00 — средние теплоемкости регенерационного газа (этана) при соответствующих температурах, кДж/(кг·К) [71]; G<sub>г</sub> — расход регенерационного газа, кг/ч.

8. Рассчитываем время периода десорбции воды

$$\tau_B = G_{\rm r} \tau_B / G_{\rm r} = 3660 / 1618 = 2,26 \, \text{ч.}$$

9. Рассчитываем расход регенерационного газа, исходя из условня удержания газом десорбированной влаги при давлении регенерации 2,0 МПа.

Из рис. 5.2 находим влагосодержание газа при 391,5 и 303 К:  $W_{T_B}$ = =72·10<sup>-3</sup> кг/м<sup>3</sup>,  $W_{T_1}$ =1,1·10<sup>-3</sup> кг/м<sup>3</sup>.

Тогда из выражения  $G_r(W_{T_B} - W_{T_1})\tau_B = G_{H_2}$ о находим

$$G_{r} = \frac{G_{H_{2}O}}{(W_{T_{B}} - W_{T_{1}})\tau_{B}} = \frac{264}{(72 - 1, 1) \cdot 10^{-3} \cdot 2, 26} = 1648 \text{ kg/y}.$$

10. Рассчитываем продолжительность периодов А, В, С, D

$$\tau_A = \frac{1023}{1648} = 0,62 \text{ y}, \qquad \tau_B = \frac{3660}{1648} = 2,22 \text{ y};$$
  
$$\tau_C = \frac{1922}{1648} = 1,17 \text{ y}, \qquad \tau_D = \frac{3101}{1648} = 1,88 \text{ y};$$
  
$$\sum \tau_i = 0,62 + 2,22 + 1,17 + 1,88 = 5,19 \text{ y}.$$

Полученная продолжительность меньше продолжительности процесса адсорбции, следовательно, расход газа является достаточным.

## 5.2. РАСЧЕТЫ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ПО ОХРАНЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

Предприятия нефтеперерабатывающей промышленности выбрасывают в атмосферу значительные количества газов и пыли. По данным [72], по группе предприятий Башкирской АССР 63% составляют выбросы паров и газов в атмосферу, а 36%—выбросы в виде продуктов сгорания углеводородов, содержащие оксид углерода, диоксид серы и оксиды азота. При хранении и переработке сернистых нефтей вместе с углеводородами выбрасывается и сероводород. Заводы технического углерода выбрасывают в воздух мелкодисперсную сажу. Пыль выделяется в процессах, связанных с применением твердых катализаторов, при размоле, просеивании, транспортировании пылящих веществ и других операциях.

297

Оксид углерода, оксиды азота и сероводород являются сильными ядами. Диоксид серы, находясь в воздухе, окисляется до триоксида серы, который при взаимодействии с атмосферной водой образует серную кислоту. Последняя наносит вред растениям, подкисляет почву, ускоряет процесс коррозии металлов, разрушает каменную облицовку зданий.

Пыль и сажа помимо раздражающего действия на слизистые оболочки и кожные покровы снижают прозрачность атмосферы, в том числе для ультрафиолетовой радиации, обладающей бактерицидными свойствами, а также препятствуют самоочищению атмосферы.

Установлены нормы предельно допустимых концентраций (ПДК) различных веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Различают два вида ПДК — максимально разовую и среднесуточную. Воздействие веществ в концентрациях, не превышающих максимально разовую ПДК до 20 мин, не вызывает у человека неприятных реакций, в концентрациях не превышающих среднесуточную ПДК, обеспечивает нормальное функционирование человеческого организма. Ниже приведены ПДК некоторых веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов (мг/м<sup>3</sup>):

•	ПДК максн- мально разо- вая	ПДК сред- несуточная
Лиоксил серы	0,5	0,05
Пиоксил азота	0,085	0,085
Оксил углерода	3,0	1,0
Сероводород	0,008	0,008
Бензин (малосериистый в пере-		·
счете на С)	5,0	1,5
Бензол	1,5	0,8
Толуол	0,6	0,6
Ксилол	0,2	0,2
Пыль нетоксичная	0,5	0,1
Сажа	0,15	0,05

Самым крупным является выброс углеводородов в атмосферу. Борьба с такими выбросами затрудняется тем, что они происходят из громадного числа источников, рассредоточенных на большой территории. Поэтому применение каких-либо очистных сооружений исключается, и задача сокращения выбросов должна решаться мерами технологического порядка.

Выбросы оксида углерода можно уменьшить упорядочением процесса сжигания топлива, а также каталитическим дожиганием СО до диоксида углерода. Уменьшить выбросы диоксида серы можно в результате предварительного обессеривания (десульфуризации) сжигаемого топлива. Однако в настоящее время процессы каталитического дожига и десульфуризации топлива еще не доведены до экопомичёски приемлемого уровня, и их практически не применяют.

Степень загрязнения атмосферного воздуха зависит также от высоты выброса. При ветровом потоке воздуха, направленном на здание, над крышей и за зданием создается область пониженного давления, называемая зоной аэродинамической тени. Внутри этой зоны возникает циркуляция воздуха, в результате которой в зону вовлекаются пыль и газовые выбросы. Поэтому все организованные выбросы должны направляться выше этой зоны. При этом приземные концентрации вредных веществ могут быть уменьшены до 6 раз.

### 5.2.1. Выбросы из одиночного источника [77]

Величина максимальной приземной концентрации вредных веществ См для выброса нагретой газовоздушной смеси из одиночного источника с круглым устьем при неблагоприятных метеорологических условиях на расстоянии l<sub>м</sub> от источника определяется по формуле

$$C_{\rm M} = \frac{AG_{\rm c}Fmn}{H^2 \sqrt[3]{G'\Delta t}}, \qquad (5.22)$$

где А — коэффицисит, определяющий условия вертикального и горизонтальвредных веществ в атмосферном рассенвания ного воздухе,  $c^{2/3} \cdot M\Gamma (^{\circ}C)^{1/3}/\Gamma;$ 

- G<sub>с</sub> количество вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу, г/с;
- F безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе;
- т и п безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;
  - Н высота источника выброса над уровнем земли, м;
  - ∆t разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси t. и температурой окружающего атмосферного воздуха t., °C;
  - G' --- объем газовоздушной смеси, м<sup>3</sup>/с.

Объем газовоздушной смеси вычисляют по формуле

$$G' = \frac{\pi D^2}{4} u, (5.23)$$

где D — диаметр источника выброса, м;

и — средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, м/с.

Коэффициент А принимается равным: для субтропической зоны Средней Азии (лежащей южнее 40° с. ш.) — 240; для Ка-захстана и остальных районов Средней Азии, Нижнего Поволжья, Кавказа, Молдавии, Сибири Дальнего Востока — 200; для Севера и Северо-Запада европейской части СССР Среднего Поволжья, Урала и Украины — 160; для Центральной европейской части СССР — 120.

Величины G<sub>c</sub> и G' должны определяться расчетом в технологической части проекта или приниматься в соответствии с действующими для данного производства нормативами. Величину  $\Delta t$  (°C) следует определять, принимая температуру окружающего атмосферного воздуха t<sub>в</sub> средней температурой наружного воздуха в 13 ч наиболее жаркого месяца года по главе СНиП «Строительная климатология и геофизика», а температуру tr — по действующим для данного производства технологическим нормативам.



Величина F для различных веществ принимается равной: для газообразных веществ (SO<sub>2</sub>, CS<sub>2</sub> и т. п.) и мелкодисперсных аэрозолей (скорость упорядоченного оседания которых практически равна нулю) — 1; для пыли и золы, если средний коэффициент очистки не менее 90%, — 2, от 75 до 90% — 2,5 и менее 75% — 3.

Коэффициент т определяют по формуле

$$m = \frac{1}{0,67+0,1\sqrt{f}+0,34\sqrt[3]{f}},$$
 (5.24)

$$f = 10^3 \frac{u^2 D}{H^2 \Delta t}.$$
 (5.25)

где

Коэффициент *п* находят в зависимости от параметра  $v_{\rm M}$ : при  $v_{\rm M} \leq 0,3$  n=3, (5.26)

$$0,3 < v_{\rm M} \leq 2$$
  $n = 3 - \sqrt{(v_{\rm M} - 0,3)(4,36 - v_{\rm M})},$  (5.27)

$$v_{\rm M} > 2$$
  $n = 1$ , (5.28)

где

$$\theta_{\rm M} = 0,65 \, \sqrt{G' \Delta t/II}. \tag{5.29}$$

Величину  $l_{M}$  вычисляют по формуле

$$l_{\rm M} = \zeta H, \qquad (5.30)$$

где 5 — безразмерная величина, определяемая из следующих формул:

при  $v_{\rm M} \leq 2 \quad \zeta = 4,95v_{\rm M} \left(1 + 0,28 \frac{3}{V} f\right),$  (5.31)

при

$$v_{\rm M} > 2 \qquad \zeta = 7 \sqrt{v_{\rm M}} \left( 1 + 0.28 \sqrt[8]{f} \right).$$
 (5.32)

Если коэффициент F>2, величину l<sub>м</sub> вычисляют по формуле

$$l_{\rm M} = \frac{5 - F}{4} \zeta H. \tag{5.33}$$

Опасная скорость встра  $u_{\rm M}$  (м/с) на уровне флюгера (обычно 10 м от уровня земли), при которой имеет место наибольшее значение приземной концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе  $C_{\rm M}$ , должна приниматься равной

$$v_{\rm M} \leq 0,5$$
  $u_{\rm M} = 0,5,$  (5.34)

$$0,5 < v_M \leq 2$$
  $u_M = v_M$ , (5.35)

при

 $v_{\rm M} > 2$   $u_{\rm M} = v_{\rm M} (1 + 0.12 \sqrt{f}).$  (5.36)

Максимальную приземную концентрацию вредного вещества  $C_{\text{м}\,u}$  (мг/м<sup>3</sup>) при неблагоприятных метеоусловиях и скорости ветра u (м/с), отличающейся от опасной скорости ветра  $-u_{\text{м}}$ , определяют по формуле

$$C_{\mathrm{M}\mu} = rC_{\mathrm{M}}, \qquad (5.37)$$

где *г* — безразмерная величина, определяемая в зависимости от отношения *и/и*<sub>м</sub> по следующим формулам:

при 
$$\frac{u}{u_{\rm M}} \leq 1$$
  $r = 0,67 \left(\frac{u}{u_{\rm M}}\right) + 1,67 \left(\frac{u}{u_{\rm M}}\right)^2 - 1,34 \left(\frac{u}{u_{\rm M}}\right)^3$ , (5.38)

$$\frac{u}{u_{\rm M}} > 1 \qquad r = \frac{3(u/u_{\rm M})}{2(u/u_{\rm M})^2 - (u/u_{\rm M}) + 2}. \tag{5.39}$$

300

при

Расстояние от источника выброса  $l_{M,u}$  (м), на котором приземная концентрация вредных веществ достигает максимального значения  $C_{M,u}$ , мг/м<sup>3</sup>, находят из соотношения

$$l_{\mathrm{M}\mathrm{U}} = p l_{\mathrm{M}}, \qquad (5.40)$$

где при

$$u/u_{\rm M} \leq 0,25$$
  $p=3,$  (5.41)  
 $0.25 < u/u_{\rm M} \leq 1$   $p=8.43 (1-u/u_{\rm M})^5 + 1,$  (5.42)

при

$$(5.42)$$

при

$$u/u_{\rm M} > 1$$
  $p = 0.32 (u/u_{\rm M}) + 0.68.$  (5.43)

Величина наибольшей концентрации каждого вредного вещества  $C_{M}$  в приземном слое атмосферы не должна превышать величины максимальной разовой ПДК, установленной «Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий» СН 245—71, т. с.  $C_{M} \ll \Pi \square K$ .

Пример. Определить величину максимальной приземной концентрации С<sub>м</sub> диоксида серы, выбрасываемого из дымовой трубы ТЭЦ, сжигающей сернистый мазут.

И с ходные данные: количество сжигаемого мазута  $G_{\rm M} = 90\,000$  кг/ч; содержание серы в мазуте 2% (масс.); место пахождения ТЭЦ — райоп • Урала; высота дымовой трубы H = 100 м; диаметр трубы D = 5 м; средняя скорость дымовых газов u = 15 м/с; температура дымовых газов  $t_{\rm r} = -300$  °C; температура воздуха  $t_{\rm B} = 30$  °C.

#### Расчет,

1. При сжигании 1 кг серы образуется 2 кг SO<sub>2</sub>, поэтому количество выбрасываемого в атмосферу диоксида серы составит

$$G_{\rm c} = \frac{90\ 000\ (0\ ,02\ \cdot 2)}{3600} = 1 \ {\rm kr/c} = 1000 \ {\rm r/c}.$$

2. Принимаем A == 160.

3. Рассчитываем объем газовоздушной смеси  $G' = \frac{\pi \cdot 5^3}{4} 15 = 294, 4 \text{ м}^3/с$ .

4. Определяем параметр f:

$$f = 10^3 \frac{15^2 \cdot 5}{100^2 (300 - 30)} = 0,417,$$

1

тогда

$$m = \frac{1}{0,67 + 0,1 \sqrt{0,417} + 0,34 \sqrt[3]{0,417}} = 1,01.$$

5. Рассчитываем параметр им:

$$v_{\rm M} = 0,65 \sqrt[3]{294,4 \cdot 270/100} = 6,02 > 2,$$

тогда n=1.

6. 
$$\zeta = 7\sqrt{6,02} (1+0,28\sqrt[3]{0,417}) = 20,9.$$

7. Рассчитываем величину *I*<sub>м</sub>:

 $l_{\rm M} = 20, 9 \cdot 100 = 2090 \, {\rm M}.$ 

8. Величина опасной скорости ветра:

$$u_{\rm M} = 6,02 \left(1 + 0,12 \sqrt{0,417}\right) = 6,56 \, {\rm m/c}$$

9. Максимальная приземная концентрация SO<sub>2</sub> на расстоянии 2090 м:  $C_{\rm M} = \frac{160 \cdot 1000 \cdot 1 \cdot 1,01 \cdot 1}{100^2 \sqrt[3]{294,4 \cdot 270}} = 0,38 \text{ мг/м^3}.$ 

301

Полученная величина  $C_{\rm M}$  не превышает максимальную разовую ПДК=0,5 мг/м<sup>3</sup>, следовательно, дымовая труба с указанными параметрами работы и размерами соответствует предъявляемым требованиям.

## 5.2.2. Высота дымовой трубы

Данный расчет выполняется методом приближения с использованием уравнения (5.22), где вместо  $C_{\rm M}$  необходимо подставить значение ПДК вредного вещества (максимально разовую). Тогда можно написать выражение для расчета минимальной высоты дымовой трубы  $H_{\rm мин}$ :

$$H_{\rm MHH} = \sqrt{\frac{AG_{\rm c}Fmn}{[\Pi \Box K] (G')^{1/3} (\Delta t)^{1/3}}}.$$
 (5.44)

Рассмотрим последовательность расчета с использованием исходных данных из предыдущего примера: A = 160,  $G_c = 1000$  г/с, G' = 294.4 м<sup>3</sup>/с,  $\Delta t = 270$  °C, D = 5 м, u = 15 м/с.

1. Принимаем ПДК<sub>502</sub>=0,5 мг/м<sup>3</sup>, Н<sub>мин</sub>=85 м.

2. Определяем параметр f по формуле (5.24)

$$f = 10^3 \frac{15^2 \cdot 5}{85^2 \cdot 270} = 0,577,$$

$$\frac{1}{1 + 0.1 \sqrt{0.577} + 0.34^3 / 0.577} = 0$$

тогда

 $m = \frac{1}{0,67 + 0,1\sqrt{0,577} + 0,34\sqrt[3]{0,577}} = 0,973.$ 

3. Рассчитываем величину v<sub>м</sub> по формуле (5.29)

$$v_{\rm M} = 0,65 \sqrt[8]{294,4 \cdot 270/85} = 6,36 \, {\rm m/c} > 2.$$

Следовательно, n = 1.

4. 
$$H_{\text{MHH}} = \sqrt{\frac{160 \cdot 1000 \cdot 1 \cdot 0,973 \cdot 1}{0,5 (294,4)^{1/3} (270)^{1/8}}} = 85,1 \text{ M}.$$

Расчетная и принятая величина  $H_{\text{мин}}$  близки, поэтому пересчета не требуется.

## 5.2.3. Элементы факельной системы

На многих крупных предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности эксплуатируются факельные установки, которые предназначены для сжигания образующихся при пуске оборудования и в процессе производства некондиционных газов, дальнейшая переработка которых экономически нецелесообразна или невозможна. Сжигание сбросных газов на факельных установках позволяет значительно уменьшить загрязнение окружающей среды токсичными и горючими веществами [78].

К факельным установкам предъявляются следующие требования: полнота сжигания, исключающая образование альдегидов, кислот и других вредных промежуточных продуктов;

сжигание, исключающее образование дыма и сажи;

устойчивость факела при изменении расхода и состава сбрасываемых газов;

безопасное воспламенение, бесшумность и отсутствие яркого свечения.

В производственной практике применяют различные системы факельных установок. Основные из них: 1) система со сбросом газов в факельную трубу; 2) система для газов высокого давления с отбором факельных газов на переработку или для сжигания в котельных установках; 3) комбинированные системы. По первому варианту (рис. 5.6) сбрасываемые газы из тру-

По первому варианту (рис. 5.6) сбрасываемые газы из трубопровода направляют через сепаратор 1 на сжигание в факельную трубу 2. Конденсат из сепаратора возвращают в производство или сливают в канализацию. Факельная труба оснащается дежурными 3 и запальными 4 горелками. Такую систему применяют, когда давление на технологических установках недостаточно для подачи факельного газа в газгольдер или когда газы не подлежат утилизации, а также когда газгольдеры заполнены.

В системах второго типа (рис. 5.7) газы поступают в сепаратор 1, где освобождаются от конденсата. Основная масса газа направляется потребителю, а избыток сбрасывается в факельную трубу 6 через регулирующий клапан 3.



Рис. 5.6. Схема факельной установки со сбросом газов в трубу:

 1 — сепаратор; 2 — факельная труба; 3 — дежурная горелка; 4 — запальная горелка; 5 — зажигающее устройство; 6 — свечи;
 1 — факельный газ; II — азот для продувки; III — топливный газ; IV — воздух; V — конденсат

#### Рис. 5.7. Схема факельной установки с сепаратором: 1 — сепаратор; 2, 3 — регулирующие клапаны; 4 — запальная горелка; 5 — дежурная горелка; 6 — факельная труба; 1 — сбросный газ; 11 — газ потребителю; 111 — конденсат; 1V — топливный газ

Скорость движения газа в факельной трубе независимо от колебаний нагрузки всегда должна быть больше скорости распространения пламени, но меньше некоторой предельной величины, при которой возможен отрыв пламени. На практике принимают, что пламя будет устойчивым при скорости газа на выходе из трубы, не превышающей 20-30% скорости звука.

Расчет диаметра факельной трубы. Расход сбрасываемого газа определяется по формуле

$$O = 3600 \mu S,$$

где G — расход газа, кг/ч;  $\rho$  — плотность газа, кг/м<sup>3</sup>;

и -- скорость газа на выходе из факельной трубы, м/с;

S — площадь поперечного сечения трубы, м<sup>2</sup>.

Плотность газа равна

$$\rho = PM/RT, \qquad (5.46)$$

(5.45)

где М — молекулярная масса газа, кг;

Р — абсолютное давление газа, Па;

Т — температура, К;

R — универсальная газовая постоянная, равная 8314,8 Па·м<sup>§</sup>/(кмоль·К).

Скорость газа на выходе из факельной трубы принимается равной 20% скорости звука в этом же газе. В идеальном газе скорость звука может быть выражена формулой

$$u_3 = 91,5\sqrt{kT/M}.$$
 (5.47)

Тогда скорость газа

$$u = 0, 2u_3 = 18, 3\sqrt{kT/M},$$
 (5.48)

где k — показатель адиабаты ( $k = c_p/c_v$ ).

Поперечное сечение факельной трубы

$$S = 0,785D^2$$
, (5.49)

где D — днаметр факельной трубы, м.

После подстановки (5.46-5.49) в уравнение уравнений (5.45) — получим

$$D = 0,4 \left(\frac{T}{kM}\right)^{0,25} \left(\frac{G}{P}\right)^{0,5}.$$
 (5.50)

Если расход газа задан G' (м<sup>3</sup>/ч), диаметр факельной трубы рассчитывают по уравнению

$$D = 0, 4 \cdot 10^{-8} \, (G')^{0,5} \left(\frac{M}{kT}\right)^{0,25}.$$

Если сжигаются газы, не выделяющие дыма, расчетный диаметр можно уменьшить на 15%. Длину факела L (м) рассчитывают по формуле L=118D. (5.51)

Высота факельной трубы. Интенсивность теплоизлучения пламени определяется уравнением

$$q = \psi Q/(4\pi l^2),$$
 (5.52).

где  $\psi$  — коэффициент светового излучения;

Q — количество тепла, выделяемого пламенем, МДж/ч;

1- расстояние от центра пламени (м), при котором интенсивность теплоизлучения снижается до безопасной величины  $q = 5 M \prod m/(m^2 \cdot q)$ .

Коэффициент излучения ф выражается эмпирическим уравнением

$$\psi = 0,2 (Q_{\rm H} \cdot 26, 9/900)^{\rm o,5}, \tag{5.53}$$

где Q<sub>н</sub> — низшая теплота сгорания факельного газа, МДж/м<sup>3</sup>, определяемая по формуле

$$Q_{\rm H} = (1/26, 9) (50M + 100),$$

где М — молекулярная масса газа.

Для газовых смесей  $Q_{\rm H} = \Sigma (y_i' Q_i)$ ,

где  $y_i^{i}$  — мольная доля компонента *i* в смеси;  $Q_i$  — низшая теплота сгорания компонента.

Количество тепла, выделяемого пламенем

$$Q = G_{\phi,r}Q_{\rm H}, \tag{5.54}$$

где G<sub>Ф. г</sub> — расход факельного газа, м<sup>3</sup>/ч.

Максимальную интенсивность теплоизлучения q<sub>м</sub> определяют по формуле

$$q_{\rm M} = \psi Q / (4\pi l_1^2), \qquad (5.55)$$

где l1 — расстояние от центра пламени до основания факельной трубы, м







Рис. 5.8. Расположение факела в отсутствие ветра (а) и при наличии ветра (б) Условные обозначения даны в тексте

20-407



(рис. 5.8), равное

$$l_1 = \sqrt{H(H+L)}, \qquad (5.56)$$

где H — высота факельной трубы, м.

Подставляя формулу (5.56) в формулу (5.55) и решая уравнение относительно *H*, получим

$$H = 0,5 \{ [L^2 + \psi Q/(\pi q_M)]^{0,5} - L \}.$$
 (5.57)

Высота факельной трубы должна обеспечить безопасность радиационно-теплового воздействия на персонал. Максимальная величина  $q_{\rm M}$ , которую может выдерживать персонал в течение некоторого промежутка времени, составляет 17 МДж/(м<sup>2</sup>·ч). Подставив эту величину в уравнение (5.57), получим

$$H = 0,5 \{ [L^2 + \psi Q/(\pi \cdot 17)]^{0,5} - L \}.$$
(5.58)

Расстояние  $l_2$  от основания факельной трубы до безопасной зоны (см. рис. 5.8, *a*) можно вычислить как длину катета в прямоугольном треугольнике

$$l_2 = \sqrt{l^2 - l_1^2}$$
 или  $l_2 = \sqrt{l^2 - H(H + L)}$ .

Эта зависимость справедлива для случая, когда сброс газа производится в неподвижную атмосферу.

При ветре (см. рис. 5.8, б) пламя будет отклонено под углом а к оси трубы. Площадь у основания трубы, на которой интенсивность излучения будет выше допустимого предела, имеет форму эллипса. Таким образом, расстояние от факельной трубы до безопасной зоны увеличивается. Как следует из рисунка

$$\operatorname{tg} \alpha = u_{\mathrm{B}}/u$$
,

**где** *и***в** — скорость ветра, м/с;

и — скорость сброса газов, м/с;

**а** — угол наклона пламени.

$$l_2 = \{l^2 - [H + (l_1 - H) \cos \alpha]^2\}^{0,5} + (l_1 - H) \sin \alpha.$$

Пример. Определить размеры факельной трубы для разгрузки предохранительных клапанов.

Исходные данные: давление газа в сбросной трубе P=100 кПа, тем-- пература окружающего воздуха t=21 °C.

характеристика сбросов:

Газ	M	G', моль/ч	<i>G,</i> кг/ч
Углеводороды Водяной пар	36,5 18	4415 1220	161 400 22 000
Σ		5635 .	183 400

306

Свойства сбросного газа

Газ	<i>y</i> į,"	с <sub>ү</sub> , кДж/(моль∙К)	c <sub>P</sub>	y <sub>l</sub> 'c <sub>Y</sub>	yl'cp	_Q <sub>H</sub>	` <i>y</i> <b>'</b> Q <sub>R</sub>
Углево- дороды Водяной пар	0,783 0,217	41,6 25,0	54,4 33,3	36,0 5,5	42,5 7,2	71,0 0,0	55,5 0,0
Σ	1,000	—		41,5	49,7		55,5

Расчет.

1. Показатель адиабаты k=49,7/41,5=1,198, где  $k=\Sigma(y'_{l}c_{p})/\Sigma(y'_{l}c_{v})$ .

2. Скорость звука в сбрасываемом газе

$$u_3 = 91,5\sqrt{1,198(21+273)/32,5} = 301,2$$
 M/c.

 $\rho = \frac{10^5 \cdot 32,5}{8314,8 \cdot 294} = 1,33 \text{ Kr/M}^3.$ 3. Плотность сбрасываемого газа

4. Скорость газа на выходе принимаем равной 20% скорости звука и =  $=0,2\cdot301,2=60,24$  m/c.

5. Площадь поперечного сечения факельной трубы

$$S = \frac{183\,400}{3600\cdot 1\,,33\cdot 60\,,24} = 0,636 \,\,\mathrm{M^2}.$$

6. Днаметр факельной трубы  $D = \sqrt{0.636/0.785} = 0.81$  м.

7. Общее тепловыделение  $Q = (183 \ 400/1, 33) 55.5 = 7,65 \cdot 10^6 \ MДж/ч.$  $8. Коэффициент излучения (<math>Q_{\mu} = 55,5 \ MДж/м^3$ ).

$$\psi = 0,2 (55,5 \cdot 26,9/900)^{\circ,5} = 0,258.$$

9. Предельное безопасное расстояние от центра пламени  $[q=5 M \exists x/(M^2 \cdot y)]$ из уравнения (5.52)]

$$l = \sqrt{\frac{\psi Q}{4\pi q}} = \sqrt{\frac{0,258 \cdot 7,65 \cdot 10^6}{4 \cdot 3,14 \cdot 5}} = 177,2 \text{ M}.$$

10. Длина пламени  $L = 118 \cdot 0.81 - 96$  м.

11. Высота факельной трубы по (5.58)

$$H = 0.5 \left[ \left( 96^2 + \frac{0.258 \cdot 7.65 \cdot 10^6}{3.14 \cdot 17} \right)^{0.5} - 96 \right] = 59.5 \text{ M}.$$

12. Расстояние l2 от основания факельной трубы до безопасной зоны (см. рис. 5.8, а)

$$I_2 = \sqrt{I^2 - H(H+L)} = \sqrt{177, 2^2 - 59, 5(59, 5+96)} = 149 \text{ m}.$$

13. Предположим, что средняя скорость ветра в данном районе составляет 10 м/с, и рассчитаем расстояние l2 по следующим формулам

tg 
$$\alpha = u_{\rm B}/u = 10/60, 24 = 0, 166,$$
  
 $\alpha = \operatorname{arc} \operatorname{tg} 0, 166 = 9, 4253^{\circ},$   
 $\sin \alpha = 0, 164, \quad \cos \alpha = 0, 986,$   
 $l_1 = \sqrt{H(H+L)} = \sqrt{59, 5(59, 5+96)} = 96, 2$ [M,  
 $(l_1 - H) \cos \alpha = (96, 2 - 59, 5) 0, 986 = 36, 2,$   
 $(l_1 - H) \sin \alpha = (96, 2 - 59, 5) 0, 164 = 6, 0,$   
 $l_2 = \sqrt{177, 2^2 - 36, 2^2} + 6, 0 = 179, 5$  M.

Таким образом, оборудование, требующее постоянного внимания со стороны обслуживающего персонала, должно располагаться за пределами зоны радиусом 179,5 м.

# 5.2.4. Каталитическое обезвреживание газовых выбросов

Достаточно высокая полнота сжигания вредных примесей в факельных системах достигается при температуре сгорания более 1000 °C. Это вызывает некоторые сложности: пеобходимость применения для факельной трубы жаропрочных материалов; значительный дополнительный расход топливного газа для нагрева сбросных газов, содержащих преобладающее количество инертных компонентов и очень малую долю вредных веществ; сбеспечение полноты сгорания самого топливного газа и т. д. Поэтому в настоящее время проводятся интенсивные исследования по разработке эффективных и экономичных способов каталитического окисления вредных примесей в сбросных газах различных процессов. Уже имеются действующие системы каталитического окисления фенола на некоторых установках получення фенола и ацетона, окисления вредных примесей в газах битумных установок. Значительное количество оксида углерода выбрасывается в атмосферу с газами регенерации установок каталитического крекинга, и целесообразность внедрения на них каталитического дожига СО в СО2 очевидна.

Цель технологического расчета — определение основных размеров реактора каталитического окисления вредных примесей, подлежащих удалению из промышленных выбросов. Кроме того, определяют скорость фильтрования и толщину слоя катализатора.

Процесс каталитического окисления описывается кинетическим уравнением [79]

$$r = kc^{m} / \left(1 + \sum bC\right)^{x}, \qquad (5.59)$$

$$k = k_{0} \exp\left(-E/RT\right), \qquad (5.60) \qquad b = b_{0} \exp\left(Q/RT\right), \qquad (5.61)$$

где г -- скорость химической реакции, г/(м<sup>3</sup>·с);

k — константа скорости химической реакции, с-1;

С — концентрация окисляемого вещества, г/м<sup>3</sup>;

b — коэффициент кинетического уравнения;

k, b0 — предэкспоненциальные множители;

Е — энергия активации, кДж/моль;

Q — энергия адсорбционных стадий, кДж/моль;

 $\hat{R}$  — универсальная газовая постоянная, кДж/(моль·К);

Т — температура, К;

т, х — показатели степени в кинетических уравнениях.

Примеры кинетических уравнений для некоторых систем «вещество — катализатор» приведены в табл. 5.4.

Процесс протекает в две стадии: 1) диффузия из потока к поверхности катализатора (массопередача); 2) окисление примесей на поверхности контакта (кинетика).

Вещество — Катализатор	Вид уравнения	Константы
Толуол—[Pt/Ni—Cr]	$r = kC^0$	$k_0 = 4,47 \cdot 10^6;$ E=50 244 кДж/моль;
Фенол-СиО	$r = \frac{kC}{1+b(C_0-C)}$	$k_0 = 9,11 \cdot 10^{13};$ E = 134 403  кДж/моль; $b_0 = 2,76 \cdot 10^{-5};$ Q = 72 016  кДж/моль;
Фенол—АП-56	$r = \frac{kC}{[1 + b(C_0 - C)]^2}$	$k_0 = 7,06 \cdot 10^7;$ E = 55268  кДж/моль; $b_0 = 1,19 \cdot 10^{-7};$ Q = 67829  кДж/моль

Таблица 5.4. Примеры кинетических уравнений

Эффективная скорость процесса является величиной, обратной сумме сопротивлений отдельных стадий  $1/k^* = 1/(a\beta) + 1/k$ . В соответствии с этим расчетная высота слоя катализатора  $h_p$  (м)

$$h_{\rm p} = h_{\beta} + h_r, \qquad (5.62)$$

где hb- высота слоя по массопередаче, м; hr - высота слоя по кинетике, м.

Высота слоя по массопередаче

$$[h_{\beta} = N u_{\phi} T_{\rm H} / (\beta a T_{0}), \qquad (5.63)$$

где N — необходимос число единиц переноса;

β — коэффициент массопередачи, м/с;

а — удельная доступная поверхность катализатора, м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup>;

иф — скорость фильтрования, м/с;

- T<sub>н</sub> температура в реакторе, К;
  - $T_0 = 273$  K.

## Необходимое число единиц переноса

$$N = \ln \left( C_{\rm H} / C_{\rm K} \right), \tag{5.64}$$

где C<sub>н</sub>, C<sub>х</sub> — начальная и конечная концентрации окисляемого вещества, г/м<sup>3</sup>.

Скорость фильтрования  $u_{\phi}$  принимается по допускаемому гидравлическому сопротивлению слоя-катализатора (табл. 5.5) в зависимости от порозности катализатора (г) и эквивалентно-го диаметра каналов слоя катализатора  $d_{2}$ .

Конечная температура катализатора T<sub>к</sub> рассчитывается по формуле

$$T_{\rm K} = T_{\rm H} + q_{\rm a,p} \left( C_{\rm H} - C_{\rm K} \right),$$
 (5.65)

где  $q_{a.p}$  — удельная величина адиабатического разогрева, м<sup>3</sup>·К/г. Величину  $q_{a.p}$  вычисляют по формуле  $q_{a.p} = Q_{\rm H}/(M_A c_V)$ , где  $Q_{\rm H}$  — теплота сгорания окисляемого вещества, кДж/моль;

(5.66)

Таблица 5.5. Рекомендуемые скорости фильтрования, отнесенные к полному сечению слоя (для рабочей температуры 250°С)

d,	<b>ε=0,3</b> 5	. ε <b>-</b> 0,40	<b>ε−0</b> ,45
Допускаемо	е гидравлическое	сопротивление слоя	2000 Па
0,001 0,002 0,003	0,4—0,5 0,5—0,6 0,6—0,7	0,50,6 0,60,7 0,70,8	0,8-0,9 0,9-1,05 1,0-1,2
Допускаемо	е гидравлическое (	сопротивление слоя	1000 Па-
0,001 0,002 0,003	0,3-0,4 0,35-0,45 0,4-0,5	0,35-0,45 0,4-0,5 0,45-0,55	0,5—0,6 0,6—0,7 0,7—0,8
Попиание	WRATHRAUTAN DAKOUAR		CKODOCTE OHIETDORA-

Примечание: с увеличением рабочей температуры на 50 °С скорость фильтрования следует уменьшить на 0,025 м/с.

$$c_V$$
 — теплоемкость воздуха, кДж/(м<sup>3</sup>·K), равная  
 $c_V = (c_P - R)/22, 4,$  (5.67)

где с<sub>Р</sub> — теплоемкость воздуха при постоянном давлении, кДж/(моль·К).

Теплоту сгорания органического вещества находят из соотношения

 $Q_{\rm H} = 393, 6n_{\rm C} + 121, 0m_{\rm H}, \tag{5.68}$ 

где пс, тн — число атомов углерода и водорода в молекуле вещества.

Средняя температура катализатора  $T_c = 0.5(T_H + T_\kappa)$ . Коэффициент массопередачи определяют по формулам

$$\beta_0 = \frac{0.395 D_0^{0,67} u_{\Phi^{0,64}}}{\varepsilon^{0,64} v_0^{0,81} d_3^{0,80}}, \quad (5.69) \qquad \beta = \beta_0 (T_{\rm H}/T_0)^{1,3}. \quad (5.70)$$

где  $D_0$  — коэффициент диффузии, м<sup>2</sup>/с;

в — порозность слоя катализатора, м<sup>3</sup>/м<sup>3</sup>;

 чо — кинематическая вязкость воздуха при нормальной температуре, м<sup>2</sup>/с;

d. — эквивалентный диаметр каналов слоя катализатора, м.

Коэффициент диффузии вычисляют из выражения

$$D_{0} = \frac{0,986 \cdot 10^{-8} T_{0}^{1,78}}{P_{0} (V_{A}^{1/3} + V_{B}^{1/8})^{2}} \sqrt{\frac{1}{M_{A}} + \frac{1}{M_{B}}}, \qquad (5.71)$$

где V<sub>A</sub>, V<sub>B</sub> — мольные объемы окисляемого вещества и воздуха соответственно;

МА, Мв — молекулярные массы окисляемого вещества и воздуха;

Ро — атмосферное давление, МПа.

Мольные или атомные объемы составляют: водорода — 1,98, воздуха — 20,1, кислорода в соединениях — 5,48, углерода — 16,5, оксида углерода — 18,9, шестичленного кольца в органических соединениях — минус 20,0. Рис. 5.9. Зависимость коэффициента доступной поверхности ф от порозности катализатора в

Удельная доступная поверхность катализатора

$$a = a_0 (1 - \varepsilon) \varphi, \qquad (5.72)$$

где a<sub>0</sub> — удельная поверхность слоя катализатора, м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup>;

ф — коэффициент доступной поверхности (находят по рис. 5.9).

Эквивалентный диаметр каналов, образованных частицами катализатора

$$d_{\mathfrak{g}} = \frac{4\varepsilon}{a_0 \left(1 - \varepsilon\right)} \,. \tag{5.73}$$

Удельная поверхность слоя сферических частиц  $a_0 = 6/d$ . (5.74)

Удельная поверхность слоя цилиндрических частиц

$$a_0 = \frac{6}{d} \left( \frac{2}{3} + \frac{d}{3l} \right), \tag{5.75}$$

где d, l — диаметр и длина частицы соответственно, м.

Составляющая высоты слоя по кинетике рассчитывается по формуле  $h_r = N u_{\Phi} C_{\rm H}/r$ . (5.76)

Рабочая толщина слоя катализатора для компенсации влияния неравномерности газораспределения принимается  $h = (1,25 \div 1,45) h_p$ . (5.77)

Необходимая поверхность фильтрования

$$S = G'/(3600u_{\Phi}),$$
 (5.78)

где G' — объем промышленного выброса, м<sup>3</sup>/ч.

Поверхность фильтрования для наиболее распространенного варианта размещения катализатора в кольцевых корзинах рассчитывают по среднему диаметру. Рекомендуемое соотношение  $H/D_{cp}$  составляет 1,5—3,5.

Объем катализатора составит  $V_{\kappa}$  (м<sup>3</sup>)

$$V_{\kappa} = \pi D_{cp} h (H + 2h),$$
 (5.79)



где *H* — рабочая высота кольцевой корзины, м; *D*<sub>ср</sub> — средний диаметр кольца, м. *Пример.* Определить основные размеры реактора для каталитического окисления вредных примесей промышленного выброса.

И с ходные данные: объем выброса  $G'=15\,000\,$  м<sup>3</sup>ч; температура выброса 15 °C; температура в реакторе 250 °C; ПДК фенола 0,01 мг/м<sup>3</sup>; ПДК ацетона 0,35 мг/м<sup>3</sup>; катализатор — АП-56 имеет следующую характеристику: диаметр частиц 0,003 м, длина частиц 0,005 м, форма — цилиндрическая, порозность слоя катализатора  $\varepsilon=0,375$ ; требуемая степень очистки по веществу с меньшей ПДК, т. е. по фенолу, — 0,998.

311

химический состав броса, % (об.):	вы-		концентрация примесей, г/м <sup>3</sup>	вредных	
азот кислород пары воды диоксид углерода	-	78 21 0,5 0,5	фенол ацетон		1,5 0,5

Расчет.

Кинетическое уравнение окисления фенола на катализаторе АП-56:

$$r = kC/[1 + b(C_{\rm H} - C_{\rm K})]^2,$$
  
 $k_0 = 7,06 \cdot 10^7, \quad b_0 = 1,19 \cdot 10^{-7},$ 

E = 55268 кДж/моль, Q = 67829 кДж/моль, R = 8,31 кДж/(моль·К).

1. Конечная концентрация фенола C<sub>к</sub>=1,5(1-0,998)=0,003 г/м<sup>3</sup>.

2. Необходимое число единиц переноса  $N = \ln(1, 5/0, 003) = 6,215$ .

3. Скорость фильтрования принимаем из табл. 5.5  $u_{\Phi} = 0,5$  м/с.

4. Рассчитываем по формуле (5.71) коэффициент диффузии: мольный объем фенола C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>O  $V_A = 16,5 \cdot 6 + 1,98 \cdot 6 + 5,48 \cdot 1 - 20,0 = 96,36$ , мольный объем воздуха  $V_B = 20,1$ , молскулярная масса фенола  $M_A = 94,12$ , молекулярная масса возду-ха  $M_B = 29$ , давление  $P_0 = 0,1$  МПа.

Таким образом

$$D_{0} = \frac{0,986 \cdot 10^{-8} \cdot 273^{1},^{75}}{0,1 (96,36^{1/8} + 20,1^{1/3})^{2}} \sqrt{\frac{1}{94,12} + \frac{1}{29}} = 7,2 \cdot 10^{-6} \text{ M}^{2}/\text{c}.$$

5. Удельная поверхность слоя катализатора по формуле (5.75);

$$a_0 = \frac{6}{0,003} \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{0,003}{0,005} \right) = 1733 \text{ M}^2/\text{M}^3$$

6. Эквивалентный днаметр каналов слоя катализатора по формуле (5.73):

$$d_9 = \frac{4 \cdot 0,375}{1733 (1 - 0,375)} = 0,001385 \text{ m}.$$

Теплота сгорания фенола C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>O:

 $Q_{\rm H} = 393, 6 \cdot 6 + 121, 0 \cdot 6 = 3087, 6$  кДж/моль.

Теплоемкость воздуха с<sub>Р</sub>=30 кДж/(моль·К):

$$c_V = (30 - 8, 31)/22, 4 = 0,966 \text{ K} \ \text{K} \ \text{K}/(\text{M}^3 \cdot \text{K}).$$

Удельная величина адиабатического разогрева:

$$q_{a.p} = \frac{3087,6}{94,12\cdot0,966} = 33,96 \text{ M}^3 \cdot \text{K/r}.$$

Конечная температура катализатора:

$$T_{\rm K} = 523 + 33,96 (1,5 - 0,003) = 574 {\rm K}.$$

Средняя температура катализатора:

$$T_{\rm c} = 0,5 (T_{\rm H} + T_{\rm K}) = 0,5 (523 + 574) = 548,5 {\rm K}.$$

7. Коэффициент массопередачи:

$$\beta_0 = \frac{0,395 (7,2.10^{-6})^{0,67} \cdot 0,5^{0,64}}{0,375^{0,64} (13,3.10^{-6})^{0,81} (1,385.10^{-3})^{0,86}} = 0,059 \text{ m/c},$$

где вязкость воздуха при 0 ° C  $v_0 = 13,3 \cdot 10^{-6}$  м<sup>2</sup>/с.

$$\beta = 0,059 \left( \frac{250 + 273}{273} \right)^{1,3} = 0,137 \text{ M/c}.$$

8. Удельная доступная поверхность катализатора:

$$a = a_0 (1 - \varepsilon) \phi = 1733 (1 - 0, 375) \cdot 0, 85 = 920 \text{ M}^2/\text{M}^3$$

где  $\varphi = 0.85$  (см. рис. 5.9). 9. Высота слоя по массопередаче:

$$h_{\beta} = \frac{6,215 \cdot 0,5 \cdot 523}{0,137 \cdot 920 \cdot 273} = 0,047 \text{ M}.$$

10. Константа скорости реакции окисления фенола:

$$k = 7,06 \cdot 10^7 \exp\left(-\frac{55\,268}{8,31\cdot548,5}\right) = 382,7 \text{ c}^{-1}.$$

11. Коэффициент кинетического уравнения:

$$b = 1, 19 \cdot 10^{-7} \exp\left(\frac{67\,829}{8,31 \cdot 548,5}\right) = 0,307.$$

12. Скорость реакции окисления фенола:

$$r = \frac{382, 7 \cdot 1, 5}{[1 + 0, 307 (1, 5 - 0, 003)]^2} = 269, 5 \ r/(m^3 \cdot c).$$

13. Высота слоя катализатора по кинетике:

$$h_r = \frac{6,215 \cdot 0,5 \cdot 1,5}{269,5} = 0,017 \text{ M}.$$

14. Рабочая высота слоя катализатора:

$$h_{\rm p} = 1,35 (0,047 + 0,017) = 0,0864$$
 м.

15. Необходимая поверхность фильтрования:

$$S = \frac{15\,000}{3600 \cdot 0,5} = 8,33 \text{ M}^2.$$

16. Принимаем кольцевую корзину, у которой отношение  $H/D_{cp}=2$ , тогда

$$D_{\rm cp} = \frac{S}{H\pi} = \frac{S}{2D_{\rm cp}\pi},$$
$$D_{\rm cp} = \sqrt{\frac{S}{2\pi}} = \sqrt{\frac{8,33}{2\cdot 3,14}} = 1,15 \text{ M}$$

$$I_1 = 2 \cdot 1, I_0 = 2, 0 M.$$

17. Объем катализатора:

$$V_{\rm K} = \pi \cdot 1,15 \cdot 0,0864 (2,3+2 \cdot 0,0864) = 0,77 {\rm M}^3.$$

Предлагаемая методика расчета может быть применена к любым системам «вещество — катализатор», для которых известны вид кинстического уравнения и параметры, апалогичные приведенным в табл. 5.4 ( $k_0$ ,  $b_0$ , E, Q).

## 5.3. РАСЧЕТЫ ЭЛЕМЕНТОВ СООРУЖЕНИЙ ПО ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД

Любой сброс промышленных сточных вод в водоемы нарушает водопотребление, т. е. применение воды для питьевых нужд, ухудшает водопользование, т. е. использование воды для купания, полива и других потребностей. Иногда вода водоемов, загрязненная выбросами, становится непригодной и для промышленных нужд [80]. Неочищенные сточные воды нарушают биологическое равновесие водоема. Рассмотрим, например, нарушение кислородного равновесия.

Сбрасываемые нефтеперерабатывающими предприятиями органические вещества под действием микроорганизмов окисляются до диоксида углерода и воды. Проявляется способность самоочищения водоема. При этом расходуется кислород, содержащийся в воде водоема и поступающий туда из атмосферы. Количество кислорода в мг О2 на 1 л (мг/л), которое поглощают в процессе окисления органические вещества за определенный промежуток времени, называется биологической потребностью в кислороде — БПК. Различают БПК5 (пятидневный) БПК20 (двадцатидневный), БПКполи (полный, когда вещество окисляется полностью). Сточные воды НПЗ до очистки имеют БПКполн 250-450 мг/л, в то время как по санитарным нормам этот показатель в воде водоема должен составлять 3-6 мг/л в зависимости от его категории. При сбросе неочищенных сточных вод концентрация имеющегося в водоеме кислорода может резко снизиться (либо он израсходуется полностью), что вызывает гибель планктона, бентоса, рыб и других организмов, потребляющих растворенный в воде кислород.

Биологическое равновесие в водоеме нарушается также за счет других содержащихся в сточных водах веществ. Ниже показано содержание некоторых веществ в сточных водах НПЗ топливного профиля (до механической очистки) в мг/л:

· · ·	I система канализации	II.система канализацни
Содержание, мг/л нефтепродукты взвешенные вещества общее содержание солей ПАВ фенолы БПК <sub>полп</sub> , мг/л рН	1000-2000 200-300 1000-1500 5-10 3-5 250-300 7,8-8,6	3000-5000 600-800 5000-6000 80-100 2-3 300-450 7,5-7,8

Нефтепродукты могут покрывать поверхность водоема пленкой, которая нарушает процесс поглощения водой кислорода из атмосферы и приводит к гибели живого мира водоема. Около 40% исфти, попавшей в водоем, оседает в виде донных отложений, очень стойких к самоочищению. Взвешенные в воде минеральные частицы наносят повреждения рыбам, пекоторые водные организмы обволакиваются этими частицами, теряют способность к передвижению и погибают. Соли неорганических кислот нарушают биохимические процессы в водоеме.

Поверхностно-активные вещества придают воде пеприятный вкус и запах, дают стойкую пену, препятствующую аэрации водоема. Вода, содержащая всего 0,001 мг/л фенола, становится неприятной для питья.

Таким образом, возникает необходимость очистки сточных вод НПЗ до такой степени, чтобы после смешения их с водой водоема не были превышены пормативные требования, обеспечивающие нормальную жизнь в водоеме. Эти требования определены «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Согласно действующим нормам, водоемы подразделяют на две категории: водоемы, используемые для водопотребления, и водоемы для водопользования. К числу нормативных требований относят следующие: содержание растворенного в воде кислорода после смешения должно быть не менее 4 мг/л; БПКполнне более 3 мг/л для водоемов первой категории и 6 мг/л — для второй; содержание взвешенных частиц в воде не должно увеличиваться после спуска сточных вод соответственно более чем на 0,25 и 0,75 мг/л; минеральный осадок может быть не более 1000 мг/л, в том числе хлоридов — 350 мг/л и сульфатов — 500 мг/л.

# 5.3.1. Сооружения механической очистки сточных вод

Механическая очистка служит для удаления крупнодисперсных взвесей и примесей в качестве первой стадии в общей системе очистки [81, 82]. Для задержания тяжелых перастворимых примесей, главным образом песка, применяют песколовки. Расчет песколовки заключается в определении ее размеров --- длины, ширины, высоты, или количества секций при выбранных размеpax.

Песколовка — это проточный аппарат прямоугольной формы, в котором жидкость движется прямолинейно. Выделяющийся песок сгребается скребками к приемному бункеру и забирается оттуда насосами на площадки для обезвоживания. Длина песколовки колеблется в пределах 10-15 м, ширина-от 0,5 до 2,0 м, глубина проточной части — от 0,4 до 1,0 м. Скорость движения сточных вод через песколовку составляет 0,1-0,3 м/с,

время пребывания 30—120 с. Песколовка предназначена для. задержания минеральных частиц крупностью 0,15 мм и более. Длину рабочей части песколовки рассчитывают по формуле • (0)

$$L_{\pi} = h u / u_{0}, \qquad (5.8)$$

где L<sub>п</sub> — длина рабочей части несколовки, м;

- h глубина рабочей части песколовки, м;
- *и*о скорость осаждения частиц определенного диаметра в движущемся турбулентном потоке жидкости, м/с;
- и скорость движения сточной воды, м/с.

Таблица 5.6. Гидравлическая крупность песка (мм/с)

<i>t</i> , °C	0,15 мм	0,20 мм	0,25 MM	0,30 мм	0,35 mm	0,40 mm	0,50 мм
15	13,2	18,8	24,2	30,0	35,5	41,2	52,4
10	11,5	17,1	22,5	28,3	34,3	39,5	50,7

Скорость осаждения ио находят по формуле Карпинского

$$u_{\rm o} = 10^{-8} \sqrt{u_{\rm r}^2 - u_{\rm T}^2}, \qquad (5.81)$$

где  $u_r$  — средняя гидравлическая крупность частиц, мм/с, т. е. скорость выпадения частиц песка определенного размера из воды, находящейся в спокойном состоянии;

ит — вертикальная турбулентная составляющая, мм/с.

Величину *u*<sub>г</sub> принимают по табл. 5.6, в зависимости от диаметра частиц песка. Вертикальную турбулентную составляющую вычисляют по формуле

$$u_{\rm T} = 0,05u.$$
 (5.82)

При определении  $u_{\tau}$  должны соблюдаться следующие ограничения: при осаждении частиц диаметром 0,15 мм допустимая скорость потока через песколовку пе должна превышать 0,25 м/с при температуре воды 15 °C и 0,2 м/с при температуре воды 10 °C.

И. Л. Монгайт и И. Д. Родзиллер рекомендуют проводить расчет песколовок с использованием следующих формул:

$$L_{\rm II} = K_1 K_2 \frac{h}{u_0} u, \qquad (5.83)$$

где K<sub>1</sub> — коэффициент для учета влияния различных факторов на работу сооружения, в большинстве случаев принимается равным 1;

К<sub>2</sub> — коэффициент, учитывающий влияние турбулентности потока, несовершенство гидравлических условий работы, расслоение песка и других факторов.

Для определения K<sub>2</sub> используют формулу

$$K_{2} = u_{\Gamma} / \sqrt{u_{\Gamma}^{2} - u_{T}^{2}}.$$
 (5.84)

Для данного метода расчета ит (мм/с) вычисляют по формуле

$$u_{\rm T} = 0,08\mu - 2,3, \tag{5.85}$$

при этом должны соблюдаться следующие ограничения: при осаждении частиц с диаметром 0,15 мм скорость потока и должна быть не более 0,15 м/с, при осаждении частиц с диаметром 0,20 мм — не более 0,2 м/с.

Другие размеры сечения песколовки паходят из уравнения неразрывности струи

$$G' = Su = S_1 u_0, (5.86)$$

где G' — расход сточной воды,  $M^3/c$ ;

S — площадь поперечного сечения песколовки, м<sup>2</sup>; S<sub>1</sub> — площадь свободной поверхности сточной воды, м<sup>2</sup>.

Для прямоугольного сечения песколовки

$$S = hB_{\Pi}$$
 (5.87)  $S_1 = L_{\Pi}B_{\Pi}$ , (5.88)

где B<sub>а</sub> — ширина песколовки, м.

На основании уравнений (5.86) — (5.88) можно рассчитать величину  $B_{\pi}$ 

$$B_{\pi} = G'/(hu) = G'/(L_{\pi}u_0). \tag{5.89}$$

Для многосекционной песколовки по принятой ширине одной секции находят число последних:

$$n = B_{\rm n}/b, \qquad (5.90)$$

317

где *b* — ширина одной секции, м.

Пример. Провести расчет песколовки для очистки пейтральных сточных вод НПЗ мощностью 12 млн. т нефти в год.

Исходные даппые: удельный расход сточных вод  $g=2 \text{ м}^3/\text{т}$  нефти; скорость потока u=0,2 м/с; высота проточной части песколовки h=0,6 м; наименьший диаметр осаждаемых частиц d=0,2 мм; средняя температура сточной воды в песколовке l<sub>в</sub>=15 °C.

Расчет.

1. Расход сточной воды

$$G' = \frac{12\,000\,000\cdot 2}{365\cdot 24\cdot 3600} = 0,761 \, \mathrm{M}^{3}/\mathrm{c}.$$

2. Гидравлическая крупность песка для частиц d=0,2 мм при 15 °C равна ur=18,8 мм/с (см. табл. 5.6).

3. Вертикальная турбулентная составляющая  $\dot{u}_{\rm T} = 0,08 \cdot 200 - 2,3 = 13,7$  мм/с. Тогда

 $K_2 = 18, 8/\sqrt{18, 8^2 - 13, 7^2} = 1,46.$ 

4. Средняя скорость осаждения частиц  $u_0 = \sqrt{18,8^2 - 13,7^2} = 12,87$  мм/с = =0,01287 м/с.

5. Длина песколовки:

$$L_{\rm II} = 1,45 \cdot \frac{0.6}{0.01287} \cdot 0.2 = 13.5 \text{ M}.$$

#### 6. Ширина песколовки:

$$B_{\rm H} = \frac{0,761}{0,6\cdot0,2} = 6,34 \,\,{\rm M}.$$

Принимаем ширину одной секции b=1,6 м, тогда число сскций составит n=6,34/1,6=3,96 или 4 шт.

После песколовок сточные воды очищаются в нефтеловушках.

Нефтеловушки — это прямоугольный железобетонный резервуар, разделенный на несколько секций и предназначенный для удаления нефти, а также взвешенных осадков, прошедших через песколовку. Глубина ловушки составляет 2—2,4 м, ширина секции 2—6 м, длина определяется из расчета, чтобы средняя продолжительность пребывания воды в ловушке составляла около 2 ч при расчетной скорости потока 0,003—0,008 м/с. Содержание нефтепродуктов в воде, выходящей из нефтеловушки, составляет около 100 мг/л.

Расчет пефтеловушки может быть выполнен в приведенной ниже последовательности.

1. Длина нефтеловушки

$$L_n = 3600 u \tau$$
, (5.91)

где u — скорость движения воды в ловушке, м/с;  $\tau$  — время пребывания воды в ловушке, ч.

2. Ширина нефтеловушки

$$B_n = G'/(hu), \qquad (5.92)$$

где G' — расход сточной воды, м<sup>3</sup>/с; h — глубина ловушки, м.

3. Число секций  $n = B_n/b$ .

Пример. Провести расчет нефтеловушки для очистки сточных вод НПЗ мощностью 12 млн. т нефти в год.

Исходные данные: удельный расход сточных вод g=1 м<sup>3</sup>/т нефти; скорость потока u=0,006 м/с; глубина ловушки h=2,1 м; время пребывания воды  $\tau=2$  ч.

Расчет.

1. Расход сточной воды

$$G' = \frac{12\,000\,000\cdot 1}{365\cdot 24\cdot 3600} = 0,38 \,\,\mathrm{m^{3}/c}.$$

2. Длина нефтеловушки L<sub>л</sub>=3.600.0,006.2=43,2 м.

3. Ширина нефтеловушки  $B_{\pi} = \frac{0.38}{2.1 \cdot 0.006} = 30$  м.

Принимаем ширину одной секции b=5 м, тогда число секций составит n=30/5=6 шт.

Таблица 5.7. Зкачение коэффициента К<sub>Ф</sub> для определения величины С<sub>см</sub>

Средняя	Рабочая высота				
зимняя	бнофильтров, м				
температура сточных вод, °С	2,0	2,5	3,0	3,5	4.0
От 8 до 10	2,5	3,3	4,4	5,7	7,5
От 10 до 14	3,3	4,4	5,7	7,5	9,6
Более 14	3,4	5,7	7,5	9,6	12,0

Высоконагруженные биофильтры (аэрофильтры) сооружаются как для полной, так и неполной очистки. БПК очищенной воды после них колеблется в пределах 15—40 мг/л [82]. Биофильтр представляет собой цилиндрический аппарат из железобетона, высотой 2—6 м, диаметром 15—25 м. Иногда биофильтр выполняется в виде прямоугольного аппарата. По режиму работы высоконагруженные биофильтры могут быть подразделены на фильтры с рециркуляцией и без рециркуляции.

Расчет биофильтров высокой нагрузки по методу С. В. Яковлева состоит в следующем:



Биофильтр заданной высоты при заданной степени чистоты сточных вод С, может удовлетворительно работать только при определенной степени загрязнения поступающих на очистку сточных вод Ссм. Допустимая степень загрязнения сточных вод перед биофильтром может быть определена по формуле:

$$C_{\rm CM} = K_{\rm \Phi} C_{\rm T}, \qquad (5.93)$$

где C<sub>см</sub> — БПК<sub>20</sub> поступающей на биофильтр сточной воды, г/м<sup>3</sup>.

Ст-БПК20 очищенной воды, г/м<sup>3</sup>;

Ко — коэффициент, характеризующий гидродинамические и температурные условия работы биофильтра (табл. 5.7).

Если найденная по формуле (5.93) величина Ссм больше С, то рециркуляция не нужна. Зная величину С<sub>см</sub> и БПК<sub>20</sub> поступаю-щей сточной жидкости С, рассчитывают необходимый коэффициент рециркуляции-пр:

$$n_p = \frac{C - C_{\rm CM}}{C_{\rm CM} - C_{\rm T}} = \frac{q_p}{q},$$
 (5.94)

где q<sub>p</sub> — гидравлическая нагрузка по рециркуляту, м<sup>3</sup>/(м<sup>2</sup>·сут); q — общая гидравлическая нагрузка, м<sup>3</sup>/(м<sup>2</sup>·сут).

Площадь биофильтра находят по формуле

$$S = G'(n_{\rm p} + 1) C_{\rm CM}/g_{\rm g}, \qquad (5.95)$$

где G' — расход сточной воды, м<sup>3</sup>/сут;

g<sub>д</sub> — допустимая нагрузка в г на 1 м<sup>2</sup> площади биофильтра в сутки.

В зависимости от среднегодовой температуры наружного воздуха величина  $g_{\pi}$  равна:

До 3 °С	1700
От 3 до 6°С	
Выше 6 °С	

Таким образом, гидравлическая нагрузка на поверхность биофильтра равна  $q = g_{I}/C_{cM}$ . (5.96)Величина q должна быть в пределах 10-30 м<sup>3</sup>/(м<sup>2</sup>·сут). Если q<10 м<sup>3</sup>/(м<sup>2</sup>·сут), необходимо увеличить коэффициент рециркуляции np или уменьшить высоту биофильтра и расчет повторить.

Пример. Определить число биофильтров, необходимых для очистки сточных вод II системы канализации НПЗ мощностью 12 млн. т нефти в год.

Исходные данные: удельный расход сточных вод  $g=1,5 \text{ м}^3/\text{т}$  нефти; рабочая высота биофильтров H=3 м; средняя зимняя температура сточных вод 10 °C; средняя годовая температура наружного воздуха 6 °C; БПК<sub>20</sub> после биофильтров  $c_{\tau}=30 \text{ г/м}^3$ ; БПК<sub>20</sub> поступающей на очистку сточной воды  $C=200 \text{ г/м}^3$ .

Расчет.

1. Находим значение коэффициента  $K_{\Phi} = 4,4$  (см. табл. 5.8)

$$C_{\rm CM} = 4, 4 \cdot 30 = 132 \ {\rm r/M^3},$$

следовательно, биофильтр должен работать с рециркуляцией

$$n_{\rm p} = \frac{200 - 132}{132 - 30} = 0,67.$$

2. Среднесуточный приток сточной воды

 $G' = 12\,000\,000 \cdot 1, 5/365 = 50\,000 \,\mathrm{M}^3/\mathrm{cyr}.$ 

3. Принимаем величину  $g_A = 2300$ , тогда общая площадь биофильтров равна

 $S = 50\ 000 \cdot (1 + 0, 67) \cdot 132/2300 = 4792 \ \text{m}^2.$ 

4. Принимаем диаметр одного биофильтра d=25 м, тогда число биофильт-

$$n_6 = \frac{4S}{\pi d^2} = \frac{4 \cdot 4792}{3,14 \cdot 625} = 9,77$$
или 10 шт.

Б. Гидравлическая нагрузка на поверхность биофильтра равна

$$q = 2300/132 = 17,42 \text{ M}^{8}/(\text{M}^{2} \cdot \text{cyr}) > 10,$$

следовательно, увеличивать коэффициент рециркуляции или уменьшать высоту бнофильтра не нужно.

#### 5.3.2. Биохимическая очистка сточных вод

Биохимическая очистка сточных вод основана на способности некоторых микроорганизмов питаться растворенными в воде органическими и некоторыми неорганическими веществами, например, сульфидами, солями аммония и др. В процессе потребления этих веществ происходит их окисление кислородом, растворенным в воде. Часть окисляемого микроорганизмами вещества используется для увеличения биомассы, а другая превращается в безврсдные для водоема продукты — воду, диоксид углерода, нитрат- и сульфат-ионы и др. Микроорганизмы могуг окислять органические вещества при небольшой их концентрации, что является важным достоинством биохимической очистки. На интенсивность и эффективность процесса очистки оказывает влияние ряд факторов. Прежде всего необходима аэрация, т. е. подача воздуха в слой воды, в котором взвешен активный ил, представляющий собой колонии микроорганизмов. Хотя загрязняющие воды вещества являются питательной средой для микроорганизмов активного ила, увеличение их концентрации выше определенного предела может привести к гибели-микроорганизмов. Такой предельно допустимой концентрацией явля-

320

ется: для фенолов — 1000 мг/л, спиртов — 300—500 мг/л, ионов металлов — 1—10 мг/л. Поэтому в некоторых случаях необходимо разбавление сточной воды.

Для построения биомассы микроорганизмы расходуют биогенные материалы из разрушаемых ими органических веществ, однако недостающие для этого элементы, чаще всего азот, фосфор и кальций приходится добавлять в очищаемые сточные воды в виде солей.

Большое влияние на процесс оказывает температурный режим. При понижении температуры сточной воды с 20 до 6°С скорость процесса очистки замедляется примерно в 2 раза, а при увеличении температуры с 20 до 37°С — возрастает в 2— 2,3 раза. Наиболее благоприятной средой для бактерий является нейтральная или слабощелочная; при рН ниже 5 и выше 9 эффективность биохимической очистки резко снижается.

Эффективность очистки зависит от содержания активного ила в очищаемой сточной воде: чем выше концентрация ила, тем интенсивнее протекает очистка. Обычно концентрацию активного ила поддерживают в пределах 2—4 г/л.

Биохимическая очистка производственных сточных вод может осуществляться в аэротенках и биологических прудах. Обычно используют аэротенки, так как они лучше могут регулировать режим работы при изменении состава сточных вод и дают большую производительность на единицу объема сооружения.

Для расчета биохимической очистки сточных вод использованы данные работ [82—86]. Аэротенки представляют собой длинные железобетонные или бетонные резсрвуары прямоугольного сечения. Смесь очищаемой воды и активного ила медленно движется вдоль резервуара и непрерывно насыщается воздухом. Пузырьки воздуха перемешивают активный ил со сточными водами и не дают хлопьям ила оседать на дно. Длина аэротенков колеблется в пределах 40—120 м, ширина — 6—10 м, высота 4—5 м. Для аэротенков-смесителей степень загрязнения поступающей на очистку сточной воды должна быть не более 200—250 мг/л.

Аэротенки проектируют либо на полную биологическую очистку, либо на частичную. Степень очистки колеблется от 10 до 50 мг/л. Продолжительность аэрации составляет 4—12 ч. Окислительная мощность аэротенков зависит от степени загрязнен-

ности сточных вод. Так, для аэротенков, работающих на полную очистку, она составляет 500—2000 г/сут на 1 м<sup>3</sup> загрузки. Концентрация активного ила 2—4 г/л, расход воздуха на 1 м<sup>3</sup> очищаемой воды составляет 20—25 м<sup>3</sup> при высоте слоя в аэротенке 4 м.

Зависимость между продолжительностью аэрации, степенью загрязненности сточных вод и средней скоростью окисления сточных вод в аэротенке определяют по формуле

$$w = (C - C_{\tau})/\tau,$$
 (5.97)

21-407

где w — скорость окисления сточных вод в мг O<sub>2</sub> на л/ч;

С — БПК<sub>20</sub> поступающих в аэротенк сточных вод, мг/л;

Ст — БПК20 очищаемых сточных вод, мг/л;

т — продолжительность аэрации сточных вод, ч.

Скорость окисления w в зависимости от дозы активного ила и природы органических загрязнений может быть определена по формуле

$$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{k} C_{\mathbf{a}, \mathbf{H}}, \tag{5.98}$$

- где k удельная скорость биохимического окисления одним граммом беззольного вещества активного ила данного вида органических загрязнений в мг/ч, которая для сточных вод ЭЛОУ равна 6, а для общих сточных вод — 10 мг/(г·ч);
  - С. н доза сухого активного ила по беззольному веществу в иловой смесн аэротенка, г/л.

$$C_{a,u} = a(1-s),$$
 (5.99)

где а — концентрация активного ила, г/л; в — зольность ила, равная 0,25—0,35.

Объем загрузки аэротенка определяется по формуле  $V = G'\tau$ , (5.100)

где V — рабочий объем аэротенка, м<sup>3</sup>; G' — расход сточной воды, м<sup>3</sup>/ч.

Выражая величину т из формулы (5.97) и используя формулы (5.98) и (5.99), получим

$$\tau = \frac{C - C_{\tau}}{w} = \frac{C - C_{\tau}}{ka (1 - s)}, \qquad (5.101)$$

$$V = \frac{G'(C - C_{\tau})}{ka(1 - s)}.$$
 (5.102)

Пример. Определить число аэротенков, необходимых для очистки сточных вод II системы канализации НПЗ мощностью 12 млн. т нефти в год.

И с х о д н ы е д а н н ы е: удельный расход сточных вод  $g = 1,5 \text{ м}^3/\text{т}$  пефти; зольность активного ила S = 0,30; концентрация активного ила a = 3,5 г/л; удельная скорость биохимического окисления 10 мг/(г·ч); БПК<sub>20</sub> поступающей на очистку сточной воды 180 мг/л; БПК<sub>20</sub> после аэротенков 15 мг/л.

Расчет.

1. Расход сточных вод

$$G' = \frac{12\ 000\ 000 \cdot 1,5}{365 \cdot 24} = 2055 \ \mathrm{M}^{3}/\mathrm{Y}.$$

#### 2, Суммарный рабочий объем аэротенков

$$V = \frac{2055(180 - 15)}{10 \cdot 3, 5(1 - 0, 3)} = 13\,840 \text{ M}^{\circ}.$$

Принимаем 3 аэротенка с размерами 100×10×5 м. Общая емкость составит 15 000 м<sup>3</sup>.

Правильный учет самоочищающей способности водоема позволяет экономично и обоснованно запроектировать очистные сооружения, на которых сточная вода очищается до требуемой степени очистки. Для этого необходимо иметь детальные гидрологические, гидрогеологические и гидрометрические исследования и другие данные о водоеме, в частности данные о расходах реки, ее кислородном балансе и т. д. [86]. Методика расчета, необходимой степени очистки сточных вод приведена в работах [82, 84].

Для того чтобы определить необходимую степень очистки сточных вод, спускаемых в водоем, надо знать содержание взвешенных веществ, потребление растворенного кислорода, допустимую величину БПК смеси речных и сточных вод, изменение величины активной реакции водоема, окраску, запах, солевой состав и температуру, а также предельно допустимую концентрацию токсических примесей и других вредных веществ.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде водоемов после смешения со сточными водами определяются перечнем ПДК, согласно которому установлены следующие нормы по содержанию нефтей и нефтепродуктов (мг/л): пефтей — 0,1—0,3, нефтепродуктов в рыбных бассейнах — ≪0,05 м, фенола — 0,001, бензина — 0,1, ксилола — 0,05.

Реакция воды водоема после смешения ее со сточными водами должна быть не ниже 6,5 и не выше 8,5. О содержании взвешенных веществ, растворенного кислорода и величине БПК было сказано выше.

Расчет по взвешенным веществам. Необходимую степень очистки сточных вод по взвешенным веществам определяют из следующего баланса:

$$G'_{c,B}C_{cT} + \alpha G'_{B}C_{B} = (\alpha G'_{B} + G'_{c,B})(C_{R} + C_{B}),$$
 (5.103)

где  $G'_{B}$  — расход воды в водоеме, м<sup>3</sup>/с;  $G'_{c,B}$  — расход сточных вод, м<sup>3</sup>/с;

- Сст концентрация взвешенных веществ в сточных водах, при которой условия спуска их в водоем будут соответствовать санитарным требованиям, г/м<sup>3</sup> (мг/л);
- С. концептрация взвешенных веществ в воде водоема до спуска сточных вод, г/м<sup>3</sup>;
- С<sub>д</sub> допустимые по нормативам увеличения содержания взвешенных веществ в воде водоема после спуска сточных вод (0,25 или 0,75 г/м3) в зависимости от категории водоема; а — коэффициент смешения, зависящий от конструкции выпускного устройства, скорости и струйности течения воды в реке, глубины водоема, профиля дна и других особенностей водоема.

323

21•

Коэффициент смешения α всегда меньше единицы до места полного смешения, которое находится на некотором расстоянии вниз по реке от места выпуска сточных вод. Коэффициент а указывает на степень полноты смешения и разбавления сточных вод.

# После преобразования уравнения (5.103) получим $C_{cr} = C_{\mu} (\alpha G'_{B}/G'_{c,B} + 1) + C_{B}.$

Пример. Определить допустимую концентрацию взвешенных веществ в сточных водах, сбрасываемых в черте города.

Исходные данные: расход сточных вод  $G'_{c. B} = 0,6 \text{ м}^3/c$ ; расход воды в реке  $G'_{B} = 30 \text{ м}^3/c$ ; концентрация взвешенных веществ в речной воде  $C_{B} = 8 \text{ мr/л}$ , средняя скорость течения реки на участке смешения  $u_{cp} = -0,65 \text{ м/c}$ ; средняя глубина реки на том же участке  $h_{cp} = 1,5 \text{ м}$ ; расстояние до створа полного смешения L = 3,5 км.

#### Расчет.

1. Определяем коэффициент турбулентной диффузии для равнинных рек по формуле Потапова:

$$\beta_{\rm r} = u_{\rm cp} h_{\rm cp} / 200 = 0,65 \cdot 1,5 / 200 = 0,004875.$$

2. Находим коэффициент, учитывающий влияние гидрологических факторов смешения сточных вод

$$m = \xi f_{\rm H} \sqrt[3]{\beta_{\rm T}/G'_{\rm C,B}}, \qquad (5.105)$$

(5.104)

- где 5 коэффициент, зависящий от места выпуска сточных вод в реку (при выпуске у берега 5=1, при выпуске в стержне реки в месте наибольших скоростей 5=1,5);
  - f<sub>н</sub> коэффициент извилистости реки, равный f<sub>н</sub>=L<sub>ф</sub>/L<sub>пр</sub> (L<sub>ф</sub>, L<sub>пр</sub> расстояния от выпуска сточных вод до створа полного смешения по фарватеру и по прямой, м).

Для расчета принимаем §=1 и f<sub>н</sub>=1; тогда

$$m = \sqrt[3]{0,004875/0,6} = 0,201.$$

3. Коэффициент смешения α определяем по формуле Родзиллера

$$\alpha = (1 - \upsilon) \left| \left( 1 + \frac{G'_{B}}{G'_{C,B}} \upsilon \right), \quad (5.106) \right|$$

где  $v = e^{-m \sqrt[3]{L}} = e^{-0.201 \sqrt[3]{3500}} = 0.0474,$ 

$$\alpha = (1 - 0,0474) \left| \left( 1 + \frac{30}{0,6} \cdot 0,0474 \right) = 0,283.$$

4. Определяем допустимую концентрацию взвешенных веществ в сточной воде  $C_{cr} = 0,75(0,283\cdot30/0,6+1)+8 = 19,36$  мг/л.

Расчет по растворенному в воде водоема кислороду. Уравнение баланса кислорода в воде водоема и в сточной воде составляется исходя из предположения, что содержание в речной воде растворенного кислорода после смешения должно быть в течение первых двух суток не ниже 4 или 6 мг/л. Тогда допустимая величина БПК сточных вод, сбрасываемых в водоем, исходя из условия минимального содержания растворенного кислорода выражается уравнением

$$O_{c.B} = \frac{\alpha G'_{B}}{0,4G'_{c.B}} (C_{p} - C_{MHH} - 0,4O_{B}) - \frac{C_{MHH}}{0,4}, \qquad (5.107)$$

где  $G'_{\mathbf{B}}$  — расход воды в реке,  $\mathbf{M}^3/\mathbf{c}$ ;

G'с. в — количество сбрасываемых сточных вод, м<sup>3</sup>/с;

а — коэффициент смешения;

О<sub>в</sub> — полное биологическое потребление кислорода речной водой, г/м<sup>3</sup>;
- О<sub>с. в</sub> полное биологическое потребление кислорода сточными водами, г/м<sup>3</sup>;
  - Ср содержание растворенного кислорода в речной воде до места спуска сточных вод, г/м<sup>3</sup> (мг/л);
- С<sub>мян</sub> минимальное содержание растворенного кислорода в воде после смешения (4 или 6 г/м<sup>3</sup>);
  - 0,4 коэффициент для пересчета полного потребления кислорода за двое суток.

Для створа полного смешения (т. е. без учета коэффициента смешения) уравнение баланса кислорода приобретает следующий вид:

$$G'_{B}C_{p} - G'_{c,B}O_{c,B} = (G'_{B} + G'_{c,B})C_{MHH},$$
  

$$O_{c,B} = \frac{G'_{B}}{G'_{c,B}}(C_{p} - C_{MHH}) - C_{MHH}.$$
(5.108)

откуда

Пример. Определить допустимую концентрацию загрязнения сточных вод для водоема второй категории.

Исходные данные: расход воды в реке G'<sub>в</sub>=10 м<sup>3</sup>/с; количество сбрасываемых сточных вод G'<sub>с. в</sub>=0,5 м<sup>3</sup>/с; содержание кислорода в воде до смешения C<sub>p</sub>=8 г/м<sup>3</sup>; содержание кислорода в воде после смешения C<sub>мин</sub>=4 г/м<sup>3</sup>; полное биологическое потребление кислорода речной водой O<sub>в</sub>=1,8 г/м<sup>3</sup>; коэффициент смешения  $\alpha$ =0,3.

Расчет.

Допустимая величина БПК сточных вод

$$O_{c,B} = \frac{0,3\cdot10}{0,4\cdot0,5} (8-4-0,4\cdot1,8) - \frac{4}{0,4} = 39,2 \text{ r/m}^{2} (\text{Mr/n}).$$

Для створа полного смешения  $O_{c,B} = \frac{10}{1,5}(8-4) - 4 = 76 \ r/M^3$ 

Расчет по содержанию вредных соединений (загрязнений). В основу расчета вероятности разбавления сточных вод в проточном водоеме принимается метод В. А. Фролова и И. Д. Родзиллера. Внесенные в реку загрязнения распределяются в воде водоема согласно следующему уравнению

$$\alpha G'_{B}C_{B} + G'_{C,B}C_{CT} = (\alpha G'_{B} + G'_{C,B}) C_{\Pi,\Pi,K},$$

где а — коэффициент смешения;

- G'в расход воды в реке, м<sup>3</sup>/с;
- G'с. в количество сбрасываемых сточных вод, м<sup>3</sup>;
- Съ концентрация данного загрязнения в воде водоема до смешения, г/м<sup>3</sup>;
- Спдк предельно допустимая концентрация данного загрязнения в воде водоема после смешения, г/м<sup>3</sup>;
  - Сст максимальная концентрация, которая может быть допущена в сточных водах (или тот уровень очистки сточных вод, при котором после их смешения с водой водоема степень его загрязнения не произойдет установленного норматива Спдк, г/м<sup>3</sup>).

# Из этого уравнения имеем

$$C_{\rm cr} = \frac{\alpha G'_{\rm B}}{G'_{\rm c,B}} \left( C_{\Pi \rm JK} - C_{\rm B} \right) + C_{\Pi \rm JK}.$$

Пример. Определить степень загрязнения сточных вод фенолом. Исходные данные: расход воды в реке G'<sub>в</sub>=15 м<sup>3</sup>/с; количество сбрасываемых сточных вод G'<sub>с. в</sub>=0,5 м<sup>3</sup>/с; содержание фенола в речной воде до смешения C<sub>в</sub>=0,0; Спдк фенола — 0,001 г/м<sup>3</sup>; коэффициент смешения  $\alpha = 0,3$ .

325

Расчет. Рассчитываем максимальную концентрацию, которая может быть допущена в сточных водах

$$C_{\rm cr} = \frac{0, 3 \cdot 15}{0, 5} (0, 001 - 0, 00) + 0,001 = 0,01 \ r/{\rm M}^3.$$

\*

\*

Таким образом, в данном пособии изложены методы расчетехнологических процессов нефтепереработки, тов основных включая подготовку газовых потоков с целью их дальнейшего использования, а также рассмотрены некоторые вопросы охраны природы. Особенностью пособия является то, что дан не полный расчет всей техпологической цепочки любого вторичного процесса, а лишь расчеты основных аппаратов — реакторов, экстракторов, прокалочных печей и т. д. Подобный подход позволил достаточно полно изложить важные элементы расчетов, что существенно при организации самостоятельной работы студентов над курсовыми и дипломными проектами. Методы расчета ректификационных колонн и оборудования, предназначенных для блоков регенерации растворителей (при очистке масляных фракций) или для блоков разделения продуктов реакции аналогичны для любых систем и в достаточной степени рассмотрены в главе 1.

Для наиболее трудоемких расчетов разработаны программы применительно к ЭВМ «Мир». Они составлялись так, чтобы оптимизация работы аппаратов осуществлялась при деятельном участии студента, который должен проводить расчеты в широком интервале изменения параметров и уметь выбрать режим, близкий к оптимальному. Эти программы могут быть переделаны на язык других вычислительных машин. Задачу по разработке таких программ каждая кафедра должна решать с учетом конкретных условий и возможностей.

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1. Гуревич И. Л. Технология нефти. Ч. 1. М., Химия, 1972. 360 с.
- 2. Нефтепродукты. Топлива. Битумы. Парафины. Растворители. М., Стандарты, 1977. 311 с.
- 3. Нефти СССР. Справочник, М., Химия, 1974. Т. 4, 787 с.
- 4. Джексон Д. Э., Скотт Д. К. Инженер-нефтяник, 1961, № 11, с. 60-62.
- 5. Бергштейн Н. В., Хуторянский Ф. М., Левченко Д. Н.//Химия и технология топлив и масел, 1983, № 1, с. 8—14.
- 6. Бергштейн Н. В., Кессель И. Б., Левченко Д. Н. и др.//Нефтепереработка и нефтехимия, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1978, № 12, с. 8—10.
- 7. Левченко Д. Н. и др. Эмульсии нефти с водой и методы их разрушения. М., Химия, 1967. 195 с.
- 8. Новые нефти восточных районов СССР/Под ред. С. Н. Павловой, З. В. Дриацкой. М., Химия, 1967. 670 с.
- 9. Ивченко С. И., Севостьянова Г. В. Сернистые и высокосернистые нефти Башкирии. М., Химия. Ч. 1, 1963, 232 с.; Ч. 2, 1967, 206 с.
- 10. Багиров И. Т. Современные установки первичной переработки нефти. М., Химия, 1974. 240 с.

- 11. Ктаторов О. А., Коротков П. И., Сандлер В. Г. и др. Опыт проектирования, освоения и интенсификации высокопроизводительных установок первичной переработки нефти (Тем. обзор). Сер. Проектирование, освоение новых производств нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М., ЦНИИТЭнефтехим, 1975. 131 с.
- 12. Ластовкин Г. А., Рудин М. В., Васильев А. В. Прогрессивные проектные решения пефтеперерабатывающих заводов (Тем. обзор). Сер. Проектирование и освоение производств нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М., ЦНИИТЭнефтехим, 1976. 84 с.
- 13. Технология нефти и газа (вопросы фракционирования). Уфа, Башкнигоиздат. 1971. Вып. 2, 336 с.; 1975, вып. 3, 376 с.
- 14. Кондратьев А. А., Марушкин Б. К. Химия и технология топлив и масел, 1965, № 7, c. 53—55.
- 15. Harbert W. D. Petroleum Refiner, 1957, v. 36, N 3, p. 169–174.
- 16. Багатуров С. А. Основы теории и расчета персгонки и ректификации. М., Химия, 1974. 440 с.
- 17. Эмирджанов Р. Г. Основы технологических расчетов в пефтепереработке. М., Химия, 1965. 544 с.
- 18. Губин В. Е., Губин В. В. Трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. М., Недра, 1982. 296 с.
- 19. Физико-химические свойства индивидуальных углеводородов/Под ред. В. М. Татевского. М., Гостоптехиздат, 1960. 412 с.
- 20. Эмирджанов Р. Т. Примеры расчетов нефтезаводских процессов и аппаратов. Баку, Азнефтеиздат, 1957. 404 с.
- 21. Гусейнов Д. А., Спектор Ш. Ш., Вайнер Л. З. Техпологические расчеты процессов нефтепереработки. М., Химия, 1964. 308 с.
- 22. Скобло А. И., Трегубова И. А., Егоров Н. Н. Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М., Гостоптехиздат, 1962. 652 с.
- 23. Сарданашвили А. Г., Львова А. И. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа. М., Химия, 1973. 272 с.
- 24. Souders M., Braun G. Ind. Eng. Chem. Ind. Ed., 1934, v. 26, N 1, p. 98.
- 25. Стабников В. Н. Расчет и конструирование контактных устройств ректификационных и абсорбционных аппаратов. Киев, Техника, 1970. 208 с.
- 26. Александров И. А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. М., Химия, 1971. 296 с.
- 27. Славинский Д. М. Проблема разработки и внедрения эффективных конструкций ректификационных колопп. М., ЦНИИТЭнефтехим, 1971. 38 с.
- 28. Маньковский С. И., Толчинский А. Р., Александров М. В. Теплообменная аппаратура химических производств. Л., Химия, 1976. 367 с.
- 29. Методика теплового и гидравлического расчета унифицированных кожухотрубчатых теплообменников и холодильников. М., ВНИИнефтемаш, 1975. 50 c.
- . 30. Методика теплового и аэродинамического расчета аппаратов воздушного охлаждения. М., ВНИИнефтемаш, 1971. 102 с.
- 31. Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков Л. А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. 7-е изд., Л., Химия, 1970. 624 c.
- 32. Трубчатые печи. Каталог. М., ЦИНТИхимнефтемаш, 1977. 30 с.
- 33. Бахшиян Ц. А. Трубчатые печи с излучающими стенками. М., ГОСИНТИ, 1960. 191 c.
- 34. Ягудин М. Н., Абызгильдин Ю. М., Гимасв Р. Н. Теплотехнический расчет трубчатой печи установки замедленного коксования. Уфа, Башкнигоиздат, 1979. 64 c.
- 35. Методы расчета теплофизических свойств газов и жидкостей. М., Химия, 1974. 248 c.
- 36. Нефтяные центробежные пасосы. Каталог ЦИНТИхимпефтемаша. 1980. ГОСТ 23447-79. Насосы центробежные нефтяные. Типы и основные размеры.
- 37. Поршневые паровые насосы. Каталог ЦИНТИхимнефтемаша, 1982. Каталог-справочник «Насосы поршневые паровые» ГОСТ 11376-77.



Приложение 1. Номограмма для определения вязкости нефтепродуктов в зависимости от температуры



Приложение 2. Номограмма. Молина — Гурвича для определения вязкости смесей нефтепродуктов





Энтальпия, кДя/кг

Приложение 4. График для определения энтальпии нефтяных паров и жид-костей

Цифры на кривых — значения относительной плотности d430

р. 105 Па	<b>Т.</b> Қ	p. 105 IIa	<b>Т,</b> қ	р. 105 Па	<i>Т</i> . қ	<b>р,</b> 105 Па	<b>Т.</b> К
0,01	6,7	0,20	59,7	3	132,9	60	275,8
0,02	17,2	0,25	64,0	4	143,3	70	285,9
0,03	23,8	0,30	68,7	5	151,7	80	295,0
0,04	28,6	0,40	75,4	6	158,8	90	303,4
0,05	32,6	0,50	80,9	7	164,9	100	311,0
0,06	35,8	0,60	85,5	8	170,5	120	324,4
0,07	38,7	0,70	89,5	10	179,9	140	336,6
0,08	41,2	0,80	93,0	20	212,4	160	347,4
0,09	43,4	0,90	96,2	30	233,8	180	357,1
0,10	45,5	1,00	99,6	40	250,3	200	365,7
0,15	53,6	2,00	120,2	50	263,9	220	373,7

Давление насыщенного водяного пара

•

Основные характеристики ректификационных колонн действующих установок ABT

Колонна	<i>t</i> , ℃	<b>Р</b> , МПа	<i>D</i> , м	Н, м	Ń
	Установ	вка АТ-6		····	
Предварительная К-1	1	1	1	1	ł
BedX	120	0,56	00	20.0	22•
низ	240	0,58	3,0	30,2	5*
Основная атмосферная К-2			•		
BEDX	140	0,15	70	47.0	000
низ	320		7,0	45,9	38-
Вторичной перегонки		1	•		·
K-3					
BepX	80	0,25	0.0	10.7	C04#
низ	107	0,27	2,4	33,7	.00**
K-4			1.		
верх	112	0,30	20	27.0	60.00
низ	170	0,32	3,0	37,2	
Қ-5				1 .	[
верх	108	0,12	21	20.4	60++
низ	172	0,14	5,4	09,4	00.1
Отпарная		}			
K-6	200	0,15	· 9 /	07 2	6 <b>*</b>
K-7	280	0,16	4,4	21,0	6°.
Стабилизационная К-8					
верх	60	1,20	2,6		· 10***
НИЗ	220	1,22	3,6	16	10***
Отпарная К-9	134	<u>→</u> .	1,2	10,0	14**
Установка ABT с.	блоком с	і Вторичной	перегонк	и бензина	; ;
Предварительная К-1 1	1	3	-		]
BEDX	120	0.56			
ня	240	0,50	5,0	35,20	24***

Колонна	<i>t</i> , ℃	Р, МПа	Д, м	Н, м	. <b>N</b>
Основная атмосферная К-2 верх 24-я тарелка	126 260	0,15 0,16	5,0 7,0	52,50	49
Вторичной перегонки К-3 верх низ	80 180	0,35 0,39	2,8	45,84	30
К-4 верх низ	80 130	0`,35 0,39	3,6		<b>'</b> 60
. <b>К-5</b> верх низ	128 178	0,12 0,16	27,8	-	20 40
Отпарные К-6, верх К-7, верх	180 228	0,15 0,16	2,0 2,0	$28,50 \\ 28,50$	6 6
Стабилизационная К-8 верх низ Отпарная К-9, верх	62 196 296	1,20 1,22 0,16	2,8 3,6 2,0	34,57 28,50	20 20 6
Вакуумная К-10 тарелки 13—18 тарелки 9—10 тарелки 5—6	140 300 368	6,34 * 8,24 * 9,44 *	6,4 9,0 9,0	33,60	12*** 115 *
F	Установ	ка АВТ-б	· • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•
Предварительная К-1 верх низ	105 225	0,30	3,0	26,0	28
Основная атмосферная верх низ	120 350	0,12	3,8	35,0	40
Вакуумная верх низ	100 385	6,0±*	8,4 3,2	22,5	18
<ul> <li>Тарелки с S-образными эле</li> <li>Тарслки решетчатого типа.</li> <li>*** Тарелки клапанные двухпо</li> <li>4* Давление в кПа.</li> <li>** Ситчатые с отбойными эле</li> </ul>	ементами, точные. мештами.	· . ·			·.

Параметры колпачковых тарелок (однопоточных, разборных)

d <sub>т</sub> , им	<i>L</i> * <sub>сл</sub> , мм	S <sub>paő</sub> , %	S <sub>св</sub> . %	N <sub>K</sub> **	d <sub>к</sub> , мм	S <sub>к</sub> , мм	Масса тарелки, ку
1000	682	57.9	11.3	46/6	80	110	90
1200	830	58.6	9.6	39/6	100	140	119
1400	1094	54.0	8.8	49/6	100	140	152
1600	1258	55.7	9.1	66/7	100	140	191
1800	1418	57.6	9,4	84/8	100	140	230
2000	1472	64.2	10,1	117/10	100	140	306
2200	1632	65,7	10,3	142/11	100	140	368
2400	1794	65,3	10,3	168/12	100	140	419

•

Продолжение

d <sub>т</sub> , мм	L <sup>±</sup> сл <sup>,</sup> мм	<sup>S</sup> раб, %	S <sub>св</sub> , %	.N <sub>K</sub> **	d <sub>к</sub> , мм	S <sub>к</sub> , мм	Масса тарелки, кг
2600 2800 3200 3600 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3200 3600 4000 4400	1952 2112 2392 2900 2440/1860 2840/2230 3280/2420 3680/2790 4080/2820 4480/2820 4480/2880 4880/3420 5280/3480 6080/4500 6840/4940 7640/5330 8440/5680 0640/6580	66,6 67,5 67,1 61,6 40,9 43,9 53,5 47,5 55,4 55,4 58,7 56,3 60,7 52,9 56,7 58,8 61,7 60,8	10,6 10,7 14,4 13,1 8,0 8,3 9,8 8,7 10,5 11,7 10,5 11,7 10,7 11,5 12,8 13,6 14,2 14,9 14,5	190/12 232/14 268/14 190/12 60 52 80 88 124 156 176 220 136 184 236 300 378	$   \begin{array}{r}     100 \\     100 \\     150 \\     150 \\     100 \\     100 \\     100 \\     100 \\     100 \\     100 \\     100 \\     100 \\     100 \\     15$	140 140 190 190 190 140 140 140 140 140 140 140 140 140 190 190 190 190	$\begin{array}{c} 526\\ 575\\ 864\\ 1000\\ 165\\ 180\\ 270\\ 330\\ 400\\ 420\\ 500\\ 640\\ 900\\ 1250\\ 1500\\ 1700\\ 2100\\ \end{array}$

\* N<sub>к</sub> — число колпачков в числителе для тарелок с центральным сливом, в знаменателе — с боковым.

\*\* В знаменателе — число рядов колпачков.

Приложение 8

Параметры тарелок с S-образными элементами

	d <sub>т</sub> , мм	L <sub>сл</sub> **. мм	S <sub>раб</sub> , мм	S <sub>св</sub> **, %	Число наро- вых патруб- ков	Масса***, кг
	1000*	· 700	74,4	10,7 <sup>.</sup>	5	_
	1600	2200/1160	53,0/78,5	8,2/11,2	6/8	354
	2000	2840/1470	57,0/74,8	8,6/11,2	8/10	484
	3000	4050/2240	66,0/75,3	10,0/11,4	14/15	920
	4000	5850/2900	65,8/78,9	10,0/11,9	18/21	1432
-	5000	6400	74,5	11,2	26	2633



• Однопоточной тарелки.

\*\* В числителе — для двухпоточной тарелки, в знаменателе — для однопоточной. \*\*\* Двух тарелок из легированной стали.

d <sub>т</sub> , мм	L <sub>сл</sub> , мм	S <sub>paδ</sub> , %	S <sub>св</sub> , %	Число рядов отбойников	Масса•, ки
		Однопоточн	ые тарелки		
1200	800	54,5	12,6	3	70
2000	1500	59,0	13,5	5	140
3000	2100	65,0	15,0	9	305
4000	2700	70,5	16,2	13	455
		Двухпоточн	ые тарелки		·
2400	3200	38,0	9,0	4 [	485
3000	4200	46,0	11,0	6	660
4000	5400	- 55,0	13,2	10	<b>990</b>
5000	6600	62,0	14,8	14	1420
6000	· 7800	67,0	16,0	18	1820
7000	9000	69,5	16,7	22	2440
8000	10200	71,5	17,3	· 26	3160

Параметры струйных тарелок с отбойными элементами

• Одной тарелки из легированной сталн.

Приложение 10

Параметры решетчатых тарелок

<i>d</i> <sub>1</sub> , мм	S <sub>св</sub> . %	Масса, кр	d <sub>т</sub> , мм	S <sub>св</sub> , "%	Масса, кг
		-			
1000	727	35—54	1800	3—32	84-148
1200	8-32	44-72	2000	9—31	118-199
1400	9—39	52—90	2200	932	137-235
1600	9—31	72-122	2400	9—31	180-300

Примечания. 1. Толщина листа из легированной стали 2 мм, из углеродистой стали 4 мм. 2. Ширина щелей 4 и 6 мм, шаг между щелями 18-36 мм.

22-407

•

Типоразмеры клапанных прямоточных тарелок при t<sub>1</sub>=50°C

	/1, MM	13.4. MM	<i>г</i> в. ММ	П, м	So.	S1, M <sup>3</sup>	S2, M <sup>3</sup>	S <sub>CB</sub>	N
							_		1
		Oč	днопоточ	ные <b>по</b>	OCT 20	5-02-1402	1—76		
$   \begin{array}{r}     1000 \\     1200 \\     1400 \\     1600 \\     1800 \\     2000 \\     2200 \\     2400 \\     2600 \\     2800 \\     3000 \\     3200 \\     3400 \\     3600 \\     3800 \\     4000 \\   \end{array} $	690 830 970 1100 1250 1390 1530 1670 1810 1950 2090 2230 2370 2510 2650 2790		$     \begin{array}{r}       120 \\       150 \\       180 \\       210 \\       240 \\       270 \\       300 \\       330 \\       360 \\       390 \\       420 \\       450 \\       480 \\       510 \\       540 \\       570 \\     \end{array} $	$\begin{array}{c} 0,65\\ 0,8\\ 0,9\\ 1,1\\ 1,2\\ 1,4\\ 1,5\\ 1,65\\ 1,8\\ 1,9\\ 2,1\\ 2,2\\ 2,4\\ 2,5\\ 2,65\\ 2,8 \end{array}$	$\begin{array}{c} 0,08\\ 0,14\\ 0,19\\ 0,26\\ 0,35\\ 0,45\\ 0,59\\ 0,67\\ 0,84\\ 0,97\\ 1,15\\ 1,27\\ 1,46\\ 1,65\\ 1,88\\ 2,08 \end{array}$	$\begin{array}{c} 0,08\\ 0,85\\ 1,15\\ 1,5\\ 2,0\\ 2,4\\ 3,0\\ 3,5\\ 4,1\\ 4,7\\ 5,5\\ 6,35\\ 7,2\\ 8,0\\ 8,8\\ 10,0\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 0,05\\ 0,08\\ 0,13\\ 0,15\\ 0,20\\ 0,25\\ 0,31\\ 0,37\\ 0,45\\ 0,50\\ 0,50\\ 0,60\\ 0,70\\ 0,78\\ 0,87\\ 0,98\\ 1,10\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 0,102\\ 0,124\\ 0,122\\ 0,132\\ 0,137\\ 0,144\\ 0,155\\ 0,148\\ 0,155\\ 0,148\\ 0,157\\ 0,163\\ 0,163\\ 0,163\\ 0,166\\ 0,166\\ 0,166\end{array}$	9 12 14 17 20 23 26 28 31 34 37 40 42 45 48 51
		Дв	- ухпоточ	ные по	OCT 26	5-02-1401	-76	•	•
1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4500 5500 6000 6400 7000 8000	370 420 470 600 650 750 850 950 985 1085 1155 1225 1365 1505 1700 1910 2190 2330 2820	200 200 200 300 300 300 300 300 300 300	$   \begin{array}{r}     150 \\     200 \\     250 \\     220 \\     320 \\     320 \\     320 \\     320 \\     320 \\     365 \\     365 \\     365 \\     395 \\     425 \\     525 \\     635 \\     745 \\     800 \\     840 \\     760 \\     920 \\     930 \\   \end{array} $	1,6 $2,4$ $2,5$ $3,4$ $3,6$ $3,4$ $4,3$ $4,3$ $4,3$ $4,3$ $5,3$ $7,7$ $8,3$ $9,5$ $10,3$	0,09 0,14 0,22 0,245 0,315 0,38 0,53 0,615 0,71 0,845 1,00 1,16 1,40 1,50 1,99 2,53 3,06 3,85 4,76 5,75 7,43	0,63 0,86 1,1 1,9 2,3 2,9 3,4 4,2 4,75 5,45 6,2 7,0 7,5 9,55 12,0 14,9 18,6 22,8 26,9 37,1	0,16 0,20 0,24 0,38 0,38 0,54 0,61 0,66 0,71 0,88 0,96 1,0 1,1 1,2 1,35 1,6 1,8 2,0 2,1 2,35 2,7	0,058 0,070 0,085 0,078 0,083 0,085 0,10 0,10 0,10 0,105 0,11 0,124 0,124 0,125 0,129 0,125 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,136 0,148 0,148	3 4 5 7 8 9 11 12 14 14 14 16 17 19 19 22 25 28 32 38 41 51
		Четыр	Dexnoroy	иные по	OCT 2	6-02-140	2-76		
3200 3400 3600 3800 4000 4500 5500 5500	415 465 495 545 595 675 800 925	300 300 300 300 300 330 330 330 330	310 310 350 350 350 395 395 395	9,0 9,6 10,3 10,8 11,4 12,9 14,2 15,4	0,66 0,85 0,915 1,13 1,34 1,75 2,35 3,25	4,7 5,45 6,2 7,1 8,2 9,55 13,5 16,8	1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,7 2,9	0,082 0,094 0,09 0,10 0,107 0,11 0,12 0,137	5 6 7 8 9 11 14

·





Приложение 13. График для определения Фи к коэффициенту теплоотдачи



Характеристика теплообменников с плавающей головкой (ГОСТ 14246—79)

Днаметр, мм			Пове дл	ерхность ине труб их и	теплообм (мм) н р з решетке	ена при р расположе (м <sup>2</sup> )	<b>аз</b> ной Нин
		Число ходов по трубам	п	о вершин квадрато	a M 11	по вер треуго.	)ШИНАМ ЛЬНИКОВ
LUM YA	, TDAO		3000	6000	9000	6000	9000
325	<b>2</b> 0 .	2	13	26	_	_	-
	25	. 2	10	20			<b>—</b> .
426	20	2	23	46		_	·
	25	2	19	38			_
<b>500</b> *	20	2	38	76		_	
	25	2	31	62	·	_	
600*	20	2 . 4		117 107	1 <b>76</b> 160	131 117	196 175
	25	2 4		96 86	144 129	105	157 141
<b>800</b> *	20	2 4	-	212 197	318 295	243 225	364 337
	25	2 4		170 157	255 235	181 173	286 259
1000*	20	2 4		346 330	579 495	402 378	603 567
	25	2 4		`284 267	426 400	325 301	488 451
1200*	20	2 4	_	514 494	771 741	604 576	906 864
	25	2 4		423 403	635 604	490 460	733 690
1400•	20	2 4		715 693	1072 1040	831 798	1246 - 1197
	25	24	` <mark>-</mark>	584 561	876 841	675 642	1012 963

• Цифры без звездочки — наружный диаметр, со звездочкой — внутренний.

•

.

342

		Число ходов	Площадь проходного сече- иия, одного хода по тру- бам (м <sup>2</sup> -10 <sup>3</sup> ) при их расположении		
Днаметр кожуха", мм	Размеры труб, мм	по трубам	но вершинам квадратов	по вершинам треугольни- ков	
325	$\begin{array}{c}20\times2,0\\25\times2,0\\25\times2,5\end{array}$	2	7,0 7,0 7,0		
, 426	$20 \times 2,0$ $25 \times 2,0$ $25 \times 2,5$	2	12 14 13		
500	$\left. \begin{array}{c} 20 \times 2,0 \\ 25 \times 2,0 \\ 25 \times 2,5 \end{array} \right\}$	2	20 23 20		
600	$\left.\begin{array}{c}20\times2,0\\25\times2,0\\25\times2,5\end{array}\right\}$	2	30 34 31	34 37 34	
<del>6</del> 00*	$\left.\begin{array}{c}20\times2,0\\25\times2,0\\25\times2,5\end{array}\right\}$	4	13 15 13	14 16 15	
800*	$\left.\begin{array}{c}20\times2,0\\25\times2,0\\25\times2,5\end{array}\right\}$	2 .	55 60 55	63 69 63	
`	$\left.\begin{array}{c}20\times2,0\\25\times2,0\\25\times2,5\end{array}\right\}$	- 4	25 23 21	25 24 22	
1000	$\left\{ \begin{array}{c} 20 \times 2,0 \\ 25 \times 2,0 \\ 25 \times 2,5 \end{array} \right\}$	2	92 103 94	106 119 108	
	$\left.\begin{array}{c}20\times2,0\\25\times2,0\\25\times2,5\end{array}\right\}$	4	43 41 37	49 51 46	
1200*	$\left.\begin{array}{c}20\times2,0\\25\times2,0\end{array}\right\}$	2	135 155	160 179	

Площадь проходного сечения по трубам в теплообменниках с плавающей головкой (ГОСТ 14246—79)



• Цифры без звездочки — наружный днаметр, со звездочкой — внутренний.

۱.

Площадь проходного сечения по межтрубному пространству в теплообменниках с плавающей головкой (ГОСТ 14246—79)

		по вершина	м квалратов	по вершинам треугольнико		
кожуха аружный/	ϯϼϗϐ	в вырезе перегородки	в вырезе между пере- перегородки городками**		между пер городками	
- 325_	20 25	1,2	2,0			
426	20 20	2,0	3,3	_	-	
530	25 20 25	3,1	5,4 5,0			
630	20	4,8	8,2	4,2	6,4	
800*	20	7,8	12,0	7,1	<b>9,3</b> 9,7	
1000*	20 20	11,5	18,0	10,5	14,0 12,5	
1200	20 20 25	13,8	28,0	14,7	19,7	
1400*	20 25	17,9 17,4	30,0 31,8	19,8	24,0 21,0	

Внутренний диамстр. Ироходное сечение определено для нерного ряда по ГОСТ 13202-77.

Приложение 18

Характеристика аппаратов воздушного охлаждения зигзагообразных АВЗ (ОСТ 26-02-1521—77)

		-	· -1	а <sup>+</sup> , м <sup>2</sup>		
Чвсло рядов труб	Коэффици- ент оребре-	Число труб	внутренняя при разном внутреннем днаметре труб		TOJESS	
	Ини		20 мм	21 мм	22 MM	
4	9 14,6 22	94/564 82/492	30/180	37/220 32/195	38/230 34/205	440/2650 620/3750 820/4900
6	9 14,6	141/846		55/330 48/290	58/350 52/310	665/4000 940/5650



• В числителе - для секция, в знаменателе - для аппарата. Примечания. 1. Для труб с коэффициентом оребрения Ψ=22 внутренный дна-метр равен 20 мм, а для Ψ=9 и 14,6-21 мм биметаллические и 22 мм монометалли-ческие. 2. Действительная наружная поверхность теплообмена может отличаться от номвнальной на ±5%.

344

2

Характеристика аппаратов воздушного охлаждения горизонтальных АВГ (ОСТ 26-02-1522-77)

			Поверхность теплообмена при разном внутреннем днаметре труб d <sub>вн</sub> , м <sup>2</sup>					
Число рядов труб ент оребр вия труб	Коэффици- ент оребре-	Общее число		ВНУТ	ревняя	-	внутр	енняя
	вия труб	TPyO	полная '	d <sub>вн</sub> =21 мм	d <sub>вн</sub> =22 мм	полная	d <sub>вн</sub> =21 мм	d <sub>вн</sub> =22 мм
			Длин	а труб 4000 л	EM .	Длинс	1 труб 8000 м	ж ,
4	9	94/282	<u>32/97</u> (290/875)	25/75	26/78	<u>66/197</u> (590/1770)	50/150	52/156
	14,6	82/246	28/85 (415/1250)	22/66	23/70	<u>57/170</u> (830/2500)	43/130	45/135
6	9	141/423	<u>49/147</u> (440/1320)	37/111	39/117	<u>98/285</u> (880/2640)	74/222	78/234 .
Y .	14,6	123/369	<u>43/129</u> (620/1870)	32/96	34/102	85/285 (1260/3800)	65/195	67/202
8	. 9	188/564	65/194 (580/1740)	50/150	52/156	130/390 (1165/3500)	100/300	104/312
	14,6	164/492	57/170 (830/2500)	× <b>43/129</b> .	45/135	114/342 (1700/5100)	87/260	89/268

Примечания. 1. Внутренний диаметр биметаллических труб—21 мм, монометаллических—22 мм. 2. Цифры в числителе—для секции, в знаменателе—для аппарата. 3. В графе поверхность теплообмена полные цифры без скобок соответствуют поверхности теплообмена по гладкой поверхности трубы у основания ребер, в скобках—по оребренной поверхности.

345

Приложение 19

# Климатические дакные по некоторым пунктам СССР

	Темпера	атура воздуха, °С			Давление		
Город	средняя самого холодного месяца	в 13 ч самого жар- кого месяца	вбсолют- ная мини- мальная	мак <b>си-</b> Маль- Ная	рекомен- дуемая расчетная	кПа	рекомен- • дуемое расчетное, мм рт. ст
Баку Батуми Владивосток Волгоград Горький Грозный Иркутск Казань Комсомольск-на- Амуре Красноводск	5,0 $8,5$ $-12,0$ $-8,2$ $-11,2$ $-1,4$ $-17,1$ $-12,0$ $-23,8$ $3,9$	27,9 25,9 22,1 28,6 21,6 28,8 22,6 24,0 22,8 31,6	$-13 \\ -8 \\ -31 \\ -35 \\ -41 \\ -32 \\ -50 \\ -43 \\ -46 \\ -17 \\ -17 \\ -17 \\ -17 \\ -17 \\ -10 \\$	38 36 34 41 36 42 35 38 33 42	31 29 26 32 26 33 26 28 25 34	101,94 101,09 100,68 99,22 99,62 95,49 100,15 99,99	762 760 757 746 749 718 753 751
Красноярск Куйбышев Львов Москва Новосибирск Омск Оренбург Орск Пермь Полоцк Рязань Саратов Стерлитамак Сызрань Томск Тюмень Уфа Ухта Фергана Хабаровск Чарджоу Ярославль	$ \begin{array}{c} -15,8\\ -12,5\\ -2,2\\ -9,3\\ -17,2\\ -17,6\\ -17,6\\ -17,6\\ -14,2\\ -14,2\\ -14,8\\ -14,2\\ -10,8\\ -10,8\\ -10,8\\ -11,4\\ -17,3\\ -15,2\\ -13,4\\ -16,4\\ 1,6\\ -19,8\\ 3,6\\ -10,0\\ \end{array} $	24,8 24,2 22,1 21,4 23,0 23,6 26,9 26,3 21,0 22,8 21,0 22,7 24,6 26,3 22,4 23,2 22,4 19,2 33,1 24,1 35,4 21,6	$-49 \\ -43 \\ -34 \\ -42 \\ -51 \\ -49 \\ -42 \\ -44 \\ -45 \\ -39 \\ -41 \\ -38 \\ -46 \\ -43 \\ -55 \\ -45 \\ -45 \\ -42 \\ -52 \\ -27 \\ -43 \\ -24 \\ -24 \\ -46 $	39 37 36 35 37 39 39 40 37 34 38 40 38 40 36 37 37 33 42 35 44 35	28 26 25 27 28 30 30 26 25 27 30 28 30 26 27 23 35 27 38 25	99,22 99,75 101,61 99,22 99,75 100,02 99,99 99,35 99,35 99,35 100,42 99,48 100,02 99,08 99,08 99,08 99,08 99,08 94,29 98,55 99,99	476 750 764 746 750 752 751 747 747 750 755 747 750 755 745 748 752 745 709 741 751

### Приложение 21

•

Площадь свободного сечения аппаратов воздушного охлаждения перед секциями из оребренных труб

		S <sub>св</sub> , м²	
Коэффициент оребрения	аппара		
	<i>l</i> −4 <b>x</b>	<i>l</i> —8 м	аппараты АВЗ
9 14,6	14,45 14,05	29,37/2 28,6/2	43,8 42,6

•

# Полезная тепловая нагрузка $Q_{non}$ трубчатых печей различных типов

ф средняя допустных теплонапряженность радиантных труб

	Q <sub>пол</sub>	·10 <sup>-6</sup>	Q <sub>пол</sub> · 10 - <sup>в</sup>		·10-8	
Марка печи	Вт	ккал/ч	Марка печн `.	Вт	кквл/ч	
Печи ти	ina 3P2		Печи т	una BC		
<b>(φ=5,8</b> •1)	J <sup>4</sup> BT/M <sup>2</sup> )		$(\phi = 2, 9 \cdot 1)$	$D^4 BT/M^2$	• •	
$3P2 - \frac{85}{3}$	6,5	5,6	BC1 $\frac{350}{12,6}$	14,0	12,1	
3P2 - 150	11,6	10,0	$BC2 - \frac{700}{12,6}$	28,2	24,3	
3P2 - 215 -	16,6	14,3	$BC3 - \frac{1050}{12.6}$	42,2	36,4	
$3P2 - \frac{280}{12}$	21,6	18,6	$BC4 - \frac{1400}{12.6}$	56,3	48,5	
$3P2 - \frac{345}{15}$	26,7	23,0	$BC5 - \frac{1750}{16.25}$	70,4	60,7	
$3P2 - \frac{410}{18}$	31,7	27,3	$BC6 = \frac{2100}{12.6}$	84,4	72,8 ·	
$3P2 - \frac{475}{21}$	36,7	31,6	Παιμι	ing CC	1	
$3P2 - \frac{540}{24}$	41,8	36,0	(вариант II: ф	$=4,1\cdot10^{4}$	Вт/м²)	
. ·			$\Gamma C1 - \frac{350}{15}$	18,9	16,3	
Печи ти w= (4.1.10	па <i>ЗД2</i> • Вт/м <sup>2</sup> )		$\Gamma C1 - \frac{422}{18}$	22,9	19,7	
э <u>85</u>	5,1	4,4	$\Gamma C1 - \frac{495}{21}$	26,8	23,1	
ЗД2 <u>3</u> ЗД2 <u>150</u>	9,0	7,8	$\Gamma C_1 - \frac{568}{24}$	30,7	26,5	
ЗД 2 <u>- 215</u> 9	13,0	11,2	Печи т	una FH	<b>I</b> .	
ЗД2 <u>—12</u>	6,9	14,6	(варнант I: ф=	•4,1·10 <sup>4</sup> E	<sup>3</sup> T/M <sup>2</sup> )	
ЗД 2 <u>345</u> 15	20,9	18,0	$\Gamma H2 \frac{230}{6}$	12,2	10,5	
ЗД2 <u>—410</u> 18	24,7	21,3	ГН2 <u>- 345</u> 9	18,2	15,7	
<b>З</b> Д2 <sup><u>1475</u> 21</sup>	28,7	24,7	ГН2 460	24,4	21,0	
<u>зд2-540</u> 24	<b>32,6</b>	28,0	ГН2 <u>- 575 -</u> 15	<b>、30,2</b>	26,0	

Продолжение

		Q <sub>пол</sub>	· 10*		Q <sub>non</sub> -10-0		
	Марка печи	Вт	ккал/ч	Марка печн	Вт	ккал/ч	
	(вариант I: ф	=4,1.104	Вт/м²)	Печи типа ЦД4 (φ=2,9·10 <sup>4</sup> Вт/м <sup>2</sup> )			
	$     \Gamma H2 \frac{690}{18} \\     \Gamma H2 \frac{805}{21} $	36,5 42,7	31,5 36,8	ЦД4 <u>630</u> 15 11Л4 <u>946</u>	34,1 52,2	29,4 44,1	
·	ГН2 <u>920</u> 24	48,7	42,0	ЦД4 <u>15</u> ЦД4 <u>1140</u> ЦД4 <u>18</u>	61,7	53,2	
	(вариант II: ф	=4,1.104	Вт/м²)	Ποιιιι συ			
	$\Gamma H2 = \frac{133}{6}$	7,2	6,2	$(\phi = 2, 9 \cdot 1)$	ла цет ) <sup>4</sup> Вт/м <sup>2</sup> )		
1	ГH2 <u>205</u> 9	11,1	9,6	$HC1 - \frac{16}{3}$	0,46	0,4	
	ГН2 <u>278</u> . 12	15,1	13,0	$\begin{array}{c} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\$	1,16	1,0	
	ГН2 <u>350</u> 15	18,9	16,3	$\begin{array}{c} 4 \\ \underline{\mathbf{H}} \mathbf{C} 1  \frac{31}{4} \mathbf{P} \end{array}$	0,93	0,8	
!	ГН2 <u>422</u> <u>18</u>	22,9	19,7	$\coprod C1  \frac{68}{6} P$	1,98	1,7	
	$\Gamma H2 \frac{495}{21}$	26,7	23,0	ЦС1 $\frac{-68}{-6}$	2,7	2,3	
	$\Gamma I I 2 \frac{568}{24}$	30,7	26,5	ЦС1 - 80	3,2	2,8	
	· · · ·	·		ЦСІ <u>106</u>	4,3	3,7	
	$(\phi = 2,9)$	ипа ЦД4 104 Вт/м²)	)	ЦСІ <u>125</u> 8	4,9	<b>4,2</b>	
				156	6,3	5,4	

..



-

Площадь сечения труб наиболее часто используемых диаметров

Daawanu	S <sub>тр</sub> , <u>м</u> <sup>2</sup>						
труб, мм	одной	двух	четырех	шести	восьми		
$76 \times 9$ $76 \times 5$ $89 \times 3$ $102 \times 8$ $114 \times 8$ $127 \times 8$ $152 \times 12$ $152 \times 8$ $159 \times 10$ $219 \times 20$	0,00264 0,00326 0,00418 0,00665 0,00752 0,00968 0,0128 0,0145 0,0152 0,0252	0,00528 0,00652 0,00836 0,01330 0,01504 0,01968 0,0256 0,0290 0,0304 0,0504	0,01056 0,01304 0,01672 0,02660 0,03008 0,03872 0,05120 0,0580 0,0608 0,1008	0,01584 0,01756 0,02508 0,03990 0,04312 0,05808 0,0768 0,0870 0,0912 0,1512	0,01211 0,02608 0,03344 0,05320 0,06016 0,07744 0,1024 0,1160 0,1246 0,2012		

#### Приложение 24

Расход рабочего пара и охлаждающей воды для пароэжекторных вакуумных насосов

Расход отса-	Расход пара/воды для различных вариантов насоса, (кг/ч)/(м <sup>3</sup> /ч), не болсе				
сываемои	I	. 11	III	IV	
		Р <sub>абс</sub> =0,1 кПа	· · · · ·		
$     \begin{array}{r}       1 \\       2,5 \\       5 \\       8 \\       12 \\       20 \\       32 \\       50 \\       50 \\       \end{array} $		290/32 480/52 770/83 1200/130	40/3,5 90/8 170/16 270/26 400/39 660/64 1060/100 1650/160	3,5/3,5 8,5/8,5 80/17 155/27 250/40 360/66 600/103 1500/165	
		Р <sub>абс</sub> ==0,25 кПа	-	•	
1 2,5 5 8 12 20	  200/16 320/27	 170/16 280/27	30/2,5 60/4,5 120/9 180/13 250/18 420/30	28/2,5 55/4,5 110/9 160/13 220/18 380/30	



349

Продолжение

Расход отса- сываемой	Расход пара/воды для различных варнантов насоса, (кг/ч)/(м <sup>3</sup> /ч), не более				
смеся, кг/ч	I	11	III	IV	
20 32 50 80 125 200	260/18 415/29 650/45 1040/72 1630/113 2600/180	220/18 350/29 550/45 880/72 1360/113 2200/180	350/20 560/32 880/50 1400/80 2200/125 3500/200	300/20 480/32 750/50 1200/80 1900/125 3000/200	
		Р <sub>абс</sub> =1,0 кПа			
$2,5 \\ 5 \\ 10 \\ 16 \\ 25 \\ 40 \\ 64 \\ 100 \\ 160 \\ 250 \\ 400 $	105/5,5 170/8,5 260/13 420/21 670/34 1050/52 1700/79 2600/130 4200/210	85/5,5 140/8,5 215/13 340/21 550/34 850/53 1360/80 2100/132 3400/213	40/2 80/3 150/6 240/9 380/14 600/23 950/36 1470/56 2360/90 3700/140 5900/225	35/2 65/3 125/6 200/9 320/14 500/23 800/36 1230/57 2000/91 3100/142 4900/230	
		<i>Р</i> абс=2,0 кПа			
5 10 16 25 40 64 100 160 250 400 640	45/2 80/3 130/5 190/8 315/12 490/19 770/29 1230/47 1920/72 3100/116 4900/186	40/2 70/3 100/5 160/8 250/12 400/19 630/30 1000/48 1580/75 2500/120 4000/190	60/2,5 110/4 175/6 275/8 440/13 705/21 1100/32 1760/52 2750/80 4400/128 7040/205	55/2,5 100/4 150/6 240/8 270/13 600/21 930/32 1500/52 2350/80 3700/128 6000/205	
		Р <sub>абс</sub> =4,0 кПа		'	
$     \begin{array}{r}       10 \\       16 \\       25 \\       40 \\       64 \\       100 \\       160 \\       250 \\       400 \\       640 \\       1000 \\     \end{array} $	56/2,5 90/3,5 140/5 225/8 360/13 560/20 900/32 1400/50 2250/80 3600/130 5600/200	47/2 75/3 115/4 185/7 300/10 460/16 740/26 1150/40 1850/64 3000/100 4600/160	80/3 130/4 200/6 320/9 510/14 800/22 1260/35 2000/55 3200/90 5100/140 8000/220	70/3 110/4 170/6 270/9 440/14 680/22 1100/35 1700/55 2700/90 4400/140 6800/220	
•		Р <sub>абс</sub> =8,0 кПа			
20 32 50 80	90/2 145/3 225/4,5 360/7,5	80/2 130/3,2 200/5 320/8	135/2 210/3,2 330/5 530/8	120/2,3 185/3,5 290/5,5 470/9	

### Продолжение

Расход отса-	Расход пара/	Расход пара/воды для различных вариантов насоса, (кг/ч)/(м <sup>3</sup> /ч), - не более				
сываемон Смесн, кг/ч	1'	I R	ÍĦ	IV.		
125	560/12	500/13	820/13	730/14		
200	900/18	800/20	1320/20	1160/22		
320	1450/29	1280/32	2100/32	1860/55		
500	2250/45	2000/50	3300/50	2900/55		
800	3600/72	3200/80	5300/80	4700/88		
1250	5600/113	5000/125	8200/125	7300/138		
	•	$P_{abc} = 10,0 \ \kappa \Pi a$	 1 -			
40	140/2	120/2,5	220/2	185/2,5		
64	230/3	190/4	350/3	300/4		
100	350/4,5	300/5,5	540/4.5	460/5,5		
160	560/8	480/9	870/8	740/9		
250	880/12	750/14	1350/12	1150/14		
400	1400/19	1200/22	2200/19	1350/22		
640	2250/30	1900/35	3500/30	2950/35		
1000	3500/45	3000/55	5400/45	4600/55		

## Приложение 25

Зависимости энтальпии паров нефтепродуктов І от температуры t при различном давлении Р







^



