

И. И. АРТОБОЛЕВСКИЙ

МЕХАНИЗМЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ  
ТЕХНИКЕ

I

И. И. АРТОБОЛЕВСКИЙ

МЕХАНИЗМЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ  
ТЕХНИКЕ

В 7 ТОМАХ

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ,  
КОНСТРУКТОРОВ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ

И. И. АРТОБОЛЕВСКИЙ

ТОМ I

ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМОВ.  
ПРОСТЕЙШИЕ РЫЧАЖНЫЕ  
И ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЕ  
МЕХАНИЗМЫ

МОСКВА «НАУКА»  
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ  
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1979

34.41

А 86 518002-002

УДК 621.0

Артоболевский И. И. Механизмы в современной технике. Справочное пособие. В 7 томах. Т. I: Элементы механизмов. Простейшие рычажные и шарнирно-рычажные механизмы. — 2-е изд., переработанное. — М.; «Наука». Главная редакция физико-математической литературы, 1979» — 496 с,

А 30106—002  
053(02)-79 Подписано. 2702000000

© Главная редакция  
физико-математической  
литературы  
издательства «Наука»,  
1979, с изменениями

## СОДЕРЖАНИЕ

Из предисловия к первому изданию . . . . .	7	
Введение . . . . .	9	
Таблица 1. Указатель механизмов по структурно-конструктивным признакам . . . . .	14	
Таблица 2. Указатель механизмов по функциональному назначению . . . . .	17	
I. Элементы механизмов . . . . .		19
1. Кинематические пары (1—52) . . . . .	21	
2. Подвижные соединения (53—113) . . . . .	43	
II. Простейшие рычажные механизмы . . . . .		73
1. Механизмы рычагов (114—152) . . . . .	75	
2. Механизмы захватов, зажимов и распоров (153—234) . . . . .	93	
3. Механизмы весов (235—239) . . . . .	129	
4. Механизмы тормозов (240—245) . . . . .	131	
5. Механизмы остановов, стопоров и запоров (246—318) . . . . .	133	
6. Механизмы переключения, включения и выключения (319—341) . . . . .	161	
7. Механизмы фиксаторов (342—381) . . . . .	172	
8. Механизмы сортировки, подачи и питания (382—404) . . . . .	190	
9. Механизмы регуляторов (405—415) . . . . .	201	
10. Механизмы муфт и соединений (416—434) . . . . .	207	
11. Механизмы измерительных и испытательных устройств (435—452) . . . . .	216	
12. Механизмы молотов, прессов и штампов (453—457) . . . . .	225	
13. Механизмы клавиш (458—461) . . . . .	228	
14. Механизмы грузоподъемных устройств (462—466) . . . . .	231	
15. Механизмы предохранителей (467—468) . . . . .	233	
16. Механизмы с регулируемыми звеньями (469—475) . . . . .	234	
17. Механизмы для математических операций (476—479) . . . . .	237	

18. Механизмы соприкасающихся рычагов (480—493) . . . . .	240	
19. Механизмы прочих целевых устройств (494—508) . . . . .	247	
III. Шарнирно-рычажные механизмы . . . . .		255
1. Механизмы четырехзвенные общего назначения (509—546)	257	
2. Механизмы пятизвенные общего назначения (547—554) . .	276	
3. Механизмы шестизвенные общего назначения (555—573) .	280	
4. Механизмы многозвенные общего назначения (574—587)	290	
5. Механизмы параллелограммов (588—604). . . . .	300	
6. Механизмы антипараллелограммов (605—607). . . . .	309	
7. Механизмы направляющие и инверторы (608—703) . . . .	311	
8. Механизмы для математических операций (704—708) . .	382	
9. Механизмы с остановками (709—725). . . . .	385	
10. Механизмы для воспроизведения кривых (726—734) . . . .	402	
11. Механизмы грейферов киноаппаратов (735—743) . . . .	410	
12. Механизмы весов (744—758). . . . .	415	
13. Механизмы муфт и соединений (759—763). . . . .	423	
14. Механизмы сортировки, подачи и питания (764—769) . . .	426	
15. Механизмы предохранителей (770—772). . . . .	432	
16. Механизмы регуляторов (773—776). . . . .	435	
17. Механизмы измерительных и испытательных устройств (777—784). . . . .	438	
18. Механизмы фиксаторов (785). . . . .	444	
19. Механизмы грузоподъемных устройств (786—790) . . . .	445	
20. Механизмы пантографов (791—812). . . . .	448	
21. Механизмы тормозов (813—831). . . . .	462	
22. Механизмы молотов, прессов и штампов (832—833) . .	472	
23. Механизмы прочих целевых устройств (834—867) . . .	473	
Предметный указатель . . . . .	490	

## ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Одной из задач современной теории механизмов является изучение и систематизация громадного наследства, накопленного практическим машиностроением в виде различных механизмов, применяемых в самых разнообразных машинах, приборах и устройствах.

Анализ этого материала по видам механизмов показал, что вся работа по их систематизации должна быть разбита на несколько этапов. Первый этап — сборники, включающие механизмы, применяемые в самых различных отраслях машиностроения. Следующий этап — сборники, посвященные отдельным отраслям машиностроения, например, механизмы точной механики, механизмы металлорежущих станков, механизмы авиадвигателей и т. д.

При отборе механизмов автор в основном дал схемы и описания механизмов общего назначения, или механизмов, применяемых в самых различных отраслях машиностроения. Но отдельные механизмы целевого, отраслевого направления были также включены в справочник как представляющие интерес не только для данной узкой отрасли, но и для других отраслей машиностроения. Эти механизмы выделены в отдельную подгруппу — механизмов целевых устройств. Кинематические пары и подвижные соединения даны автором не в схематическом, а в конструктивном изображении, с тем чтобы облегчить конструктору процесс проектирования механизма.

Автором был использован обширный материал на русском и иностранных языках. Список таких источников не приводится, так как это перегрузило бы издание и не могло бы оказать существенную пользу читателям без постраничных ссылок, тем более что для большинства механизмов трудно установить приоритет в отношении того, кем он был предложен и впервые описан. Было

сделано исключение только в отношении тех механизмов, авторы которых являются известными. В этих случаях в название механизма включалась и фамилия его автора. По мере возможности автор стремился сохранить изображение механизма в том виде, в каком оно дано в тех литературных источниках, откуда оно взято, внеся изменения только в тех случаях, когда это было необходимо с точки зрения понимания структуры и кинематики механизмов.

Автор выражает свою глубокую признательность коллективам руководимых им лабораторий Института машиноведения за большую дружескую помощь в оформлении издания и подготовке его к печати и коллективу кафедры теории механизмов и машин Всесоюзного заочного политехнического института за те многочисленные замечания, которые были сделаны в процессе рецензирования рукописи.

*И. И. Артоболевский*

Москва, 1966 г.

---

Второе издание многотомного справочного пособия «Механизмы в современной технике» выходит в свет уже после смерти автора. Герой Социалистического Труда, академик Иван Иванович Артоболевский, крупнейший советский ученый и видный общественный деятель, скончался 21 сентября 1977 года.

Настоящее издание несколько отличается от предыдущего. В соответствии с намерениями И. И. Артоболевского, в свое время им высказывавшимися, в книгу внесен ряд изменений.

Издание будет состоять из семи томов вместо пяти, причем каждый том будет содержать справочные таблицы. Количество описываемых механизмов будет несколько сокращено за счет изъятия механизмов, отличающихся от других лишь несущественными конструктивными деталями.

## ВВЕДЕНИЕ

### § 1. Схематическое изображение механизмов

С целью большей наглядности и удобства пользования настоящим справочным руководством при изображении механизмов были взяты в основу не установленные соответствующими стандартами условные изображения звеньев и элементов кинематических пар, а схематические обозначения, носящие полуконструктивный характер, т. е. звенья и элементы кинематических пар изображались в виде условных стержней, ползунов, кулис и т. д., обладающих только приблизительно теми соотношениями размеров, которыми они могли бы обладать при их конструктивном оформлении.

Далее, в процессе обработки материала в большинстве случаев приходилось отказываться от точного изображения отдельных деталей механизмов, как это принято в чертежах конструкций, так как это потребовало бы введения в чертеж ряда дополнительных частностей, имеющих важное конструктивное значение, но затемняющих основное восприятие той формы движения, которая данным механизмом может быть воспроизведена. Особенно это относится к деталям рам, подшипников, стоек, к упорным кольцам, втулкам и т. д. Более того, некоторые условности, применяемые в современных чертежах конструкций в части разрезов, проекций, штриховки, изображения резьб, пунктиротов и т. д., не всегда принимались во внимание, так как строгое их соблюдение нанесло бы ущерб ясности восприятия читателями кинематики и структуры механизмов.

Так, например, в некоторых рычажно-зубчатых механизмах показаны зубцы, в других — только соответствующие окружности, их вмещающие; изображения винтовых

резьб различны в зависимости от назначения механизма, отсутствует лишний пунктир и т. д.

Для большего удобства рассмотрения структуры и кинематики механизмов оси вращательных пар, принадлежащие стойке механизма, изображаются зачерненными кружочками.

Далее, при отдельных звеньях механизмов поставлены стрелки, иллюстрирующие формы их движения: прямые — при поступательном движении, круговые — при вращательном, прямые двойные — при возвратно-поступательном движении и круговые двойные — при возвратно-вращательном.

Звенья обозначены арабскими цифрами, оси отдельных пар — прописными буквами латинского алфавита или малыми буквами *x*, *y* и *z*. Дополнительные детали или необходимые дополнительные размеры обозначены строчными буквами латинского алфавита.

В тех случаях, когда та или иная форма движения механизма обусловливается строго определенными соотношениями между размерами его звеньев (направляющие механизмы, механизмы с остановками), в описании механизма указываются эти соотношения, обычно в виде функции от размера ведущего звена. В отношении всех остальных механизмов, размеры звеньев которых на чертежах не указаны, следует иметь в виду, что при пользовании справочником нельзя брать их размеры непосредственно с чертежа без предварительного пересчета для конкретно проектируемого конструктором механизма, так как в справочнике дается только принципиальная кинематическая схема без исследования перемещений звеньев, проворачиваемости механизмов, их предельных положений. При окончательном проектировании того или иного шарнирно-рычажного механизма конструктор должен сам решить, в каких плоскостях располагаются звенья механизма, как конструктивно оформляются шарниры и т. п.

## § 2. Описание механизмов

Каждая схема механизма сопровождается ее кратким описанием. Описания механизмов не унифицировались, так как механизмы имеют различную степень сложности, а поэтому некоторые из них требуют значительных пояснений для отчетливого понимания их функций, другие же

в таких пояснениях нуждаются в меньшей степени ввиду полной ясности из самой схемы. Для более сложных механизмов применяется «патентная» форма описания, т. е. указываются номера звеньев и характер их связей, обеспечивающий для ведомых звеньев необходимый закон движения. Для менее сложных механизмов указываются только некоторые характерные особенности, определяющие основные функции механизма. Для самых простых механизмов не указывается функциональное назначение механизма, ясное из его схемы, а оставлены только некоторые замечания, характерные или для кинематики, или для конструкции механизма. В описаниях указываются номера только тех звеньев, которые необходимы для ясного представления о характере движения механизма. Схемы некоторых механизмов показаны так, как это было сделано в первоисточниках, например, поршневые машины изображены с поршнями, цилиндрами и другими деталями.

### **§ 3. Принятая система классификации механизмов**

Наиболее удобным для конструкторов являются две системы классификации механизмов: классификация по структурно-конструктивным признакам и классификация по функциональному назначению механизмов. Наиболее правильным решением было бы создание единой классификации механизмов, объединяющей оба эти направления. В настоящей работе и сделана попытка такой классификации.

Самым трудным был вопрос, какую систему классификации положить в основу: структурно-конструктивную или по функциональному назначению. В результате подробного изучения этого вопроса мы остановились на структурно-конструктивной классификации. Если бы в основу была положена классификация по функциональному назначению механизмов, то большое число широко применяемых механизмов общего назначения (кривошипно-ползунные, шарнирные четырехзвенники и т. д.) должно было бы быть включено почти в каждую группу механизмов, выполняющих те или иные функции. Таким образом, одни и те же виды механизмов повторялись бы в различных группах. Для сборника механизмов общего назначения болеестройной является классификация по структурно-конструктив-

ным признакам механизмов, но параллельно с ней должна быть дана и вторая, увязанная с первой, классификация механизмов — по их функциональному назначению. Для специализированных же сборников механизмов целесообразнее положить в основу системы классификации механизмов их функциональное назначение, но с параллельной структурно-конструктивной классификацией.

Ниже излагается разработанная классификация по структурно-конструктивным и функциональным признакам. В каждом томе справочника механизмы разделены на ряд основных групп, каждая группа разбивается на подгруппы. Каждая группа имеет индексы, состоящие из двух букв, входящих в название группы, каждая подгруппа также имеет индексы — одна или две основные буквы в названии подгруппы.

Принятая классификация в каждом томе дается в сводной таблице. Такая таблица для механизмов I тома приведена на стр. 14—16 (таблица 1).

Классификация механизмов по их функциональному назначению является в данном справочнике вспомогательной, так как в основном в этом справочнике систематизированы механизмы общего назначения, т. е. механизмы, применяющиеся для выполнения самых разнообразных операций в различных отраслях машиностроения. Поэтому при распределении механизмов по их назначению мы ограничились выделением только некоторых подгрупп, общих по своим функциональным задачам. Основная цель заключалась в том, чтобы помочь конструкторам при решении той или иной задачи быстро найти ряд вариантов ее разрешения в различных структурных формах.

В каждом томе в сводной таблице приводится распределение механизмов по их функциональному назначению. Такая таблица для I тома дается на стр. 17—18 (таблица 2).

В некоторых случаях однотипные по своей структуре механизмы оказываются в разных подгруппах вследствие различных целевых функций, ими выполняемых. Так, например, шарнирно-рычажный механизм может оказаться и в подгруппе механизмов для воспроизведения кривых, и в подгруппе механизмов для выполнения математических операций. Поэтому в некоторых случаях допускалось включение в различные подгруппы однотипных по своей

структуре, но различных по своему функциональному назначению механизмов.

В некоторых подгруппах имеются механизмы однотипные по своей структуре, но представляющие каждый в отдельности самостоятельный интерес.

#### § 4. Некоторые указания по пользованию справочником

Для удобства пользования справочником все механизмы разбиты по отдельным картам. Каждая карта содержит наименование механизма, его схему и описание. В левом верхнем углу карты имеется порядковый номер, соответствующий сплошной нумерации механизмов справочника, в правом верхнем углу — двойная индексация. В верхней строке стоит буквенный индекс той группы основной классификации, к которой принадлежит механизм; в нижней строке — буквенный индекс подгруппы основной классификации. Такая индексация и нумерация позволяет делать различные ссылки на тот или иной механизм в зависимости от поставленных требований.

В таблице 2 (стр. 17—18) имеется указатель механизмов, составленный по принципу их функционального назначения. Рядом с названиями групп, расположенных в алфавитном порядке, указаны индексы групп и подгрупп по основной структурно-конструктивной классификации и порядковые номера механизмов (номера, стоящие в левом верхнем углу карты). Таким образом, если конструктору необходимо найти, например, возможные схемы механизмов тормозов, то по таблице 2 он найдет, что механизмы тормозов описаны в следующих группах и подгруппах и под такими порядковыми номерами:

ПР 240—245  
ШР 813—831

Подробное название каждого отдельного механизма тормозов можно, далее, получить по предметному указателю, помещенному в конце тома.

Таблица 1

**УКАЗАТЕЛЬ МЕХАНИЗМОВ ПО СТРУКТУРНО-  
КОНСТРУКТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ**

Группа механизмов				
№ группы	I			
Название группы	Элементы механизмов			
Индекс группы	ЭМ			
	№ п/п	Название	Индекс под-группы	№№ механизмов
	1	Кинематические пары	КП	1—52
	2	Подвижные соединения	ПС	53—113
Группа механизмов				
№ группы	II			
Название группы	Простейшие рычажные механизмы			
Индекс группы	ПР			
	№ п/п	Название	Индекс под-группы	№№ механизмов
	1	Механизмы рычагов	Р	114—152
	2	Механизмы захватов, зажимов и распоров	33	153—234
	3	Механизмы весов	В	235—239
	4	Механизмы тормозов	Тм	240—245

Таблица 1 (продолжение)

		Группа механизмов		
№ группы		II		
Название группы	Простейшие рычажные механизмы			
Индекс группы	ПР			
	№ п/п	Название	Индекс под-группы	№№ механизмов
	5	Механизмы остановов, стопоров и запоров	ОЗ	246—318
	6	Механизмы переключения, включения и выключения	ПВ	319—341
	7	Механизмы фиксаторов	Ф	342—381
	8	Механизмы сортировки, подачи и питания	СП	382—404
	9	Механизмы регуляторов	Рг	405—415
	10	Механизмы муфт и соединений	МС	416—434
	11	Механизмы измерительных и испытательных устройств	И	435—452
	12	Механизмы молотов, прессов и штампов	МП	453—457
	13	Механизмы клавиш	К	458—461
	14	Механизмы грузоподъемных устройств	Гп	462—466
	15	Механизмы предохранителей	Пд	467—468
	16	Механизмы с регулируемыми звеньями	РЗ	469—475
	17	Механизмы для математических операций	МО	476—479
	18	Механизмы соприкасающихся рычагов	СР	480—493
	19	Механизмы прочих целевых устройств	ЦУ	494—508

Таблица 1 (продолжение)

Группа механизмов				
№ группы	III			
Название группы	Шарнирно-рычажные механизмы			
Индекс группы	ШР			
	№ п/п	Название	Индекс под-группы	№ № механизмов
	1	Механизмы четырехзвенные общего назначения	Ч	509—546
	2	Механизмы пятизвенные общего назначения	П	547—554
	3	Механизмы шестизвенные общего назначения	Ш	555—573
	4	Механизмы многозвенные общего назначения	М	574—587
	5	Механизмы параллелограммов	Пл	588—604
	6	Механизмы антипараллелограммов	А	605—607
	7	Механизмы направляющие и инверторы	НИ	608—703
	8	Механизмы для математических операций	МО	704—708
	9	Механизмы с остановками	О	709—725
	10	Механизмы для воспроизведения кривых	ВК	726—734
	11	Механизмы грейферов киноаппаратов	ГК	735—743
	12	Механизмы весов	В	744—758
	13	Механизмы муфт и соединений	МС	759—763
	14	Механизмы сортировки, подачи и питания	СП	764—769
	15	Механизмы предохранителей	Пд	770—772
	16	Механизмы регуляторов	Рг	773—776
	17	Механизмы измерительных и испытательных устройств	И	777—784
	18	Механизмы фиксаторов	Ф	785
	19	Механизмы грузоподъемных устройств	Гп	786—790
	20	Механизмы пантографов	Пт	791—812
	21	Механизмы тормозов	Тм	813—831
	22	Механизмы молотов, прессов и штампов	МП	832—833
	23	Механизмы прочих целевых устройств	ЦУ	834—867

Таблица 2

**УКАЗАТЕЛЬ МЕХАНИЗМОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ  
НАЗНАЧЕНИЮ**

№ п/п	Индекс под- группы	Название подгруппы	Индекс группы		
			ЭМ	ПР	ШР
1	КП	Кинематические пары	1—52	—	—
2	А	Механизмы антипараллелограммов	—	—	605—607
3	В	Механизмы весов	—	235—239	744—758
4	Гп	Механизмы грузоподъемных устройств	—	462—466	786—790
5	ВК	Механизмы для воспроизведения крыльев	—	—	726—734
6	МО	Механизмы для математических операций	—	476—479	704—708
7	ЗЗ	Механизмы захватов, зажимов и распоров	—	153—234	—
8	И	Механизмы измерительных и испытательных устройств	—	435—452	777—784
9	К	Механизмы клавиш	—	458—461	—
10	М	Механизмы многозвенные общего назначения	—	—	574—587
11	МП	Механизмы молотов, прессов и штампов	—	453—457	832—833
12	МС	Механизмы муфт и соединений	—	416—434	750—763
13	НИ	Механизмы направляющие и инверторы	—	—	608—703
14	ОЗ	Механизмы остановов, стопоров и запоров	—	246—318	—
15	Пг	Механизмы пантографов	—	—	791—812
16	Пл	Механизмы параллелограммов	—	—	588—604

Таблица 2 (продолжение)

№ п/п	Индекс под- группы	Название подгруппы	Индекс группы		
			ЭМ	ПР	ШР
17	ПВ	Механизмы переключения, включения и выключения	—	319—341	—
18	Пд	Механизмы предохранителей	—	467—468	770—772
19	ЦУ	Механизмы прочих целевых устройств	—	494—508	834—867
20	П	Механизмы пятизвенные общего назначения	—	—	547—554
21	РЗ	Механизмы с регулируемыми звенями	—	469—475	—
22	Рг	Механизмы регуляторов	—	405—415	773—776
23	Р	Механизмы рычагов	—	114—152	—
24	СР	Механизмы соприкасающихся рычагов	—	480—493	—
25	СП	Механизмы сортировки, подачи и питания	—	382—404	764—769
26	О	Механизмы с остановками	—	—	709—725
27	Тм	Механизмы тормозов	—	240—245	813—831
28	Ф	Механизмы фиксаторов	—	342—381	785
29	Ч	Механизмы четырехзвенные общего назначения	—	—	509—546
30	ПС	Подвижные соединения	53—113	—	—
31	Ш	Механизмы шестизвенные общего назначения	—	—	555—573
32	ГК	Механизмы грейферов киноаппаратов	—	—	735—743

# I

## ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМОВ ЭМ

- 
1. Кинематические пары КП (1—52).
  2. Подвижные соединения ПС (53—113).
-




## 1. КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРЫ (1–52)

1

ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ЦАПФАМИ

ЭМ  
КП




Звено 1 имеет две круглые цилиндрические цапфы *a*, входящие в цилиндрические отверстия *b* звена 2. Звенья 1 и 2 могут совершать одно вращательное движение относительно друг друга вокруг общей оси *x* — *x*.

2

ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
СО СФЕРИЧЕСКИМИ ЦАПФАМИ

ЭМ  
КП




Звено 1 имеет две сферические цапфы *a* и *d*. Цапфа *a* входит в соприкосновение со сферической поверхностью *b* звена 2, а цапфа *d* входит в соприкосновение с цилиндрической поверхностью *c* звена 2. Звенья 1 и 2 могут совершать одно вращательное движение относительно друг друга вокруг общей оси *x* — *x*.

3

**ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
СО СФЕРИЧЕСКОЙ ЦАПФОЙ  
И ХВОСТОВИКОМ**

ЭМ  
КП




Звено 1 имеет сферическую цапфу а, которая входит в соприкосновение со сферической поверхностью d звена 2. Цапфа а имеет прямоугольный хвостовик b с кольцевой поверхностью, скользящей в цилиндрической прорези c звена 2. Звенья 1 и 2 могут совершать одно вращательное движение относительно друг друга вокруг общей оси, направленной перпендикулярно к плоскости  $xOy$  и проходящей через точку  $O$ .

4

**ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ВАЛИКОМ**

ЭМ  
КП



Звено 1 жестко связано с валиком а, входящим в отверстия b звена 2. Звенья 1 и 2 могут совершать одно вращательное движение относительно друг друга вокруг общей оси  $x - x$ .


5

**ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ВАЛИКОМ**

ЭМ

КП

Звенья 1 и 2 свободно вращаются на двухступенчатом валике 3, оканчивающемся винтовой резьбой  $a$ . Прижимная гайка 4 регулирует прижим звеньев 1 и 2. Звенья 1 и 2 имеют возможность совершать одно вращательное движение относительно друг друга вокруг общей оси  $x - x$ .




6

**ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЕННЫМ  
ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ВАЛИКОМ**

ЭМ

КП

Звено 2 свободно вращается на жестко скрепленном со звеном 1 промежуточном валике 3. Звенья 1 и 2 имеют возможность совершать одно вращательное движение относительно друг друга вокруг оси  $x - x$ .




7

**ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С КОНИЧЕСКОЙ ЦАПФОЙ**

ЭМ

КП


Звено 1 заканчивается конической цапфой  $a$  с углом конусности  $\alpha$ , входящей в коническое отверстие  $b$  в звене 2 с тем же углом конусности. Возможным относительным движением звеньев 1 и 2 является вращение вокруг общей оси  $y - y$ .



8

**ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С КОНИЧЕСКОЙ ПЯТЬЮ**

ЭМ  
КП




Звено 1 имеет внутреннюю коническую поверхность с углом конусности  $\alpha$ , которой она соприкасается с конической поверхностью звена 2 с тем же углом конусности. Возможным относительным движением звеньев 1 и 2 является вращение вокруг общей оси  $y - y$ .

9

**ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С ДВУМЯ ШАРИКОПОДШИПНИКАМИ**

ЭМ  
КП




Звено 1, вращающееся вокруг оси  $x - x$ , лежит в шарикоподшипниках  $a$ . Винты  $b$  фиксируют положение звена 1 относительно шарикоподшипников  $a$ . Звенья 1 и 2 могут совершать одно вращательное движение относительно друг друга вокруг общей оси  $x - x$ .

10

**ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С ШАРИКОВОЙ ОПОРОЙ**

ЭМ  
КП




Звено 1, вращающееся вокруг оси  $y - y$ , оканчивается плоскостью  $b$ , опирающейся на шарик  $a$ , имеющий некоторую подвижность в цилиндрической полости  $c$  звена 2. Звенья 1 и 2 могут совершать одно вращательное движение относительно друг друга вокруг общей оси  $y - y$ .

11

ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С ШАРИКОВОЙ ОПОРОЙ

ЭМ

КП




Звено 1, вращающееся вокруг оси  $y - y$ , имеет в торце конус  $b$ , которой охватывает шарик  $a$ , входящий в конус  $d$  звена 2. Звенья 1 и 2 имеют возможность совершать одно вращательное движение относительно друг друга вокруг общей оси  $y - y$ .

12

ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С ШАРИКОВОЙ ОПОРОЙ

ЭМ

КП




Звено 1, вращающееся вокруг оси  $y - y$ , имеет грани  $d$ , охватывающие шарик  $a$ , входящий в коническую поверхность  $b$  звена 2. Звенья 1 и 2 имеют возможность совершать одно вращательное движение относительно друг друга вокруг общей оси  $y - y$ .

13

ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С ШАРИКОВОЙ ОПОРОЙ

ЭМ

КП




Звено 1, вращающееся вокруг оси  $y - y$ , состоит из жестко связанных между собой стакана  $c$ , стержня  $e$  и диска  $b$ . Диском  $b$  звено 1 опирается на шарики  $a$ , перекатывающиеся в круговой канавке  $d$  звена 2. Звенья 1 и 2 могут совершать одно вращательное движение относительно друг друга вокруг общей оси  $y - y$ .

14

ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
СО СФЕРИЧЕСКОЙ ОПОРНОЙ  
ПОВЕРХНОСТЬЮ

ЭМ

КП



Звено 1, вращающееся вокруг оси  $y - y$ , имеет палец  $a$ , оканчивающийся сферической поверхностью радиуса  $r$ . Палец  $a$  опирается на сферическую поверхность  $b$  радиуса  $R$  звена 3. Звенья 2 и 3 жестко связаны между собой. Звенья 1 и 2 могут совершать одно вращательное движение относительно друг друга вокруг общей оси  $y - y$ .


15

**ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С САМОУСТАНАВЛИВАЮЩЕЙСЯ ОПОРОЙ**

ЭМ

КП

Звено 1, вращающееся вокруг оси  $y - y$ , имеет углубление  $b$ , в которое входит один конец детали  $a$ . Второй конец детали  $a$  входит в углубление с звена 2. При вращении звена 1 вокруг оси  $y - y$  деталь  $a$  самоустанавливается в положении, когда ось  $z - z$  совпадает с осью  $y - y$ . После этого звенья 1 и 2 будут иметь одно вращательное движение относительно друг друга вокруг оси  $y - y$ .




16

**ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ ВИНТАМИ**

ЭМ

КП




Звено 1 оканчивается шаровыми поверхностями  $a$ , входящими в соответствующие конические поверхности винтов  $b$  звена 2. Винты  $b$  регулируют положение звена 1. Возможным относительным движением звеньев 1 и 2 является вращение вокруг общей оси  $x - x$ .

17

ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ ВИНТАМИ

ЭМ

КП




Звено 1 имеет в торцах конические выточки  $d$ , в которые входят конические наконечники винтов  $a$ , принадлежащих звену 2. Винты  $b$  регулируют положение звена 1. Возможным относительным движением звеньев 1 и 2 является вращение вокруг общей оси  $x - x$ .

18

ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С РЕГУЛИРОВОЧНЫМ ВИНТОМ

ЭМ

КП



Звено 1 оканчивается коническими наконечниками  $a$ , входящими в конические поверхности звена 2 и винта  $b$ , с помощью которого регулируется положение звена 1. Возможным относительным движением звеньев 1 и 2 является вращение вокруг общей оси  $x - x$ .


19

**ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С ЗАЖИМНОЙ ГАЙКОЙ**

ЭМ

КП

Звено 1, вращающееся вокруг оси  $x - x$ , лежит в шарикоподшипниках  $a$ . С помощью гайки  $d$  и крышки  $c$  производится фиксация звена 1 относительно звена 2. Возможным относительным движением звеньев 1 и 2 является вращение вокруг общей оси  $x - x$ .




20

**ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
СО СВОБОДНО УСТАНАВЛИВАЕМЫМ  
ПОДШИПНИКОМ**

ЭМ

КП

Звено 1 вращается вокруг оси  $x - x$  в подшипниках  $a$  и  $b$ . Подшипник  $b$  жестко связан со звеном 2. Подшипник  $a$  имеет некоторую свободу перемещения вдоль оси  $x - x$ . Фиксация звена 1 относительно звена 2 осуществляется винтами  $d$ . Возможным относительным движением звеньев 1 и 2 является вращение вокруг оси  $x - x$ .




21

**ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
СО СВОБОДНО УСТАНАВЛИВАЕМЫМ  
ПОДШИПНИКОМ**

ЭМ

КП

Звено 1 вращается вокруг оси  $x - x$  в подшипниках  $a$  и  $b$ . В обойме  $d$  имеется шарик  $c$ , упирающийся в звено 2. Подшипник  $a$  имеет некоторую свободу перемещения вдоль оси  $x - x$ . Фиксация звена 1 относительно звена 2 осуществляется винтом  $e$ .




22

**ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ**

ЭМ

КП



Звено 1, вращающееся вокруг оси  $x - x$ , имеет на концах профилированные дуговые поверхности  $b$ , опирающиеся на шарики  $d$ . Фиксация звена 1 относительно звена 2 осуществляется винтовыми устройствами  $a$ .


Возможным относительным движением звеньев 1 и 2 относительно друг друга является вращение вокруг оси  $x - x$ .

23

**ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ**

ЭМ

КП




Звено 1, вращающееся вокруг оси  $x - x$ , имеет на концах конические поверхности  $b$ , которыми это звено опирается на шарики  $d$ . Фиксация звена 1 относительно звена 2 осуществляется винтовыми устройствами  $a$ . Возможным относительным движением звеньев 1 и 2 относительно друг друга является вращение вокруг оси  $x - x$ .

24

**ОДНОПОДВИЖНАЯ ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ШИПАМИ**

ЭМ

КП




Звено 2 имеет два цилиндрических шипа  $a$ , входящих в цилиндрические отверстия  $b$  звена 1. Звенья 1 и 2 могут совершать одно поступательное движение относительно друг друга вдоль оси  $x - x$ .

25

**ОДНОПОДВИЖНАЯ ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
СПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПОЛЗУНОМ**

ЭМ

КП




Звено 1 имеет прямоугольный ползун *a*, входящий в прямоугольное отверстие *b* звена 2. Звенья 1 и 2 имеют возможность совершать одно поступательное движение относительно друг друга вдоль оси *x* — *x*.

26

**ОДНОПОДВИЖНАЯ ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С ТРЕУГОЛЬНЫМ ПОЛЗУНОМ**

ЭМ

КП



Звено 1 имеет треугольный ползун *a*, входящий в треугольное отверстие *b* звена 2. Звенья 1 и 2 имеют возможность совершать одно поступательное движение относительно друг друга вдоль оси *x* — *x*.


27

**ОДНОПОДВИЖНАЯ ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С КОРОБЧАТОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**

ЭМ

КП

Звено 1 имеет коробчатую направляющую *b*, в которую входит ползун *a* звена 2. Звенья 1 и 2 имеют возможность совершать одно поступательное движение относительно друг друга вдоль оси *x* — *x*.




28

ОДНОПОДВИЖНАЯ ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С ДВУМЯ НАПРАВЛЯЮЩИМИ

ЭМ

КП




Звено 1 имеет два прямоугольных ползуна *a*, входящих в две прямоугольные направляющие *b* звена 2. Звенья 1 и 2 имеют возможность совершать одно поступательное движение относительно друг друга вдоль оси *x* — *x*.

29

ОДНОПОДВИЖНАЯ ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА С ПОДВИЖНОЙ  
КОРОБЧАТОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

ЭМ

КП




Ползун 1 скользит вдоль оси *x* — *x* в направляющих 2, имеющих коробчатую форму. Винт *a*, связанный с ползуном 1, скользит в прорези *b* направляющей 2. Пружина 3 подпружинивает ползун 1. Коробчатая направляющая 2 может скользить по плоскости 4 вдоль стержня 5. Звенья 1 и 2 могут совершать одно поступательное движение относительно друг друга вдоль оси *x* — *x*.

30

ОДНОПОДВИЖНАЯ ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА С КРУГЛЫМИ  
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ

ЭМ

КП




Звено 1 имеет грани *a* и *b*, которыми оно скользит по круглым цилиндрическим направляющим, принадлежащим звену 2. Звенья 1 и 2 могут совершать одно поступательное движение относительно друг друга вдоль оси, перпендикулярной к плоскости чертежа.

31

ОДНОПОДВИЖНАЯ ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С НАПРАВЛЯЮЩИМИ СУХАРЯМИ

ЭМ

КП




Звено 1 имеет прорези  $b$ , которыми оно скользит по сухарям  $a$  звена 2. Звенья 1 и 2 могут совершать одно поступательное движение относительно друг друга вдоль оси  $x - x$ .

32

ОДНОПОДВИЖНАЯ ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С НАПРАВЛЯЮЩИМИ ВИНТАМИ

ЭМ

КП




Звено 1 имеет прорезь  $b$ , скользящую по винтам  $a$ , принадлежащим звену 2. Звенья 1 и 2 могут совершать одно поступательное движение относительно друг друга вдоль оси  $x - x$ .

33

**ОДНОПОДВИЖНАЯ СДВОЕННАЯ  
ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА**

ЭМ

КП




Звено 1 имеет загнутые края *a*, которые скользят в направляющих звенах 3. Звено 3 скользит в направляющих *b* звена 2. Звено 1 может перемещаться вдоль оси *x* — *x* относительно звена 2 вместе со звеном 3 или отдельно от него.

34

**ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ ПАРА С ЧЕТЫРЬЯМЯ  
УСТАНОВОЧНЫМИ ВИНТАМИ**

ЭМ

КП




Треугольный ползун 1 скользит по направляющей *b* звена 2. Винты *a* служат для установки ползуна в требуемом положении. Звенья 1 и 2 могут совершать одно поступательное движение относительно друг друга вдоль оси *x* — *x*.

35

**ОДНОПОДВИЖНАЯ  
ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ ПАРА С ШЕСТЬЮ  
УСТАНОВОЧНЫМИ ВИНТАМИ**

ЭМ

КП



Треугольный ползун 1 скользит по опорным винтам *b*. Винты *a* служат для установки ползуна в требуемом положении относительно звена 2. Звенья 1 и 2 могут совершать одно поступательное движение относительно друг друга вдоль оси *x* — *x*.


36

**ДВУХПОДВИЖНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ЦАПФАМИ**

ЭМ

КП

Звено 1 имеет две цилиндрические цапфы *a*, входящие в цилиндрические выточки *b* звена 2. Звенья 1 и 2 могут совершать два движения относительно друг друга: одно поступательное движение вдоль оси *x* — *x* и одно вращательное движение вокруг оси *x* — *x*.




37

**ДВУХПОДВИЖНАЯ  
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ  
ПАРА С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ВАЛИКОМ**

ЭМ

КП

Звено 1 имеет два цилиндрических отверстия *a*, в которые входит промежуточный круглый валик *b*, скользящий в отверстии *d* звена 2. Звенья 1 и 2 могут совершать два движения относительно друг друга: одно поступательное движение вдоль оси *y* — *y* и одно вращательное движение вокруг оси *y* — *y*.




38

**ДВУХПОДВИЖНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С КРУГЛЫМИ ПРОУШИНАМИ**

ЭМ

КП

Звено 2 имеет две цилиндрические цапфы *a*, входящие в круглые цилиндрические проушины *b* звена 1. Звенья 1 и 2 имеют возможность совершать два движения, относительно друг друга: одно поступательное движение вдоль оси *x* — *x* и одно вращательное движение вокруг оси *x* — *x*.




39

**ДВУХПОДВИЖНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С БОЧКООБРАЗНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ**

ЭМ

КП




Звено 1 имеет два бочкообразных элемента *a*, скользящих в цилиндрическом канале *b* звена 2. Звенья 1 и 2 могут совершать два движения относительно друг друга: одно поступательное движение вдоль оси *x* — *x* и одно вращательное движение вокруг оси *x* — *x*.

40

**ДВУХПОДВИЖНАЯ ПЛОСКОСТНАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С КОРОБЧАТОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**

ЭМ

КП



Звено 1 имеет цилиндрический диск *a*, скользящий в коробчатой направляющей *b* звена 2. Звенья 1 и 2 могут совершать два движения относительно друг друга: одно поступательное движение вдоль оси *y* — *y* и одно вращательное движение вокруг оси *x*.


41

ДВУХПОДВИЖНАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С ПАЛЬЦЕМ И ПРОРЕЗЬЮ

ЭМ

КП

Звено 1 имеет сферическую поверхность  $d$  с круглым цилиндрическим пальцем  $a$ , скользящим в кольцевой прорези  $b$ , ширина которой равна диаметру пальца. Звенья 1 и 2 имеют возможность совершать два вращательных движения относительно друг друга: одно вокруг оси  $y - y$  и другое вокруг оси, проходящей через центр  $O$  сферы  $d$  и перпендикулярной к плоскости, содержащей прорезь  $b$ .




42

ДВУХПОДВИЖНАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ

ЭМ

КП


Звено 1 оканчивается шаровой головкой с центром  $O$ , входящей в коническую поверхность  $d$  звена 2. Прижим звена 1 к звену 2 осуществляется крышкой  $b$ . Отверстие  $A$  служит для ввода звена 1 в крышку  $b$ . Возможными относительными движениями звеньев 1 и 2 являются вращения вокруг осей  $g - z$  и  $y - y$ , проходящих через точку  $O$  — центр шаровой поверхности звена 1.



43

ДВУХПОДВИЖНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА С ЧЕТЫРЬМЯ  
НАПРАВЛЯЮЩИМИ РОЛИКАМИ

ЭМ  
КП




Звено 1 круглой цилиндрической формы расположено между направляющими роликами 2, имеющими скошенные поверхности *a*. Звено 1 может совершать два движения относительно роликов 2: одно поступательное движение вдоль оси *x*—*x* и одно вращательное движение вокруг оси *x*—*x*. Для уменьшения потерь при скольжении звена 1 вдоль оси *x*—*x* ролики 2 свободно вращаются вокруг осей *b*.

44

ДВУХПОДВИЖНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА С ТРЕМЯ  
НАПРАВЛЯЮЩИМИ РОЛИКАМИ

ЭМ  
КП




Звено 1 круглой цилиндрической формы расположено между направляющими роликами 2, имеющими скошенные поверхности *d*. Винты *a* регулируют положение роликов. Звено 1 может совершать два движения относительно роликов 2: одно поступательное движение вдоль оси *x*—*x* и одно вращательное движение вокруг оси *x*—*x*. Для уменьшения потерь на трение при скольжении звена 1 вдоль оси *x*—*x* ролики 2 свободно вращаются вокруг осей *b*.

45

ТРЕХПОДВИЖНАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ

ЭМ  
КП

Звено 1 оканчивается шаровой головкой *a*, входящей в шаровую поверхность *b* звена 2. Геометрическое замыкание пары осуществляется прижимом крышки *d* к звену 2. Звенья 1 и 2 могут совершать три вращательных движения относительно друг друга вокруг трех взаимно перпендикулярных осей, пересекающихся в центре *O* шаровой головки *a*.




46

ТРЕХПОДВИЖНАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С БОЧКООБРАЗНОЙ ГОЛОВКОЙ

ЭМ  
КП

Звено 1 имеет бочкообразную шаровую головку *a*, входящую в шаровой пояс *b* звена 2. Кинематическое замыкание пары осуществляется прижимом детали *d*, имеющей шаровой пояс *k*, к детали *e*. Звенья 1 и 2 могут совершать три вращательных движения относительно друг друга вокруг трех взаимно перпендикулярных осей, пересекающихся в центре *O* бочкообразной головки *a*.




47

ТРЕХПОДВИЖНАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С ШАРОВЫМ ПОЯСОМ

ЭМ

КП




Звено 1, состоящее из двух жестко соединенных половинок *a* и *b*, имеет шаровой пояс *d*, охватывающий бочкообразную головку *c* звена 2. Звенья 1 и 2 могут совершать три вращательных движения относительно друг друга вокруг трех взаимно перпендикулярных осей, пересекающихся в центре *O* бочкообразной головки *c*.

48

ТРЕХПОДВИЖНАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С ПОДВЕШЕННЫМ ЗВЕНОМ

ЭМ

КП




Звено 1 оканчивается сферической поверхностью *a*, заключенной в деталь *b* звена 2, и находится в подвешенном состоянии, обеспечивающем три вращательных движения звена 1 относительно звена 2 вокруг трех взаимно перпендикулярных осей, пересекающихся в центре сферической поверхности *a*.

49

ТРЕХПОДВИЖНАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА  
С КОНИЧЕСКОЙ ОПОРОЙ

ЭМ  
КП




Звено 1 оканчивается шаровой поверхностью радиуса  $r$ , входя в коническое отверстие  $a$  звена 2, являющегося опорой для звена 1. Возможными относительными движениями звеньев 1 и 2 являются вращения вокруг трех взаимно перпендикулярных осей, проходящих через точку  $O$  — центр шаровой поверхности.

50

ЧЕТЫРЕХПОДВИЖНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ  
ПАРА С БОЧКООБРАЗНОЙ ГОЛОВКОЙ

ЭМ  
КП




Звено 1 имеет бочкообразную шаровую головку  $a$ , входящую в профилированный по сфере пояс  $b$  звена 2. Звенья 1 и 2 могут совершать три вращательных и одно поступательное движение относительно друг друга: вокруг трех осей, пересекающихся в центре  $O$  бочкообразной головки  $a$  и вдоль оси  $Ox$  пояса  $b$ .

51

**ОДНОПОДВИЖНАЯ ВИНТОВАЯ  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА**

ЭМ

КП




Звенья 1 и 2 имеют винтовые резьбы постоянного шага. Возможным относительным движением звеньев 1 и 2 является винтовое движение.

52

**ОДНОПОДВИЖНАЯ ВИНТОВАЯ  
ПАРА С ШАРИКАМИ**

ЭМ

КП



Звено 1, являющееся гайкой, имеет выводную трубку 2, которая заполняется шариками. При ввинчивании звена 3 в звено 1 шарики проходят по резьбе, имеющей полукруглое поперечное сечение, и попадают снова в трубку 2. Таким образом, трение скольжения заменяется трением качения, благодаря чему повышается коэффициент полезного действия винта. Звенья 1 и 3 имеют относительно друг друга винтовое движение.


## 2. ПОДВИЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (53—113)

53

### ДВУХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СУХАРЕМ

ЭМ  
ПС

Звено 1 имеет две шаровые головки *a* и *b*. Головка *a* входит в шаровой пояс *d* сухаря 3, скользящего между плоскостями *e* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум вращательным движениям вокруг взаимно перпендикулярных и пересекающихся в точке *O* осей *x*—*x* и *y*—*y*.




54

### ДВУХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КРЕСТОВОЙ ВТУЛКОЙ

ЭМ  
ПС

Звено 1 входит во вращательную пару с крестовой втулкой 3, имеющей цилиндрические шипы *a*. Звено 2 свободно вращается во втулке 3. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум вращательным движениям вокруг взаимно перпендикулярных и пересекающихся в точке *O* осей *x*—*x* и *y*—*y*.




55

ДВУХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ДВУМЯ ПРИЗМАТИЧЕСКИМИ  
ПОЛЗУНАМИ

ЭМ

ПС




Звено 1 имеет призматический ползун *a*, скользящий в квадратной направляющей *b* звена 3. Звено 3 имеет призматические ползуны *c*, скользящие в направляющих *d* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум поступательным движениям вдоль взаимно перпендикулярных осей *x* — *x* и *y* — *y*.

56

ДВУХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
ДВОЙНОГО МАЯТНИКА

ЭМ

ПС



Звено 1 имеет головку *a*, вращающуюся вокруг пальца *b* звена 3. Звено 3 имеет шипы *c*, вращающиеся в отверстиях *d* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум вращательным движениям вокруг параллельных осей *y* — *y* и *y'* — *y'*.


57

**ДВУХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ФАСОННЫМ  
ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПОЛЗУНОМ**

ЭМ

ПС

Звено 1 имеет коробчатую направляющую *a*, в которой скользит Т-образный конец *b* фасонного ползуна 3. Другой конец *d* ползуна 3 скользит в коробчатой направляющей *e* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум поступательным движениям вдоль взаимно перпендикулярных осей *x* — *x* и *y* — *y*.




58

**ДВУХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ  
КРЕСТООБРАЗНЫМ ЗВЕНОМ**

ЭМ

ПС

Звено 1 имеет два отверстия *a*, в которые входят шипы *b* крестообразного звена 3. Шипы *c* звена 3 входят в отверстия *d* в звене 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум вращательным движениям вокруг двух взаимно перпендикулярных пересекающихся в точке *O* осей *x* — *x* и *y* — *y*.




59

ДВУХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С КОРОБЧАТОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

ЭМ

ПС



Звено 1 имеет коробчатую направляющую  $a$ , в которой скользит Т-образный конец  $b$  ползуна 3. Со звеном 2 жестко связан валик  $c$ , входящий в отверстие  $d$  в ползуне 3. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к одному вращательному и одному поступательному движению вокруг и вдоль оси


 $y-y$ .

60

ДВУХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПРИЗМАТИЧЕСКИМ  
ПОЛЗУНОМ

ЭМ

ПС




Звено 1 скользит по промежуточному призматическому ползуну 3, имеющему прямоугольные сухари  $a$ , скользящие по направляющим  $b$  звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум поступательным движениям вдоль взаимно перпендикулярных осей

 $x - x$  и  $y - y$ .

**ТРЕХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОБОЙМОЙ**


ЭМ  
ПС




Звено 1 имеет шаровую головку *a*, входящую в обойму 3, состоящую из жестко связанных половинок *b* и *d*. Обойма 3 скользит в кольцевой вилке звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к трем вращательным движениям вокруг трех осей, пересекающихся в точке *O*.

**ТРЕХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ДВУМЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ  
ПОЛЗУНАМИ**


ЭМ  
ПС




Звено 1 имеет отверстия *a*, в которые входят шипы *b* ползуна 4. Ползун 4 скользит по ползуну 3, имеющему сухари *c*, скользящие по направляющим *d* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к одному вращательному движению вокруг оси *y* — *y* и к двум поступательным движениям вдоль осей *x* — *x* и *z* — *z*.




Звено 1, выполненное в виде рамки, имеет шипы  $a$ , входящие в отверстия звена 3. Звено 3 скользит по соосному звулу 4, которое в свою очередь скользит по звулу 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к одному вращательному движению вокруг оси  $x - x$  и к двум поступательным движениям вдоль общей оси  $y - y$  звеньев 2, 3 и 4.



Звено 1 имеет коробчатую направляющую  $a$ , в которой скользит выступ  $b$  ползуна 3. Ползун 3 имеет выточку  $c$ , в которую входит палец  $d$  звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к одному вращательному движению вокруг оси  $x - x$  и двум поступательным движениям вдоль взаимно перпендикулярных осей  $x - x$  и  $y - y$ .



Звено 1 имеет проточку *e*, охватывающую цилиндрическую часть *k* звена 4, имеющего две шариковые головки *a* и *b*. Головка *a* входит в соединение с сухарем 3, а головка *b* — со звеном 2. Сухарь 3 скользит между плоскостями *d* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум вращательным движениям вокруг взаимно перпендикулярных осей *x* — *x* и *y* — *y* и к одному поступательному движению вдоль оси *x* — *x*.




Звено 1 имеет отверстия *a*, в которые входят пальцы *b* ползуна 3. В ползуне 3 имеются отверстия *c*, в которые входят пальцы *d* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к одному вращательному движению вокруг оси *y* — *y* и к двум поступательным движениям вдоль взаимно перпендикулярных осей *x* — *x* и *y* — *y*.

67

**ТРЕХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПОЛЗУНОМ**

ЭМ

ПС




Звено 1 имеет валик *b*, входящий в отверстие *a* ползуна 3. Ползун 3 скользит между пластинками *e* звена 2. Фланцы с ползуна 3 предотвращают поворот его в направляющих. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к одному вращательному движению вокруг оси *x* — *x* и к двум поступательным движениям взаимно перпендикулярных осей *x* — *x* и *y* — *y*.

68

**ТРЕХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ШАРОВЫМИ ГОЛОВКАМИ**

ЭМ

ПС




Звено 1 имеет шаровые головки *a* и *c*. Головка *a* охватывается торOIDной внутренней поверхностью *b* звена 3. Головка *c* охватывается цилиндрической поверхностью *d*. Звено 3 скользит между плоскостями *e* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум вращательным движениям вокруг взаимно перпендикулярных осей *x* — *xiu* — *y* и к одному поступательному движению вдоль оси *x* — *x*.

69

ТРЕХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С КОРЫТООБРАЗНЫМ ПОЛЗУНОМ

ЭМ  
ПС

Звено 1 имеет валик *a*, входящий в отверстие *b* ползуна 3. Ползун 3 скользит в корытообразном ползуне 4, который в свою очередь скользит в корытообразных направляющих *d* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к одному вращательному движению вокруг оси *y* — *y* и к двум поступательным движениям вдоль взаимно перпендикулярных осей *y* — *y* и *z* — *z*.




70

ТРЕХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ КРИВОШИПОМ

ЭМ  
ПС

Звено 1 имеет отверстия *a*, в которые входят пальцы *b* звена 3. Палец *c* звена 3 входит в отверстие *e* в звене 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум вращательным движениям вокруг параллельных осей *x* — *x'* и *x* — *x'* и к одному поступательному движению вдоль оси *x* — *x'*.




71

ТРЕХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ТРЕМЯ ПОЛЗУНАМИ

ЭМ

ПС




Звено 1 имеет ползун а, скользящий в направляющих b ползуна 3. Ползун 3 скользит в корытообразных направляющих с ползуна 4, который скользит в корытообразных направляющих d звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к трем поступательным движениям вдоль трех взаимно перпендикулярных осей  $x - x$ ,  $y - y$  и  $z - z$ .

72


ТРЕХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КРЕСТОВИНОЙ

ЭМ


ПС




Звено 1 имеет отверстия а, в которые входят шипы б крестовины 3, которая имеет отверстие с, в которое входит валик д звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум вращательным движениям вокруг взаимно перпендикулярных осей  $x - x$  и  $y - y$  и к одному поступательному движению вдоль оси  $z - z$ .




Звено 1 имеет валик *a*, вращающийся в детали 3, имеющей шипы *b*, вращающиеся в цапфах с звена 4, скользящего в корпусе *d* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к трем вращательным движениям вокруг взаимно перпендикулярных осей *x* — *x*, *y* — *y* и *z* — *z*.




Звено 1, имеющее такую же форму, как и звено 2, жестко связано с валиком *a*, вращающимся в цапфе *b* звена 3, имеющего пальцы *d*, входящие в отверстия с звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум вращательным движениям вокруг взаимно перпендикулярных осей *x* — *xy* — *y* и к одному поступательному движению вдоль оси *u* — *u*.



Звено 1 имеет втулку *e*, охватывающую валик *a* звена 3. Валик *b* звена 3 входит в проушины *c* звена 4. Звено 2 имеет втулку *f*, охватывающую валик *d* звена 4. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к трем вращательным движениям вокруг параллельных осей *x*—*x''*, *x'*—*x'* и *x''*—*x''*.




Звено 1 имеет прямоугольные направляющие *a*, в которых скользит ползун *c* звена 3. Звено 3 имеет коробчатые направляющие *b*, в которых скользит Т-образный ползун *d* звена 4. Т-образный ползун *e* звена 4 скользит в коробчатых направляющих *f* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к трем поступательным движениям вдоль взаимно перпендикулярных осей *x*—*x*, *y*—*y* и *z*—*z*.



Звено 1 имеет прямоугольные направляющие *a*, в которых скользят два квадратных ползуна *b* звена 3. Звено 4 скользит по прямоугольным направляющим *c* звена 3. Звено 2 скользит в направляющих *d* звена 4, имеющих форму ласточкина хвоста. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к трем поступательным движениям вдоль осей *x* — *x*, *y* — *y* и *z* — *z*.


Звено 1 имеет втулку *a*, охватывающую стержень *b* звена 3. Звено 3 имеет шаровую поверхность *c*, входящую в шаровой пояс *d* звена 2. Звено 3 имеет круглый палец *e*, скользящий в радиальном пазу *f* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум вращательным движениям вокруг взаимно перпендикулярных осей *x* — *x* и *y* — *y* и к одному поступательному движению вдоль оси *y* — *y*.



79

ЧЕТЫРЕХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ

ЭМ
ПС




Звено 1 имеет шаровую головку а, входящую в детали б звена 3, имеющие шаровые пояса. Звено 3 имеет проушины д, в которых закреплен валик с. Звено 2 вращается вокруг оси  $x' - x'$  валика с. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к четырем вращательным движениям: трем — вокруг трех взаимно перпендикулярных осей, пересекающихся в точке О, и одному — вокруг оси  $x' - x'$ .

80


ЧЕТЫРЕХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ С ПРОРЕЗЯМИ

ЭМ
ПС




Звено 1 имеет шаровой пояс а, охватывающий шаровую головку б звена 3. Шаровая головка б имеет прорези, в которые входят направляющие бортики с звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к трем вращательным движениям вокруг взаимно перпендикулярных осей, пересекающихся в точке О, и к одному поступательному движению вдоль направляющих бортиков с.

Звено 1 имеет шаровой пояс *a*, охватывающий поверхность шарового звена 3. Звено 3 имеет отверстие *d*, охватывающее валик с звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к трем вращательным движениям вокруг осей, пересекающихся в точке *O*, и к одному поступательному движению вдоль оси *x* — *x*.



Звено 1 имеет круглую выточку *a*, в которую входит палец *b* звена 3. Звено 3 имеет коробчатую направляющую *d*, в которой скользит Т-образный ползун *e* звена 4. Звено 4 оканчивается Т-образным ползуном *c*, скользящим в коробчатой направляющей *f* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к одному вращательному движению вокруг оси *x* — *x* и к трем поступательным движениям вдоль взаимно перпендикулярных осей *x* — *x*, *y* — *y* и *z* — *z*.




83

ЧЕТЫРЕХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ШАРОВЫМ ЗВЕНОМ

ЭМ

ПС




Звено 1 имеет стержень *a*, входящий в проточку *b* шарового звена 3. Звено 3 опирается сферической поверхностью *e* на подшипник *g* звена 2 и подтягивается крышкой *f*, имеющей сферический пояс *e*. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к трем вращательным движениям вокруг трех осей, пересекающихся в точке *O*, и к одному поступательному движению вдоль оси *y* — *y*.

84

ЧЕТЫРЕХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ПЛОСКОСТНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



ЭМ

ПС



Звено 1 имеет валик *a*, входящий в проточку *b* звена 3, имеющего форму круглого цилиндра. Плоскости *c* звена 2 образуют плоскостную направляющую *d*. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум вращательным движениям вокруг взаимно перпендикулярных осей *x* — *x* и *z* — *z* и к двум поступательным движениям вдоль осей *x* — *x* и *y* — *y*.

Звено 1 имеет овальнообразные направляющие *a*, в которых скользят и вращаются пальцы *b* звена 3. Звено 3 имеет квадратную направляющую *c*, по которой скользит звено 4, имеющее ползуны *d*. Звено 2 имеет проушины *e*, скользящие по ползунам *d*. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к одному вращательному движению вокруг оси *y* — *y* и к трем поступательным движениям вдоль взаимно перпендикулярных осей *x* — *x*, *y* — *y* и *z* — *z*.




Звено 1 имеет круглые проушины *a*, в которые входят пальцы *f* кольца с звена 3. Звено 3 входит в соединение с цилиндрической направляющей *e* звена 4. Звено 4 имеет ползуны *f*, которые скользят по направляющим *h* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум вращательным движениям вокруг осей *x* — *x* и *y* — *y* и к двум поступательным движениям вдоль взаимно перпендикулярных осей *z* — *z*.

**ЧЕТЫРЕХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С КРУГЛОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**

ЭМ

ПС




Звено 1 имеет ушки *a*, входящие в соединение с пальцами *b* звена 3. Звено 3 имеет проточку *d*, охватывающую круглую направляющую с звеном 4. Звено 4 оканчивается призматическими ползунами *e*, скользящими по направляющим *f* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум вращательным движениям вокруг взаимно перпендикулярных осей *x* – *x* и *y* – *y* и к двум поступательным движениям вдоль взаимно перпендикулярных осей *x* – *x* и *z* – *z*.

**ЧЕТЫРЕХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ПАЛЬЦЕВОЙ ГОЛОВКОЙ**

ЭМ

ПС



Звено 1 имеет квадратные проушины *a*, в которые входят ползуны *b* звена 3. Звено 3 имеет коробчатые направляющие *c*, в которых скользит звено 4, имеющее круговые пазы *d*, в которых скользят пальцы *f* пальцевой головки *e* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум вращательным движениям вокруг взаимно перпендикулярных осей *x* – *x*, *y* – *y* и к двум поступательным движениям вдоль взаимно перпендикулярных осей *y* – *y* и *z* – *z*.


89

ЧЕТЫРЕХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
СО ВТУЛКОЙ С БОЛЬШИМ ЗАЗОРОМ

ЭМ

ПС

Звено 1 имеет втулку *a*, установленную с большим зазором. Втулка *a* скользит в щечках *b* звена 3. Ход втулки *a* ограничивается валиком *d* звена 3. Звено 3 имеет пальцы *e*, входящие в проушины *f* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум вращательным движениям вокруг параллельных осей *x* — *x'* и *x'* — *x* и к двум поступательным движениям вдоль взаимно перпендикулярных осей *x* — *x* и *y* — *y*.




90

ЧЕТЫРЕХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ

ЭМ

ПС




Звено 1 имеет шаровую головку *a*, входящую в шаровой пояс *b* звена 3. Звено 3 скользит в направляющих с звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к трем вращательным движениям вокруг осей, пересекающихся в точке *O*, и к одному поступательному движению вдоль оси, перпендикулярной к плоскости чертежа.

91

ЧЕТЫРЕХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ПАЛЬЦЕВОЙ ВИЛКОЙ

ЭМ

ПС




Звено 1 имеет пальцевую вилку *a* с пальцами *b*, скользящими в направляющих *c* звена 3. Звено 3 имеет шаровую головку *d*, входящую в шаровой пояс *e* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к трем вращательным движениям вокруг трех взаимно перпендикулярных осей, пересекающихся в точке *O*, и к одному поступательному движению вдоль оси *x* — *x*.

92

ЧЕТЫРЕХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С БОЧКООБРАЗНОЙ ГОЛОВКОЙ

ЭМ

ПС



Звено 1 имеет круглые проушины *a*, в которые входят пальцы *b* бочкообразной головки 3. Головка 3 имеет шаровую поверхность *c*, входящую в шаровой пояс *d* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к четырем вращательным движениям вокруг трех взаимно перпендикулярных осей, пересекающихся в точке *O*, и вокруг оси *x'* — *x'*.


93

ЧЕТЫРЕХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ

ЭМ

ПС

Звено 1 имеет круглые проушины *a*, в которые входят пальцы *b* звена 3. Звено 3 оканчивается шаровой головкой *c*, входящей в шаровую полость *d* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к четырем вращательным движениям вокруг трех взаимно перпендикулярных осей, пересекающихся в точке *O*, и вокруг оси *x' — x'*.




94


ЧЕТЫРЕХПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ВИЛКОЙ

ЭМ


ПС

Звено 1 имеет втулку *a*, охватывающую валик *b* звена 3, выполненного в виде вилки с двумя проушинами *c*, охватывающими пальцы *d* звена 4. Звено 4 имеет бочкообразную поверхность *e*, входящую в сферический пояс *f* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к четырем вращательным движениям вокруг трех взаимно перпендикулярных осей, пересекающихся в точке *O*, и вокруг оси *x' — x'*.






Звено 1 имеет втулки *a*, охватывающие пальцы *b* звена 3. Палец *c* звена 3 охватывает цилиндрическую направляющую *d* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум вращательным движениям и к двум поступательным движениям вокруг и вдоль взаимно перпендикулярных осей *x* — *x* и *y* — *y*.




Звено 1 имеет овалообразные направляющие *a*, в которых скользят пальцы *b* звена 3. Звено 3 имеет квадратную направляющую *d*, по которой скользит звено 4. Звено 4 скользит по направляющей *e* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к одному враща-


тельному движению вокруг оси *x* — *x* и к трем поступательным движениям вдоль взаимно перпендикулярных осей *x* — *x*, *y* — *y* и *z* — *z*.




Звено 1 имеет овалообразные направляющие *a*, в которых скользят круглые шипы *b* звена 3. Бочкообразное звено 4 скользит по направляющей с звена 3. Звено 2 сферическим поясом *d* охватывает сферическую поверхность звена 4. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум вращательным движениям вокруг взаимно перпендикулярных осей  $x - x$  и  $z - z$  и к трем поступательным движениям взаимно перпендикулярных осей  $x - x$ ,  $y - y$  и  $z - z$ .

Звено 1 имеет валик *a*, который охватывается втулкой *b* звена 3. Звено 3 имеет шаровую головку *c*, входящую в шаровой пояс *d* звена 4. Звено 4 имеет пальцы *e*, входящие в проушины *f* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к четырем вращательным движениям вокруг трех взаимно перпендикулярных осей  $x - x$ ,  $y - y$  и  $z - z$  и оси  $x' - x'$  и одному поступательному движению вдоль оси  $x - x$ .





Звено 1 имеет шаровой пояс *a*, охватывающий шаровую головку *b* звена 3. Звено 3 имеет вторую шаровую головку *c*, которая охватывается шаровым поясом *d* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к пяти вращательным движениям вокруг оси  $OO'$  и четырех осей, попарно пересекающихся с этой осью в точках *O* и *O'*.




Звено 1 имеет втулку *a*, охватывающую паз *b* звена 3. Звено 3 имеет коробчатую прямоугольную направляющую *d*, в которой скользит ползун *4*. Ползун *4* имеет сферический пояс *e*, охватывающий бочкообразную головку *c* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к четырем вращательным движениям вокруг трех осей, пересекающихся в точке *O*, и оси  $x' - x'$  и одному поступательному движению вдоль оси, перпендикулярной к плоскости чертежа.

101

ПЯТИПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ДВУМЯ БОЧКООБРАЗНЫМИ ГОЛОВКАМИ

ЭМ  
ПС

Звено 1 имеет бочкообразную головку *a*, входящую в сферический пояс *b* звена 3. Звено 3 имеет бочкообразную головку *c*, входящую в сферический пояс *d* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к пяти вращательным движениям вокруг оси  $O O'$  и четырех осей, попарно пересекающихся с этой осью в точках *O* и *O'*.




102

ПЯТИПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
с ШАРОВОЙ головкой

ЭМ  
ПС


Звено 1 имеет валик *a*, охватываемый втулкой *b* звена 3. Звено 3 имеет шаровой пояс *c*, охватывающий шаровую головку *d* звена 4. Звено 4 имеет пальцы *e*, входящие в проушины *f* вилки 5. Валик *h* вилки 5 охватывается втулкой *k* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к пяти вращательным движениям вокруг трех взаимно перпендикулярных осей  $x - x$ ,  $y - y$ ,  $z - z$  и двух параллельных осей  $x' - x'$  и  $x'' - x''$ .



103

ПЯТИПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
с ДВУМЯ ПОЛЗУНАМИ

ЭМ  
ПС




Звено 1, являющееся ползуном, имеет проушины *a*, охватывающие призматические направляющие *b* звена 3. Звено 3 имеет направляющие *e*, в которых скользит ползун 4. Ползун 4 имеет шаровой пояс *c*, охватывающий шаровую головку *d* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к трем вращательным движениям вокруг взаимно перпендикулярных осей *x* — *x*, *y* — *y* и *z* — *z* и двум поступательным движениям вдоль осей *x* — *x* и *y* — *y*.

104

ПЯТИПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С БОЧКООБРАЗНЫМ ПОЛЗУНОМ

ЭМ  
ПС




Звено 1 имеет шаровой пояс *a*, охватывающий шаровую поверхность бочкообразного ползуна 3. Ползун 3 движется по направляющей *c* звена 4. Звено 4 имеет два ползуна *d*, скользящие в направляющих *e* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к трем вращательным движениям вокруг взаимно перпендикулярных осей, пересекающихся в точке *O*, и двум поступательным движениям вдоль осей, одна из которых лежит в плоскости, перпендикулярной к плоскости чертежа.

105

**ПЯТИПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ПЛОСКОСТНЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ**

ЭМ  
ПС

Звено 1 имеет бочкообразную головку *a*, входящую в шаровой пояс *d* ползуна 3. Ползун 3 скользит в плоскостных направляющих с звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к трем вращательным движениям вокруг осей, пересекающихся в точке *O* и двум поступательным движениям вдоль осей, лежащих в плоскости направляющих.




106

**ПЯТИПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ДВУМЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ  
НАПРАВЛЯЮЩИМИ**

ЭМ  
ПС

Звено 1 имеет проушины *a*, охватывающие цилиндрические направляющие *b* звена 3. Звено 3 имеет ползун *c*, охватывающий цилиндрическую направляющую *e* звена 4. Звено 4 имеет втулку *f*, охватывающую валик *h* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к трем вращательным движениям вокруг взаимно перпендикулярных осей *x*-*x*, *y*-*y* и оси *x'*-*x'*, параллельной оси *x*-*x*, и двум поступательным движениям вдоль осей *x*-*x* и *y*-*y*.




107

**ПЯТИПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**

ЭМ  
ПС

Звено 1 имеет проушины *a*, в которых закреплена цилиндрическая направляющая *b*, охватываемая втулкой *c* звена 3. Звено 3 имеет шаровую головку *d*, которая охватывается шаровой полостью *e* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к четырем вращательным движениям вокруг трех взаимно перпендикулярных осей, пересекающихся в точке *O*, и вокруг оси *x'*-*x'* и одному поступательному движению вдоль оси *x*-*x*.




108

**ПЯТИПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
СПРИЗМАТИЧЕСКИМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ**

ЭМ

ПС




Звено 1 имеет валик *a*, охватываемый втулкой *b* звена 3. Звено 3 имеет шаровой пояс *c*, охватывающий бочкообразную головку *d* звена 4. Звено 4 имеет ползунцы *e*, скользящие в призматических направляющих *f* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к четырем вращательным движениям вокруг трех взаимно перпендикулярных осей, пересекающихся в точке *O*, и вокруг оси *x' - x'* и одному поступательному движению вдоль оси, перпендикулярной к плоскости чертежа.

109

**ПЯТИПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ**


ЭМ

ПС





Звено 1 имеет втулку *a*, охватывающую валик *b* звена 3. Звено 3 имеет проушины *c*, скользящие по цилиндрическим направляющим *d* звена 4. Звено 4 имеет бочкообразную головку *e*, входящую в шаровой пояс *f* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к четырем вращательным движениям вокруг трех взаимно перпендикулярных осей *x - x'*, *y - y'* и *z - z'* и одному поступательному движению вдоль оси *x - x'*.

Звено 1 имеет втулку *a*, охватывающую валик *b* звена 3. Звено 3 имеет пальцы *c*, входящие в проушины *d* звена 4. Звено 4 имеет бочкообразную головку *e*, входящую в шаровой пояс *f* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к пяти вращательным движениям вокруг трех взаимно перпендикулярных осей, пересекающихся в точке *O*, и вокруг двух параллельных осей *x'* — *x''* и *x''* — *x'''*.




Звено 1 имеет овалообразные направляющие *a*, в которых скользят и вращаются круглые пальцы *b* звена 3. Звено 3 имеет призматическую направляющую *c*, по которой скользит ползун *d* звена 4. Звено 4 имеет цилиндрические направляющие *e*, охватываемые проушинами *f* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к двум вращательным движениям вокруг взаимно перпендикулярных осей *x* — *x<sub>12</sub>* — *y* и трем поступательным движениям вдоль взаимно перпендикулярных осей *x* — *x*, *y* — *y* и *z* — *z*.





Звено 1 имеет шаровой пояс *a*, охватывающий шаровую головку *b* звена 3. Звено 3 имеет втулку *c*, охватывающую валик *d* звена 4. Звено 4 имеет пальцы *e*, входящие в проушины *f* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к пяти вращательным движениям вокруг трех осей, пересекающихся в точке О, и вокруг параллельных осей *x'* — *x'* и *x''* — *x'''*.



Звено 1 имеет овалообразную направляющую *a*, шаровой пояс *1* которой охватывает бочкообразную головку *b* звена 3. Звено 3 имеет проточку, в которую входит цилиндрическая направляющая *c* звена 2. Движение звена 1 относительно звена 2 сводится к трем вращательным движениям вокруг взаимно перпендикулярных осей *x* — *x*, *y* — *y* и *z* — *z* и двум поступательным движениям вдоль осей *x* — *x* и *z* — *z*.

||

# ПРОСТЕЙШИЕ РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

## ПР

- 
1. Механизмы рычагов Р (114—152). 2. Механизмы захватов, зажимов и распоров З (153—234). 3. Механизмы весов В (235—239). 4. Механизмы тормозов Тм (240—245). 5. Механизмы остановов, стопоров и запоров ОЗ (246—318). 6. Механизмы переключения, включения и выключения ПВ (319—341). 7. Механизмы фиксаторов Ф (342—381). 8. Механизмы сортировки, подачи и питания СП (382—404). 9. Механизмы регуляторов Рг (405—415). 10. Механизмы муфт и соединений МС (416—434). 11. Механизмы измерительных и испытательных устройств И (435—452). 12. Механизмы молотов, прессов и штампов МП (453—457). 13. Механизмы клавиш К (458—461). 14. Механизмы грузо-подъемных устройств Гп (462—466). 15. Механизмы предохранителей Пд (467—468). 16. Механизмы с регулируемыми звеньями РЗ (469—475). 17. Механизмы для математических операций МО (476—479). 18. Механизмы соприкасающихся рычагов СР (480—493). 19. Механизмы прочих целевых устройств цу (494—508).
-




## 1. МЕХАНИЗМЫ РЫЧАГОВ (114—152)

114

### ОДНОПЛЕЧИЙ РЫЧАГ

ПР  
P

При равномерном вращении или покое рычага сила  $P$  равна  $P = Q \frac{b}{a}$ , где  $a$  и  $b$  — длины перпендикуляров, опущенных из точки  $A$  на направления действия сил  $P$  и  $Q$ .




115

### ДВУПЛЕЧИЙ РЫЧАГ

ПР  
P

При равномерном вращении или покое рычага сила  $P$  равна  $P = Q \frac{b}{a}$ , где  $a$  и  $b$  — длины перпендикуляров, опущенных из точки  $A$  на направления действия сил  $P$  и  $Q$ .




116

### ТРЕХПЛЕЧИЙ УГЛОВОЙ РЫЧАГ

ПР  
P

Рычаг  $I$  вращается вокруг неподвижной оси  $A$ . Поворот рычага  $I$  происходит за счет усилия, приложенного к любому из его концов.




117

## ГРУЗОВОЙ РЫЧАГ

ПР

Р




Рычаги 1 и 2 свободно вращаются вокруг неподвижной оси А. При перемещении из одного предельного положения в другое рычаг 1, воздействуя на пальцы а или б рычага 2, доводит его до упоров д или с.

118

## РЫЧАГ С ПЕРЕМЕЩАЮЩИМСЯ ГРУЗОМ

ПР

Р




Звено 2 вращается вокруг неподвижной оси А. Груз G может свободно перемещаться вдоль штанги а звена 2, которое входит во вращательную пару В с ведущим звеном 3. Фиксация звена 2 производится перемещением груза G с одной стороны штанги на другую: при этом звено 2 ложится то на одну, то на другую опору стойки 1.

119

## СПАРЕННЫЙ ДВОЙНОЙ РЫЧАГ

ПР

Р




Рычаг 2 вращается вокруг оси х – х. Поворот двойного рычага 2 происходит за счет усилия, приложенного к ручке 3.

120

РЫЧАГ С ПРУЖИНОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ  
ЕГО В ДВУХ ПОЛОЖЕНИЯХ

ПР
Р

Рычаг 1 вращается вокруг неподвижной оси A и удерживается в крайних положениях пружиной, воздействующей на ползун 2. При повороте рычага 1 в положение, показанное на чертеже штриховой линией, соприкосновение рычага 1 с ползуном 2 происходит по плоскости a — a. Цилиндр 3 неподвижен.




121

РЫЧАГ С ЗАТЯГИВАЮЩИМ БОЛТОМ

ПР
Р

Вращающийся вокруг оси A шестигранника 3 рычаг 1 может быть закреплен болтом 2 в положении, указанном на чертеже. Ось A расположена эксцентрично, что позволяет уменьшить перекос рычага при закреплении различных по высоте  $h$  предметов постановкой шестигранника на ту из граней, при которой перекос будет минимальным.




122

## ФИКСИРУЕМЫЙ УГЛОВОЙ РЫЧАГ

ПР

Р




Двуплечий рычаг 2 вращается вокруг неподвижной оси *A* и может занимать два положения, показанных на чертеже. В каждом из этих положений он жестко фиксируется ползуном 1, скользящим в неподвижных направляющих. Перемещение ползуна 1 осуществляется винтом 3. Возможность самоотвинчивания винта 3 устраняется контргайкой 4.

123

ДВУПЛЕЧИЙ РЫЧАГ,  
ВРАЩАЮЩИЙСЯ С ОСТАНОВКАМИ

ПР

Р




Находящийся под воздействием постоянного крутящего момента вал 1, вращающийся вокруг оси *x* – *x*, связан с двуплечим рычагом 2. При возвратно-поступательном перемещении собачки 3 в направлении, указанном стрелками, вал 1 поворачивается на пол-оборота. Время срабатывания собачки 3 должно быть несколько меньшим времени поворота вала 1 на пол-оборота.

124

## РЫЧАГ С ЧЕРВЯЧНЫМ ПРИВОДОМ

ПР

Р



Вращение рычага 3 вокруг неподвижной оси *B* осуществляется вращением червяка 1 вокруг оси *x*—*x*. Защелка 2 при этом находится в зацеплении с червяком под действием плоской пружины 4. При нажатии на рукоятку *a* защелки 2 она выходит из зацепления с червяком, и рычаг 3 может поворачиваться свободно вокруг оси *B*. Для свободного выхода защелки 2 из зацепления с червяком она связана с рычагом 3 промежуточным звеном 5, свободно вращающимся вокруг оси *A*.


125


## РЫЧАГ С НЕПОДВИЖНЫМ КУЛАЧКОМ

ПР


Р

Рычаг 1 вращается вокруг неподвижной оси *A*. Звено 2 входит во вращательную пару *B* с рычагом 1 и своей прямолинейной кромкой *a*—*a* касается профиля *b*—*b* неподвижного кулачка 3. При вращении рычага 1 в направлении, указанном стрелкой, точка *C* звена 2 переходит в положение *C'*. В зависимости от выбранного профиля *b*—*b* кулачка 3 могут быть получены различные траектории *CC'* точки *C*. Пружина 4 осуществляет силовое замыкание механизма.






Двусторонний рычаг 1, состоящий из звеньев *a* и *b*, входящих в шарнир *B*, и храповое колесо 2 вращаются вокруг неподвижной оси *A*. При повороте рычага *a* в направлении стрелки поворачивается и храповое колесо 2, а при обратном повороте рычага *a* выходит из зацепления с колесом 2 и возвращается в исходное положение.



Рычаг 1 вращается вокруг неподвижной оси *A*. Храповое колесо 2 вращается независимо от рычага 1 вокруг оси *A*. Собачки 3 под действием пружин 5 входят последовательно в зацепление с колесом 2, заклиниваясь в вырезе *b* колеса 2. Пружина 4 одним концом закреплена в точке *B* колеса 2, а вторым концом — в точке *C* рычага 1. При вращении в направлении, указанном стрелкой, рычаг 1 своим скоченным краем выводит собачку 3 из зацепления с колесом 2, которое, посредством пружины 4 переводится в следующее положение. Выступ *a* служит ограничителем движения храпового колеса 2.


Рычаг 1, вращающийся вокруг неподвижной оси A, имеет в точке B шарнирно укрепленную собачку 3. Сектор 2 вращается независимо от рычага 1 вокруг оси A. При движении рычага 1 в направлении, указанном стрелкой, собачка 3 поворачивает сектор 2; при этом взводится пружина 4. Выключение собачки 3 производится нажатием выступа b собачки на палец a.

После выключения собачки 3 сектор 2 под действием пружины 4 движется в обратном направлении до упора c.




Рычаг 1 и храповое колесо 3 вращаются независимо друг от друга вокруг неподвижной оси A. При колебательном движении ведущего рычага 1 вокруг оси A собачка 2, укрепленная на рычаге 1, под действием пружины 4 входит в зацепление с храповым колесом 3 и вращает его с остановками.

Со стойкой связано кольцо 6, несущее выступ 5. Кольцо 6 может быть укреплено винтом 7 в любом положении относительно храпового колеса. Выступ 5 выключает собачку 2 из зацепления с храповым колесом 3. Установкой кольца 6 в различных положениях можно регулировать время остановки храпового колеса.



130


## САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ РЫЧАГ

ПР  
Р

Рычаг 1 вращается вокруг неподвижной оси А. Палец а рычага 1 скользит в прорези b звена 2. Звено 2 имеет прорезь с, скользящую по неподвижному пальцу d. При отклонении рычага 1 из положения, указанного на чертеже, в любом направлении он возвращается в исходное положение под действием пружины 3.

131


## САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ РЫЧАГ

ПР  
Р

Рычаг 1 вращается вокруг неподвижной оси А. Ролики а, принадлежащие рычагу 1, перекатываются по плоскости b звена 2. Звено 2 движется прямолинейно вдоль оси А — у. При отклонении рычага 1 из положения, указанного на чертеже, в любом направлении он возвращается в исходное положение под действием пружины 3.

132


## САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ РЫЧАГИ

ПР  
Р

Рычаги 1 и 2 вращаются независимо друг от друга вокруг неподвижной оси А. Рычаг 1 снабжен лапкой с, а рычаг 2 — лапкой а. При вращении рычага 1 в направлении вращения часовой стрелки рычаг 2 неподвижен, так как упирается лапкой а в неподвижный упор б. При вращении рычага 1 в направлении против часовой стрелки рычаг 2 увлекается лапкой с, и оба рычага вращаются. В свободном состоянии под действием пружин 3 и 4 рычаги самоустанавливаются в положении, показанном на чертеже.

133

## САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ РЫЧАГ

ПР  
Р


Рычаг 1, вращающийся вокруг неподвижной оси А, имеет две лапки а. Рычаг 2, вращающийся вокруг неподвижной оси В, имеет ролик б. При вращении рычага 1 лапки а нажимают на ролик б и поворачивают рычаг 2. При прекращении действия на рычаг 1 рычаг 2 под действием пружины 4 устанавливается в положении, указанном на чертеже.


134

## САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ РЫЧАГ


ПР  
Р

Рычаг 1, вращающийся вокруг неподвижной оси А, входит во вращательные пары В и С со звеньями 4 и 3. Под действием силы Р, приложенной в точке D, рычаг 1 поворачивается вокруг оси А и возвращается при прекращении действия силы в положение, указанное на чертеже, под действием пружины 2. При этом точки D, С, В, Е и F лежат на одной прямой.





Рычаг 1 вращается вокруг неподвижной оси А. Рычаги 2 и 3 вращаются независимо друг от друга вокруг неподвижной оси В. Рычаг 1 снабжен пальцами *a*, а рычаги 2 и 3 — пальцами *b*. При качании рычага 1 его пальцы *a* входят попеременно в соприкосновение с пальцами *b* рычагов 2 и 3. При этом пружина 4 подводит один из рычагов к пальцу *d*, сидящему на оси А. При выходе пальцев *a* и *b* из соприкосновения рычаги 2 и 3 самоустанавливаются в среднем положении.




Рычаг 1, вращающийся вокруг неподвижной оси А, имеет палец *a*. Рычаги 2 и 3, связанные пружиной 4, имеют пальцы *b*. При повороте рычага 1 палец *a* входит в соприкосновение попеременно с пальцами *b* рычагов 2 и 3, поворачивая один рычаг вокруг неподвижной оси В и фиксируя другой прижимом пальца *b* к неподвижному упору *d*. При выходе пальцев *a* и *b* из соприкосновения рычаги 2 и 3 самоустанавливаются в среднем положении.

137

## САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ РЫЧАГИ

ПР  
Р

Рычаг 1, вращающийся вокруг неподвижной оси A, имеет лапки a. Рычаг 2, вращающийся вокруг неподвижной оси B, имеет лапки b. При повороте рычага 2 лапки b входят по-переменно в соприкосновение с лапками a рычага 1, поворачивая его вокруг оси A. В исходное положение, показанное на чертеже, рычаги 1 и 2 возвращаются под действием пружины 3.





138

## САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ РЫЧАГ


ПР  
Р

Рычаг 1, вращающийся вокруг неподвижной оси A, имеет впадину a, а рычаг 2, вращающийся вокруг неподвижной оси B, имеет выступ b. В момент зацепления рычаг 1 находится в положении, указанном на чертеже. В исходном положении рычаг 1 выступом с упирается в выступ b рычага 2. Если вывести рычаг 2 из зацепления, то рычаг 1 возвращается в исходное положение при помощи пружины 3. Пластиничатая пружина 4 прижимает рычаг 2 к рычагу 1.





Рычаг 1 вращается вокруг неподвижной оси А и подпружинивается пластинчатой пружиной 3. Собачка 2 может вращаться вокруг неподвижной оси В в пределах, ограниченных упорами а, и подпружинивается пластинчатой пружиной 4, действующей на упор b собачки 2. В момент зацепления рычаг 1 находится в положении, указанном на чертеже. Если вывести собачку 2 из зацепления с рычагом 1, то последний под действием пружины 3 возвращается в исходное положение на упоре с.




Рычаг 1, вращающийся вокруг неподвижной оси А, имеет хвостовик а, соприкасающийся со щеками б рычагов 2 и 3, вращающихся вокруг оси А. Под действием пружины 4 щеки б рычагов 2 и 3 прижимаются к неподвижному упору е. После отклонения в ту или иную сторону рычаг 1 под действием пружины 4 стремится занять исходное вертикальное положение. Вместо пружины 4 рычаги 2 и 3 могут быть соединены отдельными пружинами с основанием.

141

## САМОУСТАНВЛИВАЮЩИЙСЯ РЫЧАГ

ПР
Р

Рычаг 1, вращающийся вокруг неподвижной оси *B*, подпружинивается пластинчатой пружиной 3. Собачка 2 вращается вокруг оси *A* рычага 1 и подпружинивается пластинчатой пружиной 4, охватывающей палец *a* рычага 1. В момент закрытия рычаг 1 находится в положении, указанном на чертеже. Если освободить собачку 2, то рычаг 1 под действием пружины 3 возвращается в исходное положение, определяемое упором *c*. Пружина 4 поворачивает собачку 2 вокруг оси *A* до захвата этой собачкой пальца *b*.





142

## САМОУСТАНВЛИВАЮЩИЙСЯ РЫЧАГ


ПР
Р

С рычагом 1, вращающимся вокруг неподвижной оси *A*, жестко связан барабан *a*, охватываемый пружиной 3, конец *C* которой укреплен на рычаге 1, а конец *B* — на стойке. При повороте рычага 1 против часовой стрелки он под действием пружины 3 возвращается в исходное положение и стопорится собачкой 2, вращающейся вокруг оси *D*. При повороте собачки 2 в направлении стрелки она выводится из зацепления с рычагом 1 и последний под действием пружины 3 поворачивается вокруг оси *A* до соприкосновения с упором *b*. Пластинчатая пружина 4 прижимает собачку 2 к рычагу 1.





Рычаг 1, вращающийся вокруг неподвижной оси *A*, имеет палец *a* и подпружинивается пластинчатой пружиной 4. Звено 2 заканчивается фигурной деталью *b*, имеющей сложную конфигурацию, с двумя плоскостями *d* и *c*, расположенными на различных уровнях. В момент закрытия рычаг 1 находится в положении, указанном на чертеже, т. е. в положении, когда палец *a* соприкасается с плоскостью *c*. Пружина 3 возвращает звено 2 в исходное положение.




Рычаг 1 крестообразной формы, вращающийся вокруг неподвижной оси *A*, подпружинивается пластинчатой пружиной 4. Звено 2 имеет два уголковых выступа *a*. Концы *b* креста входят в зацепление с выступами *a*, которые играют роль стопорных собачек. В момент закрытия рычаг 1 находится в положении, указанном на чертеже. При нажатии на звено 2 в указанном стрелкой направлении рычаг 1 под действием пружины 4 возвращается в исходное положение, показанное на чертеже штриховой линией. При этом конец *e* рычага 1 соприкасается с концом *c* звена 2. Рычаг 1 — двойного действия; он может также входить в зацепление с нижним выступом *a* звена 2. Пружина 3 возвращает звено 2 в исходное положение.

145

## САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ ПОЛЗУН

ПР  
Р

Звено 1, имеющее поперечную прорезь *a*, скользит в не-подвижных направляющих *c*. Звено 2 заканчивается головкой *b*, скользящей в направляющей *d*, ось которой перпендикулярна к оси направляющей *c*. Винтовая пружина 4 прижимает звено 2 к звену 1. В момент застопоривания звено 1 и звено 2 находятся в положении, указанном на чертеже. Если вывести звено 2 из зацепления, то звено 1 под действием пружины 3 возвратится в исходное положение, изображенное на чертеже штриховой линией,




146

## САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ ПОЛЗУН

ПР  
Р


Ползун 1, скользящий в не-подвижных направляющих *a*, имеет круглое отверстие, в которое может входить цилиндрическое звено 2, движущееся вдоль оси, перпендикулярной к оси направляющей *a*. Звено 2 подпружинивается пластинчатой пружиной 3. В момент застопоривания ползун 1 и звено 2 находятся в положении, указанном на чертеже. Если нажать на звено 2 через отверстие в стойке, то ползун 1 возвратится посредством пружины 4 в исходное положение, изображенное на чертеже штриховой линией.



147

РЫЧАГ ПЕРЕВОДА РЕМНЯ  
С ОДНОГО ШКИВА НА ДРУГОЙ

ПР  
Р




Перевод звена 2 из одного положения в другое осуществляется воздействием пальца *b* рычага 1 на пальцы *a* звена 2. Звено 2 воздействует непосредственно на ремень, не показанный на чертеже.

148

РЫЧАГ ПЕРЕВОДА РЕМНЯ  
С ОДНОГО ШКИВА НА ДРУГОЙ

ПР  
Р




Пазы *A* и *B* фиксируют крайние положения ручки 1. Перевод звена 2 из одного положения в другое осуществляется воздействием рычага 3 на пальцы *a* звена 2. Звено 2 воздействует непосредственно на ремень, не показанный на чертеже.

149

## РЫЧАЖНЫЙ ЗАМОК

ПР

Р




Ключ 1 вращается вокруг неподвижной оси *A*. Пластина 2 имеет выступы *c* и лапки *b*. Между лапками *b* и запором 5 замка заключены пружины 3. При повороте ключа 1 бордка ключа упирается в лапки *b*, пластина 2 скользит вверх, преодолевая сопротивление пружины 3, выступы *c* поднимаются и запор 5 скользит по неподвижному пальцу 4, осуществляя закрытие замка.

150


РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ДВЕРНОГО ЗАМКА

ПР


Р



Перемещение звена 1 возможно только при соответствии выступов и впадин ключа 2 профилям пластинок 3. Ключ и его положение относительно пластинок 3 показаны условно.



При повороте рычага 1 в направлении стрелки освобождается выступ *a* заслонки 2, которая, поворачиваясь вокруг неподвижной оси *A*, ложится на упорное звено 3. Чтобы возвратить заслонку 2 в исходное положение, звено 3 поворачивают вокруг неподвижной оси *B*, поднимая пальцем *b* заслонку до положения, показанного на чертеже.




При повороте ключа 1 звено 2, преодолевая сопротивление пружины 5 и поворачиваясь вокруг неподвижной оси *A*, освобождает звено 3. Ключ 1, воздействуя на профиль *b*, перемещает звено 3 прямолинейно вдоль неподвижных пальцев *a*. В прорези *d* звена 3 скользит палец *e* и рычаг 4, поворачиваясь вокруг неподвижной оси *B*, производит запирание замка.

## 2. МЕХАНИЗМЫ ЗАХВАТОВ, ЗАЖИМОВ И РАСПОРОВ (153—234)

153


РЫЧАЖНЫЙ ГАЗОВЫЙ КЛЮЧ

ПР  
33

Шарнир *A* рычага *2* можно переставлять в зависимости от размеров захватываемой трубы или прутка *a*. Для удобства перестановки шарнир выполнен в виде крючкообразного шипа, выходящего из прорези рычага *1* при повороте на  $90^\circ$ .

154


РЫЧАЖНЫЙ ЗАХВАТ

ПР  
33

Захват поднимаемого груза происходит при движении кольца *A* вверх. Механизм допускает регулировку на величину захватывающего объекта перестановкой рычагов *1* и *2* в различные точки звена *3*.

155


## РЫЧАЖНЫЙ ЗАКЛИНИВАЮЩИЙСЯ ЗАХВАТ

ПР  
33

При перемещении каната *a* звено 1 посредством промежуточных звеньев 2, 3 и 4 заклинивает звено 5 в захватываемом объекте 6. Заклинивание обеспечивается силами трения, возникающими между щеками звеньев 1 и 5 и объектом 6.

156

## РЫЧАЖНЫЙ ЗАХВАТ

ПР  
33


Захват поднимаемого груза происходит при движении крюка вверх. Шарниры *A* и *B* перестанавливаются в зависимости от размера груза.

157

## РЫЧАЖНЫЕ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ЩИПЦЫ

ПР

33




Захват полосы или листа происходит при движении шарнира *A* в направлении, указанном стрелкой.

158

## РЫЧАЖНЫЙ ЗАХВАТ ДЛЯ БРИКЕТОВ

ПР

33




Захват брикетов осуществляется по-воворотом рычага *1* вокруг оси *A* в направлении стрелки. В зависимости от размеров и числа брикетов расстояние между щеками захвата можно изменять.

159

## РЫЧАЖНЫЙ ЗАХВАТ

ПР

33




Захват поднимаемого груза происходит при движении вверх шарнира *A*, рычаги *1* и *2* поворачиваются вокруг оси *B* в направлениях, указанных стрелками.

160

## РЫЧАЖНЫЙ ЗАХВАТ

ПР

33




Захват объекта 3 производится рычагами 1 и 2 с профилированными участками *a* — *a* и *b* — *b*. Профили участков зависят от формы захватываемого объекта.

161

## РЫЧАЖНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ С ПЕРЕМЕННОЙ ТОЧКОЙ ВРАЩЕНИЯ

ПР

33




При вращении звеньев 1 и 2 вокруг точки *O* происходит захват объекта плоскостями *a* и *b*.

162

## РЫЧАЖНЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСА РЕЛЬСОВ

ПР

33



Зажим рельса 3 производится поворотом рычагов 1 и 2 вокруг оси *A* в направлениях, указанных стрелками.


163

КУЛИСНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ЗАХВАТА С НАПРАВЛЯЮЩИМИ

ПР

33

При перемещении троса 1 звено 2, снабженное прорезями  $x - x$ , перемещается вдоль звена 4; при этом пальцы 3 рычагов 5 скользят в прорезях  $x - x$ , и рычаги 5 вращаются вокруг осей  $A$  и  $B$  и своими концами производят захват объекта  $a$ .




164

РЫЧАЖНО-КЛИНОВОЙ ЗАХВАТ

ПР

33

Звенья 2 и 3, вращающиеся вокруг оси  $A$ , имеют форму клиньев с рифлеными поверхностями  $a - a$ . При перемещении звена 1 в направлении, указанном стрелкой, звенья 2 и 3 захватывают объект 4.




165

## РЫЧАЖНО-КЛИНОВОЙ ЗАХВАТ

ПР

33




Звенья 2 и 3 вращаются вокруг осей А и В звена 5. Точки С и D клина 1 скользят по профилированным поверхностям звеньев 2 и 3. При перемещении клина 1 в направлении стрелки звенья 2 и 3 заклиниваются в захватываемом объекте 4.

166

## РЫЧАЖНЫЕ КЛЕЩИ

ПР

33




При поднятии бабы а вверх защелка 1 упирается в ограничитель d и конец ее b поднимается, размыкая клемши; при этом баба а падает. Вслед за падением бабы падает защелка 2 и становится враспор между губками клемши. При опускании клемши для захвата серьги е бабы а защелка 2 поднимается серьгой и благодаря пружине 3 губки клемши смыкаются. Конец b защелки 1 опускается и замыкает клемши.

167

## РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33




Рычаг 2 вращается вокруг неподвижной оси *A*. Звено 3 входит во вращательную пару с рычагом 2 и оканчивается крючком *b*, который при повороте звена 3 скользит по неподвижному пальцу *a*. При этом рычаг 2 деталью 1, свободно скользящей по рычагу 2, зажимает деталь 4.

168

## РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ С ПОЛЗУНОМ

ПР

33




Ползун 2 скользит в неподвижных направляющих *a* стойки и имеет круглый конический стержень 5. Изделие 3 зажимается ползуном 2 под действием пружины 1. Рычаг 4 с ручкой *b* вращается вокруг неподвижной оси *A* и имеет головку *c*, скользящую в вырезе ползуна 2. Рычаг 4 служит для отвода ползуна 2 в исходное положение.

169


## РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ С ПОЛЗУНОМ

ПР


33



Изделие 3 имеет хвостовик *d*, входящий в неподвижную стойку, и кронштейн *a*. Ползун 2 скользит в неподвижных направляющих *c-c*. Изделие 3 зажимается с помощью рычага 4 ползуном 2 под действием пружины 1. Рычаг 4 служит также для отвода ползуна 2 в исходное положение.




Рычаг 1 оканчивается кольцом  $a$ , внутренний диаметр которого равен диаметру каната. Зажим каната 2 осуществляется поворотом рычага 1 из вертикального положения на угол  $\alpha$ , величина которого зависит от силы трения между канатом и кольцом  $a$ .



Рычаг 1, вращающийся вокруг неподвижной оси  $A$ , имеет отросток  $b$ , в который ввинчивается винт 3, сжимающий пружину 2. В отростке с рычага 1 имеется косое отверстие  $d$ , в котором скользит стержень 4, подпружиненный пружиной 5. Рычаг 1 под действием пружины 2 перекашивает стержень 4 и фиксирует его в заданном положении. При повороте вокруг оси  $A$  рычаг 1 доходит до упора  $a$ , при этом перекос исчезает, и стержень 4 под действием пружины 5 поднимается вверх. Меняя затяжку пружины 2 винтом 3, можно регулировать величину перекаивающего момента.

172


## РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР  
33

Рычаг 1, вращающийся вокруг неподвижной оси *A*, имеет упор *b*. Рычаг 2, вращающийся вокруг неподвижной оси *B*, своим внешним профилем соприкасается с упором *b*. При вращении рычага 1 в направлении стрелки *a* упор *b* поворачивает рычаг 2 в направлении стрелки *c*, зажимая изделие 3. Исходное положение рычагов 1 и 2 указано штриховой линией.

173

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЕ ТИСКИ

ПР  
33


Звено 1 входит в винтовую пару со звеном 2 и во вращательную пару *A* со звеном 3. Звенья 4 и 5 входят во вращательную пару *C*. Звено 3 входит во вращательную пару *B* со звеном 4, а звено 2 — во вращательную пару *D* со звеном 5. Зажим изделия губками *a* и *b* осуществляется вращением звена 1 вокруг оси *x* — *x*.

174

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33




Гайка 1 входит в винтовую пару с болтом 4, неподвижно укрепленным в стойке. Болт 4 с зазором проходит сквозь отверстие *a* в звене 3. Звено 3 может скользить по плоскости *d* стойки. Зажим детали 2 производится звеном 3 при вращении гайки 1. Пружина 5 возвращает звено 3 в исходное положение.

175


## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР


33




Гайка 2 входит в винтовую пару с болтом 4, один конец которого неподвижно укреплен в стойке. Болт 4 проходит сквозь прорезь *a* в рычаге 3. Нижний конец рычага 3 имеет лапку *d*, фиксирующую положение рычага 3. Зажим детали 1 производится рычагом 3 при вращении гайки 2. Пружина 5 возвращает рычаг 3 в исходное положение.




Звено 1 входит в винтовую пару со стойкой, упираясь своим концом в рычаг 3, вращающийся вокруг неподвижной оси A. Зажим детали 2 производится рычагом 3 при вращении рукоятки a звена 1. Пружина 4 возвращает рычаг 3 в исходное положение.



Гайка 1 входит в винтовую пару с неподвижным болтом a, на который надет с некоторым зазором рычаг 2, нижний конец b которого опирается на штырь c. При вращении гайки 1 рычаг 2 зажимает изделие 3. Пружина 4 возвращает рычаг 2 в исходное положение.




Звено 1 входит в винтовую пару *А* с рычагом 2, и своим концом *b* упирается в гнездо стойки. Рычаг 2 имеет прорезь *a*, скользящую по неподвижному пальцу *d*. При вращении звена 1 рычаг 2 зажимает изделие 3.



Гайка 1 входит в винтовую пару *A* с неподвижным болтом *a* и имеет шляпку *b*, которая скользит по рычагу 5, вращающемуся вокруг неподвижной оси *B*. Рычаг 5 в точке *C* надавливает на звено 6, подпружиненное пружиной 4. Звенья 7 входят во вращательные пары *N* к *K* со звеном *b* и *L* и *M* со звеньями 2, вращающимися вокруг неподвижных осей *E* и *F*. При вращении гайки 1 рычаг 5 нажимает на звено 6. Движение звена 6 через звенья 7 передается на звенья 2, которые зажимают изделие 3. Пружина 4 возвращает звенья 2 в исходное положение.

180


## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР  
33

Звено 1 входит в винтовую пару *А* с рычагом 2, вращающимся вокруг неподвижной оси *B*, и своим концом *a* скользит по плоской шляпке детали *b*. При вращении звена 1 рычаг 2 зажимает деталь 3.

181

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР  
33


Звено 1 входит в винтовую пару *A* с рычагом 2, скользя своим концом *a* по неподвижной плоскости *b* стойки. Болт *d* свободно скользит в прорези *f* рычага 2. Шайба *e* подпружинивается пружиной 4. При вращении звена 1 рычаг 2 зажимает изделие 3. Пружина 4 возвращает рычаг 2 в исходное положение,

182

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33




Гайка 1 входит в винтовую пару с болтом 6, входящим во вращательную пару В со звеном 2. Рычаг 2 имеет прорезь b, которой он скользит по неподвижному пальцу А. Болт 6 свободно скользит в прорези f неподвижного звена. Шайба 5 свободно посажена на болт 6. При вращении гайки 1 рычаг 2 зажимает изделие 3. Пружина 4 возвращает рычаг 2 в исходное положение.

183

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33




Звено 1 входит в винтовую пару А с рычагом 3, имеющим прорезь а, скользящую по неподвижному пальцу В. Конец d рычага 3 свободно входит в прорезь е неподвижного звена. При вращении звена 1 изделие 2 зажимается концом b звена 1. Прорезь а позволяет перемещать рычаг 3 вдоль прорези и откidyывать его вместе со звеном 1.

184

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР  
33

Гайка 1 входит в винтовую пару с болтом 5, на конце которого имеется палец *d*, входящий в прорезь *b* планки 2. При вращении гайки 1 планка 2 захватывает изделие 3. Пружина 4 возвращает планку 2 в исходное положение. При смене изделия планку 2 протягивают вдоль прорези *b* и поворачивают вокруг пальца *d*.




185

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР  
33

Звено 1 входит в винтовую пару с болтом 2, жестко скрепленным с неподвижным звеном. При вращении гайки 1 пружинящая часть *a* стойки зажимает изделие 3.




186

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33




Гайка 1 входит в винтовую пару с болтом *a* звена 5. Звено 5 концом *b* воздействует на деталь 6. Рычаг 2 имеет прорезь *d*, которая скользит по болту *a*. При вращении гайки 1 изделие 3 зажимается между деталью 6 и рычагом 2. Пружина 4 служит для отвода рычага 2 в исходное положение. Регулировка устройства осуществляется винтовой парой *A*.

187

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33




Гайка 1 входит в винтовую пару с болтом *a*, принадлежащим неподвижному звену. Рычаг 2 свободно посажен на болт *a* и имеет прорезь *b*, скользящую по штифту *c*. Между болтом *a* и рычагом 2 имеется значительный зазор. Рычаг 2 имеет крючок *d*, захватывающий буртик *e* зажимаемого изделия 3. При вращении гайки 1 рычаг 2 зажимает изделие 3. Пружина 4 служит для отвода рычага 2 в исходное положение.

188

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33



Гайка 1 входит в винтовую пару с болтом *b*, принадлежащим неподвижному звену. Рычаг 2 свободно посажен на болт *b* и имеет прорезь *d*, скользящую по болту *c*, жестко связанному с неподвижным звеном. При вращении гайки 1 рычаг 2 посредством упора *a* зажимает изделие 3. Пружина 4 служит для отвода рычага 2 в исходное положение. Регулировка устройства осуществляется болтом *c* с гайкой *e*.


189

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33

Гайка 1 входит в винтовую пару с болтом 4, на который посажены рычаги 2, упирающиеся одним концом в зажимаемое изделие 3, а другим концом в штифты *a*. Болт 4 прорезью *d* скользит по штифтам *b*. При вращении гайки 1 рычаги 2 зажимают изделия 3. Пружины 5 служат для отвода рычагов 2 в исходное положение.




190

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33

Звено 1 входит в винтовую пару с рычагом 2, вращающимся вокруг неподвижной оси *A*. Рычаг 2, упираясь своим концом *a* в изделие 3, зажимает его при вращении звена 1.




191

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33

Звено 1 входит в винтовую пару с неподвижным звеном и концом *a* упирается в двуплечий рычаг 2, вращающийся вокруг неподвижной оси *A*. При вращении звена 1 рычаг 2 зажимает изделие 3. Пружина 4 служит для отвода рычага 2 в исходное положение.




192

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33




Звено 1 входит в винтовую пару с неподвижным звеном и своим концом *a* упирается в рычаг 2, вращающийся вокруг неподвижной оси *A*. При вращении звена 1 рычаг 2 зажимает изделие 3.

193

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33




Звено 1 входит в винтовую пару со звеном 5, вращающимся вокруг неподвижной оси *A*. Рычаг 2 вращается вокруг неподвижной оси *B*. Звено 5 проходит через отверстие в звене 2 со значительным зазором. Звено 4 входит во вращательную пару *E* с рычагом 2. При вращении звена 1 звено 4 зажимает изделие 3.

194


## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР


33



Звено 1 входит в винтовую пару со звеном 5, входящим во вращательную пару *A* со звеном 3. Звено 3 вращается вокруг неподвижной оси *B*. Рычаг 2 вращается вокруг неподвижной оси *C*. Звено 5 проходит через отверстие в звене 2 со значительным зазором. При вращении звена 1 рычаги 2 и 3 зажимают изделие 4. Для равномерного зажима изделия рычаг 2 снабжен самоустанавливающейся пятой *a*.



Гайка 1 входит в винтовую пару с болтом *a*, принадлежащим неподвижному звену. Болт *a* проходит с зазором через отверстие в сегменте 2. При вращении гайки 1 сегмент 2 зажимает изделие 3. Пружина 4 служит для отвода сегмента 2 в исходное положение.




Гайка 1 входит в винтовую пару с болтом 4. Болт 4 проходит с зазором через отверстие в рычаге 2. Рычаг 2 прорезью *b* скользит по штырю *a*, принадлежащему неподвижному звену. Симметричное устройство состоит из гаек 1 и 1', рычагов 2 и 2' и болтов 4 и 4'. Болты проходят через отверстия в детали 5, опирающейся на штырь *d*. Зажим изделия 3 осуществляется гайками 1 и 1'. Штыри *a* и *a'* служат также для регулировки зажима. Пружины 6 и 6' возвращают рычаги 2 и 2' в исходное положение.

197

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33




Звено 1 входит в винтовую пару со звеном 4. Звено 5 входит во вращательные пары А и В со звенями 2 и 4. Звено 4 проходит через отверстие в звене 2 со значительным зазором. Зажим детали 3 производится вращением звена 1 рукояткой 6.

198

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33



Звено 1 входит в винтовую пару с рычагом 5, вращающимся на оси А суппорта 4. Конец а звена 1 упирается в шляпку штыря b. При вращении рукоятки d звена 1 рычаг 5 зажимает деталь 2.


199

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33

Гайка 1 входит в винтовую пару с болтом 5, головка *a* которого заведена в Т-образный паз станины. Болт 5 входит с зазором через отверстия суппорта 3 и рычага 4, вращающегося вокруг оси *A* суппорта 3. Зажим детали 2 производится рычагом 4 при вращении гайки 1. Для возможности зажима изделий различных размеров суппорт 3 зажимного устройства может перемещаться по направляющим. Пружина 6 возвращает рычаг 4 в исходное положение.




200

## ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ КРУГЛЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПР

33

Болт 5 свободно проходит через отверстие правого ползуна 2 и входит в винтовую пару с левым ползуном 2'. При вращении гайки 1 ползуны зажимают круглое изделие 3, прижимая его к верхней крышке *a* и преодолевая сопротивление пружины 4, которая возвращает ползуны в исходное положение.




201

## ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ

ПР

33




Звено 1, входящее в винтовую пару с колодкой 4, проходит через отверстие *a* в колодке 2. Прижим детали *b* к неподвижной плоскости, не показанной на чертеже, производится колодкой 2, скользящей по цилиндрическим стойкам 3 при вращении звена 1. Верхняя колодка 4 скользит своими прорезями по стойкам 3 и удерживается головками 5. Колодка 4 может освобождаться поворотом вокруг неподвижной оси *A*.

202

## ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ С ОТВОДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

ПР

33



Стержень 1 оканчивается винтовой резьбой, входящей в винтовую пару с головкой 2, скользящей в отверстии станины. Стержень 1 имеет упорную шпильку *b*, охватываемую накидной гайкой 4, навернутой на штуцер с станиной. В гайке имеются пазы *a*, в которых может двигаться шпилька *b* в осевом направлении.


Для зажима изделия 3 стержень 1 сначала вдвигается в гайку 4, скользя шпилькой *b* в пазах *a*, затем завертывается. При отводе головки стержень сначала отвертывается, а затем выдвигается обратно. Винт головки 2 регулируется гайкой 4.

203

**ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ  
С ОТКИДНЫМ УПОРОМ**

ПР

33




При вращении гайки 1 винт 2 зажимает изделие 3. Для возможности отвода винта без вращения гайки предусмотрен откидной упор 4, вращающийся вокруг оси  $x-x$ .

204

**ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ**

ПР

33




Зажим детали 1 производится звенями 2 и 2', которые при повороте гайки 4, навернутой на болт 5, сближаются, скользя своими гранями по направляющим  $a$  стойки и сжимая при этом пружины 3 и 3'.

205

**ВИНТОВОЙ КУЛАЧКОВЫЙ ЗАЖИМ**

ПР

33




Звенья 3 и 3' скользят по неподвижной направляющей  $p-p$  и входят в винтовые пары  $A$  и  $A'$  со звеном 4, входящим во вращательную пару  $B$  с неподвижным звеном. Кулакки 2 и 2' вращаются вокруг неподвижных осей  $D$  и  $D'$  и со-прикасаются прямолинейной частью  $d$  с профилированной частью звеньев 3 и 3'. Зажим детали 1 производится кулаками 2 и 2', вращающимися под действием кулаков 3 и 3', имеющих левую и правую резьбы и перемещающихся по направляющей  $p-p$  при вращении звена 4.

206

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЦЕНТРИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ

ПР

33




Звено 1 вращается вокруг оси  $x-x$  и входит во вращательную пару  $C$  со звеном 5 и винтовую пару  $D$  со звеном 2. Звенья 3 и 4 входят во вращательные пары  $A$  и  $B$  со звеном 5 и проходят со значительным зазором через отверстия звена 2. Зажим изделия  $d$  осуществляется вращением звена 1.

207

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33



Звено 1 вращается вокруг оси  $x-x$  и входит во вращательную пару  $A$  со звеном 4 и в винтовую пару  $B$  со звеном 5. Звенья 6 и 7 входят во вращательные пары  $C$ ,  $D$  и  $E$ ,  $F$  со звеном 4 и звеньями 3 и 2. Звенья 3 и 2 входят во вращательные пары  $K$  и  $M$  со звеном 5 и имеют губки 8 и 9, шарнирно присоединенные в точках  $N$  и  $L$ . Зажим изделия  $a$  осуществляется вращением звена 1.


208

## ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ

ПР

33

При вращении винта 1 изделие 2 притягивается к опорной поверхности.




209

## ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ

ПР

33

Зажим детали 5 производится колодкой 2 при вращении винта 1 вокруг неподвижной оси  $x-x$ . Колодка 2 скользит по цилиндрическим стойкам 3, как по направляющим. Верхняя колодка 4 входит в прорези  $b$  стойки и служит гайкой для винта 1.




210

## ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ

ПР

33




Звено 1 входит в винтовую пару со шпилькой *b* звена 2. Звено 2 направляющей *d* скользит по штырю *f*, принадлежащему стойке. Зажимаемое изделие *з* навертывается на шпильку *e* звена 2. При повороте рычага 1 звено 2 притягивает изделие *з* к опорной поверхности.

211

## ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ

ПР

33



Ползуны 2 скользят по неподвижной направляющей. Болт 5 свободно проходит через отверстие правого ползуна 2 и соединяется с левым посредством шурупа *a*. При вращении гайки 1 ползуны 2 зажимают изделия 3, преодолевая сопротивление пружины 4, которая возвращает ползуны в исходное положение.


212

## ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33

Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси A, имеет отверстие, в которое проходит с некоторым зазором болт 3, вращающийся вокруг неподвижной оси B. Барашек 2 входит в винтовую пару с болтом 3. Зажим детали 4 между звеном 1 и станиной производится вращением барашка 2.




213

## РЫЧАЖНО-ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ

ПР

33

Скоба 1 выступом B упирается в верхнюю подушку 4. Винт 3 проходит через деталь 7, которая свободно вращается вокруг оси A. Конец винта 3 упирается в нижнюю подушку 4. При движении звена 2 в направлении стрелки подушки 4 зажимают лист 6. Положение винта 3 регулируется гайкой 5.




214

## ЭКСЦЕНТРИКОВО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33



Ручка с круглым эксцентриком 1 вращается вокруг неподвижной оси А. Эксцентрик 1 скользит по головке *f* звена 2. Звено 2 скользит в неподвижной направляющей *c*. Скоба 3 имеет палец *b*, скользящий в направляющей *e* звена 2. Скоба 3 выступами *a* воздействует на грани *d* детали 5. При повороте эксцентрика 1 в направлении стрелки давление передается через звено 2 скобе 3, которая зажимает


деталь 5. При повороте эксцентрика 1 в обратном направлении пружины 4 освобождают деталь 5.

215

## ЭКСЦЕНТРИКОВО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33



Рычаг 2 вращается вокруг неподвижной оси В. Ручка с круглым эксцентриком 1 вращается вокруг неподвижной оси А и скользит по шляпке *a* винта 5, ввернутого в рычаг 2. При повороте ручки 1 в направлении стрелки рычаг 2 зажимает изделие 3. Пружина 4 возвращает рычаг 2 в исходное положение. Регулировка зажима осуществляется винтом 5.


216

## ЭКСЦЕНТРИКОВО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33

Рычаг 2 вращается вокруг неподвижной оси В. Ручка с круглым эксцентриком 1 вращается вокруг оси А, принадлежащей рычагу 2, и скользит по шляпке а винта 4. При повороте ручки 1 в направлении стрелки рычаг 2 зажимает изделие 3. Регулировка зажима осуществляется винтом 4.




217

## ЭКСЦЕНТРИКОВО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33

Рычаг 2 имеет паз а, который может скользить по верхней части б винта 5. Ручка с эксцентриком 1 вращается вокруг оси А, принадлежащей рычагу 2, и скользит по неподвижной направляющей с. При повороте ручки 1 в направлении стрелки рычаг 2 зажимает изделие 3. Пружина 4 возвращает рычаг 2 в исходное положение. Регулировка зажима осуществляется винтом 5.




218

## ЭКСЦЕНТРИКОВО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33

Рычаг 2, вращающийся вокруг неподвижной оси А, заканчивается круговым эксцентриком а. Зажим объекта 1 производится поворотом рычага 2 в направлении, указанном стрелкой.




219

## ЭКСЦЕНТРИКОВО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33




Рычаг 1, имеющий эксцентрик  $\alpha$ , вращается вокруг неподвижной оси А и прижимает деталь 2 к стойке 3. Выступ  $b$  служит упором для рычага 1.

220

## КЛИНОВОЙ ЗАЖИМ С ВИНТОВОЙ ПАРОЙ

ПР

33




Разрезной круглый клин 1 входит в коническую втулку 2. При навинчивании гайки 3 половинки клина захватывают деталь 4.

221

## КЛИНОВОЙ РАЗЖИМ С ВИНТОВОЙ ПАРОЙ

ПР

33




Болт 4 заканчивается конусом  $a$ . Разжим разрезной втулки 3 производится завинчиванием гайки 1. При этом клинья 2 входят во втулку 3 и разжимают ее.

222

## КЛИНОВОЙ ЗАЖИМ С ВИНТОВОЙ ПАРОЙ

ПР  
33

Звено 1, вращающееся в неподвижных направляющих *b* детали 3, имеет хвостовик *a* с винтовой резьбой. Коническая часть звена 1 входит в соответствующую также коническую часть звена 2, скользящего в неподвижных направляющих *d* детали 3. Между коническими элементами звеньев 1 и 2 имеется некоторый зазор *c*. При вращении звена 1 звено 2 перемещается в вертикальном направлении и своим хвостовиком *e* прижимает деталь 4 к детали 3.




223

## КЛИНОВОЙ ЗАЖИМ С ВИНТОВОЙ ПАРОЙ

ПР  
33

Втулки 1 и 2, свободно посаженные на болт 3, имеют косые срезы под равными углами. Втулки 1 и 2 зажимаются в отверстии *a* при затяжке болта 3 в результате скольжения друг по другу косых срезов втулок.




224

## РЫЧАЖНО-КЛИНОВОЙ ЗАЖИМ



ПР  
33

С рукояткой 2, вращающейся вокруг вертикальной неподвижной оси *x-x*, жестко связан цилиндрический клин 3. Прилегание крышки 1 к корпусу 4 обеспечивается поворотом рукоятки 2. При этом цилиндрический клин 3 воздействует на грань *a* корпуса 4, прижимая его к крышке 1. Глухарь 5 служит для фиксации зажима в закрытом положении.



225


## РЫЧАЖНО-КЛИНОВОЙ ЗАЖИМ

ПР  
33

Рычаг 1 вращается вокруг и скользит вдоль неподвижной оси А. При повороте рычага 1 в направлении стрелки упор а скользит по клиновой поверхности 2 и рычаг 1 зажимает изделие 3, установленное на опорах р.

226


## ВИНТО-КЛИНОВОЙ ЗАЖИМ

ПР  
33

Звено 1, входящее в винтовую пару со стойкой, входит конусом а в клиновую прорезь d в ползуне 2, скользящем в направляющей b по штифту с стойки. Изделие 3 навинчивается на головку f звена 2. При повороте звена 1 изделие 3 ползуном 2 притягивается к опорной поверхности. Пружина 4 возвращает ползун 2 в исходное положение.

227


## ВИНТО-КЛИНОВОЙ ЗАЖИМ

ПР  
33

При вращении винта 1 разрезная втулка 2 зажимает изделие 3.

228

## ВИНТО-КЛИНОВОЙ ЗАЖИМ

ПР  
33


Звено 1 входит в винтовую пару с болтом *a* клина 6, проходящим через отверстие в клине 2. Клины 2 и 6 упираются в штыри *b*, скользящие в неподвижных направляющих *c*. Клины 2 и 6 скользят по упорам 3. При повороте звена 1 клинья 2 и 6 зажимают изделие 4, перемещая упоры 3, скользящие вдоль направляющих *d*. Пружина 5 возвращает правый клин 2 и болт *a* с клином 6 в исходное положение.

229

## ВИНТО-КЛИНОВОЙ ЗАЖИМ

ПР

33




Гайка 2 входит в винтовую пару с болтом 1, принадлежащим стойке. Болт 1 посажен в отверстие в клине 3 с некоторым зазором. Скосом *а* клин 3 скользит по неподвижному звену. Зажим детали 4 производится клином 3 при повороте гайки 2. Пружина 5 возвращает клин 3 в исходное положение.

230

## ВИНТО-КЛИНОВОЙ ЗАЖИМ

ПР

33




Гайка 2 входит в винтовую пару с болтом 1, принадлежащим стойке, который проходит через отверстие в клине 3. Зажим детали 4 производится клином 3 при вращении гайки 2. Пружина 5 возвращает клин 3 в исходное положение.

231

## ВИНТОВЫЕ ТИСКИ С ФИКСИРУЕМЫМИ ГУБКАМИ

ПР

33




При повороте гайки 1 вокруг неподвижной оси  $x-x$  губки 2 тисков зажимают изделие 3. При дальнейшем повороте гайки 1 призмы  $a$ , расклинивая пружинные втулки  $b$ , фиксируют губки относительно направляющих. Пружины 4 возвращают губки в исходное положение.

232

## КЛИНОВОЙ КАНАТНЫЙ ЗАЖИМ

ПР

33




При натяжении цепи 3 в направлении стрелки и удерживании другого ее конца канат 4 защемляется между клином 2 и муфтою 1.

233

## КЛИНОВОЙ РАСПОР

ПР

33




Звено 1, двигающееся прямолинейно в неподвижных направляющих  $a-a$ , оканчивается клиновым наконечником  $b$ , стороны которого  $c$  скользят по скосам звеньев 2 и 3, скользящих в неподвижных направляющих. При опускании звена 1 звенья 2 и 3 раздвигаются.

234

## ВИНТ С РАСПОРНЫМ КЛИНОМ

ПР

33



Разрезная втулка 1 вставлена в отверстие  $a$  неподвижной стойки 3. Винт 2 заканчивается круглым клином  $b$ , который удерживает в отверстии  $a$  втулку 1 и закрепляет ее при затягивании гайки 4.


### 3. МЕХАНИЗМЫ ВЕСОВ (235—239)

235

РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ

ПР  
В


Сосуд 1, свободно вращающийся вокруг оси A, удерживается в рабочем положении упором a. При наполнении сосуд 1 опускается, палец 2 ударяется об упор 3, сосуд опрокидывается и жидкость выливается. Вес выливаемой жидкости определяется грузами 4.



236

РЫЧАЖНЫЕ ЧАШЕЧНЫЕ РАВНОПЛЕЧИЕ ВЕСЫ

ПР  
В




Взвешивание производится гирями,ложенными на одну из чашек весов. С рычагом 1 жестко связана стрелка 3, а со стойкой — градуированная шкала 2.

237

## РЫЧАЖНЫЕ НЕРАВНОПЛЕЧИЕ ВЕСЫ

ПР

В




При нагружении чашки весов звено 2 поворачивается вокруг шарнира A. Стрелка 3, вращающаяся вокруг оси B, под действием груза a сохраняет вертикальное положение и перемещается относительно звена 2, указывая вес груза по градуированной шкале b. Звено 1 подвешивается к стойке или держится в руке.

238

## РЫЧАЖНЫЕ НЕРАВНОПЛЕЧИЕ ВЕСЫ

ПР

В




Вес гири a постоянный. Взвешивание производится перемещением гири по градуированному рычагу 2. Рычаг 2 и звено 1 входят в кинематическую пару вращения, выполненную в виде треугольной призмы. Звено 1 подвешивается к стойке шарниром A или держится в руке.

239

## РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ С ДВУМЯ ПЕРЕДВИГАЕМЫМИ ГИРЯМИ

ПР

В



Взвешивание груза производится гирями 1 и 2. Рычаг 3 имеет две градуированные шкалы, что позволяет более точно проводить взвешивание.


#### 4. МЕХАНИЗМЫ ТОРМОЗОВ (240—245)

240

##### РЫЧАЖНЫЙ КОЛОДОЧНЫЙ ТОРМОЗ

ПР  
Тм

При повороте рукоятки 1 вокруг неподвижной оси A в направлении стрелки колодка 2 прижимается к ободу колеса 3 и производит его торможение.




241

##### РЫЧАЖНЫЙ КОЛОДОЧНЫЙ ТОРМОЗ

ПР  
Тм

Прижим колодки 2 к колесу 3 и его торможение осуществляется поворотом коленчатого рычага 1 вокруг неподвижной оси A.




242

##### РЫЧАЖНЫЙ ТОРМОЗ С ГРУЗОМ

ПР  
Тм

Рычаг 2 вращается вокруг неподвижной оси. Прижим колодки 1 к колесу 4, вращающемуся вокруг неподвижной оси A, осуществляется нагружением рычага 2 грузом 3. Груз 3 может перемещаться вдоль рычага 2 и закрепляется в положении, соответствующем требуемому тормозному моменту.




243

**РЫЧАЖНЫЙ ДВОЙНОЙ КОЛОДОЧНЫЙ ТОРМОЗ**

ПР

Тм




При повороте рукоятки 1 в направлении, указанном стрелкой, колодки 2 и 3 сближаются и зажимают обод колеса 4.

244

**РЫЧАЖНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ТОРМОЗ**

ПР

Тм




Пружина 2, один конец которой зацеплен на валу 3, не препятствует вращению рукоятки в направлении, противоположном навивке. При вращении рукоятки 1 в направлении навивки вал 3 тормозится.

245

**РЫЧАЖНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ДИНАМОМЕТР**

ПР

Тм



Колодки 1 прижимаются пружинами 2 к шкиву 5, вращающемуся вокруг неподвижной оси А. Платформу 3 нагружают до тех пор, пока верхняя колодка не начнет отходить от упора 4. Вес этого груза может указывать на величину движущего момента, развиваемого на шкиве 5.

## 5. МЕХАНИЗМЫ ОСТАНОВОВ, СТОПОРОВ И ЗАПОРОВ (246—318)


246

### РЫЧАГ ОСТАНОВА ЦЕПИ

ПР

03

Останов цепи 2 в требуемом положении осуществляется рычагом 1. Центр тяжести рычага 1 находится левее его оси вращения A. Движение цепи 2 невозможно в направлении, противоположном стрелке, так как отросток a рычага 1 стопорит цепь.




247

### РЫЧАЖНЫЙ КЛАВИШНЫЙ ОСТАНОВ

ПР

03

Звенья 2, 5 и 6 вращаются вокруг неподвижных осей A, B и C. Находящийся под воздействием постоянного крутящего момента рычаг 1 удерживается от вращения собачкой 2, шарнирно соединенной со звеном 3, упирающимся в угловой рычаг 4. При нажатии клавиши 5 рычаг 6, поднимая звено 3, выводит из зацепления с рычагом 1 собачку 2. При подъеме левого конца рычага 6 горизонтальный конец углового рычага 4 встречает на своем пути упор a, вследствие чего освобожденное звено 3 вводит в зацепление с рычагом 1 собачку 2. Для дальнейшего вращения рычага 1 необходимо, вернув клавишу в верхнее положение, нажать ее вновь. Ввод собачки 2 в зацепление осуществляется под действием веса звена 3 или с помощью дополнительной пружины.




248

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ОСТАНОВА ШКИВА  
РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ

ПР

03




Передача вращения между шкивами 9 и 10, вращающимися вокруг неподвижных осей В и А, осуществляется ремнем 3. Со шкивом 9 жестко связан шкив 7. Тормозная лента 8 одним концом закреплена на звене 5, а другим — на круглом эксцентрике 6, вращающемся вокруг неподвижной оси Е. Тормозная лента 8 охватывает шкив 7 с эксцентриком 6. Для останова шкива 9 поворачивают рычаг 1 вокруг оси D по часовой стрелке. При этом на тяжной ролик 2 отходит от ремня 3, а защелка 4, закрепленная на рычаге 1, упираясь в выступ *а* эксцентрика 6, поворачивает его, осуществляя посредством ленты 8 быстрый останов шкива 7, связанного со шкивом 9.

249

ДИСК, ВРАЩАЮЩИЙСЯ С ОСТАНОВКАМИ

ПР

03



Находящийся под воздействием постоянного крутящего момента диск 1, вращающийся вокруг неподвижной оси В, несет на себе два пальца *A<sub>1</sub>* и *A<sub>2</sub>*. При возвратно-поступательном перемещении собачки 2 в направлении, указанном стрелками, диск 1 совершает один оборот. Время срабатывания собачки 2 должно быть несколько меньшим времени поворота диска 1 на один оборот.


250

## ДИСКОВЫЙ СТОПОР

ПР

03

Звено 7, вращающееся вокруг неподвижной оси *A*, имеет вырезы *a*, радиус кривизны которых равен радиусу диска 2, вращающегося вокруг неподвижной оси *B*. Звено 1 застопоривается при входлении диска 2 в вырезы *a*. Вырез *b* в диске 2 дает возможность выступам *c* звена 1 для прохода, и звено 1 поворачивается на один вырез.




251

## СЕГМЕНТНЫЙ СТОПОР

ПР

03

Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси *A*, имеет вырезы *a*, радиус кривизны которых равен радиусу сегмента 2, вращающегося вокруг неподвижной оси *B*. Звено 1 застопоривается при входлении сегмента 2 в вырезы *a*.




252

## РЫЧАЖНЫЙ СТОПОР

ПР

03

Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси *A*, имеет вырезы *a*. Рычаг 2 с выступом *b*, вращающийся вокруг неподвижной оси *B*, находится под действием пружины 3. Звено 1 застопоривается при входлении выступа *b* в вырезы *a*.




253

## ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ СТОПОР

ПР

03




Звено 1 застопоривается при вхождении призматического звена 2 в прорезь а звена 3.

254

## ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ СТОПОР

ПР

03




Звено 1 застопоривается при вхождении призматического звена 2 в прорезь а звена 1.

255

## РЫЧАЖНЫЙ СТОПОР

ПР


03



Рейка 2 стопорится при вхождении рычага 1, вращающегося вокруг неподвижной оси, в один из ее пазов. Между рычагом и пазом имеется зазор, обеспечивающий возможность вхождения стопора в паз.

256


## РЫЧАЖНЫЙ СТОПОР

ПР  
03

Рейка 2 застопоривается при вхождении рычага 1 в один из ее пазов.

257


## РЫЧАЖНЫЙ СТОПОР

ПР  
03

Рейка 1 стопорится при вхождении рычага 1 в одну из ее прорезей. Задержание звеньев обеспечивается поворотом рычага 2 вокруг продольной оси  $x-x$ .

258

## ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ СТОПОР

ПР  
03


Рейка 1 стопорится при вхождении звена 2 в одну из ее прорезей.

259

## ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ СТОПОР

ПР

03




Диск 2 застопоривается при вхождении призматического звена 1 в один из пазов диска.

260

## РЫЧАЖНЫЙ СТОПОР

ПР

03




Диск 2 застопоривается при вхождении ролика а рычага 1 в один из пазов диска.

261

## РЫЧАЖНЫЙ СТОПОР

ПР

03




Диск 2 стопорится при вхождении его выступов во впадину рычага 1.

262

## РЫЧАЖНЫЙ СТОПОР

ПР  
03

Диск 2 вращается вокруг неподвижной оси A, рычаг 1 перемещается горизонтально. Диск 2 стопорится при вхождении рычага 1 во впадину диска 2.




263

## РЫЧАЖНЫЙ СТОПОР

ПР  
03

Диск 1 и рычаг 2 вращаются вокруг неподвижных осей A и B. Остановка диска 1 происходит при вхождении зуба рычага 2 в его впадину. Пружина 3 обеспечивает прижим рычага 2 к диску 1.




264

## РЫЧАЖНЫЙ СТОПОР С ПЕРЕКИДНОЙ СОБАЧКОЙ

ПР  
03

Колесо 1 и собачка 2 вращаются вокруг неподвижных осей B и A. Собачка 2, имеющая два выступа, может перекидываться вокруг оси A в положение, показанное штрих-пунктирной линией. При вхождении собачки 2 во впадины колеса 1 оно застопоривается в обоих направлениях.




265

**РЫЧАЖНЫЙ СТОПОР С ДВУПЛЕЧЕЙ  
СОБАЧКОЙ**

ПР

03




Колесо 1 и собачка 2 вращаются вокруг неподвижных осей  $B$  и  $A$ . Двуплечая собачка 2 может качаться вокруг оси  $A$ . При вхождении выступов собачки 2 во впадины колеса 1 последнее стопорится в обоих направлениях.

266

**ШАРИКОВЫЙ СТОПОР С СИЛОВЫМ  
ЗАМЫКАНИЕМ**

ПР

03




Шарик 1 под действием силы  $P$  прижимается к звену 2, снабженному круговыми канавками  $a$ , и стопорит его в обоих направлениях.

267

**РЫЧАЖНЫЙ СТОПОР ВРАЩАЮЩЕГОСЯ  
ДИСКА**

ПР

03




Рычаг 1 и диск 2 вращаются вокруг неподвижных осей  $A$  и  $B$ . Застопоривание диска 2 осуществляется вхождением круговой части  $a$  рычага 1 в круговую прорезь  $b$  диска 2.

268

## РЫЧАЖНЫЙ СТОПОР ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ДИСКА

ПР  
03

Рычаг 1 и диск 2 вращаются вокруг неподвижных осей A и B. Застопоривание диска 2 осуществляется вхождением круговой части a рычага 1 в круговые прорези b диска 2.




269

## РОЛИКОВЫЙ СТОПОР С СИЛОВЫМ ЗАМЫКАНИЕМ

ПР  
03

Ролик 2 звена 1, вращающийся вокруг оси A, под действием силы P прижимается к рейке 3 и стопорит ее в обоих направлениях.




270

## РЫЧАЖНЫЙ СТОПОР

ПР  
03

Рычаг 1 вращается вокруг неподвижной оси A. Храповое колесо 3 вращается от независимого привода вокруг неподвижной оси B. Звено 2 входит во вращательную пару C с рычагом 1 и прорезью a скользит по неподвижному пальцу d. При повороте рычага 1 в направлении стрелки звено 2 стопорит храповое колесо 3. Пружина 4 возвращает рычаг 1 в исходное положение.




271

**КЛИНОВОЙ СТОПОР ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ДИСКА**

ПР

03




Диск 1 вращается вокруг неподвижной оси  $A$ . Звено 2, имеющее клин  $a$ , скользит в неподвижных направляющих  $p-p$  и стопорит диск 1 при его вращении в направлении стрелки.

272

**КЛИНОВОЙ СТОПОР ПОСТУПАТЕЛЬНО ДВИЖУЩЕЙСЯ ШТАНГИ**

ПР

03




Штанга 2 скользит по неподвижной направляющей  $a-a$ . Клин 1 стопорит штангу 2 при движении ее вниз.

273

**КЛИНОВОЙ СТОПОР ПОСТУПАТЕЛЬНО ДВИЖУЩЕЙСЯ ШТАНГИ**

ПР

03




Штанга 2 скользит по неподвижной направляющей  $a-a$ . Сухарь 3 вращается вокруг неподвижной оси  $A$ . Движение штанги 2 вниз стопорится клином 1, который упирается в поворачивающийся сухарь 3 своей скошенной гранью.

274

## ПРУЖИННЫЙ СТОПОР ВАЛА

ПР  
03

Диск *a* с прорезями *b*, насаженный на вал *2*, вращается вокруг неподвижной оси *A* и стопорится пластинчатой изогнутой пружиной *1*.




275

## ХРАПОВОЙ СТОПОР С УПРУГИМ ЗВЕНОМ

ПР  
03

Храповое колесо *1* стопорится собачкой *2*, вращающейся вокруг неподвижной оси *A*. Пружина *3* обеспечивает зацепление собачки *2* и колеса *1*.




276

## ХРАПОВОЙ СТОПОР ВАЛА


ПР  
03

Храповое колесо *a* жестко связано с валом *1*. Звено *2*; свободно вращающееся вокруг неподвижной оси *A* вала *1*, имеет собачку *3*, вращающуюся вокруг пальца *b*, скользящего в ее прорези *d*. Поворот вала *1* относительно звена *2* возможен только в направлении стрелки. Собачка *3* стопорит вал *1* при его вращении в сторону, обратную направлению стрелки. Собачка *3* может быть выведена из зацепления скольжением прорезью *d* вдоль пальца *b*.



277


## ХРАПОВОЙ СТОПОР ВАЛА

ПР  
03

Храповое колесо *a* жестко связано с валом *1*. Звено *2*, свободно вращающееся вокруг неподвижной оси *A* вала *1*, имеет собачку *3*, вращающуюся вокруг оси *B*. Поворот вала *1* относительно звена *2* возможен только в направлении стрелки. При повороте вала в противоположном направлении он стопорится собачкой *3*.

278

## ХРАПОВОЙ СТОПОР ВАЛА

ПР  
03


Храповое колесо *a* жестко связано с валом *1*. Звено *2*, свободно вращающееся вокруг неподвижной оси *A* вала *1*, имеет собачку *3*, вращающуюся вокруг оси *B*, подпружененную пружиной *4*. Поворот вала *1* относительно звена *2* возможен только в направлении стрелки на чертеже. При вращении вала *1* в сторону, обратную направлению стрелки, он стопорится собачкой *3*.

279

### ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ СТОПОР СФЕРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

ПР  
03

Звено 1, оканчивающееся сферической головкой *a*, входит в соединение со звеном 2. Звено 3 имеет эксцентрик *b*, который при вращении звена вокруг оси *x-x* прижимает ползун 4 к звену 1 и стопорит его.




280

### ВИНТОВОЙ СТОПОР ДВОЙНОГО СФЕРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ


ПР  
03

Звенья 1 и 2, оканчивающиеся сферическими головками *a*, входят в соединение со звеньями 3 и 4, имеющими сферические поверхности. Сферическое соединение стопорится в любом положении звеньев 1 и 2 поворотом винта 5 вокруг оси *x-x*.



281

### ВИНТОВОЙ СТОПОР ШАРНИРНОГО СОЕДИНЕНИЯ

ПР  
03


Звенья 1 и 2 вращаются относительно друг друга вокруг оси *A*. Винт 3 имеет палец *a*, фиксирующий головку винта относительно звена 2. Шарнирное соединение стопорится в любом положении звеньев 1 и 2 вращением гайки 4 вокруг оси *x-x*.

282

## ВИНТОВОЙ СТОПОР ВАЛА

ПР

03




Вал 1 при вращении в подшипнике *a* вокруг оси *x*–*x* стопорится поворотом винта 2, конец которого входит в шайбу 3, вокруг оси *y*–*y*. Вал имеет буртик *b*, который зажимается шайбой 3 и корпусом подшипника *a*.

283

## ВИНТОВОЙ СТОПОР ВАЛА

ПР

03




Вал 1 при вращении в подшипнике *a* вокруг оси *x*–*x* стопорится поворотом винта 2 вокруг оси *y*–*y*. При этом конический конец *c* винта 2 упирается в скос колыцевой канавки *b*. Буртик *d* и винт 2 фиксируют вал в осевом направлении.

284

## ВИНТОВОЙ СТОПОР ВАЛА

ПР

03




Вал 1 при вращении в подшипнике *a* вокруг оси *x*–*x* стопорится винтом 2 при повороте его вокруг оси *y*–*y*. При этом конец *c* винта 2 входит в канавку *b*.

285

## ВИНТОВОЙ СТОПОР ВАЛА

ПР

03




Вал 1 при вращении в подшипнике *a* вокруг оси *x*-*x* стопорится винтом 2 при повороте его вокруг оси *y*-*y*.

286

## ВИНТОВОЙ СТОПОР ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ПОЛЗУНА

ПР

03




Цилиндрический ползун 1 при перемещении в квадратных направляющих *a* вдоль оси, перпендикулярной к плоскости чертежа, стопорится винтом 2 при повороте вокруг оси *y*.

287

## ПАЛЬЦЕВЫЙ СТОПОР РЫЧАГА

ПР

03




Рычаг 1, вращающийся вокруг неподвижной оси *A*, стопорится пальцем *a*, входящим во впадины *b* рычага 1. Пружина 2 подпружинивает палец *a*.

288

## РОЛИКОВЫЙ СТОПОР ВАЛА

ПР

03




Вал 1 с жестко связанным с ним колесом *a* вращается вокруг неподвижной оси *A*. Рычаги 2 с роликами 3, связанные пружиной 4, вращаются вокруг неподвижных осей *B*. При вхождении роликов 3 во впадины колеса *a* вал 1 стопорится.

289

## ШАРНИРНЫЙ СТОПОР ВАЛА

ПР

03




Вал 1 с жестко связанным с ним роликом *a* вращается вокруг оси *x-x*. Ролик *a* имеет кольцевую канавку, в которую входит шарик *2*, подпружиненный пружиной *3*. Вал *1* стопорится при вращении в направлении, указанном стрелкой.

290

## ВИНТОВОЙ СТОПОР ПРИЗМАТИЧЕСКОГО ПОЛЗУНА

ПР

03




Перемещение призматического ползуна *1* в направляющих *a* вдоль оси, перпендикулярной к плоскости чертежа, стопорится поворотом винта *2* вокруг оси *y*.

291

**ВИНТОВОЙ СТОПОР  
ПРИЗМАТИЧЕСКОГО ПОЛЗУНА**

ПР  
03

Перемещение призматического ползуна *1* в направляющих *a* вдоль оси, перпендикулярной к плоскости чертежа, стопорится поворотом винта *2* вокруг оси *y*.




292

**ВИНТОВОЙ СТОПОР  
ПРИЗМАТИЧЕСКОГО ПОЛЗУНА**

ПР  
03

Перемещение призматического ползуна *1* в направляющих *a* вдоль оси, перпендикулярной к плоскости чертежа, стопорится поворотом винта *2* вокруг оси *y*. Конец винта *2* упирается в направляющую *a*.




293

**ВИНТОВОЙ СТОПОР  
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ПОЛЗУНА**

ПР  
03

Перемещение цилиндрического ползуна *1* в направляющих *a* вдоль оси, перпендикулярной к плоскости чертежа, стопорится поворотом винта *2* вокруг оси *y*. Ползун *1* имеет лыску *b*.




294

**ВИНТОВОЙ СТОПОР  
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ПОЛЗУНА**

ПР

03




Перемещение цилиндрического ползуна 1, имеющего плоскость *b*, в направляющих *a* вдоль оси, перпендикулярной к плоскости чертежа, стопорится поворотом винта 2 вокруг оси *y*.

295

**ПРУЖИННЫЙ СТОПОР  
ХРАПОВОГО КОЛЕСА**

ПР

03




Колесо 1 стопорится плоской пружиной 2, препятствуя повороту его в направлении стрелки.

296

**ХРАПОВОЙ СТОПОР С УПРУГИМ ЗВЕНОМ**

ПР

03



Храповое колесо 1 стопорится собачкой 2, вращающейся вокруг неподвижной оси *A*. Плоская пружина 3 обеспечивает зацепление собачки 2 и колеса 1 и препятствует повороту колеса в направлении стрелки.


297

## ХРАПОВОЙ СТОПОР С УПРУГИМ ЗВЕНОМ

ПР

03

Храповое колесо 1 стопорится собачкой 2, вращающейся вокруг неподвижной оси A. Дуговая пружина 3 обеспечивает зацепление собачки 2 и колеса 1 и препятствует вращению колеса в направлении стрелки.




298

## ХРАПОВОЙ СТОПОР С УПРУГИМ ЗВЕНОМ

ПР

03

Храповое колесо 1 стопорится собачкой 2, вращающейся вокруг неподвижной оси A. Спиральная пружина 3 обеспечивает зацепление собачки 2 и колеса 1 и препятствует вращению колеса в направлении стрелки.




299

## ДВОЙНОЙ ВИНТОВОЙ СТОПОР ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ПОЛЗУНА

ПР

03

Перемещение цилиндрического ползуна 1 в направляющих *a* вдоль оси, перпендикулярной к плоскости чертежа, стопорится поворотом винтов 2 и 3 вокруг осей *x* и *y*.




300

## ШАРИКОВЫЙ СТОПОР

ПР

03




Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси *A*, имеет вырезы *a*. Шарик 2 помещен в шаровую гнездо *b* звена 3, которое вращается вокруг неподвижной оси *B*. Звено 3 находится под действием пластинчатой пружины 4. Звено 1 стопорится при вхождении шарика 2 в вырезы *a* звена 1.

301

## ШАРИКОВЫЙ СТОПОР

ПР

03




Звено 1, вращающееся вокруг оси *x-x*, имеет гнезда *a*, расположенные по окружности радиуса *R*. Шарик 2, скользящий в неподвижных направляющих *b* под действием пружины 3, стопорит звено 1 при вхождении в гнезда *a*.

302

## ШАРИКОВЫЙ СТОПОР

ПР

03




Диск 1, вращающийся вокруг неподвижной оси *A*, имеет вырезы *a*. Шарик 2, скользящий в неподвижных направляющих *b*, находится под действием пружины 3. Диск 1 стопорится при вхождении шарика 2 в прорези *a* диска 1.

303

**ЗАПИРАЮЩИЙ РЫЧАГ КОЛЕСНОЙ  
ТЕЛЕЖКИ**

ПР

03




При запоре тележки рычаг находится в положении, показанном на чертеже. Штриховой линией показано нерабочее положение рычага.

304

**РЫЧАЖНОЕ ЗАПИРАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО**

ПР

03




При повороте рычага *I* в направлении, указанном стрелкой, штифты *a* заклиниваются в пазах *b-b* и *c-c*. Заклинивание достигается соответствующим профилированием пазов.

305

## ЗАПИРАЮЩИЙ РЫЧАГ С ГРУЗОМ

ПР

03




При запоре рычаги 1 и 2 находятся в положении, указанном на чертеже. Пунктиром показано нерабочее положение рычага.

306

## ЗАПИРАЮЩИЙ РЫЧАГ С ПРУЖИНОЙ

ПР


03



Запор рычагом 1 происходит при повороте его вокруг неподвижной оси А в положение, указанное на чертеже штрихпунктиром.

307


## РЫЧАЖНЫЙ ЗАПОР ОТКИДНОЙ КРЫШКИ

ПР  
03

Крышка 1, вращающаяся вокруг неподвижной оси *A*, входит во вращательную пару *B* с рычагом 2, имеющим криволинейную прорезь *a*. Крышка 1 запирается в положении, изображенном штрих-пунктирной линией, с помощью прорези *a*, охватывающей неподвижный палец 3.

308


## РЫЧАЖНЫЙ ЗАПОР ДВОЙНОЙ КРЫШКИ

ПР  
03

Рычаг 3, вращающийся вокруг неподвижной оси *A*, входит во вращательную пару *B* со скобой 6, которая накидывается на верхнюю крышку 1 так, чтобы палец *a* скобы находился в лунке крышки 1. Между крышками 1 и 2 имеется пластинчатая пружина 5. Запор двойной крышки, состоящей из крышек 1 и 2, производится поворотом рычага 3 вокруг оси *A*. При этом пружина 5 обеспечивает плотное прилегание крышки 2 к выступам стойки 4.

309


## РЫЧАЖНАЯ ПРУЖИННАЯ ЗАЩЕЛКА

ПР  
03

Крышка 1 вращается вокруг неподвижной оси A. Защелка 2, вращающаяся вокруг неподвижной оси B, имеет хвостовик a, между которым и стойкой заключена пружина 3. При закрытии крышки 1 скользит по скосу b защелки 2 и защелкивается под действием пружины 3.

310

## РЫЧАЖНАЯ ПРУЖИННАЯ ЗАЩЕЛКА

ПР  
03


Крышка 1, вращающаяся вокруг неподвижной оси A, имеет головку a, вдоль оси которой скользит звено 4, соединенное со стержнем 2, оканчивающимся защелкой b. Крышка 1 имеет прорезь d, в которую заходит стойка 3 с отверстием f. Закрытие крышки производится при оттянутом звене 4 с защелкой b. После этого положение крышки 1 фиксируется пружинной защелкой b, входящей в прорезь f стойки.

311

## РЫЧАЖНЫЙ ЗАПОР

ПР

03




Рукоятка 1 вращается вокруг неподвижной оси A. На рис. а показано положение частей запора в закрытом положении, на рис. б — в положении перед полным закрытием. При повороте рукоятки 1 (рис. б) вокруг оси A в направлении, указанном стрелкой, производится закрытие ящика 2 крышкой 3, которая соединяется с рукояткой посредством проволочного кольца 4. Во избежание самоотпирания запора можно вешать замок в кольцо 5.

312

ЭКСЦЕНТРИКОВО-РЫЧАЖНЫЙ ЗАПОР  
ОТКИДНОГО ДНА

ПР

03




Откидное дно 1 вращается вокруг неподвижной оси A. Звено 3 входит во вращательные пары B и C с откидным дном 1 и эксцентриком 2. Ручка с круглым эксцентриком 2 вращается вокруг оси С. Эксцентрик 2 скользит по профилированной детали 4, и при повороте ручки откидное дно запирается. Регулировка запора осуществляется винтом a.

313

## ВЗАИМНО-БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

ПР

03




Диск 2 со срезанной частью вращается вокруг неподвижной оси А. Звено 1 скользит в неподвижных направляющих р. Блокировка движения диска 2 достигается соприкосновением звена 1 со срезанной частью диска.

314

## БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

ПР

03




Диски 1 и 2 вращаются вокруг неподвижных осей А и В и имеют дуговые вырезы. Одно из звеньев, вращаясь, блокирует другое звено.

315

## БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

ПР

03




Диск 1 с дуговым вырезом вращается вокруг неподвижной оси А. Полудиск 2 вращается вокруг неподвижной оси В. Блокировка движения диска 1 достигается входлением полудиска 2 в соответствующий вырез диска 1.

316


## БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

ПР


03



Диск 1, вращающийся вокруг неподвижной оси А, имеет срезанную часть. Диск 2, вращающийся вокруг неподвижной оси В, имеет шесть симметрично расположенных дуговых вырезов. Блокировка движения диска 2 достигается входлением срезанного диска 1 в соответствующие вырезы диска 2. Срез диска 1 обеспечивает вращение диска 2.



Рейка 1 с пазами *a* движется в неподвижных направляющих р. Диск 2 с пазами *b* вращается вокруг неподвижной оси *A*. Рейка 1 с пазом *a*, размер которого равен ширине диска 2, движаясь возвратно-поступательно, периодически запирает диск 2, который в свою очередь при вращении периодически запирает рейку 1, так что одновременное движение их невозможно.




Диск 1, вращающийся вокруг неподвижной оси *B*, имеет пазы *b*. Диск 2, вращающийся вокруг неподвижной оси *A*, имеет пазы *a*. Диск 1 с пазом *b*, размер которого равен толщине диска 2, вращаясь периодически, запирает диск 2, который при своем вращении также запирает диск 1, так что одновременное движение их невозможно.

## 6. МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ (319—341)

319

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

ПР  
ПВ




Рычаг 1, вращающийся вокруг неподвижной оси  $B$ , имеет профилированный некруговой паз  $a$ . Со штангой 2 жестко связан палец  $d$ . Штанга 2 может двигаться в направляющей  $e$  станины 3. Ее ход ограничен двумя буртами  $b$ . Фиксирование штанги 2 в крайних положениях осуществляется поворотом рычага 1 вокруг оси  $B$ .

320

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ С ЗВЕНОМ, ИМЕЮЩИМ СЛОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПР  
ПВ

Палец с рычагом 1, вращающегося вокруг неподвижной оси  $A$ , скользит в прорези  $d$  звена 3, которое имеет закругленный наконечник  $a$ , скользящий по профилированной дорожке  $b$  стойки. Вращением рычага 1 звено 3 переводится из одного устойчивого положения в другое через неустойчивое положение, соответствующее вертикальному расположению рычага 1, при котором пружина 2 получает наибольшее сжатие.




321

**РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  
С ВРАЩАЮЩИМСЯ ЗВЕНОМ**

ПР

ПВ




Палец *b* рычага *1*, вращающегося вокруг неподвижной оси *A*, скользит в прорези *a* звена *3*, вращающегося вокруг неподвижной оси *B*. При повороте рычага *1* палец *b* переводит звено *3* из одного предельного положения в другое. Пружина *2* осуществляет силовое замыкание механизма.

322

**РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  
С ПОСТУПАТЕЛЬНО ДВИЖУЩИМСЯ  
ЗВЕНОМ**

ПР

ПВ



При вращении рычага *1* вокруг неподвижной оси *A* стержень *2* скользит в отверстии *a* рычага *1*. При этом поступательно движущееся звено *3*, входящее во вращательную пару *B* со стержнем *2*, переводится из одного предельного положения в другое. Пружина *4* осуществляет силовое замыкание механизма.


323

## РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

ПР

ПВ

Звено 2, вращающееся вокруг неподвижной оси *B*, выполнено в виде полого стакана *a*. Звено 3, выполненное в виде полого стакана *c*, оканчивается головкой *b*, скользящей по плоскости *c'—c'*. Стакан *c* может скользить в стакане *a*, сжимая пружину *I*, заключенную в этих стаканах. В положении, указанном на чертеже, головка *b* касается упора *d*. При переключении головка *b* занимает положение *b'*, касаясь упора *e*.




324

## РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

ПР

ПВ




С двуплечим рычагом 1 шарнирно соединено звено 3, скользящее в неподвижной направляющей *a*. Соединение звена 3 и направляющей *a* выполнено с большим зазором. Рычаг 2 может вращаться вокруг неподвижной оси *B* независимо от рычага 1. Запор звена 3 в крайних положениях производится перекладыванием рычага 2 с перемещающимся грузом *G*. При этом рычаг прижимается к одному из упоров *c* или *d* стойки 4.

325

## РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

ПР

ПВ



Рычаг 1 с грузом 5 вращается вокруг оси  $x$  рычага 2. Рычаг 2 вращается вокруг неподвижной оси В. С рычагом 2 соединена штанга 3, скользящая в неподвижной направляющей  $a$ . Соединение штанги 3 с направляющей  $a$  выполнено с большим зазором. Для перевода штанги 3 в крайнее левое положение необходимо перевести груз из положения 5 в положение 5' путем


поворота рычага 1 вокруг продольной оси  $x$  рычага 2; после этого груз 5 под действием собственного веса перейдет в положение 5'' и тем самым повернет рычаг 2 вокруг оси В.

326

## РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

ПР

ПВ




С сектором 1 шарнирно соединено звено 3, скользящее в направляющей 4, которая может поворачиваться вокруг неподвижной оси А. Рычаг 2 может вращаться вокруг неподвижной оси В независимо от сектора 1. Переключение звена 3 из одного предельного положения в другое производится поворотом рычага 2, воздействующего на выступы  $a$  сектора, с грузом  $G$  вокруг оси В. При этом сектор 1 под действием силы веса груза прижимается к одному из упоров  $c$  или  $d$  стойки.

327

## РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

ПР

ПВ



Рычаг 1, вращающийся вокруг неподвижной оси *A*, переводится из одного предельного положения в другое. Пружина 2 обеспечивает прижим рычага 1 к упорам *a*.


328

## РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

ПР

ПВ

Звено 1, оканчивающееся рычагом *a*, вращается вокруг неподвижной оси *A*. На звене 1 имеется выступ *b*, который при повороте рычага *a* упирается в выступ *c* замка 3, скользящего в направляющих *e*—*e* звена 2. На стойке имеются сухари *f*. При включении сухари *f* входят в прорезь *d* замка 3. При повороте рычага *a* в любом направлении замок 3 выводится из зацепления со стойкой; при этом звено 2 под действием пружины 5 переворачивается в следующее положение. Пружина 5 осуществляет силовое замыкание механизма.




329

## РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

ПР

ПВ




Звено 1, оканчивающееся рычагом *a*, вращается вокруг неподвижной оси *A*. На звене 1 имеется выступ *b*, который при повороте рычага *a* упирается в выступ замка 3, имеющего палец *d*, скользящий в радиальной прорези кольца 5. Стойка имеет прорези *e*. При повороте рычага *a* выступ *b* звена 1 нажимает на выступ *c* замка 3 и выводит его из зацепления со стойкой; при этом звено 2 вместе с кольцом 5 под действием пружины 4 переводится в следующее положение.

330

## РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

ПР

ПВ




Рычаг 1 и сектор 2 вращаются независимо друг от друга вокруг неподвижной оси *A*. При вращении рычага 1 он своими выступами *a* выводит правую или левую собачки 3, вращающиеся вокруг неподвижных осей *B* и *C*, из зацепления с сектором 2, который посредством пружины 4 переводится из одного положения в другое.

331

## РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

ПР

ПВ



Рычаг 1 и сектор 2 вращаются независимо друг от друга вокруг неподвижной оси *A*. Поворотом рычага 1 вокруг оси *A* сектор 2 посредством пружины 3 переводится в то или иное положение, фиксируемое собачкой 4, вращающейся вокруг неподвижной оси *B* и прижимаемой к сектору 2 пружиной 5.


332

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  
С ЭКСЦЕНТРИКОМ

ПР

ПВ

Эксцентрик 1, вращающийся вокруг неподвижной оси A, оканчивается рычагом a. Эксцентрик 1 охватывается собачкой 3, конец которой входит в гнезда с стойки. Собачка 3 имеет прорезь d, которая скользит по пальцу e звена 2. При повороте рычага a в любом направлении собачка 3 выводится из зацепления со стойкой; при этом звено 2 под действием пружины 4 переводится в следующее положение.




333


## РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

ПР


ПВ

Рычаг 1, вращающийся вокруг неподвижной оси A, имеет два симметричных профилированных участка a, которые попарно воздействуют на ползунцы 3, скользящие в направляющих звена 2. При повороте рычага 1 звено 2 переводится из одного крайнего положения в другое с остановкой звена 2 в среднем положении. Каждому предельному положению соответствует прижим рычага 1 к одному из упоров b, а звена 2 — к одному из упоров c. Силовое замыкание осуществляется пружинами 4.





Рычаг 1, вращающийся вокруг неподвижной оси *A*, имеет профилированный паз *a*, воздействующий на палец 3, скользящий в направляющей звена 2. Звено 2 входит с рычагом 1 во вращательную пару *B*. При повороте рычага 1 звено 2 переводится из одного крайнего положения в другое. Каждому крайнему положению соответствует прижим рычага 1 к одному из упоров *b*, а звена 2 — к одному из упоров *c*. Силовое замыкание осуществляется пружиной 4.




Рычаг 1 вращается вокруг неподвижной оси *A*. В направляющих рычага 1 скользит ползун 3, воздействующий на профилированный конец *a* рычага 2, входящего во вращательную пару *D* с рычагом 1. При повороте рычага 1 рычаг 2 переводится из одного предельного положения в другое. Каждому предельному положению соответствует прижим рычага 1 к одному из упоров *b*, а рычага 2 — к одному из упоров *c*. Силовое замыкание осуществляется пружиной 4.

336

## РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

ПР  
ПВ

Палец *a* рычага *1*, вращающегося вокруг неподвижной оси *A*, воздействует на профилированный конец *b* звена *3*, скользящего в направляющих звена *2*. При повороте рычага *1* звено *2* переводится из одного предельного положения в другое. Каждому предельному положению соответствует прижим рычага *1* к одному из упоров *c*, а звена *2* — к одному из упоров *d*. Силовое замыкание осуществляется пружиной *4*.




337

## РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ


ПР  
ПВ

Профилированный конец *a* рычага *1*, вращающегося вокруг неподвижной оси *A*, воздействует на ползун *3*, скользящий в направляющей звена *2*. При повороте рычага *1* звено *2* переводится из одного предельного положения в другое. Каждому предельному положению соответствует прижим рычага *1* к одному из упоров *b*, а звена *2* — к одному из упоров *c*. Силовое замыкание осуществляется пружиной *4*.



338


## РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

ПР  
ПВ

При повороте рычага 1, снабженного прорезью *a*, вокруг оси *A* ползун 2 перемещается вдоль паза и вводит или выводит из зацепления зубчатые колеса 3 и 4. Профиль прорези *a* проектируется с учетом требуемого закона включения колес в зацепление.

339



## КНОПОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ ВКЛЮЧЕНИЯ

ПР  
ПВ

Звено 1, выполненное в форме кнопки, скользящей в неподвижной направляющей *b*, подпружинивается пружиной 4. Звено 2 входит во вращательную пару *B* со звеном 1 и оканчивается пальцем *a*, скользящим в неподвижном пазу *p*. Звено 3, вращающееся вокруг неподвижной оси *A*, связано со звеном 2 пружиной 5. При нажатии кнопки 1 палец *a* звена 2 скользит в пазу *p* и производит переключение звена 3 из одного предельного положения в другое. После первого нажатия

на кнопку звено 2 занимает положение, показанное штриховой линией. Переключение звена 3 в исходное положение осуществляется повторным нажатием кнопки.

Звено 1, выполненное в форме кнопки, скользящей в неподвижной направляющей *b*, имеет перекладину *a*, с которой шарнирно соединены звенья 2, фиксируемые пластинчатой пружиной 3. Пружина 6 подпружинивает кнопку 1. Трехплечий рычаг 5 вращается вокруг неподвижной оси *A* и имеет пальцы *d*, периодически захватываемые прорезями *c* звеньев 2. Рычаг 4 входит во вращательную пару *E* с рычагом 5. Звено 7, оканчивающееся головкой *f*, скользит вдоль оси рычага 4 и подпружинивается пружиной 8. При нажатии на кнопку 1 трехплечий рычаг 5 с помощью звеньев 2 поворачивается вокруг неподвижной оси *A*. Палец *h*, принадлежащий рычагу 5, надавливает на головку *f* звена 7 и переводит рычаг 4 из одного предельного положения в другое. Механизм проходит по инерции предельное положение, вследствие чего и происходит переключение рычага 4.




Рычаг 1 и звено 2 вращаются независимо друг от друга вокруг неподвижной оси *C*. Собачка 3 входит во вращательную пару *B* со звеном 2 и под действием пружины 5 защелкивается на упор *d* рычага 1. При движении рычага 1 в направлении, указанном стрелкой, собачка 3, благодаря упору *b*, выключается, и звено 2 под действием пружины 4 вместе с собачкой 3 вращается вокруг оси *C* до упора *a*.

## 7. МЕХАНИЗМЫ ФИКСАТОРОВ (342—381)

342

### ПРУЖИННЫЙ ФИКСАТОР

ПР  
Ф




Ползун 1 скользит вдоль оси  $x-x$ . Положение ползуна 1 относительно стойки 2 фиксируется пружинами 3 и 4.

343

### ФИКСИРУЕМАЯ РУЧКА

ПР  
Ф




Ручка 1, вращающаяся вокруг оси  $x-x$  и скользящая вдоль этой оси, имеет палец  $b$ , скользящий в фасонном пазу  $a$ . Ручка 1 подпружинивается пружиной 2. В фиксируемое положение ручка 1 приводится движением ее вдоль оси  $x-x$  и поворотом вокруг этой оси.

344

## ПРУЖИННЫЙ ФИКСАТОР

ПР

Ф




Звено 1, имеющее диск *a* с четырьмя вырезами *d*, фиксируется пружиной 2, имеющей полушар *b*, входящий в вырезы *d*.

345

## ПРУЖИННЫЙ ФИКСАТОР

ПР

Ф




Звено 1, имеющее диск *a* с четырьмя вырезами *d*, фиксируется пружиной 2, имеющей палец *b*, входящий в вырезы *d*.

346

## ПРУЖИННЫЙ ФИКСАТОР

ПР

Ф




Звено 1, имеющее диск *a* с четырьмя вырезами, фиксируется пружинами 2.

347

## ПРУЖИННЫЙ ФИКСАТОР


ПР

Ф




Звено 1 фиксируется четырьжды за оборот плоскими пружинами 2, прилегающими к сторонам квадрата *a* звена 1.

Ручка 1 вращается вокруг оси  $x-x$ . На торце вала ручки 1 имеется эксцентрично посаженный палец  $b$ . Фиксатор 4 скользит в неподвижных направляющих и подпружинивается пружиной 3. Диск 2 вращается вокруг вертикальной оси  $y-y$  и имеет отверстия  $a$ . Фиксирование положений диска 2 осуществляется фиксатором 4, входящим в отверстия  $a$  диска, под действием пружины 3. При повороте ручки 1 палец  $b$  нажимает на выступ с вырезом фиксатора и выводит его из отверстия  $a$ .



Диск 2, вращающийся вокруг оси  $x-x$ , имеет отверстие  $a$ . Фиксатор 1, скользящий в неподвижных направляющих, подпружинивается пружиной 3. Фиксатор 1 имеет штифт  $c$ , скользящий по плоской направляющей  $d$ . Фиксация положений диска 2 осуществляется фиксатором 1, входящим в отверстие  $a$  диска, под действием пружины 3. Вывод фиксатора 1 из отверстия  $a$  осуществляется вытягиванием его за головку  $b$  до выхода штифта  $c$  из соприкосновения с направляющей  $d$ , с последующим поворотом на угол  $90^\circ$ .




350

## ПРУЖИННЫЙ ФИКСАТОР

ПР

Ф




Звено 1 фиксируется дважды за оборот плоскими пружинами 2, входящими в вырезы а.

351

## РЫЧАГ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ШТАНГИ

ПР


Ф



При вращении рычага 1 вокруг неподвижной оси А в направлении, указанном стрелкой, штифт а скользит в прорези штанги 2 и фиксирует ее в заданном положении. В исходное положение штанга 2 возвращается вращением рычага 1 в обратном направлении под действием пружины 3.

352


## ФИКСИРУЕМЫЙ РЫЧАГ

ПР  
Ф

Рычаг 1 устанавливается в требуемом положении при помощи звена 2, прорезь которого передвигается вдоль болта 3, которым закрепляется звено 2.

353

## РЫЧАГ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ

ПР  
Ф


Рычаг 1 вращается вокруг неподвижной оси А. Установка рычага 1 в требуемом положении производится перемещением гайки 2 по винту 3. Пружина 4 обеспечивает силовое замыкание.

354

## ФИКСИРУЕМЫЙ РЫЧАГ


ПР  
Ф

Диск 1, вращающийся вокруг неподвижной оси А, имеет палец а. Фиксируемый рычаг 2, вращающийся вокруг неподвижной оси В, имеет прямолинейный паз b. Палец а диска 1 входит в паз b рычага 2. При повороте и закреплении диска 1 звено 2 фиксируется в требуемом положении.



355


## ФИКСИРУЕМЫЙ РЫЧАГ

ПР  
Ф

Рычаг 1, вращающийся вокруг неподвижной оси А, имеет защелку 2, подпружиненную пружиной 3. Переключение рычага 1 в любое из трех фиксируемых положений осуществляется при помощи пружины 3 и защелки 2, входящей соответственно в гнезда а, б или с.

356


## ФИКСИРУЕМЫЙ РЫЧАГ

ПР  
Ф

Рычаг 1, вращающийся вокруг неподвижной оси А, имеет защелку 2, подпружиненную пружиной 3. Рычаг 1 автоматически устанавливается в правом или левом положении после перехода защелки 2 через выступ а.

357

## ФИКСИРУЕМЫЙ РЫЧАГ

ПР  
Ф

Рычаг 1, вращающийся вокруг неподвижной оси А, имеет защелку 2, подпружиненную пружиной 3. Переключение рычага 1 из нейтрального среднего в одно из фиксируемых положений осуществляется при помощи пружины 3 и защелки 2, входящей соответственно в гнезда а и б.


358

## ФИКСИРУЕМАЯ ШТАНГА

ПР

Ф

При нажатии на штангу 1 в направлении, указанном стрелкой, штифт *a*, укрепленный на звене 2, входящем во вращательную пару *A* со штангой 1 и подпружиненном пружиной 4, движется по криволинейной прорези до положения *a'*. При вторичном нажатии на штангу 1 штифт *a* переводится из криволинейной прорези в прямолинейную канавку *x-x*, и штанга 1 возвращается в исходное положение под действием пружины 3.


Сеч. *c-c'*

359

## ФИКСИРУЕМЫЙ РЫЧАГ

ПР

Ф




Фиксация положений рычага 1 осуществляется защелкой 2 в гнездах 3. Защелка 2 подпружинивается плоской пружиной 4.

360

## ФИКСИРУЕМЫЙ РЫЧАГ

ПР

Ф




Для фиксации рукоятки 1 в одном из положений при ее вращении служит собачка 4, поворачивающаяся под действием плоской пружины 3 вокруг неподвижной оси А. Своим правым концом собачка 4 входит в одно из отверстий неподвижной детали 2, тем самым фиксируя положение рукоятки 1.

361

## ФИКСИРУЕМЫЙ РЫЧАГ

ПР

Ф




Рычаг 1 вращается вокруг неподвижной оси В. Для фиксации рычага в требуемом положении нажимают рукой на собачку 2, поворачивая ее вокруг шарнира А. Зашелка 3, которая соединена шарниром а с собачкой 2 и входит в направляющую 4 с зазором, выходит при этом из паза сегмента 5. Обратное движение защелки происходит под действием пружины 6.

362

## ФИКСАТОР С УПРУГИМ ЗВЕНОМ

ПР

Ф




Барашек 1, вращающийся вокруг неподвижной оси  $A$ , имеет упругое звено  $a$  с концом  $d$  выпуклой формы. Фиксация барабанка 1 в требуемом положении производится вхождением конца звена  $a$  между сферическими шляпками  $b$  стойки.

363


## ФИКСАТОР С УПРУГИМ ЗВЕНОМ

ПР


Ф



Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси  $A$ , имеет упругое звено  $a$ , конец  $b$  которого входит в радиальные пазы  $d$  стойки и фиксирует звено 1 в требуемом положении.



Ручка 1, вращающаяся вокруг оси  $x - x$ , имеет упругое звено 2, конец  $b$  которого входит в соприкосновение со звеном  $d$  стойки. Фиксация ручки 1 в требуемом положении производится концом  $b$ , входящим в выемку звена  $d$ . На чертеже показаны различные формы возможных соединений звена 2 и звена  $d$ .




Ручка 1 вращается вокруг неподвижной оси  $A$ . Головка  $a$  имеет палец  $b$ , конец которого может входить в круглые отверстия с неподвижной пластины 2. Для выводения пальца  $b$  из отверстия с необходимо головку  $a$  оттянуть вдоль оси  $x - x$ , преодолевая сопротивление пружины 3. После этого ручка 1 может быть повернута вокруг оси  $A$ ; ее положение фиксируется пальцем в одном из отверстий  $c$ .

366

## ФИКСИРУЕМАЯ РУЧКА

ПР

Ф




Ручка 1 вращается вокруг неподвижной оси А. Головка а имеет палец b, скользящий в прорези с, и сухарь d, входящий в вырезы f неподвижной гребенки 2. Для выведения сухаря d из вырезов f необходимо головку а оттянуть вдоль оси x, преодолевая сопротивление пружины 3, на величину, допускаемую прорезью с. После этого ручка может быть повернута вокруг оси А; ее положение фиксируется сухарем в одном из вырезов f гребенки 2.

367

ХРАПОВОЙ ФИКСАТОР ВАЛА  
С ПРУЖИННЫМ ЗВЕНОМ

ПР


Ф



Храповое колесо а и жестко связанный с ним вал 1 фиксируются собачкой 3, подпруженной фасонной пружиной 2.


368

## ХРАПОВОЙ ФИКСАТОР ВАЛА

ПР  
Ф

Храповое колесо 1 вращается вокруг неподвижной оси  $A$  и фиксируется собачкой 2 под действием ее веса  $G$ .


369

ХРАПОВОЙ ФИКСАТОР ВАЛА  
С ДВУМЯ СОБАЧКАМИПР  
Ф

Храповое колесо 1 вращается вокруг неподвижной оси  $A$  и фиксируется собачками 2 и 3 под действием их веса  $G$ .

370

## ПРУЖИННЫЙ ФИКСАТОР ВАЛА

ПР  
Ф


Положение вала 1 с жестко связанным с ним храповым колесом 2 фиксируется плоской пружиной 3.

371

## ШАРИКОВЫЙ ФИКСАТОР

ПР

Ф




Звено 2 фиксируется относительно вала 1 шариком *a*, входящим в соответствующее углубление *b* вала. Регулирование фиксатора осуществляется винтом *3*, поджимающим через пружину *4* шарик *a*.

372

## ШАРИКОВЫЙ ЛОБОВОЙ ФИКСАТОР

ПР

Ф




Звено 1, вращающееся вокруг оси *x* — *x*, фиксируется относительно неподвижного звена 3 шариком *a*, входящим в углубления *b*, расположенные по лобовой плоскости звена 3. Регулирование фиксатора осуществляется плоской пружиной 2.

373

## ШАРИКОВЫЙ ЛОБОВОЙ ФИКСАТОР

ПР

Ф




Звено 1, вращающееся вокруг оси *x* — *x*, имеет шарик *c*, подпружиненный пружиной *b*; фиксирование звена 1 осуществляется шариком *c*, входящим в отверстия *d*, расположенные по лобовой поверхности неподвижного диска 2.

374

## ФИКСИРУЕМАЯ ГОЛОВКА

ПР

Ф




Головка 1, вращающаяся вокруг неподвижной оси  $A$ , имеет шлицы  $a$ . Рычаг 2, вращающийся вокруг неподвижной оси  $B$ , имеет зубец  $d$ . Пружина 3 подпружинивает рычаг 2. При повороте головки 1 рычаг 2 поворачивается вокруг оси  $B$ , преодолевая сопротивление пружины 3. Головка 1 фиксируется зубцом  $d$ , входящим в соответствующий шлиц  $a$ .

375

РЫЧАЖНО-ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ  
ФИКСАТОР ДИСКА

ПР

Ф



Ручка 4 заканчивается эксцентриком  $b$ , который при ее повороте скользит по неподвижной плоскости  $c - c$ . Палец  $e$  эксцентрика входит в прорезь  $f$  звена 1, оканчивающегося защелкой  $d$ . Между защелкой и неподвижным корпусом заключена пружина 3. Диск 2, вращающийся вокруг неподвижной оси  $A$ , имеет отверстие  $a$ . Фиксирование диска 2 осуществляется защелкой  $d$ , входящей в отверстие  $a$


диска под действием пружины 3. Поворотом ручки 4 в направлении, указанном стрелкой, звено 1 возвращается в исходное положение.

376

**РЫЧАЖНЫЙ ФРИКЦИОННЫЙ ФИКСАТОР  
ДИСКА**

ПР
Ф


С рычагом 4, вращающимся вокруг неподвижной оси A, связан фиксатор b, подпружиненный пружиной 3. Диск 2, вращающийся вокруг неподвижной оси B, имеет клиновой пояс a. Фиксирование диска 2 осуществляется вхождением фиксатора b, имеющего клиновой захват, в пояс a диска под действием пружины 3. Поворотом рычага 4 в направлении, указанном стрелкой, фиксатор b возвращается в исходное положение.




377

**РЫЧАЖНЫЙ ФИКСАТОР ДИСКА**


ПР
Ф



Ручка 1, вращающаяся вокруг неподвижной оси A, имеет фиксатор b. Ползун 4, скользящий в неподвижных направляющих, имеет палец c, скользящий по плоскости ручки 1. Пружина 3 подпружинивает ползун 4. Диск 2, вращающийся вокруг вертикальной оси у — у, имеет пазы a. Фиксирование положений диска 2 осуществляется фиксатором b, входящим в пазы a, под действием пружины 3. При повороте ручки 1 в направлении, указанном стрелкой, фиксатор освобождает диск.





Зубчатая рейка 1 скользит вдоль неподвижной направляющей  $p - p$ . Звенья 2 входят в соответствующие впадины рейки 1, где прижимаются с помощью пружины 3. Фиксирование положений рейки 1 может быть осуществлено одним из способов, показанных на рисунках а, б и с.



Зубчатая рейка 1 скользит вдоль неподвижной направляющей  $p - p$ . Звено 2 входит в соответствующую впадину рейки 1, где прижимается с помощью пружины 3 и фиксирует рейку. Звено 2 имеет ручку  $a$ , с помощью которой выводится из зацепления с рейкой.

Вал 1 может вращаться вокруг неподвижной оси  $x-x$  и скользить вдоль нее. Фиксирование положения вала 1 вдоль оси  $x-x$  осуществляется шариком 2, входящим в одну из кольцевых канавок  $a$ . Пружина 4 с помощью ползуна 3 осуществляет прижим шарика 2 к канавке  $a$ .




Клины 1 и 2 имеют овальные отверстия  $a$ , в которые проходит винт 4, по концам которого имеются гайки  $3$  с дугообразными шайбами  $b$ . Требуемое положение клиньев 1 и 2 относительно друг друга фиксируется гайками  $3$  и винтом  $4$ .

## 8. МЕХАНИЗМЫ СОРТИРОВКИ, ПОДАЧИ И ПИТАНИЯ (382—404)

382

### РЫЧАЖНЫЙ СОРТИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ

ПР  
СП




Контролируемое изделие *a* перемещается по неподвижной поверхности *b* стойки с помощью непрерывно вращающегося колеса *1*. Если изделие *a* имеет размер больше заданного, то, проходя под кромкой качающегося вокруг неподвижной оси *A* рычага *2*, оно отклоняет его, освободив с помощью защелки *c* площадку *3*, и проваливается в образовавшийся люк *d*. Если размер изделия *a* меньше заданного, то оно проходит под рычагом *2* и выпадает в следующий люк *e*, в который изделие требуемого размера не проходит. Изделие требуемого размера, пройдя люки *d* и *e*, выпадает в следующий люк *f*. Таким образом происходит сортировка изделий на три группы.

383


### РЫЧАЖНЫЙ СОРТИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ

ПР  
СП





Измерительная губка *1* совершает возвратно-поступательное движение, то приближаясь, то удаляясь от неподвижной губки *a*, расширяя и суживая зев *b* калибра. Сортируемые изделия *c*, проходящие через зев калибра *b*, попадают в лоток *2*, вращающийся синхронно с движением губки *1*, и распределяются им по отсекам бункера *d*, сортируясь на группы.

Механизм предназначен для сортировки трубок по длине. Из загрузочного устройства сортируемые трубы *a* попадают в прорези поступательно движущегося транспортера *1*. Трубы упираются одним концом в борт транспортера *1*. Другим концом трубы упираются в грибки *c*, сидящие в патронах *2*. Грибки *c* фиксируются пружинами *3*. Ролики *4*, укрепленные на патронах *2*, при движении транспортера *1* прокатываются по неподвижному копиру *d* и устанавливают патроны на различном расстоянии от опорного диска *b*. Трубы *a*, зажатые между грибками *c* и диском *b*, освобождаются против той или иной точки копира *d*, в зависимости от своей длины, и падают в соответствующий приемный бункер. Сменой копира *d* можно настраивать автомат на различные диапазоны сортировки.




Изделие *a* устанавливается на вращающуюся звездочку *1* и перемещается вместе с ней. Над звездочкой установлены неподвижные губки *b*, *c*, *d* на все уменьшающейся высоте. При вращении звездочки *1* высокие изделия сбрасываются губкой *b*, нормальные — губкой *c* и низкие — губкой *d*, попадая в соответствующие лотки.






Механизм предназначен для сортировки конических роликов. Вращающиеся в противоположные стороны валики 1 с расходящимися осями расположены под некоторым углом к горизонту. Под действием собственного веса конические ролики 2 скользят вдоль вращающихся валиков 1, проваливаясь в местах, соответствующих их размерам.




Устройство сортирует цилиндрические детали на три категории: с завышенными размерами, годные и брак. Детали засыпаются в бункер 1 и по лотку 2 поступают поштучно на вращающийся диск 3, находящийся на шпинделе 4. Центробежной силой детали прогоняются в калиброванную щель, которая образуется между диском 3 и кольцом 5. Через щель проходят детали годные и брак, поступающие далее через кожух и лоток на второй диск 6. Детали с завышенными размерами снимаются съемником (на чертеже не показан) и направляются через отверстие в шпинделе 4 в ящик 7. Годные и бракованные детали с диска 6 центробежной силой подаются к калиброванной щели, через которую проходят только детали, представляющие брак; они попадают в кожух и скатываются в ящик 8. Годные детали диска 6 снимаются съемником (на чертеже не показан) и направляются в ящик 9.

Механизм производит отделение колечек, отрезанных от трубок. Цилиндр 1 с внутренними винтовыми заходами 2, имеющий по всей поверхности отверстия *a*, находится внутри сплошного цилиндра 3. Цилиндр 3 лежит на катках 4, и оба цилиндра вращаются вокруг наклонной оси. Изделия (трубы) загружаются в левый конец цилиндра 1 и при вращении перемещаются с помощью винтовых заходов 2 вдоль цилиндра 1. Длинные изделия, провалившиеся в отверстия, упираются в цилиндр 3 и не могут проникнуть в полость между цилиндрами, в то время как короткие (колечки) — проваливаются в отверстия и соскальзывают между цилиндрами 1 и 3, отделяясь, таким образом, от длинных изделий. Отверстиям *a* может быть придана различная форма, поэтому механизмом можно сортировать изделия по форме или размерам.



Неподвижные валики 1 и 2 с непараллельными осями образуют клиновидный калибр. Вокруг валика 2 вращается шнек 3, перемещающий изделие 4 вдоль щели клиновидного калибра. Изделия 4 проваливаются в местах, соответствующих их размеру.




390

## УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПИТАНИЯ ЗАГОТОВКАМИ

ПР

СП




Ротор 1, вращающийся вокруг неподвижной оси *A*, имеет ячейки *d*, расположенные на его внутренней поверхности. При вращении ротора 1 заготовка *a* транспортируется в лоток *b*, ведущий в питатель машины.

391

## СОРТИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ШАРИКОВ

ПР

СП




Устройство предназначено для сортировки шариков по размерам. Под действием собственного веса сортируемые шарики 2 скатываются по расходящимся линейкам 1, поставленным на краю горизонтальному. Шарики в зависимости от их размера проваливаются в один из приемников 3.

392

## РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ

ПР

СП



Ползун 3 скользит в неподвижных направляющих. Рычаг 4, входящий во вращательную пару *B* с ползуном 3, подпружинивается пластинчатой пружиной 5. Рычаг 2 вращается вокруг неподвижной оси *A*. Ползун 1 скользит в неподвижных направляющих *p*. С лотка *a* деталь *b* поступает на неподвижную плоскость *c*. После обработки деталь *b* выталкивается ползуном 1, получающим движение от рычага 2 следующим образом. При опускании ползуна 3 рычаг 4 отжимается рычагом 2. При обратном ходе ползуна 3 рычаг 4, принявший первоначальное положение под действием пружины 5, захватывает своим зубом выступ рычага 2 и поворачивает его вокруг оси *A*. При повороте рычага 2 ползун 1 перемещается вправо и сбрасывает деталь.

ном 1, получающим движение от рычага 2 следующим образом. При опускании ползуна 3 рычаг 4 отжимается рычагом 2. При обратном ходе ползуна 3 рычаг 4, принявший первоначальное положение под действием пружины 5, захватывает своим зубом выступ рычага 2 и поворачивает его вокруг оси *A*. При повороте рычага 2 ползун 1 перемещается вправо и сбрасывает деталь.


393

## РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ

ПР

СП

Со звеном 1, движущимся возвратно-поступательно в вертикальном направлении, жестко связаны толкатели *a*, которые при движении звена 1 поднимают изделие 2, которое под действием собственного веса перекатывается по наклонной плоскости *b* неподвижной стойки на следующую позицию.




394


## РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ

ПР


СП

Рычаг 3, вращающийся вокруг неподвижной оси *A*, выполнен в форме вилки. Диски 1 и 2 вращаются вокруг неподвижных осей *C* и *B*. Механизм предназначен для передачи изделия *a* с одной контрольной операции на другую. Диск 2, вращаясь вокруг горизонтальной оси *B*, захватывает изделие *a* углублениями *b* и подводит его к измерительному устройству (не указанному на чертеже), расположенному против верхней точки диска 2, где и производится контроль. По окончании контроля диск 2 поворачивается на 90°, изделие *a* подхватывается вилкой качающегося рычага 3 и передается на диск 1, где другое измерительное устройство также производит контроль.





Рычаг *I* вращается вокруг оси *A* пuhanсонодержателя *a*. Плоская пружина *2* стремится удерживать рычаг *I* в вертикальном положении. При рабочем ходе рычаг *I* вместе с верхней частью штампа опускается вниз, попадая в очередное пробитое отверстие в полосе *b*, упирается своим концом в скос матрицы *c*, скользит по нему и перемещает полосу *b*.



Рычаг *I*, снабженный пальцем *b*, качается вокруг неподвижной оси *A*. Звено *2*, снабженное выступами *c*, движется поступательно в неподвижных направляющих *a*. При своем движении рычаг *I* заставляет звено *2* двигаться возвратно-поступательно с остановками.


397

## УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ МЕЛКИХ ШТИФТОВ

ПР

СП

Звену 1 вместе с трубкой 2, верхний конец которой проходит через фланец звена 1, сообщается вращение посредством шкива 3. Резервуар 4 заполнен штифтами 5. При перемещении трубки 2 в резервуаре 4 штифты 5 захватываются ею и подаются в неподвижную направляющую трубку 6.




398

## РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ПИТАНИЯ ЗАГОТОВКАМИ

ПР

СП

Рычаги 1 и 2 качаются вокруг неподвижных осей *B* и *A* с помощью специального устройства, не показанного на чертеже. Короткие цилиндрические заготовки под действием рычагов 1 и 2 принимают необходимое для обработки положение и, проскальзывая в щель между рычагами 1 и 2, попадают в приемник, откуда транспортируются возвратно-поступательно движущимся лотком 3 в питатель станка.




399

**РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ПИТАНИЯ  
ЗАГОТОВКАМИ**

ПР

СП




Звено 1, качающееся вокруг неподвижной оси *A*, имеет отросток *c* и два отростка *d*. Поворачиваясь на некоторый угол, звено 1 отростком *c* поочередно перекрывает каналы *a* и *b* и делит общий поток деталей на два. Отростки *d* упираются в неподвижный зуб *e*, фиксируя предельные положения звена 1.

400

**РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ПИТАНИЯ  
ЗАГОТОВКАМИ**


ПР

СП




Звено 1, движущееся возвратно-поступательно в неподвижных направляющих, имеет отверстие *c* и выступ *b*. При движении звена 1 влево заготовка 3 падает через отверстие в звене 1 в питатель; при этом выступ *b* удерживает от падения следующую заготовку. Пружина 2 возвращает звено 1 в исходное положение.

Ротор *1*, вращающийся вокруг неподвижной оси *A*, имеет ячейки *d*, расположенные на его внешней поверхности. При вращении ротора заготовки *a* транспортируются в приемник *b*, откуда скатываются в лоток питания машины.




Ползун *1*, вместе с трубкой *4* и рычагом *2*, вращающимся вокруг оси *A*, скользит по неподвижной направляющей *p-p*. При перемещении ползуна *1* вниз рычаг *2*, соприкасаясь с упором *3*, поворачивается вокруг оси *A*. При этом заслонка *a* отходит от трубки *4*, и заготовки *5* загружаются в подающее устройство *6*. При перемещении ползуна *1* вверх рычаг *2* под действием пружины *7* занимает исходное положение, и заслонка *a* закрывает выход из трубки *4*, которая вновь заполняется заготовками. Защелка *8* служит для фиксации положения рычага *2*.



403

ЗАГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО  
С ВИНТОВЫМ ШНЕКОМ

ПР  
СП




При вращении шнека 1 поступающий в шnek материал из бункера а перемещается вдоль оси шнека и поступает в канал b.

404

РЫЧАЖНЫЙ РАЗГРУЗЧИК  
ДЛЯ СЫПУЧИХ ТЕЛ

ПР  
СП




Разгрузчик 1 имеет две секции, разделяемые стенкой а. Каждая секция попеременно нагружается материалом из бункера 2 и автоматически разгружается, поворачиваясь вокруг неподвижной оси А. На чертеже изображено сплошной линией одно предельное положение. Другое предельное положение изображено штрих-пунктиром.

## 9. МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯТОРОВ (405—415)


405

РЫЧАЖНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ РЕГУЛЯТОР


ПР  
Pr



К шпинделю 1 плоскими пружинами *a* прикреплены стержни 2 со скользящими вдоль них шарами 3. Шари подвешены посредством спиральных проволок *b* к звену 4, которое может опускаться и подниматься через прорезь в утолщенной части шпинделя 1. Звено 4 присоединено к тяге *c*, проходящей через центральное отверстие в шпинделе и закрепленной в полости регулирующего винта 5. Стержни 2 снабжены трущимися щетками, которые, прижимаясь к конической поверхности *b*, производят торможение, когда скорость вращения шпинделя становится выше допустимой.



Ветрянка 2, сидящая на горизонтальной оси *A*, укрепленной на вертикальной оси *I*, при вращении последней под действием центробежных сил поворачивается вокруг оси *A*, преодолевая сопротивление пружины 3. Ветрянка 2 при вращении испытывает сопротивление воздуха, которое тем больше, чем больше скорость вращения оси *I*.




При вращении вала *I* ветрянки вокруг неподвижной оси *A* и крыльев 2, соединенных с ним посредством фрикционной муфты с изогнутой пружиной 3, действующей в осевом направлении, производится торможение вращения вала *I*, величину которого можно менять, поворачивая крылья 2 относительно оси *x* — *x* и закрепляя их.

408

## РЕГУЛЯТОР С ВЕТРЯНКОЙ

ПР

Пр




При вращении вала 1 ветрянки вокруг неподвижной оси *A* и прикрепленного к нему крыла 2 производится торможение вращения вала, обусловленное сопротивлением воздуха. Вращение от вала 1 крылу 2 передается посредством вставленной в ветрянку плоской пружины 3, упирающейся в вырезы крыла.

409

РЕГУЛЯТОР С ВЕТРЯНКОЙ  
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ  
УСТАНОВКОЙ КРЫЛЬЕВ

ПР

Пр




При вращении вала 1 вокруг неподвижной оси *A* крылья 2 под давлением воздуха поворачиваются, благодаря чему меняется сопротивление вращению вала. Возвращение крыльев в первоначальное положение осуществляется пружинами 3.

410

РЕГУЛЯТОР С ВЕТРЯНКОЙ  
С ИЗМЕНЯЕМОЙ СИЛОЙ ТОРМОЖЕНИЯ

ПР

Пр




При вращении вала 1 вокруг неподвижной оси *A* и укрепленных на нем крыльев 2 происходит торможение, которое можно регулировать, передвигая крылья, имеющие соответствующие прорези *a*, и зажимая их винтами *b*.

411

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ РЕГУЛЯТОР  
С ВЕТРЯНКОЙ ЧАСОВОГО БОЯ

ПР

Пр




С регулируемым валом *A* соединены крылья 1 и пружина 2. На крыльях 1 имеются шарниры *B*, относительно которых поворачиваются рычаги 3 с лопастями *b* и грузами *c*. Перемещение рычагов 3 ограничивается штифтами *d*, скользящими в прорези *a* крыльев 1. При увеличении числа оборотов вала грузы *c* расходятся, поворачивая рычаги 3 вокруг шарниров *B*; при этом момент сопротивления воздуха вращению увеличивается, благодаря чему осуществляется регулирование угловой скорости вала *A*.

412

**РЕГУЛЯТОР С ВЕТРЯНКОЙ  
С УПРУГОЙ ЛАПКОЙ**

ПР

Пр




При вращении вала 1 ветрянки вокруг неподвижной оси A и укрепленного на нем крыла 2, в котором сделана П-образная щель так, что упругая лапка а может действовать как пружина, производится торможение вала 1, обусловленное сопротивлением воздуха.

413

**РЕГУЛЯТОР С ВЕТРЯНКОЙ  
С ИЗМЕНЯЕМОЙ СИЛОЙ ТОРМОЖЕНИЯ**

ПР

Пр




При вращении вала 1 ветрянки и крыльев 2, соединенных с ним посредством зубчатой муфты 3 и винтовой пружины 4, производится торможение вала 1, которое можно изменять, поворачивая крылья 2 вокруг осей  $x - x$  и закрепляя их.

414

**ШАРИКОВЫЙ РЕГУЛЯТОР УГЛА  
ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ**

ПР

Рг




При увеличении скорости вращения вала двигателя увеличивается и скорость вращения жестко соединенного с валом корпуса 1 регулятора. В ячейках корпуса и пазах зубчатого колеса 3 помещаются шариковые грузики 2. При увеличении числа оборотов корпуса 1 грузики 2, отжимаясь, поворачивают зубчатое колесо 3, тем самым увеличивая угол опережения зажигания.

415

**РЕГУЛЯТОР ПИШУЩЕЙ МАШИНЫ**

ПР

Рг



Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси D, входит во вращательные пары A и B с рычагами 2. При вращении звена 1 рычаги 2 с грузами под действием центробежной силы поворачиваются вокруг осей A и B, прижимая к неподвижному цилинду 3 колодки 6, преодолевая сопротивление пружин 4, и производят торможение. Винты 5 служат для регулирования натяжения пружин 4.


## 10. МЕХАНИЗМЫ МУФТ И СОЕДИНЕНИЙ (416–434)

416

### МУФТА ЖЕСТКОГО СЦЕПЛЕНИЯ

ПР

МС



Муфта состоит из двух половинок 1 и 2, свинчивающихся болтами 3.


417

### МУФТА ЖЕСТКОГО СЦЕПЛЕНИЯ С ЗАТЯГИВАЮЩИМИ КОЛЬЦАМИ

ПР

МС

Муфта 1 состоит из двух половинок А и В. Кольца 2 затягивают муфту на соединяемых валах.




418

### МУФТА ЖЕСТКОГО СЦЕПЛЕНИЯ С РАЗРЕЗНЫМИ ВТУЛКАМИ

ПР

МС

Разрезные втулки 1 стягиваются болтами 3, зажимая валы А и В. Втулки 1 находятся в оправке 2, имеющей двусторонний внутренний конус.




419

## МУФТА УПРУГОГО СЦЕПЛЕНИЯ

ПР

МС




Муфта состоит из концентрически расположенных цилиндров 1 и 2, имеющих продольные гребни *a* и *b*, зажатые между двумя сухарями 4 и 5, которые стягиваются подковообразной пружиной 3.

420

## МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ С УПРУГИМИ ПРОКЛАДКАМИ

ПР

МС




Муфта состоит из двух дисков 1 и 2, стянутых болтами 4. Упругость соединения достигается прокладкой упругих колец 3.

421

## МУФТЫ ЖЕСТКОГО СЦЕПЛЕНИЯ С ЦЕНТРИРУЮЩИМ КОЛЬЦОМ

ПР

МС




Муфта состоит из двух дисков 1 и 2, надетых на соединяемые валы и стягиваемых болтами 3. Муфта имеет центрирующее кольцо 4.

422

**МУФТА ЖЕСТКОГО СЦЕПЛЕНИЯ  
С КОНУСНЫМ СИНХРОНИЗАТОРОМ**

ПР  
МС




В начале включения (нижняя часть рисунка), передвигая втулку 4 вправо, вводят конус 1 в соприкосновение с конусом 8, укрепленным на стержнях 2, которые двигаются в отверстиях ведомого диска 5. При увеличении числа оборотов ведущего и ведомого конусов 1 и 8 выше заданного дальнейшим перемещением втулки 4 вводят в зацепление кулачки 6 и 7 (верхняя часть рисунка). Пружины 3 обеспечивают контакт конусов.

423

**МУФТА С ЗУБЧАТЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ  
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ПРУЖИНОЙ**

ПР  
МС




При увеличении крутящего момента сверх допустимого преодолевается сопротивление пружины 3 и нарушается сцепление между зубцами а дисков 1 и 2.

424

**МУФТА УПРУГОГО СЦЕПЛЕНИЯ  
СО ШТЫРЬЯМИ**

ПР
МС




Муфта состоит из двух дисков 1 и 2. Штыри 3, запрессованные в диске 2 и оправленные в кожаные гильзы 4, входят в гнезда диска 1.

425

**МУФТА УПРУГОГО СЦЕПЛЕНИЯ  
С ЛЕНТОЙ**

ПР
МС




Диски 1 и 2 упругой муфты имеют пальцы 3 и 4. Кожаная лента 5 охватывает пальцы 3 и 4, осуществляя упругое сцепление дисков 1 и 2.

426

**МУФТА ЖЕСТКОГО СЦЕПЛЕНИЯ  
С ЦЕНТРИРУЮЩЕЙ ЗАТОЧКОЙ**

ПР

МС




Муфта состоит из двух дисков 1 и 2, надетых на соединяемые валы и стягиваемых болтами 3. Муфта имеет центрирующую заточку.

427

**МУФТА УПРУГОГО СЦЕПЛЕНИЯ  
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ**

ПР

МС




Фланцы 2 и 3 муфты с помощью шпонки 5 соединены с валом A. Между фланцами зажат с помощью пружины 4 ведомый шкив 1. При увеличении момента сопротивления сверх установленного значения шкив 1 проскальзывает относительно фланцев 2 и 3.

428

**ХРАПОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ЛОБОВЫМ  
ЗАЦЕПЛЕНИЕМ**

ПР

МС




Звено 1, свободно вращающееся вокруг оси  $x - x$  вала 2, имеет лобовое храповое колесо с зубцами  $a$ . С валом 2 жестко связано звено 3, вращающееся вокруг оси  $y - y$ . Собачка  $b$  звена 3 входит в зацепление с лобовыми зубцами  $a$ , и звено 1 вращается как одно целое с валом 2. Звено 3 подпружинивается пружиной 4. При перемене направления вращения вала 2 собачка  $b$  скользит по нахлонным поверхностям зубцов  $a$  и звено 1 останавливается.

429

**ХРАПОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ**

ПР

МС



Звено 1, свободно вращающееся вокруг оси  $x - x$  вала 2, имеет на внутренней поверхности зубцы  $a$ . С валом 2 жестко связано звено 3, имеющее три собачки 4, вращающиеся вокруг осей  $B$ . При вращении звена 3 с валом 2 в направлении, указанном стрелкой, звено 1 вращается как одно целое со звеном 3. При перемене направления вращения вала 2 звено 1 останавливается.


430

**ХРАПОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ**

ПР

МС

Со звеном 1, свободно вращающимся вокруг оси  $x - x$ , жестко связано храповое колесо  $a$  с внутренним зацеплением. С валом 2 жестко соединено звено 3, имеющее клиновые скосы, по которым скользят треугольные сухари  $b$ . При вращении звена 1 в направлении, указанном стрелкой, сухари  $b$  заклиниваются между зубцами храпового колеса  $a$  и клиновыми скосами звена 3, и звено 3 с валом 2 вращаются как одно целое со звеном 1.




431


**ХРАПОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
С ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ**

ПР


МС

Со звеном 1, свободно вращающимся вокруг оси  $x - x$  вала 2, жестко соединено храповое колесо  $a$  с внутренним зацеплением. С валом 2 жестко соединено звено 3 с собачкой 5, вращающейся вокруг оси  $B$ . Собачка 5 подпружинена пружиной 4. При вращении звена 1 в направлении, указанном стрелкой, звено 3 с валом 2 вращаются как одно целое со звеном 1. При изменении направления вращения звенья 1 и 2 расцепляются.






Звено 1, жестко связанное с валом 2, вращается вокруг оси  $x-x$ . Звено 3 со звездочкой  $a$  свободно вращается на валу 2. Шарики  $b$ , заклинивавшись в пространствах  $d$ , захватывают звено 1, и вал 2 вращается как одно целое со звеном 3. При изменении направления вращения звенья 1 и 3 расцепляются.



Звено 5 входит во вращательную пару  $A$  с отводкой  $6$ , скользящей вдоль оси одного из валов, соединенных муфтой. Звено 4 входит во вращательные пары  $B$  и  $C$  со звеньями  $5$  и  $8$ . Звено  $8$  проходит с некоторым запором в отверстия дисков  $2$  и  $3$ . Звено  $4$  имеет упор  $a$ , скользящий по плоскости  $b$  диска  $2$ .

При перемещении отводки  $6$  влево диски  $2$  и  $3$  сближаются и зажимают диск  $1$ , жестко связанный с фланцем  $9$ . Пружины  $7$  выключают муфту при перемещении отводки  $6$  вправо. Регулировка муфты производится с помощью винтов  $10$  и  $11$ .



Ведомый диск сцепления 3 (рис. А) укреплен на втулке 5, свободно установленной на шлицах на валу 9 коробки передач. Внутри маховика 2 помещается кольцо сцепления 4, имеющее по своей окружности прорези *b*; маховик 2 имеет выступы *c*, входящие в эти прорези (рис. В). Благодаря такому креплению кольцо 4 всегда вращается как одно целое с маховиком 2, но может передвигаться вдоль оси последнего. Движение от коленчатого вала 1 двигателя передается через маховик 2, кольцо 4, ведомый диск 3 и втулку 5 валу 9 коробки передач. Выключение сцепления осуществляется при помощи специального рычажного механизма. На кронштейнах *a* маховика 2 шарнирно укреплены рычаги 6, входящие своими концами в соответствующие углубления в кольце 4. При нажатии на педаль сцепления 8 она поворачивается, передвигая отводкой 10 муфту 7 влево. Вместе с муфтой 7 перемещается упорный шариковый подшипник *d*, нажимающий на концы рычагов 6. Поворачиваясь, рычаги 6 передвигают вправо кольцо 4, отводя его от ведомого диска 3. Включение сцепления происходит при прекращении нажатия на педаль 8 под действием пружины 11, прижимающей кольцо сцепления 4 к диску 3.


## 11. МЕХАНИЗМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (435-452)

**435**

**ТЯГОВЫЙ ПРУЖИННЫЙ ДИНАМОГРАФ**

ПР

и




Тяговое усилие  $P$  действует на винтовую измерительную пружину 1, расположенную между рамой 2 прибора и подвижной опорной шайбой 3. Деформация измерительной пружины фиксируется карандашом  $a$  на движущейся бумажной ленте 4.

**436**

**РЫЧАЖНЫЙ ТЯГОВЫЙ ДИНАМОМЕТР**

ПР

и




Тяговое усилие  $P$ , приложенное к серьгам 1 и 2, передается через двуплечий рычаг 3 измерительной пружине 4, второй конец которой упирается в раму 5 прибора. Рычаг 3 посредством упора  $b$  поворачивает сектор 7 и зубчатое колесо 6 со стрелкой  $a$ , фиксирующей величину тягового усилия  $P$ .

437

**РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ДЛЯ АРРЕТИРОВАНИЯ  
СТРЕЛКИ КОМПАСА**

ПР

И




Передвигая посредством кнопки 1 скошенную пластинку 2, касающуюся изогнутой части 3 пружинящего рычага, в направлении, указанном стрелкой, можно его повернуть и тем самым прижать стрелку 4 к стеклу компаса.

438

**РЫЧАЖНЫЙ ТЕНЗОГРАФ  
СОПИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ  
УВЕЛИЧЕНИЕМ**

ПР


И



Рычаг с острием 2 вращается вокруг неподвижной оси  $A$ . Изменение расстояния между остриями 1 и 2 при деформации детали вызывает поворот на некоторый угол  $\alpha$  зеркальца 3 и отражаемого им светового луча. Фотозапись отклонения отраженного луча производится на фотопленке 4, перемещающейся перпендикулярно к чертежу.

439


## РЫЧАЖНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА

ПР  
И

Под действием измеряемого усилия рычаг 1 вращается вокруг неподвижной оси А и одним из концов а и б давит на рычаг 2, вращая его вокруг оси В. Перемещение рычага 2, находящегося в контакте со штифтом 3 индикатора, передается стрелке 4. Пружина 5 возвращает рычаг 2 в исходное положение.

440

## РЫЧАЖНЫЙ МИНИМЕТР

ПР  
И

При перемещении мерительного стержня 1 звено 2, соединенное плоскими пружинами 3 с неподвижной планкой 4, отклоняет в ту или другую сторону стрелку 5, состоящую из двух плоских пружин. Пружина 6 служит для прижима звена 2 к мерительному стержню 1 и последнего — к изделию d.


441

## РЫЧАЖНЫЙ МИНИМЕТР

ПР

И

При подъеме мерительного стержня 1 жестко соединенная с ним рамка *a* с призмой 2 поднимается, и звено 3 под действием пружины 4 скользит и обкатывается вокруг неподвижной призмы 5. Отклонения призмы 3 от горизонтального положения фиксируются стрелкой 6 на шкале *b*. Пружина 7 служит для постоянного прижима мерительного стержня 1 к изделию *d*.




442

РЫЧАЖНАЯ ИНДИКАТОРНАЯ СКОБА  
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИАМЕТРА ВАЛА

ПР

И

Отклонение диаметра вала от требуемой величины передается мерительным стержнем 1 и рычагом 2 на штифты 3 индикатора. Рычаг 4 служит для отвода мерительного стержня. Штифты *a* и *b* перед замером устанавливаются на требуемую величину диаметра вала и закрепляются.




443

## РЫЧАЖНЫЙ ИНДИКАТОР

ПР

И




При перемещении мерительного стержня 1 вверх рычаг 2 вращается вокруг оси А и длинным концом давит на палец *a* стрелки 3, которая при этом поворачивается вокруг оси В. Пружина 4 возвращает стрелку 3 в исходное положение.

444


## РЫЧАЖНЫЙ ИНДИКАТОР

ПР

И




При перемещении мерительного звена 1 вверх оно упирается в острие *a* рычага 2, поворачивая его вокруг неподвижной оси А; при этом рычаг 2 вращает кулачок 3 со стрелкой *b*.




При замере мерительный рычаг 1 поворачивается вокруг неподвижной оси  $O$ , а выступы его  $a$  и  $b$  воздействуют на стрелки 2 и 3, вращая их на разные углы. Пружины 4 и 5 служат для создания постоянного контакта стрелок 3 и 2 с выступами мерительного стержня 1.

Для определения момента торможения на вал машины устанавливается шкив 1, к которому прижимаются колодки 2 и 3, стягиваемые стяжкой  $a$  и пружиной 4. Если пружина 4 затянута так, что шкив 1 будет стремиться вращать всю систему, то шнур  $f$  натягивается и повер-



нет рычаг 5 около оси  $O$ ; при этом звено  $b$  раздвинет рычаги  $b$  и  $k$  колодок 2 и 3, вследствие чего момент сил трения изменится и станет равным  $M = Pd + Td_1$ , где  $T$  — натяжение шнура. Усилие  $T$  должно быть доведено регулировкой пружины до минимума, а точка  $B$  помещена как можно ближе к оси тормозного шкива; при этих условиях величиной  $Td_1$  можно пренебречь и момент торможения считать равным  $M = Pd$ .



При отклонении измеряемого диаметра отверстия от требуемой величины подвижной штифт 1, перемещаясь, воздействует на рычаг 2, вращающийся вокруг неподвижной оси А. Перемещение рычага 2 через штифты 3 и 4 передается на измерительный стержень 5 индикатора 6. Пружина 7 служит для создания постоянного контакта между звеньями 1, 2, 3, 4 и 5. Пружина 8 прижимает вилку 9 к отверстию. Проверка диаметров отверстий изделий осуществляется методом сравнения с отверстием эталонного кольца 10.


448

## РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ МИНИМЕТРА

ПР

И

Звено 1, скользящее в неподвижной направляющей b, имеет головку d, входящую своим острием в вырез / звена 2. Ползун 3 с вырезом k имеет рамку 8, оканчивающуюся стрелкой 4. Сухарь 6 своими остриями входит в вырезы k и т ползуна 3 и неподвижной головки e. Прямолинейное движение звена 1 передается посредством звеньев 2 и 3 стрелке 4. Пружина 5 обеспечивает постоянный контакт между звеном 1 и звеном 2. Ползун 3 можно передвигать относительно звена 2 посредством винтов 7, чтобы изменять расстояние a между звеном 1 и головкой e.




449

## РЫЧАЖНЫЙ ТЕНЗОМЕТР

ПР

И

Тензометр состоит из двух деталей  $I$  и  $II$ , соединенных по концам тонкими пластинками  $a$ . Детали  $I$  и  $II$  имеют конусы  $b$  и  $c$ , расстояние  $l$  между которыми является измеряемой длиной деформируемой детали. При изменении длины  $l$  деформируемой детали рычаг  $I$ , поворачиваясь вокруг оси  $O$ , закрепленной неподвижно в детали  $I$  тензометра, заставляет вращаться вокруг своей оси винтовое устройство 2 и жестко закрепленную на нем стрелку 3.




450

## РЫЧАЖНЫЙ ТЕНЗОМЕТР

ПР

И




Звено 3 оканчивается острием *a*. Призма 2 оканчивается острием *b*. Расстояние *l* между острием *b* и острием *a* является измеряемой длиной деформируемой детали 1. При изменении этой длины призма 2, поворачиваясь относительно звена 3, перемещает прикрепленную к ней в центре стрелку 4, указывающую величину деформации по шкале 5.

451

## РЫЧАЖНЫЙ ТЕНЗОМЕТР АИСТОВА

ПР

И




Звено 7 оканчивается острием *a*. Призма 2 оканчивается острием *b*. Расстояние *l* между острием *b* призмы 2 и острием *a* является измеряемой длиной деформируемой детали 1. При изменении этой длины призма 2, поворачиваясь относительно звена 3, перемещает прикрепленный к ней рычаг 4. Острие лимба вывинчиванием винта 5 подводится до касания с рычагом 4. Отсчет на лимбе производится по указателю 6.

452

РЫЧАЖНОЕ УСТРОЙСТВО  
ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ РЕМНЕЙ

ПР

И



Звено 4 вращается вокруг неподвижной оси *A* и входит во вращательную пару *B* со шкивом 3, через который перекинут ремень 2, охватывающий шкив 1, вращающийся вокруг неподвижной оси *C*. Нагрузка на ремень 2 создается грузом *G*.

При вращении шкива 1 испытуемый ремень 2 подвергается действию растягивающей нагрузки.


## 12. МЕХАНИЗМЫ МОЛОТОВ, ПРЕССОВ И ШТАМПОВ (453—457)

**453**

**РЫЧАГ СПУСКА ПАДАЮЩЕЙ БАБЫ**

ПР

МП




При повороте рычага 1 с защелкой штифт 2 освобождается, и баба 3 падает. Пружина 4 возвращает рычаг 1 в исходное положение. Рычаг 1 снабжен скосом *a*, обеспечивающим возможность захвата штифта 2 при подъеме бабы 3.

**454**

**РЫЧАГ СПУСКА ПАДАЮЩЕЙ БАБЫ**

ПР

МП




Ударник 2, подвешенный на тросе 4, перекинутом через блок 1, двигаясь в направляющих, штифтом *a* ударяет двуплечий рычаг 3, который, поворачиваясь вокруг неподвижной оси *A*, освобождает штифт *b*, и баба 6 падает. Плоская пружина 5 возвращает рычаг 3 в исходное положение. Рычаг 3 снабжен скосом *c*, обеспечивающим возможность захвата штифта *b* при подъеме бабы 6.

455

## ДЫРОПРОБИВНОЙ ПРЕСС

ПР

МП




При движении звена 1 в направлении, указанном стрелкой, при достаточном натяжении пружины 2 пuhanсон 3 пробивает отверстия в материале 4.

456


## ДЫРОПРОБИВНОЙ ПРЕСС

ПР

МП



При движении звена 1 в направлении, указанном стрелкой, пuhanсон 3 под действием пружины 2 пробивает отверстия в материале 4.




Клин *d* жестко связан со штампом *1*, двигающимся возвратно-поступательно вдоль оси *x* — *x*. Пуансон *e* пробивает отверстия в полосе *4*. При движении клина *d* вверх ползун *2* движется вправо, и связанный с ползуном *2* крючок *a* протягивает полосу *4*. При движении штампа вниз ползун *2* возвращается в исходное положение под действием пружины *3*, а крючок, благодаря имеющемуся у него скосу, поднимается над полосой *4*.

### 13. МЕХАНИЗМЫ КЛАВИШ (458—461)


458

#### РЫЧАЖНО-ХРАПОВОЙ КЛАВИШНЫЙ МЕХАНИЗМ

ПР  
К





Непрерывно вращающееся храповое колесо 1 имеет общую ось с ведомым диском 2, на котором укреплена собачка 3, находящаяся под действием пружины 4. Зацеплению собачки с храповым колесом препятствует стопорный рычаг 5, прижатый пружиной б к упору 7. При нажатии на клавишу а двуплечий рычаг 8 отодвигает вправо шарнирно прикрепленную к нему спусковую тягу 9, которая своим заплечиком b, упирающимся в штифт c, поворачивает рычаг 5 и освобождает собачку 3, которая зацепляется храповое колесо 1, и диск 2 начинает вращаться. Штифт d, нажимая на левый конец тяги 9, расцепляет ее с рычагом 5, который возвращается в исходное положение и останавливает собачку 3 после одного оборота диска 2. При отпускании клавиши а тяга 9, вернувшись под действием пружины 10 в горизонтальное положение, движется влево, и заплечик b, находящийся до этого правее штифта c, устанавливается в положении, показанном на чертеже.



При нажатии на клавишу 1 рычаг 2 поворачивается вокруг неподвижной оси  $A$ . В исходное положение клавиша 1 и рычаг 2 возвращаются под действием грузов  $b$  и  $a$ . Рычаги 1 и 2 имеют ограничители движения в виде упоров  $d$  и  $c$ .

Рычаг 1 вращается вокруг неподвижной оси  $B$ . Двуплечая собачка 2 вращается вокруг неподвижной оси  $C$  и одним своим концом скользит по рычагу 1. Рычаг 4 вращается вокруг неподвижной оси  $D$  и имеет жестко связанный с ним молоточек  $a$ . Палец  $d$  рычага 4 скользит по клавише 3, вращающейся вокруг неподвижной оси  $A$ . Рычаг 1, находящийся под воздействием постоянного крутящего момента, удерживается от вращения собачкой 2. При нажатии на клавишу 3 звено 4 поворачивается, и молоточек  $a$  ударяет по стерженьку  $b$ , который, нажимая на собачку 2, поворачивает ее и освобождает звено 1. Силовое замыкание собачки 2 и рычага 1 осуществляется пружиной 5.






Клавиша 1 вращается вокруг призмы *A*. Молоточек 3 вращается вокруг неподвижной оси *B*. При ударе по клавише 1 звено 2, вращающееся вокруг неподвижной оси *C*, своим концом действует на выступ *a* молоточка 3, который производит удар по струне. В момент удара клавиша 1 встречает упор *e*, причем левый конец клавиши приподнимает свободно стоящий на ней демпфер *b*. После удара по струне молоточек 3, падая, своим хвостом встречает упор *b*, на который и опирается в течение всего времени нажатия на клавишу. Упор *d* служит для того, чтобы звено 2 не вышло из соприкосновения с выступом *a* молоточка 3. Пружина 4 посредством тяги 5, соединенной со звеном 2, стремится прижать звено 2 к выступу *a* молоточка 3. После снятия нагрузки с клавиши она свободно ложится на упор *f*. Звенья 2, 4, 5 и упор *b* установлены на клавише.

## 14. МЕХАНИЗМЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ (462—466)

**462**

**ВИНТОВОЙ ДОМКРАТ**

ПР  
Гп




Звено 1 входит в винтовую пару с неподвижной стойкой и во вращательную пару В со звеном 2. При нагружении звена 2 винтовое движение звена 1 трансформируется в поступательное движение звена 2.

**463**

**РЫЧАДНО-ХРАПОВОЙ РЕЕЧНЫЙ  
ДОМКРАТ**

ПР  
Гп




К рычагам 1, расположенным с передней и задней сторон храповой рейки 2, в точках А и В шарнирно присоединена пара собачек 3 и 4. Каждая пара собачек соединена планкой, направленной перпендикулярно к чертежу. При качании рукоятки рычаг 1 с подвешенным на крюке грузом передвигается вверх собачками 3 и 4, планки которых входят в зацепление с зубчатой рейкой 2. Пружины 5 прижимают пары собачек 3 и 4 к зубчатой рейке 2.

464

## РЫЧАЖНЫЙ ОСВОБОЖДАЮЩИЙСЯ КРЮК

ПР

Гп




При подъеме груза защелка а, жестко связанная с рычагом 1, удерживает крюк 2 в рабочем положении. После подъема груза на нужную высоту тянут за канат управления. Рычаг 1 при этом вращается вокруг оси А. Защелка а выходит из зацепления с крюком 2, освобождая груз.

465

## РЫЧАЖНЫЙ ОСВОБОЖДАЮЩИЙСЯ КРЮК

ПР

Гп




После подъема груза на требуемую высоту тянут за канат управления. Звено 1 при этом вращается вокруг оси А, освобождая груз.

466

## РЫЧАЖНЫЙ ОСВОБОЖДАЮЩИЙСЯ КРЮК

ПР

Гп



После подъема груза на требуемую высоту тянут за канат управления. При этом звено 1 вращается вокруг оси А, сбрасывая груз с крюка 2. На чертеже штриховой линией показаны три последовательных положения звена 1.


## 15. МЕХАНИЗМЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (467—468)

467

РЫЧАЖНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В ЛИФТЕ

ПР  
Пд

Рычаги 2 и 3, вращающиеся вокруг неподвижных осей A и B, имеют прорези b, в которые входит палец e звена 6. Кабина лифта подвешена на тросе за кольцо a звена 4. При нормальной работе лифта пластинчатая пружина 1 прижата к раме 5. При обрыве троса пружина 1, разжимаясь, притягивает звено 4 с кольцом a вниз и палец e звена 6, сидящий в прорезях b рычагов 2 и 3, проворачивает их вокруг точек A и B; при этом включается блокирующее устройство, обеспечивающее остановку кабины лифта.




468

РЫЧАЖНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В ЛИФТЕ

ПР  
Пд

Рычаги 2 и 3, вращающиеся вокруг неподвижных осей A и B, имеют прорези b, в которые входит палец e звена 5. Кабина лифта подвешена на тросе за кольцо a звена 4. Пружина 1 сжата. При обрыве троса пружина разжимается, тарелка f звена 4 нажимает на звено 5 и рычаги 2 и 3, повернувшись вокруг опор A и B, включают блокирующее устройство, обеспечивающее остановку кабины лифта.




## 16. МЕХАНИЗМЫ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ЗВЕНЬЯМИ (469-475)

469

КРИВОШИП С ПЕРЕМЕННЫМ РАДИУСОМ

ПР

Р3




Звено 1 входит во вращательную пару В с кривошипом 2 и в винтовую пару С со звеном 3, которое входит в поступательную пару D с кривошипом 2. Длина АК кривошипа 2 может быть изменена перемещением звена 3 вдоль оси Aa, что осуществляется поворотом звена 1 вокруг оси Aa.

470

КРИВОШИП С ПЕРЕМЕННЫМ РАДИУСОМ

ПР

Р3



Звено 1 входит во вращательную пару С с кривошипом 2 и винтовую пару D со звеном 3, которое входит в поступательную пару Е с кривошипом 2. Длина АВ кривошипа 2 меняется перемещением звена 3 вдоль оси Aa. Это перемещение осуществляется поворотом звена 1 вокруг оси Aa. Точка В кривошипа может быть расположена по обеим сторонам от точки А.


471

**ВИНТО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
КРИВОШИПА С ПЕРЕМЕННЫМ  
УГЛОМ УСТАНОВКИ**

ПР

РЗ

Звено 1 входит во вращательную пару *C* со звеном 2, вращающимся вокруг оси *A* диска 5, и в винтовую пару *D* со звеном 3, вращающимся вокруг оси *B* расширенной втулки звена 4. При вращении звена 1 звено 3 перемещается вдоль оси винтовой пары *D*, втулка звена 4 поворачивается относительно диска 5, и тем самым изменяется угол установки звена 4 относительно диска 5.




472

**ЭКСЦЕНТРИК С ПЕРЕМЕННЫМ  
ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ**

ПР

РЗ




Диск 4 круглого эксцентрика несет на себе два прямоугольных сухаря 5 и рейку 6. Диск 3 имеет направляющие *a*, в которых скользят сухари 5. Через полый вал 7 проходит вал 1, оканчивающийся шестерней 2. При вращении вала 1 шестерня 2, находящаяся в зацеплении с рейкой 6 на диске эксцентрика, заставляет его скользить по направляющим *a* и тем самым изменять величину эксцентриситета *e*.

473

### ЭКСЦЕНТРИК С ПЕРЕМЕННЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ

ПР

РЗ




Эксцентрики 1 и 2 шарнирно соединены в точке А. В диске 1 имеется прорезь а, снабженная зубьями, входящими в зацепление с зубчатым колесом 3. Поворачивая зубчатое колесо 3, сидящее на валу В, можно менять эксцентризитет  $e$  эксцентрика 1.

474

### ЭКСЦЕНТРИК С ПЕРЕМЕННЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ

ПР

РЗ




Передвигая эксцентрик 1 так, чтобы ось А скользила в прорези а, и укрепляя его болтом  $b$ , скользящим в спиральном пазу  $c - c$  диска 2, можно изменять размеры эксцентризитета  $e$  эксцентрика.

475

### КЛИНОВОЙ КОМПЕНСАТОР

ПР

РЗ



Вкладыши 3 охватывают вал 4. Правый вкладыш имеет скос а, по которому скользит своим скосом сухарь 1, поджимаемый пластинчатой пружиной 2. Износ вкладышей 3 компенсируется опусканием клинового сухаря 1 под действием пружины 2.


## 17. МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ (476-479)

476

### РЫЧАЖНЫЙ ПЛАНИМЕТР

ПР

МО




При обводе фигуры  $a$  штифтом  $A$  точка  $B$  звена  $1$  скользит вдоль оси  $x - x$ , при этом ролик  $2$ , касающийся плоскости чертежа, скользит по градуированному рычагу  $d$ . Площадь, ограниченная кривой, определяется по формуле  $F = cb$ , где  $c = AB$  и  $b$  — перемещение ролика  $2$  вдоль рычага  $d$ .

477


### РЫЧАЖНЫЙ ПЛАНИМЕТР

ПР

МО



Для определения площади сечения  $d$  штифтом  $A$  обводят ее периметр. Штифт  $A$  связан с рычагом  $1$ , точка  $B$  которого скользит в кольцевой направляющей  $a$  корпуса  $2$  планиметра. При этом число оборотов счетного колеса  $3$ , перемещающегося по плоскости чертежа, пропорционально измеряемой площади.



Звено 3 вращается вокруг неподвижной оси  $B$  и входит во вращательную пару  $D$  с рычагом 2, имеющим колесо 1, вращающееся вокруг оси  $x - x$ . При обводе штифтом  $A$  замкнутой кривой  $a$  угол поворота счетного колеса 1 будет пропорционален площади  $F$ , заключенной внутри кривой  $a$ :

$$F = k (b_1 - b_0),$$

$$k = lr,$$


где  $b_0$  — начальная отметка на колесе при начале обхода контура;

$b_1$  — отметка на колесе после полного обхода контура;

$k$  — коэффициент пропорциональности;

$l$  — длина обводного рычага 2 от штифта  $A$  до точки  $D$ ;

$r$  — радиус счетного колеса.



Ползун 2 скользит в неподвижной направляющей  $p - p$  и входит во вращательную пару  $B$  со звеном 1, на котором имеется колесо 3, вращающееся вокруг оси  $c - c$ . При обводе штифтом  $A$  кривой  $y = f(x)$  рычаг 1 поворачивается вокруг точки  $B$  и одновременно перемещается с помощью ползуна 2 вдоль оси  $x$ . Угол  $\phi$  поворота счетного колеса 3 пропорционален интегралу от этой кривой:

$$\varphi = k \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx.$$

При обводе штифтом  $A$  замкнутой кривой  $y = f(x)$  угол  $\phi$  поворота счетного колеса пропорционален разности интегралов верхней  $f_1(x)$  и нижней  $f_2(x)$  половин кривой:

$$\varphi_1 = k \int_{x_1}^{x_2} f_1(x) dx - \int_{x_1}^{x_2} f_2(x) dk = \frac{1}{rl} F = RF,$$

где  $R$  — коэффициент пропорциональности, равный  $1/r l$ ;

$r$  — радиус счетного колеса;

$l$  — длина обводного рычага 1 от штифта  $A$  до точки  $B$ ;


$F$  — площадь, заключенная внутри кривой.

## 18. МЕХАНИЗМЫ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ РЫЧАГОВ (480—493)

**480**

### МЕХАНИЗМ РЫЧАГОВ С СОПРИКАСАЮЩИМИСЯ КРУГЛЫМИ ЦИЛИНДРАМИ

ПР  
СР




Звенья 1 и 2, входящие во вращательные пары *A* и *B* со стойкой, соприкасаются круглыми цилиндрами *a* и *b*. Ось цилиндра *a* звена 1 параллельна оси вращательной пары *A*. Ось цилиндра *b* звена 2 параллельна оси вращательной пары *B*.

Силовое замыкание осуществляется устройствами, не показанными на чертеже. Это замечание относится и ко всем ниже-приведенным механизмам группы СР (механизмы 481—493).

**481**

### МЕХАНИЗМ РЫЧАГОВ С СОПРИКАСАЮЩИМИСЯ КРУГЛЫМ ЦИЛИНДРОМ И ПРИЗМОЙ

ПР  
СР




Оси вращения звеньев 1 и 2, входящих во вращательные пары *A* и *B* со стойкой, перпендикулярны и не пересекаются. Звенья 1 и 2 соприкасаются цилиндром *a* и ребром *b* — *b* треугольной призмы *d*. Ось цилиндра *a* перпендикулярна к оси вращения звена 2 и не пересекается с ней. Прямая *b* — *b* призмы перпендикулярна к оси вращения звена 1 и не пересекается с ней.

482

МЕХАНИЗМ РЫЧАГОВ  
С СОПРИКАСАЮЩИМИСЯ  
КРУГЛЫМ ЦИЛИНДРОМ  
И ВИНТОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

ПР

СР




Оси вращения звеньев 1 и 2, входящих во вращательные пары *A* и *B* со стойкой, перпендикулярны и не пересекаются. Звенья 1 и 2 соприкасаются цилиндрами *a* и винтовой поверхностью *d*, принадлежащей цилиндуру *b*. Оси цилиндров *a* звена 2 перпендикулярны к оси вращения этого звена и пересекаются с ней. Ось цилиндра *b* звена 1, которому принадлежит винтовая поверхность *d*, совпадает с осью вращения звена 1.

483

МЕХАНИЗМ РЫЧАГОВ  
С СОПРИКАСАЮЩИМИСЯ ПРИЗМАМИ

ПР

СР




Оси вращения звеньев 1 и 2, входящих во вращательные пары *A* и *B* со стойкой, взаимно перпендикулярны и не пересекаются. Звенья 1 и 2 соприкасаются ребрами *a* — *a* и *b* — *b* треугольных призм *d* и *f*, перпендикулярными к осям вращательных пар *A* и *B* и не пересекающимися с ними.

484

**МЕХАНИЗМ РЫЧАГОВ  
С СОПРИКАСАЮЩИМИСЯ ТОЧКОЙ  
И ПЛОСКОСТЬЮ**

ПР

СР




Оси вращения звеньев 1 и 2, входящих во вращательные пары *A* и *B* со стойкой, взаимно перпендикулярны и не пересекаются. Звенья 1 и 2 соприкасаются точкой *C* и плоскостью *a*. Плоскость *a* звена 2 параллельна оси вращательной пары *B*.

485

**МЕХАНИЗМ РЫЧАГОВ  
С СОПРИКАСАЮЩИМИСЯ  
КРУГЛЫМИ ЦИЛИНДРАМИ**

ПР


СР



Оси вращения звеньев 1 и 2, входящих во вращательные пары *A* и *B* со стойкой, взаимно перпендикулярны и пересекаются. Звенья 1 и 2 соприкасаются круглыми цилиндрами *a* и *b*. Ось цилиндра *a* звена 1 перпендикулярна к оси вращательной пары *A* и не пересекается с ней. Ось цилиндра *b* звена 2 перпендикулярна к оси вращательной пары звена 2 и пересекается с ней.

486


МЕХАНИЗМ РЫЧАГОВ  
С СОПРИКАСАЮЩИМИСЯ ПРИЗМАМИ

 ПР  
  
СР


Оси вращения звеньев 1 и 2, входящих во вращательные пары *A* и *B* со стойкой, взаимно перпендикулярны и пересекаются. Звенья 1 и 2 соприкасаютсяся ребрами *a* — *a* и *b* — *b* треугольных призм *d* и *f*, перпендикулярными к осям вращения звеньев 1 и 2 и не пересекающимися с ними.

487

МЕХАНИЗМ РЫЧАГОВ  
С СОПРИКАСАЮЩИМИСЯ ПРИЗМАМИ

 ПР  
  
СР


Оси вращения звеньев 1 и 2, входящих во вращательные пары *A* и *B* со стойкой, перпендикулярны и пересекаются. Звенья 1 и 2 соприкасаютсяся ребрами *a* — *a* и *b* — *b* треугольных призм *d* и *f*, перпендикулярными к осям вращения звеньев 1 и 2 и пересекающимися с ними. Угол  $\varphi_2$  поворота звена 2 связан с углом поворота  $\varphi_1$  звена 1 соотношением

$$\varphi_2 = \arctg \left( \frac{m}{n} \operatorname{tg} \varphi_1 \right);$$


при  $m = n$ ,  $\varphi_2 = \varphi_1$ .

488

**МЕХАНИЗМ РЫЧАГОВ  
С СОПРИКАСАЮЩИМИСЯ ПРИЗМАМИ**

ПР

СР



Оси вращения звеньев 1 и 2, входящих во вращательные пары  $A$  и  $B$  со стойкой, перпендикулярны и пересекаются. Звенья 1 и 2 соприкасаются ребрами  $a$  —  $a$  и  $b$  —  $b$  треугольных призм  $d$  и  $f$ , причем ребро  $a$  —  $a$  звена 1 параллельно оси его вращения, ребро  $b$  —  $b$  звена 2 параллельно оси его вращения. Угол поворота  $\varphi_2$  звена 2 связан с углом поворота  $\varphi_1$  звена 1 соотношением

$$\varphi_2 = \arcsin \left( \frac{r_1}{r_2} \sin \varphi_1 \right)$$


при  $r_2 = r_1$ ,  $\varphi_2 = \varphi_1$ .

489

**МЕХАНИЗМ РЫЧАГОВ  
С СОПРИКАСАЮЩИМИСЯ ШАРОМ  
И ПЛОСКОСТЬЮ**

ПР

СР




Оси вращения звеньев 1 и 2, входящих во вращательные пары  $A$  и  $B$  со стойкой, перпендикулярны и пересекаются. Звенья 1 и 2 соприкасаются шаром  $a$  и плоскостью  $b$ , причем плоскость  $b$  параллельна оси вращательной пары  $B$ . Центр шара  $a$  находится на постоянном расстоянии от оси вращения звена 1.

490

**МЕХАНИЗМ РЫЧАГОВ  
С СОПРИКАСАЮЩИМИСЯ ШАРОВЫМИ  
ПОВЕРХНОСТЯМИ**

ПР

СР




Оси вращения звеньев 1 и 2, входящих во вращательные пары  $A$  и  $B$  со стойкой, пересекаются под произвольно заданным углом. Звенья 1 и 2 соприкасаются шаровыми поверхностями  $a$  и  $b$ . Центры шаров  $a$  и  $b$  находятся на постоянных расстояниях от осей вращения звеньев 1 и 2.

491

**МЕХАНИЗМ РЫЧАГОВ  
С ИЗМЕНЯЕМЫМ УГЛОМ МЕЖДУ ОСЯМИ  
ВРАЩЕНИЯ РЫЧАГОВ**

ПР

СР




Оси вращения звеньев 1 и 2, входящих во вращательные пары  $A$  и  $B$  со стойкой, пересекаются под углом  $\alpha$ . Звенья 1 и 2 соприкасаются в точке  $C$  круглыми цилиндрами  $a$  и  $b$ , оси которых пересекаются с осями вращения звеньев 1 и 2. Устройство, состоящее из винта  $d$  и дуговой направляющей  $e$ , позволяет менять угол  $\alpha$  между осями вращения звеньев 1 и 2.

492

МЕХАНИЗМ РЫЧАГОВ  
С СОПРИКАСАЮЩИМИСЯ ПЛОСКОСТЬЮ  
И ТОЧКОЙ

ПР

СР



от оси вращения звена 1. Угол поворота  $\varphi_2$  звена 2 связан с углом  $\varphi_1$  поворота звена 1 соотношением


$$\varphi_2 = \arctg \frac{r \sin \varphi_1}{a}.$$

493

МЕХАНИЗМ РЫЧАГОВ  
С СОПРИКАСАЮЩИМИСЯ ПРИЗМАМИ

ПР

СР



кается с осью его вращения углом  $\psi$ .

Ребро  $d - d$  звена 1 перпендикулярно к оси его вращения и пересекается с ней. Угол поворота  $\varphi_1$  звена 1 связан с углом  $\varphi_2$  поворота звена 2 соотношением

$$\varphi_1 = \arctg \frac{b \operatorname{tg} \varphi_2}{a + \frac{b}{\cos \varphi_2} \operatorname{ctg} \psi}.$$


Оси вращения звеньев 1 и 2, входящих во вращательные пары А и В со стойкой, перпендикулярны и пересекаются. Звенья 1 и 2 соприкасаются ребрами  $d - d$  и  $f - f$  треугольных призм  $t$  и  $n$ . Ребро  $f - f$  звена 2 пересекает произвольно заданным

## 19. МЕХАНИЗМЫ ПРОЧИХ ЦЕЛЕВЫХ УСТРОЙСТВ (494—508)

494

РЫЧАЖНЫЙ МАЯТНИКОВЫЙ НАСОС  
ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ВОДЫ

ПР  
ЦУ




При колебательном движении системы, состоящей из ковшей 1, соединенных трубками 2 с обратными клапанами 3, вода, перетекая последовательно из одного ковша в другой, подается вверх. Обратные клапаны 3 допускают движение воды по трубкам только в направлении, указанном стрелками.


495

ДИСКОВЫЙ РОТОРНЫЙ ДЕФИБРER

ПР  
ЦУ

Червяк 1, вращающийся вокруг неподвижной оси A, входит в зацепление с червячным колесом a диска 2. При вращении червяка 1 диск 2, имеющий на торце спиральную резьбу, перемещает бревно 3 к врачающемуся вокруг неподвижной оси x — x коническому ротору 4, измельчающему древесину.





Во время шлифования шлифовальный камень *a*, укрепленный на ползуне *1*, вводится в шлифуемое отверстие изделия *b*. Передвижной валик *2*, несущий на левом конце траверзу *3*, правым концом упирается в торец винта *c* на ползуне *1*. При движении ползуна *1* вправо шлифовальный камень *a* выходит из шлифуемого отверстия изделия *b*; валик *2* освобождается от упора винта *c* и под действием пружины *4* также передвигается вправо, благодаря чему калибр *d*, укрепленный на штоке *5*, соединенном с траверзой *3*, входит в шлифуемое отверстие изделия *b*. Если отверстие не прошлифовано на заданный размер, то калибр не войдет в него и упорный винт *e* не дойдет до рычага *b*. В том случае, когда меньший диаметр двухступенчатого калибра войдет в отверстие изделия *b*, упорный винт *e* изменит положение регулирующего рычага *b*, тем самым изменит подачу, и начнется процесс чистового шлифования. При достижении окончательного размера в отверстие войдет вторая ступень калибра *d*, упор *e* установит рычаг *b* в положение, при котором шлифование прекратится, и станок остановится.


497

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РОТОРНЫЙ  
ДЕФИБРЕР

ПР

ЦУ

Червяк 1, вращающийся вокруг оси  $x - x$ , входит в зацепление с червячным колесом  $a$  барабана 2, снабженного винтовыми ребрами  $b$ , который при вращении червяка 1 вращается вокруг неподвижной оси  $O$ , вследствие чего бревна прижимаются к быстро вращающемуся вокруг неподвижной оси  $B$  ротору 3, измельчающему древесину. Окно 4 служит для загрузки бревен в рабочее пространство.




498

КОНИЧЕСКИЙ РОТОРНЫЙ ДЕФИБРЕР

ПР

ЦУ

Червяк 1, вращающийся вокруг неподвижной оси  $A$ , входит в зацепление с червячным колесом  $a$  патрона 2. При вращении червяка 1 конический патрон 2, имеющий на внутренней поверхности винтовую резьбу, перемещает бревно 3 вниз и прижимает его к рабочей поверхности быстро вращающегося вокруг вертикальной оси  $x - x$  конического ротора 4, измельчающего древесину.




499

## РЫЧАЖНАЯ МАЯТНИКОВАЯ ПИЛА

ПР

ЦУ




Рычаг 1, вращающийся вокруг неподвижной оси *A*, имеет пилу 2, вращающуюся вокруг оси *B*. При повороте рычага 1 влево пила 2 подводится к заготовке 3. Пружина 4 при этом сжимается и служит для возвращения пилы в исходное положение. Упоры *a* и *b* фиксируют пилу в нерабочем положении.

500

## РЫЧАЖНЫЙ НОЖ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

ПР

ЦУ




Рычаг 1 снабжен ножом 2 и щупом 3. Изделие 4 вращается вокруг неподвижной оси *A*, совершая поступательное движение вдоль этой оси. Автоматическая установка ножа обеспечивается щупом, касающимся поверхности изделия. Перемещение изделия в направлении, перпендикулярном к плоскости чертежа, обеспечивается механизмом, не показанным на чертеже. Нож с державкой прижимается к обрабатываемому объекту пружиной 5.

501

## КОЛЕСО С КАЧАЮЩИМИСЯ ШПОРАМИ

ПР

ЦУ




Шпоры 2 колеса 1, качающиеся вокруг осей  $A$ , последовательно входят в соприкосновение с почвой. Колесо, при направлении вращения, указанном стрелкой, перемещается вправо.

502

## РЫЧАЖНАЯ ПОСАДОЧНАЯ МАШИНА

ПР

ЦУ




При движении машины вдоль по полю звено 1 вследствие зацепления его пальцев о землю делает в земле посадочные лунки, глубину которых можно менять поворотом рычага 2.

503

## РЫЧАЖНЫЙ ШТРИХОВОЙ РЕЙСФЕДЕР

ПР

ЦУ




Рифленое колесо 1 вращается вокруг оси А. Звено 2, несущее рейсфедер 3, вращается вокруг неподвижной оси В и своим концом *a* входит в зацепление с колесиком 1. При проведении вдоль по скошенному краю линейки колесиком 1 оно вращается, приподнимая своими зубцами звено 2 и жестко скрепленный с ним рейсфедер 3, который по проходе зубца под действием пружины 4 снова опускается. Таким образом проводится на бумаге штриховая линия.

504

## РЫЧАГ СПУСКА РУЖЕЙНОГО БОЙКА

ПР

ЦУ




Гашетка 1 шарнирно укреплена на пружине 3 и имеет выступ *a*, который удерживает боек 2 в затворе во взвешенном положении. При нажатии на гашетку, последняя поворачивается сначала вокруг точки В, затем вокруг точки А и под действием не показанной на чертеже пружины боек 2 начинает двигаться справа налево.

505

**РЫЧАЖНОЕ УСТРОЙСТВО  
ДЛЯ СУММИРОВАНИЯ НАГРУЗОК**

ПР

ЦУ




Устройство состоит из одинаковых по конфигурации звеньев 1, 2, 3, 4; 5, 6 и 7. При приложении к звеньям 1, 2, 3 и 4 равных и параллельных сил  $P$  опора  $A$  воспринимает нагрузку, равную  $8P$ . Шарниры  $F$  и  $G$  звена 7 воспринимают нагрузку, равную  $4P$ . В шарнирах  $B$ ,  $C$ ,  $D$  и  $E$  звенья воспринимают нагрузку, равную  $2P$ .

506


**РЫЧАЖНОЕ УСТРОЙСТВО  
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ  
НА КОЛЕСА**

ПР

ЦУ




Устройство состоит из рычагов 1, 2 и 3 и платформы 4. При симметричном положении груза 5 его вес  $Q$  распределяется равномерно на колеса  $a$ . Колеса  $b$  несут половину нагрузки. Перемещая груз 5 по платформе 4, можно получать и другие распределения нагрузок на колеса.



ружные поверхности звеньев 4, сближают их разведенные концы с укрепленными на них ножами.

Барабан 2 вращается вокруг неподвижной оси В. Звенья 4, несущие ножи 3, входят во вращательные пары А с барабаном 2. Скорость движения разрезаемого материала 1 равна окружной скорости вращения барабана 2. Ножи 3 поворачиваются вокруг оси А и находятся под действием пружины 5, которая не дает ножам сомкнуться. Отрезание прутка происходит, когда звенья 4 проходят между роликами 6, которые, нажимая на на-



При возвратно-поступательном движении ползуна 1 по неподвижной направляющей  $b - b$  выступ  $a$ , опускаясь, поворачивает рычаг 2, отводя молоточек  $c$  от чашки  $d$  звонка. Когда ползун 1 пройдет выступ  $a$ , молоточек  $c$  под действием пружины 3 ударит по чашке звонка.

# III

## ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ШР

- 
1. Механизмы четырехзвенные общего назначения Ч (509—546).
  2. Механизмы пятизвенные общего назначения П (547—554).
  3. Механизмы шестизвенные общего назначения Ш (555—573).
  4. Механизмы многозвенные общего назначения М (574—587).
  5. Механизмы параллелограммов Пл (588—604).
  6. Механизмы антипараллелограммов А (605—607).
  7. Механизмы направляющие и инверторы НИ (608—703).
  8. Механизмы для математических операций МО (704—708).
  9. Механизмы с остановками О (709—725).
  10. Механизмы для воспроизведения кривых В К (726—734).
  11. Механизмы грейферов киноаппаратов ГК (735—743).
  12. Механизмы весов В (744—758).
  13. Механизмы муфт и соединений МС (759—763).
  14. Механизмы сортировки, подачи и питания СП (764—769).
  15. Механизмы предохранителей Пд (770—772).
  16. Механизмы регуляторов Рг (773—776).
  17. Механизмы измерительных и испытательных устройств И (777—784).
  18. Механизмы фиксаторов Ф (785).
  19. Механизмы грузоподъемных устройств Гп (786—790).
  20. Механизмы пантографов Пт (791—812).
  21. Механизмы тормозов Тм (813—831).
  22. Механизмы молотов, прессов и штампов МП (832—833).
  23. Механизмы прочих целевых устройств ЦУ (834—867).
-




# 1. МЕХАНИЗМЫ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (509—546)

509

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ КРИВОШИПНО-КОРОМЫСЛОВЫЙ МЕХАНИЗМ

ШР  
Ч




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB < CD < BC < AD$  и  $AB + BC < AD + DC$ . Звено 1 является кривошипом с углом поворота  $360^\circ$ . Звено 3 является коромыслом с углом поворота  $\alpha$ . Углам прямого и обратного хода коромысла  $CD$  соответствуют углы  $180^\circ + \theta$  и  $180^\circ - \theta$  поворота кривошипа  $AB$ .

510

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ КРИВОШИПНО-КОРОМЫСЛОВЫЙ МЕХАНИЗМ

ШР  
Ч




Предельные положения  $C'D$  и  $C''D$  коромысла 3 лежат на прямой, проходящей через точку  $A$ . Углам прямого и обратного хода коромысла 3 соответствуют углы поворота кривошипа 1 на  $180^\circ$ . Отрезок  $CC''$  равен двум длинам кривошипа 1.

511

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
ДВУХКРИВОШИПНЫЙ МЕХАНИЗМ

ШР  
Ч



Звенья 1 и 3 совершают полные оборо-  
ты, т. е. являются кривошипами,  
при условии

$$AB + AD < BC + CD$$


и

$$AB > DC > BC > AD.$$

512

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
ДВУХКОРОМЫСЛОВЫЙ МЕХАНИЗМ

ШР  
Ч



Длины звеньев механизма удовлетво-  
ряют условиям:

$$BC < AD < AB < DC$$

и

$$AB + BC > AD + DC.$$


Звенья 1 и 3 являются коромыслами,  
т. е. не могут совершать полного обо-  
рота вокруг точек A и D.

513

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
ДВУХКРИВОШИПНЫЙ МЕХАНИЗМ  
РОМБОИДА

ШР

Ч



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = AD$  и  $BC = CD$ . За два оборота звена 1 звено 3 делает один оборот. В предельных положениях оси  $B$  и  $D$  звеньев совпадают, и определенность движения механизма может быть нарушена, если не предусмотрены специальные устройства для перехода механизма через эти положения или не предусмотрена достаточная маховая масса ведомого звена.


514

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
КРИВОШИПНО-КОРОМЫСЛОВЫЙ  
МЕХАНИЗМ РОМБОИДА

ШР

Ч

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = BC$  и  $AD = CD$ . Угол  $\varphi$  полного размаха коромысла 3 равен  $\varphi = 4 \arcsin \frac{AB}{AD}$ . В предельных положениях оси  $A$  и  $C$  звеньев совпадают, и если не предусмотрены специальные устройства, то ведущий кривошип 1 и шатун 2 могут начать вращаться вокруг точки  $A$  как одно звено. При этом коромысло 3 будет неподвижным, и его ось  $DC$  будет совпадать со стойкой  $AD$ .




515

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
МЕХАНИЗМ РОМБОИДА  
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ УПОРАМИ

ШР

Ч




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = BC$  и  $DC = DA$ . В предельных положениях механизма дуга  $a'$  и палец  $b'$  упираются в упоры  $a$  и  $b$  неподвижного звена  $4$ , вследствие чего устраняется неопределенность в движении механизма в его предельных положениях. Размеры  $Aa$  и  $Ab$  соответственно равны  $Aa = AB + Ba'$ ,  $Ab = AB - Bb'$ .

516

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
МЕХАНИЗМ РОМБОИДА  
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ УПОРАМИ

ШР

Ч




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = AD$  и  $BC = DC$ . Звено  $3$  совершает полный оборот за два оборота звена  $1$ . В предельных положениях механизма пальцы  $a'$  и  $b'$  звена  $2$  упираются в упоры  $a$  и  $b$  стойки  $4$ , вследствие чего устраивается неопределенность в движении механизма в его предельных положениях. Размеры  $Aa$  и  $Ab$  соответственно равны  $Aa = Ba' - AB$ ,  $Ab = Bb' - AB$ .

517

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
МЕХАНИЗМ С ПЕРЕМЕННОЙ  
ДЛИНОЙ КОРОМЫСЛА

ШР  
Ч


При помощи винта 2, устанавливающего ползун 3 в кулисе *a*, изменяется длина *CD* коромысла 1 и тем самым достигается возможность изменения угла размаха коромысла.



518

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
МЕХАНИЗМ С ИЗМЕНЯЕМОЙ  
ДЛИНОЙ ЗВЕНЬЕВ

ШР  
Ч




Звенья четырехзвенного шарнирного механизма *ACBD* имеют прорези *a* и два зажимных винта в точках *A* и *B*. Длину звеньев механизма можно менять, передвигая шарниры *A* и *B* в прорезях *a* звеньев и укрепляя их зажимными винтами в различных положениях.

519

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
МЕХАНИЗМ РАУХА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  
ШАТУННЫХ КРИВЫХ

ШР

Ч




Шатун 2 шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  представляет собой плоскость с большим числом отверстий для установки вычерчивающего устройства. При вращении кривошипа 1 вычерчивающее устройство, помещенное в какое-либо отверстие с плоскости шатуна 2, вычерчивает соответствующую шатунную кривую  $a$ . В механизме предусмотрена возможность изменения длин звеньев  $DC$  и  $AD$ , для чего служат отверстия  $d$  и  $b$ .

520

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ  
С КОЛЬЦЕВЫМИ ПОЛЗУНАМИ

ШР

Ч




Звенья 1 и 2 выполнены в форме кольцевых ползунов, скользящих в неподвижных дуговых направляющих  $a - a$  и  $b - b$  с центрами  $A$  и  $D$ . Механизм эквивалентен четырехзвенному шарнирному механизму  $ABCD$ .

521

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
С ИЗМЕНЯЕМЫМИ ТРАЕКТОРИЯМИ  
ТОЧЕК ШАТУНА

ШР  
Ч


Звено 2 шарнирного четырехзвенника  $DCFE$  имеет две расширенные втулки  $a$  и  $b$ , охватывающие эксцентрики  $1$  и  $3$ , вращающиеся вокруг неподвижных осей  $D$  и  $E$ . При вращении эксцентриков  $1$  и  $3$  точки  $A$  и  $B$  звена  $2$  описывают шатунные кривые. Траектории точек  $A$  и  $B$  могут быть изменены перемещением ползуна  $4$  вдоль прорези  $d$  в эксцентрике  $3$ , что достигается поворотом рычага  $5$  вокруг неподвижной оси  $O$ .



522

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
МЕХАНИЗМ ЗАПИРАЮЩЕГО РЫЧАГА

ШР  
Ч




Звено  $1$  шарнирного четырехзвенника  $ADC B$  вращается вокруг неподвижной оси  $A$ . В положении, указанном на чертеже, точки  $A$ ,  $O$  и  $C$  находятся на общей прямой, вследствие чего механизм под действием пружины  $4$  запирается. При нажатии на педаль  $a$  звена  $1$  механизм переходит в верхнее положение  $AD'C'B$ , показанное штриховой линией. Для возвращения звена  $1$  в исходное положение прикладывают силу на другом его конце. Выступ  $b$  рычага  $3$  ограничивает движение звена  $1$  вниз.

523

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
СФЕРИЧЕСКИЙ  
КРИВОШИПНО-КОРОМЫСЛОВЫЙ МЕХАНИЗМ

ШР

Ч




Оси всех кинематических пар должны пересекаться в общей точке  $O$ . При повороте кривошипа 1 вокруг оси  $OA$  на  $360^\circ$  коромысло 3 поворачивается вокруг оси  $OD$  на некоторый угол  $\alpha$ , величина которого определяется соотношениями между постоянными углами  $\angle AOB$ ,  $\angle BOC$ ,  $\angle COD$  и  $\angle AOD$ .

524

ЧЕТЫРЕХЗВЕНИЙ ШАРНИРНЫЙ  
СФЕРИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ

ШР

Ч



При установке стойки 4 в различных положениях поворотом вокруг оси  $A$  и закреплением вращение от звена 1 через звено 2 передается звену 3 при условии, что оси всех шарниров пересекаются в одной общей точке  $O$ . Углы между осями шарниров одного и того же звена равны  $90^\circ$ . Угол  $\varphi_1$  поворота звена 1 связан с углом  $\varphi_3$  поворота звена 3 условием


$$\frac{\operatorname{tg} \varphi_1}{\operatorname{tg} \varphi_3} = \cos \alpha,$$

где  $\alpha$  — угол между осями  $Oa$  и  $Ob$ .

525

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
СФЕРИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ

ШР  
ч




При установке стойки 4 в различных положениях поворотом вокруг оси  $A$  и закреплением вращение от звена 1 передается звену 3 при условии, что оси всех шарниров пересекаются в одной общей точке  $O$ . Звенья 1 и 3 имеют дуговые вилки  $a$  и  $b$ . Звено 2 выполнено в виде цилиндрического кольца.

526

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
СФЕРИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ

ШР  
ч




При установке стойки 4 в различных положениях поворотом ее вокруг оси  $A$  и закреплением вращение от звена 1 передается звену 3 при условии, что оси всех шарниров пересекаются в общей точке. Звенья 1 и 3 имеют призматические вилки  $a$  и  $b$ . Звено 2 выполнено в виде кубического сухаря.

527

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
СФЕРИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ

ШР  
Ч




Оси  $a$ ,  $b$ ,  $c$  и  $d$  всех кинематических пар механизма пересекаются в одной общей точке  $O$ . Оси  $a$  и  $d$  взаимно перпендикулярны. Оси  $a$  и  $b$  образуют угол в  $45^\circ$ . При вращении кривошипа  $1$  звену  $2$  сообщается качательное движение с амплитудой  $90^\circ$ .

528

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
СФЕРИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ

ШР  
Ч




Кривошип  $1$  вращается вокруг оси  $x - x$ . Звено  $3$  входит во вращательные пары  $A$  и  $B$  с кривошипом  $1$  и звеном  $2$ , которое вращается вокруг оси  $y - y$ . При вращении кривошипа  $1$  вокруг оси  $x - x$  звено  $2$  совершает качательное движение вокруг оси  $y - y$  при условии, что оси всех кинематических пар пересекаются в одной точке.

529

**ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
СФЕРИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ**

ШР  
Ч




Кривошип *1* вращается вокруг оси *x* — *x*. Звено *3* входит во вращательные пары *A* и *B* с кривошипом *1* и звеном *2*, которое вращается вокруг оси *y* — *y*. При вращении кривошипа *1* вокруг оси *x* — *x* звено *2* совершает качательное движение вокруг оси *y* — *y* при условии, что оси всех кинематических пар пересекаются в одной точке.

530

**ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ**

ШР  
Ч




Качательное движение звена *1* вокруг неподвижной оси *A* трансформируется посредством шатуна *2* в качательное движение звена *3* вокруг неподвижной оси *B*. Пары *C* и *D* — цилиндрические, допускающие вращение и скольжение. Пары *A* и *B* — вращательные. Оси *A* и *C* перпендикулярны соответственно к осям *B* и *D*.

531

**ШАРНИРНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
СФЕРИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ**

ШР  
Ч




Кривошип 1 вращается вокруг оси  $x - x$ . Звено 2, данное на рисунке в разрезе, входит во вращательные пары  $A$  и  $B$  с кривошипом 1 и кольцом 3, которое вращается вокруг оси  $y - y$ . При вращении вокруг оси  $x - x$  кривошипа 1 кольцо 3 совершают качательное движение вокруг оси  $y - y$  при условии, что оси всех кинематических пар пересекаются в одной точке.

532

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ**

ШР  
Ч




Звено 1 со сферической головкой  $a$ , вращающееся вокруг неподвижной оси  $A$ , входит в шаровую пару со звеном 2, имеющим полую сферическую чашку  $b$  и сферическую головку  $c$ . Звено 3, вращающееся вокруг неподвижной оси  $B$ , входит в шаровую пару  $C$  со звеном 2. Звено 3 имеет полую сферическую чашку  $d$ . Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположенными осями  $A$  и  $B$ .

533

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ**

ШР

Ч




Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси *A*, входит в цилиндрическую пару *C* со звеном 2. Звено 3, вращающееся вокруг неподвижной оси *B*, входит в шаровую пару *D* со звеном 2, имеющим цилиндрические проушины *a* и полую сферическую чашку *b*. Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположеными осями *A* и *B*.

534

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ**

ШР

Ч




Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси *A*, входит во вращательную пару *C* со звеном 2, которое входит в четырехподвижную кинематическую пару со звеном 3, состоящую из двух сферических поверхностей *a* и *b*, входящих в соприкосновение с плоскостями *d* и *e* звена 3, вращающегося вокруг неподвижной оси *B*. Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположеными осями *A* и *B*.

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ**

ШР

Ч




входящих в соприкосновение с полой сферой  $d$  и плоскостью  $f$  звена 2. Звено 3, вращающееся вокруг неподвижной оси  $B$ , входит в трехподвижную кинематическую пару со звеном 2, состоящую из сферических поверхностей  $e$  и  $g$ , входящих в соприкосновение с полой цилиндрической поверхностью  $h$  и плоскостью  $k$  звена 2. Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположеными осями  $A$  и  $B$ .

Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси  $A$ , входит в двухподвижную кинематическую пару со звеном 2, состоящую из сферических поверхностей  $a$  и  $b$ ,

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ**

ШР

Ч




Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси  $A$ , входит в трехподвижную кинематическую пару со звеном 2, состоящую из трех сферических поверхностей  $a$ ,  $b$ , с звеном 1 и входящих в соприкосновение с тремя плоскостями  $e$ ,  $f$ ,  $d$  звена 2. Звено 2 входит в двухподвижную кинематическую пару со звеном 3, состоящую из трех сферических поверхностей, принадлежащих звену 3, входящих в соприкосновение с двумя плоскостями и одной цилиндрической прорезью  $h$  звена 2, в которой скользит сферическая поверхность  $g$  звена 3, вращающегося вокруг оси  $B$ . Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположенными осями  $A$  и  $B$ .

537

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ**

ШР

Ч




Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси  $A$ , входит в четырехподвижную кинематическую пару со звеном 2, состоящую из сферической поверхности  $a$  звена 2, находящейся в соприкосновении с полой цилиндрической поверхностью  $b$  звена 1. Звено 2 входит во вращательную пару  $D$  со звеном 3, вращающимся вокруг неподвижной оси  $B$ . Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположеными осями  $A$  и  $B$ .

538

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ**

ШР

Ч




Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси  $A$ , входит в цилиндрическую пару  $C$  со звеном 2, входящим в трехподвижную кинематическую пару со звеном 3, состоящую из двух сферических поверхностей  $a$  и  $b$ , входящих в соприкосновение с плоскостью  $d$  и цилиндрической полой поверхностью  $f$  звена 3, вращающегося вокруг неподвижной оси  $B$ . Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположеными осями  $A$  и  $B$ .

539

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ

ШР

Ч




Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси  $A$ , входит в двухподвижную кинематическую пару со звеном 2, состоящую из двух сферических поверхностей  $a$  и  $d$ , входящих в соприкосновение с полой сферической поверхностью  $b$  и плоскостью  $c$ . Звено 3, вращающееся вокруг неподвижной оси  $B$ , входит в шаровую пару  $C$  со звеном 2. Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположенными осями  $A$  и  $B$ .

540

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ

ШР

Ч



Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси  $A$ , входит в цилиндрическую пару со звеном 2, состоящую из двух сферических поверхностей  $a$  и  $b$  звена 2, входящих в соприкосновение с цилиндрической полой поверхностью  $d$  звена 1. Звено 2 входит в шаровую пару  $C$  со звеном 3, вращающимся вокруг неподвижной оси  $B$ . Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположенными осями  $A$  и  $B$ .


541

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ**

ШР

Ч

Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси *A*, входит в двухподвижную кинематическую пару со звеном 2, имеющим форму ролика с ребордами, скользящего и вращающегося по направляющим *b* звена 1. Звено 3, вращающееся вокруг неподвижной оси *B*, входит в шаровую пару *D* со звеном 2. Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположенными осями *A* и *B*.




542

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ**

ШР

Ч




Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси *A*, входит во вращательную пару *D* со звеном 2, входящим в четырехподвижную кинематическую пару со звеном 3, состоящую из плоскости *b* звена 2 и цилиндрического пальца *a* звена 3, вращающегося вокруг неподвижной оси *B*. Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположенными осями *A* и *B*.

543

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ МЕХАНИЗМ  
ТИПА САЛИНГРЭ

ШР  
Ч




Четырехзвенный шарнирный механизм  $ABCD$ , состоящий из звеньев  $1$ ,  $2$ ,  $3$  и  $4$ , в котором звено  $3$ , несущее втулку  $a$ , охватывает неподвижный эксцентрик  $4$  с центром в точке  $D$ . Размер  $AD$  может быть изменен поворотом ручки  $b$  эксцентрика  $4$ .

544

ШАРНИРНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ С РАСШИРЕННОЙ ЦАПФОЙ

ШР  
Ч




Коромысло  $2$  четырехзвенного шарнирного механизма  $ABCD$  выполнено в виде диска, входящего во вращательную пару с неподвижным кольцом звена  $3$ . При вращении кривошипа  $1$  диск  $2$ , заключенный в неподвижное кольцо  $3$ , совершает качательное движение вокруг оси  $D$ .

545

## ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ МЕХАНИЗМ

ШР

Ч



Шатун 2 имеет расширенную втулку  $a$ , охватывающую эксцентрик 1, вращающийся вокруг неподвижной оси  $A$ . Механизм эквивалентен четырехзвеному шарнирному механизму  $ABCD$ , у которого кривошип имеет длину  $AB$ , где  $B$  — центр эксцентрика 1. Точка  $E$  шатуна 2 описывает шатунную кривую, используемую для сообщения требуемого движения звену 4.


546

## ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ МЕХАНИЗМ С ДУГОВОЙ ЦАПФОЙ

ШР

Ч

Коромысло 1 вращается вокруг неподвижной оси  $D$ . Шатун 3 входит во вращательные пары  $B$  и  $C$  со звеном 2 и коромыслом 1. Звено 2 имеет дуговую прорезь  $a$ , которая скользит по дуговой цапфе  $b$ , радиус которой равен расстоянию  $AD$ . При качании коромысла 1 дуговая кулиса 2 с центром в точке  $A$  скользит по неподвижной направляющей. Механизм эквивалентен четырехзвеному шарнирному двухкоромысловому механизму  $ABCD$ .




## 2. МЕХАНИЗМЫ ПЯТИЗВЕННЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (547—554)

**547**

**ШАРНИРО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПЯТИЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ**

ШР  
П




Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси  $A$ , входит в двухподвижную кинематическую пару со звеном 2, состоящую из полой сферической поверхности  $c$  и плоскости  $d$ , входящих в соприкосновение со сферическими поверхностями  $a$  и  $b$  звена 2, входящего во вращательную пару  $E$  со звеном 3. Звено 4, вращающееся вокруг неподвижной оси  $B$ , входит в двухподвижную кинематическую пару со звеном 3, состоящую из сферической поверхности  $q$  и плоскости  $k$ , входящих в соприкосновение со сферическими поверхностями  $f$  и  $h$  звена 3. Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположенными осями  $A$  и  $B$ .

**548**

**ШАРНИРО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПЯТИЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ**

ШР  
П




Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси  $A$ , входит во вращательную пару  $C$  со звеном 2. Звено 3 входит в шаровую пару  $D$  со звеном 2 и вращательную пару  $E$  со звеном 4, вращающимся вокруг неподвижной оси  $B$ . Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположенными осями  $A$  и  $B$ .

549

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПЯТИЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ**

ШР

П




Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси А, входит во вращательную пару С со звеном 2. Звено 3 входит во вращательную пару D со звеном 2 и шаровую пару Е со звеном 4, вращающимся вокруг неподвижной оси В. Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположеными осями А и В.

550

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПЯТИЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ**

ШР

П




Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси А, входит во вращательную пару Е со звеном 2. Звено 3 входит в цилиндрические пары С и D со звеном 2 и звеном 4, вращающимся вокруг неподвижной оси В. Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположеными осями А и В.

551

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПЯТИЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ**

ШР	П




Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси *A*, входит в цилиндрическую пару *C* со звеном 2. Звено 3 входит во вращательную пару *D* со звеном 2 и цилиндрическую пару *E* со звеном 4, вращающимся вокруг неподвижной оси *B*. Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположеными осями *A* и *B*.

552

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПЯТИЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ**

ШР	П



Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси *A*, входит во вращательную пару *C* со звеном 2. Звено 2 входит в шаровую пару *D* со звеном 3 и пятитподвижную кинематическую пару со звеном 4, состоящую из сферической поверхности *a* звена 4, входящей в соприкосновение с плоскостью *b* звена 2. Звено 3 входит в цилиндрическую пару *E* со звеном 4, вращающимся вокруг неподвижной оси *B*. Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположенными осями *A* и *B*.


553

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ  
ПЯТИЗВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ**

ШР

П

Длины звеньев 1 и 2 соответственно равны длинам звеньев 4 и 3. Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси A, входит во вращательную пару C со звеном 2. Звено 3 входит в шаровую пару E со звеном 2 и вращательную пару D со звеном 4, вращающимся вокруг неподвижной оси B. Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположеными осями A и B.




554

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПЯТИЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ**

ШР

П

Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси A, входит в двухподвижную кинематическую пару со звеном 2, состоящую из сферических поверхностей *a* и *b* звена 1, входящих в соприкосновение с цилиндрической поверхностью *d* звена 2. Звено 3 входит во вращательную пару E со звеном 2 и двухподвижную кинематическую пару со звеном 4, состоящую из сферических поверхностей *e* и *g* звена 3, входящих в соприкосновение с полой сферической поверхностью *k* и плоскостью *h* звена 4, вращающегося вокруг неподвижной оси B. Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположеными осями A и B.




### 3. МЕХАНИЗМЫ ШЕСТИЗВЕННЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (555—573)

555

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

ШР

III




К четырехзвенному шарнирному механизму  $ABCD$  со звеньями 1,2,3 присоединены звенья 4 и 5. Точка  $F$  присоединенной к шатуну 2 и коромыслу 3 двухпроводковой группы  $EFG$  описывает сложную траекторию.

556


ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ШЕСТИЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ С АНТИПАРАЛЛЕЛОГРАММОМ

ШР


III




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC$  и  $BC = AD$ . Таким образом, четырехзвенный механизм  $ABCD$  является антипараллелограммом, из звенья 1 и 3 совершают полный оборот вокруг неподвижных осей  $A$  и  $D$ . Звенья 4 и 5 входят во вращательные пары  $E$  и  $G$  с кривошипами 1 и 3. При вращении кривошипа 1 точка  $F$  описывает шатунную кривую, показанную на чертеже. Для устранения неопределенности в движении механизма на кривошипах 1 и 3 предусмотрены выступы  $a$  и  $b$  и гнезда  $c$  и  $d$ . В предельных положениях антипараллелограмма  $ABCD$  выступ  $a$  входит в гнездо  $d$ , или выступ  $b$  — в гнездо  $c$ , чем обеспечивается переход через предельные положения.




Звенья 5 и 4 входят во вращательные пары  $G$  и  $E$  с коленчатым кривошипом 1 и шатуном 2 шарнирного четырехзвенника  $ABCD$ . Точки звеньев 2, 4 и 5 описывают сложные шатунные кривые, форма которых зависит от размеров звеньев механизма. Так, например, точки  $E$  и  $F$  звена 4 описывают шатунные кривые, показанные на чертеже.



Звенья 4 и 5 входят в точках  $E$  и  $G$  во вращательные пары с шатуном 2 и коромыслом 3 двухкоромыслового механизма  $ABCD$ . При движении ведущего шатуна 2 точки  $E$  и  $F$  механизма описывают указанные на чертеже траектории, причем на участке  $x - x'$  точка  $F$  движется с большей скоростью по сравнению со скоростями на других участках траектории.



Звенья 4 и 5 входят во вращательные пары *E* и *F* с кривошипом 1 и коромыслом 3 шарнирного четырехзвенника *ABCD*. Точки звеньев 4 и 5 описывают сложные шатунные кривые, форма которых зависит от размеров звеньев механизма. Так, например, при вращении кривошипа 1 точки *G* и *H* звена 5 описывают шатунные кривые, показанные на чертеже.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$AB = BC = BM = 1; CE = 1,38;$$

$$MK = FK = 1,9; EA = 0,55;$$

$$\beta = 267^\circ; FE = 1,23; FC = 1,77.$$


Точка *M* шатуна четырехзвенного шарнирного механизма *EABC* описывает шатунную кривую *a* — *a*. Звено 3 входит во вращательные пары *M* и *K* со звеньями 2 и 4. Звено 4 вращается вокруг неподвижной оси *F*. При указанных размерах механизма полному качанию звена 4 соответствует один оборот кривошипа 1. Участок траектории точки *A* кривошипа 1, соответствующий обратному ходу звена 4, обозначен жирной линией.

561

ШЕСТИЗВЕННЫЙ ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
МЕХАНИЗМ ЧЕБЫШЕВА  
ПРОТИВОВРАЩАТЕЛЬНОЙ РУКОЯТКИ

ШР

III



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$\begin{aligned} AB = CB = MB = 1; \quad MD = FD = 0,57; \quad EA = 0,54; \\ FC = 1,39; \quad CE = 1,33; \quad \beta = 90^\circ. \end{aligned}$$

Точка  $M$  шатуна 1 шарнирного четырехзвенного механизма  $EABC$  описывает симметричную шатунную кривую  $a - a$ . Звено 4 входит во вращательную пару  $M$  с шатуном 1 и во вращательную пару  $D$  со звеном 3, жестко связанным с маховиком  $b$ , вращающимся вокруг неподвижной оси  $F$ . При указанных размерах звеньев механизма одному обороту кривошипа 2 соответствует один оборот звена 3 в противоположном направлении.


562

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
С РЕГУЛИРОВКОЙ УГЛА ПОВОРОТА  
ВЕДОМОГО ЗВЕНА

ШР

III

При вращении ведущего кривошипа 1 ведомое звено 2 совершает колебательное движение. Угол поворота звена 2 можно регулировать изменением положения шарнира  $A$  посредством винтового устройства 3, перемещающего ползун 4, на котором закреплен шарнир  $A$ , в неподвижных направляющих  $a - a$ .




563

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
С РЕГУЛИРОВКОЙ УГЛА ПОВОРОТА  
ВЕДОМОГО ЗВЕНА

ШР

III




При вращении ведущего кривошипа 1 ведомое звено 2 совершает колебательное движение. Угол поворота звена 2 может регулироваться изменением положения шарнира A винтовым устройством 3, перемещающим ползун 4 в неподвижных направляющих  $a - a$ .

564

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
С РЕГУЛИРОВКОЙ УГЛА ПОВОРОТА  
ВЕДОМОГО ЗВЕНА

ШР

III



При вращении ведущего кривошипа 1 ведомое звено 2 совершает колебательное движение. Угол поворота звена 2 может регулироваться изменением положения неподвижного шарнира A относительно стойки посредством винтового устройства 3, устанавливающего звено 4 в различных фиксированных положениях. Установка звена 4 осуществляется перемещением ползуна 5 в неподвижных направляющих  $a - a$ . При этом палец  $b$  ползуна 5 скользит в кулисе  $c$ , жестко связанной со звеном 4.


565

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
С РЕГУЛИРОВКОЙ УГЛА ПОВОРОТА  
ВЕДОМОГО ЗВЕНА

ШР

III

При вращении ведущего кривошипа 1 ведомое звено 2 совершает колебательное движение. Угол поворота звена 2 регулируется винтовым устройством 4, перемещающим ползун 3 в неподвижных направляющих  $a - a$ .




566

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ЧЕБЫШЕВА

ШР

III




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$AB = CB = MB = 1; EA = 0,56; CE = 1,32;$$

$$\beta = 90^\circ; FC = 1,39; DM = 0,58; FD = 0,12.$$

Точка  $M$  шатуна 3 шарнирного четырехзвенного механизма  $EABC$  описывает симметричную шатунную кривую  $b - b$ . Звено 4 входит во вращательную пару  $M$  с шатуном 3 и во вращательную пару  $D$  со звеном 2, выполненным в виде маховика, вращающегося вокруг неподвижной оси  $F$ . При указанных размерах звеньев механизма за один оборот кривошипа 1 маховик 2 делает два оборота в том же направлении или четыре оборота в противоположном направлении.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$AB = CB = MB = 1;$$

$$EA = 0,54;$$

*CE* = 1,29;

$$\beta = 80^\circ;$$

$$MD = 1.6;$$

$$FD = 0,81;$$

*CF = 1,92;*

*EF* = 2,57.


Точка  $M$  шатуна 2 шарнирного четырехзвенного механизма  $EABC$  описывает симметричную шатунную кривую  $a - a$  с точкой самопересечения, совпадающей с точкой  $C$ . Звено 3 входит во вращательную пару  $M$  с шатуном 2 и во вращательную пару  $D$  со звеном 4, вращающимся вокруг неподвижной оси  $F$ . При указанных размерах звеньев механизма за один оборот кривошипа 1 звено 4 делает два полных качания (одно медленное и одно быстрое).

568

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
С ПРУЖИННЫМ ЗВЕНОМ

ШР

III




Звено 1 совершает колебательное движение вокруг неподвижной оси A. Рычаги 2 и 3 вращаются вокруг неподвижных осей B и C и связаны между собой пружиной 4. При вращении звена 1 вокруг оси A в сторону, обратную стрелке, рычаги 2 и 3 расходятся, вращаясь вокруг осей B и C в противоположных направлениях, и растягивают пружину 4. Сжимаясь, пружина 4 возвращает рычаги в исходное положение.

569


ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ЩИПЦОВ ДЛЯ СЖАТИЯ ПРУЖИН

ШР


III



В точке C шарнирного четырехзвенника ABCD присоединено звено 4, входящее во вращательную пару F со звеном 2, вращающимся вокруг неподвижной оси E. При повороте звена 1 звено 2 поворачивается вокруг оси E, производя сжатие пружины 3.



Звенья 1 и 5 входят во вращательные пары со стойкой и звенями 2 и 4. Звено 3 входит во вращательные пары со звеньями 2 и 4. При вращении звена 1 вокруг оси  $x - x$  звено 5 вращается вокруг оси  $y - y$  при условии, что оси всех пар пересекаются в двух точках  $O_1$  и  $O_2$  по три оси в каждой точке.




Звено 1 выполнено в виде коленчатого вала с косо расположенными шейками с осями  $a - a$  и  $b - b$ . Оси вращательных кинематических пар, в которые входят звенья 1, 4, 5 и 1, 2, 3, пересекаются соответственно в точках  $A$  и  $B$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси звенья 3 и 4 совершают качательное движение вокруг осей  $c$  и  $d$ . Механизм симметричен относительно оси  $z - z$ .

572

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ШЕСТИЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ**

ШР

III




Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси  $A$ , входит в четырехподвижную кинематическую пару со звеном 2, состоящую из цилиндра  $a$  звена 2, заключенного между двумя плоскостями  $b$  звена 1. Звено 2 входит во вращательную пару  $D$  со звеном 3, входящим в цилиндрическую пару  $E$  со звеном 5. Звено 4 входит в цилиндрические пары  $F$  и  $K$  со звеном 2 и звеном 5, вращающимся вокруг неподвижной оси  $B$ . Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположеными осями  $A$  и  $B$ .

573

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ШЕСТИЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ**

ШР

Ш




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $EF = CD$  и  $CE = DF$ . Звено 1 вращается вокруг неподвижной оси  $A$  и входит в две шаровые пары  $C$  и  $D$  со звеньями 5 и 2, входящими в шаровые пары  $E$  и  $F$  со звеном 3, которое входит во вращательную пару  $K$  со звеном 4, вращающимся вокруг неподвижной оси  $B$ . Механизм осуществляет передачу вращения между двумя пространственно расположенными осями  $A$  и  $B$ .

#### 4. МЕХАНИЗМЫ МНОГОЗВЕННЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (574-587)

574

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ПЕРЕДАЧИ ВРАЩЕНИЯ  
НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВАЛ

ШР  
М



Длины звеньев механизма  
удовлетворяют условиям;

$$AD = AC;$$


$$DH = EC;$$

$$HK = EF;$$

$$DK = CF;$$

$$LK = GF$$


и  $LB = BG$ . При вращении кривошипа 1 вокруг неподвижной оси  $A$  звено 2 качается вокруг неподвижной оси  $B$ . При этом вследствие симметрии размеров звеньев обеспечивается более благоприятное нагружение ведомого звена 2.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$\begin{aligned}AB &= CB = BM = 1; \\EA &= 0,545; \quad CE = 1,325; \\ \beta &= 80^\circ, \quad MD = 1,61; \\FD &= 0,71; \quad FG = 1,33; \\GH &= 1,36; \quad KH = 0,39; \\CF &= 1,6; \quad EF = 2,6; \\KF &= 2,11; \quad CK = 3,29.\end{aligned}$$

Точка  $M$  звена 2 шарнирного четырехзвенного механизма  $EABC$  описывает шатунную кривую  $a - a$  с точкой самопересечения, совпадающей с точкой С. Звено 3 входит во вращательные пары  $M$  и  $D$  со звеньями 2 и 4. Звено 4 совершает качательное движение вокруг неподвижной оси  $F$ . Звено 5 входит во вращательные пары  $G$  и  $H$  со звеньями 4 и 6. Звено 6 жестко связано с маховиком  $b$  и вращается вокруг неподвижной оси  $K$ . При указанных размерах механизма полному качанию звена 2 соответствует один оборот звена 6. Маховик  $b$  обеспечивает вывод механизма из предельных положений, если ведущим звеном будет звено 1.




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$\begin{aligned} A_1B_1 = B_1C = B_1M_1 = A_2B_2 = B_2C = B_2M_2 = A_3B_3 = \\ = B_3C_1 = B_3M_3 = A_4B_4 = B_4C_1 = B_4M_4 = 1; \\ A_1C' = A_2C' = A_3C'_1 = A_4C'_1 = 0,355; \\ CC' = C_1C'_1 = 0,785; \quad A_2A_4 = A_1A_3 = C'C'_1 = 0,634. \end{aligned}$$

Механизм состоит из четырех одинаковых лямбообразных прямых Чебышева:

$$C'A_1B_1C; \quad C'A_2B_2C; \quad C'_1A_3B_3C_1 \text{ и } C'_1A_4B_4C_1.$$

Звенья 5 и 6 образуют вместе с кривошипами 7 и 8 шарнирный параллелограмм  $A_1A_2A_4A_3$ . Если рама 9 будет неподвижной, то точки  $M_1, M_2, M_3$  и  $M_4$  описывают шатунные кривые типа  $a - a'$ , имеющие приближенно прямолинейный участок  $b - b'$ , соответствующий повороту кривошипов 7 и 8 на угол  $180^\circ$ . Со звеном 10 жестко связаны «ноги» 1 и 4, а со звеном 11 жестко связаны «ноги» 2 и 3. Если из положения, указанного на чертеже, перемещать раму 9 прямолинейно поступательно в ту или другую сторону, то пока точки  $M_1$  и  $M_4$  остаются на прямолинейных участках своих относительных траекторий, «ноги» 1 и 4 неподвижны, а «ноги» 2 и 3 перемещаются по направлению движения рамы 9. В тот момент, когда точки  $M_1$  и  $M_4$  выходят из прямолинейного участка траектории, точки  $M_2$  и  $M_3$  приходят в начало своего участка прямолинейной траектории и неподвижными будут «ноги» 2 и 3, а «ноги» 1 и 4 будут перемещаться в направлении движения рамы 9. Таким образом, механизм как бы воспроизводит движение ног животного.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$\begin{aligned} AB = CB = BM = A_1B_1 = B_1C_1 = B_1M_1 &= 1; \\ CA' = 0,297; CC' &= 0,765; \\ C_1C'_1 &= 1,21; \quad \beta = 280^\circ; \\ MM_1 &= 1,275; CC'_1 = 0,74; \\ C'C'_1 &= 1,335; CC_1 = 1,3. \end{aligned}$$


Механизм образован двумя симметрично расположеными кинематическими цепями, приводимыми в движение кривошипом 1. Точка  $M$  шатуна 2 описывает шатунную кривую, участок которой близок к прямой. Точка  $K$  звена 3, соединяющего точки  $M$  и  $M_1$  шатунов 2 и 4 механизмов  $C'ABC$  и  $C_1'A_1B_1C_1$ , описывает также траекторию, участок которой близок к прямой. Вследствие этого все точки весла 6 описывают траектории  $a - a$ , во время движения по которым весло входит в воду, движется в воде и выходит из нее.

578

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ГРЕБНОГО КОЛЕСА

ШР

М




В основе механизма лежит двухкривошипный шарнирный четырехзвенник  $ABCD$ , состоящий из звеньев 1, 2 и 3. Тройной кривошип 1 вращается вокруг неподвижной оси  $A$ . Кривошип 2 имеет кольцо  $b$ , охватывающее диск  $a$ . К кривошипу 1 и кольцу  $b$  присоединены звенья 4, 5, 6 и 7. Звенья 3, 4 и 6 несут гребные лопатки  $c$ , плоскости которых перпендикулярны к осям этих звеньев.

579


ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ДВОЙНОГО ПЕДАЛЬНОГО ПРИВОДА  
С УПРУГИМ ЗВЕНОМ

ШР

М




Педали 2 и 3 вращаются вокруг неподвижной оси  $A$  и тягами 5 и 6 передают движение на кривошип 1, вращающийся вокруг неподвижной оси  $B$ . С кривошипом 1 в точке  $C$  входит во вращательную пару звено 7, шарнирно связанное с пластинчатой пружиной 4, закрепленной в точке  $D$ . Кривошип 1 приводится во вращение попеременным нажатием на педали 2 и 3. Пружина 4 служит для силового замыкания механизма.




Механизм состоит из двух ведущих кривошипов 1 и 2, которыми приводятся в качательное движение вокруг осей *A* и *B* звенья 3, 4, 5 и 6 посредством промежуточных звеньев 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. В точках *C*, *D*, *E* и *F* по две вращательные пары.


Кривошип 1 вращается вокруг неподвижной оси *E* и промежуточным звеном 5, входящим во вращательную пару *F* с шатуном 6 шарнирного четырехзвенника *ABCD*, приводит в движение ведомое звено 2. Ось вращения *A* звена 7 находится на звене 4, вращающемся вокруг неподвижной оси *K*. Со звеном 4 жестко связан сектор *a* червячного колеса, находящийся в зацеплении с червяком *b* звена 3.




При вращении кривошипа 1 ведомое звено 2 совершает качательное движение. Угол поворота звена 2 может регулироваться посредством червяка *b* и червячного сектора *a*, которые меняют положение шарнира *A*. Регулировка может совершаться в процессе работы.



Коромысло 4 шарнирного четырехзвенника  $DCBA$  вращается вокруг неподвижной оси  $A$ . Ведомое звено 2 приводится в качательное движение посредством промежуточного звена 5, входящего во вращательные пары  $B$  и  $E$  со звенями 4 и 2. Ось вращения  $A$  звена 4 находится на звене 6, вращающемся вокруг неподвижной оси  $G$ . Звено 6 выполнено в виде кулисы  $a$ , по которой скользит палец  $b$  гайки 7, входящей в винтовую пару с винтом 3. При вращении кривошипа 1 ведомое звено 2 совершает качательное движение. Угол поворота звена 2 регулируется изменением положения оси  $A$  посредством винта 3. Регулировка может совершаться в процессе работы.




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $GF = BD$ ,  $FE = CD$ ,  $EA = CA$ . Если оси вращения  $G$ ,  $A$  и  $B$  находятся на одной прямой и удовлетворяется условие  $GA = AB$ , то вследствие симметрии в расположении и равенства длин звеньев механизма при вращении кривошипа 1 кривошип 2 вращается в том же направлении и с тем же числом оборотов в минуту, как и кривошип 1. Ось вращения  $A$  принадлежит ползуну 9, скользящему в неподвижной направляющей  $a$ . Ось Вращения  $B$  принадлежит ползуну 8, скользящему в неподвижной направляющей  $b$ . Положение осей  $A$  и  $B$  может меняться посредством кулисно-рычажного механизма, состоящего из звеньев 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Различные положения осей  $A$  и  $B$  фиксируются путем специальных прижимных устройств, не показанных на чертеже, прижимающих ползуны 8 и 9 к их направляющим  $b$  и  $a$ .



В основе механизма лежит двухкоромысловый шарнирный четырехзвенник  $ABCD$ , состоящий из звеньев 1, 2 и 4, у которого шарнир  $B$  выполнен в виде неподвижного диска 5, охватывающего расширенной втулкой 4.

Со звеном 2 жестко связана шпора  $a$ . Со втулкой 4 входят во вращательные пары звенья 3, которые в свою очередь входят во вращательные пары со звеньями 2. При вращении звена 1 звенья 2 совершают сложные движения, при этом шпоры  $a$  принимают вертикальные положения через каждые пол оборота звена 1, в нижнем положении звена 2.




Основу механизма составляет четырехзвенный шарнирный механизм  $ABCD$  с ведущим эксцентриком 1, вращающимся вокруг неподвижной оси А. Звено 2 имеет расширенную втулку  $b$ , охватывающую эксцентрик 1. Конец звена 3 представляет собой шпору колеса. Остальные шпоры принадлежат дополнительным звеньям, присоединенным к звену 2 и ободу 4. При качении колеса по грунту шпоры периодически выдвигаются наружу из обода 4.

586

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ СЕМИЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ**

ШР

М




Звено 1 вращается вокруг неподвижной оси *A* и входит во вращательную пару *C* со звеном 2, входящим во вращательную пару *D* со звеном 3. Звено 4 входит во вращательную пару *E* со звеном 3 и вращательную пару *F* со звеном 5, которое входит во вращательную пару *G* со звеном 6, вращающимся вокруг неподвижной оси *B*. Механизм осуществляет передачу вращения между произвольно расположенными осями *A* и *B*.

587

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ  
СЕМИЗВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ**

ШР


М



Длины звеньев 1, 2 и 3 равны соответственно длинам звеньев 6, 5 и 4. Звено 1 вращается вокруг неподвижной оси *A* и входит во вращательную пару *C* со звеном 2, входящим во вращательную пару *D* со звеном 3. Звено 6 вращается вокруг неподвижной оси *B* и входит во вращательную пару *G* со звеном 5. Звено 4 входит во вращательные пары *E* и *F* со звеньями 3 и 5. Механизм осуществляет передачу вращения между двумя произвольно расположенными осями *A* и *B*.


## 5. МЕХАНИЗМЫ ПАРАЛЛЕЛОГРАММОВ (588—604)

588

МЕХАНИЗМ ШАРНИРНОГО  
ПАРАЛЛЕЛОГРАММАШР  
Пл

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC$  и  $BC = AD$ . Углы поворота кривошипов 1 и 3 равны между собой. Все точки шатуна 2 описывают окружности радиуса, равного длине звена 1. В предельных положениях движение механизма становится неопределенным и механизм может перейти в механизм антипараллелограмма.

589

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ МЕХАНИЗМ  
ПАРАЛЛЕЛОГРАММАШР  
Пл


Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AE = BF$ ;  $AD = BC$ ;  $DE = CF$  и  $AB = DC = EF$ . Кривошипы параллелограмма выполнены в виде двух равных по диаметру эксцентриков 1 и 2, вращающихся вокруг неподвижных осей  $A$  и  $B$ . Шатун 4 имеет две расширенные втулки  $a$ . Звено 3 предотвращает неопределенное движение механизма в предельных его положениях.

590

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
МЕХАНИЗМ ПАРАЛЛЕЛОГРАММА  
С КРУГОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

ШР

Пл



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC$  и  $BC = AD$ . Звено 2 выполнено в форме дугового ползуна, скользящего в круговой направляющей  $a - a$  с центром в точке  $D$ . Механизм эквивалентен механизму шарнирного параллелограмма  $ABCD$ , у которого  $AB$  и  $DC$  — кривошипы и  $BC$  — шатун. Из предельных положений механизм может перейти в антипараллелограмм.


591


ШЕСТИЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
МЕХАНИЗМ СО ЗВЕНЬЯМИ,  
ОБРАЗУЮЩИМИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММ

ШР


Пл

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $BE = CF$  и  $EF = BC$ . К шарнирному четырехзвеннику  $ABCD$  присоединены звенья 1 и 2, образующие параллелограммы  $BEFC$ . Звенья  $BC$  и  $EF$  всегда параллельны. Точки  $G$  и  $H$ , лежащие на произвольно проведенном из точки  $A$  луче  $Aa$ , описывают подобные траектории с коэффициентом подобия  $k = \frac{GB}{HE}$ .





Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC = EF = AH = DK = EG$  и  $EC = CF = AD = DE$ . Вращение от ведущего кривошипа 1 посредством шатунов 2 и 3 передается кривошарами 4 и 5, при этом плоскости  $a - a$  и  $b - b$  этих шатунов совершают круговое поступательное движение.




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC = AE = DF$  и  $BC = EF = AD$ . Шатуны 2 и 3 выполнены в виде коленчатых рычагов, имеющих параллельные плоскости  $a - a$  и  $b - b$ . Плоскости  $a - a$  и  $b - b$  совершают круговое поступательное движение.

594

**МЕХАНИЗМ ДВОЙНОГО ШАРНИРНОГО  
ПАРАЛЛЕЛОГРАММА**

ШР  
Пл




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC = AF = DE$  и  $BC = FE = AD$ . Кривошипы 1 и 1' жестко закреплены на валу A, а кривошипы 2 и 2' также жестко — на валу D под произвольными, но равными углами, не равными  $0^\circ$  или  $180^\circ$ . Вследствие этого в предельных положениях механизма параллелограмма неопределенности движения не будет.

595

**МЕХАНИЗМ ДВОЙНОГО ШАРНИРНОГО  
ПАРАЛЛЕЛОГРАММА**

ШР  
Пл

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $EA = FD$ ;  $EB = FC$  и  $AD = EF = BC$ . Ручка *a* жестко связана со звеном 1, вращающимся вокруг неподвижной оси F. При повороте ручки *a* на некоторый угол звенья 3 и 4 совершают круговое поступательное движение.




596

## МЕХАНИЗМ ДВУХ ПАРАЛЛЕЛОГРАММОВ

ШР

Пл




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC$ ;  $EB = FC$  и  $AD = BC = EF$ . Стойка 8 скользит в направляющих 9 и закрепляется в различных положениях. При этом меняется положение подвижных звеньев 2 и 5. Таким образом, механизм может осуществлять передачу вращения между звеньями 1 и 6 с изменяемым межосевым расстоянием  $AE$ . При выходе из предельного положения параллелограмм  $CBEF$  не переходит в антипараллелограмм.

597


## МЕХАНИЗМ ДВУХ ДВОЙНЫХ ШАРНИРНЫХ ПАРАЛЛЕЛОГРАММОВ

ШР

Пл



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $EF = CD = BA$ ;  $EC = FD = HK$  и  $DA = CB = HL$ . Звенья 4, 5 и 6 жестко укреплены соответственно на дисках 1, 2 и 3. Диски 1, 2 и 3 имеют равные углы поворота.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$DC = EF;$$

$$DE = CF;$$


$$GL = HK;$$

$$GH = LK;$$


$$AD = AC;$$

$$BL = BK.$$

При повороте рукоятки 1 вокруг неподвижной оси  $A$  на некоторый угол звено 2 поворачивается вокруг неподвижной оси  $B$  на тот же угол.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = CD = EF$ ;  $AD = BC$  и  $AF = BE$ . Звено 1 вращается вокруг неподвижной оси A. Эксцентрик 4 неподвижен и охватывается расширенной втулкой a звена 5. Звено 5 входит во вращательную пару C со звеном 2, которое входит во вращательную пару D со звеном 1. При указанных размерах звеньев механизм ADCB является механизмом шарнирного параллелограмма. Звено 3 входит во вращательную пару E со звеном 5 и во вращательную пару F со звеном 1. Фигура AFEB также является параллелограммом. Звенья 2 и 3 взаимно облегчают прохождение механизма через предельные положения.




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC$  и  $AD = BC$ . Ведущий кривошип 1 образует с каждым из четырех ведомых кривошипов 3 шарнирный параллелограмм с длинами звеньев, соответственно равными длинам звеньев параллелограмма ABCD. Общим шатуном всех параллелограммов является круглая шайба 2.

601

МЕХАНИЗМ ПРИВОДА КОЛЬЦА  
ШАРНИРНЫМИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММАМИ

ШР

Пл




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AD = BC$  и  $AB = DC$ . Механизм представляет собой шестикратно повторенный шарнирный параллелограмм  $ABCD$ . При вращении ведущего кривошипа 1 шатуны 2 движутся поступательно. Вращательное движение кольца 3 обеспечивается роликами  $a$ , на которые свободно опирается кольцо 3. Угловые скорости звена 1 и кольца 3 равны.

602

ШАРНИРНЫЙ МЕХАНИЗМ СО ЗВЕНЬЯМИ,  
ОБРАЗУЮЩИМИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММЫ

ШР

Пл




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $BE = CF$ ;  $HE = GF$ ;  $EF = BC = HG$ . К шарнирному четырехзвеннику  $ABCD$  присоединены звенья 1, 2, 3 и 4, образующие параллелограммы  $EBFC$  и  $EHGF$ . Звенья  $BC$ ,  $EF$  и  $HG$  всегда параллельны.

603

**МЕХАНИЗМ ТРОЙНОГО  
ШАРНИРНОГО ПАРАЛЛЕЛОГРАММА**

ШР

Пл




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  
 $AB = DC$ ;  $AF = DE$ ;  
 $AG = DH$  и  $BC = FE = GH = AD$ . Механизм осуществляет передачу вращения от вала  $A$  к валу  $D$ . На валах  $A$  и  $D$  насыжены диски  $1$  и  $2$ , с которыми входят во вращательные пары шатуны  $3$ ,  $4$  и  $5$ . Механизм в предельных положениях не имеет неопределенности в движении.

604

**МЕХАНИЗМ ТРОЙНОГО  
ШАРНИРНОГО ПАРАЛЛЕЛОГРАММА**

ШР


Пл



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC = EF$ ;  $AD = BC$ ;  $AF = BE$  и  $DF = EC$ . Точки  $B$ ,  $C$  и  $E$  описывают окружности равного радиуса; звенья  $1$ ,  $3$  и  $5$  имеют равные углы поворота. Механизм осуществляет передачу вращения от ведущего звена  $1$  к ведомым звеньям  $3$  и  $5$ .

## 6. МЕХАНИЗМЫ АНТИПАРАЛЛЕЛОГРАММОВ (605—607)

605


МЕХАНИЗМ ШАРНИРНОГО  
АНТИПАРАЛЛЕЛОГРАММАШР  
A


Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC$  и  $BC = AD$ . Вращение кривошипов 1 и 3 происходит в противоположных направлениях, с неравными угловыми скоростями. Передаточное отношение  $i_{13} = \frac{DE}{AE}$ . Точка  $E$  находится на пересечении оси шатуна 2 с прямой  $AD$ .

606

МЕХАНИЗМ АНТИПАРАЛЛЕЛОГРАММА  
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ УПОРАМИШР  
A

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AD = BC$  и  $AB = DC$ . При неподвижном малом звене  $AD$  вращение звеньев происходит в одном и том же направлении. Передаточное отношение  $i_{13} = \frac{AE}{DE}$ . Точка  $E$  находится на пересечении оси звена 2 с прямой  $AD$ . В предельных положениях механизма пальцы  $a'$  и  $b'$  звена 2 входят соответственно в гнезда  $a$  и  $b$  стойки 4, вследствие чего устраняется неопределенность в движении механизма.






Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC$  и  $BC = AD$ . В предельных положениях механизма пальцы  $a'$  и  $b'$  звена 2 входят соответственно в гнезда  $a$  и  $b$  стойки 4, вследствие чего устраняется неопределенность в движении механизма. Штрихами показана другая схема вывода механизма из предельных положений, путем входа пальцев  $c'$  и  $d'$  звена 3 в гнезда  $c$  и  $d$  звена 1.

## 7. МЕХАНИЗМЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ И ИНВЕРСОРЫ (608—703)

608

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНО  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ УАТТА**

ШР  
НИ




Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AB = DC$ ;  $BC = 0,62AB$ ;  $BE = EC$  и  $AD = 2,15AB$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси А точка Е звена 2 описывает траекторию  $q - q$ , на участке  $H$  близкую к прямой.

609

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНО  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ УАТТА**

ШР  
НИ


Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AD = BE = 0,68AB$ ;  $DC = 0,51AB$ ;  $CB = 0,49AB$ ;  $CE = 1,1AB$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси А точка Е звена 2 описывает траекторию, на некотором участке  $q - q$  близкую к прямой.



610

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНО  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ УАТТА

ШР  
НИ




Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $BC = DC = AB$ ;  $CE = 0,86AB$ ;  $AD = 2,6AB$  и  $BE = 0,82AB$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси А точка Е звена 2 описывает траекторию, на некотором участке  $q - q$  близкую к прямой.

611

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНО  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ УАТТА

ШР  
НИ



Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $BC = 1,05AB$ ;  $DC = 0,55AB$  и  $BE = 0,36AB$ . При вращении звена 1 вокруг оси А точка Е звена 2 описывает траекторию, на некотором участке  $q - q$  близкую к прямой.


612

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНО  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ УАТТА

ШР

НИ

Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AB = BC = DC$ ;  $BE = 0,52AB$  и  $AD = 2,24AB$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена 2 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой.




613

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНО  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ УАТТА

ШР

НИ

Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $BC = DC = 0,5AB$ ;  $AD = 0,66AB$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена 2 описывает траекторию, на некотором участке  $q-q$  близкую к прямой.




614

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНО  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ УАТТА

ШР

НИ




Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AD = 1,84AB$ ;  $BE = 0,76AB$ ;  $BC = 1,03AB$ ;  $EC = 0,55AB$  и  $DC = 0,52AB$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена 2 описывает траекторию, на некотором участке  $q-q$  близкую к прямой.

615

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНО  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ЧЕБЫШЕВА

ШР

НИ



Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ACBE$  удовлетворяют условиям:  $CB = BE = BD = 2,5AC$ ,  $AE = 2AC$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $D$  звена 2 описывает траекторию  $q-q$ . При движении точки  $C$  по дуге  $a-d-b$  точка  $D$  движется приближенно по прямой  $a_1-d_1-b_1$ .


616

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНО  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ЧЕБЫШЕВА

ШР

НИ

Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $BC = DC = CE = 2,17AB$  и  $AD = 2,83AB$ . При прохождении точкой  $B$  звена  $I$ , вращающегося вокруг неподвижной оси  $A$ , дуги  $abc$ , точка  $E$  звена  $2$  описывает участки  $a_1b_1$  и  $b_1C_1$  траектории  $q - q_1$ , которые близки к двум взаимно перпендикулярным прямым  $p - p$  и  $t - t$ .




617

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНО  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ЧЕБЫШЕВА

ШР

НИ


Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AB = DC$ ,  $BE = EC = 0,25AB$  и  $AD = 0,8AB$ . При вращении звена  $I$  вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  описывает на некотором участке траекторию  $q - q$ , близкую к прямой.



618

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНО  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ЧЕБЫШЕВА**

ШР  
НИ




Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AB = DC = 6,2BC$ ;  $CE = BE = 0,6BC$  и  $AD = 2,36BC$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена 2 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q$ , параллельной  $AD$ .

619

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНО  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ЧЕБЫШЕВА**

ШР  
НИ




Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AB = DC = AD = 4CB$  и  $CE = EB = 0,53BC$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена 2 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q$ , параллельной  $AD$ .

620

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНО  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ЧЕБЫШЕВА

ШР  
НИ


Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AB = DC$ ;  $EC = 2,5AB$  и  $BE = CE = 2,25AB$ . При вращении звена  $1$  вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена  $2$  описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q$ , параллельной  $AD$ .



621

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
ЛЯМБДООБРАЗНЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНО  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ЧЕБЫШЕВА

ШР  
НИ




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AD = 2,16AB$ ;  $BC = DC = MC = 4,34AB$  и угол  $\beta = \angle MCB = 100^\circ$ . Точка  $M$  шатуна  $2$  шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  описывает шатунную кривую  $q - q$ , участок которой  $l \approx 2,66AB$  близок к прямой. При вращении звена  $1$  вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $M$  шатуна  $2$  движется между приложениями  $M_1$  и  $M_2$  приближенно прямолинейно.

622

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНО  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ РОБЕРТСА**

ШР
НИ




Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AB = CD$ ;  $AD = 1,89AB$ ;  $BC = 1,1AB$ ;  $BE = CE = 1,96AB$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  описывает на некотором участке траекторию, близкую к прямой  $q - q'$ .

623

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНО  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ РОБЕРТСА**

ШР
НИ




Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AB = DC$ ;  $AD = 2,2AB$ ;  $BC = 0,9AB$  и  $BE = CE = 1,4AB$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена 2 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q'$ , параллельной направлению  $AD$ .

624

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНО  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ РОБЕРТСА**


 ШР  
НИ

Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AB = BE = CE = DC$  и  $AD = 2BC$ . При вращении звена  $1$  вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена  $2$  описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q$ , проходящей через точки  $A$  и  $D$ .



625

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНО  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ РОБЕРТСА**

 ШР  
НИ



Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:

$$AB = DC$$


и

$$BE = CE = \frac{1}{2} \sqrt{4(AB)^2 + (AD)^2 - 2(AD)(AD - BC)}.$$

При вращении звена  $1$  вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена  $2$  описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q$ , проходящей через точки  $A$  и  $D$ .



Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AB = DC$  и  $BE = EC < AB$ . При вращении звена  $1$  вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена  $2$  описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q$ , параллельной направлению  $AD$ .



При вращении звена  $1$  вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена  $2$  движется по траектории, близкой к прямой  $q - q$ , при условии, что точка  $B$  описывает дугу окружности, приближенно совпадающую с эллиптической траекторией, которую она имела бы в случае точного движения концов  $B$  и  $C$  звена  $2$  по прямым.


Точность приближения траектории точки  $E$  к прямой увеличивается при увеличении размеров  $AB$  и  $DC$  звеньев  $1$  и  $3$ .

628

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
ПРЯМОЛИНЕЙНО НАПРАВЛЯЮЩИЙ  
МЕХАНИЗМ ТИПА ЭВАНСА

ШР  
НИ

Длины звеньев шарнирно-рычажного четырехзвенника  $ACBE$  удовлетворяют условиям:  $AC = BC = CD$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $D$  звена 2 описывает на некотором участке траекторию, близкую к прямой  $q - q$ .




629

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
ПРЯМОЛИНЕЙНО НАПРАВЛЯЮЩИЙ  
МЕХАНИЗМ ТИПА ЭВАНСА

ШР  
НИ


Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $BC = 1,4AB$ ;  $BE = 2,4AB$ ;  $DC = 2,6AB$ ;  $AD = 3,4AB$  и  $AF = 2AB$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена 2 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q-q$ , проходящей через точку  $F$ .



630

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
ПРЯМОЛИНЕЙНО НАПРАВЛЯЮЩИЙ  
МЕХАНИЗМ ТИПА ЭВАНСА

ШР  
НИ




Длины звеньев шарнирного четырехзвенника удовлетворяют условиям:  $BC = 1,92AB$ ;  $CE = 2,92AB$ ;  $CD = 2AB$ ;  $AD = 2,3AB$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси А точка Е звена 2 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q$ .

631

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
ПРЯМОЛИНЕЙНО НАПРАВЛЯЮЩИЙ  
МЕХАНИЗМ ТИПА ЭВАНСА

ШР  
НИ



Длины звеньев шарнирного четырехзвенника ABCD удовлетворяют условиям:  $BC = 0,65AB$ ;  $BE = 0,32AB$ ;  $AD = 1,66AB$ ;  $DC = 0,66AB$  и  $AF = 0,7AB$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси А точка Е звена 2 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q$ , проходящей через точку F, лежащую на прямой AD.


632

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
ПРЯМОЛИНЕЙНО НАПРАВЛЯЮЩИЙ  
МЕХАНИЗМ ТИПА ЭВАНСА

ШР

НИ

Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AB = BE = BC$ ;  $AD = 2,2AB$  и  $DC = 1,3AB$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена 2 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q'$ , проходящей через точку  $A$ .




633

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
ПРЯМОЛИНЕЙНОНАПРАВЛЯЮЩИЙ  
МЕХАНИЗМ ТИПА ЭВАНСА

ШР

НИ

Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AD = 3,64AB$ ;  $BC = 1,54AB$ ;  $DC = 1,82AB$ ;  $CE = 3,72AB$ ;  $BE = 2,27AB$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена 2 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q'$ .




634

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
ПРЯМОЛИНЕЙНО НАПРАВЛЯЮЩИЙ  
МЕХАНИЗМ ТИПА ЭВАНСА

ШР

НИ




Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AD = 4,9AB$ ;  $BC = 3,56AB$ ;  $DC = 2,21AB$ ;  $CE = 4,4AB$ ;  $BE = 5,33AB$ . При вращении звена  $1$  вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена  $2$  описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q$ .

635

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
ПРЯМОЛИНЕЙНО НАПРАВЛЯЮЩИЙ  
МЕХАНИЗМ ТИПА ЭВАНСА

ШР

НИ




Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AD = 1,41AB$ ;  $BC = 0,55AB$ ;  $DC = 0,48AB$ ;  $CE = 0,96AB$ ;  $BE = 0,45AB$  и  $AF = 0,55AB$ . При вращении звена  $1$  вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена  $2$  описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q$ , проходящей через точку  $F$ , лежащую на прямой  $AD$ .

636

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
ПРЯМОЛИНЕЙНО НАПРАВЛЯЮЩИЙ  
МЕХАНИЗМ ЭВАНСА - ДЕЖОНЖА

ШР  
НИ

Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AD = 1,65AB$ ;  $BC = DC = 0,65AB$ ;  $CE = 0,95AB$ ;  $BE = 0,35AB$  и  $AF = 0,7AB$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена 2 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q'$ , проходящей через точку  $F$ .




637

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
ПРЯМОЛИНЕЙНО НАПРАВЛЯЮЩИЙ  
МЕХАНИЗМ ЭВАНСА - ДЕЖОНЖА

ШР  
НИ

Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $BC = 1,92AB$ ;  $DC = 2AB$ ;  $CE = 2,84AB$ ;  $EB = 4,77AB$ ;  $AD = 2,3AB$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена 2 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q'$ .




638

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
ПРЯМОЛИНЕЙНО НАПРАВЛЯЮЩИЙ  
МЕХАНИЗМ ЭВАНСА - ДЕЖОНЖА

ШР

НИ




Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $BC = AF = 1,36AB$ ;  $DC = 2,37AB$ ;  $AD = 3,1AB$ ;  $BE = 2,09AB$  и  $EC = 3,46AB$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена 2 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q'$ , проходящей через точку  $F$ , лежащую на прямой  $AD$ .

639

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
ПРЯМОЛИНЕЙНО НАПРАВЛЯЮЩИЙ  
МЕХАНИЗМ ЭВАНСА - ДЕЖОНЖА

ШР

НИ




Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AD = 1,4AB$ ;  $BC = 0,57AB$ ;  $DC = 0,48AB$ ;  $CE = 0,9AB$ ;  $BE = 0,55AB$  и  $AF = 0,41AB$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена 2 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q'$ , проходящей через точку  $F$ , лежащую на прямой  $AD$ .

640

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
ПРЯМОЛИНЕЙНО НАПРАВЛЯЮЩИЙ  
МЕХАНИЗМ ЭВАНСА – ДЕЖОНЖА

ШР  
НИ

Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AD = BE = 4,5AB$ ;  $BC = 3AB$ ;  $DC = 2AB$ ;  $CE = 3,8AB$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена 2 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q'$ .




641

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
ПРЯМОЛИНЕЙНО НАПРАВЛЯЮЩИЙ  
МЕХАНИЗМ ЭВАНСА - ДЕЖОНЖА

ШР  
НИ


Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AD = 3,1AB$ ;  $BC = 1,55AB$ ;  $DC = BE = 1,9AB$ ;  $CE = 3,45AB$  и  $AF = 1,09AB$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  звена 2 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q'$ , проходящей через точку  $F$ , лежащую на продолжении прямой  $DA$ .



642

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ КРУГОВОЙ  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ЧЕБЫШЕВА

ШР  
НИ




Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $BC = DC = CM = 3,12AB$ ;  $AD = 2,94AB$  и угол  $\beta = 120^\circ$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси А точка  $M$  звена 2 описывает траекторию  $q - q$ , заключенную между окружностями с радиусами  $R_1$  и  $R_0$ , где  $\Delta R = R_0 - R_1$  — малая величина.

643

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ КРУГОВОЙ  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ЧЕБЫШЕВА

ШР  
НИ




Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $BC = DC = CM = 2,94AB$ ;  $AD = 2,83AB$  и угол  $\beta = 124^\circ$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси А точка  $M$  звена 2 описывает на некотором участке траекторию, близкую к окружности.

644

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ КРУГОВОЙ  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ЧЕБЫШЕВА

ШР  
НИ

Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $BC = CD = CM = 1,55AB$ ;  $AD = 1,36AB$  и угол  $\beta = 110^\circ$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $M$  звена 2 описывает траекторию, лежащую между окружностями радиусов  $R_1$  и  $R_0$ , где  $\Delta R = R_0 - R_1$  — малая величина.




645

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ КРУГОВОЙ  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ЧЕБЫШЕВА


ШР  
НИ

Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $BC = DC = CM = 1,27AB$ ;  $AD = 0,5AB$ ; угол  $\beta = 123^\circ$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $M$  звена 2 описывает траекторию, близкую к дуге окружности  $q - q'$ .



646


**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ КРУГОВОЙ  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ЧЕБЫШЕВА**

 ШР  
НИ



Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $BC = DC = CM = 3AB$  и  $AD = 25AB$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $M$  звена 2 описывает на некотором участке траекторию, близкую к окружности  $q - q$ .

647

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ ПРОТИВОВРАЩАТЕЛЬНОЙ  
РУКОЯТКИ ЧЕБЫШЕВА**

 ШР  
НИ



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям  $AB = BC = BM = 1$ ;  $AD = 0,136$  и  $CD = 1,41$ . При указанных размерах механизма точка  $M$  описывает траекторию, мало отличающуюся от окружности. При вращении кривошипа 1 в направлении, совпадающем с направлением вращения часовой стрелки, точка  $M$  движется в направлении, противоположном вращению часовой стрелки.




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $PA = AQ = QB = BP = m$ ;  $OA = OB = n$ ;  $OC = OD = a$ ;  $CP = DQ = r$  и  $m^2 - n^2 = a^2 - r^2 = \text{const}$ . Фигура  $AQBP$  является ромбом, а фигура  $AOBP$  — ромбоидом. При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси С точка  $P$  описывает окружность  $p$  —  $p$  радиуса  $r$ , а точка  $Q$  — окружность  $q$  —  $q$  того же радиуса  $r$ . Следовательно, установив дополнительное звено 9, показанное штриховой линией, можно механизмом воспроизвести среднее передаточное отношение  $i_{cp}$  между звеньями 1 и 9 за один полный оборот, равное

$$i_{cp} = \frac{\omega_1}{\omega_9} = -1.$$

Вращение звена 2 происходит в направлении, обратном вращению звена 1.




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = BC = CO = OA = AP = CQ$ . Фигура  $ABCO$  является ромбом. При вращении звена 1 вокруг оси  $E$  точка  $P$  описывает окружность  $p - p$  радиуса  $EP$ , а точка  $Q$  — окружность  $q - q$  радиуса  $DQ = EP$ . Точки  $E$ ,  $O$  и  $D$  лежат на одной общей прямой. Следовательно, установив дополнительное звено 6, показанное штрихами, можно механизмом воспроизводить постоянное среднее передаточное отношение  $i_{16}$  между звеньями 1 и 6, равное  $i_{16} = \frac{\omega_1}{\omega_6} = -1$ . Вращение звеньев 1 и 6 происходит в противоположных направлениях.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = PC$ ;  $BC = AP$  и  $DB : BQ = DA : AP = PC : CQ = EP : FQ$ . Фигура  $ABCP$  является параллелограммом. Точки  $D$ ,  $P$  и  $Q$  лежат на одной общей прямой. При вращении звена  $2$  вокруг оси  $E$  точка  $P$  описывает окружность  $p - p$  радиуса  $EP$ , а точка  $Q$  звена  $3$  описывает окружность  $q - q$  радиуса  $FQ$ . Следовательно, установив дополнительное звено  $6$ , показанное штрихами, можно воспроизводить постоянное передаточное отношение  $i_{26}$  между звеньями  $2$  и  $6$ , равное

$$i_{26} = \frac{\omega_2}{\omega_6} = 1.$$

Направления  $EP$  и  $FQ$  осей звеньев  $2$  и  $6$  параллельны. Вращение звеньев  $2$  и  $6$  происходит в одном и том же направлении.




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = OC = AP$  и  $AO = BC = CQ$ . Фигура  $AOSC$  является параллелограммом. При вращении звена 1 вокруг оси  $D$  точка  $P$  описывает окружность  $p-p$  радиуса  $DP$ , а точка  $Q$  — окружность  $q-q$  радиуса  $EQ = DP$ . Следовательно, установив дополнительное звено 6, показанное штрихами, можно воспроизвести среднее передаточное отношение между звеньями 1 и 6 за один полный оборот, равное


$$i_{cp} = \frac{\omega_1}{\omega_6} = 1.$$

Вращение звеньев 1 и 6 происходит в одном и том же направлении. Точки  $P$  и  $Q$  всегда видны из точки  $O$  под углом  $\alpha$ .

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = EC$ ;  $BC = 0,44AB$ ;  $BM = MC$ ;  $MD = FD = DL = 0,61AB$ ;  $AE = 2AB$ ;  $EF = 1,72AB$  и  $AF = 1,44AB$ . При вращении звена 1 вокруг оси  $A$  точка  $L$  звена 4 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $FL$ .



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $BM = 1,46AB$ ;  $EC = BC = 0,77AB$ ;  $FD = DM = DL = 0,7AB$ ;  $FE = 1,46AB$ ;  $AE = 2AB$  и  $AF = 1,54AB$ . Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси  $A$ , входит во вращательную пару  $B$  со звеном 2, входящим во вращательную пару  $C$  со звеном 3, вращающимся вокруг неподвижной оси  $E$ . Звено 4 входит во вращательные пары  $M$  и  $D$  со звеном 2 и звеном 5, вращающимся вокруг неподвижной оси  $F$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $L$  звена 4 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $FL$ .




654

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ШЕСТИЗВЕННЫЙ  
ПРЯМОЛИНЕЙНО НАПРАВЛЯЮЩИЙ  
МЕХАНИЗМ ЧЕБЫШЕВА

ШР

НИ




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = EC$ ;  $BC = 0,32AB$ ;  $AE = 0,46AB$ ;  $BM = MC$ ;  $MD = FD = DL = 0,25AB$ ;  $AF = 1,14AB$  и  $EF = 0,85AB$ . Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси  $A$ , входит во вращательную пару  $B$  со звеном 2, входящим во вращательные пары  $M$  и  $C$  со звеном 4 и звеном 3, вращающимся вокруг неподвижной оси  $E$ . Звено 4 входит во вращательную пару  $D$  со звеном 5, вращающимся вокруг неподвижной оси  $F$ . При вращении звена 1 вокруг оси  $A$  точка  $L$  звена 4 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $FL$ .

655

ШАРНИРНО РЫЧАЖНЫЙ  
ПРЯМОЛИНЕЙНО НАПРАВЛЯЮЩИЙ  
МЕХАНИЗМ С ПАНТОГРАФОМ


ШР

НИ



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = BC = BG$ ;  $FC = ME$  и  $FM = EC$ . Точка  $G$  при достаточно большой длине звена 4 движется приближенно прямолинейно. Звенья 2, 3, 4 и 5 образуют пантограф, вследствие чего точка  $M$  движется также приближенно прямолинейно, описывая траекторию, подобную траектории точки  $G$  с коэффициентом подобия  $k$ , равным

$$k = \frac{DE}{DC}.$$



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$BD = EG = l_1 \frac{\sqrt{5} - 1}{2};$$

$$CF = GF = l_1 \frac{\sqrt{5} + 1}{4}$$


и

$$BC = DE = l_2 = \frac{l_1}{3},$$

где

$$l_1 = AB.$$

Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси A, входит во вращательные пары D и B со звеньями 2 и 4. Звено 3, вращающееся вокруг неподвижной оси G, входит во вращательные пары E и F со звеньями 2 и 5. Звено 4 входит во вращательные пары B и C со звеньями 1 и 5. При вращении звена 1 вокруг оси A точка C звена 4 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$BD = EG = l_1 \frac{\sqrt{5} + 1}{2};$$


$$CF = FG = l_1 \frac{\sqrt{5} - 1}{4},$$

где

$$l_1 = AB;$$

$$l_2 = BC = DE = \frac{l_1}{3}.$$

Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси *A*, входит во вращательные пары *D* и *B* со звеньями 2 и 4. Звено 3, вращающееся вокруг неподвижной оси *G*, входит во вращательные пары *E* и *F* со звеньями 2 и 5. Звено 4 входит во вращательные пары *B* и *C* со звеньями 1 и 5. При вращении звена 1 вокруг оси *A* точка *C* звена 4 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$AB = GF = DC;$$

$$BF = 0,62AB;$$

$$BE = EF;$$

$$ME = MC;$$

$$l_1 = BE + EC;$$


$$l_2 = AB + FG \text{ и } l_3 = BF.$$

Звено 1 вращается вокруг неподвижной оси  $A$  и входит во вращательную пару  $B$  со звеном 2, входящим во вращательную пару  $E$  со звеном 4 и вращательную пару  $F$  со звеном 3, вращающимся вокруг неподвижной оси  $G$ . Звено 5 вращается вокруг неподвижной оси  $D$  и входит во вращательную пару  $C$  со звеном 4. При вращении звена 1 вокруг оси  $A$  точка  $M$  звена 4 описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой.

659

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ШЕСТИЗВЕННЫЙ  
ПРЯМОЛИНЕЙНО НАПРАВЛЯЮЩИЙ  
МЕХАНИЗМ**

ШР  
НИ




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = CF = CE$  и  $BD = DE = 4,27 AB$  и  $AC = 4,52 AB$ . Звено 1 вращается вокруг неподвижной оси A и входит во вращательные пары B со звеньями 2 и 5. Звено 4 входит во вращательную пару D со звеном 5 и вращательную пару E со звеном 3, вращающимся вокруг неподвижной оси C. Звено 2 входит во вращательную пару F со звеном 3. При вращении звена 1 вокруг оси A точка D описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q$ .


660

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
ШЕСТИЗВЕННЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНО  
НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ**

ШР  
НИ



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $BC = AD$ ;  $AB = DC$ ;  $AE = EB = EF$  и  $CF = 0,27 AB$ . Фигура ABCD является параллелограммом. Звено 1 вращается вокруг неподвижной оси A и входит во вращательные пары E и B со звеньями 4 и 2. Звено 2 входит во вращательные пары C со звеньями 5 и 3. Звено 3 вращается вокруг неподвижной оси D. Звенья 4 и 5 входят во вращательную пару F. При вращении звена 1 вокруг оси A точка F описывает траекторию, на некотором участке близкую к прямой  $q - q$ .



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$DE = FG;$$

$$DF = EG;$$

$$PF = EQ;$$

$$DP = GQ;$$

$$AB = OB - OA;$$

$$OB = \frac{K^2}{2OA \cos \theta}$$

и

$$\frac{OE}{OD} = \frac{QE}{QG} = \frac{PF}{PD},$$


где

$$\theta = \alpha + \beta$$


и

$$K^2 = EQ \cdot QG - EO \cdot OD.$$

Фигура  $DEGF$  является антипараллелограммом. При вращении звена 2 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $P$  треугольника  $PDF$ , принадлежащая звену 5, описывает окружность радиуса  $r = AP$ . Точка  $Q$  треугольника  $QEG$ , принадлежащая звену 4, описывает прямую  $q - q$ , проходящую через точку  $B$  и образующую с прямой  $n - n$ , перпендикулярной к направлению  $OAB$ , угол  $\theta$ . Механизм обладает тем свойством, что точки  $P$  и  $Q$  видны из точки  $O$  под постоянным углом  $\theta$ .



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $BC = CK = CD = 1$ ;  $AB = 0,46$ ;  $AD = 1,3$ ;  $CD = EF$ ;  $CF = DE$ ;  $GC = HK$  и  $GH = CK$ . В основе механизма лежит шарнирный четырехзвенник  $ABCD$ , точка  $K$  звена  $3$  которого описывает шатунную кривую вида  $a$ , имеющую участки  $q - q$ , близкие к двум взаимно перпендикулярным прямым. В точке  $K$  со звеном  $3$  входит во вращательную пару звено  $2$ . Для того чтобы все точки звена  $2$  описывали траекторию  $a$ , т. е. чтобы оно двигалось поступательно, к механизму  $ABCD$  присоединен транслятор, состоящий из звеньев  $4$ ,  $5$ ,  $6$  и  $7$ , образующий параллелограммы  $DCFE$  и  $KCGH$ .




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$AB = DC = AF; \\ AD = BC = 4AB$$

и

$$FE = CE = 5AB.$$

При вращении кривошипа 1 вокруг неподвижной оси A точка E механизма движется приближенно по прямой линии  $q - q'$ , параллельной линии центров  $AD$ .



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$BF = FD = DE = BE = a;$$

$$AF = AE = b$$

и

$$AC = CB.$$


При вращении звена  $I$  вокруг неподвижной оси  $C$  точка  $D$  движется по прямой  $q - q$ , перпендикулярной к  $AC$ . В механизме всегда удовлетворяется условие

$$AB \cdot AD = b^2 - a^2 = \text{const.}$$

Полярное уравнение прямой  $q - q$ :

$$AD \cos \alpha = \frac{b^2 - a^2}{2AC} = \text{const.}$$

Направления  $AD$  и  $FE$  всегда взаимно перпендикулярны.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$\begin{aligned} AC &= CB = BF = FA = a; \\ DF &= DC = b; \\ EA &= FD. \end{aligned}$$


При вращении звена 1 точка *B* механизма движется по прямой *q* — *q*, перпендикулярной к направлению *ED*. В механизме всегда удовлетворяется условие

$$DA * DB = a^2 - b^2 = \text{const.}$$

Полярное уравнение прямой *q* — *q* будет

$$DB \cos \alpha = \frac{a^2 - b^2}{2ED} = \text{const.}$$

Направления *AB* и *CF* всегда взаимно перпендикулярны.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:


$$\begin{aligned} BC = CE = EF = FB = a, \\ DC = DF = b \text{ и } AB = AD. \end{aligned}$$

В механизме всегда удовлетворяется условие инверсии

$$DB \cdot DE = a^2 - b^2 = k^2$$

где  $k$  — постоянная инверсии. При вращении кривошипа 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  движется по прямой  $q - q$ , перпендикулярной к направлению  $AD$  и отстоящей от точки  $D$  на расстоянии  $h$ , равном

$$h = \frac{k^2}{2AB}.$$



Длины звеньев удовлетворяют условиям:

$$CE = CD = DF = EF = a;$$

$$BE = BD = b;$$

$$AB > AC.$$

В механизме всегда удовлетворяется условие инверсии


$$BC \cdot BF = b^2 - a^2 = k^2,$$

где  $k$  — постоянная инверсии. При вращении кривошипа 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $F$  описывает окружность  $d$ , являющуюся инверсией окружности, описываемой точкой  $C$ . Центр  $O$  окружности, описываемой точкой  $F$ , лежит на прямой, соединяющей точки  $B$  и  $A$ . Расстояния  $BA$  и  $BO$  связаны условием

$$BO = BA \frac{k^2}{(BA)^2 - (AC)^2}.$$

Радиус  $OF$  окружности, описанной точкой  $F$ , равен

$$OF = AC \frac{BO}{BA}.$$




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $CE = EF = FD = DC = a$ ,  $BE = BD = b$  и  $AC > AB$ . В механизме всегда удовлетворяется условие инверсии  $BC \cdot BF = a^2 - b^2 = k^2$ , где  $k$  — постоянная инверсии. При вращении кривошипа 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $F$  описывает окружность  $d$ , являющуюся инверсией окружности, описанной точкой  $C$ . Центр  $O$  окружности  $d$ , описанной точкой  $F$ , лежит на прямой, соединяющей точки  $A$  и  $B$ . Расстояния  $BA$  и  $BO$  связаны условием

$$BO = BA \frac{k^2}{(AC)^2 - (BA)^2}.$$

Радиус  $OF$  окружности  $d$ , описанной точкой  $F$ , равен

$$OF = AC \frac{BO}{BA}.$$

При выбранных соотношениях длин звеньев точка  $F$  описывает полную окружность при полном повороте кривошипа 1 вокруг оси  $A$ .



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$EC = GF;$$

$$EF = CG;$$

$$DE = DC = a;$$

$$CB = BG = EH = HF = b$$


и

$$AB = AD.$$

В механизме всегда удовлетворяется условие:  $DB \cdot DH = b^2 - a^2 = k^2$ , где  $k$  — постоянная инверсии. При вращении кривошипа 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $H$  звена 2 движется по прямой  $q - q'$ , перпендикулярной к направлению  $AD$  и отстоящей от точки  $D$  на расстоянии  $h$ , равном

$$h = \frac{k^2}{2AB}.$$

Фигура  $EFGC$  является антипараллелограммом. При качании коромысла 1 при указанных соотношениях размеров механизма точка  $H$  описывает прямую, перпендикулярную к стойке  $AD$ .



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$BE = \frac{ab^2}{a^2 - b^2};$$

$$EF = \frac{cd^2}{d^2 - b^2};$$

$$FG = \frac{ad^2}{d^2 - b^2};$$

$$GC = \frac{cb^2}{d^2 - b^2},$$


где

$$a = AB, \quad b = BC,$$

$$c = CD \quad \text{и} \quad d = AD.$$

Звено 1 вращается вокруг неподвижной оси *A* и входит во вращательные пары *B* и *E* со звеньями 3 и 2. Звено 4 вращается вокруг неподвижной оси *D* и входит во вращательные пары *C* и *G* со звеньями 3 и 5. Звенья 2 и 5 входят во вращательную пару *F*. При вращении звена 1 вокруг оси *A* точка *F* чертит прямую *O*, перпендикулярную к направлению *AD*. Отрезок *AO* равен

$$AO = \frac{d}{2} : \frac{a^2 - b^2 - c^2 + d^2}{d^2 - b^2}.$$




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$AD = DC; \quad AB = BC;$$

$$AF = EF = EH \quad \text{и} \quad CG = GF.$$

Фигура  $ABCD$  является ромбондом. Звено 1 вращается вокруг неподвижной оси  $A$  и входит во вращательные пары  $B$  и  $E$  со звеньями 3 и 5. Звено 4 вращается вокруг неподвижной оси  $D$  и входит во вращательные пары  $C$  и  $G$  со звеньями 3 и 2. Звенья 2 и 5 входят во вращательную пару  $F$ . При вращении звена 1 вокруг оси  $A$  точка  $F$  чертит прямую  $Aa$ , перпендикулярную к направлению  $AD$ , а точка  $H$  — прямую  $Ab$ , совпадающую с направлением  $AD$ . Другие точки звена 5 описывают эллипсы. Угол  $AEF$  всегда равен углу  $FGC$ . Угол  $FCB$  равен  $90^\circ$ .



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$AD = DC;$$


$$AB = BC;$$

$$AE = EF$$

и

$$CG = GF = GH.$$

Фигура  $ABCD$  является ромбонидом. Звено 2 вращается вокруг неподвижной оси  $B$  и входит во вращательные пары  $D$  и  $E$  со звеньями 1 и 5. Звено 4 вращается вокруг оси  $C$  и входит во вращательные пары  $D$  и  $G$  со звеньями 1 и 6. Звенья 5 и 6 входят во вращательную пару  $F$ . При вращении звена 2 вокруг оси  $B$  точка  $F$  воспроизводит прямую  $Ca$ , перпендикулярную к направлению  $BC$ , а точка  $H$  — прямую  $Bb$ , совпадающую с направлением  $BC$ . Остальные точки звена 6 описывают эллипсы. Угол  $AEF$  всегда равен углу  $FGC$ .




Звенья механизма удовлетворяют условиям:

$$OA = AB = MN = QP;$$

$$AM = PN = CN = MQ = MD = OA \sqrt{2};$$

$$BP = 2OA.$$

Фигура  $MNPQ$  является параллелограммом, фигура  $ONPB$  — ромбонидом и фигура  $ONMA$  — антипараллелограммом. Звено 1 вращается вокруг неподвижной оси  $A$  и входит во вращательные пары  $M$  со звеньями 3 и 7. Звено 2 вращается вокруг неподвижной оси  $O$  и входит во вращательные пары  $N$  со звеньями 3 и 4. Звено 5 вращается вокруг оси  $B$  и входит во вращательные пары  $P$  со звеньями 4 и 6. При вращении звена 1 вокруг оси  $A$  точка  $Q$  чертит прямую  $Aa$ , перпендикулярную к прямой  $OAB$  и проходящую через точку  $A$ , а точка  $D$  — прямую  $Ab$ , совпадающую с прямой  $OAB$ . Другие точки звена 7 описывают эллипсы.



Звенья механизма удовлетворяют условиям:


$$OA = AB = MN = QP;$$

$$AM = PN = ON = MQ = MD = OA \sqrt{2}$$


и

$$PB = 2OA.$$


Фигура  $MNPQ$  является антипараллелограммом, фигура  $ONPB$  — ромбондом и фигура  $ONMA$  — параллелограммом. Звено 1 вращается вокруг неподвижной оси  $A$  и входит во вращательные пары  $M$  со звеньями 3 и 7. Звено 2 вращается вокруг неподвижной оси  $O$  и входит во вращательные пары  $N$  со звеньями 3 и 4. Звено 5 вращается вокруг неподвижной оси  $B$  и входит во вращательные пары  $P$  со звеньями 4 и 6. При вращении звена 1 вокруг оси  $A$  точка  $Q$  описывает прямую  $Aa$ , перпендикулярную к прямой  $OAB$  и проходящую через точку  $A$ , а точка  $D$  — прямую  $Ab$ , совпадающую с прямой  $DAB$ . Остальные точки звена 7 описывают эллипсы.




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AD = 2AB$ ;  $BC = DC = CE = 2,5AB$ ;  $BE = GF$ ;  $BG = EF = AH$  и  $HG = AB$ . В основе механизма лежит шарнирный четырехзвенник  $ABCD$ , у которого точка  $E$  шатуна  $2$  при вращении звена  $1$  вокруг неподвижной оси  $A$  движется приблизительно прямолинейно на некотором участке своей траектории, совпадающем с прямой  $q - q$ . Вследствие выбранных размеров фигуры  $ABGH$  и  $BEFG$  являются параллелограммами, и звено  $4$  движется поступательно. При этом в период времени движения точки  $E$  по приближенно прямолинейному участку своей траектории все точки звена  $4$  также движутся приближенно прямолинейно, и ось  $EF$  звена  $4$  скользит вдоль прямой  $q - q$ .




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $HC = CE = EK = KH = DF$ ;  $AC = AK = BD$ ;  $EF = CD = AB$  и  $GH = GA$ . В основе механизма лежит шестизвездный инвертор Песселье — Липкина, образующий ромб  $HCEK$  и ромбоид  $ACEK$  с центром инверсии в точке  $A$ . Точка  $H$  описывает окружность, проходящую через точку  $A$ , а точка  $E$  описывает прямую  $q - q$ , образующую угол  $90^\circ$  с направлением  $AG$ . Звено  $6$  входит в состав транслятора, образовавшегося двумя параллелограммами  $ACDB$  и  $CEDP$ . При вращении звена  $1$  вокруг неподвижной оси  $G$  звено  $6$  движется прямолинейно поступательно, и ось  $EF$  звена  $6$  скользит вдоль прямой  $q - q$ , принадлежащей неподвижной плоскости и параллельной направлению  $AB$ . Звенья  $10$  и  $11$  врачаются вокруг неподвижной оси  $A$ , а звено  $3$  — вокруг неподвижной оси  $B$ .




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $LH = NE = KH = CE = DF$ ;  $AK = AC = AL = AN = BD$ ;  $HG = AG$  и  $CD = EF$ . В основе механизма лежит шестизвездный инвертор Перролаца, образованный двумя ромбоидами  $ALHK$  и  $ACEN$  с центром инверсии в точке  $A$ . Точка  $H$  описывает окружность, проходящую через точку  $A$ , а точка  $E$  описывает прямую  $q - q$ , образующую угол  $90^\circ$  с направлением  $AG$ . Звено 5 входит в состав транслятора, образованного двумя параллелограммами  $ACDB$  и  $CEFD$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $G$  звено 5 движется прямолинейно поступательно, и ось  $EF$  звена 5 скользит вдоль прямой  $q - q$ , принадлежащей неподвижной плоскости и параллельной направлению  $AB$ . Звенья 7 и 11 вращаются вокруг неподвижной оси  $A$ , а звено 3 — вокруг неподвижной оси  $B$ .




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $KL = CG$ ;  $KC = GL$ ;  $AC = BD$ ;  $EF = CD = AB$ ;  $AN = HN$ ;  $CE = DF$  и  $AC : AK = KH : CE$ . В основе механизма лежит четырехзвенный инвертор Гарта, образованный антипараллелограммом  $CKLG$  с центром инверсии в точке  $A$ . Точка  $H$  описывает окружность, проходящую через точку  $A$ , а точка  $E$  описывает прямую  $q - q$ , образующую угол  $90^\circ$  с направлением  $AN$ . Звено 5 входит в состав транслятора, образованного двумя параллелограммами  $ACDB$  и  $CEDF$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $N$  звено 5 движется прямолинейно поступательно, и ось  $EF$  звена 5 скользит вдоль прямой  $q - q$ , принадлежащей неподвижной плоскости и параллельной направлению  $AB$ . Звено 7 вращается вокруг неподвижной оси  $A$ , а звено 3 — вокруг неподвижной оси  $B$ .




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AK = LH = CE = DF; CA = AL = KH = DB; GH = GA$  и  $CD = EF$ . В основе механизма лежит инвертор, образованный антипараллелограммом  $ACEK$  и параллелограммом  $AKHL$  с центром инверсии в точке  $A$ . Точка  $H$  описывает окружность, проходящую через точку  $A$ , а точка  $E$  описывает прямую  $q - q'$ , образующую угол  $90^\circ$  с направлением  $AG$ . Звено  $b$  входит в состав транслятора, образованного двумя параллелограммами  $ACDB$  и  $CEFD$ . При вращении звена  $l$  вокруг неподвижной оси  $G$  звено  $b$  движется прямолинейно поступательно, и ось  $EF$  звена  $b$  скользит вдоль прямой  $q - q'$ , принадлежащей неподвижной плоскости и параллельной направлению  $AB$ . Звенья  $8$  и  $10$  вращаются вокруг неподвижной оси  $A$ , а звено  $3$  — вокруг неподвижной оси  $B$ .




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $EL = LK = KC = CE = DF; AL = AC = ND; AG = GK$  и  $CD = EF = AN$ . В основе механизма лежит шестизвездный инвертор Поселье — Липкина, образованный ромбом  $ELKC$  и ромбоидом  $ALKC$  с центром инверсии в точке  $A$ . Точка  $K$  описывает окружность, проходящую через точку  $A$ , а точка  $E$  описывает прямую  $q - q$ , образующую угол  $90^\circ$  с направлением  $AG$ . Звено  $5$  входит в состав транслятора, образованного двумя параллелограммами  $ACDN$  и  $CDFE$ . При вращении звена  $1$  вокруг неподвижной оси  $G$  звено  $5$  движется прямолинейно поступательно, и ось  $EF$  звена  $5$  скользит вдоль прямой  $q - q$ , принадлежащей неподвижной плоскости, и параллельно направлению  $AN$ . Звенья  $7$  и  $10$  вращаются вокруг неподвижной оси  $A$ , а звено  $3$  — вокруг неподвижной оси  $N$ .




Длины зеньев удовлетворяют условиям:  $AD = 0,8 AB$ ;  $AB = HG = DC$ ;  $CE = EB = 0,2 AB$ ;  $EF = BG = AH$  и  $FG = EB$ . В основе механизма лежит шарнирный четырехзвенник  $ABCD$ , у которого точка  $E$  шатуна  $2$  при вращении звена  $1$  вокруг неподвижной оси  $A$  движется приближенно прямолинейно, и ее траектория близка к прямой  $q - q$ , параллельной направлению  $AD$ . Вследствие выбранных размеров фигуры  $EBGF$  и  $ABGH$  являются параллелограммами, и звено  $4$  движется поступательно. При этом в период времени движения точки  $E$  по прямолинейному участку своей траектории все точки звена  $4$  будут также двигаться приближенно прямолинейно, и ось  $EF$  звена  $4$  будет перпендикулярна к прямой  $q - q'$ . Звенья  $3$  и  $7$  вращаются вокруг неподвижных осей  $D$  и  $H$ .




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AD = CE = EF = EK = DG$ ;  $AC = DE = GK = AF$  и  $HK = HF$ . Фигуры  $ADEC$  и  $DGKE$  являются параллелограммами, а фигуры  $AFEC$  и  $HKEF$  — ромбоидами. Звено 1 вращается вокруг неподвижной оси  $A$  и входит во вращательные пары  $F$  со звеньями 6 и 7. Звено 5 вращается вокруг неподвижной оси  $A$  и входит во вращательные пары  $D$  со звеньями 3 и 9. Звено 4 вращается вокруг неподвижной оси  $C$  и входит во вращательные пары  $E$  со звеньями 3, 7 и 8. Звено 2 входит во вращательные пары  $G$ ,  $H$  и  $K$  со звеньями 9, 6 и 8. При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  звено 2 движется прямолинейно поступательно в направлении, перпендикулярном к направлению  $AC$ .




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AD = 2AB$ ;  $BC = DC = CE = 2,5 AB$ ;  $BE = GF$ ;  $BG = EF = AH$  и  $HG = AB$ . В основе механизма лежит шарнирный четырехзвенник  $ABCD$ , у которого при вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $E$  шатуна 2 движется приближенно прямолинейно, и на некотором участке ее траектория близка к прямой  $q - q'$ , принадлежащей неподвижному звунику и параллельной направлению  $AD$ . Вследствие выбранных размеров фигуры  $ABGH$  и  $BEFG$  являются параллелограммами, и звено 4 движется поступательно. При этом в период времени движения точки  $E$  по приближенно прямолинейному участку своей траектории все точки звена 4 будут также двигаться приближенно прямолинейно, и ось  $EF$  звена 4 будет перпендикулярна к прямой  $q - q'$ . Звенья 3 и 7 вращаются вокруг неподвижных осей  $D$  и  $H$ .



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $GD = LH = MD = NH; DH = MN = GL; AB = DE = EF = HK; BE = AD = FK = EH$  и  $BE = (1 + \sqrt{2})AB$ . Фигуры  $GDHL$  и  $MDHN$  являются параллелограммами. Фигуры  $ABED$  и  $EFKH$  являются антипараллелограммами. Звено 2 вращается вокруг неподвижной оси  $G$  и входит во вращательные пары  $A$  и  $D$  со звеном 3 и звеньями 9 и 5. Звено 4 входит во вращательные пары  $B$  и  $E$  со звеньями 3 и 5 и образует вращательную пару  $F$  со звеном 6. Звено 8 вращается вокруг неподвижной оси  $L$  и входит во вращательные пары  $H$  со звеньями 5 и 7. Звено 7 входит во вращательные пары  $N$  и  $K$  со звеньями 1 и 6. Звено 9 входит во вращательную пару  $M$  со звеном 1. При вращении звена 2 вокруг оси  $G$  звено 1 движется прямолинейно поступательно в направлении, совпадающем с направлением  $GL$ .



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $KF = MG = LG = AF$ ;  $FG = AL = KM$ ;  $AB = ED = EF = GH$ ;  $BE = DH = EG = AF$  и  $BE = (1 + \sqrt{2}) AB$ . Фигуры  $AFGL$  и  $KFGM$  являются параллелограммами. Фигуры  $ABEF$  и  $EDHG$  — антипараллелограммами. Звено 9 вращается вокруг неподвижной оси  $K$  и входит во вращательные пары  $F$  со звеньями 2 и 5. Звено 2 входит во вращательные пары  $A$  со звеньями 1 и 3. Звено 4 входит во вращательные пары  $B$ ,  $D$  и  $E$  со звеньями 3, 6 и 5. Звено 7 вращается вокруг неподвижной оси  $M$  и входит во вращательные пары  $G$  и  $H$  со звеньями 5, 8 и 6. Звено 8 входит во вращательную пару  $L$  со звеном 1. При вращении звена 7 вокруг оси  $M$  звено 1 движется прямолинейно поступательно в направлении  $KM$ .




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AD = 0,8 AB$ ;  $AB = DC = GH$ ;  $CE = EB = 0,2AB$ ;  $EF = CG = DH$ ;  $GF = CE$ . В основе механизма лежит шарнирный четырехзвенник  $ABCD$ , у которого точка  $E$  шатуна  $2$  при вращении звена  $1$  вокруг неподвижной оси  $A$  движется приближенно прямолинейно на некотором участке траектории, близком к прямой  $q - q$ , принадлежащей неподвижному звену и параллельной направлению  $AH$ . Вследствие выбранных размеров фигуры  $DCHG$  и  $CEFG$  являются параллелограммами, и звено  $4$  движется поступательно. При этом в период времени движения точки  $E$  по приближенно прямолинейному участку своей траектории все точки звена  $4$  будут также двигаться приближенно прямолинейно и ось  $EF$  звена  $4$  будет скользить вдоль прямой  $q - q$ . Звенья  $3$  и  $7$  врашаются вокруг неподвижных осей  $D$  и  $H$ .

687

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
СО ЗВЕНОМ, ДВИЖУЩИМСЯ  
ПОСТУПАЛЬНО

ШР  
НИ




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $BD = CF$ ;  $ED = HF$  и  $EH = DF = BC$ . В основе механизма лежит транслятор, состоящий из параллелограммов  $BDFC$  и  $DEHF$ . Звенья 3 и 7 вращаются вокруг неподвижных осей  $B$  и  $C$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  звено 4 движется поступательно, причём все его точки описывают окружность радиуса  $AE$ .


688

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
СО ЗВЕНОМ, ДВИЖУЩИМСЯ  
ПОСТУПАЛЬНО


ШР  
НИ

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AH = CN$ ;  $HF = NG$ ;  $FG = DE = AC$ ;  $HD = NE$  и  $AD = CE$ . В основе механизма лежит транслятор, состоящий из параллелограммов  $ADEC$  и  $HFGN$ . Звенья 3 и 7 вращаются вокруг неподвижных осей  $B$  и  $C$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $A$  звено 5 движется поступательно, причём все его точки описывают ту же шатунную кривую, как и кривая, описываемая точкой  $F$  шатуна 2 шарнирного четырехзвенника  $AHKB$ .






Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $BD = CE$ ;  $FG = DE = BC$  и  $DF = EG$ . В основе механизма лежит транслятор, состоящий из параллелограммов  $BDEC$  и  $DFGE$ . Звенья  $3$  и  $7$  вращаются вокруг неподвижных осей  $B$  и  $C$ . При вращении звена  $1$  вокруг неподвижной оси  $A$  звено  $6$  движется поступательно, причем все его точки описывают шатунные кривые, идентичные кривой, описываемой точкой  $F$  шатуна  $2$  шарнирного четырехзвенника  $AHDB$ .




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = PC$ ;  $BC = AP$  и  $DB : BQ = DA : AP = = PC : CQ$ . Фигура  $ABCP$  является параллелограммом, и точки  $D$ ,  $P$  и  $Q$  лежат на одной прямой. Направление  $QF$  звена  $6$  параллельно направлению  $PE$ . Звенья  $4$  и  $5$  вращаются вокруг неподвижной оси  $P$  и входят во вращательные пары  $A$  и  $C$  со звеньями  $2$  и  $3$ . Звено  $1$  вращается вокруг неподвижной оси  $E$  и входит во вращательные пары  $D$  и  $F$  со звеньями  $2$  и  $6$ . Звено  $3$  входит во вращательные пары  $B$  и  $Q$  со звеньями  $2$  и  $6$ . При вращении звена  $5$  вокруг оси  $P$  звено  $6$  получает поступательное движение, и любая его точка описывает окружность радиуса  $EF$ .

$P$  и  $Q$  входят во вращательные пары  $A$  и  $C$  со звеньями  $2$  и  $3$ . Звено  $1$  вращается вокруг неподвижной оси  $E$  и входит во вращательные пары  $D$  и  $F$  со звеньями  $2$  и  $6$ . Звено  $3$  входит во вращательные пары  $B$  и  $Q$  со звеньями  $2$  и  $6$ . При вращении звена  $5$  вокруг оси  $P$  звено  $6$  получает поступательное движение, и любая его точка описывает окружность радиуса  $EF$ .



Длины звеньев механизма удовлетворяют условию  $AB = BC = CD = DA = PA = CQ$ . Фигура  $ABCD$  является ромбом, и точки  $P$ ,  $D$  и  $Q$  лежат на одной прямой. Направление  $QF$  звена 6 параллельно направлению  $EP$ . Звено 1 вращается вокруг неподвижной оси  $E$  и входит во вращательные пары  $D$  со звеньями 2 и 3 и вращательную пару  $F$  со звеном 6. Звено 5 вращается вокруг неподвижной оси  $P$  и входит во вращательные пары  $A$  и  $B$  со звеньями 3 и 4. Звено 4 входит во вращательные пары  $C$  и  $Q$  со звеньями 2 и 6. При вращении звена 1 вокруг оси  $E$  звено 6 получает поступательное движение и любая его точка описывает окружность радиуса  $EF$ .




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$AF = AC = GK = GD;$$


$$EC = ED = EK = EF = \frac{AC}{2};$$

$$HK = HF = BC = BD = \frac{CE}{2}.$$

Фигуры  $GKED$ ,  $AFEC$ ,  $HKEF$  и  $BDEC$  являются ромбондами. Ось  $Ea$ , параллельная прямой  $ABC$ , является осью зеркального отображения верхней и нижней частей механизма. Звено 1 вращается вокруг неподвижной оси  $A$  и входит во вращательные пары  $F$  со звеньями 6 и 7. Звено 3 вращается вокруг неподвижной оси  $B$  и входит во вращательные пары  $D$  со звеньями 5 и 9. Звенья 5, 6 и 8 входят во вращательные пары  $E$  со звеном 4, вращающимся вокруг неподвижной оси  $C$ . Звено 2 входит во вращательные пары  $G$ ,  $H$  и  $K$  со звеньями 9, 7 и 8. При вращении звена 1 вокруг оси  $A$  звено 2 движется прямолинейно поступательно в направлении, перпендикулярном к направлению  $ABC$ .




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  
 $AF = AC = KL = KG; MF = MC = ME = ML = MG = MD$  и  $BD = BC = GH = HE$ . Фигуры  $AFMC$ ,  $BDMC$ ,  $MLKG$  и  $MEHG$  являются ромбоидами. Точки  $A, B, C, G, H$  и  $K$  лежат на одной прямой  $Oa$ . Ось  $Ob$ , перпендикулярная к прямой  $Oa$  и проходящая через точку  $M$ , является осью зеркального отображения левой и правой частей механизма. Звено 1 вращается вокруг неподвижной оси  $A$  и входит во вращательную пару  $F$  со звеном 3. Звено 6 вращается вокруг неподвижной оси  $B$  и входит во вращательную пару  $D$  со звеном 5. Звено 4 вращается вокруг неподвижной оси  $C$  и входит во вращательную пару  $M$  со звеном 3. Звенья 3, 5 и 7 входят во вращательные пары  $M$  между собой и во вращательные пары  $E, L$  и  $G$  со звеньями 8, 9 и 2. Звено 2 входит во вращательные пары  $K$  и  $H$  со звеньями 9 и 8. При вращении звена 1 вокруг оси  $A$  звено 2 движется прямолинейно поступательно вдоль направления  $Oa$ .




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AE : AD = BQ : DP$  и  $AC : AE = CQ : EP$ . Звено 2 вращается вокруг неподвижной оси  $A$ , являющейся центром инверсионного преобразования. Звенья 3 и 4 входят во вращательную пару  $Q$  и во вращательные пары  $B$  и  $C$  со звеньями 2 и 1. Звенья 5 и 6 входят во вращательную пару  $P$  и во вращательные пары  $D$  и  $E$  со звеньями 2 и 1. Звено 1 вращается вокруг неподвижной оси  $A$ . При любой конфигурации механизма точки  $A$ ,  $P$  и  $Q$  лежат на одной прямой. При движении точки  $Q$  или  $P$  по произвольной кривой другая точка движется по кривой, являющейся инверсией кривой, т. е. механизм осуществляет инверсионное преобразование вида

$$\begin{aligned} AP \cdot AQ &= AB \cdot AD - DP \cdot BQ = \\ &= AC \cdot AE - EP \cdot CQ = \text{const.} \end{aligned}$$




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AC : AB = CP : BQ$ ;  $AE : AD = EP : DQ$ ;  $\theta = \alpha + \beta$ . Звено 2 вращается вокруг неподвижной точки  $A$ , являющейся центром инверсионного преобразования. Звенья 3 и 5 входят во вращательные пары  $B$  и  $C$  со звеном 2 и вращательные пары  $Q$  и  $P$  со звеньями 4 и 6. Звенья 4 и 6 входят во вращательные пары  $D$  и  $E$  со звеном 1, вращающимся вокруг неподвижной оси  $A$ . При движении точки  $P$  или  $Q$  по произвольной кривой другая точка движется по кривой, являющейся инверсией первой, т. е. механизм осуществляет инверсионное преобразование вида

$$\begin{aligned} AP \cdot AQ &= BQ \cdot CP - AB \cdot AC = \\ &= DQ \cdot EP - AD \cdot AE = \text{const.} \end{aligned}$$




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = AC = DP = DQ = a$  и  $AD = BP = CQ = b$ . Фигура  $ABPD$  является антипараллелограммом, а фигура  $ADQC$  — параллелограммом. Звенья 1 и 2 вращаются вокруг неподвижной точки  $A$ , являющейся центром инверсионного преобразования. Звенья 3 и 4 входят во вращательные пары  $B$  и  $C$  со звеном 2 и во вращательные пары  $P$  и  $Q$  со звеньями 5 и 6, входящими во вращательные пары  $D$  со звеном 1. При любой конфигурации механизма точки  $A$ ,  $P$  и  $Q$  лежат на одной прямой. При движении точки  $P$  или  $Q$  по произвольной кривой другая точка движется по кривой, являющейся инверсией первой, т. е. механизм осуществляет инверсионное преобразование вида

$$AP \cdot AQ = b^2 - a^2 = \text{const.}$$




Длины звеньев удовлетворяют условиям:  $AC : AE = CQ : EP$ ;  $AB : AD = BQ : DP$ . Звено 2 вращается вокруг неподвижной точки  $A$ , являющейся центром инверсионного преобразования. Звенья 3 и 4 входят во вращательные пары  $E$  и  $C$  и вращательные пары  $P$  и  $Q$  со звеном 2 и звеньями 5 и 6. Звенья 5 и 6 входят во вращательные пары  $D$  и  $B$  со звеном 1, вращающимся вокруг неподвижной оси  $A$ . При любой конфигурации механизма точки  $P$ ,  $Q$  и  $A$  лежат на одной прямой. При движении точки  $P$  или  $Q$  по произвольной кривой другая точка движется по кривой, являющейся инверсией первой, т. е. механизм, осуществляет инверсионное преобразование вида

$$\begin{aligned} AP \cdot AQ &= CQ \cdot EP - AC \cdot AE = \\ &= BQ \cdot DP - AD - AB - \text{const}. \end{aligned}$$



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = AC = AD = AE = b$ ;  $CP = DQ = BQ = EP = a$ . Звенья 1 и 2 вращаются вокруг неподвижной точки  $A$ , являющейся центром инверсионного преобразования. Звенья 3 и 4 входят во вращательные пары  $C$  и  $B$  со звеном 2 и вращательные пары  $P$  и  $Q$  со звеньями 6 и 5, входящими во вращательные пары  $E$  и  $D$  со звеном 1. При любой конфигурации механизма точки  $A$ ,  $Q$  и  $P$  лежат на одной прямой. При движении точки  $P$  или  $Q$  по произвольной кривой другая точка движется по кривой, являющейся инверсией первой, т. е. механизм осуществляет инверсионное преобразование вида

$$AP \cdot AQ = a^2 - b^2 = \text{const.}$$




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB : AC = BQ : CP$  и  $AE : AD = EQ : DP$ . Звенья 1 и 2 вращаются вокруг неподвижной оси  $A$ , являющейся центром инверсионного преобразования. Звенья 3 и 5 входят во вращательные пары  $C$  и  $B$  со звеном 2 и во вращательные пары  $P$  и  $Q$  со звеньями 6 и 4, входящими во вращательные пары  $D$  и  $E$  со звеном 1. При любой конфигурации механизма точки  $A$ ,  $P$  и  $Q$  лежат на одной прямой. При движении точки  $P$  или  $Q$  по произвольной кривой другая точка движется по кривой, являющейся инверсией первой, т. е. механизм осуществляет инверсионное преобразование вида

$$\begin{aligned} AP \cdot AQ &= BQ \cdot CP - AB \cdot AC = \\ &= AE \cdot AD - EQ \cdot DP = \text{const.} \end{aligned}$$

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ИНВЕРСОРА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ  
ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДВУХ  
ПРЯМЫХ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ  
К ОСИ ИНВЕРСОРА


ШР  
НИ



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB : AD = BQ : DP$  и  $AC : AE = CQ : EP$ ;  $(AB)^2 + (CQ)^2 = (AC)^2 + (BQ)^2$  и  $(AD)^2 + (EP)^2 = (AE)^2 + (DP)^2$ . Звенья 1 и 2 вращаются вокруг неподвижной точки A, являющейся центром инверсионного преобразования. Звено 3 входит во вращательные пары D и P со звеньями 2 и 4 и звено 4 — во вращательную пару E со звеном 1. Звено 5 входит во вращательные пары C и Q со звеньями 1 и 6 и звено 6 — во вращательную пару B со звеном 2. При любой конфигурации механизма точки A, P и Q лежат на одной прямой. При движении точки P или Q по произвольной кривой другая точка движется по кривой, являющейся инверсией первой, т. е. механизм осуществляет инверсионное преобразование вида


$$\begin{aligned} AP \cdot AQ &= DP \cdot BQ - AB \cdot AD = \\ &= AC \cdot AE - EP \cdot CQ = \text{const}. \end{aligned}$$

При принятых соотношениях в размерах звеньев механизма осуществляется также поступательное перемещение параллельных прямых  $DE$  и  $BC$ , перпендикулярных к прямой  $APQ$ .



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB : AC = BP : CQ$  и  $AE : AD = EP : DQ$ . Звенья 1 и 2 вращаются вокруг неподвижной точки  $A$ , являющейся центром инверсионного преобразования. Звенья 3 и 4 входят во вращательные пары  $B$  и  $C$  со звеном 2 и во вращательные пары  $P$  и  $Q$  со звеньями 5 и 6; входящими во вращательные пары  $E$  и  $D$  со звеном 1. При любой конфигурации механизма точки  $A$ ,  $P$  и  $Q$  лежат на одной прямой. При движении точки  $P$  или  $Q$  по произвольной кривой другая точка движется по кривой, являющейся инверсией первой, т. е. механизм осуществляет инверсионное преобразование вида


$$\begin{aligned} AP \cdot AQ &= BP \cdot CQ - AC \cdot AB = \\ &= AE \cdot AD - EP \cdot DQ = \text{const.} \end{aligned}$$



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $BP = BQ$  и  $CP = CQ$ . Фигура  $BQCP$  является ромбом. Звенья 1 и 2 вращаются вокруг неподвижной точки  $A$ , являющейся центром инверсионного преобразования. Звенья 3 и 4 входят во вращательные пары  $B$  со звеном 2 и вращательные пары  $P$  и  $Q$  со звеньями 5 и 6, входящими во вращательные пары  $C$  со звеном 1. При любой конфигурации механизма точки  $A$ ,  $P$  и  $Q$  лежат на одной прямой. При движении точки  $P$  или  $Q$  по произвольной кривой другая точка движется по кривой, являющейся инверсией первой, т. е. механизм осуществляет инверсионное преобразование вида

$$\begin{aligned} AP \cdot AQ &= (AB)^2 - (BP)^2 = \\ &= (AC)^2 - (CP)^2 = \text{const.} \end{aligned}$$

Механизм осуществляет также поступательное перемещение прямой  $BC$ , перпендикулярной к прямой  $APQ$ .



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $FG = FH = q$ ;  $CD = CE = p$ ;  $BD = BE = m$ ;  $BG = BH = l$ . В механизме всегда удовлетворяются условия:

$$\frac{m}{l} = \frac{p}{q}$$

и

$$BC \cdot BF = pq - ml = k^2,$$

где  $k$  — постоянная инверсии. При вращении кривошипа 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $F$  описывает окружность  $d$ , являющуюся инверсией окружности, описываемой точкой  $C$ . Центр окружности  $d$  лежит на прямой, соединяющей точки  $A$  и  $B$ . Радиус окружности  $d$  можно изменять, перемещая винтом 2 ползун, с которым связана ось  $A$ . Если расстояние  $AB$  сделать равным расстоянию  $AC$ , то окружность  $d$  трансформируется в прямую, перпендикулярную к направлению  $AB$ .


## 8. МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ (704—708)

704

МЕХАНИЗМ ШАРНИРНОГО  
ПАРАЛЛЕЛОГРАММА ДЛЯ СЛОЖЕНИЯ  
ДВУХ ПОСТОЯННЫХ ПО МОДУлю  
ВЕКТОРОВ

ШР

МО



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC$ ,  $BC = AD$ . Механизм представляет собой шарнирный параллелограмм  $ABCD$ , две соседние стороны которого являются складываемыми векторами, соответствующая же им диагональ дает суммарный вектор  $a + b = c$ .


705

**МЕХАНИЗМ ШАРНИРНОГО ТРАНСЛЯТОРА  
ДЛЯ СЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО  
ВЕКТОРА С ПОСТОЯННЫМ**

ШР

МО

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AF = BC$ ,  $FE = CD$  и  $AB = FC = ED$ . Механизм представляет собой транслятор, сторона которого  $AB$  в некотором масштабе — постоянный слагаемый вектор, отрезок  $AE$  — произвольно заданный слагаемый вектор, а диагональ  $AD$  — равнодействующая первых двух векторов.




706

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ДЛЯ СЛОЖЕНИЯ ОТРЕЗКОВ  
С ОБЩИМ НАПРАВЛЕНИЕМ**

ШР

МО




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $OD = DE = KF$ ;  $LF = FE = KD$  и  $MA = AB = KC$ ;  $NC = CB = KA$ . Фигуры  $ABCK$  и  $FEDK$  являются параллелограммами. Пальцы  $M$ ,  $K$ ,  $N$  и  $L$  скользят в неподвижной направляющей  $a$ . При вращении звена  $1$  вокруг неподвижной оси  $O$  всегда удовлетворяется условие  $OL = OM + QN$ ; механизм осуществляет сложение двух отрезков:  $OM$  и  $ON$ .

707

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ДЛЯ ОТКЛАДЫВАНИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ  
ОТРЕЗКОВ НА ОСЯХ КООРДИНАТ

ШР

МО



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $EF = GH = KL$ ;  $EG = FH$  и  $GK = HL$ . Звено 1 пальцами  $A$  и  $D$  и звено 6 пальцами  $B$  и  $C$  скользят в неподвижных направляющих  $a$  и  $b$ . Звенья 1 и 6 связаны кинематической цепью, образуя две параллелограмма  $EGHF$  и  $GKLH$ . В механизме всегда удовлетворяется условие пропорциональности отрезков, отсекаемых точками  $A$ ,  $B$ ,  $C$  и  $D$  на осях  $Ox$  и  $Oy$ ; имеем


$$\frac{OA}{OB} = \frac{OD}{OC}.$$

706

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
КРУГОВОЙ ЛИНЕЙКИ ЧЕБЫШЕВА

ШР

МО




Механизм применяется для черчения дуг с малой кривизной. При перемещении звена 2 по звену 1, допускаемом разностью диаметров цилиндрического отверстия и стержня винта 6, все звенья изменяют свое положение так, что расстояния между шарнирами  $BB'$  и  $B'B''$ , ... остаются постоянными, расстояния  $CC'$ ,  $C'C''$ , ... увеличиваются, расстояния  $AA'$ ,  $A'A''$ , ... уменьшаются; линейка изогнется и зажимный винт 6 удержит ее в этом положении.

## 9. МЕХАНИЗМЫ С ОСТАНОВКАМИ (709—725)

709

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
С ОСТАНОВКОЙ

ШР  
О



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$CB = 4,3 AC;$$

$$BD = 5,85 AC;$$


$$BF = EG = 2,12 AC;$$

$$ED = 2,46 AC;$$

$$GF = 8 AC;$$

$$AG = AF = 4,45 AC.$$

При прохождении точкой *C* кривошипа *1* участка окружности, выделенного жирной линией, точка *D* шатуна *2* движется по траектории, участок которой, выделенный сплошной линией, близок к окружности радиуса *ED* с центром в точке *E*. При непрерывном вращении кривошипа *1* звено *3* совершает качательное движение около оси *G*, с приближенной остановкой в период времени движения точки *D* по участку ее траектории, выделенному жирной линией.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$BC = 2 AB;$$

$$DC = 5,2 AB;$$

$$EC = EF = 3,6 AB;$$


$$GF = 11,4 AB;$$

$$AD = 6 AB;$$

$$GD = 8,4 AB;$$

$$AG = 11 AB.$$

Звено 4 входит во вращательные пары  $E$  и  $F$  с шатуном 2 шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  и звеном 5, качающимся вокруг неподвижной оси  $G$ . При прохождении точкой  $B$  кривошипа 1 участка окружности, показанного сплошной линией, точка  $E$  шатуна 2 движется по участку траектории  $a - a$ , близкому к окружности, центр которой совпадает с точкой  $F$ . Звено 5 при этом почти не вращается, т. е. практически имеет остановку.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$BC = 4,22 AB;$$

$$DC = GF = EM = 3 AB;$$

$$EF = 2,33 AB;$$


$$AD > 3 AB;$$

$$GD = 5,44 AB;$$

$$BM = MC;$$

$$AG = 2,4 AB.$$

Звено 4 входит во вращательные пары  $E$  и  $F$  с шатуном 2 шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  и звеном 5, качающимся вокруг неподвижной оси  $G$ . При прохождении точкой  $B$  кривошипа 1 участка окружности, показанного жирной линией, точка  $E$  шатуна 2 движется по участку траектории  $a - a$ , близкому к окружности, центр которой совпадает с точкой  $F$ . Звено 5 при этом почти не вращается, т. е. практически имеет остановку.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$BC = 3,75 AB;$$

$$BE = 1,5 AB;$$


$$EF = 2,12 AB;$$

$$GF = 2,8 AB;$$

$$GD = 6,65 AB;$$

$$GA = AD = 4 AB.$$

Звено 4 входит во вращательные пары  $E$  и  $F$  с шатуном 2 шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  и звеном 3, качающимся вокруг неподвижной оси  $G$ . При прохождении точкой  $B$  кривошипа 1 участка окружности, выделенного жирной линией, точка  $E$  шатуна 2 на участке  $a - a$  движется по траектории, близкой к окружности, центр которой совпадает с точкой  $F$ . При этом звено 3 почти не вращается, т. е. практически имеет остановку.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$BC = EF = GF = 3,1 AB;$$

$$BE = 3,5 AB;$$

$$CE = 1,9 AB;$$


$$DC = 2,5 AB;$$

$$AD = 3,3 AB;$$

$$AG = 5,8 AB;$$

$$DG = 3,1 AB.$$

Звено 4 входит во вращательные пары *E* и *F* с шатуном 2 шарнирного четырехзвенника *ABCD* и звеном 3, качающимся вокруг неподвижной оси *G*. При прохождении точкой *B* кривошипа 1 участка окружности, выделенного жирной линией, точка *E* шатуна 2 на участке *a*—*a* движется по траектории, близкой к орбите, центр которой совпадает с точкой *F*. При этом звено 3 почти не вращается, т. е. практически имеет остановку.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$DE = 1,2 BE;$$

$$CD = 1,07 BE;$$

$$AF = 0,44 BE;$$

$$GF = 1,4 BE;$$

$$GB = 1,22 BE;$$

$$GC = 1,75 BE;$$


$$BC = 0,59 BE;$$

$$AD = 1,02 BE$$

и

$$AE = 0,89 BE.$$

Звено 4 входит во вращательную пару *F* с коромыслом 5, вращающимся вокруг неподвижной оси *G*, и во вращательную пару *A* с шатуном 2 двухкристошипного шатунного четырехзвенника *BEDC*. Кристошип 3 выполнен в форме расширенной втулки, охватывающей неподвижный круглый диск 6 с центром в точке *B*. Точка *A* шатуна 2 описывает кривую *a* — *a*, имеющую точку самопересечения *H* и участок *q* — *q*, показанный на чертеже жирной линией, близкой к окружности с центром в точке *F* и радиуса, равного длине *FA* звена 4. При прохождении точки *A* по участку *q* — *q* ее траектории коромысло 5 остается почти неподвижным, т. е. практически имеет остановку. За один оборот кристошипов 1 и 3 коромысло 5 совершает два двойных качания на углы  $\psi_1$  и  $\psi_2$  с одной остановкой в крайнем правом положении.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$FE = 1,25 BF;$$

$$DE = 1,13 BF;$$

$$EH = 0,85 BF;$$

$$HF = 0,65 BF;$$

$$CH = 0,81 BF;$$

$$GC = 1,56 BF;$$


$$BD = 0,58 BF;$$

$$BG = 1,85 BF$$

и

$$GD = 1,6 BF.$$

Звено 4 входит во вращательную пару *C* со звеном 5, вращающимся вокруг неподвижной оси *G*, и во вращательную пару *A* с шатуном 2 двухкривошипного шарнирного четырехзвенника *BFED*. Кривошил 1 выполнен в форме расширенной втулки, охватывающей неподвижный круглый диск 6 с центром в точке *B*. Точка *A* шатуна 2 описывает шагунную кривую *a—a*, имеющую двойную точку *H*. При вращении кривошила 1 звено 5 имеет одну мгновенную остановку в момент, когда точка *A* шатуна 2 будет совпадать с двойной точкой *H* своей траектории.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$BC = 2,52 AB;$$

$$DC = 1,44 AB;$$

$$BE = 4,44 AB;$$

$$CE = 4,23 AB;$$

$$EF = 8,45 AB;$$

$$GF = 2,52 AB;$$


$$AD = 2,35 AB;$$

$$AG = 2,77 AB$$

и

$$DG = 2,48 AB.$$


При прохождении точкой  $B$  кривошипа  $I$  участков окружности, выделенных жирной линией, точка  $E$  шатуна  $2$  движется по траектории, участки которой, выделенные жирными линиями, близки к окружностям радиуса  $FE$ , центры которых совпадают с положениями точек  $F$  и  $F_1$ . При непрерывном вращении кривошипа  $I$  звено  $3$  будет иметь качательное движение вокруг оси  $G$  с остановкой при движении точки  $E$  на участках ее траектории, выделенных жирными линиями.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$\begin{aligned} CB &= 4,3 AC; \\ CF &= 2,65 AC; \\ FD &= 2,1 AC; \\ DE &= 3,5 AC = AE; \\ OB &= 2AC; \\ AO &= 3,6 AC; \\ EO &= 3,3 AC; \\ FB &= 4,86 AC. \end{aligned}$$


Ползун 3 скользит в направляющих  $a - a$  радиуса  $OB$  и поворачивается на угол  $\alpha$  вокруг оси  $O$ . При прохождении точкой  $C$  кривошипа 1 участков окружности, выделенных жирной линией, точка  $F$  шатуна 4 движется по траекториям, участки которых, выделенные жирными линиями, близки к окружностям, радиусы которых равны  $DF$ . Центры окружностей совпадают с положениями точек  $D$  и  $D_1$ . При непрерывном вращении кривошипа 1 звено 2 будет совершать качательное движение вокруг оси  $E$  с остановкой на время движения точки  $F$  по участкам ее траектории, выделенным жирными линиями.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$\begin{aligned} CB &= 2,68 AC; \\ OB &= 1,91 AC; \\ DG &= AC; \\ ED &= 2,32 AC; \\ AO &= 2,82 AC; \\ OE &= 2,38 AC; \\ AE &= 3,64 AC; \\ BG &= 1,86 AC; \\ CG &= 4,2 AC. \end{aligned}$$

Ползун 3 движется в направляющих  $a - a$  радиуса  $OB$  и поворачивается на угол  $\alpha$  вокруг оси  $O$ . При прохождении точкой  $C$  кривошипа 1 участка окружности, выделенного жирной линией, точка  $G$  шатуна 4 движется по траектории, близкой к окружности радиуса  $DG$  (участок которой выделен жирной линией), центр которой совпадает с положением точки  $D$ . При непрерывном вращении кривошипа 1 звено 2 будет иметь качательное движение вокруг оси  $E$  с остановкой во время движения точки  $G$  по участку ее траектории, выделенному жирной линией.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$AB = CB = BM = 1;$$

$$EA = 0,19;$$

$$CE = 1,11;$$


$$MD = 0,403;$$

$$FD = 0,12$$

и

$$CF = 2,05.$$

Точка  $M$  шатуна 2 шарнирного четырехзвенника  $EABC$  описывает шатунную кривую  $a—a$ , участок которой, показанный на чертеже сплошной линией, близок к окружности радиуса  $DM$  с центром в точке  $D$ . При прохождении точкой  $M$  этого участка траектории  $a—a$  звено 4, выполненное в виде маховика, остается почти неподвижным, т. е. практически имеет остановку. Точки  $F$ ,  $D$  и  $M$  в одном из предельных положений механизма (показанном на чертеже) находятся на одной прямой. Из этого положения маховик 4 может начать вращаться как по направлению движения часовой стрелки, так и против движения. Следовательно, за один оборот кривошипа маховик 4 может делать один оборот в том же направлении с продолжительной остановкой или же один оборот в противоположном направлении без остановки.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$AB = CB = BM = 1;$$

$$EA = 0,305;$$

$$CE = 0,76;$$

$$\beta = 114^\circ;$$


$$MD = 0,66;$$

$$FD = 0,8;$$

$$CF = 1,66;$$

$$EF = 2,36.$$

Точка  $M$  шатуна 2 шарнирного четырехзвенника  $EABC$  описывает шатунную кривую  $a - a$ , некоторый участок которой, показанный сплошной линией, близок к окружности, центр которой совпадает с точкой  $D$ , а радиус равен длине  $DM$  звена 3. При прохождении точкой  $M$  этого участка траектории  $a - a$  звено 4 будет почти неподвижным, т. е. практически будет иметь остановку в крайнем своем положении. Остановка происходит приблизительно на половине оборота кривошипа.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$AB = CB = BM = 1;$$

$$EA = 0,54;$$

$$CE = 1,3;$$

$$\beta = 80^\circ;$$


$$MD = 1,603;$$

$$FD = 0,695;$$

$$CF = 1,8;$$

$$EF = 2,78.$$

Точка  $M$  шатуна  $2$  шарнирного четырехзвенника  $EABC$  описывает шатунную кривую  $a-a$ , имеющую точку самопересечения, совпадающую с точкой  $C$ , участок которой, показанный на чертеже сплошной линией, близок к окружности радиуса  $DM$  с центром в точке  $D$ . При прохождении точкой  $M$  этого участка траектории  $a-a$  звено  $4$  остается почти неподвижным, т. е. практически имеет остановку в некотором промежуточном своем положении. Обратный ход звена  $4$  происходит без остановки.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$AB = CB = BM = 1;$$

$$AE = 0,43;$$

$$CE = 1,15;$$

$$\beta = 265^\circ;$$

$$MD = 3,34;$$

$$FD = 0,41;$$


$$CF = 1,47;$$

$$EF = 2,51.$$

Точка  $M$  шатуна 2 шарнирного четырехзвенника  $EABC$  описывает шатунную кривую  $a—a$ , два участка которой, показанные на чертеже жирными линиями, близки к окружностям, центры которых совпадают с точкой  $D$ , а радиусы равны длине  $DM$  звена 3. При прохождении точкой  $M$  этих участков траектории  $a—a$  звено 4 будет почти неподвижным, т. е. практически будет иметь остановки в своих крайних положениях.

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
НЕСИММЕТРИЧНЫЙ  
КРУГОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ  
МЕХАНИЗМ ЧЕБЫШЕВА С ОСТАНОВКОЙ**


ШР
0



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$\begin{aligned}
 O_3B &= O_3D = 1; \\
 O_1A &= 1,55; \\
 AB &= 0,418; \\
 O_1O_3 &= 2,18; \\
 BM &= 0,983; \\
 AM &= 1,23; \\
 CM &= 2,46; \\
 O_2C &= 0,526; \\
 O_1O_2 &= 0,608; \\
 O_3O_2 &= 2,51; \\
 FD &= 1,51; \\
 O_4F &= 0,92; \\
 O_4O_3 &= 1,795; \\
 O_4O_1 &= 3,82.
 \end{aligned}$$


При указанных размерах звеньев точка  $M$  механизма на всем протяжении описывает траекторию, мало отличающуюся от дуги окружности. Радиус этой окружности равен длине звена  $MC$ , а центр вращения совпадает с положением точки  $C$ . Вследствие этого звено  $O_2C$  почти неподвижно во все время движения кривошипа  $O_4F$ , т. е. практически имеет остановку за весь период движения механизма.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$\begin{aligned}OB &= 2 OA; \\CB &= 1,25 OA; \\AC &= 2 OA; \\DE &= 6,5 OA; \\GE &= 2,8 OA; \\OD &= 2,62 OA; \\AG &= 3,15 OA; \\BD &= 2,5 OA.\end{aligned}$$

Эксцентрик 1 с центром в точке  $O$  вращается вокруг неподвижной оси  $A$ . Шатун 2 имеет расширенную втулку  $b$ , охватывающую эксцентрик 1. Втулка  $b$  имеет две проушины  $d$  и  $c$ , которые входят в пары вращения  $D$  и  $B$  со звеньями 4 и 3. При прохождении точкой  $D$  шатуна 2 участков  $x - x$  и  $y - y$  своей траектории, близких к окружностям радиуса  $ED$  и обозначенных на чертеже жирными линиями, звено 5 будет иметь остановки.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$$BC = 4 AB;$$

$$DC = 2,24 AB;$$

$$AD = 3,25 AB;$$

$$BE = 3,34 AB;$$

$$EC = 5,7 AB;$$

$$EH = 3,34 AB;$$

$$EF = 1,63 AB;$$

$$GF = KH = 2,67 AB;$$

$$AK = 4,13 AB;$$

$$AG = 5 AB;$$

$$GK = 2,5 AB;$$

$$KD = 1,44 AB.$$


Эксцентрик 1 с центром в точке *B* вращается вокруг неподвижной оси *A*. Шатун 2 имеет расширенную втулку *a*, охватывающую эксцентрик 1, и входит во вращательную пару *C* со звеном 3, вращающимся вокруг неподвижной оси *D*. Втулка *a* имеет проушину *b*, в точке *E* которой она входит в пары вращения со звеньями 4 и 5. При прохождении точкой *E* шатуна 2 участков *x* — *x* и *y* — *y* траектории, близких к окружностям радиусов *HE* и *FE* и обозначенных на чертеже жирными линиями, звенья 7 и 6 будут иметь остановки. При этом остановки звеньев 7 и 6 следуют непосредственно одна за другой.

## 10. МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КРИВЫХ (726—734)

726


**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
МЕХАНИЗМ КЛЕЙБЕРА  
ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ ЭЛЛИПСА**

ШР	ВК
----	----




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $OE = OF = n$ ;  $CG = GB$ ;  $AB = DC = a$ ;  $CB = AD = b$ ;  $EG = GF = FK = KE = m$ . Фигура  $EGFK$  является ромбом, а фигура  $CBAD$  — антипараллелограммом. Звенья 1 и 2 вращаются вокруг неподвижных осей  $A$  и  $D$ . Звенья 3 и 4 вращаются вокруг неподвижной оси  $O$ . Если  $a > b$ , то при вращении звена 1 точка  $K$  описывает эллипс, уравнение которого

$$\frac{x^2}{m^2 - n^2} + \frac{y^2}{\frac{m^2 - n^2}{a^2 - b^2}} = 1.$$




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $FB = GD = a$ ;  $FG = BD = a\sqrt{2} = b$ ;  $AC = CK = KE = EA = m$ ;  $OE = OC = n$ . Фигура  $ACKE$  является ромбом, а фигура  $FBDG$  — антипараллелограммом. Звенья 1 и 2 вращаются вокруг неподвижных осей  $G$  и  $F$ . Звенья 3 и 4 вращаются вокруг неподвижной оси  $O$ . При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси  $G$  точка  $K$  описывает гиперболу, уравнение которой


$$\frac{x^2}{m^2 - n^2} - \frac{y^2}{b^2 - a^2} = 1.$$



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AC = CB$ ;  $AG = DG = BF = \frac{AC}{\sqrt{2}}$ ;  $GF = AC\sqrt{2}$  и  $DE = AE$ . При повороте звена 1 точка  $B$  движется по прямой  $q - q$ . Промежуточные точки звена 3 описывают эллипсы. Фигура  $GDEA$  является ромбондом.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $BC = BE$ ;  $DC = CK = KE = ED$  и  $AB = AD$ . Таким образом, звенья 2, 3, 4, 5, 6 и 7 образуют инвертор. При вращении кривошипа 1 вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $K$  описывает циссиду, полярное уравнение которой  $\rho = \frac{a + 2k \sin^2 \phi}{\cos \phi}$ , где  $a$  — значение радиуса-вектора  $\rho$  при  $\phi = 0$ ,  $\phi$  — угол поворота радиуса-вектора  $\rho$  и  $k$  — постоянная величина.




Длины звеньев механизма антипараллелограмма  $ABCD$  удовлетворяют условиям:  $AD = BC = 2b$ ;  $AB = DC = a$ . При вращении одного из кривошипов 1 или 2 точка  $K$ , лежащая на середине шатуна 3, описывает лемнискатоиду, уравнение которой

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2) - 4b^2y^2.$$

Если длины звеньев механизма удовлетворяют условию

$$a = \sqrt{2}b,$$

то точка  $K$  описывает лемнискату Бернулли.




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AF = AD$ ;  $BK = KE$ ;  $E'F = FK' = K'D = DE'$ . При вращении кривошипа 1 точка  $K$  механизма дает искажение в вертикальном направлении, причем коэффициент искажения

$$\alpha = \frac{AB}{AF} = \frac{AE}{AD} = \frac{BK}{FK'} = \frac{EK}{DK'}.$$

В направлении оси  $AC$  искажения не будет. Для воспроизведения изометрического изображения надо точкой  $K'$  обвести требуемый контур и затем, передвинув чертеж с искаженным контуром, дополнить чертеж. Если

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{3}},$$


то мы получаем изометрическую проекцию.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AE = EG = GF = AF$ ;  $EK = FK$ ;  $GL = LK$ . В основе механизма лежит инвертор Поселье, состоящий из ромба  $AEGF$  и ромбоида  $AEKF$ . Звено 3 входит во вращательную пару со звеном 2 и во вращательную пару  $G$  со звеньями 6 и 7. Звено 2 входит во вращательную пару  $K$  со звеньями 4 и 5. Звено 2 принадлежит прямая  $p - p$ , которая в соответствии с выбранными соотношениями между длинами звеньев обладает тем свойством, что всегда проходит через постоянную точку  $A$ . Если точка  $D$  движется по произвольной кривой, то точки  $C$  и  $B$ , равнодistantные от точки  $D$ , описывают кривые, полярное уравнение которых

$$\rho = \overline{AD} \pm a.$$

Вектор  $\rho$  образует с полярной осью  $Ax$  угол  $\Phi$ .




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $DE = EB = EO = l/2$ ;  $AC = OC = C3 = m/2$ . В основе механизма лежат две лямбообразные группы Чебышева, состоящие из звеньев 1, 3 и 2, 4, входящие в точках  $B$  и  $O$  во вращательные кинематические пары. Если точку  $A$  механизма перемещать по какой-либо кривой, полярное уравнение которой  $\rho_A = \rho_A(\varphi)$ , где  $\rho_A = OA$ , а  $\varphi$  — полярный угол, образуемый направлением  $DOA$  с полярной осью, то точка  $D$  описывает кривую, полярное уравнение которой  $\rho_D = \rho_D(\varphi)$ . Величины  $\rho_A$  и  $\rho_D$  связаны условием

$$\rho_D^2 = \rho_A^2 \pm k^2,$$

где

$$k^2 = l^2 - m^2 = \text{const.}$$



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $PA = AQ = QC = CP = b$ ;  $EQ = QH = HB = BE$  и  $DA = DC = a$ . Фигуры  $PAQC$  и  $EQHB$  являются ромбами, а фигура  $APCD$  — ромбоидом. Если точка  $Q$  механизма движется по какой-либо кривой  $\rho_Q = \rho_Q(\varphi)$ , где  $\rho_Q = BQ$ , а  $\varphi$  — полярный угол, образуемый направлением  $DPBQ$  с осью  $Bx$ , то точка  $D$  описывает кривую, полярное уравнение которой  $\rho_D = \rho_D(\varphi)$ . Величины  $\rho_Q$  и  $\rho_D$  связаны условием

$$\rho_D^2 = \rho_Q^2 \pm k^2,$$

где


$$k^2 = a^2 - b^2 = \text{const.}$$

# 11. МЕХАНИЗМЫ ГРЕЙФЕРОВ КИНОАППАРАТОВ (735—743)

735

ШАРНИРНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ ГРЕЙФЕРА КИНОАППАРАТА  
С ПРУЖИНОЙ НА ШАТУНЕ

ШР  
ГК




При вращении кривошипа 1 конец зуба *a*, укрепленного на плоской пружине 3, соединенной с шатуном 2 четырехзвенного шарнирного механизма *ABCD*, описывает шатунную кривую. На одном из участков этой кривой зуб *a* вводится в отверстие киноленты и передвигает ее. На другом участке шатунной кривой зуб *a* выводится из отверстия киноленты.

736

ШАРНИРНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ ГРЕЙФЕРА КИНОАППАРАТА

ШР  
ГК



При вращении кривошипа 1 четырехзвеного шарнирного механизма *ABCD* конец зуба *a* шатуна 2 описывает шатунную кривую. На одном из участков этой кривой зуб *a* вводится в отверстие киноленты и передвигает ее. На другом участке шатунной кривой зуб *a* выводится из отверстия киноленты.


737

ШАРНИРНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ ГРЕЙФЕРА  
КИНОАППАРАТА

ШР

ГК

При вращении кривошипа 1 четырехзвен-  
ного шарнирного механизма  $ABCD$  конец  
зуба  $a$ , укрепленного на шатуне 2, описы-  
вает шатунную кривую. На одном из участ-  
ков этой кривой зуб  $a$  вводится в отверстие  
киноленты и передвигает ее. На другом  
участке шатунной кривой зуб  $a$  выводится  
из отверстия киноленты.




738

ШАРНИРНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ ГРЕЙФЕРА  
КИНОАППАРАТА

ШР

ГК

При вращении кривошипа 1 четырехзвен-  
ного шарнирного механизма  $ABCD$  конец  
зуба  $a$ , укрепленного на шатуне 2, описы-  
вает шатунную кривую. На одном из участ-  
ков этой кривой зуб  $a$  вводится в отверстие  
киноленты и передвигает ее. На другом  
участке шатунной кривой зуб  $a$  выводится  
из отверстия киноленты.




739

ШАРНИРНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ ГРЕЙФЕРА  
КИНОАППАРАТА

ШР

ГК




При вращении кривошипа 1 четырехзвен\*  
ного шарнирного механизма  $ABCD$  конец  
зуба  $a$ , укрепленного на шатуне 2, описы-  
вает шатунную кривую. На одном из участ-  
ков этой кривой зуб  $a$  вводится в отверстие  
киноленты и передвигает ее. На другом  
участке шатунной кривой зуб  $a$  выводится  
из отверстия киноленты.

749

ШАРНИРНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ ГРЕЙФЕРА  
КИНОАППАРАТА

ШР

ГК



При вращении кривошипа 1 механизма  $ABC$   
конец  $E$  зуба, укрепленного на шатуне 2, описы-  
вает шатунную кривую. На участке  $b - b$  этой  
кривой зуб вводится в отверстие киноленты и  
передвигает ее. На другом участке шатунной  
кривой зуб  $E$  выводится из отверстия киноленты.  
Палец  $C$  шатуна 2 механизма скользит по круго-  
вой направляющей  $a - a$  с центром в точке  $D$ .


741

ШАРНИРНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ ГРЕЙФЕРА  
КИНОАППАРАТА

ШР

ГК

При вращении кривошипа 1 четырехзвенного механизма  $ABCD$  концы зубьев  $a$ , укрепленных на шатуне 2, описывают шатунные кривые. На одном из участков этих кривых зубья  $a$  вводятся в отверстия киноленты и передвигают ее. На другом участке шатунной кривой зубьев  $a$  выводятся из отверстий киноленты.




742


ШАРНИРНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ  
МЕХАНИЗМ ГРЕЙФЕРА  
КИНОАППАРАТА

ШР

ГК



Звено 4, входящее во вращательную пару  $G$  с шатуном 2 четырехзвенного механизма  $ABC$ , подвешено в точке  $F$  к коромыслу 5. При вращении кривошипа 1 конец зуба  $a$  описывает сложную шатунную кривую. На одном из участков этой кривой зуб  $a$  вводится в отверстие киноленты и передвигает ее. На другом участке шатунной кривой зуб  $a$  выводится из отверстия киноленты.



Шатун 2 шарнирного четырехзвенника  $CDEF$  входит во вращательную пару  $G$  со звеном 4, входящим во вращательную пару  $H$  со звеном 5, вращающимся вокруг неподвижной оси  $K$ . Звено 5 входит во вращательную пару  $M$  со звеном 6, которое скользит в неподвижных закругленных направляющих  $a$ . При вращении кривошипа 1 зубья  $b$  описывают шатунную кривую. При этом зубья  $b$  вводятся в отверстия киноленты, передвигают ее и выводятся обратно. Зубья  $d$  вводятся в отверстия киноленты и удерживают ее от продвижения в момент вывода зубьев  $b$  из отверстий.


## 12. МЕХАНИЗМЫ ВЕСОВ (744—758)

744

### ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ТАРЕЛОЧНЫХ ВЕСОВ

ШР  
В


Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = CD = EF$ ;  $AC = BD = EA = BF$ . Таким образом, правая и левая части механизма представляют собой равные шарнирные параллелограммы.



745

### ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ТАРЕЛОЧНЫХ ВЕСОВ

ШР  
В




Механизм обладает двумя степенями подвижности. Определенность в движении механизма обеспечивается силовыми нагрузками от чашек 1 и 2 и взвешиваемых грузов. Равновесие системы достигается подбором масс звеньев. Вследствие равенства длин звеньев правой и левой частей механизма и симметрии их расположения чашки 1 и 2 движутся поступательно.

746

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ТАРЕЛОЧНЫХ ВЕСОВ**

ШР

В




Механизм обладает тремя степенями подвижности. Определенность в движении механизма обеспечивается силовыми нагрузками от чаек 1 и 2 и взвешиваемых грузов. Равновесие системы достигается подбором масс звеньев. Вследствие равенства длин звеньев правой и левой частей механизма и симметрии их расположения тарелки 1 и 2 движутся поступательно.

747

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
СТРЕЛОЧНЫХ ВЕСОВ**

ШР

В



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $DE = FG = KH$  и  $DF = EG = EH = DK$ . Таким образом, правая и левая части механизма представляют собой механизмы шарнирных параллелограммов. Взвешивание может производиться непосредственно на чашках или с помощью дополнительного регистрирующего механизма  $ABC$  со стрелкой  $a$  и шкалой  $b$ .


748

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ОДНОЧАШЕЧНЫХ ВЕСОВ

ШР

В

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC$  и  $AD = BC$ . При нагружении чашки весов звено 1 движется поступательно. При этом звено 2 и соединенный с ним жестко сектор с грузом  $G$  вращаются вокруг шарнира  $A$  до достижения равновесия. Определяемый вес указывается на шкале сектора в зависимости от его угла поворота.




749

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ОДНОЧАШЕЧНЫХ ВЕСОВ

ШР

В

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AD = CB$  и  $AC = DB$ . Таким образом, основной механизм весов представляет собой шарнирный параллелограмм  $ADBC$ . Системой дополнительных рычагов 2 и 3 достигается требуемый угол отклонения стрелки 1. Груз  $a$  уравновешивает вес чашки  $b$  и звеньев механизма.




750

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ВЕСОВ

ШР

В

*Крюк для опоры*




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC$ ;  $AD = BC$ ;  $AE = ED$ . Крюк  $I$  входит во вращательную пару со звеном  $BC$  шарнирного параллелограмма  $ABCD$ , точка  $F$  подвеса крюка смещена относительно точки  $E$  на расстояние  $a$ . Вес  $Q$  взвешиваемого груза равен  $Q = G \frac{l}{a}$ , где  $G$  — вес гири  $g$  и  $l$  — плечо груза относительно точки  $E$ . Плечо  $a$  может быть сделано весьма малым, что придает компактность весам. Противовес  $P$  уравновешивает собственный вес рычага.

751

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ОДНОЧАШЕЧНЫХ ВЕСОВ  
С ПЕРЕКАТЫВАЮЩИМСЯ РЫЧАГОМ

ШР

В



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC$  и  $AD = BC$ . Таким образом, основной механизм весов представляет собой шарнирный параллелограмм  $ABCD$ . При опускании чашки  $c$  звено  $1$  воздействует на перекатывающийся по плоскости  $2$  профилированный рычаг  $4$ , несущий стрелку  $3$ . Шкала  $a$  требует специальной градуировки. Груз  $b$  уравновешивает вес чашки  $c$  и звеньев механизма.


752

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ПЛАТФОРМЕННЫХ ВЕСОВ

ШР

В

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AC = DB$  и  $AD = CB$ . Таким образом, механизм весов представляет собой шарнирный параллелограмм  $ACBD$ . Звено 1 движется поступательно. Упор  $a$  замыкает механизм, когда чашка 2 для гирь не нагружена.




753

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ПЛАТФОРМЕННЫХ ВЕСОВ

ШР

В

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AC = BD$  и  $BC = EF$ . Основной механизм весов представляет собой шарнирный четырехзвенник  $ACBD$ . Уравновешивание взвешиваемого груза производится передвижным противовесом 1.




754

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ПЛАТФОРМЕННЫХ ВЕСОВ

ШР

В

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $KE = EF$ ;  $DK : DC = FA : AB = k$ . Если в качестве платформы выбрано звено 1 и на ней взвешивается груз  $Q$ , то вес этого груза будет равен  $Q = G \frac{1}{k}$ , где  $G$  — вес гири, лежащей на чашке 2.




755

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ПЛАТФОРМЕННЫХ ВЕСОВ

ШР

В




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC$ ;  $AD = BC - EF$ ;  $AE = DF$  и  $BE = CF$ . Основной механизм представляет собой шарнирный параллелограмм  $ABCD$ . Платформа 1 совершает поступательное движение. Со звеном 2 жестко соединена стрелка  $a$ , показывающая вес взвешиваемого груза на шкале  $b$ . Грузы  $c$  уравновешивают вес платформы 1 и звеньев механизма.

756


ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ПЛАТФОРМЕННЫХ ВЕСОВ

ШР

В



Основной механизм весов представляет собой шарнирный четырехзвенник  $ABCD$ , к звеньям 1 и 2 которого шарнирно присоединяется платформа 3. Звено 2 вращается на малый угол в пределах, допускаемых упорами  $a$ . Так как система является кинематически жесткой, то возможность перемещения рычага 2 обеспечивается малыми зазорами в шарнирах.




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $KN : EK = MF : FE$ . При нагружении платформы рычаг  $I$  отклоняется от горизонтального положения. Положение равновесия достигается перемещением груза  $G$  по рычагу  $I$ , при этом величина груза  $G$  связана с величиной взвешиваемого груза  $Q$  соотношением

$$G = Q \frac{EF}{LF} \cdot \frac{BC}{AC}$$

Длины звеньев подбираются таким образом, что при максимальной величине плеча  $AB$  произведение

$$\frac{EF}{LF} \cdot \frac{BC}{AC}$$

равно  $\frac{1}{10}$  или  $\frac{1}{100}$  (десятичные или сотенные весы).



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $O_1A = 1$ ;  $O_1B = 0,692$ ;  $AB = 1,5$ ;  $BC = 0,692$ ;  $CE = 0,692$ ;  $CD = 0,353$ ;  $DE = 0,442$ ;  $O_2E = 0,941$ ;  $O_1O_3 = 0,782$ ;  $DF = 0,98$ ;  $O_2F = 0,892$ ;  $O_2O_3 = 0,892$ ;  $O_1O_2 = 1,42$ . При указанных размерах звеньев механизма точки  $O_3$ ,  $F$  и  $B$  практически совпадают (на чертеже они условно показаны несовпадающими). Замкнутая кинематическая цепь  $O_3EDFO_2$  является пятизвенником и обладает двумя степенями подвижности. На продолжении звена 1 установлен груз  $P$ . Конец  $a$  звена 2 служит стрелкой, перемещающейся по шкале  $N$ . Промежуточное звено 3 соединяет основной механизм с рычагом 4, в точке  $A$  которого подвешивается груз  $Q$ . При взвешивании добиваются горизонтальности звена  $O_2F$ . Отсчет на шкале  $N$ , производимый стрелкой  $a$ , показывает при этом величину груза  $Q$ . Противовес  $P$  выполнен сменным. Каждой величине противовеса  $P$  соответствует Особая градуировка шкалы. Шкалы  $N$  приближенно равномерны.

### 13. МЕХАНИЗМЫ МУФТ И СОЕДИНЕНИЙ (759—763)


759

**МЕХАНИЗМ МУФТЫ С ШАРНИРНЫМИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММАМИ**

ШР

МС

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AD = BC$  и  $AB = DC$ . Для передачи вращения между двумя смещенными валами  $A$  и  $D$  использован шестикратно повторенный механизм шарнирного параллелограмма  $ABCD$  с роликами  $1$ , перекатывающимися внутри окружностей  $a$ , радиус которых равен расстоянию между осями  $A$  и  $D$ , увеличенному на радиус ролика. Угловые скорости валов  $A$  и  $D$  равны.




760

**МЕХАНИЗМ МУФТЫ С ШАРНИРНЫМИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММАМИ**

ШР

МС

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AD = BC$  и  $AB = DC$ . Механизм осуществляется передачу вращения между валами  $A$  и  $D$ . Вследствие трех спаренных между собой параллелограммов отсутствует неопределенность в движении в предельных положениях механизма. Диски  $1$  и  $2$  снабжены тремя парами свободно вращающихся круглых роликов  $a$  и  $b$ . Сумма радиусов роликов равна длине  $AD$ . Угловые скорости валов  $A$  и  $D$  равны.




761

## МЕХАНИЗМ МУФТЫ С ШАРНИРНЫМИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММАМИ

ШР

МС




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = CD$  и  $BC = AD$ . Для передачи вращения между двумя смещенными валами  $A$  и  $B$  использован трехкратно повторенный механизм шарнирного параллелограмма  $ABCD$ . Диски  $1$  и  $2$  снабжены тремя парами свободно вращающихся круглых роликов  $a$ . Радиусы роликов равны  $AB/2$ . Угловые скорости валов  $A$  и  $B$  равны.

762


## ШАРНИРНО-РЫЧАЖНАЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МУФТА

ШР

МС



Звено  $1$  входит в шаровую пару со звеном  $2$ . Звенья  $1$  и  $2$  снабжены рычагами  $a$  и  $b$ , входящими в точках  $C$  и  $D$  в шаровые пары. Вследствие симметричного расположения рычагов  $a$  и  $b$  звенья  $1$  и  $2$  имеют возможность относительного поворота вокруг оси  $q - q$ .




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC$ ;  $BC = AD$ ;  $EH = FG$  и  $EF = HG$ . С валом 1 жестко связана траверза  $a$ , а с валом 2, ось которого параллельна оси вала 1, связана траверза  $b$ . Крестообразный шатун 5 входит во вращательные пары с кривошипами 3, 4, 6 и 7. Вращение от вала 1 к валу 2 передается посредством двух шарнирных параллелограммов  $ABCD$  и  $EFGH$  с одним общим крестообразным шатуном 5.

## 14. МЕХАНИЗМЫ СОРТИРОВКИ, ПОДАЧИ И ПИТАНИЯ (764—769)


764

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
СОРТИРОВКИ ЧЕБЫШЕВА


ШР  
СП




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  
 $AB = CB = BM = 1$ ;  $EA = 0,305$ ;  $CE = 0,76$ ;  
 $MD = 0,66$ ;  $FD = 0,8$ ;  $CF = 1,66$ ;  $EF = 2,36$ ;  
 $\beta = 114^\circ$ . Точка  $M$  шатуна 2 шарнирного четырехзвенника  $EABC$  описывает шатунную кривую, некоторый участок которой близок к окружности с центром в точке  $D$  (эта кривая на чертеже не показана), а радиус равен длине  $DM$  звена 4. При прохождении точкой  $M$  этого участка траектории звено 5 будет почти неподвижным, т. е. практически будет иметь остановку в крайнем своем положении. При крайнем правом положении звена 5 зерно из бункера  $Q$  поступает в лоток  $T$ , и так как остановка звена 5 в этом положении соответствует полуобороту кривошипа 1, то зерно успевает полностью заполнить лоток  $T$ . За следующую половину оборота кривошипа 1 звено 5 с лотком  $T$ , наполненным зерном, быстро совершает полное качание. При этом зерна, отделяясь от лотка, падают ближе или дальше в зависимости от их размеров и массы. Звено 7, приводимое в движение звеном 5 через промежуточное звено 6, имеет заслонку, которая закрывает выходное отверстие бункера  $Q$ , открывая его лишь в момент, соответствующий остановке звена 5.




При вращении двуплечего кривошипа 1 движение посредством звеньев 10, 2, 3, рычага 11, шарнирно закрепленного в точке A, и звена 16 передается ползуну 13, который движется возвратно-поступательно. При помощи звеньев 2, 17, 18, 19, коромысла 15 и звена 20 сообщается поворот захвату 14. Поворот зажима 9 осуществляется посредством звеньев 2, 3, 4, коромысла 5, звеньев 6, 7, 8. Регулировка хода ползуна 13 осуществляется при помощи ручного маховика 12 изменением положения шарнира A. В зависимости от величины подачи изменяется угол поворота захвата 14, так как коромысло 15 соединено со звеном 16 шарниром B.




Вращательное движение двуплечего кривошипа 1 посредством звеньев 10, 2, 3, рычага 11, шарнирно закрепленного в точке A, и звена 16 передается ползуну 13, который движется возвратно-поступательно. При помощи звеньев 2, 17, 18, 19, коромысла 15 и звена 20 сообщается поворот захвату 14. Поворот зажима 9 осуществляется посредством звеньев 2, 3, 4, коромысла 5, звеньев 6, 7, 8. Регулировка хода ползуна 13 осуществляется при помощи ручного маховика 12 изменением положения шарнира A. В зависимости от величины подачи изменяется угол поворота захвата 14, так как коромысло 15 соединено со звеном 16 шарниром B.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $CB = 2AC$ ;  $CD = 2,4AC$ ;  $BD = 0,9AC$ ;  $BE = 2AC$ ;  $FD = 3AC$  и  $AE = 1,6AC$ . В основе механизма лежит шарнирный четырехзвенник  $ACBE$ . Ползун  $7$  приводится в возвратно-поступательное движение вдоль направляющей  $c - c$  — с звеном  $4$ , входящим в кинематическую пару  $D$  с шатуном  $2$ . Ползун  $7$  имеет остановки, когда точка  $D$  движется по участкам  $x - x$  и  $y - y$  своей траектории, так как эти участки могут быть приближенно заменены дугами окружностей, описанных из соответствующих положений точки  $F$ . Звено  $5$ , воздействуя на звено  $6$ , периодически производит зажим изделия щипцами  $a$  и  $b$ .



При вращении эксцентрика 1 вокруг неподвижной оси *B* рычаг 2 совершает качательное движение вокруг неподвижной оси *A*. При этом рычаг 3, шарнирно соединенный с рычагом 2, захватывает палец 4 звена 16 шарнирного параллелограмма *AEC**D* и перемещает вверх элеватор 5, который поднимает очередное изделие 6, подаваемое конвейером, в штабель. Изделия в поднятом положениидерживаются защелками 7. Штабель с изделиями 6 рассчитан на определенную высоту, при достижении которой рычаг 8 отклоняется и палец *a* рычага 9 включает муфту, не показанную на чертеже. Специальный привод поворачивает при этом шарнирно соединенные рычаги 10 и 15, в результате чего толкач 11 перемещает готовый штабель на транспортирующее устройство. После этого эксцентрику 1 вновь сообщается вращение. Изделия 6 продвигаются до упора 12, который занимает крайнее правое положение при отклонении рычага 2 вниз, вследствие того, что выступ *b* рычага 3 отклоняет коленчатый рычаг 13, который, поворачивая рычаг 14, перемещает упорный рычаг 12 в крайнее положение. Таким образом, благодаря упору 12 изделия 6 занимают строго определенное положение.




При перемещении плиты 1 траверза 2 начинает опускаться. При этом фланец 9', соединенный шпильками *b* с фланцем 9, свободно насаженным на траверзе 2, дойдя до упора *b*, сжимает концы рычагов 3, преодолевая сопротивление пружины 4. Нижние концы рычагов 3 сдвигаются, входят в изделие 5 и захватывают его. При перемещении плиты 1 вверх траверза 2 вместе с рычагами 3 и изделием 5 начинает подниматься, освобождая подающий диск 7. При соприкосновении фланца 9 с верхним упором 8 фланец 9 начинает опускаться относительно траверзы 2, а плита 1 пресса продолжает подниматься, заканчивая свой ход. При этом конус *a* фланца, оказывая давление на верхние концы рычагов 3, раздвигает их, нижние концы сдвигаются и изделие освобождается. После этого плита 1 вместе с траверзой 2 вновь опускается, рычаги 3 захватывают очередное изделие, и цикл повторяется.

## 15. МЕХАНИЗМЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (770—772)


770

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ


ШР  
Пд



Механизм представляет собой четырехзвенный шарнирный механизм  $ABCD$ . Жидкость по трубе 4 перетекает в ковш 5 при повышении ее уровня в резервуаре. Рычаг 1, жестко соединенный с ковшом, получает при этом вращение вокруг неподвижной оси  $A$ , и клапан 3 открывается, быстро выпуская излишки жидкости из резервуара. После опорожнения ковша 5 рычаг 1 возвращается в исходное положение под действием груза 6, который может устанавливаться в различных положениях вдоль оси рычага 1. Тем самым осуществляется регулировка устройства.



Движение от эксцентрика 1, вращающегося вокруг неподвижной оси С, с помощью шатуна 2, входящего во вращательную пару А с угловым рычагом 3, передается штоку 4, движущемуся возвратно-поступательно. Рычаг 3 входит во вращательную пару D со штоком 4 и пару В с рычагом 5, который в свою очередь входит во вращательную пару Е со звеном 6. Стержень а, на котором находится пружина 7, одним концом закреплен в шарнире А, а другим — проходит через направляющее отверстие в шарнире Е. Предварительное сжатие пружины регулируется гайками б. При больших нагрузках, при которых шток останавливается, шатун под действием эксцентрика поворачивается относительно точки В, при этом рычаги 5 и 6 поворачиваются, сжимая пружину 7.




При повороте рукоятки 1, свободно насаженной на вал *A*, в направлении, указанном стрелкой, пружины 2 и 3 растягиваются, приводя в движение посредством рычагов 7, 8, 9 и 10 звено 4. При этом звено 4 не может обогнать рукоятку 1 вследствие того, что его выступ *a* входит в зацепление с собачкой 11, шарнирно закрепленной на рукоятке 1 и находящейся под действием пружины 5. При соприкосновении с упором 12. При дальнейшем повороте рукоятки 1 пружины 2 и 3 вновь взводятся. Собачка 11, упираясь в упор б, захватывает выступ *a* звена 4. При освобождении рукоятки звенья механизма под действием взвешенных пружин занимают исходное положение. Таким образом, врачающий момент на валу *A*, передающийся от рукоятки 1 звену 4, определяется жесткостью пружин 2, 3 и расположением рычагов 7, 8, 9 и 10.

## 16. МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯТОРОВ (773—776)

773

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ЦЕНТРОБЕЖНОГО РЕГУЛЯТОРА  
ПАРОВОЙ МАШИНЫ

ШР  
Pr




Диск 1 вращается вокруг неподвижной оси  $A$ . Созвеньями 2, входящими во вращательные пары  $B$  и  $C$ , с диском 1 и звеньями 3 жестко соединены грузы  $b$ . Рычаг 6, вращающийся вокруг оси  $A$ , входит во вращательные пары  $E$  со звеньями 3. Пружины 4 и 5 подтягивают звенья 2 к ободу диска 1. При вращении диска 1 грузы  $b$ , преодолевая сопротивление пружин 4 и 5, расходятся. Рычаг 6 поворачивается, закрывая отверстия  $a$  эксцентрика 7, через которые поступает пар. Степень закрытия отверстий  $a$  зависит от скорости вращения диска 1. Тем самым регулируется выход пара.

774

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ПЛОСКОГО РЕГУЛЯТОРА

ШР

Пр




Угол качания звеньев *4* может регулироваться путем закрепления эксцентрика *1* в различных положениях на валу *a*.

775


ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ПЛОСКОГО РЕГУЛЯТОРА

ШР

Пр



Эксцентрик *5* жестко связан с неподвижным валом *A*. Кривошип *3* выполнен в виде расширенной втулки, охватывающей эксцентрик *5*. При вращении звена *1* звено *2* под действием сил инерции поворачивается вокруг оси *B* на различные углы в зависимости от угловой скорости звена *1*, преодолевая при этом натяжение пружины *b*.




Рукоятка 1 вращается вокруг неподвижной оси *A*. Шток 3 поршня движется поступательно в неподвижных направляющих *a* — *a*. Дроссельная заслонка 2 вращается вокруг неподвижной оси *K*. Звено 4 входит во вращательные пары *H* и *G* со звенями 2 и 5, вращающимися вокруг неподвижных осей *K* и *A*. Звено 6 входит во вращательные пары *E*, *D* и *C* со звенями 5, 7 и 8. Звено 8 входит во вращательные пары *C* и *B* со звеном 6 и рукояткой 1. При повороте рукоятки 1 при неподвижном штоте поршня 3 дроссельная заслонка 2 устанавливается в определенном положении, обеспечивающем нормальное давление. При повышении давления шток поршня 3 опускается, поворачивая заслонку 2, причем рукоятка 1 остается неподвижной. Рукоятка 1 может фиксироваться в предельном положении устройством, не показанным на чертеже.

## 17. МЕХАНИЗМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (777—784)

777

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ  
НА ИЗГИБ И КРУЧЕНИЕ

ШР  
И




Вал 1 с испытуемым образцом 2 вращается в подшипниках *a*. Рычаг 4, вращающийся вокруг неподвижной оси *A*, несет на себе грузы  $G_1$  и  $G_2$ . Звено 5 входит во вращательные пары *B* и *C* со звеньями 4 и 3. Двуплечий рычаг 3 шарнирно связан с нагружающими устройствами *b*. Грузы  $G_1$  и  $G_2$ , действуя на нагружающее устройство *b*, создают изгибающий момент. При вращении вала 1 испытуемый образец 2 подвергается одновременному действию изгиба и кручения. Генератор *d* служит для замера величины передаваемого крутящего момента.

778

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
С УПРУГИМИ ЗВЕНЬЯМИ  
ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ  
НА ИЗГИБ И КРУЧЕНИЕ

ШР  
И

Пружины 4 и 5, действуя через промежуточное звено 8 на двуплечий рычаг 3, создают изгибающий момент на испытуемом участке образца 2. При вращении вала 1 испытуемый образец 2 подвергается действию изгибающего и крутящего моментов. Предварительно скатая и отрегулированная на определенное усилие пружина 5 одним концом прикреплена к неподвижной стойке, а другим — к детали а, принадлежащей стержню 6, скользящему в отверстии с. Пружина 4 одним концом прикреплена на неподвижной стойке, а другим концом — к двуплечему рычагу 7, поворачивающемуся вокруг неподвижной оси А.





779

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
С УПРУГИМ ЗВЕНОМ  
ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПЛОСКИХ ОБРАЗЦОВ  
НА РАСТЯжение И СЖАТИЕ

ШР  
И

Звено 3 представляет собой плоскую тарированную пружину. Плоский образец 2 закреплен в деталях а и б. Деталь а принадлежит звену 3. Деталь а входит во вращательную пару С с кромышлом 4 шарнирного четырехзвенника ABCD. При вращении кривошипа 1 испытуемый на сжатие и растяжение образец 2 подвергается действию знакопеременной нагрузки.






Вал 1 с эксцентриком *a* приводится во вращение электромотором. Эксцентрик *b* помещен на втулке зубчатого колеса 3. На валу 1 закреплено водило 4, на котором смонтированы зубчатые колеса 5, 6 и 7 и вспомогательный электромотор *c*. Рычаги 8 присоединены к рычагу 9 посредством шаровых шарниров. При вращении вала 1 испытуемый образец 2 нагружается при помощи рычагов 8, 9 и 10 переменным растягивающим усилием. Величину перемещения головки образца, а следовательно, и величину усилия можно изменять в процессе работы машины, проворачивая при помощи электромотора *c* эксцентрик *b*. Величины деформаций измеряются датчиком *d*.

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
С РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ  
УСТРОЙСТВАМИ  
ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ РЕССОР**

ПР  
И




Коромысло 3 шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  качается вокруг неподвижной оси  $D$ . Звено 4 входит во вращательные пары  $E$  и  $F$  с коромыслом 3 и звеном 5. Звено 5 входит в кинематические пары  $G$  и  $H$  со звеном 6 и ползуном 7. Ползун 7 скользит в неподвижных направляющих  $q - q$ . Рессора 2 опирается на раму  $a$ , в свою очередь опирающуюся на месдозу  $b$ . Амплитуда колебаний рессоры 2 регулируется винтом  $c$ , начальная нагрузка — винтом  $d$ . При вращении кривошипа 1 испытуемая рессора 2 подвергается динамической нагрузке.

782

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ  
НА КРУЧЕНИЕ**

ШР

И




Коромысло 3 шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  качается вокруг неподвижной оси  $D$ . С испытуемым образцом 2 связан маховик  $m$ , обладающий большим моментом инерции. При вращении кривошипа 1 в упругой системе, состоящей из испытуемого образца 2 и массы  $m$ , под действием коромысла 3 возникают упругие колебания, и образец подвергается воздействию знакопеременного инерционного крутящего момента.

783


**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ТЕНЗОГРАФА**

ШР

И



Рычаг 3 вращается вокруг неподвижной оси  $A$ . Рычаг 4 вращается вокруг неподвижной оси  $B$ . Звено 5 остриями  $C$  и  $D$  входит в соответствующие вырезы рычагов 4 и 3. Изменение расстояния между ножками 1 и 2 при деформации детали 6 вызывает поворот рычага 3 и рычага 4 с пишущим штифтом  $a$ .




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = 1$ ,  $BC = CE = CD = 1,4$  и  $AE = 2,58$ . Точка  $D$  шатуна  $2$  шарнирного четырехзвенника  $ABCE$  типа Чебышева совершает приближенно прямолинейное движение. Привод в движение механизма осуществляется звеном  $3$ , входящим во вращательную пару  $F$  со звеном  $2$  и шаровую пару  $G$  со звеном  $1$ , связанным системой звеньев с индикатором, замеряющим давление в цилиндре двигателя, не показанном на чертеже. Движение звена  $1$  преобразуется в приближенно прямолинейное движение пишущего остряя, находящегося в точке  $D$  звена  $2$ . Бумажная лента  $4$  перемещается пропорционально пути  $s$  цилиндра двигателя. При этом пишущее острье вычерчивает кривую  $p = p(s)$ , где  $p$  — величина, пропорциональная давлению пара или газа в цилиндре.

## 18. МЕХАНИЗМЫ ФИКСАТОРОВ (785)

785

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ФИКСИРУЕМОГО РЫЧАГА

ШР  
Ф



При первом качании рычага 1 в направлении, указанном стрелкой, шатун 2 перемещает фиксируемый рычаг 3 по часовой стрелке, пока выступ *A* этого рычага не попадет в выемку звена 4. В этом рабочем положении, показанном на рисунке справа, и фиксируется рычаг 3 при отводе рычага 1 в исходное положение. При втором качании рычага 1 шатун 2, скользя своими криволинейными поверхностями между выступами *B* и *C* звеньев 5 и 4, выводит звено 4 из зацепления с рычагом 3, который под действием пружины возвращается в исходное положение, показанное на рисунке слева.


## 19. МЕХАНИЗМЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ (786—790)

786

### ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ МЕХАНИЗМ ГРЕЙФЕРА

ШР  
Гп

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = BC$  и  $AD = CD$ . При движении подвеса  $d$  вверх ковши  $5$  и  $6$  с сыпучим грузом  $b$  смыкаются и груз  $b$  транспортируется в требуемое место. После соприкосновения ковшей  $5$  и  $6$  с неподвижным грузом  $a$  и движения точки  $B$  вниз ромбoid  $ABCD$  меняет свою конфигурацию, ковши  $5$  и  $6$  расходятся, освобождая груз  $b$ .




787

### ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМНОГО КРАНА

ШР  
Гп

Длины звеньев шарнирного четырехзвенника  $ACBE$  удовлетворяют условиям  $CB = 0,27AC$ ;  $BD = 0,83AC$ ;  $EB = 1,18AC$  и  $AE = 0,64AC$ . При вращении звена  $1$  вокруг неподвижной оси  $A$  точка  $D$  описывает траекторию  $q - q$ , на участке  $a - a'$  близкую к прямой. Приближенно прямолинейный горизонтальный участок  $a - a'$  шатунной кривой  $q - q$  используется для перемещения груза в горизонтальном направлении.




788

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ПОДЪЕМА ПЛАТФОРМЫ  
ГРУЗОВОЙ ТЕЛЕЖКИ

ШР

Гп




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC$  и  $BC = AD$ . При указанных соотношениях звеньев платформа 1 при подъеме движется поступательно. С платформой 1 посредством промежуточного звена 3 связано звено 2, вращающееся вокруг неподвижной оси E. Полный подъем платформы 1 осуществляется поворотом звена 2 на угол  $\alpha$ .

789


ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
САМОРАЗГРУЖАЮЩЕЙСЯ ВАГОНЕТКИ

ШР

Гп



Механизм вагонетки состоит из тележки 1 и кузова 2, соединенных посредством шестизвездного механизма  $ABCDEFG$  (см. левый чертеж). При повороте звена  $BC$  в направлении, указанном стрелкой, кузов 2 начинает поворачиваться. При этом звено 3 вначале имеет малые перемещения, так как звено 4 опирается на пальц  $d$ . Как только выступ  $b$  приходит в соприкосновение с пальцем  $c$ , звено 3 поднимается, кузов опрокидывается и занимает положение, показанное на чертеже справа.




Механизм вагонетки состоит из тележки 2 и кузова 3, соединенных посредством двух шестизвездных механизмов  $ABCDEF$  и  $AGHKLMN$ . Звено  $NM$  на свободном конце выполнено в виде щеколды (см. левый чертеж). При приведении в действие домкрата 1 кузов 3 занимает положение, указанное на чертеже справа. При этом посредством шестизвездного механизма  $AGHKLMN$  происходит открытие щеколды на звене  $NM$  и подъем звена  $GH$ . Посредством механизма  $ABCDEF$  производится откидывание борта  $BC$ , и груз может сбрасываться на некотором расстоянии от тележки (см. правый чертеж).

## 20. МЕХАНИЗМЫ ПАНТОГРАФОВ (791—812)

791

### ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ПАНТОГРАФА

ШР  
Пт




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $CD = DB$ ;  $ED = FB = DF = FA = AE = CE$ . При вычерчивании точкой  $A$  некоторого контура, лежащего в плоскости чертежа, точка  $B$  звена 2, лежащая на прямой  $CAq$ , вычерчивает подобный контур с коэффициентом подобия  $k$ , равным  $\frac{CD}{CE} = 2$ .

792


### ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ПАНТОГРАФА

ШР  
Пт




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $BC = ED$  и  $EB = DC$ , т. е. фигура  $EBCD$  является параллелограммом. Кроме того, удовлетворяются условия:  $AC : CH = FD : DH = AB : BG$ . При любой конфигурации параллелограмма  $EBCD$  точки  $A$ ,  $G$ ,  $F$  и  $H$  будут лежать на одной общей прямой. Звено 1 вращается вокруг неподвижной точки  $A$ , выбранной в качестве центра подобия. При движении одной из точек  $G$ ,  $F$  или  $H$  по произвольной траектории остальные две точки будут описывать подобные траектории. Механизм обладает свойством обратимости, т. е. в качестве центра подобия может быть выбрана любая точка:  $A$ ,  $G$  или  $H$ .

нной в качестве центра подобия. При движении одной из точек  $G$ ,  $F$  или  $H$  по произвольной траектории остальные две точки будут описывать подобные траектории. Механизм обладает свойством обратимости, т. е. в качестве центра подобия может быть выбрана любая точка:  $A$ ,  $G$  или  $H$ .



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $BC = ED$  и  $EB = DC$ , т. е. фигура  $EBCD$  является параллелограммом. Кроме того, удовлетворяются условия:  $AC : CF = HE : EG = AB$ ;  $BG = HD : DF$ . При любой конфигурации параллелограмма  $EBCD$  точки  $A$ ,  $G$ ,  $F$  и  $H$  лежат на одной общей прямой. Звено 1 вращается вокруг неподвижной точки  $A$ , выбранной в качестве центра подобия. При движении одной из точек  $G$ ,  $F$  или  $H$  по произвольной траектории остальные две точки будут описывать подобные траектории. Механизм обладает свойством обратимости, т. е. в качестве центра подобия может быть выбрана любая точка:  $A$ ,  $G$ ,  $F$  или  $H$ .




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $BC = ED$  и  $EB = DC$ , т. е. фигура  $EBCD$  является параллелограммом. Жесткий треугольник  $GCB$  подобен треугольнику  $GHA$ . При любой конфигурации параллелограмма  $EBCD$  треугольник  $GHA$  имеет постоянные углы при его вершинах. Звено 1 вращается вокруг неподвижной точки  $A$ , выбранной в качестве центра подобия. При движении одной из точек  $G$  или  $H$  по произвольной траектории другая точка будет описывать подобную траекторию, повернутую на постоянный угол. Механизм обладает свойством обратимости, т. е. в качестве центра подобия может быть выбрана любая точка:  $A$ ,  $G$  или  $H$ .

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$BC = ED$  и  $EB = DC$ , т. е.

фигура  $EBCD$  является параллелограммом. Жесткий треугольник  $FDC$  подобен треугольнику  $FAG$ . При любой конфигурации параллелограмма  $EBCD$  треугольник  $PAG$  имеет постоянные углы при его вершинах.

Звено 1 вращается вокруг неподвижной точки  $A$ , выбранной в качестве центра подобия. При движении одной из точек  $G$  или  $F$  по произвольной траектории другая точка будет описывать подобную траекторию, повернутую на постоянный угол. Механизм обладает свойством обратимости, т. е. центром подобия может быть выбрана любая точка:  $A$ ,  $G$  или  $F$ .





Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:

$BC = AD$  и  $AB = DC$ ,

т. е. фигура  $ABCD$  является параллелограммом. Жесткий треугольник  $ECA$  подобен треугольнику  $EFA$ . При любой конфигурации параллелограмма  $ABCD$  треугольник  $EFA$  будет иметь


постоянные углы при вершинах. Звено 1 вращается вокруг неподвижной точки  $A$ , выбранной в качестве центра подобия. При движении одной из точек  $E$  или  $F$  по произвольной траектории другая точка будет описывать подобную траекторию, повернутую на постоянный угол. Механизм обладает свойством обратимости, т. е. центром подобия может быть любая точка:  $A$ ,  $E$  или  $F$ .






Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $BC = DE$  и  $CD = BE$ , т. е. фигура  $BCDE$  является параллелограммом. Жесткий треугольник  $FBC$  подобен треугольнику  $FAG$ . При любой конфигурации параллелограмма  $BCDE$  треугольник  $FAG$  будет иметь постоянные углы при его вершинах. Звено 1 вращается вокруг неподвижной точки  $A$ , выбранной в качестве центра подобия. При движении одной из точек  $F$  или  $G$  по произвольной траектории другая точка будет описывать подобную траекторию, повернутую на постоянный угол. Механизм обладает свойством обратимости, т. е. центром подобия может быть выбрана любая точка:  $A$ ,  $G$  или  $F$ .

В основе механизма лежит параллелограмм  $ABCF$ . На сторонах  $AB$  и  $BC$  построены два подобных треугольника  $ABG$  и  $BCE$ , причем  $\angle GAB = \angle GFE = \gamma$ . Если точка  $G$  механизма движется по какой-либо кривой, то точка  $E$  опишет подобную кривую, повернутую относительно первой на постоянный угол  $\gamma$ .



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AD = BC$  и  $AB = DC$ , т. е. фигура  $ADCB$  является параллелограммом. Треугольники  $AFD$  и  $ABG$  подобны. Звенья 4 и 5 вращаются вокруг неподвижной точки  $C$ , являющейся центром подобия. При движении точки  $F$  по произвольной траектории точка  $G$  будет описывать подобную траекторию, повернутую на постоянный угол  $FCG = \alpha$ . Коэффициент подобия  $k$  пантографа равен

$$k = \frac{CF}{CG}.$$




800

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
МЕХАНИЗМ ПАНТОГРАФА  
РОМБОИДАЛЬНОГО ВИДА**

ШР

Пт




или  $G$  по произвольной траектории другая точка будет описывать подобную траекторию. Механизм обладает свойством обратимости, т. е. центром подобия может быть выбрана любая точка:  $A$ ,  $G$  или  $F$ .

801

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ПАНТОГРАФА**


ШР

Пт




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $DB = FC$  и  $BC == DF$ , т. е. фигура  $DBCF$  является параллелограммом. Точка  $F$  лежит на прямой, соединяющей точки  $A$  и  $G$  звеньев 1 и 3. При любой конфигурации параллелограмма  $DBCF$  точки  $A$ ,  $F$  и  $G$  будут лежать на одной прямой. Звено 1 вращается вокруг неподвижной точки  $A$ , выбранной в качестве центра подобия. При движении одной из точек  $F$  или  $G$  по произвольной траектории другая точка будет описывать подобную траекторию. Механизм обладает свойством обратимости, т. е. неподвижной точкой может быть выбрана любая точка:  $A$ ,  $F$  или  $G$ .


Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AD = CG$ ,  $AC = DG$ ;  $AE = BF$  и  $EF = AB$ , т. е. фигуры  $ADGC$  и  $AEFB$  являются параллелограммами. При любой конфигурации механизма точки  $G$ ,  $A$  и  $F$  будут лежать на одной прямой.




Звено 1 вращается вокруг неподвижной точки  $A$ , выбранной в качестве центра подобия. При движении одной из точек  $F$  или  $G$  по произвольной траектории другая точка описывает подобную траекторию. Механизм обладает свойством обратимости, т. е. центром подобия может быть выбрана любая точка:  $A$ ,  $F$  или  $G$ .

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AH = DE = CB$ ;  $HE = AD$  и  $HB = AC$ . Фигуры  $AHBC$  и  $AHED$  являются параллелограммами. Точки  $F$  и  $G$  звеньев 2 и 4 лежат на произвольной проведенной из точки  $A$  прямой. При любой конфигурации параллелограмма  $AHBC$  точки  $A$ ,  $F$  и  $G$  лежат на одной прямой. Звено 1 вращается вокруг неподвижной точки  $A$ , выбранной в качестве центра подобия. При движении одной из точек  $F$  или  $G$  по произвольной траектории другая точка будет описывать подобную траекторию. Механизм обладает свойством обратимости, т. е. центром подобия может быть выбрана любая точка:  $A$ ,  $F$  или  $G$ .






Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $BC = ED$  и  $CD = BE$ , т. е. фигура  $BCDE$  является параллелограммом. Точка  $F$  звена 4 лежит на прямой, соединяющей точки  $A$  и  $D$ . При любой конфигурации параллелограмма  $BCDE$  точки  $A$ ,  $F$  и  $D$  лежат на одной прямой. Звено 1 вращается вокруг неподвижной точки  $A$ , выбранной в качестве центра подобия. При движении одной из точек  $F$  или  $D$  по произвольной траектории другая точка описывает подобную траекторию. Механизм обладает свойством обратимости, т. е. в качестве центра подобия может быть выбрана любая точка:  $A$ ,  $F$  или  $D$ .





Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $BC = ED$  и  $CD = BE$ , т. е. фигура  $BCDE$  является параллелограммом. Жесткий треугольник  $HED$  подобен треугольнику  $HA0$ . При любой конфигурации параллелограмма  $BCDE$  треугольник  $HAG$  будет иметь постоянные углы при его вершинах. Звено 1 вращается вокруг неподвижной точки  $A$ , выбранной в качестве центра подобия. При движении одной из точек  $G$  или  $H$  по произвольной траектории другая точка будет описывать подобную траекторию, повернутую на постоянный угол. Механизм обладает свойством обратимости, т. е. центром подобия может быть выбрана любая точка:  $A$ ,  $G$  или  $H$ .

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $BC = DE$  и  $BD = CE$ , т. е. фигура  $BCED$  является параллелограммом. Точка  $G$  звена 3 лежит на прямой, соединяющей точки  $A$  и  $F$  звеньев 1 и 2. При любой конфигурации параллелограмма  $BCED$  точки  $A$ ,  $G$  и  $F$  лежат на одной прямой. Звено 1 вращается вокруг неподвижной точки  $A$ , выбранной в качестве центра подобия. При движении одной из точек  $G$  или  $F$  по произвольной траектории другая точка будет описывать подобную траекторию. Механизм обладает свойством обратимости, т. е. центром подобия может быть выбрана любая точка:  $A$ ,  $F$  или  $G$ .




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $EB = DC$  и  $BC = ED$ , т. е. фигура  $EBCD$  является параллелограммом. Жесткие треугольники  $ABE$ ,  $GCB$ ,  $HDC$  и  $FED$  соответственно подобны треугольникам  $AGF$ ,  $GHA$ ,  $HFG$  и  $FAH$ . При любой конфигурации параллелограмма  $EBCD$  четырехугольник  $AGHF$  будет иметь постоянные углы при его вершинах. Звено 1 вращается вокруг неподвижной точки  $A$ , выбранной в качестве центра подобия. При движении одной из точек  $G$ ,  $H$  или  $F$  по произвольной траектории остальные две точки будут описывать подобные траектории, повернутые на постоянные углы. Механизм обладает свойством обратимости, т. е. в качестве центра подобия может быть выбрана любая точка:  $A$ ,  $G$ ,  $H$  или  $F$ .






неподвижной точки  $A$ , выбранной в качестве центра подобия. При движении одной из точек  $G$ ,  $H$  или  $F$  по произвольной траектории остальные две точки будут описывать подобные траектории, повернутые на постоянные углы. Механизм обладает свойством обратимости, т. е. в качестве центра подобия может быть выбрана любая точка:  $A$ ,  $G$ ,  $H$  или  $F$ .

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $EB = DC$  и  $BC = ED$ , т. е. фигура  $EBCD$  является параллелограммом. Жесткие треугольники  $ABE$ ,  $GCB$  и  $HDC$  соответственно подобны треугольникам  $AGF$ ,  $GHA$ ,  $HFG$ . При любой конфигурации параллелограмма  $EBCD$  треугольник  $AGH$  будет иметь постоянные углы при его вершинах. Звено 1 вращается вокруг




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $BC = ED$  и  $EB = DC$ , т. е. фигура  $EBCD$  является параллелограммом. Кроме того, удовлетворяют условиям:  $AC : CH = FD : DH = AB : BG$ . При любой конфигурации параллелограмма  $EBCD$  точки  $A$ ,  $F$ ,  $G$  и  $H$  лежат на одной прямой. Звено 1 вращается вокруг неподвижной точки  $A$ , выбранной в качестве центра подобия. При движении одной из


точек  $G$ ,  $H$  или  $F$  по произвольной траектории остальные две точки описывают подобные траектории. Механизм обладает свойством обратимости, т. е. за центр подобия может быть выбрана любая точка:  $A$ ,  $F$ ,  $G$  или  $H$ .



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $EB = DC$  и  $BC = ED$ , т. е. фигура  $EBCD$  является параллелограммом. Жесткие треугольники  $FEB$ ,  $GCB$  и  $HDC$  соответственно подобны треугольникам  $FAG$ ,  $GHF$  и  $HAG$ . При любой конфигурации параллелограмма  $EBCD$  треугольник  $AGH$  имеет постоянные углы при его вершинах. Звено 1 вращается вокруг неподвижной точки  $A$ , выбранной в качестве центра подобия. При движении одной из точек  $G$ ,  $H$  или  $F$  по произвольной траектории остальные две точки будут описывать подобные траектории, повернутые на постоянные углы. Механизм обладает свойством обратимости, т. е. в качестве центра подобия может быть выбрана любая точка:  $A$ ,  $G$ ,  $H$  или  $F$ .



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB : AE = BG : EF = AD : AC = DG : CF$ ;  $(AC)^2 + (EF)^2 = (AE)^2 + (CF)^2$  и  $(AB)^2 + (DG)^2 = (AD)^2 + (BG)^2$ . При любой конфигурации механизма точки  $A$ ,  $F$  и  $G$  лежат на одной прямой. Звено 1 вращается вокруг точки  $A$ , выбранной в качестве центра подобия. При движении одной из точек  $F$  или  $G$  по произвольной траектории другая точка будет описывать подобную траекторию. Механизм обладает свойством обратимости, т. е. за центр подобия может быть выбрана любая точка:  $A$ ,  $G$  или  $F$ . Пантограф осуществляет также поступательное перемещение двух параллельных прямых  $EC$  и  $BD$ . При этом направления этих прямых всегда перпендикулярны к направлению  $AFG$ .




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB : AC = BG : CF = AD : AE = DG : EF$ . При любой конфигурации механизма точки  $A$ ,  $F$  и  $G$  лежат на одной прямой. Звено 1 вращается вокруг точки  $A$ , выбранной в качестве центра подобия. При движении одной из точек  $F$  или  $G$  по произвольной траектории другая точка будет описывать подобную траекторию. Механизм обладает свойством обратимости, т. е. центром подобия может быть выбрана любая точка:  $A$ ,  $F$  или  $G$ . Пантограф осуществляет также поступательное перемещение параллельных прямых  $CE$  и  $BD$ .

## 21. МЕХАНИЗМЫ ТОРМОЗОВ (813—831)

813

### ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ КОЛОДЧНОГО ТОРМОЗА

ШР  
Тм




При повороте рычага 1 вокруг оси *A* в направлении, указанном стрелкой, колодки 2 и 3 прижимаются к ободу колеса 4 и производят торможение. Механизм не дает односторонней нагрузки на вал. Груз *a* стремится отжимать колодки 2 и 3 от обода колеса 4.

814

### ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ КОЛОДЧНОГО ТОРМОЗА

ШР  
Тм



Прижим колодок 3 и 3' к ободу колеса 4 осуществляется поворотом рычага 1 в направлении, указанном стрелкой. Гайка 2 служит для регулирования длины тяги 5. Пружина 6 стремится отжимать колодки 3 и 3' от обода колеса 4.


815

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
КОЛОДОЧНОГО ТОРМОЗА**

ШР

Тм

При повороте рычага 1 в направлении, указанном стрелкой, колодки 2 и 3 прижимаются к ободу колеса 4, производя его торможение.




816


**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
СЛОЖНОГО КОЛОДОЧНОГО ТОРМОЗА**

ШР


Тм



Механизм состоит из двух кинематических цепей с равными по длине звеньями, воздействующими колодками 3, 4 и 5, 6 на колеса 7 и 8. Эти цепи связаны в общий механизм звеном 9. При повороте рычагов 1 и 2 колодки 3, 4, 5 и 6 прижимаются к ободьям колес 7 и 8, производя их торможение.



Звенья 5 и 6 выполнены в виде криволинейных рычагов с осью вращения в точке A. При повороте рычага 1 в направлении, указанном стрелкой, колодки 2 и 3 прижимаются к ободу колеса 4, производя его торможение.




Звено 1 снабжено рукояткой a. При повороте рукоятки a в направлении, указанном стрелкой, колодки 2 и 3 с осями вращения в точках B и C прижимаются к ободу колеса 4, производя торможение. Груз b может перемещаться и устанавливаться в различных положениях на рукоятке.

819

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
КОЛОДЧНОГО ТОРМОЗА

ШР  
Тм

При повороте рукоятки 1 в направлении, указанном стрелкой, колодки 2 и 4 с осью вращения в точке A прижимаются к ободу колеса 3, производя торможение. Отжим колодок обеспечивается пружиной 5.




820

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ДВОЙНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
ТОРМОЗА

ШР  
Тм


При движении ползуна 1 влево колодки 5 и 6 при помощи звеньев 2, 3, 7 и 4, 8 прижимаются к ободу колеса и производят его торможение.



821

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
КОЛОДОЧНОГО ТОРМОЗА**

ШР
Тм




При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси *A* в направлении, указанном стрелкой, звенья 2 и 3 вынуждают колодки 4 и 5 вращаться вокруг неподвижных осей *C* и *B* и колодки прижимаются к ободу колеса 6, производя торможение. Оси *B* и *C* жестко связаны с осью *A*.

822

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ТРОЙНОГО КОЛОДОЧНОГО ТОРМОЗА**

ШР
Тм




Колодки 2 и 3 вращаются вокруг оси, проходящей через точку *A*. Колодка 4 вращается вокруг оси, проходящей через точку *B*. При повороте звена 1 в направлении, указанном стрелкой, колодки 2, 3 и 4 прижимаются к ободу колеса 5, производя его торможение.

823

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
РЕЛЬСОВОГО ТОРМОЗА

ШР

Тм




Колодка 3 заканчивается жестко связанным с ней ползуном *a*, скользящим в неподвижных направляющих 4. При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси *A* в направлении, указанном стрелкой, колодка 3 прижимается к рельсу, производя торможение.

824

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
КОЛЕСНОГО ТОРМОЗА

ШР

Тм




При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси *A* в направлении, указанном стрелкой, при помощи звеньев 2 и 3 колодки 4 и 5 прижимаются к ободьям колес 7 и 6, производя торможение.

825

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
КОЛЕСНОГО ТОРМОЗА**

ШР

Тм




При вращении звена 1 вокруг неподвижной оси А в направлении, указанном стрелкой, колодки 2 и 3 прижимаются к ободьям колес 4 и 5 и производят торможение.

826

**ШАРНИРНЫЙ МЕХАНИЗМ ДВОЙНОГО  
КОЛОДОЧНОГО ТОРМОЗА**

ШР

Тм




Прижим колодки 1 для торможения шкива 4 осуществляется пятизвенным шарнирным механизмом ABCDG поворотом звена 2 в направлении, указанном стрелкой. Колодки 1 и 3 могут свободно поворачиваться вокруг осей Е и F, чем обеспечивается надежный охват шкива поверхностями колодок.

827

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ РЫЧАЖНЫЙ  
МЕХАНИЗМ КОЛОДЧНОГО  
ТОРМОЗА

ШР

Тм



Рычаг *a* жестко связан с эксцентриком *1*. Звено *4* имеет расширенную втулку *b*, охватывающую эксцентрик *1*. При повороте эксцентрика *1* рычагом *a* в направлении, указанном стрелкой, колодка *3* прижимается к ободу колеса *2*, производя торможение.


828

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ДВУХКОЛОДЧНОГО ТОРМОЗА

ШР

Тм


Рычаги *2* и *3*, вращающиеся вокруг неподвижных осей *B* и *A*, входят во вращательные пары *E* и *D* со звеньями *4* и *5*. Рычаг *1*, входящий со звеньями *4* и *5* во вращательные пары *F* и *G*, вращается вокруг неподвижной оси *C*. При повороте рычага *1* в направлении, указанном стрелкой, колодки *a* и *b*, укрепленные на рычагах *2* и *3*, посредством звеньев *4* и *5* прижимаются к ободу вращающегося шкива *6*, производя торможение.



829

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ДВУХКОЛОДОЧНОГО ТОРМОЗА**

ШР  
Тм




Симметрично расположенные коленчатые рычаги 6 и 7 вращаются вокруг неподвижных осей В и А. Поворот этих рычагов осуществляется одинакового размера рычагами 4 и 5, входящими в точке С во вращательные пары с рычагом 1. При действии силы Р на рычаг 1 колодки а и б, укрепленные на рычагах 2 и 3, посредством рычагов 4, 5, 6, 7 прижимаются с равными усилиями к ободу вращающегося шкива 8, производя торможение.


830

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ДВУХКОЛОДОЧНОГО ТОРМОЗА**

ШР  
Тм



Рычаги 2 и 3 вращаются вокруг общей неподвижной оси А. Звенья 5 и 4 входят во вращательные пары В и С со звеньями 2 и 3 и рычагом 1, вращающимся вокруг неподвижной оси Е. При действии силы Р на рычаг 1 колодки а и б, укрепленные на рычагах 2 и 3, посредством звеньев 4 и 5 прижимаются к ободу вращающегося шкива 6, производя торможение.




Звенья 3, 5 и 7 входят во вращательные пары *E*, *F* и *G* с обоймой 4, вращающейся вокруг неподвижной оси *O*. Звенья 2, 6 и 8, снабженные тормозными деталями *a*, вращаются вокруг неподвижных осей *A*, *B*, *C*, принадлежащих неподвижным звеньям 7, входя во вращательные пары *D*, *K*, *N* со звеньями 3, 5 и 7. При вращении обоймы 4 детали *a* прижимаются к корпусу *b*, производя торможение.

## 22. МЕХАНИЗМЫ МОЛОТОВ, ПРЕССОВ И ШТАМПОВ (832—833)

832

### ШЕСТИЗВЕННЫЙ ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ПРЕССА

ШР
МП




Звено 5 входит во вращательную пару  $E$  с коромыслом 4 шарнирного четырехзвенника  $ABCD$ . Коромысло 2, вращающееся вокруг неподвижной оси  $G$ , входит во вращательную пару  $F$  со звеном 5, неся на себе пuhanсон  $a$ . При вращении кривошипа 1 коромысло 2 совершает качательное движение, производя прессующее действие. В конечном положении прессования точки  $A$ ,  $B$ , и  $C$  звеньев 1 и 3 и точки  $F$ ,  $E$  и  $D$  звеньев 5 и 4 лежат на двух параллельных прямых, проходящих через точки  $A$  и  $D$ . При этом удовлетворяется условие:  $AB + BC = FE + ED$  и  $CD = AF$ , т. е. фигура  $ACDF$  является параллелограммом.

833

### ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ПРЕССА ЧЕБЫШЕВА

ШР
МП




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AC = BE = 1$ ;  $CE = 1,105$ ;  $AM = BM = 0,19$  и  $MK = 0,211$ . К четырехзвенному симметричному механизму  $CABE$  Чебышева присоединено звено 2, сообщающее движение звену 1. Ведущим звеном является шатун 3, сложное движение которого преобразуется в поступательное движение звена 1.

## 23. МЕХАНИЗМЫ ПРОЧИХ ЦЕЛЕВЫХ УСТРОЙСТВ (834—867)

834

### ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ МЕХАНИЗМ СЕНОВОРОШИЛКИ

ШР  
ЦУ




Механизм сеноворошилки представляет собой четырехзвенный шарнирный механизм  $ABCD$ , установленный на раме 4. При качении колеса в направлении, указанном стрелкой, кривошип 1 получает посредством цепной передачи вращение вокруг оси  $A$ . Точка  $E$  отростка звена 2 описывает при этом траекторию, которой пользуются для сеноворошения.

835

### ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

ШР  
ЦУ




Створки 1 и 3 вместе со звеном 2 образуют механизм шарнирного четырехзвенника  $ABCD$ . Створка 3 может быть закреплена в различных положениях на сегменте  $a$ . Тем самым осуществляется регулировка ее положения в момент закрытия.

836

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
МЕХАНИЗМ РУЧНЫХ НОЖНИЦ

ШР

Цу




Механизм представляет собой четырехзвенний шарнирный механизм  $ABCD$ . Неподвижная часть ножниц жестко связана со звеном 1, а подвижная — со звеном 2.

837

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
МЕХАНИЗМ РУЧНЫХ НОЖНИЦ

ШР

Цу




Механизм ножниц представляет собой четырехзвенний шарнирный механизм  $ABCD$ . Неподвижная часть ножниц связана жестко со звеном 1, а подвижная — со звеном 2.

838

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
МЕХАНИЗМ НОЖНОГО ПРИВОДА

ШР  
ЦУ


Механизм ножного привода представляет собой четырехзвенный шарнирный механизм *ABCD*. Подъем педали *I* происходит за счет инерции вращающегося маховика *2*.




839

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ТЕСТОМЕСИЛКИ

ШР  
ЦУ




Звено *2* с лапой *a* входит во вращательные пары *B* и *E* с кривошипом *1* шарнирного четырехзвенника *ABCD* и звеном *3*, входящим во вращательную пару *F* с коромыслом *4*. При вращении кривошипа *1* точки лапы *a* тестомесилки описывают сложные шатунные кривые, которые используются для технологического процесса.



в соответствующее углубление корпуса автомобиля. На чертеже слева дверь показана в открытом виде, на чертеже справа — в закрытом виде.

Коромысла 1 и 2 шарнирного четырехзвенника *ABCD* вращаются вокруг неподвижных осей *A* и *D*, принадлежащих корпусу автомобиля. Звено 3, с которым жестко связана дверь *a*, входит во вращательные пары *F* и *G* со звеном 4 и шатуном 5. Звено 4 входит во вращательную пару *E* с коромыслом 1. В открытом положении механизм фиксируется выступом *b* звена 3, входящим



Чаша вращается вокруг вертикальной оси *y* — *y* от привода, не показанного на чертеже.


Коромысло 4 шарнирного четырехзвенника *DCBA* вращается вокруг оси *A* и имеет лопасть *a*. Ось *A* практически неподвижна и принадлежит рычагу 2 с грузом 3, который служит для прижима лопасти *a* к дну чаши. При вращении кри-  
вошипа 1 лопасть *a* скользит по дну чаши *b*. Дно чаши выполнено по сферической поверхности с центром в точке *A*.

842

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
АВТОМАТА ИВАНОВА ДЛЯ СМЕНЫ ШПУЛЬ  
В ТКАЦКОМ СТАНКЕ

ШР  
ЦУ


При вращении диска 1 с закрепленным с ним кривошипом 5 вокруг неподвижной оси В батан 2 качается вокруг неподвижной оси А. Для смены шпуль в членке а, перемещающемся вместе с батаном 2, угловой рычаг 3 должен повернуться вокруг подвижной оси С так, чтобы захватить из магазина, не показанного на чертеже, новую шпулю и вложить ее в членок, вытеснив использованную шпулю. Это достигается тем, что выступ b, расположенный на диске 1, захватывает в определенные моменты лапку 4, вращающуюся вокруг неподвижной оси D, и сообщает вращательное движение рычагу 3 вокруг оси С посредством промежуточного звена 6.




843

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛИНЫ СТЕЖКА  
В ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ


ШР  
ЦУ



Круглый эксцентрик с центром в точке С, вращающийся вокруг неподвижной оси А, входит во вращательную пару В со звеном 3. Звено 4 имеет расширенную втулку d, охватывающую эксцентрик 1. Звено 5, вращающееся вокруг неподвижной оси D, входит во вращательные пары Е и F со звеньями 3 и 6. Звенья 4 и 6 входят во вращательную пару G. Эксцентрик 1 жестко связан со звеном 2, в прорези b которого может передвигаться и закрепляться шарнир А, благодаря чему меняется длина AB. При вращении эксцентрика 1 зубцы а описывают шатунную кривую x при  $AB=AC$ , кривую  $x_1$  при  $AB>AC$  и кривую  $x_2$  при  $AB=0$ . В последнем случае длина стежка равна нулю.




ную пару  $K$  с коромыслом  $b$ . При вращении кривошипа  $1$  гребенка  $a$ , укрепленная на звене  $2$ , совершает сложное движение, обеспечивающее захват и продвижение ткани.





ная на звене 2, совершает сложное движение, обеспечивающее захват и продвижение ткани.

Шатуны 3 и 4 входят во вращательные пары *B* и *C* с кривошипом *I*, вращающимся вокруг неподвижной оси *H*, и во вращательные пары *E* и *D* с коромыслом 5 и коромыслом 6, вращающимися вокруг неподвижных осей *F* и *G*. Звено 2 входит во вращательную пару *A* с коромыслом 5 и во вращательную пару *L* со звеном 7, входящим во вращательную пару *K* с коромыслом 6. Звено 2 имеет прорезь *b*, которая скользит по сухарю *c*, вращающемуся вокруг оси *A*. Сухарь *c* может устанавливаться в различных положениях вдоль прорези *b* и закрепляться в ней. Таким образом может меняться длина *AL* звена 2. При вращении кривошипа *I* гребенка *a*, укрепленная на звене 2, совершает сложное движение, обеспечивающее захват и продвижение ткани. Меняя положение сухаря *c* в прорези *b* звена 2, можно регулировать длину хода гребенки *a*.




Кривошип *I* вращается вокруг неподвижной оси *D*. Звено 9 входит во вращательные пары *B* и *C* со звеном *I* и звеном 3, входящим во вращательную пару *A* с суппортом 2 ножа *a*. Суппорт 2 скользит вдоль вертикальной направляющей *b*—*b*. Со звеном 3 входят во вращательные пары *E* и *F* звенья 4 и 10. Звено 10 вращается вокруг неподвижной оси *G*. Звено 4 входит во вращательную пару *H* с коромыслом 5, вращающимся вокруг оси *L* шарнирно подведен прижимом 6, свободно вращающийся вокруг оси *L*. При вращении кривошипа *I* в направлении, указанном стрелкой, суппорт 2 с верхним ножом *a* скользит вниз. Одновременно с ним перемещается прижим 6. Движение суппорта 2 прекратится, когда прижим 6 придет в соприкосновение с ножом *a*. Процесс резания осуществляется подъемом нижнего ножа *b*, происходящим при дальнейшем вращении кривошипа *I*. Механизм подъема не показан на чертеже.





Рычаг 1 вращается вокруг неподвижной оси А. На рычаге 3 шарнирного четырехзвенника ABCD в точке Е установлена дисковая пила 2. При отводе рычага 1 влево дисковая пила 2 подводится к заготовке 4. Пила 2 получает вращение через шкивы 5, 6, 7 и 8 и ремни 9 и 10. Поворотом рычага 1 вправо пила возвращается в исходное положение.



На шатуне 4 шарнирного четырехзвенника ABCD установлена дисковая пила 2, вращаемая электромотором вокруг оси Е. Рычаг 1 вращается вокруг неподвижной оси F. Звено 5 входит во вращательные пары G и H со звеньями 1 и 6. При отводе рычага 1 влево дисковая пила 2 подводится к заготовке 3. Поворотом рычага 1 вправо пила 2 возвращается в исходное положение.


850

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ  
ПОДЪЕМНО-КАЧАЮЩЕГОСЯ  
СТОЛА КЛЕТИ ПРОКАТНОГО СТАНА

ШР

Цу

Кривошип *1* вращается вокруг неподвижной оси *A*. Звено *2* входит во вращательные пары *B* и *C* с кривошипом *1* и подъемно-качающимся вокруг неподвижной оси *D* столом *3* рабочей клети прокатного стана. Пружина *4* закреплена одним концом в точке *E* стола, а концом *F* — в стойке и служит для динамического уравновешивания стола *3*.




851


ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
МЕХАНИЗМ КАМНЕДРОБИЛКИ

ШР


Цу

Шатун *2* имеет расширенную втулку *c*, охватывающую эксцентрик *1*, вращающийся вокруг неподвижной оси *A*. Коромысло *3* выполнено в форме звена, имеющего по концам *D* и *C* шаровые гнезда, принадлежащие шатуну *2* и неподвижному звену. Эксцентрик *1* приводит в движение шатун *2*, несущий дробящую поверхность *a*, которая оказывает одновременно сминающее и истирающее действие на материал, помещенный в пространстве *b*. Тонкость дробления регулируется клиновым механизмом *4*, изменяющим положение точки *A*. Пружина *5* служит для амортизации динамических усилий в механизме.







Круглый эксцентрик 1 вращается вокруг неподвижной оси А. Звено 3 имеет расширенную втулку 6, охватывающую эксцентрик 1. В точке D звено 3 входит во вращательные пары со звеньями 4 и 5. Звено 5 входит во вращательную пару Е с щекой 2 дробилки, вращающейся вокруг неподвижной оси С. При вращении эксцентрика 1 щека 2 дробилки совершает качательное движение и тем самым производит дробление материала, поступающего в зев а дробилки.



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $BA = CD$  и  $AD = BC$ . Фонарь 1 вместе со спарниками 2 и хомутом 3, укрепленным на руле велосипеда, образует шарнирный параллелограмм ABCD. Необходимое положение фонаря обеспечивается плоской пружиной 4 и хомутом 3.



В основе механизма лежит двухкоромысловый шарнирный четырехзвенник  $ACDB$ , приводимый в движение кривошипом 2 посредством промежуточного звена 10. При вращении кривошипа 2 рычаги 3 и 9 совершают колебательные движения вокруг осей  $A$  и  $B$ . Лента, скользящая по направляющей 1 и проходящая через деталь 7, принадлежащую звену  $CD$ , укладывается на платформу 5. Платформа 5 при помощи груза 4, посаженного на зубчатом секторе 8, сцепленном с рейками 6, может устанавливаться на определенной высоте.




Звенья 1 и 2 шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  снабжены крюками  $b$ . Крюки  $b$  охватывают профилированные бабки  $a$  и тем самым запирают весь механизм. Для перевода стрелки достаточно протянуть звено 3, входящее во вращательную пару в точке  $C$  со звеном 2, в направлении, указанном стрелкой.

856

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТРЕЛКИ**

ШР

ЦУ




Звено 2 соединяет рычаг 1 со звеном 3. Для перевода стрелки нужно рычаг 1 переложить с опоры В на опору А; тогда звено 2 повернет звено 3 вокруг оси О, а тяги 4 и 5 передвинут стрелку. Груз 6 запирает рычаг 1 стрелочного перевода. Рычаг 1 и звено 2 со стойкой условно повернуты на  $90^\circ$ .

857

**ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ  
МЕХАНИЗМ БАТАНА**

ШР

ЦУ




Механизм батана состоит из шарнирного четырехзвенника ABCD, у которого коромысло 3 вращается вокруг неподвижной оси D. Звено 4 входит во вращательную пару F с коромыслом 3 и во вращательную пару G с батаном 2. При вращении кривошипа 1 батан качается вокруг оси Е.

858

ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫЙ ШАРНИРНЫЙ  
МЕХАНИЗМ САМОУКЛАДА

ШР  
ЦУ


Коромысло 3 шарнирного четырехзвенника  $ABCD$  несет два ролика 4, между которыми протягивается укладываемая материя  $a$ . За один оборот кривошипа 1 укладывается два слоя материала.




859

МЕХАНИЗМ АНТИПАРАЛЛЕЛОГРАММА  
УПРАВЛЕНИЯ КОЛЕСАМИ ПОВОЗКИ


ШР  
ЦУ



Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = CD$  и  $BD = AC$ . Таким образом, звенья 1, 2, 3 и 4 образуют шарнирный антипараллелограмм  $ABDC$ . При повороте звена 1 вокруг точки  $O$  звено 4 поворачивается в противоположном направлении вокруг точки  $O_1$ . Поворот всей повозки происходит вокруг точки  $P$ , являющейся мгновенным центром вращения.




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC$ ;  $BE = CF$  и  $EF = BC = AD$ . При установке в любом положении линейки 2 ребро линейки 1 будет всегда параллельным ребру линейки 2.





Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC$  и  $AD = BC$ . При вращении кривошипов 2 и  $2'$  звено 3, несущее дисковый нож 6, опускается и входит в паз салазок 9; тем самым отрезают от жгута  $a - a$  сигарету. Вращение ножа 6 осуществляется при помощи двух конических колес 4 и 5. Точильный камень 8 закреплен на рычаге 8, шарнирно соединенном с расширенной втулкой 7, охватывающей эксцентрик, жестко связанный с кривошипом  $2'$ . В верхнем положении диск 6 касается камня 8 и затачивается.

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC$ ;  $AD = BC$ ;  $EH = FG$  и  $FE = GH$ . Механизм обладает двумя степенями подвижности, поэтому линейка 1, двигаясь поступательно, может занимать различные положения на плоскости 2. При этом все точки линейки 1 описывают одинаковые плоские траектории.




Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям:  $AB = DC = AE = DF = AG = DH$  и  $BC = EF = GH = AD$ . Звено 3, имеющее три отростка  $a$ , охватывает неподвижный круглый эксцентрик 5, жестко связанный с рамой 6. Со звеньями 2, 7 и 8 жестко связаны пальцы 4, совершающие круговое поступательное движение.





Механизм тестомесилки представляет собой четырехзвенный шарнирный механизм  $ABCD$ . При вращении кривошипа 1 точка  $E$  лапы 2 движется в деже (сосуд с тестом) по траектории  $a-a$  и выполняет работу тестомешания. Дежа при помощи механизма, не показанного на чертеже, равномерно вращается около своей вертикальной оси.



на одном конце груз  $G$ , а на другом — вилку  $a$ , охватывающую палец  $b$ . Подача материи на сегмент обеспечивается специальным механизмом, не показанным на чертеже.


К четырехзвенному шарнирному механизму  $ABCD$  присоединена в точках  $E$  и  $H$  двухпроводковая группа, состоящая из звеньев 4 и 5. Звено 4 посредством жестко связанного с ним захвата 7 производит укладку материи на сегмент 6. Постоянство соприкосновения материи с сегментом обеспечивается рычагом 8, имеющим

866

ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ГРЕБНОГО КОЛЕСА

ШР  
ЦУ

Длины звеньев механизма удовлетворяют следующим условиям:  $AD = BC = AE = BF = AG = BH$  и  $DC = EF = GH = AB$ . При вращениистроенного кривошипа 1 оси звеньев 2, оставаясь параллельными линии центров  $AB$ , сохраняют горизонтальное положение во все время движения. В основе механизма лежит шарнирный параллелограмм  $ABCD$ , у которого шарнир  $B$  выполнен в виде неподвижного диска, охватываемого расширенной втулкой 3. На звеньях 2 закреплены гребные лопатки  $a$ .




867

МЕХАНИЗМ ТРОЙНОГО  
ШАРНИРНОГО ПАРАЛЛЕЛОГРАММА  
КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ

ШР  
ЦУ

Длины звеньев механизма удовлетворяют следующим условиям:  $AB = DC = AF = DE = AG = DH$  и  $AD = BC = FE = GH$ . Диски 1 и 2 вращаются вокруг неподвижных осей  $A$  и  $D$ . С этими дисками входят во вращательные пары звенья 3, 4 и 5, образующие вместе с дисками шарнирные параллелограммы. Со звеньями 3, 4 и 5 жестко связаны гребенки 6. При вращении звена 1 механизм удерживает гребенки в отвесном положении.



## ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Весы рычажные для жидкостей 129  
— — неравноплечие 130  
— — с двумя передвигаемыми гирями 130  
— — чашечные равноплечие 129  
Винт с распорным клином 128
- Головка рычажная измерительная 218  
— фиксируемая 186
- Дефибрер дисковый роторный 247  
— конический роторный 249  
— цилиндрический роторный 249  
Динамограф тяговый пружинный 216  
Динамометр рычажный тормозной 132  
— тяговый 216  
Диск, вращающийся с остановками 134  
Домкрат винтовой 231  
— рычажно-храповой реечный 231
- Зажим винтовой 114—118  
— — круглых изделий 113  
— — кулачковый 115  
— — с отводным устройством 114  
— — с откидным упором 115  
— винто-клиновой 124—126  
— винто-рычажный 102—113, 116, 119  
— — центрирующий 116  
— клиновой 122  
— — канатный 127  
— — с винтовой парой 122, 123  
— рычажно-винтовой 119  
— рычажно-клиновой 123, 124  
— рычажный 99, 101  
— — для канатов 100  
— — зубоврачебного кресла 100  
— — с ползуном 99  
— эксцентриково-рычажный 120—122, 122
- Замок рычажный 91  
Запор рычажный 157  
— — двойной крышки 155  
— — откидной крышки 155  
— эксцентриково-рычажный откидного дна 157  
Захват рычажно-клиновой 97, 98
- Захват рычажный 93—96  
— — для брикетов 95  
— — заклинивающийся 94  
Защелка рычажная пружинная 156  
Звонок рычажный сигнальный 254
- Индикатор рычажный 220, 221  
Интегратор рычажный 239
- Клещи рычажные 98  
Ключ рычажный газовый 93  
Колесо с качающимися шпорами 251  
Компенсатор клиновой 236  
Кривошип с переменным радиусом 234  
Крюк рычажный освобождающий 232
- Машина рычажн. посадочная 251  
Механизм антипараллелограмма с предохранительными упорами 309, 310  
— — управления колесами повозки 485  
— Брикара шарнирно-рычажный прямолинейно направляющий 353, 354  
— Вильсона шарнирно-рычажный для воспроизведения изометрического изображения 406  
— винто-рычажный зажима 104  
— — кривошипа с переменным углом установки 235  
— Гагарина шарнирно-рычажный со звеном, движущимся прямолинейно поступательно 364, 365  
— Гарта шарнирно-рычажный для черчения эллипсов 404  
— — — прямолинейно направляющий 349—352  
— Гагарина шарнирно-рычажный со звеном, движущимся прямолинейно поступательно 364, 365  
— Гарта шарнирно-рычажный для черчения эллипсов 404  
— — — прямолинейно направляющий 349—352  
— Делоне шарнирно-рычажный направляющий по окружности 332—334

- Механизм Делоне шарниро-рычажный с поступательно движущимся звеном 369
- Жуковского шарниро-рычажный направляющий по окружности 331
  - Кемпе шарниро-рычажный с прямолинейно поступательно движущимся звеном 370, 371
  - — со звеном, движущимся прямолинейно поступательно 362
  - Клейбера шарниро-рычажный для черчения гиперболы 403
  - — — эллипса 402
  - клиновой подачи штампа 227
  - кнопочный включения 170, 171
  - Костицына шарниро-рычажный прямолинейно направляющий 343
  - кулисно-рычажный захвата с направляющей 97
  - муфты с шарнирными параллелограммами 423, 424
  - Поселье — Липкина шарниро-рычажный для инверсии окружности 347, 348
  - — — прямолинейно направляющий 344—346
  - привода кольца шарнирными параллелограммами 307
  - четырех кривошипов шарнирных параллелограммов 306
  - Рауха четырехзвенный шарнирный для изучения шатунных кри-  
вых 262
  - Роберта шарниро-рычажный четырехзвенный прямолинейно направляющий 318—320
  - рычажно-храповой клавишный 228
  - рычажный дверного зажима 91
  - — для арретирования стрелки компаса 217
  - — замка 92
  - — клавиши 229
  - — — клавишный периодического действия 229
  - — миниметра 223
  - — останова шкива ременной пере-  
дачи 134
  - — падающей заслонки 92
  - — питания заготовками 197—  
199
  - — подачи 194—196
  - — — с остановками 196
  - — сортирующий 190, 191
  - — — с упругим звеном 191
  - — экспцентриковый плоского ре-  
гулятора 436
  - — — с остановками 400, 401
  - с шарнирным параллелограммом для обрезания сигарет 486
  - Сильвестра — Кемпе шарниро-рычажный прямолинейно направляющий 341
  - соприкасающиеся рычаги с из-  
меняемым углом между осями вра-  
щения рычагов 245
  - — — с соприкасающимися круг-  
лым цилиндром и винтовой поверх-  
ностью 241
  - — — — — и призмой 240
  - — — — — круглыми цилинд-  
рами 240, 242

- Механизм соприкасающихся рычагов с соприкасающимися плоскостью и точкой 246
- — — — — призмами 241, 243,  
244, 246
  - — — — — точкой и плоскостью  
242
  - — — — — шаровыми поверх-  
ностями 245
  - — — — — шаром и плоскостью  
244
  - типа Салингрэ шарниро-рычаж-  
ный эксцентриковый 274
  - — Эванса шарниро-рычажный четырехзвенный прямолинейно направляющий 320—324
  - транслятора для чертежного при-  
бора 487
  - тройного шарнирного параллело-  
грамм 308
  - — — картофелеуборочной ма-  
шиной 489
  - Уатта шарниро-рычажный четы-  
рехзвенный прямолинейно направляющий 311—314
  - — — шестизвездный прямолиней-  
но направляющий 337—339
  - Чебышева шарниро-рычажный восьмизвездный для преобразова-  
ния качательного движения во вращательное 291
  - — — гребной 293
  - — — дающий два качания ведо-  
мого звена за один оборот криво-  
шипа 286
  - — — круговой направляющий с остановкой 399
  - — — парадоксальный 285
  - — — переступающий 292
  - — — с длительной остановкой  
396
  - — — — с остановками 398
  - — — — с остановкой 397
  - — — четырехзвенный круговой  
направляющий 328—330
  - — — — лямбообразный прямолинейно направляющий 317
  - — — — прямолинейно направляющий 314—317
  - — — шестизвездный для преобра-  
зования качательного движения во вращательное 282
  - — — — противоположной ру-  
коятки 283
  - — — — прямолинейно направ-  
ляющий 336
  - четырехзвенный антипараллело-  
грамм для черчения лемнискато-  
ды 405
  - подъемно-качающегося стола  
клети прокатного стана 481
  - с кольцевыми ползунами 262
  - сеноворошилки 473
  - шарниро-рычажный прост-  
ранственный 268—273
  - шарнирный грейфера 445
  - — — двухкоромысловый 258
  - — — двухкривошипный 258
  - — — ромбоида 259
  - — — запирающего рычага 263
  - — — кривошипно-коромысловый 257
  - — — — ромбоида 259

- Механизм четырехзвеный шарнирный параллелограмма с круговой направляющей 301
- — подъемного крана 445
  - — предохранительный для ограничения уровня жидкости 432
  - — пространственный 267
  - — ромбоида с предохранительными упорами 260
  - — с дуговой цапфой 275
  - — с изменяемой длиной звеньев 261
  - — с переменной длиной коромысла 261
  - — с расширенной цапфой 274
  - — сферический 264—268
  - — — кривошипно-коромысловый 264
  - — — эксцентриковый 275
  - — шарнирного антипараллелограмма 309
  - — транслятора для параллельных линеек 486
  - — шарниро-рычажный 280
  - — автомата Иванова для смены шпуль в ткацком станке 477
  - — автоматического регулятора давления 437
  - — батана 484
  - — вертикальной маятниковой пилы с временным приводом 480
  - — весов Чебышева 422
  - — выбрасывателя 431
  - — выдвигающихся шпор 298
  - — гребного колеса 294, 489
  - — двери автомобиля 476
  - — двойного железнодорожного тормоза 465
  - — педального привода с упругим звеном 294
  - — — шарнира Гука 288
  - — двухколодочного тормоза 469, 470
  - — дифференциальных весов 418
  - — для записи давления в цилиндре двигателя 443
  - — для испытания образцов на изгиб и кручение 438
  - — — на кручение 442
  - — для параллелограммов 305
  - — для предохранения от перегрузки 433
  - — для регулирования длины стежка в швейной машине 477
  - — для черчения циссоиды 404
  - — дробилки 482
  - — железнодорожной стрелки 483, 484
  - — инверсора 372, 373, 375, 377, 379
  - — колесного тормоза 467, 468
  - — колодочного тормоза 462—466
  - — маятниковой пилы 480
  - — мерильной машины 483
  - — мешалки 476
  - — направляющий 342
  - — ножниц 479
  - — одночашечных весов 417
  - — — — перекатывающимся рычагом 418<sup>c</sup>
  - — пантографа 448—452, 454—459

- Механизм шарнирно-рычажный пантографа, осуществляющий поступательное перемещение двух параллельных прямых 460, 461
- — ромбоидального вида 454
  - — Сильвестра 453
  - — Шайнера 453
  - — передачи вращения на параллельный вал 290
  - — платформенных весов 419—421
  - — подачи 429, 430
  - — — с регулировкой хода 427, 428
  - — подвижных шпор 298
  - — подъема платформы грузовой тележки 446
  - — предохранительный 434
  - — пресса Чебышева 472
  - — продвигателя ткани в швейной машине 478, 479
  - — проектора Поселье 407
  - — пространственный пятизвездочный 276—279
  - — — семизвездочный 299
  - — — симметричный пятизвездочный 279
  - — шестизвездочный 288, 289
  - — противовращательный рукоятки Чебышева 395
  - — прямолинейно направляющий с пантографом 336
  - — рельсового тормоза 467
  - — с двойным размахом и одной остановкой ведомого звена 390
  - — с двумя приводами 295
  - — с изменяемыми траекториями точек шатуна 263
  - — с мгновенной остановкой 391
  - — с остановками 392—394
  - — с остановкой 385—389
  - — с пружинным звеном 287
  - — с регулировкой поворота ведомого звена 295, 296
  - — — положений опорных шарниров 297
  - — — — угла поворота ведомого звена 283—285
  - — с регулировочными устройствами для динамических испытаний рессор 441
  - — с упругим звеном для испытания плоских образцов на растяжение и сжатие 439
  - — с упругими звеньями для испытания образцов на изгиб и кручение 439
  - — саморазгружающейся вагонетки 446, 447
  - — сдвоенного параллелограмма 306
  - — сложного колодочного тормоза 463
  - — со звеном, движущимся поступательно 367, 368
  - — — — прямолинейно поступательно 355—361, 363, 366
  - — сортировки Чебышева 426
  - — стрелочных весов 416
  - — тарелочных весов 415, 416
  - — тензографа 442
  - — тестометры 475
  - — тормоза 471

- Механизм шарнирно-рычажный тройного колодочного тормоза 466  
 — устройства для испытания образцов на растяжение 440  
 — фиксируемого рычага 444  
 — центробежного регулятора паровой машины 435  
 — четырехзвенный противовращательной рукоятки Чебышева 330  
 — шестизвездный 281, 282  
 — — — — — прямоолинейно направляющий 335, 340  
 — — — с антипараллелограммом 280  
 — — — с ведущим шатуном 281  
 — — щипцов для сжатия пружин 287  
 — — экстрактора Сильвестра 409  
 — — — Джонсона 408  
 — — эксцентриковый каменодробилки 481  
 — шарнирный двойного колодочного тормоза 468  
 — со звенями, образующими параллелограммы 307  
 — четырехзвенный грейфера киноаппарата 410—414  
 — — — — с пружиной на шатуне 410  
 — — — для открытия двери 473  
 — — — ножного привода 475  
 — — подвески велосипедного фонаря 482  
 — — ручных ножниц 474  
 — — самоуклада 485  
 — — тестомесилки 488  
 — шестизвездный для укладки материи 488  
 — шарнирных параллелограммов сеноворошилки 487  
 — шестизвездный шарнирно-рычажный пресса 472  
 — шарнирный со звенями, образующими параллелограммы 301  
 — Эванса — Деконжа шарнирно-рычажный четырехзвенный прямоолинейно направляющий 325—327  
 — эксцентриковый рычажный колодочный тормоза 469
- Миниметр рычажный 218, 219
- Муфта жесткого сцепления 207  
 — — с затягивающими кольцами 207  
 — — с конусным синхронизатором 209  
 — — с разрезными втулками 207  
 — — с центрирующей заточкой 211  
 — рычажная сцепления 215  
 — рычажно-фиксационная 214  
 — с зубчатым сцеплением с предохранительной пружиной 209  
 — сцепления с упругими прокладками 208  
 — упругого сцепления 208  
 — — с лентой 210  
 — — с предохранителем 211  
 — — со штырями 210  
 — шариковая свободного хода 214  
 — шарнирно-рычажная пространственная 424
- Муфта шарнирно-рычажная с двумя параллелограммами 425  
 Муфты жесткого сцепления с центрирующим кольцом 208
- Насос рычажный маятниковый для накачивания воды 247  
 Нож рычажный для обработки поверхности изделий 250  
 Ножницы рычажные летучие 254
- Останов рычажный клавишный 133
- Пара винтовая одноподвижная с шариками 42  
 — кинематическая винтовая одноподвижная 42  
 — вращательная одноподвижная с двумя шарикоподшипниками 24  
 — — — с жестко закрепленным промежуточным валиком 23  
 — — — с зажимной гайкой 29  
 — — — с конической пятой 24  
 — — — — цапфой 23  
 — — — с промежуточным валиком 23  
 — — — с регулировочным винтом 28  
 — — — с регулировочными винтами 27, 28  
 — — — с регулируемыми опорами 30  
 — — — с самоустанавливающейся опорой 27  
 — — — с цилиндрическим валиком 22  
 — — — с цилиндрическими цапфами 21  
 — — — с шариковой опорой 24—26  
 — — — со свободно устанавливаемым подшипником 29  
 — — — со сферическими цапфами 21  
 — — — со сферической опорной поверхностью 26  
 — — — — цапфой и хвостиковом 22  
 — — двухподвижная с шаровой головкой 37  
 — — плоскостная двухподвижная с коробчатой направляющей 36  
 — — поступательная одноподвижная с двумя направляющими 32  
 — — — с коробчатой направляющей 31  
 — — — с круглыми цилиндрическими направляющими 32  
 — — — с направляющими винтами 33  
 — — — — сухарями 33  
 — — — с подвижной коробчатой направляющей 32  
 — — — с прямоугольным ползуном 31  
 — — — — с треугольным ползуном 31

Пара кинематическая поступательная одноподвижная с цилиндрическими шипами 30  
— — — — — сваренная 34  
— — — — — сферическая трехподвижная с бочкообразной головкой 39  
— — — — — с конической опорой 41  
— — — — — с подвешенным звеном 40  
— — — — — с шаровой головкой 39  
— — — — — с шаровым поясом 40  
— — — цилиндрическая двухподвижная с бочкообразными элементами 36  
— — — — — с круглыми проушинами 35  
— — — — — с пальцем и прорезью 37  
— — — — — с промежуточным валиком 35  
— — — — — с тремя направляющими роликами 38  
— — — — — с цилиндрическими цапфами 35  
— — — — — с четырьмя направляющими роликами 38  
— — — четырехподвижная с бочкообразной головкой 41  
— поступательная с четырьмя установочными винтами 34  
— — — с шестью установочными винтами 34

Пассиметр рычажный 222

Пила рычажная маятниковая 250

Планиметр рычажный 237, 238

Плоскогубцы с переменной точкой вращения 96

Ползун самоустанавливающийся 89

Предохранитель рычажный в лифте 233

Пресс дырокопивкой 226

Разгрузчик рычажный для сыпучих тел 200

Распор клиновой 128

Регулятор пишущей машины 206

— рычажный центробежный 201, 202

— с ветрянкой 203

— — — с автоматической установкой крыльев 203

— — — с изменяющей силой торможения 202, 204, 205

— — — с упругой лапкой 205

угла опережения зажигания двигателя 206

— центробежный с ветрянкой часового боя 204

Рейсфедер рычажный штиховой 252

Ручка фиксируемая 172, 182, 183

Рычаг включения зубчатых колес 170

— и выключения 171

— грузовой 76

— двойной спаренный 76

— двухплечий 75

— вращающийся с остановками 78

— для фиксации штанги 176

— запирающий колесной тележки 153

— с грузом 154

— с пружиной 154

— одноплечий 75

— остановка цепи 133

Рычаг перевода ремня с одного шкива на другой 90  
— переключения 161, 163—169  
— — — с вращающимся звеном 162  
— — — с звеном, имеющим сложное движение 161  
— — — с поступательно движущимся звеном 162  
— — — с эксцентриком 167  
— — — с затягивающим болтом 77  
— — — с неподвижным кулаком 79  
— — — с перемещающимся грузом 76  
— — — с пружиной для установки его в двух положениях 77  
— — — с регулируемым положением 177  
— — — с храповым колесом 80  
— — — — имеющим регулируемую остановку 81  
— — — — сектором 81  
— — — с червячным приводом 79  
— — — самоустанавливающийся 82, 83, 85—88  
— спуска падающей бабы 225  
— — — ружейного бойка 252  
— — — угловый трехплечий 75  
— — — фиксируемый 78  
— — — фиксируемый 177—180

Рычаги самоустанавливающиеся 82, 85

Скоба рычажная индикаторная для измерения диаметра вала 219

Соединение двухподвижное двойного маятника 44

— — — с двумя призматическими ползунами 44

— — — с коробчатой направляющей 46

— — — с промежуточной крестовой втулкой 43

— — — с промежуточным крестообразным звеном 45

— — — — призматическим ползуном 46

— — — — сухарем 43

— — — с фасонным промежуточным ползуном 45

— пятиподвижное с бочкообразной головкой 71

— — — с бочкообразным ползуном 65, 68

— — — с двумя бочкообразными головками 67

— — — — ползунами 68

— — — — цилиндрическими направляющими 69

— — — — шаровыми головками 66

— — — с коробчатой направляющей 66

— — — с овалообразной направляющей 72

— — — с овалообразными направляющими 71

— — — с плоскостными направляющими 69

— — — с призматическими направляющими 70

— — — с цилиндрическими направляющими 70

— — — с цилиндрической направляющей 69

— — — с шаровой головкой 65, 67, 72

- Соединение трехподвижное с двумя промежуточными ползунами 47  
 — с корытообразным ползуном 51  
 — — с пальцевым ползуном 49  
 — — с пальцем в радиальном пазу 55  
 — — с промежуточной крестовиной 52  
 — — — обоймой 47  
 — — с промежуточным валиком 53  
 — — — кольцом 53  
 — — — кривошипом 51  
 — — — ползуном 50  
 — — — сухарем 49  
 — — с тремя ползунами 52, 54  
 — — — соосными ползунами 48  
 — — с фасонным ползуном 48  
 — — с шаровыми головками 50  
 — — тронного маятника 54  
 Храповое с внутренним зацеплением 212, 213  
 — с лобовым зацеплением 212  
 Четырехподвижное с бочкообразной головкой 62  
 — с коробчатыми направляющими 57  
 — с круглой направляющей 60  
 — с овалообразными направляющими 59, 64  
 — с пальцевой вилкой 62  
 — — — головкой 60  
 — с плоскостной направляющей 58  
 — с промежуточной вилкой 63  
 — с цилиндрической направляющей 59, 64  
 — с шаровой головкой 56, 61, 63  
 — — — с прорезями 56  
 — с шаровым звеном 57, 58  
 — со втулкой с большим зазором 61
- Стопор винтовой вала 146, 147  
 — двойного сферического соединения 145  
 — двойной цилиндрического ползуна 151  
 — призматического ползуна 148, 149  
 — цилиндрического ползуна 147, 149, 150  
 — шарирного соединения 145  
 Дисковый 135  
 Клиновой вращающегося диска 142  
 — поступательно движущейся штанги 142  
 Пальцевый рычага 147  
 Призматический 136—138  
 Пружинный вала 143  
 — храпового колеса 150  
 Роликовый 148  
 Рычажный 135 — 139, 141  
 — вращающегося диска 140, 141  
 — с двуплечей собачкой 140  
 — с перекидной собачкой 139  
 Сегментный 135  
 Храповой вала 143, 144  
 — с упругим звеном 143, 150, 151  
 Шариковый 152  
 — с силовым замыканием 140, 141  
 Шарнирный вала 148  
 Эксцентриковый сферического соединения 145
- Тензограф рычажный с оптико-механическим увеличением 217  
 Тензометр Аистова рычажный 224  
 Тиски винтовые с фиксируемыми губками 127  
 — винто-рычажные 101  
 Тормоз-динамометр рычажный 221  
 Тормоз рычажный двойной колодочный 132  
 — — колодочный 131  
 — — пружинный 132  
 — — с грузом 131
- Устройство блокирующее 158, 159  
 — взаимно-блокирующее 158, 160  
 Винтовое, для фиксации встречных клиньев 189  
 — сортирующее 193  
 Для питания заготовками 194  
 Для подачи мелких шрифтов 197  
 Для фиксации вала 189  
 — — рейки 188  
 Загрузочное с винтовым шнеком 200  
 Рычажное для испытания ремней 224  
 — для распределения нагрузки на колеса 253  
 — для суммирования нагрузок 253  
 — загрузочное 199  
 — запирающее 153  
 Рычажно-контролирующее внутришлифовального станка 248  
 Сортирующее для роликов 192  
 — для цилиндрических деталей 192  
 — для шариков 194
- Фиксатор вала пружинный 184  
 — храповой 184  
 — — с двумя собачками 184  
 — — — с пружинным звеном 183  
 Диска рычажно-эксцентриковый 186  
 — рычажный 187  
 — — фрикционный 187  
 — пружинный 172—174, 176  
 — рычажный 175  
 — с упругим звеном 181, 182  
 — шариковый 185  
 — лобовой 185
- Штанга фиксируемая 179
- Щипцы рычажные для переноса рельсов 96  
 — — захватывающие 95
- Эксцентрик с переменным эксцентрикитетом 235, 236

Иван Иванович Артоболевский  
МЕХАНИЗМЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКЕ  
т о м I

Элементы механизмов.  
Простейшие рычажные  
и шарнирно-рычажные механизмы

М., 1979 г., 496 стр. с илл.

Редактор *Н. В. Сперанский*,  
Техн. редактор *С. Я- Шкляр*.  
Корректор *Е. В. Сидоркина*.

ИБ № 11021

Сдано в набор 30.01.78. Подписано к печати  
20.07.79. Т-11260. Бумага 84×108<sup>1/32</sup>, типogr. № 1.  
Литературная гарнитура. Высокая печать. Условн.  
печ. л. 26,04. Уч.-изд. л. 28,25. Тираж 44 300 экз.  
Заказ № 767. Цена книги 1 руб. 90 коп.

Издательство «Наука»  
Главная редакция  
физико-математической литературы  
117071, Москва, В-71, Ленинский проспект, 15

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового  
Красного Знамени Ленинградское производст-  
венно-техническое объединение «Печатный Двор»  
имени А. М. Горького «Союзполиграфпрома» при  
Государственном комитете СССР по делам изда-  
тельств, полиграфии и книжной торговли. 197136,  
Ленинград, П-136, Гатчинская, 26.